

 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FOMENTO	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORIA MOVILIDAD - CITO 1703 2023		Código: GDTM-FR-002 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11/07/2023	
	Sistema de Gestión de la Calidad			
CONTRATO: TPD 2023-1366		FECHA: 28-07-2023		
CONTRATISTA: SE 191		UBICACIÓN: Cr 17 x Cl 17		
INSPECCIONADO A: Alaby Méndez		INSPECCIONADO POR: Andrea Vargas Soler		
TIPO DE ACTIVIDAD:		MITO PREVENTIVO: ☒		OTRO CUAL: ☐
LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARÁN LOS DOCUMENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)				
Guía para la Inspección	Condición Encontrada			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional clara	Si			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulado para el contrato.	Si			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores que les	Si			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	Si			
Los vehículos cuentan con el medidor de la empresa y los trabajadores la conocen	Si			
Se cuentan con inspección preoperacional de los equipos para trabajos en altura (si aplica)	Si			
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en altura en el lugar de trabajo (si aplica)				
Las áreas de trabajo se encuentran señaladas y demarcadas	Si			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoría.	Si			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	Si			
Las herramientas se encuentran en buen estado	Si			
Las escaleras se encuentran en buen estado	Si			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	Si			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)	Si		N/A	
Los senderos peatonales se encuentran despejados	Si			
El lugar de trabajo y los vehículos se encuentran en buen estado de orden y aseo	Si			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, altura, eléctrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades claras.	Si			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	Si			
Los vehículos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: botiquín y extintor	Si			
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo			N/A	
PLAN DE ACCIÓN			Fecha de Mejora	Responsable
Hallazgo	Recomendación / Compromiso			
FIRMA INTERVENTORIA			FIRMA INSPECCIONADO	