

 MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORIA NOMINAL - OTTO 1769 2023		Código: GDTM-PR-033	 Con Calidad Social
	Sistema de Gestión de la Calidad		Versión: 1	
	Fecha de aprobación: 11/07/2023			

CONTRATO: TPD 1356	FECHA: 28-07-2023
CONTRATISTA: SE 192	UBICACIÓN: Cl 6 x Cr 18
INSPECCIONADO A: Steven Quénes	INSPECCIONADO POR: Andrea Vargas
TIPO DE ACTIVIDAD:	MTTO PREVENTIVO: ☒ MTTO CORRECTIVO: ☐ OTRO CUAL:

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARÁ LOS DOCUMENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	Si			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	Si			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	Si			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	Si			
Los vehículos cuentan con el medidor de la empresa y los trabajadores la conocen	Si			
Se cuentan con inspección preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	Si			
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)	Si			
Las áreas de trabajo se encuentran señaladas y demarcadas	Si			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoría.	Si			
El PMT se encuentra en buen estado común (conos, vallas, barricadas)	Si			
Las herramientas se encuentran en buen estado	Si			
Las escaleras se encuentran en buen estado	Si			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad				
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			NA	
Los senderos peatonales se encuentran despejados	Si			
El lugar de trabajo y los vehículos se encuentran en buen estado de orden y aseo	Si			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, eléctrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	Si			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	Si			
Los vehículos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: botiquín y extintor	Si			
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo			N/A	

PLAN DE ACCIÓN	Fecha de Mejora	Responsable
Hallazgo	Recomendación y Compromiso	

FIRMA INTERVENTORIA 	FIRMA INSPECCIONADO Steven Quénes
---	---