	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SPN-VC-01
	Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas	Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL**
Responsable del Proceso:	R. POSADA	**Fecha y Hora:**	27-09-2023

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:			
URBANO		**RURAL**	
BARRIO:	030	CORREGIMIENTO:	—
MZ:	0004	VEREDA:	—
PREDIO:	0020	PREDIO:	—
DIRECCION:	C/105B Nº 109A-81	NOMBRE FINCA:	—
		GEOREFERENCIACION:	—

DATOS DEL USUARIO REGULADO			
Nombre y Apellidos del Responsable:	GABRIEL TORRES		
No. CC:	726719	Expedida en:	BOGOTA
Teléfono Y/O Celular:	3127431169.	Correo Electrónico:	—

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	—	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público? ALINEAMIENTO	—	X	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

MOTIVO DE LA VISITA: ALINEAMIENTO, EN VISITA AL PREDIO Nº 20 SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO EN EL DESPEJE DEL ESPACIO PUBLICO.
SE RECUPERA 1Q MTZ DE LA CALLE 105 B.
SECTOR BARRIO GUALEZA

Elaboró la visita:	Atendió la Visita
Firma	Nombre: Gabriel 726719 — Tel.: 726719
	Firma — 3127431169

Gráficos: fotos:

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO **Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas**	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL**
Responsable del Proceso:	R. BERTTAR	**Fecha y Hora:**	27-09-2023

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:	
URBANO	**RURAL**
BARRIO: 030	CORREGIMIENTO: —
MZ: 0004	VEREDA: —
PREDIO: 0021	PREDIO: —
DIRECCION: @ 105B Nº 109A-85	NOMBRE FINCA: —
	GEOREFERENCIACION: —

DATOS DEL USUARIO REGULADO			
Nombre y Apellidos del Responsable:	LUIS FERNANDO MOYOS RESTREPO		
No. CC:	1040377374	Expedida en:	APARTADO
Teléfono Y/O Celular:	3148815633	Correo Electrónico:	—

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO Requisitos	SI	NO	No.	ASPECTO Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	—	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público? ALINEAMIENTO	—	X	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

MOTIVO DE LA VISITA: ALINEAMIENTO, EN VISITA AL PREDIO Nº 21 SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO EN EL DESPEJE DEL ESPACIO PUBLICO.
SE RECUPERA 12 MT² DE LA CALLE 105 B SECTOR BARRIO: GUACALA.

Elaboró la Visita Firma	Atendió la Visita Nombre: NO FIRMA Tel.: Firma

Gráficos: fotos:

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO **Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas**	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL**
Responsable del Proceso:	R. BEYTAR	**Fecha y Hora:**	27-09-2023

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:			
URBANO		**RURAL**	
BARRIO:	030	CORREGIMIENTO:	—
MZ:	004	VEREDA:	—
PREDIO:	17	PREDIO:	—
DIRECCION:	C/105B Nº 109A-69	NOMBRE FINCA:	—
		GEOREFERENCIACION:	—

DATOS DEL USUARIO REGULADO			
Nombre y Apellidos del Responsable:	TANIA ALEJANDRA VASQUEZ B		
No. CC:	1037524386	Expedida en:	CAROLINA
Teléfono Y/O Celular:	3044503933	Correo Electrónico:	—

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	—	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público? ALINEAMIENTO	—	X	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

MOTIVO DE LA VISITA: ALINEAMIENTO, EN VISITA AL PREDIO NR 17 SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO EN EL DESPEJE DEL ESPACIO PUBLICO.
SE RECUPERA 12 MT² DE LA CALLE 105 B.
SECTOR BARRIO GUALCALA.

Elaboró la visita:	Atendió la Visita Nombre:
Firma	1037524386 Firma — Tel 3044560393

Gráficos: fotos:

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO **Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas**	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL**
Responsable del Proceso:	R. BEYTAR	**Fecha y Hora:**	27-09-2023

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:	
URBANO	**RURAL**
BARRIO: 030	CORREGIMIENTO: —
MZ: 0004	VEREDA: —
PREDIO: 0018	PREDIO: —
DIRECCION: CL 105B NO 109A-73	NOMBRE FINCA: —
	GEOREFERENCIACION: —

DATOS DEL USUARIO REGULADO	
Nombre y Apellidos del Responsable: DENIS HURZOLA	
No. CC: 39412470	Expedida en: APARTADO
Teléfono Y/O Celular: 322 4999480	Correo Electrónico:

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	—	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público? ALINEAMIENTO	—	X	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

MOTIVO DE LA VISITA: ALINEAMIENTO, EN VISITA AL PREDIO NRO 18 SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO EN EL DESPEJE DEL ESPACIO PUBLICO,
SE RECUPERA 12 MT² DE LA CALLE 105 B
SECTOR BARRIO GUALEZA

Elaboró la visita:	**Atendió la Visita**
Firma	**Nombre:** Denis Urzola M Firma **Tel.:** 3224999480 39412470

Gráficos: fotos:

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO **Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas**	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL**
Responsable del Proceso:	R. BEPTAR	**Fecha y Hora:**	27-09-2023

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:			
URBANO		**RURAL**	
BARRIO:	030	CORREGIMIENTO:	—
MZ:	0004	VEREDA:	—
PREDIO:	0019	PREDIO:	—
DIRECCION:	C/ 105B Nº 109A-77	NOMBRE FINCA:	—
		GEOREFERENCIACION:	—

DATOS DEL USUARIO REGULADO			
Nombre y Apellidos del Responsable:	JESUS DAVID ARBOLEJO		
No. CC:	1001028578	Expedida en:	APARTADO
Teléfono Y/O Celular:	323 4501101	Correo Electrónico:	

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	—	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público? ALINEAMIENTO	—	X	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

MOTIVO DE LA VISITA: ALINEAMIENTO, EN VISITA AL PREDIO Nº 19 SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO EN EL DESPEJE DEL ESPACIO PUBLICO.
SE RECUPERA 12 MTS DE LA CALLE 105B
SECTOR BARRIO GUASCALA

Elaboró la visita:	Atendió la Visita
Firma	Nombre: Tel.: 323 4501 101
	Firma
Gráficos; fotos:	1001028578

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SPN-VC-01
	Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas	Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL**
Responsable del Proceso:	R. BEYTAR	**Fecha y Hora:**	02-10-2023

ALTO RIESGO

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:	
URBANO	**RURAL**
BARRIO: 029	CORREGIMIENTO: —
MZ: 24	VEREDA: —
PREDIO: 10	PREDIO: —
DIRECCION: cra 90 – cl 99 C	NOMBRE FINCA: —
	GEOREFERENCIACION: —

DATOS DEL USUARIO REGULADO	
Nombre y Apellidos del Responsable: SOBEIDA QUINTANA RIVERO	
No. CC: 1039087569	Expedida en: NECOCLI
Teléfono Y/O Celular: 3117901574	Correo Electrónico:

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	X	6	Se encuentra en zona de riesgo?	X	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	X	—
4	Ocupa espacio público?	X	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

EN PRIMERA VISITA REALIZADA A VIVIENDA O CAMBUCHE UBICADO EN ALTO RIESGO A ORILLAS DEL RIO APARTADO LA CUAL LLEVA DOS AÑOS COMO SU HOGAR SE LE INFORMA QUE NO REALICE NINGUN TIPO DE MODIFICACION YA QUE ESTE LUGAR PUEDE PRESENTAR CRECIENTES SUBITAS Y SU VIDA CORRE PELIGRO.

SE LE INFORMA Y ELLA ES CONCIENTE DEL RIESGO QUE

Elaboró la Visita:	**Atendió la Visita** **Nombre:** Sobeida Quintana Tel.: 3117901574 1039087569
Firma	Firma

Gráficos: fotos:

CORRE SU VIDA

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO **Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas**	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL**
Responsable del Proceso:	B. BOLIVAR	**Fecha y Hora:**	26-09-2023

PQR 09615

ACTA DE VISITA

ALTO RIESGO

DATOS DEL PREDIO:

URBANO		RURAL	
BARRIO:	0044	CORREGIMIENTO:	—
MZ:	0001	VEREDA:	—
PREDIO:	0004	PREDIO:	—
DIRECCION:	CR 109B Nº 101A-46 INT 102	NOMBRE FINCA:	—
		GEOREFERENCIACION:	—

DATOS DEL USUARIO REGULADO

Nombre y Apellidos del Responsable:	BLANCA LIBIA SOSSA DE OSSA		
No. CC:	39.407.378	Expedida en:	CHIGORODO
Teléfono Y/O Celular:	3104319386	Correo Electrónico:	

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	—	6	Se encuentra en zona de riesgo?	X	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público?	—	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	X	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

EN ATENCION A PQR# 09615 DEL 21 de SEPTIEMBRE 2023, SE PROCEDE A REALIZAR VISITA OCULAR AL PREDIO 04 A ORILLA DEL RIO APARTADO ZONA DE ALTO RIESGO UBICADO EN LA MANZANA 01 BARRIO PUEBLO QUEMADO SEGUN CEDULA CATASTRAL 2296496 DE LA ALCALDIA DE APARTADO, SE PUEDE VERIFICAR QUE EXISTIO UNA CONSTRUCCION EN CONCRETO LA CUAL FUE DEMOLIDA Y A SOLO EXISTE EL PREDIO COMO ZONA VERDE.

Elaboró la visita:	Atendió la Visita
Nombre:	Nombre: Tel.:
Firma	Blanca Libia Sossa 3104319386
	Firma

Gráficos: fotos:

39407378

LA SEÑORA BLANCA RECIBIO SU CERTIFICADO DE ALTO RIESGO QUE EN SU MOMENTO FUE REUBICADA EN EL PROYECTO DE VIVIENDA VILLA HOREB CON CEDULA 39407378, CON UN OFICIO DE ATENCION SIN 100 823

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO **Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas**	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL** HORA
Responsable del Proceso:	R. BETAR	**Fecha y Hora:**	11-09-2023 12:28:18

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:			
URBANO		**RURAL**	
BARRIO:	027	CORREGIMIENTO:	—
MZ:	001 82	VEREDA:	—
PREDIO:	0015	PREDIO:	—
DIRECCION:	cr 94 Nº 103B-18/20	NOMBRE FINCA:	—
		GEOREFERENCIACION:	—

DATOS DEL USUARIO REGULADO			
Nombre y Apellidos del Responsable:	FLOR ALBA FERRARO BORJA		
No. CC:	46.641.277	Expedida en:	APARTADO
Teléfono Y/O Celular:	3104129201	Correo Electrónico:	

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	X	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público?	X	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

EN PRIMERA VISITA A CONSTRUCCION DE PRIMER PISO TERMINADO EN TEJA- NO PRESENTA RADICADO DE LA OBRA. OCUPACION ESPACIO PUBLICO, CON MATERIAL DE PLAYA.

PROXIMA VISITA 01 14 de SEPT. 2023.

Elaboró la visita:	**Atendió la Visita** **Nombre:** Flor alba Ferraro 46641277 **Tel.:** 3104129201
Firma	Firma

Gráficos: fotos:

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SPN-VC-01
		Versión: 0
	Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas	Fecha de Aprobación: 21/10/2020
		Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL** HORA
Responsable del Proceso:	R. BECYTAR	**Fecha y Hora:**	11-09-2023 09:46:25

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:			
URBANO		**RURAL**	
BARRIO:	005	CORREGIMIENTO:	—
MZ:	0018	VEREDA:	—
PREDIO:	0007	PREDIO:	—
DIRECCION:	Cll 28-Nº Calle=28	NOMBRE FINCA:	—
		GEOREFERENCIACION:	—

DATOS DEL USUARIO REGULADO			
Nombre y Apellidos del Responsable:	CRISTIAN CAMILO FERNANDEZ		
No. CC:	1001024418	Expedida en:	PUERTO BERRIO ANT
Teléfono Y/O Celular:	3126062197	Correo Electrónico:	

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	X	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público?	X	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

SEGUNDA VISITA A EDIFICIO EN CONSTRUCCION DE TRES PISOS AVANCE 30%, EN EL MOMENTO ESTAN INSTALANDO TECHO EN EL TERCER PISO Y PEGANDO LADRILLO TAPANDO FACHADA.
PRESENTA RADICADO Nº 4527 → LICENCIA EN TRAMITE.

OCUPACION ESPACIO PUBLICO CON MATERIAL DE PLAYA.
PENDIENTE LA LICENCIA

Elaboró la visita	Atendió la Visita
Firma	Nombre: Tel.: 3126062197 Cristian Fernandez Firma

Gráficos: fotos:

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO **Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas**	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL**
Responsable del Proceso:	ROBERTO	**Fecha y Hora:**	11-09-2023

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:			
URBANO		**RURAL**	
BARRIO:	027	CORREGIMIENTO:	—
MZ:	162	VEREDA:	—
PREDIO:	0018	PREDIO:	—
DIRECCION:	cra 91A Nº 102-35	NOMBRE FINCA:	—
cra		GEOREFERENCIACION:	—

DATOS DEL USUARIO REGULADO			
Nombre y Apellidos del Responsable:	PEDRO MENA PALACIOS		
No. CC:	811251	Expedida en:	MUTATA
Teléfono Y/O Celular:	3123474736	Correo Electrónico:	

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	~	X	6	Se encuentra en zona de riesgo?	~	~
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	~	~
4	Ocupa espacio público?	X	~	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	~	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	~	—

INFORME DE VISITA

VISITA SEGUIMIENTO A CONSTRUCCION DE CUATRO PISOS, TERMINADO EN CUBIERTA EN TEJA. CON RADICADO Nº 4503-2023-05-25 EN EL MOMENTO ESTAN INSTALANDO LA TERCERA LOSA CON UN AVANCE DEL 40% DE LA OBRA.

OCUPACION ESPACIO PUBLICO CON MATERIAL DE PLAYA DE CONSTRUCCION

Elaboró la Visita: Firma	Atendió la Visita Nombre: Pedro Mena 811251 Tel.: 3123474736 Firma

Gráficos: ~~fotos~~:

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO **Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas**	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL** HORA
Responsable del Proceso:	R. REYNOSO	**Fecha y Hora:**	11-09-2023 11:51:13

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:			
URBANO		**RURAL**	
BARRIO:	027	CORREGIMIENTO:	—
MZ:	0242	VEREDA:	—
PREDIO:	0002	PREDIO:	—
DIRECCION:	cl 104D Nº 94-16	NOMBRE FINCA:	—
		GEOREFERENCIACION:	—

DATOS DEL USUARIO REGULADO			
Nombre y Apellidos del Responsable:	FRANCISCO RODRIGUEZ		
No. CC:	15669032	Expedida en:	PLANETA RICA
Teléfono Y/O Celular:	3103921368	Correo Electrónico:	

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	>	X	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público?	X	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

PRIMERA VISITA A CONSTRUCCION DE PRIMERO Y SEGUNDO PISO TERMINADO EN TEJA → CON LICENCIA 085/2013 → A VENCIDA DEBE ACTUALIZAR PRIMERO Y SEGUNDO PISO OCUPACION ESPACIO PUBLICO CON ESCOMBROS DE CONSTRUCCION

PROXIMA VISITA 14 de SEPTIEMBRE 2023.

Elaboró la Visita:	**Atendió la Visita** **Nombre:** **Tel.:**
Firma	Francisco 15669032 3103921368 Firma

Grandos: fotos:

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO **Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas**	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL** Hora
Responsable del Proceso:	R. BEYTAR	**Fecha y Hora:**	11-09-2023 11:13:22

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:			
URBANO		**RURAL**	
BARRIO:	027	CORREGIMIENTO:	—
MZ:	0225	VEREDA:	—
PREDIO:	0013	PREDIO:	—
DIRECCION:	C/ 104 Nº 96B-47	NOMBRE FINCA:	—
		GEOREFERENCIACION:	—

DATOS DEL USUARIO REGULADO			
Nombre y Apellidos del Responsable:	LORENA TEHERAN		
No. CC:	39417997	Expedida en:	APARTADO
Teléfono Y/O Celular:	3148418287	Correo Electrónico:	

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	X	—	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público?	—	X	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

EN PRIMERA VISITA A CONSTRUCCION DE PRIMERO Y SEGUNDO PISO CON CUBIERTA EN TEJA, PARA GENERAR DOS UNIDADES HABITACIONALES. EN CASA P1&2 → LICENCIA 3020 PARA DOS PISOS, LICENCIA 028/2023. TIENE INSTALADA LAS COLUMNAS DEL SEGUNDO PISO, EN EL MOMENTO ESTAN PEGANDO BLOQUES LATERALES

Elaboró la visita:	**Atendió la Visita**
Firma	**Nombre:** LORENA TEHERAN **Tel.:** 3148418287
	39417997 Firma

Gráficos, fotos:

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SPN-VC-01
		Versión: 0
	Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas	Fecha de Aprobación: 21/10/2020
		Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL**
Responsable del Proceso:	R. BEYTAR	**Fecha y Hora:**	14-09-2023

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:			
URBANO		**RURAL**	
BARRIO:	027	CORREGIMIENTO:	—
MZ:	0005	VEREDA:	—
PREDIO:	00012	PREDIO:	—
DIRECCION:	Cra 82D Nº	NOMBRE FINCA:	—
		GEOREFERENCIACION:	—

DATOS DEL USUARIO REGULADO			
Nombre y Apellidos del Responsable:	Yuramis Liceth Morantes Jaramillo		
No. CC:	1001153686	Expedida en:	Apartado
Teléfono Y/O Celular:	3007979181	Correo Electrónico:	

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	X	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público?	X	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

SE REALIZA VISITA A CONSTRUCCION EN REMODELACION LA CUAL NO REQUIERE DE LICENCIA INTERNA.

OCUPACION ESPACIO PUBLICO CON SOPORTE DE MADERA PARA SOSTENER PARASOL. SE RECOMIENDA RETIRAR LOS SOPORTE Y REALIZARLO DE MANERA HORIZONTAL. PLAZO HASTA EL DIA 13-09-2023 → DEBE QUEDAR LIBRE EL ANDEN.

Elaboró la Visita:	**Atendió la Visita** **Nombre:** Yuramis Morante. **Tel.:** 3007979181 1001153686
Firma	Firma

Gráficos, fotos:

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SPN-VC-01
	Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas	Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL**
Responsable del Proceso:	R. REYTAR.	**Fecha y Hora:**	18-09-2023

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:			
URBANO		**RURAL**	
BARRIO:	027	CORREGIMIENTO:	—
MZ:	0020	VEREDA:	—
PREDIO:	0004	PREDIO:	—
DIRECCION:	Cra 83	NOMBRE FINCA:	—
		GEOREFERENCIACION:	—

DATOS DEL USUARIO REGULADO			
Nombre y Apellidos del Responsable:	ANGEL ARGUMEDO		
No. CC:	8189843	Expedida en:	NECOCLI
Teléfono Y/O Celular:	3147203139	Correo Electrónico:	

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	X	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público?	X	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

PRIMERA VISITA A CONSTRUCCION DE SEGUNDO PISO TERMINADO EN CUBIERTA EN TEJA- NUEVE COLUMNETAS INSTALANDO ADOBES LATERALES.
NO PRESENTA RADICADO DE LA OBRA PLAZO HASTA EL 20/9/23
OCUPACION ESPACIO PUBLICO CON MATERIAL DE PLAYA

Elaboró la visita

Firma

Gráficos: fotos:

Atendió la Visita

Nombre: Angel Argumedo Tel.: 3147203139

Firma

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SPN-VC-01
		Versión: 0
	Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas	Fecha de Aprobación: 21/10/2020
		Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL**
Responsable del Proceso:	R. BEYTAR	**Fecha y Hora:**	18-09-2023

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:			
URBANO		**RURAL**	
BARRIO:	027	CORREGIMIENTO:	—
MZ:	0144	VEREDA:	—
PREDIO:	0008	PREDIO:	—
DIRECCION:	cra 93 Nº 100-44 LT 8 MZ 78	NOMBRE FINCA:	—
		GEOREFERENCIACION:	—

DATOS DEL USUARIO REGULADO			
Nombre y Apellidos del Responsable:	OSMAN MARTINEZ		
No. CC:	13239302	Expedida en:	EXPEDIDA
Teléfono Y/O Celular:	3223919859	Correo Electrónico:	

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	X	—	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público?	X	—	9	Parasoles en espacio público?	—	X
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

SEGUIMIENTO A CONSTRUCCION DE PRIMERO Y SEGUNDO PISO TERMINADO EN LOSA, CON LICENCIA Nº 170/2023 → EL SEGUNDO PISO LO ESTAN TERMINANDO EN CUBIERTA POR ASUNTOS ECONOMICOS,
LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 70%
EN EL MOMENTO ESTAN REPELLANDO PAREDES EN EL SEGUNDO PISO.

OCUPACION ESPERA CON MATERIAL DE PLAYA.

Elaboró la visita

Firma

Atendió la Visita
Nombre: OSMAN MARTINEZ Tel.: 3223919859

Firma

13239302

Gráficos: fotos:

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SPN-VC-01
		Versión: 0
	Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas	Fecha de Aprobación: 21/10/2020
		Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL**
Responsable del Proceso:	R. BEYTAR.	**Fecha y Hora:**	19-09-2023

POR.

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:			
URBANO		**RURAL**	
BARRIO:	027	CORREGIMIENTO:	—
MZ:	0087	VEREDA:	—
PREDIO:	0008	PREDIO:	—
DIRECCION:	CRA 88 Nº 103-10/12	NOMBRE FINCA:	—
		GEOREFERENCIACION:	—

DATOS DEL USUARIO REGULADO			
Nombre y Apellidos del Responsable:	MARIANA RESTREPO		
No. CC:	1028038634	Expedida en:	APARTADO
Teléfono Y/O Celular:	3116374962	Correo Electrónico:	—

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	X	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	X	—
4	Ocupa espacio público?	X	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	X	—

INFORME DE VISITA

EN ATENCION A PQR DEL 18-09-2023, SE PROCEDE A REALIZAR VISITA OCULAR AL PREDIO-027-087-08 CONSTRUCCION DE BODEGA AREA 181.58MTS CON RADICADO Nº 4561 UBICADO EN LA CRA 88 Nº 103-10/12. POR OBSTACULIZAR LA LIBRE MOVILIDAD DE LA CRA 88, SE HACE EL PRIMER LLAMADO DE ATENCION PARA QUE DESPEJE LA VIA QUE SE ENCUENTRA DESTRUIDA CON MATERIAL DE PLAYA.
EL NO CUMPLIMIENTO SE LE APLICARA EL ARTICULO 135 NUMERAL

Elaboró la Visita:	**Atendió la Visita**
Firma	**Nombre:** Mariana Restrepo 1028038634. **Tel.:** 3116374962 Firma

Gráficos: fotos.

A-3_ OCUPACION ESPACIO PUBLICO.

PROXIMA VISITA 20-09-2023

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO **Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas**	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL**
Responsable del Proceso:	R. BEYTAR	**Fecha y Hora:**	20-09-2023

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:	
URBANO	**RURAL**
BARRIO:	CORREGIMIENTO: 03
MZ:	VEREDA: TRES ESQUINAS 06
PREDIO:	PREDIO: FINCA EL TESORO (633)
DIRECCION: CARRETERA NACIONAL	NOMBRE FINCA: FINCA EL TESORO
	GEOREFERENCIACION: LAT: 7.814851 LONG: -76.650352

DATOS DEL USUARIO REGULADO	
Nombre y Apellidos del Responsable: NECUMAN BESTREPO	
No. CC: 98 541 428	Expedida en: ENVIGADO
Teléfono Y/O Celular: 310 401 1143	Correo Electrónico:

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	X	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público?	X	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

EN SEGUNDA VISITA A CONSTRUCCION EN MADERA Y TECHO EN CUBIERTA EN TEJA UBICADO A ORILLA CARRETERA VIA NACIONAL (Kiosco) PREDIO CON MATRICULA INMOBILIARIA Nº 008-67022 DE 155 HAS ENTRE APARTADO Y EL CENTRO POBLADO EL REPOSO, CUMPLIO CON EL RETIRO DE LAS BOMBILLAS Y LETREROS QUE SE ENCONTRABAN EN LA FRANJA DE RETIRO VIA NACIONAL

DADO POR TERMINADO EL REQUERIMIENTO DE LA ANI

Elaboró la visita:	Atendió la Visita Nombre: Necuman Tel.: 3104011143 9854428
Firma	Firma

Gráficos: fotos:

RESTAURANTE DONDE HACEN VENTAS DE COMIDAS HELADOS Y BEBIDAS.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SPN-VC-01
	Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas	Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL**
Responsable del Proceso:	R. BEDOYA	**Fecha y Hora:**	21-09-2023

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:			
URBANO		**RURAL**	
BARRIO:	001	CORREGIMIENTO:	—
MZ:	0005	VEREDA:	—
PREDIO:	0002	PREDIO:	—
DIRECCION:	CR 99A Nº 99B-38	NOMBRE FINCA:	—
		GEOREFERENCIACION:	—

DATOS DEL USUARIO REGULADO			
Nombre y Apellidos del Responsable:	LUIS FERNANDO CHAMORRO T		
No. CC:	70118170	Expedida en:	MEDELLIN
Teléfono Y/O Celular:	310 825 4788	Correo Electrónico:	

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	X	—	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?		—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	X	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público?	X	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

EN SEGUNDA VISITA A CONSTRUCCION DE PRIMER PISO CON CUBIERTA EN LOSA CON LICENCIA # 012/2023 - RESOLUCION 022/2023 Y UNA AREA A CONSTRUIR DE 179.13 MTR EN EL MOMENTO TIENE 50% EN LOSA FALTA EL RESTO DE LA OBRA PRESENTA COLUMNAS PARA UN SEGUNDO PISO CON AREA DE 30.98 MTR DE SACAR LICENCIA Y MODIFICAR PLANO.
- OCUPACION ESPACIO PUBLICO CON ESCOMBROS DEBE RETIRAR

Elaboró la visita:	**Atendió la Visita** **Nombre:** DAIRO **Tel.:** 3108254788
Firma	Firma DAIRO 70118170

Gráficos: fotos:

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO **Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas**	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL**
Responsable del Proceso:	R. BEYTAR	**Fecha y Hora:**	25-09-2023

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:

URBANO		RURAL	
BARRIO:	027	CORREGIMIENTO:	—
MZ:	170	VEREDA:	—
PREDIO:	012	PREDIO:	—
DIRECCION:	CL 102AA Nº 90A-41/43	NOMBRE FINCA:	—
		GEOREFERENCIACION:	—

DATOS DEL USUARIO REGULADO

Nombre y Apellidos del Responsable:	LUBIN BARRIOS		
No. CC:	71976731	Expedida en:	TURBO
Teléfono Y/O Celular:	3148490415	Correo Electrónico:	

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	X	—	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público?	X	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

SEGUNDA VISITA A CONSTRUCCION DE TRES PISOS CON CUBIERTA EN TEJA AREA 265.5 MT2
EN EL MOMENTO ESTA REALIZANDO LAS VIGAS PARA INSTALAR LA LOSA ALIGERADA O BLOQUELON Y SOPORTANDO Y ESTRIBOS
LICENCIA Nº 161/2023 RESOLUCION Nº 246/2023
OCUPACION ESPACIO PUBLICO CON ESCOMBROS Y MATERIAL DE PLANTA

Elaboró la visita:

Firma


Atendió la Visita
Nombre: Lubin Barrios Tel.: 3148490415
71976731 Firma

Gráficos: fotos:

ALINEAMIENTO CALLE 105B

BARRIO: GUALCALA MES: SEPTIEMBRE

RESPONSABLE: RAFAEL BEYTAR



* SE REALIZA ALINEAMIENTO TOMA DE MEDIDAS DE ESPACIO PUBLICO, CARRIL, ANDEN Y ZONA VERDE
* ESTA UBICADO ENTRE LA CARRERA 109 Y 109A CON CALL 105 B
* EL PROYECTO QUEPA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS
  - ANDENES PUBLICOS. 1.50M
  - ZONA VERDE. 80 CM
  - ANCHO DEL CARRIL 6.M Y UNA LONGUITUD DE 70 M.
* ESTA CALLE CUENTA CON 10 LOTES CON MEDIDA DE (7,00X14,00) DE LOS CUALES SE VISITARON 10.

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-DO-12 Versión: 0
	LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES INTERNAS	Fecha de Aprobación: 28/01/08 Página: 1 de 1

Temática: PLANIFICACION PQR

Facilitador: Edgar Usuga

Fecha: 14 de septiembre 2023

Nº.	Nombre y Apellidos	Dependencia	Cargo	Firma
	EDUARDO JARAMILLO	GOBIERNO	INSPECTOR P	
	Jamison Cuesta J.	S.P.N.	T. Portivo	
	RAFAEL BEYTAR ROLANDON	SECRETARIA PLANEACION	CONTROL URBANO	
	Edgar Aguirre Usuga	planeación	técnico O	
	IVO CUESTA CUESTA	5. PLANEACION	CONTROL URBANISTICO	
	Jhonathan Perea M	5. Planeacion	Control Urbano	Jhonathan P

cronograma de actividad RAFAEL BEYTAR

PERIODOS del (

Tecnico: Rafael Beytar Blandon

LUNES (02)	OCTUBRE			MARTES (03)	OCTUBRE			MIÉRCOLE(04)	OCTUBRE			JUEVES (05)	OCTUBRE			VIERNES (06)	OCTUBRE		
HORA	ACTIVIDAD	EJECUTADA	OBSAERVACIONES	HORA	ACTIVIDAD	EJECUTADA	OBSAERVACIONES	HORA	ACTIVIDAD	EJECUTADA	OBSAERVACIONES	HORA	ACTIVIDAD	EJECUTADA	OBSAERVACIONES	HORA	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	OBSAERVACIONES
MAÑANA 8:00	029-0024-0010 Barrio 1° Mayo			MAÑANA 8:00 AM	Acto de inicio de obras del NUEVO HOSPITAL DE APARTADO Barrio Chinita			MAÑANA	044-0001-0004 Barrio P Quemao			MAÑANA 8;00 AM	Seguimiento PQR Reposo			MAÑANA 8:00 AM	Seguimiento PQR Reposo		
TARDE	Seguimiento PQR			TARDE	Seguimiento PQR			TARDE	Seguimiento PQR			TARDE	Seguimiento PQR			TARDE	Seguimiento PQR		

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDA	TIEMPO HRS		ACTIVIDAD	TIEMPO		ACTIVIDAD	TIEMPO		ACTIVIDAD	TIEMPO		ACTIVIDAD	TIEMPO	

cronograma de actividad RAFAEL BEYTAR

PERIODOS del [illegible]

Tecnico: Rafael Beytar Blandon

LUNES (11)				MARTES (12)		MIÉRCOLES (13)						JUEVES (14)				VIERNES (15)			
HORA	ACTIVIDAD	EJECUTADA	OBSAERVACIONES	HORA	ACTIVIDAD	EJECUTADA	OBSAERVACIONES	HORA	ACTIVIDAD	EJECUTADA	OBSAERVACIONES	HORA	ACTIVIDAD	EJECUTADA	OBSAERVACIONES	HORA	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	OBSAERVACIONES
MAÑANA 8:00	027-0162-0018 Barrio Obrero			MAÑANA 8:00 AM	027-225-0013 Barrio Obrero			MAÑANA	027-0242-0002 Barrio Obrero			MAÑANA 8;00 AM	027-0182-0015 Barrio Obrero			MAÑANA 8:00 AM	027-0005-0012 Barrio Obrero		
TARDE	Seguimiento PQR			TARDE	Seguimiento PQr			TARDE	Seguimiento PQR			TARDE	Seguimiento PQR			TARDE	EVENTO ENTREGA DE VEHICULO		

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDA	TIEMPO HRS		ACTIVIDAD	TIEMPO		ACTIVIDAD	TIEMPO		ACTIVIDAD	TIEMPO		ACTIVIDAD	TIEMPO	

cronograma de actividad RAFAEL BEYTAR

PERIODOS del (

Tecnico: Rafael Beytar Blandon

LUNES (18)				MARTES (19)		MIÉRCOLES (20)						JUEVES (21)				VIERNES (22)			
HORA	ACTIVIDAD	EJECUTADA	OBSAERVACIONES	HORA	ACTIVIDAD	EJECUTADA	OBSAERVACIONES	HORA	ACTIVIDAD	EJECUTADA	OBSAERVACIONES	HORA	ACTIVIDAD	EJECUTADA	OBSAERVACIONES	HORA	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	OBSAERVACIONES
MAÑANA 8:00	027-0144-0008 Barrio Obrero			MAÑANA 8:00 AM	027-0087-0008 Barrio Obrero			MAÑANA	PRQ vereda san Martin			MAÑANA 8;00 AM	001-0005-0002 Barrio Chinita			MAÑANA 8:00 AM	SEGUIMIENTO PQR		
TARDE	Seguimiento PQR			TARDE	Seguimiento PQR			TARDE	Seguimiento PQR			TARDE	Seguimiento PQR			TARDE	Seguimiento PQR		

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDA	TIEMPO HRS		ACTIVIDAD	TIEMPO		ACTIVIDAD	TIEMPO		ACTIVIDAD	TIEMPO		ACTIVIDAD	TIEMPO	

cronograma de actividad RAFAEL BEYTAR

PERIODOS del (

Tecnico: Rafael Beytar Blandon

LUNES (25)				MARTES (26)				MIÉRCOLE(27)				JUEVES (28)				VIERNES (29)			
HORA	ACTIVIDAD	EJECUTADA	OBSAERVACIONES	HORA	ACTIVIDAD	EJECUTADA	OBSAERVACIONES	HORA	ACTIVIDAD	EJECUTADA	OBSAERVACIONES	HORA	ACTIVIDAD	EJECUTADA	OBSAERVACIONES	HORA	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	OBSAERVACIONES
MAÑANA 8:00	030-0004-0017 Barrio Gualcala			MAÑANA 8:00 AM	030-0004-0018 Barrio Gualcala			MAÑANA	030-0004-0019 Barrio Gualcala			MAÑANA 8;00 AM	030-0004-0020 Barrio Gualcala			MAÑANA 8:00 AM	030-0004-0021 Barrio Gualcala		
TARDE	Seguimiento PQR			TARDE	Seguimiento PQR			TARDE	Seguimiento PQR			TARDE	Seguimiento PQR			TARDE	Seguimiento PQR		

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDA	TIEMPO HRS		ACTIVIDAI	TIEMPO		ACTIVIDAD	TIEMPO		ACTIVIDAD	TIEMPO		ACTIVIDAD	TIEMPO	

cronograma de actividad RAFAEL BEYTAR


PERIODOS del C

Tecnico: Rafael Beytar Blandon

LUNES (05)				MARTES (06)		MIÉRCOLES (07)						JUEVES (08)				VIERNES (09)			
HORA	ACTIVIDAD	EJECUTADA	OBSAERVACIONES	HORA	ACTIVIDAD	EJECUTADA	OBSAERVACIONES	HORA	ACTIVIDAD	EJECUTADA	OBSAERVACIONES	HORA	ACTIVIDAD	EJECUTADA	OBSAERVACIONES	HORA	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	OBSAERVACIONES
MAÑANA 8:00		XXXX		MAÑANA 8:00 AM	XXXX			MAÑANA	BARRIO OBRERO 027-0089-0017			MAÑANA 8;00 AM	BARRIO OBRERO 027-0170-0012			MAÑANA 8:00 AM	EVENTO firma del contrato nuevo HOSPITAL		
TARDE		XXXX		TARDE	XXXX			TARDE	Seguimiento POR			TARDE		Segmiento POR		TARDE	seguimiento POR		

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDA	TIEMPO HRS		ACTIVIDAD	TIEMPO		ACTIVIDAD	TIEMPO		ACTIVIDAD	TIEMPO		ACTIVIDAD	TIEMPO	



* SE REALIZA ALINEAMIENTO TOMA DE MEDIDAS DE ESPACIO PUBLICO, CARRIL, ANDEN Y ZONA VERDE
* ESTA UBICADO ENTRE LA CARRERA 109 Y 109A CON CALL 105 B
* EL PROYECTO QUEPA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS
  - ANDENES PUBLICOS. 1.50 m
  - ZONA VERDE. 80 cm
  - ANCHO DEL CARRIL 6.m Y UNA LONGUITUD DE 70 m.
* ESTA CALLE CUENTA CON 10 LOTES CON MEDIDA DE (7,00 x 14,00) DE LOS CUALES SE VISITARON 10.


Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADÓ	Código: F-ADM-CP-11
	ASISTENCIA Y/O PARTICIPACIÓN EN LA EMISORA INSTITUCIONAL ALCALDÍA DE APARTADÓ 100.9 FM	Versión: 0 Fecha de aprobación: 9-3-2021 Página 1 de 1

N°	Fecha	Hora	Motivo visita	Nombres y apellidos	Documento de Identidad	Dependencia / Institución	Teléfono	Firma
	21/09/2023	9:am	Familia protect.	Jubeth A Vásquez	39416608	SIS Entorno protectores D.	3216091274	
	21/04/2023	9:am	Familia protect.	ERICK. OLIVO MUÑOZ	71211342	SIS entorno Protectore	3003451345	ERICK OLIVO
	22/09/2023		Sandra Ruiz	S. Gobierno	39410917	S. Gobierno	3208975464	
	22/09/2023		Familia	Comisaría Familia	71946955	MUNICIPAL	3185240677	
			Buenaventura	Buenaventura Bolívar	39138851	Hacendonante	3128297349	
	25/09/23		Familia Protección	Heiron Mauricio Hernández	98593112	Salud	3144635574	
	25/9/23		Familia Protección	Luis E. Angel.	8187971	SMV	3117852713	
	26/9/23	07:35 a.m.	Prevención de VBG	Angi Xilena Sánchez	1077475348	SIS - Migrantes	3205052871	
	26-09-2023	8:00	ABC. DE LA CONSTRUCCIÓN	RAFAEL BOLIVAR BLANDON	12000718	SECRETARIA PLANEACION	3216066358	
	26/9/23	8:01	ABC.	Jhonathan Perea Ih	1027949168	Secretaria planeación	3003818828	Jhonathan P

Powered by CamScanner


Apartadó
Emisora
Alcaldía de Apartadó
EmisoraAlcaldia100.9FM
316 465 9487
828 8787



14 sept 2023 10:45:05
981 Calle 108
Apartadó
Antioquia





