

154

Cód. FO-ADQU-273

Versión. 5

Formato
**FO-ADQU Informe Parcial y/o Final de Interventoría de
Obra Pública**



Alcaldía de Medellín

Anexo 3.2 4: Maquinaria y equipos.

MAQUINARIA UTILIZADA EN OBRA Y MANTENIMIENTO

PROYECTO:CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

[illegible]

Nota: Se debe anexar los certificados de mantenimiento.

John W.

Contratista ambiental

CIELO E LOPEZ

Interventoría ambiental

756

Gasoline Engine | Motor Gasolina | Motor Gasolina

TE40ZX-XP

Technical Information | Informaciones Técnicas | Informações Técnicas

Part Number Código Código	004-039
Model Modelo Modelo	TE40ZX-XP
Product Producto Produto	Gasoline Engine Motor Gasolina Motor Gasolina
Cooling Method Refrigeración Refrigeração	Air Cooled Refrigerador Per Aire Refrigerado a Ar
Cylinders Cilindros Cilindros	Single Cylinder Monocilíndrico Monocilíndrico
Engine Type Tipo de Motor Tipo do Motor	4 Strokes 4 Tiempos 4 Tempos
Maximum Power Potencia Máxima Potência Máxima	4.0 HP
Rated Power Potencia Nominal Potência Nominal	3.5 HP
Displacement Desplazamiento Cilindrada	149 cc
Tank Capacity Capacidad del Tanque Capacidade do Tanque	No Tank Sin Tanque Sem Tanque
Oil Capacity Capacidad del Aceite Capacidade do Óleo	0.45 l
Recommended Oil Aceite Recomendado Óleo Recomendado	10W30
Maximum Speed Rotación Máxima Rotação Máxima	3400 RPM
Starting System Sistema de Arranque Sistema de Partida	Recoil Start Arranque Manual Manual Retrátil
Toolkit Juego de Herramientas Kit Ferramentas	Yes Si Sim
Oil Sensor Alerta De Aceite Alerta De Óleo	No No Não
Additional Feature Característica Adicional Característica Adicional	For Tamping Rammer Para Compactador de Solo Para Compactador de Solo

Logistic Information | Información Logística | Informações Logísticas

NCM	8407.90.00
Net Weight Peso Neto Peso Líquido	15 kg
Gross Weight Peso Bruto Peso Bruto	17 kg
Box Dimension Tamaño de la Caja Dimensão da Caixa	355 x 340 x 390 mm
EAN	7898438034352
Stacking Apilado Empilhamento (Box Cajas Caixas)	6

 Ricardo Guerra Barrientos Ingeniero Contratista	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: F-SST-057
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		Versión: 001
			Fecha: 30/11/2017
			Página 1 de 1
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y MAQUINAS			
MAQUINA/EQUIPO		CODIGO	
COMPRESOR SPEEDAIR		C37930	
TAREA		PERIODICIDAD	
LIMPIEZA EQUIPO EN GENERAL		DESPUES DE CADA USO	
CAMBIO DE ACEITE		CADA 1500 HORAS TRABAJADAS	
MANTENIMIENTO ELECTRICO		2 VECEZ AL AÑO	
CAMBIO DE FILTROS		CADA 500 HORAS TRABAJADAS	
CONTROL GENERAL DE LOS DISTINTOS COMPONENTES POR PARTE DEL SERVICIO DE ASISTENCIA AUTORIZADO		CADA 3000 HORAS TRABAJADAS	
SUSTITUCION DEL ELEMENTO SEPARADOR DE AIRE		CADA 2000 HORAS TRABAJADAS	
APROBACIÓN DEL LISTADO			
FECHA: 7/12/2019		FIRMA: 	
APROBADO POR: RICARDO GUERRA BARRIENTOS			
V°B° GERENCIA: RICARDO GUERRA BARRIENTOS			
OBSERVACIONES:			

157

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-057
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	Versión: 001
		Fecha: 30/11/2017
		Página 1 de 1

FICHA TECNICA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

CODIGO: C37930

FABRICANTE: SPEEDAIR

FECHA ENTRADA: 13/03/2023

FECHA FABRICACIÓN : 2015

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: compresores portátiles con caudal de 2 m³/min a 44 m³/min a presiones de 7 a 35 bar.

CONTACTOS

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	TELEFONO
JOSE IGLESIAS	TECNICO EN REPARACION	ALKICON	3127925927



 Ricardo Guerra Barrientos Ingeniero Contratista	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: F-SST-057
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		Versión: 001
			Fecha: 30/11/2017
			Página 1 de 1
HISTORIAL DE REVISIONES/REPARACIONES			
MAQUINA/EQUIPO		CODIGO	
COMPRESOR SPEEDAIR		C37930	
TAREA (DESCRIPCIÓN, HORAS, PERSONAL, REPUESTOS, IMPORTE, ETC)		HORA/Fecha	
Cambio de aceite y limpieza de motor ENCARGADO: ALKICON		INICIO: 2:00 pm 22-03-2023	
		FINALIZACIÓN: 4:00 pm 22-03-2023	
ENCARGADO:		INICIO:	
		FINALIZACIÓN:	
ENCARGADO:		INICIO:	
		FINALIZACIÓN:	
ENCARGADO:		INICIO:	
		FINALIZACIÓN:	

 Ricardo Guerra Barrientos Ingeniero Contratista	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-057
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	Versión: 001
		Fecha: 30/11/2017
		Página 1 de 1

FICHA TECNICA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

CODIGO: CP-2	FABRICANTE: HUSQVARNA
FECHA ENTRADA: 06/03/2023	FECHA FABRICACIÓN : 2023

DESCRIPCION DEL EQUIPO: CORTADORA DE PISO A GASOLINA

CONTACTOS			
NOMBRE	CARGO	EMPRESA	TELEFONO
JOSE IGLESIAS	TECNICO EN REPARACION	ALKYCON	3127925927



 Ricardo Guerra Barrientos Ingeniero Contratista	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: F-SST-057
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		Versión: 001
			Fecha: 30/11/2017
			Página 1 de 1
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y MAQUINAS			
MAQUINA/EQUIPO		CODIGO	
CORTADORA DE PISO		CP-2	
TAREA		PERIODICIDAD	
CAMBIO DE ACEITE		CADA 2 MESES	
LIMPIEZA DEL EQUIPO		CADA QUE SE UTILICE	
MANTENIMIENTO DE RODAMIENTOS		2 VECES AL AÑO	
APROBACIÓN DEL LISTADO			
FECHA: 7/12/2019		FIRMA: 	
APROBADO POR: RICARDO GUERRA BARRIENTOS			
VºBº GERENCIA: RICARDO GUERRA BARRIENTOS			
OBSERVACIONES:			

159

 Ricardo Guerra Barrientos Ingeniero Contratista	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-057
		Versión: 001
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	Fecha: 30/11/2017
		Página 1 de 1

HISTORIAL DE REVISIONES/REPARACIONES	
MAQUINA/EQUIPO	CODIGO
CORTADORA DE PISO	CP-2
TAREA (DESCRIPCIÓN, HORAS, PERSONAL, REPUESTOS, IMPORTE, ETC)	HORA/Fecha
ENCARGADO:	INICIO:
	FINALIZACIÓN:
ENCARGADO:	INICIO:
	FINALIZACIÓN:
ENCARGADO:	INICIO:
	FINALIZACIÓN:
ENCARGADO:	INICIO:
	FINALIZACIÓN:




LEIS[®] MAQUINARIAS

CORTADORA DE PAVIMENTOS

Una cortadora de hormigón tardío ergonómica, útil para servicios y trabajos de reparación pequeños tales como aceras, entradas y calles de la ciudad. Corta zanjas para la colocación de tubería así como canales para colocación de cables. Hace juntas de expansión en los pisos de concreto.

Las cortadoras Husqvarna poseen manillas ajustables para permitir bajas vibraciones y una posición de trabajo ergonómica. También su excelente distribución de peso permite una excelente estabilidad al cortar.



Cortadora de pavimentos tardíos


Marca	Husqvarna
Modelo	FS400LV
Origen	USA
Dimensiones	1067 x 508 x 991 mm
Peso	99 Kg

Motor

Motor	Honda GX390 (gasolina)
Hp	11
RPM	3600
Capacidad combustible	6.1 L

Equipo

Máxima Capacidad de disco	450 mm
Profundidad de corte	168 mm
Control de profundidad	Manual
Velocidad del eje del disco	2800 RPM
Enfriamiento	Aire forzado



Manillar Antivibración



Manubrio Ajustable




Indicador de Profundidad

Características:

- Cortadora de suelos de excelente diseño.
- Fácil de transportar y cargar.
- Tanque de agua integrado.
- Óptimo poder de transmisión hacia la cadena gracias al sistema Poly-V™.
- Manubrio ajustable y de poca vibración aumenta el confort del operador.

Martillos Picadores y Rompedores



Diseñados para durar

mac³

Competencia MAC3

Gracias a décadas de experiencia en la tecnología de aire comprimido, MAC3 controla cada paso del proceso de la fabricación de martillos neumáticos, con el objetivo de ofrecer una gama de productos eficientes y ergonómicos.


INGENIERÍA

Diseño y modelado 3D
de martillos neumáticos



MECANIZADO

Centros de mecanizado CNC
Perforación de cilindros enteros



FABRICACIÓN

Montaje hecho por operadores calificados



PRUEBAS

Validación del
rendimiento de
cada martillo

Desde el diseño hasta la entrega al usuario, MAC3 hace todo lo posible para proporcionar soluciones garantizando una calidad inigualable y duradera de sus martillos.

Nuevas perspectivas para la eficiencia

MAC3 presenta nuevas oportunidades desde el punto de vista de la **ergonomía** y de la **eficiencia**, gracias a la mejora continua de sus martillos neumáticos.

★ **EMPUÑADURAS ANTIVIBRATORIAS**
70% de reducción de vibraciones.

► Menos vibraciones que limitan el impacto negativo sobre el operador.

★ **SILENCIADO**

50% menos de emisión de ruido.

► Esto reduce significativamente los riesgos de daño en la audición del usuario.

★ **ENSAMBLAJE OPTIMIZADO**

40% menos de piezas móviles.

► Confiere una vida útil más larga mientras reduce las operaciones de mantenimiento.

★ **EFICIENCIA ENERGÉTICA**

40% más de productividad.

► Martillos más ligeros y más potentes que consumen menos energía: un operador puede realizar el mismo trabajo con menor impacto físico.

Nuestros productos están diseñados y fabricados por equipos calificados para ofrecer herramientas confiables y eficientes garantizando una ergonomía inigualable y un trabajo más seguro.

1 Cilindros mecanizados en una sola pieza


- Piezas de desgaste limitadas
- Durabilidad de la herramienta

2 Tratamiento térmico del cilindro

- Óptimas propiedades mecánicas
- Ninguna necesidad de lubricación

3 Tratamiento de superficie niquelado

- Mejor protección contra la corrosión



4 Acceso cómodo a la válvula de distribución

- Fácil mantenimiento

5 Impacto directo del pistón en el colchón de aire

- Rendimiento más alto
- Fiabilidad y durabilidad
- Facilidad de uso

6 Retenedor de pestillo o de tornillo de doble rosca

- Cambio de herramientas rápido y seguro



7 Empuñaduras ergonómicas disponibles

- Óptima seguridad para los operadores



Martillos Rompedores

POTENCIA y FIABILIDAD para todos los trabajos de media y pesada demolición en el sector de la construcción.



BB32



BB40
silenciado

Vibraciones amortiguadas

Reducir el impacto de las vibraciones sobre el operador se ha convertido en la mayor preocupación en ciertas áreas geográficas.

Los rompedores MAC3 con empuñaduras con sistema de antivibración tienen una fuerza de impacto equivalente a un rompedor estándar, y reducen en el mismo tiempo las vibraciones para el operador.



BB25
anti-vibración

Rompedores estándar

Los rompedores estándares están disponibles en versión básica o en versión silenciada, la que con su diseño delgado de silenciador ofrece la vista completa del trabajo mientras reduce significativamente el ruido. El silenciador puede suministrarse también en el kit que se adicionará después a un rompedor estándar.

Rompedores con diseño ergonómico mejorado

MAC3 ha creado soluciones para una óptima comodidad de uso junto con la seguridad mejorada de funcionamiento. El objetivo es de evitar los riesgos de heridas al usuario y limitar su exposición a los accidentes de trabajo.



★ **Protección de manos:** para mayor seguridad en el trabajo, en particular en las zanjas, hemos agregado las protecciones de manos para evitar daños a los dedos del operador manteniendo manejo fácil de rompedor.


★ **Gatillo de seguridad:** para impedir el accionamiento accidental de rompedor poniendo en peligro el operador, MAC3 ha diseñado un doble comando de seguridad. Para utilizar el martillo, el operador deberá accionar simultáneamente los dos gatillos opuestos.

Modelo	Silenciador (1)	Anti- vibración	Protección de manos	Seguridad (1)	Peso		Longitud		Cadencia de impacto golpes/min.	Consumo de aire		Enmangadura		
					kg	lb	mm	pulg.		l/s	pcm	Tipo	mm	pulg.
BB15	•	na	o	o	17.5	38	570	22.4	1 400	20	42.4	Hex	22 x 82	7/8" x 3 1/4"
BB15	•	na	o	o	19	41	596	23.5	1 400	20	42.4	Hex	25 x 108	1" x 4 1/4"
BB20	•	•	na	o	20.9	46	660	26.0	1 300	18.3	38.8	Hex	25 x 108	1" x 4 1/4"
BB25	•	•	na	o	24.2	53	718	28.3	1 300	20	42.4	Hex	28 x 160	1 1/8" x 6"
BB25	•	•	na	o	24.2	53	718	28.3	1 300	20	42.4	Hex	32 x 160	1 1/4" x 6"
BB27	•	na	o	o	26	57.3	704	27.7	1 200	20	42.4	Hex	28 x 160	1 1/8" x 6"
BB27	•	na	o	o	26	57.3	704	27.7	1 200	20	42.4	Hex	32 x 160	1 1/4" x 6"
BB32	o	na	o	o	32	71	704	27.7	1 150	20	42.4	Hex	28 x 160	1 1/8" x 6"
BB32	o	na	o	o	32	71	704	27.7	1 150	20	42.4	Hex	32 x 160	1 1/4" x 6"
BB40	o	na	o	o	38	84	720	28.3	1 100	26.7	56.5	Hex	28 x 160	1 1/8" x 6"
BB40	o	na	o	o	38	84	720	28.3	1 100	26.7	56.5	Hex	32 x 160	1 1/4" x 6"

• = estándar ; o = opción ; na = non aplicable ; (1) = obligatorio en las zonas que requieren marcado CE

Martillos Picadores y Cinceladores

PRECISIÓN y EFICIENCIA para todos los trabajos de demolición pequeña y mediana en la construcción, la minería y las canteras.



Martillos cinceladores

Estas herramientas son la solución fiable para aplicaciones que requieren mayor precisión, junto con una buena potencia de impacto.

Equipado con una empuñadura en "D", están disponibles en versión estándar o en versión con seguridad reforzada que impide el funcionamiento accidental del gatillo.


Cinceladores MAC3 integran un sistema de fijación de herramientas rápido y securizado.

Martillos picadores

Diseñados para aplicaciones en trabajos de demolición que requieren mayor potencia del impacto, picadores MAC3 se adaptan para las posiciones horizontales así como verticales.

Su diseño delgado permite fácil manejo, incluso en espacios restringidos.

Picadores MAC3 integran un sistema de fijación de herramientas rápido y securizado, con retenedor de tornillo o de pestillo.



Modelo	Seguridad (1)	Tipo de retenedor	Peso		Longitud		Cadencia de impacto golpes/min.	Consumo de aire		Enmangadura		
			kg	lb	mm	pulg.		l/s	pcm	Tipo	mm	pulg.
P5	o	tornillo	5	11	354	13.9	2 800	8.3	17.6	Hex	19 x 50	3/4" x 2"
P5	o	tornillo	5.1	11.3	364	14.3	2 800	8.3	17.6	Con	23/16 x 70	5/8" x 2 3/4"
P5	o	muelle	5	11	354	13.9	2 800	8.3	17.6	Rd	17,3	.680"
P5	o	muelle	5	11	354	13.9	2 800	8.3	17.6	Hex	14,7	.580"
P5	o	tornillo	5.1	11.3	364	14.3	2 800	8.3	17.6	Rd	17 x 60	43/64" x 2 23/64"
P5	o	tornillo	6.2	13.7	392	15.4	2 800	8.3	17.6	Rd	24 x 70	15/16" x 2 3/4"
P7	o	tornillo	7	15.5	437	17.2	2 200	15	31.8	Rd	24 x 70	15/16" x 2 3/4"
P7	o	tornillo	6.8	15	422	16.6	2 200	15	31.8	Rd	23 x 70	29/32" x 2 3/4"
P7	o	tornillo	6.8	15	422	16.6	2 200	15	31.8	RdHex	23 x 70	29/32" x 2 3/4"
P7	o	tornillo	7	15.5	420	16.5	2 200	15	31.8	Hex	19 x 50	3/4" x 2"
P9	o	tornillo	8.6	19	460	18.1	1 800	16.7	35.4	Rd	23 x 70	29/32" x 2 3/4"
P9	o	tornillo	8.6	19	460	18.1	1 800	16.7	35.4	RdHex	23 x 70	29/32" x 2 3/4"
P9	o	muelle	9	19.9	406	16	1 600	20	42.4	Rd	17,3	.680"
P9	o	muelle	9	19.9	406	16	1 600	20	42.4	Hex	14,7	.580"
P9	o	tornillo	8.6	19	475	18.7	1 800	16.7	35.4	Rd	24 x 70	15/16" x 2 3/4"
P9	o	tornillo	8.6	19	475	18.7	1 800	16.7	35.4	Rd	25 x 75	1" x 3"
P9	o	tornillo	8.6	19	475	18.7	1 800	16.7	35.4	Rd	26 x 70	1 1/32" x 2 3/4"
P9	o	tornillo	8.6	19	458	18	1 800	16.7	35.4	Hex	19 x 50	3/4" x 2"
P9	o	pestillo	9.8	21.6	495	19.5	1 800	16.7	35.4	Hex	22 x 82	7/8" x 3 1/4"
P13	o	tornillo	12.9	28.4	529	20.8	1 500	20	42.4	Rd	26 x 70	1 1/32" x 2 3/4"
P13	o	pestillo	14	30.9	584	23	1 500	20	42.4	Hex	22 x 82	7/8" x 3 1/4"
P13	o	tornillo	13	28.7	540	21.3	1 500	20	42.4	Rd	24 x 70	15/16" x 2 3/4"
P13	o	tornillo	13	28.7	540	21.3	1 500	20	42.4	Rd	25 x 75	1" x 3"

● = estándar ; ○ = opción ; (1) = obligatorio en las zonas que requieren marcado CE

Accesorios

Martillo	Tipo					
P5	Hex	✓	✓	✓		✓
P5	Con	✓	✓	✓*		✓
P5	Rd	✓	✓			✓
P7	Rd	✓	✓			✓
P9	Hex	✓	✓	✓	✓	✓
P9	Rd	✓	✓			✓
P13	Hex	✓	✓	✓	✓	✓
P13	Rd	✓	✓	✓*	✓*	✓
BB	Hex	✓	✓	✓	✓	incluida

* = necesita montaje de un collarín de fijación específico



Maletín P5

Picador P5 + 1 pico
+ 1 cinzel + 1 manguera



Anticongelante

Aceite anticongelante en latas de 2L
para condiciones invernales



MAC3 le propone una amplia oferta de equipos de aire comprimido para:

- aplicaciones en la construcción: **compresores móviles** desde 2,0 hasta 5,0 m³/min – 70 hasta 180 PCM
- chorreo y enlucido: **arenadora** de 70 L y **equipo de enlucido**
- aplicaciones industriales: **compresores estacionarios** desde 2 hasta 315 kW – 3 hasta 430 HP



www.mac3europe.com




Equipo conforme a la
normativa europea
en vigor.

10, Allée du Canal
F-42160 Saint Cyprien
Francia
tél: +33 (0)4 77 02 13 08
fax: +33 (0)4 77 02 20 28
email: contact@mac3europe.com

Distribuido por:

MARTILLOS ROMPEDORES



CARACTERÍSTICAS

- Cilindro de una pieza mecanizado en la masa
 - Número limitado de piezas
 - Mejor resistencia con el tiempo
 - Optimización del rendimiento
- Acero tratado
 - Optimización de las características mecánicas
 - Autolubricación para el funcionamiento
- Tratamiento de la superficie en el zincado
 - Una mayor protección contra la corrosión
- Golpe directo en el colchón de aire
 - Fiabilidad y longevidad
 - Comodidad de uso
- Distribución de fácil acceso
 - Un fácil mantenimiento
- Retenedor de pestillo
 - Cambios rápidos de herramientas
 - Seguridad del usuario

Ficha Técnica

Sierra Circular Bosch GKS 150

Gran rendimiento y resistencia para cortes brutos


- Asequible pero fiable: calidad Bosch a un precio asequible, la mejor opción para los profesionales que miran el precio.
- Facilidad de uso: - La visión clara del corte en la placa base aumenta la precisión del mismo - Robusta asa auxiliar para mayor estabilidad de corte
- Manejabilidad y fantástica ergonomía: - Diseño compacto, robustez, más potencia y menos peso - El diseño ergonómico y el material resistente aumentan la durabilidad



El paquete incluye:

- Llave macho hexagonal
- Caja de cartón
- 1 hoja de sierra circular, Eco for Wood, 184 x 2,2 / 1,4 x 20 mm,
- Tope paralelo (número de pieza de recambio: 1 600 A01 4HJ)

Potencia absorbida*	1.500 W
Diámetro del disco de sierra*	184 mm
Profundidad de corte (90°)*	64 mm



MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXCAVADORA

Vi030-6B

(S/N BF284 y superior)

Vi035-6B

(S/N BF938 y superior)

YANMAR

Puntos de inspección y servicio	Página
---------------------------------	--------

■ Inspección antes del arranque

Inspección y vuelta a llenar del agua de enfriamiento	139
Inspección y vuelta a llenar del aceite de motor	141
Inspección del nivel de combustible en el tanque de combustible y reabastecimiento de combustible	142
Inspección y vuelta a llenar del tanque de aceite hidráulico	144
Inspección de la tensión de la correa del ventilador	145
Inspección y vuelta a llenar de electrolito la batería	146
Engrasado	147
Inspección del equipo eléctrico	148

■ Cada 50 horas

Engrase del engranaje del giro y el cojinete de giro	279
Drenado del agua y depósitos en el tanque de combustible	279

■ Cada 100 horas

Limpieza del elemento del separador de agua	280
---	-----

■ Cada 250 horas

Inspección y ajuste de la tensión de la correa del ventilador	281
Inspección y limpieza del depurador de aire	283
Inspección y vuelta a llenar del aceite de lubricación para el reductor de velocidad de engranajes	285

■ Cada 500 horas

Reemplazo del filtro de combustible	289
Cambio del aceite de motor y del elemento del filtro de aceite de motor	291
Inspección y limpieza de la aleta del radiador y enfriador de aceite	293
Reemplazo del elemento del depurador de aire	294
Reemplazo del elemento del filtro de retorno de aceite hidráulico	295

■ Cada 1000 horas

Cambio del aceite de lubricación para el reductor de velocidad de engranajes de marcha	296
Cambio del aceite hidráulico y limpieza del elemento del filtro de aspiración	300
Inspección y ajuste de las holguras de las válvulas de admisión/escape	Consulte a su distribuidor

■ Cada 1500 horas

Inspección y ajuste de la bomba de inyección de combustible.	Consulte a su distribuidor
Inspección, limpieza y comprobación de la válvula de inyección de combustible.	Consulte a su distribuidor
Inspección del sistema de ventilación del cigüeñal	Consulte a su distribuidor

■ Cada 2000 horas

Limpieza del interior del sistema de enfriamiento	303
Inspección del acumulador	307

■ Listado de inspecciones y servicios periódicos

◇ : Verifique ○ : Suministre ● : Remplace □ : Ajuste (limpieza) ■ : Aceite y grasa

Artículos para la inspección y servicio		Diaria- mente	Cada 50 horas	Cada 100 horas	Cada 250 horas	Cada 500 horas	Cada 1000 horas	Cada 1500 horas	Cada 2000 horas
Información general	Verifique el desprendimiento y rotura de piezas	◇							
	Inspeccione los pernos y tuercas sueltos, reapretar	◇							
	Inspeccione el estado del motor	◇							
	Limpie	□							
Aceite de combustible	Compruebe y suministre aceite al tanque	◇(○)							
	Purgue el tanque de combustible		□						
	Separador de agua	◇							
	Cambie el elemento del filtro de combustible					●			
Aceite de lubricación	Aceite de motor	◇							
	Cambie el elemento del filtro de aceite del motor					●			
	Aceite de engranaje reductor de la marcha				○				
Agua de enfriamiento	Verifique y llene el agua de enfriamiento	◇							
	Compruebe la existencia de fugas de agua de enfriamiento	◇							
	Verifique y limpie las aletas del radiador					□			
	Inspeccione y ajuste la tensión de la correa del ventilador	◇			□				
	Sustituya el agua de enfriamiento								● dentro de dos años
	Limpie e inspeccione el sistema del agua de enfriamiento								● dentro de dos años
									●
Manguera de caucho	Inspeccione y cambie la tubería del aceite del combustible, tubería del agua de enfriamiento	◇			□				
Depurador de aire	Limpie el depurador de aire					●			
	Sustituya el elemento del depurador de aire								

Artículos para la inspección y servicio			Verifique	Suministre	● : Remplace	□ : Ajuste (limpieza)	■ : Aceite y grasa			
			Diana- mente	Cada 50 horas	Cada 100 horas	Cada 250 horas	Cada 500 horas	Cada 1000 horas	Cada 1500 horas	Cada 2000 horas
Sistema hidráulico	Aceite hidráulico	Compruebe, vuelva a suministrar	◇							
		Sustituya						●		
	Limpie el filtro de aspiración					□ 1.ª vez		□		
	Cambie el filtro de retorno					● 1.ª vez	●			
	Compruebe la existencia de anomalías en la bomba hidráulica		◇							
	Compruebe el funcionamiento del acumulador									◇
Grasa	Inspeccione las posiciones de engrase, engrase		■							
	Engrasado de los engranajes de giro y de los cojinetes de giro			■						
Tren	Inspeccione, ajuste la tensión de la oruga		◇							
Equipo de control	Compruebe el rendimiento, juego de las palancas de desplazamiento (pedales)		◇							
	Compruebe el rendimiento, juego de las palancas de control		◇							
	Compruebe el rendimiento, juego de la palanca de la pala		◇							
	Compruebe el rendimiento, juego del pedal de giro de la pluma		◇							
	Compruebe el rendimiento del dial de control del motor		◇							
Equipo eléctrico	Inspeccione las luces de trabajo, bocina		◇							
	Inspeccione la función del contador horario		◇							
	Inspeccione el funcionamiento del monitor LCD		◇							
	Inspeccione los indicadores LED		◇							
	Inspeccione si hay cables rotos, cortocircuitos, reapriete los terminales sueltos		◇							
	Inspeccione, suministre líquido de batería		◇							
	Compruebe la gravedad específica del electrolito							□ Según sea necesario		

167

7. Tabla de mantenimiento **261**

Artículos para la inspección y servicio		◇ : Verifique ○ : Suministre ● : Remplace □ : Ajuste (limpieza) ■ : Aceite y grasa							
		Diaria- mente	Cada 50 horas	Cada 100 horas	Cada 250 horas	Cada 500 horas	Cada 1000 horas	Cada 1500 horas	Cada 2000 horas
Motor	Inspeccione y ajuste la holgura de la válvula de escape y admisión								
	Inspeccione y ajuste la bomba de inyección de combustible						□		
	Inspeccione, limpie y compruebe la válvula de inyección de combustible							◇	
	Inspeccione el sistema de ventilación del cigüeñal							◇ Según sea necesario	

Nota :

Cuando la máquina se use en lugares de trabajo con polvo, limpie y reemplace el elemento del filtro dos veces o más frecuentemente que lo que se especifica en la tabla.

Es indispensable realizar las inspecciones y servicios periódicos para cumplir con los reglamentos de control de emisiones de la EPA (agencia de protección del medio ambiente).

Mantenga un registro de los resultados.

PART EQUIPOS

GESTIÓN DE SERVICIO TÉCNICO INTERNO EXTERNO Y POSVENTA REPORTE TÉCNICO

CÓDIGO:

FO_STP_15

FECHA DE VIGENCIA:

15/09/2014

FECHA Y HORA DE INICIO: 15/09/2014

LUGAR: San Antonio Pinar

2512

CLIENTE:

TÉLEFONO:

EQUIPO:

MODELO:

SERIE:

HOROMETRO: 78.11

TIPO DE TRABAJO DEL EQUIPO:

TEMPERATURA AMBIENTE:

TIPO DE SERVICIO:

DIAGNOSTICO ☐

MANTENIMIENTO ☒

ORDEN DE TRABAJO:

REPARACIÓN ☐

GARANTÍA ☐

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA Y/O SOLICITUD:

Mantenimiento preventivo 250 hrs

CAUSA DE LA FALLA:

Tiempo completado

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Cambio 8.11 hrs combustible
7.11 hrs Aceite Motor
7.11 hrs combustible
7.11 hrs Aceite Motor

ACCIONES PREVENTIVAS SUGERIDAS Y RECOMENDACIONES:

EQUIPO DISPONIBLE: SI ☐ NO ☐ POR QUE?

TIEMPOS DE ESPERA

FECHA	MOTIVO	HORAS	FECHA	MOTIVO	HORAS

REPUESTOS UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	CANT	DESCRIPCIÓN	CANT

OBSERVACIONES TÉCNICAS:

Cambio Aceite Motor 8.11 hrs
Cambio Aceite Motor 7.11 hrs
Cambio Aceite Motor 7.11 hrs
Cambio Aceite Motor 7.11 hrs

TÉCNICOS:

DETALLES TIEMPOS EMPLEADOS

FECHA	MOTIVO	HORAS	COMENTARIOS
	DIAGNÓSTICO		
	REPARACIÓN O INTERVENCIÓN		
	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO IDA		
	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO REGRESO		
	OTROS		

PARTEQUIPOS

GESTIÓN DE SERVICIO TÉCNICO INTERNO EXTERNO Y POSVENTA REPORTE TÉCNICO

CÓDIGO:

FO_STP_15

FECHA DE
VIGENCIA:

15/09/2014

FECHA Y HORA DE INICIO:

CLIENTE:

EQUIPO:

SERIE:

LUGAR:

TELÉFONO:

MODELO:

HOROMETRO:

2542

TIPO DE TRABAJO DEL EQUIPO:

TEMPERATURA AMBIENTE:

TIPO DE SERVICIO:

DIAGNOSTICO ☐MANTENIMIENTO ☒

ORDEN DE TRABAJO:

REPARACIÓN ☐GARANTÍA ☐

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA Y/O SOLICITUD:

Mantenimiento preventivo reductores de dirección
Cambio Aceite primeros 50 horas

CAUSA DE LA FALLA:

Mantenimiento de componentes

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

- Se limpió limpiando tapones de drenaje
- Se colocaron en posición de drenaje
- Se drenó aceite reductores
- Se llenó Aceite 50cc
- Se diagrama próximos mantenimientos

ACCIONES PREVENTIVAS SUGERIDAS Y RECOMENDACIONES:

- Realizar periódico, inspección visual y operacional
Cada el inicio de labor

EQUIPO DISPONIBLE:

SI ☒NO ☐

POR QUE?

TIEMPOS DE ESPERA

FECHA	MOTIVO	HORAS	FECHA	MOTIVO	HORAS

REPUESTOS UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	CANT	DESCRIPCIÓN	CANT
Aceite 50cc	50ml		

OBSERVACIONES TÉCNICAS:

La máquina está en buenas condiciones, todo en normalidad.
Se programó la siguiente para próximos mantenimientos 250h.

TÉCNICOS:

Antony Leal

RECIBI A CONFORMIDAD LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS TÉCNICOS SOBRE LA MÁQUINA, LOS CUALES APARECEN DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO

DETALLES TIEMPOS EMPLEADOS

FECHA	MOTIVO	HORAS	COMENTARIOS
	DIAGNÓSTICO		
	REPARACIÓN O INTERVENCIÓN		
	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO IDA		
	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO REGRESO		
	OTROS		

271

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA
78.298.471

NUMERO

PERALTA SOTO

APELLIDOS

NEIS ANTONIO

NOMBRES

NEIS P. SOTO

FIRMA





INDICE DERECHO

24-DIC-1974

FECHA DE NACIMIENTO
AYAPEL
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

B+

G.S. RH


M

SEXO

21-MAY-1993 MONTELIBANO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACION
ALMABEATRIZ REMIGIO LOPEZ



A-1302099-70152529-M-0078298471-20061115

0106906319A 02 175373940

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA

La empresa, INGENIERIA MULTIMODAL S.A.S. identificado con NIT 901.313.949- 6 certifica que el señor NEYS ANTONIO PERALTA SOTO identificado con C.C 78.298.471 de Ayapel – Córdoba; Se viene desempeñando como OPERADOR DE MINICARGADOR SOBRE RUEDAS desde el 20 septiembre de 2019 hasta la fecha, cumpliendo a cabalidad las competencias laborales y operacionales; Demostrando las habilidades y destrezas con la máquina, Conoce de los cuidados y de los peligros que conlleva operar estos equipos y su entorno

En constancia se firma a los 23 días del mes de marzo de 2023

Cordialmente,



OVER RAFAEL RUIZ PEREZ

C.C 15.674.375

Representante Legal.

Ingeniería Multimodal S.A.S

HISTORIA CLÍNICA OCUPACIONAL



Nit. 900.408.802 - 8
Código Prestador: 05001-11831
Calle 44 # 51 - 21 piso 3
Teléfono: 448 12 66
Medellín-Colombia



VERIFIQUE LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO USANDO EL CÓDIGO QR. Su alteración o falsificación es castigada con prisión
(Código Penal - Ley 9 - Art. 240, 242, 243)

IDENTIFICACION

Orden:	303740	Documento:	78298471
Nombre:	NEIS ANTONIO PERALTA SOTO	Sexo:	Masculino
Fecha nacimiento:	1974-12-24	Edad (años):	48
Fecha Diligenciamiento examen:	2023-01-11 10:43 am	Fecha impresión:	2023-03-23 09:11 am
Empresa:	Independiente	Empresa en misión:	
Celular:	3232890125	Teléfono	NO TIENE

CONCEPTO DE APTITUD

Diagnóstico	H526: Otros trastornos de la refracción R635: Aumento anormal de peso
Concepto de aptitud	No Presenta Restricción para Desempeñar el Cargo

Conclusiones y Recomendaciones

- No presenta comorbilidades de riesgo, ni sintomatología para el SARS Cov2./REQUIERE LENTES PARA LA LECTURA
- NO PRESENTA RESTRICCIÓN PARA EL CARGO
- USAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SUMINISTRADOS POR LA EMPRESA
- IMPLEMENTAR HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE
- RECOMENDACIONES PARA PREVENIR CONTAGIO POR SARS COV2:

Capacitar a los trabajadores en aspectos relacionados con la forma de transmisión del COVID- 19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social,

La higiene de manos con alcohol glicerinado o gel desinfectante se debe realizar siempre y cuando las manos están visiblemente limpias. Debe realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 - 30 segundos, y después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer.

En caso de tener síntomas gripales utilizar tapabocas y quedarse en casa.

Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, debe informar al empleador para que se pueda realizar el aislamiento preventivo en casa. El trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención que esta disponga para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social

Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa deben definir los Elementos de Protección Personal indicados para la protección personal de acuerdo con la labor para la prevención del SARS Cov2.

Uso del tapabocas en el transporte público y entidades de salud.

Hay que asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud con relación a la prevención del contagio por SARS Cov2.

Consultar programas de Promoción y Prevención en su EPS de acuerdo a la edad y género. (Resolución 412 Ministerio de Protección).

172

HISTORIA CLÍNICA OCUPACIONAL



"Su aliado en Salud Ocupacional"

Nit. 900.408.802 - 8
Código Prestador: 05001-11831
Calle 44 # 51 - 21 piso 3
Teléfono: 448 12 66
Medellín-Colombia



VERIFIQUE LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO USANDO EL CÓDIGO QR. Su alteración o falsificación es castigada con prisión
(Código Penal - Ley 9 - Art. 240, 242, 243)

Incluir el sistema de vigilancia Epidemiológica

Visual	No	Auditivo	No
Respiratorio:	No	Ergonómico:	No
Químico:	No	Cardiovascular:	No
Psicosocial:	No	Requiere estar en Sistema de Vigilancia Epidemiológica:	No

RECOMENDACIONES

Programa de Protección Cardiovascular y Metabólica

CONSULTAR NUTRICIONISTA. ACTIVIDAD FÍSICA DIARIA MÍNIMO 1/2 HORA. INGRESAR AL PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES DE LA EMPRESA.

Programa de Protección Osteomuscular

TRABAJO ESTÁTICO: VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ERGONÓMICAS DEL PUESTO DE TRABAJO. INDUCCIÓN EN HIGIENE POSTURAL Y PAUSAS ACTIVAS. DINÁMICO Y CARGAS: INDUCCIÓN EN MANEJO SEGURO DE CARGAS E HIGIENE POSTURAL. MOVIMIENTOS REPETITIVOS: PAUSAS ACTIVAS CON ÉNFASIS EN ESTIRAMIENTO Y DESCANSO DE LAS ZONAS INVOLUCRADAS. ADECUADA INDUCCIÓN POR PARTE DEL EMPLEADOR EN LAS NORMAS DE HIGIENE POSTURAL.

Programa de Protección Respiratorio

USE MASCARILLA O RESPIRADOR CON FILTRO EN CASO DE EXPOSICIÓN A QUÍMICOS O MATERIAL PARTICULADO. PROTECCIÓN DE VÍAS AÉREAS EN PERSONAS ASMÁTICAS EXPUESTAS A POLVO U OTROS ALERGENOS.

Otros

VIGILAR QUE EL TRABAJADOR TENGA EL TIPO DE PROTECCIÓN ADECUADA PARA LA TAREA SEGÚN LOS RIESGOS DEL OFICIO.

RESUMEN DE RESULTADOS

Columna y Osteomuscular	Realizado
Examen Físico	Realizado
Órganos y Sentidos	Realizado

Dr(a) JAIME GARCIA VERGARA
Registro: 50032-96
Licencia Salud Ocupacional: 7061-13
Médico Especialista Salud Ocupacional
Cédula de Ciudadanía : 71667243

NEIS ANTONIO PERALTA SOTO
Cédula de Ciudadanía : 78298471

HISTORIA CLÍNICA OCUPACIONAL



"Su aliado en Salud Ocupacional"

Nit. 900.408.802 - 8
Código Prestador: 05001-11831
Calle 44 # 51 - 21 piso 3
Teléfono: 448 12 66
Medellín-Colombia



VERIFIQUE LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO USANDO EL CÓDIGO QR. Su alteración o falsificación es castigada con prisión
(Código Penal - Ley 9 - Art. 240, 242, 243)

Señor usuario al usted firmar; esta autorizando a Labor y Salud la realización del examen médico, las ayudas diagnósticas con fines laborales y el tratamiento de los datos personales de acuerdo con la normatividad vigente.

USO EXCLUSIVO DEL TRABAJADOR - Res. 2346 de 2007 Art. 16



1.1 Datos Vehículos

Número único de identificación:	MC621364	Clase:	MINICARGADOR
Marca:	CATERPILLAR	Línea:	232D3
Tipo de carrocería:		Color:	AMARILLO
Modelo:	2022	Cilindraje:	0
Carga útil máxima:	0	Nro. motor:	CZ209340
Nro. serie:	CAT232D3PPWN00553	Nro. chasis:	CAT232D3PPWN00553
Nro. VIN:	CAT232D3PPWN00553	Subpartida arancelaria:	8429510000
Tipo de cabina:		Tipo de maquinaria:	CONSTRUCCION
Nro. de ejes:	0	Largo:	3233.0
Alto:	2254.0	Ancho:	1497.0
Peso bruto vehicular:	2879.0	Rodaje:	NEUMATICOS
Fecha matricula inicial:		Estado del vehículo:	REGISTRADO
Nro. de identificación o serie del GPS de proveedor nacional:	0890024366	Empresa de habilitación del dispositivo GPS de proveedor nacional:	GECOLSA S.A
Nro. de IMEI del GPS de proveedor nacional:		Tipo de dispositivo de proveedor nacional:	0
Origen del registro:	Importación		



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 111336

No. DE REGISTRO

MC621364

MARCA

CATERPILLAR

LINEA

232D3

AÑO MODELO

2022

TIPO DE MAQUINARIA

CONSTRUCCION

CLASE

MINICARGADOR

No. SERIE

CAT232D3PPWN00553

COLOR(ES)

AMARILLO

No. MOTOR

CZ209340

RODAJE

NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO

2879 Kg

ALTO

2254 mm

ANCHO

1497 mm

LARGO

3233 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

SANCHEZ RAVE MARIA ANTONIA

IDENTIFICACIÓN

C.C. 1.039.452.290

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTEYTTO ENVIGADO

FECHA REGISTRO
21-02-2023


FECHA EXPEDICIÓN
21-02-2023

FECHA VENCIMIENTO

ORIGEN
IMPORTACIÓN

DEC. IMPORTACIÓN
482022000820977

FECHA DE LEVANTE
14/12/2022



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
TM03000053691

Servicios Integrales 61733.7.8-1 06/22

Artículo:	MINICARGADOR - BOBCAT S175 #004			Código:	2897
Marca:	BOBCAT	Referencia:	S175	Serie:	A3L537661
Nombre Ccial:	0	Tipo Equipo:			ELECTROMECHANICO
Proveedor:	<Ninguno>			Capacidad:	
Nro.Factura:	0	Fec.Compra:	01/09/2022	Garantía Ini:	
Año Fabricación	2011	Tipo Motor:		Cód. Motor:	AW1855
Marca Motor:		Serie Motor:		Uni. Medida:	
		Potencia:		Frecuencia:	
		Voltaje:		Amperaje:	

Consec	Artículo	Detalle Reparación	Cantidad
--------	----------	--------------------	----------

Sucursal: 01-EQUIPOS ALKYCON**Orden Mmto.:103 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mmto: Preventivo - Fecha Ini: 15/12/2022 - Fecha Fin: 15/12/2022**

Horometro/kms: 1242,30

fecha: 14 julio de 2022

Se engrasa toda la maquina, y se hace revisión a todo el sistema hidraulico, se realiza inspeccion general al sistema electrico.

se envia extintor nuevo al operador.

Orden Mmto.:104 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mmto: Preventivo - Fecha Ini: 15/12/2022 - Fecha Fin: 15/12/2022

Horometro/kms: 1308,90

fecha: 23 de agosto de 2022

Se instala cinturon de seguridad a la maquina

Se realiza inspeccion general del equipo para optimas condiciones

Orden Mmto.:105 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mmto: Preventivo - Fecha Ini: 15/12/2022 - Fecha Fin: 15/12/2022

Horometro/kms: 1,00

fecha: 26 de septiembre de 2022

se realiza mantenimiento preventivo al sistema electrico

Se realiza mantenimiento al sistema hidraulico y se cambian mangueras

fecha: octubre 2022

Se realiza una inspeccion y mantenimiento preventivo al sistema hidraulico

Orden Mmto.:132 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mmto: Correctivo - Fecha Ini: 01/01/2023 - Fecha Fin: 01/01/2023

Horometro/kms: 4345,90

27 DICIEMBRE 2022

se repara el selenoide del equipo

se realiza mantenimiento al arranque

esta listo el equipo para trabajar con el respetivo mantenimiento

Orden Mmto.:133 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mmto: Preventivo - Fecha Ini: 01/01/2023 - Fecha Fin: 01/01/2023

Horometro/kms: 5345,90

cambio de filtro de aire aceite ,combustible

*se cambia aceite del motor

*se realiza un mantenimiento al sistema electrico

*se realiza un manenimiento mecanico para algunas fugas

el equipo esta listo para trabajar con su respectivo mantenimiento

Artículo:	MINICARGADOR - BOBCAT S175 #004			Código:	2897
Marca:	BOBCAT	Referencia:	S175	Serie:	A3L537661
Nombre Ccial:	0	Tipo Equipo:			ELECTROMECHANICO
Proveedor:	<Ninguno>			Capacidad:	
Nro.Factura:	0	Fec.Compra:	01/09/2022	Garantía Ini:	
Año Fabricación:	2011	Tipo Motor:		Cód. Motor:	AW1855
Marca Motor:		Serie Motor:		Uni. Medida:	
				Frecuencia:	
	Voltaje:	Potencia:	Amperaje:		

Consec	Artículo	Detalle Reparación	Cantidad
--------	----------	--------------------	----------

Sucursal: 01-EQUIPOS ALKYCON

Orden Mmto.:143 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mmto: Correctivo - Fecha Ini: 08/02/2023 - Fecha Fin: 08/02/2023

Horometro/kms: 0

minicargador de jrdan en santa fe de antioquia

*problema electrico se le cambia fusiboles y rele

enero 13 2023

se fue a santa fe de antioquia para cambiarle las 2 mangueras de la barredora y siistema hidraulico

es equipo esta listo para trabajar con su respectivo mantemiento

Orden Mmto.:205 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mmto: Correctivo - Fecha Ini: 20/03/2023 - Fecha Fin: 20/03/2023

Horometro/kms: 0

SE INSTALA BOMBILLA UZZ DELANTERA

REVISION DE FUSILES Y RELES

LISTO PARA TRABAJARLO

Orden Mmto.:383 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mmto: Correctivo - Fecha Ini: 01/05/2023 - Fecha Fin: 23/06/2023

Horometro/kms: 0

Se baja el motor para repararlo en bodega y se realiza los siguiente

- se cambio los 4 puntas de los inyectores

- se empaca la bomba de inyeccion

- se monta un piston nuevo

- se cambia una biela

- se cambia ala bujia de biela

- la culata se rectifica

* se intalan llantas nuevas

- se monta la bomba de inyeccion

- se cambia el sensor de rpm del motor

queda listo para trabajar

Orden Mmto.:384 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mmto: Preventivo - Fecha Ini: 23/06/2023 - Fecha Fin: 23/06/2023

Horometro/kms: 0

10 de mayo

se revisa en obra y se llevan los niveles de aceite a su nivel

se suministra extractor nuevo

queda listo para trabajar

Orden Mmto.:385 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mmto: Preventivo - Fecha Ini: 23/06/2023 - Fecha Fin: 23/06/2023

Horometro/kms: 0

se realiza cambio de aceite y mantenimiento en general

queda listo para trabajar

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Privada

500

Año 2017

4. Línea de formulario 482017000335926-4

6. DV. 8

11. Agente y nombres o Razón Social: ARCE MUÑOZ RAMIREZ CIA S.A.S

13. Dirección: CR 16 B 7 A 35

15. Teléfono: 2772958

16. Cód. Dpto: 48

17. Cód. Ciudad Municipal: 001

24. Número de identificación Tributaria (NIT): 802000833

25. DV: 8

26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS ASESORIAS EN NEGOCIOS INTERNACIONALES ANI

27. Tipo usuario: 26

28. Cód. usuario: 498

29. Número documento de identificación: 73127624

30. Apellidos y nombres: VELEZ VILLALOBOS FERNANDO

31. Clase importador: 02

32. Tipo declaración: Inicial

33. Cód.: 1

34. No. Formulario Anterior: XXXXXXXXXXXXX

35. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX

36. Cód. Aritmético: X

37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX

38. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX

39. Cód. Admón.: XX

40. Cód. lugar ingreso de las mercancías: CTG

41. Cód. Depósito: 13906

42. Manifiesto de carga No. 916212319

43. Año - Mes - Día: 2017 - 06 - 30

44. Documento de transporte No. FVJTG320C1

45. Año - Mes - Día: 2017 - 06 - 09

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: H&G EXPORT CORP

47. Ciudad: DORAL FLORIDA

48. Cód. País Exportador: 249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 202 NW 116TH AV OFC 439

50. E-mail: maquinas1978@hotmail.com

51. No. de factura: 104331

52. Año - Mes - Día: 2017 - 05 - 05

53. Cód. país procedencia: 916

54. Cód. Modo Transporte: 1

55. Código de Bandera: 221

56. Cód. Dpto. destino: 11

57. Sm. de transporte: CARI B EAM AMERICAN SHIPPING AGENCY LTDA

58. Tasa de cambio S. ex.: 3,035.83

59. Subpartida arancelaria: S429510000

60. Cód. Complementario: XX

61. Cód. Suplementario: XX

62. Cód. Modicidad: C200

63. No. cuotas a masas: XX

64. Valor cuota (USD): XXXX

65. Periodicidad del pago de la cuota: XX

66. Cód. país de origen: 248

67. Cód. Acuerdo: XXX

68. Forma de pago de la importación: 01

69. Tipo de importación: 01

70. Cód. país compra: 249

71. Peso bruto kgs.: 4,726.66

72. Peso neto kgs.: 4,726.66

73. Código de mercancía: PK

74. No. cuotas: 8

75. Subpartidas: 3

76. Cód. unidad comercial: U

77. Cantidad docs.: 2.00

Concepto	%	Valor	Total a Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	15,438,171	0	0	0
I.V.A.	5.00	11,438,171	4,022,000	4,022,000	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	0
Rescate	0	0	0	0	0
Total			4,022,000		0

78. Valor FOB USD: 25,250.00

79. Valor fletes USD: 718.68

80. Valor Seguros USD: 126.25

81. Valor Otros Gastos USD: 403.34

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD: 1,246.27

83. Ajuste valor USD: 0.00

84. Valor aduana USD: 26,496.27

85. Código registro de licencia: L

86. Número: 21957884

87. Cód. oficina: 3

88. Año: 2017

89. Programa No: XXXXXXXXXXXX

90. Cód. ítem del Producto: 0

91. Descripción de las mercancías (No incluya la descripción de las mercancías a importar con la señalada en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

92. DIM 3/3 D.O. M-047/ 17/0.- Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal. PRODUCTO: MINI CARGADOR FRONTAL, MARCA: BOBCAT, MODELO: S175, REFERENCIA: NO APLICA, SERIAL: A3L537661, USO O DESTINO: INDUSTRIAL, AÑO DE FABRICACION 2011, MOTOR DIESEL, MARCA DE MOTOR: KUBOTA, MODELO DEL MOTOR: V2403, SERIAL DEL MOTOR: AW1855, COLOR: VERDE, MONTADO SOBRE LLANTAS, CASINADO, CON SU CUCHARO FRONTAL Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, MERCANCIA USADA, CANT: 1.00 // PRODUCTO: MINI CARGADOR FRONTAL, MARCA: BOBCAT, MODELO: S175, REFERENCIA: NO APLICA, SERIAL: A3L537525, USO O DESTINO: INDUSTRIAL, AÑO DE FABRICACION 2011, MOTOR DIESEL, MARCA DEL MOTOR: KUBOTA, MODELO DEL MOTOR: V2403, SERIAL DEL MOTOR: AW1168, COLOR: VERDE, MONTADO SOBRE (continúa al respaldo)

93. Valor pagos anteriores: 0

94. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXX XXXXXXXXXX

95. Fecha: XXXX XX XX

96. Espacio reservado DIAN - Aduana aduanera

97. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

98. No. Aceptación declaración: 482017000335926

99. Fecha: 2017 07 01

100. Levante No.: 482017000335926

101. Fecha: 05-07-2017

102. Nombre: JUAN CAMILO ACUÑA P.

103. C.C. No.: C.C. 1047409044

104. Firma declarante: AGENCIA DE ADUANAS ASESORIAS EN NEGOCIOS INTERNACIONALES ANI S.A.S. NIVEL 2 NIT: 802000833-8

105. Espacio exclusivo para el sello de la Aduana (Fecha de emisión de este formulario)

106. 2017 JUN. - 1

107. Coloque el sello de la máquina registradora al dorso de este formulario

108. Recibo de pago de este formulario

109. Pago Total \$: 4,022,000

110. Bancolombia

111. 07716174

112. (415)7707212489953 / (802)07500291076718



Aceptación : 482017000335926-4
Sul ida : 8429510000

Página 1 de 1

105. Continuación descripción mercancías (incluya marcas, modelos y otros)

[illegible]

Fiel Copia del Original que
reposa en el archivo de la

Agencia de Aduanas
Asesorías en Negocios Internacionales
ANI S.A.S. - NIVEL 2
Archivo

AGENCIA DE ADUANAS
Asesorías en negocios
Internacionales
ANIS.A.S. - NIVEL 2
NIT. 802000.833-8



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 103109

No. DE REGISTRO
M0061538

MARCA
BOBCAT

LINEA
S175

AÑO MODELO
2011

TIPO DE MAQUINARIA
CONSTRUCCION

CLASE
MINICARGADOR

No. SERIE
A3L537661

COLOR(ES)
VERDE

No. MOTOR
AW1855

RODAJE
NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO

6220 Kg

ALTO

1938 mm

ANCHO

1676 mm

LARGO

3310 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

MARTINEZ PULLA JUAN ESTEBAN

IDENTIFICACIÓN

C.C. 70.879.182

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTEYTTO ENVIGADO

FECHA REGISTRO
18-07-2019

FECHA EXPEDICIÓN
30-08-2022

FECHA VENCIMIENTO

ORIGEN

IMPORTACIÓN

DEC. IMPORTACIÓN

482017000335926

FECHA DE LEVANTE

05/07/2017



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000050734

INTELCAN 61733.6.9-1 0719



**INSPECCION
PREOPERACIONAL BOBCAT
S175**

Locacion:	Area:
Nombre del Operador:	Fecha de Inspección:
Equipo:	Modelo:

		SAB	DOM	LUN	MART	MIE	JUE	VIE	OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN		B/M	B/M	B/M	B/M	B/M	B/M	B/M	
Estado Mecánico	Comprobar nivel y presión de aceite de motor								
	revisar nivel de combustible								
	revisar y purgar filtro separador de agua								
	revisar nivel de líquido refrigerante								
	controlar en la pantalla EMS la obstrucción del filtro de aire								
	comprobar nivel de aceite hidráulico								
	comprobar estanqueidad de los cilindros hidráulicos								
	revisar orugas, pasadores, cadenas, rueda motriz, rueda guía								
	lubricar bujes y pasadores del aguilón								
	lubricar corona exterior dentada del giro								
	revisar buen funcionamiento del manipulador de barras								
	observe los gases de escape								
	revisar estado de flexibles, conectores rápidos y protecciones								
	revisar estado de espejos								
	revisar estado de parabrisas								
	revisar radiador								
	revisar estado de correas del alternador, bomba de agua y aire								
	revisar batería								

OBSERVACIONES:

SEGURIDAD INTEGRAL.....COMPROMISO DE TODOS

Firma Operador

Vo. Bo. SUPERVISOR

221



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 111186

Nº. DE REGISTRO
MC490140

MARCA
SANY

LINEA
SY35U

AÑO MODELO
2022

TIPO DE MAQUINARIA
CONSTRUCCION

CLASE
EXCAVADORA

Nº. SERIE
SY003ACC12198

COLOR(ES)
AMARILLO

Nº. MOTOR
190191

RODAJE
ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS
PESO 3855 Kg
ALTO 2515 mm

ANCHO 1720 mm

LARGO 4915 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
BANCO DAVIVIENDA SA

IDENTIFICACIÓN
NIT 860.034.313

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

ARROYAVE HENAO JORGE ORLANDO

C.C. 8.466.177

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTEYTO ENVIGADO

FECHA REGISTRO
17-02-2023


FECHA EXPEDICIÓN
17-02-2023

FECHA VENCIMIENTO

ORIGEN
IMPORTACIÓN

DEC. IMPORTACIÓN
3520222000178164

FECHA DE LEVANTE
26/04/2022



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000053671



RECIBO DE CAJA No. 310492828

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: MEDELLIN 27/02/2023

VALOR TOTAL: 1,484,630.00

RECIBO DE: 602302130 - ARROYAVE HENAO JORGE ORLANDO

NUMERO DE IDENTIFICACION: 8466177

POR CONCEPTO DE: PAGO PÓLIZA TRC 400003852 CERTIFICADO 14783030

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. De Autorización	Entidad	Valor
PAGO EN BANCO	5638160	5638160	BANCOLOMBIA S.A.	1,484,630.00

OBSERVACIONES: PAGO PÓLIZA TRC 400003852 CERTIFICADO 14783030

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

USUARIO: IAGUIRRE

TES-08N-05/2019

TRANSACCIÓN INTERNA: 310492828



SANY

CALIDAD QUE TRANSFORMA EL MUNDO

EXCAVADORA HIDRÁULICA

SY35U



CARACTERÍSTICAS

- Peso operacional: 3.78 T
- Motor: Isuzu Yanmar 3TNV88F
- Potencia del motor: 24.4 HP
- Norma emisión: Tier 3
- Capacidad del Cucharón: 0.12 m3
- Zapatas: 300 mm
- Boom: 2.54 mts
- Brazo: 1.4 mts

BENEFICIOS SANY

- ✓ Excelente Rendimiento
- ✓ Alta Adaptabilidad
- ✓ Larga Vida Útil
- ✓ Bajo Costo de Mantenimiento



Monitoreo de Operación
y Gestión de Equipo
Plataforma Tecnológica **ROOTCLOUD**

EXCAVADORA HIDRÁULICA SY35U



180

EQUIPAMIENTO

Aire Acondicionado
Tercera Función Hidráulica
Cabina Abierta o Cerrada
Cabina Estándar ROPS / FOPS

DESCRIPCIÓN


Fabricación	SANY International Development LTD.
Clase de Vehículo	Maquinaria Industrial
Variante de Carrocería	Excavadora Hidráulica
Modelo	SY35U
Tipo de Combustible	Diesel

DIMENSIONES

Peso operación	3.780 kg
Capacidad del cucharón	0.12 m ³
Motor marca / modelo	Yanmar 3TNV88F
Potencia	20.4 / 2000 kW/rpm
Norma emisión	Tier 3
Desplazamiento	1.6 lts
Largo	4.915 mm
Ancho	1.720 mm
Alto	2515 mm
Ancho Zapatas	300 mm
Altura máx. excavadora	4.855 mm
Profundidad máx. excavadora	3.105 mm
Alcance máx. excavadora	5.465 mm
Velocidad de traslado	4.4 / 2.4
Velocidad de giro	9 rpm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuerza de excavación del brazo	18,2 KN
Capacidad de la cuchara	0,12 m ³
Fuerza de excavación del cucharón	30,4KN
Rueda portadora en cada lado	1
Desplazamiento del motor	1,6 litros
Modelo de motor	Yanmar 3TNV88 Tier 4 final
Potencia del motor	18,2 kW
Depósito de combustible	40L
Tanque Hidraulico	40L
Peso operativo	3,86 toneladas
Radiador	6.7L
Pluma estándar	Los 2.54m
Brazo estándar	1,4 m
Rueda de empuje en cada lado	4



Poliza Grupo 3415121900114 Materiales Agregados y Transpo

Ref. de Pago: 31513237680

INFORMACION GENERAL						
RAMO / PRODUCTO 103/ 155	POLIZA 3415122002137	CERTIFICADO 0	FACTURA	OPERACION	OFICINA MAPFRE CALASANZ	DIRECCION OF. MAPFRE CARRERA 45 A NO. 95 - 37 OF. 306 Y 40
TOMADOR DIRECCION	MATERIALES AGREGADOS Y TRANSPORTES SAS KR 49 57 51 CC VILLANUEVA LC 9926			CIUDAD MEDELLIN	NIT / C.C. 9004494647 TELEFONO 4238974	
ASEGURADO DIRECCION	JAIRO ANTONIO RAMOS GIRALDO KR 49 # 47 - 51 CC VILLANUEVA LC 992			CIUDAD MEDELLIN	NIT / C.C. 73116979 TELEFONO 4238974	FEC. NACIMIENTO
ASEGURADO DIRECCION	N.D. N.D.			CIUDAD N.D.	NIT / C.C. TELEFONO	GENERO
BENEFICIARIO DIRECCION	BANCOLOMBIA SA KR 5 37B 15 LC 208			CIUDAD BOGOTA D.C.	NIT / C.C. 8909039388 TELEFONO 4190577	
BENEFICIARIO DIRECCION	N.D. N.D.			CIUDAD N.D.	NIT / C.C. TELEFONO	
NOMBRE DEL CONDUCTOR JAIRO ANTONIO RAMOS GIRALDO					No. IDENTIFICACION	EDAD:

PARTICIPACION DE INTERMEDIARIOS				
NOMBRE DEL PRODUCTOR AGENCIA COMERCIAL DE SEGUROS LTDA	CLASE AGENCIA COLOCADORA	CLAVE 4278	TELEFONO 3684777	% PARTICIPACION 100

INFORMACION DE LA POLIZA									
FECHA DE EXPEDICION			VIGENCIA POLIZA				VIGENCIA CERTIFICADO		
DIA 11	MES 07	AÑO 2022	INICIACION	HORA 00 : 00	DIA 01	MES 07	AÑO 2022	No. DIAS 365	INICIACION
			TERMINACION	24 : 00	30	06	2023		TERMINACION

INFORMACION DEL VEHICULO ASEGURADO									
CODIGO FASECOLDA : 01626086					ACCESORIOS				
MARCA : CHEVROLET					REFERENCIA				
LINEA : FVR (1) FVR MT 7100CC TD 4X2					VALOR				
TIPO : VEHICULOS DE MAS DE 3.5 TON.					NO AMPARADO				
MODELO : 2012									
CIUDAD DE CIRCULACION : MEDELLIN PAIS : COLOMBIA									
USO : COMERCIAL									
SERVICIO : PUBLICO URBANO									
VALOR ASEGURADO : 129.600.000									
VALOR A NUEVO : 153.800.000									

COBERTURAS	VALOR ASEGURADO	AMPARO	DEDUCIBLE
1. COBERTURA AL ASEGURADO			
1.1 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL LUC	3.000.000.000,00		10% Min 2 (SMMLV)
2. COBERTURAS AL VEHICULO			
PERDIDA TOTAL POR DANOS Y TERRORISMO	129.600.000,00		10 % Min 3 (SMMLV)
PERDIDA TOTAL HURTO	129.600.000,00		10 % Min 3 (SMMLV)
PERDIDA PARCIAL POR DANOS Y TERRORISMO	129.600.000,00		10 % Min 3 (SMMLV)
PERDIDA PARCIAL POR HURTO	129.600.000,00		10 % Min 3 (SMMLV)
TERREMOTO, TEMBLOR Y ERUPCION VOLCANICA	129.600.000,00		10 % Min 3 (SMMLV)
3. COBERTURAS ADICIONALES			
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL Y CIVIL		SI AMPARA	NO APLICA
PROTECCION PATRIMONIAL		SI AMPARA	NO APLICA
GASTOS TRANS. POR PERDIDA TOTAL Hasta 1.50 SMDLV Por 30.00 Dias		SI AMPARA	NO APLICA
ASISTENCIA MAPFRE		SI AMPARA	NO APLICA
ACCIDENTES PERSONALES AL CONDUCTOR Hasta \$30,000,000		SI AMPARA	NO APLICA
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL		SI AMPARA	NO APLICA
AUXILIO PARALIZACION VEHICULO Hasta 8 SMDLV por 15 dias		SI AMPARA	NO APLICA

CLAUSULAS ANEXAS:		DESCUENTO POR NO RECLAMACION		SE ANEXAN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES	
VALORES EN PESO COLOMBIANO		GASTOS DE EXPEDICION		Valor en Pesos	
TOTAL PRIMA NETA		Subtotal en Pesos Colombianos		Impuesto a las Ventas	
4.626.720		0		879.077	
		4.626.720		5.505.797	

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL TOMADOR PAGARA LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA, A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA MISMA. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DE LA POLIZA Y DARA DERECHO A MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. A EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DEL CONTRATO Y SUS CERTIFICADOS Y ANEXOS.

PRIMER BENEFICIARIO

CLAUSULA PRIMER BENEFICIARIO

1. MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. acepta la cesion CLAUSULA PRIMER BENEFICIARIO

1. MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. acepta la cesion o endoso de esta poliza a favor del primer beneficiario hasta el monto de sus intereses y/o acreencias en caso de un siniestro que afecte las coberturas del vehiculo.

2. La presente poliza sera renovada por un periodo igual al señalado en la vigencia inicial, hasta la extincion del respectivo credito, siempre y cuando el tomador del seguro pague la correspondiente prima dentro de los primeros 15 dias calendario de vigencia de la renovacion.

Si el pago de la prima no se realiza en la oportunidad mencionada, se entendera que la Compania no reasumio los riesgos respectivos.

La aseguradora podra modificar y/o revocar la presente poliza, pero debera dar aviso al primer beneficiario sobre esta determinacion, con una anticipacion no inferior a treinta (30) dias calendario.

El presente anexo hace parte integrante de la poliza arriba citada. Los demas terminos de la poliza no modificados por esta clausula continuan vigentes.

ANEXO 6

PARTEQUIPOS

GESTIÓN DE SERVICIO TÉCNICO INTERNO EXTERNO Y POSVENTA REPORTE TÉCNICO

CÓDIGO

FO_STP_15

FECHA DE
VIGENCIA

15/09/2014

FECHA Y HORA DE INICIO: 11/09/14 12:00
 CLIENTE: _____
 EQUIPO: _____
 SÉRIE: 1241 123

LUGAR: _____
 TELÉFONO: _____
 MODELO: _____
 HOROMETRO: _____

3525

TIPO DE TRABAJO DEL EQUIPO: _____

TEMPERATURA AMBIENTE: _____

TIPO DE SERVICIO:

DIAGNOSTICO ☐

MANTENIMIENTO ☐

ORDEN DE TRABAJO

REPARACIÓN ☐

GARANTÍA ☐

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA Y/O SOLICITUD:

CAUSA DE LA FALLA:

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

ACCIONES PREVENTIVAS SUGERIDAS Y RECOMENDACIONES:

EQUIPO DISPONIBLE: SI ☒ NO ☐ POR QUE? _____

TIEMPOS DE ESPERA

FECHA	MOTIVO	HORAS	FECHA	MOTIVO	HORAS

REPUESTOS UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	CANT	DESCRIPCIÓN	CANT

OBSERVACIONES TÉCNICAS:

TÉCNICOS: _____

RECIBI A CONFORMIDAD LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS TÉCNICOS SOBRE LA MÁQUINA, LOS CUALES APARECEN DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO

FIRMA Y C.C. TÉCNICO

FIRMA, C.C. Y SELLO DEL CLIENTE

FECHA Y HORA FINALIZACIÓN

"Una Marca Que Evolucionó Contigo"

183

Cód. FO-ADQU-273	Formato FO-ADQU Informe Parcial y/o Final de Interventoría de Obra Pública	 Alcaldía de Medellín
Versión. 5		

Anexo 3.2 5: Registro capacitaciones.

184



Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha: DD 18 MM 7 AA 2023

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

LUGAR Y FECHA: Alcantarillado PITA7 18/07/2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Julian Villa

EMPRESA: Consorcio Alcantarillado PITA7

TEMA: ACOPIO DE MATERIALES PETREOS Y RCD EN ZONAS VERDES

HORA DE INICIO:

HORA DE TERMINACIÓN:

TIPO

INDUCCIÓN

☐

CHARLA INFORMATIVA

☐

COMITÉ CIUDADANO

☐

CAPACITACIÓN

☒

ENTRENAMIENTO

☐

OTRO

☐

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
Jhon Sanchez	656556	Ayudante	Guinco	
Jeison Ruiz		Ayudante	Guinco	
Jaiver Villegas	71353261	Oficial	Guinco	
Ferney Cano	71396421	Ayudante	Guinco	
Martin Cantillo	1066744230	Ayudante	Guinco	
Elkin Dario	1007298311	Oficial	Carlos Ramos	
Sebastian Lopez	1003084359	Ayudante	Carlos Ramos	
Jhon Fredy	10050335	Ayudante	Carlos Ramos	
Juan Esteban Londoño	1063165295	Ayudante	Carlos Ramos	
Manuel Mendoza	1063746537	Oficial	Carlos Ramos	
Areison Zapata	1038117365	Operador Maquina	PITA 7	
Ariel Chaverra	11806985	Oficial	PITA 7	
Rafael Santo	1063716627	Ayudante	Carlos Ramos	
Eduardo Parra	6122321	Ayudante	Carlos Ramos	

(Nombre)

Contratista

(Nombre)

Interventoría

185

Cód. FO-TICS-141	Formato FO-TICS Acta de reunión general	 Alcaldía de Medellín
Versión 5		

DATOS GENERALES							
Número de acta							
Secretaría o Departamento Administrativo:							
Subsecretaría o Subdirección:							
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		CONSORCIO PITA 7					
Lugar:	VEREDA LA FLORIDA	Fecha:	18/07/2023	Hora Inicio:	10:00 am	Hora Finalización:	10:30 am
Actividad o tema:	ACOPIO DE MATERIALES PETREOS Y RCD EN ZONAS VERDES	Anexa listado de asistencia					
		SI	X	NO			
Elaborado por:	JULIAN VILLA	Convocada por:	JULIAN VILLA				
Objetivo de la reunión:	EVITAR EL ACOPIO DE MATERIALE SEN ZONAS VERDES PARA EVITAR ASI LA AFECTACION DEL RECURSO.						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	TEMA
1	ACOPIO DE MATERIALES PETREOS Y RCD EN ZONAS VERDES.

DESARROLLO TEMÁTICO
<p>Se realiza capacitación al personal sobre el acopio de materiales en zonas verdes, donde se les indica la prohibición de dicha actividad, ya que con esto se viene afectando el recurso y el paisaje que se tenía antes de iniciar la obra.</p> <p>Con esta capacitación y actividad, queda claro para el personal donde se debe acopiar el material de la obra para evitar impactos negativos hacia el medio ambiente.</p>

[illegible]

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha:

DD 146

MM 07

AA 2023

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

LUGAR Y FECHA

NOMBRE DEL PROFESIONAL

EMPRESA:

TEMA

HORA DE INICIO.

HORA DE TERM. VAC. C.

TIPO

INDUCCIÓN

CHARLA INFORMATIVA

COMITÉ CIUDADANO

CAPACITACIÓN

ENTRENAMIENTO

OTRO

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPañIA	FIRMA
Arguon Zopola Tu.	1038113365	Operador	PIA 7	Arguon Zopola
Franc Villagosa	72353267	Oficial	Binco	Franc
Arturo Chaviza	71906985	Oficial	Binco	Arturo
Samir Sanchez	6565585	Asistente	Binco	Samir
SEISO Ruiz		Asistente	Binco	SEISO
Ornel Cano	71396471	Asistente	Binco	Ornel
Hector Cantillo Ruiz	10624430	Asistente	Binco	Hector
ELISA DOLIO	1002298311	Oficial	Carlos R.	ELISA DOLIO
RAFAEL SANTO	1063916627	Asistente	Carlos R.	RAFAEL
Sebastian Lopez	1003084359	Asistente	Carlos R.	Sebastian
Edardo Perra	10122721	Asistente	Carlos R.	Edardo
Ornel Pineda	10050335	Asistente	Carlos R.	Ornel
Juan Carlos Sanchez	1063163215	Asistente	Carlos R.	Juan Carlos
Manuel Hernandez	1063766537	Oficial	Carlos R.	Manuel

(Finger) John C. Ma
 (Harmon) C

15/2/2006

Contratista

Interventoria

187

Cód. FO-ADQU-273	Formato FO-ADQU Informe Parcial y/o Final de Interventoría de Obra Pública	 Alcaldía de Medellín
Versión. 5		

Anexo 3.2 6: Planilla de escombros y remisiones.

PLANILLA DE CONTROL DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES DE EXCAVACIONES

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

[illegible]

Nota: Se debe anexar los recibos de las volquetas y el volumen total entregado mensualmente certificado por la escombrera.

Contratista ambiental

Interventoría ambiental



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 28762

FECHA: 30/05/2011

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: Construcción de la vía

PLACA: 106374 KM: 106374 HORA INGRESO: 7:00 HORA SALIDA: 1:20

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	9.2	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

RECIBE



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 28664

FECHA: 30/05/2011

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: Pista de concreto

PLACA: 106374 KM: 106374 HORA INGRESO: 7:00 HORA SALIDA:

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	9.4	0.15
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

RECIBE



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 28802

FECHA: 1/06/2011

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: Construcción de la vía

PLACA: 106374 KM: 334374 HORA INGRESO: 10:50 HORA SALIDA:

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	9.5	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

RECIBE

謝安之北伐

**M.A.T.**

NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 28770

FECHA: 4/11/23

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA:

PLACA: 100

KM:

HORA INGRESO: 11:00

HORA SALIDA:

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	11	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

RECIBE

**M.A.T.**

NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 28727

FECHA: 24/07/23

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA:

PLACA:

KM:

HORA INGRESO: 11:00

HORA SALIDA: 12:00

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

RECIBE

**M.A.T.**

NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 28671

FECHA: 9/11/23

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA:

PLACA:

KM:

HORA INGRESO: 2:30

HORA SALIDA: 3:30

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	10	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

RECIBE



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.comNº REMISION
28678

FECHA: 5/7/23

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: RITA 7 parte 1/1

PLACA: 78334

KM: 108824

HORA INGRESO: 5:05

HORA SALIDA: 5:45

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	670	715
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

RECIBE



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 28729

FECHA: 5/7/23

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: RITA 7 parte 1/1

PLACA: 78334

KM: 108824

HORA INGRESO: 11

HORA SALIDA: 11

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

RECIBE



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

Nº 28811

FECHA: 6/07/23

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: C. PIA 7

PLACA: 78334

KM: 534123

HORA INGRESO: 9:00

HORA SALIDA: 1:30

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	95	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

RECEIVED



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.comREMISION
Nº 28742

FECHA: 11/03/23

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: CONCRETO PITA 7PLACA: 1111 KM: 12 HORA INGRESO: 12 HORA SALIDA: 14

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

REMISION
Nº 28788

FECHA: 11/03/23

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: CONCRETO PITA 8PLACA: 1111 KM: 8 HORA INGRESO: 8 HORA SALIDA: 10:15

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.comREMISION
Nº 28847

FECHA: 19/07/23

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: PILA 7 PAPAPLACA: 1111 KM: 206112 HORA INGRESO: 8:00 HORA SALIDA: 1

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

Nº REMISION
28915

FECHA: 19 / 07 / 20

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: Construcción P.T.A. 7 km. de la vía principal

PLACA: 10520 KM: HORA INGRESO: 4:20 HORA SALIDA:

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	10	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

RECIBE



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

Nº REMISION
28921

FECHA: 21 / 07 / 23

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: Construcción P.T.A. 7 km. de la vía principal

PLACA: 10520 KM: HORA INGRESO: 2:50 HORA SALIDA:

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	10	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

RECIBE

193



MAT
S.A.S.

NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214

matsa11@hotmail.com - contabilidadmato@gmail.com

REMISION
Nº 24634

FECHA: 30/06/23

DIA: 1 NOCHE:

FESTIVO:

OBRA:

PINTA 3 en Autocolor de Paredes en la casa

PLACA:

527065

KM:

287408

HORA INGRESO:

HORA SALIDA

13:10

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)	10m ³	
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					
OBSERVACIONES					

CONDUCTOR

[Signature]

RECIBE

[Signature]

**TRANS-EXCAVA S.A.S**

(604) 582 15 83
311 746 9519 - 312 258 3170
Calle 32 No. 87C - 26 Med- Col.
Transexcava@gmail.com

FECHA:	1.07.2023	Nº:	43524
OBRA:	Pila 7		
PLACA:	SET 678		
CUBO:	17.50		
MATERIAL:	Pila 7 Maquina		
DESPACHADOR:	[Signature]		
RECIBIDO:	Mauricio restrepo		

**TRANS-EXCAVA S.A.S**

(604) 582 15 83
311 746 9519 - 312 258 3170
Calle 32 No. 87C - 26 Med- Col.
Transexcava@gmail.com

FECHA:	07/07/2023	Nº:	43499
OBRA:	Pila 7		
PLACA:	TANQUE		
CUBO:	10.80		
MATERIAL:	PANTANO BOCA		
DESPACHADOR:	[Signature]		
RECIBIDO:	[Signature]		

**TRANS-EXCAVA S.A.S**

(604) 582 15 83
311 746 9519 - 312 258 3170
Calle 32 No. 87C - 26 Med- Col.
Transexcava@gmail.com

FECHA:	10.07.2023	Nº:	43940
OBRA:	Sewer in Prado		
PLACA:	OBR 145		
CUBO:	10.50		
MATERIAL:	Tierra Maquina		
DESPACHADOR:	[Signature]		
RECIBIDO:	[Signature]		

**TRANS-EXCAVA S.A.S**

(604) 582 15 83
311 746 9519 - 312 258 3170
Calle 32 No. 87C - 26 Med- Col.
Transexcava@gmail.com

FECHA:	10 Julio 2023	Nº:	43434
OBRA:	Pila 7		
PLACA:	Exp 205		
CUBO:	17.50		
MATERIAL:	Tierra Barrera C/m		
DESPACHADOR:	[Signature]		
RECIBIDO:	[Signature]		

**TRANS-EXCAVA S.A.S**

(604) 582 15 83
311 746 9519 - 312 258 3170
Calle 32 No. 87C - 26 Med- Col.
Transexcava@gmail.com

FECHA:	12-04-2023	Nº	43950
OBRA:	VITA 7 SOTANCO		
PLACA:	CHF 148		
CUBO:	10,50 m ³		
MATERIAL:	TIERRA CON MAQUINARIA		
DESPACHADOR:	[Signature]		
RECIBIDO:	Dario A.		

**TRANS-EXCAVA S.A.S**

(604) 582 15 83
311 746 9519 - 312 258 3170
Calle 32 No. 87C - 26 Med- Col.
Transexcava@gmail.com

FECHA:	13-04-23	Nº	44555
OBRA:	VITA 7 SOTANCO		
PLACA:	CHF 134		
CUBO:	10,50 m ³		
MATERIAL:	TIERRA CON MAQUINARIA		
DESPACHADOR:	[Signature]		
RECIBIDO:	[Signature]		

**TRANS-EXCAVA S.A.S**

(604) 582 15 83
311 746 9519 - 312 258 3170
Calle 32 No. 87C - 26 Med- Col.
Transexcava@gmail.com

FECHA:	14-07-23	Nº	44561
OBRA:	VITA 7 SOTANCO		
PLACA:	CHF 134		
CUBO:	10,50 m ³		
MATERIAL:	TIERRA CON MAQUINARIA		
DESPACHADOR:	JASALEMY TCHAWARAO		
RECIBIDO:	[Signature]		

**TRANS-EXCAVA S.A.S**

(604) 582 15 83
311 746 9519 - 312 258 3170
Calle 32 No. 87C - 26 Med- Col.
Transexcava@gmail.com

FECHA:	14-07-2023	Nº	45160
OBRA:	VITA 7 SOTANCO		
PLACA:	CHF 148		
CUBO:	10,50 m ³		
MATERIAL:	TIERRA CON MAQUINARIA		
DESPACHADOR:	[Signature]		
RECIBIDO:	Dario A.		

**TRANS-EXCAVA S.A.S**

(604) 582 15 83

311 746 9519 - 312 258 3170

Calle 32 No. 87C - 26 Med- Col.

Transexcava@gmail.com

FECHA:

15.07.23

Nº 44566

OBRA:

vita 7. sotereo

PLACA:

SNW 734

CUBO:

12.50 m³

MATERIAL:

TIERRA SECA. CON MAQUINARIA

DESPACHADOR:

Daniel Villalobos

RECIBIDO:

**TRANS-EXCAVA S.A.S**

(604) 582 15 83

311 746 9519 - 312 258 3170

Calle 32 No. 87C - 26 Med- Col.

Transexcava@gmail.com

FECHA:

17-7-23

Nº 44472

OBRA:

San Antonio de Prado
Acusturillado y bodega

PLACA:

X2B 703

CUBO:

10.50 m³

MATERIAL:

Tierra

DESPACHADOR:

Daniel Villalobos

RECIBIDO:

Andrés Gaitán



Girardota, julio 17 del 2.023

CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL

Datos Básicos Del Gestor

Nombre o razón social: **MINCIVIL SA**
NIT: **890.930.545**
Representante Legal: **Alexandra Greidinger Restrepo**
Teléfono de Contacto: **3212413773.**
Dirección: **Autopista Norte KM.24**
Municipio o Distrito: **Girardota – Antioquia**
Correo electrónico: **phurtado@mincivil.com**
Destino de los RCD: **Disposición Final**

Datos Básicos Del Generador

Nombre: **CONSORCIO PITA 7**
NIT: **901646363-1**
Representante legal: **Ricardo Guerra Barrientos**
Dirección: **Carrera 76 #3-36**
Teléfono: **3104648814**
Correo electrónico: **alcantarilladopita7@gmail.com**
Dirección de generación RCD: **Calle 56 sur entre carreras 67a y 87 San Antonio de prado Vereda La Florida**

Cantidades de RCD Recibidos del Generador por Tipo

Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador (t)
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	413,70
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	
1.4 Drywall (Fragmentado)	
Total, RCD recibidos (t)	413,70
Fecha de recepción de los RCD	6 de mayo 7 de julio del 2023

Atentamente,

Paula Andrea Hurtado Villa
GESTOR RCD
phurtado@mincivil.com

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

ANTIOQUIA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andres, Girardota - PBX: (60 4) 4037180
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín



Girardota, julio 6 del 2.023

CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL

Datos Básicos Del Gestor

Nombre o razón social: **MINCIVIL SA**
NIT: **890.930.545**
Representante Legal: **Alexandra Greidinger Restrepo**
Teléfono de Contacto: **3212413773.**
Dirección: **Autopista Norte KM.24**
Municipio o Distrito: **Girardota – Antioquia**
Correo electrónico: **phurtado@mincivil.com**
Destino de los RCD: **Disposición Final**

Datos Básicos Del Generador

Nombre: **CONSORCIO PITA 7**
NIT: **901646363-1**
Representante legal: **Ricardo Guerra Barrientos**
Dirección: **Carrera 76 #3-36**
Teléfono: **3104648814**
Correo electrónico: **alcantarilladopita7@gmail.com**
Dirección de generación RCD: **Calle 56 sur entre carreras 67a y 87 San Antonio de prado Vereda La Florida**

Cantidades de RCD Recibidos del Generador por Tipo

Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador (t)
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	606,76
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	
1.4 Drywall (Fragmentado)	
Total, RCD recibidos (t)	606,76
Fecha de recepción de los RCD	1 al 31 de mayo del 2023

Atentamente,

Paula Andrea Hurtado Villa
GESTOR RCD
phurtado@mincivil.com

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

ANTIOQUIA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andres, Girardota - PBX: (60 4) 4037180

MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín



Girardota, julio 25 del 2.023

CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL

Datos Básicos Del Gestor

Nombre o razón social: **MINCIVIL SA**
NIT: **890.930.545**
Representante Legal: **Alexandra Greidinger Restrepo**
Teléfono de Contacto: **3212413773.**
Dirección: **Autopista Norte KM.24**
Municipio o Distrito: **Girardota – Antioquia**
Correo electrónico: phurtado@mincivil.com
Destino de los RCD: **Disposición Final**

Datos Básicos Del Generador

Nombre o razón social: **GUINCO S.A.S**
NIT: **900336649-7**
Representante Legal: **Ricardo Guerra Barrientos**
Dirección domicilio: **Carrera 76 #3-36**
Teléfono: **3104648814**
Correo electrónico: guincosas@hotmail.com
Dirección de generación de RCD: **Calle 56 sur entre carreras 67ª y 87 Medellín**

Cantidades de RCD Recibidos del Generador por Tipo

Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador (t)
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	225
1.4 Drywall (Fragmentado)	
Total RCD recibidos (t)	225
Fecha de recepción de los RCD	Mayo y Junio del 2.023

Atentamente,

Paula Andrea Hurtado Villa
GESTOR RCD
phurtado@mincivil.com

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

ANTIOQUIA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andres, Girardota - PBX: (60 4) 4037180
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

198

Anexo 3.2 7: Planilla de residuos sólidos.

200

Cód. FO-ADQU-273

Versión. 5

Formato
**FO-ADQU Informe Parcial y/o Final de Interventoría de
Obra Pública**



Alcaldía de Medellín

Anexo 3.2 8: Control de sustancias químicas.

Interventoría ambiental

Cód. FO-ADQU-273	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 5	FO-ADQU Informe Parcial y/o Final de Interventoría de Obra Pública	

202

Anexo 3.2 9: Evaluación Socio Ambiental.

29



Alcaldía de Medellín
Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SOCIO-AMBIENTAL DE LA OBRA JULIO

Proyecto: INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA SAN ANTONIO DE PRADO

Interventoría: ECOVIAS S.A.S

Contratista: CONSORCIO PITA 7

Requerimiento Socio-Ambiental	Item	Parámetro a Evaluar	Aplica	No Aplica	100%	50%	0%	Periodicidad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	MENSUAL	Observaciones
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL CONTRACTUAL	G1	El documento del PASAO se encuentra debidamente actualizado y cuenta con las aprobaciones correspondientes.	X			Cumple parcialmente		Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	El PASAO ya se encuentra aprobado.
	G2	Se diligencian mensualmente y de manera completa los formatos de seguimiento y monitoreo que son responsabilidad del contratista y se entregan a la interventoría en la fecha acordada.	X			Cumple parcialmente		Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	

G3	El residente ambiental labora el tiempo exigido en el contrato y cumple satisfactoriamente sus funciones.	X		Cumple				Diaria	100%	100%	100%	100%	100%
G4	El residente social labora el tiempo exigido en el contrato y cumple satisfactoriamente sus funciones.	X		Cumple				Diaria	100%	100%	100%	100%	100%
1.0	La brigada cuenta con el equipo mínimo (escobas, palas, carretillas, bolsas).	X		Cumple				Diaria	100%	100%	100%	100%	100%
1.1	El contratista limpia las vías de acceso de los vehículos de carga, una distancia de 100 m, al final de la jornada o cuando la Interventoría lo requiera para que estas permanezcan libres de escombros y/o de cualquier tipo de residuo.	X		Cumple				Diaria	100%	100%	100%	100%	100%

1.6	Se lleva adecuadamente un registro de generación de Residuos.	X		Cumple			Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	
1.7	Se cuenta con el servicio de recolección de residuos ordinarios prestado por una E.S.P.	X		Cumple			Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	
1.8	Se entregan los residuos Peligrosos a una empresa autorizada con licencia ambiental para tal fin. Se cuenta con los certificados de disposición final.						Mensual						
1.9	El Acopio de Residuos cumple con los lineamientos de la Guía socioambiental	X		Cumple			Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	

1.2	Se realiza limpieza general del frente de obra una vez termina la jornada diaria o cuando es exigido por la interventoría y/o el contratante.	X		Cumple				Diaria	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Se utilizan canecas para la recolección de residuos sólidos según los sitios concertados con la Interventoría y con el código de colores establecido.	X		Cumple				Diaria	100%	100%	100%	100%	100%
1.4	La brigada cuenta con el personal exigido en los pliegos de condiciones		X					Diaria					
1.5	La Brigada cumple las funciones establecidas en el Guía socioambiental y/o PASAO.		X					Diaria					

**PROGRAMA
MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS**

205

**MANEJO DE
RESIDUOS
ESPECIALES DE
CONSTRUCCION**

1.14	Se separan las demoliciones en concreto, las rocas o fragmentos de roca, el material de excavaciones, el pavimento flexible y base granular, para su posterior reutilización o reciclaje	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.15	La disposición final de escombros se hace en los sitios aprobados en el PASAQ, los cuales cumplen con la legislación ambiental vigente	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.16	Se diligencia diaria y adecuadamente el formato de disposición de escombros.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

1.10	Los escombros son retirados del frente de obra y su área de influencia directa y dispuesta en sitios autorizados, dentro de las 24 horas siguientes a su generación .	X		Cumple		Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.11	Existen acopios temporales para escombros con volúmenes superiores a 5 m ³ por 250 metros de Intervención.	X		Cumple		Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.12	Las zonas verdes y ronda hidráulica de cuerpos de agua se encuentran libres de disposición temporal de escombros.	X		Cumple		Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.13	Los andenes y senderos peatonales se encuentran libres de disposición temporal de escombros	X		Cumple		Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2	Los vehículos utilizados en obra cuentan con certificación de emisiones atmosféricas vigente o la correspondiente Revisión Técnico Mecánica	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
2.3	El mantenimiento de la maquinaria utilizada en la obra es el requerido según las hojas de vida de cada una de las máquinas.	X		Cumple			Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	

1.17	Se entrega mensualmente a la interventoría el certificado en el que consta el volumen de escombros dispuesto en la escombrera aprobada	X	Cumple			Mensual	50%	50%	50%	50%	50%	50%
2.0	Se humedece la superficie de la vía y se efectúa barrido previo, cuando se usan compresores para su limpieza	X	Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1	En vecindad de núcleos institucionales, se trabaja bajo ciclos de 2 horas continuas de ruido, seguidas de 2 horas continuas de descanso, o los intervalos que se logren concertar con la interventoría.	X	Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.7	Se realiza humedecimiento de las vías desprovistas de acabados, dos veces por día o cuando es exigido por la interventoría y/o el contratante	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.8	La mezcla asfáltica se calienta en fogones portátiles a gas						Diaria							
2.9	Existe cubrimiento con malla protectora para emisiones fugitivas en edificaciones mayores a 3 pisos						Diaria							
2.10	Los materiales pétreos almacenados temporalmente en obra permanecen perfectamente cubiertos	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

[illegible]

**PROGRAMA DE USO
Y
ALMACENAMIENTO
DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN**

3.3	Las zonas verdes definitivas se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.4	Los andenes y senderos peatonales se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.5	La protección de los materiales de construcción y / o reutilizables, se hace con plásticos, lonas o mallas.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.6	Los agregados y materiales son suministrados de sitios aprobados en el PASAO y que cumplen con la legislación ambiental vigente.	X		Cumple			Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

3.0	Se adecuaron bodegas, almacenes y patios de almacenamiento de materiales según las necesidades de la obra.	X		Cumple		Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1	Los materiales de construcción ubicados temporalmente en el frente de obra se almacenan de acuerdo a las exigencias de la Guía socioambiental.	X		Cumple		Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2	Se lleva diariamente al frente de obra los materiales pétreos programados para una jornada laboral (1 día) o máximo 3 días previa justificación y V.B. de la Interventoría. (Excluyendo los centros de acopio aprobados por la interventoría).	X		Cumple		Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**PROGRAMA PARA
LA PROTECCION
DEL SUELO**

4.2	Las excavaciones se encuentran señalizadas según la Guía.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.3	Se clasifica y separa el suelo orgánico y el material vegetal resultante de las actividades de excavación	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.4	Se hace protección de canales de escorrentía (canalización). Se evitan procesos de erosión.	X		Cumple			Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.5	No se evidencia derrame de hidrocarburos (aceites o combustibles) en el suelo	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.6	Los escombros almacenados temporalmente en obra se ubican a 1 metro o más de distancia de las excavaciones.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

3.7	Se cuenta con las certificaciones mensuales de cada uno de los proveedores empleados.	X		Cumple			Mensual	100%	100%	100%	100%	100%
3.8	Se clasifica y separa el material que se puede reutilizar, según el programa de residuos sólidos	X		Cumple			Diaria	50%	50%	50%	50%	50%
4.0	La excavaciones mayores a 1.5 m de profundidad están entibadas y/o cumplen con las especificaciones coordinadas con la interventoría	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%
4.1	La mezcla de concreto se hace en plataforma metálica, plástico o madera de tal forma que no se contamina el suelo.	X			Cumple parcialmente		Diaria	50%	50%	50%	50%	50%

5.5	Se aplica el procedimiento para el suministro de combustible a maquinaria y equipo aprobado en el PASAO	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.6	Se tienen contemplados dentro del Plan de Contingencia los riesgos por accidentes con SQ y es socializado con el personal de la obra.	X		Cumple			Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.0	Las máquinas que laboran para la obra se encuentran en perfecto estado de operación y se les ha realizado el mantenimiento exigido en sus hojas de vida	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

5.0	Cuenta con un listado completo de todas las sustancias químicas utilizadas en la Obra	X		Cumple			Semanal	100%	100%	100%	100%
5.1	Cuenta con las hojas de seguridad de todas las Sustancias Químicas Peligrosas utilizadas en la Obra	X		Cumple			Semanal	100%	100%	100%	100%
5.2	El acopio de SQ cuenta con la señalización informativa y preventiva pertinente	X		Cumple			Semanal	100%	100%	100%	100%
5.3	Las SQ y el acopio poseen el etiquetado de riesgos de la ONU	X		Cumple			Semanal	100%	100%	100%	100%
5.4	No se presenta incompatibilidad entre las SQ en el almacenamiento o manipulación	X		Cumple			Diario	100%	100%	100%	100%

**PROGRAMA PARA
EL MANEJO DE LAS
SQ PELIGROSAS**

6.4	El Formato de listado de Vehículos en obra permanece debidamente diligenciado y actualizado	X		Cumple			Diario	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.5	Los vehículos cuentan con extintores adecuados con carga vigente	X		Cumple			Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.6	La maquinaria de obras es movilizad mediante camabaja para los casos que así lo ameriten por sus características físicas.	X		Cumple			Diario	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.7	Se lleva a cabo el mantenimiento rutinario, preventivo y correctivo de los vehículos, maquinaria y equipo de la obra.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

6.1	Las volquetas y vehículos cuentan con la revisión técnico mecánica y con toda la documentación exigida por las normas vigentes	X	Cumple		Diario	100%	100%	100%	100%	100%	
6.2	La movilización de maquinaria y equipos se realiza cumpliendo con las exigencias de la Guía de manejo socioambiental y los compromisos pactados en el PASAO	X	Cumple		Diario	100%	100%	100%	100%	100%	
6.3	Las Volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con el Decreto Único Ambiental 1076 de 2015 (Estado del platón y cubrimiento de la carga)	X	Cumple		Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	

**PROGRAMA DE
PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN DE
CUERPOS DE AGUA
Y REDES**

7.6	No se realizan vertimientos de aceites y otras sustancias o residuos a la calle, los sumideros, pozos y redes.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.7	Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o adoquines, utilizando mecanismos de discos de Tungsteno, se tienen debidamente adecuados sistemas de tratamiento para el vertimiento resultante.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.8	Cuando se realizan derrames accidentales de combustibles o aceites se atienden de manera inmediata como lo señala el Plan de Contingencia		X				Diaria							

7.0	Se tienen debidamente protegidos los sumideros del frente de obra y los que la interventoría defina	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%
7.2	Se tienen debidamente plafonadas y demarcadas las cajas de inspección ubicadas en el frente de obra		X				Diaria					
7.3	Los sumideros presentes en el frente de obra permanecen libres de materiales de construcción y en perfectas condiciones de funcionamiento	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%
7.5	Las cajas presentes en el frente de obra permanecen libres de materiales de construcción y en perfectas condiciones de funcionamiento	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%

8.0	Los tratamientos silviculturales ejecutados cuentan con permiso de la Autoridad Ambiental	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.1	Se cumple con todas las exigencias de la Resolución de la Autoridad Ambiental que aprobó los tratamientos silviculturales	X		Cumple			Semanal	100%	100%	100%	100%	100%		
8.2	Las especies vegetales sembradas cuentan con el mantenimiento requerido y exigido por la Resolución de aprovechamiento Forestal o las especificaciones técnicas de la SIF		X				Semanal							
8.3	Las labores silviculturales son debidamente aisladas del espacio circundante		X				Diaria							

7.9	Cuando se realiza mantenimiento de maquinaria pesada en obra, se lleva a cabo en los puntos autorizados y se coloca polietileno que cubra y aisle la totalidad del área donde se realiza ésta actividad.	X					Cumple parcialmente		Diaria	50%	50%	50%	50%	50%				
7.10	Se certifica el tratamiento de las aguas resultantes de los baños móviles	X							Mensual									
7.11	El lecho de la quebrada y sus cercanías no presenta escombros o contaminación generada por la obra.	X							Diaria									
7.11	El material resultante de desarenadores es dispuesto adecuadamente como Residuo Especial.	X							Semanal									

8.8	Los residuos vegetales propios de la realización de los diferentes tratamientos silviculturales son retirados del frente de obra una vez termina la jornada diaria	X			Cumple parcialmente		Diaria	50%	50%	50%	50%	50%	
8.9	El acopio de material vegetal no supera los 1.5 m de altura, y permanece protegido de la circulación vehicular como también de la intemperie.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
8.10	Se tiene identificadas la fauna y flora que será afectada en el proyecto para su manejo.	X		Cumple			Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	
8.11	No se evidencia la extracción, caza, comercialización de las especies de fauna y flora de la zona.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	

8.4	Los árboles son trasladados siguiendo las exigencias establecidas en el manual de silvicultura y en el permiso de la autoridad ambiental	X										Diaria									
8.5	Los árboles son sembrados cumpliendo con el procedimiento recomendado en la Resolución de aprovechamiento Forestal o las especificaciones técnicas de la SIF	X										Diaria									
8.6	Los árboles sembrados cuentan con un tutor y el mismo cumple la función de mantener el árbol es estado perpendicular	X										Semanal									
8.7	La siembra de grama o coberturas es realizada según las especificaciones técnicas de la SIF	X										Semanal									

10.0	El perímetro del frente de obra se encuentra debidamente demarcado según las exigencias de la Guía socio ambiental y el cerramiento aprobado en el PASAO	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
10.1	Se tienen habilitados senderos peatonales sobre todo el frente de obra de acuerdo a lo definido en el PASAO, la Guía socioambiental y el PMT	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
10.2	La obra cuenta con los suficientes avisos preventivos e informativos, según las exigencias de la Guía socioambiental y los compromisos del PASAO	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	

8.12	Se prohíbe el cuidado de animales callejeros por personal de la obra.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
8.13	Se hizo el ingreso en el Sistema del Arbol Urbano (SAU), de los individuos entregados en el proyecto.		X				1 vez						
9.0	El contratista emplea instrumentos para regular el suministro de agua en los procesos.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
9.1	Se cuenta con iluminación de bajo consumo (ahorradoras) en campamentos e instalaciones temporales.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
9.2	Se aprovecha el agua lluvia en actividades de limpieza	X		Cumple			Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	
9.3	Se realiza un seguimiento al consumo de agua y energía en los frentes de obra	X		Cumple			Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	

**AHORRO Y USO
EFICIENTE DE AGUA
Y ENERGIA**

MANEJO DE
CAMPAMENTOS E
INSTALACIONES
TEMPORALES

10.8	Los senderos peatonales poseen conectividad, guían de un origen a un destino.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10.9	La obra posee todos los senderos peatonales necesarios según el PASAO y el PMT	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10.10	Las instalaciones temporales permanecen debidamente señalizadas	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10.11	Las señales informativas, preventivas y reglamentarias cumplen con las exigencias del Manual de Señalización Vial	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10.12	Se garantiza el acceso vehicular a los garages o se le da alguna solución alternativa conforme al usuario del garage	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

10.3	La señalización se encuentra limpia y en buen estado.	X		Cumple		Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
10.4	Los senderos peatonales se encuentran completamente aislados del flujo vehicular y de las actividades propias de la obra.	X		Cumple		Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
10.5	Los senderos peatonales son protegidos por barreras cuando limitan con el flujo vehicular.	X		Cumple		Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
10.6	A los predios afectados por la construcción de las obras se les garantiza un acceso cómodo y libre de obstáculos	X		Cumple		Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
10.7	Las superficies de los senderos peatonales son firmes, antideslizantes y sin obstáculos	X		Cumple		Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	

4/2

10.17	Se tienen los permisos para ocupación del espacio público por fuera de la obra.	X		Cumple			Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	
S 1.1	Cuenta con las actas de vecindad iniciales elaboradas	X		Cumple			1 vez	100%	N/A	N/A	N/A	100%	
S 1.2	Cuenta con las actas de entorno iniciales elaboradas	X		Cumple			1 vez	100%	N/A	N/A	N/A	100%	
S 1.3	Realizó de manera adecuada y oportuna la reunión de inicio de obra	X		Cumple			1 vez	100%	N/A	N/A	N/A	100%	
S 1.4	Tiene conformado y operando el Comité Ciudadano de Obra	X		Cumple			Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	
S 1.5	Cuenta con la oficina de Atención a la comunidad	X		Cumple			Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	


10.13	Las conexiones a servicios públicos se encuentran debidamente legalizadas y las facturas son pagadas oportunamente	X		Cumple			Mensual	100%	100%	100%	100%	100%
10.14	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%
10.15	El campamento cumple con las condiciones mínimas de Higiene y aseo.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%
10.16	El campamento cumple con las condiciones mínimas de seguridad.	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%

Participación Ciudadana

S 1.6	Implementa de manera adecuada la recepción de hojas de vida de mano de obra local .	X		Cumple			Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
S 1.7	Hace control y propicia la contratación de mano de obra local	X		Cumple			Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
S 1.8	Realiza seguimiento de PQRS	X		Cumple			Quincenal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	No se han presentado PQRS
S 1.9	Atiende las PQRS	X		Cumple			Quincenal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	No se han presentado PQRS
S 1.10	Realizó de manera adecuada y oportuna la reunión de seguimiento de obra	X		Cumple			Requeridas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
S 1.11	Capacita a la comunidad en temas propios del proyecto	X		Cumple			Requeridas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	No se han realizado, se tiene proyectado hacerse en el mes de agosto, sin embargo si hay dudas e inquietudes el contratista está dispuesto a realizar las acciones correspondientes

S 1.12	Capacita a los trabajadores en temas necesarios para el buen desarrollo de la obra	X		Cumple		Requeridas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
S 2.1	Instaló la valla informativa de manera oportuna y siguiendo los lineamientos de la entidad contratante	X		Cumple		1 vez	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
S 2.2	Entregó de manera adecuada y oportuna la información de actividades de elaboración de actas de vecindad	X		Cumple		1 vez	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
S 2.3	Entregó de manera adecuada y oportuna la información de reunión de inicio de obra	X		Cumple		1 vez	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
S 2.4	Implementa las estrategias del programa de comunicación y divulgación aprobado	X		Cumple		Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Información y divulgación

	S 2.5	Informa a la comunidad sobre cierres, desvíos, cortes o cambios significativos en la cotidianidad de los habitantes	X		Cumple			Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
	S 2.6	Promueve a través de actividades la sostenibilidad del proyecto	X		Cumple			Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizará en agosto
				Promedio Evaluación Ambiental				97%						
				Promedio Evaluación Social				100%						
				Calificación Mensual Gestión				98%						
TECNOLOGO AMBIENTAL CONTRATISTA	TECNOLOGO AMBIENTAL INTERVENTORIA	TECNOLOGO SOCIAL CONTRATISTA	TECNOLOGO SOCIAL INTERVENTORIA											
JULIAN VILLA AGUDELO	CIELO ESTHER LOPEZ VEGA	EVERING JOHANA PIEDRAITA	LEIDY LLANED GAEILANO CLAVIJO											

Anexo 3.2 10: Lista de verificación de campamentos.

221



VERIFICACIÓN EN CAMPAMENTOS

ELEMENTO	FECHA (24/07/2023)					OBSERVACIONES
Cerramiento adecuado y completo.	SI					
Escombros debidamente almacenados	SI					
Senderos peatonales	SI					
Vestier.	NO					El vestier no se encuentra en optimas condiciones y que se encuentra junto con los materiales de construcción (Tubería)
Bodega/zona de herramientas.	SI					
Mesa - comedor.	N.A					
Zona residuos peligrosos	SI					
Recipiente para lavar herramienta.	N.A					
Zona para preparar mezclas.	SI					
Elementos de aseo.	SI					
Escalera adecuada.	SI					
Zona de hidratación	N.A					
Baño movil en buen estado.	NO					No hay baño movil, pero hay unidades sanitarias fijas en los campamentos.
Recipientes de residuos sólidos	SI					
Cartelera informativa.	SI					
Señal ruta evacuación.	SI					
Señalización zona de residuos.	SI					
Señalización zona Sustancias químicas peligrosas	SI					
Señal punto de hidratación-agua.	NO					
Señal prohibido fumar.	SI					
Señal sólo personal autorizado.	SI					
Fichas de seguridad completas.	SI					
Política de reciclaje publicada.	NO					
Zonas de trabajo señalizada.	SI					
Bitácora.	SI					
Elementos que se tienen	18					
Elementos Totales a cumplir	4					
Valoración del cumplimiento	81,82%					

Se indicará SI o NO tiene el elemento solicitado y NA no aplica cuando el elemento no se debe tener en ese sitio
SI = 1; NO = 0

(Firma)

CIELO E. LOPEZ

(Nombre) CIELO ESTHER LÓPEZ VEGA

Residente Ambiental Interventoría

Cód. FO-ADQU-273	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 5	FO-ADQU Informe Parcial y/o Final de Interventoría de Obra Pública	

Anexo 3.2 11: Orden y limpieza de obra Interventoría.

223

 Alcaldía de Medellín <small>Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>	PERCEPCIÓN DEL ORDEN Y LA LIMPIEZA DE LA OBRA			
Fecha: 27 07 2023				
PROYECTO <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA SAN ANTONIO DE PRADO </div>				
CONTRATISTA: CONSORCIO PITA 7				
FECHA	OL-BUENO (100)	OL-REGULAR (50)	OL-DEFICIENTE (0)	OBSERVACIONES
30 de Junio al 6 de Julio	100	-		
7 al 13 de Julio	100	-		
14 al 20 de Julio	100	-		
21 al 27 de julio		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
	100	-		

Se debe colocar el valor de OL, de acuerdo a los siguientes criterios:

OL-1: La obra se encuentra perfectamente limpia, sin ningún tipo de residuo o basura.

OL-2: En la obra se aprecian algunos residuos, tales como bolsas de concreto, maderas, colombinas y cintas desechables y otros mal almacenados.

OL-3: La obra se encuentra completamente desordenada y el área de la misma con bolsas de concreto, maderas, colombinas, cintas desechables, mallas desechadas, varios montículos pequeños de escombros y restos de materiales en diferentes puntos, materiales de poda, tarros, envases, etc.

Se debe cumplir con un promedio mensual > al 80%

(Firma) Cielo E. López

Interventor: CIELO ESTHER LÓPEZ VEGA

224

Anexo 3.2 12: Suministro de material de construcción.

225



Alcaldía de Medellín
Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación

PLANILLA DE CONTROL DE MATERIALES


PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

FECHA	Nº REMISIÓN	PLACA DEL VEHÍCULO	VOLUMEN RECIBIDO (m³)	PROVEEDOR	MATERIAL
20/06/2023	13991	SMV676	10,11	PAVIMENTOS ABURRA	PAVIMENTO
20/06/2023	13994	SMV677	10,11	PAVIMENTOS ABURRA	PAVIMENTO
21/06/2023	14004	SMV676	11,98	PAVIMENTOS ABURRA	PAVIMENTO
21/06/2023	14006	SMV677	12,22	PAVIMENTOS ABURRA	PAVIMENTO
22/06/2023	14023	SMV676	12,08	PAVIMENTOS ABURRA	PAVIMENTO
22/06/2023	14024	SMV677	13,14	PAVIMENTOS ABURRA	PAVIMENTO
23/06/2023	14040	SMV676	12,09	PAVIMENTOS ABURRA	PAVIMENTO
23/06/2023	14041	SMV677	13,12	PAVIMENTOS ABURRA	PAVIMENTO
26/06/2023	1531	SMV676	13,12	PAVIMENTAR	PAVIMENTO
26/06/2023	1532	SMV677	12,06	PAVIMENTAR	PAVIMENTO
27/06/2023	463340	SMV676	13,1	PAVIMENTAR	PAVIMENTO
27/06/2023	463346	SMV677	12,19	PAVIMENTAR	PAVIMENTO
28/06/2023	433444	SMX568	25,12	PAVIMENTAR	PAVIMENTO
29/06/2023	463557	SMX568	25,09	PAVIMENTAR	PAVIMENTO
30/06/2023	14141	SMX568	20,05	PAVIMENTOS ABURRA	PAVIMENTO
29/06/2023	28628	SNZ065	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
29/06/2023	28630	SNZ065	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
30/06/2023	28633	SNZ065	10,00	SANTA RITA	TRITURADO
04/07/2023	28769	TNC615	9,00	SANTA RITA	ARENA
04/07/2023	28726	SNQ520	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
04/07/2023	463810	SMV677	13,08	PAVIMENTAR	PAVIMENTO
05/07/2023	463942	SMV677	13,03	PAVIMENTAR	PAVIMENTO
05/07/2023	28674	TTG374	9,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
05/07/2023	28728	SNQ520	10,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
06/07/2023	464062	SMV677	12,56	PAVIMENTAR	PAVIMENTO
07/07/2023	464134	SMV677	12,52	PAVIMENTAR	PAVIMENTO
07/07/2023	28646	SNZ065	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
07/07/2023	28813	SKR353	9,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR
07/07/2023	43498	TAW100	10,80	SANTA RITA	ARENILLA
07/07/2023	43523	SZT278	17,50	SANTA RITA	ARENILLA
08/07/2023	43938	OMF148	10,50	SANTA RITA	ARENA
10/07/2023	43939	OMF148	10,50	SANTA RITA	ARENILLA
10/07/2023	43433	ESP205	17,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR
10/07/2023	28741	SNQ520	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
11/07/2023	28787	TNC615	9,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
11/07/2023	28688	TTG374	9,00	SANTA RITA	ARENILLA
11/07/2023	43944	OMF148	10,50	SANTA RITA	TRITURADO
12/07/2023	43949	OMF148	10,50	SANTA RITA	TRITURADO
13/07/2023	44554	SNW734	10,50	SANTA RITA	TRITURADO
14/07/2023	44414	TAW100	10,80	SANTA RITA	BASE GRANULAR
14/07/2023	45159	OMF148	10,50	SANTA RITA	ARENILLA
14/07/2023	44560	SNW734	10,50	SANTA RITA	ARENA
15/07/2023	44565	SNW734	10,50	SANTA RITA	TRITURADO
17/07/2023	44471	XZB703	10,50	SANTA RITA	ARENA
17/07/2023	44420	TAW100	10,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR

21/07/2023	29007	TNC615	9,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
24/07/2023	28923	SNQ520	10,00	SANTA RITA	TRITURADO
Volumen total			562,87		

Nota: Se debe anexar mensualmente el certificado de entrega por parte del proveedor.



Contratista ambiental



Interventoría ambiental

226



NIT: 900.449.464-7
Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION
No 28628

FECHA: 29/06/23
DIA: L NOCHE:
FESTIVO:

OBRA: Pto 7. 2do. Nivel de 10m

PLACA: 502065 KM: 13007 HORA INGRESO: HORA SALIDA:

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA ✓	10m		ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES: Todo Costo

CONDUCTOR: *[Signature]* RECIBE: *[Signature]*



NIT: 900.449.464-7
Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION
No 28630

FECHA: 29/06/23
DIA: L NOCHE:
FESTIVO:

OBRA: Pto 7 2do Nivel de 10m 2da. Curva Union

PLACA: 502065 KM: 237786 HORA INGRESO: 14:40 HORA SALIDA:

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA ✓	10m		ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES: Todo Costo

CONDUCTOR: *[Signature]* RECIBE: *[Signature]*



NIT: 900.449.464-7
Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION
No 28633

FECHA: 30/06/23
DIA: L NOCHE:
FESTIVO:

OBRA: Pto 7 2do Nivel de 10m 2da. Curva Union

PLACA: 502065 KM: 23743 HORA INGRESO: 17:10 HORA SALIDA: 18:10

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO ✓	10m		ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES: Todo Costo

CONDUCTOR: *[Signature]* RECIBE: *[Signature]*



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

28769

FECHA: 04/07/23

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: Construcción de

PLACA: 28769 KM: HORA INGRESO: 10:05 HORA SALIDA:

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO	9.1		ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

RECIBE



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

28726

FECHA: 04/07/23

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: Construcción de

PLACA: 28726 KM: HORA INGRESO: HORA SALIDA:

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO	10		ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

RECIBE



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

28674

FECHA: 05/07/23

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: Construcción de

PLACA: 28674 KM: 106521 HORA INGRESO: 9:20 HORA SALIDA: 4:40

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR	9	115	PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

227



NIT: 900.449.464-7
Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION
No. 28728

FECHA: 05/07/23
DIA: NOCHE:
FESTIVO:

OBRA: Carretera

PLACA: 422 KM: 1 HORA INGRESO: 11 HORA SALIDA:

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR	10		PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR: F. Gomez RECIBE: ...



NIT: 900.449.464-7
Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION
No. 28646

FECHA: 07/07/23
DIA: NOCHE:
FESTIVO:

OBRA: Pav. 7. 922 A-1000 de P202L. P202A del Camf

PLACA: 50205 KM: 23328 HORA INGRESO: 12:59 HORA SALIDA:

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA	✓ 10m ³		ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES: Todo caso.

CONDUCTOR: V.M. RECIBE: J. Martinez



NIT: 900.449.464-7
Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION
No. 28813

FECHA: 7/07/23
DIA: NOCHE:
FESTIVO:

OBRA: C P11A 7

PLACA: 502357 KM: 534942 HORA INGRESO: 9:55 HORA SALIDA: 1

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR	45		PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES: 1.000.000

CONDUCTOR: ... RECIBE: ...



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

No 28741

FECHA: 10/11/27

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA:

PLACA: KM: HORA INGRESO: HORA SALIDA:

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

No 28787

FECHA: 11/07/23

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA:

PLACA: KM: HORA INGRESO: HORA SALIDA:

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

REMISION

No 28688

FECHA: 11/11/21

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA:

PLACA: KM: HORA INGRESO: HORA SALIDA:

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.comNo. REMISION
29007

FECHA: 21/01/23

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: Construcción pista 17

PLACA: 110615 KM: HORA INGRESO: 11:00 HORA SALIDA 11:00

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR	911		PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO			ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

RECIBE



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.comNo. REMISION
28923

FECHA: 24/07/23

DIA: NOCHE:

FESTIVO:

OBRA: Construcción Pista 7 San Antonio de Padua

PLACA: 2118520 KM: HORA INGRESO: 07:00 HORA SALIDA 07:00

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL	M3	COSTALES
SUB BASE			PIEDRA REVENTADA		
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RODADO		
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALEROS)		
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUINA)		
ARENILLA			ARENA DE PEGA		
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERNO		
TRITURADO	1		ASFALTO		
TRANSPORTE DE MATERIAL					

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

RECIBE



TRANS-EXCAVA S.A.S

(604) 582 15 83

311 746 9519 - 312 258 3170

Calle 32 No. 87C - 26 Med- Col.

Transexcava@gmail.com

FECHA:	17-7-23	Nº	44471
OBRA:	Sancti Spiritus de Pardo Alcantarillas Le Florida		
PLACA:	X7B 703		
CUBO:	10.50m ³		
MATERIAL:	Arena de concreto		
DESPACHADOR:	Andres Morales		
RECIBIDO:	Rommel O		



TRANS-EXCAVA S.A.S

(604) 582 15 83

311 746 9519 - 312 258 3170

Calle 32 No. 87C - 26 Med- Col.

Transexcava@gmail.com

FECHA:	17/06/2023	Nº	44420
OBRA:	Pita 7		
PLACA:	F4-1-100		
CUBO:	10.50		
MATERIAL:	Banco		
DESPACHADOR:	Alex		
RECIBIDO:	RUFINO		

**TRANS-EXCAVA S.A.S**

(604) 582 15 83
311 746 9519 - 312 258 3170
Calle 32 No. 87C - 26 Med- Col.
Tranexcava@gmail.com

FECHA: 14/07/2023 N° 44414

OBRA: PITA 7

PLACA: TALL 100

CUBO: 10.50

MATERIAL: arena

DESPACHADOR:

RECIBIDO: Rufia

**TRANS-EXCAVA S.A.S**

(604) 582 15 83
311 746 9519 - 312 258 3170
Calle 32 No. 87C - 26 Med- Col.
Tranexcava@gmail.com

FECHA: 14-07-2023 N° 45159

OBRA: VITA 7. SOTARCO

PLACA: OUF 148

CUBO: 10.50 ^{1/3}

MATERIAL: arena

DESPACHADOR: DANILO LA

RECIBIDO: SAIVER VILLALBA

**TRANS-EXCAVA S.A.S**

(604) 582 15 83
311 746 9519 - 312 258 3170
Calle 32 No. 87C - 26 Med- Col.
Tranexcava@gmail.com

FECHA: 14.07.23 N° 44560

OBRA: VITA 7. SOTARCO

PLACA: OUF 734

CUBO: 10.50 ^{1/3}

MATERIAL: ARENA DE CONCRETO

DESPACHADOR: JASBERRY TCHARRIO

RECIBIDO: [Signature]

**TRANS-EXCAVA S.A.S**

(604) 582 15 83
311 746 9519 - 312 258 3170
Calle 32 No. 87C - 26 Med- Col.
Tranexcava@gmail.com

FECHA: 15.07.23 N° 44565

OBRA: VITA 7. SOTARCO

PLACA: SNW 734

CUBO: 10.50 ^{1/3}

MATERIAL: LUTAMENTO 3/4

DESPACHADOR: SAIVER VILLALBA

RECIBIDO: [Signature]

**TRANS-EXCAVA S.A.S**

(604) 582 15 83

311 746 9519 - 312 258 3170

Calle 32 No. 87C - 26 Med- Col.

Transexcava@gmail.com

**TRANS-EXCAVA S.A.S**

(604) 582 15 83

311 746 9519 - 312 258 3170

Calle 32 No. 87C - 26 Med- Col.

Transexcava@gmail.com

FECHA: 10-10-2023 N° 43433

OBRA: P.H. 7

PLACA: F.P. 205

CUBO: 17.50

MATERIAL: Base Granular (LUNA)

DESPACHADOR: Alejandro Ariza C.

RECIBIDO: [Signature]

FECHA: 11-07-2023 N° 43944

OBRA: San N. Rado VITA 7. SOTARCO

PLACA: CMF 148

CUBO: 10,50 m³

MATERIAL: Triturado 3/4

DESPACHADOR: Pedro V.

RECIBIDO: [Signature]

**TRANS-EXCAVA S.A.S**

(604) 582 15 83

311 746 9519 - 312 258 3170

Calle 32 No. 87C - 26 Med- Col.

Transexcava@gmail.com

**TRANS-EXCAVA S.A.S**

(604) 582 15 83

311 746 9519 - 312 258 3170

Calle 32 No. 87C - 26 Med- Col.

Transexcava@gmail.com

FECHA: 12-07-2023 N° 43949

OBRA: San N. Rado VITA 7. SOTARCO

PLACA: CMF 148

CUBO: 10,50 m³

MATERIAL: Triturado 3/4

DESPACHADOR: Pedro V.

RECIBIDO: [Signature]

FECHA: 13-07-23 N° 44554

OBRA: San N. Rado VITA 7. SOTARCO

PLACA: SAN N. 734

CUBO: 10.50 m³

MATERIAL: Triturado 3/4

DESPACHADOR: [Signature]

RECIBIDO: [Signature]

**TRANS-EXCAVA S.A.S**

(604) 582 15 83

311 746 9519 - 312 258 3170

Calle 32 No. 87C - 26 Med- Col.

Transexcava@gmail.com

FECHA:	Nº
07/07/2023	43498
OBRA:	
PLACA:	
CUBO:	
MATERIAL:	
DESPACHADOR:	
RECIBIDO:	

**TRANS-EXCAVA S.A.S**

(604) 582 15 83

311 746 9519 - 312 258 3170

Calle 32 No. 87C - 26 Med- Col.

Transexcava@gmail.com

FECHA:	Nº
7-07-2023	43523
OBRA:	
PLACA:	
CUBO:	
MATERIAL:	
DESPACHADOR:	
RECIBIDO:	

**TRANS-EXCAVA S.A.S**

(604) 582 15 83

311 746 9519 - 312 258 3170

Calle 32 No. 87C - 26 Med- Col.

Transexcava@gmail.com

FECHA:	Nº
07.07.2023	43938
OBRA:	
PLACA:	
CUBO:	
MATERIAL:	
DESPACHADOR:	
RECIBIDO:	

**TRANS-EXCAVA S.A.S**

(604) 582 15 83

311 746 9519 - 312 258 3170

Calle 32 No. 87C - 26 Med- Col.

Transexcava@gmail.com

FECHA:	Nº
10-07-2023	43939
OBRA:	
PLACA:	
CUBO:	
MATERIAL:	
DESPACHADOR:	
RECIBIDO:	



PAVIMENTOS ABURRA
NIT: 901.363.993-4
Calle 43 BB # 120 B 151 Tel: 3243907535

Registro de salida de productos Nro: 13991
Fecha y hora: 20/06/2023 06:51:59

Cliente: ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS
NIT: 900242322-1
Placa: SMV676

Conductor: ELKIN YOTAGRI
Identificación: 98681951
Obra: CONSORCIO PITA 7

Código	Nombre Insumo	Und	Entrada	Salida	Peso Neto
272	MDC-19	Ton	7.270 KG	17.380 KG	10.110 KG

Imp. SIGEC - Jeducu S.A.S bajo estándares e indicaciones de Pavimentos Aburrá

Observaciones:
PRECINTO 19792

Temperatura:
150

Johana Garces
PESADO POR

Elkin Yotagri
CONDUCTOR

Toda la información de nuestros clientes están protegida y dispuesta para ser informada a las autoridades competentes de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2017 y al decreto 1074 de 2015.

Pesado por: Johana Garces

ORIGINAL



PAVIMENTOS ABURRA
NIT: 901.363.993-4
Calle 43 BB # 120 B 151 Tel: 3243907535

Registro de salida de productos Nro: 13994
Fecha y hora: 20/06/2023 07:13:02

Cliente: ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS
NIT: 900242322-1
Placa: SMV677

Conductor: ELKIN YOTAGRI
Identificación: 98681951
Obra: CONSORCIO PITA 7

Código	Nombre Insumo	Und	Entrada	Salida	Peso Neto
272	MDC-19	Ton	7.130 KG	17.240 KG	10.110 KG

Imp. SIGEC - Jeducu S.A.S bajo estándares e indicaciones de Pavimentos Aburrá

Observaciones:
PRECINTO 19795

Temperatura:
150

Johana Garces
PESADO POR

Elkin Yotagri
CONDUCTOR

Toda la información de nuestros clientes están protegida y dispuesta para ser informada a las autoridades competentes de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2017 y al decreto 1074 de 2015.

Pesado por: Johana Garces

ORIGINAL



PAVIMENTOS ABURRÁ

NIT: 901.363.993-4

Calle 43 BB # 120 B 151 Tel: 3243907535

Registro de salida de productos Nro: 14004

Fecha y hora: 21/06/2023 08:45:29

Cliente ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS
NIT: 900242322-1
Placa: SMV676

Conductor: ELKIN YOTAGRI
Identificación: 98681951
Obra: CONSORCIO PITA 7

Código	Nombre Insumo	Und	Entrada	Salida	Peso Neto
272	MOC-19	Ton	7.200 KG	19.270 KG	11.980 KG

Imp: SIGEC - Jeduc S.A.S bajo estándares e indicaciones de Pavimentos Aburrá

Observaciones:
PRECINTO 19801

Temperatura:
150

Johana Garces
PESADO POR

Elkin Yotagri
CONDUCTOR

Este documento es una copia impresa y digitalizada para ser informada a las autoridades competentes de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2017 y al decreto 1074 de 2015.

Pesado por: Johana Garces

ORIGINAL



PAVIMENTOS ABURRÁ

NIT: 901.363.993-4

Calle 43 BB # 120 B 151 Tel: 3243907535

Registro de salida de productos Nro: 14005

Fecha y hora: 21/06/2023 09:01:27

Cliente ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS
NIT: 900242322-1
Placa: SMV677

Conductor: ELKIN YOTAGRI
Identificación: 98681951
Obra: CONSORCIO PITA 7

Código	Nombre Insumo	Und	Entrada	Salida	Peso Neto
272	MOC-19	Ton	7.100 KG	19.320 KG	12.220 KG

Imp: SIGEC - Jeduc S.A.S bajo estándares e indicaciones de Pavimentos Aburrá

Observaciones:
PRECINTO 19803

Temperatura:
150

Johana Garces
PESADO POR

Elkin Yotagri
CONDUCTOR

Este documento es una copia impresa y digitalizada para ser informada a las autoridades competentes de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2017 y al decreto 1074 de 2015.

Pesado por: Johana Garces

ORIGINAL



PAVIMENTOS ABURRÁ
NIT: 901.363.993-4
Calle 43 BB # 120 B 151 Tel: 3243907535

Registro de salida de productos Nro: 14023

Fecha y hora: 22/06/2023 10:57:40

Cliente: ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS
NIT: 900242322-1
Placa: SMV676

Conductor: ELKIN YOTAGRI
Identificación: 98681951
Obra: CONSORCIO PITA 7

Código	Nombre Insumo	Und	Entrada	Salida	Peso Neto
272	MDC-19	Ton	7.240 KG	19.320 KG	12.080 KG

Imp. SIGEC - Jeduc S.A.S bajo estándares e indicaciones de Pavimentos Aburrá

Observaciones:
precinto 19813

Temperatura:
150

Johana Garces
PESADO POR

Elkin Yotagri
CONDUCTOR

Toda la información de nuestros clientes están protegida y dispuesta para ser informada a las autoridades competentes de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2017 y al decreto 1074 de 2015.

Pesado por: Johana Garces

ORIGINAL



PAVIMENTOS ABURRÁ
NIT: 901.363.993-4
Calle 43 BB # 120 B 151 Tel: 3243907535

Registro de salida de productos Nro: 14024

Fecha y hora: 22/06/2023 11:03:52

Cliente: ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS
NIT: 900242322-1
Placa: SMV677

Conductor: ELKIN YOTAGRI
Identificación: 98681951
Obra: CONSORCIO PITA 7

Código	Nombre Insumo	Und	Entrada	Salida	Peso Neto
272	MDC-19	Ton	7.200 KG	20.340 KG	13.140 KG

Imp. SIGEC - Jeduc S.A.S bajo estándares e indicaciones de Pavimentos Aburrá

Observaciones:
precinto 19814

Temperatura:
150

Johana Garces
PESADO POR

Elkin Yotagri
CONDUCTOR

Toda la información de nuestros clientes están protegida y dispuesta para ser informada a las autoridades competentes de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2017 y al decreto 1074 de 2015.

Pesado por: Johana Garces

ORIGINAL



PAVIMENTOS ABURRÁ
NIT: 901.363.993-4
Calle 43 BB # 120 B 151 Tel: 3243907535

Registro de salida de productos Nro: 14040

Fecha y hora: 23/06/2023 07:47:04

Cliente: ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS
NIT: 900242322-1
Placa: SMV676

Conductor: ELKIN YOTAGRI
Identificación: 96681951
Obra: CONSORCIO PITA 7

Código	Nombre Insumo	Und	Entrada	Salida	Peso Neto
272	MDC-19	Ton	7.340 KG	19.430 KG	12.090 KG

Imp. SIGEC - Jeduca S.A.S bajo estándares e indicaciones de Pavimentos Aburrá

Observaciones:
PRECINTO 19825

Temperatura:
150

Johana Garces
PESADO POR

Elkin Yotagri
CONDUCTOR

Toda la información de nuestros clientes están protegida y dispuesta para ser informada a las autoridades competentes de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2017 y el decreto 1074 de 2015.

Pesado por: Johana Garces
ORIGINAL



PAVIMENTOS ABURRÁ
NIT: 901.363.993-4
Calle 43 BB # 120 B 151 Tel: 3243907535

Registro de salida de productos Nro: 14041

Fecha y hora: 23/06/2023 08:02:21

Cliente: ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS
NIT: 900242322-1
Placa: SMV677

Conductor: OSCAR LEVI VILLADA VILLA
Identificación: 71361761-3
Obra: CONSORCIO PITA 7

Código	Nombre Insumo	Und	Entrada	Salida	Peso Neto
272	MDC-19	Ton	7.200 KG	20.320 KG	13.120 KG

Imp. SIGEC - Jeduca S.A.S bajo estándares e indicaciones de Pavimentos Aburrá

Observaciones:
PRECINTO 19825

Temperatura:
150

Johana Garces
PESADO POR

Oscar Levi Villada Villa
CONDUCTOR

Toda la información de nuestros clientes están protegida y dispuesta para ser informada a las autoridades competentes de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2017 y el decreto 1074 de 2015.

Pesado por: Johana Garces
ORIGINAL

20230626 10:59
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 1532.
PLACA: SMV677
CONDUCTOR: OSCAR VILLADA


PRODUCTO: 14498 Mezcla asfáltica MDC-19
- asfalto 60
-70
CANT. NETA: 12,06 Ton

CLIENTE: 900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

IDENTIFICACION: V000003217 SUM-1679-OBRA CONSORC
IO PITA
7 #1679

PESO TARA: 7.220,00
PESO BRUTO: 19.280,00

ENTRADA: 26 jun 2023 -m 06:49 a.
SALIDA: 26 jun 2023 -m 06:49 a.
TEMPERATURA: 152,00


FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA


FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA: Suministros a terceros
HUMEDAD: 0,00%
OBSERVACIONES

233
20230627 07:52
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 1531.
PLACA: SMV676
CONDUCTOR: ELKIN YOTAGRIN


PRODUCTO: 14498 Mezcla asfáltica MDC-19
- asfalto 60
-70
CANT. NETA: 13,12 Ton


CLIENTE: 900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

IDENTIFICACION: V000003217 SUM-1679-OBRA CONSORC
IO PITA
7 #1679

PESO TARA: 7.350,00
PESO BRUTO: 20.470,00

ENTRADA: 26 jun 2023 -m 06:30 a.
SALIDA: 26 jun 2023 -m 06:30 a.
TEMPERATURA: 155,00


FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA


FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA: Suministros a terceros
HUMEDAD: 0,00%
OBSERVACIONES

20230627 07:48
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 463340
PLACA: SHV676
CONDUCTOR: ELKIN YOTAGRIN

PRODUCTO: 14498 Mezcla asfaltica HDC-19
- asfalto 60
-70
CANT. NETA: 13,10 Ton


CLIENTE: 900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

CPA: V000003217 SUM-1679-OBRA CONSORC
PITA
7 #1679

PESO TARA: 7.350,00
PESO BRUTO: 20.450,00

ENTRADA: 27 jun 2023 - 07:49 a.
SALIDA: 27 jun 2023 - 07:49 a.
TEMPERATURA: 150,00


FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA


FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA: Suministros a terceros
HUMEDAD: 0,00%
OBSERVACIONES

20230626 11:01
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 463343
PLACA: SHV677
CONDUCTOR: OSCAR VILLADA


PRODUCTO: 14498 Mezcla asfaltica HDC-19
- asfalto 60
-70
CANT. NETA: 12,19 Ton

CLIENTE: 900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

CPA: V000003217 SUM-1679-OBRA CONSORC
PITA
7 #1679

PESO TARA: 7.220,00
PESO BRUTO: 19.410,00

ENTRADA: 27 jun 2023 - 07:53 a.
SALIDA: 27 jun 2023 - 07:53 a.
TEMPERATURA: 150,00


FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA


FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA: Suministros a terceros
HUMEDAD: 0,00%
OBSERVACIONES

251
REVISION DE MATERIALES 20230628 09:35
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 463444
PLACA: SHX568
CONDUCTOR: SEBASTIAN CLAVIJO

PRODUCTO: 14498 Mezcla asfaltica HDC-19
- asfalto 60

70
CANT. NETA: 25,12 Ton

CLIENTE: 900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

RA: V000003217 SUM-1679-OBRA CONSORC
PITA
7 #1679

PESO TARA: 0,00

PESO BRUTO: 25.120,00

ENTRADA: 28 jun 2023 -m 09:37 a.

SALIDA: 28 jun 2023 -m 09:37 a.

TEMPERATURA: 150,00

Danov B-L
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Sebastian Clavijo
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA: Suministros a terceros

HUMEDAD: 0,00%

OBSERVACIONES

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 463557
PLACA: SMX568
CONDUCTOR: SEBASTIAN CLAVIJO

PRODUCTO: 14498 Mezcla asfaltica MDC-19
- asfalto 60

-70

CANT. NETA: 25,09 Ton

CLIENTE: 900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

ORDEN: V000003217 SUM-1679-OBRA CONSORC
IO
7 #1679


PESO TARA: 0,00


PESO BRUTO: 25.090,00

ENTRADA: 29 jun 2023 -m 08:31 a.

SALIDA: 29 jun 2023 -m 08:31 a.

TEMPERATURA: 150,00


FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA


FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA: Suministros a terceros

HUMEDAD: 0,00%

OBSERVACIONES



PAVIMENTOS ABURRÁ

NIT: 901.363.993-4

Calle 43 BB # 120 B 161 Tel: 3243907535

Registro de salida de productos Nro: 14141

Fecha y hora: 30/06/2023 10:08:50

Cliente: ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

NIT: 900242322-1

Placa: SMX568

Conductor: SEBASTIAN CLAVIJO

Identificación: 1040736834

Obra: CONSORCIO PITA 7

Código	Nombre Insumo	Und	Entrada	Salida	Peso Neto
272	MDC-19	Ton	12.090 KG	32.140 KG	20.050 KG

Imp. SIGEC - Jeduca S.A.S bajo estándares e Indicaciones de Pavimentos Aburrá

Observaciones:
PRECINTO 19903

Temperatura:
150

Johana Garces

PESADO POR

Sebastian Clavijo

CONDUCTOR

Toda la información de nuestros clientes están protegida y dispuesta para ser informadas a las autoridades competentes de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2017 y el decreto 1074 de 2015.

Pesado por: Johana Garces

ORIGINAL

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 463810
PLACA: SHV677
CONDUCTOR: CAMILO DUQUE

PRODUCTO: 14498 Mezcla asfaltica MDC-19
- asfalto 60
-70

CANT. NETA: 13,08 Ton

CLIENTE: 900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS


OPERA: V000003217 SUM-1679-OBRA CONSORC
IO: 1TA
7 #1679


PESO TARA: 7.220,00
PESO BRUTO: 20.300,00

ENTRADA: 04 jul 2023 m.08:10 a.

SALIDA: 04 jul 2023 m.08:10 a.

TEMPERATURA: 150,00


FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA


FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA: Suministros a terceros

HUMEDAD: 0,00%

OBSERVACIONES

Suministros - Consorcio

236

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 463942
PLACA: SMV677
CONDUCTOR: CAMILO DUQUE

PRODUCTO: 14498 Mezcla asfaltica MDC-19
- asfalto 60
-70


CANT. NETA: 13,03 Ton


CLIENTE: 900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

ERA: V000003217 SUM-1679-OBRA CONSORC
IO PITA
7 #1679

PESO TARA: 7.220,00
PESO BRUTO: 20.250,00

ENTRADA: 05 jul 2023 m.06:17 a.
SALIDA: 05 jul 2023 -m.06:17 a.
TEMPERATURA: 150,00


FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA


FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA: Suministros a terceros
HUMEDAD: 0,00%
OBSERVACIONES
Suministros - Suministros a terceros

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 464062
PLACA: SHV677
CONDUCTOR: ELKIN RUIZ


PRODUCTO: 14498 Mezcla asfaltica MDC-19
-- asfalto 60
-70
CANT. NETA: 12,56 Ton

CLIENTE: 900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI-
MENTOS

OBRA: V000003217 SUM-1679-OBRA CONSORC
IO TA
7 #1679

PESO TARA: 7.220,00
PESO BRUTO: 19.780,00

ENTRADA: 06 jul 2023 m.07:20 a.
SALIDA: 06 jul 2023 -m.07:20 a.
TEMPERATURA: 150,00%


FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA


FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA: Suministros a terceros
HUMEDAD: 0,00%
OBSERVACIONES
Suministros - Suministros a terceros

232
REMISION DE MATERIALES

PAVIMENTAR S.A

NIT: 800.040.014-6

Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 464134

PLACA: SMV677

CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PRODUCTO: 14498 Mezcla asfaltica MDC-19
- asfalto 60

-70

CANT. NETA: 12,52 Ton

CLIENTE: 900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V0000003217 SUM-1679-OBRA CONSORC

PITA

#1679


PESO TARA: 7.220,00

PESO BRUTO: 19.740,00

ENTRADA: 07 jul 2023 m.08:37 a.

SALIDA: 07 jul 2023 -m.08:37 a.

TEMPERATURA: 150,00


FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA


FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA: Suministros a terceros

HUMEDAD: 0,00%

OBSERVACIONES

Suministros - Suministros a terceros

ANEXO 4

	Biomecanico: Movimientos repetitivos, sobreesfuerzos. Posibles accidentes: Cansancio, fatigas, lesiones osteomusculares	Tomar pausas activas, descansos, hidratación, caminar a buen ritmo y seguro.
Delimitación y señalización de las áreas	Biomecanico: Movimientos repetitivos, sobreesfuerzos. Posibles accidentes: Cansancio, fatigas, lesiones osteomusculares	Tomar pausas activas, descansos, hidratación, caminar a buen ritmo y seguro.
	Condiciones de seguridad Locativo: desplazamiento del personal por terrenos irregulares, pantanosos, lisos, humedos, desnivelados. Posibles accidentes: Torceduras, esguinces, fracturas, heridas, raspones, golpes, luxuaciones, moretones, politraumatismo, hematomas y desgarres	Uso adecuado de los EPP (Guantes de vaqueta, casco, botas de seguridad con puntera, gafas de seguridad) Charlas de seguridad, capacitaciones sobre autocuidado.
	Biomecanico: Movimientos repetitivos, sobreesfuerzos. Posibles accidentes: Cansancio, fatigas, lesiones osteomusculares	Tomar pausas activas, descansos, hidratación, caminar a buen ritmo y seguro.

ANEXO 3

EXENSA

C6d. FO-TICS-141		Formato FO-TICS Acta de reunión general	 Alcaldia de Medellín
Versión 5			

ANEXO 2



NIT: 900.449.464-7

Cra 49 #57-51 C.C Comercial Villanueva Local 214
matsas11@hotmail.com - contabilidadmat0@gmail.com

FECHA:
DIA: -
FESTIV

OBRA:

Pin 7 en autoc de pinto

PLACA:

527065

KM:

20 + 408

HORA INGRESO:

MATERIAL	M3	COSTALES	MATERIAL
SUB BASE			PIEDRA REVENTAD
BASE GRANULAR			PIEDRA CANTO RO
AFIRMADO			ESCOMBRO(PALER
ARENA DE REVOQUE			ESCOMBRO(MAQUI
ARENILLA			ARENA DE PEGA
ARENA DE CONCRETO			ACARREO INTERN
TRITURADO			ASFALTO
TRANSPORTE DE MATERIAL			

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

13

FORMATOS

ANEXO 1

Anexo 3.2 13: Soporte limpieza baño móvil.

SUMITECH COMPANY

BAÑOS PORTÁTILES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ACTA DE LIMPIEZA

Nº 20296

Cliente:	Consorcio Piles					Fecha:	17-07-23		
Dirección:	C/ 34 Sur					Hora de llegada:	1:46		
Contacto:	Bibiana Guerrero					Hora de Salida:	2:00		
Obra:	Mariposas					Operario:	SU-SO-RV		
Cantidad:	1					Vehículo:	346		
Tipo:	BS					Aseos semanales:	2		

SERVICIO DE LIMPIEZA						INSUMOS	CANTIDAD	ENTREGA	
# Equipo	S	N	# Equipo	S	N			S	N
105	✓					PAPEL HIGIENICO	2	✓	
						BOLSAS DE BASURA	1	✓	
						GEL ANTIBACTERIAL	—		
						AMBIENTADOR	OK		
						JABON LIQUIDO	—		
						TOALLAS DE MANO	—		
						QUIMICO D.O.	1	✓	
						CANDADO (inventario)	—		
						PAPELERA (inventario)	1	✓	
						KIT OPERARIA			

OBSERVACIONES

No hay Personal para Firmar

Nombre: _____

Cedula: _____

Firma: _____

RECIBE A CONFORMIDAD CLIENTE

ENTREGA OPERARIO

Servicio, Cumplimiento y Calidad para el Bienestar de su Empresa.

Phone / Teléfono: 316 694 7287 - 310 8613 907 - 288 0893

E-mail: comercial@sumitechcompany.com www.sumitechcompany.com

Sabaneta. - Antioquia.

SUMITECH COMPANY

BAÑOS PORTÁTILES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ACTA DE LIMPIEZA

Nº 20425

Cliente:	CASA PITAG					Fecha:	25-07-20		
Dirección:	CALLE 34/501 SAN BARTOLOME					Hora de llegada:	4:06		
Contacto:	DIBIENE BOCCIO					Hora de Salida:	4:16		
Obra:	MORCUCO 19					Operario:	OSLA BOC		
Cantidad:	1					Vehículo:	346		
Tipo:	1039					Aseos semanales:	2		

SERVICIO DE LIMPIEZA						INSUMOS	CANTIDAD	ENTREGA	
# Equipo	S	N	# Equipo	S	N			S	N
105	V					PAPEL HIGIENICO	2		✓
						BOLSAS DE BASURA	1		✓
						GEL ANTIBACTERIAL	—		
						AMBIENTADOR	OK		
						JABON LIQUIDO	—		
						TOALLAS DE MANO	—		
						QUIMICO D.O.	1		✓
						CANDADO (inventario)	—		
						PAPELERA (inventario)	1		✓
						KIT OPERARIA			

OBSERVACIONES									

Nombre:

Cedula:

Firma:

RECIBE A CONFORMIDAD CLIENTE

ENTREGA OPERARIO

Servicio, Cumplimiento y Calidad para el Bienestar de su Empresa.


Phone / Teléfono: 316 694 7287 - 310 8613 907 - 288 0893

E-mail: comercial@sumitechcompany.com www.sumitechcompany.com

Sabaneta. - Antioquia.

Anexo 3.2 14: Manejo de sumideros frente de obra.

246

 Alcaldía de Medellín <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>	SUMIDEROS PRESENTES EN EL FRENTE DE OBRA																																										
Fecha: <u>27</u> / <u>7</u> / <u>2023</u>																																											
PROYECTO: CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA SAN ANTONIO DE PRADO																																											
CONTRATISTA <u>CONSORCIO PITA7</u>																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">SEMANAL (Fecha)</th> <th style="width: 15%;">Frente de Obra</th> <th style="width: 15%;">No. De sumideros presentes en el frente de obra</th> <th style="width: 10%;">Limpios</th> <th style="width: 10%;">Regulares</th> <th style="width: 10%;">Deficientes</th> <th style="width: 35%;">OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 de Junio al 6 de Julio</td> <td>Tramo 1</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">N.A</td> </tr> <tr> <td>7 al 13 de Julio</td> <td>Tramo 1</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">N.A</td> </tr> <tr> <td>14 al 20 de Julio</td> <td>Tramo 1</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> <tr> <td>15 al 27 de Julio</td> <td>Tramo 1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		SEMANAL (Fecha)	Frente de Obra	No. De sumideros presentes en el frente de obra	Limpios	Regulares	Deficientes	OBSERVACIONES	30 de Junio al 6 de Julio	Tramo 1	4	SI			N.A	7 al 13 de Julio	Tramo 1	4	SI			N.A	14 al 20 de Julio	Tramo 1	4	SI			N/A	15 al 27 de Julio	Tramo 1	2	SI			N/A							
SEMANAL (Fecha)	Frente de Obra	No. De sumideros presentes en el frente de obra	Limpios	Regulares	Deficientes	OBSERVACIONES																																					
30 de Junio al 6 de Julio	Tramo 1	4	SI			N.A																																					
7 al 13 de Julio	Tramo 1	4	SI			N.A																																					
14 al 20 de Julio	Tramo 1	4	SI			N/A																																					
15 al 27 de Julio	Tramo 1	2	SI			N/A																																					
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;"> <small>(Firma)</small>  </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 200px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 5px;"> <small>(Nombre)</small> CIELO ESTHER LÓPEZ VEGA </div> <p style="margin-top: 5px;">Residente Ambiental Interventoría</p>																																											

297

Cód. FO-ADQU-273	Formato FO-ADQU Informe Parcial y/o Final de Interventoría de Obra Pública	 Alcaldía de Medellín
Versión. 5		

Anexo 3.2 15: Indicadores ambientales.

249

Cód. FO-ADQU-273	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 5	FO-ADQU Informe Parcial y/o Final de Interventoría de Obra Pública	

Anexos SST Contratista

Cód. FO-ADQU-273	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 5	FO-ADQU Informe Parcial y/o Final de Interventoría de Obra Pública	

Anexo 3.3-1: Informe mensual contratista.

251

INFORME MENSUAL DE CONTRATISTA

**CORRESPONDIENTE A LAS OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO DE JULIO**

**PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO
VEREDA LA FLORIDA CORREGIMIENTO SAN ANTONIO
DE PRADO**

**INTERVENTORIA:
ECOVIAS SAS**

**CONTRATISTA:
CONSORCIO PIA 7**

2023

INFORME SG-SST MENSUAL DE CONSTRATISTA



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DATOS GENERALES

Contratista: CONSORCIO PITA 7

Contrato de Obra: No 4600095815

Interventoría: ECOVIAS S.A.S

Contrato de Interventoría:

Periodo reportado: Mes: JULIO Año: 2023

Objeto del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"

Actividades de SG-SST Obra del Periodo: las siguientes actividades de realizaron durante el periodo con el fin de implementar el SGSST y las actividades contempladas en el plan de trabajo dispuesto para la obra.

- Para este periodo ingresaron 14 colaboradores, discriminados de la siguiente manera:
 - Carlos Ramos: 6 ingresos
 - Guinco (Pita7): 7 ingresos
 - Alkincon: 1 ingreso

A este personal se le socializaron las políticas de SST, el reglamento interno de trabajo, el reglamento de higiene y seguridad industria, los riesgos presentes en obra, y se les divulgo todo lo relacionado con la inducción general de obra, contemplando temas de seguridad y salud en el trabajo, Tareas de Alto Riesgo, como trabajo seguro en alturas y espacios confinados, la importancia de la implementación de los pre usos e inspecciones en campo.

- Se realizaron entrega de elementos de protección personal y dotación al personal de nuevo ingreso a obra, así mismo se realizaron cambios por deterioro al resto del personal.
- Para este periodo se realizaron las siguientes charlas SST, capacitaciones, divulgaciones y socializaciones teniendo en cuenta el cronograma anual de trabajo:

TEMA	METODO
Riesgo Publico	Capacitaciones
Riesgo locativo	Charla SST
Manual de Convivencia	Divulgación
Manejo del Estrés	Sensibilización
Beneficios del Ejercicio	Sensibilización
Alimentación Saludable	Sensibilización

Brindar Conocimientos Básicos en Primeros Auxilios	Capacitación (ARL SURA)
Trabajo en Equipo	Charla
Prevención de Accidentes Laborales y Autocuidado	Divulgación
Uso adecuado y cuidado de los EPP	Capacitación
Estándares de Seguridad	Socialización y Divulgación

Se realizaron 6 permisos de alturas con sus respectivos ATS, 7 de espacios confinados con sus respectivos APA y 2 permisos de trabajo en caliente con su respectiva lista de verificación.

- Se realizaron 13 Preoperacionales de los siguientes equipos
 - Canguros
 - Concretadoras
 - Radial
 - Cortadora de Pavimento
 - Taladro
 - Compresor
 - Rotomartillo
 - Mini retro de oruga
 - Minicargador
- Se realizaron socializaciones de estándares de los diferentes equipos a utilizar a en obra, al personal autorizado para la manipulación de estos.
- Se actualizó el perfil sociodemográfico incluyendo 10 trabajadores nuevos.
- Se envió a la interventoría la documentación de uno de los Minicargadores de la empresa ALKYNCON
- Se realización 20 inspecciones de seguridad de:
 - Excavación
 - De oficina
 - De Seguridad
 - Frentes de trabajo
 - Herramientas
 - Extensiones eléctricas
 - Botiquín
 - Camilla
 - Extintor
 - Químicos
- Se envía la seguridad social (CARLOS RAMOS, CONSORCIO PITA7, GUINCO, JORGE ARROYAVE, LOBATO, RENTALMAQ, SOTARCO y MAT)
- Ausentismo actualizado

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Obra			
Programa	Medidas de manejo	Registro Fotográfico	Anexo o Formatos
Reglamento de higiene y seguridad industrial	<p>Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones</p> <p>En el mes de julio 2023 se realizó las inducciones de ingreso se divulgó el reglamento de higiene y seguridad industrial junto con las políticas SST y de no consumo de alcohol.</p>	 	Anexo 1. Registro fotográfico

En las actividades relacionadas de Vigilancia epidemiológica se realizó durante el mes julio 2023, la revisión documental del personal que ingreso nuevo al proyecto, donde se verificaron los exámenes médicos ocupacionales de ingreso que si sean aptos para el cargo y sin ninguna restricción para la ejecución de las actividades. Se les notifico acerca de las recomendaciones a seguir por parte del médico ocupacional

Se verifica la señalización ubicada en cada tramo para información del personal externo e interno al proyecto.



Anexo
9

Evidencia
fotográfica

Entrega de dotación y elementos de protección personal	<p>Los EPP están contemplados en el artículo 176 de la resolución 2400 de 1979 y tienen el propósito de proteger distintas partes del cuerpo del empleado e impedir que tenga contacto directo con elementos o factores de riesgo que puedan ocasionar una lesión, enfermedad o inclusive la muerte.</p> <p>Dando cumplimiento a lo anterior se realizó la entrega de dotación y EPP al personal nuevo y se hizo la reposición de los mismo según su desgaste y las necesidades de las actividades que se están ejecutando.</p>	  	Anexo 2.
Investigación de incidentes y accidentes de origen laboral	En el mes de julio de 2023 no se presentaron accidentes de laborales	NA	NA
Afilación al sistema de seguridad social	<p>Se realiza revisión de cada trabajador al Sistema de seguridad social (A que entidades se encuentran afiliados EPS, ARL, Caja de Compensación, Pensión).</p> <p>Esta documentación se revisa antes que el personal ingrese a obra y sea avalada por interventoría.</p> <p>Se Verificó las planillas de seguridad social mensual de PITA 7, consorciados y subcontratistas.</p>	NA	Anexo 9 y 12

Plan de emergencia

En el mes de julio 2023 se realizaron las inspecciones de los 3 puntos de emergencia que contamos en el proyecto



Anexo
Registro
Fotografico

Actividades especiales


En el mes de julio 2023 se ejecutaron actividades en alturas y espacios confinados en brechas, y MHS con una profundidad máxima de 2,50 mts, el cual se tomaron las medidas preventivas para la ejecución de las actividades, se realizaron los permisos con sus ATS y APA correspondientes



Anexo
6

Programa de Inspecciones y preoperacionales

Para las actividades a desarrollar, se necesita mucho apoyo de maquinaria, equipos y herramientas eléctricas, que se someten a preoperacionales e inspecciones diarias y semanales por parte del residente SST presente en el área y del operador, quien determina si la maquinaria, herramienta y el equipo está en condiciones de uso adecuado.



Anexos
7 y 11

Plan de Inducciones y capacitaciones

Se realizaron inducciones al personal que ingreso nuevo al proyecto.

Y se llevó a cabo el cronograma anual de capacitaciones en el SGSST



Anexo 1.
Anexo 3.
Anexo 4.
Anexo 5.

Kelly D.

Firma SST del Contratista

Nini Johana R

Firma SST de la Interventoría

Cód. FO-ADQU-273	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 5	FO-ADQU Informe Parcial y/o Final de Interventoría de Obra Pública	

Anexo 3.3-2: Anexo 2 EPP y Dotación.

Anexos 2. EPP y Dotación



FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO**NOMBRE:**

CEDULA:

CARGO:

OBRA:

N: Nuevo R: Reposición P: Perdida

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

[illegible]

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE

CEDULA No.

CARGO

FIRMA

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridad salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección individual entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:













FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE: Cristian Puerto

CEDULA: 1152198168

CARGO: Official.

OBRA: Alcantarillado la Florida.

N: Nuevo R: Reposición P: Perdida

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

[illegible]**DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS**

NOMBRE Diana Figueroa

CEDULA No. 102039743

CARGO	V-55T
-------	-------

FIRMA *[Signature]*

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.


Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. numeral 7; LEY 9 DE 1979: Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección individual entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: _____

CEDULA No: 1152198168





Powered by CamScanner



FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACIÓN

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACIÓN

NOMBRE: Francisco, Cano

CEDULA: 21305421

CARGO: Agodunle.

OBRA: Alcantarillado de flonida

ELEMENTOS DE DOTACIÓN ENTREGADOS

[illegible]**DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION**

NOMBRE Diana Aguilar

CEDULA No. 102039743

CARGO	D-85T
-------	-------

FIRMA 

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación entregada y mantenerla en buen estado y no hacer un uso indebido de ella mientras estoy por fuera de mi lugar de trabajo. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de la misma.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridad salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

El presente compromiso aplica para la dotacion entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: 1879/ c4n0 b.

CEDULA No: 71396421

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACIÓN

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACIÓN

NOMBRE: Martin Candillo

CEDULA: 1066 744 230

CARGO: *Ayudante*

OBRA: Alcantarado Loyola

ELEMENTOS DE DOTACIÓN ENTREGADOS

[illegible]**DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION**

NOMBRE Diana Argueta

CEDULA No.	162039247
------------	-----------

CARGO	12.5551
-------	---------

FIRMA 

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación entregada y mantenerla en buen estado y no hacer un uso indebido de ella mientras estoy por fuera de mi lugar de trabajo. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de la misma.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridad salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

El presente compromiso aplica para la dotacion entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: 

CEDULA No: 7

Marks 106741730

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACIÓN**DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACIÓN**

NOMBRE: Maria del Lunel 1976

CEDULA: 43993098

CARGO: Auxiliary Vial

OBRA: Pita 7

ELEMENTOS DE DOTACIÓN ENTREGADOS

[illegible]

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	4001
--------	------

CEDULA No. 24382

CARGO	Desidero
-------	----------

FIRMA 1/2000

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación entregada y mantenerla en buen estado y no hacer un uso indebido de ella mientras estoy por fuera de mi lugar de trabajo. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de la misma.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridad salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

El presente compromiso aplica para la dotacion entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:

19/1 N Curry
143 993 098

ENTREGA DE DOTACIÓN

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACIÓN

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACIÓN

NOMBRE: Rufino Yevriko

CEDULA: 78692 143

CARGO: Ayudante

OBRA: Alcantarillado la Florida

ELEMENTOS DE DOTACIÓN ENTREGADOS

[illegible]**DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION**

NOMBRE Diana

CEDULA No.

CARGO

FIRMA

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación entregada y mantenerla en buen estado y no hacer un uso indebido de ella mientras estoy por fuera de mi lugar de trabajo. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de la misma.

Al usar los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 80; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y cumplimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

El presente compromiso aplica para la dotacion entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:



FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACIÓN

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACIÓN

NOMBRE: Yvitta Contreras	CEDULA: 1232 8891.88
CARGO: Auxiliar vial	OBRA: Alcantarillado Frontera p. 1a

CARGO: Auxiliar vial	OBRA: Alcantarillado Frontera p.1a2
----------------------	-------------------------------------

ELEMENTOS DE DOTACIÓN ENTREGADOS

[illegible]**DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION**

NOMBRE	Donna Higgins	CEDULA No.	1020307431
CARGO	SST	FIRMA	Donna Higgins

CARGO	SST	FIRMA	Divina
-------	-----	-------	--------

COMPROMISO

COMPROMISO
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación entregada y mantenerla en buen estado y no hacer un uso indebido de ella mientras estoy por fuera de mi lugar de trabajo. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de la misma.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridad salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

El presente compromiso aplica para la dotacion entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1232589188

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACIÓN

FORMATO PARA ENTREGA DE LA DOTACIÓN

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACIÓN

44-22-37

NOMBRE: Yelson Ruiz

CEDULA:

CARGO: Alimento

OBRA:

ELEMENTOS DE DOTACIÓN ENTREGADOS

[illegible]

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	bleu	14
--------	------	----

CEDULA No.

CARGO	Relicarte
-------	-----------

FIRMA

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotación entregada y mantenerla en buen estado y no hacer un uso indebido de ella mientras estoy por fuera de mi lugar de trabajo. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de la misma.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridad salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

El presente compromiso aplica para la dotacion entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:

