GePM
Mejoramiento Innovación y Calidad



INFORME 002

COMPONENTE SST

NUMERO DE CONTRATO OBRA:

916 DE 2023

NUMERO DE CONTRATO INTERVENTORIA:

987 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MOVILIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1,2, 3 Y 4 – 2023.

Tabla de contenido

1. INTRODUCCION 4
2. CONTRATO DE OBRA 4
3. PERSONAL 4
4. CAPACITACIONES Y CHARLAS 5
5. PLAN DE EMERGENCIA: 7
6. PLAN DE TRABAJO 7
7. MATRIZ DE IPEVRC 8
8. ESTADÍSTICA 8
9. CERTIFICADO ACCIDENTALIDAD 8
10. INSPECCIONES DE SEGURIDAD. 8
11. ADECUACIONES DEL PAC CON SUS RESPECTIVAS SEÑALIZACIONES 9
12. ENTREGA DE EPP. 9
13. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 9
14. SEGUIMIETO AL PROYECTO 10
16. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TODAS LAS ACTIVIDADES SST REALIZADAS EN EL PERIODO 11

TABLAS

Tabla 1. REUNION CON LA SUPERVISORA DE SSTMA 11
Tabla 2 SEÑALIZACION DEL PAC 12
Tabla 3 SEÑALIZACION DEL KIT DE EMERGENCIA 12
Tabla 4 INDUCCION DE SST-MA PERSONAL OPERATIVOS 13
Tabla 5 ENTREGA DE DOTACION CON EPP 14
Tabla 6 ENTREGA DE REPOSICION DE EPP 16
Tabla 7 INSPECICIONES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 17
Tabla 8 PARTICIPACION DE COMITES CON LA ENTIDAD DE SHD 18
Tabla 9 CHARLAS INFORMATIVAS 18
Tabla 10 CHARLAS DE SEGURIDAD AL PERSONA OPERATIVOS 20
Tabla 11 SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACION, MEDEVAC, ETC EN LAS VIVIENDAS 21
Tabla 12 EJECUCIONES DE LAS ACTIVIDADES USANDO LOS EPP 24

1. INTRODUCCION

En cumplimiento al Plan de Desarrollo 'Bogotá Mejor Para Todos', que busca mejorar la calidad de vida de las familias bogotanas más vulnerables y con el proyecto **MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD**, la Secretaría Distrital del Hábitat busca superar las deficiencias que impactan la calidad de vida de los ciudadanos en los sectores de Bosa. **GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S**., celebró el contrato No.916 DE 2023 cuyo objeto corresponde a las OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. De esta manera, en el presente informe se relaciona el consolidado de los respectivos avances en lo que refiere a las fases de validación

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la movilidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios por la secretaría distrital del hábitat. **Grupo 3– 2023.**

2. CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION GENERAL

El Distrito capital por medio de la Secretaría Distrital del Hábitat, busca adelantar obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en la localidad de BOSA; atendiendo a la Política Nacional y Distrital de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, brindando a las familias beneficiadas la mejora de sus condiciones habitacionales y de vida. Es así como, para el alcance del objeto contractual, la Secretaría Distrital del Hábitat celebró el contrato **916 del 2023** con el contratista **GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S**, con el fin de desarrollar las actividades de mejoramiento de las viviendas en la Localidad de BOSA de la ciudad de BOGOTA D.C. dando cumplimiento con la seguridad de los trabajadores administrativos y operativos de realizar sus actividades labores, con las medidas de seguridad para prevenir accidentes e incidentes de trabajo.

3. PERSONAL

A partir del 1 de agosto se inicia revisión de hojas de la vida de acuerdo a las recomendaciones de selección de los cargos, se dio selección de 31 trabajadores

Relación de personal operativos por cargo en el contrato 916 de 2023. **VER ANEXO 1. RELACIÓN DE PERSONAL**

1.1. RELACIÓN DE PERSONAL
1.2. SOPORTES DE DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL
1.3. PAZ Y SALVO, RETIRO DE PERSONAL
1.4. DESISTIMIENTO DEL EXAMEN DE EGRESO.
1.5. PLANILLA DE SEGURIDAD.

MES	GENERACION DE EMPLEO	
	MUJERES	HOMBRES
JULIO	10	4
AGOSTO	0	31

RAZON SOCIAL	JULIO	AGOSTO
INGRESO	14	31
RETIRADO	0	11

HORAS HOMBRES.

HHT	N° DE TRABAJADORES	HORAS	DIAS TRABAJADOS	TOTAL, HHT
GEPM	14	8	26	2,912
G Y P	20	8	26	4,160
G Y P	11	8	2	176
TOTAL				7,248

4. CAPACITACIONES Y CHARLAS

4.1. CAPACITACION DE SEGURIDAD

Se realizo capacitación de inducción de seguridad y salud en el trabajo, al personal operativo que ingresan a ser participe del contrato de mejoramiento de vivienda contrato 916 de 2023.

Las evaluaciones de la inducción y las notificaciones de riesgo se anexaron en cada carpeta de los trabajadores que hacen parte del contrato 916 de 2023 **VER ANEXO 1 RELACION DE PERSONAL / 1.2 SOPORTE DE DOCUMENTACION DEL PERSONAL**.

Dando cumplimiento al cronograma de capacitación, se realizó las siguientes capacitaciones:

- Como actuar en caso de un sismo
- conocimiento de los elementos de emergencia

La información anterior la podemos verificarla en el **ANEXO 2. CAPACITACIONES Y CHARLAS.** En el punto **2.1.1**

4.2. CHARLAS DE SEGURIDAD

Se realizo las charlas de seguridad dando cumplimiento al cronograma, el objetivo de dar las charlas de seguridad es que es de gran importancia puesto que es fundamental que la seguridad de los trabajadores y el cumplimiento de procesos, procedimientos y funciones, se garanticen en el ejercicio laboral

- **SEMANA 1 (01 AL 05 DE GOSTO)**
  - Uso del protector de la pulidora
  - Uso adecuado de la dotación.
- **SEMANA 2 (07 AL 12 DE AGOSTO)**
  - Importancia de usas las botas punteras de seguridad
  - Buen ambiente laboras
- **SEMANA 3 (14 AL 19 DE AGOSTO)**
  - Importancia de dormir las horas necesarias
  - Importancia de usar las gafas de seguridad
- **SEMANA 4 (21 AL 26 DE AGOSTO)**
  - Trabajo en equipo
  - La curiosidad es el principio del aprendizaje

El cronograma de charlas, **VER ANEXO 2.2**.1 y el soporte de las charlas ver en el **ANEXO 2.2.2**

INDICADOR DE LAS CHARLAS

De acuerdo al indicador de las charlas realizadas en el mes de agosto, las estadísticas me dieron la siguiente:

$$\text{Charlas de seguridad} = \frac{\text{n° de trabajdores programadas x 100}}{\text{N° de trabajadores asistente}}$$

$$\text{Charlas de seguridad} = \frac{31 \text{ x } 100}{16} = 51\%$$

5. PLAN DE EMERGENCIA:

Se ajusta el plan de emergencia, donde se determinar los factores de riesgo a los que se ve expuesta la empresa y determinar correctivos y estrategias para enfrentar situaciones de riesgo que se puedan presentar dentro de las obras

Se realizo folleto informativo de cómo prepararnos en caso de una emergencia donde se le brindara la información a los beneficiarios y a los trabajadores y se actualizo el MEDEVAC

VER ANEXO 3 PLAN DE EMERGENCIA

3.1. MEDEVAC
3.2 COMO PREPARARNOS EN CASO DE UNA EMERGENCIA PARA BENEFICIARIO
3.3 COMO PREPARARNOS EN CASO DE UNA EMERGENCIA PARA TRABAJADORES

6. PLAN DE TRABAJO

Se ejecuta el plan de trabajo como instrumento de planificación con el cual se ordena y sistematiza información de modo que pueda tenerse una visión del trabajo a realizar.

VER ANEXO 4 PLAN DE TRABAJO.

INDUCADOR DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

$$\text{Plan de trabajo} = \frac{\text{N° actividades programadas x 100}}{\text{N° de actividades ejecutadas}}$$

$$\text{Plan de trabajo} = \frac{15\text{x } 100}{13} = 87\%$$

COMITÉ DE La conformación de COPASS y de CCL se programa para el mes de septiembre.

6. MATRIZ DE IPEVRC

Teniendo en cuenta las medidas de prevención se realizaron algunos ajustes en la matriz de identificación de peligro, ver documento **Anexo 5 MATRIZ DE IPEVRC**

8. ESTADÍSTICA

En el periodo en revisión se realiza el análisis estadístico de los indicadores de gestión, el cual nos presenta la siguiente información relacionada en el siguiente anexo

ver anexo 6 ESTADISTICAS DE INDICADORES

9. CERTIFICADO ACCIDENTALIDAD

En el mes de agosto, no se presentaron accidente laboral, ni enfermedad laboral en el proyecto, se anexa el certificado de accidentalidad en las siguientes razones social.

- **GEPM (GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.)**
- **GYP ESTRUCTURAS Y ACABADOS S.A.S**.

En el cual se reporta que la razón social de **GYP ESTRUCTURAS Y ACABADOS S.A.S**. reporta 3 accidentes de trabajo en lo cual se informa que no fueron dentro de este contrato 916 de 2023

En el **ANEXO 7 CERTIFICADO DE ACCIDENTALIDAD** se adjunta de la misma manera los certificados.

10. INSPECCIONES DE SEGURIDAD.

Con el fin de reducir la ocurrencia de accidentes e incidentes laborales se realizó la ejecución de las inspecciones de seguridad, para el mes de agosto se realizaron las siguientes inspeccione:

- Inspección de pulidora
- Inspección de taladro
- Inspección de cortadora de cerámica
- Inspección de herramientas menores

- Inspección de camilla
- Inspección de botiquín
- Inspección de extintor
- Cronograma de inspecciones

Ver ANEXO 8 INSPECCIONES DE SEGURIDAD

8.1. SOPORTES

8.2 CRONOGRAMA DE INSPECCION

11. ADECUACIONES DEL PAC CON SUS RESPECTIVAS SEÑALIZACIONES

Las adecuaciones que se realizaron en el PAC son de acuerdo a la seguridad y la comodidad de los puestos de trabajos de los funcionarios Administrativos y para los visitantes.

12. ENTREGA DE EPP.

Durante las ejecuciones de las obras se les realizo entrega y reposición de los EPP, la cantidad de dotación y elementos de protección personal a continuación se relación de las cantidades entregadas

CASCOS DE SEGURIDAD	OVEROLES	GUANTES NITRILO	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPA OÍDOS	TAPABOCAS
31	31	73	40	73	120

La información anterior puede ser verificada en los siguientes anexos**:**

VER ANEXO 1 RELACION DE PERSONAL se encuentra en los soporte de documentación del personal la entrega de EPP **y ANEXO 9 ENTREGA DE REPOSICION EPP.**

13. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

VER ANEXO 10 PLANILLAS DE SEGURIDAD

14. SEGUIMIENTO AL PROYECTO

Teniendo en cuenta al seguimiento al proyecto, a continuación, el estado de los MVBS:

ESTADO	CANTIDADES
VALIDADAS	(152)
APERTURADAS	(33)
APERTURADAS CON CUBIERTA	13

Teniendo en cuenta el estado de la obra, las viviendas aperturadas se realizaron cambios de cubiertas, en el **ANEXO 11 INFORMES DE CUBIERTAS** están los soportes

15. DOCUMENTACION DE VEHICULO

En el **ANEXO 12 DOCUMENTACION DE VEHICULO** se encuentran los soportes del vehículo

16. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TODAS LAS ACTIVIDADES SST REALIZADAS EN EL PERIODO

Tabla 1. REUNION CON LA SUPERVISORA DE SSTMA

VISITA DE LA SST Y AMBIENTAL DE LA ENTIDAD DE SHD		
RECORRIDO EN EL PAC		
		
RECORRIDO EN CAMPO		
		

Tabla 2 SEÑALIZACION DEL PAC


PUBLICACION DE LAS POLITICAS, RELAGLAMENTO Y PLANO DE EVACUACION


Tabla 3 SEÑALIZACION DEL KIT DE EMERGENCIA

KIT DE EMERGENCIAS SEÑALIZADO Y SE ENCUNETRA UBICADO EN LA ENTRADA DEL PAC


PUBLICACION CON LAS ACTAS FIRMADAS DE LAS BRIGADISTAS DE MERGENCIA – PERSONAL ADMINISTRATIVOS


Tabla 4 INDUCCION DE SST-MA PERSONAL OPERATIVOS


INDUCCION SST – AMABIENTAL	
	
	

Tabla 5 ENTREGA DE DOTACION CON EPP

ENTREGA DE DOTACION		
		

4°36'28.25388"N -74°12'19.96308"W Bosa PAC Contratista GePM Localidad Bosa	4°36'28.40168"N -74°12'19.97172"W Bosa PAC Contratista GePM Localidad Bosa	4°36'28.31688"N -74°12'19.94832"W Bosa PAC Contratista GePM Localidad Bosa
8 ago. 2023 8:49:20 a. m. SSTMA	8 ago. 2023 8:49:53 a. m. SSTMA	2 ago. 2023 10:11:04 a. m. SSTMA
2 ago. 2023 8:08:31 a. m. SSTMA	1 ago. 2023 1:51:05 p. m. SSTMA	1 ago. 2023 9:53:41 a. m. SSTMA

Tabla 6 ENTREGA DE REPOSICION DE EPP

ENTREGA DE EPP		
		
		

Tabla 7 INSPECICIONES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS


INSPECCIONES DE TALADRO, PULIDORAS, CORTA CERAMICAS Y HERRAMIENTAS MENORES		
		
		
		

Tabla 8 PARTICIPACION DE COMITES CON LA ENTIDAD DE SHD

PARTICIPACION A LOS COMITES DE OBRAS CON LA ENTIDAD E INTERNA	
	

Tabla 9 CHARLAS INFORMATIVAS

CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRAVOS USO ADECUADO DEL KIT DE EMERGENCIA	
	













Tabla 10 CHARLAS DE SEGURIDAD AL PERSONA OPERATIVOS

CHARLAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL OPERATIVO		
		
		
		

Tabla 11 SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACION, MEDEVAC, ETC EN LAS VIVIENDAS

SEÑALIZACIONES DE RUTA DE EVACUACION, MEDEVAC, RIESGO ELECTRICOS EN LAS VIVIENDAS		
		


4°36'22.26596"N -74°12'29.90408"W
Bosa
Casa 5
Contratista GePM
Localidad Bosa


4°36'22.37292"N -74°12'29.87856"W
Bosa
Casa 5
Contratista GePM
Localidad Bosa


4°36'22.64803"N -74°12'28.88831"W
Bosa
Casa 9
Contratista GePM
Localidad Bosa


4°36'22.65552"N -74°12'28.88726"W
Bosa
Casa 9
Contratista GePM
Localidad Bosa



4°36'22.81435"N -74°12'29.88735"W
Bosa
Casa 10
Contratista GePM
Localidad Bosa




4°36'23.42628"N -74°12'29.03184"W
Bosa
Casa 11
Contratista GePM
Localidad Bosa


4°36'23.3127"N -74°12'29.06791"W
Bosa
Casa 11
Contratista GePM
Localidad Bosa


4°36'23.33518"N -74°12'29.03969"W
Bosa
Casa 11
Contratista GePM
Localidad Bosa


4°36'24.17008"N -74°12'29.21555"W
Bosa
Casa 12
Contratista GePM
Localidad Bosa


4°36'25.46136"N -74°12'28.9872"W
Bosa
Casa 13
Contratista GePM
Localidad Bosa


4°36'25.45308"N -74°12'28.97856"W
Bosa
Casa 13
Contratista GePM
Localidad Bosa


4°36'25.23852"N -74°12'28.78992"W
Bosa
Casa 13
Contratista GePM
Localidad Bosa


4°36'25.37881"N -74°12'27.77378"W
Bosa
Casa 15
Contratista GePM
Localidad Bosa


4°36'25.51817"N -74°12'24.93165"W
Bosa
Casa 26
Contratista GePM
Localidad Bosa


4°36'25.51979"N -74°12'24.92867"W
Bosa
Casa 26
Contratista GePM
Localidad Bosa


4°36'27.33196"N -74°12'25.91485"W
Bosa
Casa 28
Contratista GePM
Localidad Bosa


4°36'27.31154"N -74°12'25.92457"W
Bosa
Casa 28
Contratista GePM
Localidad Bosa


10:39:20 a. m.
77-42 Carrera 78c
Bogotá, 110731
Colombia
SSTMA
CASA 33


4°36'28.54177"N -74°12'25.12904"W
Bosa
Casa 33
Contratista GePM
Localidad Bosa


10:10:30 a. m.
77-36 Carrera 78c
Bogotá, 110731
Colombia
SSTMA
CASA 34

Tabla 12 EJECUCIONES DE LAS ACTIVIDADES USANDO LOS EPP

EJECUANTANDO ACTIVIDADES USANDO SUS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL		
		
		

REALIZADO POR:
ANGY LORENA OROZCO MONTILLA
RESIDENTE SST
PROFESIONAL ADMINISTRACION EN SALUD OCUPACIONAL