GUINCO SAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-059
		Versión: 002
	PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 2

Proyecto: Alcantarillado Tibira.

Marca: Toyama | Modelo: | N° equipo: CAN 12

Mes: Julio | Año: 2023.

CONVENCIONES: Diligenciar dentro de cada casilla según aplique C: Cumple. CP: Cumple parcialmente NC: No cumple. NA: No aplica.

N°	ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	¿El trabajador cuenta con espacio Libre de obstáculos para el encendido del equipo?.				C	C	C	C						C	C			C	C	C		C	C		C						
2	¿El personal utiliza el EPP: Casco, botas con puntera de acero, guantes, protector respiratorio y auditivo tipo copa e inserción?.				C	C	C	C						C	C			C	C	C		C	C		C						
3	Está señalizada el área de trabajo con señal vertical, conos barricadas de cierre de vía, si hay circulación de vehículos, se tiene cerrada con barricadas y el área de trabajo se tiene cerrada y demarcada con balizas y cintas.				C	C	C	C						C	C			C	C	C		C	C		C						
4	El equipo cuenta con los mecanismos de aseguramiento y de paro de emergencia.				C	C	C	C						C	C			C	C	C		C	C		C						
5	El avance del apisonador es frontal, se establece el avance para evitar retroceso por choque con obstáculos?				C	C	C	C						C	C			C	C	C		C	C								
6	El operador es competente para la tarea.				C	C	C	C						C	C			C	C	C		C	C		C						
7	¿El trabajador hace preparación física del cuerpo y hace pausa activa?				C	C	C	C						C	C			C	C	C		C	C		C						
8	¿Los manillares de sujeción están anclados firmemente, sin deformaciones o fracturas?.				C	C	C	C						C	C			C	C	C		C	C								
9	¿En compactación cercana a taludes se protege el talud se le hace tratamiento para evitar colapso por transmisión de vibración de la máquina?				C	C	C	C						C	C			C	C	C		C	C								
10	¿La máquina cuenta con mantenimiento preventivo y correctivo?				C	C	C	C						C	C			C	C	C		C	C		C						
11	En el tanquéo con combustible el motor permanece apagado y frio? ¿Se hace con embudo?				C	C	C	C						C	C			C	C	C		C	C		C						
12	El transporte del equipo se hace con ayuda mecánica o entre varias personas de manera que el peso quede distribuido y que cada persona cargue máximo 25 kilogramos.				C	C	C	C						C	C			C	C	C		C	C								
13	¿Se cuenta con área de trabajo señalizada y delimitada?				C	C	C	C						C	C			C	C	C		C	C		C						

Firma operador # 1

Nombre: JonFer Sanchez

1.565.996

Powered by CamScanner

N°	ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Firma operador # 2 Nombre: [illegible] A.C. C.C 1091482275																													
	Firma operador # 3 Nombre: [illegible] C.C 1806485																													
	Firma encargado SST Nombre: Daniel Angulo C.C 1020394731																													

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO OPERAR EL EQUIPO

Me comprometo a utilizar adecuadamente el equipo y los elementos de protección personal que se necesitan para la manipulación de este equipo, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido el equipo en buen estado y he recibido la información sobre el uso adecuado de la misma. además debo informar cualquier anomalía que presente el equipo.

OBSERVACIONES	
	

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-069
		Versión: 001
	PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 2

Proyecto: pita 7.

Marca: Masala | Modelo: | Nº equipo: 8

Mes: Julio | Año: 2023

CONVENCIONES: Diligenciar dentro de cada casilla según aplique C. Cumple. CP: Cumple parcialmente NC. No cumple NA: No aplica.

Nº	ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	¿El trabajador cuenta con espacio Libre de obstáculos para el encendido del equipo?.				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C							
2	¿El personal utiliza el EPP: Casco, botas con puntera de acero, guantes, protector respiratorio y auditivo tipo copa e inserción?.				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C							
3	Está señalizada el área de trabajo con señal vertical, conos barricadas de cierre de vía, si hay circulación de vehículos, se tiene cerrada con barricadas y el área de trabajo se tiene cerrada y demarcada con balizas y cintas.				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C							
4	El equipo cuenta con los mecanismos de aseguramiento y de paro de emergencia.				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C							
5	El avance del apisonador es frontal, se establece el avance para evitar retroceso por choque con obstáculos?				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C							
6	El operador es competente para la tarea.				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C							
7	¿El trabajador hace preparación física del cuerpo y hace pausa activa?				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C							
8	¿Los manillares de sujeción están anclados firmemente, sin deformaciones o fracturas?.				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C							
9	¿En compactación cercana a taludes se protege el talud se le hace tratamiento para evitar colapso por transmisión de vibración de la máquina?				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C							
10	¿La máquina cuenta con mantenimiento preventivo y correctivo?				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C							
11	En el tanquéo con combustible el motor permanece apagado y frio? ¿Se hace con embudo?				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C							
12	El transporte del equipo se hace con ayuda mecánica o entre varias personas de manera que el peso quede distribuido y que cada persona cargue máximo 25 kilogramos.				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C							
13	¿Se cuenta con área de trabajo señalizada y delimitada?																															
	Firma operador # 1 Nombre: _____ C.C																															

Powered by CamScanner

N°	ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Firma operador # 2 Nombre: Leonardy. lopez C.C 1068660100				leonardy	leonardy	leonardy	leonardy	leonardy	—	leonardy	leonardy	leonardy	leonardy	leonardy	leonardy		.	.			leonardy			D	leonardy					
	Firma operador # 3 Nombre: Sebastian lopez C.C 1003084359																	Sebastian		Sebastian					Sebastian	Sebastian					
	Firma encargado SST Nombre: Diana Hoyos C.C 1020824131				Diana H	Diana H	Diana H	Diana H	Diana H		Diana H	Diana H	Diana H	Diana H	Diana H	Diana H		Diana H													

Kelly Doral 1038107719

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO OPERAR EL EQUIPO

Me comprometo a utilizar adecuadamente el equipo y los elementos de protección personal que se necesitan para la manipulación de este equipo, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido el equipo en buen estado y he recibido la información sobre el uso adecuado de la misma. además debo informar cualquier anomalía que presente el equipo.

OBSERVACIONES	
	

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-072
CONSORCIO PITA 7		Versión:001
	PREOPERACIONAL COMPRESOR	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 1

Proyecto: Alcantarillado Lo Valtero

Marca: SPEEDAIR | Modelo: SAR 31 | Nº equipo:

Mes inspecionado: JULIO | Año: 2023

CONVENCIONES: B: Bueno. M: Malo. NA: No aplica.

N.	Condiciones de seguridad	DIA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Estructura general	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B		B			B							
2	Unidad compresora	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B		B			B							
3	Válvulas	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B		B			B							
4	Motor Mangueras	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B		B			B							
5	Correas	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B		B			B							
6	Barra de tiro	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B		B			B							
7	Estado de llantas	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B		B			B							
8	Batería	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B		B			B							
9	Agua de bateria y cables	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B		B			B							
10	Cables de bateria	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B		B			B							
11	Radiador	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B		B			B							
12	Nivel de agua	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B		B			B							
13	Nivel aceite de motory de unidad compresora	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B		B			B							
14	Tablero	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B		B			B							
15	Marcador de presión de aceite	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B		B			B							
16	Marcador de combustible	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B		B			B							
17	Horómetro	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B		B			B							
18	Extintor	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B		B			B							
19	Sistema de Partida	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B		B			B							
20	Puertas	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B		B			B							
21	Protección auditiva tipo inserción y tipo copa	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B		B			B							
22	Casco de seguridad, botas de seguridad	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B		B			B							
23	Monogafas	B				B	B	B	B		B		B	B	B	B		B	B	B		B			B							
24	Mascarila o respirador	B				B	B	B	B		B	B	B	B	B	B		B	B	B		B			B							

Firma operador

Nombre: Manuel Mena

CC 1126[illegible]8008

Powered by CamScanner

N.	Condiciones de seguridad	DIA																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Firma encargado SST Nombre: Juan Esteban londoño C.C 1063161295												Juan L	Juan L	Juan L	Juan L		Juan L	Juan L	Juan L					Juan L							

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO OPERAR EL EQUIPO

Me comprometo a utilizar adecuadamente el equipo y los elementos de protección personal que se necesitan para la manipulación de este equipo, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido el equipo en buen estado y he recibido la información sobre el uso adecuado de la misma. además debo informar cualquier anomalia que presente el equipo.

OBSERVACIONES

Of. revisado por el area SST
a cargo de Kelly Diaz



Nota: cualquier inconsistencia o anomalia que se evidencie dentro de la inspeccion del equipo debe ser reportado inmediatamente al SUPERVISOR Y/O ENCARGADO SST para que se realicen las respectivas correcciones y se pueda dar funcionamiento al equipo.

PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO PITA 7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-056	
		Versión:001	
	PREOPERACIONAL CONCRETADORA	Fecha: 03/03/2023	
		Pagina 1 de 1	

Proyecto: Alcantarillado Frontera.

Marca: Rau Rev. Modelo: XHEA 210 N° equipo: # 1

Mes: Julio. Año: 2023.

CONVENCIONES: Diligenciar dentro de cada casilla según aplique C: Cumple. CP: Cumple parcialmente NC: No cumple. NA: No aplica.

N°	ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	¿Se cuenta con los elementos de protección personal adecuados para la manipulación del equipo (Gafas, Guantes, protección respiratoria, auditiva, casco, botas con platina delantal carnaza)?		-	-		C			C		C	C	C	C	C				C	C		C	C		C	C					
2	¿El operador fue capacitado y autorizado en el uso de la concretadora?					C			C		C	C	C	C	C				C	C		C	C		C	C					
3	¿Se divulgó al personal del cargue, los riesgos de la actividad, sus consecuencias y controles?					C			C		C	C	C	C	C				C	C		C	C		C	C					
4	¿El operador se retiro los aretes, cadenas, pulseras, manillas, reloj, anillos, antes de iniciar su trabajo?					C			C		C	C	C	C	C				C	C		C	C		C	C					
5	¿El operador de la concretadora asegura la compuerta del motor al levantarla, se hace despacio y manteniendo las manos alejadas de los puntos de atrapamiento?					C			C		C	C	C	C	C				C	C		C	C		C	C					
6	¿El operador de la concretadora realiza revisión del equipo: nivel de aceite, nivel de gasolina, estado de las poleas, bandas, ruedas, tambor, catalina, tiro, cabrilla o dirección, piñonería y funcionamiento del motor, este acorde con las indicaciones del fabricante?.					C			C		C	C	C	C	C				C	C		C	C		C	C					
7	¿El tambor de la concretadora está sin deformaciones, roturas, carcaza sin salientes que puedan atrapar a personas buen estado?					C			C		C	C	C	C	C				C	C		C	C		C	C					
8	¿La concretadora es transportada con ayuda mecánica o varias personas acorde a las condiciones del terreno?					C			C		C	C	C	C	C				C	C		C	C		C	C					
9	¿La tapa del motor de la concretadora durante su operación cubre los sistemas de transmisión de fuerza del motor?					C			C		C	C	C	C	C				C	C		C	C		C						
10	¿Se conforma el terreno de alimentación de material para reducir obstáculos, grasas o material deslizantes? ¿Utilizan botas de caucho?					C			C		C	C	C	C	C				C	C		C	C		C	C					
11	¿Se cuenta con extintor multipropósito operable, que la fecha de vencimiento este vigente? ¿Personal sabe usar extintor?					C			C		C	C	C	C	C				C	C		C	C		C	C					
12	¿Se realizan las labores de mantenimiento, aseo y limpieza con la maquina apagada y desconectada?					C			C		C	C	C	C	C				C	C		C	C		C	C					
13	¿La zona donde se encuentra la concretadora cuenta con buena iluminación y ventilación?					C			C		C	C	C	C	C				C	C		C	C		C	C					
14	¿La concretadora cuenta con guardas de seguridad en piñones, poleas y engranajes ?					C			C		C	C	C	C	C				C	C		C	C		C	C					

Powered by CamScanner

Nº	ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
15	¿Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se tienen registros?					C			C		C	C	C	C	C				C	C		C	C		C	C					
16	¿Los mantenimientos son realizados por personal especializado?					C			C		C	C	C	C	C				C	C		C	C		C	C					
17	¿El sistema eléctrico cuenta con protección a tierra, sin piques o roturas?					C			C		C	C	C	C	C				C	C		C	C		C	C					
18	¿La concretadora se encuentra limpia, libre de residuos de mezcla, antes de iniciar el trabajo?					C			C		C	C	C	C	C				C	C		C	C		C						
	Firma operador # 1 Nombre: Rafael Marcelo C.C 1063716627	RAFAEL				RAFAEL			RAFAEL		RAFAEL	RAFAEL																			
	Firma operador # 2 Nombre: Manuel meneses. C.C 1126118008																															
	Firma operador # 3 Nombre: Jhon fredy sanchez C.C 1005033S																															
	Firma encargado SST Nombre: Diana Higuera C.C 1020307431																															

1038137 YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO OPERAR EL EQUIPO

Me comprometo a utilizar adecuadamente el equipo y los elementos de protección personal que se necesitan para la manipulación de este equipo, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido el equipo en buen estado y he recibido la información sobre el uso adecuado de la misma. además debo informar cualquier anomalia que presente el equipo.

OBSERVACIONES



Nota: cualquier inconsistencia o anomalia que se evidencie dentro de la inspeccion del equipo debe ser reportado inmediatamente al residente o director de obra para que se realicen las respectivas correcciones y se pueda dar funcionamiento al equipo.

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

GUINCO S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-055
		Versión:002
	PREOPERACIONAL CORTADORA DE PAVIMENTO	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 1

Proyecto: Alcantarillado la florida

Marca: | Modelo: | N° equipo:

Mes: Julio | Año: 2023

CONVENCIONES: Diligenciar dentro de cada casilla según aplique C: Cumple. CP: Cumple parcialmente NC: No cumple. NA: No aplica.

N°	ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Soporte de ruedas delanteras/traseras en buen estado					C		C					C																			
2	cuenta con manija de ascenso y descenso					C		C					C																			
3	La carcasa del disco se encuentra en buen estado					C		C					C																			
4	El disco se encuentra en buen estado					C		C					C																			
5	Cuenta con guarda protectora del disco					C		C					C																			
6	El boton de bloque para el cambio de disco se encuentra en buen estado					C		C					C																			
7	motor de combustible en buen estado libre de filtraciones etc.					C		C					C																			
8	cuenta con tapa del tanque del conbustible y en buen estado					C		C					C																			
9	Cuenta con sistema de agua					C		C					C																			
10	palanca de aceleracion en buen estado (acelerador)					C		C					C																			
11	boton de encendido/apagado en bue estado					C		C					C																			
12	Estado de las conexiones eléctricas (extensiones, cable que no este picado, conexiones con puestas a tierra)					C		C					C																			
13	palanca de ahogamiento en buen estado					C		C					C																			
14	filtro de aire en buen estado					C		C					C																			
15	bujia en buen estado					C		C					C																			
16	cuenta con polea retractil en buen estado					C		C					C																			
17	cuenta con el nivel de aceite apropiado para el motor					C		C					C																			
18	se cuenta con la tuerca del disco y esta en buenas condiciones					C		C					C																			
19	plato exterior/palto interior en buen estado					C		C					C																			
20	se encuentra en total funcionamiento el perno de bloqueo del disco					C		C					C																			
	...nento y se encuentra en buenas condiciones					C		C					C																			

Powered by CamScanner

Nº	ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
22	Estado fisico de la cortadora de bloque (que no este golpeado, no presente abolladuras, no este fisurado).					C		C					C																			
23	Cuenta con los elementos de proteccion adecuados para el desempeño de la actividad					C		C					C																			

Firma operador # 1

Nombre: Jaiver Villega

21 33 09 261

Firma operador # 2

Nombre: _____

C.C

Firma operador # 3

Nombre: _____

C.C

Firma encargado SST

Nombre: Duvan Angulo

C.C 1020397431

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO OPERAR EL EQUIPO

Me comprometo a utilizar adecuadamente el equipo y los elementos de protección personal que se necesitan para la manipulación de este equipo, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido el equipo en buen estado y he recibido la información sobre el uso adecuado de la misma. además debo informar cualquier anomalía que presente el equipo.

OBSERVACIONES



Nota: cualquier inconsistencia o anomalia que se evidencie dentro de la inspeccion del equipo debe ser reportado inmediatamente al residente o director de obra para que se realicen las respectivas correcciones y se pueda dar funcionamiento al equipo.

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

162

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-061
		Versión:001
	PREOPERACIONAL MARTILLO DEMOLEDOR - ROTOMARTILLO	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 1

Proyecto: Alcantarillado Montero

Marca: MAC 3 | Modelo: MAC 3MF OS 122. | N° equipo: 3

Mes: Julio. | Año: 2023

CONVENCIONES: Diligenciar dentro de cada casilla según aplique C Cumple CP Cumple parcialmente NC No cumple NA No aplica

N°	ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	¿Se cuenta con los elementos de protección personal adecuados para la manipulación del equipo (Gafas, Guantes, Protección respiratoria con filtro protección auditiva tipo copa)?.				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C	C						
2	¿El operador es competente para operar el martillo demoledor?				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C	C						
3	¿Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y controles?				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C	C						
4	¿Se verifica el voltaje del tomacorriente sea el indicado para el martillo de moledor?				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C	C						
5	¿El cable del rotomartillo se encuentra sin piques, deformaciones, transmisión de temperaruta?				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C	C						
6	¿La empuñadora está sin fracturas permite el agarre firme por el operador?				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C	C						
7	¿Se hace verificación de funcionamiento previa a labor?				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C	C						
8	¿La carcaza esta completa, ajustada y sin golpes?				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C	C						
9	¿El interruptor de velocidad variable esta en buen estado?				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C							
10	¿El boton de control avance/reversa esta en buen estado y es funcional?				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C	C						
11	¿El martillo demoledor se transporta con ayuda mecánica o entre varios trabajadores				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C	C						
12	¿Se verificó la broca no este fisurada roma (punta redonda)?				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C	C						
13	¿Antes de la incio se verificó la ausencia de redes de energía, gases o comustibles?				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C							
14	¿El boton de bloqueo esta en buen estado y es funcional?				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C	C						
15	¿El portabrocas esta en buen estado?				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C	C						
16	¿El operador hace preparación fisica del cuerpo y pausa activa en la operación del martillo demoledor?				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C	C						
17	¿Se asegura el martillo demoledor en caso de trabajo en alturas para evitar su caída descontrolada a nivel inferior?				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C			C	C						
	El operador se posiciona en terreno firme por debajo del [illegible]																															

Powered by CamScanner

N°	ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
19	¿Cuenta con mango lateral multiposicion y esta en buen estado?																															
Manuel Salvador Mense 1126118008																																
Juan esteban londoño 1063161895																																
Diana Higuita Kelly Dorado																																

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO OPERAR EL EQUIPO

Me comprometo a utilizar adecuadamente el equipo y los elementos de protección personal que se necesitan para la manipulación de este equipo, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido el equipo en buen estado y he recibido la información sobre el uso adecuado de la misma. además debo informar cualquier anomalía que presente el equipo.

OBSERVACIONES	
	

Nota: cualquier inconsistencia o anomalia que se evidencie dentro de la inspeccion del equipo debe ser reportado inmediatamente al residente o director de obra para que se realicen las respectivas correcciones y se pueda dar funcionamiento al equipo.

PLAN DE ACCIÓN		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-068
		Versión: 001
	PREOPERACIONAL BOBCAT	Fecha: 03/03/2023
		Página 1 de 1

Nombre del operador: Allison Zopola Tuberquia — Identificación: 1038117365

Marca: CAT 232D3 — Modelo: 2023

Proyecto: pita 7

Labor a desarrollar:

Mes inspeccionado: Julio — Año: 2023

CONVENCIONES: Diligenciar dentro de cada casilla según aplique — Bueno (B) — Malo (M) — No Aplica (NA)

ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de llantas	B	B		B	B	B	B			B	B	B									B	B		B	B	B	A				
Comandos de operación	B	B		B	B	B	B			B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Uso de las Velocidades	B	B		B	B	B	B			B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Frenos	B	B		B	B	B	B			B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Tanques de combustibles	B	B		B	B	B	B			B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Filtro de aire	B	B		B	B	B	B			B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Nivel de aceite Hidráulico	B	B		B	B	B	B			B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Nivel de aceite de motor	B	B		B	B	B	B			B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Nivel de Refrigerante (agua)	B	B		B	B	B	B			B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Lamparas	B	B		B	B	B	B			B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Contenido de seguridad	B	B		B	B	B	B			B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Bocinas Hidráulicas	B	B		B	B	B	B			B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Palancas de guia	B	B		B	B	B	B			B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Pitones	B	B		B	B	B	B			B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Alarma de retroceso	B	B		B	B	B	B			B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Cuchillas	B	B		B	B	B	B			B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Cucharones	B	B		B	B	B	B			B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Tornillos, Abrazaderas de Cuchillas	B	B		B	B	B	B			B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Estado de Cauchos	B	B		B	B	B	B			B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Limpieza de cabina de operación de elementos ajenos a la labor	B	B		B	B	B	B			B	B	B									B	B		B	B	B	B				


Powered by CamScanner

ASPECTOS A VERIFICAR	DIA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Elementos de protección personal: Casco contra impactos	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Protección auditiva	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Gafas de seguridad	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Mascarilla desechable	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Camisa de manga larga	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Bloqueador solar	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Pantalón largo de dril	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Botas de Seguridad	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Botiquín de primeros auxilios	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Extintor	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Demarcación perimetral	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B									B	B		B	B	B	B				
Firma operador																															
Firma encargado SST																															

Nombre: Damian Zapata TU.
1038117365

Nombre: Diana Reguloa
1020 cc 231

PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA



Si al realizar la inspección del equipo, este presenta daños, enmendaduras o fallas mecánicas NO lo utilice, hasta tanto no esté reparado.

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-071
CONSORCIO PITA 7		Versión:001
	PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 1

Nombre del operador: Davinson Ailey Taires. Castiblanco.

Marca retroexcavadora: Yanmar vio 35°. Modelo: 2023.

Proyecto: Pita 7.

Mes inspeccionado: Julio. Año: 2023.

CONVENCIONES: Diligenciar dentro de cada casilla según aplique Bueno (B) Malo (M) No Aplica (NA)

	ASPECTO A VERIFICAR	DIA																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Estado de orugas o llantas				B	B	B	B					B	B	B	B		X	B	B		B	B		B	B	B	B				
2	Comandos de operación				B	B	B	B					B	B	B	B		B	B	B		B	B		B	B	B	B				
3	Acelerador manual				B	B	B	B					B	B	B	B		B	B	B		B	B		B	B	B	B				
4	Mofle				B	B	B	B					B	B	B	B		B	B	B		B	B		B	B	B	B				
5	Tanque de combustible				B	B	B	B					B	B	B	B		B	B	B		B	B		B	B	B	B				
6	Filtro de aire				B	B	B	B					B	B	B	B		B	B	B		B	B		B	B	B	B				
7	Nivel de aceite hidráulico				B	B	B	B					B	B	B	B		B	B	B		B	B		B	B	B	B				
8	Nivel de aceite de motor				B	B	B	B					B	B	B	B		B	B	B		B	B		B	B	B	B				
9	Nivel de refrigerante (agua)				B	B	B	B					B	B	B	B		B	B	B		B	B		B	B	B	B				
10	Líquidos de frenos				B	B	B	B					B	B	B	B		B	B	B		B	B		B	B	B	B				
11	Luces				B	B	B	B					B	B	B	B		B	B	B		B	B		B	B	B	B				
12	Equipo de excavación				B	B	B	B					B	B	B	B		B	B	B		B	B		B	B	B	B				
13	Banda de motor				B	B	B	B					B	B	B	B		B	B	B		B	B		B	B	B	B				
14	Pito de reversa				B	B	B	B					B	B	B	B		B	B	B		B	B		B	B	B	B				
15	Espejos retrovisores				B	B	B	B					B	B	B	B		B	B	B		B	B		B	B	B	B				
16	Tablero indicador de niveles				B	B	B	B					B	B	B	B		B	B	B		B	B		B	B	B	B				
17	Frenos de parqueo				B	B	B	B					B	B	B	B		B	B	B		B	B		B	B	B	B				
18	La persona que va a utilizar el equipo recibio la debida inducción en el Estándar de Seguridad				B	B	B	B					B	B	B	B		B	B	B		B	B		B	B	B	B				
19	Botiquín de primeros auxilios				B	B	B	B					B	B	B	B		B	B	B		B	B		B	B	B	B				
20	Extintor				B	B	B	B					B	B	B	B		B	B	B		B	B		B	B	B	B				
21	**Elementos de protección personal:**				B	B	B	B					B	B	B	B		B	B	B		B	B		B	B	B	B				
22	Casco				B	B	B	B					B	B	B	B		B	B	B		B	B		B	B	B	B				
23	Protección auditiva				B	B	B	B					B	B	B	B		B	B	B		B	B		B	B	B	B				
24	Gafas de seguridad				B	B	B	B					B	B	B	B		B	B	B		B	B		B	B	B	B				
26	Camisa manga larga				B	B	B	B					B	B	B	B		B	B	B		B	B		B	B	B	B				
27	Pantalón largo de dril				B	B	B	B					B	B	B	B		B	B	B		B	B		B	B	B	B				
28	Botas de seguridad (puntera)				B	B	B	B					B	B	B	B		B	B	B		B	B		B	B	B	B				

Firma operador

Nombre: Davinson Aires.

C.C 1002148537

Powered by CamScanner

	ASPECTO A VERIFICAR	DIA																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Firma encargado SST

Nombre: Diana Augusto

C.C 1026594373

PLAN DE ACCIÓN

NUMERAL INCUMPLIDO	DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHAS

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-058
CONSORCIO PITA 7		Versión: 001
	PREOPERACIONAL SIERRA CIRCULAR - RADIAL	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 1

Proyecto: PITA7

Marca del equipo:

Modelo del equipo: | N° equipo:

Mes inspeccionado: JULIO | Año: 2023

CONVENCIONES: Diligenciar dentro de cada casilla según aplique **C:** Cumple. **CP:** Cumple parcialmente **NC:** No cumple. **NA:** No aplica.

N°	ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Se cuenta con los elementos de protección personal adecuados para la manipulación de la herramienta (Gafas, botas de seguridad, protección respiratoria, protección auditiva)				C																										
2	El operador es competente para operar la sierra electrica				C																										
3	Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y controles				C																										
4	Estado del Bloqueo de conexión para interruptor de encendido/ apagado en buen estado				C																										
5	Se verifico el voltaje de la sierra o radial?				C																										
6	Estado de las conexiones eléctricas (extensiones, cable que no este picado, conexiones con puestas a tierra)				C																										
7	Buen estado de los Tornillos Mariposa para preseleccion de angulo				C																										
8	Estado e instalación adecuada del mango de sujeción.				C																										
9	Estado del interruptor de encendido/apagado.				C																										
10	Buen estado de la placa base.				C																										
11	Buen estado del disco de la sierra				C																										
12	Estado físico de la sierra (que no este golpeado, no presente abolladuras, no este fisurado).				C																										
13	Estado de la carcaza protectora				C																										
14	¿La tuerca de apriete de disco se encuentra en buen estado?				C																										

Powered by CamScanner

N°	ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
15	¿Cuenta con empujador de la pieza a cortar y la guia?				C																										
	Firma operador # 1 Nombre: Leonardy lopez C.C 1068660100.																											1				
	Firma operador # 2 Nombre: _____ C.C																															
	Firma operador # 3 Nombre: _____ C.C																															
	Firma supervisor Nombre: _____ C.C																															
	Firma encargado SST Nombre: Daniel C.C 1020397431				Daniel																											

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO OPERAR EL EQUIPO

Me comprometo a utilizar adecuadamente el equipo y los elementos de protección personal que se necesitan para la manipulación de este equipo, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido el equipo en buen estado y he recibido la información sobre el uso adecuado de la misma. además debo informar cualquier anomalia que presente el equipo.

OBSERVACIONES



Nota: cualquier inconsistencia o anomalia que se evidencie dentro de la inspeccion del equipo debe ser reportado inmediatamente al SUPERVISOR Y/O ENCARGADO SST para que se realicen las respectivas correcciones y se pueda dar funcionamiento al equipo.

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-058
CONSORCIO PITA 7		Versión: 001
	PREOPERACIONAL SIERRA CIRCULAR - RADIAL	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 1

Proyecto: PITA 7

Marca del equipo:

Modelo del equipo: | **N° equipo:**

Mes inspeccionado: JULIO | **Año:** 2023

CONVENCIONES: Diligenciar dentro de cada casilla según aplique **C:** Cumple. **CP:** Cumple parcialmente **NC:** No cumple. **NA:** No aplica.

N°	ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Se cuenta con los elementos de protección personal adecuados para la manipulación de la herramienta (Gafas, botas de seguridad, protección respiratoria, protección auditiva)				C																										
2	El operador es competente para operar la sierra electrica				C																										
3	Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y controles				C																										
4	Estado del Bloqueo de conexión para interruptor de encendido/ apagado en buen estado				C																										
5	Se verifico el voltaje de la sierra o radial?				C																										
6	Estado de las conexiones eléctricas (extensiones, cable que no este picado, conexiones con puestas a tierra)				C																										
7	Buen estado de los Tornillos Mariposa para preseleccion de angulo				C																										
8	Estado e instalación adecuada del mango de sujeción.				C																										
9	Estado del interruptor de encendido/apagado.				C																										
10	Buen estado de la placa base.				C																										
11	Buen estado del disco de la sierra				C																										
12	Estado físico de la sierra (que no este golpeado, no presente abolladuras, no este fisurado).				C																										
13	Estado de la carcaza protectora				C																										
14	¿La tuerca de apriete de disco se encuentra en buen estado?				C																										

Powered by CamScanner

N°	ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
15	¿Cuenta con empujador de la pieza a cortar y la guia?				C																											
	Firma operador # 1 Nombre: leonardy lopez C.C 1068660100.																															
	Firma operador # 2 Nombre: _____ C.C																															
	Firma operador # 3 Nombre: _____ C.C																															
	Firma supervisor Nombre: _____ C.C																															
	Firma encargado SST Nombre: Daniel C.C 1020397431				Daniel																											

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO OPERAR EL EQUIPO

Me comprometo a utilizar adecuadamente el equipo y los elementos de protección personal que se necesitan para la manipulación de este equipo, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido el equipo en buen estado y he recibido la información sobre el uso adecuado de la misma. además debo informar cualquier anomalia que presente el equipo.

OBSERVACIONES



Nota: cualquier inconsistencia o anomalia que se evidencie dentro de la inspeccion del equipo debe ser reportado inmediatamente al SUPERVISOR Y/O ENCARGADO SST para que se realicen las respectivas correcciones y se pueda dar funcionamiento al equipo.

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

Powered by CamScanner

226

PREOPERACIONAL TALADRO

Proyecto: Alcantarillado la Glenda

Marca del equipo: MESCH

Modelo del equipo: 368BAG N° equipo: 689

Mes inicio / Mes fin: Julio

Año: 2023

N°	ASPECTOS A VERIFICAR	DIA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Se cuenta con los elementos de protección personal adecuados para la manipulación del equipo (Gafas de seguridad. Guantes. Tapabocas. Protector auditivo)										C	C	C																		
2	¿El operador es competente para operar el taladro?										C	C	C																		
3	¿Se divulgo al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y controles?										C	C	C																		
4	¿El cable electrico de conexion esta en buenas condiciones?										C	C	C																		
5	¿El mandril esta en buen estado?										C	C	C																		
6	¿Se cuenta cn la llave para abrir y cerrar el mandril y esta en buen estado?										C	C	C																		
7	¿El swuich ON/OFF funciona correctamete?										C	C	C																		
8	¿El enchufe se encuentra en buen estado y con su cable a tierra?										C	C	C																		
9	¿Cuenta con manila de agarre?										C	C	C																		
10	¿El cableado de conexión se encuentra sin corte y en buen estado?										C	C	C																		

Firma aperador # 1

Nombre: Manuel Chaverra

C.C 1.806.985

Firma aperador # 2

Nombre:

C.C

Firma aperador # 3

Powered by CamScanner

Anexo 8. Perfil Sociodemográfico

PERFIL SOCIODEMOGRAFICO

NOMBRE	CEDULA	FECHA NACIMIENTO	EDAD	TIPO DE SANGRE	MANO DE OBRA CALIFICADA	AREA DE INFLUENCIA SI/NO	TIENE ALGUNA DISCAPACID	RAZA	ESTADO CIVIL	GÉNERO	NUMERO DE PERSONAS A CARGO	COMPOSICIÓN FAMILIAR	NUMERO DE HIJOS	NIVEL DE ESCOLARIDAD	TENENCIA DE VIVIENDA	BARRIO	ESTRATO SOCIO ECONOMICO	DIRECCIÓN	TELEFONO	AREA DE TRABAJO EN LA EMPRESA	TURNO DE TRABAJO	CARGO	PROMEDIO DE INGRESOS	ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA	ANTIGÜEDAD EN EL CARGO	TIPO DE CONTRATACIÓN	HA PARTICIPADO EN	LE HAN DIAGNOSTICADO
[illegible]	1.1E+09	7/06/1993	28	A+	SI	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Femenino	Ninguna	Padres - hermanos	Ninguno	Tecnólogo	Familiar	Rincón de Aranjuez	2	Cra 44 # 45-44 A	3216842075	Administrativa	Diurno	Residente SST	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	De 1 a 10 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No
SARAH ISRAORET PINEDA	1045[illegible]	4/03/1994	27	AB+	SI	NO	NO	Blanco	Soltero (a)	Femenino	Ninguna	Padres - hermanos	Ninguno	Universitario	Arrendada	Soles	2	Calle 3C AV. PRINC	3105402685	Administrativa	Diurno	Auxiliar Inventa	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	De 1 a 10 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No
[illegible]	1.07E+07	2/09/1987	34	O+	NO	SI	NO	Blanco	Soltero (a)	Femenino	1-3 Personas	Hijos	1	Secundaria comp	Propia	Las Vegas	1	Calle 56 sur #75	3126617810	Operativa	Diurno	Auxiliar Vial	Salario Legal (SA	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	NO
LORIA FERNANDA RUIZ	1E+09	4/02/2000	21	O+	NO	SI	NO	Mestizo	Soltero (a)	Femenino	Ninguna	Padres - hermanos	Ninguno	Estudiante Univ	Familiar	Las Vegas	2	Calle 56 sur #75	3104127900	Operativa	Diurno	Auxiliar Vial	Salario Legal (SA	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	NO
ALEJANDRA ORALDO ALIAT	1E+09	26/12/1997	24	O+	SI	NO	NO	Blanco	Soltero (a)	Femenino	Ninguna	Padres - hermanos	Ninguno	Universitario	Familiar	Santa Ana - Bello	2	Cra 59A #65-71	3206480269	Administrativa	Diurno	Residente Ambie	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No
DIANA MARINA HERNANDEZ M	1E+09	15/05/1981	34	O-	SI	NO	NO	Blanco	Soltero (a)	Femenino	Ninguna	Padres - hermanos	Ninguno	Especialista/ Ma	Familiar	La Floresta	3	Cra 51 #90-74	3015713093	Administrativa	Diurno	Residente social	Entre 1 y 3 SML	De 1 a 5 años	De 1 a 5 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No
CARLOS MANUEL DIAZ OVIEDA	70[illegible]	18/05/1977	44	AA	NO	SI	NO	Blanco	Soltero (a)	Masculino	3-5 Personas	Hijos	3	Secundaria comp	Arrendada	Santa Cruz	2	Cra 50 A Cle 107	3045731836	Operativa	Diurno	Ayudante de obr	Mínimo legal (SA	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No
ANGEL DAVID AGRESOTH COR	1E+09	21/07/1994	29	A+	NO	SI	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	1-2 Personas	Padres - hermanos	Ninguno	Técnico	Arrendada	Moravia	1	Diagonal 65 #10-	3124180425	Operativa	Diurno	Oficial de obra	Entre 1y 3 SML	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No
JONFER JOSE SANCHEZ GARCI	3.1E+07	24/11/2001	22	A+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	Ninguna	Padres - hermanos	Ninguno	Primaria comple	Arrendada	Manrique Orient	1	Cra. 28 calle 798	3025343396	Operativa	Diurno	Ayudante de obr	Mínimo legal (SA	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No
JAIVER OVER VILLEGAS DUART	7.1E+07	24/01/1983	41	B+	NO	SI	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 Personas	otros	Ninguno	Primaria comple	Arrendada	La Florida	2	calle 56 sur # 75	3001538320	Operativa	Diurno	Oficial de obra	Entre 1 y 3 SML	De 5 a 10 años	De 5 a 10 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No
JUAN CARLOS MONTOYA GOM	8434495	5/07/1981	43	O+	SI	NO	NO	Blanco	Casado (a)	Masculino	1-3 Personas	Conyugue - hijos	2	Universitario	Propia	Itagui	3	Cra. 68- No 58-2	3002670332	Administrativa	Diurno	Residente de Ob	Entre 4 y 5 SML	Más de 10 años	Más de 10 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No
RICARDO GUERRA BARRIENTO	7.1E+07	3/01/1979	45	O+	SI	NO	NO	Mestizo		Masculino				Especialista/ Ma	Propia	Las Palmas		Calle 49 AA #77	3006298701	Administrativa	Diurno	Director de obra			Más de 10 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No
YEISON DAVID RUIZ	1.2E+09	7/09/1993	32	O+	NO	SI	NO	Blanco	Soltero (a)	Masculino	Ninguna	Padres - hermanos	Ninguno	Primaria incomp	Propia	Los Vargas	2	Calle 56 sur #75	3116943698	Operativa	Diurno	Ayudante de obr	Mínimo legal (SA	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No
JORGE HORMAR TORO	9.8E+07	3/07/1973	52	O+	NO	SI	NO	Mestizo	Casado (a)	Masculino	1-3 Personas	Conyugue	Ninguno	Secundaria comp	Propia	Los Vargas	2	Calle 56 sur #75	3170122396	Operativa	Diurno	Ayudante de obr	Mínimo legal (SA	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No
JUAN FERNANDO CAMPUZANO CA	98[illegible]	14/12/1981	34	O+	SI	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	1-3 Personas	Hijos	3	Secundaria comp	Familiar	Santa Cruz	2	Cra 44 A #105-5	3146012325	Operativa	Diurno	Topografo	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Prestación de ser	Examenes de Ingreso	No
YEISON LEXANDER LOBATO FLO	1E+09	23/04/2002	21	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	Ninguna	Padres - hermanos	Ninguno	Secundaria comp	Arrendada	Buenos Aires	2	Calle 49 A # 68-1	3156543809	Operativa	Diurno	Auxiliar de Topo	Entre 1 y 3 SML	De 1 a 5 años	De 1 a 5 años	Prestación de ser	Examenes de Ingreso	No
YAIROS LIS YANCE SENA	1.04E+09	26/04/1991	32	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 Personas	Conyugue - hijos	2	Secundaria comp	Arrendada	Aeropuerto José	2	Moravia Carabob	3206531358	Operativa	Diurno	Auxiliar de cor	Mínimo legal (SA	Menos de 1 año	Más de 10 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No
DAVINSON ARLEY TORRES CAS	1E+09	4/01/1999	25	A+	SI	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 Personas	Conyugue - hijos	1	Secundaria comp	Arrendada	Moravia	2	Carrera 58 UU 83EE-75 INT107	3207029695	Operativa	Diurno	Operador	Entre 1 y 3 SML	De 1 a 5 años	De 1 a 5 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No
SIMON FREDY RESTREPO SEPU	9.8E+07	26/01/1977	46	A+	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 Personas	Conyugue - hijos	2	Secundaria comp	Arrendada				3113060735	Operativa	Diurno	Operador	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	De 1 a 5 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No
JOBANY PULGARIN GIRALDO	7.1E+07	7/07/1985	38	O+	NO	SI	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-2 Personas	Conyugue	Ninguno	Primaria comple	Arrendada	Los Vargas	2	Calle 56 sur #75	3214787181	Operativa	Diurno	Ayudante de obr	Mínimo legal (SA	Menos de 1 año	De 5 a 10 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No
[illegible]	1.1E+09	15/05/1989	30	O+	NO	SI	NO	Blanco	Soltero (a)	Masculino	1-3 Personas	Hijos	1	Secundaria comp	Arrendada	Las Palmas	2	Calle 49 A Cra 77	3017250072	Operativa	Diurno	Ayudante de obr	Mínimo legal (SA	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No
CAMILO ANDRES SOTO LOPEZ	1E+09	18/02/2005	18	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	Ninguna	Padres	Ninguno	Secundaria comp	Arrendada	Robledo Pajarito	2	Robledo Pajarito	3145504460	Operativa	Diurno	Ayudante de obr	Mínimo legal (SA	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
JONNY ALEXANDER MORENO TO	1.04E+09	11/05/1979	44	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 Personas	Conyugue - hijos	2	Secundaria comp	Arrendada	Fuente San Pe	2	Calle 51 #7 A 31	3016064265	Operativa	Diurno	Operador	[illegible]	[illegible]	Más de 10 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No
DANIELA OCHOA TORRES	1.2E+09	29/05/1995	28	AB+	SI	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Femenino	Ninguna	Conyugue	Ninguno	Tecnólogo	Arrendada	San Pablo	2	Cra 59 #7-41, Urb 38 #7-41, Apto 343	3008834344	Administrativa	Diurno	Auxiliar de Ingeniería	Entre 1 y 3 SML	De 1 a 5 años	De 1 a 5 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	NO
HERMAN ANDRES PASTOR RI	8.8E+07	2/08/1982	41	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	3-5 Personas	Conyugue - hijos	3	Técnico	Familiar	Nuevo Bello	2	Calle 71 #39 A 14	3116705685	Operativa	Diurno	Conductor	Entre 1y 3 SML	De 1 a 5 años	De 1 a 5 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	NO
HUGO ARMANDO OQUENDO L	1E+09	13/11/1990	33	O+	SI	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 personas	Conyuge - hijos	1	Tecnico	Arrendada	Villa del socorro	2	Cra 49 Calle 103I	3503320938	Operativa	Diurno	Topografo	Entre 1 y 3 SML	De 1 a 5 años	De 1 a 5 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	NO
RAFAEL SANTOS MORELO FUE	1.1E+09	15/02/2000	23	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 personas	Conyuge - hijos	1	Secundaria comp	Arrendada	Manrique Jardin	2	CL 818 Cra 31A-3	3148958619	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Mínimo legal (SML)	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	NO
JOHN DERLY MEDINA ROMAN	1.1E+09	12/07/1994	29	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	1-3 personas	Padres - hermanos	Ninguno	Secundaria incompleta	Arrendada	San Antonio de Prado	2	Cra 1 # 10 A 23	3007397725	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Mínimo legal (SML)	De 1 a 5 años	Menos de 1 año	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	NO
SEBASTIAN ANDRES LOPEZ ESP	1E+09	10/06/2003	20	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 personas	Padres - hermanos	Ninguno	Primaria completa	Arrendada	Santo Domingo Sabio	2	Calle 102 A #22-232	3028307445	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Mínimo legal (SML)	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	NO
RIGOBERTO ANTONIO VALENC	1.6E+07	30/01/1965	59	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 personas	Conyuge - hijos	Ninguno	Primaria completa	Arrendada	Los Vargas	2	33 cl 56 sur	3016692734	Operativa	Diurno	Oficial de obra	Mínimo legal (SML)	Más de 10 años	Más de 10 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	NO
EDUARDO ENRIQUE PARRA LE	6125221	5/07/1988	35	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 personas	Padres - hermanos	Ninguno	Primaria completa	Arrendada	NA	2	NA	3046129632	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Mínimo legal (SML)	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	NO

LIZANDRO DE JESUS OSPINA O	1,1E+09	21/01/1999	25	O+	NO	NO	NO	Blanco	Unión libre	Masculino	1-3 personas	Conyugue - hijos	Ninguno	Secundaria completa	Arrendada	Los Vargas	2	33 cl 56 sur	3128018228	Operativa	Diurno	Conductor	Mínimo legal (SML)	Menos de 1 año	De 1 a 5 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	NO				
LEONARDY LOPEZ CARVAJAL	1,1E+09	9/06/1988	35	A+	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 personas	Conyugue - hijos	Ninguno	Secundaria completa	Arrendada	Bello-Antioquia	2	Cll 25 a c 170 47 interior 203	3013318911	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Mínimo legal (SML)	De 5 a 10 años	De 5 a 10 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	NO				
JORGE RAMIREZ GUTIERREZ	1E+09	16/11/1995	28	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	1-3 personas	Padres-hermanos	Ninguno	Primaria completa	Arrendada				3207742429	Operativa	Diurno	Operador	Mínimo legal (SML)	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	NO				
ARIS ARIEL CHAVERRA VALOYE	1,2E+07	21/03/1971	52	A+	NO	NO	NO	Antioqueseñorite	Unión libre	Masculino	Mas de 6 personas	Conyugue - hijos		9	Secundaria completa	Arrendada	Caicedo	2	Call 53A	3105443110	Operativa	Diurno	Oficial de obra	Mínimo legal (SML)	Entre 1 y 3 año	Menos de 1 año	De 1 a 5 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	NO			
CAMILO ADOLFO ISAMBERT MUÑ	1,1E+09	19/10/1994	26	O+	NO	SI	NO	Blanco	Soltero (a)	Masculino	1-3 personas	Padres-hermanos		1	Secundaria completa	Familiar	San Antonio de Prado	1	Cra 53 # 45 sur	3007558173	Operativa	Diurno	Operador	Mínimo legal (SML)	Menos de 1 año	Menos de 1 año	obra o Labor	Examenes de Ingreso	NO				
EVERING JOHANA PIEDRAHITA	4,3E+07	20/01/1982	42	O+	NO	NO	NO	Blanco	Unión libre	Femenino	1-3 personas	Conyugue - hijos		2	Universitario	Arrendada	Robledo-Kennedy	2	Cra 76 # 91 A 14	3042068934	Administrativa	Diurno	Residente social	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	De 1 a 5 años	obra o Labor	Examenes de Ingreso	NO				
JOSE ESTEBAN GONZALEZ	1E+09	19/01/1999	25	O-	NO	NO	NO	Blanco	Soltero (a)	Masculino	1-3 personas	Padres-hermanos	Ninguno	Primaria incompleta	Arrendada	Barbosa	2	Cra 50 # 50 41	3165230401	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Mínimo legal (SML)	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	NO				
JAVIER ELIAS MEJIA MEJIA	1,1E+09	30/04/1999	24	A+	NO	NO	NO	Antioqueño	Soltero (a)	Masculino	1-3 personas	Conyugue - hijos	Ninguno	Secundaria completa	Arrendada	Apartado	1	Cra 27 # 129	3206373771	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Mínimo legal (SML)	De 1 a 5 años	De 1 a 5 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	NO				
JULIANA ORTIZ ECHEVERRI	1,1E+09	21/12/1997	26	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Casado (a)	Masculino	1-2 personas	Conyugue - hijos	Ninguno	Secundaria completa	Arrendada		1	Cra 52 # 42 B 99	3146510063	Operativa	Diurno	Operador	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	Mas de 10 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	NO				
JULIAN DAVID VILLA AGUDELO	1,1E+09	8/01/1988	36	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Casado (a)	Masculino	1-3 personas	Conyugue - hijos		2	Universitario	Familiar	Hornoduero-Bello		Avenida 32 # 44-17	3117011328	Administrativa	Diurno	Residente Ambiental	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	De 5 a 10 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	NO				
PLINIO ARDISO ZAPATA TUBER	1E+09	10/06/1991	32	B+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	Ninguna	Padres-hermanos	Ninguno	Secundaria completa	Arrendada	La Milagrosa		Cra 25 Ep # 38 A 99	3113697135	Operativa	Diurno	Operador	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	De 1 a 5 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	NO				
[redacted]	1E+09	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
NUBIA YULIES SERNA FLOREZ	4,4E+07	13/04/1977	46	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Femenino	4-6 Personas	Hijos		7	Primaria completa	Propia	Santo Domingo carpinteros			3012731078	Operativa	Diurno	Auxiliar vial	Mínimo legal (SML)	Menos de 1 año	De 1 a 5 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	NO				
JASBLEIDY ECHAVARRIA	1E+09	29/10/1995	28	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Femenino	1	Padres-Hijos		3	Técnico	Familiar	San Antonio de Prado		V. El salado	3044275927	Operativa	Diurno	Auxiliar vial	Mínimo legal (SML)	Menos de 1 año	De 1 a 5 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	NO				
MARIA DEL CARMEN LOPEZ CA	4,4E+07	29/10/1985	38	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Femenino	4	Conyugue-Hijos			Secundaria completa	Propia	La loma		Calle 37 sur # 85	3117879064	Operativa	Diurno	Auxiliar vial	Mínimo legal (SML)	Menos de 1 año	De 1 a 5 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	NO				
[redacted]	1E+09	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	1E+09	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Yelitza Josefina Contreras	1,2E+09	21/11/1969	54	O+	NO	NO	NO	Blanca	Soltero (a)	Femenino	0	Sola		1	Tecnico	Arrendada	Candelaria	3	cl 53 cra 51-28 ir	3135645520	Operativa	Diurno	Auxiliar vial	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	De 1 a 5 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No				
Ellen Dario Mendoza	1E+09	12/09/1988	35	A+	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	5	Esposa, hijos		3	Primaria	Arrendada	Manque las granjas	2	Cr 39 n° 84-39	3207155837	Operativa	Diurno	Oficial de obra	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	De 5 a 10 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No				
Juan Esteban Londoño Roman	1,1E+09	3/08/1992	31	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	3	Conyugue		2	9° bachiller	Arrendada	San Javier El salado	1	Cl 39a # 115-31	3137460526	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	Mas de 10 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No				
Cristian Duvan Puerta Arango	1,2E+09	15/10/1992	31	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	3	Padres - herman		1	Primaria incomp	Familiar	belencito	2	cl 12 # 34b58	3218377021	Operativa	Diurno	Oficial de obra	Entre 1 y 3 SML	De 1 a 5 años	De 5 a 10 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No				
Jhon Fredy Sanchez Mosquera	1E+07	8/02/1981	43	A+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	0	SOLO		0	Primaria incomp	Arrendada	San Javier El salado	1	cll 39d # 117-25	3202755343	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Mínimo legal (SML)	De 1 a 5 años	De 5 a 10 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No				
Rufino Manuel Vanlla Diaz	7,9E+07	8/02/1968	56	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	3	SOLO		3	Seguindaria com	Arrendada	belencito corazon	2	belencito corazon	3147901715	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Mínimo legal (SML)	De 1 a 5 años	De 5 a 10 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No				
Manuel Antonio Mendoza Aro	1,1E+09	17/12/1983	42	A+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	0	SOLO		0	Seguindaria com	Arrendada	Bello-Antioquia		cl 59b # 68-67	3127242836	Operativa	Diurno	Oficial de obra	Entre 1 y 3 SML	De 1 a 5 años	De 5 a 10 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No				
Francisco Ferney Cano Arango	7,1E+07	10/08/1976	47	O+	NO	SI	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	2	Conyugue e hijo		3	Primaria comple	Arrendada	vila angel	3	cl 38 sur n 75-50	3003808993	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	Mas de 10 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No				
Martin Cantillo Perez	1,1E+09	12/05/1994	29	O+	NO		NO	Mestizo	Unión libre	Masculino		Conyugue e hijo			Secundaria completa	Arrendada	Varichara			3152667364	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año		Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No				
Kelly Johana Duval Alarcon	1E+09	24/01/1993	30	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	0	Padres		0	Universitario	Arrendada	San German	4	cll 60 # 75-150	3175766633	Administrativa	Diurno	SST	Entre 1 y 3 SML	6 AÑOS	Mas de 10 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No				
Mario Antonio Motato Guapac	9,1E+07	13/02/1965	58	O+	NO	SI	NO	Mestizo	Casado (a)	Masculino	2	Conyugue e hijo		1	Primaria incompleta	Arrendada	Vergel alta San Antonio	3	CPT 7B 245 SUr 78	3135937454	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	Mas de 10 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No				
Gabriel Antonio Hernandez del	7,2E+07	22/01/1964	59	O+	NO	SI	NO	Mestizo	Separado	Masculino		Padres		1	Primaria incompleta	Arrendada	Florida San Anto	1	Cra 85 # 84 sur	3024782369	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	Mas de 10 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No				
[redacted]	1E+09	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Carlos Mario Viola Fontecha	1E+09	3/08/1988	29	O+	SI	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	3	Conyugue e hijo		1	Primaria incompleta	Familiar	Santa Cruz	1	Cll 39 Dd # 1	3004234428	Operativa	Diurno	Operador de Bobcat	Entre 1 y 3 SML	1 mes	De 1 a 5 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No				
Carlos Mario Hidarraga Cano	7,1E+07	3/01/1982	41	O+	SI	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	4	Conyugue e hijo		1	Primaria incompleta	Arrendada	Tablaza (la Estre	2	488-90	3115199440	Operativa	Diurno	Operador Bobcat	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	Mas de 10 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No				
Andres Steven Ceballos	1E+09	18/12/2004	18	A+	NO	SI	NO	Mestizo	Soltero	Masculino	0	Tia y primos		0	Bachillerato	Familiar	Barichara			3122038381	Operativa	Diurno	Ayudante	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	De 1 a 5 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No				
Rene Octavio Vasquez Salazar	7,1E+07	1/09/1963	61	A-	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1	Conyugue e hijo		1	Bachillerato	Arrendada	Suramericana	5	Cr 68 #48a-16	3135361046	Operativa	Diurno	Aux vial	Entre 1 y 3 SML	De 1 a 5 años	De 1 a 5 años	Obra o Labor	Examenes de Ingreso	No				

Codigo: F-SST-044

Version: 001

Fecha: 03/03/2023

FUMA	CONSUME BEBIDAS ALCOHOLIC	CON QUE FRECUENCI A REALIZA	USO DEL TIEMPO LIBRE	EPS	CCF	AFP	ARL	FECHA EN QUE REALIZÓ EL	CURSO ALTURAS VIGENTE	TIPO CURSO	FECHA EN QUE REALIZÓ EL	ENTIDAD CON QUIEN SE REALIZÓ	FECHA EN QUE DEBE REALIZAR	EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL		APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS		POSEE ALGUN TIPO DE RESTRICCIÓN		CUAL?	SEGUIMIENTO A LA	PERSONAL PROPIO O CONTRATIS	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA
														(SI/NO)	FECHA	SI	NO	SI	NO							
Nunca	Ocasional	Quincenal	Estudio	Sanitas	Comfama	Porvenir	Sura	NA	SI	Coordinador	4/08/2023	Vive Mas C.A.S.	4/08/2024	SI	08/08/2023	SI			NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	1/08/2023	30/07/2023	3007407571 - Rosa El Hernandez
Nunca	Nunca	Ocasional	Estudio	Sura	Comfama	Porvenir	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	1/08/2023	28/04/2023	3135073203 - Ana Isabel
Nunca	Ocasional	Otro	Recreación y ejer	Sura	Comfama	Porvenir	SURA	NA	No requiere		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO	NA	NA	Propio	PITA Y CIA	1/08/2023	30/06/2023	3011103647 - LEIDI MILI
Nunca	Ocasional	Diario	Recreación y ejer	Sura	Comfama	Porvenir	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO	NA	NA	Propio	PITA Y CIA	1/08/2023	30/06/2023	3113359453 - Maria Isabel
Nunca	Ocasional	Semanal	Descansar - Dorm	Sura	Comfama	Porvenir	Sura	NO	No requiere		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO	NA	NA	Propio	CONSORCIO PITA	1/08/2023	31/05/2023	3137211550 - Ana Hernandez
Nunca	Ocasional	Nunca	Otro	Sura	Comfama	Porvenir	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	1/08/2023	16/06/2023	3113179705 - Jorge Ivan
Nunca	Ocasional	Ocasional	Labores domesti	Sura	Comfama	Porvenir	Sura	28/01/2023	SI	Avanzado	27/01/2023	EPP Seguridad Industrial S.A.S	27/06/2024	SI	24/01/2023	SI		NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	6/03/2023		Kerwin- 3014359942
Nunca	Nunca	Ocasional	Otro	Sura	Comfama	Porvenir	Sura	28/01/2023	SI	Avanzado	27/01/2023	EPP Seguridad Industrial S.A.S	27/06/2024	SI	24/01/2023	SI		NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	6/03/2023		Kerwin- 3014359942
Nunca	Mensual	Nunca	Labores domesti	Nueva EPS	Comfama	Porvenir	Sura	22/02/2023	SI	Avanzado	27/01/2023	EPP Seguridad Industrial S.A.S	27/06/2024	SI	24/01/2023	SI		NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	5/02/2023		Miguel Diaz- 3012245263
Nunca	Ocasional	Ocasional	Otro	Nueva EPS	Comfama	Porvenir	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	SI		NA	NA		NO	NA	NA	Propio	SOTARCO SAS	25/05/2011		3007298148- Viviana
Nunca	Nunca	Ocasional	Otro		Comfama		Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	SI		NA	NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS			
Nunca	Ocasional	Ocasional	Labores domesti	SURA	Comfama	Colpensiones	Sura	NA	No		NA	NA	NA	SI	8/03/2023	NA		NA		NO	NA	NA	Propio	CONSORCIO PITA	13/03/2023		Manuela Ruiz- 3113395453
Nunca	Ocasional	Semanal	Labores domesti	SURA	Comfama	Protección	Sura	NA	SI	Avanzado	11/01/2023	EPP Seguridad Industrial S.A.S	11/01/2024	SI	8/03/2023	NA		NA		NO	NA	NA	Propio	CONSORCIO PITA	13/03/2023	20/04/2023	Sabrina Ruiz- 3136987436
Nunca	Ocasional	Ocasional	Estudio	Salud total	NA	Protección	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	SI	13/03/2023	NA		NA		NO	NA	NA	Coordinador	EZEQUIEL LOBAT	15/03/2023	19/04/2023	Luz Adriana- 3147731814
Nunca	Ocasional	Diario	Otro	Sanitas	NA	Proteccion	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	SI	16/03/2022	NA		NA		NO	NA	NA	Contratista	EZEQUIEL LOBAT	15/03/2023		Adriana Lacayo- 3147641596
Nunca	Ocasional	Semanal	Otro	Coosalud	Comfama	Porvenir	Sura	NA	No		NA	NA	NA	SI	1/03/2023	NA		NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	1/03/2023	31/01/2023	Jeimy Castro- 3144125861
Nunca	Nunca	Ocasional	Labores domesti	Nueva EPS	Comfama	Porvenir	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	SI	19/10/2022	NA		NA		NO	NA	NA	Propio	CONSORCIO PITA	15/03/2023		Freds Castro- 3213884975
Nunca	Ocasional	Ocasional	Labores domesti	SURA	Comfama	Protección	Ocupar	NA	No requiere		NA	NA	NA	SI	16/11/2022	NA		NA		NO	NA	NA	Coordinador		13/03/2023	16/01/2023	Sandra Rodriguez- 3146594625
Nunca	Ocasional	Ocasional	Recreación y dep	Salud total	Comfama	Colpensiones	Sura	NA	No		NA	NA	NA	SI	15/03/2023	NA		NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	21/03/2023	17/07/2023	Cindy- 3025954287 Leo Alarcon
Ocasional	Nunca	Ocasional	Labores domesti	Sanitas	Comfama	Porvenir	Sura	NA	No		NA	NA	NA	SI	13/03/2023	NA		NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	21/03/2023	30/05/2023	3206083450 -
Nunca	Ocasional	Ocasional	Recreación y dep	Sura	Comfama	Porvenir	Sura	NA	No		NA	NA	NA	SI	15/03/2023	NA		NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	21/03/2023		Nancy Lopez- 3103617121 Yasmin Pecos
Nunca	Ocasional	Ocasional	Labores domesti	Sura	Sanitas	Porvenir	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	NA	15/04/2023	NA		NA		NO	NA	NA	Contratista	CENTRAL MAYO	21/03/2023	17/07/2023	3147799243
Ocasional	Ocasional	Ocasional	Otro	Sura	Comfama	Porvenir	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	SI	18/08/2023	NA		NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	21/03/2023	27/04/2023	Mariely Leal- 3018605812
Ocasional	Ocasional	Ocasional	Otro	Nueva EPS	Comfama	Colpensiones	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	SI	3/08/2022	NA		NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	6/03/2023		Daniela Rojo- 3013038227 Jesus Gomez
Ocasional	Ocasional	Ocasional	Recreación y dep	Sura	Sanitas	Porvenir	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	NO	14/03/2023	NA		NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	21/03/2023	25/03/2023	3206070252
Nunca	Ocasional	Ocasional	Estudio	Sura	NA	Colpensiones	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	SI	18/04/2023	NA		NA		NO	NA	NA	Propio	EZEQUIEL LOBAT	17/04/2023		Yindy Jose- 3216991167
Nunca	Mensual	Semanal	Labores domesti	Nueva EPS	Comfama	Porvenir	Positiva	NA	NA		NA	NA	NA	SI	13/01/2023	SI		NA		NO	NA	NA	Contratista	CARLOS RAMOS	26/04/2023		Aura Serna- 3104195271
Ocasional	Nunca	Nunca	Labores domesti	Sura	Comfama	Porvenir	Positiva	NA	NA		NA	NA	NA	SI	26/01/2023	SI		NA		NO	NA	NA	Contratista	CARLOS RAMOS	26/04/2023	16/05/2023	Hoy Kenson- 3008954881
Nunca	Nunca	Ocasional	Labores domesticas	Sanitas	Comfama	Porvenir	Positiva	NO	SI	Avanzado	NA	COOAPPYME	24/10/2024	SI	6/10/2022	NO		NA		ND	NA	NA	Contratista	CARLOS RAMOS	26/04/2023		Nayim Lorado- 3137544806
Nunca	Mensual	Ocasional	Otro	Sura	Comfama	Porvenir	Positiva	NA	NA		NA	NA	NA	SI	25/08/2022	SI		NA		NO	NA	NA	Contratista	CARLOS RAMOS	26/04/2023		Luz Mila Urbina Mann- 3145882267
Nunca	Nunca	Ocasional	Labores domesticas	Salud total	Comfama	Porvenir	Positiva	NO	SI	Avanzado	NA	COOAPPYME	24/10/2024	SI	7/01/2023	SI		NA		NO	NA	NA	Contratista	CARLOS RAMOS	26/04/2023		Yisel- 3045790043

Nunca	Nunca	Ocasional	Otro	Coosalud	Comfama	Porvenir	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	SI	28/04/2023	NA	NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	29/04/2023		Nessy Arroya - 3128844362
Nunca	Ocasional	Ocasional	Recreacion y deporte	Savia salud	Comfama	Proteccion	Positiva	29/04/2023	SI	Avanzado	NA	COOAPPYME	7/10/2024	SI	12/04/2023	SI	NA		NO	NA	NA	Contratista	CARLOS RAMOS	3/05/2023		Luz Mery Londoño - 3016327875
Nunca	Ocasional	Ocasional	Estudio	Nueva EPS	Comfama	Colfondos	Sura	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA		NO	NA	NA	Contratista	JORGE ARROYAV	4/05/2023		dyloir Uuvez - 3024329149
Nunca	Ocasional	Ocasional	Labores domesticas	Nueva EPS	Comfama	Colpensiones	Sura	6/05/2023	SI	Reentrenamiento	2/05/2023	EPP	2/11/2024	SI	20/04/2023	SI	NA		NO	NA	NA	Propio	CONSORCIO PITA 7	8/05/2023		Melisa Palacio - 3207784492
Nunca	Ocasional	Ocasional	Recreacion y deporte	Sura	Comfama	Porvenir	Sura	3/05/2023	SI	Avanzado	27/04/2023	Seguridad	27/10/2023	SI	19/04/2023	SI	NA		NO	NA	NA	Propio	CONSORCIO PITA 7	8/05/2023	27/05/2023	Sara Cadavid - 3164210603
Nunca	Ocasional	Semanal	Recreación y deporte	Sura	Comfama	Proteccion	Sura	NA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	20/04/2023	NA	NA		NO	NA	NA	Propio	CONSORCIO PITA 7	8/05/2023		Sara cadavid - 3012149425
Nunca	Ocasional	Diversos	Recreación y deporte	Salud total	Comfama	Proteccion	Sura	Programado	SI	Avanzado	2/05/2023	Seguridad	2/11/2024	SI	24/04/2023	SI	NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	10/05/2023	17/05/2023	Guinerne Lasso - 3211360837
Nunca	Ocasional	Nunca	Domesticas	Salud total	Comfama	Colfondos	Positiva	NO	NO	NA	NA	SI	NA	SI	27/04/2023		NA		SI		SI	VIGILANCIA Y	CARLOS RAMOS	3/05/2023	11/07/2023	Yeferly Londoño - 3227214494
Nunca	Ocasional	Nunca	Otro	Nueva EPS	Comfama	Colfondos	Sura	NO	NO	NA	NA	NA	NA	SI	20/04/2023		NO		NO	NA	NO	Contratista	TCA COMPANY	12/05/2023	18/05/2023	Jose Ortega - 3004100601
Nunca	Ocasional	Semanal	Recreación y dep	Sura	Comfama	Proteccion	Sura	NO	NO	NA	NA	NA	NA	SI	28/04/2023		NO		NO	NA	NO	Propio	CONSORCIO PITA	17/05/2023		Carmina Velasquez - 3137909997
Nunca	Nunca	Semanal	Estudio	Sura		Porvenir	Sura	NO	NO	NA	NA	NA	NA	SI	4/05/2023		NO		NO	NA	NO	Contratista	RENTALMAQ	18/05/2023		Frank Zapata - 3216946515
Nunca	Ocasional	Semanal	Otro	Sura	Comfama	Colpensiones	Sura	NO	NO	NA	NA	NA	NA	SI	27/05/2023		NO		NO	NA	NO	Contratista	TCA COMPANY	29/05/2023		Cristian Zapata - 3215108475
Nunca	Ocasional	Diario	Labores domesticas	Salud total	Comfama	Porvenir	Sura	NO	NO	NA	NA	NA	NA	SI	1/06/2023		NO		NO	NA	NO	Propio	GUINCO SAS	6/06/2023		Leidy Penagos - 3021146059
Nunca	Ocasional	Diario	Labores domesti	Salud total	Comfama	Porvenir	Sura	NO	NO	NA	NA	NA	NA	SI	4/11/2022		NO		NO	NA	NO	Propio	GUINCO SAS	8/06/2023		Gladys Correa - 3217542716
Nunca	Ocasional	Diario	Labores domesti	Nueva EPS	Comfama	Porvenir	Sura	NO	NO	NA	NA	NA	NA	SI	1/06/2023		NO		NO	NA	NO	Propio	CONSORCIO PITA	8/06/2023		Jair Varela - 3016578213
S	Ocasional	Semanal	Recreación y dep	Salud total	Comfama	Proteccion	Positiva	NO	NO	NA	NA	NA	NA	SI	5/06/2023		NO		NO	NA	NO	Contratista	CARLOS RAMOS	13/06/2023	18/06/2023	Eduardo Lopez - 3507259402
Nunca	Ocasional	Ocasional	Recreación y dep	Sura	Comfama	Porvenir	Sura	NO	NO	Seguimiento	NA	NA	NA	SI	13/06/2023	SI			NO	NA	NO	Propio	CONSORCIO PITA	20/06/2023	27/06/2023	Yuranis Ruiz - 3135084825
Nunca	Ocasional	Ocasional	Otro	Nueva EPS	Comfama	Colpensiones	Sura	NO	NO	Auxiliar vial	12/07/2019	Secretaria de movilidad	NA	SI	17/06/2023		NO		NO	NO	NO	Propio	CONSORCIO PITA	26/06/2023		David Contreras - 3123562089
SI	Ocasional	Ocasional	Labores domesti	Salud total	Comfama	Proveer	Positiva	6/11/2022	SI	TRABAJADOR AL	7/07/2023	COOAPPYME	2/01/2025	SI	24/06/2023		NO		SI	N/A	N/A	Contratista	CARLOS RAMOS	29/06/2023		Tavathy Lopez - 3105167022
SI	Ocasional	Ocasional	Recreación y dec	Salud total	Comfama	Proteccion	Positiva	25/06/2022	SI	TRABAJADOR AL	2/07/2023	COOAPPYME	2/01/2025	SI	24/06/2023		SI		NO	N/A	N/A	Contratista	CARLOS RAMOS	30/06/2023		Beatriz Urquiet - 3134359439
SI	Ocasional	Semanal	Recreación y dec	Nueva EPS	Comfama	Colpensiones	Positiva	NO	SI	TRABAJADOR AL	22/09/2022	COOAPPYME	22/03/2024	SI	2/09/2022		SI		NO	N/A	N/A	Contratista	CARLOS RAMOS	30/07/2023		Paula Prueta - 3127223998
Nunca	Ocasional	Nunca	Recreación y dec	Sura	Comfama	Proteccion	Positiva	NO	NO	NA	N/A	N/A	N/A	SI	30/07/2023		NO		NO	N/A	N/A	Contratista	CARLOS RAMOS	30/07/2023		Maria sanchez - 3117878326
Nunca	Ocasional	Ocasional	Labores domesti	Nueva EPS	Comfama	Colpensiones	Positiva	NO	NO	NA	N/A	N/A	N/A	SI	30/07/2023		NO		NO	N/A	N/A	Contratista	CARLOS RAMOS	30/07/2023		
Nunca	Ocasional	Ocasional	Recreación y dec	Salud total	Comfama	Colpensiones	Positiva	NO	NO	NA	N/A	N/A	N/A	SI	31/07/2023		NO		NO	N/A	N/A	Contratista	CARLOS RAMOS	31/07/2023		Luis Mendoza - 3226755545
Nunca	Ocasional	Ocasional	Recreación y dec	Sura	Comfama	Colpensiones	Sura	NO	NO	NA	N/A	N/A	N/A	SI	14/07/2023		NO		NO	N/A	N/A	Propio	GUINCO SAS	17/07/2023		Diana Maria Arcila - 3013936223
Nunca	Ocasional	Ocasional	Recreación y deporte	Salud total	Comfama	Porvenir	Sura	NO	NO	Avanzado	N/A	N/A	N/A	SI	13/07/2023		NO		NO	N/A	N/A	Propio	GUINCO SAS	17/07/2023		Irma 3234907584
Nunca	Ocasional	Diario	Estudio	Sura	Comfama	Porvenir	Sura	18-may	SI	COORDINADOR	PDTE	SENA	PDTE	SI		SI			NO	N/A	N/A	Propio	GUINCO SAS	18/07/2023		Juan Brian Arcila Mejia - Estella 3216737949
Nunca	Ocasional	Ocasional	Recreacion y deporte	Sura	Comfama	Colpensiones	Sura	NO	NO	NA	N/A	N/A	N/A	SI	17/07/2023		NO		NO	N/A	N/A	Propio	PITA 7	22/07/2023		
Nunca	Ocasional	Ocasional	Recreacion y deporte	Savia salud	Comfama	Colpensiones	Sura	NO	NO	NA	N/A	N/A	N/A	SI	17/07/2023		NO		NO	N/A	N/A	Propio	PITA 7	22/07/2023		1106214386 Lucely Hernandez
Nunca	Ocasional	Ocasional	Recreacion y deporte	SURA	Comfama	Porvenir	Sura	NO	NO	NA	N/A	N/A	N/A	SI	31/07/2023	SI			NO	N/A	N/A	Propio	ALEYNCON	1/08/2023	18/07/2023	Jhonatan Marin Tierra
Nunca	Ocasional	Ocasional	Recreacion y deporte	SURA	Comfama	Protección	Sura	NO	NO	NA	N/A	N/A	N/A	SI			NO		NO	N/A	N/A	Contratista	ALEYNCON	28/07/2023		Arleda Lopera - 313515188
Nunca	Ocasional	Nunca	Recreacion y deporte	Savia Salud	Comfama	Porvenir	Sura	NO	NO	NA	N/A	N/A	N/A	SI			NO		NO	N/A	N/A	Propio	PITA 7 (MDC)	31/07/2023		Maria Isabel Cespedes - 3215143056
SI	Ocasional	Nunca	Recreacion y deporte	Nueva EPS	Comfama	Colpensiones	Sura	NO	NO	NA	N/A	N/A	N/A	SI			NO		NO	N/A	N/A	Propio	GUINCO SAS	2/08/2023		Beatriz Rodriguez - 31135621

Anexo 3.3 8: Anexo 10 HV equipos de obra.

Anexos 10. Equipos en obra

402

Medellín, septiembre 19 de 2022

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Certificado de Sistema de RastreoSatelital.

Por medio de la presente damos constancia de que la máquina MINICARGADOR, marca BOBCAT, S175, año de fabricación 2011, con Serial N° **A3L537661**, Motor N° **AW1855** y de Color Verde; posee sistema de rastreo satelital (GPS) identificado con SERIAL AVL N° **868789022918352**; se encuentra afiliada con la empresa **LOCATOR SECURITY S.A.S** con **NIT 900.563.580-0**, desde el 07 de Julio de 2019.

Cualquier información adicional, con gusto será suministrada en los teléfonos bajo mi firma.

Cordialmente,

LOCATOR SECURITY
Control satelital y Alarmas
NIT:900.563.580-0

Cristhian Andrés Lopera Barrientos.
Gerente Locator Security S.A.S
Tel: 5880565 – 3104687879
localizacionsegura@gmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 103109

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
M0061538	BOBCAT	S175	2011

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	MINICARGADOR	A3L537661

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
VERDE	AW1855	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
6220 Kg	1938 mm	1676 mm	3310 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
MARTINEZ BULLA JUAN ESTEBAN

IDENTIFICACIÓN
C.C. 70.879.182

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTEYTTO ENVIGADO

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
18-07-2019	30-08-2022	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482017000335926	05/07/2017



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000050734

INTELCAV 61733.8.0-1 07/19

EQUIPOS ALKYCON S.A.S.
ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

INSPECCION PREOPERACIONAL BOBCAT S175

Locacion:	**Area:**
Nombre del Operador:	**Fecha de Inspección:**
Equipo:	**Modelo:**

	DESCRIPCIÓN	SAB B/M	DOM B/M	LUN B/M	MART B/M	MIE B/M	JUE B/M	VIE B/M	OBSERVACIONES
Estado Mecánico	Comprobar nivel y presion de aceite de motor								
	revisar nivel de combustible								
	revisar y purgar filtro separador de agua								
	revisar nivel de liquido refrigerante								
	controlar en la pantalla EMS la obstruccion del filtro de aire								
	comprobar nivel de aceite hidraulico								
	comprobar estanqueidad de los cilindros hidraulicos								
	revisar orugas,pasadores,cadenasrueda motriz,rueda guia								
	lubricar bujes y pasadores del aguilon								
	lubricar corona exterior dentada del giro								
	revisar buen funcionamiento del manipulador de barras								
	observe los gases de escape								
	revisar estado de flexibles,conectores rapidos y protecciones								
	revisar estado de espejos								
	revisar estado de parabrisas								
	revisar radiador								
	revisar estado de correas del alternador,bomba de agua y aire								
	revisar bateria								

OBSERVACIONES:

SEGURIDAD INTEGRAL.....COMPROMISO DE TODOS

Firma Operador

Vo. Bo.SUPERVISOR

Artículo:	MINICARGADOR - BOBCAT S175 #004			Código:	2897
Marca:	BOBCAT	Referencia:	S175	Serie:	A3L537661
Nombre Ccial:	0			Tipo Equipo:	ELECTROMECANICO
Proveedor:	<Ninguno>			Capacidad:	
Nro.Factura:	0	Fec.Compra:	01/09/2022	Garantía Ini:	Garantía Fin:
Año Fabricación	2011	Tipo Motor:		Cód. Motor:	AW1855 Ref. Motor:
Marca Motor:		Serie Motor:		Uni. Medida:	Frecuencia:
Voltaje:		Potencia:		Amperaje:	

Consec	Artículo	Detalle Reparación	Cantidad

Sucursal: 01-EQUIPOS ALKYCON

Orden Mmto.:103 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mtto: Preventivo - Fecha Ini: 15/12/2022 - Fecha Fin: 15/12/2022

Horometro/kms: 1242,30

fecha: 14 jjulio de 2022
Se engrasa toda la maquina, y se hace revisión a todo el sistema hidraulico, se realiza inspeccion general al sistema electrico.

se envia extintor nuevo al operador.

Orden Mmto.:104 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mtto: Preventivo - Fecha Ini: 15/12/2022 - Fecha Fin: 15/12/2022

Horometro/kms: 1308,90

fecha: 23 de agosto de 2022
Se instala cinturon de seguridad a la maquina

Se realiza inspeccion general del equipo para optimas condiciones

Orden Mmto.:105 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mtto: Preventivo - Fecha Ini: 15/12/2022 - Fecha Fin: 15/12/2022

Horometro/kms: 1,00

fecha: 26 de septiembre de 2022
se realiza mantenimiento preventivo al sistema electrico
Se realiza mantenimiento al sistema hidraulico y se cambian mangueras

fecha: octubre 2022
Se realiza una inspeccion y mantenimiento preventivo al sistema hidraulico

Orden Mmto.:132 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mtto: Correctivo - Fecha Ini: 01/01/2023 - Fecha Fin: 01/01/2023

Horometro/kms: 4345,90

27 DICIEMBRE 2022
se reapar el selenoide del equipo
seb realiza mantenimiento al arranque

esta listo el equipo para trabajar con el respetivo mantenimiento

Orden Mmto.:133 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mtto: Preventivo - Fecha Ini: 01/01/2023 - Fecha Fin: 01/01/2023

Horometro/kms: 5345,90

cambio de filtro de aire aceite ,combustible
*se cambia aceite del motor
*se realiza un mantenimiento al sistema electrico
*se realiza un manenimiento mecanico para algunas fugas

el equipo esta listo para trabajar con su respectivo mantenimiento

EQUIPOS ALKYCON S.A.S.
Hoja de vida - Simple
Fecha Desde: 01/01/2000 **Hasta:** 31/12/3000

Cervino 328.20230621
Fecha: 22/07/2023

Artículo:	MINICARGADOR - BOBCAT S175 #004					Código:	2897
Marca:	BOBCAT	Referencia:	S175			Serie:	A3L537661
Nombre Ccial:	0					Tipo Equipo:	ELECTROMECANICO
Proveedor:	<Ninguno>					Capacidad:	
Nro.Factura:	0	Fec.Compra:	01/09/2022	Garantía Ini:		Garantía Fin:	
Año Fabricación	2011	Tipo Motor:		Cód. Motor:	AW1855	Ref. Motor:	
Marca Motor:		Serie Motor:		Uni. Medida:		Frecuencia:	
Voltaje:		Potencia:		Amperaje:			

Consec	Artículo	Detalle Reparación	Cantidad

Sucursal: 01-EQUIPOS ALKYCON

Orden Mmto.:143 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mtto: Correctivo - Fecha Ini: 08/02/2023 - Fecha Fin: 08/02/2023

Horometro/kms: 0

minicargador de jrdan en santa fe de antioquia
*problema electrico se le cambia fusiboles y rele
enero 13 2023
se fue a santa fe de antioquia para cambiarle las 2 mangueras de la barredora y siistema hidraulico
es equipo esta listo para trabajar con su respectivo mantemiento

Orden Mmto.:205 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mtto: Correctivo - Fecha Ini: 20/03/2023 - Fecha Fin: 20/03/2023

Horometro/kms: 0

SE INSTALA BOMBILLA UZZ DELANTERA
REVISION DE FUSILES Y RELES

LISTO PARA TRABAJARLO

Orden Mmto.:383 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mtto: Correctivo - Fecha Ini: 01/05/2023 - Fecha Fin: 23/06/2023

Horometro/kms: 0

Se baja el motor para repararlo en bodega y se realiza los sigueinte
- se cambio los 4 puntas de los inyectores
- se empaca la bomba de inyeccion
- se monta un piston nuevo
- se cambia una biela
- se cambia ala bujia de biela
- la culata se rectifica
* se intalan llantas nuevas
- se monta la bomba de inyeccion
- se cambia el sensor de rpm del motor
qieda listo para trabajar

Orden Mmto.:384 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mtto: Preventivo - Fecha Ini: 23/06/2023 - Fecha Fin: 23/06/2023

Horometro/kms: 0

10 de mayo

se revisa en obra y se llevan los niveles de aceite a su nivel
se suministra extractor nuevo
queda listo para trabajar

Orden Mmto.:385 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mtto: Preventivo - Fecha Ini: 23/06/2023 - Fecha Fin: 23/06/2023

Horometro/kms: 0

se realiza cambio de aceite y mantenimiento en general
queda listo para trabajar

Cargador verde

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DIAN

Declaración de Importación

Privada | 500

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario: 4820170000335926-4

Importador

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 900222033 | 6. DV: 8 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: ARCE MUÑOZ RAMIREZ Y CIA S.A.S

13. Dirección: CR 18 B 7 A 35 | 14. Teléfono: 2772956 | 12. Cód. Región: 48 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 802000833 | 25. DV: 8 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS ASESORIAS EN NEGOCIOS INTERNACIONALES ANI | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 498

29. Número documento de identificación: 73127624 | 30. Apellidos y nombres: VELEZ VILLALOBOS FERNANDO

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Aforador	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	13906	No. 916212319	2017 - 06 - 30	No. FMCTG32001	2017 - 06 - 09

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
H&G EXPORT CORP	DORAL FLORIDA	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
202 NW 116TH AV OFC 439	maquinas1978@hotmail.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto. destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cve.
104331	2017 - 05 - 05	316	1	221	11	CARIBBEAN AMERICAN SHIPPING AGENCY LTDA	3,035.83

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8429510000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	249	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	249	4,726.66		4,726.66		PK	6	3	u	2.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
25,250.00	716.68
80. Valor Seguros USD	**81. Valor Otros Gastos USD**
126.25	403.34
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	**83. Ajuste valor USD**
1,246.27	0.00
84. Valor aduana USD	**85. Código registro o licencia**	**86. Número**
26,496.27	L	21957884
87. Cod. oficina	**88. Año**	**89. Programa No**	**90. Cód interno del Producto**
3	2017	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	15,438,171	0	0	0
I.V.A.	5.00	15,438,171	4,022,000	4,022,000	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	4,022,000		0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, serial es y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DIM 3/3 D.O. M-047/ 17/0.- - Cargadoras y palas cargadoras de carga fron[illegible] PRODUCTO: MINI CARGADOR FRONTAL, MARCA. BOBCAT, MODELO. S175, REFERENCIA: NO APLICA, SERIAL. A3L537661, USO O DESTINO: INDUSTRIAL, AÑO DE FABRICACION 2011 , MOTOR DIESEL ,MARCA DEL MOTOR: KUBOTA, MODELO DEL MOTOR:V2403, SERIAL DEL MOTOR:AW1855, COLOR . VERDE, MONTADO SOBRE LLANTAS, CASINADO, CON SU CUCHARON FRONTAL Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, MERCANCIA USADA, CANT. 1.00 u //PRODUCTO: MINI CARGADOR FRONTAL, MARCA. BOBCAT,MODELO. S175,REFRENCIA: NO APLICA: SERIAL. A3L537525, USO O DESTINO: INDUSTRIAL, AÑO DE FABRICACION 2011,MOTOR DIESEL, MARCA DEL MOTOR: KUBOTA, MODELO DEL MOTOR: V2403, SERIAL DEL MOTOR: AW0178, COLOR . VERDE, MONTADO SOBRE(Continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 4820170000335926 133. Fecha: 2017 07 01

134. Levante No.	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre	137. C.C. No.
4820170002498341	05-07-2017		JUAN CAMILO ACUÑA P.	C.C. 1047409044

Firma declarante: AGENCIA DE ADUANAS Asesorías en negocios Internacionales ANI S.A.S. NIVEL 2 NIT. 802000.833-8

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad financiera (Fecha efectiva de pago)

BANCOLOMBIA S.A.
SUCURSAL O AGENCIA CIGEM
2017 JUN. - 1
Coloque el timbre de la máquina registradora al derecho de este formulario
RECIBIDO CON CHEQUE 5:26

980. Pago Total $: 4,022,000

Bancolombia

07716174 2

(415)7707212489953(8020)07500291076718

405

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Aceptación : 482017000335926-4
Sul ida : 8429510000

105. Continuación descripción mercancías (incluya marcas, serieles y otros)

LLANTAS, CABINADO CON SU CUCHARON FRONTAL Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, MERCANCIA USADA CANT. 1 u //ESTAS M
AQUINAS CUENTAN CON SISTEMA DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y MONITOREO ELECTRONICO QUE PERMITE LA LOCALIZACIÓN DE LA MAQUINA Y VERIF
ICACION POR PARTES DE LAS AUTORIDADES DE CONTROL CONFORME AL DECRETO 723 DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LOCATOR SECURITY
Control Satelital Vehicular

Medellín, septiembre 19 de 2022

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Certificado de Sistema de RastreoSatelital.

Por medio de la presente damos constancia de que la máquina MINICARGADOR, marca BOBCAT, S175, año de fabricación 2011, con Serial N° **A3L537661**, Motor N° **AW1855** y de Color Verde; posee sistema de rastreo satelital (GPS) identificado con SERIAL AVL N° **868789022918352**; se encuentra afiliada con la empresa **LOCATOR SECURITY S.A.S** con **NIT 900.563.580-0**, desde el 07 de Julio de 2019.


Cualquier información adicional, con gusto será suministrada en los teléfonos bajo mi firma.

Cordialmente,

LOCATOR SECURITY
Control Satelital y Alarmas
NIT:900.563.580-0

Cristhian Andrés Lopera Barrientos.
Gerente Locator Security S.A.S
Tel: 5880565 – 3104687879
localizacionsegura@gmail.com

406



CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 495408

FECHA 25 08 2022

VENDEDOR

Nombre: Machinery Import SAS.

C.C. Nº 900 312134-2

Dirección:

Teléfono: 3213171229.

Serie:

Servicio: Empresa:

Matrícula a nombre de:

C.C. Nº:

COMPRADOR

Nombre: Juan Esteban Martinez.

C.C. Nº 1088019132 de Labateca Nort

Dirección:

Teléfono:

PRECIO: 58 000 000.-

FORMA DE PAGO: contado

Vehículo: mini Cargador

Marca: Bobcat

Modelo: 2017

Capacidad:

Tipo:

Color: verd

Motor Nº: AW1855

Chasis Nº:

Placa Nº: MC 08153B

Matriculado en: enviado

Manifiesto: Declaración:

Por medio de la presente Factura Compraventa de Compra - Venta, EL COMPRADOR [illegible] recibido real y materialmente el automotor descrito en el [illegible] a entera satisfacción y se obliga a pagar en la forma pactada anteriormente [illegible] efectuará en la ciudad en moneda Colombiana corriente.

El vendedor garantiza que el vehículo materia de esta negociación no [illegible] gravámenes o embargo alguno y que el vehículo fue [illegible] con ningún tipo de [illegible] infracciones de tránsito y que se [illegible] nacional por concepto de impuestos.

El vendedor se compromete por medio de la presente a recibir el vehículo [illegible] reparto o cambio dicha vehículo, en caso de que las características [illegible] pruebas y manejo y siempre alegue a su favor la doctrina Constitucional [illegible]

Las partes acuerdan como sanción pecuniaria, a cargo de [illegible] las estipulaciones derivadas de esta negociación la suma de [illegible]

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

Artículo:	MINICARGADOR - BOBCAT S175 #004					Código:	2897
Marca:	BOBCAT	Referencia:	S175			Serie:	A3L537661
Nombre Ccial:	0					Tipo Equipo:	ELECTROMECANICO
Proveedor:	<Ninguno>					Capacidad:	
Nro.Factura:	0	Fec.Compra:	01/09/2022	Garantía Ini:		Garantía Fin:	
Año Fabricación	2011	Tipo Motor:		Cód. Motor:	AW1855	Ref. Motor:	
Marca Motor:		Serie Motor:		Uni. Medida:		Frecuencia:	
Voltaje:		Potencia:		Amperaje:			

Consec	Artículo	Detalle Reparación	Cantidad

Sucursal: 01-EQUIPOS ALKYCON

Orden Mmto.:103 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mtto: Preventivo - Fecha Ini: 15/12/2022 - Fecha Fin: 15/12/2022

Horometro/kms: 1242,30

fecha: 14 jjulio de 2022
Se engrasa toda la maquina, y se hace revisión a todo el sistema hidraulico, se realiza inspeccion general al sistema electrico.
se envia extintor nuevo al operador.

Orden Mmto.:104 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mtto: Preventivo - Fecha Ini: 15/12/2022 - Fecha Fin: 15/12/2022

Horometro/kms: 1308,90

fecha: 23 de agosto de 2022
Se instala cinturon de seguridad a la maquina
Se realiza inspeccion general del equipo para optimas condiciones

Orden Mmto.:105 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mtto: Preventivo - Fecha Ini: 15/12/2022 - Fecha Fin: 15/12/2022

Horometro/kms: 1,00

fecha: 26 de septiembre de 2022
se realiza mantenimiento preventivo al sistema electrico
Se realiza mantenimiento al sistema hidraulico y se cambian mangueras
fecha: octubre 2022
Se realiza una inspeccion y mantenimiento preventivo al sistema hidraulico

Orden Mmto.:132 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mtto: Correctivo - Fecha Ini: 01/01/2023 - Fecha Fin: 01/01/2023

Horometro/kms: 4345,90

27 DICIEMBRE 2022
se reapar el selenoide del equipo
seb realiza mantenimiento al arranque

esta listo el equipo para trabajar con el respetivo mantenimiento

Orden Mmto.:133 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mtto: Preventivo - Fecha Ini: 01/01/2023 - Fecha Fin: 01/01/2023

Horometro/kms: 5345,90

cambio de filtro de aire aceite ,combustible
*se cambia aceite del motor
*se realiza un mantenimiento al sistema electrico
*se realiza un manenimiento mecanico para algunas fugas
el equipo esta listo para trabajar con su respectivo mantenimiento

Artículo:	MINICARGADOR - BOBCAT S175 #004					Código:	2897
Marca:	BOBCAT	Referencia:	S175			Serie:	A3L537661
Nombre Ccial:	0					Tipo Equipo:	ELECTROMECANICO
Proveedor:	<Ninguno>					Capacidad:	
Nro.Factura:	0	Fec.Compra:	01/09/2022	Garantía Ini:		Garantía Fin:	
Año Fabricación	2011	Tipo Motor:		Cód. Motor:	AW1855	Ref. Motor:	
Marca Motor:		Serie Motor:		Uni. Medida:		Frecuencia:	
Voltaje:		Potencia:		Amperaje:			

Consec	Artículo	Detalle Reparación	Cantidad

Sucursal: 01-EQUIPOS ALKYCON

Orden Mmto.:143 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mtto: Correctivo - Fecha Ini: 08/02/2023 - Fecha Fin: 08/02/2023

Horometro/kms: 0

minicargador de jrdan en santa fe de antioquia
*problema electrico se le cambia fusiboles y rele
enero 13 2023
se fue a santa fe de antioquia para cambiarle las 2 mangueras de la barredora y siistema hidraulico
es equipo esta listo para trabajar con su respectivo mantemiento

Orden Mmto.:205 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mtto: Correctivo - Fecha Ini: 20/03/2023 - Fecha Fin: 20/03/2023

Horometro/kms: 0

SE INSTALA BOMBILLA UZZ DELANTERA
REVISION DE FUSILES Y RELES

LISTO PARA TRABAJARLO

Orden Mmto.:383 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mtto: Correctivo - Fecha Ini: 01/05/2023 - Fecha Fin: 23/06/2023

Horometro/kms: 0

Se baja el motor para repararlo en bodega y se realiza los sigueinte
- se cambio los 4 puntas de los inyectores
- se empaca la bomba de inyeccion
- se monta un piston nuevo
- se cambia una biela
- se cambia ala bujia de biela
- la culata se rectifica
* se intalan llantas nuevas
- se monta la bomba de inyeccion
- se cambia el sensor de rpm del motor

qieda listo para trabajar

Orden Mmto.:384 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mtto: Preventivo - Fecha Ini: 23/06/2023 - Fecha Fin: 23/06/2023

Horometro/kms: 0

10 de mayo

se revisa en obra y se llevan los niveles de aceite a su nivel
se suministra extractor nuevo

queda listo para trabajar

Orden Mmto.:385 - Tipo: Equipo Propio en Taller (Almacén) - Tipo Mtto: Preventivo - Fecha Ini: 23/06/2023 - Fecha Fin: 23/06/2023

Horometro/kms: 0

se realiza cambio de aceite y mantenimiento en general

queda listo para trabajar

Anexo 3.3-9: Anexo 11 inspecciones de seguridad.

Anexos 11. Inspección de seguridad

GUINCO SAS GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 001
	INSPECCIÓN TRABAJOS CON ESCALERA	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 2

Proyecto: Alcantarillado la Florida.

Encargado SST: Dora Higuita.

Mes inspeccionado: Julio 2023

CONVENCIONES: Diligenciar dentro de cada casilla según aplique **C:** Cumple. **CP:** Cumple parcialmente **NC:** No cumple. **NA:** No aplica.

ITEM	DIA																															OBSERVACIONI
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1. El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender.				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C													
2.Los trabajadores ascienden y descienden garantizando 3 puntos de apoyo				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C													
3.Las escaleras en madera están libres de pintura.				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C													
4. Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C													
5.El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras o en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C													
6.El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras o en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C													
7.La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos de 1,00 metro.				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C													
8.El apoyo de la escalera portátil es firme y segura en el suelo.				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C													
9. El punto de apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera más la carga que se aplica, se utilizan amarres en la parte superior de la escalera.				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C													
10.La parte superior está atada a elementos estructurales.				NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA													
11.Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera.				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C													
12.Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra.				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C													
FIRMA ENCARGADO SST				Daniela	Daniela	Daniela	Daniela	Dan		Daniela	Daniela	Daniela	Daniela	Daniela			Daniela	Kelly	Kelly													

PLAN DE ACCIÓN			
ITEM INCUMPLIDO	PLAN DE ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-033
CONSORCIO PITAT		Versión: 001
	INSPECCIÓN DE ESCALERA DE EXTENSIÓN O DE TIJERA	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 2

Proyecto: Alcantarillado, la Florida.

Encargado SST: Orane Higuta

Mes Inspeccionado: Julio 2023.

Tipo de escalera: Escalera de extensión ___X___ Escalera de tijera _____

CONVENCIONES: Diligenciar dentro de cada casilla según aplique C: Cumple NC: No cumple NA: No aplica

ITEM	DIA																															OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.Las escaleras cumple con las condiciones minimas de aseo	C	.	/	C	C	C	C			C	C	C	C	C																		
2. Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes	C	/		C	C	C	C			C	C	C	C	C																		
3.El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras o en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre	C		/	C	C	C	C			C	C	C	C	C																		
4.La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos de 1,0 metro.	C	/		C	C	C	C			C	C	C	C	C																		
5.El apoyo de la escalera portátil es firme y segura en el suelo	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C																		
6. La escalera cuenta con zapatas o un sistema de sujeción apropiado				C																												
7. El punto de apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera más la carga que se aplica, se utilizan amarres en la parte superior de la escalera.	C	/		C	C	C	C			C	C	C	C	C																		
8.La parte superior está atada a elementos estructurales.	NA			NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA																		
9.Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras o deformidades	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C																		
10.Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra.	C		/	C	C	C	C			C	C	C	C	C																		
11. Todos los pernos y remaches estan seguros	C	/		C	C	C	C			C	C	C	C	C																		
12. La distancia entre peldañao y peldaño no es mayor a 35 cm	C		/	C	C	C	C			C	C	C	C	C																		
13. La barra de tensión se encuentra debidamente ajustada		/																														
FIRMA ENCARGADO SST	Orane			Orane	Orane	Orane	Orane			Orane	Orane	Orane	Orane	Orane																		

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-042
CONSORCIO PITA 2		Versión: 001
	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 1

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN

Lugar de excavación: Tramo

Encargado SST: Orlta Higuita. (Este M.H. 450)

Mes Inspeccionado: Julio **Año:** 2023

Diligenciar dentro de las casillas según aplique: C: Cumple, CP: Cumple parcialmente , NC: No cumple, NA: No aplica

ITEMS A EVALUAR	DIA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EXCAVACIONES																															
Se tienen identificadas las redes (eléctricas gas, entre otras) en el área donde se realiza la excavación				NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA						
El personal que labora en excavaciones cuenta con el permiso de trabajo para tareas de alto riesgo (alturas, excavaciones, caliente, entre otros)				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C	C						
Los bordes de la excavación se encuentran delimitados y señalizados y estos se encuentran ubicados a 1,80 metros del borde de la excavación.				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C	C						
Se utilizan sistemas de extracción de aguas subterráneas.				NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA		NA	C		NA	NA						
El material de excavación, equipos y herramientas se encuentran retiradas como mínimo 1 metro del borde de la excavación				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C	C						
El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C	C						
EXCAVACIONES MANUALES																															
Las excavaciones con profundidades mayores a 1metro cuentan con sistema de entibado o perfilado				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C	C						
Las excavaciones con profundidades mayores a 1,50 metros cuenta con dos personas				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C	C						
Se cuenta con plataformas con barandas que resistan dos veces el peso de las personas con materiales y contra caídas en alturas				NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA		NA	NA		NA	NA						
En excavaciones con profundidades superiores a 1,20 metros se cuenta con escalera debidamente asegurada, que sobresalga 1 metro de la superficie				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C	C						

Powered by CamScanner

ITEMS A EVALUAR	DIA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Se cuentan con escaleras para el ingreso y salida del personal de la excavación				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C							
Las excavaciones se realizan en forma metódica de arriba hacia abajo				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C							
las pequeñas excavaciones están tapadas con materiales resistentes				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C							
Se cuenta con áreas de circulación para el paso de personas y vehículos retirados del borde de la excavación				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C							
En las excavaciones no se realizan trabajos simultáneos que potencialicen eventos por caída de objetos				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C							
En las excavaciones circulares se realizan anillados cada 1,50 metros				NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA		NA	NA		NA							
Se realizan mediciones atmosféricas en excavaciones superen 1,20 metros de profundidad				NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA		NA	NA		NA							
Cuando existen redes en la zona de excavación no se utiliza el equipo mecánico				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C							
EXCAVACIONES MECANICAS																															
El personal evita ubicarse en el radio de acción de las máquinas y de ser percibido por el operador del equipo, este detiene la actividad hasta no ser despejada el área.				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C							
al momento de operar el equipo mecánico excavador, en las cercanías de conductores de energía eléctrica, o de líneas de gas u otro combustible, se ha garantizado que fuente de suministro haya sido desconectada, o se respetan las distancias mínimas pertinentes. La operación se ha autorizado por la empresa prestadora del servicio.				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C							
Mientras son cargadas las volquetas, el personal evita permanecer sobre la volqueta o en el perímetro de la misma.				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C							
Las maquinas y equipos utilizados para la excavación mecánica cuentan con la inspección diaria pre operacional diligenciada por el operador.				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C							

Powered by CamScanner

ITEMS A EVALUAR	DIA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Se realiza carpado de las volquetas implementando medidas para mitigar el riesgo de trabajos en alturas				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C	C						
FIRMA ENCARGADO SST				Daniel	Daniel	Daniel	Daniel			Daniel	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel			Daniel														

OBSERVACIONES

PLAN DE ACCIÓN

ITEM INCUMPLIDO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN

Si se encuentran respuestas negativas deberan tomarse medidas correctivas para la ejecucion de la tarea

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-642
		Versión: 021
	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN	Fecha: 03/03/2023
		Página 1 de 1

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN

Lugar de excavación: Ramo #2

Encargado SST: Diana Higuita (este Canon 45449)

Mes inspeccionado: Julio **Año:** 2023

Diligenciar dentro de las casillas según aplique: C: Cumple, CP: Cumple parcialmente , NC: No cumple, NA: No aplica

ITEMS A EVALUAR	DIA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EXCAVACIONES																															
Se tienen identificadas las redes (eléctricas, gas, entre otras) en el área donde se realiza la excavación				N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A												
El personal que labora en excavaciones cuenta con el permiso de trabajo para tareas de alto riesgo (alturas, excavaciones, caliente, entre otros)				C	C	C	C			C	C	C	C	C			N/A	N/A	N/A												
Los bordes de la excavación se encuentran delimitados y señalizados y estos se encuentran ubicados a 1,80 metros del borde de la excavación.				C	C	C	C			C	C	C	C	C			N/A	N/A	N/A												
Se utilizan sistemas de extracción de aguas subterráneas.				N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A												
El material de excavación, equipos y herramientas se encuentran retiradas como mínimo 1 metro del borde de la excavación				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C												
El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C												
EXCAVACIONES MANUALES																															
Las excavaciones con profundidades mayores a 1metro cuentan con sistema de entibado o perfilado				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C												
Las excavaciones con profundidades mayores a 1,50 metros cuenta con dos personas				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C												
Se cuenta con plataformas con barandas que resistan dos veces el peso de las personas con materiales y contra caídas en alturas				N/A	N/A	N/A	N/A			C	C	C	C	C			C	C	C												
En excavaciones con profundidades superiores a 1,20 metros se cuenta con escalera debidamente asegurada, que sobresalga 1 metro de la superficie				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C												

Powered by CamScanner

ITEMS A EVALUAR	DIA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Se cuentan con escaleras para el ingreso y salida del personal de la excavación				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C	C						
Las excavaciones se realizan en forma metódica de arriba hacia abajo				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C	C						
las pequeñas excavaciones están tapadas con materiales resistentes				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C	C						
Se cuenta con áreas de circulación para el paso de personas y vehículos retirados del borde de la excavación				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C	C						
En las excavaciones no se realizan trabajos simultáneos que potencialicen eventos por caída de objetos				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C	C						
En las excavaciones circulares se realizan anillados cada 1,50 metros				NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA		NA	NA		NA	NA						
Se realizan mediciones atmosféricas en excavaciones superen 1,20 metros de profundidad				NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA		NA	NA		NA	NA						
cuando existen redes en la zona de cavación no se utiliza el equipo mecánico				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C	C						
EXCAVACIONES MECANICAS																															
ersonal evita ubicarse en el radio de ón de las máquinas y de ser percibido por erador del equipo, este detiene la dad hasta no ser despejada el área.				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C	C						
nento de operar el equipo mecánico dor, en las cercanías de conductores gía eléctrica, o de líneas de gas u otra ible, se ha garantizado que fuente de o haya sido desconectada, o se las distancias mínimas pertinentes. ción se ha autorizado por la empresa a del servicio.				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C	C						
n cargadas las volquetas, el ita permanecer sobre la volqueta o tro de la misma.				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C	C						
s y equipos utilizados para la necánica cuentan con la ania pre operacional por el operador.				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C	C						

Powered by CamScanner

ITEMS A EVALUAR	DIA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
e realiza carpado de las volquetas mplementando medidas para mitigar el riesgo e trabajos en alturas				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C		C	C		C	C						
FIRMA ENCARGADO SST				Hans I.	Hans I.	Hans I.	Hans I.			Hans I.	Hans I.	Hans I.	Hans I.	Hans I.			Hans I.	Hans I.	Hans I.		Hans I.	Hans I.		Hans I.	Hans I.						

OBSERVACIONES

PLAN DE ACCIÓN

ITEM INCUMPLIDO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN

Si se encuentran respuestas negativas deberan tomarse medidas correctivas para la ejecucion de la tarea

Powered by CamScanner

Tramo #1

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-035
CONSORCIO PITA 7		Versión: 001
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN	Fecha: 03/03/2023
		Página 1 de 1

INSPECCIÓN DE BOTIQUIN

Nombre de quien inspecciona:	Diana Ovidia Higuita		
Cargo:	R SST	**Firma:**	
Fecha de inspección:	14-07-2023		
Ubicación del botiquín:	Tramo 1		

ELEMENTO DEL BOTIQUÍN	Cantidad (Unidad)	Estado del elemento			Fecha vencimiento				Requiere Reposición	
		B	M	No Tiene	Fecha	Vencido SI	Vencido NO	Vencido N/A	SI	NO
Guantes quirúrgicos	3 pares	✓			N/A		✓			✓
Tapabocas	2	✓			N/A		✓			✓
Copitos de algodón	10	✓			N/A		✓			✓
Curas	3	✓			N/A		✓			✓
Esparadrapo	1	✓			N/A		✓			✓
Gasa	1 x M	✓			26-06-27		✓			✓
Bajalenguas	24	✓			NR		✓			✓
Vendas elásticas	1	✓			11-2027		✓			✓
Vendas de algodón	0									
Venda triangular	0									
Micropore	1									
Tijeras cortatodo	1	✓			NR		✓			✓
Termómetro digital	0									
Pinzas	0									
Jeringa	0									
Inmovilizadores	1 par									
Solución salina	1	✓			11-2025					
Linterna	1	✓			NR		✓			✓
Libreta	0									
Lapicero	0									
Parche ocular	0									

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
comprar jeringas. esparadrapo, parches	Área SST	25-07-2023
oculares, venda Triangular	11	11

Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-035
		Versión: 001
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN	Fecha: 03/03/2023
		Página 1 de 1

INSPECCIÓN DE BOTIQUIN

Nombre de quien inspecciona:	Diana Carolina Higuita
Cargo:	R SST — **Firma:**
Fecha de inspección:	14-07-2023.
Ubicación del botiquín:	Almacen.

ELEMENTO DEL BOTIQUÍN	Cantidad (Unidad)	Estado del elemento			Fecha vencimiento				Requiere Reposición	
		B	M	No Tiene	Fecha	Vencido SI	Vencido NO	Vencido N/A	SI	NO
Guantes quirúrgicos	3 pares	✓			N/A		✓			✓
Tapabocas	2	✓			N/A		✓			✓
Copitos de algodón	6	✓			N/A		✓			✓
Curas	0									
Esparadrapo	0									
Gasa	3	✓			12-09-24					
Bajalenguas	16				N/A					
Vendas elásticas	1				08-2027		✓			✓
Vendas de algodón	0									
Venda triangular	0									
Micropore	1									
Tijeras cortatodo	0									
Termómetro digital	0									
Pinzas	0									
Jeringa	0									
Inmovilizadores	1 par									
Solución salina	2				06-24(06/24					
Linterna	0									
Libreta	0									
Lapicero	1									
Parche ocular	2				N/A					

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Comprar. curas, esparadrapo, jeringa	Area SST	25-07-2023
Gafas. Micropore.	"	"
Parche ocular.	"	"

Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-035
CONSORCIO PITA 7		Versión: 001
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN	Fecha: 03/03/2023
		Página 1 de 1

INSPECCIÓN DE BOTIQUIN

Nombre de quien inspecciona:	Dora Higuita		
Cargo:	Rep. SST	**Firma:**	
Fecha de inspección:	14-09-2023		
Ubicación del botiquín:	Oficina piso 7		

ELEMENTO DEL BOTIQUÍN	Cantidad (Unidad)	Estado del elemento			Fecha vencimiento				Requiere Reposición	
		B	M	No Tiene	Fecha	Vencido SI	Vencido NO	Vencido N/A	SI	NO
Guantes quirúrgicos	2	✓			NR		✓			✓
Tapabocas	3	✓			NR		✓			✓
Copitos de algodón	10	✓			NR		✓			✓
Curas	4	✓			NR		✓			✓
Esparadrapo	1	✓			NR		✓			✓
Gasa	1x5	✓			20-02-27		✓			✓
Bajalenguas	12	✓			NR		✓			✓
Vendas elásticas	1 5x5	✓			09-27		✓			✓
Vendas de algodón	0									
Venda triangular	0									
Micropore	1	✓			NR		✓			✓
Tijeras cortatodo	1	✓			NR		✓			✓
Termómetro digital	0									
Pinzas	0									
Jeringa	0									
Inmovilizadores	1paq.	✓			NR		✓			✓
Solución salina	1	✓			09-25		✓			✓
Linterna	1	✓			NR		✓			✓
Libreta	0									
Lapicero	1				NR		✓			✓
Parche ocular	0									

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Parches oculares	Area SST	25.07.2023
curas.		

Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-035
CONSORCIO PITA 1		Versión: 001
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN	Fecha: 03/03/2023
		Página 1 de 1

INSPECCIÓN DE BOTIQUIN

Nombre de quien inspecciona:	Dana Catalina Higuita		
Cargo:	SST	**Firma:**	Dana H
Fecha de inspección:	14-07-2023		
Ubicación del botiquin:	Tramo #2		

ELEMENTO DEL BOTIQUÍN	Cantidad (Unidad)	Estado del elemento			Fecha vencimiento				Requiere Reposición	
		B	M	No Tiene	Fecha	Vencido SI	Vencido NO	Vencido N/A	SI	NO
Guantes quirúrgicos	3	✓			NR		✓			✓
Tapabocas	2	✓			NR		✓			✓
Copitos de algodón	10	✓			NR		✓			✓
Curas	1	✓			NR		✓			✓
Esparadrapo	1	✓			NR		✓			✓
Gasa	1	✓			07-25		✓			✓
Bajalenguas	10	✓			NR		✓			
Vendas elásticas	1	✓			09-25		✓			✓
Vendas de algodón	0									
Venda triangular	0									
Micropore	1	✓			NR		✓			✓
Tijeras cortatodo	0									
Termómetro digital	0									
Pinzas	0									
Jeringa	0									
Inmovilizadores	1 paq	✓			NR		✓			✓
Solución salina	1	✓			09-25		✓			✓
Linterna	1	✓			NR		✓			✓
Libreta	0									
Lapicero	0									
Parche ocular	0									

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquin si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera).

Tramo #1

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-040
CONSORCIO PITA 7		Versión: 001
	INSPECCIÓN DE CAMILLA	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 1

INSPECCIÓN DE CAMILLA

Nombre de quien hace la Inspección: Diana Carolina Higuera.

Fecha: 14-07-2023 | Cargo de quien hace la inspección: R SST

CONVENCIONES: C: Cumple - CP: cumple parcialmente - NC: No cumple - NA: No aplica

ITEM	C	CP	NC	NA	OBSERVACIONES
1. ¿La camilla se encuentra visible?	✓				
2. ¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	✓				
3. ¿Se encuentra señalizada?	✓				
4. ¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	✓				
5. ¿Cuenta con correas de seguridad?	✓				
6. ¿Cuenta con sugetadores para agarre?	✓				
7. ¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior?	✓				

CONDICIÓN	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO

Tramo #2

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-040
CONSORCIO PITA 7		Versión: 001
	INSPECCIÓN DE CAMILLA	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 1

INSPECCIÓN DE CAMILLA

Nombre de quien hace la Inspección: Diana Higuita

Fecha: 14-07-2023 | Cargo de quien hace la inspección: R. SST

CONVENCIONES: C: Cumple - CP: cumple parcialmente - NC: No cumple - NA: No aplica

ITEM	C	CP	NC	NA	OBSERVACIONES
1. ¿La camilla se encuentra visible?	✓				
2. ¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	✓				
3. ¿Se encuentra señalizada?	✓				
4. ¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	✓				
5. ¿Cuenta con correas de seguridad?	✓				
6. ¿Cuenta con sugetadores para agarre?	✓				
7. ¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior?	✓				

CONDICIÓN	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO

4/8

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-040
CONSORCIO PITA 7		Versión: 001
	INSPECCIÓN DE CAMILLA	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 1

INSPECCIÓN DE CAMILLA					
Nombre de quien hace la Inspección: Diana Higuita					
Fecha: 14-07-2023	Cargo de quien hace la inspección. R SST				
CONVENCIONES: C: Cumple - CP: cumple parcialmente - NC: No cumple - NA: No aplica					
ITEM	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
1. ¿La camilla se encuentra visible?	✓				
2. ¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	✓				
3. ¿Se encuentra señalizada?	✓				
4. ¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	✓				
5. ¿Cuenta con correas de seguridad?	✓				
6. ¿Cuenta con sugetadores para agarre?	✓				
7. ¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior?	✓				

CONDICIÓN	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: F-SST-037
		Version: 001
	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 3

NOMBRE DEL PROYECTO O LUGAR DE LA INSPECCIÓN:		Alcantarillado Florida P7															
NOMBRE DE QUIEN HACE LA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD:		Diana Higuera															
CONVENCIONES:		C Cumple NC No cumple CP Cumple Parcialmente NA No aplica															
MES INSPECCIONADO:		Junio															
FECHA DE LA SEMANA INSPECCIONADA:												22-06-23				30-06-23	
Nº	ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN																
A	SE CUENTA CON LA DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN REQUERIDA EN FRENTE	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
1	Señalización preventiva									✓				✓			
2	Señalización reglamentaria									✓				✓			
3	Señalización informativa									✓				✓			
4	Barricadas									✓				✓			
5	Balizas									✓				✓			
6	Cinta Plástica									✓				✓			
7	Tela de cerramiento									✓							
8	Conos												✓				✓
9	Paletas de pare y siga									✓				✓			
10	luces intermitentes									✓				✓			
11	Otros dispositivos												✓				✓
B	EL PERSONAL CUENTA CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN NECESARIO	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
12	Casco de seguridad									✓				✓			
13	Guantes de carnaza												✓				✓
14	Delantal de carnaza												✓				✓
15	Guantes plásticos									✓				✓			
16	Tapones auditivos tipo inserción									✓				✓			
17	Tapones auditivos tipo copa									✓				✓			
18	Mascarilla desechable									✓				✓			
19	Mascarilla con filtro de carbón activado												✓				✓
20	Monogafas									✓				✓			
21	Careta para pulir o esmerilar												✓				✓
22	Bota o botín con puntera									✓				✓			
23	El personal operativo que labora en obra civil, mantiene el cuerpo libre de anillos, cadenas, relojes, aretes y collares									✓				✓			
24	Se usa chaleco reflectivo cuando se labora como pare y siga									✓				✓			
25	Se usa chaleco reflectivo cuando se labora en jornadas nocturnas									✓				✓			
26	Se capacita al personal en temas relacionados con el autocuidado, los factores de riesgo y el uso de los elementos de protección personal									✓				✓			
27	Se utilizan ayudas mecánicas para manipular y transportar objetos y materiales pesados									✓				✓			
C	LAS HERRAMIENTAS MANUALES ESTÁN EN BUEN ESTADO	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
28	Palas									✓				✓			
29	Picas									✓				✓			
30	Barras									✓				✓			
31	Taladro									✓				✓			
32	Almadanas									✓				✓			
33	Martillos									✓				✓			
34	Muelas												✓				✓
35	Cinceles												✓				✓
36	Cochas									✓				✓			
37	Se utilizan las herramientas adecuadas en tamaño y requerimientos para cada oficio									✓				✓			
38	Las herramientas se inspeccionan periódicamente y se reemplazan aquellas que están en mal estado									✓				✓			
39	La pulidora y la sierra circular conservan la guarda de seguridad									✓				✓			
D	CUIDADOS CON LA ELECTRICIDAD	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
40	Todos los equipos eléctricos cuentan con conexión a tierra									✓				✓			

Powered by CamScanner

41	Se realiza inspección a los cables e instalaciones eléctricas para evitar que se deterioren											✓	✓				
42	Todas las cajas de brekers o interruptores tiene puertas o se encuentran cubiertas y señalizadas											✓	✓				
E	UNIDADES SANITARIAS	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
43	Se tiene la cantidad necesaria									✓				✓			
44	Se realiza mantenimiento periódicamente									✓				✓			
45	cuenta con los certificados de disposición final en caso de contar con unidades portatiles									✓				✓			
F	ORDEN Y ASEO	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
46	Se cuenta con un lugar para la disposición de la herramienta									✓				✓			
47	La herramienta que no se utiliza, se ubica en un lugar seguro									✓				✓			
48	Se tiene un área despejada, para la circulación de personas									✓				✓			
49	Se limpian los derrames de aceite u otro material que pueda hacer resbaladizo el piso en las áreas de circulación									✓				✓			
50	Se barre constantemente la zona de trabajos									✓				✓			
51	Se mantiene limpia, la zona adyacente a los trabajos									✓				✓			
52	Se impide el acceso a la zona de los trabajos, de personal ajeno a estos									✓				✓			
G	CONTROL DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
53	Los residuos liquidos y sólidos generados, se depositan en las canecas destinadas para ello									✓				✓			
54	Las máquinas y los equipos, son operados únicamente por personal entrenado y autorizado									✓				✓			
55	Las revisiones técnico mecánicas y de gases se realizan en los periodos correspondientes									✓				✓			
56	Cuando se realizan mantenimientos de equipos y máquinas se coloca un plástico o cartón, para evitar regueros de aceite o combustibles									✓				✓			
57	El lavado de equipos y máquinas se hace en un área controlada, los residuos generados se almacenan y disponen con empresas autorizadas												✓	✓			
58	En los sitios de cargue y descargue de combustible y aceite se instala un plástico o cartón, para proteger el suelo o cuerpos de agua, se mantiene el kit de emergencias									✓				/			
H	PROTECCIÓN DEL AGUA, AIRE Y SUELO	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
59	Se protegen los sumideros con mallas u otro material									✓				✓			
60	Se limpian periódicamente los sumideros afectados por el proyecto									✓				✓			
61	Las redes de aguas residuales se encuentran conectadas al alcantarillado									✓				✓			
62	Los residuos sólidos se depositan en las canecas correspondientes según su color									✓				✓			
63	Se evita la descarga de residuos liquidos en las calles, calzadas, canales o sistemas de alcantarillado de aguas lluvias									✓				✓			
64	Se evita la utilización de los lechos de las quebradas como almacenamiento temporal de escombros o material de excavación												✓				✓
65	Las mezclas de concreto se realizan sobre una lalera y se evita el arrastre de sólidos por lluvias									✓				✓			
66	Las mezcladoras se lavan en un área especifica, se recogen los residuos y se disponen en la caneca correspondiente									✓				✓			
67	Se riegan las vias susceptibles de emitir material particulado									✓				✓			
68	La operación de equipos, generadores de ruido ambiental en zonas residenciales entre las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m. de lunes a sábado o en cualquier horario los domingos y feriados, cuenta con permiso especial del alcalde o de la autoridad de policía competente									✓				✓			
69	La operación del compresor se realiza con periodos de descanso, así por 1.5 horas de operación, se descansa 0.5 horas Al compresor, se le realizan mantenimientos preventivos									✓				✓			
70	Se prohibe la quema de cualquier tipo de residuo generado en los proyectos									✓				✓			
71	Se limpian las llantas de los vehículos al salir de la obra, con el fin de evitar el arrastre de escombros y materiales de construcción									✓				✓			
72	Los llenos se realizan con los materiales según especificaciones, de manera que se altere lo menos posible las condiciones originales del suelo									✓				✓			
73	En caso de que se requiera el impacto del habitat de algún individuo vegetal se implementan las medidas de control y mitigación establecidas en pliegos de condiciones									✓				✓			
74	En acopios temporales, se cubren las zonas verdes con plásticos para evitar su deterioro									✓				✓			
I	SE CUENTA CON LOS ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
75	Se cuenta con botiquin de primeros auxilios y su contenido esta sujeto al SGSST y riesgos especificos de la zona de trabajo									✓				✓			
76	Se cuenta con extintor mínimo de 10 lb									✓				✓			
77	Se dispone de material absorbente para la contención de derrames									✓				✓			
78	Los derrames de sustancias químicas se recogen (Aislando el material absorbente cuando aplique) y se disponen en las canecas para residuos peligrosos									✓				✓			
J	DOTACIÓN DE CAMPAMENTOS	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
79	Baños									✓				✓			

Powered by CamScanner

80	Duchas																						
81	Iluminación																						
82	Ventilación																						
83	Rutas de evacuación																						
FIRMA DE QUIEN HACE LA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD																							

En caso de incumplimiento o cumplimiento parcial, se le debe implementar un plan de acción El cual debe describirse a continuación

NUMERAL DE ITEM INCUMPLIDO		PLAN DE ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DE ELEMENTOS VERIFICADOS			
NC	CP	DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHAS	
				EJECUCIÓN	VERIFICACIÓN

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo SST-036
		Versión: 001
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA	Fecha: 03/03/2023
		Pagina: 1 de 1

Proyecto / Obra: Alcantarillado la Honda

Nombre de quien realiza la inspección: Diana Ospina Firma:

Cargo de quien realiza la inspección: R SST

Fecha: 14-07-2023.

HERRAMIENTA	CAN.	INSPECCIONAR	Bueno	malo	No aplica	OBSERVACIONES
ALICATES Y/O PINZAS	0	Forma y aislamiento del mango, tornillo de sujecion, filo de la parte cortante			✓	
BALDE	2	Estado del balde y la manija	✓			
BARRAS	2	Estado general	✓			
PISON	1	Estado general	✓			
CARRETILLAS	1	Llantas y pasador en buen estado	✓			
		Mangos y platon	✓			
CINCELES	0	Los cinceles presentan su cabeza tipo hongo, en buen estado sin desgaste o deformación			✓	
FLEXOMETRO	1	Estado del dispositivo de enrollar/desenrrolar	✓			
		Visibilidad de la escala de medicion	✓			
CIZALLA MANUAL	0	Estado general			✓	
DESTORNILLADOR	0	Estado del mango vastago cuadrante			✓	
EXTENSIONES ELECTRICAS	1	Estado del aislamiento del cable	✓			
		Estado del enchufe	✓			
LLAVES FIJAS, EXPANSIVAS, MIXTAS	0	Estado del cuadrante y tornillo sinfin			✓	
		Estado de muescas de la estrella			✓	
LLANA	0	Estado general			✓	
LIMAS	0	Estado de la superficie estriada y del mango			✓	
MACHETE	1	Estado del mango y la funda	✓			
SEGUETA	1	Mango, hoja tensada, dientes	✓			
MARTILLO	1	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	✓			
SERRUCHOS	0	Mango, revisar dientes trabados				
PALUSTRE	0	Estado general				

Powered by CamScanner

PALA	S	Ajuste del mango, astillas	✓			
PALADRAGAS	O	Mangos, resorte, ejes			✓	
PICAS	1	Mango, punta	✓			
PRENSA	O	Estado general			✓	
OTRO, CUAL?	C					
OTRO, CUAL?						

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo SST-036
		Versión: 001
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA	Fecha: 03/03/2023
		Pagina: 1 de 1

Proyecto / Obra: Alcantarillado la Florida.
Nombre de quien realiza la inspección: Diana Marta Firma:
Cargo de quien realiza la inspección: R SST
Fecha: 14-07-2023

HERRAMIENTA	CAN.	INSPECCIONAR	Bueno	malo	No aplica	OBSERVACIONES
ALICATES Y/O PINZAS	0	Forma y aislamiento del mango, tornillo de sujecion, filo de la parte cortante			✓	
BALDE	5	Estado del balde y la manija	✓			
BARRAS	10	Estado general	✓			
PISON	0	Estado general			✓	
CARRETILLAS	2	Llantas y pasador en buen estado	✓			
		Mangos y platon	✓			
CINCELES	0	Los cinceles presentan su cabeza tipo hongo, en buen estado sin desgaste o deformación			✓	
FLEXOMETRO	1	Estado del dispositivo de enrollar/desenrrolar	✓			
		Visibilidad de la escala de medicion	✓			
CIZALLA MANUAL	1	Estado general	✓			
DESTORNILLADOR	1	Estado del mango, vastago, cuadrante	✓			
EXTENSIONES ELECTRICAS	1	Estado del aislamiento del cable	✓			
		Estado del enchufe	✓			
LLAVES FIJAS, EXPANSIVAS, MIXTAS	1	Estado del cuadrante y tornillo sinfin	✓			
		Estado de muescas de la estrella	✓			
LLANA	0	Estado general			✓	
LIMAS	0	Estado de la superficie estriada y del mango			✓	
MACHETE	2	Estado del mango y la funda	✓			
SEGUETA	2	Mango, hoja tensada, dientes	✓			
MARTILLO	2	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	✓			
SERRUCHOS	0	Mango, revisar dientes trabados			✓	
PALUSTRE	2	Estado general	✓			

Powered by CamScanner

PALA	6	Ajuste del mango, astillas	✓			
PALADRAGAS	0	Mangos, resorte, ejes			✓	
PICAS	7	Mango, punta	✓			
PRENSA	0	Estado general			✓	
OTRO, CUAL?	1	Juego de llaves	✓			
OTRO, CUAL?	2	Almacancar	✓			

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-038
		Versión: 001
	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN EL FRENTE DE TRABAJO	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 3

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN EL FRENTE DE TRABAJO

Obra /proyecto: Alcantarillado Floridablanca. PITAZ

Inspector SST: Diana Agudelo **Firma:** Diana A

Convenciones: C Cumple, NC No cumple, CP Cumple Parcialmente, NA No aplica

Mes inspeccionado: JUNIO

Fecha/ semana inspeccionada:					14-06-23				20-6 202				30623			
Equipos de Protección Personal	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**
1 Son los adecuados para la labor					✓				✓				✓			
2 Son utilizados correctamente					✓				✓				✓			
3 Se encuentran en buenas condiciones					✓				✓				✓			
3 Existe un almacenamiento adecuado de los EPP que no se utilizan					✓				✓				✓			
4 Existe buena Señalización la protección personal a utilizar en cada área (Letreros Obligatorios)					✓				✓				✓			
5 La reposicion se realiza oportunamente					✓				—				✓			
6 Los arneses completos, lineas de vida, lineas de anclaje y absorbedor están en buen estado de conservación y bien almacenados					✓					✓			✓			
Instalaciones Eléctricas	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**
7 Los cables, enchufes, tomacorrientes, accesorios y tableros eléctricos están en buen estado					✓				✓				✓			
8 Todas las cajas de breakers o interruptores tienen puertas o se encuentran cubiertas y señalizadas					✓				✓				✓			
9 Existe correcta señalización					✓				✓				✓			
10 No existen cables detenorados, sueltos o desordenados en el piso					✓				✓				✓			
11 Todos los equipos eléctricos cuentan con conexión a tierra					✓				✓				✓			
Gases Comprimidos, Productos Quimicos, Combustibles y tóxicos	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**
12 Los materiales peligrosos y/o quimicos son almacenadas de forma ordenada e identificados con etiquetas					✓				✓				✓			
13 Los Balones con Gases comprimidos, están almacenados verticalmente, asegurados con cadenas, clasificados de acuerdo al producto, aislados de fuente de calor, con guardas y tienen su MSDS								✓				✓				✓
14 Están las fichas de seguridad a disposición del personal del área y saben como utilizarlas								✓				✓				✓
15 Los materiales almacenados están estables, asegurados y/o bien apilados					✓				✓				✓			
16 Conocen el Instructivo o Procedimiento para afrontar derrames y conocen donde esta el Kit anti derrames, etc.					✓				✓				✓			
17 El Kit contra derrames esta completo					✓				—				✓			
18 El personal se encuentra capacitado en manejo de sustancias quimicas								✓		✓						✓
Herramientas Manuales	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**
19 Están almacenadas adecuadamente					✓				✓				✓			
20 Se almacenan limpias					✓				✓				✓			
21 Están en condiciones seguras para el trabajo, no defectuosas u oxidadas					✓				✓				✓			
22 El personal responsable de operar las herramientas ha sido capacitado para tal fin					✓				✓				✓			
23 Las herramientas son utilizadas de acuerdo al uso destinado					✓				✓				✓			
Maquinas y equipos	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**
24 Se encuentran en buen estado para su operación					✓				✓				✓			
25 Se realizan los preoperacionales antes de iniciar la labor					✓				✓				✓			

Powered by CamScanner

26 Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se cuenta con los registros					✓				✓				✓			
27 El personal responsable de operar las herramientas y equipos ha sido capacitado para tal fin					✓				✓				✓			
28 Los mantenimientos preventivos y correctivos los realiza personal especializado					✓				✓				✓			
Residuos Solidos	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**
29 Se cuenta puntos de acopio que tienen recipientes para residuos identificados, ordenados y rotulados					✓				✓				✓			
30 Se realiza una correcta separacion y disposición de residuos						✓				✓			✓			
31 Se evitan reboses de los recipientes					✓				✓				✓			
32 La zona alrededor de los contenedores de residuos esta limpia					✓				✓				✓			
33 El personal ha sido capacitado en manejo de residuos					✓				✓				✓			
Respuesta ante Emergencia y Señalización de Seguridad	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**
34 Hay carteles de seguridad en el área y los conocen (zona segura, ruta de evacuación, proh. Ingreso, etc.)					✓				✓				✓			
35 Los extintores están vigentes, señalizados y libres de obstrucción					✓				✓				✓			
36 El personal conoce la ubicación de los extintores					✓				✓				✓			
37 Los botiquines están en buen estado, limpios, ordenados y completos					✓				✓				✓			
38 Se cuenta con camilla rigida en buen estado					✓				✓				✓			
39 Las áreas de circulación y evacuación están demarcadas correctamente y libres de obstrucción					✓				✓				✓			
40 Se cuenta con el listado de entidades de socorro publicada y el personal la conoce					✓				✓				✓			
41 Se cuenta con brigada de emergencia capacitada					✓				✓				✓			
Actividades y Actitudes Preventivas	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**
42 El personal identifica condiciones y actos inseguros y los informa					✓				✓				✓			
43 El personal puede identificar a los brigadistas de emergencia						✓				✓				✓		
44 El personal ha participado en simulacros de evacuación (sismo, incendio y Primeros Auxilios)							✓		·		✓				✓	
45 Se llevan a cabo los diálogos diarios de 5 minutos en forma periódica					✓				✓				✓			
46 Reportan a tiempo los incidentes y se cumplen las acciones correctivas en las fechas indicadas					✓				✓				✓			
47 El personal conoce el lugar y como localizar al personal SST					✓				✓				✓			
48 El personal conoce la ubicación del pulsador manual de la alarma de emergencia mas cercano					✓				✓				✓			
49 Conoce la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa y la tiene presente					✓				✓				✓			
50 Se mantiene actualizado el programa de mantenimiento preventivo					✓				✓				✓			
Ambiente de trabajo	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**
51 Existen las herramientas adecuadas para desarrollar las tareas asignadas					✓				✓				✓			
52 Existe ayudas mecanicas para mover material en forma manual de más de 25 Kg					✓				✓				✓			
53 El personal esta capacitado en el levantamiento y manejo de cargas y se tiene registros					✓				✓				✓			
54 Existen puntos de hidratación para el personal, están limpios y en buenas condiciones					✓				✓				✓			
55 El sitio de trabajo cuenta con instalaciones sanitarias limpias y suficientes					✓				✓				✓			
56 La iluminación es suficiente y adecuada para el trabajo					✓				✓				✓			
57 Existe exposición al ruido constante no mayores a 85 dB por 8 horas continuas de trabajo, existe medios de atenuación					✓				✓				✓			
ORDEN (BIOMECANICA)																
Instalaciones	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**
58 Paredes, ventanas y pisos en buenas condiciones de mantenimiento y señalizados					✓				✓				✓			

Powered by CamScanner

59 Las materiales se encuntran ordenados cada uno en una zona designada									✓				✓				
60 El almacen se encuentra señalizado, limpio y ordenado									✓				✓				
LIMPIEZA																	
Limpieza de Áreas	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	
61 Existe responsabilidad asignada para la limpieza de las áreas y se registran las labores de limpieza									✓				✓				
62 Existe una zona destinada para los materiales de limpieza Esta ordenada y limpia									✓				✓				
63 En el campamento comedor y oficinas se aprecia orden y limpieza									✓				✓				
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:									Daniel Franco								

PLAN DE ACCIÓN

ITEM INCUMPLIDO	ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE

Powered by CamScanner

425

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: F-SST-039
		Version: 001
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 1

Proyecto/ obra: Alcantarillado la florida
Responsable de la inspección: Diana Higuita — Firma: Diana H.
Encargado de la obra: Danilda. — Firma:

FECHA	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CILINDRO		PASADOR		SELLO DE SEGURIDAD		MANOMETRO		MANGUERA, BOQUILLA		ACCESIBILIDAD		FECHA PROXIMA RECARGA	OBSERVACION PUNTUAL
			BIEN	MAL	SI	NO	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL		
30723	Oficina p.ita.	Mult.pos.	✓		✓		✓		✓		N/A		✓		07-2024	
14-07-23	Tramo #1	Mult.propos.	✓			✓	✓			✓	N/A		✓		12-2023	manometro malo
14-07-23	Tramo #2	Multipropos	✓		✓		✓		✓		N/A		✓		12-2024	
14-07-23	Almacen	Mult.propos.	✓		✓		✓		✓		N/A		✓		07-2024	

METODOS DE CONTROL. 1. Recargar. 2. Señalizar y demarcar. 3. Limpiar. 4 Mantener despejado. 5. Cambiar

OBSERVACIONES GENERALES

PLAN DE ACCIÓN		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
Enviar extintor del tramo #1 ala oficina para cambio ya que tiene el manometro malo	20-07-23	Area SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-041
		Versión: 001
	INSPECCIÓN DE OFICINA	Fecha: 03/03/2023
		Página 1 de 2

Nombre del inspector: Diana Higuita		Firma:	
Cargo: Reo. SST		Fecha de inspección:	1-09-2023

SI NO NA: No aplica

SI	NO	NA	ASPECTOS GENERALES	OBSERVACIONES
	✓		Existen fuentes de ruido que perturben la concentracion del personal	
	✓		Existen tomas corrientes sobrecargados	
	✓		Se tienen instalaciones electricas provisionales	
	✓		Hay cables en el piso	
	✓		Existen irregularidades en el piso	
✓			Se cuenta con areas de circulacion amplias	
	✓		Se tienen obstaculos en las zonas de circulacion y salidas	
✓			La iluminacion del area es adecuada al tipo de trabajo	
✓			La ventilacion es adecuada	
✓			Existen rutas de evacuacion definidas y señalizadas	
✓			Se cuenta con extitnores (minino tipo ABC) en las diferentes areas	
✓			Se cuenta con botiquin de primeros auxilios dotado para la atencion de una emergencia	
✓			Se cuenta con señalizacion de botiquines y extintores	
✓			Se cuenta con alarmas, avisos, sirenas para dar alerta en caso de una emergencia	
✓			Se tiene publica ala lista de organisos de socorrro en caso de emergencia	
✓			Se tiene una persona entrenada en la atencion de emergencias y manejo del botiquin	
SI	**NO**	**NA**	**ASPECTOS DEL PUESTO DE TRABAJO**	**OBSERVACIONES**
✓			Se cuenta con estanterias o archivador para el almacenamiento de los documentos	
✓			Las herramientas de trabajo se encuentran en areas de alcance del usuario según su necesidad	
✓			Se tiene espacio suficiente para la movilizacion de las piernas en el area de escritorio	
✓			La silla es ajustable (en altura, profundiad, espaldar, etc)	
✓			La silla es estable y se encuentra en buen estado	
		✓	El teclado permite inlcinacion o ajuste	
		✓	El monitor permite ajuste acorde a las necesidades del usuario	
✓			El puesto de trabajo se encuentra de frente o espaldas a una fuente directa de iluminacion (natural o artificial)	
✓			Se cuenta con canecas para la disposicion de los diferentes desechos	
		✓	Se cuenta con un area de fumadores	
SI	**NO**	**NA**	**BAÑOS/COMEDORES**	**OBSERVACIONES**

✓			Se cuenta con servicios sanitarios sufientes, en buen estado y limpios	
✓			Se cuenta con lava manos suficientes, en buen estado y limpios	
		✓	Los comedores estan provistos de mesas y sillas suficentes.	
			Los comedores (sillas y mesas) se encuentran limpios.	
SI	**NO**	**NA**	**OTROS ASPECTOS**	**OBSERVACIONES**

PLAN DE ACCIÓN

ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA	RESPONSABLE (S)	FECHA EJECUCIÓN

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-025
		Versión:001
	INSPECCIÓN DE EXTENSIONES ELECTRICAS	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 1

Proyecto: PTA 3 Alcantarillado Florida

Lugar: PTA 3

Nombre de quien realiza la inspección: Diana Higuita - Doiany Ocerra

Cargo de quien realiza la inspección: Residente SST

Convenciones: C: Cumple, NC: No cumple, CP: Cumple Parcialmente, NA: No aplica

Mes inspeccionado: Junio **Año:** 2023

	Fecha de la semana inspecionada:					14-06-23				22-06-23				29-06-23			
N.	Condiciones de seguridad - EPP	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
1	¿El cable de la extension se encuentra en buen estado?					✓				✓				✓			
2	¿La extension cuenta con polo a tierra?					✓				✓				✓			
3	¿El cable de la extension se encuentra sin quemaduras en los extremos?					✓				✓				✓			
4	¿Los conectores sufren recalentamiento?					✓				✓				✓			
5	¿Los conectores se encuentran en buen estado (sin quemaduras ni quebrados)?					✓				✓				✓			
6	¿Los conectores se encuentran empalmados adecuadamente con el cable de la extension?					✓				✓				✓			
7	¿La capacidad electrica (voltaje) del cable de la extension es la requerida por el equipo utilizado?					✓				✓				✓			
8	¿Los conectores se encuentran protegidos del agua?					✓				✓							
9	¿El cable de la extension presenta añadiduras?								✓				✓				✓
10	¿La extension se mantiene en un lugar seco aislado del agua y de la humedad?					✓				✓				✓			
11	¿Al energizarse la extension presenta fallas o provoca corto circuito?								✓				✓				✓
12	¿Los enchufes que tiene la extensión son los adecuados para realizar el trabajo?					✓				✓				✓			

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-042
		Versión: 001
	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 1

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN

Lugar de excavación: Tramo #7

Encargado SST: Diana C Higuita.

Mes inspeccionado: Junio Año: 2023

Diligenciar dentro de las casillas según aplique: C Cumple, CP Cumple parcialmente , NC No cumple, NA No aplica

ITEMS A EVALUAR	DIA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EXCAVACIONES																															
Se tienen identificadas las redes (eléctricas gas, entre otras) en el área donde se realiza la excavación																				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	
El personal que labora en excavaciones cuenta con el permiso de trabajo para tareas de alto riesgo (alturas, excavaciones, caliente, entre otros)																				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	
Los bordes de la excavación se encuentran delimitados y señalizados y estos se encuentran ubicados a 1.80 metros del borde de la excavación																				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	
Se utilizan sistemas de extracción de aguas subterráneas																				NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	
El material de excavación equipos y herramientas se encuentran retiradas como mínimo 1 metro del borde de la excavación																				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	
El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada																				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	
EXCAVACIONES MANUALES																															
Las excavaciones con profundidades mayores a 1metro cuentan con sistema de entibado o perfilado																				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	
Las excavaciones con profundidades mayores a 1.50 metros cuenta con dos personas																				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	
Se cuenta con plataformas con barandas que resistan dos veces el peso de las personas con materiales y contra caídas en alturas																				NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	
En excavaciones con profundidades superiores a 1.20 metros se cuenta con escalera debidamente asegurada, que sobresalga 1 metro de la superficie																				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	

Powered by CamScanner

ITEMS A EVALUAR	DIA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Se cuentan con escaleras para el ingreso y salida del personal de la excavación																				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	
Las excavaciones se realizan en forma metódica de arriba hacia abajo																				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	
las pequeñas excavaciones están tapadas con materiales resistentes																				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	
Se cuenta con áreas de circulación para el paso de personas y vehículos retirados del borde de la excavación																				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	
En las excavaciones no se realizan trabajos simultáneos que potencialicen eventos por caída de objetos																				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	
En las excavaciones circulares se realizan anillados cada 1.50 metros																				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	
Se realizan mediciones atmosféricas en excavaciones superen 1.20 metros de profundidad																				NA	NA	NA	N/A	N/A		NA	NA	NA	N/A	N/A	
Cuando existen redes en la zona de excavación no se utiliza el equipo mecánico																				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	
EXCAVACIONES MECANICAS																															
El personal evita ubicarse en el radio de acción de las maquinas y de ser percibido por el operador del equipo, este detiene la actividad hasta no ser despejada el área																				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	
al momento de operar el equipo mecánico excavador en las cercanías de conductores de energía eléctrica, o de líneas de gas u otro combustible, se ha garantizado que fuente de suministro haya sido desconectada, o se respetan las distancias mínimas pertinentes. La operación se ha autorizado por la empresa prestadora del servicio																				NA	N/A	N/A	N/A	N/A		NA	NA	NA	NA	NA	
Mientras son cargadas las volquetas, el personal evita permanecer sobre la volqueta o en el perímetro de la misma																				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	
Las maquinas y equipos utilizados para la excavación mecánica cuentan con la inspección diaria pre operacional diligenciada por el operador																				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	

Powered by CamScanner

ITEMS A EVALUAR	DIA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Se realiza cargado de las volquetas implementando medidas para mitigar el riesgo de trabajos en alturas																				C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	
FIRMA ENCARGADO SST																				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

OBSERVACIONES

PLAN DE ACCIÓN			
ITEM INCUMPLIDO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN

Si se encuentran respuestas negativas deberan tomarse medidas correctivas para la ejecucion de la tarea

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-086
CONSORCIO PITA 7		Versión: 001
	INSPECCIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 3

INSPECCIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS

Obra /proyecto: Pita 7

Inspector SST: Kelly Daniela A. **Firma:**

Fecha: 27/07/23

Convenciones: C: Cumple, NC: No cumple, CP: Cumple Parcialmente, NA: No aplica

SEGURIDAD

Infraestructura del acopio de químicos y almacenamiento	C	CP	NC	NA	Observación
1. En el sitio de acopio de químicos se presentan buenas condiciones de ventilación y se hace control de acceso?	X				
2. El sitio de almacenamiento de químicos está hecho en material no cumburente	X				
3.El piso del almacén es impermeable?	X				
4. El acopio de combustibles cuenta con sistema de diques o contención para un volumén de 1.10 veces la cantidad almacenada	X				
5.El trasvase de sustancias químicas en estado líquido se realiza haciendo uso de sistemas mecánicos u otros diferentes a succión por parte de las personas?		X			
6. El acopio cuenta con kit de emergencia (extintor , material absorbente, pala o recogedor antichispa, caneca o bolsas de color rojo) y el extintor está separado al menos 15 metros lineales respecto al acopio?	X				
7. El kit de derrames y atención de emergencias se encuentra en un lugar visible de fácil acceso (no dentro del acopio)	X				
8. El acopio de material combustible y/o inflamable se encuentra lejos de fuentes generadoras de calor?	X				
9. Se encuentran organizados los productos químicos de acuerdo con su compatibilidad	X				
10. En la manipulación de productos químicos se hace uso de los elementos de protección personal recomendados en la hoja de seguridad del producto y estos EPP se encuentran almacenados de manera segura?	X				
11. Esta anclado firmemente el estante a las paredes o el piso?	X				
12. La capacidad del almacén o cuerto es suficiente	X				
13. Se cuenta con un acopio específico para gases comprimidos donde se diferencien pipetas llenas de las vacías (a un lado unas y al otro lado otras) y estas se almacenan cumpliendo criterios de compatibilidad química, señalización, ventilación y control de acceso?				X	
14. Las pipetas están almacenadas en posición vertical y aseguradas y asi mismo son transportadas?				X	
15. Las pipetas de oxígeno se almacenan a una distancia mayor de 6 metros respecto a otros gases?				X	
16. Se ha revisado que no existan fuentes de ignición en un radio menor a 6 metros del sitio de almacenamiento de gases?				X	
17. Las pipetas cuentan con la guarda de seguridad al nivel de la válvula?				X	
18. Los tanques de almacenamiento están correctamente señalizados?				X	
19. Los tanques de almacenamiento cuentan con diques en caso de derrame?				X	
Transporte de químicos	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**Observación**
20. Se verifica que los vehículos que ingresan a la obra a abastecer los productos químicos esten rotulados con el producto y el codigo UN	X				
21. El transporte interno de químicos se hace con ayudas mecánicas o de otra persona cuando la carga supera los 25 kg o cuando el recipiente es de un volumen que dificulte ver y caminar?	X				
Capacitación y entrenamiento	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**Observación**
22. Las personas que manipulan productos químicos han sido capacitadas y entrenadas				X	
23. Se han realizado o se tiene planeado (evidenciable) la realización de simulacros que involucren riesgo químico?				X	

Powered by CamScanner

Señalización y rotulación	C	CP	NC	NA	Observación
24. El acopio cuenta con las señales de acopio de combustibles o acopio de químicos según corresponda, prohibido fumar, solo personal autorizado y matriz de compatibilidad?		X			
25. Los productos químicos son almacenados según matriz de compatibilidad?	X				
26. Se cuenta con la hoja de seguridad de todos los productos químicos allí almacenados? Las hojas de seguridad deben estar disponibles, bien sea en el acopio y/o en el almacén de obra o cualquier otro sitio de obra que permita consultar rápidamente en caso de emergencia.	X				
27. Los productos químicos que se tienen dentro del acopio y en obra están debidamente rotulados?	X				
28. Están demarcadas las áreas de almacenamiento?	X				
Manipulación y generalidades	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**Observación**
29. El personal cuenta con elementos de protección personal para manipulación de sustancias químicas?	X				
30. Cerca del almacén existe un botiquín y fuente de agua como lavamanos o ducha para emergencia?			X		
31. En la manipulación de sustancias peligrosas (asbestos, sílice, xileno, formaldehidos) se establece plan de seguridad para el control en la fuente, medio, trabajador.				X	
32. En el plan de emergencias se contempla el plan operativo normalizado (PON) en caso de derrame de productos químicos	X				
Disposición	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**Observación**
33. La disposición de los residuos contaminados con productos químicos se realiza en la caneca de color rojo, se rotulan y se almacenan según compatibilidad?				X	

PLAN DE ACCIÓN

ITEM INCUMPLIDO	ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-023
		Versión: 001
	CRONOGRAMA DE INSPECCIONES	Fecha: 03/03/2023
		Página 1 de 4

Estructura	Clasificación	Accion proveniente de matriz IPVR (Marcar con x)	Actividad	Responsable	Recursos (Marcar con x)			Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic	
					Humanos	Financieros	Técnicos o tecnológicos	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Inspeccion de seguridad	Residente SST - COPASST	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Inspeccion de botiquin	Residente SST - COPASST	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Inspeccion de extintor	Residente SST - COPASST	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Inspeccion de camilla	Residente SST - COPASST	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Inspeccion de oficinas	Residente SST - COPASST	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Inspeccion de EPI	Residente SST - COPASST	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Inspeccion de sustancias quimicas	Residente SST - COPASST	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Inspeccion de herramientas manuales	Residente SST - COPASST	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Inspeccion de extensiones electricas	Residente SST - COPASST	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Inspeccion de equipos de protección contra caida	Residente SST - COPASST	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Inspeccion de sistemas de acceso	Residente SST - COPASST	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Preoperacional de vehiculo (camion, camioneta, vehiculo particular)	Conductor	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Preoperacional de motocicleta	Conductor	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Preoperacional de retroexcavadora	Residente SST - COPASST	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Preoperacional de bobcat	Residente SST - COPASST	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Preoperacional de herramientas eléctricas	Residente SST - COPASST	X		X																				

Anexo 3.3 10: Anexo 13 Ausentismo Laboral.

Anexos 13. Ausentismo

EPS sura

EPS SURAMERICANA S.A. 800088702

CERTIFICADO DE INCAPACIDAD / LICENCIA Nro. 0 - 35753828

Fecha	30/06/2023 19:37:21	**IPS Atiende**	800168083 - COOPSANA - CENTRO 050010434701 - MEDELLIN		
Afiliado	PT - 7019588 CARLOS HUMBERTO ROVIRA	**IPS Afiliado**	800168083 - COOPSANA - CENTRO 050010434701		
Diagnóstico principal	K591	**Diagnóstico relacionado**			
Origen	ENFERMEDAD GENERAL	**Tipo de prestación económica**	AMBULATORIO	**Clasificación**	INICIAL
Fecha Inicio	VIERNES 30 DE JUNIO DE 2023	**Duración**	2 - DOS	**Fecha Fin**	SÁBADO 01 DE JULIO DE 2023
Tipo Generación	GENERACION	**Nro. Prescripción a Sustituir**			
Modalidad de la prestación del servicio	Intramural	**Incapacidad retroactiva**	N		

INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL

Profesional Responsable	CC - 98551497 JUAN CAMILO SIERRA SIERRA
Registro Médico	98551497 - MEDICO GENERAL

Afiliado:	Le sugerimos presentar el formato de incapacidad que está recibiendo a su empleador para justificar su ausencia laboral.
Empleador o Trabajador Independiente:	Para la solicitud de reconocimiento económico, el empleador deberá tener una cuenta bancaria inscrita en la cual se realizará el desembolso en caso de que se cumplan las condiciones para la liquidación y radicar la incapacidad a través de nuestra página www.epssura.com.co opción empleadores, transacciones y radicación de incapacidades. Para la radicación deberá indicarse el número del certificado de este formato.

Powered by CamScanner

Anexo 3.3-11: Anexo 8 Perfil Sociodemográfico

CONSORCIO PITA 7

NOMBRE	CEDULA	FECHA NACIMIENTO	EDAD	TIPO DE SANGRE	MANO DE OBRA CALIFICADA SI/NO	AREA DE INFLUENCIA SI/NO	TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD SI/NO	RAZA	ESTADO CIVIL	GÉNERO	NUMERO DE PERSONAS A CARGO	COMPOSICIÓN FAMILIAR	NUMERO DE HIJOS	NIVEL DE ESCOLARIDAD	TENENCIA DE VIVIENDA
YEIDIS PAOLA CASTRO RAMIREZ	1143378240	7/08/1994	29	A+	SI	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Femenino	Ninguna	Padres - hermanos	Ninguno	Tecnologo	Familiar
SARA HERNANDEZ PINEDA	1066676749	17/01/1998	26	AB+	SI	NO	NO	Blanco	Soltero (a)	Femenino	Ninguna	Padres - hermanos	Ninguno	Universitario	Arrendada
BIBIANA RUIZ	32353442	7/06/1982	41	O+	NO	SI	NO	Blanco	Soltero (a)	Femenino	1-3 Personas	Hijos	1	Secundaria comp	Propia
LUISA FERNANDA RUIZ	1007055372	4/02/2000	24	O+	NO	SI	NO	Mestizo	Soltero (a)	Femenino	Ninguna	Padres - hermanos	Ninguno	Secundaria comp	Propia
ALEJANDRA GIRALDO AZCATE	1017190840	20/01/1992	32	O+	SI	NO	NO	Blanco	Soltero (a)	Femenino	Ninguna	Padres - hermanos	Ninguno	Especialista/ Ma	Familiar
DIANA MILENA HERNANDEZ BERRIO	1017160820	26/05/1989	34	O	SI	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Femenino	Ninguno	Padres - hermanos	Ninguno	Especialista/ Ma	Familiar
CARLOS HUMBERTO ROVIRA	7010588	18/08/1974	49	A+	NO	SI	NO	Blanco	Soltero (a)	Masculino	1-3 Personas	Hijos	2	Secundaria comp	Arrendada
ANGEL DAVID AGRESOTH CONTRERAS	1067402185	22/05/1994	29	A+	NO	SI	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	1-3 Personas	Padres - hermanos	Ninguno	Tecnico	Arrendada
JONFER JOSE SANCHEZ GARCIA	30826952	24/12/2001	22	A+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	Ninguna	Padres - hermanos	Ninguno	Primaria complet	Arrendada
JAIVER OVEB VILLEGAS DUARTE	71353261	24/01/1983	41	B+	NO	SI	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 Personas	otros	Ninguno	Primaria complet	Arrendada
JUAN CARLOS MONTOYA GOMEZ	8434499	5/02/1981	43	O+	SI	NO	NO	Blanco	Casado (a)	Masculino	1-3 Personas	Conyugue - hijos	2	Universitario	Propia
RICARDO GUERRA BARRIENTOS	71337270	3/01/1979	45	O+	SI	NO	NO	Mestizo		Masculino				Especialista/ Ma	Propia
YEISON DAVID RUIZ	1193232351	7/09/1991	32	O+	NO	SI	NO	Blanco	Soltero (a)	Masculino	Ninguna	Padres - hermanos	Ninguno	Primaria incompl	Propia
JORGE HERNAN TORO	98536438	8/07/1972	51	O+	NO	SI	NO	Mestizo	Casado (a)	Masculino	1-3 Personas	Conyugue	Ninguno	Secundaria comp	Propia
JUAN FERNANDO LAMPION CAÑAS	1017214701	18/12/1998	30	O+	SI	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	1-3 Personas	Hijos	1	Tecnologo	Familiar
YEISON LEXANDER LOBATO FLOREZ	1000535757	23/04/2002	21	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	Ninguna	Padres - hermanos	Ninguno	Secundaria comp	Arrendada
YAIRO LUIS YANCE SEÑA	1063720803	26/09/1993	30	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 Personas	Conyugue - hijos - padres	3	Secundaria incon	Propia
DAVINSON ARLEY TORRES CASTIBLANCO	1002278537	4/01/1999	25	A+	SI	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 Personas	Conyugue - hijos		Secundaria comp	Arrendada
JHON FREDY RESTREPO SEPULVEDA	98601885	20/04/1977	46	A+	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 Personas	Conyugue - hijos		Secundaria comp	Arrendada
JOPANY PULGARIN GONZALES	71725366	7/08/1985	38	O-	NO	SI	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 Personas	Conyugue	Ninguno	Primaria complet	Arrendada