CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.339	**INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL**	Formato	15
		Versión	3
		Fecha	6/05/2022

Informe No 8 **Periodo** 24 6 2023 al 31 7 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra N.° EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

1. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



Foto 1	TRASPLANTE DE CESPED - IED INOCENCIO CHINCA



Foto 2	CHARLA AMBIENTAL - IED COMUNITARIA 7 DE ABRIL



Foto 3	TRASPLANTE PALMERA - IED INOCENCIO CHINCA



Foto 4	SOCIALIZACIÓN TRASPLANTE - IED INOCENCIO CHINCA



Foto 5	CHARLA AMBIENTAL - IED REUVEN



Foto 6	PUNTO ECOLÓGICO - IED REUVEN



Foto 7	CHARLA AMBIENTAL - IED CED 161



Foto 8	CHARLA AMBIENTAL - IED JUAN DE ACOSTA SOLERA



Foto 9	ORDEN Y ASEO - IED DENIS HERRERA



Foto 10	DEMARCACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - IED JUAN ACOSTA SOLERA



Foto 11	RECOLECCION RCD - IED CED 161




Foto 12	SOCIALIZACIÓN SISOMA - IED COMUNITARIA 7 DE ABRIL



Foto 13	PUNTO ECOLÓGICO - IED CARRIZAL



Foto 14	PUNTO ECOLOGICO - NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO



Foto 15	CHARLA AMBIENTAL - NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO

Informe No 8 **Periodo** 24 6 2023 al 31 7 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra N.° EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL



Foto 10	CHARLA AMBIENTAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO



Foto 11	PAUSAS ACTIVAS- COLEGIO CARRIZAL



Foto 12	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA- COLEGIO CARRIZAL



Foto 13	CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- CARRIZAL



Foto 14	SE REALIZA ENTREGA DE EPP- CARRIZAL



Foto 15	ELEMENTOS DE EMERGENCIA Y PUNTO ECOLOGICO






Foto 15	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN-EXTINTOR- COLEGIO JUAN DE ACOSTA SOLERA







Foto 16	EQUIPOS DE EMERGENCIA- JUAN DE ACOSTA SOLERA



Foto 17	INSPECCIÓN DE PULIDORA- JUAN DE ACOSTA SOLERA






Foto 24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PULIDORA- COLEGIO JUAN DE ACOSTA SOLERA



Foto 25	SEÑALIZACIÓN DEL AREA DE TRABAJO-JUAN DE ACOSTA SOLERA



Foto 26	DELIMITACIÓN DEL AREA DE TRABAJO- JUAN DE ACOSTA SOLERA




Foto 24	¿QUÉ HACER EN CASO DE ACCIDENTES? - LÍNEA DE EMERGENCIA - HOSPITALES CERCANOS





Foto 25	UTILIZACIÓN DE BOTIQUIN Y EXTINTOR



Foto 26	EQUIPOS DE EMERGENCIA- COLEGIO DENIS HERRERA

Informe No 8 **Periodo** 24 6 2023 al 31 7 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL



Foto 24 INSPECCIÓN DE PULIDORA - JESUS DE NAZARETH



Foto 25 INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES - JESUS DE NAZARETH



Foto 26 CHARLA DE SEGURIDAD - JESUS DE NAZARETH

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SST DESARROLLADAS

2.1 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

2.1.1 MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS

No	Peligros Identificados	Nivel de Riesgo	Controles Aplicados
1	INSPECCION DE AREA Y SEÑALIZACION	60	ADECUACION DE AREA, PRECUACION AL CAMINAR, AUTOCUIDADO.
2	INSTALAR BASE DE MADERA Y LAMINAS DE ZINC	80	USO ADECUADO DE EPI,USO ADECUADO DE HERAMIENTAS MANUALES, BUENAS PRACTICAS DE LA TAREA .
3	CERRAMIENTO DE AREA A REMODELAR	120	PERSONAL IDEONEO Y CAPACITADO PARA LA TAREA, USO ADECUADO DE EPI, USO DE HERRAMIENTAS Y PREOPERACIONAL.
4	DEMOLICION DE PAREDES FALSAS (SUPER BOARD) Y PERFILES	100	AUTOCUIDADO, USO ADECUADO DE EPI, USO DE MASCARILLA PARA POLVO, ADOPTAR POSTURAS CORRECTAS AL REALIZAR LABOR, PRECUACION CON OBJETOS CORTANTES Y DEPOSITAR RESIDUOS EXISTENTES EN ZONA DE ACOPIO.
5	DESMONTE DE TECHO (TEJADO Y MADERA)	120	CHARLA DE SEGURIDAD, AUTOCUIDADO, PEROSNAS IDEONEAS Y CAPACITADAS PARA LA TAREA, BUENAS POSTURAS,PESO ADECUADO POR PEROSNA, HIDRATACION CONSTANTE, USO DE ANDAMIOS.
6	DEMOLICION DE PAREDES EN CONCRETO	80	USO DE EXTINTOR EN AREA, PESONAS CON BUEN ESTADO DE SALUD, IDONEA Y CAPACITADA PARA LA TAREA,HIDRATACION CONSTANTE,PAUSAS ACTIVAS, USO ADECUADO DE EPI.
7	TRASLADO DE MATERIAL RCD Y RESIDUOS DE OBRA	60	PESO ADECUADO POR PERSONA, AYUDA MECANICA EN BUEN ESTADO, DESPEJAR AREA DE ACCESO, ACOPIAR EN ZONA DISPUESTA EN OBRA Y SU RESPECTIVA SEÑALIZACION, USO DE EPI.
8	ORDEN Y ASEO EN AREA	80	ESTABLECER JORNADA DE LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN DE AREA,
9	LEVANTAMIENTO DE MAMPOSTERIA DE MURO. REALIZACIÓN DE ZAPATA, REALIZACIÓN DE ALZAFIJA DE CONCRETO.	96	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, UTILIZACIÓN DE EQUIPOS EN ALTURA, ARMANDO DE ANDAMIOS, CHARLA DE SEGURIDAD, INSPECCIONES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, INSPECCION DEL AREA, BUENAS PRACTICA DE TRABAJO.
10	FIGURADO DE ACERO PARA ZAPATA, COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE DE CIMENTACION	60	PAUSAS ACTIVAS, HIDRATACION CONSTANTE, PERSONAL IDONEO PARA LA TAREA, CONCENTRACION EN LA TAREA , USO DE EPP (guantes de carnaza, casco , botas de seguridad)
11	EXCAVACIONES PARA ZAPATA DEL MURO ENCERRAMIENTO Y VIGAS DE AMARRE DE CIMENTACION	80	BUENAS PRACTICAS, POSTURAS PROLONGADAS ADECUADAS, PAUSAS ACTIVAS.
12	FUNDIDA DE ZAPATA ,PEDESTALES, VIGAS Y COLUMNAS	60	DESCANSOS PAULATINOS, HIDRATACION CONSTANTE, PERSONAL CAPACITADO PARA LA TAREA, TRABAJO EN EQUIPO, USO DE EPP, SEÑALIZACION EN AREA, REALIZACION DE PERMISO DE TRABAJO Y AST.
13	LEVANTAMIENTO DE MANPOSTERIA PARA MURO CERRAMIENTO	60	SEÑALIZACION DE AREA, DAR AVISO A LOS DEMAS COM PAÑEROS SOBRE LA ACTIVIDAD, PRECAUCIONES NECESARIAS PARA LA TAREA, USO DE EPP , PAUSAS ACTIVAS.
14	INSTALAR CORREAS (LAVADAS,GRATIADA,PINTURAS ANTOCORROXIBAS Y ACABADO FINAL	100	USO ADECUADO DE EPI,USO ADECUADO DE HERAMIENTAS MANUALES, BUENAS PRACTICAS DE LA TAREA, PERSONAL CERTIFICADO PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA, EQUIPOS CONTRA CAIDAS
Riesgo promedio dentro de la obra		**96**	

No	Descripción de las principales actividades realizadas dentro del plan de emergencias de la obra
1	Inpsección de Botiquin
2	Inspección de Extintor
3	inspección de Camilla

2.1.2 PERSONAL EN OBRA

EMPRESA	Numero de empleados al finalizar el periodo											
	2021							2022				
	dic-23	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
Total empleados en el proyecto	6	40	69	89	144	149	153	157				
Total horas hombre de exposición	8	8	8	8	8	8	8	8				
Horas hombre acumulada	48	368	920	1632	2784	3976	5200	6456				

2.1.3. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Fecha	Tipo de actividad	Tema	No asistentes	Responsable
26-jun-23	CHARLA DE SEGURIDAD	AGOTAMIENTO POR CALOR	34	INSPECTORA SST
26-jun-23	CHARLA DE SEGURIDAD	TRABAJO EN EQUIPO	3	INSPECTORA SST
26-jun-23	CHARLA DE SEGURIDAD	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES	10	INSPECTORA SST

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.339	**INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL**	Formato	15
		Versión	3
		Fecha	6/05/2022

Informe No 8 **Periodo** 24 6 2023 al 31 7 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra N.° EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

del 26 junio al 01 de julio	27-jun-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PAUSAS ACTIVAS	33		INSPECTORA SST
	27-jun-23	CHARLA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD CON LA SIERRA ELECTRICA	14		INSPECTORA SST
	27-jun-23	CHARLA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS	5		INSPECTORA SST
	28-jun-23	CHARLA DE SEGURIDAD	CONCIENCIA AMBIENTAL	6		INSPECTORA SST
	28-jun-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PROTECCION DE LA PIEL	37		INSPECTORA SST
	28-jun-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PREVENCIÓN DE LAS LESIONES EN LA COLUMNA	10		INSPECTORA SST
	29-jun-23	CHARLA DE SEGURIDAD	EL ARNES DE SEGURIDAD ANTICAIDA	32		INSPECTORA SST
	29-jun-23	CHARLA DE SEGURIDAD	ALARMAS DE MONÓXIDO DE CARBONO	16		INSPECTORA SST
	30-jun-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PREVENCION DE LESSIONES DE COLUMNA	38		INSPECTORA SST
	30-jun-23	CHARLA DE SEGURIDAD	RIESGO DEL ENVENENAMIENTO CON MONÓXIDO DE CARBONO	10		INSPECTORA SST
	1-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD CON HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	3		INSPECTORA SST
	1-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	TRABAJO EN EQUIPO	36		INSPECTORA SST
	1-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	ORDEN Y ASEO	19		INSPECTORA SST
del 4 al 8 de julio	3-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	TRABAJO DE ALTURA	7		INSPECTORA SST
	4-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	RIESGO DE RUIDO- PROTECION AUDITIVA	13		INSPECTORA SST
	4-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PROTECCIÓN CONTRA EL CRIMEN	14		INSPECTORA SST
	4-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PAUSAS ACTIVAS	36		INSPECTORA SST
	4-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PROTECCIÓN DE LOS PIES	5		INSPECTORA SST
	5-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS	5		INSPECTORA SST
	5-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS	9		INSPECTORA SST
	5-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	LESIONES EN OJOS	24		INSPECTORA SST
	5-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	BEBER Y CONDUCIR	17		INSPECTORA SST
	5-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	14		INSPECTORA SST
	6-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	ORGANIZACIÓN DE AREA	13		INSPECTORA SST
	6-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD EN LOS TEMBLORES DE TIERRA	11		INSPECTORA SST
	6-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	MANEJO DE HERRAMIENTAS	29		INSPECTORA SST
	6-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	ACTIVIDADES DIARIAS	12		INSPECTORA SST
	6-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	HERRAMIENTAS MANUALES	5		INSPECTORA SST
	6-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	TRABAJO EN EQUIPO	4		INSPECTORA SST
	7-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	INDUCCIÓN DEL PERSONAL ELECTRICO	5		INSPECTORA SST
	7-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	COMUNICACIÓN EN EQUIPO	5		INSPECTORA SST
	7-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	RIESGO ELÉCTRICO	13		INSPECTORA SST
	7-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PROTECCION DE CAIDAS- ANDAMIO	25		INSPECTORA SST
	7-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	LESIONES MUSCULARES	24		INSPECTORA SST
	8-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	USO DE EQUIPOS ELECTRICOS	9		INSPECTORA SST
	8-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	CONSCIENCIA AMBIENTAL	21		INSPECTORA SST
	8-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	ORDEN Y ASEO	27		INSPECTORA SST
	8-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	RIESGOS ELECTRICOS	5		INSPECTORA SST
	9-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	USO DE EPP	5		INSPECTORA SST
	9-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PRIMEROS AUXILIOS- DESMAYOS	2		INSPECTORA SST
DEL 10 DE JULIO AL 15 JULIO	10-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	ASEO EN EL TRABAJO	18		INSPECTORA SST
	10-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PAUSAS ACTIVAS	22		INSPECTORA SST
	10-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	EXTINTOR DE INCENDIO	14		INSPECTORA SST
	10-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	FATIGA MUSCULAR	20		INSPECTORA SST
	10-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	SUSTANCIA QUIMICA	5		INSPECTORA SST
	10-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	INDUCCIÓN DEL PERSONAL ELECTRICO	9		INSPECTORA SST
	10-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	ORDEN Y ASEO	9		INSPECTORA SST
	11-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	LEVANTAMIENTO DE OBJETO PESADOS	9		INSPECTORA SST
	11-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	ORDEN Y ASEO	16		INSPECTORA SST
	11-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	INSPECCION DE HERRAMIENTAS	18		INSPECTORA SST
	11-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PREVENCIÓN DE INCENDIOS - GAS	7		INSPECTORA SST
	11-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PROTECCIÓN AUDITIVA	19		INSPECTORA SST
	12-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	TRABAJO EN EQUIPO	16		INSPECTORA SST
	12-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PRIMEROS AUXILIOS	32		INSPECTORA SST
	12-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	AGOTAMIENTO POR CALOR	15		INSPECTORA SST
	12-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	COMUNICACIÓN ASERTIVA	16		INSPECTORA SST
	12-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PROTECCIÓN DE LA PIEL	5		INSPECTORA SST
	13-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	SEÑALES DE PREVENCIÓN	5		INSPECTORA SST
	13-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	USO DE EPP	13		INSPECTORA SST
	13-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	BUEN USO DE EPP	33		INSPECTORA SST
	13-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PRIMEROS AUXILIOS EN QUEMADURAS	11		INSPECTORA SST
	13-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	CARGA MECANICA	5		INSPECTORA SST
	14-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	ORDEN Y ASEO	5		INSPECTORA SST
	14-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PRIMEROS AUXILIOS EN ENVENENAMIENTO	22		INSPECTORA SST
	14-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PREVENCION DE LESSIONES DE COLUMNA	24		INSPECTORA SST
	14-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PAUSAS ACTIVAS	19		INSPECTORA SST
	14-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	MANEJO DE ESTRÉS	5		INSPECTORA SST
	14-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	AGOTAMIENTO POR EL CALOR	5		INSPECTORA SST
	15-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	ATAQUE DE CALOR	5		INSPECTORA SST
	15-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	HIPOACUSIA	16		INSPECTORA SST
	15-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	INTOXICACIÓN CON ALIMENTOS	11		INSPECTORA SST
	15-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PAUSAS ACTIVAS	5		INSPECTORA SST
	15-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PELIGRO DE RIESGO ELECTRICO	36		INSPECTORA SST
	17-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PAUSAS ACTIVAS	24		INSPECTORA SST
	17-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PROTECCIÓN PARA LOS PIES	21		INSPECTORA SST

Informe No 8 **Periodo** 24 6 2023 al 31 7 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

del 17 al 22 de julio	17-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	EQUIPOS ELECTRICOS	14		INSPECTORA SST
	17-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PRIMEROS AUXILIOS	2		INSPECTORA SST
	17-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	CUIDADO DE LOS OJOS	15		INSPECTORA SST
	18-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	ORDEN Y ASEO	16		INSPECTORA SST
	18-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PAUSAS ACTIVAS	25		INSPECTORA SST
	18-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	CONGELACIÓN	19		INSPECTORA SST
	18-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	BUEN USO DE EPP	13		INSPECTORA SST
	18-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	RESBALONES Y TROPEZONES	5		INSPECTORA SST
	19-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	HERRAMIENTAS MANUALES	5		INSPECTORA SST
	19-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	AGOTAMIENTO POR CALOR	27		INSPECTORA SST
	19-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PROTECCIÓN DE MANOS	13		INSPECTORA SST
	19-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	TRABAJO EN EQUIPO	21		INSPECTORA SST
	19-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS	4		INSPECTORA SST
	19-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	CUIDADO AL AMBIENTE	9		INSPECTORA SST
	20-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	BUEN USO DE EPP	35		INSPECTORA SST
	20-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	OLAR DE CALOR	5		INSPECTORA SST
	21-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	HIDRATACIÓN	5		INSPECTORA SST
	21-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PAUSAS ACTIVAS	5		INSPECTORA SST
	21-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	USO EPP ADECUADO	24		INSPECTORA SST
	21-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PROTECCIÓN PARA LA CABEZA	20		INSPECTORA SST
	21-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	RIESGO DE LEVANTAMIENTO - CAIDA	21		INSPECTORA SST
	22-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	ATRACOS	5		INSPECTORA SST
	22-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	TRABAJO EN ALTURA	25		INSPECTORA SST
	22-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PAUSAS ACTIVAS	3		INSPECTORA SST
	22-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	AGOTAMIENTO POR CALOR	10		INSPECTORA SST
	22-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	MOVIMIENTO REPETITIVO	19		INSPECTORA SST
	22-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	BUEN USO DE PROTECCION AUDITIVA	13		INSPECTORA SST
del 24 al 29 de julio	24-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PROTECCION PARA LA CABEZA	12		INSPECTORA SST
	24-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	ATAQUE DE CALOR	21		INSPECTORA SST
	24-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	POSTURAS PROLONGADAS	32		INSPECTORA SST
	24-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PAUSAS ACTIVAS	10		INSPECTORA SST
	24-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO	5		INSPECTORA SST
	25-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	MANIPULACIÓN DE OBJETOS PESADOS	9		INSPECTORA SST
	25-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	EQUIPOS ELECTRICOS	25		INSPECTORA SST
	25-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD CON HERBICIDAS	13		INSPECTORA SST
	25-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PAUSAS ACTIVAS	35		INSPECTORA SST
	26-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	BUENAS PRACTICAS	25		INSPECTORA SST
	26-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	ATAQUE DE CALOR	23		INSPECTORA SST
	26-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD EN EL USO DE ESCALERAS	17		INSPECTORA SST
	26-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	ORDEN Y ASEO	10		INSPECTORA SST
	26-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	REDUCIR RIESGOS DE CAIDAS	9		INSPECTORA SST
	27-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	RIESGOS SILENCIOSOS	9		INSPECTORA SST
	27-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	CUIDADO DE MANOS	10		INSPECTORA SST
	27-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PLOMO	7		INSPECTORA SST
	27-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	BUEN MANEJO DE HERRAMIENTAS MENORES	23		INSPECTORA SST
	27-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS	14		INSPECTORA SST
	28-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS	14		INSPECTORA SST
	28-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	LEVANTAMIENTO DE OBJETO	34		INSPECTORA SST
	28-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	RIESGOS DEL PLOMO - AMBIENTALES	3		INSPECTORA SST
	28-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	USO DE EPP	17		INSPECTORA SST
	28-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	CORRECTO LAVADOS DE MANOS	9		INSPECTORA SST
	29-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PARASITOS Y BACTERIAS EN EL LUGAR DE TRABAJO	5		INSPECTORA SST
	29-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	INTOXICACIÓN CON PLOMO	3		INSPECTORA SST
	29-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	ORDEN Y ASEO	44		INSPECTORA SST
del 31 al 31 de julio	31-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PROTECCION DE BRAZOS Y MANOS	11		INSPECTORA SST
	31-jul-23	CHARLA DE SEGURIDAD	ALMACENAMIENTO ADECUADO PARA EVITAR ACCIDENTES	5		INSPECTORA SST
			Promedio de asistencia	15		

2.1.4 SEGURIDAD EN OBRA

Análisis de Seguridad en el Trabajo

Fecha			Lugar	Descripción de la tarea	Responsable
26 de junio	al 26 de junio	23	IED CARRIZAL	inspeccion de area de trabajo, armado de acero longitudinal y trasversal de columna, encofrado de viga de cimentacion, corte y figuracion de acero para columna , relleno y compactacion manual.	INSP SST - HEIDIS MEDINA
27 de junio	al 27 de junio	23		inspeccion de area de trabajo, armado de acero longitudinal y trasversal de columna, fundida en concreto de viga de cimentacion, corte y figuracion de acero.	
28 de junio	al 29 de junio	23		inspeccion de area de trabajo, armado de acero trasversal y longitudinal de columna, encofrado de viga de cimentacion y de columna, fundida en concreto de viga de cimentacion	
30 de junio	al 01 de julio	23		inspeccion de area de trabajo, corte y figuracion de acero, armado de acero longitudinal y trasversal de columna, relleno y compatacion de material en sitio, fundida de viga de cimentacion	
04 de julio	al 05 de julio	23		inspeccion de area de trabajo, corte y figuracion de acero, armado de acero longitudinal y trasversal de columna, relleno y compatacion manual.	
06 de julio	al 08 de julio	23		inspeccion de area de trabajo, corte y figuracion de acero, armado de acero longitudinal y trasversal de columna, fundida en concreto de viga de cimentacion	
10 de julio	al 10 de julio	23		inspeccion de area de trabajo,fundida en concreto de columnas, fundida en cocreto de viga de cimetacion, corte y figuracion de acero	
11 de julio	al 11 de julio	23		inspeccion de area de trabajo, desencofrado de columna, fundida de viga de cimentacion, corte y figuracion de acero.	
12 de julio	al 12 de julio	23		inspeccion de area de trabajo, desencofrado de columna, encofrado de columna, desencofrado de viga de cimentacion, relleno y compactacion, corte y figuracion de acero.	
13 de julio	al 13 de julio	23		inspeccion de area de trabajo, encofrado de columna, corte y figuracion de acero, relleno y compactacion de terreno	

Informe No 8 **Periodo** 24 6 2023 al 31 7 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

14 de julio	al 15 de julio	23		inspeccion de area de trabajo, corte y figuracion de acero, relleno y compactacion de terreno, fundida de concreto de columna, desencofrado de columna	
17 de julio	al 18 de julio	23		inspeccion de area de trabajo, corte y figuracion de acero, relleno y compactacion de terreno.	
19 de julio	al 19 de julio	23		inspeccion de area de trabajo, encofrado de losa superior, corte y figuracion de acero, relleno y compactacion de terreno.	
21 de julio	al 22 de julio	23		inspeccion de area de trabajo, encofrado de losa superior, corte y figuracion de acero, relleno y compactacion de terreno.	
24 de julio	al 29 de julio	23		inspeccion de area de trabajo, corte y figuarcion de acero, armado de viga entrepiso, encofrado de losa entrelosa, excavacion manual para instalacion de tuberia	
31 de julio	al 31 de julio	23		inspeccion de area de trabajo, corte y figuracion de acero , aramdo de losa de entrepiso, corte y figuracion de acero para muro de cimentacion	
Del 26 de Junio	Al 01 de Julio	23	**IED JUAN ACOSTA SOLERA**	Desmonte de cielo raso y estructura metalica. Desmonte de cubierta y estructura de madera. Orden y aseo del area de trabajo.	INSPECTORA SST - SILVIA AVILA
Del 04 de Julio	Al 08 de Julio	23		Desmonte de estructura de madera. Demolición de 2 hiladas de bloque de cuchillas. Desmonte de tubo de soporte de cubierta en pasillo. Acopio de material sobrante.	
Del 07 de Julio	Al 09 de Julio	23		Corte de estructura metalica (perfiles). Soldadura sobre estructura. Orden y aseo.	
Del 10 de Julio	Al 15 de Julio	23		Corte de estructura metálica (Perfiles). Soldadura de estructura metálica. Aplicación de pintura epóxica sobre estructura metálica. Orden y aseo del área de trabajo.	
Del 10 de Julio	Al 15 de Julio	23		Corte y figuración de acero para columnetas. Escarificación para armado de columnetas. Encofrado de columnetas. Fundida de columentas. Orden y aseo del área de trabajo.	
Del 17 de Julio	Al 22 de Julio	23		Levante de muro. Pañete de muro. Encofrado de viga. Fundida de viga. Orden y aseo del área de trabajo.	
Del 24 de Julio	Al 29 de Julio	23		Encofrado y fundida de vigas. Nivelación de cuchilla y pañete. Corte y figuración de hierro para columnas. Orden y aseo del área de trabajo.	
31 de Julio	31 de Julio	23		Desencofre de viga. Apique para anclaje de columna. Encofrado de restante de viga- Zona: pasillo. Fundida de viga.	
31 de Julio	31 de Julio	23		Soldar ángulos a los flanches. Corte de perfiles metálicos. Instalación de correas.	
1/07/2023			**COLEGIO REUVEN**	Aplicación de pañete, escarificación pañete, demolición de pisos y plantilla	INSPECTORA SST-CINDY DE LA HOZ
04/07/2023 al 08/07/2023				Acopio de materiales, escarificación de pañete, pañete de aulas, armado y encofrado viga, corte figurado hierro, armado de mesa.	
10/07/2023 al 15/07/2023				Escarificacion pañete, pañete de aulas, Fundida de vigas, limpieza del area, demolición, armado de vigas, excavación de zapata, corte y figurado de hierro.	
17/07/2023 al 22/07/2023				Excavación de viga, fundida de zapata y vigas, colocación de malla electrosoldada, desencofre de viga, desmonte de cubierta y vigas, descarificación.	
24/07/2023 al 29/07/2023				Corte y figuración de acero para columnetas. Escarificación para armado de columnetas. Encofrado de columnetas. Fundida de columentas. Orden y aseo del área de trabajo, desmonte de cubierta, fundida de vigas y zapata	
1/07/2023			**COLEGIO CARO**	Acopio de escombros, apliación de zapata, escarificación de columnas	INSPECTOR SST-CINDY DE LA HOZ
04/07/2023 al 08/07/2023				Acopio de materiales, escarificación de columna, desmonte de lamina	
10/07/2023 al 15/07/2023				Limpieza zapata, encofrado zapata, fundida zapata, excavaciones zapata, armado estructura , escarificación columna, ampliación de zapata	
17/07/2023 al 22/07/2023				Instacción de lamina, Instalación de cielo raso, Cerramiento con lamina, escarificación de columnas, corte y figuración de hierro, fundida de columna, aplicación de estuco y sikafles.	
24/07/2023 al 29/07/2023				Instalación de puerta ventana, fundida zapata de columna, armado de acero, corte figuración acero, perforaciones zapata, encofrado columna, orden y aseo, escalirifación de columna.	
26/06/2023 al 01/07/23			**COLEGIO LA NORMAL**	desmonte de luminarias, ventiladores, cielo raso piso 2 y 3, desmonte de estructura de cielo raso y cubierta de asbesto cemento	ING. DANIELA GAVIRIA APOYO ANGELICA LAGARES
04/07/2023 al 08/07/2023				levante de muro en bloque piso 2 y 3, resane de viga canal segundo piso, fundida de vigas en aulas piso 2, figuracion de hierro	
10/07/2023 al 15/07/2023				escarificacion de muro pintura y estuco existente piso 2, instalacion de perfiles metalicos para cubierta	
17/07/2023 al 22/07/2023				instalacion de tuberia EMT y cableado piso 2, estuco en muro de aulas piso 2, instalacion de cubierta termoacustica piso 2 y 3	
24/07/2023 al 29/07/2023				instalacion de tuberia EMT y cableado piso 2 y 3, instalacion de estructuta de cielo raso piso 2, instalacion de luminarias	
27/06/2023 al 01/07/23			**COLEGIO 7 DE ABRIL**	demolicion de andenes exteriores, relleno con material seleccionado para andenes, descapote de area de cancha, fundida de andenes y bordillos	ING. DANIELA GAVIRIA APOYO ANGELICA LAGARES
04/07/2023 al 08/07/2023				figuracion e instalacion de acero, excavacion manual para vigas de confinamiento, fundida de vigas de confinamiento area de andenes	
10/07/2023 al 15/07/2023				fundida de vigas de confinamiento, relleno de andenes, fuguracion e instalacion de acero, fundida de andenes y placas	
17/07/2023 al 22/07/2023				extencion y compactacion de suelo cemento para cancha, excavacion para zapata de escalera, demolicion de escalera existente, fundida de zapata	
24/07/2023 al 26/07/2023				instalacion de escalera metalicas, corte de junta de losa, desmonte de escalera metalica	
26/06/2023 al 01/07/23			**INOCENCIO CHINCA**	orden y aseo, emparrilado, demolicion de pavimento existente, armado de formaletas en muros laterales, excavacion	ING. DANIELA GAVIRIA APOYO ANGELICA LAGARES
04/07/2023 al 08/07/2023				armado de formaleta, instalacion de geotextil para iniciar para iniciar con el pegado de puedra, excavacion, armado de parrilla, figuracion de hierro	
10/07/2023 al 15/07/2023				orden y aseo, pegado de piedra, corte y figuracion de hierro, actividad de soleado, excavacion de 18mt	
17/07/2023 al 22/07/2023				fundida de bordillos, excavacion, demolicion de muro existente, armado de formaleta	
24/07/2023 al 28/07/2023				excavacion de tramo ZV1, armado de formaleta, fundida de muros 18mts, desencofrado de formaleta, fundida de placa ZV1, excavacion	
26/06/2023 al 01/07/23			**CARLOS MEISEL**	instalacion de caballete, sellado de muros contra la cubierta, toma de detalles sobre muros y columnas	ING. DANIELA GAVIRIA APOYO ANGELICA LAGARES
04/07/2023 al 08/07/2023				limpieza de piso, demolicion de andenes exteriores de la zona de comedor, pintura exterior, relleno y compactacion	
10/07/2023 al 15/07/2023				colocacion de hierro para andenes, colocacion de anclaje para bordillos, pinturas exteriore sobre muro, pisatecho para seguridad de laminas	
17/07/2023 al 21/07/2023				cableado de luces, fundida de bordillos, impermeabilizacion de piza techo, pintura exterior	
24/07/2023 al 28/07/2023				limpieza en zona de cocina, retiro de escombros, instalalcion de tomas y suiches electricos	
27/06/2023 al 01/07/23			**COLEGIO MAYOR**	demolicion de loza, amarre de acero, escarificacion	ING. DANIELA GAVIRIA APOYO MELISSA GELIS
04/07/2023 al 08/07/2023				fundida de columna y escarificacion de columna	
10/07/2023 al 15/07/2023				escarificacion, fundida de columna	
17/07/2023 al 22/07/2023				escarificacion, armado de coliumna	
24/07/2023 al 29/07/2023				escarificacion, fundida de columna, figuracion de hierro	
04/07/2023 al 08/07/2023			**COLEGIO JESUS DE NAZARETH**	Instalación de tuberia Electricas - Pulida de Pisos.	INSPECTORA ELAINES
10/07/2023 al 15/07/2023				Instalación de tuberia Electricas - Pulida de Pisos.	
17/07/2023 al 22/07/2023				Instalación de Tuberia - Instalación de lamparas y cableados en Frio.	
24/07/2023 al 29/07/2023				Instalación de Tuberia- Cableado, Lamparas y Tableros Electricos.	
26	Junio	2023		Desmonte de cielo raso y techo en modulo 22,escarificacion de fachada en modulos 22-23,suspensión de actividades por lluvias 2p.m.	ANGIE SABOGAL
27	Junio	2023		Lijar y acabados en modulos 30-31,desmonte de cielo raso y techo en modulo 22,se suspenden actividades por lluvia 9:20a.m.	ANGIE SABOGAL
28	Junio	2023		Escarificacion de muros interiores-fachada modulos 22-23,desmonte de cielo raso y estructura de madera bloque 2	ANGIE SABOGAL
29	Junio	2023		Desmonte de cielo raso en modulo 21,escarificacion de muros internos y fachada modulo 22-23,toma de filos de ventanas y puertas salon 30-31,armar correas.	ANGIE SABOGAL
30	Junio	2023		s modulo 21-22,armar correas, resane de muros,fundida de cuchillas en modulo 22-23,toma de detalles en modulo 30-31(filos arreglados),remate en parte superio de columnas,deta	ANGIE SABOGAL
1	julio	2023		mado de correas, escarificacion de muros internos y fachada modulo # 21,22,23, resane de muros,demolicion de muro superiror en modulo #21, fundida de vigas en modulo# 21,22,	ANGIE SABOGAL

Informe No 8 **Periodo** 24 6 2023 al 31 7 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

2	julio	2023	**COLEGIO 161**	armado de correas, armado de vigas,resane de muros, demolicion de muro superiror derecho en modulo #23	ANGIE SABOGAL
3	julio	2023		fundida de vigas en modulo #23, instalacion de correas en modulo #22	ANGIE SABOGAL
4	julio	2023		pintado de correas e instalacion	ANGIE SABOGAL
5	julio	2023		apliacion de epoxico corrotec de pintuco sobre correas moddulo 2, aula 3, limpieza general	ANGIE SABOGAL
6	julio	2023		apliacacion de pintura blanco sobre correas modulo 21,22,23, desencofrado de viga corona modulo 2 aula 21 y 23, limpieza general	ANGIE SABOGAL
7	julio	2023		mntaje de cubierta modulo 1, escarificacion de muros modulo 2, limpieza general	ANGIE SABOGAL
8	julio	2023		montaje de cubierta modulo 22 y 23, escarificacion modulo22 y 23	ANGIE SABOGAL
10	julio	2023		escarificacion de muros modulo22, aula 23 montaje de cubierta modulo 2, aula 21,22,23, aplicación de estuco aula 23, levante ml modulo 22 con aplicación de pañete	ANGIE SABOGAL
11	julio	2023		resane de muros en modulo # 22,23, pegado de mantos modulos #30,31, estucado en modulos# 22	ANGIE SABOGAL
12	julio	2023		aseguramiento de laminas,estuco modulo #22 y fachada de salon # 23, pañete en modulo #23	ANGIE SABOGAL
13	julio	2023		lijado de muros en modulo #22, resane de muros en modulo# 21,23 y pañote modulo #22, estuco en almacen y modulo# 21	ANGIE SABOGAL
14	julio	2023		escarificacion de muros y pañote en modulo #23,pañote de muro superior en modulo # 21	ANGIE SABOGAL
15	julio	2023		pañete sobre muros superiro y fachada modulo # 23, estuco en muros de modulo# 23, lijado de muros en modulo#21,estuco en fachada modulo#21,22,23	ANGIE SABOGAL
17	julio	2023		lijado en fachada de modulo# 22 y almacen, escarificacion de muro izquierdo en modulo #23	ANGIE SABOGAL
18	julio	2023		lijado de muros en modulo# 22, estuco de muros en modulo#23, pintado de muros internos modulo #21	ANGIE SABOGAL
19	julio	2023		pintado de modulo#22 y limpieza, lijado de muros en modulo #23, limpieza general	ANGIE SABOGAL
20	julio	2023		pintado de murosinternos en modulo # y estuco en fachada	ANGIE SABOGAL
21	julio	2023		pintado de muros internos en modulo #21,22,23, pintado con colores institucionales en fachada de modulos 21,22,23	ANGIE SABOGAL
22	julio	2023		pintado de muros internos en modulo #21,22,23, pintado con colores institucionales en fachada de modulos 21,22,23	ANGIE SABOGAL
27/06/2023 al 01/07/23			**COLEGIO NUEVO BOSQUE**	Armado de acero en acceso vehicular en vigas de concreto y rampla, excavación para fundida en bordillos exteriores y zona verde.	ING. DANIELA GAVIRIA APOYO ANGELICA LAGARES
04/07/2023 al 08/07/2023				Instalación de adoquines en areas continuas a las rampas de accesos, limpieza de registro de fachada.	
10/07/2023 al 15/07/2023				Escarificación de pañete existente en area de cocina, Instalación de enchape en paredes de cocina, demolición y excavación en rampa.	
10/07/2023 al 15/07/2023				Se continuan perforaciones en bloque #3 y #4	
17/07/2023 al 22/07/2023				Instalación de enchape en cocina fundida de rampa entre bloque 2 y sala de profesores, pañete de paredes de vestier. Escarificación de muro.	
24/07/2023 al 29/07/2023				Instalación de concertinas, pañete de lavamanos, Baño de preescolar, limpieza en el area de zonas verdes.	
24/07/2023 al 29/07/2023				Instalación de tuberia para aires acondicionados bloque #2	

Trabajo en altura. Certificación de trabajo en altura

Lugar	Nombre del trabajador	No de Cedula	Empresa	Vigencia	No de Registro	Recomendaciones Medicas
Colegio Denise Herrera COLEGIO 161	Rafael Pineda	72281323	Samira Elias	26/01/2024	08SE2019220000000035137	N/A
	Alfredo Jerez	72434107	Samira Elias	11/05/2024	08SE2019220000000	N/A
	Miguel Gamarra	72134411	Samira Elias	26/01/2024	08SE2019220000000	N/A
	Misael Gamarra	1143138713	Samira Elias	26/01/2024	08SE2019220000000035137	N/A
	Queider Guerrero	1143149456	Samira Elias	26/01/2024	08SE2019220000000035137	N/A
IED JUAN ACOSTA SOLERA	SILVIA AVILA	1140900096	IDC 21	13/12/2022	NRF.16271	N/a
	EDGARDO LUIS BARRIOS	72176174	IDC 21	28/04/2023	E201822000000001	N/a
	MARIO PAEZ	72198258	IDC 21	28/04/2023	E201822000000001	N/a
	JONNIS YORIS	5366249	IDC 21	15/05/2023	.08SE201822000	N/a
	RICARDO MOSQUERA	5475456	IDC 21	15/05/2023	20182200000000013	N/a
IED CARRAIZAL	HEIDIS MEDINA	1045717225	IDC 21	28/04/2023	E201822000000001	N/a
	JORGE RAMIREZ	8792498	IDC 21	13/12/2022	NRF.16269	N/a
	BLADIMIRO MAESTRE	1043148782	IDC 21	23/06/2023	E201822000000001	N/a
	ALDAIR PADILLA	1143145241	IDC 21	25/07/2023	30437-1	N/a
	DIEGO URIANA	1045728373	IDC 21	4/07/2023	E201822000000001	N/a
	EDGAR GUERRERO	1124047377	IDC 21	21/07/2023	30437-1	N/a
COLEGO LA NORMAL	JADER RAFAEL BARRIOS MARINO	12390186	SCALA INGENIERIA VM SAS	27/01/2023	Tsa-47365	N/a
	LUIS MANUEL BRAVO RAMOS	8740311	SCALA INGENIERIA VM SAS	26/01/2023	Tsa-47363	N/a
	ACUÑA ARRIETA JAVIER EDUARDO	1007172896	CONSTRUTAB JS SAS	13/03/2023	201921877	N/a
	ORTIZ PEROZ HUMBERTO ANTONIO	1424423	CONSTRUTAB JS SAS	7/03/2023	201921774	N/a

Permisos de trabajo de alto riesgo

Fecha			Lugar	Actividad	Tarea de Alto Riesgo	Nombre del trabajador	Inspector SST certificado
26 AL 01	JULIO	23	IED CARRIZAL	CORTE CON TRONZADORA	TRABAJO EN CALIENTE	JOSE ORTIZ	HEIDIS MEDINA
04 AL 8	JULIO	23		CORTE CON TRONZADORA	TRABAJO EN CALIENTE	JOSE ORTIZ	HEIDIS MEDINA
10 AL 15	JULIO	2023		CORTE CON TRONZADORA	TRABAJO EN CALIENTE	BLADIMIRO MAESTRE	HEIDIS MEDINA
17 AL 22	JULIO	23		CORTE CON TRONZADORA	TRABAJO EN CALIENTE	ISMAEL OSPINO	HEIDIS MEDINA
24 AL 29	JULIO	23		CORTE CON TRONZADORA	TRABAJO EN CALIENTE	ISMAEL OSPINO	HEIDIS MEDINA
31 AL 31	JULIO	23		CORTE CON TRONZADORA	TRABAJO EN CALIENTE	VICTOR PADILLA	HEIDIS MEDINA
13 AL 13	JULIO	2023		EQUIPO DE PULIDORA	TRABAJO EN CALIENTE	JORGE RAMIREZ	HEIDIS MEDINA
04 AL 08	JULIO	23		CORTE CON PULIDORA	TRABAJO EN CALIENTE	EDGARDO BARRIOS	SILVIA AVILA

Informe No 8 **Periodo** 24 6 2023 al 31 7 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

07 AL 09	JULIO	23	IED JUAN ACOSTA SOLERA	CORTE CON TRONZADORA - PULIDORA	TRABAJO EN CALIENTE	RICARDO MOSQUERA	SILVIA AVILA
10 AL 15	JULIO	2023		EQUIPO DE PULIDORA	TRABAJO EN CALIENTE	RICARDO MOSQUERA	SILVIA AVILA
10 AL 15	JULIO	23		EQUIPO DE PULIDORA	TRABAJO EN CALIENTE	EDGARDO BARRIOS	SILVIA AVILA
24 AL 20	JULIO	23		EQUIPO DE PULIDORA	TRABAJO EN CALIENTE	EDGARDO BARRIOS	SILVIA AVILA
31	JULIO	23		EQUIPO DE PULIDORA	TRABAJO EN CALIENTE	EDGARDO BARRIOS	SILVIA AVILA
31	JULIO	23		EQUIPO DE PULIDORA	TRABAJO EN CALIENTE	RICARDO MOSQUERA	SILVIA AVILA
TRABAJO EN ALTURAS							
26 AL 01	JUNIO A JULIO	23	IED JUAN ACOSTA SOLERA	DESMONTE DE CIELO RASO, ESTRUCTURA METÁLICA Y DE MADERA, DESMONTE DE CUBIERTA	TRABAJO EN ALTURAS	EDGARDO BARRIOS - MARIO PAEZ	SILVIA AVILA
04 AL 08	JULIO	23		DESMONTE DE ESTRUCTURA DE MADERA, DEMOLICIÓN DE 2 HILADAS EN BLOQUE DE CUCHILLA.	TRABAJO EN ALTURAS	EDGARDO BARRIOS - MARIO PAEZ	SILVIA AVILA
17 AL 22	JULIO	23		LEVANTE DE MURO. PAÑETE DE MURO, ENCOFRADO DE VIGAS Y FUNDIDA DE VIGA	TRABAJO EN ALTURAS	EDGARDO BARRIOS - MARIO PAEZ	SILVIA AVILA
24 AL 29	JULIO	23		ENCOFRADO DE VIGAS Y FUNDIDA DE VIGA	TRABAJO EN ALTURAS	EDGARDO BARRIOS - MARIO PAEZ	SILVIA AVILA
31	JULIO	23		ENCOFRADI DE RESTANTE DE VIGA. DESENCOFRE DE VIGA Y FUNDIDA-	TRABAJO EN ALTURAS	EDGARDO BARRIOS - MARIO PAEZ	SILVIA AVILA
31	JULIO	23		SOLDAR ÁNGULOS A LOS FLANCHES E INSTALACIÓN DE CORREAS.	TRABAJO EN ALTURAS	EDGARDO BARRIOS - MARIO PAEZ	SILVIA AVILA
22 AL 29	JULIO	23	REUVEN	DESMONTE DE CUBIERTA-INSTALACIÓN DE CUBIERTA	TRABAJO EN ALTURAS	JOSE JEREZ ALDAIR OYALA	CINDY DE LA HOZ
30 AL 02	JUNIO A JULIO	23	LA NORMAL	DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO PISO 2, DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTUTA DE CIELO RASO	TRABAJO EN ALTURAS	JADER BARRIO MERIÑO, LUIS MANUEL BRAVO, JAVIER ACUÑA Y ORTIZ HUMBERTO	CINDY DE LA HOZ
04 AL 06	JULIO	23		LEVANTE DE MURO EN BLOQUE PISO 2, FUNDIDA DE VIGAS EN AULAS PISO 2 Y CHARLAS DE SEGURIDAD	TRABAJO EN ALTURAS	JADER BARRIO MERIÑO, LUIS MANUEL BRAVO, JAVIER ACUÑA Y ORTIZ HUMBERTO	CINDY DE LA HOZ
07 AL 10	JULIO	23		INSTALACION DE PERFILES METALICOS PARA PISO 2 Y 3	TRABAJO EN ALTURAS	JADER BARRIO MERIÑO, LUIS MANUEL BRAVO, JAVIER ACUÑA Y ORTIZ HUMBERTO	CINDY DE LA HOZ
11 AL 13	JULIO	23		INSTALACION DE PERFILES METALICOS PARA PISO 2 Y 3 , INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA PISO 2 Y 3	TRABAJO EN ALTURAS	JADER BARRIO MERIÑO, LUIS MANUEL BRAVO, JAVIER ACUÑA Y ORTIZ HUMBERTO	CINDY DE LA HOZ
14 AL 17	JULIO	23		INSTALACION DE PERFILES METALICOS PARA PISO 2 Y 3 , INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA	TRABAJO EN ALTURAS	JADER BARRIO MERIÑO, LUIS MANUEL BRAVO, JAVIER ACUÑA Y ORTIZ HUMBERTO	CINDY DE LA HOZ

Entrega de elementos de seguridad

Elemento	Unidad	Cantidad	Observaciones
Casco de seguridad	2	2	Entrega de EPP- IED carrizal
Guantes tipo ing	20	par	Entrega de Dotacion - IED carrizal
gafas oscuras	9	9	Entrega de Dotacion - IED carrizal
Buzo	8	8	Entrega de Dotacion - IED carrizal
Guantes Nitrilos	6	par	Entrega de EPP- IED carrizal
Pantalon	7	7	Entrega de Dotacion - IED carrizal
Gafas clara	2	2	Entrega de EPP- IED carrizal
camisa	2	2	Entrega de Dotacion - IED carrizal
Protector auditivo	1	1	Entrega de EPP- IED carrizal
Escafandra	5	5	Entrega de EPP- IED carrizal
Botas punta hierro	6	6	Entrega de Dotacion - IED carrizal
Casco de seguridad	1	1	Entrega de EPP
Guantes tipo ing	7	par	Entrega de EPP
Gafas de seguridad (Oscuras)	7	1	Entrega de EPP
Guantes Nitrilos	8	par	Entrega de EPP
Escafandra	3	3	Entrega de EPP

Inspecciones y observaciones

Fecha			Lugar	Inspección Herramientas, Equipos y Maquinaria	Hallazgos
26	7	23	IED CARRIZAL	Inspeccion de Epp	Buen estado
4	7	23		Inspección de Epp	Buen estado
10	7	23		Inspección de Epp	Buen estado
17	7	23		Inspección de Epp	Buen estado
24	7	23		Inspección de Epp	Buen estado
31	7	23		Inspección de Epp	Buen estado
26 AL 01	7	23		Inspeccion de Herramientas manuales	Buen estado
4 al 8	7	23		Inspeccion de Herramientas manuales	Buen estado
10 AL 15	7	23		Inspeccion de Herramientas manuales	Buen estado
17 AL 22	7	23		Inspeccion de Herramientas manuales	Buen estado
24 al 29	7	23		Inspeccion de Herramientas manuales	Buen estado
31 AL 31	7	23		Inspeccion de Herramientas manuales	Buen estado
26 AL 01	7	23		Inspección de herramientas menores, tronzadora	,Buen estado
4 al 8	7	23		Inspección de herramientas menores, tronzadora	Buen estado
10 AL 15	7	23		Inspección de herramientas menores, tronzadora	Buen estado
17 AL 22	7	23		Inspección de herramientas menores, tronzadora	Buen estado
24 AL 29	7	23		Inspección de herramientas menores, tronzadora	Buen estado
31 AL 31	7	23		Inspección de herramientas menores, tronzadora	Buen estado
10	7	23		Inspeccion de Botiquin	Buen estado

Informe No 8 **Periodo** 24 6 2023 al 31 7 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

10	7	23		Inspeccion de Camilla	Buen estado
10	7	23		Inspeccion de Extintor	Buen estado
DEL 26 AL 01	JUNIO A JULIO	23	**IED JUAN ACOSTA SOLERA**	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	BUEN ESTADO
DEL 04 AL 09	JULIO	23		INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	BUEN ESTADO
DEL 10 AL 15	JULIO	23		INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	BUEN ESTADO
DEL 17 AL 22	JULIO	23		INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	BUEN ESTADO
DEL 24 AL 29	JULIO	23		INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	BUEN ESTADO
DEL 26 AL 01	JUNIO A JULIO	23		INSPECCIÓN DE TALADRO	BUEN ESTADO
DEL 04 AL 08	JULIO	23		INSPECCIÓN DE PULIDORA	BUEN ESTADO
DEL 07 AL 09	JULIO	23		INSPECCIÓN DE TRONZADORA	BUEN ESTADO
DEL 04 AL 09	JULIO	23		INSPECCIÓN DE PULIDORA	BUEN ESTADO
DEL 10 AL 15	JULIO	23		INSPECCIÓN DE TRONZADORA	BUEN ESTADO
DEL 10 AL 15	JULIO	23		INSPECCIÓN DE PULIDORA	BUEN ESTADO
DEL 10 AL 15	JULIO	23		INSPECCIÓN DE PULIDORA	BUEN ESTADO
DEL 24 AL 29	JULIO	23		INSPECCIÓN DE PULIDORA	SE REALIZA MANTENIMIENTO POR FALLA EN CARBONES DE PULIDORA - SE REALIZA MANTENIMIENTO.
6	JULIO	23		INSPECCIÓN DE CAMILLA DE EMERGENCIAS	BUEN ESTADO
6	JULIO	23		INSPECCIÓN DE EXTINTOR DE EMERGENCIA	BUEN ESTADO
6	JULIO	23		INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN	BUEN ESTADO
26	JUNIO	23		INSPECCIÓN DE EPP	SE SOLICITA CAMBIO DE CASCO DE SEGURIDAD PARA 1 TRABAJADOR.
7	JULIO	23		INSPECCIÓN DE EPP	BUEN ESTADO
11	JULIO	23		INSPECCIÓN DE EPP	BUEN ESTADO
17	JULIO	23		INSPECCIÓN DE EPP	BUEN ESTADO
24	JULIO	23		INSPECCIÓN DE EPP	BUEN ESTADO
31	JULIO	23		INSPECCIÓN DE EPP	BUEN ESTADO
1	JULIO	23	**COLEGIO REUVEN**	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MENORES, INSPECCIÓN DE TROMPO, INSPECCIÓN DE PULIDORA,INSPECCIÓN DE TALADRO, INSPECCIÓN DE MEZCLADOR DE CONCRETO.	SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO
04/07/2023 AL 08/07/2023				INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, INSPECCIÓN DE TALADRO, INSPECCIÓN DE MEZCLADOR DE CONCRETO	
10/07/2023 AL 15/07/2023				INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO, INSPECCIÓN DE PULIDORA, INSPECCIÓN DE EPP.	
17/07/2023 AL 22/07/2023				INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO, INSPECCIÓN DE TRONZADORA, INSPECCION DE EQUIPOS DE ALTURA.	
24/07/2023 al 29/07/2023				INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO, INSPECCIÓN DE PULIDORA, INSPECCIÓN DE EPP.	
1/07/2023			**COLEGIO CARO**	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES	BUEN ESTADO
04/07/2023 AL 08/07/2023				INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES E INSPECCIÓN DE TALADRO	
10/07/2023 AL 15/07/2023				INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES E INSPECCIÓN DE TALADRO	
17/07/2023 AL 22/07/2023				INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES E INSPECCIÓN DE PULIDORA, INSPECCION TRONZADORA	
24/07/2023 AL 29/07/2023				INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES E INSPECCIÓN DE PULIDORA, INSPECCION DE EPP	
26/06/23 AL 01/07/23			**COLEGIO LA NORMAL**	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES E Y INSPECCION DE EPP	BUEN ESTADO
04/07/23 AL 08/07/23				INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES, INSPECCIÓN DE PULIDORA, INSPECCION TRONZADORA, INSPECCION DE TALADRO Y INSPECCION DE EPP	
10/07/23 AL 15/07/23				INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES, INSPECCIÓN DE PULIDORA, INSPECCION TRONZADORA, INSPECCION DE TALADRO Y INSPECCION DE EPP	
17/07/23 AL 22/07/23				INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES, INSPECCIÓN DE PULIDORA, INSPECCION TRONZADORA, INSPECCION DE TALADRO Y INSPECCION DE EPP	
24/07/23 AL 29/07/23				INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES, INSPECCIÓN DE PULIDORA, INSPECCION TRONZADORA, INSPECCION DE TALADRO Y INSPECCION DE EPP	
27/06/23 AL 01/07/23			**COLEGIO 7 DE ABRIL**	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES, INSPECCIÓN DE PULIDORA, INSPECCION TRONZADORA, INSPECCION DE TALADRO, INSPECCION DE EPP y MEZCLADORA	BUEN ESTADO
04/07/23 AL 08/07/23				INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES, INSPECCIÓN DE PULIDORA, INSPECCION TRONZADORA, INSPECCION DE TALADRO, INSPECCION DE EPP y MEZCLADORA	
10/07/23 AL 15/07/23				INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES, INSPECCIÓN DE PULIDORA, INSPECCION TRONZADORA, INSPECCION DE TALADRO, INSPECCION DE EPP y MEZCLADORA	
17/07/23 AL 22/07/23				INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES, INSPECCIÓN DE PULIDORA, INSPECCION TRONZADORA, INSPECCION DE TALADRO, INSPECCION DE EPP y MEZCLADORA	
24/07/23 AL 26/07/23				INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES, INSPECCIÓN DE PULIDORA, INSPECCION TRONZADORA, INSPECCION DE TALADRO Y INSPECCION DE EPP	
26/06/23 AL 01/07/23			**INOCENCIO CHINCA**	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES, INSPECCIÓN DE PULIDORA, INSPECCION TRONZADORA, INSPECCION DE TALADRO Y INSPECCION DE EPP	BUEN ESTADO
04/07/23 AL 08/07/23				INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES, INSPECCIÓN DE PULIDORA, INSPECCION TRONZADORA, INSPECCION DE TALADRO Y INSPECCION DE EPP	
10/07/23 AL 15/07/23				INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES, INSPECCIÓN DE PULIDORA, INSPECCION TRONZADORA, INSPECCION DE TALADRO Y INSPECCION DE EPP	

Informe No 8 **Periodo** 24 6 2023 al 31 7 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

17/07/23 AL 22/07/23		INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES, INSPECCIÓN DE PULIDORA, INSPECCION TRONZADORA, INSPECCION DE TALADRO, INSPECCION DE EPP y MEZCLADORA	
26/06/23 AL 01/07/23		INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES, INSPECCIÓN DE PULIDORA, INSPECCION TRONZADORA, INSPECCION DE TALADRO, INSPECCION DE EPP y MEZCLADORA	
26/06/23 AL 01/07/23	**CARLOS MEISEL**	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES Y INSPECCION DE EPP	BUEN ESTADO
04/07/23 AL 08/07/23		INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES Y INSPECCION DE EPP	
10/07/23 AL 15/07/23		INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES, INSPECCIÓN DE PULIDORA, INSPECCION TRONZADORA, INSPECCION DE TALADRO Y INSPECCION DE EPP	
17/07/23 AL 22/07/23		INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES, INSPECCIÓN DE PULIDORA, INSPECCION TRONZADORA Y INSPECCION DE EPP	
24/07/23 AL 28/07/23		INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES Y INSPECCION DE EPP	
26/06/23 AL 01/07/23	**COLEGIO MAYOR**	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES,INSPECCION DE TRONZADORA,INSPECCION DE PULIDORA, INSPECCION DE MEZCLADORA	BUEN ESTADO
04/07/23 AL 08/07/23		INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES, INSPECCION DE MEZCLADORA, INSPECCION DE TRONZADORA	
10/07/23 AL 15/07/23		INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES, INSPECCION DE MEZCLADORA, INSPECCION DE TRONZADORA, INSPECCION DE BOTIQUIN, INSP. DE CAMILLAS DE EMERGENCIA	
17/07/23 AL 22/07/23		INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES, INSPECCION DE MEZCLADORA	
24/07/23 AL 29/07/23		INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES, INSPECCION DE MEZCLADORA, INSPECCION DE TRONZADORA	
26/06/2023 AL 30/06/2023	**COLEGIO JESUS DE NAZARETH**	INSPECCIÓN DE EPP - INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	BUEN ESTADO
04/07/23 AL 08/07/23		INSPECCIÓN DE EPP - INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	
10/07/23 AL 15/07/23		INSPECCIÓN DE EPP - INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	
17/07/23 AL 22/07/23		INSPECCIÓN DE EPP - INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	
24/07/23 AL 29/07/23		INSPECCIÓN DE EPP - INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	
26/06/2023 AL 30/06/2023	**COLEGIO 161**	INSPECCIÓN DE PULIDORA - INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	BUEN ESTADO
04/07/23 AL 08/07/23		INSPECCIÓN DE PULIDORA - INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	
10/07/23 AL 15/07/23		INSPECCIÓN DE PULIDORA - INSPECCION DE TALADRO- INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	
17/07/23 AL 22/07/23		INSPECCIÓN DE PULIDORA - INSPECCION DE TALADRO- INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	
24/07/23 AL 29/07/23		INSPECCIÓN DE PULIDORA - INSPECCION DE TALADRO- INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	
26/06/2023 AL 30/06/2023	**DENIS HERRERA**	HERRAMIENTAS MANUALES	BUEN ESTADO
04/07/23 AL 08/07/23		HERRAMIENTAS MANUALES	
10/07/23 AL 15/07/23		HERRAMIENTAS MANUALES	
17/07/23 AL 22/07/23		HERRAMIENTAS MANUALES	
24/07/23 AL 29/07/23		HERRAMIENTAS MANUALES	
26/06/2023 AL 30/06/2023	**COLEGIO NUEVO BOSQUE**	INSPECCIÓN DE PULIDORA - INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	BUEN ESTADO
04/07/23 AL 08/07/23		INSPECCIÓN DE PULIDORA - INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	
10/07/23 AL 15/07/23		INSPECCIÓN DE PULIDORA - INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	
17/07/23 AL 22/07/23		INSPECCIÓN DE PULIDORA - INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	
24/07/23 AL 29/07/23		INSPECCIÓN DE PULIDORA - INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	

3

Cantidad de reuniones ejecutadas	**Mes 1**	**Mes 2**	**Mes 3**	**Mes 4**	**Mes 5**	**Mes 6**	**Mes 7**	**Mes 8**	**Mes 9**	**Mes 10**	**Mes 11**	**Mes 12**
	1	1	1	0	0	1	1	1				

Novedades SE REALIZA REUNIÓN DEL COPASST

2.2 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

2.2.1 SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab
SANITAS	7	PORVENIR	106	COLMENA	10	COMBARRAQUILLA	49
SALUD TOTAL	35	PROTECCION	26	SURA	76	COMFAMILIAR	80
NUEVA EPS	14	COLPENSIONES	12	COLPATRIA	67		
COOSALUD	9	COLFONDOS	10	POSITIVA	4	0	28
MUTUALSER	32	0	3				
FAMISANAR	7						
CAJACOPI	21						
SURA	29						
CAPITAL SALUD	1						
EPS SURAMERICANA	2						
TOTAL	157	TOTAL	157	TOTAL	157	TOTAL	157

2.3 ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD

INDICADORES	**TOTAL**	**dic-22**	**ene-23**	**feb-23**	**mar-23**	**abr-23**	**may-23**	**jun-23**	**jul-23**				
# de (FAT) Fatalidad	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0				
# de (HiPo) Accidente Alto Potencial	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0				
# de (LTI) Lesiones con Tiempo perdido	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0				
# de (RTA) Accidente vial/ transito	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0				
# de (AWPD) Accidente con daño a la propiedad	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0				

Informe No 8 **Periodo** 24 6 2023 al 31 7 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra N.° EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

# de (EA) Accidente Ambiental	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0				
# de (NM) Incidente	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0				
# de Investigaciones de Incidentes	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0				
# de Investigaciones de Accidentes Laborales	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0				
# de Investigaciones de Enfermedad Laboral	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0				
# de dias perdidos por AT	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0				
Frecuencia de accidentalidad	**0,0%**	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0				
Severidad accidentalidad	**0,0%**	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0				
Indice de Lesion Incapacitante ILI	**0,0%**	0	0	0E+00	0E+00	0E+00	0	0	0				
Prevalencia de Enfermedad Laboral	**0,0%**	0	0	0	0	0	0	0	0				
Incidencia de la Enfermedad Laboral	**0,0%**	0	0	0	0	0	0	0	0				
# de dias por Incapacidad laboral o Enfermedad comun	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ausentismo por Causa Medica	**0,0%**	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0				

2.4 SEÑALIZACIÓN PLAN MANEJO DE TRAFICO

Descripción	TOTAL	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23				
Señales Preventivas	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0				
Señales Informativas	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0				
Señales Reglamentarias	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0				
Canalizadores de Trafico	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0				
Señales Institucionales	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0				

2.5. VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Lugar	Tipo de Vehiculo	Placa	Modelo	Marca	Serie	Vencimiento SOAT	Vencimiento Tecno-Mecanica	Recolección y Transporte RCD
Frentes de trabajo	Vehiculo particular	LFS170	2023	SUZUKI	VITARA	3/08/2023	N/A	N/A
Colegio Carrizal	Retroexcavadora	N/A	3054T	CATERPILLAR	CAT0420DKBLN02074	N/A	N/A	N/A
Colegio Carrizal	Minicargador	0	2022	CATERPILLAR	CAT0236DTF9C01133	N/A	N/A	SI
Frentes de trabajo	Volqueta	EQZ600	2016	CHEVROLET	9GDFVZ349GB012920	28/02/2024	6/01/2024	Si aplica
Frentes de trabajo	Volqueta	TDW577	2013	INTERNATIONAL	3HTWYAHT4DN234231	17/03/2024	23/07/2023	Si aplica
Frentes de trabajo	Volqueta	WCR930	2013	FREIGHTLINER	3ALHCYCS2DDFJ1820	31/08/2023	23/07/2023	Si aplica
Frentes de trabajo	Volqueta	WCT121	2014	FREIGHTLINER	3ALHC5CV8EDFR4289	7/11/2023	13/12/2023	Si aplica
Frentes de trabajo	Volqueta	WCT122	2014	FREIGHTLINER	3ALHC5CV6EDFR4288	7/11/2023	7/07/2023	Si aplica
Frentes de trabajo	Volqueta	WLQ184	2014	FREIGHTLINER	3ALHC5CV3EDFT6977	27/12/2023	17/07/2023	Si aplica

3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS

3.1 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

3.1.1 FUENTES DE MATERIALES

No	Tipo de material	Proveedor	Acto Administrativo Ambiental	Vigencia	Titulo minero
1	ARENA	MARIA ALEJANDRA DE JESUS RUEDA LUGO	N/A	Vigencia Desde: 07/11/2018 Hasta:	Certificado de Registro Minero. Exp. PBQ-16021
2	GRAVILLA	MARIA ALEJANDRA DE JESUS RUEDA LUGO	N/A	Vigencia Desde: 07/11/2018 Hasta:	Certificado de Registro Minero. Exp. PBQ-16022
3					

3.1.2 GESTORES EXTERNOS PRESTADORES DE SERVICIOS (Gestores aseo de baños, manejo de residuos sólidos, Respel, RCD, y otros)

No	Empresa	Actividad	Acto Administrativo Ambiental	Vigencia	Entidad otorgante
1	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S	Recolección y transporte de RCD	Resolución 0860 del 22 de abril de 2019		Barranquilla Verde
2	SANIPUBLIC S.A.S	Recolección de residuos liquidos	Resolución No. 1043 del 02 de agosto de 2019		Barranquilla verde
3					

3.1.3 ACTOS ADMINISTRIVOS A NOMBRE DEL CONTRATISTA (Autorización de tala/poda, concesión de aguas, permiso de vertimientos y otros)

Tipo de permiso	Acto Administrativo Ambiental	Entidad otorgante	Medida compensatoria

Informe No 8 **Periodo** 24 6 2023 al 31 7 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra N.° EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

RADICADO PERMISO TALA DE ARBOL	Se hizo entrega de oficio relacionado con permiso de tala para arbol ubicado en IED comunitaria 7 de abril.	Barranquilla Verde	N/A
TALA DE ARBOL	Permiso No. 23-079. Por medio de la cual se otorga un permiso de tala de árboles a CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL. Para el Colegio Jesus de Nazareth Sede 2.	Barranquilla Verde	Compensar con cinco (5) arboles de especies frutales diferentes de 1.50mts que seran llevados al jardin botanico de barranquilla
RADICADO PARA GENERADOR DE RCD	Se hizo entrega a la entidad ambiental para la respectiva revisión y evaluación del plan de manejo ambiental que relaciona el proyecto en mención.	Barranquilla Verde	N/A
RADICADO PERMISO TALA DE ARBOL	Se hizo entrega de oficio relacionado con permiso de tala para arbol ubicado en el colegio Jesus de nazareth sede 2.	Barranquilla Verde	N/A
VISITA PARA AUTORIZACIÓN DE PERMISO DE TALA	Visita realizada por la entidad ambiental - BARRANQUILLA VERDE para hacer seguimiento y verificación de la tala que se requiere en el arbol que interviene con las actividades constructivas del I.E.D. INOCENCIO CHINCA	Barranquilla Verde	N/A
RADICADO PARA EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Se hizo entrega a la entidad ambiental para la respectiva revisión y evaluación del plan de manejo ambiental que relaciona el proyecto en mención.	Barranquilla Verde	N/A

3.1.4 AUTORIZACIONES PMT

No de permiso	Vía a cerrar	Fecha de vencimiento
N/A	N/A	N/A

3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LIQUIDOS Y PELIGROSOS

TIPO DE RESIDUOS		TOTAL	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
Residuos Ordinadrios (Kg)		322	0	12	18	35	48	67	70	72				
Reciclables	Papel (Kg)	263	0	13	23	38	41	49	52	47				
	Plastico (Kg)	254	0	16	20	25	38	54	56	45				
	Metal (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Residuos Peligrosos RESPEL	Aceites (Kg)	0	0	n/a	n/a	0	0	0	0	0				
	Plastico (Kg)	0	0	n/a	n/a	0	0	0	0	0				
	Otros (Kg)	0	0	n/a	n/a	0	0	0	0	0				

3.3 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

Factor de Expansión de Excavación								Fcator de Expansión de Demolición					
TIPO DE RESIDUOS	**TOTAL**	**dic-22**	**ene-23**	**feb-23**	**mar-23**	**abr-23**	**may-23**	**jun-23**	**jul-23**	**ago-23**	**sep-23**	**oct-23**	**nov-23**
Volumen de Excavacion (m^3)	11769,3	0	620	388,00	6560,4	2811,6	608	361,3	420				
Volumen de Demolicion (m^3)	6320,4	0	231	125	2952,6	1265,4	644	222,5	879,9				
Volumen Dispuesto en sitio autorizado (m^3)	18089,7	0	851	513	9513	4077	1.252	583,8	1299,9				
Volumen Reutilizado (m^3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

3.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS

TIPO DE MATERIAL	TOTAL	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
ACERO (Kg)	513717,085	0	31959,19	355040,45	26776,1	17850,73	25994,775	18853,22	37242,62				
CONCRETO (m3)	1764,11	0	388,45	1260,44	51	34,028	30,15	0	0				
MANTO (ml)	1077,554	0	254,75	509,52	125	0	102,744	43,06	42,48				
ARENA (m3)	3373,272	0	124,34	248,71	56,04	37,36	510,861	1120,277	1275,684				
CEMENTO (Kg)	1632855,881	0	0	0,00	50745,36	33830,24	284354,603	480754,18	783171,5				
GRAVILLA (m3)	2714,038	0	0	0,00	74,97	49,98	550,014	517,584	1521,49				
MATERIAL (m3)	2101,3288	0	0	0,00	783,97	522,65	669,5688	0	125,14				

3.5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Descripción	TOTAL	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
Cantidad de puntos de acopio de materiales	0	0	4	5	8	9	13	11	11				
Humectación (m^3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Cantidad de vehiculos en obra	0	0	4	4	4	8	7	6	6				
Cantidad de Vehiculos con Tecnomecanica y SOAT	0	0	3	3	3	8	7	6	6				
Cantidad de Maquinaria	0	0	1	1	1	1	1	0	0				

Informe No 8 **Periodo** 24 6 2023 al 31 7 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra N.° EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Cantidad de Mantenimiento a Maquinarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

3.6 MANEJO ADECUADO DE VEGETACIÓN, PAISAJE Y FAUNA

Tipo de Especie	TOTAL	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
Árboles sembrados	5	0	0	0	0	0	0	5	0				
Tala de Arboles	1	0	1	0	0	0	0	0	0				
Poda de Arboles	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

3.7 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

Descripción	TOTAL	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
Consumo de Agua (m^3)	23,875	3	6	8	21	35	42	39	37				
Consumo de Energia Electrica (Kw)	27,125	7	10	12	16	28	57	45	42				
Cantidad de baños portatiles en obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Cantidad de Aseos a baños portatiles	15	0	0	0	16	27	25	26	26				
Cantidad de Puntos Ecologicos	5,000	0	2	2	8	8	6	7	7				

3.8 INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL

INDICADORES		TOTAL		AÑO																					
Programa	Fórmula X 100	Acumulado	Promedio	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19	mes 20	mes 21	mes 22
Manejo de residuos de construcción y demolición	Vol RCD dispuesto	18089,7		0	851	513	9513	4077	1.252	583,8	###														
	Vol RCD generado	18089,7		0	851	513	9513	4077	1.252	583,8	###														
	RCD dispuestos			0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
Manejo de estructura de aseo	Kg residuos dispuestos correctamente	839		0	41	61	98	127	170	178	164														
	kg Residuos producidos	839		0	41	61	98	127	170	178	164														
	Generacion residuos no peligrosos	7		0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
Educación ambiental	# de capacitaciones ejecutadas	24		0	2	5	4	2	3	3	5														
	# de capacitaciones programadas	24		0	2	5	4	2	3	3	5														
	Charlas ambientales	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
Manejo de maquinaria, equipos y transporte	Parque automotor con documentación al día	26		0	2	2	2	8	7	5	0														
	Parque automor utilizado en el periodo	26		0	2	2	2	8	7	5	0														
	Control vehículos en obra			0	100%	100%	100%	100%	100%	100%															
	Mantenimientos realizados	0		0	0	0	0	0	0	0	0														
	Mantenimientos programados	0		0	0	0	0	0	0	0	0														
	Mantenimientos de maquinaria			0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%														
Manejo Biótico y silvicultural del proyecto	Número de árboles podados	1		0	1	0	0	0	0	0	0														
	Número de árboles autorizados para poda	2		1	1	0	0	0	0	0	0														
	Gestión poda de árboles	50%		0%	100%																				
Señalización y manejo de tránsito	# de frentes de trabajo señalizados		6,0	0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a														
	Total frentes de trabajo		6,0	6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a														
			0%	0%																					

4. OBSERVACIONES

5. ANEXOS

No	Descripción	Folios
SST-1	Matriz de identificación de peligros y riesgos	x

No	Descripción	Folios
AMB-1	Actas de disposición o aprovechamiento de residuos sólidos	n/a

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.339	**INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL**	Formato	15
		Versión	3
		Fecha	6/05/2022

Informe No 8 **Periodo** 24 6 2023 al 31 7 2023 **Proyecto** **AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA**

Contrato de obra N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

SST-2	Registros capacitación y entrenamiento realizado		x	AMB-2	Actas de disposición y/o aprovechamiento de RCD	n/a
SST-3	Registros de ATS		x	AMB-3	Certificado de aseo de baños y disposición de ARD	n/a
SST-4	Certificados de trabajos en altura		x	AMB-4	Actas de disposición y/o aprovechamiento de poda	n/a
SST-5	Registro entrega de elementos de seguridad		x	AMB-5	Certificado de volumenes de material de cantera utilizado en el periodo	n/a
SST-6	Registro de inspecciones realizadas en el periodo		x	AMB-6	Soat y tecnomecánica de vehículos	x
SST-7	Registro control de aportes en seguridad social		x	AMB-7	Reporte de mantenimiento de maquinaria y equipos	n/a
SST-8	Planillas de aportes a la seguridad social		x	AMB-8	Inventario forestal	n/a
SST-9	Registro fotográfico		x	AMB-9	Registro de asistencia a capacitaciones	x
SST-10	Otros anexos (Especificar cual)			AMB-10	Documentación ambiental proveedores petreos	x

Firma Daniela Gaviria	Firma Daniela Gaviria	Firma	Firma
Nombre DANIELA GAVIRIA GALLEGO	Nombre DANIELA GAVIRIA GALLEGO	Nombre ING. PEDRO ALONSO TORRES	Nombre ING. PEDRO ALONSO TORRES
Responsable del área ambiental	Responsable del área SST	Responsable del área ambiental	Responsable del área SST
Contratista	Contratista	Interventoría	Interventoría

ANEXO SST

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901638239	0	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 106 50 67 OF 2 D	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3222859	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	97914353	9454863271	E	2023/07/12	2023/08/11	BANCO DAVIVIENDA	30	$2,205,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	PENSION Codigo	PENSION Días	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Codigo	SALUD Dias	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Codigo	CCF Días	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Codigo	RIESGOS Días	RIESGOS IBC	RIESGOS Tarifa	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Días	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																							**$6,882,667**	**$1,101,400**			**$6,882,667**	**$275,500**			**$6,882,667**	**$275,500**			**$6,882,667**		**$479,500**		**$0**	**$0**		**$2,131,900**
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (8 Afiliados)																							**$6,882,667**	**$1,101,400**			**$6,882,667**	**$275,500**			**$6,882,667**	**$275,500**			**$6,882,667**		**$479,500**		**$0**	**$0**		**$2,131,900**
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (8 Afiliados)																							**$6,882,667**	**$1,101,400**			**$6,882,667**	**$275,500**			**$6,882,667**	**$275,500**			**$6,882,667**		**$479,500**		**$0**	**$0**		**$2,131,900**
1	CC	1045719010	DIAZ SAUCEDO ALBERTO MARIO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
2	CC	1047360516	FERNANDEZ JIMENEZ LUZ MABEL																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	1044212462	LAGARES ARROYO ANGELICA MARIA	X																	23030 1	22	$850,667	$136,200	EPS010	22	$850,667	$34,100	CCF07	22	$850,667	$34,100	14-4	22	$850,667	6.960%	$59,300	22	$0	$0	Si	$263,700
4	CC	57427161	OSPINO MEDINA PATRICIA ESTER	X																	23030 1	3	$116,000	$18,600	EPS002	3	$116,000	$4,700	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	Si	$36,100
5	CC	32870475	PIEDRAHITA DE LA ROSA SAUDY PATRICIA	X																	23030 1	3	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	Si	$36,100
6	CC	32610983	REDONDO CABRERA ELAINES LILIAN																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
7	CC	1045756076	SAAVEDRA CARRASCAL ANDERSON JOSE																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
8	CC	1046268160	SANCHEZ PEÑA JESUS DAVID																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total			**Afiliados(8)**																				$6,882,667	$1,101,400			$6,882,667	$275,500			$6,882,667	$275,500			$6,882,667		$479,500		$0	$0		$2,131,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901638239	0	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 106 50 67 OF 2 D	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3222859	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	97914353	9454863271	E	2023/07/12	2023/08/11	BANCO DAVIVIENDA	30	$2,205,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$1,101,400	$37,900	$0	$1,139,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$6,400	$0	$192,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$6,400	$0	$192,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$544,600	$18,700	$0	$563,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$6,400	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$479,500	$16,400	$0	$495,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$479,500	$16,400	$0	$495,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$275,500	$9,500	$0	$285,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	8	$275,500	$9,500	$0	$285,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$275,500	$9,600	$0	$285,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$80,500	$2,800	$0	$83,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$51,100	$1,800	$0	$52,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$51,100	$1,800	$0	$52,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$92,800	$3,200	$0	$96,000
TOTAL				**8**	**$2,131,900**	**$73,400**	**$0**	**$2,205,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900093038	2	BC INGENIEROS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BC INGENIERO	CALLE 40 NRO.44-91	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3327042	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	31396150	9453345191	E	2023/07/12	2023/07/06	BANCOLOMBIA	0	$4,655,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BC INGENIERO (8 Afiliados)						$10,840,000	$1,734,400			$10,840,000	$1,355,000			$10,840,000	$433,600			$10,840,000	$590,200		$10,840,000	$542,000
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)						$8,280,000	$1,324,800			$8,280,000	$1,035,000			$8,280,000	$331,200			$8,280,000	$576,700		$8,280,000	$414,000
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (6 Afiliados)						$8,280,000	$1,324,800			$8,280,000	$1,035,000			$8,280,000	$331,200			$8,280,000	$576,700		$8,280,000	$414,000
1	CC	1003000619	ARGUMEDO JORGE	230301	30	$1,700,000	$272,000	ESSC07	30	$1,700,000	$212,500	CCF07	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$118,400	30	$1,700,000	$85,000
2	CC	72315178	BARROS ANTONIO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
3	CC	72294828	CAMACHO JONATHAN	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
4	CC	55223022	ELIAS SAMIRA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
5	CC	1010113615	MALDONADO LEYSI	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$212,500	CCF07	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$118,400	30	$1,700,000	$85,000
6	CC	1147693635	SABOGAL ANGIE	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$175,000	CCF07	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$97,500	30	$1,400,000	$70,000
Centro de Trabajo: RIESGO1 (2 Afiliados)						$2,560,000	$409,600			$2,560,000	$320,000			$2,560,000	$102,400			$2,560,000	$13,500		$2,560,000	$128,000
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)						$2,560,000	$409,600			$2,560,000	$320,000			$2,560,000	$102,400			$2,560,000	$13,500		$2,560,000	$128,000
7	CC	72313869	CASTRO STANLEY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000
8	CC	32868873	ROMERO MARIA	25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS002	30	$1,400,000	$175,000	CCF07	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$7,400	30	$1,400,000	$70,000
Total			**Afiliados(8)**			$10,840,000	$1,734,400			$10,840,000	$1,355,000			$10,840,000	$433,600			$10,840,000	$590,200		$10,840,000	$542,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900093038	2	BC INGENIEROS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BC INGENIERO	CALLE 40 NRO.44-91	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3327042	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	31396150	9453345191	E	2023/07/12	2023/07/06	BANCOLOMBIA	0	$4,655,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,734,400	$0	$0	$1,734,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$595,200	$0	$0	$595,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$953,600	$0	$0	$953,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$590,200	$0	$0	$590,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$590,200	$0	$0	$590,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$433,600	$0	$0	$433,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	8	$433,600	$0	$0	$433,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$1,355,000	$0	$0	$1,355,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$290,000	$0	$0	$290,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$212,500	$0	$0	$212,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,000	$0	$0	$175,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$175,000	$0	$0	$175,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$502,500	$0	$0	$502,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$325,200	$0	$0	$325,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	8	$325,200	$0	$0	$325,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$216,800	$0	$0	$216,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	8	$216,800	$0	$0	$216,800
TOTAL				**8**	**$4,655,200**	**$0**	**$0**	**$4,655,200**

2023/07/06 03:00 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900093038	2	BC INGENIEROS S.AS.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PERSONAL OPERATIVO	CALLE 40 NRO.44-91	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3327042	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	31420524	9453345844	E	2023/07/12	2023/07/06	BANCOLOMBIA	0	$10,401,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1045704217	ARIZA JOSE	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$4,900	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000
2	CC	1045729127	BOLIVAR LUIS	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$4,900	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000
3	CC	1129521380	CABARCAS DARIO	230201	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$4,900	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000
4	CC	18972654	CARRASCAL VLADIMIR	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
5	CC	1065840369	DONCEL CARLOS	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$4,900	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000
6	CC	72134411	GAMARRA MIGUEL	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
7	CC	1143138713	GAMARRA MISAEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
8	CC	72315046	GARCIA ALFONSO	230201	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$145,000	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
9	CC	1002157722	GONZALEZ KEVIN	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
10	CC	1143149456	GUERRERO QUEIDER	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
11	CC	72195183	GUERRERO YONY	230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$145,000	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
12	CC	18920815	GUTIERREZ PEDRO	230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$4,900	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000
13	CC	1080010052	HEREIRA ROBERTO	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$4,900	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000
14	CC	1104010543	HERNANDEZ FREDY	230201	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$4,900	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000
15	CC	1143255779	HERNANDEZ JESUS	230301	1	$38,667	$6,200	CCFC55	1	$38,667	$4,900	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000
16	CC	72329923	HERNANDEZ LUIS	230301	2	$77,334	$12,400	EPS017	2	$77,334	$9,700	CCF07	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$77,334	$4,000
17	CC	7375210	HERNANDEZ LUIS		0	$0	$0	CCFC55	1	$38,667	$4,900	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000
18	CC	18974657	HERNANDEZ YIMYS	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$4,900	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000
19	CC	72434107	JEREZ ALFREDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$145,000	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
20	CC	1014216322	LLANOS JONATHAN	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$4,900	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000
21	CC	1129539726	LOGREIRA LENER	230201	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$4,900	CCF07	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$33,334	$1,800
22	CC	1002028197	LOZANO JAIME	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$4,900	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000
23	CC	72095439	LOZANO JAIME	25-14	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$4,900	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000
24	CC	1042428763	LOZANO JAINER	230201	1	$38,667	$6,200	CCFC55	1	$38,667	$4,900	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000
25	CC	72313858	MALDONADO ADEL	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
26	CC	1047335202	MALDONADO JOSIMAR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
27	CC	1047233160	MARTINEZ JORGE	230301	3	$116,000	$18,600	ESSC07	3	$116,000	$14,500	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	$8,100	3	$116,000	$5,900
28	CC	8802712	MARTINEZ NICOLAS	230201	3	$116,000	$18,600	ESSC07	3	$116,000	$14,500	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	$8,100	3	$116,000	$5,900
29	CC	1045697092	MENDOZA JAIR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
30	CC	1143264937	MORALES RAFAEL	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
31	CC	7937189	MORENO LUIS	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$4,900	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000
32	CC	1007987020	MUÑOZ JOSE	230301	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$4,900	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000
33	CC	1046813807	MUÑOZ LUIS	230301	28	$1,082,667	$173,300	EPS037	28	$1,082,667	$135,400	CCF07	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	$75,400	28	$1,082,667	$54,200
34	CC	1143453757	OYOLA ALDAIR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
35	CC	1129503428	PATERNOSTRO FRANCHESCOLI	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000

36	CC	1042420583	PEÑA RICHAR	231001	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
37	CC	72281323	PINEDA RAFAEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
38	CC	77158689	PORRAS ELICEO	230301	1	$38,667	$6,200	ESSC62	1	$38,667	$4,900	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000
39	CC	1104012013	QUIROZ OVER	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$4,900	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000
40	CC	1007277616	REBOLLEDO QUISINIO	231001	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$4,900	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000
41	CC	1083003514	RODRIGUEZ LIBARDO	231001	1	$38,667	$6,200	ESSC24	1	$38,667	$4,900	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000
42	CC	1090486725	ROLON JOHN	230201	1	$38,667	$6,200	EPS008	1	$38,667	$4,900	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000
43	CC	1002463515	ROSELLON EIDER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
44	CC	1050277210	TORRES DANIEL	230301	2	$77,334	$12,400	EPS048	2	$77,334	$9,700	CCF07	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$77,334	$4,000
45	CC	1129511797	VARGAS DONNY	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
46	CC	1143251422	VEGA DAIVER	231001	2	$77,334	$12,400	ESSC24	2	$77,334	$9,700	CCF07	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$77,334	$4,000
47	CC	8792781	ZARATE ANGEL	25-14	3	$116,000	$18,600	ESSC07	3	$116,000	$14,500	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	$8,100	3	$116,000	$5,900
Total		**Afiliados(47)**				**$23,354,676**	**$3,737,300**			**$23,393,343**	**$2,925,800**			**$23,388,010**	**$937,000**			**$23,393,343**	**$1,629,700**		**$23,388,010**	**$1,171,700**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				46	$3,737,300	$0	$0	$3,737,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$581,600	$0	$0	$581,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$402,200	$0	$0	$402,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$1,961,500	$0	$0	$1,961,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$792,000	$0	$0	$792,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$1,629,700	$0	$0	$1,629,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	47	$1,629,700	$0	$0	$1,629,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$937,000	$0	$0	$937,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	47	$937,000	$0	$0	$937,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				47	$2,925,800	$0	$0	$2,925,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$4,900	$0	$0	$4,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	6	$449,700	$0	$0	$449,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$4,900	$0	$0	$4,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$14,600	$0	$0	$14,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$9,700	$0	$0	$9,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$294,900	$0	$0	$294,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$159,600	$0	$0	$159,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$193,400	$0	$0	$193,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$290,200	$0	$0	$290,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$9,800	$0	$0	$9,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	$1,339,300	$0	$0	$1,339,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$154,800	$0	$0	$154,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$702,900	$0	$0	$702,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	47	$702,900	$0	$0	$702,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$468,800	$0	$0	$468,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	47	$468,800	$0	$0	$468,800
TOTAL				47	$10,401,500	$0	$0	$10,401,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901687986	3	CABA CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CABA CONSTRUCCIONES	CALLE 40 # 44-91	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3045456420	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	31538677	9453346582	E	2023/07/24	2023/07/06	BANCOLOMBIA	0	$809,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	73290583	ARIZA OMER	230201	5	$193,334	$31,000	CCFC55	5	$193,334	$7,800	CCF07	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
2	CC	72315178	BARROS ANTONIO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	1143255779	HERNANDEZ JESUS	230301	5	$193,334	$31,000	CCFC55	5	$193,334	$7,800	CCF07	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
4	CC	72329923	HERNANDEZ LUIS	230301	5	$193,334	$31,000	EPS017	5	$193,334	$7,800	CCF07	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
5	CC	1007987020	MUÑOZ JOSE	230301	5	$193,334	$31,000	EPS010	5	$193,334	$7,800	CCF07	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
6	CC	1002303777	PEREZ JEIDEN	230301	5	$193,334	$31,000	ESSC07	5	$193,334	$7,800	CCF07	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
7	CC	72148231	SIERRA JAIME	231001	5	$193,334	$31,000	CCFC55	5	$193,334	$7,800	CCF07	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
8	CC	1050277210	TORRES DANIEL	230301	5	$193,334	$31,000	EPS048	5	$193,334	$7,800	CCF07	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
9	CC	8686539	VILLAREAL ALFREDO		0	$0	$0	CCFC55	5	$193,334	$7,800	CCF07	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
Total	**Afiliados(9)**					**$2,513,338**	**$402,600**			**$2,706,672**	**$108,800**			**$2,706,672**	**$108,800**			**$2,706,672**	**$188,800**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$402,600	$0	$0	$402,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$31,000	$0	$0	$31,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$155,000	$0	$0	$155,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$31,000	$0	$0	$31,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$188,800	$0	$0	$188,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$188,800	$0	$0	$188,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$108,800	$0	$0	$108,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	9	$108,800	$0	$0	$108,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$108,800	$0	$0	$108,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	$31,200	$0	$0	$31,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$7,800	$0	$0	$7,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$54,200	$0	$0	$54,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$7,800	$0	$0	$7,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$7,800	$0	$0	$7,800
TOTAL				9	$809,000	$0	$0	$809,000

2023/07/06 04:46 PM

AXA COLPATRIA

INGRESO INDEPENDIENTE

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 900483739
Número Afiliación: 399464
Razón social: IDC 21 S A S

DATOS DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE

Tipo de documento: C.C.
Número de documento: 1044603169
Nombre: ALEXANDER DAVID LOPEZ PADILLA
Fecha Inicio contrato: 21/07/2023
Fecha Fin contrato: 30/12/2023
Fecha Inicio cobertura: 21/07/2023
Número contrato: 00200
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal 1
Centro de trabajo C TRAB 5
Fecha hora transacción: 20/7/2023 11:39:51 PM

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el personal relacionado a continuación pertenece a la empresa IDC 21 S A S como trabajador independiente con número de afiliación 399464 y con número de NIT 900,483,739, está afiliado a LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES DE AXA COLPATRIA para el cubrimiento de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad laboral, según se describe a continuación:

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura	Fecha deTerminacion del Contrato
CARLOS ALFREDO AGUERO LOZADA	PT	1,607,622	11/07/2023	30/12/2023

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el Wednesday August 2 2023 a las 7:45:44 PM

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

AXA COLPATRIA

INGRESO INDEPENDIENTE

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 900483739
Número Afiliación: 399464
Razón social: IDC 21 S A S

DATOS DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE

Tipo de documento: C.C.
Número de documento: 8601514
Nombre: CARLOS JOSE BARRAZA RUIZ
Fecha Inicio contrato: 21/07/2023
Fecha Fin contrato: 30/12/2023
Fecha Inicio cobertura: 21/07/2023
Número contrato: 00201
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal 1
Centro de trabajo C TRAB 5
Fecha hora transacción: 20/7/2023 11:44:28 PM

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el personal relacionado a continuación pertenece a la empresa IDC 21 S A S como trabajador independiente con número de afiliación 399464 y con número de NIT 900,483,739, está afiliado a LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES DE AXA COLPATRIA para el cubrimiento de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad laboral, según se describe a continuación:

Empresa en misión IDC 21 S A S sucursal IDC 21 SAS

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura	Fecha deTerminacion del Contrato	Clase de Riesgo	Tasa de Riesgo Centro de trabajo	Centro de trabajo
EDGARDO JUNIOR BARRIOS DE LA HOZ	C.C.	1,007,072,250	06/07/2023	30/12/2023	RIESGO V	6.960	IDC 21 SAS

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el Wednesday August 2 2023 a las 8:58:12 PM

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

AXA COLPATRIA

INGRESO INDEPENDIENTE

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 900483739
Número Afiliación: 399464
Razón social: IDC 21 S A S

DATOS DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE

Tipo de documento: C.C.
Número de documento: 1143146241
Nombre: ALDAIR ANTONIO PADILLA TORRES
Fecha Inicio contrato: 21/07/2023
Fecha Fin contrato: 30/12/2023
Fecha Inicio cobertura: 21/07/2023
Número contrato: 00203
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal 1
Centro de trabajo C TRAB 5
Fecha hora transacción: 20/7/2023 11:52:36 PM

AXA COLPATRIA

INGRESO INDEPENDIENTE

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 900483739
Número Afiliación: 399464
Razón social: IDC 21 S A S

DATOS DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE

Tipo de documento: C.C.
Número de documento: 1124047377
Nombre: EDGAR MANUEL GUERRERA
Fecha Inicio contrato: 21/07/2023
Fecha Fin contrato: 30/12/2023
Fecha Inicio cobertura: 21/07/2023
Número contrato: 00202
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal 1
Centro de trabajo C TRAB 5
Fecha hora transacción: 20/7/2023 11:48:30 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900483739	0	IDC 21 SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IDC21 PROVISIONAL	CL 72 55 71	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3316060	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	42082191	9453517445	Y	2023/07/12	2023/07/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$11,768,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1140900096	AVILA SILVIA																		230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,200,000	$83,600	0	$0	$0	No	$425,600
2	CC	8601514	BARRAZA CARLOS		X																230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
3	CC	72176174	BARRIOS EDGARDO																		231001	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
4	CC	9177129	DIAZ JOSE																		231001	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
5	CC	72297178	ESCORCIA FERNANDO		X																230301	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
6	CC	72342011	GONZALEZ ROGER		X																230301	1	$38,667	$6,200	CCFC55	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
7	CC	72166543	GRAZZIANI HELVER	X																	231001	25	$966,667	$154,700	EPS002	25	$966,667	$120,900		0	$0	$0	14-4	25	$966,667	$67,300	0	$0	$0	No	$342,900
8	CC	1143234423	GUERRERO EVER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
9	CC	72278953	GUTIERREZ WILLIAN	X																	230301	25	$966,667	$154,700	ESSC07	25	$966,667	$120,900		0	$0	$0	14-4	25	$966,667	$67,300	0	$0	$0	No	$342,900
10	CC	17955050	JIMENEZ DUGLAS	X																	230301	25	$966,667	$154,700	ESSC07	25	$966,667	$120,900		0	$0	$0	14-4	25	$966,667	$67,300	0	$0	$0	No	$342,900
11	CC	1047223999	JIMENEZ HABIB		X																230301	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
12	CC	8717703	KLEVER DAVID	X																	25-14	24	$928,000	$148,500	CCFC55	24	$928,000	$116,000		0	$0	$0	14-4	24	$928,000	$64,600	0	$0	$0	No	$329,100
13	PT	5886093	LIÑAN CARLOS	X	X																230301	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
14	CC	1140909379	LIÑAN JEAN		X																230301	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
15	CC	1047050406	LIÑAN JOSE																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
16	CC	1045709337	LOPEZ KEVIN		X																230301	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
17	CC	1045727070	MACHADO KEIN	X	X																230301	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
18	CC	1043148782	MAESTRE BLADIMIRO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
19	CC	72208670	MANOTAS LEONARDO	X																	230201	26	$1,005,334	$160,900	ESSC07	26	$1,005,334	$125,700		0	$0	$0	14-4	26	$1,005,334	$70,000	0	$0	$0	No	$356,600
20	CC	1045717225	MEDINA HEIDIS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
21	CC	1001917302	MERCADO LEONARDO		X																230301	23	$889,334	$142,300	EPS017	23	$889,334	$111,200		0	$0	$0	14-4	23	$889,334	$61,900	0	$0	$0	No	$315,400
22	PT	5475456	MOSQUERA RICARDO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
23	CC	1143144960	OCHOA KEVIN	X																	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$9,700		0	$0	$0	14-4	2	$77,334	$5,400	0	$0	$0	No	$27,500
24	CC	72208592	OLIVERA BORIS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
25	PT	6591900	OLLALBE KRISTIAN		X																230301	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
26	CC	72198723	ORTIZ JOSE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
27	CC	8738807	OSPINO ISMAEL	X																	230301	24	$928,000	$148,500	ESSC07	24	$928,000	$116,000		0	$0	$0	14-4	24	$928,000	$64,600	0	$0	$0	No	$329,100
28	CC	72222956	PADILLA VICTOR																		231001	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
29	CC	72198258	PAEZ MARIO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
30	CC	8747962	PALMA IGNACIO	X																	230201	24	$928,000	$148,500	ESSC07	24	$928,000	$116,000		0	$0	$0	14-4	24	$928,000	$64,600	0	$0	$0	No	$329,100
31	CC	1140901304	PARADA MARLON																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
32	CC	72336184	PEREZ NELSON	X																	231001	25	$966,667	$154,700	ESSC24	25	$966,667	$120,900		0	$0	$0	14-4	25	$966,667	$67,300	0	$0	$0	No	$342,900
33	CC	72199790	POLO JORGE		X																230301	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
34	PT	5208220	PRIETO EDUVIANGEL		X																230301	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
35	PT	5133934	QUINTERO DONNY																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900483739	0	IDC 21 SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IDC21 PROVISIONAL	CL 72 55 71	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3316060	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	42082191	9453517445	Y	2023/07/12	2023/07/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$11,768,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				45	$5,308,900	$0	$0	$5,308,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$866,200	$0	$0	$866,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$519,700	$0	$0	$519,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	$2,493,600	$0	$0	$2,493,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,429,400	$0	$0	$1,429,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$2,310,800	$0	$0	$2,310,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	45	$2,310,800	$0	$0	$2,310,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				45	$4,148,500	$0	$0	$4,148,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	6	$560,800	$0	$0	$560,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$120,900	$0	$0	$120,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$111,200	$0	$0	$111,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	22	$1,943,700	$0	$0	$1,943,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$91,900	$0	$0	$91,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$48,500	$0	$0	$48,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$686,500	$0	$0	$686,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$440,000	$0	$0	$440,000
TOTAL				**45**	**$11,768,200**	**$0**	**$0**	**$11,768,200**

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-10, 10:47:31 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 64634118

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023

PAGADO 10/08/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SCALA INGENIERIA VM SAS		
Documento	NI901282526	**Dirección**	CR 75 NORTE #78 - 54 APTO 902 T-5
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3072066
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal	TEHERAN TORDECILLA TEDIN	**Identificación**	CC 98687518
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002026194	JESUS MANUEL MARTINEZ PUELLO	01	00		X															0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 966.667	$ 154.700	(EPS010) EPS SURA	$ 966.667	$ 38.700	6,960	$ 966.667	$ 67.300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 966.667	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 299.400
CC 1002132951	ANDRES FELIPE MARTINEZ VIZCAINO	01	00		X															0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 966.667	$ 154.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 966.667	$ 38.700	6,960	$ 966.667	$ 67.300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 966.667	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 299.400
CC 1044603257	CARLOS ANDRES ROJANO MARTINEZ	01	00		X															0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 966.667	$ 154.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 966.667	$ 38.700	6,960	$ 966.667	$ 67.300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 966.667	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 299.400
CC 1072706088	JHON JADER MARRIAGA CANOLES	01	00		X															0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 966.667	$ 154.700	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 966.667	$ 38.700	6,960	$ 966.667	$ 67.300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 966.667	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 299.400
CC 1081763299	CARLOS DANIEL VARELA DE AVILA	01	00		X															0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 966.667	$ 154.700	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 966.667	$ 38.700	6,960	$ 966.667	$ 67.300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 966.667	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 299.400
CC 10889492	HENRY JOSE COTERA OSPINO	01	00		X															0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 966.667	$ 154.700	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 966.667	$ 38.700	6,960	$ 966.667	$ 67.300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 966.667	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 299.400
CC 1143239337	JORGE MARIO ROCHA PALACIO	01	00		X															0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 966.667	$ 154.700	(EPS010) EPS SURA	$ 966.667	$ 38.700	6,960	$ 966.667	$ 67.300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 966.667	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 299.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.766.669	$ 6.766.669	$ 6.766.669	$ 6.766.669	$ 1.082.900	$ 270.900	$ 471.100	$ 270.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.095.800	$ 163.600	$ 2.259.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901638239
Número Afiliación:	9015045
Razón social:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	72234956
Nombre:	BLADIMIR ANTONIO GUERRA SUESCUN
Fecha Ingreso:	26/07/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	CTB 001
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	25/07/2023 12:49:45 p.m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901638239
Número Afiliación:	9015045
Razón social:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	72224253
Nombre:	HERNANDO ENRIQUE MUÑOZ BARRIOS
Fecha Ingreso:	26/07/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	CTB 001
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	25/07/2023 12:40:43 p.m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901638239
Número Afiliación:	9015045
Razón social:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1051889481
Nombre:	JEFERSON DAVID ALVARADO MORELO
Fecha Ingreso:	11/07/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	CTB 001
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	10/7/2023 9:48:01 AM

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901638239
Número Afiliación:	9015045
Razón social:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	9274004
Nombre:	JULIO ENRIQUE PUPO LOBO
Fecha Ingreso:	26/07/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	CTB 001
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	25/07/2023 12:58:23 p.m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901638239
Número Afiliación:	9015045
Razón social:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1143463209
Nombre:	LEANDRO RAMON BLANCO SUESCUN
Fecha Ingreso:	26/07/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	CTB 001
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	25/07/2023 12:53:08 p.m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901638239
Número Afiliación:	9015045
Razón social:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	72277121
Nombre:	LUIS MIGUEL YEPES MIRANDA
Fecha Ingreso:	11/07/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	CTB 001
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	10/7/2023 9:55:33 AM

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901638239
Número Afiliación:	9015045
Razón social:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	72131044
Nombre:	RAMON ANTONIO BLANCO CHARRIS
Fecha Ingreso:	11/07/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	CTB 001
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	10/7/2023 9:41:07 AM

REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO

CONTRATO:	1190644	
RAZON SOCIAL	MLG INGENIERIA S.A.S.	
IDENTIFICACION:	NI 900411837	

INGRESO DE TRABAJADOR

Radicado	**Inicio de vigencia**	**Identificación**
93475862	2023-7-18	CC 22521379
Apellidos	**Nombres**	**Fecha de nacimiento**
DURANGO TIRADO	PAULA TATIANA	1980-9-15
Dirección residencia	**Localidad/Comuna**	**Zona**
117 42 63 APTO 303	alameda	Urbana
Ciudad/Departamento	**Correo electrónico**	**Teléfono**
BARRANQUILLA - Atlántico	PDURANGOTIRADO@GMAIL.COM	3048897
Celular	**Sexo**	
3003178080	Femenino	
Cargo	**Salario**	**EPS**
ARQUITETA	$1,160,000.00	E.P.S. Sanitas S.A.
AFP	**Centro de Trabajo**	
Proteccion	OPERATIVO	
Tasa de riesgo	**Clase de riesgo**	**Grado**
6.96	5	80
Tipo afiliado cotizante	**Subtipo afiliado cotizante**	**Tipo de modalidad**
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad	**Tipo jornada**	
2023-7-18	NO DEFINIDA	

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900411837	6	MLG INGENIERIA SAS	B	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	4290	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CL 51 NO 35 114	3048897	MLGINGENIERIASAS@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-07	26919921	E	2023-07-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.459.800	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
29 de 29	26919921	2023-07-12	Pagada

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | |

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900411837	6	MLG INGENIERIA SAS	B	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CL 51 NO 35 114		3048897			MLGINGENIERIASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-07	26919921	E	2023-07-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.459.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
29 de 29	26919921		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
24.785.338	25.945.338	25.945.338	25.852.538	193.334

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				28	3.966.000	0	0	0	3.966.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	606.300	0	0	0	606.300
PROTECCION	230201	800229739	0	11	1.348.800	0	0	0	1.348.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	371.200	0	0	0	371.200
PORVENIR	230301	800224808	8	11	1.639.700	0	0	0	1.639.700
EPS(Administradoras: 11)				29	1.054.700	0	0	0	1.054.700
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	1	46.400	0	0	0	46.400
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	46.400	0	0	0	46.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	7	188.800	0	0	0	188.800
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	1	46.400	0	0	0	46.400
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	3	103.700	0	0	0	103.700
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	24.200	0	0	0	24.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	48.000	0	0	0	48.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	5	179.600	0	0	0	179.600
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	1	46.400	0	0	0	46.400
EPS SURA	EPS010	800088702	2	6	278.400	0	0	0	278.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	46.400	0	0	0	46.400
ARP(Administradoras: 1)				29	1.394.700	0	0	0	1.394.700
COLMENA	14-25	800226175	3	29	1.394.700	0	0	0	1.394.700
CCF(Administradoras: 2)				29	1.034.600	0	0	0	1.034.600
COMFAORIENTE	CCF36	890500675	6	6	161.900	0	0	0	161.900
COMBARRANQUILLA	CCF06	890102002	2	23	872.700	0	0	0	872.700
SENA(Administradoras: 1)				1	3.900	0	0	0	3.900
SENA	PASENA	899999034	1	1	3.900	0	0	0	3.900
ICBF(Administradoras: 1)				1	5.900	0	0	0	5.900
Gran Total					7.453.900	0	0	0	7.453.900

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	5.900	0	0	0	5.900
Gran Total					7.459.800	0	0	0	7.459.800

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

Medellín, 08 de Julio de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERIA Y ARQUITECTURA METALICA SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL ATLANTICO, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C8777932	JIMENEZ SIERRA WILLIAM JOSE	07/07/2023		20231711	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10429946212318930872

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/07/2023 08:34:32 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.95.31.119, 192.230.104.11, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 19 de Julio de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSTRUTAB JS SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL ATLANTICO, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C72262610	QUINTANA GAVIRIA DAIRO MANUEL	15/07/2023		22621361	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C1007172896	ACUÑA ARRIETA JAVIER EDUARDO	15/07/2023		e4416694	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
X1424423	ORTIZ PEROZ HUMBERTO ANTONIO	15/07/2023		220a1401	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C9196242	ACUÑA LAMAR ELIO MANUEL	15/07/2023		13524221	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C9194964	ACUÑA LAMAR JORGE LUIS	15/07/2023		12159Y14	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C9197594	ACUÑA LAMAR JAMEL NAYITH	15/07/2023		21044189	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C721894402320052609

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/07/2023 14:36:49 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.236.206.101, 192.230.104.12, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901638239
Número Afiliación:	9015045
Razón social:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1002013113
Nombre:	MIGUEL ALFONSO BENITEZ CERPA
Fecha Ingreso:	15/07/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	CTB 001
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	14/07/2023 06:41:22 a.m.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-09, 09:11:00 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 64203348

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023

PAGADO 09/07/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SCALA INGENIERIA VM SAS		
Documento	NI901282526	**Dirección**	CR 74 NORTE #82 - 82 APTO 802 T-2
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3072066
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal	TEHERAN TORDECILLA TEDIN	**Identificación**	CC 98687518
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 12390186	JADER RAFAEL BARRIOS MERINO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 8740311	LUIS MANUEL BRAVO RAMOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.500	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.320.000	$ 2.320.000	$ 2.320.000	$ 2.320.000	$ 371.200	$ 92.800	$ 161.600	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 718.400	$ 0	$ 718.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901638239
Número Afiliación:	9015045
Razón social:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1007976546
Nombre:	VICTOR ALFONSO TRSPALACIO SALCEDO
Fecha Ingreso:	15/07/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	CTB 001
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	14/07/2023 06:55:13 a.m.

D.E.M.A. ALTURAS SAS.

NIT. 901.335.194-7
LICENCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
N° 9609 DE 11/12/2019
CON VALIDEZ EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
AUTORIZACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO
08SE2020220000000023604

TSA - 47363

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURA

NIVEL

REENTRENAMIENTO

CON UNA DURACIÓN DE 8 HORAS

CURSÓ Y APROBÓ SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA

EL SEÑOR (A)

LUIS MANUEL BRAVO RAMOS

IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANIA

8740311

EMPRESA:SCALA INGENIERIA VM S.A.S.
NIT:901282526 - 1
REPRESENTANTE LEGAL:TEHERAN TORDECILLA TEDIN
ARL:SURA

FECHA DE INICIO: 26/01/2023 FECHA DE FINALIZACIÓN: 26/01/2023
SE REALIZA Y SE EXPIDE EL DÍA: 26/01/2023 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D,C. COLOMBIA

JOSE DIBER ZARATE SILVA
REPRESENTANTE LEGAL DEMA ALTURAS S.A.S.

DIDIER ALEXANDER RUIZ MOSCOSO
RESOLUCION S.O 6354 10/07/2020

La verificación de este certificado puede hacerse en nuestro sitio web www.demalturas.com o solicitar a nuestro correos demalturasas@gmail.com.
verificaciondema@gmail.com - Calle 26 Sur # 27 - 31 - 313 248 2799 - Bogotá, D.C. Colombia

Avalado bajo la resolución 4272 del 2021 del ministerio de trabajo

D.E.M.A. ALTURAS SAS.

NIT. 901.335.194-7
LICENCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
N° 9609 DE 11/12/2019
CON VALIDEZ EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
AUTORIZACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO
08SE2020220000000023604

TSA - 47365

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURA

NIVEL

TRABAJADOR AUTORIZADO

CON UNA DURACIÓN DE 32 HORAS

CURSÓ Y APROBÓ SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA

EL SEÑOR (A)

JADER RAFAEL BARRIOS MERINO

IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANIA

12390186

EMPRESA:SCALA INGENIERIA VM S.A.S.
NIT:901282526 - 1
REPRESENTANTE LEGAL:TEHERAN TORDECILLA TEDIN
ARL:SURA

FECHA DE INICIO: 24/01/2023
SE REALIZA Y SE EXPIDE EL DÍA: 27/01/2023

FECHA DE FINALIZACIÓN: 27/01/2023
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D,C. COLOMBIA

JOSE DIBER ZARATE SILVA
REPRESENTANTE LEGAL DEMA ALTURAS S.A.S.

WILTONG SMITH ZARATE DEBIA
RESOLUCION S.O 9927 DE 18/12/2019

La verificación de este certificado puede hacerse en nuestro sitio web www.demalturas.com o solicitar a nuestro correos demalturasas@gmail.com.
verificaciondema@gmail.com - Calle 26 Sur # 27 - 31 - 313 248 2799 - Bogotá, D.C. Colombia

Avalado bajo la resolución 4272 del 2021 del ministerio de trabajo

INDUSTRIALES SEGUROS
INTEGRALES GROUP S.A.S

Licencia en Salud Ocupacional # 1324 de 2018
Autorización Ministerio de Trabajo No. 08SE2019220000000010761
Código Ente Certificador Bureau Veritas CO19.00451
Acreditado ONAC 09-CPR-008



Hace constar que

JAMEL NAYITH ACUÑA LAMAR

C.C. 9197594

Cursó y aprobó la capacitación y entrenamiento en

REENTRENAMIENTO TRABAJADOR AUTORIZADO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Con una duración de 8 horas según Resolución 4272 de 2021

Realizado en la ciudad de Cartagena a los 7 dias de marzo 2023

En testimonio de lo anterior se firma en la ciudad de Cartagena a los 7 dias del mes de marzo de 2023

Yenis E. Herrera Catalán
Representante legal

Empresa: LE INSTALAMOS FG SAS
Nit 900986846
ARL AXA COLPATRIA

Yamil Andrés Herrera Pérez
Entrenador TA
Licencia S.O. No 621

201921774 7/03/2023
No. De registro y fecha

Para su verificación de esta certificación al correo isigroupsas@gmail.com, cel: 3152528291 – 6436235 – 6710354

INDUSTRIALES SEGUROS
INTEGRALES GROUP S.A.S

Licencia en Salud Ocupacional # 1324 de 2018
Autorización Ministerio de Trabajo No. 08SE2019220000000010761
Código Ente Certificador Bureau Veritas CO19.00451
Acreditado ONAC 09-CPR-008



Hace constar que

JAVIER EDUARDO ACUÑA ARRIETA

CC. 1007172896

Cursó y aprobó la capacitación y entrenamiento en

TRABAJADOR AUTORIZADO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Con una duración de 32 horas según Resolución 4272 de 2021

Realizado en la ciudad de Cartagena los dias 10, 11, 12 y 13 de marzo de 2023

En testimonio de lo anterior se firma en la ciudad de Cartagena a los 13 dias del mes de marzo de 2023

Yenis E. Herrera Catalán
Representante legal

Empresa: CONSTRUTRAB SAS
Nit 901084795-5
ARL SURA

Elías Arnold Llamas Hernández
Entrenador TA
Licencia S.O. No 0124

201921877 13/03/2023
No. De registro y fecha

Para su verificación de esta certificación al correo isigroupsas@gmail.com, cel: 3152528291 – 6436235 – 6710354

INDUSTRIALES SEGUROS
INTEGRALES GROUP S.A.S

Licencia en Salud Ocupacional # 1324 de 2018
Autorización Ministerio de Trabajo No. 08SE2019220000000010761
Código Ente Certificador Bureau Veritas CO19.00451
Acreditado ONAC 09-CPR-008



Hace constar que

WILLIAM JOSE JIMENEZ SIERRA

CC. 8777932

Cursó y aprobó la capacitación y entrenamiento en

TRABAJADOR AUTORIZADO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Con una duración de 32 horas según Resolución 4272 de 2021

Realizado en la ciudad de Cartagena los días 7, 8, 9 y 10 de mayo de 2023

En testimonio de lo anterior se firma en la ciudad de Cartagena a los 10 días del mes de mayo de 2023

Yenis E. Herrera Catalán
Representante legal

Empresa: INGENIERIA Y ARQUITECTURA METALICA SAS
NIT 9012921111
ARL SURA

Kelly Rivera Grau
Entrenador TA
Licencia S.O. No 0499

201922687 10/05/2023
No. De registro y fecha

Para su verificación de esta certificación al correo isigroupsas@ymail.com, cel: 3152528291 – 6436235 – 6710354

INDUSTRIALES SEGUROS
INTEGRALES GROUP S.A.S

Licencia en Salud Ocupacional # 1324 de 2018
Autorización Ministerio de Trabajo No. 08SE2019220000000010761
Código Ente Certificador Bureau Veritas CO19.00451
Acreditado ONAC 09-CPR-008



Hace constar que

DAIRO MANUEL QUINTANA GAVIRIA

C.C. 72262610

Cursó y aprobó la capacitación y entrenamiento en

REENTRENAMIENTO TRABAJADOR AUTORIZADO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Con una duración de 8 horas según Resolución 4272 de 2021

Realizado en la ciudad de Cartagena a los 7 dias de marzo 2023

En testimonio de lo anterior se firma en la ciudad de Cartagena a los 7 dias del mes de marzo de 2023

Yenis E. Herrera Catalán
Representante legal

Empresa: LE INSTALAMOS FG SAS
Nit 900986846
ARL AXA COLPATRIA

Yamil Andrés Herrera Pérez
Entrenador TA
Licencia S.O. No 621

201921777 7/03/2023
No. De registro y fecha

Para su verificación de esta certificación al correo isigroupsas@gmail.com, cel: 3152528291 – 6436235 – 6710354

INDUSTRIALES SEGUROS
INTEGRALES GROUP S.A.S

Licencia en Salud Ocupacional # 1324 de 2018
Autorización Ministerio de Trabajo No. 08SE2019220000000010761
Código Ente Certificador Bureau Veritas CO19.00451
Acreditado ONAC 09-CPR-008



Hace constar que

ELIO MANUEL ACUÑA LAMAR

C.C. 9196242

Cursó y aprobó la capacitación y entrenamiento en

TRABAJADOR AUTORIZADO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Con una duración de 32 horas según Resolución 4272 de 2021

Realizado en la ciudad de Cartagena los días 6, 7, 8 y 9 de marzo de 2023

En testimonio de lo anterior se firma en la ciudad de Cartagena a los 9 días del mes de marzo de 2023

Yenis E. Herrera Catalán
Representante legal

Kelly Rivera Grau
Entrenador TA
Licencia S.O. No 0499

Empresa: LE INSTALAMOS FG SAS
Nit 900986846
ARL AXA COLPATRIA

201921780 9/03/2023
No. De registro y fecha

Para su verificación de esta certificación al correo isigroupsas@gmail.com, cel: 3152528291 – 6436235 – 6710354

INDUSTRIALES SEGUROS
INTEGRALES GROUP S.A.S

Licencia en Salud Ocupacional # 1324 de 2018
Autorización Ministerio de Trabajo No. 08SE2019220000000010761
Código Ente Certificador Bureau Veritas CO19.00451
Acreditado ONAC 09-CPR-008



Hace constar que

HUMBERTO ANTONIO ORTIZ PEROZO

PP 1424423

Cursó y aprobó la capacitación y entrenamiento en

REENTRENAMIENTO TRABAJADOR AUTORIZADO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Con una duración de 8 horas según Resolución 4272 de 2021

Realizado en la ciudad de Cartagena a los 22 dias de marzo 2023

En testimonio de lo anterior se firma en la ciudad de Cartagena a los 22 dias del mes de marzo de 2023

Yenis E. Herrera Catalán
Representante legal

Yamil Andrés Herrera Pérez
Entrenador TA
Licencia S.O. No 621

Empresa CONSTRUTABJS SAS
Nit 901360783
Repr3esentante Legal FREDY DE JESUS CANTILLO CERVANTES
ARL SURA

201922087 22/03/2023
No. De registro y fecha

Para su verificación de esta certificación al correo isigroupsas@gmail.com, cel: 3152528291 – 6436235 – 6710354

Combarranquilla
Caja de Compensación Familiar

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA

HACE CONSTAR QUE

CRISTIAN MANUEL OSPINO MUÑOZ identificado/a con documento CC 12599501, se encuentra afiliado/a a esta Caja de Compensación como TRABAJADOR DEPENDIENTE y su estado de afiliación actual es ACTIVO. Categoria A.

Afiliación por intermedio de las empresas:

NIT	EMPRESA	FCH. EMPRESA	FCH. AFILIACION
901548125	SENCOL INGENIEROS S.A.S.	26/07/2023	26/07/2023

Se expide la presente certificación a los 26 días del mes de Julio del 2023.

Cordialmente,

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BARRANQUILLA
DEPARTAMENTO DE SUBSIDIO

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 26/07/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901548125	**Cédula Usuario:**	CC 1140899861
Nombre:	SENCOL INGENIEROS SAS				
Dirección:	KR 60 68 111				
Departamento:	ATLANTICO		**Municipio:**	BARRANQUILLA	
Correo electrónico:	SENCOLINGENIEROS@GMAIL.COM				
Teléfono:	3206698474		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5432201 INSTALACIONES DE FONTANERIA, CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE LA INSTALACION EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CALEFACCION (ELECTRICOS, DE GAS Y DE GASOLEO), CALDERAS, TORRES DE REFRIGERACION, TUBERIAS DE VAPOR, SISTEMAS DE ASPERSORES CONTRA INCENDIOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 1140899861	ARMANDO JOSE ALCORRO GONZALEZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	15	27/07/2023	CC 12599501	OSPINO MUÑOZ CRISTIAN	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

D1EFC89D376D88CB528344AEF23089A6 Certificado impreso el día 7/26/2023 4:30:02 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

CRISTIAN MANUEL
OSPINO MUÑOZ
12599501

SENCOL INGENIEROS SAS
901548125

Este carné es personal e intransferible.



HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS:	**CRISTIAN MANUEL OSPINO MUÑOZ**
FECHA Y LUGAR DE NACIMIEINTO:	**11 DE DICIEMBRE DE 1973 DE PLATO MAGDALENA**
C.C:	**12.599.501**
SEXO:	**MASCULINO**
ESTADO CIVIL:	**UNION LIBRE**
DIRECCIÓN:	**CALLE 37B 6ª - 24Villa Adela II – SOLEDAD ATL.**
TELÉFONO:	**3147643508**

PERFIL PERSONAL

Soy una persona responsable, puntual, creativa y con muy buena disposición para cualquier tarea que se me asigne. Me interesa principalmente, trabajar en proyectos con un nivel de innovación alto y un enfoque social.

Dispuesto a cumplir con todas las funciones, obligaciones y normas laborales que tengan establecidas en la empresa, me presento con muchísimo entusiasmo a vuestra entidad con el deseo de que me brinden la oportunidad de pertenecer a su selecto grupo de trabajo.

ESTUDIOS REALIZADOS

BACHILLER: **INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL ESCOBAR BALLESTA**

EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESA: **INDEPENDIENTE**
CARGO: **ELECTRICISTA**
TIEMPO: **10 AÑOS**

REFERENCIA FAMILIARES

NOMBRE: **KEINER ESCORCIA**
OCUPACION: **BARBERO**
TELEFONO: **3242506223**

REFERENCIA PERSONAL

NOMBRE: **ANGELA ROMERO GAMERO**
OCUPACION: **ASESORA DE VENTAS**
TELEFONO: **3007146858**

"Ante todo muchas gracias por la atención brindada al recibir mi hoja de vida; Solo quiero expresarles las ganas que tengo de trabajar aplicando los valores que me han inculcado, sería un honor para mí el llegar a ser seleccionado para su selecto grupo de trabajo."

Para los efectos legales, y bajo la gravedad de juramento certifico que todos los datos suministrados en el presente documento son ciertos, igualmente, me permito autorizar cualquier verificación sobre la autenticidad de los mismos (C.S.T. Art. 62, Núm. 1)

_____

CRISTIAN MANUEL OSPINO MUÑOZ
C.C: 12.599.501
TEL. 3147643508



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.599.501**

OSPINO MUÑOZ

APELLIDOS

CRISTIAN MANUEL

NOMBRES

Cristian Ospino

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **11-DIC-1973**

PLATO
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

24-AGO-1992 PLATO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

INDICE DERECHO

A-0300150-00814004-M-0012599501-20160413 0049335662A 2 3323859192

NICOLAS IGNACIO CANTILLO DIAZ

CALLE 29 # 33ª25 Arrayanes de soledad
TELEFONO 3012357468 - 3003727563
Nicandi_0611@hotmail.com

PERFIL

- **Buen manejo en lo relacionado con Atención al Cliente, las relaciones interpersonales, trabajo en equipo y respecto por los demás.**
- **Sentido de pertenencia responsabilidad y dedicación en las labores encomendadas; interés e iniciativa por la innovación y realizar las cosas cada día mejor.**
- **Grandes deseos de aprender cosas nuevas cada día y de aplicar los conocimientos académicos en la vida laboral.**
- **Capacidades para desempeñar labores que impliquen responsabilidad y orden, que con lleven al mejoramiento de una Institución.**

DATOS PERSONALES

Fecha de Nacimiento 06 de noviembre 1970
Cedula de ciudadanía Nº 72.173.545 de B/quilla
Estado Unión Libre



ESTUDIOS REALIZADOS

SECUNDARIA	**ITIDA**
TITULO OBTENIDO	**Bachiller Industrial**
TÉCNICO	**SENA**
TITULO OBTENIDO	**Técnico Electricista y Electromecánico-**

conocimiento en soldadura
1993

CURSO **Controles Eléctricos SENA**

EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESA **INGRAL**
CARGO **Técnico Electricista**
JEFE INMEDIATO **Helmut Escorcia**
TIEMPO DE SERVICIO **1 ½ año**

EMPRESA **LLOREDA GRASA (PROING)**
CARGO **Electricista de Montaje**
JEFE INMEDIATO **Heider paredes**
TIEMPO DE SERVICIO **1 Año**
TELEFONO **3534830- 3534808**

EMPRESA **REPARCO LTDA**
CARGO **Técnico Electricista**
JEFE INMEDIATO **Aruldo Villanueva**
TIEMPO DE SERVICIO **1 ½ año**
TELEFONO **3689494 – 3689660**

EMPRESA **GERCON**
CARGO **Electricista de Montaje**
JEFE INMEDIATO **David Urruego**
TIEMPO DE SERVICIO **1 año**
TELEFONO **3730505**

EMPRESA **LAVANDERIA VAPORES**
CARGO **Electromecánica**
JEFE INMEDIATO **Beatriz Acosta**
TIEMPO DE SERVICIO **1 año**
TELEFONO **3560802- 3459451**

EMPRESA	**SIDELURGICA DEL NORTE (Gestionar)**
CARGO	**Electricista de Montaje**
JEFE INMEDIATO	**Javier López**
TIEMPO DE SERVICIO	**1 año**
TELEFONO	**3619000**

EMPRESA	**FRIGOECOL LIMITADA**
CARGO	**Electromecánico**
JEFE INMEDIATO	**Elver Gonzales**
TIEMPO DE SERVICIO	**9 Meses**

EMPRESA	**INSEIN LTDA**
CARGO	**Electricista de Montaje**
JEFE INMEDIATO	**Sixto Rafael Aguilar**
TIEMPO DE SERVICIO	**10 Meses**

EMPRESA	**COACES**
CARGO	**Electricista de Montaje**
JEFE INMEDIATO	**Larry Atencio**
TIEMPO DE SERVICIO	**11 Meses**

REFERENCIA PERSONAL

NOMBRE	**Alexander Egea**
CARGO	**Tec. Mantenimiento**
TELEFONO	**3006853514**

REFERENCIA FAMILIAR

NOMBRE	**Olevis Isabel ramos rangel**
CARGO	**Enfermera**
TELEFONO	**3469345-3006568027**

_____

NICOLAS CANTILLO DIAZ

C.C. 72.173.545 de B/quilla

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 28/07/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901548125	**Cédula Usuario:**	CC 1140899861
Nombre:	SENCOL INGENIEROS SAS				
Dirección:	KR 60 68 111				
Departamento:	ATLANTICO		**Municipio:**	BARRANQUILLA	
Correo electrónico:	SENCOLINGENIEROS@GMAIL.COM				
Teléfono:	3206698474		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5432201 INSTALACIONES DE FONTANERIA, CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE LA INSTALACION EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CALEFACCION (ELECTRICOS, DE GAS Y DE GASOLEO), CALDERAS, TORRES DE REFRIGERACION, TUBERIAS DE VAPOR, SISTEMAS DE ASPERSORES CONTRA INCENDIOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 1140899861	ARMANDO JOSE ALCORRO GONZALEZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	16	29/07/2023	CC 72173545	CANTILLO DIAZ NICOLAS	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

60DD5163AD5E2C4CB46116AEEF31DCD7 Certificado impreso el día 7/28/2023 11:57:50 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

NICOLAS IGNACIO
CANTILLO DIAZ
72173545

SENCOL INGENIEROS SAS
901548125

Este carné es personal e intransferible.

Combarranquilla
Caja de Compensación Familiar

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA

HACE CONSTAR QUE

NICOLAS IGNACIO CANTILLO DIAZ identificado/a con documento CC 72173545, se encuentra afiliado/a a esta Caja de Compensación como TRABAJADOR DEPENDIENTE y su estado de afiliación actual es ACTIVO. Categoria D.

Afiliación por intermedio de las empresas:

NIT	EMPRESA	FCH. EMPRESA	FCH. AFILIACION
901548125	SENCOL INGENIEROS S.A.S.	28/07/2023	28/07/2023

Se expide la presente certificación a los 28 días del mes de Julio del 2023.

Cordialmente,

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BARRANQUILLA
DEPARTAMENTO DE SUBSIDIO

Colpensiones 10 años

GOBIERNO DE COLOMBIA

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **NICOLAS IGNACIO CANTILLO DIAZ** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **72173545,** se encuentra afiliado/a desde **21/02/1991** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 28 de julio de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bogotá D.C., julio 28 de 2023

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL 4272

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que NICOLAS IGNACIO CANTILLO DIAZ, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 72173545, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: SERSO OUTSOURCING SST SAS
ENTRENADOR: JERRY JOHAN RIVERA FLOREZ
SEDE DONDE SE FORMÓ: SERSO OUTSOURCING SST SAS SEDE SABANGRANDE (FORMACIÓN TEORICO/PRACTICA)
EMPLEADOR: SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES GG SAS
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: SURA

MINISTERIO DEL TRABAJO

SECTOR ECONÓMICO:: CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 01/03/2023 a 01/03/2023
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día julio 28 de 2023

Combarranquilla
Caja de Compensación Familiar

FORMULARIO PARA REPORTE DE NOVEDADES

RECIBIDO VIA WEB

FECHA DE GENERACIÓN
26/07/2023

NÚMERO DE RADICADO	TIPO DE AFILIADO
10779842	DEPENDIENTE

DATOS DE LA EMPRESA

NIT	EMPRESA
901548125	SENCOL INGENIEROS S.A.S.

SUCURSAL
SENCOL INGENIEROS S.A.S.

DATOS DEL TRABAJADOR

DOCUMENTO No.	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO
72188282	CEDULA DE CIUDADANIA	RAFAEL DIAZ ESTRADA

DIRECCIÓN	MUNICIPIO	BARRIO
CR 11 37 14	SOLEDAD	MANUELA BELTRAN

TELÉFONO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
3926222	3215337074	NO REGISTRA

FECHA DE NACIMIENTO	ESTADO CIVIL	NIVEL EDUCATIVO	TIPO DE VIVIENDA
1973/01/06	UNION LIBRE	SECUNDARIA	ARRENDADA

INFORMACIÓN LABORAL

CARGO U OFICIO QUE DESEMPEÑA	SUELDO	ESTADO DE AFILIACIÓN
ELECTRICISTAS	$1.160.000	ACTIVO

HORARIO LABORAL	FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA	FECHA DE RECIBO
TIEMPO COMPLETO	2023/07/26	2023/07/ 26

DATOS DEL CONYUGE/COMPAÑERO

DOCUMENTO No.	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO
-	-	-

FECHA DE NACIMIENTO	SEXO	NIVEL EDUCATIVO	SUELDO
-	-	-	$0

CARGO U OFICIO	EMPRESA	NIT
-	-	-

PERSONAS BENEFICIARIAS DEL SUBSIDIO FAMILIAR

NP	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	CLASE	SEXO	F. NACIM.	DISCAPACIDAD
1	RC58028662	JAIRO RAFAEL DIAZ DE LA HOZ	HIJO	MASCULINO	2018/02/26	N
2	RC52809575	ISAIR ENRIQUE DIAZ DE LA HOZ	HIJO	MASCULINO	2014/02/24	N

AUTORIZO, PERMITO Y ACEPTO QUE LA INFORMACIÓN QUE SUMINISTRO EN ESTE FORMULARIO O QUE SUMINISTRÉ EN DOCUMENTOS ANTERIORES PARA AFILIARME A COMBARRANQUILLA SEA UTILIZADA POR ESTA ENTIDAD PARA FINES ADMINISTRATIVOS, PUBLICITARIOS, DE MERCADEO Y DE VENTAS.

GENERALIDADES

- A partir de la fecha de recibido de este formulario, el trabajador y su núcleo familiar, puede hacer uso de los servicios de COMBARRANQUILLA en los diferentes puntos de atención. Sólo debe suministrar su nombre y/o número de documento de identificación.
- Niños mayores a 12 años deben presentar certificado educativo.
- Las personas a cargo serán beneficiarias del Subsidio Familiar en Dinero a partir de la fecha en que se presenten los documentos que prueben su derecho a la cuota correspondiente.

icontec ISO 9001
VIGILADO SuperSubsidio

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 26/07/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901548125	**Cédula Usuario:**	CC 1140899861
Nombre:	SENCOL INGENIEROS SAS				
Dirección:	KR 60 68 111				
Departamento:	ATLANTICO		**Municipio:**	BARRANQUILLA	
Correo electrónico:	SENCOLINGENIEROS@GMAIL.COM				
Teléfono:	3206698474		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5432201 INSTALACIONES DE FONTANERIA, CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE LA INSTALACION EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CALEFACCION (ELECTRICOS, DE GAS Y DE GASOLEO), CALDERAS, TORRES DE REFRIGERACION, TUBERIAS DE VAPOR, SISTEMAS DE ASPERSORES CONTRA INCENDIOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 1140899861	ARMANDO JOSE ALCORRO GONZALEZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	14	27/07/2023	CC 72188282	DIAZ ESTRADA RAFAEL	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

D1EFC89D376D88CB528344AEF23089A6 Certificado impreso el día 7/26/2023 4:16:48 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

RAFAEL
DIAZ ESTRADA
72188282

SENCOL INGENIEROS SAS
901548125

Este carné es personal e intransferible.

Colpensiones 10 años

GOBIERNO DE COLOMBIA

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **RAFAEL DIAZ ESTRADA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **72188282,** se encuentra afiliado/a desde **25/10/2004** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 26 de julio de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resultados del registro de novedades de reingreso

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Número de Solicitud 6l_1606079

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1	
Empleador	NI 901548125 SENCOL INGENIEROS SAS
Afiliado	CC 72188282 RAFAEL DIAZ ESTRADA
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	$ 1,160,000
Cargo	OTRO
Sucursal	BARRANQUILLA CRA 60 68 111
Fecha de ingreso	26/07/2023
Fecha de radicación	27/07/2023 03:49:50 p.m.
Código de Transacción	162379755
Resultado delReingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El período de inicio de pago es 08/2023

Fecha de generación 27/07/2023

Rafael Díaz Estrada

C.C. 72.188.282 de Barranquilla

Tel: 346 5744 Cel.: 321 5337074

Datos personales

LUGAR DE NACIMIENTO:	Barranquilla.
FECHA DE NACIMIENTO:	6 de enero de 1973.
ESTADO CIVIL:	Unión Libre.
DIRECCION:	Cra 12 N° 37-30 (Soledad).

Estudios realizados

PRIMARIA:	Colegio José Hilario López. Barranquilla.
SECUNDARIA:	Escuela Comunal Manuela Beltrán. Soledad.
TECNICOS:	Instalaciones Eléctricas Domiciliarias **SENA.**

Experiencia laboral

EMPRESA:	J C R INGENIERIA.
CARGO DESEMPEÑADO:	Oficial eléctrico.
JEFE INMEDIATO:	Jorge Luis San Martin
TIEMPO DE SERVICIO:	11 Años.
CELULAR:	3104602203

EMPRESA:	MAXWELL ELECTRIC
CARGO DESEMPEÑADO:	Oficial Eléctrico.
JEFE INMEDIATO:	Sergio Villa
TIEMPO DE SERVICIO:	9 meses.
CELULAR	300 3422749

EMPRESA:	SERVINGELEC
CARGO DESEMPEÑADO:	Oficial Eléctrico.
JEFE INMEDIATO:	José Perea
TIEMPO DE SERVICIO:	5 meses.
CELULAR	304 6478391

Referencias Personales

NOMBRE: Jesús Marriaga Ríos.

PROFESION: Ingeniero Electricista.

TELEFONOS: Cel: 301 4581252

NOMBRE: Celso Solano Heredia

PROFESION: Técnico Redes Eléctricas

TELEFONOS: Cel: 3017565220

Referencias Familiares

NOMBRE: Diana Díaz Estrada.

PROFESION: Técnico Administrativo

TELEFONOS: 3017565129

NOMBRE: José García Navarro

PROFESION: Técnico de Aviación.

TELEFONOS: 3145067311

RAFAEL DIAZ ESTRADA.
C.C. 72 .188.282 de Barranquilla.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace Constar que

RAFAEL DIAZ ESTRADA

Con Cédula de Ciudadanía No. 72.188.282

Cursó y aprobó la acción de Formación


INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS

Con una duración de 40 Horas

En testimonio de lo anterior se firma en Barranquilla a los Tres (3) días del mes de Octubre de Dos Mil Siete (2007)

RAFAEL DE LA ROSA MERCADO
SUBDIRECTOR (E) CENTRO NACIONAL INDUSTRIAL Y DE AVIACION
REGIONAL ATLANTICO

SGC2007AP01007 03/10/2007
No Y FECHA DE REGISTRO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 72.188.282

DIAZ ESTRADA

APELLIDOS

RAFAEL

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-ENE-1973

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

15-JUL-1991 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0300100-00079261-M-0072188282-20080926 0003744443A 1 3300014595

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 30/07/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901548125	**Cédula Usuario:**	CC 1140899861
Nombre:	SENCOL INGENIEROS SAS				
Dirección:	KR 60 68 111				
Departamento:	ATLANTICO		**Municipio:**	BARRANQUILLA	
Correo electrónico:	SENCOLINGENIEROS@GMAIL.COM				
Teléfono:	3206698474		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5432201 INSTALACIONES DE FONTANERIA, CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE LA INSTALACION EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CALEFACCION (ELECTRICOS, DE GAS Y DE GASOLEO), CALDERAS, TORRES DE REFRIGERACION, TUBERIAS DE VAPOR, SISTEMAS DE ASPERSORES CONTRA INCENDIOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 1140899861	ARMANDO JOSE ALCORRO GONZALEZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	17	31/07/2023	CC 72433287	STEVE DAVIS CASTILLO MARTINEZ	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

58F83B8FD978016E4666A49B829D3AA4 Certificado impreso el día 7/31/2023 7:06:56 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

CASTILLO MARTINEZ
STEVE DAVIS
72433287
SENCOL INGENIEROS SAS
901548125

Este carné es personal e intransferible.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901471490	4	CONSTRUCTORA MIGUEL ZUÑIGA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA SOLEDAD	CR 19 N 39 31 OFC 305	SOLEDAD-ATLANTICO	8059265	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	105897101	9454291709	E	2023/07/25	2023/08/16	BANCO DAVIVIENDA	22	$1,302,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1051357276	JORDAN EMEL	X																	230301	10	$386,667	$61,900	ESSC07	10	$386,667	$15,500	CCF05	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
2	CC	72142223	OROZCO WILLIAM	X																	25-14	9	$348,000	$55,700	CCFC55	9	$348,000	$14,000	CCF05	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0	Si	$108,000
3	CC	55226072	STEFANELL GREYS	X																	230201	9	$348,000	$55,700	EPS005	9	$348,000	$14,000	CCF05	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0	Si	$108,000
4	CC	1046340646	TORRENEGRA ERWIN	X																	230301	10	$386,667	$61,900	EPS037	10	$386,667	$15,500	CCF05	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
5	CC	1046338257	TORRENEGRA RAFAEL	X																	230301	24	$928,000	$148,500	EPS041	24	$928,000	$37,200	CCF05	24	$928,000	$37,200	14-11	24	$928,000	$64,600	24	$0	$0	Si	$287,500
6	CC	1046343954	TORRENEGRA YARKIN	X																	231001	10	$386,667	$61,900	EPS010	10	$386,667	$15,500	CCF05	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
7	CC	1046347082	VILLA JAYSON	X																	231001	10	$386,667	$61,900	ESSC24	10	$386,667	$15,500	CCF05	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
8	CC	1002487393	ZUÑIGA ALFREDO	X																	230201	24	$928,000	$148,500	EPS005	24	$928,000	$37,200	CCF05	24	$928,000	$37,200	14-11	24	$928,000	$64,600	24	$0	$0	Si	$287,500
Total	**Afiliados(8)**																						$4,098,668	$656,000			$4,098,668	$164,400			$4,098,668	$164,400			$4,098,668	$285,800		$0	$0		$1,270,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901471490	4	CONSTRUCTORA MIGUEL ZUÑIGA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA SOLEDAD	CR 19 N 39 31 OFC 305	SOLEDAD-ATLANTICO	8059265	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	105897101	9454291709	E	2023/07/25	2023/08/16	BANCO DAVIVIENDA	22	$1,302,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$656,000	$16,400	$0	$672,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$123,800	$3,100	$0	$126,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$55,700	$1,400	$0	$57,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$272,300	$6,800	$0	$279,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$204,200	$5,100	$0	$209,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$285,800	$7,200	$0	$293,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$285,800	$7,200	$0	$293,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$164,400	$4,100	$0	$168,500
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	8	$164,400	$4,100	$0	$168,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				8	$164,400	$4,300	$0	$168,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$14,000	$400	$0	$14,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$15,500	$400	$0	$15,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$15,500	$400	$0	$15,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$15,500	$400	$0	$15,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$15,500	$400	$0	$15,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$37,200	$1,000	$0	$38,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$51,200	$1,300	$0	$52,500
TOTAL				**8**	**$1,270,600**	**$32,000**	**$0**	**$1,302,600**

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
ARL SURA S.A.
DATOS BÁSICOS TRABAJADOR INDEPENDIENTE

Contrato	094923800	Documento	N901177980
Empresa	CARREPUESTOSCOL SAS		

Documento	X5420512
Nombre	LUIS GERALDO CHIRINOS CHIRINOS
Sexo	M
Fecha nacimiento	15071983
Centro de trabajo	0000000001 - PRINCIPAL ATLANTICO
Sucursal	1 - SEDE PRINCIPAL

EPS	048 - ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA SALUD EPS	AFP	002 - PROTECCION
Fecha inicio vigencia	24072023	Fin contrato	
Tipo contrato	02 - COMERCIAL	Forma pago	01 - ANTICIPADO
Ingreso mensual	1160000	Valor IBC	1160000
S/N transporte	NO		
Tipo Cotizante	INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES		
Actividad económica	3453001 - COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUYE EL COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE TODO TIPO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES), LLANTAS Y NEUMÁTICOS, COMPONENTES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (LUJOS), NUEVOS O USADOS, PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES		

Horarios en que ejecuta las actividades

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
ARL SURA S.A.
DATOS BÁSICOS TRABAJADOR INDEPENDIENTE

Contrato	094923800	Documento	N901177980
Empresa	CARREPUESTOSCOL SAS		

Documento	C9204465
Nombre	WILLIAM CUADRO LLERENA
Sexo	M
Fecha nacimiento	29091982
Centro de trabajo	0000000001 - PRINCIPAL ATLANTICO
Sucursal	1 - SEDE PRINCIPAL

EPS	138 - COOSALUD E.S.S. COOP. SALUD Y DLLO INT. CARTAGENA	AFP	010 - COLFONDOS
Fecha inicio vigencia	24072023	Fin contrato	
Tipo contrato	02 - COMERCIAL	Forma pago	01 - ANTICIPADO
Ingreso mensual	1160000	Valor IBC	1160000
S/N transporte	NO		
Tipo Cotizante	INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES		
Actividad económica	3453001 - COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUYE EL COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE TODO TIPO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES), LLANTAS Y NEUMÁTICOS, COMPONENTES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (LUJOS), NUEVOS O USADOS, PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES		

Horarios en que ejecuta las actividades

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901638239	0	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 106 50 67 OF 2 D	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3222859	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	197603789	9457279607	E	2023/07/12	2023/10/03	BANCO DAVIVIENDA		$4,666,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (25 Afiliados)						$11,484,001	$1,838,000			$16,240,001	$650,400			$16,240,001	$650,400			$16,240,001	$1,131,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (25 Afiliados)						$11,484,001	$1,838,000			$16,240,001	$650,400			$16,240,001	$650,400			$16,240,001	$1,131,400		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (25 Afiliados)						$11,484,001	$1,838,000			$16,240,001	$650,400			$16,240,001	$650,400			$16,240,001	$1,131,400		$0	$0
1	PT	7137898	ALDANA VALLES IMBER SIMON		0	$0	$0	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	72212193	ARIZA CAMPO GUILLERMO LUIS	230301	3	$116,000	$18,600	EPS041	3	$116,000	$4,700	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
3	CC	12639352	BLANQUICET MARTINEZ HECTOR		0	$0	$0	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	1007738561	CARO PACHECO MAURICIO ANDRES	230301	3	$116,000	$18,600	CCFC55	3	$116,000	$4,700	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
5	CC	72328660	DE AGUA PACHECO JUAN CARLOS	231001	27	$1,044,000	$167,100	ESSC07	27	$1,044,000	$41,800	CCF07	27	$1,044,000	$41,800	14-4	27	$1,044,000	$72,700	27	$0	$0
6	CC	72209544	DE AVILA AGRESOTT LUIS ALBERTO	230201	3	$116,000	$18,600	EPS017	3	$116,000	$4,700	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
7	CC	1007920733	DE LA HOZ DE LOS REYES JHONNYS ANDRES	230201	3	$116,000	$18,600	EPS002	3	$116,000	$4,700	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
8	CC	72175713	DE LOS REYES PACHECO JUAN CARLOS	231001	3	$116,000	$18,600	CCFC55	3	$116,000	$4,700	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
9	CC	1007176037	ESCORCIA AMADOR SEBASTIAN	230301	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
10	CC	72044636	JULIO OROZCO ERID	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
11	CC	1051420911	LOPEZ ORTIZ EDUIN DE JESUS	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
12	CC	73082214	LOPEZ OSPINO JACINTO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
13	PT	6392149	LOZANO RODRIGUEZ BRALLAN ENRIQUE		0	$0	$0	EPS017	3	$116,000	$4,700	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
14	PT	5072805	NEGRETTE ESCALONA FELIPE ALBERTO		0	$0	$0	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
15	CC	72198355	REDONDO MIER GERMAN	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
16	CC	7438643	REDONDO BARRIOS JUAN MANUEL	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
17	CC	1042437435	RODRIGUEZ CERPA JAVIER ENRIQUE	230201	3	$116,000	$18,600	CCFC55	3	$116,000	$4,700	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
18	CC	72053391	ROJAS GOMEZ LUIS ALFONSO	230301	10	$386,667	$61,900	EPS037	10	$386,667	$15,500	CCF07	10	$386,667	$15,500	14-4	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
19	CC	73271279	ROMERO OSPINO ELOY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
20	CC	1042447535	SANDOVAL RUA JAIRO ENRIQUE	230201	27	$1,044,000	$167,100	EPS002	27	$1,044,000	$41,800	CCF07	27	$1,044,000	$41,800	14-4	27	$1,044,000	$72,700	27	$0	$0
21	CC	72151522	SANJUAN SANTIAGO EFEARITT JAVIER	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF07	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
22	CC	1042442758	SUAREZ PAREDES CAMILO ANDRES	230301	27	$1,044,000	$167,100	CCFC55	27	$1,044,000	$41,800	CCF07	27	$1,044,000	$41,800	14-4	27	$1,044,000	$72,700	27	$0	$0
23	CC	72258152	TORRES PAJARO RAFAEL EDUARDO	230301	3	$116,000	$18,600	EPS010	3	$116,000	$4,700	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
24	CC	1143116296	VALLEJO CASTRO FRANCISCO JAVIER	230301	3	$116,000	$18,600	ESSC07	3	$116,000	$4,700	CCF07	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
25	CC	5122401	VANEGAS MEJIA VICTOR ANDRES		0	$0	$0	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(25)**			$11,484,001	$1,838,000			$16,240,001	$650,400			$16,240,001	$650,400			$16,240,001	$1,131,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901638239	0	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 106 50 67 OF 2 D	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3222859	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	197603789	9457279607	E	2023/07/12	2023/10/03	BANCO DAVIVIENDA		$4,666,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$1,838,000	$0	$2,008,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$371,300	$0	$405,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$191,800	$0	$209,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$680,800	$0	$743,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$594,100	$0	$649,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,131,400	$0	$1,236,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	25	$1,131,400	$0	$1,236,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$650,400	$0	$710,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	25	$650,400	$0	$710,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				25	$650,400	$0	$710,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	6	$148,700	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$4,700	$0	$5,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$11,000	$0	$12,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$185,700	$0	$202,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$63,500	$0	$69,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$4,700	$0	$5,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$232,100	$0	$253,600
TOTAL				**25**	**$4,270,200**	**$0**	**$4,666,200**

Medellín, 27 de July de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de STICK COLOMBIA LTDA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 STICK			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C72052904	PACHECO MARCHENA AGUSTIN RAFAEL	28/07/2023		b2211261	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 27/07/2023 15:26:17 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.204.121.90, 192.230.104.9, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 27 de July de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de STICK COLOMBIA LTDA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 STICK			Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %	
C1048286420	PACHECO MARCHENA ALFREDO JESUS	28/07/2023		y21936D2	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 27/07/2023 14:33:43 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.204.121.90, 192.230.104.9, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 12 de July de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de STICK COLOMBIA LTDA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 STICK			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %		
X5881010	ARIAS JIMENEZ DANIEL JESUS	13/07/2023		158³1272	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 12/07/2023 16:48:58 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.204.121.90, 192.230.104.7, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 24 de July de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de STICK COLOMBIA LTDA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 STICK			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %		
X5260300	COLINA ELVIS GIANCARLOS	25/07/2023		16342312	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/07/2023 20:44:16 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.134.167.76, 192.230.104.8, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 24 de July de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de STICK COLOMBIA LTDA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 STICK			Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %	
C1048072779	DONADO CARABALLO HARLAN ANDRES	25/07/2023		4744I242	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/07/2023 20:38:19 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.134.167.76, 192.230.104.8, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 19 de July de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de STICK COLOMBIA LTDA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 STICK			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C8691642	GONZALEZ JACINTO LEONEL	20/07/2023		233mGK14	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/07/2023 14:50:42 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.204.121.90, 192.230.104.9, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 12 de July de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de STICK COLOMBIA LTDA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 STICK			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C1007607780	DE ARCE JIMENEZ JHONATAN	13/07/2023		59v16019	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 12/07/2023 16:53:05 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.204.121.90, 192.230.104.7, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 24 de July de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de STICK COLOMBIA LTDA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 STICK			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C1045680330	PEÑA GARRIDO JEISON DAVID	25/07/2023		9195cNUq	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/07/2023 20:46:15 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.134.167.76, 192.230.104.8, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-31, 09:28:33 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1056413598

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023

PAGADO 28/07/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	STICK COLOMBIA SAS		
Documento	NI900130093	**Dirección**	CL 73 #41 B - 28 OF 01
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3545585
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal	COTES PALACIO MILDER ALFONSO	**Identificación**	CC 8777334
Total Afiliados	14	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1042447421	EDGAR ARIAS GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1046814280	ERDIS DE JESUS PADILLA SOLANO	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 348.000	$ 55.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 348.000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
CC 1048267417	ROYMAN DE JESUS ALCAZAR MERCADO	01	00	X																0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 618.667	$ 99.000	(CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S	$ 618.667	$ 24.800	6,960	$ 618.667	$ 43.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1048267751	BRAYAN ANDRES VENERA DIAZ	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 348.000	$ 55.700	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 348.000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
CC 1048320281	ANDRES DAVID CAMAÑO OSPINO	01	00	X																0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 116.000	$ 18.600	(CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S	$ 116.000	$ 4.700	6,960	$ 116.000	$ 8.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.100
CC 1140823878	CINDY PAOLA DE LA CRUZ SOLANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 18876950	ALVARO PIO GONZALEZ ZABALA	01	00	X																0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 348.000	$ 55.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 348.000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
CC 3889607	TOBIAS PEÑALOZA RABELO	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 348.000	$ 55.700	(CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S	$ 348.000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
CC 3889658	ALBERTO MARTINEZ RIOS	01	00	X																0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 348.000	$ 55.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 348.000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
CC 72047543	RAFAEL ALBERTO CERVANTES HERRERA	01	00	X																0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION	$ 889.334	$ 142.300	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 889.334	$ 35.600	6,960	$ 889.334	$ 61.900	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 889.334	$ 35.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.400
CC 72052052	LEONARDO DE JESUS ALCAZAR SANDOVAL	01	00	X																0	21	21	21	21	(231001) COLFONDOS	$ 812.000	$ 130.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 812.000	$ 32.500	6,960	$ 812.000	$ 56.600	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 812.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.600
CC 8711050	ALFREDO RAFAEL VIZCAINO HERRERA	01	00	X																0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 116.000	$ 18.600	(CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S	$ 116.000	$ 4.700	6,960	$ 116.000	$ 8.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.100
PT 1260037	AROLDO ANTONIO PRIMERA HERNANDEZ	01	00	X																0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION	$ 348.000	$ 55.700	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 348.000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
PT 6729464	DAIRON ARIAS JIMENEZ	01	00	X																0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 116.000	$ 18.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 116.000	$ 4.700	6,960	$ 116.000	$ 8.100	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.076.001	$ 7.076.001	$ 7.076.001	$ 7.076.001	$ 1.132.500	$ 283.800	$ 493.300	$ 283.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.193.400	$ 15.600	$ 2.209.000

Medellín, 19 de July de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de STICK COLOMBIA LTDA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 STICK			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C8775731	VELASQUEZ BARRIOS RAMIRO ENRIQUE	20/07/2023		75972342	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/07/2023 14:53:28 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.204.121.90, 192.230.104.9, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 12 de July de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de STICK COLOMBIA LTDA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 STICK			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C72045227	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO LUIS	13/07/2023		18128212	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 12/07/2023 16:43:23 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.204.121.90, 192.230.104.7, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 24 de July de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de STICK COLOMBIA LTDA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 STICK			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C8775661	MONTERO BOVEA ROBINSON	25/07/2023		196147K1	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/07/2023 20:40:22 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.134.167.76, 192.230.104.8, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 24 de July de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de STICK COLOMBIA LTDA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 STICK			Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %	
C1043671788	ROYER ESTEBAN CASTELLAR CHACON	25/07/2023		k61sp922	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/07/2023 20:55:06 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.134.167.76, 192.230.104.8, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 19 de July de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de STICK COLOMBIA LTDA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 STICK		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C72040180	FERRER OYOLA YONIS ENRIQUE YOHNNY	20/07/2023		63593317	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/07/2023 14:56:35 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.204.121.90, 192.230.104.9, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL	Formato	$ 17,00
		Versión	$ 2,00
		Fecha	12/07/2021

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.	CONTRATO DE OBRA	No. EDU-345-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	PERIODO	JUNIO/JULIO

Item	Nombre	Cedula	Cargo	Dias base	EPS	ARL	Fondo de	Caja de Compensación	Responsable de pago (Razón social del contratista)	Valor aporte
1	FERNANDEZ JIMENEZ LUZ MABEL	1.047.360.516	ING. ADMINISTRATIVA	30	SANITAS	COLPATRIA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
2	DANIELA GAVIRIA GALLEJO	1.140.896.132	ING AMBIENTAL	3	SURA	COLPATRIA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 35.920,00
3	ALBERTO MARIO DIAZ SAUCEDO	1.045.719.010	ARQUITECTO	30	SALUD TOTAL	COLPATRIA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
4	ANDERSON JOSE SAAVEDRA CARRASCAL	1.045.756.076	ARQUITECTO	30	SURA	COLPATRIA	COLPENSIONES	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
5	PATRICIA ESTER OSPINO MEDINA	57.427.161	TRABAJADORA SOCIAL	30	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
6	ANGELICA MARIA LAGARES ARROYO	1.044.212.246	APOYO SST	30	SURA	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
7	PIEDRAHITA DE LA ROSA SAUDY PATRICIA	32.870.475	APOYO SOCIAL	30	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
8	ELAINES LILIAN REDONDO CABRERA	32.610.983	SST	30	NUEVA EPS	COLPATRIA	COLFONDOS	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
36	BLADIMIR ANTONIO GUERRA SUESCUN	72.234.956	OBRERO	4	MUTUALSER	COLPATRIA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 47.893,33
37	HERNANDO ENRIQUE MUÑOZ BARRIOS	72.224.253	OBRERO	4	MUTUALSER	COLPATRIA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 47.893,33
38	JEFERSON DAVID ALVARADO MORELO	1.051.889.481	OBRERO	18	SURA	COLPATRIA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 215.520,00
39	JULIO ENRIQUE PUPO LOBO	9.274.004	OBRERO	4	SALUD TOTAL	COLPATRIA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 47.893,33
40	LEANDRO RAMON BLANCO SUESCUN	1.143.463.209	OBRERO	4	SALUD TOTAL	COLPATRIA	COLPENSIONES	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 47.893,33
41	LUIS MIGUEL YEPES MIRANDA	72.277.121	OBRERO	18	NUEVA EPS	COLPATRIA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 215.520,00
42	RAMON ANTONIO BLANCO CHARRIS	72.131.044	OBRERO	18	NUEVA EPS	COLPATRIA	COLPENSIONES	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 215.520,00
57	MIGUEL ALFONSO BENITEZ CERPA	1.002.013.113	OBRERO	15	CAJACOPI	COLPATRIA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 179.600,00
58	VICTOR ALFONSO TRESPALACIO SALCEDO	1.007.976.546	OBRERO	15	COOSALUD	COLPATRIA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 179.600,00
60	EFEARIT JAVIER SANJUAN SANTIAGO	72151522	OBRERO	1	NUEVAEPS	COLPATRIA	COLPENSIONES	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 11.973,33
61	GUILLERMO LUIS ARIZA CAMPO	72212193	OBRERO	3	NUEVAEPS	COLPATRIA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 35.920,00
62	RAFAEL EDUARDO TORRES PAJARO	72258152	OBRERO	3	SURA	COLPATRIA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 35.920,00
63	BRALLAN ENRIQUE LOZANO RODRIGUEZ	6392149	OBRERO	3	FAMISANAR	COLPATRIA	0	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 35.920,00
64	FRANCISCO JAVIER VALLEJO CASTRO	1143116296	OBRERO	3	MUTUALSER	COLPATRIA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 35.920,00
65	JAVIER ENRIQUE RODRIGUEZ CERPA	1042437435	OBRERO	5	CAJACOPI	COLPATRIA	PROTECCION	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 59.866,67
66	JHONNYS ANDRES DE LA HOZ DE LOS REYES	1007920733	OBRERO	3	SALUD TOTAL	COLPATRIA	PROTECCION	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 35.920,00
67	JUAN CARLOS DE LOS REYES PACHECO	72175713	OBRERO	3	CAJACOPI	COLPATRIA	COLFONDOS	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 35.920,00
68	LUIS ALBERTO DE AVILA AGRESOTT	72209544	OBRERO	3	FAMISANAR	COLPATRIA	PROTECCION	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 35.920,00
69	MAURICIO ANDRES CARO PACHECO	1007738561	OBRERO	3	MUTUALSER	COLPATRIA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 35.920,00

	DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL	Formato	$ 17,00
		Versión	$ 2,00
		Fecha	12/07/2021

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.	CONTRATO DE OBRA	No. EDU-345-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	PERIODO	JUNIO/JULIO

Item	Nombre	Cedula	Cargo	Dias base	EPS	ARL	Fondo de	Caja de Compensación	Responsable de pago (Razón social del contratista)	Valor aporte
70	SEBASTIAN ESCORCIA AMADOR	1007176037	OBRERO	1	MUTUALSER	COLPATRIA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 11.973,33
71	LUIS ALFONSO ROJAS GOMEZ	72053391	OBRERO	10	NUEVA EPS	COLPATRIA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 119.733,33
72	ALDANA VALLES IMBER SIMON	7137898	OFICIAL	30	MUTUALSER	COLPATRIA	0	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
73	JACINTO LOPEZ OSPINO	73082214	AYUDANTE	30	SALUD TOTAL	COLPATRIA	PROTECCION	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
74	EDUIN DE JESUS LOPEZ ORTIZ	1051420911	OFICIAL	30	SALUD TOTAL	COLPATRIA	PROTECCION	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
75	ERID JULIO OROZCO	72044636	AYUDANTE	30	MUTUALSER	COLPATRIA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
76	NEGRETTE ESCALONA FELIPE ALBERTO	5072805	MAMPOSTERO	30	SALUD TOTAL	COLPATRIA	0	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
87	HECTOR BLANQUICET MARTINEZ	12639352	OBRERO	30	SURA	COLPATRIA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
88	GERMAN REDONDO MIER	72198355	OFICIAL	30	NUEVA EPS	COLPATRIA	COLPENSIONES	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
89	JUAN MANUEL REDONDO BARRIOS	7438643	OBRERO	30	MUTUALSER	COLPATRIA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
90	VICTOR ANDRES VANEGAS MEJIA	5122401	OBRERO	30	SURA	COLPATRIA	PROTECCION	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
119	CAMILO ANDRES SUAREZ PAREDES	1042442758	OBRERO	27	SURA	COLPATRIA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 323.280,00
120	ELOY ROMERO OSPINO	73271279	OBRERO	30	SALUD TOTAL	COLPATRIA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 359.200,00
121	JAIRO ENRIQUE SANDOVAL RUA	1042447535	OBRERO	27	SALUD TOTAL	COLPATRIA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 323.280,00
122	JUAN CARLOS DE AGUA PACHECO	72328660	OBRERO	27	SURA	COLPATRIA	PORVENIR	COMFAMILIAR	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	$ 323.280,00

Se deben anexar las afiliaciones y la planilla de seguridad social.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.036.850	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED Juan Acosta Solero	Área:	2do piso
Descripción del trabajo:	-Desmonte de cielo raso y estructura metalica. -Desmonte de cobierta y estructura de madera -Orden y aseo del area de trabajo		
Nombre Contratista:	IDC 21		
Fecha de emisión:	26 • Junio • 2023	Fecha de cierre:	01 • Julio • 2023
Hora Inicio:	7:30 AM	Hora de Final:	03:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pala, balde, taladro, mona, cincel, Sacos

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	Si	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	N/a
Contacto Eléctrico	Si	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	N/a
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	N/a
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	N/a	Mordedura de animales	N/a
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	N/a	Exposición a presión de fluido	N/a
Exposición al ruido	N/a	Temperaturas extremas	Si	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	N/a	Exposición a vibraciones	N/a	Exposición a la radiación	N/a
Espacio confinado	N/a	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/a	Condiciones climáticas desfavorables	NO
Choque	N/a	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	Si
Volcamiento	N/a	Asfixia	N/a		
Atrapamiento	N/a				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	N/a
Obtener permisos	Si	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	N/a
No fumar/no hacer fuego	Si	Despresurizar el sistema	N/a	Colocar tarjeta de no operar	N/a
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	N/a
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	Si	Tener a la mano el procedimiento	N/a
Drenar lineas y depósitos	N/a	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	N/a
Andar a velocidad limite/ no correr	N/a	Tener a la mano fichas técnicas	N/a	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/a
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	Si	Nivelar y amarrar andamios	Si	Parquearse en lugar apropiado	N/a
Lavar equipo	N/a	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	N/a	Guantes para soldador	N/a
Botas de caucho	N/a	Polainas	N/a	Guantes dieléctricos	Si
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	N/a

Powered by CamScanner

Perchera de carnaza	N/a
Barboquejo	Si
Gafas de seguridad	Si
Monogafas	N/a
Gafas para oxicorte	N/a
Careta de protección facial	N/a
Careta para soldadar	N/a

Botas para soldador	N/a
Arnes	Si
Traje impermeable	N/a
Mangas para soldador	N/a
Mascarilla material particulado	Si
Mascara con filtros	N/a
Guantes nitrilo desechable	N/a

Guantes de carnaza	Si
Guantes de nitrilo G40	N/a
Guantes de poliuretano G40	N/a

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI X NO ____ Cuál(es): TSA

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección del área de trabajadores	Condiciones de Seguridad locativo	Orden y aseo del area	RCD Pétreos	Gestor ambiental RCD
Desmonte de cielo raso y estructura metalica	Cond. Seg: TSA. Quimico: Material particulado. Fisico: Rad no ionizantes (Sol)	Uso de Epp y Epcc Respirador, lentes y guantes hidratación.	RCD Petreos	Gestor ambiental RCD.
Desmonte de cubierta y estructura de madera.	Fisico: Rad no ionizantes (Sol) Quimico: Material Particulado. Fisico: Rad n oTSA	hidratacion Respirador, lentes, guantes Uso de Epp y Epcc	RCD Petreos	Gestor ambiental RCD
Orden y aseo del area de Trabajo	Biomecanico: posturas Quimico: Material Particulado	Pausas activas Respirador, lentes, guantes.	RCD Petreos	Gestor ambiental RCD.

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Edoardo Ramos	72.176.174.	Oficial	x Edoardo R.
2	Mario Paez	77.093.208	Oficial	x Mario Paez
3	Alexander Lopez	1044603169	Ayudante	x Alex L.
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Silvia Avila M
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Avila M.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Virginia Londoño Polo.
CARGO:	Presidente.
FIRMA:	Virginia Londoño P.

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Silvia Avila M
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Avila M

FECHA Y HORA:

RECIBE:	Virginia Londoño Polo.
CARGO:	Presidente.
FIRMA:	Virginia Londoño P.

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.034.856	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED Juan Acosta Solera.	Área:	2do piso
Descripción del trabajo:	- Desmonte de estructura de madera - Acopio de material sobrante. - Demolición de 2 hiladas de Bloque de cubiertas. - Desmonte de tubo de soporte de cubierta en pasillo.		
Nombre Contratista:	IDC 21		
Fecha de emisión:	04 - Julio - 2023	Fecha de cierre:	08 - Julio - 2023
Hora Inicio:	7:30	Hora de Final:	2:30 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Mona, arnes, andamio, cincel, Balde.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	Si	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	N/a
Contacto Eléctrico	Si	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	N/a
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	N/a
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	N/a	Mordedura de animales	N/a
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	N/a	Exposición a presión de fluido	N/a
Exposición al ruido	Si	Temperaturas extremas	N/a	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	N/a	Exposición a vibraciones	N/a	Exposición a la radiación	N/a
Espacio confinado	N/a	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/a	Condiciones climáticas desfavorables	NO
Choque	N/a	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	Si
Volcamiento	N/a	Asfixia	N/a		
Atrapamiento	N/a				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	N/a
Obtener permisos	Si	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	N/a
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	N/a	Colocar tarjeta de no operar	N/a
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	N/a
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	N/a	Tener a la mano el procedimiento	N/a
Drenar lineas y depósitos	N/a	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	N/a
Andar a velocidad limite/ no correr	N/a	Tener a la mano fichas técnicas	N/a	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/a
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	Si	Nivelar y amarrar andamios	Si	Parquearse en lugar apropiado	N/a
Lavar equipo	N/a	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	Si	Guantes para soldador	N/a
Botas de caucho	N/a	Polainas	N/a	Guantes dieléctricos	Si
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	N/a

Powered by CamScanner

Perchera de carnaza	N/a	Botas para soldador	N/a	Guantes de carnaza	Si
Barboquejo	Si	Arnes	Si	Guantes de nitrilo G40	N/a
Gafas de seguridad	Si	Traje impermeable	N/a	Guantes de poliuretano G40	Si
Monogafas	N/a	Mangas para soldador	N/a		
Gafas para oxicorte	N/a	Mascarilla material particulado	Si		
Careta de protección facial	N/a	Mascara con filtros	N/a		
Careta para soldadar	N/a	Guantes nitrilo desechable	N/a		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ✓ NO ____ Cuál(es): TSA y Trabajo Caliente.

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección del área de trabajo.	Condiciones de Seguridad: locativo	Orden y aseo del área de trabajo	RCD. Pétreos.	gestor ambiental RCD
Desmonte de estructura de madera.	Cond. Seg: TSA Químico: Material Particulado Físico: Rad. no ionizantes	Uso de Epp y Epcc Respirador, lentes Capucha, hidratación	RCD Pétreos	gestor ambiental RCD.
Acopio de material sobrante	Biomecanico: posturas, esfuerzo Químico: Material Particulado	Pausas activas. Respirador o	RCD Pétreos	gestor ambiental RCD.
Demolición de 2 hiladas de cuchilla	Químico: Material Particulado Cond. Seg: TSA. Físico: Rad. no ionizantes	Uso de respirador uso epp y Epcc Capucha, hidratación	RCD Petreos.	gestor ambiental RCD
Desmonte de tubo de Soporte de cubierta.	Físico: Radiacional no ionizantes Biomecanico: posturas, esfuerzos. Condiciones de Seguridad: TSA	Respirador, lentes Pausas activas Uso de Epp y Epcc	RCD petreos	gestor ambiental RCD

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Edgardo Barnos	92.176.171	Oficial	Edgardo B.
2	Mano Inez	72198 288	Oficial	Mano Paz
3	Alexander Lopez	1044603164	Ayudante	ALex L.
4	Edgardo Junior Barnos.	1007072250	Ayudante	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Silvia Avila M.
CARGO: Inspector SST
FIRMA: Silvia Avila M.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE: Virginia Londoño Polo.
CARGO: Residente.
FIRMA: Virginia Londoño P.

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: Silvia Avila
CARGO: Inspector SST
FIRMA: Silvia Avila M.

FECHA Y HORA:

RECIBE: Virginia Londoño Polo
CARGO: Residente.
FIRMA: Virginia Londoño P.

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.630.830	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED Juan Acosta Solera		
Descripción del trabajo:	- Corte de estructura metalica (Perfiles) - Soldadura sobre estructura - Orden y aseo.	Área:	Primer Piso del colegio
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	07 Julio - 2023	Fecha de cierre:	09 - Julio - 2023
Hora Inicio:	7:30 AM	Hora de Final:	2:30

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

- Tronzadora, maquina de Soldar

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	Si	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	N/a
Contacto Eléctrico	Si	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	N/a
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	N/a
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	N/a	Mordedura de animales	N/a
Caída a diferente nivel	N/a	Ventilación deficiente	N/a	Exposición a presión de fluido	N/a
Exposición al ruido	Si	Temperaturas extremas	N/a	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	Si	Exposición a vibraciones	N/a	Exposición a la radiación	N/a
Espacio confinado	N/a	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/a	Condiciones climáticas desfavorables	NO
Choque	N/a	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	Si
Volcamiento	N/a	Asfixia	N/a		
Atrapamiento	N/a				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	N/a
Obtener permisos	Si	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	N/a
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	N/a	Colocar tarjeta de no operar	N/a
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	N/a
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	N/a	Tener a la mano el procedimiento	N/a
Drenar lineas y depósitos	N/a	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	N/a
Andar a velocidad limite/ no correr	N/a	Tener a la mano fichas técnicas	N/a	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/a
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	N/a	Nivelar y amarrar andamios	N/a	Parquearse en lugar apropiado	N/a
Lavar equipo	N/a	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	Si	Guantes para soldador	Si
Botas de caucho	N/a	Polainas	N/a	Guantes dieléctricos	Si
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	N/a

Powered by CamScanner

Perchera de carnaza	NO
Barboquejo	Si
Gafas de seguridad	Si
Monogafas	N/a
Gafas para oxicorte	N/a
Careta de protección facial	Si
Careta para soldadar	Si

Botas para soldador	Si
Arnes	N/a
Traje impermeable	N/a
Mangas para soldador	NO
Mascarilla material particulado	Si
Mascara con filtros	N/a
Guantes nitrilo desechable	N/a

Guantes de carnaza	Si
Guantes de nitrilo G40	N/a
Guantes de poliuretano G40	N/a

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ✓ NO ____ Cuál(es): Trabajos Caliente

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección del area de trabajo	Condiciones de Seguridad: locativo	Orden y aseo del área de trabajo	RCD: Pétreos	gestor ambiental RCD.
Corte de estructura metálica (perfiles)	Cond. Seguridad: electrico. Quimico: Material Particulado Biomecanico: posturas.	Insp. Precpercional Respirador, lentes, guantes pausas activas	RCD: Pétreos	Gestor ambiental RCD.
Soldadura Sobre estructura metálica.	Biomecanico: Posturas Quimico: Material Particulado Cond. Seguridad: Electrico.	Pausas activas Respirador, lentes, guantes Inspección pre.	eco.	
Orden y aseo del area de trabajo	Biomecanico: Posturas Quimico: Material Particulado	Pausas activas uso de Respirador, guantes.	Petreos	gestor ambiental RCD.

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jovanis Yoris	5366249	Ayudante	
2	Ricardo Mosquera	5475456	Soldador	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Illanes Avila M.
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Illanes Avila M.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Diegnia Londoño Polo.
CARGO:	Residente.
FIRMA:	Diegnia Londoño P.

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Illanes Avila M.
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Illanes Avila M.

FECHA Y HORA:

RECIBE:	Diegnia Londoño Polo
CARGO:	Residente.
FIRMA:	Diegnia Londoño P.

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.630.838

ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS

CODIGO: F-SSTA-61
VIGENCIA: 01/12/2022
VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED Juan Acosta Solera	Área:	Patio IED Juan Acosta Solera.
Descripción del trabajo:	1. Corte de estructura metalica (perfiles) 2. Soldadura de estructura metalica 3. Aplicación de pintura epóxica sobre estructura metálica		
Nombre Contratista:	IDC 21		
Fecha de emisión:	10 · Julio · 2023	Fecha de cierre:	15 · Julio · 2023
Hora Inicio:	7:30 AM	Hora de Final:	3:30pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Polidora, Equipo de Soldar, Rodillo, Brocha, Trapo, guantes.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	Si	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	N/a
Contacto Eléctrico	Si	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	Si
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	N/a
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	N/a	Mordedura de animales	N/a
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	N/a	Exposición a presión de fluido	N/a
Exposición al ruido	Si	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	Si	Exposición a vibraciones	N/a	Exposición a la radiación	N/a
Espacio confinado	N/a	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/a	Condiciones climáticas desfavorables	NO
Choque	N/a	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	Si
Volcamiento	N/a	Asfixia	N/a		
Atrapamiento	N/a				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	N/a
Obtener permisos	Si	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	N/a
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	N/a	Colocar tarjeta de no operar	N/a
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	N/a
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	N/a	Tener a la mano el procedimiento	N/a
Drenar lineas y depósitos	N/a	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	N/a
Andar a velocidad limite/ no correr	N/a	Tener a la mano fichas técnicas	Si	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/a
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	Si	Nivelar y amarrar andamios	N/a	Parquearse en lugar apropiado	N/a
Lavar equipo	N/a	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	Si	Guantes para soldador	Si
Botas de caucho	N/a	Polainas	N/a	Guantes dieléctricos	N/a
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	N/a

Powered by CamScanner

Perchera de carnaza	
Barboquejo	NO
Gafas de seguridad	N/A
Monogafas	Si
Gafas para oxicorte	N/A
Careta de protección facial	N/A
Careta para soldadar	Si
	Si

Botas para soldador	NO
Arnes	Si
Traje impermeable	N/A
Mangas para soldador	NO
Mascarilla material particulado	Si
Mascara con filtros	N/A
Guantes nitrilo desechable	N/A

Guantes de carnaza	Si
Guantes de nitrilo G40	Si
Guantes de poliuretano G40	N/A

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____ NO____ N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO____ N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ✓ NO ____ Cuál(es): Trabajo Caliente

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección del área de Trabajo	Condiciones de Seguridad: locativo.	Orden y aseo del área	Petreos. RCD	Gestor ambiental RCD.
Corte de estructura metálica (Perfiles)	Biomecanico: Posturas Cond. Seg: Electrico.	Pausas activas Inspección preoperacional	Petreos. RCD	gestor ambiental RCD.
Soldadura de estructura metálica.	Quimico: humos y vapores. Cond. Seg: Electrico. Biomecanico: manip. de cargas	Mascarilla /respirador Inspección preoperacional Pausas activas	Petreos: RCD	gestor ambiental RCD
Aplicación de pintura epóxica Sobre estructura metálica	Químico: Sustancias quimicas Biomecanico: Posturas.	Respirador, guantes Pausas activas	Petreos: RCD	gestor ambiental RCD
Orden y aseo del area.	Biomecanico: posturas Quimico: Material Particulado	Pausas activas Respirador, lentes, guantes.	Petreos: RCD	Gestor ambiental RCD.

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Ricardo Mosquera	54 7 5456	Soldador	
2	Jonnys Voels	5366249	Ayudante	
3	Carlos Aguero	1.607.622.	Ayudante	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Silvia Avila
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Avila.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Virginia Londoño Polo
CARGO:	Residente
FIRMA:	Virginia Londoño P.

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Silvia Avila
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Avila.

FECHA Y HORA:

RECIBE:	Virginia Londoño Polo.
CARGO:	Residente.
FIRMA:	Virginia Londoño P.

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.634.836	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED Juan Acosta Solera		
Descripción del trabajo:	1. Corte y figuración de acero para Columnetas. 2. Escarificación para armado de columnetas. 3. Encofrado de Columnetas. 4. fundida de columnetas. 5. Orden y aseo.	Área:	Primer piso - Segundo piso
Nombre Contratista:	IDC 21		
Fecha de emisión:	10 • Julio • 2023	Fecha de cierre:	15 • Julio • 2023
Hora Inicio:	7:30 AM.	Hora de Final:	3:00pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

Pulidora, tubo 1", mona, cincel.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	Si	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	N/a
Contacto Eléctrico	Si	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	N/a
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	N/a
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	N/a	Mordedura de animales	N/a
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	N/a	Exposición a presión de fluido	N/a
Exposición al ruido	Si	Temperaturas extremas	N/a	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	N/a	Exposición a vibraciones	N/a	Exposición a la radiación	N/a
Espacio confinado	N/a	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/a	Condiciones climáticas desfavorables	NO
Choque	N/a	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	Si
Volcamiento	N/a	Asfixia	N/a		
Atrapamiento	N/a				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	N/a
Obtener permisos	Si	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	N/a
No fumar/no hacer fuego	Si	Despresurizar el sistema	N/a	Colocar tarjeta de no operar	N/a
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	N/a
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	N/a	Tener a la mano el procedimiento	N/a
Drenar lineas y depósitos	N/a	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	N/a
Andar a velocidad limite/ no correr	N/a	Tener a la mano fichas técnicas	N/a	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/a
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	Si	Nivelar y amarrar andamios	Si	Parquearse en lugar apropiado	N/a
Lavar equipo	N/a	Realizar Inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	Si	Guantes para soldador	N/a
Botas de caucho	N/a	Polainas	N/a	Guantes dieléctricos	N/a
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	N/a

Powered by CamScanner

Perchera de carnaza	N/a
Barboquejo	Si
Gafas de seguridad	Si
Monogafas	N/a
Gafas para oxicorte	N/a
Careta de protección facial	Si
Careta para soldadar	N/a

Botas para soldador	N/a
Arnes	Si
Traje impermeable	N/a
Mangas para soldador	N/a
Mascarilla material particulado	Si
Mascara con filtros	N/a
Guantes nitrilo desechable	N/a

Guantes de carnaza	Si
Guantes de nitrilo G40	N/a
Guantes de poliuretano G40	Si

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [✓] NO [ ] Cuál(es): Trab. Caliente, TSA.

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección del area de Trabajo	Cond Seguridad: locativo	Orden y aseo del area	RCD. Petreos	Gestor ambiental RCD.
Corte y figuracion de acero Para Columnetas.	Biomecanico: Esfuerzo, mov. repet. Quimico: Material particulado.	Pausas activas. Respirador, lentes, guantes	RCD Petreos	gestor ambiental. RCD.
Escarificación para armado de Columnetas	Quimico: Material Particulado Cond. seg: TSA	Pausas activas. Respirador, lentes, guantes	RCD Petreos	Gestor ambiental RCD
Encofrado de Columnetas	Cond. seg: TSA Biomecanico: Posturas. Fisico: Ped no ergonomico	Epp y Epcc Pausas activas Capacitacion, hidratación	RCD Petreos.	Gestor ambiental RCD
Fundida de Columnetas	Cond seg: TSA Biomecanico: Posturas Fisico: Ped. no ergonomico	Epp y Epcc Pausas activas. Capacitacion, hidratación	RCD Petreos	Gestor ambiental RCD.

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Edgardo Barrios	92176174	OFICIAL	Edgardo B
2	Alexander Lopez	1044603169	Ayudante	Alex Lopez
3	Mario Paez	72198258	Oficial	Mario Paez
4	Carlos Barraza.	8.601.514	Ayudante.	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Silvia Paulina Avila M
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Avila M.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Virginia Londoño Polo.
CARGO:	Residente.
FIRMA:	Virginia Londoño P

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Silvia Paulina Avila M
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Avila M.

FECHA Y HORA:

RECIBE:	Virginia Londoño Polo
CARGO:	Residente.
FIRMA:	Virginia LondoñoR

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.634.839	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED Juan Acosta Solera	Área:	2do piso
Descripción del trabajo:	- Levante de muro. - Pañete de muro. - Encofrado de viga. - fundida de viga.		
Nombre Contratista:	IDC21		
Fecha de emisión:	17 - julio - 2023	Fecha de cierre:	22 - julio - 2023
Hora Inicio:	7:30 AM.	Hora de Final:	5:40 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

Palustre, Baldes, llana, nivel.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico		Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	N/A	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	N/A	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	N/A	Temperaturas extremas	N/A	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	N/A	Exposición a vibraciones	N/A	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/A	Condiciones climáticas desfavorables	NO
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	Si	Proyección de partículas	Si
Volcamiento	N/A	Asfixia	N/A		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	Si	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	N/A	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	N/A	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	N/A	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	N/A	Tener a la mano fichas técnicas	N/A	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	Si	Nivelar y amarrar andamios	Si	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	N/A	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	N/A	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	N/A	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	N/A
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	N/A

Powered by CamScanner

Perchera de carnaza	N/A.
Barboquejo	Si
Gafas de seguridad	Si
Monogafas	N/A
Gafas para oxicorte	N/A
Careta de protección facial	Si
Careta para soldadar	N/A

Botas para soldador	N/A
Arnes	Si
Traje impermeable	N/A
Mangas para soldador	N/A
Mascarilla material particulado	Si
Mascara con filtros	N/A
Guantes nitrilo desechable	N/A

Guantes de carnaza	Si
Guantes de nitrilo G40	N/A
Guantes de poliuretano G40	Si

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____ NO___ N/A_✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO___ N/A_✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [✓] NO [ ] Cuál(es): TSA,

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección del área de trabajo	Condiciones de Seguridad: Locativo	Orden y aseo del área de trabajo	RCD: Pétreos	gestor ambiental RCD.
Levante de muro.	Físico: Radiaciones no ionizante Cond. Seg.: TSA.	capucha, hidratación. Uso de Epp y Epc	RCD: Pétreos.	Gestor ambiental RCD.
Pañete de muro.	Químico: Material particulado Cond. Seg.: TSA Físico: Rad. no	Respirador, lentes, guantes uso de Epp y Epc.	RCD: Pétreos	gestor ambiental: RCD.
Encofrado de viga.	Físico: Rad. no ionizantes. Cond. Seg.: TSA Biomecanico. Posturas	Capucha, hidratación uso de Epp y Epc Pausas activas	RCD: Pétreos	gestor ambiental RCD
Fundida de viga.	Físico: Rad. no ionizantes (Sol) Cond. Seg.: TSA. Biomecanico: mov. repetitivo	Capucha, hidratación Epp y Epcc Pausas activas.	RCD: Pétreos	gestor ambiental RCD

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Alexander López	1004693468	Ayudante	
2	Edgardo Bermúdez	72.176.844	Oficial.	
3	Mario Paez	72.198.258.	Oficial	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Silvia Carolina Avila Marquez
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Avila M

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Virginia Isabel Polo
CARGO:	Residente
FIRMA:	Virginia Isabel P.

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Silvia Avila M
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Avila M

FECHA Y HORA:

RECIBE:	Virginia Isabel Polo
CARGO:	Residente
FIRMA:	Virginia Isabel P.

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO CONSTRUCTIVO DISTRITAL NIT 901.634.888	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED Juan Acosta Solera	Área:	2do Piso.
Descripción del trabajo:	- Encofrado y fundida de vigas. - Nivelación de cuchilla y Pañete - Corte y figuración de hierro para columnas. - Orden y aseo		
Nombre Contratista:	IDC 21		
Fecha de emisión:	24 • Julio • 2023	Fecha de cierre:	29 • Julio • 2023
Hora Inicio:	7:30	Hora de Final:	5:00pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Nivel, llana, regla, palustre,

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	Si	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	N/a
Contacto Eléctrico	Si	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	N/a
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	N/a	Presencia de animales	N/a
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	N/a	Mordedura de animales	N/a
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	N/a	Exposición a presión de fluido	N/a
Exposición al ruido	Si	Temperaturas extremas	N/a	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	N/a	Exposición a vibraciones	N/a		
Espacio confinado	N/a	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/a	Exposición a la radiación	N/a
Choque	N/a			Condiciones climáticas desfavorables	NO
Volcamiento	N/a	Orden y aseo deficiente	NO		
Atrapamiento	N/a	Asfixia	N/a	Proyección de partículas	Si

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	N/a
Obtener permisos	Si	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	N/a
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	N/a
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	N/a
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	N/a	Tener a la mano el procedimiento	N/a
Drenar lineas y depósitos	N/a	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	N/a
Andar a velocidad limite/ no correr	N/a	Tener a la mano fichas técnicas	N/a	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/a
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	Si	Nivelar y amarrar andamios	Si	Parquearse en lugar apropiado	N/a
Lavar equipo	N/a	Realizar Inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	N/a
Botas de caucho	N/a	Polainas	N/a	Guantes dieléctricos	N/a
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	N/a

Powered by CamScanner

Perchera de carnaza	N/a
Barboquejo	Si
Gafas de seguridad	Si
Monogafas	N/a
Gafas para oxicorte	N/a
Careta de protección facial	Si
Careta para soldadar	N/a

Botas para soldador	N/a
Arnes	Si
Traje impermeable	N/a
Mangas para soldador	N/a
Mascarilla material particulado	Si
Mascara con filtros	N/a
Guantes nitrilo desechable	N/a

Guantes de carnaza	Si
Guantes de nitrilo G40	N/a
Guantes de poliuretano G40	Si

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A__X__

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A__X__

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [X] NO [ ] Cuál(es): TSA y Trabajo en Caliente

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección del area de Trabajo.	Condición de Seguridad: Locativo	Orden y aseo del area	RCD: Pétreos	Gestor ambiental RCD.
Encofrado de viga.	Físico: Rad. no ionizantes (sol) Cond. Seg: TSA Biomecanico: mov. repetitivo, movimientos de cargas.	Capuchon, hidratación. Equipos Epp y Epcc Pausas activas manipulación adecuada	RCD Pétreos	Gestor ambiental RCD.
fundida de viga.	Físico: Rad. no ionizantes (sol) Cond. Seg: TSA Biomecanico: mov. repetitivo, manipulación de carga.	Capuchon, hidratacion. Epp y Epcc Pausas activas	RCD: Pétreos	Gestor ambiental RCD.
nivelacion de cuchilla y Pañete sobre levantedera	Físico: Rad. no ionizantes (sol) Cond. Seg: TSA Químico: Material particulado Biomecanico: Posturas	Capuchon, hidratacion Epp y Epcc Pausas activas, mascarilla. Pausas activas	RCD: Pétreos	Gestor ambiental RCD
Corte y figuración de hierro Para Columnas	Cond. Seg: Locativo, manipulación de herramientas Biomecanico: movimiento repetitivo, manipulación de cargas.	Orden y aseo. Uso obligatorio de seguridad Pausas activas Manejo adecuado de cargas	RCD: Pétreos	Gestor ambiental RCD.

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Mario Paez	72.198.258	Oficial	
2	Edgardo Ramos	72.176.174	Oficial	
3	Alexander Lopez.	1.049.603.169	Ayudante	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Silvia Avila M.
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Avila M.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Virginia Isabel Polo
CARGO:	Residente
FIRMA:	Virginia Isabel P.

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Silvia Avila Martinez.
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Avila M.

FECHA Y HORA:

RECIBE:	Virginia Isabel Polo
CARGO:	Residente
FIRMA:	Virginia Isabel P.

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.630.859	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED Juan Acosta Solera	Área:	2do piso
Descripción del trabajo:	- Soldar angulos a los planches. - Corte de perfiles metálicos - Instalación de Correas.		
Nombre Contratista:	IDC21		
Fecha de emisión:	31.07.2023	Fecha de cierre:	
Hora Inicio:	7:30	Hora de Final:	

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Maquina de soldar, Polidora, mona, escuadra.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	Si	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	N/a
Contacto Eléctrico	Si	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	N/a
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	N/a
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	N/a	Mordedura de animales	N/a
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	N/a	Exposición a presión de fluido	N/a
Exposición al ruido	Si	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	Si	Exposición a vibraciones	N/a	Exposición a la radiación	N/a
Espacio confinado	N/a	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/a	Condiciones climáticas desfavorables	NO
Choque	N/a	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	Si
Volcamiento	N/a	Asfixia	N/a		
Atrapamiento	N/a				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	N/a
Obtener permisos	Si	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	N/a
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	N/a	Colocar tarjeta de no operar	N/a
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	N/a
No correr, no bromear	N/a	Medir contaminantes	N/a	Tener a la mano el procedimiento	N/a
Drenar lineas y depósitos	N/a	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	N/a
Andar a velocidad limite/ no correr	N/a	Tener a la mano fichas técnicas	N/a	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/a
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	N/a	Nivelar y amarrar andamios	Si	Parquearse en lugar apropiado	N/a
Lavar equipo	N/a	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	Si	Guantes para soldador	Si
Botas de caucho	N/a	Polainas	N/a	Guantes dieléctricos	Si
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	N/a

Powered by CamScanner

Perchera de carnaza	NO
Barboquejo	Si
Gafas de seguridad	Si
Monogafas	N/a
Gafas para oxicorte	N/a
Careta de protección facial	Si
Careta para soldadar	Si

Botas para soldador	NO
Arnes	Si
Traje impermeable	N/a
Mangas para soldador	NO
Mascarilla material particulado	Si
Mascara con filtros	N/a
Guantes nitrilo desechable	N/a

Guantes de carnaza	Si
Guantes de nitrilo G40	N/a
Guantes de poliuretano G40	Si

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÙN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ✓ NO ☐ Cuál(es): TSA, y Trabajo en caliente

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección del area de Trabajo	Condiciones de Seguridad: locativo	Orden y aseo del area de trabajo	RCD Petreos	Gestor ambiental RCD
Corte de Perfiles metalicos	Mecanico: caida o manipulación de herramientas. Quimico: humos y vapores.	Inspección pre-operacional uso de mascarilla	RCD Petreos.	Gestor ambiental RCD
Soldadura de angulos para Planeles.	Cond. Seg: TSA. quimico: humos y vapores. quimico: humos y vapores.	Uso EPP y EPCC Mascarilla, leuler	RCD Petreos	Gestor ambiental RCD.
Instalación de Correas.	Cond. Seg: TSA Quimico: humos y vapores. Electrico: manipulación adecuada.	Uso de EPP y EPCC Mascarilla, guantes Inspección pre-operacional	RCD Petreos	Gestor ambiental RCD

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Carlos Alvarado	1602762	Ayudante	
2	Jonnys Yanis	58662 49	Ayudante	
3	Ricardo Mosquera.	5475456	Soldador	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Silvia Avila M
CARGO:	Supervisora SST
FIRMA:	Silvia Avila M

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Virginia Londoño Polo
CARGO:	Presidente.
FIRMA:	Virginia M.

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Silvia Avila M
CARGO:	Inspector SST.
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	Virginia Londoño Polo.
CARGO:	Presidente.
FIRMA:	Virginia M.

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED Juan Acosta Solera	Área:	2do Piso
Descripción del trabajo:	- Desencofre de viga. - Apique para anclaje de columna. - Encofrado de resalto de viga. + Fundida de viga.	Zona: pasillo.	
Nombre Contratista:	J.DC 21		
Fecha de emisión:	31-07-2023	Fecha de cierre:	
Hora Inicio:	7:30	Hora de Final:	

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

mona, cincel.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	Si	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	Si	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	N/A	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	N/A	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	Si	Temperaturas extremas	N/A	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	N/A	Exposición a vibraciones	N/A	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/A	Condiciones climáticas desfavorables	Si
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	N/A	Proyección de partículas	Si
Volcamiento	N/A	Asfixia	N/A		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	Si	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	N/A	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	N/A	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	N/A	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	Si	Tener a la mano fichas técnicas	N/A	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	Si	Nivelar y amarrar andamios	Si	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	N/A	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	Si	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	N/A	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	N/A
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	N/A

Powered by CamScanner

Perchera de carnaza	N/a	Botas para soldador	N/a	Guantes de carnaza	Si
Barboquejo	Si	Arnes	Si	Guantes de nitrilo G40	Si
Gafas de seguridad	Si	Traje impermeable	N/a	Guantes de poliuretano G40	N/a
Monogafas	N/a	Mangas para soldador	N/a		
Gafas para oxicorte	N/a	Mascarilla material particulado	Si		
Careta de protección facial	Si	Mascara con filtros	NO		
Careta para soldadar	N/a	Guantes nitrilo desechable	N/a		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [X] NO [ ] Cuál(es): TSA y trabajo en caliente

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección área de Trabajo	Condiciones de Seguridad locativas	Orden y aseo del área	RCD! Pétreos.	Gestor ambiental RCD.
Apique para anclaje de Columnas	Biomecanico: Postura, movrepetitivo Químico: Material particulado Físico: Rad. no ionizantes	Pausas activas. Guantes, Mascarilla. Hidratación	RCD Petreos	Gestor ambiental RCD
Desencofre de viga.	Químico: Material particulado Biomecanico: Postura, mov. repetitivo Físico: Rad. NO ionizantes	Mascarilla, gafas, Pausas activas Hidratación	RCD Petreos	Gestor ambiental RCD.
Encofrado de restante de viga zona: parillo.	Cond. Seg: TSA Biomecanico: movrepetitivo	Uso de EPP y Epc Pausas activas.	RCD: Pétreos	gestor ambiental RCD.
Fundida de viga.	Cond. Seg: TSA. Biomecanico: manipulación de cargas.	Uso de EPP y Epc Pausas activas.	RCD Pétreos	gestor ambiental RCD.

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Alexander Lopez	1044663169	Ayudante	
2	Edgardo Ramos	72 176 174.	Oficial	
3	Hidio Paez.	72. 198 _258	Oficial	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Silvia Avila M
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Avila M

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Virginia Isabel Polo
CARGO:	Coordinador
FIRMA:	Virginia M.

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	
CARGO:	
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	Virginia Isabel Polo
CARGO:	Coordinador
FIRMA:	Virginia M.

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Nuevo Bosque.	Área:	
Descripción del trabajo:	Armado de Acero en Acceso vehicular en vigas de concreto y/rampa, excavación para fundida en Bordillos exteriores y zona verde.		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	26-06-23	Fecha de cierre:	01-07-23.
Hora Inicio:	07:00 Am	Hora de Final:	05:00 P.m.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pico, pala, formaleta, cortadora, martillo.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido		Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones	NO		
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Exposición a la radiación	NO
Choque				Condiciones climáticas desfavorables	NO
Volcamiento		Orden y aseo deficiente	SI		
Atrapamiento		Asfixia	NO	Proyección de partículas	SI

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza	no	Botas para soldador	no	Guantes de carnaza	si
Barboquejo	no	Arnes		Guantes de nitrilo G40	no
Gafas de seguridad	si	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	no
Monogafas	no	Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte	no	Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial	no	Mascara con filtros			
Careta para soldadar	no	Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____ NO___ N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO___ N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
- Armado de Acero de Acceso en vigas de concreto y rampa. - excavación para fundida en Bordillos y zonas verdes.	Riesgo físico temperatura Ambiental, Riesgo biológico Virus y bacterias. Riesgo biomecánico movimientos repetitivos	Dotación y Hidratación Adecuada utilización de EPP Trabajos en Alturas	Si	Si

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Erwin torrenegra	1046340646	Ayudante	Erwin T.
2	Emel mosquera	1051357276	Ayudante	Emel M.
3	Yarkin torrenegra jordan	1046343954	Ayudante	Yar Kin T.
4	Rafael torrenegra	1046338252	Ayudante	Rafael Torrenegra
5	Willian Orozco miranda	72.142.223	Ayudante	Willian O.
6	Jayson Villa T.	1046347082	Ayudante	jayson V.
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Angelica Lozano	
CARGO: Apoyo SST	
FIRMA: Angelica LA	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: Angelica Lozano	
CARGO: Apoyo SST	
FIRMA: Angelica LA	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: Colegio Jesus de nazareth -		Área: Sanitaria / planta	
Descripción del trabajo: Poliza pr801.			
Nombre Contratista: Consorcio educativo Distrital			
Fecha de emisión:	26-06-2023	Fecha de cierre:	30-06-2023
Hora Inicio:	8:am	Hora de Final:	4:0pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Herramientas manuales
Cabo-Pico-Maquina de Pulir.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	si			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	si		
Área de trabajo limpia y ordenada.	si			Es necesario aislar completamente el área.	si		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	si			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	si		
Existe suficiente Ventilación.	si			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	si		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			na	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		no	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	si			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		no	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	si			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	si		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	si			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	si		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	si		Contacto con objetos corto-punzantes			Contacto con hidrocarburos	na
Contacto Eléctrico	si		Golpeado por			Contacto con sustancias peligrosas	no
Caída de objetos	si		Golpeado Contra			Presencia de animales	no
Caída a nivel	si		Iluminación deficiente			Mordedura de animales	no
Caída a diferente nivel	si		Ventilación deficiente			Exposición a presión de fluido	no
Exposición al ruido	si		Temperaturas extremas			Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	si
Exposición Gases, humos o vapores	no		Exposición a vibraciones			Exposición a la radiación	no
Espacio confinado	si		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Condiciones climáticas desfavorables	si
Choque	si		Orden y aseo deficiente			Proyección de partículas	no
Volcamiento	si		Asfixia				
Atrapamiento	si						

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	si		Comunicarle a otros	si		Desenergizar la fuente de energía	si
Obtener permisos	si		Mantener actitud positiva	si		Retirar el equipo del talud	si
No fumar/no hacer fuego	si		Despresurizar el sistema	na		Colocar tarjeta de no operar	na
Usar los EPP	si		Seleccionar herramientas en buen estado	si		Colocar cable a tierra	na
No correr, no bromear	si		Medir contaminantes	na		Tener a la mano el procedimiento	si
Drenar lineas y depósitos	si		Limpiar el área	si		Colocar advertencias	si
Andar a velocidad limite/ no correr	si		Tener a la mano fichas técnicas	si		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	si		Nivelar y amarrar andamios	si		Parquearse en lugar apropiado	si
Lavar equipo	si		Realizar inspección preoperacional	si			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	si		Protectores auditivos	si		Guantes para soldador	na
Botas de caucho	si		Polainas	na		Guantes dieléctricos	na
Botas de seguridad dieléctricas	si		Ropa o uniforme de trabajo	si		Guante nitrilo G80	na

Perchera de carnaza	no	Botas para soldador	si	Guantes de carnaza	si
Barboquejo	no	Arnes	si	Guantes de nitrilo G40	no
Gafas de seguridad	si	Traje impermeable	no	Guantes de poliuretano G40	si
Monogafas	no	Mangas para soldador	si		
Gafas para oxicorte	no	Mascarilla material particulado	si		
Careta de protección facial	no	Mascara con filtros	no		
Careta para soldadar	no	Guantes nitrilo desechable	no		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI_____NO____N/A___✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI_____NO____N/A____✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Charlas de Seguridad Inspeccion y pre operacionales Inspeccion Uso de Elementos de proteccion Delimitar las fases con Maquina para la Soldadura Orden y Aseo	fisico-quimico-biologico Locativo-Mecanico Golpes - fisico Quimico Biologico fisico-quimico-biologico Mecanico-electrico	epp / cono guia Guantes botas Seguridad Ropa de trabajo Registros de Inspeccion Hidratacion Señalizacion	Reciclo Basura comun Material de Soldadura	Puntos de Acopio Reciclaje en sitio como residuo de peligroso de peligroso Aseo.

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Manuel Nebreda	1394 854	Maquinista	
2	Guillermo Luis Arizca.	72 212 193	Obrero	
3	Rafael eduardo Tomes	72 258 152	Obrero	
4	Juan Carlos de Agua.	72328660	Oficial	
5	Jairo Saludo Noel		Ayudante	
6	Espiritu Javier Sanjuan	72 151 522	Obrero	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Elaine Pedondo	
CARGO: SST	
FIRMA:	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: Elaine Pedondo	
CARGO: SST	
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
CONSORCIO EDUCATIVO DIGITAL Nit 901.653.289		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	D. inocencio chinca.	Área:	
Descripción del trabajo:	excavación del tramo ZV1, Armado de formaletas, fundida de muros Bmts. desencofrado de formaleta, fundida de placa ZV1, excavacion		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	24-07-23	Fecha de cierre:	28-07-23
Hora Inicio:	07:00 Am	Hora de Final:	05:00 p.m

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pico, Palas, carretilla, Hompo, Hexometro.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	NO	Contacto con objetos corto-punzantes	NO	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	NO	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	NO	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	NO
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	SI
Choque	NO	Orden y aseo deficiente	SI	Proyección de partículas	NO
Volcamiento	NO	Asfixia	NO		
Atrapamiento	NO				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	/
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza	no
Barboquejo	no
Gafas de seguridad	si
Monogafas	no
Gafas para oxicorte	no
Careta de protección facial	no
Careta para soldadar	no

Botas para soldador	no
Arnes	
Traje impermeable	
Mangas para soldador	
Mascarilla material particulado	
Mascara con filtros	
Guantes nitrilo desechable	

Guantes de carnaza	si
Guantes de nitrilo G40	no
Guantes de poliuretano G40	no

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
excavación demarcación zv1, Armado de formaleta, fundida de muros, desencofrado de formaleta, fundida de placa zv1, excavación	-Riesgo físico Temperatura Ambiental -Riesgo biológico -Virus y bacterias. -Riesgo biomecánico movimientos repetitivos, postura prolongada dorsal.	Hidratación y dotación Adecuada utilización de EPP (temporal) PAUSAS Activas.	SI	SI

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jesus martinez.	1007026194	Ayudante.	JESUS M.
2	Henry estela	1088944 2	Soldador.	Henry.
3	Carlos rojano.	1044603287	Oficial	Carlos
4	Carlos lopez	1081263299	Ayudante	Carlos V.
5	Jhon jader	1077906088	oficial	Jhon jader
6	jorge rocha.	1142229337	oficial	Jhon ROSA.
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Angelica Lozano	
CARGO: Apoyo SST	
FIRMA: Angelica LA.	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: Angelica Lozano	
CARGO: Apoyo SST	
FIRMA: Angelica LA.	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.339	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Mocpr	Área:	
Descripción del trabajo:	Descalificación y fundidad columna figuración Hierro		
Nombre Contratista:	Mg Ingeniería SAS		
Fecha de emisión:	24 JULIO	Fecha de cierre:	24 JULIO
Hora Inicio:	7:00 AM	Hora de Final:	5:00 PM

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Herramientas menores.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.			✓	Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.			✓
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			✓
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.			✓

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	NO	Contacto con objetos corto-punzantes	NO	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	NO
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones	SI	Exposición a la radiación	NO
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	NO
Choque	SI	Orden y aseo deficiente	SI	Proyección de partículas	SI
Volcamiento	NO	Asfixia	NO		
Atrapamiento	SI				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	NO	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	NO
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	NO	Colocar cable a tierra	NO
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	NO
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	NO
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NO
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	SI
Lavar equipo	SI	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	NO	Guante nitrilo G80	NO

Perchera de carnaza	NO
Barboquejo	NO
Gafas de seguridad	SI
Monogafas	NO
Gafas para oxicorte	NO
Careta de protección facial	NO
Careta para soldadar	NO

Botas para soldador	NO
Arnes	SI
Traje impermeable	NO
Mangas para soldador	NO
Mascarilla material particulado	NO
Mascara con filtros	NO
Guantes nitrilo desechable	NO

Guantes de carnaza	SI
Guantes de nitrilo G40	NO
Guantes de poliuretano G40	NO

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
* Escarificación * Fundida de columna * Figuración de hierro.	* Riesgo Biomecanico: Posición prolongada de pie - Sentado * Riesgo mecanico: Riesgo Fisico: Temperatura. * Riesgo locativo * Riesgo publico. Atraco.	* pausas Activas * Inspección de herramienta * Dotación del personal * Hidratación * charla de seguridad.	—	—

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jordan morales	1052749110	Apoyo	JORDAN
2	Jeiffrey Ruiz	70010502	Apoyo	
3	Marco Marquez	1195 0268	Apoyo	Marco
4	Javier Londoño	700197800	Apoyo	
5	Hector Junior	$80 2554	Apoyo	Hector
6	Harri Horch	7022726	Maestro	Harris
7	Melissa Gelis	1014141640	Apoyo SST	Melissa Gelis
8	Rene		Ingeniero	
9	Paula Jurado	22521379	Arquitecta	PAULA
10	Donato Herrera Carvajal	1007809166	Apoyo	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Melissa Gelis Caballero
CARGO:	Apoyo SST
FIRMA:	Melissa Gelis

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Melissa Gelis Caballero
CARGO:	Apoyo SST
FIRMA:	Melissa Gelis C

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	colegio la normal.	Área:	
Descripción del trabajo:	instalación de tubería emt y cableado piso 2, 3, instalación de estructura de ciclo raso en piso 2, instalación de luminarias.		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	24-07-23	Fecha de cierre:	29-07-23
Hora Inicio:	07:00 AM	Hora de Final:	05:00 p.m

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

escalera, taladro, flexometro

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	NO	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	NO
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	NO
Choque	NO	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	SI
Volcamiento	NO	Asfixia	NO		
Atrapamiento	NO				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza	no
Barboquejo	no
Gafas de seguridad	si
Monogafas	no
Gafas para oxicorte	no
Careta de protección facial	no
Careta para soldadar	no

Botas para soldador	no
Arnes	
Traje impermeable	
Mangas para soldador	
Mascarilla material particulado	
Mascara con filtros	
Guantes nitrilo desechable	

Guantes de carnaza	si
Guantes de nitrilo G40	no
Guantes de poliuretano G40	no

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI_____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI_____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
instalación de tubería EMT y cableado	Riesgo biológico. virus y bacterias	Vacunación de EPP	si	si
Piso 2,3 instalación de estructura de drywall	Riesgo físico. temperatura Ambs. - Riesgo postural	Hidratación adecuada. Pausas activas.		
instalación de luminarias	Riesgo mecánico. movimiento repetitivo, postura prolongada de pie.			

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Victor Hespalaeios	1007976546.	Oficial	
2	Miguel Benitez	1007013113	ayudante	
3	William Jimenez.	8277432.	Soldador.	
4	Luis Ramos.	8740311	soldador.	
5	Jaider Ramos Medina.	1239018 6.	soldador.	
6	Jamel Acuña Lamar.	9197594	oficial.	
7	Acuña Jorge Luis.	9149964	Ayudante.	
8	Acuña Luis.	9146272.	Ayudante.	
9	Artz Humberto.	7424423.	soldador.	
10	Acuña Javier.	1007178796.	ayudante	
11	Quintana. Dairo.	7726210	soldador.	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Angelica Ramos	
CARGO: Apoyo SST	
FIRMA: Angelica L.A	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: Angelica Ramos	
CARGO: Apoyo SST	
FIRMA: Angelica L.A.	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Instituto educativo Parnaith.	Área:	Obra/ Siesta.
Descripción del trabajo:	Instalacion de tuberia - tomacorrientes. Cable electrico - tableros electricos.		
Nombre Contratista:	Consorcio educativo distrital.		
Fecha de emisión:	24-07-2023	Fecha de cierre:	29-07-2023.
Hora Inicio:	8:00 am	Hora de Final:	4:30 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Dobladora / cizalla - Llaves - Pulidores
pinza - Cortafrio - taladro - destornilladores.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	si			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	si		
Área de trabajo limpia y ordenada.	si			Es necesario aislar completamente el área.	si		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	si			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	si		
Existe suficiente Ventilación.	si			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	si		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	si			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		no	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	si			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		no	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	si			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	si		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	si			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	si		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	no	Contacto con objetos corto-punzantes	si	Contacto con hidrocarburos	no
Contacto Eléctrico	si	Golpeado por	si	Contacto con sustancias peligrosas	no
Caída de objetos	si	Golpeado Contra	si	Presencia de animales	no
Caída a nivel	si	Iluminación deficiente	no	Mordedura de animales	no
Caída a diferente nivel	si	Ventilación deficiente	no	Exposición a presión de fluido	no
Exposición al ruido	no	Temperaturas extremas	si	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	si
Exposición Gases, humos o vapores	no	Exposición a vibraciones	no	Exposición a la radiación	no
Espacio confinado	no	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	no	Condiciones climáticas desfavorables	si
Choque	no	Orden y aseo deficiente	no	Proyección de partículas	si
Volcamiento	no	Asfixia	no		
Atrapamiento	no				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	si	Comunicarle a otros	si	Desenergizar la fuente de energía	si
Obtener permisos	si	Mantener actitud positiva	si	Retirar el equipo del talud	no
No fumar/no hacer fuego	si	Despresurizar el sistema	no	Colocar tarjeta de no operar	no
Usar los EPP	si	Seleccionar herramientas en buen estado	si	Colocar cable a tierra	no
No correr, no bromear	si	Medir contaminantes	no	Tener a la mano el procedimiento	si
Drenar lineas y depósitos	si	Limpiar el área	si	Colocar advertencias	no
Andar a velocidad limite/ no correr	si	Tener a la mano fichas técnicas	si	Usar recipientes para aceites /Combustibles	no
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	si	Nivelar y amarrar andamios	si	Parquearse en lugar apropiado	no
Lavar equipo	si	Realizar inspección preoperacional	si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	si	Protectores auditivos	si	Guantes para soldador	no
Botas de caucho	si	Polainas	no	Guantes dieléctricos	no
Botas de seguridad dieléctricas	si	Ropa o uniforme de trabajo	si	Guante nitrilo G80	no

Perchera de carnaza	NO	Botas para soldador	NO	Guantes de carnaza	NO
Barboquejo	NO	Arnes	NO	Guantes de nitrilo G40	SI
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	NO	Guantes de poliuretano G40	NO
Monogafas	NO	Mangas para soldador	NO		
Gafas para oxicorte	NO	Mascarilla material particulado	NO		
Careta de protección facial	NO	Mascara con filtros	NO		
Careta para soldadar	NO	Guantes nitrilo desechable	NO		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI_____NO____N/A____

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI_____NO____N/A____

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Charla de Seguridad Inspecciones de epp- Als.- Peligros Entorno -	Fisico-químico Biologico - ergonomico Mecanico. Electrico de Caida —	epp Guantes. Gafas. Cascos Auditivo	Puntos de Apoyo Electrodos	Reciclaje Organico
Instalación de Fabricio y Campamento bloque 2 trabajos en foso.	se mueve a diferentes niveles. temperatura externa Calor.	Registro de Pausas activas Hidratación	Fabrica Cobertizo	Fabricio. Organico.
Orden y Aseo.	Fisico-Quimico ergonomico Publico Mecanico Electrico			

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Ramón Antonio Chaverra	7213044	Electrico	
2	Jeferson Alvarado.	1951899421	Electrico.	Jeferson A.
3	Jhon Mateo Yepes.	72277121	Electrico	
4	Luis de Avila.	1016382394	Obra	Luis De Avila
5	Julio Puyo.	9274004	Obra.	
6	Leandro Blanco.	1143463709	Electrico	
7	Julio Pato Lozo	9274004	Electrico	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO
NOMBRE:	Yeimy Pedroza	NOMBRE:
CARGO:	SST	CARGO:
FIRMA:		FIRMA:

CIERRE DEL ATS	FECHA Y HORA:
ENTREGA:	RECIBE:
CARGO:	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Carlos Meisel.	Área:	
Descripción del trabajo:	Limpieza en zona de cocina, retiro de escombros, instalación de tomas y soiches electricos,		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	24-07-23	Fecha de cierre:	28-07-23
Hora Inicio:	07:00 Am.	Hora de Final:	05:00 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

Pala, carretilla, escobas, sacos.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido		Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	NO
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	SI
Choque		Orden y aseo deficiente	SI	Proyección de partículas	SI
Volcamiento		Asfixia	NO		
Atrapamiento					

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	
Drenar líneas y depósitos		Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	
Andar a velocidad límite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza	NO	Botas para soldador	NO	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	NO	Arnes		Guantes de nitrilo G40	NO
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	NO
Monogafas	NO	Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Limpieza en zona de cocina, retiro de escombros instalación de puntos y switches electricos.	Riesgo Biomecanico. movimientos repetitivos y postura prolongada de pie. Riesgo Fisico Temperatura Ambiental. Riesgo Biologico Virus y Bacterias	Pausas Activas. Donación y Hidratación Adecuada. Vacunación de EPP (tapabocas)	SI	SI

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jorge Aldana	4137898	oficial	
2	Edwin Lopez.	1051120111	oficial	
3	Jovanto Lopez.	7383214	oficial	
4	Edgar Julio	72044636	Ayudante	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE/AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Angelica Lagos	
CARGO: Apoyo SST.	
FIRMA: Angelica LA	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: Angelica Lagos	FECHA Y HORA:
CARGO: Apoyo SST.	RECIBE:
FIRMA: Angelica LA.	CARGO:
	FIRMA:

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.634.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	P. comunitario 7 de Abril.	Área:	
Descripción del trabajo:	instalación de escaleras metalicas, corte de junta de losa, desmonte de escalera ~~[illegible]~~ metalica.		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	21-07-23.	Fecha de cierre:	26-07-23.
Hora Inicio:	07:00 A.m.	Hora de Final:	05:00 P.m

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

escalera, pala, Flexometro, cinta.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	NO	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	NO
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	SI
Choque	NO	Orden y aseo deficiente	SI	Proyección de partículas	SI
Volcamiento	NO	Asfixia	NO		
Atrapamiento	NO				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	NO
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	SI	Guantes dieléctricos	/
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza	no	Botas para soldador	no	Guantes de carnaza	si
Barboquejo	no	Arnes		Guantes de nitrilo G40	no
Gafas de seguridad	si	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	no
Monogafas	no	Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte	no	Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial	no	Mascara con filtros			
Careta para soldadar	no	Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI_____NO____N/A__X__

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI_____NO____N/A__X__

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Instalación de estructura metálica, corte de junta de losa, desmonte de estructura metálica.	- Riesgo Biologico. Virus y Bacterias - Riesgo Biomecanico movimientos repetitivos y posturas prolongadas de pie. - Riesgo Fisico Temperatura Ambiental	Utilización de EPP Lidpa. Pausas Agujas Dotación y Hidratación Adecuada.	Si	Si

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Hector Bandera.	1263935?.	maestro	Hector.
2	German Redondo Mira.	92198355.	ayudante.	German R.
3	Juan Manuel Redondo.	1938643	ayudante.	Juan R.
4	Victor Vanegas.	S 122401	Oficial	Victor.
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO
NOMBRE: Angelica Lagos	NOMBRE:
CARGO: Apoyo SST	CARGO:
FIRMA: Angelica LA	FIRMA:

CIERRE DEL ATS	FECHA Y HORA:
ENTREGA: Angelica Lagos	RECIBE:
CARGO: Apoyo SST	CARGO:
FIRMA: Angelica LA	FIRMA:

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DIGITAL NIT 901.634.289	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	C. comunitario 2 de Abril.	Área:	
Descripción del trabajo:	demolición de andenes exteriores, relleno con material seleccionado para andenes, descapote de área de cancha, rendida de andenes y bordillos.		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	27-06-23	Fecha de cierre:	01-07-23
Hora Inicio:	07:00 Am	Hora de Final:	05:00 p.m.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pico, Pala, mona (carretilla, Herramienta menor, Hombro.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	NO	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	NO
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	Si
Choque	NO	Orden y aseo deficiente	Si	Proyección de partículas	Si
Volcamiento	NO	Asfixia	NO		
Atrapamiento	NO				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	/

Perchera de carnaza	NO	Botas para soldador	NO	Guantes de carnaza	Si
Barboquejo	NO	Arnes	NO	Guantes de nitrilo G40	NO
Gafas de seguridad	Si	Traje impermeable	NO	Guantes de poliuretano G40	NO
Monogafas	NO	Mangas para soldador	NO		
Gafas para oxicorte	NO	Mascarilla material particulado	NO		
Careta de protección facial	NO	Mascara con filtros	NO		
Careta para soldadar	NO	Guantes nitrilo desechable	NO		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X.

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
demolición de andenes existentes, relleno con material seleccionado para andenes, descapote del área de cancha, fundida de andenes y bordillos.	-Riesgo Biologico virus y bacterias -Riesgo Fisico temperatura Ambiental -Riesgo biomecanico. postura prolongada, depic, manipulación manual de carga	Utilización de EPP (Tapabocas) Hidratación y dotación Adecuada Pausas Activas.	SI	SI

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Victor Vanegas	3172983355	Ayudante	Victor.
2	Juan Rodrigo.	1143814373	Maestro	Juan R.
3	Hector Isaac. Cet.	1263935210	Maestro	H. Jca
4	Germán Rodrigo.	1219835555	Ayudante C.	Germán.
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica Lugares	NOMBRE:	
CARGO:	Apoyo SST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica LA	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica Lugares.	RECIBE:	
CARGO:	Apoyo SST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica LA	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.636.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio nuevo bosque.	Área:	
Descripción del trabajo:	instalación de concertinas, Pañete de lavamanos Baño de preescolar, Limpieza en el Area de zona verdes.		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	24-07-23	Fecha de cierre:	28-07-23
Hora Inicio:	07:00 AM	Hora de Final:	05:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

Pala, pico, carretilla, nivel, flexometro.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido		Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	NO
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	SI
Choque		Orden y aseo deficiente	SI	Proyección de partículas	SI
Volcamiento		Asfixia	NO		
Atrapamiento					

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza	no	Botas para soldador	no	Guantes de carnaza	Si no
Barboquejo	no	Arnes		Guantes de nitrilo G40	no
Gafas de seguridad	si	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	no
Monogafas	no	Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte	no	Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial	no	Mascara con filtros			
Careta para soldadar	no.	Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Instalación de cercas, parte en una área de lavamanos de preescolar, Limpieza en el Area de zonas verdes.	Riesgo Biologico virus y bacterias. - Riesgo fisico Temperatura Ambiental - Riesgo Biomecanico. postura prolongada de pie.	utilización de EPP (tapabocas) Donación y Hidratación Adecuada PAUSAS Activas.	Si	Si

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jayron Villa t.	1046347082	Ayudante	Jayron V.
2	Rafael Torrenegra	1046338252	Ayudante	Rafael Torrenegra
3	Ender mosquera	1051357276	Ayudante	Ender M.
4	Willian Orozco miranda	72.142.223	Ayudante	Willian O.
5	Yarkin Torrenegra Jordan	1046343954	Ayudante	Yarkin T.
6	Erwin Torrenegra	1046340646	Ayudante	Erwin T.
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica Lugares	NOMBRE:	
CARGO:	Apoyo SST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica Lugares	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica Lugares	RECIBE:	
CARGO:	Apoyo SST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica L A.	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.636.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio nuevo Bosque C.	Área:	
Descripción del trabajo:	Instalación de tubería para Aires Acondicionado S. Bloque #2		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	25-07-23	Fecha de cierre:	28-07-23
Hora Inicio:	09:00 Am	Hora de Final:	05:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

escalera, Pinzas,

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido		Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	NO
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	NO
Choque		Orden y aseo deficiente	SI	Proyección de partículas	SI
Volcamiento		Asfixia	NO		
Atrapamiento					

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	I
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza	NO	Botas para soldador	NO	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	NO	Arnes		Guantes de nitrilo G40	NO
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	NO
Monogafas	NO	Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte	NO	Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial	NO	Mascara con filtros			
Careta para soldadar	NO	Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Instalación de tubería de cobre para AIRE Acondicionado - Bloque #2.	Riesgo físico Temperatura Ambiental - Riesgo Biológico Virus y Bacterias. - Riesgo Biomecánico movimiento repetitivo	Dotación y Hidratación Adecuada. Vacunación de EPP (Tapabocas) PAUSAS ACTIVAS.		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Sergio Cardenio.	7.243.387	Electrico	Sergio C.
2	Rafael Diaz.	72.185.282.	Electrico	Rafael D.
3	Cristian Espino.	12.544.501	Electrico.	Cristian E.
4	Nicolas Cantillo.	72.173.585	Electrico	Nicolas.
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica L.A	NOMBRE:	
CARGO:	Apoyo SST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica L.A	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica L.A	RECIBE:	
CARGO:	Apoyo SST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica L.A.	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: Denis Herrera		Área:	
Descripción del trabajo: Demolicion de plantilla existente, fundida de placa de concreto, Instalación de baldosa en granito fundido en pasillo, se continua Instalación de piso, escarificación.			
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	20/07/2023	Fecha de cierre:	23/07/2023
Hora Inicio:	07:00 Am	Hora de Final:	5:00 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pico, Pala,

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.			

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico				Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos		Golpeado por			
Caída a nivel	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales	
Caída a diferente nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Exposición al ruido	✓	Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición Gases, humos o vapores		Temperaturas extremas	✓	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	
		Exposición a vibraciones			
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Exposición a la radiación	
Choque				Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento		Orden y aseo deficiente	✓		
Atrapamiento		Asfixia		Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área		Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos		Mantener actitud positiva		Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego		Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado		Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área		Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos		Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	