INSPECCION DE E.P.P.

CODIGO: F-SSTA-25
FECHA: JUN/ 06 /2022
VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: C. Inocencio chica FECHA: 18-07-22.

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL	CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE / CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Carlos rojano. oficial.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Andres martinez. ayudante.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Henry estrada oficial.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Carlos daniel ayudante.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jorge rocha ayudante.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Yhan jaden M. oficial.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jesus martinez. ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E

OBSERVACIONES:

INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA
Angelica LA	Angelica LA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio 12 normal. FECHA: 18-07-23.

NOMBRE	CARGO	CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Victor Tresparacio	oficial.	C	B			C	B			C	B	C	B												
William Jimenez.	soldador.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Miguel Benitez.	Ayudante.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Luis Blanco.	soldador.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jader merino.	soldador.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jorge Luis Acuña.	Ayudante.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jamil Acuña.	oficial.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Luis Hurtado.	soldador.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Elio Acuña.	Ayudante.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jaider Acuña	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Quintana Daza.	soldador.	C	B			C	B			C	B	C	B												

CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA
Avelos LA.	Avelos LA.

INSPECCION DE E.P.P.

CODIGO: F-SSTA-25	
FECHA: JUN/ 06 /2022	
VERSION: 01	

PROYECTO ó AREA: C. 7 de Abril FECHA: 20-07-23.

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Germán redondo	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Hector Blandón	Maestro	C	B			C	B			C	B	C	B												
Juan redondo	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Victor Vanegas	Oficial	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Hector LA	Hector LA
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.030.239	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25 FECHA: JUN/ 06 /2022 VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Denis. **FECHA:** 21/julio/2023

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Rafael Pineda	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Miguel Camarra	Oficial.	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

NIT 901.638.239	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25 FECHA: JUN/ 06 /2022 VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: CARD. FECHA: 24-07-2023.

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Braian Vera	aux	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B								
Leonardo Alcazar	aux	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B								
Rayman Alcazar	aux	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B								
Pedro Margoda	aux	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B								
Juan Vera	aux	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B								
Roger Castellar	aux	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B								
Jaison Pena	aux	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B								
Elvis Cabina	aux	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B								
Robinson Montero	aux	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B								
Nestor Donado	aux	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B								
Alfredo Pacheco	aux	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B								
Agustin Pacheco	aux	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B								

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

NIT 901.638.239	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25 FECHA: JUN/ 06 /2022 VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Reuben **FECHA:** 24/07/23

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Miguel Parejo	Maestro	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B								
Rafael. C	oficial	C	B	C	B	C	B	C	D	C	B	C	B	C	B	C	B								
Tobias Perales	ayt	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B								
Alvaro Jos.	ayt	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B								
Alberto Martinez	ayt	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B								
Enis. Padilla	ayt	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B								
Andres Cerrano	ayt	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B								
Alfredo Vizcaino	ayt	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B								
Roberto Garcia	ayt	C	B	C	B	C	B	C	D	C	B	C	B	C	B	C	B								
David Arias	ayt	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B								
Jhonatan Duarez.	ayt	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B								
Jairo Ferrer	ayt	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B								
Ramiro Vela Zapata	ayt	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B								
Jacinto Gonzalez	ayt	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B								

CONVENSIONES:	**ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO**
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	**RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA**

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.630.339	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25 FECHA: JUN/ 06 /2022 VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Institución educativa Jesus nazareth **FECHA:** 24 de Julio de 2022

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	**CARGO**	**CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO**																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Ramon Antonio Chamí	electricista	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M								
Jefferson Almendrales	electricista	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M								
Luis Miguel Lopez	electricista	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M								

CONVENSIONES:	**ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO**
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

- No se registra suministro por falta de entrega de la Gestión Solicitada

Ramon Rebolledo **INSPECCIONADO POR:**	**RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA**

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25 FECHA: JUN/ 06 /2022 VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio carlos meisel. FECHA: 25-07-23

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
edwin Lopez	oficial.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Luis Aldana	oficial.	C	B			C	B			C	B	C	B												
jacinto lopez.	ayudante.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Eld julio	ayudante.	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Angelica LA INSPECCIONADO POR:	Angelica LA. RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

INSPECCION DE E.P.P.

CODIGO: F-SSTA-25
FECHA: JUN/ 06 /2022
VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: C. 7 de Abril. FECHA: 26-07-23

NOMBRE	CARGO	CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Victor Vanegas	Oficial	C	B			C	B			C	B	C	B												
Juan Redondo	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Hector Rodriguez	Maestro	C	B			C	B			C	B	C	B												
Gelman Redondo	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												

CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E

OBSERVACIONES:

Angelica LA	Angelica LA.
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.030.250	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25 FECHA: JUN/ 06 /2022 VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Denis. **FECHA:** 26/julio/2023

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL	CASCO DE SEGURIDAD	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS DE SEGURIDAD	PROTECTOR RESPIRATORIO	GUANTES	BOTAS DE SEGURIDAD	CAMISA	PANTALON	GUANTES DE LONA	CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA	POLAINAS	DELANTAL DE CUERO SOLDADOR

NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Rafael Oneda	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Rafael Camarra	Oficial	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	**ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO**
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	**RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA**

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: colegio nuevo Bosque. FECHA: 26-07-23.

NOMBRE	CARGO	CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
		CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Nicolas Castillo	electrico	C	A			C	B			C	B	C	B												
Rafael Diaz.	electrico	C	B			C	B			C	B	C	B												
Steve Castillo	electrico	C	B			C	B			C	B	C	B												
Cristian Ospino.	electrico	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:
- ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
- USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
- USO : U - ESTADO : E

OBSERVACIONES:

Angelica LA INSPECCIONADO POR:	Angelica LA RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio 7 de Abril. FECHA: 28-06-23.

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL	CASCO DE SEGURIDAD	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS DE SEGURIDAD	PROTECTOR RESPIRATORIO	GUANTES	BOTAS DE SEGURIDAD	CAMISA	PANTALON	GUANTES DE LONA	CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA	POLAINAS	DELANTAL DE CUERO SOLDADOR

NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Hector Blanquicet	maestro	C	B			C	B			C	B	C	B												
Germán Redondo	ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Juan manuel R.	ayudante.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Víctor Vanegas.	Oficial.	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Angelica L A	Angelica L A.
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio la normal. FECHA: 26-07-23.

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Quintana. DAN	soldador	C	B			C	B			C	B	C	B												
JAVIER Acuña.	ayudante.	C	B			C	B			C	B	C	B												
ORLY Hombarto.	soldador.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Elio Acuña.	ayudante.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jorge Luis Acuña.	ayudante.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jamel Acuña.	oficial	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jader medina	soldador.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Luis Baldo	soldador.	C	B			C	B			C	B	C	B												
William jimenez	soldador.	C	B			C	B			C	B	C	B												
miguel Benitez	ayudante.	C	B			C	B			C	B	C	B												
VICTOR T.	oficial.	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Acuña LA	Acuña LA.
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: C. Incendio Chinca FECHA: 26-06-23.

NOMBRE	CARGO	CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Carlos Moyano	Oficial	C	B			C	B			C	B	C	B												
Andres Martinez	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Henry Estrada	Oficial	C	B			C	B			C	B	C	B												
Carlos Daniel	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jorge Rocha	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Hernan Yadel M.	Oficial	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jesus Martinez	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												

CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Applica L.A	Applica L.A.
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.630.230	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25 FECHA: JUN/ 06 /2022 VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Jesus nazareth / obra / barrista **FECHA:** 26-06-2023 - 30-06-2023

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Manuel Navarro	Manipulero	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M								
Guillermo Jose Arroyo	Soldador	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M								
Raphael eduardo toro	Soldador	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M								
Efrain Sierra juan	obrero	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M								

CONVENSIONES:	**ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO**
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	- no Suministro de epp a los trabajadores Guillermo Rafael Efrain Raphael eduardo y Suministro de epp a ingeniero de su Gestión - se Solicito Ruta de peligro a la ingeniera de la Gestión

Jose Redondo.	
INSPECCIONADO POR:	**RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA**

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio carlos meisol. FECHA: 27-06-23

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Luber Aldana.	oficial.	C	B			C	B			C	B	C	B												
edwin Lopez.	oficial.	C	B			C	B			C	B	C	B												
jaime Lopez.	Ayudante.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Emil Julio	Ayudante.	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Angelica LA	Angelica L.A
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Normal FECHA: 27-06-23.

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Victor Hospinario	oficial.	C	B			C	B			C	B	C	B												
William Jimenez.	soldador.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Miguel Benitez	Ayudante.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Luis Bravo	Soldador.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jader Medina	soldador.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jorge Acuña.	Ayudante.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jampi Acuña.	oficial.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Ortiz Humberto	soldador.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Elio Acuña.	Ayudante.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Javier Acuña.	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Dario Quintana	soldador.	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Arelis LA	Arelis LA
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: C. Ingeniería Clínica FECHA: 28-07-23.

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Jorge Rocha.	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Yhon Jader M.	Oficial.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Carlos Daniel.	Ayudante.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Henry Cotela	Oficial.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Carlos Rojano.	Ayudante.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Andres Martinez	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jesus Martinez	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Angelica LA	Angelica LA.
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

NRF. 16269

FORMACIÓN OCUPACIONAL
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
FOTSA

NIT: 900.979.637-8

Resolución No 3423 de 2016. Licencia de prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Registro MINTRABAJO No 08SE2018220000000030193 DE 21 agosto de 2018
Resolución 4272 de 2021
ICONTEC NTC 6072 CS-CER623109-2 2021-08-10

Certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas nivel:

REENTRENAMIENTO

con una intensidad horaria de 10 horas

A:

JORGE ENRIQUE RAMIREZ PADILLA

Documento de Identidad No. 8792498

Realizado el día 13 de diciembre de 2022

En constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla, a los 13 días del mes de diciembre de 2022 en la calle 70B n° 38-64.

Firmado digitalmente por:
Jorge Muelle Molinares
Representante Legal

Firmado digitalmente por:
Pedro Javier Avila Perez
Entrenador trabajo en alturas
Lic. salud ocupacional No. 1527

Verifica este certificado aquí:

Empresa: IDC 21 S.A.S
Nit: 900483739
Rep. Legal: German Luna Soto
ARL: AXA Colpatria

C.S.T. Centro de Capacitaciones SAS

CST
CENTRO DE CAPACITACIONES S.A.S

Nit: 901.520.165-6
En cumplimiento del Decreto 1075 del 2015
Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo No. 6839 de 2021
Registro del Ministerio de Trabajo 08SE2022220100000022782 en cumplimiento de la Res. 4272 de 2021, con código de acreditación 18-CPR-002 y código de certificación 30.437-1 certificado por CELAC

Convenio empresarial:

Razón Social: **IDC 21 S.A.S.**

Nit: **900483739**

Representante Legal: **Luna Soto German Ignacio**

ARL: **AXA COLPATRIA**

Certificado de capacitación y entrenamiento para Trabajo en Altura:

Edgar Manuel Guerrero

Identificado(a) con CC 1124047377

Cursó y aprobó:

Trabajo en Altura: Nivel Trabajador Autorizado

con una intensidad horaria de 32 horas

Realizado en Barranquilla, Atlántico del 17 al 21 de julio de 2023

Dado en Barranquilla, Atlántico a los 21 días del mes de julio de 2023

Avalado por:

Rafael Sarmiento García
Representante Legal

NOVUS ORDO CERTIFICARE
CELAC
Trabajo en Alturas
NTC 6072
No. 30.437-1

Emil Rodríguez Sobrino
Entrenador TSA
Licencia SST 1757

C.S.T. Centro de Capacitaciones SAS

CENTRO DE CAPACITACIONES S.A.S

Nit: 901.520.165-6

En cumplimiento del Decreto 1075 del 2015

Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo No. 6839 de 2021

Registro del Ministerio de Trabajo 08SE2022220100000022782 en cumplimiento de la Res. 4272 de 2021, con código de acreditación 18-CPR-002 y código de certificación 30.437-1 certificado por CELAC

Convenio empresarial:

Razón Social: **IDC 21 S.A.S.**

Nit: **900483739**

Representante Legal: **Luna Soto German Ignacio**

ARL: **AXA COLPATRIA**

Certificado de capacitación y entrenamiento para Trabajo en Altura:

Aldair Antonio Padilla Torres

Identificado(a) con CC 1143145241

Cursó y aprobó:

Trabajo en Altura: Nivel Reentrenamiento

con una intensidad horaria de 8 horas

Realizado en Barranquilla, Atlántico el 25 de julio de 2023

Dado en Barranquilla, Atlántico a los 25 días del mes de julio de 2023

Avalado por:

Rafael Sarmiento García
Representante Legal

NOVUS ORDO CERTIFICARE CELAC Trabajo en Alturas NTC 6072 No. 30.437-1

Bernardis Torres Guzman
Entrenador TSA
Licencia SST 6078

CODIGO DE ACREDITACION (ISO/IEC 17065:2012 09-CPR-008 BUREAU VERITAS) -APROBACION: 08SE2018220000000013770 MINISTERIO DE TRABAJO)

CENTRO DE ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL DE TAREAS DE ALTO RIESGO Y EMERGENCIAS INDUSTRIALES

SERSO OUTSOURCING SST S.A.S

OTORGA A:

DIEGO ANDRES URIANA ZALABATA

CON CEDULA DE CIUDADANIA 1045728373

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL (TRABAJADOR AUTORIZADO)

Con una duración de **(8) horas** Se expide el presente registro en la ciudad de Barranquilla a los 04 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2023

PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO CONSULTAR EN EL CORREO ELECTRONICO ADMON.SERSO@GMAIL.COM Ó EN
https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx

EMPLEADOR O CONTRATANTE: IDC 21 S.A.S. NIT: 900483739 / ARL: AXA COLPATRIA / R. LEGAL: GERMAN IGNACIO LUNA SOTO

Entrenador – Darío Ortiz F – Lic 2978

Darío Ortiz Montes – R. Legal

CODIGO DE ACREDITACION (ISO/IEC 17065:2012 09-CPR-008 BUREAU VERITAS) –APROBACION: 08SE2018220000000013770 MINISTERIO DE TRABAJO)

CENTRO DE ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL DE TAREAS DE ALTO RIESGO Y EMERGENCIAS INDUSTRIALES

SERSO OUTSOURCING SST S.A.S

OTORGA A:

BLADIMIRO DILTON MAESTRE RUIZ

CON CEDULA DE CIUDADANIA 1043148782

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS (REENTRENAMIENTO)

Con una duración de **(8) horas** Se expide el presente registro en la ciudad de Barranquilla a los 23 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2023

PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO CONSULTAR EN EL CORREO ELECTRONICO ADMON.SERSO@GMAIL.COM Ó EN
https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx

EMPLEADOR O CONTRATANTE: IDC 21 S.A.S. NIT: 900483739 / ARL: AXA COLPATRIA / R. LEGAL: GERMAN IGNACIO LUNA SOTO

Entrenador – Jerry Rivera F – Lic 5589

Darío Ortiz Montes – R. Legal

CODIGO DE ACREDITACION (ISO/IEC 17065:2012 09-CPR-008 BUREAU VERITAS) -APROBACION: 08SE2018220000000013770 MINISTERIO DE TRABAJO)

CENTRO DE ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL DE TAREAS DE ALTO RIESGO Y EMERGENCIAS INDUSTRIALES

SERSO OUTSOURCING SST S.A.S

OTORGA A:

HEIDIS PAOLA MEDINA TORRES

CON CEDULA DE CIUDADANIA 1045717225

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS (REENTRENAMIENTO)

Con una duración de **(8) horas** Se expide el presente registro en la ciudad de Barranquilla a los 29 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2023

PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO CONSULTAR EN EL CORREO ELECTRONICO ADMON.SERSO@GMAIL.COM Ó EN
https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx

EMPLEADOR O CONTRATANTE: IDC 21 S.A.S. NIT: 900483739 / ARL: AXA COLPATRIA / R. LEGAL: GERMAN IGNACIO LUNA SOTO

Entrenador – Jerry Rivera F – Llc 5589

Darío Ortiz Montes – R. Legal

CODIGO DE ACREDITACION (ISO/IEC 17065:2012 09-CPR-008 BUREAU VERITAS) –APROBACION: 08SE2018220000000013770 MINISTERIO DE TRABAJO)

CENTRO DE ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL DE TAREAS DE ALTO RIESGO Y EMERGENCIAS INDUSTRIALES

SERSO OUTSOURCING SST S.A.S

OTORGA A:

MARIO ALFONSO PAEZ GUTIERREZ

CON CEDULA DE CIUDADANIA 72198258

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS (TRABAJADOR AUTORIZADO)

Con una duración de **(8) horas** Se expide el presente registro en la ciudad de Barranquilla a los 28 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2023

PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO CONSULTAR EN EL CORREO ELECTRONICO ADMON.SERSO@GMAIL.COM Ó EN https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx

EMPLEADOR O CONTRATANTE: IDC 21 S.A.S. NIT: 900483739 / ARL: AXA COLPATRIA / R. LEGAL: GERMAN IGNACIO LUNA SOTO

Entrenador – Jerry Rivera F – Lic 5589

Darío Ortiz Montes – R. Legal

CODIGO DE ACREDITACION (ISO/IEC 17065:2012 09-CPR-008 BUREAU VERITAS) –APROBACION: 08SE2018220000000013770 MINISTERIO DE TRABAJO)

CENTRO DE ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL DE TAREAS DE ALTO RIESGO Y EMERGENCIAS INDUSTRIALES

SERSO OUTSOURCING SST S.A.S

OTORGA A:

RICARDO JOSE MOSQUERA LOZADA

CON CEDULA DE CIUDADANIA 5475456

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL (TRABAJADOR AUTORIZADO)

Con una duración de **(32) horas** Se expide el presente registro en la ciudad de Barranquilla a los 15 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2023

PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO CONSULTAR EN EL CORREO ELECTRONICO ADMON.SERSO@GMAIL.COM Ó EN
https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx

EMPLEADOR O CONTRATANTE: IDC 21 S.A.S. NIT: 900483739 / ARL: AXA COLPATRIA / R. LEGAL: GERMAN IGNACIO LUNA SOTO

Entrenador – Darío Ortiz F – Lic 2978

Darío Ortiz Montes – R. Legal

CODIGO DE ACREDITACION (ISO/IEC 17065:2012 09-CPR-008 BUREAU VERITAS) –APROBACION: 08SE2018220000000013770 MINISTERIO DE TRABAJO)

CENTRO DE ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL DE TAREAS DE ALTO RIESGO Y EMERGENCIAS INDUSTRIALES

SERSO OUTSOURCING SST S.A.S

OTORGA A:

EDGARDO LUIS BARRIOS ARIAS

CON CEDULA DE CIUDADANIA 72176174

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS (TRABAJADOR AUTORIZADO)

Con una duración de **(8) horas** Se expide el presente registro en la ciudad de Barranquilla a los 28 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2023

PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO CONSULTAR EN EL CORREO ELECTRONICO ADMON.SERSO@GMAIL.COM Ó EN https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx

EMPLEADOR O CONTRATANTE: IDC 21 S.A.S. NIT: 900483739 / ARL: AXA COLPATRIA / R. LEGAL: GERMAN IGNACIO LUNA SOTO

Entrenador – Jerry Rivera F – Lic 5589

Darío Ortiz Montes – R. Legal

CODIGO DE ACREDITACION (ISO/IEC 17065:2012 09-CPR-008 BUREAU VERITAS) –APROBACION: 08SE2018220000000013770 MINISTERIO DE TRABAJO)

CENTRO DE ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL DE TAREAS DE ALTO RIESGO Y EMERGENCIAS INDUSTRIALES

SERSO OUTSOURCING SST S.A.S

OTORGA A:

JONNIS RAMOS YORIS

CON CEDULA DE CIUDADANIA 5366249

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL (TRABAJADOR AUTORIZADO)

Con una duración de **(32) horas** Se expide el presente registro en la ciudad de Barranquilla a los 15 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2023

PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO CONSULTAR EN EL CORREO ELECTRONICO ADMON.SERSO@GMAIL.COM Ó EN
https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx

EMPLEADOR O CONTRATANTE: IDC 21 S.A.S. NIT: 900483739 / ARL: AXA COLPATRIA / R. LEGAL: GERMAN IGNACIO LUNA SOTO

Entrenador – Darío Ortiz F – Lic 2978

Darío Ortiz Montes – R. Legal

NRF. 16271

FORMACIÓN OCUPACIONAL
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
FOTSA

NIT: 900.979.637-8

Resolución No 3423 de 2016. Licencia de prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Registro MINTRABAJO No 08SE2018220000000030193 DE 21 agosto de 2018
Resolución 4272 de 2021
ICONTEC NTC 6072 CS-CER623109-2 2021-08-10

Certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas nivel:

REENTRENAMIENTO

con una intensidad horaria de 10 horas

A:

SILVIA CAROLINA AVILA MARQUEZ

Documento de Identidad No. 1140900096

Realizado el día 13 de diciembre de 2022

En constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla, a los 13 días del mes de diciembre de 2022 en la calle 70B n° 38-64.

Firmado digitalmente por:
Jorge Muelle Molinares
Representante Legal

Firmado digitalmente por:
Pedro Javier Avila Perez
Entrenador trabajo en alturas
Lic. salud ocupacional No. 1527

Empresa: IDC 21 S.A.S
Nit: 900483739
Rep. Legal: German Luna Soto
ARL: AXA Colpatria

Verifica este certificado aquí:

NRF. 16240

FORMACIÓN OCUPACIONAL
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
FOTSA

NIT: 900.979.637-8

Resolución No 3423 de 2016. Licencia de prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Registro MINTRABAJO No 08SE2018220000000030193 DE 21 agosto de 2018
Resolución 4272 de 2021
ICONTEC NTC 6072 CS-CER623109-2 2021-08-10

Certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas nivel:

TRABAJADOR AUTORIZADO

con una intensidad horaria de 32 horas

A:

ANDERSON JOSE URDANETA JIMENEZ

Documento de Identidad No. 6351470

Realizado el día 6 al 10 de diciembre de 2022

En constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla, a los 10 días del mes de diciembre de 2022 en la calle 70B n° 38-64.

Firmado digitalmente por:
Jorge Muelle Molinares
Representante Legal

Firmado digitalmente por:
Ivan Torres Tuiran
Entrenador trabajo en alturas
Lic. salud ocupacional No. 02237

Empresa: IDC 21 S.A.S
Nit: 900483739
Rep. Legal: German Luna Soto
ARL: AXA Colpatria

Verifica este certificado aquí:

CODIGO DE ACREDITACION (ISO/IEC 17065:2012 09-CPR-008 BUREAU VERITAS) –APROBACION: 08SE2018220000000013770 MINISTERIO DE TRABAJO)

CENTRO DE ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL DE TAREAS DE ALTO RIESGO Y EMERGENCIAS INDUSTRIALES

SERSO OUTSOURCING SST S.A.S

OTORGA A:

EDGARDO LUIS BARRIOS ARIAS

CON CEDULA DE CIUDADANIA 72176174

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS (TRABAJADOR AUTORIZADO)

Con una duración de **(8) horas** Se expide el presente registro en la ciudad de Barranquilla a los 28 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2023

PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO CONSULTAR EN EL CORREO ELECTRONICO ADMON.SERSO@GMAIL.COM Ó EN https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx

EMPLEADOR O CONTRATANTE: IDC 21 S.A.S. NIT: 900483739 / ARL: AXA COLPATRIA / R. LEGAL: GERMAN IGNACIO LUNA SOTO

Entrenador – Jerry Rivera F – Lic 5589

Darío Ortiz Montes – R. Legal

CODIGO DE ACREDITACION (ISO/IEC 17065:2012 09-CPR-008 BUREAU VERITAS) –APROBACION: 08SE2018220000000013770 MINISTERIO DE TRABAJO)

CENTRO DE ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL DE TAREAS DE ALTO RIESGO Y EMERGENCIAS INDUSTRIALES

SERSO OUTSOURCING SST S.A.S

OTORGA A:

HEIDIS PAOLA MEDINA TORRES

CON CEDULA DE CIUDADANIA 1045717225

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS (REENTRENAMIENTO)

Con una duración de **(8) horas** Se expide el presente registro en la ciudad de Barranquilla a los 29 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2023

PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO CONSULTAR EN EL CORREO ELECTRONICO ADMON.SERSO@GMAIL.COM Ó EN
https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx

EMPLEADOR O CONTRATANTE: IDC 21 S.A.S. NIT: 900483739 / ARL: AXA COLPATRIA / R. LEGAL: GERMAN IGNACIO LUNA SOTO

Entrenador – Jerry Rivera F – Lic 5589

Darío Ortiz Montes – R. Legal

CODIGO DE ACREDITACION (ISO/IEC 17065:2012 09-CPR-008 BUREAU VERITAS) –APROBACION: 08SE2018220000000013770 MINISTERIO DE TRABAJO)

CENTRO DE ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL DE TAREAS DE ALTO RIESGO Y EMERGENCIAS INDUSTRIALES

SERSO OUTSOURCING SST S.A.S

OTORGA A:

JESUS DANIEL RIVERO PEROZO

CON CEDULA DE CIUDADANIA 6255876

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL (TRABAJADOR AUTORIZADO)

Con una duración de **(32) horas** Se expide el presente registro en la ciudad de Barranquilla a los 15 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2023

PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO CONSULTAR EN EL CORREO ELECTRONICO ADMON.SERSO@GMAIL.COM Ó EN
https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx

EMPLEADOR O CONTRATANTE: IDC 21 S.A.S. NIT: 900483739 / ARL: AXA COLPATRIA / R. LEGAL: GERMAN IGNACIO LUNA SOTO

Entrenador – Darío Ortiz F – Lic 2978

Darío Ortiz Montes – R. Legal

CODIGO DE ACREDITACION (ISO/IEC 17065:2012 09-CPR-008 BUREAU VERITAS) –APROBACION: 08SE2018220000000013770 MINISTERIO DE TRABAJO)

CENTRO DE ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL DE TAREAS DE ALTO RIESGO Y EMERGENCIAS INDUSTRIALES

SERSO OUTSOURCING SST S.A.S

OTORGA A:

JONNIS RAMOS YORIS

CON CEDULA DE CIUDADANIA 5366249

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL (TRABAJADOR AUTORIZADO)

Con una duración de **(32) horas** Se expide el presente registro en la ciudad de Barranquilla a los 15 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2023

PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO CONSULTAR EN EL CORREO ELECTRONICO ADMON.SERSO@GMAIL.COM Ó EN
https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx

EMPLEADOR O CONTRATANTE: IDC 21 S.A.S. NIT: 900483739 / ARL: AXA COLPATRIA / R. LEGAL: GERMAN IGNACIO LUNA SOTO

Entrenador – Darío Ortiz F – Lic 2978

Darío Ortiz Montes – R. Legal

CODIGO DE ACREDITACION (ISO/IEC 17065:2012 09-CPR-008 BUREAU VERITAS) –APROBACION: 08SE2018220000000013770 MINISTERIO DE TRABAJO)

CENTRO DE ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL DE TAREAS DE ALTO RIESGO Y EMERGENCIAS INDUSTRIALES

SERSO OUTSOURCING SST S.A.S

OTORGA A:

MARIO ALFONSO PAEZ GUTIERREZ

CON CEDULA DE CIUDADANIA 72198258

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS (TRABAJADOR AUTORIZADO)

Con una duración de **(8) horas** Se expide el presente registro en la ciudad de Barranquilla a los 28 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2023

PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO CONSULTAR EN EL CORREO ELECTRONICO ADMON.SERSO@GMAIL.COM Ó EN https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx

EMPLEADOR O CONTRATANTE: IDC 21 S.A.S. NIT: 900483739 / ARL: AXA COLPATRIA / R. LEGAL: GERMAN IGNACIO LUNA SOTO

Entrenador – Jerry Rivera F – Lic 5589

Darío Ortiz Montes – R. Legal

CODIGO DE ACREDITACION (ISO/IEC 17065:2012 09-CPR-008 BUREAU VERITAS) –APROBACION: 08SE2018220000000013770 MINISTERIO DE TRABAJO)

CENTRO DE ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL DE TAREAS DE ALTO RIESGO Y EMERGENCIAS INDUSTRIALES

SERSO OUTSOURCING SST S.A.S

OTORGA A:

MARIO ALFONSO PAEZ GUTIERREZ

CON CEDULA DE CIUDADANIA 72198258

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS (TRABAJADOR AUTORIZADO)

Con una duración de **(8) horas** Se expide el presente registro en la ciudad de Barranquilla a los 28 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2023

PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO CONSULTAR EN EL CORREO ELECTRONICO ADMON.SERSO@GMAIL.COM Ó EN https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx

EMPLEADOR O CONTRATANTE: IDC 21 S.A.S. NIT: 900483739 / ARL: AXA COLPATRIA / R. LEGAL: GERMAN IGNACIO LUNA SOTO

Entrenador – Jerry Rivera F – Lic 5589

Darío Ortiz Montes – R. Legal

CODIGO DE ACREDITACION (ISO/IEC 17065:2012 09-CPR-008 BUREAU VERITAS) –APROBACION: 08SE2018220000000013770 MINISTERIO DE TRABAJO)

CENTRO DE ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL DE TAREAS DE ALTO RIESGO Y EMERGENCIAS INDUSTRIALES

SERSO OUTSOURCING SST S.A.S

OTORGA A:

RICARDO JOSE MOSQUERA LOZADA

CON CEDULA DE CIUDADANIA 5475456

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL (TRABAJADOR AUTORIZADO)

Con una duración de **(32) horas** Se expide el presente registro en la ciudad de Barranquilla a los 15 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2023

PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO CONSULTAR EN EL CORREO ELECTRONICO ADMON.SERSO@GMAIL.COM Ó EN
https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx

EMPLEADOR O CONTRATANTE: IDC 21 S.A.S. NIT: 900483739 / ARL: AXA COLPATRIA / R. LEGAL: GERMAN IGNACIO LUNA SOTO

Entrenador – Darío Ortiz F – Lic 2978

Darío Ortiz Montes – R. Legal

NRC. 04701A

USMA TRABAJO SEGURO EN ALTURA S.A.S.

CENTRO DE FORMACION EN TAREAS DE ALTO RIESGO

En cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021 y NTC 6072 de 2014
Resolución ministerio de trabajo No 08SE2021220000000000856 del 14 de enero del 2021
certificador CELAC S.A.S Con acreditación 18-CPR-00
NIT: 901357901-2

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Hace constar que

EDINSON ALBERTO MARTINEZ AHUMADA

Con cédula de ciudadanía N° **1007463537**

EMPRESA
RAMIRO TORRES CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT:
900994863
CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL
RAMIRO TORRES
ARL
SURA

Curso y aprobó la formación:

TA NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Con una intensidad horaria de (32) Horas realizadas en barranquilla desde el día (21) al (24) de Noviembre del año 2022

Dado en barranquilla a los (24) días del mes de Noviembre de 2022

Sandra Consuelo Avila Arenas
Entrenador TSA
Licencia S.O. No 6988 del 13 Dic. 2021

Avalado Por:

Verificación

Alexander Usma Mogollon
CC: 85472382 de santa marta
Representante legal

Verificación.

https://www.usmatsa.com/certificados.php

Calle 56 # 8e1 – 60 Vía Cordialidad
3182122421-3008510045-3044829970

NRC. 04786A

USMA TRABAJO SEGURO EN ALTURA S.A.S.

CENTRO DE FORMACION EN TAREAS DE ALTO RIESGO

En cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021 y NTC 6072 de 2014
Resolución ministerio de trabajo No 08SE2021220000000000856 del 14 de enero del 2021
certificador CELAC S.A.S Con acreditación 18-CPR-00
NIT: 901357901-2

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Hace constar que

MOISES RAFAEL PACHECO DE LA CRUZ

Con cédula de ciudadanía N° **72198985**

Curso y aprobó la formación:

TA NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Con una intensidad horaria de (32) Horas realizadas en barranquilla desde el día (28) al (01) de Diciembre del año 2022

Dado en barranquilla a los (01) días del mes de Diciembre de 2022

EMPRESA
RAMIRO TORRES CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT:
900994863
CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL
RAMIRO TORRES
ARL
SURA

ALFREDO HERNANDEZ

Alfredo David Hernandez Vargas
Entrenador TSA
Licencia S.O. No 7121 del 22 Dic. 2015

Avalado Por:

Alexander Usma Mogollon
CC: 85472382 de santa marta
Representante legal

NRF. 17133

FORMACIÓN OCUPACIONAL
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
FOTSA

NIT: 900.979.637-8

Resolución No 3423 de 2016. Licencia de prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Registro MINTRABAJO No 08SE2018220000000030193 DE 21 agosto de 2018
Resolución 4272 de 2021
ICONTEC NTC 6072 CS-CER623109-2 2021-08-10

Certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas nivel:

REENTRENAMIENTO

con una intensidad horaria de 10 horas

A:

DONNY JOSE QUINTERO PEÑA

Documento de Identidad No. 5133934

Realizado el día 2 de marzo de 2023

En constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla, a los 2 días del mes de marzo de 2023 en la calle 70B n° 38-64.

Firmado digitalmente por:
Jorge Muelle Molinares
Representante Legal

Firmado digitalmente por:
Pedro Javier Avila Perez
Entrenador trabajo en alturas
Lic. salud ocupacional No. 1527

Empresa: IDC 21 S.A.S
Nit: 900483739
Rep. Legal: German Luna Soto
ARL: AXA Colpatria

Verifica este certificado aquí:

CORPORACIÓN EDUCATIVA

DEL PRADO

Comfamiliar Atlántico

Registro del Ministerio del Trabajo N°08SE2019220000000035137 del 29 de Agosto de 2019

COMFAMILIAR Atlántico

El Ministerio del Trabajo en cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021

Se expide el Certificado de la Capacitación y Entrenamiento en Trabajo en Alturas:

Trabajador Autorizado de Trabajo en Alturas

Desde el **23** al **26** del mes de **Enero** con una intensidad horaria de **32** horas

Dado en Barranquilla los **26** del mes de **Enero de 2023** en la calle 48 # 43 -104

Gamarra Perez Miguel Felipe

C.C **72134411** de **Barranquilla**

JEFE CORPORACIÓN EDUCATIVA DEL PRADO
Nombre: MARLON MENDOZA BARRAZA

Empresa: BC INGENIEROS S.A.S.
Representante: Antonio Barrios Bolano
NIT: 900093038
ARL: SURA

ENTRENADOR
Nombre: Jaime Enrique Pupo Hernandez
Lic. S.O: 2777

3107

CORPORACIÓN EDUCATIVA

DEL PRADO

Comfamiliar Atlántico

Registro del Ministerio del Trabajo N°08SE2019220000000035137 del 29 de Agosto de 2019

COMFAMILIAR Atlántico

El Ministerio del Trabajo en cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021

Se expide el Certificado de la Capacitación y Entrenamiento en Trabajo en Alturas:

Trabajador Autorizado de Trabajo en Alturas

Desde el **23** al **26** del mes de **Enero** con una intensidad horaria de **32** horas

Dado en Barranquilla los **26** del mes de **Enero de 2023** en la calle 48 # 43 -104

Gamarra Torres Misael Angel

C.C **1143138713** de **Barranquilla**

JEFE CORPORACIÓN EDUCATIVA DEL PRADO
Nombre: MARLON MENDOZA BARRAZA

Empresa: BC INGENIEROS S.A.S.
Representante: Antonio Barrios Bolano
NIT: 900093038
ARL: SURA

ENTRENADOR
Nombre: Jaime Enrique Pupo Hernandez
Lic. S.O: 2777

3108

CORPORACIÓN EDUCATIVA

DEL PRADO

Comfamiliar Atlántico

Registro del Ministerio del Trabajo N°08SE2019220000000035137 del 29 de Agosto de 2019

COMFAMILIAR Atlántico

El Ministerio del Trabajo en cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021

Se expide el Certificado de la Capacitación y Entrenamiento en Trabajo en Alturas:

Trabajador Autorizado de Trabajo en Alturas

Desde el **23** al **26** del mes de **Enero** con una intensidad horaria de **32** horas

Dado en Barranquilla los **26** del mes de **Enero de 2023** en la calle 48 # 43 -104

Guerrero Amador Queider Jhon

C.C **1143149456** de **Barranquilla**

JEFE CORPORACIÓN EDUCATIVA DEL PRADO
Nombre: MARLON MENDOZA BARRAZA

Empresa: BC INGENIEROS S.A.S.
Representante: Antonio Barrios Bolano
NIT: 900093038
ARL: SURA

ENTRENADOR
Nombre: Jaime Enrique Pupo Hernandez
Lic. S.O: 2777

3110

CORPORACIÓN EDUCATIVA

DEL PRADO

Comfamiliar Atlántico

Registro del Ministerio del Trabajo N°08SE2019220000000035137 del 29 de Agosto de 2019

COMFAMILIAR Atlántico

El Ministerio del Trabajo en cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021

Se expide el Certificado de la Capacitación y Entrenamiento en Trabajo en Alturas:

Trabajador Autorizado de Trabajo en Alturas

Desde el **23** al **26** del mes de **Enero** con una intensidad horaria de **32** horas

Dado en Barranquilla los **26** del mes de **Enero de 2023** en la calle 48 # 43 -104

Pineda Solano Rafael Enrique

C.C **72281323** de **Barranquilla**

JEFE CORPORACIÓN EDUCATIVA DEL PRADO
Nombre: MARLON MENDOZA BARRAZA

Empresa: BC INGENIEROS S.A.S.
Representante: Antonio Barrios Bolano
NIT: 900093038
ARL: SURA

ENTRENADOR
Nombre: Jaime Enrique Pupo Hernandez
Lic. S.O: 2777

3114

NRF. 16224

FORMACIÓN OCUPACIONAL
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
FOTSA

NIT: 900.979.637-8

Resolución No 3423 de 2016. Licencia de prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Registro MINTRABAJO No 08SE2018220000000030193 DE 21 agosto de 2018
Resolución 4272 de 2021
ICONTEC NTC 6072 CS-CER623109-2 2021-08-10

Certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas nivel:

REENTRENAMIENTO

con una intensidad horaria de 10 horas

A:

HABIB ORLANDO JIMENEZ AMADOR

Documento de Identidad No. 1047223999

Realizado el día 9 de diciembre de 2022

En constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla, a los 9 días del mes de diciembre de 2022 en la calle 70B n° 38-64.

Firmado digitalmente por:
Jorge Muelle Molinares
Representante Legal

Firmado digitalmente por:
Pedro Javier Avila Perez
Entrenador trabajo en alturas
Lic. salud ocupacional No. 1527

Empresa: IDC 21 S.A.S
Nit: 900483739
Rep. Legal: German Luna Soto
ARL: AXA Colpatria

Verifica este certificado aquí:

NRF. 16269

FORMACIÓN OCUPACIONAL
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
FOTSA

NIT: 900.979.637-8

Resolución No 3423 de 2016. Licencia de prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Registro MINTRABAJO No 08SE2018220000000030193 DE 21 agosto de 2018
Resolución 4272 de 2021
ICONTEC NTC 6072 CS-CER623109-2 2021-08-10

Certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas nivel:

REENTRENAMIENTO

con una intensidad horaria de 10 horas

A:

JORGE ENRIQUE RAMIREZ PADILLA

Documento de Identidad No. 8792498

Realizado el día 13 de diciembre de 2022

En constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla, a los 13 días del mes de diciembre de 2022 en la calle 70B n° 38-64.

Firmado digitalmente por:
Jorge Muelle Molinares
Representante Legal

Firmado digitalmente por:
Pedro Javier Avila Perez
Entrenador trabajo en alturas
Lic. salud ocupacional No. 1527

Verifica este certificado aquí:

Empresa: IDC 21 S.A.S
Nit: 900483739
Rep. Legal: German Luna Soto
ARL: AXA Colpatria

C.S.T. Centro de Capacitaciones SAS

CST
CENTRO DE CAPACITACIONES S.A.S

Nit: 901.520.165-6
En cumplimiento del Decreto 1075 del 2015
Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo No. 6839 de 2021
Registro del Ministerio de Trabajo 08SE2022220100000022782 en cumplimiento de la Res. 4272 de 2021, con código de acreditación 18-CPR-002 y código de certificación 30.437-1 certificado por CELAC

Convenio empresarial:

Razón Social: **IDC 21 S.A.S.**

Nit: **900483739**

Representante Legal: **Luna Soto German Ignacio**

ARL: **AXA COLPATRIA**

Certificado de capacitación y entrenamiento para Trabajo en Altura:

Edgar Manuel Guerrero

Identificado(a) con CC 1124047377

Cursó y aprobó:

Trabajo en Altura: Nivel Trabajador Autorizado

con una intensidad horaria de 32 horas

Realizado en Barranquilla, Atlántico del 17 al 21 de julio de 2023

Dado en Barranquilla, Atlántico a los 21 días del mes de julio de 2023

Avalado por:

Rafael Sarmiento García
Representante Legal

NOVUS ORDO CERTIFICARE
CELAC
Trabajo en Alturas
NTC 6072
No. 30.437-1

Emil Rodríguez Sobrino
Entrenador TSA
Licencia SST 1757

C.S.T. Centro de Capacitaciones SAS

CENTRO DE CAPACITACIONES S.A.S

Nit: 901.520.165-6

En cumplimiento del Decreto 1075 del 2015

Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo No. 6839 de 2021

Registro del Ministerio de Trabajo 08SE2022220100000022782 en cumplimiento de la Res. 4272 de 2021, con código de acreditación 18-CPR-002 y código de certificación 30.437-1 certificado por CELAC

Convenio empresarial:

Razón Social: **IDC 21 S.A.S.**

Nit: **900483739**

Representante Legal: **Luna Soto German Ignacio**

ARL: **AXA COLPATRIA**

Certificado de capacitación y entrenamiento para Trabajo en Altura:

Aldair Antonio Padilla Torres

Identificado(a) con CC 1143145241

Cursó y aprobó:

Trabajo en Altura: Nivel Reentrenamiento

con una intensidad horaria de 8 horas

Realizado en Barranquilla, Atlántico el 25 de julio de 2023

Dado en Barranquilla, Atlántico a los 25 días del mes de julio de 2023

Avalado por:

Rafael Sarmiento García
Representante Legal

NOVUS ORDO CERTIFICARE CELAC Trabajo en Alturas NTC 6072 No. 30.437-1

Bernardis Torres Guzman
Entrenador TSA
Licencia SST 6078

CODIGO DE ACREDITACION (ISO/IEC 17065:2012 09-CPR-008 BUREAU VERITAS) -APROBACION: 08SE2018220000000013770 MINISTERIO DE TRABAJO)

CENTRO DE ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL DE TAREAS DE ALTO RIESGO Y EMERGENCIAS INDUSTRIALES

SERSO OUTSOURCING SST S.A.S

OTORGA A:

DIEGO ANDRES URIANA ZALABATA

CON CEDULA DE CIUDADANIA 1045728373

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL (TRABAJADOR AUTORIZADO)

Con una duración de **(8) horas** Se expide el presente registro en la ciudad de Barranquilla a los 04 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2023

PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO CONSULTAR EN EL CORREO ELECTRONICO ADMON.SERSO@GMAIL.COM Ó EN
https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx

EMPLEADOR O CONTRATANTE: IDC 21 S.A.S. NIT: 900483739 / ARL: AXA COLPATRIA / R. LEGAL: GERMAN IGNACIO LUNA SOTO

Entrenador – Darío Ortiz F – Lic 2978

Darío Ortiz Montes – R. Legal

CODIGO DE ACREDITACION (ISO/IEC 17065:2012 09-CPR-008 BUREAU VERITAS) –APROBACION: 08SE2018220000000013770 MINISTERIO DE TRABAJO)

CENTRO DE ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL DE TAREAS DE ALTO RIESGO Y EMERGENCIAS INDUSTRIALES

SERSO OUTSOURCING SST S.A.S

OTORGA A:

BLADIMIRO DILTON MAESTRE RUIZ

CON CEDULA DE CIUDADANIA 1043148782

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS (REENTRENAMIENTO)

Con una duración de **(8) horas** Se expide el presente registro en la ciudad de Barranquilla a los 23 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2023

PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO CONSULTAR EN EL CORREO ELECTRONICO ADMON.SERSO@GMAIL.COM Ó EN
https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx

EMPLEADOR O CONTRATANTE: IDC 21 S.A.S. NIT: 900483739 / ARL: AXA COLPATRIA / R. LEGAL: GERMAN IGNACIO LUNA SOTO

Entrenador – Jerry Rivera F – Lic 5589

Darío Ortiz Montes – R. Legal

CODIGO DE ACREDITACION (ISO/IEC 17065:2012 09-CPR-008 BUREAU VERITAS) -APROBACION: 08SE2018220000000013770 MINISTERIO DE TRABAJO)

CENTRO DE ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL DE TAREAS DE ALTO RIESGO Y EMERGENCIAS INDUSTRIALES

SERSO OUTSOURCING SST S.A.S

OTORGA A:

HEIDIS PAOLA MEDINA TORRES

CON CEDULA DE CIUDADANIA 1045717225

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS (REENTRENAMIENTO)

Con una duración de **(8) horas** Se expide el presente registro en la ciudad de Barranquilla a los 29 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2023

PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO CONSULTAR EN EL CORREO ELECTRONICO ADMON.SERSO@GMAIL.COM Ó EN
https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx

EMPLEADOR O CONTRATANTE: IDC 21 S.A.S. NIT: 900483739 / ARL: AXA COLPATRIA / R. LEGAL: GERMAN IGNACIO LUNA SOTO

Entrenador – Jerry Rivera F – Llc 5589

Darío Ortiz Montes – R. Legal

HSEQ INTERNATIONAL S.A.S.

"Calidad, investigación y seguridad al alcance de todos"

NIT. 900.601.478-0

Certificado de capacitacion y entrenamiento

EDWAR RAFAEL NARVAEZ REYES
PPT N° 5315975

Asistió y aprobó el curso de:

TRABAJO EN ALTURAS
TRABAJADOR AUTORIZADO

Con una intensidad horaria de 32 horas, según

Resolución de Seguridad y salud en el trabajo 1499 del 05 de Marzo 2013 de la Secretaria de Salud del Meta y Registro 08SE2018220000000030196, del Ministerio de Trabajo, y certificado 30.413-1 Expedido por CELAC. dandole cumplimiento a la Resolución 4272 del 2021 del Ministerio de Trabajo,

Se realizaron en Villavicencio del 28 febrero 2023 a 03 marzo 2023. Se expide en la ciudad de Villavicencio el día 03 marzo 2023.

ING. GABRIEL GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CELULAR:311 224 1304

TSA: 61376

OSCAR SAMUEL ABAUNZA ESPITIA
ENTRENADOR
RESOLUCIÓN 3985 noviembre 02 de 2016

EMPRESA:PTRADING S.A.S. - NIT:900416747 - 4

REPRESENTANTE LEGAL:Gomez Del valle Rafael Enrique - ARL:AXA COLPATRIA

Calle 1 lote 2 Km. 1 Llano Lindo Centro de Entrenamiento en Villavicencio Cel.: 3112241304-3125344944

PARA VERIFICACIÓN DE DIPLOMAS :E-mail:hseqinternational@gmail.com Web: www.hseqinternational.com.co

CELAC CERTIFICADO No.30.413-1 15/09/2021

HSEQ INTERNATIONAL S.A.S.

"Calidad, investigación y seguridad al alcance de todos"

NIT. 900.601.478-0

Certificado de capacitacion y entrenamiento

EULISES RAFAEL NARVAEZ OROZCO
C.C. N° 1042473591

Asistió y aprobó el curso de:

TRABAJO EN ALTURAS
TRABAJADOR AUTORIZADO

Con una intensidad horaria de 32 horas, según

Resolución de Seguridad y salud en el trabajo 1499 del 05 de Marzo 2013 de la Secretaria de Salud del Meta y Registro 08SE2018220000000030196, del Ministerio de Trabajo, y certificado 30.413-1 Expedido por CELAC. dandole cumplimiento a la Resolución 4272 del 2021 del Ministerio de Trabajo,

Se realizaron en Villavicencio del 28 febrero 2023 a 03 marzo 2023. Se expide en la ciudad de Villavicencio el día 03 marzo 2023.

ING. GABRIEL GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CELULAR:311 224 1304

TSA: 61377

OSCAR SAMUEL ABAUNZA ESPITIA
ENTRENADOR
RESOLUCIÓN 3985 noviembre 02 de 2016

EMPRESA:PTRADING S.A.S. - NIT:900416747 - 4

REPRESENTANTE LEGAL:Gomez Del valle Rafael Enrique - ARL:AXA COLPATRIA

Calle 1 lote 2 Km. 1 Llano Lindo Centro de Entrenamiento en Villavicencio Cel.: 3112241304-3125344944

PARA VERIFICACIÓN DE DIPLOMAS :E-mail:hseqinternational@gmail.com Web: www.hseqinternational.com.co

CELAC CERTIFICADO No.30.413-1 15/09/2021

CORPORACIÓN EDUCATIVA

DEL PRADO

Comfamiliar Atlántico

Registro del Ministerio del Trabajo N°08SE2019220000000035137 del 29 de Agosto de 2019

COMFAMILIAR Atlántico

El Ministerio del Trabajo en cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021

Se expide el Certificado de la Capacitación y Entrenamiento en Trabajo en Alturas:

Trabajador Autorizado de Trabajo en Alturas

Desde el 8 al 11 del mes de Mayo con una intensidad horaria de 32 horas
Dado en Barranquilla los 11 del mes de Mayo de 2023 en la calle 48 # 43 -104

Jerez Rojas Alfredo Jose

C.C 72434107 **de** Soledad

JEFE CORPORACIÓN EDUCATIVA DEL PRADO
Nombre: MARLON MENDOZA BARRAZA

BC INGENIEROS S.A.S.
Empresa:
Representante: BARRIOS BOLAÑO ANTONIO
NIT: 900093038
ARL: SURA

ENTRENADOR
Nombre: Jaime Enrique Pupo Hernandez
Lic. S.O: 2777

3940

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

1. GENERALIDADES

FECHA DE EXPEDICIÓN:	26	06	23	9:30	REVALIDACIÓN:	30	06	23	9:30	FINALIZACIÓN:	01	07	2023	3:00	pm

2. LUGAR DE TRABAJO

CIUDAD: Barranquilla	OBRA O LÍNEA: ZED Cra Costa Solera	ÁREA DE OBRA O ÁREA DE PLANTA: 2do piso	ALTURA APROXIMADA: 4,30

3. HERRAMIENTAS A UTILIZAR

CHUPA ___	TALADRO ✓	PISTOLA DE SILICONA ___	OTRO(S): Mona, cancel.

4. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

ASCENSO Y DESCENSO CONTROLADO ✓ | POSICIONAMIENTO ✓ | TRABAJO RESTRINGIDO ___ | DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL ___ | TRABAJO EN SUSPENSIÓN (DESCENSO EN SILLA) ___


BORDE DE LOZA ___ | ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL ✓ | ANDAMIO TUBULAR ___ | MANLIFT/ ELEVADOR ___ | PLATAFORMA TIJERA ___ | TECHOS ___ | ESCALERAS ___

PLATAFORMA COLGANTE ___ | EN CASO DE OTRA ESPECIFIQUE: ___

5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR

 PROTECCIÓN RESPIRATORIA Cumple ✓ No aplica ___	 PROTECCIÓN VISUAL Cumple ✓ No aplica ___	 CASCO CON BARBUQUEJO Cumple ✓ No aplica ___	 ARNÉS CUERPO COMPLETO Cumple ✓ No aplica ___	 ESLINGA DOBLE GANCHO EN Y Cumple ✓ No aplica ___	 ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN Cumple ✓ No aplica ___	 SILLA DE DESCENSO Cumple ___ No aplica ✓
 PROTECCIÓN AUDITIVA Cumple ✓ No aplica ___	 BOTAS DE SEGURIDAD Cumple ✓ No aplica ___	 PROTECCIÓN DE MANOS Cumple ✓ No aplica ___	 LÍNEA DE VIDA VERTICAL DE CUERDA Cumple ✓ No aplica ___	 LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL Cumple ___ No aplica ✓	 LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PORTÁTIL Cumple ___ No aplica ✓	 ARRESTADOR DE CAÍDA Cumple ___ No aplica ✓

6. MEDIDAS DE PREVENCION

 PUNTOS DE ANCLAJES FIJOS Cumple ___ No aplica ✓	 PUNTO DE ANCLAJE PORTÁTIL Cumple ✓ No aplica ___	 SEÑALIZACIÓN Cumple ✓ No aplica ___	 ELEVADORMANLIFT Cumple ___ No aplica ✓	 PLATAFORMA TIJERA Cumple ___ No aplica ✓	 ANDAMIO COLGANTE Cumple ___ No aplica ✓	 ESCALERAS TIJERA Cumple ___ No aplica ✓
 ESCALERA TIPO AVION Cumple ___ No aplica ✓	 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL Cumple ✓ No aplica ___	 ANDAMIO TUBULAR Cumple ___ No aplica ✓	EN CASO DE OTRA ESPECIFIQUE:	**OBSERVACIONES:**		

7. CONTROLES GENERALES	SI	NO	N/A
¿Cuentan con el Análisis de Trabajo Seguro escrito para realizar el trabajo?	✓		
En caso que se realice tarea de alto riesgo adicional ¿se cuenta con el permiso de trabajo?	✓		
¿Las condiciones atmosféricas se presentan libres de fuertes vientos, lluvias, granizada, tormentas eléctricas u otras que afecten el desarrollo de las actividades de forma segura?	✓		
¿El área de trabajo está señalizada y delimitada?	✓		

8. SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A
¿El sistema de acceso está acorde con la labor específica a desarrollar?	✓		
¿Se realizó el pre-operacional con el que se garantice la resistencia a las cargas de acuerdo a la máxima fuerza a soportar, la estabilidad y seguridad para el trabajo en alturas?	✓		
¿El equipo de superficie de trabajo es certificado por la norma correspondiente según aplique?	✓		
¿El montaje y operación del sistema de acceso es realizado por personal idóneo según recomendaciones del fabricante?	✓		
¿Se cuenta con el documento de trasferencia del equipo?	✓		

9. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

	SI	NO	N/A		SI	NO	N/A
¿El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea?	✓			¿Para Trabajos en suspensión, se cuenta con un punto de anclaje adicional para la línea de vida y la línea de trabajo?			✓
¿El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fue inspeccionado?	✓			¿Para líneas de vida horizontales, se garantizan máximo dos personas conectadas?			✓
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente?	✓			¿El sistema de posicionamiento evita que el trabajador tenga una caída libre superior a 60 cm?	✓		
¿Se han instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso de Vehículos o persona?	✓			¿El sistema de restricción evita que el trabajador se acerque al borde de caída?	✓		
¿Para Protección contra caídas, ¿La eslinga o línea de vida a utilizar cuenta con absorbedor de energía, ganchos de doble seguridad y certificados?	✓			¿Para restricción y posicionamiento la eslinga a utilizar cuenta con ganchos de doble seguridad, longitud máxima de 1,80 m y está certificada?	✓		
¿El casco de seguridad tiene su respectivo barbuquejo de 3 puntos de apoyo?	✓			¿Los EPP se encuentran aptos para el uso (Gafas, Guantes, Botas)?	✓		
¿Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida?			✓	¿Se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la herramienta?	✓		
¿Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores.	✓			¿Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación?			✓
¿Los mosquetones están certificados y tienen una resistencia mínima de 22.2 KN y tienen cierre de bloqueo automático?	✓			¿Está presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario?	✓		
¿Las cuerdas se encuentran libres de nudos?	✓			¿El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse?	✓		
¿Todos los trabajadores autorizados conocen las medidas de precaución establecidas en la evaluación de riesgos?	✓			¿El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate?	✓		
¿Los EPCC tienen las marquillas de certificación ANSI Z359.1 y han sido inspeccionados por el usuario de cada equipo?	✓			¿Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios?	✓		
¿Los EPCC tales como anclajes, eslingas, conectores, arnés, son compatibles entre sí en diámetro, forma, tamaño, material?	✓			¿Están operando los frenos de las ruedas de los andamios?	✓		
¿Se dispone de un conector de anclaje portátil certificado y con una resistencia mínima de22.2 KN por persona conectada?	✓			¿Los canes o plataformas están asegurados y sobresalen mínimo 30 cm. del	✓		

Powered by CamScanner

...de puntos de anclajes fijos con resistencia de 5000 libras por ...conectada?	✓		✓	¿Los andamios se encuentran asegurados cada tres cuerpos?	✓		
...ea de vida vertical (portátil o fija) es certificada acorde con la norma ...Z359.17			✓	¿Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas?	✓		
¿Las líneas de vida y líneas de trabajo, se encuentran protegidas de bordes que las dañen?	✓			¿Las guayas de acero son del calibre definido para el tipo de andamio colgante, se encuentran en buen estado y aseguradas en forma correcta?	✓		
¿Los equipos para trabajo en suspensión (silla, descendedores, mosquetón, línea de trabajo) fueron inspeccionados y están aptos para el uso?	✓			¿Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas?	✓		

10. PASOS A PASO

ESPECIFIQUE EL PASO A PASO DE LABOR A REALIZAR:

1. Inspección del area de trabajo
2. Desmonte de cielo raso
3. Desmonte de estructura metalicas
4. Desmonte de cubierta
5. Desmonte de estructura madera.
6. Orden y aseo del area
7.
8.
9.
10.

OBSERVACIONES

12. INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA ANTES DE FIRMAR

Certificamos que el equipo y área adyacente del trabajo han sido inspeccionado y se han encontrado en condiciones seguras y preparadas para la ejecución del mismo, avalamos con nuestra firma, que nos sentimos física y emocionalmente aptos para desarrollar las tareas de trabajo en altura de que consta el presente permiso, así como también que NO hemos ingerido medicación que provoque somnolencia, alcohol o ninguna otra clase de sustancia psicoactiva, previo a la realización del trabajo. Hacemos constar que hemos participado en la elaboración de este permiso y que hemos comprendido y asegurado que todas las condiciones descritas en él, se cumplen y se le seguirán dando cumplimiento hasta el final de la actividad.

13. NOMBRE Y FIRMA DE LOS TRABAJADORES

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	No. DE CERTIFICADO EN TSA	FIRMA
Yarmo Edgardo Bastidas	Fz 198 258 72.176.179.		

14. AUTORIZACIONES

Las personas que hemos firmado aquí, verificamos las medidas de control que se han establecido para los peligros identificados, por lo anterior **se autoriza la ejecución del trabajo**

RESPONSABLE DEL TRABAJO	Viviviu Londoño NOMBRE LEGIBLE	1.043.437.614 IDENTIFICACIÓN	Residente CARGO	Viviviu Londoño FIRMA
AYUDANTE DE SEGURIDAD	Silvia Acuña NOMBRE LEGIBLE	1140900096. IDENTIFICACIÓN	Inspector SST CARGO	Silvia Acuña FIRMA
COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Silvia Acuña NOMBRE LEGIBLE	 IDENTIFICACIÓN	Inspector SST CARGO	Silvia Acuña FIRMA

Se expide el presente permiso de trabajo en atención a su compromiso de garantizar la seguridad y salud de las personas, la protección del medio ambiente, la calidad y estabilidad de las operaciones de nuestra empresa, lo cual no debe entenderse de ninguna manera como subordinación o relación laboral con las personas que ejecutan la actividad relacionada en este permiso, por el simple hecho de relacionarlos en el formato del permiso de trabajo.

14. SUSPENSIÓN

	SI	NO	N/A		SI	NO	N/A
Omisión de medidas de control establecidas en el ATS				Órdenes administrativas			
Cambio en las condiciones establecidas en el permiso de trabajo				Emergencia operacional u orden de evacuación			

15. PERSONA QUE SUSPENDE EL TRABAJO

NOMBRE LEGIBLE	IDENTIFICACIÓN	FIRMA

Nota: Abrir un permiso de altura por cada actividad a desarrollar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.838.959

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

1. GENERALIDADES

FECHA DE EXPEDICIÓN:	04	07	23	7:30	REVALIDACIÓN:	06	07	23	7:30	FINALIZACIÓN:	08	07	23	2:30	pm

2. LUGAR DE TRABAJO

CIUDAD:	OBRA O LÍNEA:	ÁREA DE OBRA O ÁREA DE PLANTA:	ALTURA APROXIMADA:
Barranquilla	IED Juan Acosta Soledad	2do Piso	3,00

3. HERRAMIENTAS A UTILIZAR

CHUPA ___	TALADRO ✓	PISTOLA DE SILICONA ___	OTRO(S): Polidora.

4. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

ASCENSO Y DESCENSO CONTROLADO ✓ POSICIONAMIENTO ✓ TRABAJO RESTRINGIDO ___ DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL ___ TRABAJO EN SUSPENSIÓN (DESCENSO EN SILLA) ___


BORDE DE LOZA ___ ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL ✓ ANDAMIO TUBULAR ___ MANLIFT/ ELEVADOR ___ PLATAFORMA TIJERA ___ TECHOS ___ ESCALERAS ___

PLATAFORMA COLGANTE ___ EN CASO DE OTRA ESPECIFIQUE: ___

5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR

 PROTECCIÓN RESPIRATORIA	 PROTECCIÓN VISUAL	 CASO CON BARBUQUEJO	 ARNÉS CUERPO COMPLETO	 ESLINGA DOBLE GANCHO EN Y	 ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN	 SILLA DE DESCENSO
Cumple ✓ No aplica ___	Cumple ✓ No aplica ___	Cumple ✓ No aplica ___	Cumple ✓ No aplica ___	Cumple ✓ No aplica ___	Cumple ✓ No aplica ___	Cumple ___ No aplica ✓
 PROTECCIÓN AUDITIVA	 BOTAS DE SEGURIDAD	 PROTECCIÓN DE MANOS	 LÍNEA DE VIDA VERTICAL DE CUERDA	 LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL	 LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PORTÁTIL	 ARRESTADOR DE CAÍDA
Cumple ✓ No aplica ___	Cumple ✓ No aplica ___	Cumple ✓ No aplica ___	Cumple ✓ No aplica ___	Cumple ___ No aplica ✓	Cumple ___ No aplica ✓	Cumple ___ No aplica ✓

6. MEDIDAS DE PREVENCION

 PUNTOS DE ANCLAJES FIJOS	 PUNTO DE ANCLAJE PORTÁTIL	 SEÑALIZACIÓN	 ELEVADORMANLIFT	 PLATAFORMA TIJERA	 ANDAMIO COLGANTE	 ESCALERAS TIJERA
Cumple ___ No aplica ✓	Cumple ✓ No aplica ___	Cumple ✓ No aplica ___	Cumple ___ No aplica ✓	Cumple ___ No aplica ✓	Cumple ___ No aplica ✓	Cumple ___ No aplica ✓
 ESCALERA TIPO AVION	 ANDAMIO MULTIDIRECIONAL	 ANDAMIO TUBULAR	A EN CASO DE OTRA ESPECIFIQUE:	**OBSERVACIONES:**		
Cumple ___ No aplica ✓	Cumple ✓ No aplica ___	Cumple ___ No aplica ✓				

7. CONTROLES GENERALES	SI	NO	N/A
¿Cuentan con el Análisis de Trabajo Seguro escrito para realizar el trabajo?	✓		
En caso que se realice tarea de alto riesgo adicional ¿se cuenta con el permiso de trabajo?	✓		
¿Las condiciones atmosféricas se presentan libres de fuertes vientos, lluvias, granizada, tormentas eléctricas u otras que afecten el desarrollo de las actividades de forma segura?	✓		
¿El área de trabajo está señalizada y delimitada?	✓		

8. SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A
¿El sistema de acceso está acorde con la labor especifica a desarrollar?	✓		
¿Se realizó el pre-operacional con el que se garantice la resistencia a las cargas de acuerdo a la máxima fuerza a soportar, la estabilidad y seguridad para el trabajo en alturas?	✓		
¿El equipo de superficie de trabajo es certificado por la norma correspondiente según aplique?	✓		
¿El montaje y operación del sistema de acceso es realizado por personal idóneo según recomendaciones del fabricante?	✓		
¿Se cuenta con el documento de trasferencia del equipo?	✓		

9. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

	SI	NO	N/A		SI	NO	N/A
¿El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea?	✓			¿Para Trabajos en suspensión, se cuenta con un punto de anclaje adicional para la línea de vida y la línea de trabajo?			✓
¿El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fue inspeccionado?	✓			¿Para líneas de vida horizontales, se garantizan máximo dos personas conectadas?			✓
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente?	✓			¿El sistema de posicionamiento evita que el trabajador tenga una caída libre superior a 60 cm?	✓		
¿Se han instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso de Vehículos o persona?	✓			¿El sistema de restricción evita que el trabajador se acerque al borde de caída?	✓		
¿Para Protección contra caídas, ¿La eslinga o línea de vida a utilizar cuenta con absorbedor de energía, ganchos de doble seguridad y certificados?	✓			¿Para restricción y posicionamiento la eslinga a utilizar cuenta con ganchos de doble seguridad, longitud máxima de 1,80 m y está certificada?	✓		
¿El casco de seguridad tiene su respectivo barbuquejo de 3 puntos de apoyo?	✓			¿Los EPP se encuentran aptos para el uso (Gafas, Guantes, Botas)?	✓		
¿Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida?	✓			¿Se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la herramienta?	✓		
¿Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores.	✓			¿Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación?			✓
¿Los mosquetones están certificados y tienen una resistencia mínima de 22.2 KN y tienen cierre de bloqueo automático?			✓	¿Está presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario?	✓		
¿Las cuerdas se encuentran libres de nudos?	✓			¿El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse?	✓		
¿Todos los trabajadores autorizados conocen las medidas de precaución establecidas en la evaluación de riesgos?	✓			¿El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate?	✓		
¿Los EPCC tienen las marquillas de certificación ANSI Z359.1 y han sido inspeccionados por el usuario de cada equipo?	✓			¿Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios?	✓		
¿Los EPCC tales como anclajes, eslingas, conectores, arnés, son compatibles entre sí en diámetro, forma, tamaño, material?	✓			¿Están operando los frenos de las ruedas de los andamios?	✓		
¿Se dispone de un conector de anclaje portátil certificado y con una resistencia mínima de22.2 KN por persona conectada?			✓	¿Los canes o plataformas están asegurados y sobresalen mínimo 30 cm. del andamio?	✓		

Powered by CamScanner

¿Se dispone de puntos de anclajes fijos con resistencia de 5000 libras por persona conectada?			✓	¿Los andamios se encuentran asegurados cada tres cuerpos?	✓		
¿La línea de vida vertical (portátil o fija) es certificada acorde con la norma ANSI Z359.1?	✓			¿Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas?	✓		
¿Las líneas de vida y líneas de trabajo, se encuentran protegidas de bordes que las dañen?	✓			¿Las guayas de acero son del calibre definido para el tipo de andamio colgante, se encuentran en buen estado y aseguradas en forma correcta?			✓
¿Los equipos para trabajo en suspensión (silla, descendedores, mosquetón, línea de trabajo) fueron inspeccionados y están aptos para el uso?			✓	¿Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas?	✓		

10. PASOS A PASO

ESPECIFIQUE EL PASO A PASO DE LABOR A REALIZAR:

1. Inspeccionar el área de trabajo
2. Demarca de estructura metálica.
3. Demolición de 2 hiladas
4. en Bloque de cochilla.
5. Orden y aseo
6.
7.
8.
9.
10.

OBSERVACIONES

12. INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA ANTES DE FIRMAR

Certificamos que el equipo y área adyacente del trabajo han sido inspeccionado y se han encontrado en condiciones seguras y preparadas para la ejecución del mismo, avalamos con nuestra firma, que nos sentimos física y emocionalmente aptos para desarrollar las tareas de trabajo en altura de que consta el presente permiso, así como también que NO hemos ingerido medicación que provoque somnolencia, alcohol o ninguna otra clase de sustancia psicoactiva, previo a la realización del trabajo. Hacemos constar que hemos participado en la elaboración de este permiso y que hemos comprendido y asegurado que todas las condiciones descritas en él, se cumplen y se le seguirán dando cumplimiento hasta el final de la actividad.

13. NOMBRE Y FIRMA DE LOS TRABAJADORES

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	No. DE CERTIFICADO EN TSA	FIRMA
Edgardo Barrios	72176174		Edgardo Barrios
Mario Paez.	72198288		Mario Paez

14. AUTORIZACIONES

Las personas que hemos firmado aquí, verificamos las medidas de control que se han establecido para los peligros identificados, por lo anterior **se autoriza la ejecución del trabajo**

	NOMBRE LEGIBLE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
RESPONSABLE DEL TRABAJO	Virginia Ludeña	1.043.432 614	Coordinador	Virginia Ludeña P.
AYUDANTE DE SEGURIDAD	Silvia Acuña	1140400016	Inspector SST	Silvia Acuña
COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Silvia Acuña	1140400016	Inspector SST	Silvia Acuña.

Se expide el presente permiso de trabajo en atención a su compromiso de garantizar la seguridad y salud de las personas, la protección del medio ambiente, la calidad y estabilidad de las operaciones de nuestra empresa, lo cual no debe entenderse de ninguna manera como subordinación o relación laboral con las personas que ejecutan la actividad relacionada en este permiso, por el simple hecho de relacionarlos en el formato del permiso de trabajo.

14. SUSPENSIÓN

	SI	NO	N/A		SI	NO	N/A
Omisión de medidas de control establecidas en el ATS				Órdenes administrativas			
Cambio en las condiciones establecidas en el permiso de trabajo				Emergencia operacional u orden de evacuación			

15. PERSONA QUE SUSPENDE EL TRABAJO

NOMBRE LEGIBLE	IDENTIFICACIÓN	FIRMA

Nota: Abrir un permiso de altura por cada actividad a desarrollar.

Powered by CamScanner

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

1. GENERALIDADES

FECHA DE EXPEDICIÓN:	17	07	23	7:30	REVALIDACIÓN:	21	07	23	7:30	FINALIZACIÓN:	22	07	23	5:40	pm

2. LUGAR DE TRABAJO

CIUDAD: Barranquilla | OBRA O LÍNEA: ZED Juan Acosta Soleda | ÁREA DE OBRA O ÁREA DE PLANTA: 2do piso. | ALTURA APROXIMADA: 4,30

3. HERRAMIENTAS A UTILIZAR

CHUPA ___ | TALADRO ___ | PISTOLA DE SILICONA ___ | OTRO(S): nivel, llana, palustre.


4. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

ASCENSO Y DESCENSO CONTROLADO ✓ | POSICIONAMIENTO ___ | TRABAJO RESTRINGIDO ___ | DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL ___ | TRABAJO EN SUSPENSIÓN (DESCENSO EN SILLA) ___


BORDE DE LOZA ___ | ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL ✓ | ANDAMIO TUBULAR ___ | MANLIFT/ ELEVADOR ___ | PLATAFORMA TIJERA ___ | TECHOS ___ | ESCALERAS ___

PLATAFORMA COLGANTE ___ | EN CASO DE OTRA ESPECIFIQUE: ___

5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR

 PROTECCIÓN RESPIRATORIA Cumple ✓ No aplica ___	 PROTECCIÓN VISUAL Cumple ✓ No aplica ___	 CASCO CON BARBUQUEJO Cumple ✓ No aplica ___	 ARNÉS CUERPO COMPLETO Cumple ✓ No aplica ___	 ESLINGA DOBLE GANCHO EN Y Cumple ✓ No aplica ___	 ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN Cumple ✓ No aplica ___	 SILLA DE DESCENSO Cumple ___ No aplica ✓
 PROTECCIÓN AUDITIVA Cumple ___ No aplica ✓	 BOTAS DE SEGURIDAD Cumple ✓ No aplica ___	 PROTECCIÓN DE MANOS Cumple ✓ No aplica ___	 LÍNEA DE VIDA VERTICAL DE CUERDA Cumple ___ No aplica ✓	 LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL Cumple ___ No aplica ✓	 LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PORTÁTIL Cumple ___ No aplica ___	 ARRESTADOR DE CAÍDA Cumple ___ No aplica ✓

6. MEDIDAS DE PREVENCION

 PUNTOS DE ANCLAJES FIJOS Cumple ___ No aplica ✓	 PUNTO DE ANCLAJE PORTÁTIL Cumple ✓ No aplica ___	 SEÑALIZACIÓN Cumple ✓ No aplica ___	 ELEVADORMANLIFT Cumple ___ No aplica ✓	 PLATAFORMA TIJERA Cumple ___ No aplica ✓	 ANDAMIO COLGANTE Cumple ___ No aplica ✓	 ESCALERAS TIJERA Cumple ___ No aplica ✓
 ESCALERA TIPO AVION Cumple ___ No aplica ✓	 ANDAMIO MULTIDIRECIONAL Cumple ✓ No aplica ___	 ANDAMIO TUBULAR Cumple ___ No aplica ✓	EN CASO DE OTRA ESPECIFIQUE:	**OBSERVACIONES:**		

7. CONTROLES GENERALES

	SI	NO	N/A
¿Cuentan con el Análisis de Trabajo Seguro escrito para realizar el trabajo?	✓		
En caso que se realice tarea de alto riesgo adicional ¿se cuenta con el permiso de trabajo?	✓		
¿Las condiciones atmosféricas se presentan libres de fuertes vientos, lluvias, granizada, tormentas eléctricas u otras que afecten el desarrollo de las actividades de forma segura?	✓		
¿El área de trabajo está señalizada y delimitada?	✓		

8. SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	SI	NO	N/A
¿El sistema de acceso está acorde con la labor específica a desarrollar?	✓		
¿Se realizó el pre-operacional con el que se garantice la resistencia a las cargas de acuerdo a la máxima fuerza a soportar, la estabilidad y seguridad para el trabajo en alturas?	✓		
¿El equipo de superficie de trabajo es certificado por la norma correspondiente según aplique?	✓		
¿El montaje y operación del sistema de acceso es realizado por personal idóneo según recomendaciones del fabricante?	✓		
¿Se cuenta con el documento de trasferencia del equipo?	✓		

9. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

	SI	NO	N/A		SI	NO	N/A
¿El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea?	✓			¿Para Trabajos en suspensión, se cuenta con un punto de anclaje adicional para la línea de vida y la línea de trabajo?			✓
¿El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fue inspeccionado?	✓			¿Para líneas de vida horizontales, se garantizan máximo dos personas conectadas?			✓
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente?	✓			¿El sistema de posicionamiento evita que el trabajador tenga una caída libre superior a 60 cm?	✓		
¿Se han instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso de Vehículos o persona?	✓			¿El sistema de restricción evita que el trabajador se acerque al borde de caída?	✓		
¿Para Protección contra caídas, ¿La eslinga o línea de vida a utilizar cuenta con absorbedor de energía, ganchos de doble seguridad y certificados?	✓			¿Para restricción y posicionamiento la eslinga a utilizar cuenta con ganchos de doble seguridad, longitud máxima de 1,80 m y está certificada?	✓		
¿El casco de seguridad tiene su respectivo barbuquejo de 3 puntos de apoyo?	✓			¿Los EPP se encuentran aptos para el uso (Gafas, Guantes, Botas)?	✓		
¿Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida?			✓	¿Se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la herramienta?	✓		
¿Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores.			✓	¿Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación?			✓
¿Los mosquetones están certificados y tienen una resistencia mínima de 22.2 KN y tienen cierre de bloqueo automático?			✓	¿Está presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario?	✓		
¿Las cuerdas se encuentran libres de nudos?	✓			¿El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse?	✓		
¿Todos los trabajadores autorizados conocen las medidas de precaución establecidas en la evaluación de riesgos?	✓			¿El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate?	✓		
¿Los EPCC tienen las marquillas de certificación ANSI Z359.1 y han sido inspeccionados por el usuario de cada equipo?	✓			¿Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios?	✓		
¿Los EPCC tales como anclajes, eslingas, conectores, arnés, son compatibles entre sí en diámetro, forma, tamaño, material?	✓			¿Están operando los frenos de las ruedas de los andamios?	✓		
¿Se dispone de un conector de anclaje portátil certificado y con una resistencia mínima de22.2 KN por persona conectada?	✓			¿Los canes o plataformas están asegurados y sobresalen mínimo 30 cm. del andamio?	✓		

Powered by CamScanner

de puntos de anclajes fijos con resistencia de 5000 libras por onectada?	✓			¿Los andamios se encuentran asegurados cada tres cuerpos?	✓		
de vida vertical (portátil o fija) es certificada acorde con la norma Z359.1?			✓	¿Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas?	✓		
as líneas de vida y líneas de trabajo, se encuentran protegidas de bordes que las dañen?			✓	¿Las guayas de acero son del calibre definido para el tipo de andamio colgante, se encuentran en buen estado y aseguradas en forma correcta?	✓		
¿Los equipos para trabajo en suspensión (silla, descendedores, mosquetón, línea de trabajo) fueron inspeccionados y están aptos para el uso?			✓	¿Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas?	✓		

10. PASOS A PASO

ESPECIFIQUE EL PASO A PASO DE LABOR A REALIZAR:

1. Inspección del área
2. Levante de muro
3. Pinte de muro.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OBSERVACIONES

12. INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA ANTES DE FIRMAR

Certificamos que el equipo y área adyacente del trabajo han sido inspeccionado y se han encontrado en condiciones seguras y preparadas para la ejecución del mismo, avalamos con nuestra firma, que nos sentimos física y emocionalmente aptos para desarrollar las tareas de trabajo en altura de que consta el presente permiso, así como también que NO hemos ingerido medicación que provoque somnolencia, alcohol o ninguna otra clase de sustancia psicoactiva, previo a la realización del trabajo. Hacemos constar que hemos participado en la elaboración de este permiso y que hemos comprendido y asegurado que todas las condiciones descritas en él, se cumplen y se le seguirán dando cumplimiento hasta el final de la actividad.

13. NOMBRE Y FIRMA DE LOS TRABAJADORES

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	No. DE CERTIFICADO EN TSA	FIRMA
Edgardo Barrera.	72.176.174.		Edgardo B.
Nilio Paez	72198288		Nilio Paez

14. AUTORIZACIONES

Las personas que hemos firmado aquí, verificamos las medidas de control que se han establecido para los peligros identificados, por lo anterior **se autoriza la ejecución del trabajo**

RESPONSABLE DEL TRABAJO	Virginia Isadora Paz NOMBRE LEGIBLE	1.043.437.614 IDENTIFICACIÓN	Residente CARGO	Virginia Isadora P. FIRMA
AYUDANTE DE SEGURIDAD	Silvia Avila NOMBRE LEGIBLE	1140900096 IDENTIFICACIÓN	Inspector SST CARGO	Silvia Avila M FIRMA
COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Silvia Avila NOMBRE LEGIBLE	1140900096 IDENTIFICACIÓN	Inspector SST CARGO	Silvia Avila M FIRMA

Se expide el presente permiso de trabajo en atención a su compromiso de garantizar la seguridad y salud de las personas, la protección del medio ambiente, la calidad y estabilidad de las operaciones de nuestra empresa, lo cual no debe entenderse de ninguna manera como subordinación o relación laboral con las personas que ejecutan la actividad relacionada en este permiso, por el simple hecho de relacionarlos en el formato del permiso de trabajo.

14. SUSPENSIÓN

	SI	NO	N/A		SI	NO	N/A
Omisión de medidas de control establecidas en el ATS				Órdenes administrativas			
Cambio en las condiciones establecidas en el permiso de trabajo				Emergencia operacional u orden de evacuación			

15. PERSONA QUE SUSPENDE EL TRABAJO

NOMBRE LEGIBLE	IDENTIFICACIÓN	FIRMA

Nota: **Abrir un permiso de altura por cada actividad a desarrollar.**

Powered by CamScanner

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

1. GENERALIDADES

FECHA DE EXPEDICIÓN:	24	07	23	7:30	REVALIDACIÓN:	26	07	23	7:30	FINALIZACIÓN:	29	07	2023	5:00 pm

2. LUGAR DE TRABAJO

CIUDAD: Barranquilla	OBRA O LÍNEA: ED Juan Acosta Solera	ÁREA DE OBRA O ÁREA DE PLANTA: 2do Piso	ALTURA APROXIMADA: 4,20

3. HERRAMIENTAS A UTILIZAR

CHUPA ___	TALADRO ___	PISTOLA DE SILICONA ___	OTRO(S): nivel, llana, balde


4. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

ASCENSO Y DESCENSO CONTROLADO ✓ | POSICIONAMIENTO ___ | TRABAJO RESTRINGIDO ___ | DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL ___ | TRABAJO EN SUSPENSIÓN (DESCENSO EN SILLA) ___


BORDE DE LOZA ___ | ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL ✓ | ANDAMIO TUBULAR ___ | MANLIFT/ ELEVADOR ___ | PLATAFORMA TIJERA ___ | TECHOS ___ | ESCALERAS ___

PLATAFORMA COLGANTE ___ | EN CASO DE OTRA ESPECIFIQUE: ___

5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR

 PROTECCIÓN RESPIRATORIA	 PROTECCIÓN VISUAL	 CASO CON BARBUQUEJO	 ARNÉS CUERPO COMPLETO	 ESLINGA DOBLE GANCHO EN Y	 ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN	 SILLA DE DESCENSO
Cumple ✓ No aplica ___	Cumple ✓ No aplica ___	Cumple ✓ No aplica ___	Cumple ✓ No aplica ___	Cumple ✓ No aplica ___	Cumple ✓ No aplica ___	Cumple ___ No aplica ✓
 PROTECCIÓN AUDITIVA	 BOTAS DE SEGURIDAD	 PROTECCIÓN DE MANOS	 LÍNEA DE VIDA VERTICAL DE CUERDA	 LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL	 LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PORTÁTIL	 ARRESTADOR DE CAÍDA
Cumple ___ No aplica ✓	Cumple ✓ No aplica ___	Cumple ✓ No aplica ___	Cumple ___ No aplica ✓	Cumple ___ No aplica ✓	Cumple ___ No aplica ✓	Cumple ___ No aplica ✓

6. MEDIDAS DE PREVENCION

 PUNTOS DE ANCLAJES FIJOS	 PUNTO DE ANCLAJE PORTÁTIL	 SEÑALIZACIÓN	 ELEVADORMANLIFT	 PLATAFORMA TIJERA	 ANDAMIO COLGANTE	 ESCALERAS TIJERA
Cumple ___ No aplica ✓	Cumple ✓ No aplica ___	Cumple ✓ No aplica ___	Cumple ___ No aplica ✓	Cumple ___ No aplica ✓	Cumple ___ No aplica ✓	Cumple ___ No aplica ✓
 ESCALERA TIPO AVION	 ANDAMIO MULTIDIRECIONAL	 ANDAMIO TUBULAR	EN CASO DE OTRA ESPECIFIQUE:	**OBSERVACIONES:**		
Cumple ___ No aplica ✓	Cumple ✓ No aplica ___	Cumple ___ No aplica ✓				

7. CONTROLES GENERALES

	SI	NO	N/A
¿Cuentan con el Análisis de Trabajo Seguro escrito para realizar el trabajo?	✓		
En caso que se realice tarea de alto riesgo adicional ¿se cuenta con el permiso de trabajo?	✓		
¿Las condiciones atmosféricas se presentan libres de fuertes vientos, lluvias, granizada, tormentas eléctricas u otras que afecten el desarrollo de las actividades de forma segura?	✓		
¿El área de trabajo está señalizada y delimitada?	✓		

8. SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	SI	NO	N/A
¿El sistema de acceso está acorde con la labor específica a desarrollar?	✓		
¿Se realizó el pre-operacional con el que se garantice la resistencia a las cargas de acuerdo a la máxima fuerza a soportar, la estabilidad y seguridad para el trabajo en alturas?	✓		
¿El equipo de superficie de trabajo es certificado por la norma correspondiente según aplique?	✓		
¿El montaje y operación del sistema de acceso es realizado por personal idóneo según recomendaciones del fabricante?	✓		
¿Se cuenta con el documento de trasferencia del equipo?	✓		

9. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

	SI	NO	N/A
¿El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea?	✓		
¿El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fue inspeccionado?	✓		
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente?	✓		
¿Se han instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso de Vehículos o persona?	✓		
¿Para Protección contra caídas, ¿La eslinga o línea de vida a utilizar cuenta con absorbedor de energía, ganchos de doble seguridad y certificados?	✓		
¿El casco de seguridad tiene su respectivo barbuquejo de 3 puntos de apoyo?	✓		
¿Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida?			✓
¿Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores.			✓
¿Los mosquetones están certificados y tienen una resistencia mínima de 22.2 KN y tienen cierre de bloqueo automático?			✓
¿Las cuerdas se encuentran libres de nudos?	✓		
¿Todos los trabajadores autorizados conocen las medidas de precaución establecidas en la evaluación de riesgos?	✓		
Los EPCC tienen las marquillas de certificación ANSI Z359.1 y han sido inspeccionados por el usuario de cada equipo?	✓		
Los EPCC tales como anclajes, eslingas, conectores, arnés, son compatibles entre sí en diámetro, forma, tamaño, material?	✓		
Se dispone de un conector de anclaje portátil certificado y con una resistencia mínima de22.2 KN por persona conectada?	✓		

	SI	NO	N/A
¿Para Trabajos en suspensión, se cuenta con un punto de anclaje adicional para la línea de vida y la línea de trabajo?			✓
¿Para líneas de vida horizontales, se garantizan máximo dos personas conectadas?			✓
¿El sistema de posicionamiento evita que el trabajador tenga una caída libre superior a 60 cm?	✓		
¿El sistema de restricción evita que el trabajador se acerque al borde de caída?	✓		
¿Para restricción y posicionamiento la eslinga a utilizar cuenta con ganchos de doble seguridad, longitud máxima de 1,80 m y está certificada?	✓		
¿Los EPP se encuentran aptos para el uso (Gafas, Guantes, Botas)?	✓		
¿Se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la herramienta?	✓		
¿Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación?			✓
¿Está presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario?	✓		
¿El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse?	✓		
¿El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate?	✓		
¿Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios?	✓		
¿Están operando los frenos de las ruedas de los andamios?	✓		
¿Los canes o plataformas están asegurados y sobresalen mínimo 30 cm. del andamio?	✓		

Powered by CamScanner

conectada?								
ea de vida vertical (portátil o fija) es certificada acorde con la norma 2359.1?			✓	¿Los andamios se encuentran asegurados cada tres cuerpos?	✓		
líneas de vida y líneas de trabajo, se encuentran protegidas de bordes que las dañen?			✓	¿Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas?	✓		
¿Los equipos para trabajo en suspensión (silla, descendedores, mosquetón, línea de trabajo) fueron inspeccionados y están aptos para el uso?			✓	¿Las guayas de acero son del calibre definido para el tipo de andamio colgante, se encuentran en buen estado y aseguradas en forma correcta?			✓
				¿Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas?			✓

10. PASOS A PASO

ESPECIFIQUE EL PASO A PASO DE LABOR A REALIZAR:

1. Inspección del área de trabajo
2. Encofrado de vigas.
3. Fundido de vigas sobre muro.
4. Orden y aseo del área de trabajo
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OBSERVACIONES

12. INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA ANTES DE FIRMAR

Certificamos que el equipo y área adyacente del trabajo han sido inspeccionado y se han encontrado en condiciones seguras y preparadas para la ejecución del mismo, avalamos con nuestra firma, que nos sentimos física y emocionalmente aptos para desarrollar las tareas de trabajo en altura de que consta el presente permiso, así como también que NO hemos ingerido medicación que provoque somnolencia, alcohol o ninguna otra clase de sustancia psicoactiva, previo a la realización del trabajo. Hacemos constar que hemos participado en la elaboración de este permiso y que hemos comprendido y asegurado que todas las condiciones descritas en él, se cumplen y se le seguirán dando cumplimiento hasta el final de la actividad.

13. NOMBRE Y FIRMA DE LOS TRABAJADORES

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	No. DE CERTIFICADO EN TSA	FIRMA
Edgardo Barrios	72.176.174		Edgardo Barrios
Mario Paez.	72.198.258.		Mario Paez

14. AUTORIZACIONES

Las personas que hemos firmado aquí, verificamos las medidas de control que se han establecido para los peligros identificados, por lo anterior **se autoriza la ejecución del trabajo**

	NOMBRE LEGIBLE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
RESPONSABLE DEL TRABAJO	Diegovis Sanchez Polo	1043437614	Residente	Diegovis Sanchez P.
AYUDANTE DE SEGURIDAD	Silvia Avila	1140900096	Inspector SST	Silvia Avila
COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Silvia Avila	1140900096	Inspector SST	Silvia Avila

Se expide el presente permiso de trabajo en atención a su compromiso de garantizar la seguridad y salud de las personas, la protección del medio ambiente, la calidad y estabilidad de las operaciones de nuestra empresa, lo cual no debe entenderse de ninguna manera como subordinación o relación laboral con las personas que ejecutan la actividad relacionada en este permiso, por el simple hecho de relacionarlos en el formato del permiso de trabajo.

14. SUSPENSIÓN

	SI	NO	N/A		SI	NO	N/A
Omisión de medidas de control establecidas en el ATS				Órdenes administrativas			
Cambio en las condiciones establecidas en el permiso de trabajo				Emergencia operacional u orden de evacuación			

15. PERSONA QUE SUSPENDE EL TRABAJO

NOMBRE LEGIBLE	IDENTIFICACIÓN	FIRMA

Nota: **Abrir un permiso de altura por cada actividad a desarrollar.**

Powered by CamScanner

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

1. GENERALIDADES

FECHA DE EXPEDICIÓN:	30	04	23	7:30	REVALIDACIÓN:	DD	MM	AA	HORA	FINALIZACIÓN:	DD	MM	AA	HORA

2. LUGAR DE TRABAJO

CIUDAD: Barranquilla | OBRA O LÍNEA: ZED Jardín Acosta Soledad | ÁREA DE OBRA O ÁREA DE PLANTA: 2do piso | ALTURA APROXIMADA: 4,20

3. HERRAMIENTAS A UTILIZAR

CHUPA ____ | TALADRO ____ | PISTOLA DE SILICONA__ | OTRO(S): maquina de soldar.


4. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

ASCENSO Y DESCENSO CONTROLADO___ | POSICIONAMIENTO ✓ | TRABAJO RESTRINGIDO ___ | DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL___ | TRABAJO EN SUSPENSIÓN (DESCENSO EN SILLA) ___


BORDE DE LOZA ___ | ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL ✓ | ANDAMIO TUBULAR___ | MANLIFT/ ELEVADOR ___ | PLATAFORMA TIJERA ___ | TECHOS___ | ESCALERAS ___

PLATAFORMA COLGANTE ___ | EN CASO DE OTRA ESPECIFIQUE:___

5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR

 PROTECCIÓN RESPIRATORIA	 PROTECCIÓN VISUAL	 CASO CON BARBUQUEJO	 ARNÉS CUERPO COMPLETO	 ESLINGA DOBLE GANCHO EN Y	 ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN	 SILLA DE DESCENSO
Cumple __ No aplica___	Cumple ✓ No aplica___	Cumple ✓ No aplica___	Cumple ✓ No aplica___	Cumple __ No aplica__	Cumple ✓ No aplica__	Cumple __ No aplica ✓
 PROTECCIÓN AUDITIVA	 BOTAS DE SEGURIDAD	 PROTECCIÓN DE MANOS	 LÍNEA DE VIDA VERTICAL DE CUERDA	 LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL	 LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PORTÁTIL	 ARRESTADOR DE CAÍDA
Cumple ✓ No aplica___	Cumple ✓ No aplica___	Cumple ✓ No aplica___	Cumple __ No aplica ✓	Cumple __ No aplica ✓	Cumple __ No aplica ✓	Cumple __ No aplica ✓

6. MEDIDAS DE PREVENCION

 PUNTOS DE ANCLAJES FIJOS	 PUNTO DE ANCLAJE PORTÁTIL	 SEÑALIZACIÓN	 ELEVADORMANLIFT	 PLATAFORMA TIJERA	 ANDAMIO COLGANTE	 ESCALERAS TIJERA
Cumple __ No aplica ✓	Cumple ✓ No aplica___	Cumple ✓ No aplica___	Cumple __ No aplica ✓	Cumple __ No aplica ✓	Cumple __ No aplica ✓	Cumple __ No aplica ✓
 ESCALERA TIPO AVION	 ANDAMIO MULTIDIRECIONAL	 ANDAMIO TUBULAR	EN CASO DE OTRA ESPECIFIQUE:	**OBSERVACIONES:**		
Cumple __ No aplica ✓	Cumple ✓ No aplica___	Cumple __ No aplica ✓				

7. CONTROLES GENERALES

	SI	NO	N/A
¿Cuentan con el Análisis de Trabajo Seguro escrito para realizar el trabajo?	✓		
En caso que se realice tarea de alto riesgo adicional ¿se cuenta con el permiso de trabajo?	✓		
¿Las condiciones atmosféricas se presentan libres de fuertes vientos, lluvias, granizada, tormentas eléctricas u otras que afecten el desarrollo de las actividades de forma segura?	✓		
¿El área de trabajo está señalizada y delimitada?	✓		

8. SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	SI	NO	N/A
¿El sistema de acceso está acorde con la labor específica a desarrollar?	✓		
¿Se realizó el pre-operacional con el que se garantice la resistencia a las cargas de acuerdo a la máxima fuerza a soportar, la estabilidad y seguridad para el trabajo en alturas?	✓		
¿El equipo de superficie de trabajo es certificado por la norma correspondiente según aplique?	✓		
¿El montaje y operación del sistema de acceso es realizado por personal idóneo según recomendaciones del fabricante?	✓		
¿Se cuenta con el documento de trasferencia del equipo?	✓		

9. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

	SI	NO	N/A
¿El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea?	✓		
¿El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fue inspeccionado?	✓		
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente?	✓		
¿Se han instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso de Vehículos o persona?	✓		
¿Para Protección contra caídas, ¿La eslinga o línea de vida a utilizar cuenta con absorbedor de energía, ganchos de doble seguridad y certificados?	✓		
¿El casco de seguridad tiene su respectivo barbuquejo de 3 puntos de apoyo?	✓		
¿Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida?			✓
¿Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores.			✓
¿Los mosquetones están certificados y tienen una resistencia mínima de 22.2 KN y tienen cierre de bloqueo automático?			✓
¿Las cuerdas se encuentran libres de nudos?	✓		
¿Todos los trabajadores autorizados conocen las medidas de precaución establecidas en la evaluación de riesgos?	✓		
¿Los EPCC tienen las marquillas de certificación ANSI Z359.1 y han sido inspeccionados por el usuario de cada equipo?	✓		
¿Los EPCC tales como anclajes, eslingas, conectores, arnés, son compatibles entre sí en diámetro, forma, tamaño, material?	✓		
¿Dispone de un conector de anclaje portátil certificado y con una resistencia mínima de22.2 KN por persona conectada?			✓

	SI	NO	N/A
¿Para Trabajos en suspensión, se cuenta con un punto de anclaje adicional para la línea de vida y la línea de trabajo?			✓
¿Para líneas de vida horizontales, se garantizan máximo dos personas conectadas?			✓
¿El sistema de posicionamiento evita que el trabajador tenga una caída libre superior a 60 cm?	✓		
¿El sistema de restricción evita que el trabajador se acerque al borde de caída?	✓		
¿Para restricción y posicionamiento la eslinga a utilizar cuenta con ganchos de doble seguridad, longitud máxima de 1,80 m y está certificada?	✓		
¿Los EPP se encuentran aptos para el uso (Gafas, Guantes, Botas)?	✓		
¿Se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la herramienta?	✓		
¿Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación?	✓		
¿Está presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario?	✓		
¿El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse?	✓		
¿El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate?	✓		
¿Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios?	✓		
¿Están operando los frenos de las ruedas de los andamios?	✓		
¿Los canes o plataformas están asegurados y sobresalen mínimo 30 cm. del andamio?	✓		

Powered by CamScanner

...de puntos de anclajes fijos con resistencia de 5000 libras por ...a conectada?			✓	¿Los andamios se encuentran asegurados cada tres cuerpos?	✓		
...línea de vida vertical (portátil o fija) es certificada acorde con la norma ANSI Z359.1?	✓			¿Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas?	✓		
¿Las líneas de vida y líneas de trabajo, se encuentran protegidas de bordes que las dañen?			✓	¿Las guayas de acero son del calibre definido para el tipo de andamio colgante, se encuentran en buen estado y aseguradas en forma correcta?	✓		
¿Los equipos para trabajo en suspensión (silla, descendedores, mosquetón, línea de trabajo) fueron inspeccionados y están aptos para el uso?			✓	¿Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas?	✓		

10. PASOS A PASO

ESPECIFIQUE EL PASO A PASO DE LABOR A REALIZAR:

1. Inspección del area
2. Soldar angulos a los flanches
3. Corte de perfiles metalicos
4. Instalación de Correas.
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

OBSERVACIONES

12. INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA ANTES DE FIRMAR

Certificamos que el equipo y área adyacente del trabajo han sido inspeccionado y se han encontrado en condiciones seguras y preparadas para la ejecución del mismo, avalamos con nuestra firma, que nos sentimos física y emocionalmente aptos para desarrollar las tareas de trabajo en altura de que consta el presente permiso, así como también que NO hemos ingerido medicación que provoque somnolencia, alcohol o ninguna otra clase de sustancia psicoactiva, previo a la realización del trabajo. Hacemos constar que hemos participado en la elaboración de este permiso y que hemos comprendido y asegurado que todas las condiciones descritas en él, se cumplen y se le seguirán dando cumplimiento hasta el final de la actividad.

13. NOMBRE Y FIRMA DE LOS TRABAJADORES

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	No. DE CERTIFICADO EN TSA	FIRMA
Ricardo Nogueira	5495456		

14. AUTORIZACIONES

Las personas que hemos firmado aquí, verificamos las medidas de control que se han establecido para los peligros identificados, por lo anterior **se autoriza la ejecución del trabajo**

RESPONSABLE DEL TRABAJO	Virginia Isabel Polo (NOMBRE LEGIBLE)	1043437614 (IDENTIFICACIÓN)	Residente (CARGO)	(FIRMA)
AYUDANTE DE SEGURIDAD	Silvia Acuña (NOMBRE LEGIBLE)	1140900096 (IDENTIFICACIÓN)	Inspectora SST (CARGO)	(FIRMA)
COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Silvia Acuña (NOMBRE LEGIBLE)	1140900096 (IDENTIFICACIÓN)	Inspectora SST (CARGO)	(FIRMA)

Se expide el presente permiso de trabajo en atención a su compromiso de garantizar la seguridad y salud de las personas, la protección del medio ambiente, la calidad y estabilidad de las operaciones de nuestra empresa, lo cual no debe entenderse de ninguna manera como subordinación o relación laboral con las personas que ejecutan la actividad relacionada en este permiso, por el simple hecho de relacionarlos en el formato del permiso de trabajo.

14. SUSPENSIÓN

	SI	NO	N/A		SI	NO	N/A
Omisión de medidas de control establecidas en el ATS				Órdenes administrativas			
Cambio en las condiciones establecidas en el permiso de trabajo				Emergencia operacional u orden de evacuación			

15. PERSONA QUE SUSPENDE EL TRABAJO

NOMBRE LEGIBLE	IDENTIFICACIÓN	FIRMA

Nota: **Abrir un permiso de altura por cada actividad a desarrollar.**

Powered by CamScanner

Las líneas de vida vertical (portátil o fija) es certificada acorde con la norma ANSI Z359.17			✓	¿Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas?	✓		
¿Las líneas de vida y líneas de trabajo, se encuentran protegidas de bordes que las dañen?			✓	¿Las guayas de acero son del calibre definido para el tipo de andamio colgante, se encuentran en buen estado y asegurados en forma correcta?	✓		
¿Los equipos para trabajo en suspensión (silla, descendedores, mosquetón, líneas de trabajo) fueron inspeccionados y están aptos para el uso?			✓	¿Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas?	✓		

10. PASOS A PASO

ESPECIFIQUE EL PASO A PASO DE LABOR A REALIZAR:

1. Inspección del área de trabajo
2. Encofrado de Pestaño de
3. vga-Zona. Pasillo
4. Apique para anclaje de columna.
5. Descofre de vga
6. Orden y aseo del área de
7. Trabajo.
8.
9.
10.

OBSERVACIONES

12. INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA ANTES DE FIRMAR

Certificamos que el equipo y área adyacente del trabajo han sido inspeccionado y se han encontrado en condiciones seguras y preparadas para la ejecución del mismo, avalamos con nuestra firma, que nos sentimos física y emocionalmente aptos para desarrollar las tareas de trabajo en altura de que consta el presente permiso, así como también que NO hemos ingerido medicación que provoque somnolencia, alcohol o ninguna otra clase de sustancia psicoactiva, previo a la realización del trabajo. Hacemos constar que hemos participado en la elaboración de este permiso y que hemos comprendido y asegurado que todas las condiciones descritas en él, se cumplen y se le seguirán dando cumplimiento hasta el final de la actividad.

13. NOMBRE Y FIRMA DE LOS TRABAJADORES

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	No. DE CERTIFICADO EN TSA	FIRMA
Edgardo Ramos	72.176.171		Edgardo Ramos
Rodin Paez	72.198.258		Rodin Paez

14. AUTORIZACIONES

Las personas que hemos firmado aquí, verificamos las medidas de control que se han establecido para los peligros identificados, por lo anterior **se autoriza la ejecución del trabajo**

	NOMBRE LEGIBLE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
RESPONSABLE DEL TRABAJO	Dairo Isidro Pito	1043437614	Residente	Dairo Isidro P.
AYUDANTE DE SEGURIDAD	Silvia Ayala M	1140900096	Inspector SST	Silvia Ayala M
COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Silvia Ayala M	1140900096	Inspector SST	Silvia Ayala M

Se expide el presente permiso de trabajo en atención a su compromiso de garantizar la seguridad y salud de las personas, la protección del medio ambiente, la calidad y estabilidad de las operaciones de nuestra empresa, lo cual no debe entenderse de ninguna manera como subordinación o relación laboral con las personas que ejecutan la actividad relacionada en este permiso, por el simple hecho de relacionarlos en el formato del permiso de trabajo.

14. SUSPENSIÓN

	SI	NO	N/A		SI	NO	N/A
Omisión de medidas de control establecidas en el ATS				Órdenes administrativas			
Cambio en las condiciones establecidas en el permiso de trabajo				Emergencia operacional u orden de evacuación			

15. PERSONA QUE SUSPENDE EL TRABAJO

NOMBRE LEGIBLE	IDENTIFICACIÓN	FIRMA

Nota: Abrir un permiso de altura por cada actividad a desarrollar.

Powered by CamScanner

GERDTS CONSULTING S.A.S

TRABAJAMOS POR SU SEGURIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

En Cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021 y NTC 6072 de 2014
Autorizado Por El Ministerio De Trabajo Según No Aprobación: 08SE2023220000000007729
Certificador CELAC S.A.S Con acreditación 30.461-1

HACE CONSTAR QUE: **TA-GC-0138**

ANDERSON CASTRO FABREGAS

Con CC No 1001880630

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

TRABAJADOR AUTORIZADO

Con duración de 32 horas durante los días del 13/03/2023 al 16/03/2023 En la Ciudad de Barranquilla - Atlántico. En constancia se firma en Barranquilla, el 16 de marzo de 2023

Acuerdo Comercial: ASOCIACION AMBIENTAL PARA UN NUEVO FUTURO MVF
Representante Legal: MARI LUZ VIDAL FERNANDEZ

ARL: SURA
NIT: 901288442

Gerdts Novoa Sergio Luis
REPRESENTANTE LEGAL

Meicy Garcia de la Espriella
ENTRENADOR DE TA. LIC SO 4412/2019

GERDTS CONSULTING S.A.S

TRABAJAMOS POR SU SEGURIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

En Cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021 y NTC 6072 de 2014
Autorizado Por El Ministerio De Trabajo Según No Aprobación: 08SE2023220000000007729
Certificador CELAC S.A.S Con acreditación 30.461-1

HACE CONSTAR QUE: **TA-GC-0139**

SAMUEL ALFONSO SOLANO VILLAREAL

Con CC No 1042456919

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

TRABAJADOR AUTORIZADO

Con duración de 32 horas durante los días del 13/03/2023 al 16/03/2023 En la Ciudad de Barranquilla - Atlántico. En constancia se firma en Barranquilla, el 16 de marzo de 2023

Acuerdo Comercial: ASOCIACION AMBIENTAL PARA UN NUEVO FUTURO MVF
Representante Legal: MARI LUZ VIDAL FERNANDEZ

ARL: SURA
NIT: 901288442

Gerdts Novoa Sergio Luis
REPRESENTANTE LEGAL

Meicy Garcia de la Espriella
ENTRENADOR DE TA. LIC SO 4412/2019

GERDTS CONSULTING S.A.S

TRABAJAMOS POR SU SEGURIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

En Cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021 y NTC 6072 de 2014
Autorizado Por El Ministerio De Trabajo Según No Aprobación: 08SE2023220000000007729
Certificador CELAC S.A.S Con acreditación 30.461-1

HACE CONSTAR QUE: **TA-GC-0140**

CARLOS ALBERTO SALCEDO PEDROZO

Con CC No 1124030457

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

TRABAJADOR AUTORIZADO

Con duración de 32 horas durante los días del 13/03/2023 al 16/03/2023 En la Ciudad de Barranquilla - Atlántico. En constancia se firma en Barranquilla, el 16 de marzo de 2023

Acuerdo Comercial: ASOCIACION AMBIENTAL PARA UN NUEVO FUTURO MVF
Representante Legal: MARI LUZ VIDAL FERNANDEZ

ARL: SURA
NIT: 901288442

Gerdts Novoa Sergio Luis
REPRESENTANTE LEGAL

CELAC Trabajo en Alturas NTC 6072 No. 30.461-1

¡Escanéame!

Meicy Garcia de la Espriella
ENTRENADOR DE TA. LIC SO 4412/2019

GERDTS CONSULTING S.A.S

TRABAJAMOS POR SU SEGURIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

En Cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021 y NTC 6072 de 2014
Autorizado Por El Ministerio De Trabajo Según No Aprobación: 08SE2023220000000007729
Certificador CELAC S.A.S Con acreditación 30.461-1

HACE CONSTAR QUE: **TA-GC-0198**

ALFREDO BENJAMIN VARELA BELLIO

Con CC No 8699198

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

TRABAJADOR AUTORIZADO

Con duración de 32 horas durante los días del 21/03/2023 al 24/03/2023 En la Ciudad de Barranquilla - Atlántico. En constancia se firma en Barranquilla, el 24 de marzo de 2023

Acuerdo Comercial: MARI LUZ VIDAL FERNANDEZ
Representante Legal: MARI LUZ VIDAL FERNANDEZ

ARL: SURA
NIT:32740565

Gerdts Novoa Sergio Luis
REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICARE CELAC Trabajo en Alturas NTC 6072 No. 30.461-1

¡Escanéame!

Meicy Garcia de la Espriella
ENTRENADOR DE TA. LIC SO 4412/2019

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	CERTIFICADO DE ASISTENCIA INDUCCIÓN Y REINDUCCION	Código: ID-001 Fecha:05/12/2022 V:00

INDUCCION ✓ REINDUCCION _____

FECHA: 07-07-2023

EL señor Jefferson Alvarado. identificado con cedula No 1051889481

Realizo el curso de capacitación y entrenamiento del (SG-SST) Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente de la empresa, que consta de los siguientes temas:

1. Generalidades de la empresa, misión y visión.
2. Conceptos básicos del (SG-SST) sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente.
3. Política de SST Seguridad, Salud en el trabajo ambiente y comunidades; políticas de no fumadores; políticas de no alcohol y no drogas; políticas de responsabilidad social laboral.
4. Estructura del sistema de seguridad social: EPS-AFP-ARL. Derechos y deberes del Sistema de Riesgos Laborales.
5. Responsabilidades y deberes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo y ambiente.
6. Programa de salud en el trabajo empresarial: Subprogramas de medicinas preventivas y del trabajo, higiene y seguridad industrial.
7. COPASST: Estructura, representantes, funciones, forma de contactarlo.
8. Reglamento de higiene y seguridad industrial.
9. Factores de riesgos generales de la empresa y específicos a la labor que va a desempeñar, medidas de seguridad, salud y normas específicas.
10. Identificar los riesgos ambientales.
11. Identificación de peligros y control del riesgo. Pasos de un análisis de control de riesgos.
12. Procedimientos de trabajo seguro, orden y aseo.
13. Accidente de trabajo y enfermedad profesional.
14. Reporte de incidentes y cuasi accidentes, actos y condiciones inseguras CAS.
15. Plan de emergencias: divulgación del plan de evacuación (sitio de encuentro, salidas y coordinador de emergencia). Ubicación de los sistemas de control de incendio, prevención de incendios, clases de fuego, cuidado y tipo de extintores.
16. Uso y cuidado de los elementos de protección personal.
17. Manejo y manual d cargas.

Atentamente,

Franco Julian Redondo

Capacitador

Hago constar que entendí y comprendí la información recibida en este entrenamiento y me comprometo a aplicar las políticas, normas y procedimientos en mis labores diarias de trabajo.

Jefferson A.

Trabajador

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	CERTIFICADO DE ASISTENCIA INDUCCIÓN Y REINDUCCION	Código: ID-001 Fecha:05/12/2022 V:00

INDUCCION X REINDUCCION_____
FECHA: 07-07-2023.
EL señor Ramón Antonio Arias identificado con cedula No 72 131 044.

Realizo el curso de capacitación y entrenamiento del (SG-SST) Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente de la empresa, que consta de los siguientes temas:

1. Generalidades de la empresa, misión y visión.
2. Conceptos básicos del (SG-SST) sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente.
3. Política de SST Seguridad, Salud en el trabajo ambiente y comunidades; políticas de no fumadores; políticas de no alcohol y no drogas; políticas de responsabilidad social laboral.
4. Estructura del sistema de seguridad social: EPS-AFP-ARL. Derechos y deberes del Sistema de Riesgos Laborales.
5. Responsabilidades y deberes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo y ambiente.
6. Programa de salud en el trabajo empresarial: Subprogramas de medicinas preventivas y del trabajo, higiene y seguridad industrial.
7. COPASST: Estructura, representantes, funciones, forma de contactarlo.
8. Reglamento de higiene y seguridad industrial.
9. Factores de riesgos generales de la empresa y específicos a la labor que va a desempeñar, medidas de seguridad, salud y normas específicas.
10. Identificar los riesgos ambientales.
11. Identificación de peligros y control del riesgo. Pasos de un análisis de control de riesgos.
12. Procedimientos de trabajo seguro, orden y aseo.
13. Accidente de trabajo y enfermedad profesional.
14. Reporte de incidentes y cuasi accidentes, actos y condiciones inseguras CAS.
15. Plan de emergencias: divulgación del plan de evacuación (sitio de encuentro, salidas y coordinador de emergencia). Ubicación de los sistemas de control de incendio, prevención de incendios, clases de fuego, cuidado y tipo de extintores.
16. Uso y cuidado de los elementos de protección personal.
17. Manejo y manual d cargas.

Atentamente,

Elvino Redondo

Capacitador

Hago constar que entendí y comprendí la información recibida en este entrenamiento y me comprometo a aplicar las políticas, normas y procedimientos en mis labores diarias de trabajo.

_____

Trabajador

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.339	CERTIFICADO DE ASISTENCIA INDUCCIÓN Y REINDUCCION	Código: ID-001 Fecha:05/12/2022 V:00

INDUCCION ✓ REINDUCCION_____
FECHA: 10-04-2023.
EL señor Luis Miguel Lopez. identificado con cedula No _____

Realizo el curso de capacitación y entrenamiento del (SG-SST) Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente de la empresa, que consta de los siguientes temas:

1. Generalidades de la empresa, misión y visión.
2. Conceptos básicos del (SG-SST) sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente.
3. Política de SST Seguridad, Salud en el trabajo ambiente y comunidades; políticas de no fumadores; políticas de no alcohol y no drogas; políticas de responsabilidad social laboral.
4. Estructura del sistema de seguridad social: EPS-AFP-ARL. Derechos y deberes del Sistema de Riesgos Laborales.
5. Responsabilidades y deberes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo y ambiente.
6. Programa de salud en el trabajo empresarial: Subprogramas de medicinas preventivas y del trabajo, higiene y seguridad industrial.
7. COPASST: Estructura, representantes, funciones, forma de contactarlo.
8. Reglamento de higiene y seguridad industrial.
9. Factores de riesgos generales de la empresa y específicos a la labor que va a desempeñar, medidas de seguridad, salud y normas específicas.
10. Identificar los riesgos ambientales.
11. Identificación de peligros y control del riesgo. Pasos de un análisis de control de riesgos.
12. Procedimientos de trabajo seguro, orden y aseo.
13. Accidente de trabajo y enfermedad profesional.
14. Reporte de incidentes y cuasi accidentes, actos y condiciones inseguras CAS.
15. Plan de emergencias: divulgación del plan de evacuación (sitio de encuentro, salidas y coordinador de emergencia). Ubicación de los sistemas de control de incendio, prevención de incendios, clases de fuego, cuidado y tipo de extintores.
16. Uso y cuidado de los elementos de protección personal.
17. Manejo y manual d cargas.

Atentamente,

Edwin Redondo
Capacitador

Hago constar que entendí y comprendí la información recibida en este entrenamiento y me comprometo a aplicar las políticas, normas y procedimientos en mis labores diarias de trabajo.

Trabajador

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	CERTIFICADO DE ASISTENCIA INDUCCIÓN Y REINDUCCION	Código: ID-001 Fecha:05/12/2022 V:00

INDUCCION ✓ REINDUCCION_____
FECHA: 19-07-2023
EL señor Leonardo Blanco. identificado con cedula No 1.143463205

Realizo el curso de capacitación y entrenamiento del (SG-SST) Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente de la empresa, que consta de los siguientes temas:

1. Generalidades de la empresa, misión y visión.
2. Conceptos básicos del (SG-SST) sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente.
3. Política de SST Seguridad, Salud en el trabajo ambiente y comunidades; políticas de no fumadores; políticas de no alcohol y no drogas; políticas de responsabilidad social laboral.
4. Estructura del sistema de seguridad social: EPS-AFP-ARL. Derechos y deberes del Sistema de Riesgos Laborales.
5. Responsabilidades y deberes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo y ambiente.
6. Programa de salud en el trabajo empresarial: Subprogramas de medicinas preventivas y del trabajo, higiene y seguridad industrial.
7. COPASST: Estructura, representantes, funciones, forma de contactarlo.
8. Reglamento de higiene y seguridad industrial.
9. Factores de riesgos generales de la empresa y específicos a la labor que va a desempeñar, medidas de seguridad, salud y normas específicas.
10. Identificar los riesgos ambientales.
11. Identificación de peligros y control del riesgo. Pasos de un análisis de control de riesgos.
12. Procedimientos de trabajo seguro, orden y aseo.
13. Accidente de trabajo y enfermedad profesional.
14. Reporte de incidentes y cuasi accidentes, actos y condiciones inseguras CAS.
15. Plan de emergencias: divulgación del plan de evacuación (sitio de encuentro, salidas y coordinador de emergencia). Ubicación de los sistemas de control de incendio, prevención de incendios, clases de fuego, cuidado y tipo de extintores.
16. Uso y cuidado de los elementos de protección personal.
17. Manejo y manual d cargas.

Atentamente,

Capacitador

Hago constar que entendí y comprendí la información recibida en este entrenamiento y me comprometo a aplicar las políticas, normas y procedimientos en mis labores diarias de trabajo.

Trabajador

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	CERTIFICADO DE ASISTENCIA INDUCCIÓN Y REINDUCCION	Código: ID-001 Fecha:05/12/2022 V:00

INDUCCION V REINDUCCION_____
FECHA: 19-07-2023
EL señor Bladimir Guerrero. identificado con cedula No 72234956

Realizo el curso de capacitación y entrenamiento del (SG-SST) Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente de la empresa, que consta de los siguientes temas:

1. Generalidades de la empresa, misión y visión.
2. Conceptos básicos del (SG-SST) sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente.
3. Política de SST Seguridad, Salud en el trabajo ambiente y comunidades; políticas de no fumadores; políticas de no alcohol y no drogas; políticas de responsabilidad social laboral.
4. Estructura del sistema de seguridad social: EPS-AFP-ARL. Derechos y deberes del Sistema de Riesgos Laborales.
5. Responsabilidades y deberes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo y ambiente.
6. Programa de salud en el trabajo empresarial: Subprogramas de medicinas preventivas y del trabajo, higiene y seguridad industrial.
7. COPASST: Estructura, representantes, funciones, forma de contactarlo.
8. Reglamento de higiene y seguridad industrial.
9. Factores de riesgos generales de la empresa y específicos a la labor que va a desempeñar, medidas de seguridad, salud y normas específicas.
10. Identificar los riesgos ambientales.
11. Identificación de peligros y control del riesgo. Pasos de un análisis de control de riesgos.
12. Procedimientos de trabajo seguro, orden y aseo.
13. Accidente de trabajo y enfermedad profesional.
14. Reporte de incidentes y cuasi accidentes, actos y condiciones inseguras CAS.
15. Plan de emergencias: divulgación del plan de evacuación (sitio de encuentro, salidas y coordinador de emergencia). Ubicación de los sistemas de control de incendio, prevención de incendios, clases de fuego, cuidado y tipo de extintores.
16. Uso y cuidado de los elementos de protección personal.
17. Manejo y manual d cargas.

Atentamente,

Eliuno Redondo
Capacitador

Hago constar que entendí y comprendí la información recibida en este entrenamiento y me comprometo a aplicar las políticas, normas y procedimientos en mis labores diarias de trabajo.

_____
Trabajador

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	CERTIFICADO DE ASISTENCIA INDUCCIÓN Y REINDUCCION	Código: ID-001 Fecha:05/12/2022 V:00

INDUCCION ✓ REINDUCCION_____
FECHA: 6-07-2023
EL señor Hernan Muñoz Bustos identificado con cedula No 72224253

Realizo el curso de capacitación y entrenamiento del (SG-SST) Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente de la empresa, que consta de los siguientes temas:

1. Generalidades de la empresa, misión y visión.
2. Conceptos básicos del (SG-SST) sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente.
3. Política de SST Seguridad, Salud en el trabajo ambiente y comunidades; políticas de no fumadores; políticas de no alcohol y no drogas; políticas de responsabilidad social laboral.
4. Estructura del sistema de seguridad social: EPS-AFP-ARL. Derechos y deberes del Sistema de Riesgos Laborales.
5. Responsabilidades y deberes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo y ambiente.
6. Programa de salud en el trabajo empresarial: Subprogramas de medicinas preventivas y del trabajo, higiene y seguridad industrial.
7. COPASST: Estructura, representantes, funciones, forma de contactarlo.
8. Reglamento de higiene y seguridad industrial.
9. Factores de riesgos generales de la empresa y específicos a la labor que va a desempeñar, medidas de seguridad, salud y normas específicas.
10. Identificar los riesgos ambientales.
11. Identificación de peligros y control del riesgo. Pasos de un análisis de control de riesgos.
12. Procedimientos de trabajo seguro, orden y aseo.
13. Accidente de trabajo y enfermedad profesional.
14. Reporte de incidentes y cuasi accidentes, actos y condiciones inseguras CAS.
15. Plan de emergencias: divulgación del plan de evacuación (sitio de encuentro, salidas y coordinador de emergencia). Ubicación de los sistemas de control de incendio, prevención de incendios, clases de fuego, cuidado y tipo de extintores.
16. Uso y cuidado de los elementos de protección personal.
17. Manejo y manual d cargas.

Atentamente,

Elaine Redondo
Capacitador

Hago constar que entendí y comprendí la información recibida en este entrenamiento y me comprometo a aplicar las políticas, normas y procedimientos en mis labores diarias de trabajo.

_____
Trabajador

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Brayan Herrera	CEDULA:	CARGO: Aux.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Guantes tipo Ing.	1		Brayan	Ceded
2	Mascarilla	1		Brayan	Ceded
3	Gafas	1		Brayan	Ceded

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

ACTA DE REUNION DEL COPASST

N°01

Fecha: 6 julio 2023 **Hora de Inicio:** 9:00 am **Hora Final:** 9:35 am

Lugar de reunión: Instalaciones consorcio educativo distrital

Asistentes: Escribir nombre, apellido y firmar.

1. Alberto Mario Díaz Saucedo. Firma: Alberto Díaz Saucedo.
2. Javier Conrado Lugo Firma: Jconrado.
3. Anderson José Saucedo Carrascal Firma: Anderson Saucedo
4. Patricia Ospino Firma: Patricia Ospino
5. _____ Firma: _____

Invitados: Escribir nombre, apellido y firmar.

1. Daniela Gaviria Firma: _____
2. _____ Firma: _____

ORDEN DEL DÍA:


1. Saludo
2. Lectura del Acta Inicial o Anterior
3. Aprobación del Acta Inicial o Anterior

TEMAS TRATADOS
1. Elementos de primeros auxilios
2. Dotación del personal
3. Puestos de trabajo en frentes de obra

PLAN DE ACCION
1. Verificar e inspeccionar los lugares de trabajo y suministrar los elementos para atención de primeros auxilios
2. Solicitar dotación al personal en campo
3. Gestionar puestos de trabajo seguros para el personal en obra

RESPONSABLES
1.Daniela Gaviria
2.

FECHAS DE EJECUCION
Fechas por definir en campo
OBSERVACIONES
Se remitirá un correo a los inspectores SST para que reúnan las inquietudes de los temas tratados en el COPASST
La fecha de la próxima reunión del COPASST se realizará el 8 de agosto 2023

Firma Responsable del seguimiento  acta n° 1

Firma Responsable del seguimiento _____ acta n° _____

ANEXO AMBIENTAL

ACTAS DE VISITA SOCIAL.

REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN José Eusebio Caro

DIRECCIÓN Cra 33 # 45-71 **FECHA** Julio 13/23

La rectora de la I.E.D. José Eusebio Caro, Julia García Salas, identificada con cc # 22844350 de Calarcá, solicita de manera verbal al contratista, la donación de material RCD generados en el día de hoy, por las actividades constructivas que se están realizando en la I.E. Según manifiesta la solicitante, para ser utilizado como material de relleno en vía pública (comunitaria). Cabe resaltar que los costos de transporte y traslado del material son asumidos por la misma.

Julia García S.

Firma de Representante de la Institución

Powered by CamScanner

Scanned by TapScanner

BARRANQUILLA VERDE

BARRANQUILLA
Soy BARRANQUILLA

ACTA DE VISITA

FECHA DE VISTA	16/feb/2023
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	consorcio Educativo distrito - 901.638239-0
NIT O C.C	
DIRECCIÓN	calle 53D# 21B-181
TELÉFONO DE CONTACTO	3007352342
CORREO ELECTRÓNICO	consorcioeducativodistrito@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL	
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	
CIIU	
NO. EMPLEADOS	
HORARIO LABORAL	
PERSONA QUE ATIENDE LA VISTA	Angela Gonzales.
IDENTIFICACIÓN DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	1083028701
ASUNTO	Inspeccion de Arbol
RADICADO	2023400001373 2

ASPECTOS ENCONTRADOS:

1) Arbol de acacia ubicado en la parte interna del colegio Inocencio Chinca. Altura aproximada: 7-9m DAP: 300cm. Aprox Estado Fitosanitario: Comejen

2) Se necesita retirar el arbol, dado que interfiere con las actividades de construccion

Observaciones:

$ 181.000, cuenta corriente Banco Davivienda 027069990094 NIT S.V= 901.034.943-0

FIRMA FUNCIONARIO	ATENDIÓ LA VISITA	TESTIGO
Nombre: fue	Nombre:	Nombre: Abandro Villarreal
Cargo: Ing. Agro	CC No. X	CC No =
P.V.	Ing. Ambiental	Interventoria

Compensacion: 5 arboles de 2.5 metros. SP frutales d. frontales Jardin Botanico (Viverde)

COVEIN

Barranquilla, 31 de julio de 2023

Señores

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Atn. A quien interese

Asunto: Certificación de volúmenes de material de excavación y demolición RCD recibidos.

Por medio de la presente, y de acuerdo a lo solicitado, se certifica que el material de excavación y demolición del proyecto **(AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCTAIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA),** fue dispuesto en actividades de relleno, nivelación y aprovechamiento, dándole disposición final a los residuos que contribuyen a la nivelación de zonas públicas (urbanismo) del proyecto **U.A.U LA LOMA**, a continuación, se relacionan las fechas y los volúmenes recibidos.

- **VOLUMENES DE DEMOLICION**

FECHA	No. RECIBO	PLACA VOLQUETA	VOLUMEN TRANSPORTADO (m3)	DISPOSICIÓN FINAL
24/06/2023	7120	TDW577	16	COVEIN
24/06/2023	1448	WCR930	16	COVEIN
24/06/2023	5071	EQZ600	16	COVEIN
26/06/2023	7121	TDW577	16	COVEIN
26/06/2023	5072	EQZ600	16	COVEIN
27/06/2023	1449	WCR930	16	COVEIN
28/06/2023	7122	TDW577	16	COVEIN
28/06/2023	5073	EQZ600	16	COVEIN
28/06/2023	1450	WCR930	16	COVEIN
29/06/2023	5074	EQZ600	16	COVEIN
29/06/2023	7123	TDW577	16	COVEIN
30/06/2023	5075	EQZ600	16	COVEIN
1/07/2023	1451	WCR930	16	COVEIN
1/07/2023	7124	TDW577	16	COVEIN
1/07/2023	5076	EQZ600	16	COVEIN
4/07/2023	1452	WCR930	16	COVEIN
5/07/2023	7125	TDW577	16	COVEIN
6/07/2023	1453	WCR930	16	COVEIN

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

6/07/2023	5077	EQZ600	16	COVEIN
6/07/2023	7127	TDW577	16	COVEIN
7/07/2023	1454	WCR930	16	COVEIN
8/07/2023	7128	TDW577	16	COVEIN
10/07/2023	5078	EQZ600	16	COVEIN
10/07/2023	1455	WCR930	16	COVEIN
11/07/2023	5079	EQZ600	16	COVEIN
12/07/2023	7129	TDW577	16	COVEIN
15/07/2023	1457	WCR930	16	COVEIN
15/07/2023	7130	TDW577	16	COVEIN
15/07/2023	1458	WCR930	16	COVEIN
17/07/2023	5080	EQZ600	16	COVEIN
18/07/2023	1459	WCR930	16	COVEIN
18/07/2023	5081	EQZ600	16	COVEIN
18/07/2023	7132	TDW577	16	COVEIN
19/07/2023	5082	EQZ600	16	COVEIN
20/07/2023	1460	WCR930	16	COVEIN
21/07/2023	5083	EQZ600	16	COVEIN
21/07/2023	5085	EQZ600	16	COVEIN
22/07/2023	7133	TDW577	16	COVEIN
22/07/2023	5086	EQZ600	16	COVEIN
22/07/2023	7134	TDW577	16	COVEIN
24/07/2023	1461	WCR930	16	COVEIN
25/07/2023	7135	TDW577	16	COVEIN
25/07/2023	7136	TDW577	16	COVEIN
26/07/2023	5087	EQZ600	16	COVEIN
26/07/2023	5088	EQZ600	16	COVEIN
26/07/2023	1462	WCR930	16	COVEIN
26/07/2023	5090	EQZ600	16	COVEIN
27/07/2023	1463	WCR930	16	COVEIN
27/07/2023	1464	WCR930	16	COVEIN
28/07/2023	5091	EQZ600	16	COVEIN
28/07/2023	7137	TDW577	16	COVEIN
29/07/2023	1465	WCR930	16	COVEIN
30/07/2023	7138	TDW577	16	COVEIN
30/07/2023	5092	EQZ600	16	COVEIN
31/07/2023	1466	WCR930	16	COVEIN
		TOTAL	880	

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

- **VOLUMENES DE EXCAVACION**

FECHA	No. RECIBO	PLACA VOLQUETA	VOLUMEN TRANSPORTADO (m3)	DISPOSICIÓN FINAL
24/06/2023	8341	WCT122	14	COVEIN
24/06/2023	601	WCT121	14	COVEIN
26/06/2023	138	WLQ184	14	COVEIN
26/06/2023	602	WCT121	16	COVEIN
27/06/2023	139	WLQ184	14	COVEIN
28/06/2023	603	WCT121	16	COVEIN
28/06/2023	8342	WCT122	14	COVEIN
29/06/2023	140	WLQ184	14	COVEIN
30/06/2023	141	WLQ184	14	COVEIN
1/07/2023	604	WCT121	16	COVEIN
1/07/2023	142	WCT184	14	COVEIN
1/07/2023	8343	WCT122	14	COVEIN
4/07/2023	8344	WCT122	14	COVEIN
5/07/2023	143	WLQ184	14	COVEIN
7/07/2023	8345	WCT122	14	COVEIN
8/07/2023	145	WCT184	14	COVEIN
10/07/2023	606	WCT121	16	COVEIN
15/07/2023	8347	WCT122	14	COVEIN
17/07/2023	146	WLQ184	14	COVEIN
24/07/2023	8348	WCT122	14	COVEIN
25/07/2023	607	WCT121	16	COVEIN
26/07/2023	8349	WCT122	14	COVEIN
26/07/2023	147	WLQ184	14	COVEIN
27/07/2023	608	WCT121	16	COVEIN
28/07/2023	149	WLQ184	14	COVEIN
28/07/2023	8350	WCT122	14	COVEIN
29/07/2023	609	WCT121	16	COVEIN
30/07/2023	150	WLQ184	14	COVEIN
30/07/2023	610	WCT121	14	COVEIN
		TOTAL	420	

La presente certificación se expide el día 31 de julio de 2023. Cordialmente,

GUILLERMO ALBERTO CUELLO GIESEKEN

U.A.U La Loma.

COVEIN (Receptor RCD)

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

COVEIN

Barranquilla, 31 de julio de 2023

Señores

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Atn. A quien interese

Asunto: Certificación de recibo de material de excavación y demolición RCD.

Por medio de la presente, y de acuerdo a lo solicitado, se certifica que el material de excavación y demolición del proyecto **(AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCTAIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA),** fue dispuesto en actividades de relleno, nivelación y aprovechamiento, dándole disposición final a los residuos que contribuyen a la nivelación de zonas públicas (urbanismo) del proyecto **U.A.U LA LOMA,** con Residuos de Construcción y Demolición RCD limpio no contaminados y material resultando del dragado del Rio Magdalena del predio autorizado por medio de las resoluciones No. 0255 de 22 de febrero de 2018 y No. 0860 de 22 de abril 2019 que nos otorga Barranquilla, por el Establecimiento Publico Ambiental Barranquilla Verde.

DATOS BASICOS DEL RECEPTOR DE RCD						
Nombre o Razón social	CONSTRUCTORA DE OBRAS					
Número de identificación o NIT	800.151.054-7					
Representante Legal	Guillermo Cuello Lascano					
Funcionario Autorizado a certificar	Iván Jiménez Aguirre					
Nro. telefónico de contacto	3107258408					
Dirección	Carrera 68 N°75-102					
Municipio o Distrito	Barranquilla- Atlántico					
Receptor de RCD	Aprovechamiento	X	Planta de aprovechamiento		Disposición final (m3)	
Cantidad de RCD recibidos del generador en (m3)	Demolición: 880 m3 Excavación 420 m3					
DATOS BASICOS DEL GENERADOR						
Nombre del generador	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL					

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

Número de identificación	901.638.239-0
Nro. Telefónico de contacto	653093483
Dirección de domicilio	CRA 106 #50-67
Dirección donde se generan los RCD	Diferentes frentes de trabajo (instituciones educativas distritales que referencia el contrato de obra)
Fecha de recepción de los RCD	24 de junio al 31 de julio de 2023
Nombre y NIT del transportador	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL/901.638.239-0

La presente certificación se expide el día 31 de julio de 2023. Cordialmente,



GUILLERMO ALBERTO CUELLO GIESEKEN

U.A.U La Loma.

COVEIN (Receptor RCD)

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

VERSION 01

F.F. 06-22

CAPACITADOR	Daniela Caviria G.				
FECHA	29/06/23	**HORA**	8:15am	**LUGAR**	IED CED 161
TEMA DE LA CAPACITACION, CHARLA O ENTREMANIENTO	Conservación Componente biota.				

ASISTENTES

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Alexander Guerrero	1143949456	Aprendiz	
2	Sheni Guerrero	72195183	Educador	
3	Andrew Rafael Arnedas Caballero	1143151768	Aprendiz	
4	ALBERTO ARRIETA	10885527	MAESTRO	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION 01
		F.F. 06-22

CAPACITADOR	Daniela Gaviria				
FECHA	5/07/23	**HORA**	8:00AM	**LUGAR**	IED. distrital Normal
TEMA DE LA CAPACITACION, CHARLA O ENTREMANIENTO	Manejo adecuado de residuos.				

ASISTENTES

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Eduines Eduardo Cabrera.	32610983	SST	
2	Angelica Lozano Arroyo.	1044212462.	residente	
3	Anderson Saavedra	1045756076	Arquitecto	Anderson Saavedra
4	ALEJANDRA VILLARREAL	1140870574	Arquitecta (interventoria)	
5	Patricia Ospino Cadena.	57427161.	T-social.	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

VERSION 01

F.F.-06-22

CAPACITADOR	Daniela Guerra G				
FECHA	12/07/23	**HORA**	8:30am	**LUGAR**	Normal Superior del Distrito.
TEMA DE LA CAPACITACION, CHARLA O ENTREMANIENTO	Producción más limpia.				

ASISTENTES

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Manuel Vergara	1394854	MAESTRO	
2	Antonio [illegible]	18727172	Soldado	
3	Sobeca Castillo	1001873536	Soldado	
4	Jorge	914964	Soldado	
5	Leandro Blanco	1143463209	Electrico	Leandro blanco
6	Jefeison Alvarado	1051889481	Electrico	Jefeison
7	Jonathan Guerrero	1043663394	Electrico	
8	ALBERTO MARTINEZ	1088552?	MAESTRO	ALBERTO
9	CARLOS DANIEL VARELA	1081763299	AYUDAN	CARLOS
10	Rosalba Gomez	1143444210	Ayudante	Rosalba
11	Shirlys Cardona e.	1007599329	Inspectora	Shirlys Cardona
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

VERSION 01

F.F. 06-22

CAPACITADOR	Daniela Gaviria G.				
FECHA	19/07/23	HORA	8:15 am	LUGAR	IED Juan de Acosta Jolera
TEMA DE LA CAPACITACION, CHARLA O ENTREMANIENTO	importancia del reciclaje.				

ASISTENTES

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	JOWNIS RAMON YORIS	5466249	AYUDANTE	
2	Carlos Alfredo Lozada	25884383	AYUDANTE	
3	Leonardo david mercado rivaldo	1001911302	Ayudante adelantado	Leonardo
4	Ricardo José Mosquera Lozada	5475456	soldador	
5	Silvia Avila	1140900096	inspector SST.	Silvia Avila M.
6	Edgardo Luis Barros Avi	172.174.176	oficial	Edgardo Luis
7	Pedro A. Diaz C.	17 98 758	oficial	Pedro Diaz
8	IGNACIO SOTO CAL	17'479.334	Arq. residente	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

VERSION 01

F.F. 06-22

CAPACITADOR	Daniela Pineda				
FECHA	23/07/23	**HORA**	8:40am	**LUGAR**	IED Reuven Feuerstein
TEMA DE LA CAPACITACION, CHARLA O ENTREMANIENTO	Contaminación del recurso hídrico				

ASISTENTES

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	ERDIS DADILLA SOLANO	1-046-814-280	AYUDANTE	
2	Nora Ospina Zuluaga	1088016950	Dis. Ob	
3		21749184	Sobrero	
4	ANDRES Camacho	1048320281		Alberto Mar
5	Alberto Martinez R	3887658	ay	
6	alfredo Ruiz Amoth	87.11.050	ay	alfredo Ruiz Amoth
7	Robinson.	3775661	ay	Robinson
8	Tobias Penaloza	3889602	Oficial	Tobias
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026907501

PLACA: LFS170	MARCA: SUZUKI	LINEA: VITARA ALL-GRIP AT	MODELO: 2023
CILINDRADA CC: 1.586	COLOR: PLATA SEDA METALICO		SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA: WAGON	COMBUSTIBLE: GASOLINA	CAPACIDAD Kg/PSJ: 5
NUMERO DE MOTOR: M16A-2395958		REG: N	VIN: TSMYE21S0PMB11946
NUMERO DE SERIE: ******		REG: N	NÚMERO DE CHASIS: TSMYE21S0PMB11946 REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A

IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD:

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 115

DECLARACION DE IMPORTACION: 482022000366999

RE: I

FECHA IMPORT.: 10/06/2022

PUERTAS: 5

LIMITACION A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRICULA: 13/08/2022

FECHA EXP. LIC. TTO.: 13/08/2022

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE PALMIRA



LT06004689966

SOAT

ASEGURADORA

sura

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2022-08-02	2022-08-03	2023-08-02

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
29233539	LFS170	CAMIONETA	PARTICULAR	1586	2023

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	SUZUKI	

LÍNEA VEHÍCULO	
VITARAALLGRIPAT	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
M16A2395958	TSMYE21S0PMB11946	TSMYE21S0PMB11946	0.5

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
RENTING COLOMBIA S.A	3203063679	NIT	8110117798	MEDELLIN

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPENDEDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	2733	36490		BOGOTA D.C.

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$ 512200	$ 266300	$ 1900

TOTAL A PAGAR $ 780400

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

FIRMA AUTORIZADA



SOAT

ASEGURADORA

sura

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 24 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2022-08-02	2022-08-03	2023-08-02

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
29233539	LFS170	CAMIONETA	PARTICULAR	1586	2023

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	SUZUKI	

LÍNEA VEHÍCULO: VITARAALLGRIPAT

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
M16A2395958	TSMYE21S0PMB11946	TSMYE21S0PMB11946	0.5

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
RENTING COLOMBIA S.A	3203063679	NIT	8110117798	MEDELLIN

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	2733	36490		BOGOTA D.C.

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$ 512200	$ 266300	$ 1900

TOTAL A PAGAR $ 780400

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

FIRMA AUTORIZADA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026907501

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LFS170	SUZUKI	VITARA ALL-GRIP AT	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.586	PLATA SEDA METALICO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
M16A-2395958	N	TSMYE21S0PMB11946

NUMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	TSMYE21S0PMB11946	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

NIT 890903938

HB. INGENIEROS CIVILES S.A.S.

INGENIEROS CIVILES S.AS.

HOJA DE VIDA

RETROCARGADOR	
Fecha De ingreso	26 de abril de 2017
No. Registro	MC057900
Marca	*HYUNDAI*
Modelo	*2017*
Clase	*CARGADOR*
Línea	*H940C*
Rodaje	*NEUMATICOS*
Combustible	*DIESEL*
Decl. Importación	*352017000138396*
No. Motor	*RG75486R027700B*
Tipo de maquina	*CONSTRUCCION*



RETROCARGADOR			
	Cantidad	*Referencia*	*Marca*
ACEITE PARA MOTOR	*2.5gl*	*15W40*	*MOBIL*
FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	*1347415*	*PARTMO*
FILTRO DE AIRE PRIMARIO	1	1-4215203	*PARTMO*
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	1	95631161	*PARTMO*
FILTRO DE COMB PRIMARIO	1	131F1257	*PARTMO*
FILTRO SEPARADOR	1	89174903	*HYUNDAI*
ACEITE HIDRAULICO	24	65	MOBIL
FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	1	P551551	DONALSON
REFRIGERANTE	10	HD	TERPEL
LLANTAS	4	19.5LX24	AURORA
FILTRO DE AIRE EXTERNO	2	14DA4666	DONSSON

PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	FRECUENCIA	INSUMO O RESPUESTOS
ACEITE PARA MOTOR	*300 HORAS*	*15W40*
FILTRO DE ACEITE MOTOR	*300 HORAS*	*1347415*
FILTRO DE AIRE PRIMARIO	*300 HORAS*	1-4215203
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	*300 HORAS*	95631161
FILTRO DE COMB PRIMARIO	*300 HORAS*	131F1257
FILTRO SEPARADOR	*300 HORAS*	89174903
ACEITE HIDRAULICO	*MENSUAL*	*65*
ENGRASE	*DIA X MEDIO*	
FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	*300 HORAS*	*P551551*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. DE REGISTRO
MC057900

MARCA
HYUNDAI

LINEA
H940C

AÑO
2017

TIPO DE MAQUINARIA
CONSTRUCCION

CLASE
CARGADOR

No. SERIE
HHKHU601PH0000704

COLOR(ES)
AMARILLO

No. MOTOR
RG75486R027700B

RODAJE
NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO
7148 Kg

ALTO
3720 mm

ANCHO
2250 mm

LARGO
7240 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
HB INGENIEROS CIVILES S.A.S

IDENTIFICACIÓN
NIT 900.378.814

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
SDM - BARRANQUILLA

FECHA REGISTRO
27-04-2017

FECHA EXPEDICIÓN
27-04-2017

FECHA VENCIMIENTO
******

ORIGEN
IMPORTACIÓN

DEC. IMPORTACIÓN
352017000138396

FECHA DE LEVANTE
18/04/2017

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000017849

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

352017000138396-3

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 890900066 | 6. DV.: 7 | 11. Apellidos y Nombres o Razón Social: MERCANTIL AUTOMOVILIARIA S. A. "MERCOVIL"

13. Dirección: DG 47 A CL 16 A SUR 59 | 14. Teléfono: 4445587 | 12. Cod. Admón.: 35 | 16. Cod. Dpto: 05 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 800143377 | 25. DV.: 7 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS ADUANIMEX S.A - NIVEL1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cod. usuario: 0176

29. Número documento de identificación: 31380923 | 30. Apellidos y Nombres: Mosquera Moreno Virgilia

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	907	No. 907001447	2017 - 04 - 17	No. 4800-0457-701.012	2017 - 02 - 13

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: HYUNDAI CORPORATION | 47. Ciudad: SEOUL | 48. Cod.País Exportador: 190

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 25, YULGOK-RO 2 GIL, JONGNO-GU, SEOUL , 110-140 | 50. E-mail: 82-2-390-1035

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
V201701AS182C01	2017 - 02 - 13	190	1	434	5	MULTIPORT E.U	2,868.60

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8429510000	XX	XX	C202	XX	XXXX	XX	190	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
05	01	190	7,975.00		7,975.00		YY	4	1	u	1.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
			0.00		0.00		X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cod. Item o del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00		0	0	0
I.V.A.	5.00		0	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total			0

91. Descripción de las mercancías (Incluir la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluir marcas, serales y otros) (Si el campo es insuficiente continúe al respaldo de este formulario)

Codigo UAP: 1258 DO: M0154258MDE-BUN PEDIDO NRO MAQ.2017-009 HYUNDAI Declaracion 1 de 1 Nro. Factura V201701AS182C01 13/02/2017- - ITEM NRO 1 PRODUCTO: CARGADORA-EXCAVADORA , MARCA: HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO,LTD , MODELO: H940C , REFERENCIA: NO TIENE , USO O DESTINO: INDUSTRIAL, CONSTRUCCION NUMERO DE SERIE MOTOR RG7S486R027700B MAQUINA NO. 191400704 PLACAS - EQUIPO BACKHOE LOADER, MAQUINA / MODELO H940C, PESO OPERATIVO 7296 KG, POTENCIA DEL MOTOR (PS/KW/RPM) 96/71/2200, PESO MAXIMO CERTIFICADO 9000 KG, ROPS S/NO. H940C 0703, H940C 0704, H940C 0705, STANDARDS MEETS SAE J1040 MAY 94 / J231 JAN 81, MEETS ISO 3471 2008(E) / 3449 2005 (E) ETIQUETAS - PLUS, HECHO EN COREA, WORKSHOP 2E, EXPORTAREA ASMOTOR - MARCA PERKINS, ENGINES CO L(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 352017000138396 133. Fecha: 2017 04 18

134. Levante No. 352017000114199	135. Fecha: 2017 - 04 - 18	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	980. Pago Total $: 0 996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) BOGOTA Autoadhesivo 01861011492823 Fecha presentación 2017-04-18 09:01:00 Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2017-04-18 11:34:21

20170055359467

DIAN
REPUBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **352017000138396-3**
Subpartida : **8429510000**

108. Continuación descripción mercancías (incluya marcas, seriales y otros)

TD, TIPO MOTOR 2166/2200, 74.6 KW, 2200 RPM, ANO MODELO 2016, NOV 2016, HECHO EN CHINA, XK06-002-00403, ENGINE FAMILY 1104C-44T, DISPLACEMENT 4.40 LTR, 382.000 KG, LIST NO. RG75486, RG75496R, X1111 PLACA EN PARTE - MARCA ZF, DISENADO POR ZF FRIEDRICHSHAFEN A G, ALEMANIA, FABRICADO POR ZF STANKOV S.R.O., REPUBLICA CHECA, TIPO MS-B 3026, PARTS LIST NO. 4475004099, NUMEROS DE SERIE 378640 L, 3765913, 3765912, CUSTOMERS PART NO. 81U2-10010, TE-ML 05 CAJA DE ACCESORIOS - MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE PARTES, FILT ROS DE AIRE, ACEITE Y COMBUSTIBLE, CAJA METALICA DE HERRAMIENTAS - JUEGO DE 4 LLAVES DE BOCA FIJA, 2 LLAVES DE BOCA FIJA, RATCHET , PALANCAS, JUEGO DE 9COPAS, JUEGO DE 3 LLAVES ALLEN, LLAVE DE CORREA, BOMBA DE ENGRASE, MANGUERA, BOQUILLA, ALICATE, LLAVE DE EX PANSION, 2 DESTORNILLADORES, EXTENSION CADA MAQUINA INCLUYE BALDE, BALDE, 2 LLANTAS TRASERAS, 2 LLANTAS DELANTERAS Pais de Orige n Corea Del Sur, Repub, Codigo Pais : 190 - Cantidad 1 - Unidades SERIALES: HHKHU601PH0000704 . . .XXXX

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 106559

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC601367	CATERPILLAR	236D3	2022

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	MINICARGADOR	CAT0236DTF9C01133

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	8MY1779	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
3049 Kg	2080 mm	1676 mm	3680 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ROCCIA SAS	NIT 900.388.860

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
10-11-2022	10-11-2022	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482022000726521	02/11/2022

ESTA TAR JETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM0700028052

COSMOCOLOR-TM-22

GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A
NIT.860.002.576-1

Sucursal principal: Av. Americas No. 42 A - 21
Bogotá, Colombia
Tel: +57 3184559645
vilma.jimenez@sitech.com.co
www.gecolsa.com

Bogotá, 25/11/2022

Señores
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Bogotá

Referencia: Certificado No. 22F9C011056420105728

GECOLSA como proveedor autorizado de monitoreo GPS, y para dar cumplimiento del decreto 723, certifica que las siguientes máquinas cuentan con las unidades Satelitales relacionadas a continuación:

Serial Máquina : CAT0236DTF9C01133
Serial GPS : 0890020564
Marca : CATERPILLAR
Modelo : 236D3

Cordialmente,

Paola Jiménez
Analista de Soluciones Tecnológicas
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A

1.1 Datos Vehiculos

Número único de identificación:	MC601367	Clase:	MINICARGADOR
Marca:	CATERPILLAR	Linea:	236D3
Tipo de carroceria:		Color:	AMARILLO
Modelo:	2022	Cilindraje:	0
Carga útil maxima:	0	Nro. motor	8MY1779
Nro. serie	CAT0236DTF9C01133	Nro. chasis	CAT0236DTF9C01133
Nro. VIN:	CAT0236DTF9C01133	Subpartida arancelaria:	8429510000
Tipo de cabina:	NO APLICA	Tipo de maquinaria:	CONSTRUCCION
Nro. de ejes:	0	Largo:	3680.0
Alto:	2080.0	Ancho:	1676.0
Peso bruto vehicular	3049.0	Rodaje:	NEUMATICOS
Fecha matricula inicial:	10/11/2022	Estado del vehículo:	ACTIVO
Nro. de la tarjeta de registro:	106559	Fecha de Expedición:	10/11/2022
Nro. de identificación o serie del GPS de proveedor nacional:	0890020564	Empresa de habilitación del dispositivo GPS de proveedor nacional:	GECOLSA S.A
Nro. de IMEI del GPS de proveedor nacional:		Tipo de dispositivo de proveedor nacional:	0
Origen del registro:	Importación		

Volumen de combustible	128 l.
Radio de giro	5350 mm
Tamaño de los neumáticos delanteros 2wd / 4wd	11Lx16,12PR/12.5 / 80x18,10PR
Tamaño de los neumáticos traseros 2wd / 4wd	19.5x24,10PR / 19.5L24,10PR
Peso útil 4wd	7150 kg

Dimensiones

Altura hasta la parte superior de la cabina	2770 mm
Eje de ruedas	2100 mm
Despeje sobre el suelo	297 mm
Longitud de transporte	6974 mm
Ancho del transporte	2352 mm
Altura del transporte	3585 mm

Cargador

Volumen de la pala	0.96 m3
[illegible] la pala	2262 mm
Fuerza de arranque de la pala	45.1 kN

Powered by CamScanner

Altura de cargas en estado plegado	3613 mm
Altura de carga en estado desplegado	4175 mm
Alcance con la carga elevada en estado plegado	862 mm
Alcance con la carga elevada en estado desplegado	751 mm


Motor

Fabricante	Caterpillar
Modelo	3054T
Potencia total	65.6 kW
Potencia efectiva	63.4 kW
Cilindrada	4 l.
Potencia medida en	2200 RPM.
Número de cilindros	4

Hidráulica

Tipo de bomba	con mediación de carga, control de presión, con el cierre en la posición intermedia
C ıd de la bomba	163 l/min
Presión de la válvula de	22754 kPa

Powered by CamScanner



Imágenes

Retroexcavadora

10. Altura de cargas en estado plegado	3613 mm
11. Alcance desde el codo articulado en estado plegado	5650 mm
12. Profundidad de excavación en estado plegado	4396 mm
13. Alcance con la carga elevada en estado plegado	862 mm

Din ves

5. Despeje sobre el suelo	297 mm

Powered by CamScanner

1. Longitud de transporte	6974 mm
2. Ancho del transporte	2352 mm
3. Altura del transporte	3585 mm
4. Eje de ruedas	2100 mm

Cargador

7. Despeje sobre el suelo a máxima elevación de descargas	2544 mm
8. Alcance en máxima elevación de descarga	835 mm
9. Profundidad de excavación	135 mm

Powered by CamScanner

Maquinaria de construcción. Retroexcavadora - Caterpillar 420D IT

Transmisión

Tipo de transmisión	Powershuttle
Número de marchas adelante	4
Número de marchas atrás	4
Velocidad máxima hacia adelante	32.8 km/h
Velocidad máxima marcha atrás	32.8 km/h

Retroexcavadora

Profundidad de excavación en estado plegado	4390 mm
Profundidad de excavación en estado desplegado	5510 mm
Alcance desde el codo articulado en estado plegado	5650 mm
Alcance desde el codo a o en estado desplegado	6675 mm
Fuerza de la pala en estado plegado	6673.3 kg

Powered by CamScanner

Sisco	HOJA DE VIDA MAQUINARIA	CODIGO: MS-RE-123 VIGENCIA: Nov 30/16 VERSION: 1

DESCRIPCION


FECHA ADQUISICION:	19/07/2007
DESCRIPCION:	RETROCARGADOR DE LLANATAS 4 X 4
MARCA:	CATERPILLER
MODELO:	420D
NUMERO INTERNO:	RC002
SERIE:	BLN02074
No CHASIS:	N/A
No MOTOR:	7BJ58927
PLACA:	N/A
COLOR:	AMARILLO - NEGRO
PROVEEDOR:	PROPIO
RESPONSABLE:	JAIRO MAGRI
VIDA UTIL:	
VALOR COMERCIAL:	$ 90.000.000




FILTROS	REFERENCIA		CANTIDAD	CICLO DE CAMBIO DE EMERGENCIA								
	ORIGINAL	DONALDSON		Km	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000
Aceite de Motor	SAE 50		1		1	1	1	1	1	1	1	1
Combustible		BF7674D	1		1	1	1	1	1	1	1	1
Aire Primario		RS 3544	1		1	1	1	1	1	1	1	1
Aire Secundario		RS3545	1			1		1		1		1
SERVITRASMICIÓN		BT8417	1					1				1
ACEITE		BT251	1									1

MANTENIMIENTO	ELEMENTOS DE SEGURIDAD
250 Horas: Cambio de Aceite del Motor 3 Gal 15W40	1. EXTINTOR MULTIPROPOSITO
1000 Horas: Cambio de Aceite de la transmision 4,5 Gal - SAE 50 Transmision CAT	2. ALARMA DE RETROCESO
1000 Horas: Cambio de aceite del diferencial delantero (transmision) 3 Gal - 80W140	3. BALIZA
1000 Horas: Cambio de aceite de los mandos finales delantero (transmision) 1 Gal - 80W140	4. CINTA REFLECTIVA
1000 Horas: Cambio de aceite del diferencial trasero (transmision) 5 Gal - 80W140	
500 Horas: reemplazar kit bowl seal	
1000 Horas: calibracion de valvulas del motor P/N Sello 128-8614	
2000 Horas: Revisar tiempo de la bomba de inyeccion	
1000 Horas: chequeo nde refrigerante del motor	
1000 Horas: Cambio de aceite hidraulico 12 gal - SAE 10W / SELL Tellus 68	
1000 Horas: cambio de termostato de temperatura del motor	
1000 Horas: Cambio de respiradero del motor en el carter	
2000 Horas: cambio de refrigerante del motor 3,5 gal larga vida	

Powered by CamScanner






Powered by CamScanner

Despeje sobre el suelo a máxima elevación de descargas	2544 mm
Alcance en máxima elevación de descarga	835 mm
Profundidad de excavación	135 mm

Powered by CamScanner


LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)
IDENTIFICACIÓN
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD
ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
INST TTO ATLANTICO/SABANAGRANDE
FECHA REGISTRO
19-01-2018
FECHA EXPEDICIÓN
19-01-2018
FECHA VENCIMIENTO
******
ORIGEN
IMPORTACIÓN
DEC. IMPORTACIÓN
062007100202304
FECHA DE LEVANTE
31/07/2007
ESTA TARJETA E
TM0200002689
CIONAL



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. DE REGISTRO
MC062401

MARCA
CATERPILLAR

LINEA
420D

AÑO
2001

TIPO DE MAQUINARIA
CONSTRUCCION

CLASE
RETROEXCAVADORA

No. SERIE
CAT0420DKBLN02074

COLOR(ES)
AMARILLO

No. MOTOR
7BJ58927

RODAJE
NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO
8310 Kg

ALTO
3585 mm

ANCHO
2352 mm

LARGO
6974 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
SISCO MAQUINARIA SAS

IDENTIFICACIÓN
NIT 900.631 098

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2023	2	28	2023	3	1	2024	2	28

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
85225909 - 606830882	EQZ600	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	7790	2016

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: FVZ

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
6HK1668866	9GDFVZ349GB012920	9GDFVZ349GB012920	16,50

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SAS	3043891964	NIT	900475398	COTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	85225909	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
33	$ 981.500	$ 510.300	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 1.493.900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero
Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos
•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data
Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

¡AMPLIAMOS NUESTROS BENEFICIOS!

Con la compra y/o renovación de tu SOAT eres parte del **Club Tu Beneficio Mundial**, donde obtendrás **descuentos y promociones** de manera ilimitada, en diferentes establecimientos de comercio a nivel nacional: **registro.tubeneficiomundial.com**

Solo tienes que registrarte y en
forma automática, ábrelo y haz click en el botón
para disfrutarlos.

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.02.28 16:23:36 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 163851445

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CIRCUNVALAR

NIT: 900357258

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-070-001

Fecha de expedición: 2023/01/06

Fecha de vencimiento: 2024/01/06

DATOS VEHÍCULO

PLACA: EQZ600

CLASE: VOLQUETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2016

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 7790

NRO. MOTOR: 6HK1-668866

NRO. CHASIS: 9GDFVZ349GB012920

VIN: 9GDFVZ349GB012920

LÍNEA: FVZ

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JULIO GAVIRIA LONDOÑO

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10018028104

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
EQZ600	CHEVROLET	FVZ	2016

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
7.790	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16500

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
6HK1-668866	N	9GDFVZ349GB012920

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9GDFVZ349GB012920	N	9GDFVZ349GB012920	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LO	NIT 900475398

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
280

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
032015000790240

I/E
I

FECHA IMPORT.
03/06/2015

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCOLOMBIA S.A.

FECHA MATRÍCULA
11/11/2017

FECHA EXP. LIC. TTO.
20/03/2019

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA



LT01007951579

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2023	3	17	2023	3	18	2024	3	17

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
85338757 - 606934156	TDW577	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	10831	2013

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	INTERNATIONAL	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: 7600

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35304594	3HTWYAHT4DN234231	3HTWYAHT4DN234231	16,58

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
BANCO DAVIVIENDA SA	3185483499	NIT	860034313	BARRANQUILLA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	85338757	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
33	$ 981.500	$ 510.300	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 1.493.900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero
Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos
•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data
Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

¡AMPLIAMOS NUESTROS BENEFICIOS!

Con la compra y/o renovación de tu SOAT eres parte del Club Tu Beneficio Mundial, donde obtendrás descuentos y promociones de manera ilimitada, en diferentes establecimientos de comercio a nivel nacional: **registro.tubeneficiomundial.com**

Solo tienes que registrarte y en [illegible] de forma automática, ábrelo y haz click en el botón [illegible] para disfrutarlos.

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.03.18 18:38:19 -05:00

seguros mundial®
tu compañía siempre



Existimos porque **CREEMOS** *que tus sueños* deben ser una realidad

SOLUCIONES CORPORATIVAS

- SOAT
- Accidentes Personales
- Conduce Tranquilo
- Arriendos
- Vida
- Disfruta Tranquilo
- Responsabilidad Cívil Familiar
- Cumplimiento
- RCE Transporte Público dePasajeros
- Judiciales
- Crédito
- Ingeniería
- Patrimonio

Líneas de Atención al Cliente:

- **Bogotá:** **(+601)** 327 47 12/13
- **Nacional:** 018000 111 935

www.segurosmundial.com.co

@SegurosMundial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 160462834

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CIRCUNVALAR

NIT: 900357258

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-070-001

Fecha de expedición: 2022/07/23

Fecha de vencimiento: 2023/07/23

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TDW577

CLASE: VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 2013

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10831

NRO. MOTOR: 35304594

NRO. CHASIS: 3HTWYAHT4DN234231

VIN: 3HTWYAHT4DN234231

LÍNEA: 7600

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: BANCO DAVIVIENDA SA

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JULIO GAVIRIA LONDOÑO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017465435

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TDW577	INTERNATIONAL	7600	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.831	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16580

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
35304594	N	3HTWYAHT4DN234231

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3HTWYAHT4DN234231	N	3HTWYAHT4DN234231	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LO	NIT 900475398

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	350

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT	PUERTAS
482012000435263	I	02/10/2012	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
16/11/2012	19/12/2018	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA



LT03003215413

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

sura

890.903.407 – 9

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL			HASTA LAS 23:59 HORAS DEL		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2022	08	31	2022	09	01	2023	08	31

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
29494518	WCR930	VOLQUETA	PUBLICO INTERMUNICIPAL	6370	2013

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FREIGHTLINER	

LÍNEA VEHÍCULO
M2106

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
906980C0981480	3ALHCYCS2DDFJ1820	3ALHCYCS2DDFJ1820	18.0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
BANCO DAVIVIENDA SA		NIT	8600343137	

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	8415	65335		

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN ADRES	TASA RUNT
330	$ 878,400	$ 456,700	$ 1,900

TOTAL A PAGAR $ 1,337,000

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10

SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

FIRMA AUTORIZADA



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a SURAMERICANA S.A para almacenar y usar mis datos personales con la finalidad de vincularme como cliente de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A; para el tratamiento los mismos, incluso datos biométricos, que es un dato sensible, con el fin de ejecutar el contrato, entregar, transmitir o compartir mi información con: Centrales de Riesgo para reportar mi comportamiento crediticio; con proveedores, Intermediarios de Seguros, Compañía matriz, filiales y subsidiarias; para ser contactado para el envío de información y ofertas de productos; para las demás contempladas en la política de privacidad.

Las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles son facultativas. Como Titular de sus datos tiene derecho a conocerlos, actualizarlos, revocar y conocer la autorización para su tratamiento, solicitar la supresión cuando proceda y acceder en forma gratuita a los mismos.

El responsable del tratamiento de sus datos es SURAMERICANA S.A, para ejercer los derechos sobre éstos comunicarse al 437 8888 (Medellín, Bogotá y Cali) resto del país 01 800051888. Para conocer las políticas de privacidad visite www.segurossura.com.co"

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 161671147

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LOS MANANTIALES

NIT: 830503270

No. de Certificado de Acreditación: 12-OIN-018-001

Fecha de expedición: 2022/09/24

Fecha de vencimiento: 2023/09/24

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WCR930

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FREIGHTLINER

MODELO: 2013

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 6370

NRO. MOTOR: 906980C0981480

NRO. CHASIS: 3ALHCYCS2DDFJ1820

VIN: 3ALHCYCS2DDFJ1820

LÍNEA: M2 106

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: BANCO DAVIVIENDA SA

FIRMA DEL RESPONSABLE

LUIS ALBERTO GAVIRIA LONDOÑO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023511355

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WCR930	FREIGHTLINER	M2 106	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.370	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	18000

NÚMERO DE MOTOR
906980C0981480

REG: N
VIN: 3ALHCYCS2DDFJ1820

NÚMERO DE SERIE
******

REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 3ALHCYCS2DDFJ1820
REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
BANCO DAVIVIENDA SA

IDENTIFICACIÓN
NIT 860034313

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
280

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
192013000046130

I/E: I

FECHA IMPORT.: 06/06/2013

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
24/08/2013	28/07/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA

COSMOCOM

LT0700092705 9

SITCAR S.A.
Soluciones Integrales De Tránsito Y Transporte
REALIZÓ TRÁMITE
SoniaVelas CO