

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br>TEL: 901.333.717-3                  | CONTRATO 4600014886<br>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br> |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |

R9 76

## CONTRATO 4600014886 - 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.




## GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S



5 sept 2023 12:14:32 p. m.

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 09  
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Firma:</b><br><br> | <b>Firma:</b><br> | <b>Firma:</b><br> |
| <b>Realizó:</b><br>Sandra Patricia Bran Rojas<br>Daniela Fernanda Torres<br>Residentes SST Interventoría                                                                                    | <b>Revisó:</b><br>John Fredy Henao Londoño<br>Director Interventoría                                 | <b>Aprobó:</b><br>Luis Alcides Diaz Villada<br>Supervisor SST Gobernación                              |

Interventoría GNG Servicios de Ingeniería S.A.S  
 E-mail: [interventoriaheliconia.gng@gmail.com](mailto:interventoriaheliconia.gng@gmail.com)  
 Dirección: Calle 42 sur # 80-74 / Oficina piso 301-401  
 San Antonio de Prado - Antioquia.

 2023 09 17 11:15:44  
 48642

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br><b>NT: 901.383.717-3</b>            | <b>CONTRATO 4600014886</b><br><br><b>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.</b> | <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br> |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |

## CONTENIDO

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUCCIÓN.....                                                  | 4  |
| 2. OBJETIVOS .....                                                    | 5  |
| 2.1 OBJETIVO GENERAL DE LA GESTIÓN DE SST DE LA INTERVENTORIA.....    | 5  |
| 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA DE SST ..... | 5  |
| 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....                                      | 6  |
| 4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.....                      | 7  |
| 5. LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTAR S.A....   | 7  |
| 6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL CONTRATISTA.....                     | 17 |
| 6.1 CAPACITACIONES E INDUCCIONES.....                                 | 17 |
| 6.2 TRABAJOS DE ALTO RIESGO.....                                      | 18 |
| 6.3 ORDEN Y ASEO .....                                                | 19 |
| 6.4 AISLAMIENTO DE LA OBRA Y SEÑALIZACIÓN .....                       | 19 |
| 6.5 DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.....                  | 20 |
| 6.6 HIDRATACIÓN EN OBRA.....                                          | 21 |
| 6.7 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....          | 21 |
| 6.8 SEÑALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO .....                  | 22 |
| 6.9 INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS .....       | 22 |
| 6.10 AFILIACIONES Y DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL .....                    | 23 |
| 6.11 EXÁMENES OCUPACIONALES .....                                     | 24 |
| 6.12 REPORTES DE ACCIDENTE .....                                      | 24 |
| 6.13 PLAN DE GESTION DE RIESGOS (PLAN DE EMERGENCIA) .....            | 24 |
| 6.14 PROTOCOLO PARA RIESGO BIOLOGICO .....                            | 25 |
| 6.15 PRESUPUESTO SST .....                                            | 26 |
| 7. GESTION DE LA INTERVENTORIA. ....                                  | 26 |
| 7.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA EN TEMAS DE SST .....                     | 27 |

Interventoría GNG Servicios de Ingeniería S.A.S

E-mail: [interventoriaheliconia.gng@gmail.com](mailto:interventoriaheliconia.gng@gmail.com)

Dirección: Calle 42 sur # 80-74 / Oficina piso 301-401

San Antonio de Prado – Antioquia.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br><b>NT: 901.383.717-3</b>            | <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO 4600014886</b></p> <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,<br/>FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS<br/>CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE<br/>SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-<br/>TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO -<br/>SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA<br/>SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.</p> |  |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 7.2 LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA .....    | 28 |
| 7.3 CAPACITACIONES E INDUCCIONES.....             | 28 |
| 7.4 COPASST .....                                 | 28 |
| 7.5 EXÁMENES OCUPACIONALES .....                  | 28 |
| 7.6 ENTREGA DE EPP .....                          | 29 |
| 7.7 AFILIACIONES Y DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL ..... | 29 |
| 7.8 LIQUIDACIONES .....                           | 29 |
| 7.9 INSPECCIONES .....                            | 29 |
| 7.10 REPORTES DE ACCIDENTE .....                  | 29 |
| 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....           | 29 |
| 9. REGISTRO FOTOGRAFICO .....                     | 31 |
| 10. ANEXOS .....                                  | 34 |
| 10.1 Anexos Contratista .....                     | 34 |
| 10.2 Anexos Interventoría.....                    | 34 |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br><b>NT: 901.383.717-3</b>            | <b>CONTRATO 4600014886</b><br><br><b>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.</b> |  |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

## 1. INTRODUCCIÓN

Las obras de infraestructura generan importantes impactos en el ambiente y la seguridad de la población en general que deben ser regulados a través del sistema de gestión integrado de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, el cual está fundamentado en el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad. Por otro lado, la calidad de vida, salud física y mental del trabajador el desarrollo personal y social, son promovidas a través del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, implementado durante todas las etapas constructivas del proyecto de obra, de igual forma, las prácticas de control, prevención, mitigación y/o compensación de los múltiples impactos ambientales y de seguridad generados, durante los procesos constructivos. Los cuales deben ser generados y ejecutados por el contratista mediante el plan de seguridad, medio ambiente y calidad.

Todas las personas vinculadas de manera directa (contratista, subcontratista, entre otros) o indirecta (comunidad del sector) a una obra de construcción, presentan algún tipo de riesgo relacionado con lesiones, incidentes, accidentes y enfermedades, esto relacionado a los efectos nocivos de la contaminación ambiental que se puede generar como consecuencia de las actividades de la obra, representan un alto grado de influencia de un proyecto constructivo en zonas urbanas. Por lo anterior, es de gran importancia tomar las medidas preventivas que ayuden a la integridad de la comunidad, dar cumplimiento a las buenas prácticas en obra, generar consciencia en el trabajador y la comunidad sobre el autocuidado

Cabe resaltar que se debe realizar seguimiento a cada una de las etapas constructivas, desarrollando las herramientas de control que garanticen el cumplimiento de las obligaciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.


GNG SERVICIOS DE INGENIERIA es la figura interventora del Contrato N° 4600014886, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-

Interventoría GNG Servicios de Ingeniería S.A.S

E-mail: [interventoriaheliconia.gng@gmail.com](mailto:interventoriaheliconia.gng@gmail.com)

Dirección: Calle 42 sur # 80-74 / Oficina piso 301-401

San Antonio de Prado - Antioquia.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br><b>NT: 901.383.717-3</b>            | <b>CONTRATO 4600014886</b><br><br><b>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMIENT DE ANTIOQUIA.</b> |  |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO -SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMIENTO DE ANTIOQUIA.

En el presente documento se relacionan las actividades que se han desarrollado como parte de los controles y seguimientos que efectúa la interventoría a la seguridad y salud en el trabajo en la obra. El informe tiene como objetivo presentar el trabajo conjunto del contratista y la interventoría en pro del manejo de la seguridad y salud en el trabajo en obra.

## 2. OBJETIVOS

### 2.1 OBJETIVO GENERAL DE LA GESTIÓN DE SST DE LA INTERVENTORIA

- Vigilar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones de seguridad y salud en el trabajo que lleve a cabo el Contratista PAVIMENTAR S.A de obra.

### 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA DE SST

- Realizar seguimiento continuo a lo largo del proyecto y reportar sobre los avances y los resultados de la aplicación del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Realizar seguimiento al contratista sobre el pago oportuno de las prestaciones sociales del personal empleado en la ejecución de la obra, dentro de los periodos y plazos estipulados por la ley.
- Verificar que se mantengan o mejoren las condiciones laborales para los trabajadores de la obra.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br><b>NT: 901.383.717-3</b>            | <b>CONTRATO 4600014886</b><br><br><b>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMIENT DE ANTIOQUIA.</b> |  |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

### 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

De acuerdo con la Circular No. 9 (Línea Base Red Vial Departamento de Antioquia), a diciembre de 2015 las 165 vías secundarias a cargo del Departamento suman una longitud total de 4.559 Km, de la cual 3.041 Km (66,7%) se encuentra en afirmado. Son vías que se encuentran en regular estado y requieren actividades para garantizar óptimas condiciones en el estado de las mismas.

Ahora, la vía está constituida por una calzada sencilla, la cual presenta en terreno natural, en otros se observa que está quedando en material rocoso, pérdidas de banca por efecto de socavación, presenta señalización insuficiente, pérdida de visibilidad por efecto de vegetación, entre otras. Es por ello que requiere de aplicación de tratamiento superficial para el Mejoramiento, la remoción de derrumbes entre otros.

Conforme a lo expuesto anteriormente, la presente contratación tiene como finalidad realizar la pavimentación en asfalto para el mejoramiento de las vías de la red vial en Antioquia.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br><b>NIT: 901.383.717-3</b>           | <b>CONTRATO 4600014886</b><br><br><b>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.</b> |  |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

#### 4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1. Información del contrato de obra

| CONTRATISTA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| PAVIMENTAR S.A      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                    |
| Nit.                | 800040014-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                    |
| E-mail              | <a href="mailto:Atencionalcliente@pavimentarsa.com">Atencionalcliente@pavimentarsa.com</a>                                                                                                                                                                                                                  |                      |                    |
| Contrato No.        | 4600014783                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                    |
| Objeto              | Mejoramiento de los corredores y atención de sitios críticos en las vías de segundo orden: alto del chuscal – armenia – la herradura – titiribí(60AN08-1). Y la miserenga (cruce ruta62) Ebéjico – Sevilla – heliconia – alto del chuscal(62AN17), en la subregión occidente del departamento de Antioquia. |                      |                    |
| Localización        | El hatillo (La finca de petaco)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                    |
| Fecha de iniciación | 12 de enero 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Terminación | 12 de octubre 2023 |

#### 5. LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTAR S.A

Listado de personal administrativo y operativo del periodo.

| CANTIDAD | CEDULA DE CIUDADANIA | NOMBRES Y APELLIDOS            | CARGO                      | Nº PLANILLA |
|----------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1        | 71737541             | Gabriel Jaime Rivera Duque     | Ingeniero Director De Obra | 9455804890  |
| 2        | 43495570             | Pilar Eugenia Cadavid Arboleda | Residente De Obra          | 9455804890  |
| 3        | 1018436562           | Maira Lorena García Narváez    | Residente De Obra          | 9455804890  |
| 4        | 52252448             | Gloria Liliana Gómez Jiménez   | Ingeniera Oficina Técnica  | 9455804890  |
| 5        | 1128389344           | Mary Luz Correa Hernández      | Residente Social           | 9455804890  |

Interventoría GNG Servicios de Ingeniería S.A.S  
E-mail: [interventoriaheliconia.gng@gmail.com](mailto:interventoriaheliconia.gng@gmail.com)  
Dirección: Calle 42 sur # 80-74 / Oficina piso 301-401  
San Antonio de Prado – Antioquia.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br>NT: 901.383.717-3                   | <b>CONTRATO 4600014886</b><br><br>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMIENT DE ANTIOQUIA. |  |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |

| CANTIDAD | CEDULA DE CIUDADANIA | NOMBRES Y APELLIDOS               | CARGO                      | N° PLANILLA |
|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 6        | 43619334             | María Andrea Abreu Vélez          | Residente Ambiental        | 9455804890  |
| 7        | 1128385892           | Leidy Tatiana Duque Villada       | Residente Sst              | 9455804890  |
| 8        | 1152693739           | Luisa Fernanda Ramírez Zapata     | Tecnólogo Auxiliar De Obra | 9455804890  |
| 9        | 1020477251           | Bryan Andrés Carvajal Yepes       | Tecnólogo Auxiliar De Obra | 9455804890  |
| 10       | 70732036             | Wilson González Sánchez           | Topógrafo                  | 9455804890  |
| 11       | 1004507826           | José Rafael Ballestas Morales     | Topógrafo                  | 9455804890  |
| 12       | 1020395003           | Juan Carlos González Román        | Almacenista                | 9455804890  |
| 13       | 1037323578           | Carlos Arturo Guerrero Benjumea   | Laboratorista              | 9455804890  |
| 14       | 3214262              | José Samuel Zarate                | Encargado                  | 9455804890  |
| 15       | 1000396021           | Katherine Gómez Marín             | Cadenera                   | 9455804890  |
| 16       | 70289365             | Fernando De Jesús Henao Gallego   | Conductor Camioneta        | 9455804890  |
| 17       | 98527817             | Gustavo Antonio Cano Chalarca     | Ayudante De Obra           | 9455804890  |
| 18       | 71951663             | Ricardo Adolfo Echeverri          | Ayudante De Obra           | 9455804890  |
| 19       | 71421800             | Wilmar Alonso Velásquez Betancur  | Ayudante De Obra           | 9455804890  |
| 20       | 1028120563           | Juan Camilo Ruiz Vélez            | Ayudante De Obra           | 9455804890  |
| 21       | 1037750606           | Daniel Sebastián Álvarez Restrepo | Ayudante De Obra           | 9455804890  |
| 22       | 71950697             | Jorge Alberto Quiceno Ospina      | Ayudante De Obra           | 9455804890  |
| 23       | 15328616             | Albeiro Restrepo Lopera           | Ayudante De Obra           | 9455804890  |
| 24       | 1018342168           | Duván Leandro Jaramillo Rivera    | Operador Retrocargador     | 9455804890  |

Interventoría GNG Servicios de Ingeniería S.A.S

E-mail: [interventoriaheliconia.gng@gmail.com](mailto:interventoriaheliconia.gng@gmail.com)

Dirección: Calle 42 sur # 80-74 / Oficina piso 301-401  
San Antonio de Prado - Antioquia.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br><b>NT: 901.383.717-3</b>            | <b>CONTRATO 4600014886</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br> |
|                                                                                  | <b>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.</b> |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |

| CANTIDAD | CEDULA DE CIUDADANIA | NOMBRES Y APELLIDOS                 | CARGO                    | Nº PLANILLA |
|----------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 25       | 32211593             | María Idali Henao Flórez            | Ayudante De Obra         | 9455804890  |
| 26       | 15337180             | José Alberto Quintana Álvarez       | Conductor De Volqueta    | 9455804890  |
| 27       | 1038062663           | John Fredy Ríos Bustamante          | Operador Retroexcavadora | 9455804890  |
| 28       | 70753930             | Leonel De Jesús Herrera Ortiz       | Operador Compactador     | 9455804890  |
| 29       | 70140986             | Gildardo Andrés Pérez Cadavid       | Operador Motoniveladora  | 9455804890  |
| 30       | 71951134             | Saul Adrián Escobar Estrada         | Ayudante De Obra         | 9455804890  |
| 31       | 1037751013           | Gildardo De Jesús Castaño Jaramillo | Ayudante De Obra         | 9455804890  |
| 32       | 1037751146           | Jhonatan Estrada Quintero           | Ayudante De Obra         | 9455804890  |
| 33       | 1037751170           | Jhonel Rodrigo Álvarez Restrepo     | Ayudante De Obra         | 9455804890  |
| 34       | 71950480             | Jorge Mario Álvarez Restrepo        | Ayudante De Obra         | 9455804890  |
| 35       | 1103095895           | Luis Bernardo Meza Revollo          | Encargado                | 9455804890  |
| 36       | 98643846             | Henry Diaz                          | Conductor De Volqueta    | 9455804890  |
| 37       | 70328730             | Víctor Hugo Saldarriaga Serna       | Conductor De Volqueta    | 9455804890  |
| 38       | 1037751784           | Angie Paola Cano Zapata             | Ayudante De Obra         | 9455804890  |
| 39       | 1000869909           | Yover Andrés García Marín           | Operador Mini Excavadora | 9455804890  |
| 40       | 1025644833           | Yeider Alexander Agudelo Quiceno    | Ayudante De Obra         | 9455804890  |
| 41       | 8465479              | Hernando León Piedrahita Patiño     | Operador Motoniveladora  | 9455804890  |
| 42       | 1037750866           | Juan Carlos Cano Marín              | Ayudante De Obra         | 9455804890  |
| 43       | 1071429709           | José David Gulfo Martínez           | Ayudante De Obra         | 9455804890  |

Interventoría GNG Servicios de Ingeniería S.A.S  
 E-mail: [interventoriaheliconia.gng@gmail.com](mailto:interventoriaheliconia.gng@gmail.com)  
 Dirección: Calle 42 sur # 80-74 / Oficina piso 301-401  
 San Antonio de Prado - Antioquia.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br><b>NT: 901.383.717-3</b>            | <b>CONTRATO 4600014886</b><br><br><b>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.</b> |  |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

| CANTIDAD | CEDULA DE CIUDADANIA | NOMBRES Y APELLIDOS                 | CARGO                      | N° PLANILLA |
|----------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 44       | 1037750176           | Jhordy Caro Vanegas                 | Ayudante De Obra           | 9455804890  |
| 45       | 1038819350           | Esteban Gómez Sepúlveda             | Oficial                    | 9456026083  |
| 46       | 70414780             | Luis Aníbal Pérez Rivera            | Ayudante De Obra           | 9456026083  |
| 47       | 1011545367           | Juan Camilo Tobón Arango            | Ayudante De Obra           | 9456026083  |
| 48       | 8012940              | Roberto Arturo Suarez Munera        | Encargado                  | 9456026083  |
| 49       | 1193212183           | Julio Cesar Cabarcas Leiva          | Ayudante De Obra           | 9456026083  |
| 50       | 1125762010           | Julio Cesar Garaviz Alonso          | Oficial                    | 9456026083  |
| 51       | 1125761212           | Yoverson Armando Lugo Tamayo        | Ayudante De Obra           | 9456026083  |
| 52       | Pt 2458252           | Alejandro Luis González<br>González | Ayudante De Obra           | 9456026083  |
| 53       | 1003178337           | Nelcy Tatiana Mendoza Noya          | Auxiliar Administrativa    | 9455804890  |
| 54       | 19597491             | Luis Enrique Cervantes Charris      | Ayudante De Obra           | 9456026083  |
| 55       | 1037750690           | Juan Sebastián Agudelo<br>Restrepo  | Ayudante De Obra           | 9456026083  |
| 56       | 71951488             | Rubet Edixon Moscoso Baena          | Ayudante De Obra           | 9456026083  |
| 57       | 1001404214           | Daniel Stiven Vahos Manco           | Operador Hormigonera       | 9456026083  |
| 58       | 98771798             | Cristian Camilo Suarez Blandón      | Ayudante De Obra           | 9456026083  |
| 59       | 1001664357           | William De Jesús Giraldo Toro       | Ayudante De Obra           | 9456026083  |
| 60       | 8168991              | Yuber Jamer Diaz Avendaño           | Oficial                    | 9456026083  |
| 61       | 8100335              | William Adolfo Henao Jaramillo      | Tecnólogo Auxiliar De Obra | 9455804890  |
| 62       | 1037751105           | Erika Marcela Restrepo Araque       | Ayudante De Obra           | 9455804890  |

Interventoría GNG Servicios de Ingeniería S.A.S

E-mail: [interventoriaheliconia.gng@gmail.com](mailto:interventoriaheliconia.gng@gmail.com)

Dirección: Calle 42 sur # 80-74 / Oficina piso 301-401  
San Antonio de Prado - Antioquia.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br><b>NT: 901.383.717-3</b>            | <b>CONTRATO 4600014886</b><br><br><b>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.</b> |  |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

| CANTIDAD | CEDULA DE CIUDADANIA | NOMBRES Y APELLIDOS              | CARGO            | Nº PLANILLA |
|----------|----------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 63       | 10001107             | Euner Castillo Torres            | Mecánico         | 9455804890  |
| 64       | 71950924             | Uber Darío Romero Baena          | Ayudante De Obra | 9456026083  |
| 65       | 1037751261           | Juan Carlos Acevedo Gómez        | Ayudante De Obra | 9456026083  |
| 66       | 1028120761           | Luis Alberto Acevedo Gómez       | Ayudante De Obra | 9456026083  |
| 67       | 1025888475           | Víctor Manuel Cano Jiménez       | Ayudante De Obra | 9456026083  |
| 68       | 70781483             | Humberto De Jesús Lujan Ramírez  | Conductor Camión | 9455804890  |
| 69       | 1037751014           | Sneyder Leandro Restrepo Vásquez | Ayudante De Obra | 9456026083  |
| 70       | 1037750270           | Jhon Edison Restrepo Araque      | Ayudante De Obra | 9456026083  |
| 71       | 71951369             | Jairo De Jesús López Ramírez     | Ayudante De Obra | 9456026083  |
| 72       | 1001506565           | Jorge Alejandro Restrepo Araque  | Ayudante De Obra | 9456026083  |
| 73       | 1037750253           | Carlos Manuel Marín Sánchez      | Ayudante De Obra | 9456026083  |
| 74       | 71951664             | Weimar Alexander Muñoz Ospina    | Ayudante De Obra | 9456026083  |
| 75       | 17903822             | Carlos Enrique Viloria Reyes     | Oficial          | 9456026083  |
| 76       | 70132906             | Víctor Manuel Pérez Muñoz        | Oficial          | 9456026083  |
| 77       | 71648620             | Eliecer De Jesús Posada Álvarez  | Oficial          | 9456026083  |
| 78       | 1037750832           | Duvian De Jesús Muñoz Bedoya     | Ayudante De Obra | 9456026083  |
| 79       | 71951774             | Jorge Andrés Posada Monsalve     | Ayudante De Obra | 9456026083  |
| 80       | 8471766              | Carlos Mario Agudelo González    | Compresorista    | 9455804890  |
| 81       | 1037750125           | Isabel Cristina Castaño Gómez    | Ayudante De Obra | 9455804890  |

Interventoría GNG Servicios de Ingeniería S.A.S

E-mail: [interventoriaheliconia.gng@gmail.com](mailto:interventoriaheliconia.gng@gmail.com)

Dirección: Calle 42 sur # 80-74 / Oficina piso 301-401  
San Antonio de Prado - Antioquia.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br><b>NT: 901.383.717-3</b>            | <b>CONTRATO 4600014886</b><br><br><b>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.</b> |  |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

| CANTIDAD | CEDULA DE CIUDADANIA | NOMBRES Y APELLIDOS               | CARGO                 | Nº PLANILLA |
|----------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|
| 82       | 1152196957           | Julián Andrés Giraldo Velásquez   | Ayudante De Obra      | 9455804890  |
| 83       | 71677790             | Francisco Javier Carvajal Gallego | Conductor De Volqueta | 9455804890  |
| 84       | 92519574             | Ángel Melendrez                   | Oficial               | 9455804890  |
| 85       | 11389138             | Manuel Alberto Pava               | Oficial               | 9455804890  |
| 86       | 77103537             | Yovanny Hernández Navarro         | Oficial               | 9455804890  |
| 87       | 1003590176           | Luis David Salgado Pacheco        | Oficial               | 9456026083  |
| 88       | 1037750917           | Julián Alberto Correa Araque      | Ayudante De Obra      | 9456026083  |
| 89       | 6618163              | Jesús Orlando León Ramos          | Ayudante De Obra      | 9455804890  |
| 90       | 1037751015           | Dora Lilia Vélez Dávila           | Ayudante De Obra      | 9455804890  |
| 91       | 1046903743           | Wilton Antonio Córdoba Clinton    | Ayudante De Obra      | 9455804890  |
| 92       | 15677562             | Julio Cesar Causil Mendoza        | Oficial               | 9455804890  |
| 93       | 98606971             | Wilmar Alonso Gómez               | Oficial               | 9456026083  |
| 94       | 71710747             | Roberto Jairo Rendon Aristizábal  | Conductor De Volqueta | 9456026083  |
| 95       | 1003083077           | Yorledis Villa                    | Auxiliar Sst          | 70556650    |
| 96       | 1039624250           | Jeison Sneider Cardona Murillo    | Ayudante De Obra      | 70556650    |
| 97       | 1054565832           | Alexis Eduardo Sánchez Marulanda  | Ayudante De Obra      | 70556650    |
| 98       | 1067891467           | Roberto Carlos Morales Pacheco    | Ayudante De Obra      | 70556650    |
| 99       | 1068813003           | Leismer David Gómez Diaz          | Ayudante De Obra      | 70556650    |
| 100      | 1070809317           | Leyder Antonio Ospina Cardales    | Oficial               | 70556650    |
| 101      | 1039759870           | Cristian David Zapata Torres      | Ayudante De Obra      | 70556650    |

Interventoría GNG Servicios de Ingeniería S.A.S

E-mail: [interventoriaheliconia.gng@gmail.com](mailto:interventoriaheliconia.gng@gmail.com)

Dirección: Calle 42 sur # 80-74 / Oficina piso 301-401

San Antonio de Prado – Antioquia.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br>NT: 901.383.717-3                   | CONTRATO 4600014886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br> |
|                                                                                  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMIENTO DE ANTIOQUIA. |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |

| CANTIDAD | CEDULA DE CIUDADANIA | NOMBRES Y APELLIDOS           | CARGO               | N° PLANILLA           |
|----------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 102      | 1216724276           | Luis Miguel Flórez Cano       | Ayudante De Obra    | 70556650              |
| 103      | 1130676282           | John Jairo Lizarazo Herrera   | Ingeniero Residente | 70556650              |
| 104      | 1045519530           | Yermin Corrales Mesa          | Ayudante De Obra    | 65883800              |
| 105      | 43912742             | Sara María Salgado León       | Residente Sst       | 9455804890            |
| 106      | 71951825             | William Alexander Cano Loaiza | Ayudante De Obra    | 9456096169            |
| 107      | 15677028             | Julio Cesar Martínez Pastrana | Oficial             | 9456096169            |
| 108      | 1099552167           | Jorge David Cortez Luna       | Oficial             | 9456096169            |
| 109      | 1005247807           | Eduin Alberto Rosas Cortez    | Oficial             | 9456096169            |
| 110      | 1026135889           | Henry Andrés Ospina Pulgarín  | Ayudante De Obra    | 9455804890            |
| 111      | 11004868542          | Juan David Mosguera Basa      | Ayudante De Obra    | 9455804890            |
| 112      | 1214742961           | Luis Eduardo Henao Restrepo   | Ayudante De Obra    | Ingreso En El Periodo |
| 113      | 1152213550           | Daniel Henao Restrepo         | Ayudante De Obra    | Ingreso En El Periodo |
| 114      | 1037751499           | Juan Camilo Villada Sucerquia | Ayudante De Obra    | Ingreso En El Periodo |
| 115      | 71951659             | Nelson García Galeano         | Ayudante De Obra    | Ingreso En El Periodo |
| 116      | 1037750204           | Cesar Andrés Tabares          | Ayudante De Obra    | Ingreso En El Periodo |
| 117      | 70575169             | Otoniel De Jesús Henao Zuleta | Encargado           | Ingreso En El Periodo |
| 118      | 71951090             | Rodrigo Alberto Cano          | Ayudante De Obra    | Ingreso En El Periodo |

Interventoría GNG Servicios de Ingeniería S.A.S  
 E-mail: [interventoriaheliconia.gng@gmail.com](mailto:interventoriaheliconia.gng@gmail.com)  
 Dirección: Calle 42 sur # 80-74 / Oficina piso 301-401  
 San Antonio de Prado - Antioquia.


|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br><b>NT: 901.383.717-3</b>                                  | <p align="center"><b>CONTRATO 4600014886</b></p> <p align="center">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |

| CANTIDAD | CEDULA DE CIUDADANIA | NOMBRES Y APELLIDOS             | CARGO                 | N° PLANILLA           |
|----------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 119      | 1001506654           | Winder Mateo Vásquez Jaramillo  | Ayudante De Obra      | Ingreso En El Periodo |
| 120      | 1037751018           | Juan Camilo Ramírez Cano        | Ayudante De Obra      | Ingreso En El Periodo |
| 121      | 71420461             | Héctor De Jesús Tamayo Pulgarín | Ayudante De Obra      | Ingreso En El Periodo |
| 122      | 1001506788           | Santiago Uribe Rodas            | Ayudante De Obra      | Ingreso En El Periodo |
| 123      | 15488591             | Arcesio Rivera Rivera           | Oficial               | Ingreso En El Periodo |
| 124      | 1070808397           | Davinson Ospino Martínez        | Oficial               | Ingreso En El Periodo |
| 125      | 1099549427           | Edwin Fabian Henao Valencia     | Ayudante Forestal     | Ingreso En El Periodo |
| 126      | 1003294075           | Helio Manuel Jaller Zabaleta    | Ayudante Forestal     | Ingreso En El Periodo |
| 127      | 1036339842           | Deibi Johan Marín García        | Conductor De Volqueta | Ingreso En El Periodo |
| 128      | 70632868             | Jhon Jairo Fonnegra Salazar     | Lanzador              | Ingreso En El Periodo |
| 129      | 1000403388           | Daniel Baena Estrada            | Conductor             | Ingreso En El Periodo |
| 130      | 1037750808           | Carlos Dibany Baena Muñoz       | Ayudante De Obra      | Ingreso En El Periodo |
| 131      | 3569098              | José Evelio López Lopera        | Lanzador              | Ingreso En El Periodo |

Interventoría GNG Servicios de Ingeniería S.A.S

E-mail: [interventoriaheliconia.gng@gmail.com](mailto:interventoriaheliconia.gng@gmail.com)

Dirección: Calle 42 sur # 80-74 / Oficina piso 301-401  
San Antonio de Prado - Antioquia.

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br><b>NT: 901.383.717-3</b>                                               | <p style="text-align: center;">CONTRATO 4600014886</p> <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,<br/>FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS<br/>CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE<br/>SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-<br/>TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO -<br/>SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA<br/>SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.</p> |  |
| <p style="text-align: center;"><b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |

| CANTIDAD | CEDULA DE CIUDADANIA | NOMBRES Y APELLIDOS             | CARGO                      | Nº PLANILLA           |
|----------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 132      | 1077083603           | Aida Ximena Rodríguez López     | Residente Sst              | Ingreso En El Periodo |
| 133      | 1038821468           | Juan David Molina Puerta        | Ayudante De Obra Pavimento | 9455804890            |
| 134      | 1017277706           | Martin Anaya Manrique           | Rastrillero                | 9455804890            |
| 135      | 15450392             | Franklin De Jesús Henao Villada | Encargado Pavimentos       | 9455804890            |
| 136      | 15508131             | Iván Darío Gómez Castro         | Rastrillero                | 9455804890            |
| 137      | 71052758             | Reinaldo Antonio Aguirre Rueda  | Ligador                    | 9455804890            |
| 138      | 98550685             | Hugo Albeiro Tabares Montoya    | Ayudante De Obra Pavimento | 9455804890            |
| 139      | 71713332             | Juan Manuel Zapata Jaramillo    | Ayudante De Obra Pavimento | 9455804890            |
| 140      | 71744585             | Hubert Humberto Londoño Aguirre | Operador                   | 9455804890            |
| 141      | 10187064             | Leonardo Contreras Valbuena     | Operador                   | 9455804890            |
| 142      | 71760788             | Luis Fernando Higueta Castaño   | Operador                   | 9455804890            |
| 143      | 1079289919           | Reinerio Mosquera Casas         | Ayudante De Obra           | 9455804890            |
| 144      | 11901161             | Pablo Moreno Moya               | Encargado Pavimentos       | 9455804890            |
| 145      | 70138665             | Abel Hugo Restrepo              | Tornillero                 | 9455804890            |
| 146      | 98706129             | Anderson Gutiérrez              | Rastrillero                | 9455804890            |
| 147      | 70540541             | Luis Enrique Rojas              | Rastrillero                | 9455804890            |
| 148      | 1027960280           | Manuel Francisco Ramírez        | Ligador                    | 9455804890            |
| 149      | 92672053             | Diover José Solano              | Ayudante De Obra Pavimento | 9455804890            |
| 150      | 71766109             | Edwar De Jesús Londoño          | Ayudante De Obra Pavimento | 9455804890            |

Interventoría GNG Servicios de Ingeniería S.A.S  
E-mail: [interventoriaheliconia.gng@gmail.com](mailto:interventoriaheliconia.gng@gmail.com)  
Dirección: Calle 42 sur # 80-74 / Oficina piso 301-401  
San Antonio de Prado - Antioquia.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br><b>NT: 901.383.717-3</b>            | <b>CONTRATO 4600014886</b><br><br><b>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.</b> |  |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

| CANTIDAD | CEDULA DE CIUDADANIA | NOMBRES Y APELLIDOS              | CARGO                      | N° PLANILLA           |
|----------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 151      | 98480694             | Rufino De Jesús Tabera           | Ayudante De Obra Pavimento | 9455804890            |
| 152      | 71377544             | Carlos Mario Rojas               | Ayudante De Obra           | 9455804890            |
| 153      | 70329236             | Joaquín Emilio Carmona Bohórquez | Conductor De Volqueta      | 9455804890            |
| 154      | 16791206             | José Oscar Ardila Zarate         | Conductor De Volqueta      | 9455804890            |
| 155      | 98607116             | Cesar Augusto Zapata Morales     | Operador Vibro compactador | 9455804890            |
| 156      | 184011158            | Nelson Orlando Corredor Salinas  | Ayudante De Obra           | 1057306529            |
| 157      | 1005252465           | Johan Sebastián Amórtegui        | Ayudante De Obra           | 1057306529            |
| 158      | 1097392869           | Jorge Eliecer Pérez Ochao        | Ayudante De Obra           | 1057306529            |
| 159      | 9779823              | José Iván Arbeláez               | Conductor                  | 1057306529            |
| 160      | 33816502             | Alba Adelia Amórtegui Piña       | Encargado                  | 1057306529            |
| 161      | 1152454282           | Paola Andrea Moreno Patiño       | Residente Sst              | 9455804890            |
| 162      | 11033079             | Jesús Eneil Mejía Jiménez        | Conductor De Volqueta      | 9455804890            |
| 163      | 1020222815           | Alejandro Henao Paniagua         | Ayudante De Obra           | Ingreso En El Periodo |
| 164      | 8031575              | Mario Andrés Rodríguez Farley    | Conductor Carrotaque Agua  | 9455804890            |
| 165      | 1042771121           | Sebastián De Jesús Areiza Zabala | Operador Retrocargador     | 9455804890            |
| 166      | 1047996570           | Jhon Jairo Agudelo Vasco         | Conductor                  | 9456026083            |
| 167      | 98619794             | Leonardo Antonio Quinceno Ospina | Ayudante De Obra           | 9456026083            |
| 168      | 3385981              | Jorge Humberto Restrepo Sánchez  | Oficial                    | 9456026083            |

Interventoría GNG Servicios de Ingeniería S.A.S

E-mail: [interventoriaheliconia.gng@gmail.com](mailto:interventoriaheliconia.gng@gmail.com)

Dirección: Calle 42 sur # 80-74 / Oficina piso 301-401  
San Antonio de Prado - Antioquia.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br>NT: 901.383.717-3                   | CONTRATO 4600014886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |                                                                                     |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |

| CANTIDAD | CEDULA DE CIUDADANIA | NOMBRES Y APELLIDOS               | CARGO                    | N° PLANILLA           |
|----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 169      | 71951545             | Walter De Jesús Muñoz Salazar     | Ayudante De Obra         | 9456026083            |
| 170      | 71421658             | Nelson Darío Estrada Sánchez      | Ayudante De Obra         | 9456026083            |
| 171      | 1037750673           | Jhony Arley Marín Cano            | Ayudante De Obra         | 9456026083            |
| 172      | 1038767337           | Andrés Geovany Rodas Gómez        | Operador Mini Excavadora | 9455804890            |
| 173      | 1017185784           | Brayan Esteban Saldarriaga Zapata | Ayudante De Obra         | Ingreso En El Periodo |

## 6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL CONTRATISTA

A continuación, describiremos los principales aspectos de seguridad y salud en el trabajo, relacionadas con las labores realizadas por el contratista durante el presente periodo

### 6.1 CAPACITACIONES E INDUCCIONES

Propósito:

Las capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo representan el medio más efectivo para sensibilizar y promover una cultura de prevención de riesgos laborales; asegurando la formación y ampliando conocimientos y el desarrollo de habilidades para modificar actitudes y conductas de los trabajadores expuestos a diferentes riesgos.

Durante el periodo evaluado el contratista presentó soportes de las capacitaciones realizadas en; Tareas de alto riesgo, realizada por una de las profesionales del proyecto, donde dan a conocer los riesgos y controles establecidos para este tipo de actividades, también soportes de charlas diarias en; la importancia de uso del casco, orden y aseo, prevención de caídas, peligros y riesgos en excavaciones, socialización del formato de ATS y el uso adecuado de los EPP.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br><b>NT: 901.383.717-3</b>            | <b>CONTRATO 4600014886</b><br><br><b>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.</b> |  |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

Para este periodo el contratista cumple al 100% con el cronograma de capacitaciones

| TEMA                  | FECHA      | OBJETIVO                                                                                                                       | ANEXO EN:                                                 | CAPACITADOR         |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
|                       |            |                                                                                                                                | Presente informe o Informe del contratista (Indique cuál) |                     |
| Tareas de alto riesgo | 16/09/2023 | Dar a conocer cuales son los riesgos y controles de la actividad para minimizar los incidentes y accidentes.                   | Anexos SST Contratista                                    | Leidy Tatiana Duque |
| Inducciones STT       | 11/09/2023 | Capacitar al personal en los riesgos a los que se verá expuesto durante las actividades de obra y los controles a implementar. | Anexos SST Contratista                                    | Leidy Tatiana Duque |

## 6.2 TRABAJOS DE ALTO RIESGO

### Propósito

Brindar las condiciones de seguridad aptas para el desarrollo de las actividades, con base al cumplimiento de la normatividad vigente.

Para este periodo el contratista relaciona actividades de; topografía, construcción de obras transversales, construcción de encoles y descoles, conformación, compactación y pavimentación de la vía, construcción de cunetas, perforación y vaciado de anclajes, construcción de filtros laterales, corte de pavimento y excavaciones para construcción de muros, encofrado, vaciado y desencofrado de muros. Envían los soportes de los permisos de trabajos realizados durante las actividades, las cuales contemplan profundidades de hasta 5 metros y sobre las cuales se tiene controles como diligenciamiento de ATS previo a la actividad, diligenciamiento de permisos de alturas y equipos de protección contra caída y rescate, estas se realizan con el acompañamiento por parte del personal SST.

Desde la interventoría se continua con la verificación de aplicación de los controles necesarios para las actividades que generan este tipo de riesgos de caídas y atrapamientos

Interventoría GNG Servicios de Ingeniería S.A.S

E-mail: [interventoriaheliconia.gng@gmail.com](mailto:interventoriaheliconia.gng@gmail.com)

Dirección: Calle 42 sur # 80-74 / Oficina piso 301-401  
San Antonio de Prado – Antioquia.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br><b>NT: 901.383.717-3</b>            | <b>CONTRATO 4600014886</b><br><br><b>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBÍ (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGIÓN ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.</b> |  |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

por derrumbes y movimiento de tierras por excavaciones de obras, entibado de terrenos irregulares con riesgo de caída, ingresos seguros, etc. De igual forma se solicitan y aprueban los procedimientos de trabajo seguro para el control de las actividades que generan un mayor riesgo para los trabajadores, que cuenten con los elementos y equipos de protección personal necesarios y verificación de uso correcto, al igual que la disponibilidad de equipos de atención a emergencia vigentes y despejados y que cuenten con un plan de contingencia para tránsito vehicular por urgencia hospitalaria.

### 6.3 ORDEN Y ASEO

#### Propósito

Las áreas de trabajo deben permanecer limpias y ordenadas, esto con el objetivo de optimizar el uso del espacio, mejorar la eficiencia del trabajo y contribuir con un ambiente sano y confortable.

Para este periodo la contratista continua con la instalación y traslado de campamentos móviles provisionales en los dos tramos intervenidos, en los cuales cuentan con puntos de acopio de residuos sólidos en cumplimiento a normatividad ambiental, se solicitó mantener los ingresos despejados, equipos de emergencia limpios en un solo punto de fácil acceso,

Durante los recorridos se puede evidenciar al personal ambiental operativo realizando actividades de recolección de residuos, a lo largo de la vía, los cuales son trasladados al punto de acopio dispuesto para tal fin.

(Ver registro fotográfico)

### 6.4 AISLAMIENTO DE LA OBRA Y SEÑALIZACIÓN

#### Propósito

---

Interventoría GNG Servicios de Ingeniería S.A.S  
E-mail: [interventoriaheliconia.gng@gmail.com](mailto:interventoriaheliconia.gng@gmail.com)  
Dirección: Calle 42 sur # 80-74 / Oficina piso 301-401  
San Antonio de Prado – Antioquia.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br><b>NT: 901.383.717-3</b>            | <b>CONTRATO 4600014886</b><br><br><b>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.</b> |  |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

Prevenir el ingreso de personas ajenas a la obra, que puedan llegar a sufrir algún tipo de accidente antes, durante y después de finalizada la jornada laboral, esta demarcación debe ser de uso diurno y debe cumplir con los requisitos mínimos de seguridad.

Durante este periodo el contratista Pavimentar S.A, continuó con la implementación constante de señalización de frentes de trabajo y mantenimiento a la señalización preventiva de puntos críticos en los tramos intervenidos, instalan cintas de delimitación y señales informativas de seguridad, se tiene respuesta positiva por parte del contratista frente al tema y envían registro fotográfico diariamente del estado en que quedan los frentes de obra al terminar labores. (Ver registro fotográfico)

#### **6.5 DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

Propósito.

Los elementos de protección personal deben utilizarse como parte del plan de seguridad y salud en el trabajo siendo esenciales en el control de riesgos laborales y que pueden utilizarse eficazmente si se tiene una clara identificación de peligro en el lugar del desarrollo de las actividades de Pavimentar S.A.S, el cual abarca la evaluación completa de los riesgos, presentes en obra a los cuales se encuentran expuesto los trabajadores, de igual forma exigir el uso adecuado de los elementos de protección personal.

Durante este periodo el contratista envía soportes de entrega de EPP y dotación para el personal reportado como ingreso a obra y los entregados durante las actividades por perdida o deterioro. Durante los recorridos realizados se puede identificar personal con dotación legal con imagen física del contratante al igual que con los EPP acorde a las actividades realizadas. El contratista cumple con la entrega de estos soportes y envía soporte de las charlas realizadas recordándoles la importancia del uso continuo y correcto.

---

Interventoría GNG Servicios de Ingeniería S.A.S

E-mail: [interventoriaheliconia.gng@gmail.com](mailto:interventoriaheliconia.gng@gmail.com)

Dirección: Calle 42 sur # 80-74 / Oficina piso 301-401  
 San Antonio de Prado – Antioquia.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br><b>NT: 901.383.717-3</b>            | <p style="text-align: center;">CONTRATO 4600014886</p> <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,<br/>FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS<br/>CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE<br/>SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-<br/>TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO -<br/>SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA<br/>SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.</p> |  |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |

Desde la interventoría se le recuerda al contratista que los elementos de protección personal deben ser entregados según las condiciones de riesgo de las actividades realizadas.

### 6.6 HIDRATACIÓN EN OBRA

#### Propósito

Brindar al trabajador un lugar de trabajo confortable, que aporte al buen estado de salud de cada uno, en cualquier tipo de actividades

Para este periodo el contratista cumple con este ítem, se evidencia disponibilidad de agua potable en botellas, bolsas y garrafón, estas son entregadas a los encargados de obra para suministro al personal, también se evidencia entrega a cada trabajador durante los recorridos realizados por las profesionales SST. En cumplimiento a la Resolución 2400 de 1979 artículo 24. "Se debe instalar, por lo menos, un sistema de suministro de agua para beber, por cada cincuenta (50) trabajadores."

### 6.7 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

#### Propósito

Exigir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente, del cual sean partícipes los trabajadores presentes en los proyectos.

Para este periodo el contratista presenta acta de reunión del Copasst, del 26 de septiembre del 2023, en la cual se evidencia la participación y firma de la profesional ambiental para el proyecto en referencia, con el tema de la accidentalidad para el mes y consultas de manejo de sustancias cancerígenas para el personal expuesto.

Para este periodo no aplica reunión del comité de convivencia laboral según lo establecido en la Resolución No. 2646 del 17 de julio de 2008, donde establece que se reunirá ordinariamente cada 3 meses.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br>NT: 901.383.717-3                   | CONTRATO 4600014886<br><br>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |

## 6.8 SEÑALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

### Propósito

Dar cumplimiento a los planes de manejo de tráfico, dando aviso tanto a la comunidad cercana, así como vehículos y otros medios de transporte que utilicen vías cercanas al área de influencia del proyecto.

En cumplimiento al PMT, se verifica y evidencia instalación de señales verticales durante los tramos a intervenir, tanto de Armenia como de Heliconia, instalación de puestos de control vial, con los elementos indispensables y normativos, dotación de uniformes con imagen física de la entidad, señalización y mantenimiento a la señalización de puntos críticos y puntos de trabajo que generan riesgos para los transeúntes y trabajadores, con balizas, maletines y cintas de peligro.

El personal dispuesto como controlar vial cumple con la certificación legal y se aclara que solo este personal está autorizado para ejecutar esta actividad.

Para este periodo el contratista envía soportes de inversión al presupuesto SST y PMT, los cuales están en revisión por parte de la interventoría para aprobación y firmas.

El personal dispuesto como controlar vial cumple con la certificación legal, el contratista envía las certificaciones y solo este personal está autorizado para ejecutar esta actividad.

## 6.9 INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

### Propósito


Realizar la inspección de los equipos, herramientas, maquinarias y vehículos pesados, con el fin de evitar eventos no deseados presentados por alguna falla en estos elementos, de igual forma conocer si cuentan con los implementos de seguridad en caso de una emergencia.

---

Interventoría GNG Servicios de Ingeniería S.A.S

E-mail: [interventoriaheliconia.gng@gmail.com](mailto:interventoriaheliconia.gng@gmail.com)

Dirección: Calle 42 sur # 80-74 / Oficina piso 301-401  
San Antonio de Prado - Antioquia.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br><b>NT: 901.383.717-3</b>            | <b>CONTRATO 4600014886</b><br><br><b>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.</b> |  |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

Para este periodo el contratista envía preoperacionales y las fichas técnicas de la maquinaria y los mantenimientos realizados, preventivos y correctivos de la siguiente maquinaria; Camion\_JYO\_806 y SMG\_015, camioneta\_LAW\_378, Carrotanque\_TEK\_016, concretadora\_MCO, Retroexcavadora\_CASE\_580, Finisher\_TEREX\_352, Mini\_Oruga\_BOB\_E42, CAT\_E42, CAT\_312, Motoniveladora\_ZAP\_81<sup>a</sup>, Moto sierra\_STHIL\_71336, M5382, Planta eléctrica, Pulidora\_6A43, F58, 6A, Retro excavadora\_CAS\_580, 82A, Tronzadora\_C53, Vibrocompactador\_CAT\_C5533, volqueta TDZ\_385 y 431.

#### 6.10 AFILIACIONES Y DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL

##### Propósito

Verificar el estado de cobertura de todos los trabajadores, evitando de esta manera el ingreso de personal ajeno y sin afiliación a las zonas de trabajo, previniendo así la ocurrencia de un accidente y la violación a la normatividad vigente.

Para este periodo el contratista envía planillas y soportes de afiliación a seguridad social de personal reportado como activo, traslados y retiros del periodo, tanto administrativo como operativo, se solicitó envío de certificación de parafiscales vigente, a lo cual el contratista aporta que; por fecha de pago mes atrasado, el soporte se enviara en la primera semana del mes de octubre del 2023.

Los soportes enviados cumplen con el cubrimiento del 100% del personal operativo y administrativo activo.

Continua pendiente las cartas radicadas en las personerías de Heliconia y Armenia, donde conste el estado de paz y salvo del personal de la región en nómina y seguridad social, entregan de manera parcial los soportes de liquidaciones y paz y salvo del personal retirado a la fecha.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br><b>NT: 901.383.717-3</b>            | <b>CONTRATO 4600014886</b><br><br><b>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.</b> |  |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

Se solicita al contratista nuevamente por medio de oficio un reporte de la personería, donde den constancia e información de las quejas o solicitudes de los trabajadores de la región, por lo cual no se ha podido emitir la certificación de paz y salvo.

### 6.11 EXÁMENES OCUPACIONALES

#### Propósito

Verificar el cumplimiento de la normativa en temas de la realización de sub programas de medicinas preventivas y del trabajo, brindando así un fortalecimiento a la seguridad y a los derechos fundamentales de cada trabajador, como es la realización de los exámenes médicos ocupacionales.

Para este periodo el contratista cumple con la implementación de realizar exámenes médicos de ingreso para el personal reportado como nuevo o traslado y envían los conceptos, donde se puede identificar que no todos incluyen el énfasis en alturas, por lo cual en los correos respuesta de aprobación de ingreso, se aclara que el personal que no cuente con curso de alturas no está autorizado para realizar actividades que le generen el riesgo.

### 6.12 REPORTES DE ACCIDENTE

#### Propósito

Reportar e investigar la ocurrencia de cualquier tipo de accidente e incidente, en el que se pudieron ver involucrados los trabajadores y que causo algún tipo de afectación sobre la integridad del empleado y/o bienes, a fin de tomar acciones que eviten la repetición de estos eventos en las áreas de ejecución de labores.

Para este periodo el contratista no reporta accidentalidad laboral.

### 6.13 PLAN DE GESTION DE RIESGOS (PLAN DE EMERGENCIA)

#### Propósito

---

Interventoría GNG Servicios de Ingeniería S.A.S  
E-mail: [interventoriaheliconia.gng@gmail.com](mailto:interventoriaheliconia.gng@gmail.com)  
Dirección: Calle 42 sur # 80-74 / Oficina piso 301-401  
San Antonio de Prado - Antioquia.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br><b>NT: 901.383.717-3</b>            | <b>CONTRATO 4600014886</b><br><br><b>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMIENTO DE ANTIOQUIA.</b> |  |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |

Conocer puntos de vulnerabilidad de los proyectos, que puedan afectar a la comunidad, población trabajadora y medio ambiente, proyectando a futuro la ocurrencia de estos y su método de control con los equipos y herramientas disponibles en campo.

Para este periodo el contratista reporta actividades de plan de emergencia como; Inspecciones de equipos de emergencias como extintores, camillas y botiquines de primeros auxilios, continua pendiente reprogramar fecha para realizar simulacro para el mes de septiembre, el cual se hará en acompañamiento con la ARL y la Interventoría.

El contratista participa en la planeación del simulacro Nacional de evacuación y atención de a emergencias del municipio de Heliconia, el cual se realizará el día 4 de octubre 2023.

#### 6.14 PROTOCOLO PARA RIESGO BIOLOGICO

##### Propósito

Tener en cuenta la obligación de prevención del riesgo biológico en el medio laboral consientes en tomar medidas para evitar daños a la salud originados por agentes biológicos como la posible exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas.


Para este periodo el contratista presenta como actividad de prevención para riesgo biológico la entrega de hidratación en botellas plásticas individuales, esta se entrega diariamente en el frente de obra y se deja registro fotográfico, también se evidencia disponibilidad extra en las camionetas que circulan constantemente por la obra transportando los profesionales.

---

Interventoría GNG Servicios de Ingeniería S.A.S

E-mail: [interventoriaheliconia.gng@gmail.com](mailto:interventoriaheliconia.gng@gmail.com)

Dirección: Calle 42 sur # 80-74 / Oficina piso 301-401  
San Antonio de Prado – Antioquia.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br>NT: 901.383.717-3                   | <b>CONTRATO 4600014886</b><br><br>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMIENTO DE ANTIOQUIA. | <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>UNIDOS |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |

## 6.15 PRESUPUESTO SST

### Propósito

Llevar registro detallado por escrito y con evidencias de los gastos en un plazo determinado, para tener el control del presupuesto asignado e identificar los innecesarios, para el logro de objetivos.

Para este periodo el contratista envía soportes de inversión al presupuesto SST, los cuales están en revisión por parte de la interventoría para aprobación y firmas. No presentan soportes de la inversión realizada en PMT.

## 7. GESTION DE LA INTERVENTORIA.

GNG Servicios de ingeniería, en su calidad de Interventoría durante el periodo cumplido, realizó seguimiento diario a los compromisos que debe efectuar el Contratista en temas legales y contractuales en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST), se envían oficios y correos solicitando atención a diferentes temas y hallazgos, los cuales a fecha de corte continúan siendo atendidos de manera parcial, como lo son las liquidaciones y paz y salvo del personal retirado a la fecha, insumos de informe mensual como certificación de parafiscales, soportes de las charlas diarias de seguridad, inspecciones realizadas a equipos de alturas, carta dirigida a la personería de los municipios de Heliconia y Armenia.

Se cumplen con las actividades propias de la empresa en su sistema de gestión SST.


Se relacionan a continuación los comunicados emitidos al contratista con diferentes asuntos, sobre estos todavía se está a espera de la respuesta oficial, aunque muchos temas y solicitudes ya han sido atendidos.

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br><b>NE: 901.333.717-3</b>                                  | <p align="center"><b>CONTRATO 4600014886</b></p> <p align="center">INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME DE INTERVENTORIA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |

### 7.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA EN TEMAS DE SST

| Código consecutivo de enviado      | Fecha de documento | Entidad destinataria   | Persona destinataria | Cargo de persona destinataria | Persona que firma el documento | Asunto tratado<br>(Breve descripción del tema tratado en el oficio) |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| GNGSERV_ANT_GA_4600014886_2022_228 | 06/09/2023         | Contratista Pavimentar | Gabriel Jaime Rivera | Director de obra              | John Fredy Henao               | Seguimiento Compromisos Inspecciones Campo SST Agosto               |
| GNGSERV_ANT_GA_4600014886_2022_229 | 06/09/2023         | Contratista Pavimentar | Gabriel Jaime Rivera | Director de obra              | John Fredy Henao               | Observaciones a Insumos SST Informe Agosto                          |
| GNGSERV_ANT_GA_4600014886_2022_234 | 08/09/2023         | Contratista Pavimentar | Gabriel Jaime Rivera | Director de obra              | John Fredy Henao               | Entrega Informe SST # 8 Agosto                                      |

Interventoría GNG Servicios de Ingeniería S.A.S  
E-mail: [interventoriaheliconia.gng@gmail.com](mailto:interventoriaheliconia.gng@gmail.com)  
Dirección: Calle 42 sur # 80-74 / Oficina piso 301-401  
San Antonio de Prado – Antioquia.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br><b>NT: 901.333.717-3</b>            | <b>CONTRATO 4600014886</b><br><br><b>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.</b> |  |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

## 7.2 LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

Para este periodo no se presentan retiro ni ingresos.

| Nombres Y Apellidos            | Cedula De Ciudadanía | Cargo                               |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Jhon Fredy Henao               | 70419829             | Director De Interventoría           |
| Oscar Iván Osorio Peláez       | 98523588             | Residente De Interventoría          |
| Juliana Bocanegra              | 1110490116           | Residente De Interventoría          |
| Harry Antonio Mena Mosquera    | 12023693             | Residente Ambiental                 |
| Daniela Fernanda Torres García | 1105615663           | Residente SST                       |
| Sandra Patricia Bran Rojas     | 43594995             | Residente SST                       |
| María Ximena Uribe Álvarez     | 1128475145           | Profesional Social                  |
| Leodan Ríos López              | 98505302             | Tecnólogo En Construcciones Civiles |
| Diego Suarez Arrubla           | 1152187904           | Tecnólogo En Construcciones Civiles |
| Javier Ernesto Rodríguez Díaz  | 79353827             | Topógrafo                           |
| Guillermo López                | 70078612             | Auxiliar De Topografía              |
| Carlos Alberto Zapata García   | 3482037              | Especialista En Pavimentos          |
| Carolina Echeverri             | 1036614362           | Secretaria                          |
| Cesar Rodríguez                | 1102774571           | Conductor                           |
| Gerardo Hurtado                | 71399447             | Conductor                           |

## 7.3 CAPACITACIONES E INDUCCIONES

En este periodo la Interventoría realizó capacitaciones en cumplimiento a la normatividad legal en estándares mínimos y según cronograma empresarial en los siguientes temas:  
Aspectos Impactos Ambientales, direccionadas por profesionales de la ARL.

## 7.4 COPASST

La Interventoría cumple con lo dispuesto en la Resolución 2013 de 1986 y el Decreto 1072 de 2015, para este periodo se realizó la entrega de puestos de los miembros del Copasst 2022-2023 a los elegidos para el periodo 2024-2025.

## 7.5 EXÁMENES OCUPACIONALES

Para este periodo no se realizaron exámenes ocupacionales por estabilidad del personal, sin ingresos ni retiros a fecha de corte.

Interventoría GNG Servicios de Ingeniería S.A.S

E-mail: [interventoriaheliconia.gng@gmail.com](mailto:interventoriaheliconia.gng@gmail.com)

Dirección: Calle 42 sur # 80-74 / Oficina piso 301-401

San Antonio de Prado - Antioquia.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br><b>NT: 901.383.717-3</b>            | <b>CONTRATO 4600014886</b><br><br><b>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.</b> |  |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

## 7.6 ENTREGA DE EPP

En este periodo la Interventoría realizo inspecciones a los elementos de protección personal, identificando que se encuentran en buen estado y son utilizados durante las actividades.

## 7.7 AFILIACIONES Y DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Para este periodo la Interventoría cumple con el pago de seguridad social del personal activo a la fecha en un 100%, sin reporte de novedades.

## 7.8 LIQUIDACIONES

Para este periodo no se presentan retiros.

## 7.9 INSPECCIONES

Para este periodo la interventoría en cumplimiento al plan de SST, realiza las siguientes inspecciones: Inspección a vehículos, Inspección a EPP, inspección a botiquín de primeros auxilios y la inspección SST mensual de obra, estas evidencias pueden ser consultadas en los anexos de Interventoría.

## 7.10 REPORTES DE ACCIDENTE

No se presenta accidentalidad durante el periodo para el personal de Interventoría.

## 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuentas las evidencias presentas y lo comprobado en obra concluimos que; Se continúa presentando la entrega parcial de documentos o insumos para informe mensual, estos son entregados a destiempo y algunos continúan pendientes por varios periodos.

Los pendientes requeridos para informe de agosto 2023 y que a fecha de entrega del presente no fueron allegados, fueron los siguientes: Liquidaciones y paz y salvo del personal retirado, carta radicada ante las personerías de Armenia y Heliconia para los

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br><b>NT: 901.383.717-3</b>            | <b>CONTRATO 4600014886</b><br><br><b>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMIENTO DE ANTIOQUIA.</b> |  |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |

meses de junio, julio, agosto y septiembre del 2023 donde conste que la empresa está a paz y salvo con los pagos de nómina, seguridad social y liquidaciones del personal que pertenece a estas regiones, cartas de certificación de pago de parafiscales con fechas actualizadas, soporte de pago de nómina de quincena 2 del mes de septiembre de todo el personal.

No se presentan accidentes labores en el periodo, continuando con un acumulado de 3, los cuales cuentan con toda la gestión legal según lo establecido en la resolución 1401 del 2007.

Se resalta que, a pesar de las observaciones aquí descritas, gran parte de los pendientes se derivan de insumos que salen de la gestión administrativa de la empresa y de entidades externas, que a pesar de ser tramitados no son allegados en la fecha entrega, se evidencia atención y control a los riesgos y requerimientos de la interventoría en obra, por parte de las profesionales SST asignadas en ambos tramos.

Desde la interventoría se verifica que el contratista cuente con los controles para el desarrollo de las actividades de; excavación de obras transversales, constricción de muros, encoles y descoles, filtros, anclajes, entibado de terrenos irregulares con riesgo de caída, tala y aprovechamiento forestal, que realicen los análisis de riesgos por cada actividad y tengan a disposición los equipos de aseguramiento para evitar caídas de alturas, líneas de rescate, equipos de atención a emergencia y plan de contingencia para paso de ambulancias o emergencias hospitalarias.


Para concluir, reiteramos nuestro compromiso con el seguimiento diario al cumplimiento de las normas de seguridad, para que se puedan garantizar los índices de cumplimiento al 100% durante la ejecución de las obras y el mínimo impacto en la accidentalidad y severidad de eventos laborales.

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br><b>NT: 901.383.717-3</b>                                               | <p style="text-align: center;">CONTRATO 4600014886</p> <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.</p> |  |
| <p style="text-align: center;"><b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |


Se envía oficio al contratista donde se dejan los compromisos para una mejor trazabilidad de cumplimiento a compromisos, este será agregado en los anexos del informe del mes de octubre de 2023.

El contratista realizó entrega de los anexos relacionados al final de este informe.

## 9. REGISTRO FOTOGRAFICO

|                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|      |     |
| <p style="text-align: center;"><b>Foto 1. Acompañamiento aplicación de asfalto</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Foto 2. Acompañamiento aplicación de asfalto</b></p> |
|     |    |
| <p style="text-align: center;"><b>Foto 3. Firma de permisos de trabajo</b></p>         | <p style="text-align: center;"><b>Foto 4. Diligenciamiento de ATS</b></p>              |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br/> <b>NT: 901.333.717-3</b></p>          | <p>CONTRATO 4600014886</p> <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.</p> |  |
| <p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>6 sept 2023 11:51:14 a. m.</p>                                                                     |  <p>6 sept 2023 11:50:15 a. m.<br/> 341° N<br/> SG-SST<br/> Heliconia<br/> Número de índice: 294</p> |
| <p><b>Foto 5. Inspección campamento provisional</b></p>                                                                                                                                 | <p><b>Foto 6. Inspección equipos de emergencia</b></p>                                                                                                                                 |
|  <p>6 sept 2023 11:50:14 a. m.</p>                                                                   |  <p>6 sept 2023 11:52:39 a. m.</p>                                                                 |
| <p><b>Foto 6. Verificación dotación y uso de EPP</b></p>                                                                                                                                | <p><b>Foto 7. Verificación entrega de dotacion</b></p>                                                                                                                                 |
|  <p>6 sept 2023 11:55:24 a. m.<br/> 341° N<br/> SG-SST<br/> Heliconia<br/> Número de índice: 292</p> |  <p>6 sept 2023 11:51:02 a. m.</p>                                                                 |
| <p><b>Foto 8. Verificación entrega de dotacion e hidrtación</b></p>                                                                                                                     | <p><b>Foto 9. Disponibilidad de campamento en obra</b></p>                                                                                                                             |

Interventoría GNG Servicios de Ingeniería S.A.S  
E-mail: [interventoriaheliconia.gng@gmail.com](mailto:interventoriaheliconia.gng@gmail.com)  
Dirección: Calle 42 sur # 80-74 / Oficina piso 301-401  
San Antonio de Prado – Antioquia.

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br/> <b>NT: 901.383.717-3</b></p>          | <p>CONTRATO 4600014886</p> <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.</p> |  |
| <p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |



**Foto 10. Señalización puntos críticos**



**Foto 11. Señalización puntos críticos**



**Foto 12. Mantenimiento señalización puntos críticos**



**Foto 13. Pesto de control vial**



**Foto 14. Capacitación tareas de alto riesgo**



**Foto 15. Capacitación Prevención de riesgo locativo**

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</b><br><b>NT: 901.383.717-3</b>            | <p style="text-align: center;">CONTRATO 4600014886</p> <p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,<br/>FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS<br/>CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE<br/>SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-<br/>TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO -<br/>SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA<br/>SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.</p> | <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br> |
| <b>INFORME DE INTERVENTORÍA # 9 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |

## 10. ANEXOS

### 10.1 Anexos Contratista

- Anexo 1. Acta Copasst
- Anexo 2. Afiliaciones
- Anexo 3. Ajustes informes agosto
- Anexo 4. ATS
- Anexo 5. Base de datos
- Anexo 6. Capacitaciones
- Anexo 7. Charlas de seguridad
- Anexo 8. Colillas de nómina
- Anexo 9. Entrega de EPP
- Anexo 10. Examen Médico
- Anexo 11. Hojas sustancias químicas
- Anexo 12. Indicadores
- Anexo 13. Inducción
- Anexo 14. Inspecciones
- Anexo 15. Permisos alturas
- Anexo 16. Preoperacionales
- Anexo 17. Registro fotográfico
- Anexo 18. Planillas de Seguridad Social

### 10.2 Anexos Interventoría

- Anexo 1. Base de datos
- Anexo 2. Capacitaciones
- Anexo 3. Correspondencia enviada
- Anexo 4. Inspecciones
- Anexo 5. Seguridad social

---

Interventoría GNG Servicios de Ingeniería S.A.S

E-mail: [interventoriaheliconia.gng@gmail.com](mailto:interventoriaheliconia.gng@gmail.com)

Dirección: Calle 42 sur # 80-74 / Oficina piso 301-401

San Antonio de Prado – Antioquia.

# Observación de Archivo

En este folio va un (1)

☒ CD ☐ DVD

