

Vista de la construcción de anclajes en el muro pantalla en el sector vecino a SOCOBUSES, Calle 19 entre carreras 12 y 13.



Trabajos de vaciado de concreto hecho en obra en la calle 19 entre carreras 11 y 12 carril occidental.



Vaciado de concreto Ginger MR42 premezclado en la calle 19 con cra 9



Actividades de armado de acero y vaciado de conrreto Ginger MR42 en la Calle 19 entre carreras 9 y 10 A, costado occidental



Vaciado y vibrado de concreto en la cra 10A con calle 19



Actividades de armado de acero, Calle 19 entre carreras 9 y 10A, costado occidental