

Vista de la construcción de anclajes y armado de acero de refuerzo viga, en el muro pantalla en el sector vecino a SOCOBUSES, Calle 19 entre carreras 12 y 13.



Trabajos de vaciado de concreto hecho en obra en la calle 19 entre carreras 11 y 12 carril occidental.



Rectificacion de niveles e instalacion de formaleta para dar continuidad a vaciado de concreto hecho en obra entre la cra 11 y cra 12 costado occidental



Actividades de armado de acero de refuerzo parrilla sencilla para andenes en la Calle 19 entre carreras 9 y 10 A, costado occidental



Excavacion mecánica para conformacion de via en calle 19 con cra 10A costado occidental



Construccion de cámara e imbornal en la calle 19 con cra 12 costado occidental