DEMOLICION DE PUENTE PEATONAL

CONFORMACION DE ACCESO

EXCAVACION MANUAL

ROSERIA

Marinilla calle 30b- 40 local 102
Fundaringenieria.sas@gmail.com
3005183326

ANCLAJE ROCA

<table>
<tr><td>
</td><td> </td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
</table>

900963279-4

DEMOLICION EN ROCA

LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y REFERENCIACIÓN

DEMOLICION

REFORZAMIENTO DE PUENTE EXISTENTE

REFUERZO TEMPORAL METALICO

MANEJO DE AGUAS

ACERO

CONCRETO DE FUNDACION

Marinilla calle 30b- 40 local 102
Fundaringenieria.sas@gmail.com
3005183326

LOSA INFERIOR Y ALETAS DE ENTRADA Y SALIDA

Marinilla calle 30b- 40 local 102
Fundaringenieria.sas@gmail.com
3005183326

MUROS LATERALES Y LOSA SUPERIOR

<table>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
</table>

FILTRO CON MATERIAL GRANULAR