INFOMRE DE EJECUCION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE PRESTACION DE SERVICIOS.

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	26/10/2023	Numero de contrato:	CD-57-2023-2792
Datos del Contratista (nombres y apellidos- número de identificación)	Laura Marcela Duran Martinez. CC. 1140853914		
Fecha de inicio contrato:	26/04/2023	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	21/12/2023
Periodo del informe:	*Primer informe comprendido entre el 26 de septiembre al 25 de octubre.*	Informe número:	06
Objeto del contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASISTENCIA APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO		
Valor del contrato	24.000.000		
Supervisor	IVAN DARIO CASTRO PEREZ		
Cargo	Jefe de Oficina.		

i. **Ejecución contractual.-** Las siguientes actividades se desarrollaron en cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas:

Obligaciones (incluir obligaciones de la propuesta que aparecen como "SERVICIOS OFRECIDOS")	**Descripción de las Actividades realizadas por el contratista en cumplimiento de sus obligaciones** (Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado)
• Adelantar las funciones de diagnóstico de obras o construcciones requeridas para el cumplimiento de los fines misionales de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público. • Elaborar los informes técnicos especializados que se requieran para el cumplimiento de los fines misionales de la dependencia. • Realizar seguimiento, apoyo y/o supervisiones de obras relacionadas en el área de la arquitectura de	• Realización de visitas técnica asignadas en desarrollo de las funciones contractuales en la oficina de Gestión urbanística a través de la aplicación SIGOB. • Elaboración de informes para dar respuestas a las peticiones asignadas en desarrollo de las funciones contractuales en la oficina de Gestión urbanística a través de la aplicación SIGOB • Planeación y asesorías, apoyo e impulso jurídico para la recuperación del espacio público en el Distrito de Barranquilla. • Planeación sobre la Vigilancia y control de las infracciones urbanas, en las piezas urbanísticas

conformidad con las funciones de la dependencia. • Brindar asesoría relacionados con la profesión que se le requieran o asignen en ejercicio de sus funciones y servicios profesionales. • Atender los requerimientos de los entes de control internos y externos, como auditorías, solicitudes de información y presentación de informes.	del distrito de Barranquilla, realizando visitas de inspección ocular en las siguientes direcciones:

ii. **Anexos** (Incluir evidencia de las actividades enunciadas en el numeral anterior, tales como: Registro fotográfico, correos electrónicos enviados, documentos proyectados y/o radicados, planillas de asistencia, entre otros. Es importante resaltar que en el caso de documentos con información sensible o confidencial se deberá dejar esta anotación en el informe de gestión, aclarando que el archivo reposa en el expediente interno del supervisor del contrato).

iii. **Cumplimiento de la obligación de aportes al sistema de seguridad social.-** Se anexa copia de los soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012, y las demás normas que reglamentan la materia. En consecuencia, manifiesto que he dado cumplimiento al pago de estos aportes, de acuerdo con lo señalado en la Ley.

1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS FUNCIONES REALIZADAS

(Describa en detalle cada una de las funciones realizadas durante el periodo señalando la información de cada campo)

FUNCIÓN	FECHA	DIRECCIÓN	RADICADO	MOTIVO
VISITA TECNICA	27/09/2023	C 58 14 73	QUILLA-23-190601	SOLICITUD VISITA TECNICA
VISITA TECNICA	23/09/2023	C 41 53 05	NO APLICA	REACCION INMEDIATA
VISITA TECNICA	03/10/2023	K 60 58 89 93	NO APLICA	REACCION INMEDIATA
VISITA TECNICA	04/10/2023	K 6F 101 04	QUILLA-23-140024	SOLICITUD VISITA TECNICA
VISITA TECNICA	04/10/2023	C 37 C 2 A 110	QUILLA-23-178309	SOLICITUD VISITA TECNICA
VISITA TECNICA	04/10/2023	K 6B 33B 95	QUILLA-23-170617	SOLICITUD VISITA TECNICA
VISITA TECNICA	09/10/2023	C 10N 20-66	QUILLA-23-193722	SOLICITUD VISITA TECNICA
VISITA TECNICA	11/10/2023	C 43 33 46	QUILLA-23-185318	SOLICITUD VISITA TECNICA
VISITA TECNICA	11/10/2023	C 41 B2 2 04	QUILLA-23-191650	SOLICITUD VISITA TECNICA
VISITA TECNICA	11/10/2023	C 26 23 105	QUILLA-232-182317	SOLICITUD VISITA TECNICA

VISITA TECNICA	18/10/2023	C 47 10B 30 APTO 2	QUILLA-23-199994	SOLICITUD VISITA TECNICA
VISITA TECNICA	18/10/2023	C 41B 5B 16	QUILLA-23-187523	SOLICITUD VISITA TECNICA
VISITA TECNICA	20/10/2023	M1	QUILLA-23-187679	CARACTERIZACION CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD
VISITA TECNICA	20/10/2023	M6	QUILLA-23-187679	CARACTERIZACION CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD
VISITA TECNICA	20/10/2023	M8	QUILLA-23-187679	CARACTERIZACION CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD

C 58 14 73	
	
C 41 53 05	
	
K 60 58 89 93	




K 6F 101 04




C 37C 2ª 110




K 6B 33B 95





C 10N 20 66





C 43 33 46






C 41B2 2 04




C 26 23 105

C 47 10B 30 APTO 2




C 41B 5B 16:





M1




M6




M8

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 25 de octubre de 2023

FIRMA
Contratista