WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	**FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES**	**CODIGO: HSE-FOR-05**
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	Construccion y dotacion de cocina y comedor del Colegio I.T.S.I.		
N° contrato	0756-23.		
Entidad Contratante:	Alcaldia.	**NIT:**	
Empresa Contratista:	Wrussy Ingenieros S.A.S.	**NIT:**	901109385-1.
Ubicación del botiquin:			
Tipo de botiquin:	Móvil X	Fijo	**Señalización:** Tiene No tiene

	ELEMENTO	Cantidad minima	Cumple SI = √ No=X	Fecha de Vencimiento	OBSERVACIONES
	Antiséptico				
1	Solución salina o suero fisiológico en bolsa	500ml	✓	JUN 2025	
2	Alcohol antiséptico 70% (botella plástica) Limpieza instrumental	120ml	✓	NOV 2025	
3	Yodopovidona- Isodine Espuma	60ml	✓	JUN 2026	
4	Jabón Liquido Antibacterial	60ml	✓		
	Elementos de Protección Personal				
5	Guantes látex desechables (empaque individual)	6 pares	✓	04-11-27	
6	Tapabocas desechables (empaque individual)	4	✓		
7	Monogafas (empaque individual)	1	✓		
8	Mascarilla Facial de Bolsillo para RCCP (reanimación cerebrocardiopulmonar)	1	✓		
	Instrumental				
9	Tijera universal	1	✓		
10	Linterna Pequeña	1	X		
11	Termómetro digital o de mercurio	1	X		
12	Gotero y/o Jeringa	1	✓		
13	Inmovilizador cervical multitalla (adulto)	1	✓		
14	Inmovilizadores Maleables (para brazos y piernas)	4	✓		

Powered by CamScanner

Curación					
15	Algodón	Bolsa 50g	✓		
16	Gasa en paquetes individual	4 paquetes	✓		
17	Vendas elástica con gancho	1	✓		
18	Vendas elásticas de 5 Yardas x 4Pulg	3	✓		
19	Curitas	40	✓		
20	Toalla higiénica (Apósitos)	4	✓		
21	Venda triangular	6	✓		
22	Esparadrapo de Micropore	1 rollo	✓		
23	Esparadrapo de Tela tamaño Grande	1 rollo	✓		
24	Aplicadores (Copitos)	50	✓		
25	Bajalenguas	20	✓		
26	Compresas	4	✓		
Hidratación					
27	Suero oral de rehidratación (Hidraplus)	6 sachets	X		No hay.
Varios					
28	Bolsas de plástico (Roja)	2	X		No hay.
29	Camilla	1	✓		

NSPECCIONO: Sandra Santiago FECHA DE INSPECCION: 02-10-2023 / 07-10-2022

IOMBRE: Sandra Santiago CARGO: Insp SST FIRMA

COPASST

'SPECCIONO: Elvis Lopez FECHA DE INSPECCION: 02-10-2023 / 07-10-2023

)MBRE: Elvis cy CARGO: Ayudante. FIRMA Elvis Cy.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO	CODIGO: HSE-FOR-113-43
		VERSION:1
		FECHA DE APROBACION: 21/04/2022

OBJETO	Construcción de comedor y cocina del colegio I.T.S.I.		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wrussy. Ingenieros. S.A.S.	NIT	901109885-1.

CANGURO N°_____ MARCA: _____

SEMANA: DEL 12 Sep. AL 19- Sep. DEL AÑO_____

NOMBRE DEL OPERADOR			Kevin ortega		Kevin ortega.										
ITEM	CONCEPTO	Lunes		Mart		Mier		Jue		Vier		Sáb		Dom	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTADO GENERAL	Estado del motor			✓		✓									
	Estado del Tanque de combustble			✓		✓									
	Nivel del aceite			✓		✓									
	Soportes motor			✓		✓									
	Estado del resorte vibrador			✓		✓									
	Estado de las guardas			✓		✓									
	Estado del exhosto			✓		✓									
	Estado de las agarraderas			✓		✓									
	Estado de extensiònes elèctricas			✓		✓									
	Estado del yoyo			✓		✓									
	Estado del acople rotador			✓		✓									
	Estado del switche de encendido			✓		✓									
	estado del acelerador vibro			✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓									
	El trabajador utiliza los elementos de proteccion personal			✓		✓									
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)			Kevin Santos	Kevin Ortega	Kevin Ortega									
	FIRMA SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	**INSPECCION PREOPERACIONAL ANDAMIO ESTRUCTURAL**	**CODIGO: HSE-FOR-** **VERSION: 1** **FECHA DE APROBACION: 08/01/2019**

OBJETO:	Construcción y dotación de cocina y comedor del Colegio I.T.S.I Bca-Bto.
N° CONTRATO	0756-23
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia.
EMPRESA CONTRATISTA	Wrussy Ingenieros S.A.S. FECHA: 01-09-/09-09-2022

	ASPECTO EVALUADO (USO)	ESTADO			OBSERVACIONES
1	El andamio es metálico y tubular	✓			
2	Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia	✓			
3	Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas	✓			
4	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	✓			
5	La estructura es adecuadamente armada y	✓			
6	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	✓			
7	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	✓			
8	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)	✓			
9	Las plataforma están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓			
10	El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	✓			
11	Cuenta con baranda superior	✓			
12	Cuenta con baranda intermedia	✓			
13	Cuenta con rodapiés	✓			
14	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	✓			
15	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo	✓			
16	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios	✓			

FIRMA		
	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE	Adelmo M.
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	
	COPASST	Antonio C.
	FIRMA ASESOR HSEQ	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL ANDAMIO	CODIGO: HSE-FOR-113-10
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO:	Construccion y dotación de cocina y comedor del Cdegio J.T.S.I. Bca-bio.		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wrussy Ingenieros S.A.S	NIT	901109885-1

ANDAMIO N° OPERADOR Abelino. M.

MES Sep. 02-09-2023 Oct. 07-2023 TAMAÑO: G ✓ P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Las partes del andamio (pines, crucetas, estan libres de oxido, roturas, grietas.	✓		✓					
	La superficie esta plana, nivelada. Se nivela con material resistente al peso.	✓		✓					
	Las crucetas estan derechas, sin fisuras.	✓		✓					
	Las crucetas son dos por seccion.	✓		✓					
	Las crucetas tienen la misma longitud.	✓		✓					
	Las platafromas son resistentes al peso de trabajador	✓		✓					
	Las platafromas estan libres de sustancias deslizantes	✓		✓					
	Cuenta con roda-pies.	✓		✓					
	el trabajador Esta certificado para realizar trabajos en alturas	✓		✓					
	cuentan con doble pasamanos.	✓		✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Abelino M		Abelino M					
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	COPASST	Antonio C.		Antonio C.					
	FIRMA ASESOR HSEQ								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	CODIGO: HSE-FOR-05
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	Construccion y dotacion de cocina y comedor del colegio I.T.S.I de Rota-Bja.		
N° contrato	0156-23		
Entidad Contratante:	Alcaldia.	**NIT:**	
Empresa Contratista:	Russy Ingeniero S.A.S.	**NIT:**	901109385_1

Ubicación del botiquin:

Tipo de botiquin: Móvil X. Fijo | **Señalización:** X Tiene | No tiene

	ELEMENTO	Cantidad minima	Cumple SI = √ No=X	Fecha de Vencimiento	OBSERVACIONES
	Antiséptico				
1	Solución salina o suero fisiológico en bolsa	500ml	✓	JUN 2025	
2	Alcohol antiséptico 70% (botella plástica) Limpieza instrumental	120ml	✓	NOV 2025	
3	Yodopovidona- Isodine Espuma	60ml	✓	JUN 2026	
4	Jabón Liquido Antibacterial	60ml	✓	2026.	
	Elementos de Protección Personal				
5	Guantes látex desechables (empaque individual)	6 pares	✓	04-11-27	
6	Tapabocas desechables (empaque individual)	4	✓		
7	Monogafas (empaque individual)	1	✓		
8	Mascarilla Facial de Bolsillo para RCCP (reanimación cerebrocardiopulmonar)	1	✓		
	Instrumental				
9	Tijera universal	1	✓		
10	Linterna Pequeña	1	X		
11	Termómetro digital o de mercurio	1	X		
12	Gotero y/o Jeringa	1	✓		
13	Inmovilizador cervical multitalla (adulto)	1	✓		
14	Inmovilizadores Maleables (para brazos y piernas)	4	X		

Powered by CamScanner

Curación					
15	Algodón	Bolsa 50g	✓		
16	Gasa en paquetes individual	4 paquetes	✓		
17	Vendas elástica con gancho	1	✓		
18	Vendas elásticas de 5 Yardas x 4Pulg	3	✓		
19	Curitas	40	✓		
20	Toalla higiénica (Apósitos)	4	✓		
21	Venda triangular	6	✓		
22	Esparadrapo de Micropore	1 rollo	✓		
23	Esparadrapo de Tela tamaño Grande	1 rollo	✓		
24	Aplicadores (Copitos)	50	✓		
25	Bajalenguas	20	✓		
26	Compresas	4	✓		
Hidratación					
27	Suero oral de rehidratación (Hidraplus)	6 sachets	X		
Varios					
28	Bolsas de plástico (Roja)	2	✓		
29	Camilla	1	✓		

INSPECCIONO: Sandra Santiago	**FECHA DE INSPECCION:** 01-09-2023 / 09-09-2023	
NOMBRE: Sandra Santiago	**CARGO:** Insp SST	**FIRMA**
COPASST		
INSPECCIONO: Elvis Carpio.	**FECHA DE INSPECCION:**	
NOMBRE: Elvis C.	**CARGO:** ayudante.	**FIRMA** Elvis C.



Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO	CODIGO: HSE-FOR-113-43
		VERSION:1
		FECHA DE APROBACION: 21/04/2022

OBJETO	Construcción y dotación del comedor y cocina del colegio instituto tecnico superior o Industrial		
N° CONTRATO	0756-22		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Russy. Ingenieros S.A.S.	NIT	901.109.885-1

CANGURO N°_____ MARCA: _____

SEMANA: DEL 12 Sep. AL 19. Sep. DEL AÑO 2023

NOMBRE DEL OPERADOR			Elkin Reyes.		Elkin Reyes		Elkin Reyes									
ITEM	CONCEPTO	Lunes		Mart		Mier		Jue°		Vier		Sáb		Dom		
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
ESTADO GENERAL	Estado del motor			✓		✓		✓								
	Estado del Tanque de combustble			✓		✓		✓								
	Nivel del aceite			✓		✓		✓								
	Soportes motor			✓		✓		✓								
	Estado del resorte vibrador			✓		✓		—								
	Estado de las guardas			✓		✓		✓								
	Estado del exhosto			✓		✓		✓								
	Estado de las agarraderas			✓		✓		✓								
	Estado de extensiònes elèctricas			✓		✓		✓								
	Estado del yoyo			✓		✓		✓								
	Estado del acople rotador			✓		✓		✓								
	Estado del switche de encendido			✓		✓		✓								
	estado del acelerador vibro			✓		✓		✓								
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓								
	El trabajador utiliza los elementos de proteccion personal			✓		✓		✓								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)			Elkin Reyes		Elkin Reyes		Elkin Reyes								
	FIRMA SST															

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS DE SEGURIDAD	
OBJETO:	Construcción y dotación del Cocina y Comedor del colegio I.T.S.I.
N° CONTRATO:	0756- 23
ENTIDAD CONTRATANTE:	Alcaldia.
NIT:	
EMPRESA CONTRATISTA:	Russy Ingenieros S.A.S.
NIT:	901.109.885-1
FECHA DE LA INSPECCION:	
AREA/ DEPENDENCIA:	Colegio I.T.S.I.
RESPONSABLE DEL AREA/DEPENDENCIA:	Sandra Santiago.

INFORMACIÓN DEL EQUIPO ARNÉS DE SEGURIDAD	
MARCA DEL EQUIPO	
SERIE DEL EQUIPO	

INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
CINTAS/CORREAS	Tienen agujeros		X		
	Están deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Talladuras		X		
	Torsión		X		
	Suciedad	X			
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo, etc.		X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.	X			
	Sustancias químicas		X		
	Otros		X		
COSTURAS	Completas		X		
	Reventadas		X		
	otros		X		
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIO 08/01/2019

	Otros				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE SEGURIDAD EN "Y"					
MARCA DEL EQUIPO					
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Desgarres		X		
	Costuras sueltas		X		
	Deterioro		X		
	Suciedad		X		
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Quemadura por soldadura o cigarrillo		X		
	Salpicadura de pintura o grasa		X		
	Otros		X		
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Torsión		X		
	Rupturas		X		
	Otros		X		
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		
	Otros		X		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO					
MARCA DEL EQUIPO					
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
MOSQUETONES	Tienen doble seguro				
	Tiene fisuras				
	Corrosión y óxido				

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

	Golpes, hundimientos				
	Abren y cierran Correctamente.				
	Otros				
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas				
	Desgastadas				
	Torsión				
	Rupturas				
	Otros				

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Sigilfredo Mendez P	Oficial	Sigilfredo M

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO	CODIGO: HSE-FOR-113-43
		VERSION:1
		FECHA DE APROBACION: 21/04/2022

OBJETO	Construcción de comedor y cocina del colegio I.T.S.I.		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wessy. Ingenieros. S.A.S.	NIT	901109885-1.

CANGURO N°_____ MARCA: _____

SEMANA: DEL 12 Sep. AL 19- Sep. DEL AÑO_____

NOMBRE DEL OPERADOR			Keun ortega		Keun Ortega.		Brayan cossio								
ITEM	CONCEPTO	Lunes		Mart		Mier		Jue		Vier		Sáb		Dom	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTADO GENERAL	Estado del motor			✓		✓		✓							
	Estado del Tanque de combustble			✓		✓		✓							
	Nivel del aceite			✓		✓		✓							
	Soportes motor			✓		✓		✓							
	Estado del resorte vibrador			✓		✓		✓							
	Estado de las guardas			✓		✓		✓							
	Estado del exhosto			✓		✓		✓							
	Estado de las agarraderas			✓		✓		✓							✓
	Estado de extensiònes elèctricas			✓		✓		✓							
	Estado del yoyo			✓		✓		✓							
	Estado del acople rotador			✓		✓		✓							
	Estado del switche de encendido			✓		✓		✓							
	estado del acelerador vibro			✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓							
	El trabajador utiliza los elementos de proteccion personal			✓		✓		✓							
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)			Kevin Santos	Keun ortega	Kevin Ortega		Brayan Cossio							
	FIRMA SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO	CODIGO: HSE-FOR-113-43
		VERSION:1
		FECHA DE APROBACION: 21/04/2022

OBJETO	Construcción y dotación del comedor y cocina del colegio instituto tecnico superior industrial		
N° CONTRATO	0756-22		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	W.Russy. Ingenieros S.A.S.	NIT	901.109.885-1

CANGURO N°_____ MARCA: _____

SEMANA: DEL 12 Sep. AL 19. Sep. DEL AÑO 2023

NOMBRE DEL OPERADOR			Elkin Reyes.		Elkin Reyes		Elkin Reyes		Elkin Reyes						
ITEM	CONCEPTO	Lunes		Mart		Mier		Jue		Vier		Sáb		Dom	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTADO GENERAL	Estado del motor			✓		✓		✓		✓					
	Estado del Tanque de combustble			✓		✓		✓		✓					
	Nivel del aceite			✓		✓		✓		✓					
	Soportes motor			✓		✓		✓		✓					
	Estado del resorte vibrador			✓		✓		—		✓					
	Estado de las guardas			✓		✓		✓		✓					
	Estado del exhosto			✓		✓		✓		✓					
	Estado de las agarraderas			✓		✓		✓		✓					
	Estado de extensiònes elèctricas			✓		✓		✓		✓					
	Estado del yoyo			✓		✓		✓		✓					
	Estado del acople rotador			✓		✓		✓		✓					
	Estado del switche de encendido			✓		✓		✓		✓					
	estado del acelerador vibro			✓		✓		✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓		✓					
	El trabajador utiliza los elementos de proteccion personal			✓		✓		✓		✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)														
	FIRMA SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO	CODIGO: HSE-FOR-113-43
		VERSION:1
		FECHA DE APROBACION: 21/04/2022

OBJETO	Construcción de comedor y cocina del colegio I.T.S.I.		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wrussy-Ingenieros S.A.S.	NIT	901109885-1

CANGURO N°_____ MARCA: _____

SEMANA: DEL 12 Sep. AL 19-Sep. DEL AÑO_____

			Kevin Ortega	Kevin Ortega.	Brayan Cossio	Brayan Cossio		
ITEM	CONCEPTO	Lunes	Mart	Mier	Jue	Vier	Sáb	Dom
		C / NC	C / NC	C / NC	C / NC	C / NC	C / NC	C / NC
ESTADO GENERAL	Estado del motor		✓	✓	✓	✓		
	Estado del Tanque de combustble		✓	✓	✓	✓		
	Nivel del aceite		✓	✓	✓	✓		
	Soportes motor		✓	✓	✓	✓		
	Estado del resorte vibrador		✓	✓	✓	✓		
	Estado de las guardas		✓	✓	✓	✓		
	Estado del exhosto		✓	✓	✓	✓		
	Estado de las agarraderas		✓	✓	✓	✓		✓
	Estado de extensiònes elèctricas		✓	✓	✓	✓		
	Estado del yoyo		✓	✓	✓	✓		
	Estado del acople rotador		✓	✓	✓	✓		
	Estado del switche de encendido		✓	✓	✓	✓		
	estado del acelerador vibro		✓	✓	✓	✓		
	Estado de la plaqueta de identificación		✓	✓	✓	✓		
	El trabajador utiliza los elementos de proteccion personal		✓	✓	✓	✓		
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)		Kevin Ortega	Kevin Ortega	Brayan Cossio	Brayan Cossio		
	FIRMA SST		✓	✓	✓	✓		

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO	CODIGO: HSE-FOR-113-43
		VERSION:1
		FECHA DE APROBACION: 21/04/2022

OBJETO	Construcción de comedor y cocina del colegio I.T.S.I.		
N° CONTRATO	0956-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wessy. Ingenieros. S.A.S.	NIT	901109885-1

CANGURO N°_____ MARCA: _____

SEMANA: DEL 12 Sep. AL 19- Sep. DEL AÑO_____

NOMBRE DEL OPERADOR			Keun ortega		Keun Ortega.		Brayan cossio		Brayan cossio							
ITEM	CONCEPTO	Lunes		Mart		Mier		Jue		Vier		Sáb		Dom		
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
ESTADO GENERAL	Estado del motor			✓		✓		✓		✓						
	Estado del Tanque de combustble			✓		✓		✓		✓						
	Nivel del aceite			✓		✓		✓		✓						
	Soportes motor			✓		✓		✓		✓						
	Estado del resorte vibrador			✓		✓		✓		✓						
	Estado de las guardas			✓		✓		✓		✓						
	Estado del exhosto			✓		✓		✓		✓						
	Estado de las agarraderas			✓		✓		✓		✓						
	Estado de extensiònes elèctricas			✓		✓		✓		✓						
	Estado del yoyo			✓		✓		✓		✓						
	Estado del acople rotador			✓		✓		✓		✓						
	Estado del switche de encendido			✓		✓		✓		✓						
	estado del acelerador vibro			✓		✓		✓		✓						
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓		✓						
	El trabajador utiliza los elementos de proteccion personal			✓		✓		✓		✓						
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)			Keun Santos	Keun Ortega	Keun Ortega		Brayan Cossio		Brayan Cossio						
	FIRMA SST			✓		✓		✓		✓						

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO	CODIGO: HSE-FOR-113-43
		VERSION:1
		FECHA DE APROBACION: 21/04/2022

OBJETO	Construcción y dotación del comedor y cocina del colegio Instituto técnico superior o Industrial		
N° CONTRATO	0756-22		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Russy. Ingenieros S.A.S.	NIT	901.109.885-1

CANGURO N°_____ MARCA: _____

SEMANA: DEL 12 Sep. AL 19. Sep. DEL AÑO 2023

NOMBRE DEL OPERADOR			Elkin Reyes.		Elkin Reyes										
ITEM	CONCEPTO	Lunes		Mart		Mier		Jue		Vier		Sáb		Dom	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTADO GENERAL	Estado del motor			✓		✓									
	Estado del Tanque de combustble			✓		✓									
	Nivel del aceite			✓		✓									
	Soportes motor			✓		✓									
	Estado del resorte vibrador			✓		✓									
	Estado de las guardas			✓		✓									
	Estado del exhosto			✓		✓									
	Estado de las agarraderas			✓		✓									
	Estado de extensiònes elèctricas			✓		✓									
	Estado del yoyo			✓		✓									
	Estado del acople rotador			✓		✓									
	Estado del switche de encendido			✓		✓									
	estado del acelerador vibro			✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓									
	El trabajador utiliza los elementos de proteccion personal			✓		✓									
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)			✓		✓									
	FIRMA SST			✓		✓									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS DE SEGURIDAD	
OBJETO:	Construcción y dotacion de cocina y comedor del colegio I.T.S.I.
N° CONTRATO:	0276-23.
ENTIDAD CONTRATANTE:	Alcaldia
NIT:	
EMPRESA CONTRATISTA:	Wrussy ingenieros S.A.S.
NIT:	901109855-1
FECHA DE LA INSPECCION:	03-10-2023.
AREA/ DEPENDENCIA:	I.T.S.I.
RESPONSABLE DEL AREA/DEPENDENCIA:	Sandra Santoya
INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
ARNÉS DE SEGURIDAD	
MARCA DEL EQUIPO	EPI
SERIE DEL EQUIPO	4435110

INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
CINTAS/CORREAS	Tienen agujeros		X		
	Están deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Talladuras		X		
	Torsión		X		
	Suciedad	X			
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo, etc.		X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.	X			
	Sustancias químicas		X		
	Otros				
COSTURAS	Completas	X			
	Reventadas		X		
	otros				
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

	Otros				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE SEGURIDAD EN "Y"					
MARCA DEL EQUIPO	EPI.				
SERIE DEL EQUIPO	4435110				
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Desgarres		X		
	Costuras sueltas		X		
	Deterioro		X		
	Suciedad				
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Quemadura por soldadura o cigarrillo		X		
	Salpicadura de pintura o grasa	X			
	Otros				
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Torsión				
	Rupturas		X		
	Otros				
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		
	Otros				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO					
MARCA DEL EQUIPO	EPI				
SERIE DEL EQUIPO	4320574				
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
MOSQUETONES	Tienen doble seguro	X			
	Tiene fisuras		X		
	Corrosión y óxido		X		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

	Golpes, hundimientos		X		
	Abren y cierran Correctamente.	Y			
	Otros				
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Torsión		X		
	Rupturas		X		
	Otros				

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Elkin Ruiz	Aprendiz	Elkin Ruiz

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION 08/01/2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS DE SEGURIDAD	
OBJETO:	Construcción y dotacion de cocina y comedor del colegio I.T.S.I.
N° CONTRATO:	OTS6-23
ENTIDAD CONTRATANTE:	Alcaldia.
NIT:	
EMPRESA CONTRATISTA:	W Russy Ingenieros S.A.S.
NIT:	901109885-1
FECHA DE LA INSPECCION:	03-10-2023
AREA/ DEPENDENCIA:	I.T.S.I.
RESPONSABLE DEL AREA/DEPENDENCIA:	Sandra Santiago
INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
ARNÉS DE SEGURIDAD	
MARCA DEL EQUIPO	SAFETY
SERIE DEL EQUIPO	0098981310 49

INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
CINTAS/CORREAS	Tienen agujeros		X		
	Están deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Talladuras		X		
	Torsión		X		
	Suciedad		X		
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo, etc.		X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X		
	Sustancias químicas		X		
	Otros				
COSTURAS	Completas	X			
	Reventadas		X		
	otros				
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR.
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACI 08/01/2019

	Otros				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE SEGURIDAD EN "Y"					
MARCA DEL EQUIPO	Rosega				
SERIE DEL EQUIPO	50203				
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Desgarres		X		
	Costuras sueltas		X		
	Deterioro		X		
	Suciedad				
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Quemadura por soldadura o cigarrillo		X		
	Salpicadura de pintura o grasa		X		
	Otros				
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Torsión		X		
	Rupturas		X		
	Otros				
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		
	Otros				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO					
MARCA DEL EQUIPO					
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
MOSQUETONES	Tienen doble seguro				
	Tiene fisuras				
	Corrosión y óxido				

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-15
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION 08/01/2019

	Golpes, hundimientos		X		
	Abren y cierran Correctamente.	X			
	Otros				
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Torsión		X		
	Rupturas		X		
	Otros				

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

Abelino muñoz	oficial	Abelino muñoz
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

	Otros				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE SEGURIDAD EN "Y"					
MARCA DEL EQUIPO	ANSI Z 359				
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Desgarres		X		
	Costuras sueltas		X		
	Deterioro		X		
	Suciedad		X		
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Quemadura por soldadura o cigarrillo		X		
	Salpicadura de pintura o grasa		X		
	Otros		X		
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Torsión		X		
	Rupturas		X		
	Otros		X		
PARTES METALICAS	Completas		X		
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		
	Otros				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO					
MARCA DEL EQUIPO	ANSI Z 359				
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
MOSQUETONES	Tienen doble seguro		X		
	Tiene fisuras		X		
	Corrosión y óxido		X		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

	Golpes, hundimientos		X		
	Abren y cierran Correctamente.	X			
	Otros		X		
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Torsión		X		
	Rupturas		X		
	Otros		X		

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

Juan Perez	Ayudante	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**FIRMA**

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION 08/01/2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS DE SEGURIDAD	
OBJETO:	Construcción y dotación de cocina y Comedor del colegio I.T.S.I.
N° CONTRATO:	0786-23
ENTIDAD CONTRATANTE:	Alcaldio.
NIT:	
EMPRESA CONTRATISTA:	Wrussy. Ingeniería S.A.S.
NIT:	901169995-1
FECHA DE LA INSPECCION:	03-10-2023
AREA/ DEPENDENCIA:	I.T.S.I
RESPONSABLE DEL AREA/DEPENDENCIA:	Sandra Santoyo
INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
ARNÉS DE SEGURIDAD	
MARCA DEL EQUIPO	EPI
SERIE DEL EQUIPO	

INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
CINTAS/CORREAS	Tienen agujeros		X		
	Están deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Talladuras		X		
	Torsión		X		
	Suciedad	X			
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo, etc.		X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.	X			
	Sustancias químicas		X		
	Otros		X		
COSTURAS	Completas	X			
	Reventadas		X		
	otros		X		
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS DE SEGURIDAD	
OBJETO:	Construccion y dotación de cocina y comedor del colegio I.T.S.I
N° CONTRATO:	0756-23
ENTIDAD CONTRATANTE:	Alcaldia.
NIT:	
EMPRESA CONTRATISTA:	Wcussy. Ingenieros. S.A.S.
NIT:	900109895-1.
FECHA DE LA INSPECCION:	03-10-2023
AREA/ DEPENDENCIA:	I.T.S.I.
RESPONSABLE DEL AREA/DEPENDENCIA:	Sandra Santrayo.
INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
ARNÉS DE SEGURIDAD	
MARCA DEL EQUIPO	EPI
SERIE DEL EQUIPO	4833155

INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
CINTAS/CORREAS	Tienen agujeros		X		
	Están deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Talladuras		X		
	Torsión		X		
	Suciedad		X		
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo, etc.		X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X		
	Sustancias químicas		X		
	Otros		X		
COSTURAS	Completas				
	Reventadas		X		
	otros		X		
PARTES METALICAS	Completas				
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO FECHA
		VERSIÓN
		FECHA DE APROBA

	Otros				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE SEGURIDAD EN "Y"					
MARCA DEL EQUIPO					
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Desgarres		X		
	Costuras sueltas		X		
	Deterioro		X		
	Suciedad		X		
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Quemadura por soldadura o cigarrillo		X		
	Salpicadura de pintura o grasa		X		
	Otros		X		
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas		X		
	Descosidas		X		
	Torsión		X		
	Rupturas		X		
	Otros		X		
PARTES METALICAS	Completas				
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		
	Otros		X		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO					
MARCA DEL EQUIPO					
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
MOSQUETONES	Tienen doble seguro	X			
	Tiene fisuras		X		
	Corrosión y óxido		X		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIERÍA S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-10 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

	Cadenas, Instalamientos		A		
	Abren y cierran Correctamente	Y			
	Otros				
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas		N		
	Desgastadas		N		
	Tensión		N		
	Rupturas		N		
	Otros				

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
[signature]	Aprendiz	[signature]

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS DE SEGURIDAD	
OBJETO:	Construccion y dotacion de cocina y comedor del colegio I.T.S.I.
N° CONTRATO:	0756-23
ENTIDAD CONTRATANTE:	Alcaldia.
NIT:	-
EMPRESA CONTRATISTA:	W/W RUSSY
NIT:	901109885-1
FECHA DE LA INSPECCION:	17/5/05
AREA/ DEPENDENCIA:	I.T.S.I.
RESPONSABLE DEL AREA DEPENDENCIA:	Sandra Santiago.

INFORMACIÓN DEL EQUIPO ARNÉS DE SEGURIDAD	
MARCA DEL EQUIPO	
SERIE DEL EQUIPO	

INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
CINTAS/CORREAS	Tienen agujeros		X		
	Están deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Talladuras		X		
	Torsión		X		
	Suciedad				
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo, etc.		X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X		
	Sustancias químicas		X		
	Otros				
COSTURAS	Completas	X			
	Reventadas		X		
	otros				
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HA VERSIÓ FECHA DE APRO 08/01/201

	Otros				

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

ESLINGA DE SEGURIDAD EN "Y"

MARCA DEL EQUIPO	
SERIE DEL EQUIPO	

INFORMACIÓN DE LA INSPECCION

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Desgarres		X		
	Costuras sueltas				
	Deterioro				
	Suciedad		X		
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Quemadura por soldadura o cigarrillo				
	Salpicadura de pintura o grasa		X		
	Otros				
CINTAS/CORREAS	Desflecadas				
	Desgastadas		X		
	Torsión				
	Rupturas		X		
	Otros				
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido				
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		
	Otros				

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

MARCA DEL EQUIPO	
SERIE DEL EQUIPO	

INFORMACIÓN DE LA INSPECCION

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
MOSQUETONES	Tienen doble seguro	X			
	Tiene fisuras		X		
	Corrosión y óxido		X		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION 08/01/2019

	Golpes, hundimientos		X		
	Abren y cierran Correctamente.				
	Otros				
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas				
	Desgastadas				
	Torsión				
	Rupturas				
	Otros				

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCION		
MARIO FONTALVO	AYUDANTE	MARIO FONTALVO
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA

MARIO FONTALVO

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	**INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS**	**CÓDIGO HSE-FOR-16** **VERSIÓN 1** **FECHA DE APROBACION:** 08/01/2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS DE SEGURIDAD**	
OBJETO:	Construcción de comedor y cocina de I.T.S.I
Nº CONTRATO:	0756-23
ENTIDAD CONTRATANTE:	Alcaldía
NIT:	
EMPRESA CONTRATISTA:	URUSSY Ingenieros S.A.S
NIT:	901709885-1
FECHA DE LA INSPECCION:	30-09-23
AREA/ DEPENDENCIA:	I.T.S.I
RESPONSABLE DEL AREA/DEPENDENCIA:	Sandra Santiago
INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
ARNÉS DE SEGURIDAD	
MARCA DEL EQUIPO	LINK TECH
SERIE DEL EQUIPO	4012201160

INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
CINTAS/CORREAS	Tienen agujeros		X		
	Están deshilachadas	X			
	Desgastadas		X		
	Talladuras		X		
	Torsión		X		
	Suciedad	X			
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo, etc.		X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.	X	X		
	Sustancias químicas		X		
	Otros			X	
COSTURAS	Completas	X			
	Reventadas		X		
	otros		X		
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido	X			
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR- VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACI 08/01/2019

	Otros				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE SEGURIDAD EN "Y"					
MARCA DEL EQUIPO	SOSEGA				
SERIE DEL EQUIPO	T. 273				
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Desgarres			X	
	Costuras sueltas			X	
	Deterioro			X	
	Suciedad			X	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Quemadura por soldadura o cigarrillo			X	
	Salpicadura de pintura o grasa			X	
	Otros			X	
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas	X			
	Desgastadas		X		
	Torsión		X		
	Rupturas		X		
	Otros		X		
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		
	Otros		X		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO					
MARCA DEL EQUIPO					
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
MOSQUETONES	Tienen doble seguro				
	Tiene fisuras				
	Corrosión y óxido				

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION 08/01/2019

	Golpes, hundimientos					
	Abren y cierran Correctamente.					
	Otros					
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas					
	Desgastadas					
	Torsión					
	Rupturas					
	Otros					

OBSERVACIONES		
RESPONSABLE DE LA INSPECCION		
Antonio. Carvallido	Obrero	Antonio-C
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**FIRMA**

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CODIGO: HSE-FOR-04
		VERSION:1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	Construcción de cocina y comedor del colegio I.T.S.I. de Bq-b/q.		
N° contrato	0756-23		
Entidad Contratante:	Alcaldía.	NIT:	
Empresa Contratista:	Russy Ingenieros S.A.S.	NIT:	109.107.885.1
Responsable	Sandra Santiago	SEDE:	
Cargo:	Insp. SST.	FECHA:	

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	ABC.	Cocina	20l.		B	B		B	B	B	B	B	B	B	
2	ABC	Cocina	20l		B	B		B	B	B	B	B	B	B	
3	ABC	Cocina	20l.		B	B		B	B	B	B	B	B	B	
4	ABC	Cocina	20l		B	B		B	B	B	B	B	B	B	
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Firma del Responsable:	CEDULA: 37712004.
Firma del COPASST. Antonio. G	CEDULA: 1096242479.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construccion y dotación de comedor y cocina del colegio I.T.S.I. de Bca-Sta.		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Russy Ingenieros S.A.S.	NIT	901109885-1

HERRAMIENTAS N° OPERADOR Kevin Ortega.

MES Sep. 01-2023 al 30 Sep. 2023 TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL	Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓		✓		✓	
	Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓		✓		✓	
	Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓		✓		✓	
	Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓		✓		✓	
	Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓	
	Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	KEVIN		KEVIN		KEVIN		KEVIN	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	COPASST	Antonio C		Antonio		Antonio.		Antonio	
	FIRMA ASESORA HSEQ								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construccion y dotación de comedor y cocina del colegio I.T.S.I. de Bca-Sa.		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Russy Ingenieros S.A.S.	NIT	901109885-1

HERRAMIENTAS N° OPERADOR Kevin Ortega.

MES Sep. 01-2023 al 30. Sep. 2023 TAMAÑO: G P

	ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL		Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓		✓		✓	
		Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓		✓		✓	
		Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓		✓		✓	
		Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓		✓		✓	
		Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓		✓		✓	
		Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓		✓		✓	
		Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓		✓		✓	
		Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓		✓		✓	
		Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓		✓		✓	
		Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓		✓		✓	
		Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓	
		Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓		✓		✓	
FIRMA		FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	KEVIN		KEVIN		KEVIN		KEVIN	
		FIRMA INSPECTOR HSEQ								
		COPASST	Antonio C		Antonio C		Antonio.		Antonio	
		FIRMA ASESORA HSEQ								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construccion y dotación de cocina y comedor del colegio I.T.S.I. Sca-Slo.		
N° CONTRATO	0756-23.		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wrussy. Ingenieros. S.A.S.	NIT	901109885-1

PULIDORA No. OPERADOR

MES Sep. 01-2023 al Sep 30-2023 TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construccion de comedor y cocina del colegio I.T.S.I. Bca-bla.		
N° CONTRATO	0956-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wessy Ingenieros S.A.S	NIT	901109885-1

PULIDORA No. 1 OPERADOR Alexander. S.

MES Oct 02-2023 al 31-Oct-2023 TAMAÑO: G [ ] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda			✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Alex		Alex		Elkin		Elkin	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST	Antonio		Antonio		Antonio		Antonio	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
	Se hace Cambio de Disco	Cambiar Disco.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construccion de comedor y cocina del colegio I.T.S.T. Bca-bia.		
N° CONTRATO	0956-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wessy Ingenieros S.A.S	NIT	901109885-1

PULIDORA No. 1 OPERADOR Alexander. J.

MES Oct 02-2023 al 31-Oct-2023 TAMAÑO: G [ ] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda			✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Alex		Alex		Elkin		Elkin	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST	Antonio		Antonio		Antonio		Antonio	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
	Se hace Cambio de Disco	Cambiar Disco.

Powered by CamScanner

ANEXO 12. ACCIDENTALIDAD

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACCIDENTALIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-65
		VERIÓN: 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA 06 de septiembre al 05 de octubre del 2023

UBICACIÓN: COLEGIO INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA

OBSERVACIÓN: En el mes del 06 de septiembre al 05 de octubre del 2023 no se presentaron accidentes laborales


EMPRESA	IDENTIFICACION	Accidentes personales según gravedad				Nº de accidentes personales	Lista de accidentes con daños personales a colaboradores directos	Nº de accidentes con daño material	Lista de accidentes con daño material	Nº de accidentes con daño ambiental	Lista de accidentes con daño ambiental	Accidentes a terceros según gravedad				Nº de accidentes a terceros	Lista de accidentes con daños personales a terceros	Días perdidos totales en el mes	Horas hombre trabajadas	Monto gastado o perdido por accidentes	Indices norma colombiana			Indices norma colombiana	
		Leve	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)							Leve	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)						Indice de Frecuencia	Indice de Severidad	Indice de Accidentabilidad	Indice de Accidentalidad	Indice de Severidad
WRUSSY INGENIEROS SAS	901.108.885-1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ninguno	0	0	$/ 0,00	0	0	0	0,0	0,0
		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ninguno	0	0	$/ 0,00	0	0	0	0,0	0,0
		0	0	0	0	0				0		0	0	0	0	0									


Consolidado Mensual	EMPRESA	Nº de colaboradores	Tipo de accidentes:				Total de accidentes personales
			Leve (L)	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)	
EMPRESA	WRUSSY INGENIEROS SAS	22	0	0	0	0	0
Total		22	0	0	0	0	0


Total de accidentes con daño material
0
0


Nº de accidentes con daño ambiental	Total de accidentes con daño ambiental	Tipo de accidentes				Total de accidentes a terceros
		Leve (L)	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)	
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0


Total de días perdidos	Total de horas hombre trabajadas	Monto gastado o perdido por accidentes	Norma colombiana			Norma colombiana	
			Indice de Frecuencia	Indice de Severidad	Indice de Accidentabilidad	Indice de Accidentalidad	Indice de Severidad
0	0	$/ 0,00	0,0	0	0	0,0	0,0
0	0	0	0	0	0	0,0	0,0































Hecho Elaboro:	Revisa y Aprobo:	Vobo:
Karen Lisseth Salamanca Rojas	Karen Lisseth Salamanca Rojas	Wilver Fransley Russy Ladino
1.067.888.784	1.067.888.784	88.212.980
Residente HSEQ	Directora HSEQ	Gerente General

ANEXO 13. COE

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT 901.109.885-1	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 21/09/2023 HORA: 9:00 AM LUGAR: I.T.S.I BARRANCABERMEJA ACTA NO. 07

REUNIÓN CONVOCADA POR	Sandra Milena Santiago Camacho
TIPO DE REUNIÓN	REUNIÓN Nº 7- GESTIÓN HSE
CONTRATO N°	**No. 0756-23**
OBJETO DE LA REUNION	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"
ORGANIZADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
APUNTADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
ASISTENTES	Sandra Milena Santiago Camacho

TEMAS DE DISCUSIÓN
1. Capacitación a brigadas de emergencia.
2. Temas para capacitación de brigadas de emergencia.
3. Clases de brigadas de emergencia.

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

1. Los brigadistas deben ser capacitados de acuerdo con el tipo de amenazas que deben enfrentar, su capacitación debe ser permanente con practicas continuas para afianzar las técnicas vistas en las capacitaciones.

2. Temas de capacitación

- Teoría de incendios
- Agentes extintores
- Equipo extinción
- Mangueras e implementos
- Suministro de agua
- Sistemas de alarma
- Sustancias peligrosas
- Sistemas automáticos
- Técnicas de inspección
- Prevención de incendios
- Primeros auxilios médicos
- Simulacros de evacuación

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

3. Clases de brigadas
   - Brigadas incipientes
   - Brigada estructural
   - Brigada mixta

CONCLUSIONES

- Es importante conocer todo lo referente sobre las capacitaciones a brigadistas de emergencia, porque no se sabe el día que tengamos que utilizar esos conocimientos para con una persona o familiar.

COMPROMISOS

- Se solicita verificar si dentro del cronograma de capacitaciones se incluyen charlas sobre qué capacitaciones se pueden desarrollar con los brigadistas de emergencia.

FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Antonio Carvallido.	Ayudante -	Antonio C
Elvis Carpio	Ayudante .	- Elvis C

Powered by CamScanner

ANEXO 14. COVID

COMPROMISO 1 CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID-19

Lugar y fecha: 26-09-2023 Bga-Sp.

Señores

Asunto: COMPROMISO CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID -19

Yo Edilberto lema soto. - identificado (a) con C.C. No. 1104.265.807 de Bogota, Me comprometo a dar cumplimiento al protocolo entregado por el **WRUSSY INGENIEROS SAS,** sobre las medidas de prevención frente a la emergencia sanitaria que se está presentando a nivel nacional, A continuación, se relacionan las responsabilidades de los trabajadores, las cuales me comprometo a dar el debido cumplimiento.

1. Dar cumplimiento a las medidas de prevención dadas por la empresa para la ejecución de las actividades.
2. Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal.
3. Los trabajadores tienen la responsabilidad de cuidar de sí mismos (autocuidado), además de suministrar información clara y veraz de su actual estado de salud.

Todos los trabajadores deberán acatar las medidas para evitar multas o sanciones provenientes al incumplimiento de este protocolo.

Cordialmente,

Edilberto lema soto.

Nombre

c.c 1104.265.807

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.

COMPROMISO 1 CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID-19

Lugar y fecha: 26-09-2023. Bta-bjo.

Señores

Asunto: COMPROMISO CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID -19

Yo Andres Mateo aponte. - identificado (a) con C.C. No. 1'016.093.871 de B, Me comprometo a dar cumplimiento al protocolo entregado por el **WRUSSY INGENIEROS SAS,** sobre las medidas de prevención frente a la emergencia sanitaria que se está presentando a nivel nacional, A continuación, se relacionan las responsabilidades de los trabajadores, las cuales me comprometo a dar el debido cumplimiento.

1. Dar cumplimiento a las medidas de prevención dadas por la empresa para la ejecución de las actividades.
2. Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal.
3. Los trabajadores tienen la responsabilidad de cuidar de sí mismos (autocuidado), además de suministrar información clara y veraz de su actual estado de salud.

Todos los trabajadores deberán acatar las medidas para evitar multas o sanciones provenientes al incumplimiento de este protocolo.

Cordialmente,

Andres A.

Nombre

c.c 1'016.093.871.

Powered by CamScanner

COMPROMISO 1 CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID-19

Lugar y fecha: 26-09-2023. Bucaramanga

Señores

Asunto: COMPROMISO CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID -19

Yo Ronny Reyes Cisneros. - identificado (a) con C.C. No. PPT. 123.5891. de Venezuela, Me comprometo a dar cumplimiento al protocolo entregado por el **WRUSSY INGENIEROS SAS,** sobre las medidas de prevención frente a la emergencia sanitaria que se está presentando a nivel nacional, A continuación, se relacionan las responsabilidades de los trabajadores, las cuales me comprometo a dar el debido cumplimiento.

1. Dar cumplimiento a las medidas de prevención dadas por la empresa para la ejecución de las actividades.
2. Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal.
3. Los trabajadores tienen la responsabilidad de cuidar de sí mismos (autocuidado), además de suministrar información clara y veraz de su actual estado de salud.

Todos los trabajadores deberán acatar las medidas para evitar multas o sanciones provenientes al incumplimiento de este protocolo.

Cordialmente,

Ronny Reyes.
Nombre
c.c 123.5891 PPT.

Powered by CamScanner

ANEXO 15. REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Actividades de fundida de columnas
Fecha	06 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de fundida de columnas
Fecha	06 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de fundida de columnas
Fecha	06 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de fundida de columnas
Fecha	06 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de fundida de columnas
Fecha	06 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de fundida de columnas
Fecha	06 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de fundida de columnas
Fecha	06 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de fundida de columnas
Fecha	06 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de seguridad
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de seguridad
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de seguridad
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de seguridad
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de seguridad
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de seguridad
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Actividad de Amarre de Acero
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Actividad de Amarre de Acero
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Actividad de Amarre de Acero
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	07 de septiembre de 2023



Descripción	Actividad de Amarre de Acero
Fecha	08 de septiembre de 2023



Descripción	Actividad de Amarre de Acero
Fecha	08 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de retiro de escombros
Fecha	08 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	08 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	08 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Corte con Pulidora
Fecha	08 de septiembre de 2023



Descripción	Inspeccion Herramientas Manuales
Fecha	08 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Corte con Pulidora
Fecha	08 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero Figurado
Fecha	11 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero Figurado
Fecha	11 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero Figurado
Fecha	11 de septiembre de 2023



Descripción	Ingreso de Maquinaria a la Obra
Fecha	11 de septiembre de 2023



Descripción	Inspeccion Herramientas Tronzadora
Fecha	11 de septiembre de 2023



Descripción	Inspeccion Extintor
Fecha	11 de septiembre de 2023



Descripción	Inspeccion Herramientas Manuales
Fecha	11 de septiembre de 2023



Descripción	Inspeccion Herramientas Pulidora
Fecha	11 de septiembre de 2023



Descripción	Inspeccion Herramientas Pulidora
Fecha	11 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero Figurado
Fecha	11 de septiembre de 2023



Descripción	Actividas de Fundida de Columnas
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Ingreso de Materiales
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades Excavaciones Manuales
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Actividas de Fundida de Columnas
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Compactacion de Suelo
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Compactacion de Suelo
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Actividas de Fundida de Columnas
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Actividas de Fundida de Columnas
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Actividas de Fundida de Columnas
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de acero
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Inspeccion Maquinaria Compactador Tipo Canguro
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Inspeccion Maquinaria Compactador Tipo Canguro
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Inspeccion Maquinaria Compactador Tipo Canguro
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Inspeccion Maquinaria Compactador Tipo Canguro
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	12 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Compactacion de Suelo
Fecha	13 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Compactacion de Suelo
Fecha	13 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Compactacion de Suelo
Fecha	13 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Compactacion de Suelo
Fecha	14 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Excavaciones
Fecha	14 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Amardo de Acero
Fecha	14 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Amardo de Acero
Fecha	14 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Amardo de Acero
Fecha	14 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Compactacion de Suelo
Fecha	14 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Excavaciones Manuales
Fecha	14 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Acopio de Escombros
Fecha	14 de septiembre de 2023



Descripción	Charlas de Seguridad
Fecha	14 de septiembre de 2023



Descripción	Retiro de Escombros
Fecha	14 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Excavaciones
Fecha	14 de septiembre de 2023



Descripción	Charlas de Seguridad
Fecha	14 de septiembre de 2023



Descripción	Amarre de Acero Figurado
Fecha	15 de septiembre de 2023



Descripción	Amarre de Acero Figurado
Fecha	15 de septiembre de 2023



Descripción	Amarre de Acero Figurado
Fecha	15 de septiembre de 2023



Descripción	Limitacion de la Obra
Fecha	15 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de seguridad
Fecha	15 de septiembre de 2023



Descripción	Entrega de Elementos de Proteccion Personal
Fecha	15 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de seguridad
Fecha	15 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de seguridad
Fecha	15 de septiembre de 2023



Descripción	Acopio de Escombros
Fecha	16 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Fundida
Fecha	16 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Construccion de Muro
Fecha	18 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Construccion de Muro
Fecha	18 de septiembre de 2023



Descripción	Amarre de Acero Figurado
Fecha	18 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Excavaciones Manuales
Fecha	18 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Compactacion de Suelo
Fecha	18 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Compactacion de Suelo
Fecha	18 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Compactacion de Suelo
Fecha	18 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Excavaciones Manuales
Fecha	18 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	19 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	19 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	19 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	19 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Compactacion de Suelo
Fecha	21 de septiembre de 2023



Descripción	Entrega de Elementos de Proteccion Personal
Fecha	21 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	21 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	21 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	21 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Construccion de Muro
Fecha	21 de septiembre de 2023



Descripción	Sistemas de Acceso
Fecha	21 de septiembre de 2023



Descripción	Sistemas de Acceso
Fecha	21 de septiembre de 2023



Descripción	Sistemas de Acceso
Fecha	21 de septiembre de 2023



Descripción	Entrega de Elementos de Proteccion de personal
Fecha	22 de septiembre de 2023



Descripción	Entrega de Elementos de Proteccion de personal
Fecha	22 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	22 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	22 de septiembre de 2023



Descripción	Ingreso de Maquinaria
Fecha	22 de septiembre de 2023



Descripción	Ingreso de Materiales
Fecha	22 de septiembre de 2023



Descripción	Entrega de Elementos de Proteccion Personal
Fecha	23 de septiembre de 2023



Descripción	Pausas Activas
Fecha	25 de septiembre de 2023



Descripción	Pausas Activas
Fecha	25 de septiembre de 2023



Descripción	Entrega de Elementos de Proteccion Personal
Fecha	25 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	25 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	25 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	25 de septiembre de 2023



Descripción	Estructura Metalica
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Estructura Metalica
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de amarre de acero
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades excavaciones manuales
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de amarre de acero
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de compactacion de suelo
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Excavaciones Manuales
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Mezclado
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero
Fecha	26 de septiembre de 2023




Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Corte de Acero Figurado
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Entrega de Elementos de Proteccion Personal
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Entrega de Elementos de Proteccion Personal
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Fundida
Fecha	26 de septiembre de 2023




Descripción	Entrega de Elementos de Proteccion Personal
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Fundida
Fecha	26 de septiembre de 2023



Descripción	Señalizacion de Areas
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Señalizacion de Areas
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Señalizacion de Areas
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Ingreso de Estructura Metalica
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Amardo de columnas
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades Amarre de Acero
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Ingreso de Estructura Metalica
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	27 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	28 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	28 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero
Fecha	28 de septiembre de 2023



Descripción	Ingreso de materiales
Fecha	28 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	28 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	28 de septiembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	28 de septiembre de 2023



Descripción	Entrega de Elementos de Proteccion Personal
Fecha	28 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	29 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	29 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	29 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	29 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	29 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	29 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	29 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	29 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	29 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	29 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	29 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	29 de septiembre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	02 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	02 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	02 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	02 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	02 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	02 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	02 de octubre de 2023



Descripción	Verificacion Tablero Electrico
Fecha	02 de octubre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	02 de octubre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	02 de octubre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	02 de octubre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	02 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	03 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	03 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	03 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	03 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	03 de octubre de 2023




Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	03 de octubre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	03 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	03 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	03 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero
Fecha	03 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero
Fecha	03 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero
Fecha	03 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	04 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	04 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero
Fecha	04 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero
Fecha	04 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero
Fecha	04 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Amarre de Acero
Fecha	04 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de Instalacion de Estructura
Fecha	04 de octubre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	04 de octubre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	04 de octubre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	04 de octubre de 2023



Descripción	Armado de columnas
Fecha	04 de octubre de 2023



Descripción	Entrega de Elementos de Proteccion personal
Fecha	05 de octubre de 2023



Descripción	Entrega de Elementos de Proteccion personal
Fecha	05 de octubre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	05 de octubre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	05 de octubre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	05 de octubre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	05 de octubre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	05 de octubre de 2023



Descripción	Actividades de demolicion
Fecha	05 de octubre de 2023



Descripción	Ingreso de Materiales
Fecha	05 de octubre de 2023




Descripción	Armado de columnas
Fecha	05 de octubre de 2023




Descripción	Actividades de Corte de Acero
Fecha	05 de octubre de 2023



Descripción	Armado de columnas
Fecha	05 de octubre de 2023



Descripción	Armado de columnas
Fecha	05 de octubre de 2023



Descripción	Armado de columnas
Fecha	05 de octubre de 2023

ANEXO 16. ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

NOMBRE COMPLETO	Andres Mateo Aponte.
CARGO	Montador
FECHA	26-09-2023.
LUGARA DE RESIDENCIA	Bogotá D.C.
INGRESOS	
ESTRATO	3
JORNADA LABORAL	Mañana

Señor trabajador responda marcando con una (x), se le recuerda que solo debe marcar una vez, no tachones, no enmendaduras.

1. EDAD
a. Menor de 18 años
X 18 – 27 años
c. 28 – 37 años
d. 38 _ 47 años
e. 48 años o más

2. ESTADO CIVIL
X Soltero (a)
b. Casado (a) /Unión libre
c. Separado (a) /Divorciado
d. Viudo (a)

3. SEXO
X Hombre
b. Mujer

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
X Ninguna
b. 1 – 3 personas
c. 4 – 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
b. Secundaria
X Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista/ Maestro

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
X Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

Powered by CamScanner

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Labores domésticas
X. Recreación y deporte
c. Estudio
e. Ninguno
f. Otro _____

8. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
a. De 3 a 5 años
X. De 3 a 6 meses
c. De 6 meses a 1 año
d. De 1 a 3 años

9. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
X. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. TIENE VEHÍCULO PROPIO
a. Si
b. No cuál es su medio de transporte
_____

11. TIPO DE CONTRATACIÓN
a. Contrato a Término indefinido
b. Contrato a Término Fijo
c. Contrato por obra / labor

12. HA PARTICIPADO EN ACIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA
a. Vacunación
b. Salud Oral
X. Exámenes de laboratorio y otros
d. Exámenes médicos anuales
e. Ninguna

13. CUÁNTO TIEMPO ESTIMADO DE SU CASA AL TRABAJO.
a. Media hora
X. Una hora
c. Hora y media
d. Dos horas
e. Otro _____



Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

En los s últimos seis (6) meses

SINTOMA	SI	NO	EXPLIQUE
Dolor de cabeza		X	
Dolor de cuello, espalda y cintura		X	
Dolores musculares		X	
Dificultad para algún movimiento		X	
Tos frecuente		X	
Dificultad respiratoria		X	
Gastritis, ulcera		X	
Otras alteraciones del funcionamiento digestivo		X	
Alteraciones del sueño (insomnio, somnolencia)		X	
Dificultad para concentrarse		X	
Mal genio		X	
Nerviosismo		X	
Cansancio mental		X	
Palpitaciones		X	
Dolor en el pecho (angina)		X	
Cambios visuales		X	
Cansancio, fatiga, ardor o disconfort visual		X	
Pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oídos		X	
Dificultad para oír		X	
Sensación permanente de cansancio		X	
Alteraciones en la piel		X	
Otras alteraciones no anotadas		X	

Powered by CamScanner

18. En el desarrollo de su labor encuentra las siguientes condiciones: Nivel Administrativo

CONDICION	SI	NO	POR QUE / CUAL/ OBSERVACIONES
Conoce bien los riesgos a los que está sometido en su puesto de trabajo y las consecuencias que pueden acarrear para su salud?	X		
Ha recibido capacitación sobre el manejo de los riesgos a los que está expuesto?	X		
Considera que la iluminación de su puesto de trabajo es adecuada?	X		
La temperatura de su sitio de trabajo le ocasiona molestias?		X	
El ruido ambiental le permite mantener una conversación con los compañeros sin elevar el tono de voz?	X		
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	X		
En el sitio de trabajo manipula o está en contacto con productos químicos?	X		
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	X		
Está en contacto con pacientes contaminados, fluidos o secreciones?		X	
Existe en su sitio de trabajo riesgos de incendio o explosión?	X		
Considera que los pisos, techos, paredes, escaleras, presentan riesgo para su salud?	X		
Existen cables sin entubar, empalmes defectuosos, tomas eléctricos sobrecargados, trasformadores defectuosos?		X	
Los sitios destinados para el almacenamiento son suficientes, poseen despacio adecuado y los insumos y productos se encuentran bien apilados?	X		
Las tareas que desarrolla le exigen realizar movimientos repetitivos?	X		
Su labor genera riesgos de seguridad personal (sociales, naturales y/o riesgos públicos por desplazamiento?	X		

Powered by CamScanner

18. En el desarrollo de su labor encuentra las siguientes condiciones: Nivel Administrativo

CONDICION	SI	NO	POR QUE / CUAL/ OBSERVACIONES
Conoce bien los riesgos a los que está sometido en su puesto de trabajo y las consecuencias que pueden acarrear para su salud?	X		
Ha recibido capacitación sobre el manejo de los riesgos a los que está expuesto?	X		
Considera que la iluminación de su puesto de trabajo es adecuada?	X		
La temperatura de su sitio de trabajo le ocasiona molestias?		X	
El ruido ambiental le permite mantener una conversación con los compañeros sin elevar el tono de voz?	X		
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	X		
En el sitio de trabajo manipula o está en contacto con productos químicos?	X		
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	X		
Está en contacto con pacientes contaminados, fluidos o secreciones?		X	
Existe en su sitio de trabajo riesgos de incendio o explosión?	X		
Considera que los pisos, techos, paredes, escaleras, presentan riesgo para su salud?	X		
Existen cables sin entubar, empalmes defectuosos, tomas eléctricos sobrecargados, trasformadores defectuosos?		X	
Los sitios destinados para el almacenamiento son suficientes, poseen despacio adecuado y los insumos y productos se encuentran bien apilados?	X		
Las tareas que desarrolla le exigen realizar movimientos repetitivos?	X		
Su labor genera riesgos de seguridad personal (sociales, naturales y/o riesgos públicos por desplazamiento?	X		

Powered by CamScanner

Su jefe le pide opinión sobre asuntos relacionados con su trabajo?	X		
En su puesto de trabajo necesita utilizar elementos de protección personal?	X		
Existen baños suficientes en número y se les realiza un adecuado mantenimiento, dotación y aseo?	X		
Cuenta con cocina, cafetería, comedor o sitio de descanso adecuadamente mantenidos, dotados y aseados?		X	
La empresa cuenta con agua potable?	X		
Existe buen manejo de basuras y desechos?	X		

19. Escriba a continuación los temas prioritarios de capacitación que podrían contribuir en e mejoramiento de sus condiciones de trabajo y salud:

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30 VERSIÓN 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

NOMBRE COMPLETO	Ronny Reyes Cisneros
CARGO	SOLDADOR
FECHA	26-09-2023
LUGARA DE RESIDENCIA	BOGOTA
INGRESOS	
ESTRATO	2
JORNADA LABORAL	LUNES A VIERNES 7:00AM - 5:00PM SABADO 7:00AM 10:00 AM

Señor trabajador responda marcando con una (x), se le recuerda que solo debe marcar una vez, no tachones, no enmendaduras.

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 – 27 años
c. 28 – 37 años
d. 38 _ 47 años
X 48 años o más

2. ESTADO CIVIL
X Soltero (a)
b. Casado (a) /Unión libre
c. Separado (a) /Divorciado
d. Viudo (a)

3. SEXO
X Hombre
b. Mujer

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
X 1 – 3 personas
c. 4 – 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
b. Secundaria
X Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista/ Maestro

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
b. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIERIA S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30 VERSIÓN 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

7. USO DEL TIEMPO LIBRE

X a. Labores domésticas
b. Recreación y deporte
c. Estudio
e. Ninguno
f. Otro _____

8. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA

a. De 3 a 5 años
b. De 3 a 6 meses
X c. De 6 meses a 1 año
d. De 1 a 3 años

9. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL

a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
X e. Más de 15 años

10. TIENE VEHÍCULO PROPIO

a. Si
b. No cuál es su medio de transporte
PUBLICO

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

X a. Contrato a Término Indefinido
b. Contrato a Término Fijo
c. Contrato por obra / labor

12. HA PARTICIPADO EN ACIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA

a. Vacunación
b. Salud Oral
c. Exámenes de laboratorio y otros
X d. Exámenes médicos anuales
e. Ninguna

13. CUÁNTO TIEMPO ESTIMADO DE SU CASA AL TRABAJO.

X a. Media hora
b. Una hora
c. Hora y media
d. Dos horas
e. Otro _____

Powered by CamScanner

18. En el desarrollo de su labor encuentra las siguientes condiciones: Nivel Administrativo

CONDICION	SI	NO	POR QUE / CUAL/ OBSERVACIONES
Conoce bien los riesgos a los que está sometido en su puesto de trabajo y las consecuencias que pueden acarrear para su salud?	✓		
Ha recibido capacitación sobre el manejo de los riesgos a los que está expuesto?	✓		
Considera que la iluminación de su puesto de trabajo es adecuada?	✓		
La temperatura de su sitio de trabajo le ocasiona molestias?		✓	
El ruido ambiental le permite mantener una conversación con los compañeros sin elevar el tono de voz?	✓		
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	✓		
En el sitio de trabajo manipula o está en contacto con productos químicos?		✓	
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	✓		
Está en contacto con pacientes contaminados, fluidos o secreciones?		✓	
Existe en su sitio de trabajo riesgos de incendio o explosión?		✓	
Considera que los pisos, techos, paredes, escaleras, presentan riesgo para su salud?		✓	
Existen cables sin entubar, empalmes defectuosos, tomas eléctricos sobrecargados, trasformadores defectuosos?		✓	
Los sitios destinados para el almacenamiento son suficientes, poseen despacio adecuado y los insumos y productos se encuentran bien apilados?	✓		
Las tareas que desarrolla le exigen realizar movimientos repetitivos?		✓	
Su labor genera riesgos de seguridad personal (sociales, naturales y/o riesgos públicos por desplazamiento?	✓		

Powered by CamScanner

En los s últimos seis (6) meses

SINTOMA	SI	NO	EXPLIQUE
Dolor de cabeza		✓	
Dolor de cuello, espalda y cintura		✓	
Dolores musculares		✓	
Dificultad para algún movimiento		✓	
Tos frecuente		✓	
Dificultad respiratoria		✓	
Gastritis, ulcera		✓	
Otras alteraciones del funcionamiento digestivo		✓	
Alteraciones del sueño (insomnio, somnolencia)		✓	
Dificultad para concentrarse		✓	
Mal genio		✓	
Nerviosismo		✓	
Cansancio mental		✓	
Palpitaciones		✓	
Dolor en el pecho (angina)		✓	
Cambios visuales		✓	
Cansancio, fatiga, ardor o disconfort visual		✓	
Pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oídos		✓	
Dificultad para oír		✓	
Sensación permanente de cansancio		✓	
Alteraciones en la piel		✓	
Otras alteraciones no anotadas		✓	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30 VERSIÓN 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

Permanece en una misma posición (sentado o de pie) durante más del 60% de la jornada de trabajo?	✓		
La altura de la superficie de trabajo es la adecuada a su estatura, la silla y la labor que realiza?	✓		
Tiene espacio suficiente para variar la posición de las piernas y rodillas?	✓		
La silla es cómoda y permite ajustarlo a su medida?			N/A
En general dispone de espacio suficiente para realizar el trabajo con holgura?	✓		
Su trabajo le exige mantenerse frente a la pantalla del computador más del 50% de la jornada?			N/A
Cree que la ubicación de su pantalla evita la presencia de reflejos?			N/A
El computador está dotado de filtro que favorezca el manejo de los contrastes, disminuyendo la fatiga visual?			N/A
Cuenta con atril para ubicar los documentos que manipula mientras trabaja en el computador?			N/A
Al finalizar la jornada laboral, el cansancio que se siente podría calificarse de "normal"?	✓		
Considera adecuada la distribución del horario de trabajo, de los turnos, de las horas de descanso, horas extras y pausas?	✓		
Considera que el tiempo asignado a la tarea que realiza es adecuado?	✓		
Puede abandonar el trabajo por unos minutos sin necesidad que lo sustituyan?		✓	
Puede variar el ritmo de trabajo sin perturbar la producción a lo largo de la jornada	✓		
Las tareas que realiza le producen "sensación de peligrosidad"?	✓		
El trabajo que desempeña le permite aplicar sus habilidades y conocimientos?	✓		
Considera que su trabajo es variado?	✓		

Powered by CamScanner

Su jefe le pide opinión sobre asuntos relacionados con su trabajo?	✓		
En su puesto de trabajo necesita utilizar elementos de protección personal?	✓		
Existen baños suficientes en número y se les realiza un adecuado mantenimiento, dotación y aseo?	✓		
Cuenta con cocina, cafetería, comedor o sitio de descanso adecuadamente mantenidos, dotados y aseados?		✓	
La empresa cuenta con agua potable?	✓		
Existe buen manejo de basuras y desechos?	✓		

19. Escriba a continuación los temas prioritarios de capacitación que podrían contribuir en el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y salud:

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

NOMBRE COMPLETO	Edilberto lerma soto.
CARGO	montacarguista.
FECHA	26-09-2023.
LUGARA DE RESIDENCIA	Bogota D C
INGRESOS	minimo
ESTRATO	TERMINO FIJO
JORNADA LABORAL	Diurna

Señor trabajador responda marcando con una (x), se le recuerda que solo debe marcar una vez, no tachones, no enmendaduras.

1. EDAD
a. Menor de 18 años
X 18 – 27 años
c. 28 – 37 años
d. 38 _ 47 años
e. 48 años o más

2. ESTADO CIVIL
X. Soltero (a)
b. Casado (a) /Unión libre
c. Separado (a) /Divorciado
d. Viudo (a)

3. SEXO
X Hombre
b. Mujer

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
X 1 – 3 personas
c. 4 – 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
X Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista/ Maestro

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
X Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

Powered by CamScanner

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Labores domésticas
b. Recreación y deporte
c. Estudio
X. Ninguno
f. Otro _____

8. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
a. De 3 a 5 años
X. De 3 a 6 meses
c. De 6 meses a 1 año
d. De 1 a 3 años

9. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
X Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. TIENE VEHÍCULO PROPIO
X. Si
b. No cuál es su medio de transporte
_____

11. TIPO DE CONTRATACIÓN
a. Contrato a Término indefinido
X. Contrato a Término Fijo
c. Contrato por obra / labor

12. HA PARTICIPADO EN ACIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA
a. Vacunación
b. Salud Oral
c. Exámenes de laboratorio y otros
X Exámenes médicos anuales
e. Ninguna

13. CUÁNTO TIEMPO ESTIMADO DE SU CASA AL TRABAJO.
X Media hora
b. Una hora
c. Hora y media
d. Dos horas
e. Otro _____

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30 VERSIÓN 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

En los s últimos seis (6) meses

SINTOMA	SI	NO	EXPLIQUE
Dolor de cabeza		✓	
Dolor de cuello, espalda y cintura		✓	
Dolores musculares		✓	
Dificultad para algún movimiento		✓	
Tos frecuente		✓	
Dificultad respiratoria		✓	
Gastritis, ulcera		✓	
Otras alteraciones del funcionamiento digestivo		✓	
Alteraciones del sueño (insomnio, somnolencia)		✓	
Dificultad para concentrarse		✓	
Mal genio		✓	
Nerviosismo		✓	
Cansancio mental		✓	
Palpitaciones		✓	
Dolor en el pecho (angina)		✓	
Cambios visuales		✓	
Cansancio, fatiga, ardor o disconfort visual		✓	
Pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oídos		✓	
Dificultad para oír		✓	
Sensación permanente de cansancio		✓	
Alteraciones en la piel		✓	
Otras alteraciones no anotadas		✓	

Powered by CamScanner

18. En el desarrollo de su labor encuentra las siguientes condiciones: Nivel Administrativo

CONDICION	SI	NO	POR QUE / CUAL/ OBSERVACIONES
Conoce bien los riesgos a los que está sometido en su puesto de trabajo y las consecuencias que pueden acarrear para su salud?	✓		
Ha recibido capacitación sobre el manejo de los riesgos a los que está expuesto?	✓		
Considera que la iluminación de su puesto de trabajo es adecuada?	✓		
La temperatura de su sitio de trabajo le ocasiona molestias?		✓	
El ruido ambiental le permite mantener una conversación con los compañeros sin elevar el tono de voz?		✓	
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?		✓	
En el sitio de trabajo manipula o está en contacto con productos químicos?		✓	
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?		✓	
Está en contacto con pacientes contaminados, fluidos o secreciones?		✓	
Existe en su sitio de trabajo riesgos de incendio o explosión?		✓	
Considera que los pisos, techos, paredes, escaleras, presentan riesgo para su salud?		✓	
Existen cables sin entubar, empalmes defectuosos, tomas eléctricos sobrecargados, trasformadores defectuosos?		✓	
Los sitios destinados para el almacenamiento son suficientes, poseen despacio adecuado y los insumos y productos se encuentran bien apilados?	✓		
Las tareas que desarrolla le exigen realizar movimientos repetitivos?	✓		
Su labor genera riesgos de seguridad personal (sociales, naturales y/o riesgos públicos por desplazamiento?		✓	

Powered by CamScanner

Su jefe le pide opinión sobre asuntos relacionados con su trabajo?	✓		
En su puesto de trabajo necesita utilizar elementos de protección personal?	✓		
Existen baños suficientes en número y se les realiza un adecuado mantenimiento, dotación y aseo?	✓		
Cuenta con cocina, cafetería, comedor o sitio de descanso adecuadamente mantenidos, dotados y aseados?		✓	
La empresa cuenta con agua potable?	✓		
Existe buen manejo de basuras y desechos?	✓		

19. Escriba a continuación los temas prioritarios de capacitación que podrían contribuir en el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y salud:

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30 VERSIÓN 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

NOMBRE COMPLETO	Jhon Miguel perez
CARGO	Ayudante
FECHA	18-09-2023
LUGARA DE RESIDENCIA	
INGRESOS	
ESTRATO	3
JORNADA LABORAL	diurna

Señor trabajador responda marcando con una (x), se le recuerda que solo debe marcar una vez, no tachones, no enmendaduras.

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 – 27 años
c. 28 – 37 años
X d. 38 _ 47 años
e. 48 años o más

2. ESTADO CIVIL
X a. Soltero (a)
b. Casado (a) /Unión libre
c. Separado (a) /Divorciado
d. Viudo (a)

3. SEXO
X a. Hombre
b. Mujer

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
X a. Ninguna
b. 1 – 3 personas
c. 4 – 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
X a. Primaria
b. Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista/ Maestro

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
X b. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-[illegible] VERSIÓN 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

7. USO DEL TIEMPO LIBRE

a. Labores domésticas
b. Recreación y deporte
c. Estudio
e. Ninguno
f. Otro _____

8. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA

a. De 3 a 5 años
b. De 3 a 6 meses
c. De 6 meses a 1 año
d. De 1 a 3 años

9. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL

a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. TIENE VEHÍCULO PROPIO

a. Si
b. No cuál es su medio de transporte

_____

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. Contrato a Término indefinido
b. Contrato a Término Fijo
c. Contrato por obra / labor

12. HA PARTICIPADO EN ACIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA

a. Vacunación
b. Salud Oral
c. Exámenes de laboratorio y otros
d. Exámenes médicos anuales
e. Ninguna

13. CUÁNTO TIEMPO ESTIMADO DE SU CASA AL TRABAJO.

a. Media hora
b. Una hora
c. Hora y media
d. Dos horas
e. Otro _____

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

18. En el desarrollo de su labor encuentra las siguientes condiciones; Nivel Administrativo

CONDICION	SI	NO	POR QUE / CUAL/ OBSERVACIONES
Conoce bien los riesgos a los que está sometido en su puesto de trabajo y las consecuencias que pueden acarrear para su salud?	X		
Ha recibido capacitación sobre el manejo de los riesgos a los que está expuesto?			
Considera que la iluminación de su puesto de trabajo es adecuada?	√		
La temperatura de su sitio de trabajo le ocasiona molestias?		X	
El ruido ambiental le permite mantener una conversación con los compañeros sin elevar el tono de voz?	Y		
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?			
En el sitio de trabajo manipula o está en contacto con productos químicos?	X		
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	X		
Está en contacto con pacientes contaminados, fluidos o secreciones?		X	
Existe en su sitio de trabajo riesgos de incendio o explosión?			
Considera que los pisos, techos, paredes, escaleras, presentan riesgo para su salud?			
Existen cables sin entubar, empalmes defectuosos, tomas eléctricos sobrecargados, trasformadores defectuosos?			
Los sitios destinados para el almacenamiento son suficientes, poseen espacio adecuado y los insumos y productos se encuentran bien apilados?	X		
Las tareas que desarrolla le exigen realizar movimientos repetitivos?	X		
Su labor genera riesgo de seguridad personal (sociales, robos) o riesgo público por desplazamiento?	X		

Powered by CamScanner

Permanece en una misma posición (sentado o de pie) durante más del 60% de la jornada de trabajo?		X	
La altura de la superficie de trabajo es la adecuada a su estatura, la silla y la labor que realiza?		X	
Tiene espacio suficiente para variar la posición de las piernas y rodillas?		X	
La silla es cómoda y permite ajustarlo a su medida?		X	
En general dispone de espacio suficiente para realizar el trabajo con holgura?		X	
Su trabajo le exige mantenerse frente a la pantalla del computador más del 50% de la jornada?		X	
Cree que la ubicación de su pantalla evita la presencia de reflejos?		X	
El computador está dotado de filtro que favorezca el manejo de los contrastes, disminuyendo la fatiga visual?		X	
Cuenta con atril para ubicar los documentos que manipula mientras trabaja en el computador?		X	
Al finalizar la jornada laboral, el cansancio que se siente podría calificarse de "normal"?		X	
Considera adecuada la distribución del horario de trabajo, de los turnos, de las horas de descanso, horas extras y pausas?		X	
Considera que el tiempo asignado a la tarea que realiza es adecuado?		X	
Puede abandonar el trabajo por unos minutos sin necesidad que lo sustituyan?		X	
Puede variar el ritmo de trabajo sin perturbar la producción a lo largo de la jornada		X	
Las tareas que realiza le producen "sensación de peligrosidad"?		X	
El trabajo que desempeña le permite aplicar sus habilidades y conocimientos?		X	
Considera que su trabajo es variado?		X	

Powered by CamScanner

Su jefe le pide opinión sobre asuntos relacionados con su trabajo?			
En su puesto de trabajo necesita utilizar elementos de protección personal?	X		
Existen baños suficientes en número y se les realiza un adecuado mantenimiento, dotación y aseo?	X		
Cuenta con cocina, cafetería, comedor o sitio de descanso adecuadamente mantenidos, dotados y aseados?			
La empresa cuenta con agua potable?	X		
Existe buen manejo de basuras y desechos?	X		

19. Escriba a continuación los temas prioritarios de capacitación que podrían contribuir en el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y salud:

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

NOMBRE COMPLETO	Manuel Bandera Perez
CARGO	Auxiliar
FECHA	18 Septiembre 2023
LUGARA DE RESIDENCIA	
INGRESOS	
ESTRATO	3
JORNADA LABORAL	Diurna

Señor trabajador responda marcando con una (x), se le recuerda que solo debe marcar una vez, no tachones, no enmendaduras.

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 – 27 años
c. 28 – 37 años
d. 38 _ 47 años X
e. 48 años o más

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a) X
b. Casado (a) /Unión libre
c. Separado (a) /Divorciado
d. Viudo (a)

3. SEXO
a. Hombre X
b. Mujer

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
b. 1 – 3 personas X
c. 4 – 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
b. Secundaria X
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista/ Maestro

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
b. Arrendada X
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

Powered by CamScanner

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Labores domésticas
b. Recreación y deporte X
c. Estudio
e. Ninguno
f. Otro _____

8. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
a. De 3 a 5 años
b. De 3 a 6 meses
c. De 6 meses a 1 año
d. De 1 a 3 años X

9. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años X
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. TIENE VEHÍCULO PROPIO
a. Si
b. No cuál es su medio de transporte
_____

11. TIPO DE CONTRATACIÓN
a. Contrato a Término indefinido
b. Contrato a Término Fijo X
c. Contrato por obra / labor

12. HA PARTICIPADO EN ACIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA
a. Vacunación
b. Salud Oral
c. Exámenes de laboratorio y otros
d. Exámenes médicos anuales
e. Ninguna X

13. CUÁNTO TIEMPO ESTIMADO DE SU CASA AL TRABAJO.
a. Media hora X
b. Una hora
c. Hora y media
d. Dos horas
e. Otro _____

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

18. En el desarrollo de su labor encuentra las siguientes condiciones: Nivel Administrativo

CONDICION	SI	NO	POR QUE / CUAL/ OBSERVACIONES
Conoce bien los riesgos a los que está sometido en su puesto de trabajo y las consecuencias que pueden acarrear para su salud?	X		
Ha recibido capacitación sobre el manejo de los riesgos a los que está expuesto?	X		
Considera que la iluminación de su puesto de trabajo es adecuada?	X		
La temperatura de su sitio de trabajo le ocasiona molestias?		X	
El ruido ambiental le permite mantener una conversación con los compañeros sin elevar el tono de voz?	X		
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	X		
En el sitio de trabajo manipula o está en contacto con productos químicos?	X		
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	X		
Está en contacto con pacientes contaminados, fluidos o secreciones?		X	
Existe en su sitio de trabajo riesgos de incendio o explosión?		X	
Considera que los pisos, techos, paredes, escaleras, presentan riesgo para su salud?		X	
Existen cables sin entubar, empalmes defectuosos, tomas eléctricos sobrecargados, trasformadores defectuosos?		X	
Los sitios destinados para el almacenamiento son suficientes, poseen despacio adecuado y los insumos y productos se encuentran bien apilados?	X		
Las tareas que desarrolla le exigen realizar movimientos repetitivos?	X		
Su labor genera riesgos de seguridad personal (sociales, naturales y/o riesgos públicos por desplazamiento?	X		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

En los s últimos seis (6) meses

SINTOMA	SI	NO	EXPLIQUE
Dolor de cabeza		X	
Dolor de cuello, espalda y cintura		X	
Dolores musculares		X	
Dificultad para algún movimiento		X	
Tos frecuente		X	
Dificultad respiratoria		X	
Gastritis, ulcera		X	
Otras alteraciones del funcionamiento digestivo	X		
Alteraciones del sueño (insomnio, somnolencia)		X	
Dificultad para concentrarse		X	
Mal genio		X	
Nerviosismo		X	
Cansancio mental		X	
Palpitaciones		X	
Dolor en el pecho (angina)		X	
Cambios visuales		X	
Cansancio, fatiga, ardor o disconfort visual		X	
Pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oídos		X	
Dificultad para oír		X	
Sensación permanente de cansancio		X	
Alteraciones en la piel		X	
Otras alteraciones no anotadas		X	

Powered by CamScanner

RUSSY	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30 VERSIÓN 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

Permanece en una misma posición (sentado o de pie) durante más del 50% de la jornada de trabajo?	X		
La altura de la superficie de trabajo es la adecuada a su estatura, la silla y la labor que realiza?	X		
Tiene espacio suficiente para variar la posición de las piernas y rodillas?	X		
La silla es cómoda y permite ajustarlo a su medida?			
En general dispone de espacio suficiente para realizar el trabajo con holgura?		X	
Su trabajo le exige mantenerse frente a la pantalla del computador más del 50% de la jornada?		X	
Cree que la ubicación de su pantalla evita la presencia de reflejos?		X	
El computador está dotado de filtro que favorezca el manejo de los contrastes, disminuyendo la fatiga visual?		X	
Cuenta con atril para ubicar los documentos que manipula mientras trabaja en el computador?		X	
Al finalizar la jornada laboral, el cansancio que se siente podría calificarse de "normal"?		X	
Considera adecuada la distribución del horario de trabajo, de los turnos, de las horas de descanso, horas extras y pausas?		X	
Considera que el tiempo asignado a la tarea que realiza es adecuado?		X	
Puede abandonar el trabajo por unos minutos sin necesidad que lo sustituyan?		X	
Puede variar el ritmo de trabajo sin perturbar la producción a lo largo de la jornada		X	
Las tareas que realiza le producen "sensación de peligrosidad"?		X	
El trabajo que desempeña le permite aplicar sus habilidades y conocimientos?		X	
Considera que su trabajo es variado?		X	

Powered by CamScanner

Su jefe le pide opinión sobre asuntos relacionados con su trabajo?	X		
En su puesto de trabajo necesita utilizar elementos de protección personal?	X		
Existen baños suficientes en número y se les realiza un adecuado mantenimiento, dotación y aseo?	X		
Cuenta con cocina, cafetería, comedor o sitio de descanso adecuadamente mantenidos, dotados y aseados?	X		
La empresa cuenta con agua potable?	X		
Existe buen manejo de basuras y desechos?	X		

19. Escriba a continuación los temas prioritarios de capacitación que podrían contribuir en el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y salud:

Powered by CamScanner

ANEXO 17. PAZ Y SALVO

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT. 80-212.380-5

15 de Septiembre de 2023

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificado con cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO** identificado con **NIT 80.212.380-5,** certifico que me encuentro a Paz y Salvo con el Sr **ISNARDO DE JESUS MORENO ARRIETA** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.096.248.874 de Barrancabermeja.** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, entrega de dotación y elementos de protección personal EPP, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador en el proyecto de Construcción y dotación del comedor y cocina del instituto técnico superior industrial en el distrito de Barrancabermeja, con el contrato de obra No. 0756-23.

Se expide a los 15 días del mes de septiembre del 2023.

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 Bta.

ISNARDO DE JESUS MORENO ARRIETA
CC. 1.096.248.874 de Barrancabermeja.

Powered by CamScanner

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT 80.212.380-5

30 de Septiembre de 2023

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificado con cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO** identificado con **NIT 80.212.380-5,** certifico que me encuentro a Paz y Salvo con el Sr **WILMAR ORTIZ MENDOZA** identificado con cédula de ciudadanía **No. 79.392.925 de Bogotá D.C.** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, entrega de dotación y elementos de protección personal EPP, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador en el proyecto de Construcción y dotación del comedor y cocina del instituto técnico superior industrial en el distrito de Barrancabermeja, con el contrato de obra No. 0756-23.

Se expide a los 30 días del mes de septiembre del 2023.

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 Bta.

WILMAR ORTIZ MENDOZA
CC. 79.392.925 de Bogotá D.C.

CLL 8F No. 79-94/ Oficina 411 15 13 Móvil 313 860 0819 / e-mail: contacto@wrussyingenieros.com

Powered by CamScanner

ANEXO 18. EXAMEN DE EGRESO

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT 80.212.380-5

Bogotá D.C., 15 de Septiembre de 2023

Señor:
ISNARDO DE JESUS MORENO ARRIETA
CC. 1.096.248.874 de Barrancabermeja.

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a)

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 días calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la **MILENH IPS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** calle 49 # 21-58 barrio Colombia de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**.

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2346 en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO**. Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometría, visiometria.

Si pasados los cinco (5) días calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar físico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 Bta.

ISNARDO DE JESUS MORENO ARRIETA
CC. 1.096.248.874 de Barrancabermeja.

C.C. – ARCHIVO

Cll 8F No. 79 - 94 / Oficina 411 1513 Móvil 313 860 0819 / e-mail: ingwilver@hotmail.com

Powered by CamScanner

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT. 80.212.380-5

Bogotá D.C., 30 de Septiembre de 2023

Señor:
WILMAR ORTIZ MENDOZA
CC. 79.392.925 de Bogotá D.C.

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a)

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 días calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la **MILENH IPS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** calle 49 # 21-58 barrio Colombia de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**.

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2346 en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO**. Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometría, visiometria.

Si pasados los cinco (5) días calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar físico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 Bta.

WILMAR ORTIZ MENDOZA
CC. 79.392.925 de Bogotá D.C.

C.C. – ARCHIVO

Cll 8F No. 79 - 94 / Oficina 411 1513 Movil 313 860 0819 / e-mail: ingwilver@hotmail.com

Powered by CamScanner

5.12. INFORME SOCIO AMBIENTAL DE OBRA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**


INFORME AMBIENTAL 7

PERIODO: 06 SEPTIEMBRE - 05 OCTUBRE 2023

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

Elaboró:



KAREN SALAMANCA ROJAS
WRUSSY INGENIEROS SAS

Revisó y Aprobó:



WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
WRUSSY INGENIEROS SAS

CONTENIDO

INTRODUCCION 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 5
2.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA 5
3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS APLICABLES 5
4. COMPONENTE AMBIENTAL 6
4.1. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 6
4.2. TRATAMIENTO Y MANEJO DE COBERTURA VEGETAL 11
4.3. DESCAPOTE Y REMOCIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA 11
4.4. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 11
4.5. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS 11
4.6. TRANSPORTE DE MATERIALES Y ESCOMBROS 12
4.7. MANEJO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 13
4.8. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS 13
4.9. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CONVENCIONALES 13
4.10. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 13
4.11. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 13
4.12. CAPACITACIONES 13
4.13. REGISTRO DE MATERIALES PETREOS 14
5. COMPONENTE SOCIAL 15
5.1. ACTAS DE REUNIÓN 15
5.2. INFORME SOCIAL 15
6. CONCLUSIONES 15

LISTA DE ILUSTRACIONES

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps. 5

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Registro fotográfico Señalización y cerramiento 6
Tabla 2. Acumulado de volúmenes de RCD 12
Tabla 3. Programación capacitaciones 14
Tabla 4. Asistencia a capacitaciones. 14

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**


INTRODUCCION

El diseño de las estrategias y medidas de prevención, mitigación y control de los impactos ambientales identificados en los proyectos de tipo constructivo están enmarcadas en la legislación ambiental colombiana de orden local, regional y nacional; donde se orienta la prospectiva ambiental nacional para la conservación del ambiente y los recursos naturales. De igual manera la protección del trabajador, la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son reglamentadas a través de los requisitos dispuestos en la normatividad del país.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se ejecutará en la ciudad de Barrancabermeja en la dirección Cra. 28 # 55-10, como se evidencia en la ilustración N 1.

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps.



Fuente: https://www.google.com/maps/

2.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
CORREO ELECTRÓNICO: proyectos@wrussyingenieros.com
OFICINA: DIRECCIÓN: Calle 8f # 79- 94 Bogotá D.C.
Contrato de Obra No. 0756-23
Objeto: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS APLICABLES

Durante el periodo del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023 se ejecutaron actividades que requerian permisos y/o licencias ambientales.

4. COMPONENTE AMBIENTAL

A continuación se describen las actividades de implementación del PMA en el periodo del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023; para la interpretación de los programas que demuestran la ejecución de las medidas de manejo y sus anexos.

4.1. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

Se realizó señalizacion preventiva e informativa, ademas se realiza cerramiento de las áreas de intervención.

Tabla 1. Registro fotográfico Señalización y cerramiento

Señalización de escombros	Punto ecológico
	
Punto ecologico	Recoleccion de residuos
	
Armado de columnas	Acopio de herramientas

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

INFORME MENSUAL

	
Retiro de escombros	Retiro de escombros
	
Armado de columnas	Descargue arena
	
Limpieza de baños	Fundida

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

INFORME MENSUAL

	
Extintor	Señalización
	
Señalización	Inspección
	
Inspección	Armado de columnas

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

INFORME MENSUAL

	
Protección material petreo	Cerramiento
	
Armado de muro	Armado de muro
	
Retiro de escombros	Armado de muro

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

	
Señalización ingreso a obra	Ingreso de materiales
	
Señalización ingreso a obra	Ingreso de materiales
	
Señalización ingreso de obra	Instalación de estructura





4.2. TRATAMIENTO Y MANEJO DE COBERTURA VEGETAL

Durante el periodo del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023, no se realizaron actividades con referencia a este programa.

4.3. DESCAPOTE Y REMOCIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA

Durante el periodo del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023, no se realizaron actividades con referencia a este programa.

4.4. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

Durante periodo del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023, no se realizaron actividades con referencia a este programa.


4.5. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

Durante periodo del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023, se realizaron actividades con retiros de residuos de construcción y demolición, los soportes se encuentran en el **ANEXO 1.**

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
$\%\ Disposición\ escombros = \frac{Vol.\ escombros\ dispuestos\ en\ escombrera\ m3}{Vol.\ \ escombros\ generados\ m3}(mes) * 100$
$\%\ Disposición\ escombros = \frac{416}{416} * 100 = 100\%$

Tabla 2. Acumulado de volúmenes de RCD

Mes	Material de excavación (m^3)	Demolición (m^3)	Cantidad Total (m^3)
MARZO-ABRIL	0	68	68
ABRIL-MAYO	0	224	224
MAYO-JUNIO	0	248	248
JUNIO-JULIO	0	64	64
JULIO-AGOSTO	0	56	56
AGOSTO-SEPTIEMBRE	0	16	16
SEPTIEMBRE-OCTUBRE	0	1582	1582
TOTAL	**0**	**2258**	**2258**



4.6. TRANSPORTE DE MATERIALES Y ESCOMBROS

Durante del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023, varios vehiculos prestaron sus servicios para la empresa, los documentos de los vehiculos se encuentran en el **ANEXO 2** de este informe.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
$\text{Mtto automotores} = \frac{\text{No. revisiones tecnicomecánicas vigentes}}{\text{No. automotores}} (\text{mes}) * 100$

$Mtto\ automotores = \frac{2}{2}(mes) * 100 = 100\%$

4.7. MANEJO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS

En el **ANEXO 2** se encuentran los documentos de los vehiculos que prestaron sus servicios para WRUSSY INGENIEROS SAS.

4.8. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

Durante el periodo comprendido del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023 no se presentaron quejas por ruido de las actividades que se ejecutaron.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
$Quejas\ de\ ruido = No.quejas\ por\ ruido\ en\ el\ mes$
$Quejas\ de\ ruido = 0$

4.9. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CONVENCIONALES

Para el periodo del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023, se generaron residuos solidos, los cuales fueron dispuestos en los puntos ecologicos presentes en el frente de obra, y posterior a ello la recoleccion la realizó la empresa de servicios publicos de aseo de Barrancabermeja, VEOLIA S.A ESP.

4.10. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Durante el periodo del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023 no se realizaron actividades con referencia a este programa. Se adjunta el certificado del manejo de los residuos liquidos de los baños **ANEXO 3.**

4.11. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

Durante el periodo comprendido del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023 se utilizaron varias sustancias quimicas de las cuales se anexa la ficha tecnica en el **ANEXO 4.**

4.12. CAPACITACIONES

En el periodo del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023 se programaron una capacitación, cumpliendo con un porcentaje de ejecución del 100%.

Tabla 3. Programación capacitaciones

PROGRAMACIÓN					
Fecha Programada	**Fecha Ejecutada**	**Cumple/No cumple**	**Programadas**	**Ejecutadas**	**% Cumplimiento**
29/09/2023	29/09/2023	CUMPLE	1	1	100%
			1	1	**100%**

Nota 2: A continuación, se relaciona el personal que asistió a la capacitación dada en el periodo del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023**.**

Tabla 4. Asistencia a capacitaciones.

CAPACITACION	NOMBRE DE TRABAJADOR	CARGO
RESPEL Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS	WILMAR ORTIZ	OFICIAL
	ELVIS CARPIO	AYUDANTE
	ALEXANDER JIMENEZ	AYUDANTE
	ELKIN REYES	AYUDANTE
	ABELINO MUÑOZ	OFICIAL
	YESENIA ALVAREZ	PROF SOCIAL
	DOMINGO MORA	AYUDANTE
	SIGILFREDO MENDEZ	OFICIAL
	JAIR CARPIO	AYUDANTE
	BRAYAN COSSIO	AYUDANTE
	HECTOR ESCOBAR	AYUDANTE
	CARLOS RODRIGUEZ	AYUDANTE
	MANUEL BANDERA	AYUDANTE
	JUAN PEREZ	AYUDANTE
	JOSE ANGEL P	AYUDANTE
	DEIBI CARPIO	AYUDANTE
	MARIO FONTALVO	AYUDANTE
	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE
	KEVIN ORTEGA	AYUDANTE

ANEXO 6. Capacitaciones

4.13. REGISTRO DE MATERIALES PETREOS

Durante el periodo del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023, se realizaron actividades con referencia a este programa. **ANEXO 6.**

5. COMPONENTE SOCIAL

A continuación se describen las actividades de la gestion social que se realizó en el periodo del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023.

5.1. ACTAS DE REUNIÓN

Durante el periodo comprendido del 06 de septiembre al 05 octubre de de 2023, se realizaron reuniones de socializacion con la comunidad sobre el inicio del proyecto la cual se encuentra la evidencia en el **ANEXO 7**.

5.2. INFORME SOCIAL

Se realiza informe mensual social, el cual se encuentra en el **ANEXO 8**.

6. CONCLUSIONES

- Se cumplió con los compromisos contractuales del contrato en el periodo del **06 de septiembre al 05 octubre de de 2023.**

- Se realizaron actividades de supervisión de los trabajos desarrollados con apoyo del residente e inspector HSE, de esta manera se garantizó el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente en el contrato y en la normatividad legal vigente colombiana.

- Todas las áreas intervenida se dejaron con su respectivo orden y aseo.

- Se realizo retiro de material de excavacion y se dispuso con gestor autorizado por la entidad ambiental competente.