

S&S		FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA										SST-FOR-007											
												Version: 1											
												Fecha: 05/12/2022											
SEMANA DEL		05 diciembre AL 10 diciembre										MODULO		1981		SOAT		08-06-2023		TECNOMECANICA		10-06-2023	
OPERADOR		Jose Rodriguez										PLACA		267-102									
ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M								
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	Traseras de trabajo (Reflector)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	Direccionales delanteras de parqueo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	Direccionales traseras de parqueo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	De stop y señal trasera	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
CABINA	Espellos laterales	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	Alarma de retroceso	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	Pito	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	* Freno de servicio	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	* Freno de emergencia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	* Dirección/suspensión (Terminales)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	Cinturón de seguridad	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	Vidrio frontal (en buen estado)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	Limpia brisas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
LLANTAS	Silletería y tapicería	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	Indicadores (hidráulico, voltímetro, motor, refrigerante, horometro, aire)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
ESTADO MECÁNICO	Batería y cables	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	* Control de fugas hidráulicas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	Pasadores, suspensión	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	Control fugas de aire	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	Grupas y anclaje de chasis	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	Cadena del cardan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	Acoples rapidos	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	Mangueras	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	Estado general del volco	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	* Soporte del volco (gato hidráulico)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	Tanque de combustible (Abrasaderas, Soporte)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	Motor	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	Sistema de carpado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	* Ganchos compuerta volco	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
* Soportes y Bujes del Volco	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
Documentos del conductor y del vehículo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
Kit ambiental	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Jose		Jose		Jose		Jose		Jose		Jose		Jose									
	FIRMA SUPERVISOR SST	[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]									
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO																							
FECHA	HALLAZGO				ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA				RESPONSABLE				FECHA										
2	[Hallazgo]				[Acción Correctiva]				[Responsable]				[Fecha]										

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

S&S		FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA										SST-FOR-007			
												Version: 1			
												Fecha: 05/12/2022			
SEMANA DEL <u>03 diciembre</u> AL <u>10 diciembre</u> MODELO <u>2013</u> SOAT <u>12-01-2023</u> TECNOMECANICA <u>12-01-2023</u>															
OPERADOR <u>Padro Pablo Bacon</u>		PLACA <u>75W-970</u>													
ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Traseras de trabajo (Reflector)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Direccionales delanteras de parqueo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Direccionales traseras de parqueo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	De stop y señal trasera	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CABINA	Espesores laterales	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Alarma de retroceso	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Pito	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Freno de servicio	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Freno de emergencia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Dirección/suspensión (Terminales)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cinturón de seguridad	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Vidrio frontal (en buen estado)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Limpia brisas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Silletería y tapicería	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Indicadores (hidráulico, voltímetro, motor, refrigerante, horometro, aire)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Batería y cables	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Pasadores, suspensión	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Control fugas de aire	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Orapas y anclaje de chasis	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cadena del cardan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Acoples rápidos	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Mangueras	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Estado general del volco	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Soporte del volco (gato hidráulico)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Tanque de combustible (Abrasaderas, Soporte)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Motor	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Sistema de carpado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Ganchos compuerta volco	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Soportes y Bujes del Volco	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Documentos del conductor y del vehículo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Kit ambiental	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	FIRMA SUPERVISOR SST	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO															
FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA								RESPONSABLE		FECHA			
/	/	/								/		/			
/	/	/								/		/			
/	/	/								/		/			
/	/	/								/		/			
*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR															

FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA

SST-FOR-007

Version: 1

Fecha: 05/12/2022

SEMANA DEL 05 diciembre AL 10 diciembre MODELO 2015 SOAT 23-11-23 TECNOMECANEA 25-11-23

OPERADOR Diego Rosado

PLACA TLZ-384

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Traseras de trabajo (Reflector)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Direccionales delanteras de parqueo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Direccionales traseras de parqueo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	De stop y señal trasera	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CABINA	Espejos laterales	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Alarma de retroceso	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Pito	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Freno de servicio	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Freno de emergencia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Dirección/suspensión (Terminales)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cinturón de seguridad	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Vidrio frontal (en buen estado)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Limpia brisas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Silletería y tapicería	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
LLANTAS	Indicadores (hidráulico, voltímetro, motor, refrigerante, horómetro, aire)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Batería y cables	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ESTADO MECÁNICO	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Control de fugas hidráulicas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Pasadores, suspensión	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Control fugas de aire	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Grapas y anclaje de chasis	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cadena del cardan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Acoples rápidos	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Mangueras	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Estado general del volco	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Soporte del volco (gato hidráulico)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Tanque de combustible (Abrasaderas, Soporte)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Motor	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Sistema de carpado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Ganchos compuerta volco	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Soportes y Bujes del Volco	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FIRMA	Documentos del conductor y del vehículo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Kit ambiental	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FIRMA	FIRMA OPERADOR	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	FIRMA SUPERVISOR SST	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

INSPECCIÓN PREOPREACIONAL RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA															SST-FOR-004 Versión: 1 Fecha: 05/12/2022				
MARCA: CAT		320-D			TIPO: Oruga					PROYECTO: Estadio									
NOMBRE DE OPERARIO: Gustavo Gonzalez		C=CUMPLE			SEMANA DEL: 05 diciembre					HASTA: 10 diciembre									
ESTADO		NC= NO CUMPLE			N/A= NO APLICA														
ITEM	DESCRIPCION	LUN			MAR			MIER			JUEV			VIER			SAB		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
0	LUCES																		
1	Luces de Trabajo delanteras (NOCTURNAS)																		
2	Luces de Trabajo traseras (NOCTURNAS)																		
CABINA																			
3	Espejos laterales																		
4	Cinturón de seguridad																		
5	Extintor multipropósito																		
6	Asiento en buen estado																		
7	Botiquín de emergencias																		
8	Vidrio panorámico																		
9	Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, aceite, corriente)																		
10	Control de ingreso humo (Tubo de escape)																		
11	Alarma de retroceso (pito)																		
12	Escaleras e apoyos de acceso																		
13	Batería y cableado																		
ESTADO MECANICO																			
14	Control de fugas hidráulicas																		
15	Estado de pasadores																		
16	Orugas tensionadas/vena 1/2"																		
17	Mecanismo de giro (Tornamesa)																		
18	Corona de tornamesa																		
19	Mandos de avance																		
20	Mando de estacionamiento																		
21	Estado general de desgarrador (Balde)																		
22	Mando final																		
23	Mando de levante de brazo																		
24	Cilindros																		
25	Compartimento del motor aseado																		
26	Manguera de agua y de alta presión																		
27	Zapatillas																		
28	Rodillos superiores - inferiores																		
29	Kit para derrames																		
30	Certificación de operario																		
31	Certificación de maquina																		
FIRMA TRABAJADOR					Gustavo			Gustavo			Gustavo			Gustavo			Gustavo		
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO																			
FECHA		HALLAZGO					ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA					RESPONSABLE							
OBSERVACIONES:																			
FIRMA Y NOMBRE DEL INSPECTOR SEGURIDAD										FIRMA Y NOMBRE DEL OPERARIO									
C.C. 1069434638										C.C. 1069434638									



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE LLANTAS

SST-FOR-003

Versión: 1

Fecha: 05/12/2022

EMPRESA:

CIUDAD:

PARÁMETROS A EVALUAR EN LA INSPECCIÓN: El estado del elemento a inspeccionar es. B= Buen estado M= Para Cambio

SEMANA DEL 05 diciembre AL 10 diciembre

MARCA DEERE

MODELO 2009

LINEA 710-G

OPERADOR: D. G. ROSA

UBICACIÓN: Z. Aguirre

PROYECTO: Estación

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIÉRC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)														
	De trabajo traseras														
	Direccionales delanteras														
	Direccionales traseras														
	De Stop y señal trasera														
CABINA	Protección antivuelco (ROPS) certificada														
	Cinturón de seguridad														
	Extintor de incendio 10 PQS														
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)														
	Vidrio panorámico en buen estado														
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)														
	Tubo de escape (Exhosto)														
	Alarma de retroceso-Pito														
	Espejos														
	Escaleras y apoyos de acceso														
	Palancas y pedales en buen estado														
	Batería y cables														
	ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas													
Kit ambiental															
Estado pasadores (bastidor, desgarrador)															
Estado pasadores (brazo, balde)															
* Gatos estabilizadores															
Mecanismo de giro (Brazo excavador)															
* Función Hidráulica en buen estado (mangueras)															
* Freno de servicio															
* Mando de estacionamiento (freno de emergencia)															
Estado general desgarrador (balde)															
Mandos de levante del brazo															
* Cilindros en buen estado															
Compartimiento del motor ascado															
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)														
	Huellas en buen estado														
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO				
FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS**


SST-FOR-003
Versión: 1
Fecha: 05/12/2022

EMPRESA:

CIUDAD:

PARÁMETROS A EVALUAR EN LA INPECCIÓN: El estado del elemento a inspeccionar es. B= Buen estado M= Para Cambio

SEMANA DEL 12 diciembre AL 17 diciembre MARCA DEERE MODELO 2009 LINEA 710-G
OPERADOR: Diego Pasada UBICACIÓN Zipacru PROYECTO Estadio

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	/		/		/		/		/		/		/	
	De trabajo traseras	/		/		/		/		/		/		/	
	Direccionales delanteras	/		/		/		/		/		/		/	
	Direccionales traseras	/		/		/		/		/		/		/	
	De Stop y señal trasera	/		/		/		/		/		/		/	
CABINA	Protección antivuelco (ROPS) certificada	/		/		/		/		/		/		/	
	Cinturón de seguridad	/		/		/		/		/		/		/	
	Extintor de incendio 10 PQS	/		/		/		/		/		/		/	
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	/		/		/		/		/		/		/	
	Vidrio panorámico en buen estado	/		/		/		/		/		/		/	
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)	/		/		/		/		/		/		/	
	Tubo de escape (Exhosto)	/		/		/		/		/		/		/	
	Alarma de retroceso-Pito	/		/		/		/		/		/		/	
	Espejos	/		/		/		/		/		/		/	
	Escaleras y apoyos de acceso	/		/		/		/		/		/		/	
	Palancas y pedales en buen estado	/		/		/		/		/		/		/	
	Batería y cables	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	/		/		/		/		/		/		/	
	Kit ambiental	/		/		/		/		/		/		/	
	Estado pasadores (bastidor, desgarrador)	/		/		/		/		/		/		/	
	Estado pasadores (brazo, balde)	/		/		/		/		/		/		/	
	* Gatos estabilizadores	/		/		/		/		/		/		/	
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	/		/		/		/		/		/		/	
	* Función Hidráulica en buen estado (mangueras)	/		/		/		/		/		/		/	
	* Freno de servicio	/		/		/		/		/		/		/	
	* Mando de estacionamiento (freno de emergencia)	/		/		/		/		/		/		/	
	Estado general desgarrador (balde)	/		/		/		/		/		/		/	
	Mandos de levante del brazo	/		/		/		/		/		/		/	
	* Cilindros en buen estado	/		/		/		/		/		/		/	
	Compartimiento del motor aseado	/		/		/		/		/		/		/	
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	/		/		/		/		/		/		/	
	Huellas en buen estado	/		/		/		/		/		/		/	
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR



INSPECCIÓN PREOPREACIONAL
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA

SST-FOR-004
Versión: 1
Fecha: 05/12/2022

MARCA	CAT	30-D	TIPO:	Oruga	PROYECTO:	Estadio
NOMBRE DE OPERARIO	Gustavo Gonzalez	SEMANA DEL:	12 diciembre	HASTA:	17 diciembre	
ESTADO	C=CUMPLE	NC=NO CUMPLE	N/A=NO APLICA			

ITEM	DESCRIPCION	LUN			MAR			MIER			JUEV			VIER			SAB		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
0	LUCES																		
1	Luces de Trabajo delanteras (NOCTURNAS)	X			X			X			X			X			X		
2	Luces de Trabajo traseras (NOCTURNAS)	X			X			X			X			X			X		

CABINA

3	Espejos laterales	X			X			X			X			X			X		
4	Cinturón de seguridad	X			X			X			X			X			X		
5	Extintor multipropósito	X			X			X			X			X			X		
6	Asiento en buen estado	X			X			X			X			X			X		
7	Botiquín de emergencias	X			X			X			X			X			X		
8	Vidrio panorámico	X			X			X			X			X			X		
9	Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, aceite, corriente)	X			X			X			X			X			X		
10	Control de ingreso humo (Tubo de escape)	X			X			X			X			X			X		
11	Alarma de retroceso (pito)	X			X			X			X			X			X		
12	Escaleras o apoyos de acceso	X			X			X			X			X			X		
13	Batería y cableado	X			X			X			X			X			X		

ESTADO MECANICO

14	Control de fugas hidráulicas	X			X			X			X			X			X		
15	Estado de pasadores	X			X			X			X			X			X		
16	Orugas tensionadas/vena 1/2"	X			X			X			X			X			X		
17	Mecanismo de giro (Tornamesa)	X			X			X			X			X			X		
18	Corona de tornamesa	X			X			X			X			X			X		
19	Mandos de avance	X			X			X			X			X			X		
20	Mando de estacionamiento	X			X			X			X			X			X		
21	Estado general de desgarrador (Balde)	X			X			X			X			X			X		
22	Mando final	X			X			X			X			X			X		
23	Mando de levante de brazo	X			X			X			X			X			X		
24	Cilindros	X			X			X			X			X			X		
25	Compartimento del motor aseado	X			X			X			X			X			X		
26	Manguera de agua y de alta presión	X			X			X			X			X			X		
27	Zapatillas	X			X			X			X			X			X		
28	Rodillos superiores - inferiores	X			X			X			X			X			X		
29	Kit para derrames	X			X			X			X			X			X		
30	Certificación de operario	X			X			X			X			X			X		
31	Certificación de máquina	X			X			X			X			X			X		

FIRMA TRABAJADOR

Gustavo Gustavo Gustavo Gustavo Gustavo Gustavo

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES:

FIRMA Y NOMBRE DEL INSPECTOR SEGURIDAD	FIRMA Y NOMBRE DEL OPERARIO
C.C. 1007351849	C.C. 1069434658



INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

Código: CEMZ-Fr-015

Versión: 1

Fecha: 5-12-2022

Fecha de: 12/12

Hasta: 12/12

20 22

Responsable: Jairo Dicoz

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA B(BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO) N/A (NO APLICA)

ITEM	HERRAMIENTA	DOMES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
1	ALICATES	NB	ND	NA	NA	NA	NA
2	BICHIROQUE	B	B	B	B	B	B
3	CARRETILLA O BUGGI	B	B	B	B	B	B
4	CALIBRADOR DE LLANTAS	ND	ND	NA	ND	NA	ND
5	CINCELES	B	B	B	B	B	B
6	CINTA METRICA	B	B	B	B	B	B
7	CORTAFRÍO	NA	NA	ND	NA	ND	ND
8	CUCHILLO O BISTURÍ CON FUNDA	ND	ND	ND	NA	NA	ND
9	DESTORNILLADORES - PALA Y ESTRELLA	NB	ND	ND	ND	ND	ND
10	FLEXÓMETRO	ND	NA	ND	ND	ND	ND
11	GATO HIDRÁULICO	ND	ND	ND	ND	NA	ND
12	HOMBRE SOLO	ND	ND	ND	ND	NA	ND
13	JUEGO DE BROCAS	ND	ND	ND	ND	ND	ND
14	JUEGO DE CÓPAS - VOLVEDOR Y RACHE	ND	ND	ND	ND	ND	ND
15	JUEGO DE LLAVES - FIJA Y ESTRÍA	NB	ND	ND	ND	ND	NA
16	LLAVE DE TUBO	NA	ND	ND	ND	ND	ND
17	LLAVE INGLESA	ND	ND	ND	ND	ND	ND
18	LLAVE PARA FILTRO	ND	ND	ND	ND	ND	ND
19	LLAVES BRISTOL	ND	ND	ND	ND	ND	ND
20	LLAVES DE PERNO	ND	NA	ND	ND	ND	ND
21	MACHO DE ROSCAR - TARRAJA	ND	NA	ND	ND	ND	ND
22	MACETA	B	B	B	B	B	B
23	MACHETE	ND	ND	ND	ND	ND	ND
24	MARTILLO	B	B	B	B	B	B
25	NIVEL	B	B	B	B	B	B
26	PALA	B	B	B	B	B	B
27	PATA DE CABRA	ND	ND	ND	ND	ND	ND
28	PINZA PARA PINES	ND	ND	ND	ND	ND	ND
29	PINZA PELA CABLES	ND	ND	ND	ND	ND	ND
30	PUNZON	ND	ND	ND	ND	ND	ND
31	PRENSA DE BANCO	ND	ND	ND	ND	ND	ND
32	SACA BÓCADOS	ND	ND	ND	ND	ND	ND
33	SEGUETA	ND	ND	ND	ND	ND	ND
34	SERRUCHO	NA	ND	ND	ND	ND	ND
35	MULTÍMETRO O PINZA MULTIAMPERIMÉTRICA	NB	ND	ND	ND	ND	ND
36	OTROS: Pico, barro, planalla, Cimbra	B	B	B	B	B	B

Marque B (bueno) o M (malo) de acuerdo al estado de la herramienta inspeccionada.

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	ACCIÓN A SEGUIR	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO



FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA

SST-FOR-007

Version: 1

Fecha: 05/12/2022

SEMANA DEL 12 diciembre AL 17 diciembre MODELO 2015 SOAT 23-11-23 TECNOMECANICA 25-11-23

OPERADOR Diego Posada

PLACA TLZ-384

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	/		/		/		/		/		/		/	
	Traseras de trabajo (Reflector)	/		/		/		/		/		/		/	
	Direccionales delanteras de parqueo	/		/		/		/		/		/		/	
	Direccionales traseras de parqueo	/		/		/		/		/		/		/	
	De stop y señal trasera	/		/		/		/		/		/		/	
CABINA	Espejos laterales	/		/		/		/		/		/		/	
	Alarma de retroceso	/		/		/		/		/		/		/	
	Pito	/		/		/		/		/		/		/	
	* Freno de servicio	/		/		/		/		/		/		/	
	* Freno de emergencia	/		/		/		/		/		/		/	
	* Dirección/suspensión (Terminales)	/		/		/		/		/		/		/	
	Cinturón de seguridad	/		/		/		/		/		/		/	
	Vidrio frontal (en buen estado)	/		/		/		/		/		/		/	
	Limpia brisas	/		/		/		/		/		/		/	
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	/		/		/		/		/		/		/	
	Silletería y tapicería	/		/		/		/		/		/		/	
LLANTAS	Indicadores (hidráulico, voltímetro, motor, refrigerante, horómetro, aire)	/		/		/		/		/		/		/	
	Batería y cables	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO MECÁNICO	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	/		/		/		/		/		/		/	
	* Control de fugas hidráulicas	/		/		/		/		/		/		/	
	Pasadores, suspensión	/		/		/		/		/		/		/	
	Control fugas de aire	/		/		/		/		/		/		/	
	Grapas y anclaje de chasis	/		/		/		/		/		/		/	
	Cadena del cardan	/		/		/		/		/		/		/	
	Acoples rápidos	/		/		/		/		/		/		/	
	Mangueras	/		/		/		/		/		/		/	
	Estado general del volco	/		/		/		/		/		/		/	
	* Soporte del volco (gato hidráulico)	/		/		/		/		/		/		/	
	Tanque de combustible (Abrazaderas, Soporte)	/		/		/		/		/		/		/	
	Motor	/		/		/		/		/		/		/	
	Sistema de carpado	/		/		/		/		/		/		/	
	* Ganchos compuerta volco	/		/		/		/		/		/		/	
	* Soportes y Bujes del Volco	/		/		/		/		/		/		/	
Documentos del conductor y del vehículo	/		/		/		/		/		/		/		
FIRMA	Kit ambiental	/		/		/		/		/		/		/	
	FIRMA OPERADOR	/		/		/		/		/		/		/	
	FIRMA SUPERVISOR SST	/		/		/		/		/		/		/	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO				
FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

S&S		FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA										SST-FOR-007							
INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A.S.												Version: 1							
												Fecha: 05/12/2022							
SEMANA DEL		12 diciembre		AL		17 diciembre		MODELO		2013		SOAT		12-01-2023		TECNOMECANICA		12-01-2023	
OPERADOR		Pedro Pablo Bicon										PLACA		TSW-970					
ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M				
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	/		/		/		/		/		/		/		/			
	Traseras de trabajo (Reflector)	/		/		/		/		/		/		/		/			
	Direccionales delanteras de parqueo	/		/		/		/		/		/		/		/			
	Direccionales traseras de parqueo	/		/		/		/		/		/		/		/			
	De stop y señal trasera	/		/		/		/		/		/		/		/			
CABINA	Espejos laterales	/		/		/		/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso	/		/		/		/		/		/		/		/			
	Pito	/		/		/		/		/		/		/		/			
	* Freno de servicio	/		/		/		/		/		/		/		/			
	* Freno de emergencia	/		/		/		/		/		/		/		/			
	* Dirección/suspensión (Terminales)	/		/		/		/		/		/		/		/			
	Cinturón de seguridad	/		/		/		/		/		/		/		/			
	Vidrio frontal (en buen estado)	/		/		/		/		/		/		/		/			
	Limpia brisas	/		/		/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendios (10 lbs) POS	/		/		/		/		/		/		/		/			
LLANTAS	Silletería y tapicería	/		/		/		/		/		/		/		/			
	Indicadores (hidráulico, voltímetro, motor, refrigerante, horómetro, aire)	/		/		/		/		/		/		/		/			
	Batería y cables	/		/		/		/		/		/		/		/			
	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	/		/		/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	/		/		/		/		/		/		/		/			
	Pasadores, suspensión	/		/		/		/		/		/		/		/			
	Control fugas de aire	/		/		/		/		/		/		/		/			
	Grupas y anclaje de chasis	/		/		/		/		/		/		/		/			
	Cadena del cardan	/		/		/		/		/		/		/		/			
	Acoples rápidos	/		/		/		/		/		/		/		/			
	Mangueras	/		/		/		/		/		/		/		/			
	Estado general del volco	/		/		/		/		/		/		/		/			
	* Soporte del volco (gato hidráulico)	/		/		/		/		/		/		/		/			
	Tanque de combustible (Abrasadoras, Soporte)	/		/		/		/		/		/		/		/			
	Motor	/		/		/		/		/		/		/		/			
	Sistema de carpado	/		/		/		/		/		/		/		/			
	* Ganchos compuerta volco	/		/		/		/		/		/		/		/			
	* Soportes y Bujes del Volco	/		/		/		/		/		/		/		/			
	Documentos del conductor y del vehículo	/		/		/		/		/		/		/		/			
Kit ambiental	/		/		/		/		/		/		/		/				
FIRMA	FIRMA OPERADOR	[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]			
	FIRMA SUPERVISOR SST	[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]			
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO																			
FECHA	HALLAZGO				ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA								RESPONSABLE		FECHA				
*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR																			



FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA

SST-FOR-007

Version: 1

Fecha: 05/12/2022

SEMANA DEL 12 diciembre AL 17 diciembre-MODELO 1491 SOAT 08-06-2023 TECNOMECANICA 10-06-2023

OPERADOR Jose Rodriguez

PLACA 26A-102

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	/		/		/		/		/		/		/	
	Traseras de trabajo (Reflector)	/		/		/		/		/		/		/	
	Direccionales delanteras de parqueo	/		/		/		/		/		/		/	
	Direccionales traseras de parqueo	/		/		/		/		/		/		/	
	Do stop y señal trasera	/		/		/		/		/		/		/	
CABINA	Espellos laterales	/		/		/		/		/		/		/	
	Alarma de retroceso	/		/		/		/		/		/		/	
	Pito	/		/		/		/		/		/		/	
	* Freno de servicio	/		/		/		/		/		/		/	
	* Freno de emergencia	/		/		/		/		/		/		/	
	* Direccion/suspension (Terminales)	/		/		/		/		/		/		/	
	Cinturon de seguridad	/		/		/		/		/		/		/	
	Vidrio frontal (en buen estado)	/		/		/		/		/		/		/	
	Limpia brisas	/		/		/		/		/		/		/	
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	/		/		/		/		/		/		/	
	Silleteria y tapiceria	/		/		/		/		/		/		/	
ILLANTAS	Indicadores (hidraulico, voltmetro, motor, refrigerante, horometro, aire)	/		/		/		/		/		/		/	
	Bateria y cables	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO MECANICO	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	/		/		/		/		/		/		/	
	* Control de fugas hidraulicas	/		/		/		/		/		/		/	
	Pasadores, suspension	/		/		/		/		/		/		/	
	Control fugas de aire	/		/		/		/		/		/		/	
	Grapas y anclaje de chasis	/		/		/		/		/		/		/	
	Cadena del cardan	/		/		/		/		/		/		/	
	Acoples rapidos	/		/		/		/		/		/		/	
	Mangueras	/		/		/		/		/		/		/	
	Estado general del volco	/		/		/		/		/		/		/	
	* Soporte del volco (gato hidraulico)	/		/		/		/		/		/		/	
	Tanque de combustible (Abraderas, Soporte)	/		/		/		/		/		/		/	
	Motor	/		/		/		/		/		/		/	
	Sistema de carpado	/		/		/		/		/		/		/	
	* Gancho compuerta volco	/		/		/		/		/		/		/	
	* Soportes y bujes del Volco	/		/		/		/		/		/		/	
	Documentos del conductor y del vehiculo	/		/		/		/		/		/		/	
	Kit ambiental	/		/		/		/		/		/		/	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Jose		Jose		Jose		Jose		Jose					
	FIRMA SUPERVISOR SST	[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO				
FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
2				

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

 INSPECCIÓN VIBRO COMPACTADOR															SST-FOR-001	
															Versión: 1	
															Fecha: 05/12/2022	
EMPRESA: SYS										CIUDAD: Zirapogora						
PARÁMETROS A EVALUAR EN LA INSPECCIÓN: El estado del elemento a inspeccionar es. B= Buen estado M= Para mantenimiento																
SEMANA DEL		AL		MARCA		MODELO										
19.12/22		24/12/22		CAT CB225		2015										
OPERADOR										ÁREA						
Gustavo Gonzalez										Estadio						
ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIÉRC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	/		/		/		/		/		/		/		
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	/		/		/		/		/		/		/		
CABINA	* Cabina antivuelo	/		/		/		/		/		/		/		
	* Cinturón de seguridad	/		/		/		/		/		/		/		
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	/		/		/		/		/		/		/		
	Asiento	/		/		/		/		/		/		/		
	Mandos de avance	/		/		/		/		/		/		/		
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor, combustible)	/		/		/		/		/		/		/		
	Control ingreso humo (tubo de escape)	/		/		/		/		/		/		/		
	Alarma de retroceso	/		/		/		/		/		/		/		
	Pilo	/		/		/		/		/		/		/		
	Escaleras y apoyos de acceso	/		/		/		/		/		/		/		
	Espejo retrovisor central (convexo)	/		/		/		/		/		/		/		
	Estado de pedales	/		/		/		/		/		/		/		
	Estado de mandos manuales	/		/		/		/		/		/		/		
	ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	/		/		/		/		/		/		/	
* Estado de cilindro (amortiguadores)		/		/		/		/		/		/		/		
Llantas y cilindro en buen estado		/		/		/		/		/		/		/		
Puntos de lubricación		/		/		/		/		/		/		/		
Mecanismo de viraje		/		/		/		/		/		/		/		
* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		/		/		/		/		/		/		/		
* Mando de estacionamiento (emergencia)		/		/		/		/		/		/		/		
* Motor		/		/		/		/		/		/		/		
Pasadores y tornillos en buen estado		/		/		/		/		/		/		/		
Batería y cables		/		/		/		/		/		/		/		
* Freno de servicio		/		/		/		/		/		/		/		
* Resguardos		/		/		/		/		/		/		/		
Ancorajes de contrapeso		/		/		/		/		/		/		/		
Guardas		/		/		/		/		/		/		/		
Estado del bastidor	/		/		/		/		/		/		/			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Gustavo		Gustavo		Gustavo		Gustavo		Gustavo		Gustavo		Gustavo		
	FIRMA RESPONSABLE SST	[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		
HALLAZGO Y SEGUIMIENTO																
FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA										RESPONSABLE	FECHA			

*PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA

Código: CEMZ-PI-015

Versión: 1

Fecha: 2/01-2023

SEMANA DEL 14/12/22

AL 24/102/22

MARÇA

OPERADOR

John Draz

UBICACIÓN

Zugend

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	POLEAS					/		/		/		/			
	MEDIDOR DE ACEITE					/		/		/		/			
	TAPA DE COMBUSTIBLE					/		/		/		/			
	BUJIA					/		/		/		/			
	TUBO DE ESCAPE					/		/		/		/			
	GUARDA DE LOS PIÑONES					/		/		/		/			
	CHOQUE					/		/		/		/			
	YOYO					/		/		/		/			
	ACELERADOR					/		/		/		/			
	VOLANTE DE OPERACIÓN					/		/		/		/			
	MOTOR					/		/		/		/			
	FILTRO DE COMBUSTIBLE					/		/		/		/			
	TAPON DE ACEITE					/		/		/		/			
	TORNILLOS EN GENERAL					/		/		/		/			
	GUARDA DE LOS PIÑONES					/		/		/		/			
	TAPA PROTECTORA MOTOR					/		/		/		/			
	TAMBORES					/		/		/		/			
	ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)					/		/		/		/			
	LLANTAS					/		/		/		/			
	ENGRASE EN GENERAL					/		/		/		/			
BALINERAS					/		/		/		/				
VERENO DE SEGURIDAD(TAMBORES)					/		/		/		/				
PINTURA					/		/		/		/				
ASEO					/		/		/		/				
FIRMA	FIRMA OPERADOR					Julio P		Julio P		Julio P		Julio P			
	FIRMA SST Y/O SUPERVISOR					J.P.		J.P.		J.P.		J.P.			

Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque

Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque

05

M

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

[illegible]



INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

Código: CEMZ-Fr-015

Versión: 1

Fecha: 5-12-2022

Fecha de: 19/12

Hasta: 24/12 2022

Responsable: Jairo Dicoz

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA B (BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO) N/A (NO APLICA)

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	B	M	N/A	B	M	N/A
1	ALICATES	B	B	B	B	B	B
2	BICHIROQUE	B	B	B	B	B	B
3	CARRETILLA O BUGGI	B	B	B	B	B	B
4	CALIBRADOR DE LLANTAS	B	B	B	B	B	B
5	CINCELES	B	B	B	B	B	B
6	CINTA METRICA	B	B	B	B	B	B
7	CORTAPRÍO	B	B	B	B	B	B
8	CUCHILLO O BISTURÍ CON FUNDA	B	B	B	B	B	B
9	DESTORNILLADORES - PALA Y ESTRELLA	B	B	B	B	B	B
10	FLEXÓMETRO	B	B	B	B	B	B
11	GATO HIDRÁULICO	B	B	B	B	B	B
12	HOMBRE SOLO	B	B	B	B	B	B
13	JUEGO DE BROCAS	B	B	B	B	B	B
14	JUEGO DE COPAS -VOLVEDOR Y RACHE	B	B	B	B	B	B
15	JUEGO DE LLAVES - FIJA Y ESTRIA	B	B	B	B	B	B
16	LLAVE DE TUBO	B	B	B	B	B	B
17	LLAVE INGLESA	B	B	B	B	B	B
18	LLAVE PARA FILTRO	B	B	B	B	B	B
19	LLAVES BRISTOL	B	B	B	B	B	B
20	LLAVES DE PERNO	B	B	B	B	B	B
21	MACHO DE ROSCAR - TARRAJA	B	B	B	B	B	B
22	MACETA	B	B	B	B	B	B
23	MACHETE	B	B	B	B	B	B
24	MARTILLO	B	B	B	B	B	B
25	NIVEL	B	B	B	B	B	B
26	PALA	B	B	B	B	B	B
27	PATA DE CABRA	B	B	B	B	B	B
28	PINZA PARA PINES	B	B	B	B	B	B
29	PINZA PARA CABLES	B	B	B	B	B	B
30	PUNZON	B	B	B	B	B	B
31	PRENSA DE BANCO	B	B	B	B	B	B
32	SACA BOCADOS	B	B	B	B	B	B
33	SEGUETA	B	B	B	B	B	B
34	SERRUCHO	B	B	B	B	B	B
35	MULTÍMETRO O PINZA MULTIAMPERIMÉTRICA	B	B	B	B	B	B
36	OTROS Pico, barro, plomada, Cimbra	B	B	B	B	B	B

Marque B (bueno) o M (malo) de acuerdo al estado de la herramienta inspeccionada.

PLAN DE ACCIÓN			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	ACCIÓN A SEGUIR	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN

S&S		FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA										SST-FOR-007					
												Version: 1					
												Fecha: 05/12/2022					
SEMANA DEL		19 diciembre		AL 24 diciembre		MODELO		2015		SOAT		23-11-23		RECONOMENSA		25-11-23	
OPERADOR		Diego Pasado															
		PLACA TL2-384															
ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	/		/		/		/		/		/		/			
	Traseras de trabajo (Reflector)	/		/		/		/		/		/		/			
	Direccionales delanteras de parqueo	/		/		/		/		/		/		/			
	Direccionales traseras de parqueo	/		/		/		/		/		/		/			
	De stop y señal trasera	/		/		/		/		/		/		/			
CABINA	Espejos laterales	/		/		/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso	/		/		/		/		/		/		/			
	Pito	/		/		/		/		/		/		/			
	* Freno de servicio	/		/		/		/		/		/		/			
	* Freno de emergencia	/		/		/		/		/		/		/			
	* Dirección/suspensión (Terminales)	/		/		/		/		/		/		/			
	Cinturón de seguridad	/		/		/		/		/		/		/			
	Vidrio frontal (en buen estado)	/		/		/		/		/		/		/			
	Limpia brisas	/		/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	/		/		/		/		/		/		/			
	Silletería y tapicería	/		/		/		/		/		/		/			
INDICADORES	Indicadores (hidráulico, voltímetro, motor, refrigerante, horómetro, aire)	/		/		/		/		/		/		/			
	Batería y cables	/		/		/		/		/		/		/			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	/		/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	/		/		/		/		/		/		/			
	Pasadores, suspensión	/		/		/		/		/		/		/			
	Control fugas de aire	/		/		/		/		/		/		/			
	Grapas y anclaje de chasis	/		/		/		/		/		/		/			
	Cadena del cardan	/		/		/		/		/		/		/			
	Acoples rápidos	/		/		/		/		/		/		/			
	Mangueras	/		/		/		/		/		/		/			
	Estado general del volco	/		/		/		/		/		/		/			
	* Soporte del volco (gato hidráulico)	/		/		/		/		/		/		/			
	Tanque de combustible (Abrasaderas, Soporte)	/		/		/		/		/		/		/			
	Motor	/		/		/		/		/		/		/			
	Sistema de carpado	/		/		/		/		/		/		/			
	* Ganchos compuerta volco	/		/		/		/		/		/		/			
	* Soportes y Bujes del Volco	/		/		/		/		/		/		/			
	Documentos del conductor y del vehículo	/		/		/		/		/		/		/			
Kit ambiental	/		/		/		/		/		/		/				
FIRMA	FIRMA OPERADOR	[Firma]															
	FIRMA SUPERVISOR SST	[Firma]															
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO																	
FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA										RESPONSABLE	FECHA				
*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR																	



FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA

SST-FOR-007

Version: 1

Fecha: 05/12/2022

SEMANA DEL 19 diciembre AL 24 diciembre MODELO 2013 SOAT 12-01-2023 TRONQUEMÁNICA 12-01-2023

OPERADOR Pedro Pablo Lincon

PLACA TSW-970

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	/		/		/		/		/		/			
	Traseras de trabajo (Reflector)	/		/		/		/		/		/			
	Direccionales delanteras de parqueo	/		/		/		/		/		/			
	Direccionales traseras de parqueo	/		/		/		/		/		/			
	De stop y señal trasera	/		/		/		/		/		/			
CABINA	Espejos laterales	/		/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso	/		/		/		/		/		/			
	Pito	/		/		/		/		/		/			
	* Freno de servicio	/		/		/		/		/		/			
	* Freno de emergencia	/		/		/		/		/		/			
	* Dirección/suspensión (Terminales)	/		/		/		/		/		/			
	Cinturón de seguridad	/		/		/		/		/		/			
	Vidrio frontal (en buen estado)	/		/		/		/		/		/			
	Limpia brisas	/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	/		/		/		/		/		/			
	Silletería y tapicería	/		/		/		/		/		/			
	Indicadores (hidráulico, voltímetro, motor, refrigerante, horometro, aire)	/		/		/		/		/		/			
	Batería y cables	/		/		/		/		/		/			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	/		/		/		/		/		/			
	Pasadores, suspensión	/		/		/		/		/		/			
	Control fugas de aire	/		/		/		/		/		/			
	Grapas y anclaje de chasis	/		/		/		/		/		/			
	Cadena del cardan	/		/		/		/		/		/			
	Acoples rapidos	/		/		/		/		/		/			
	Mangueras	/		/		/		/		/		/			
	Estado general del volco	/		/		/		/		/		/			
	* Soporte del volco (gato hidráulico)	/		/		/		/		/		/			
	Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)	/		/		/		/		/		/			
	Motor	/		/		/		/		/		/			
	Sistema de carpado	/		/		/		/		/		/			
	* Ganchos compuerta volco	/		/		/		/		/		/			
	* Soportes y Bujes del Volco	/		/		/		/		/		/			
	Documentos del conductor y del vehículo	/		/		/		/		/		/			
	Kit ambiental	/		/		/		/		/		/			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO															
FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA								RESPONSABLE		FECHA			
*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR															

S&S		FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA										SST-FOR-007					
												Version: 1					
												Fecha: 05/12/2022					
SEMANA DEL		19 diciembre		AL 24 diciembre		MODELO		1981		SOAT		08-06-2023		TECNOMECANICA		10-06-2023	
OPERADOR		Jose Rodriguez										PLACA		2GA-102			
ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	/		/		/		/		/		/		/			
	Traseras de trabajo (Reflector)	/		/		/		/		/		/		/			
	Direccionales delanteras de parqueo	/		/		/		/		/		/		/			
	Direccionales traseras de parqueo	/		/		/		/		/		/		/			
	De stop y señal trasera	/		/		/		/		/		/		/			
CABINA	Espejos laterales	/		/		/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso	/		/		/		/		/		/		/			
	Pito	/		/		/		/		/		/		/			
	* Freno de servicio	/		/		/		/		/		/		/			
	* Freno de emergencia	/		/		/		/		/		/		/			
	* Dirección/suspensión (Terminales)	/		/		/		/		/		/		/			
	Cinturón de seguridad	/		/		/		/		/		/		/			
	Vidrio frontal (en buen estado)	/		/		/		/		/		/		/			
	Limpia brisas	/		/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	/		/		/		/		/		/		/			
	Silletería y tapicería	/		/		/		/		/		/		/			
	Indicadores (hidráulico, voltímetro, motor, refrigerante, horómetro, aire)	/		/		/		/		/		/		/			
Batería y cables	/		/		/		/		/		/		/				
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	/		/		/		/		/		/		/			
		/		/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	/		/		/		/		/		/		/			
	Pasadores, suspensión	/		/		/		/		/		/		/			
	Control fugas de aire	/		/		/		/		/		/		/			
	Grapas y anclaje de chasis	/		/		/		/		/		/		/			
	Cadena del cardan	/		/		/		/		/		/		/			
	Acoples rápidos	/		/		/		/		/		/		/			
	Mangueras	/		/		/		/		/		/		/			
	Estado general del volco	/		/		/		/		/		/		/			
	* Soporte del volco (gato hidráulico)	/		/		/		/		/		/		/			
	Tanque de combustible (Abrasaderas, Soporte)	/		/		/		/		/		/		/			
	Motor	/		/		/		/		/		/		/			
	Sistema de carpado	/		/		/		/		/		/		/			
	* Ganchos compuerta volco	/		/		/		/		/		/		/			
	* Soportes y Bujes del Volco	/		/		/		/		/		/		/			
	Documentos del conductor y del vehículo	/		/		/		/		/		/		/			
Kit ambiental	/		/		/		/		/		/		/				
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Jose		Jose		Jose		Jose		Jose		Jose		Jose			
	FIRMA SUPERVISOR SST	[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]			
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO																	
FECHA	HALLAZGO				ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA						RESPONSABLE		FECHA				
2	[Firma]				[Firma]						2		1				
*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR																	



INSPECCIÓN PREOPREACIONAL
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA

SST-FOR-004
Versión: 1
Fecha: 05/12/2022

MARCA	CAT	320-D	TIPO:	Oruga	PROYECTO:	Estadio
NOMBRE DE OPERARIO	Gustavo Gonzalez		SEMANA DEL:	17 diciembre	HASTA:	24 diciembre
ESTADO	C=CUMPLE		NC=NO CUMPLE		N/A=NO APLICA	

ITEM	DESCRIPCION	LUN			MAR			MIE			JUEV			VIER			SAB		
0	LUCES	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	Luces de Trabajo delanteras (NOCTURNAS)	x			x			x			x			x			x		
2	Luces de Trabajo traseras (NOCTURNAS)	x			x			x			x			x			x		

CABINA

3	Espejos laterales	x			x			x			x			x			x		
4	Cinturón de seguridad	x			x			x			x			x			x		
5	Extintor multipropósito	x			x			x			x			x			x		
6	Asiento en buen estado	x			x			x			x			x			x		
7	Botiquín de emergencias	x			x			x			x			x			x		
8	Vidrio panorámico	x			x			x			x			x			x		
9	Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, aceite, corriente)	x			x			x			x			x			x		
10	Control de ingreso humo (Tubo de escape)	x			x			x			x			x			x		
11	Alarma de retroceso (pito)	x			x			x			x			x			x		
12	Escaleras o apoyos de acceso	x			x			x			x			x			x		
13	Batería y cableado	x			x			x			x			x			x		

ESTADO MECANICO

14	Control de fugas hidráulicas	x			x			x			x			x			x		
15	Estado de pasadores	x			x			x			x			x			x		
16	Orugas tensionadas/vena 1/2"	x			x			x			x			x			x		
17	Mecanismo de giro (Tornamesa)	x			x			x			x			x			x		
18	Corona de tornamesa	x			x			x			x			x			x		
19	Mandos de avance	x			x			x			x			x			x		
20	Mando de estacionamiento	x			x			x			x			x			x		
21	Estado general de desgarrador (Balde)	x			x			x			x			x			x		
22	Mando final	x			x			x			x			x			x		
23	Mando de levante de brazo	x			x			x			x			x			x		
24	Cilindros	x			x			x			x			x			x		
25	Compartimento del motor aseado	x			x			x			x			x			x		
26	Manguera de agua y de alta presión	x			x			x			x			x			x		
27	Zapatas	x			x			x			x			x			x		
28	Rodillos superiores - inferiores	x			x			x			x			x			x		
29	Kit para derrames	x			x			x			x			x			x		
30	Certificación de operario	x			x			x			x			x			x		
31	Certificación de maquina	x			x			x			x			x			x		

FIRMA TRABAJADOR

Gustavo Gustavo Gustavo Gustavo Gustavo Gustavo

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES:

FIRMA Y NOMBRE DEL INSPECTOR SEGURIDAD

C.C. 1002357889

FIRMA Y NOMBRE DEL OPERARIO

C.C. 1069434358

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS**

SST-FOR-003
Versión: 1
Fecha: 05/12/2022

EMPRESA:





CIUDAD:

PARÁMETROS A EVALUAR EN LA INPECCIÓN: El estado del elemento a inspeccionar es. B= Buen estado M= Para Cambio

SEMANA DEL 19 diciembre AL 24 diciembre MARCA DEERE MODELO 2009 LINEA 710-G
OPERADOR: Diego Posada UBICACIÓN Zipaguma PROYECTO Ejército

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	/		/		/		/		/		/		/	
	De trabajo traseras	/		/		/		/		/		/		/	
	Direccionales delanteras	/		/		/		/		/		/		/	
	Direccionales traseras	/		/		/		/		/		/		/	
	De Stop y señal trasera	/		/		/		/		/		/		/	
CABINA	Protección antivuelco (ROPS) certificada	/		/		/		/		/		/		/	
	Cinturón de seguridad	/		/		/		/		/		/		/	
	Extintor de incendio 10 PQS	/		/		/		/		/		/		/	
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	/		/		/		/		/		/		/	
	Vidrio panorámico en buen estado	/		/		/		/		/		/		/	
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)	/		/		/		/		/		/		/	
	Tubo de escape (Exhosto)	/		/		/		/		/		/		/	
	Alarma de retroceso-Pito	/		/		/		/		/		/		/	
	Espejos	/		/		/		/		/		/		/	
	Escaleras y apoyos de acceso	/		/		/		/		/		/		/	
	Palancas y pedales en buen estado	/		/		/		/		/		/		/	
	Batería y cables	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	/		/		/		/		/		/		/	
	Kit ambiental	/		/		/		/		/		/		/	
	Estado pasadores (bastidor, desgarrador)	/		/		/		/		/		/		/	
	Estado pasadores (brazo, balde)	/		/		/		/		/		/		/	
	* Gatos estabilizadores	/		/		/		/		/		/		/	
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	/		/		/		/		/		/		/	
	* Función Hidráulica en buen estado (mangueras)	/		/		/		/		/		/		/	
	* Freno de servicio	/		/		/		/		/		/		/	
	* Mando de estacionamiento (freno de emergencia)	/		/		/		/		/		/		/	
	Estado general desgarrador (balde)	/		/		/		/		/		/		/	
	Mandos de levante del brazo	/		/		/		/		/		/		/	
	* Cilindros en buen estado	/		/		/		/		/		/		/	
LLANTAS	Compartimiento del motor asado	/		/		/		/		/		/		/	
	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	/		/		/		/		/		/		/	
FIRMA	Huellas en buen estado	/		/		/		/		/		/		/	
	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
				

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

		FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL CAMIONETA										SST-FOR-006							
												Version: 1							
												Fecha: 05/12/2022							
SEMANA DEL		26 DEC/22		AL		31/12/22		MODELO		2007		SOAT		21-07-2023		TECNOMECANICA		20-07-2023	
CONDUCTOR:		Rafael RIVERA																	
		PLACA: UEG-859																	
ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCO.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO					
		D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M				
LLANTAS	Presión	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	Labrado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	Tuercas completas y aseguradas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
FRENS	Freno de parque funciona	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	Frenos funcionando	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	Líquido de frenos dentro de los límites	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
LUCES	Enciende la luz de reversa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	Encienden luces bajas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	Encienden luces altas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	Encienden cocuyos	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	Encienden luces de freno	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	Encienden direccionales (adelante y atrás)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
INDICADORES DEL TABLERO	Nivel de combustible	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	Indicador de presión de aceite	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	Indicador nivel de batería	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Espelhos retrovisores funcionando	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	Las puertas cierran y ajustan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	Nivel de aceite del motor	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	Nivel del líquido de la dirección	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	Nivel del líquido refrigerante	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	Nivel del agua del limpiabrisas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	Pilo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	Limpiabrisas funcionando	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	Radiador con tapa ajustada	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	Correas del ventilador tensionada	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
SILLETERIA	Batería sin residuos	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	Ajuste horizontal silleros delanteros	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	Ajuste vertical silleros delanteros	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	Tapizado sin roturas o manchas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
PRIMA	Botiquín	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	Extintor	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
FIRMA CONDUCTOR		Rafael Rivera		Rafael Rivera		Rafael Rivera		Rafael Rivera		Rafael Rivera		Rafael Rivera		Rafael Rivera					
FIRMA SUPERVISOR SST		Rafael Rivera		Rafael Rivera		Rafael Rivera		Rafael Rivera		Rafael Rivera		Rafael Rivera		Rafael Rivera					
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO																			
FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA										RESPONSABLE	FECHA						
/	/	/										/	/						
/	/	/										/	/						
/	/	/										/	/						
/	/	/										/	/						
/	/	/										/	/						
*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR																			

 INSPECCIÓN VIBRO COMPACTADOR															SST-FOR-001 Versión: 1 Fecha: 05/12/2022		
EMPRESA: SYS										CIUDAD: El Estadio							
PARÁMETROS A EVALUAR EN LA INSPECCIÓN: El estado del elemento a inspeccionar es. B= Buen estado M= Para mantenimiento																	
SEMANA DEL 26 Dic/22		AL 31 Dic/22		MARCA CAT CB2B		MODELO 2015											
OPERADOR Gustavo Gonzalez										AREA Estadio							
ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	/		/		/		/		/		/		/			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	/		/		/		/		/		/		/			
CABINA	*Cabina antivuelo	/		/		/		/		/		/		/			
	* Cinturón de seguridad	/		/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	/		/		/		/		/		/		/			
	Asiento	/		/		/		/		/		/		/			
	Mandos de avance	/		/		/		/		/		/		/			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor, combustible)	/		/		/		/		/		/		/			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	/		/		/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso	/		/		/		/		/		/		/			
	Pito	/		/		/		/		/		/		/			
	Escaleras y apoyos de acceso	/		/		/		/		/		/		/			
	Espejo retrovisor central (convexo)	/		/		/		/		/		/		/			
	Estado de pedales	/		/		/		/		/		/		/			
	Estado de mandos manuales	/		/		/		/		/		/		/			
	ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	/		/		/		/		/		/		/		
		* Estado de cilindro (amortiguadores)	/		/		/		/		/		/		/		
Clantas y cilindro en buen estado		/		/		/		/		/		/		/			
Puntos de lubricación		/		/		/		/		/		/		/			
Mecanismo de viraje		/		/		/		/		/		/		/			
* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		/		/		/		/		/		/		/			
* Mando de estacionamiento (emergencia)		/		/		/		/		/		/		/			
* Motor		/		/		/		/		/		/		/			
Pasadores y tornillos en buen estado		/		/		/		/		/		/		/			
Batería y cables		/		/		/		/		/		/		/			
* Freno de servicio		/		/		/		/		/		/		/			
* Resguardos		/		/		/		/		/		/		/			
Anclajes de contrapeso		/		/		/		/		/		/		/			
Guardas		/		/		/		/		/		/		/			
Estado del bastidor		/		/		/		/		/		/		/			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Gustavo		Gustavo		Gustavo		Gustavo		Gustavo							
	FIRMA RESPONSABLE SST	[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]							
HALLAZGO Y SEGUIMIENTO																	
FECHA		HALLAZGO				ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA				RESPONSABLE				FECHA			

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

[illegible]



Consejo
Municipal
Zipa 2022

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

Código: CEMZ-Fr-015

Versión: 1

Fecha: 5-12-2022

Fecha de: 26/12

Hasta: 30/12

20 22

Responsable: 1060 D1002

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA B (BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO) N/A (NO APLICA)

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	1	2	3	4	5
1	ALICATES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	BICHIROQUE	B	B	B	B	B
3	CARRETILLA O BUGGI	B	B	B	B	B
4	CALIBRADOR DE LLANTAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	CINCELES	B	B	B	B	B
6	CINTA METRICA	B	B	B	B	B
7	CORTAFRÍO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	CUCHILLO O BISTURÍ CON FUNDA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	DESTORNILLADORES - PALA Y ESTRELLA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	FLEXÓMETRO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	GATO HIDRÁULICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	HOMBRE SOLO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	JUEGO DE BRÓCAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	JUEGO DE COPAS - VOLVEDOR Y RACHE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	JUEGO DE LLAVES - FIJA Y ESTRÍA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	LLAVE DE TUBO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	LLAVE INGLESA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	LLAVE PARA FILTRO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	LLAVES BRISTOL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	LLAVES DE PERNO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	MACHO DE ROSCAR - TARRAJA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	MACETA	B	B	B	B	B
23	MACHETE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	MARTILLO	B	B	B	B	B
25	NIVEL	B	B	B	B	B
26	PALA	B	B	B	B	B
27	PATA DE CABRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
28	PINZA PARA PINES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	PINZA PELA CABLES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	PUNZON	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	PRENSA DE BANCO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	SACA BOCADOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	SEGUETA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	SERRUCHO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	MULTÍMETRO O PINZA MULTIAMPERIMÉTRICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	OTROS <i>hico, barro, plomado, limba</i>	B	B	B	B	B

Marque B (bueno) o M (malo) de acuerdo al estado de la herramienta inspeccionada.

PLAN DE ACCIÓN				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	ACCIÓN A SEGUIR	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO



FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA

SST-FOR-007

Version: 1

Fecha: 05/12/2022

SEMANA DEL 26 diciembre AL 31 diciembre MODELO 1981

SOAT 08-06-2023

TECNOMECANICA

10-06-2023

OPERADOR Jose Rodriguez

PLACA ZGA-102

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	/		/		/		/		/		/		/	
	Traseras de trabajo (Reflector)	/		/		/		/		/		/		/	
	Direccionales delanteras de parqueo	/		/		/		/		/		/		/	
	Direccionales traseras de parqueo	/		/		/		/		/		/		/	
	De stop y señal trasera	/		/		/		/		/		/		/	
CABINA	Espejos laterales	/		/		/		/		/		/		/	
	Alarma de retroceso	/		/		/		/		/		/		/	
	Pito	/		/		/		/		/		/		/	
	* Freno de servicio	/		/		/		/		/		/		/	
	* Freno de emergencia	/		/		/		/		/		/		/	
	* Dirección/suspensión (Terminales)	/		/		/		/		/		/		/	
	Cinturón de seguridad	/		/		/		/		/		/		/	
	Vidrio frontal (en buen estado)	/		/		/		/		/		/		/	
	Limpia brisas	/		/		/		/		/		/		/	
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	/		/		/		/		/		/		/	
	Silletería y tapicería	/		/		/		/		/		/		/	
	Indicadores (hidráulico, voltímetro, motor, refrigerante, horómetro, aire)	/		/		/		/		/		/		/	
	Batería y cables	/		/		/		/		/		/		/	
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	/		/		/		/		/		/		/	
	Pasadores, suspensión	/		/		/		/		/		/		/	
	Control fugas de aire	/		/		/		/		/		/		/	
	Grapas y anclaje de chasis	/		/		/		/		/		/		/	
	Cadena del cardan	/		/		/		/		/		/		/	
	Acoples rápidos	/		/		/		/		/		/		/	
	Mangueras	/		/		/		/		/		/		/	
	Estado general del volco	/		/		/		/		/		/		/	
	* Soporte del volco (gato hidráulico)	/		/		/		/		/		/		/	
	Tanque de combustible (Abrasaderas, Soporte)	/		/		/		/		/		/		/	
	Motor	/		/		/		/		/		/		/	
	Sistema de empado	/		/		/		/		/		/		/	
	* Ganchos compuerta volco	/		/		/		/		/		/		/	
	* Soportes y Bujes del Volco	/		/		/		/		/		/		/	
	Documentos del conductor y del vehículo	/		/		/		/		/		/		/	
Kit ambiental	/		/		/		/		/		/		/		
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Jose Rodriguez		Jose Rodriguez		Jose Rodriguez		Jose Rodriguez		Jose Rodriguez		Jose Rodriguez		Jose Rodriguez	
	FIRMA SUPERVISOR SST	[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]	
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO															
FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA								RESPONSABLE		FECHA			
*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR															





FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA

SST-FOR-007

Version: 1

Fecha: 05/12/2022

SEMANA DEL 26 diciembre AL 31 diciembre MODELO 2019 SOAT 23-11-23 TECNOMECANICA 25-11-23

OPERADOR Diego Posada

PLACA TL7-384

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	/		/		/		/		/		/		/	
	Traseras de trabajo (Reflector)	/		/		/		/		/		/		/	
	Direccionales delanteras de parqueo	/		/		/		/		/		/		/	
	Direccionales traseras de parqueo	/		/		/		/		/		/		/	
	De stop y señal trasera	/		/		/		/		/		/		/	
CABINA	Espejos laterales	/		/		/		/		/		/		/	
	Alarma de retroceso	/		/		/		/		/		/		/	
	Pito	/		/		/		/		/		/		/	
	* Freno de servicio	/		/		/		/		/		/		/	
	* Freno de emergencia	/		/		/		/		/		/		/	
	* Dirección/suspensión (Terminales)	/		/		/		/		/		/		/	
	Cinturón de seguridad	/		/		/		/		/		/		/	
	Vidrio frontal (en buen estado)	/		/		/		/		/		/		/	
	Limpia brisas	/		/		/		/		/		/		/	
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	/		/		/		/		/		/		/	
	Silletería y tapicería	/		/		/		/		/		/		/	
Indicadores (hidráulico, voltímetro, motor, refrigerante, horómetro, aire)	/		/		/		/		/		/		/		
Batería y cables	/		/		/		/		/		/		/		
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	/		/		/		/		/		/		/	
	Pasadores, suspensión	/		/		/		/		/		/		/	
	Control fugas de aire	/		/		/		/		/		/		/	
	Grapas y anclaje de chasis	/		/		/		/		/		/		/	
	Cadena del cardan	/		/		/		/		/		/		/	
	Acoples rápidos	/		/		/		/		/		/		/	
	Mangueras	/		/		/		/		/		/		/	
	Estado general del volco	/		/		/		/		/		/		/	
	* Soporte del volco (gato hidráulico)	/		/		/		/		/		/		/	
	Tanque de combustible (Abraderas, Soporte)	/		/		/		/		/		/		/	
	Motor	/		/		/		/		/		/		/	
	Sistema de carpado	/		/		/		/		/		/		/	
	* Ganchos compuerta volco	/		/		/		/		/		/		/	
	* Soportes y Bujes del Volco	/		/		/		/		/		/		/	
Documentos del conductor y del vehículo	/		/		/		/		/		/		/		
Kit ambiental	/		/		/		/		/		/		/		
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO															
FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA								RESPONSABLE		FECHA			
*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR															

INSPECCIÓN PREOPREACIONAL RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA															SST-FOR-004 Versión: 1 Fecha: 05/12/2022				
MARCA CAT		320-D					TIPO: Oruga					PROYECTO: Estadio							
NOMBRE DE OPERARIO Gustavo Gonzalez		SEMANA DEL: 26 diciembre HASTA: 31 diciembre																	
ESTADO		C=CUMPLE NC=NO CUMPLE N/A=NO APLICA																	
ITEM	DESCRIPCION	LUN			MAR			MIER			JUEV			VIER			SAB		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
0	LUCES																		
1	Luces de Trabajo delanteras (NOCTURNAS)	X			X			X			X			X			X		
2	Luces de Trabajo traseras (NOCTURNAS)	X			X			X			X			X			X		
CABINA																			
3	Espejos laterales	X			X			X			X			X			X		
4	Cinturón de seguridad	X			X			X			X			X			X		
5	Extintor multipropósito	X			X			X			X			X			X		
6	Asiento en buen estado	X			X			X			X			X			X		
7	Botiquín de emergencias	X			X			X			X			X			X		
8	Vidrio panorámico	X			X			X			X			X			X		
9	Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, aceite, corriente)	X			X			X			X			X			X		
10	Control de ingreso humo (Tubo de escape)	X			X			X			X			X			X		
11	Alarma de retroceso (pito)	X			X			X			X			X			X		
12	Escaleras o apoyos de acceso	X			X			X			X			X			X		
13	Batería y cableado	X			X			X			X			X			X		
ESTADO MECANICO																			
14	Control de fugas hidráulicas	X			X			X			X			X			X		
15	Estado de pasadores	X			X			X			X			X			X		
16	Orugas tensionadas/vena 1/2"	X			X			X			X			X			X		
17	Mecanismo de giro (Tornamesa)	X			X			X			X			X			X		
18	Corona de tornamesa	X			X			X			X			X			X		
19	Mandos de avance	X			X			X			X			X			X		
20	Mando de estacionamiento	X			X			X			X			X			X		
21	Estado general de desgarrador (Balde)	X			X			X			X			X			X		
22	Mando final	X			X			X			X			X			X		
23	Mando de levante de brazo	X			X			X			X			X			X		
24	Cilindros	X			X			X			X			X			X		
25	Compartimento del motor aseado	X			X			X			X			X			X		
26	Manguera de agua y de alta presión	X			X			X			X			X			X		
27	Zapatas	X			X			X			X			X			X		
28	Rodillos superiores - inferiores	X			X			X			X			X			X		
29	Kit para derrames	X			X			X			X			X			X		
30	Certificación de operario	X			X			X			X			X			X		
31	Certificación de maquina	X			X			X			X			X			X		
FIRMA TRABAJADOR		Gustavo Gustavo Gustavo Gustavo Gustavo																	
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO																			
FECHA		HALLAZGO								ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA								RESPONSABLE	
OBSERVACIONES:																			
FIRMA Y NOMBRE DEL INSPECTOR SEGURIDAD C.C. 1007357899										FIRMA Y NOMBRE DEL OPERARIO C.C. 1069434658									

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS**

SST-FOR-003
Versión: 1
Fecha: 05/12/2022

EMPRESA:

CIUDAD:

PARÁMETROS A EVALUAR EN LA INPECCIÓN: El estado del elemento a inspeccionar es. B= Buen estado M= Para Cambio

SEMANA DEL 26 diciembre AL 31 diciembre

MARCA DEERE

MODELO 700g

LINEA 70-6

OPERADOR: Diego Posada

ZUBICACIÓN Ziriguera

PROYECTO Estad. 10

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	/		/		/		/		/		/		/	
	De trabajo traseras	/		/		/		/		/		/		/	
	Direccionales delanteras	/		/		/		/		/		/		/	
	Direccionales traseras	/		/		/		/		/		/		/	
	De Stop y señal trasera	/		/		/		/		/		/		/	
CABINA	Protección antivuelco (ROPS) certificada	/		/		/		/		/		/		/	
	Cinturón de seguridad	/		/		/		/		/		/		/	
	Extintor de incendio 10 PQS	/		/		/		/		/		/		/	
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	/		/		/		/		/		/		/	
	Vidrio panorámico en buen estado	/		/		/		/		/		/		/	
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)	/		/		/		/		/		/		/	
	Tubo de escape (Exhausto)	/		/		/		/		/		/		/	
	Alarma de retroceso-Pito	/		/		/		/		/		/		/	
	Espejos	/		/		/		/		/		/		/	
	Escaleras y apoyos de acceso	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO MECÁNICO	Palancas y pedales en buen estado	/		/		/		/		/		/		/	
	Batería y cables	/		/		/		/		/		/		/	
	* Control de fugas hidráulicas	/		/		/		/		/		/		/	
	Kit ambiental	/		/		/		/		/		/		/	
	Estado pasadores (bastidor, desgarrador)	/		/		/		/		/		/		/	
	Estado pasadores (brazo, balde)	/		/		/		/		/		/		/	
	* Gatos estabilizadores	/		/		/		/		/		/		/	
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	/		/		/		/		/		/		/	
	* Función Hidráulica en buen estado (mangueras)	/		/		/		/		/		/		/	
	* Freno de servicio	/		/		/		/		/		/		/	
	* Mando de estacionamiento (freno de emergencia)	/		/		/		/		/		/		/	
	Estado general desgarrador (balde)	/		/		/		/		/		/		/	
	Mandos de levante del brazo	/		/		/		/		/		/		/	
LLANTAS	* Cilindros en buen estado	/		/		/		/		/		/		/	
	Compartimiento del motor asado	/		/		/		/		/		/		/	
FIRMA	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	/		/		/		/		/		/		/	
	Huellas en buen estado	/		/		/		/		/		/		/	
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS

Código: CEMZ-FI-013

Versión: 1

Fecha:

FECHA: 20/12/22

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Ana Carolina Ochoa

DATOS DEL VEHÍCULO

Nombre del conductor: Johan Ignacio Guzmán
Cédula No. 11276597
Marca Vehículo: Hyundai
Modelo Vehículo: 2013
Licencia de conducción No. 11276597
Fecha de vencimiento: 20/08/23

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE			FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
DOCUMENTOS VEHICULO					
1	Licencia de tránsito vehículo	/			
2	Tarjeta de operación			/	
3	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	/			10/07/23
4	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	/			20/07/26
5	Certificado revisión preventiva			/	
6	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual			/	

LUCES

7	De trabajo delanteras	/			
8	De trabajo traseras	/			
9	Direccionales delanteras y traseras	/			
10	Stop traseros y de parqueo	/			

CABINA

11	Escaleras y pasamanos	/			
12	Espejos laterales	/			
13	Alarma o pito de retroceso	/			
14	Pito normal	/			
15	Switch encendido	/			
16	Freno de mano o emergencia	/			
17	Freno de servicio	/			
18	Espejo retrovisor	/			
19	Dirección y terminales	/			
20	Cinturón de seguridad	/			
21	Estado de las puertas	/			
22	Cinturón de seguridad	/			
23	Vidrio frontal	/			
24	Pedales y mandos manuales	/			
25	Estado de los vidrios	/			
26	Espejos laterales	/			
27	Limpiabrisas	/			
28	Extintor de incendios de 20 lbs	/			
28	Estado de la sillotería	/			
30	Tablero de indicadores	/			
31	Botiquín de primeros auxilios	/			
32	Batería y cables	/			

LLANTAS

33	sin costuras profundas y sin abultamientos	/			
34	Estado físico (no lisas)	/			

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN

FIRMA DEL CONDUCTOR

[Firma]
Johan Guzman



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS

Código: CEMZ-Ft-013

Versión: 1

Fecha:

FECHA: 27/12/22

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Ana Bolero Orozco

DATOS DEL VEHÍCULO

Nombre del conductor: 10-10-1000

Cédula No. 80-538-548

Marca Vehículo: internacional

Modelo Vehículo: 1997

Licencia de conducción No. 80-538-548

Fecha de vencimiento: 01/06/24

VEHÍCULO

No.	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE			FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
DOCUMENTOS VEHICULO					
1	Licencia de tránsito vehículo	✓			
2	Tarjeta de operación			✓	
3	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			25/10/23
4	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			01/01/24
5	Certificado revisión preventiva			✓	
6	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual			✓	

LUCES

7	De trabajo delanteras	✓			
8	De trabajo traseras	✓			
9	Direccionales delanteras y traseras	✓			
10	Stop traseros y de parqueo	✓			

CABINA

11	Escaleras y pasamanos	✓			
12	Espejos laterales	✓			
13	Alarma o pito de retroceso	✓			
14	Pito normal	✓			
15	Switch encendido	✓			
16	Freno de mano o emergencia	✓			
17	Freno de servicio	✓			
18	Espejo retrovisor	✓			
19	Dirección y terminales	✓			
20	Cinturon de seguridad	✓			
21	Estado de las puertas	✓			
22	Cinturon de seguridad	✓			
23	Vidrio frontal	✓			
24	Pedales y mandos manuales	✓			
25	Estado de los vidrios	✓			
26	Espejos laterales	✓			
27	Limpiaabrisas	✓			
28	Extintor de incendios de 20 lbs	✓			
28	Estado de la silliteria	✓			
30	Tablero de indicadores	✓			
31	Botiquín de primeros auxilios	✓			
32	Batería y cables	✓			




LLANTAS

33	sin costuras profundas y sin abultamientos	✓			
34	Estado físico (no lisas)	✓			

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN

FIRMA DEL CONDUCTOR

Jorge Ivan Sanchez

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS			
Código: CEMZ-Ft-013		Versión: 1		Fecha:	
FECHA: 27/12/22					
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Ana Helena Orozco					
DATOS DEL VEHÍCULO					
Nombre del conductor: Agustín Garzon Navarro		Cédula No. 11.204.711			
Marca Vehículo: Foton		Modelo Vehículo: 2021			
Licencia de conducción No. 11.204.711		Fecha de vencimiento: 09/01/2024			
VEHÍCULO					
No.	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE	NO	N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
DOCUMENTOS VEHÍCULO					
1	Licencia de tránsito vehículo	✓			
2	Tarjeta de operación			✓	
3	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			13/05/23
4	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			13/06/23
5	Certificado revisión preventiva			✓	
6	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual			✓	
LUCES					
7	De trabajo delanteras	✓			
8	De trabajo traseras	✓			
9	Direccionales delanteras y traseras	✓			
10	Stop traseros y de parqueo	✓			
CABINA					
11	Escaleras y pasamanos	✓			
12	Espejos laterales	✓			
13	Alarma o pito de retroceso	✓			
14	Pito normal	✓			
15	Switch encendido	✓			
16	Freno de mano o emergencia	✓			
17	Freno de servicio	✓			
18	Espejo retrovisor	✓			
19	Dirección y terminales	✓			
20	Cinturón de seguridad	✓			
21	Estado de las puertas	✓			
22	Cinturón de seguridad	✓			
23	Vidrio frontal	✓			
24	Pedales y mandos manuales	✓			
25	Estado de los vidrios	✓			
26	Espejos laterales	✓			
27	Limpiabrisas	✓			
28	Extintor de incendios de 20 lbs	✓			
28	Estado de la silletería	✓			
30	Tablero de indicadores	✓			
31	Botiquín de primeros auxilios	✓			
32	Batería y cables	✓			
LLANTAS					
33	sin costuras profundas y sin abultamientos	✓			
34	Estado físico (no lisas)	✓			
FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN					
FIRMA DEL CONDUCTOR					

		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				SGSST - FO-041											
PÓRTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S		PÓRTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S				VERSION 1											
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA				18/06/2019											
FECHA INICIO:	26/12/27	FECHA FINAL:	31/12/27	OBRA Y/O LUGAR:	Gato 1200000												
MARCA:	DEWALT	SERIAL:	1100	HORA:	1:00 PM												
		DESCRIPCION: Equipo de trabajo que se utiliza para pulir superficies de diferentes materiales mediante el movimiento rotatorio de un material abrasivo.															
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Gafas, guantes, protección respiratoria, protección auditiva, ropa de trabajo, calzado															
		CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA: Heridas, Golpes, Laceraciones, Ampollas, Hipoacusia, Quemaduras, esórdenes musculoesqueléticos Trastornos por vibración Patologías pulmonares															
		MEDIDAS PREVENTIVAS:															
1. Mango Auxiliar. 2. Guarda Seguridad. 3. Motor		* Antes De Utilizar La Pulidora Retire Anillos, Pulseras, Reloj, Entre Otros. * Antes De Utilizar La Pulidora Póngase Los Elementos De Protección Personal. * Siga Las Instrucciones Del Fabricante. * Capacite Al Trabajador Antes De Operar La Herramienta, Preferiblemente El Entrenamiento. * Debe Hacerse Basado En Estándares O Procedimientos Seguros Que Haya Diseñado La Empresa O El Fabricante. * Mantenga Las Zonas De Trabajo Limpias Y Ordenadas. * Deben Evitarse O Minimizarse Las Posturas Forzadas Y Los Sobreesfuerzos Durante El Trabajo. * Evite Exponer La Herramienta Eléctrica A La Lluvia Y Que Penetren Líquidos En Su Interior. * Retire O Inutilice Los Dispositivos De Protección De La Máquina, El No Hacerlo Podría Generar Accidentes Graves A Quien Opera La Pulidora.															
VERIFICAR		PARÁMETRO		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco)		Fijas, En Buenas Condiciones, (Que No Estén Rotas, Sin Fisuras) Y En La Posición Correcta.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Disco		Correctamente Ajustado, Sin Fragmentaciones, Sin Fisuras Y Sin Desgaste Acentuado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mangos o puntos de apoyo		Que Estén En Perfecto Estado, (Que No Estén Rotos Y Sin Fisuras), Aislados Y Fijos.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cuerpo de la pulidora		Que Este Ensamblado, Completo, Debidamente Aislado Y Sin Fisuras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Interruptores y/o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.		Interruptores O Pulsadores Fijos, De Fácil Acceso, En Buenas Condiciones De (Encendido Y Apagado), Sin Cables Eléctricos Expuestos.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extensión Eléctrica		Extensiones Con Longitud Suficiente De Alcance De La Toma Al Área De Trabajo, Debidamente Aisladas, Conectadas Y Sin Empalmes.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Utilice siempre los elementos de protección personal al operar		Mascarilla, Gafas, Casco, Protección Auditiva, Guantes.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).		Sin Vibraciones Movimientos O Ruidos Anormales Y Escobillas En Buen Estado (Verifique Que No Emitan Chispas).		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
COMO TRABAJADOR HE VERIFICADO QUE LA HERRAMIENTA ESTA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA USO.																	
NOMBRE OPERADOR		CARGO		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
Luis F. Gomez		AX		Luis F. Gomez		Luis F. Gomez		Luis F. Gomez		Luis F. Gomez		Luis F. Gomez		Luis F. Gomez		Luis F. Gomez	
Amorino Gomez		AY		Amorino Gomez		Amorino Gomez		Amorino Gomez		Amorino Gomez		Amorino Gomez		Amorino Gomez		Amorino Gomez	
Jorge G. Gomez		AY		Jorge G. Gomez		Jorge G. Gomez		Jorge G. Gomez		Jorge G. Gomez		Jorge G. Gomez		Jorge G. Gomez		Jorge G. Gomez	
INSPECTOR SST:		DIANA CARDENAS		RESPONSABLE SST:													
				FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒													
OBSERVACIONES:																	
RECOMENDACIONES:																	
A. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN.																	
B. VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCIÓN NO USAR.																	
C. INFORME CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO.																	





Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10022236312

PLACA

JTY511

MARCA

FOTON

LÍNEA

BJ5259

MODELO

2021

CILINDRADA CC

10.500

COLOR

BLANCO

SERVICIO

PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO

CAMION

TIPO CARROCERÍA

MEZCLADOR

COMBUSTIBLE

DIESEL

CAPACIDAD Kg/PSJ

14200

NÚMERO DE MOTOR

76655116

REG

N

VIN

LVBV6PEB3MT500040

NÚMERO DE SERIE

LVBV6PEB3MT500040

REG

N

NÚMERO DE CHASIS

LVBV6PEB3MT500040

REG

N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

BANCO DE OCCIDENTE

IDENTIFICACIÓN

NIT 890300279



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 7120806

NOMBRE

ANGEL EUDORO MERCHAN FAJARDO

FECHA DE NACIMIENTO

26-09-1974

SANGRE-RH.

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

10-10-2020

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

CONducir con LENTES



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SDM - BOGOTÁ D.C.

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

344

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

I/E FECHA IMPORT.

PUERTAS

352020000393315

I 09/11/2020

2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA

FECHA EXP. LIC. TTO.


FECHA VENCIMIENTO

11/02/2021

11/02/2021

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA




LT07000578018

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B3	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA, BUS Y ARTICULADO	10-10-2030	PARTICULAR
C3	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA, BUS Y ARTICULADO	10-10-2023	PUBLICO

VALID 138360 01/20



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC06001648075



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRANSITO



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 165592828

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CAJICA S.A.S. SIGLA:
CDA CAJICA S.A.S.
NIT: 900113654 No. de Certificado de Acreditación: 16-OIN-018-001
Fecha de expedición: 2023/04/04 Fecha de vencimiento: 2024/04/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	JTY511	CLASE:	CAMION
MARCA:	FOTON	MODELO:	2021
SERVICIO:	Público	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	10500	NRO. MOTOR:	76655116
NRO. CHASIS:	LVBV6PEB3MT500040	VIN:	LVBV6PEB3MT500040
LÍNEA:	BJ5259		
COLOR:	BLANCO		
NOMBRE PROPIETARIO:	BANCO DE OCCIDENTE		

FIRMA DEL RESPONSABLE
HECTOR ALFONSO HUERTAS FORERO

Concesión RUNT S.A. / Nit 900.153.453-4 / Colombia / Atención al usuario Línea Nacional 018000930060 / www.runt.com.co

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO



FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA	HASTA
AÑO MES DÍA	DESDE AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA
2023/MAR/28	2023/MAR/29	2024/MAR/28
	HORAS DEL	HORAS DEL

Nº. DE PÓLIZA	PLACA Nº.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIO
9201123135977	JTY511	VEHICULOS DE CARGA O MIXTO	PUBLICO	10500

PASAJEROS	MARCA	FOTON	CARROCERÍA
2	LÍNEA VEHÍCULO	BJ5259	MEZCLADOR

Nº. MOTOR	Nº. CHASIS O Nº. SERIE	Nº. VIN
76655116	LVBV6PEB3MT500040	LVBV6PEB3MT500040

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	Nº. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR
BANCO DE OCCIDENTE	3133493933	NIT	8903002794

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	Nº. FORMULARIO	FECHA
1326	9201	9355	9201123135977	10/03/2023

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT	AMPAROS POR VÍTIMA	HASTA
320	\$776000	\$403500	\$2100	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	8000

TOTAL A PAGAR

\$1181600

B. INCAPACIDAD PERMANENTE	1800
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	7500
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	1000

FIRMA AUTORIZADA

* Hasta 300 SMLDV, para las siguientes tarifas: 100,110,120,140,150,711,712,721,722,731,732,820, Decreto 2497-2022.


Powered by CamScanner



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10021522800

PLACA
UFQ159

MARCA
INTERNATIONAL

LÍNEA
4900 6X4

MODELO
1997

CILINDRADA CC
7.638

COLOR
BLANCO

SERVICIO
PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO
CAMION

TIPO CARROCERÍA
BOMBA DE

COMBUSTIBLE
DIESEL

CAPACIDAD Kg/PSJ
15888

NÚMERO DE MOTOR
34890159

REG
N

VIN

NÚMERO DE SERIE
VH475157

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
VH475157

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
MEGA CONCRETOS S.A.S.

IDENTIFICACIÓN
NIT 900974337



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No.

NOMBRE

JORGE IVAN SANCHEZ

FECHA DE NACIMIENTO

16-11-1982

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

09-06-2021

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SDM - BOGOTÁ D.C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **80.538.548**

SANCHEZ

APELLIDOS

JORGE IVAN

NOMBRES

Jorge Ivan Sanchez

FIRMA



ESTRUCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

I/E FECHA IMPORT.

PUERTAS

13004020028323

1 21/02/1997

2

IMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA

FECHA EXP. LIC. TTD.

FECHA VENCIMIENTO

12/09/1997

05/11/2020

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUND/LA CALERA

LT07000394437

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	16-05-2023	PARTICULAR
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	09-06-2031	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	09-06-2024	PUBLICO

VALID 130350 01/20

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC06002142947

FECHA DE NACIMIENTO

16-NOV-1982

SUBACHOQUE
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

27-JUL-2001 SUBACHOQUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

P-1525600-00970612-M-0080538548-20180119

0059192126A.1

9902813837




SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPIRACIÓN
AÑO | MES | DÍA
2022 | 7 | 10

VIGENCIA
DESDE
AÑO | MES | DÍA
HASTA
AÑO | MES | DÍA
2022 | 7 | 11 | 2023 | 7 | 10



ASEGURADORA

seguros mundial
tu compañía siempre

N.º DE PÓLIZA 83744884 - 605725049		PLACA N.º TTQ425	CLASE DE VEHÍCULO CARGA O MIXTOS	SERVICIO PUBLICO	CLIMATIZADOR/VENTILADOR 12920	MODELO 2013										
PASAJEROS 3	MARCA HYUNDAI	LÍNEA VEHÍCULO HD 270	CARRROCERÍA MEZCLADOR													
N.º MOTOR D8CAC228374		N.º CHASIS O N.º SERIE KMCDH18SPDC068415		N.º VEH. KMCDH18SPDC068415	CAPACIDAD VEH. 16,30											
APellidos y Nombres del Tomador MEGACONCRETOS		TELÉFONO DEL TOMADOR 3132780420	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR NIT	N.º DE DOCUMENTO DEL TOMADOR 900228169	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR LA CALERA											
CÓDIGO DE ASEGURADORA 1317	CÓD. NACIONAL EXPEDIDORA 14	CLASE PRODUCTO 80000957	N.º FORMULARIO 83744884	CIUDAD EXPEDICIÓN 11001												
TARIFA 33	PRIMA BRUTA \$ 878.400	CONTRIBUCIÓN FISCAL \$ 458.700	TOTAL BRUTA \$ 1.300	<table border="1"> <tr> <td>AMORTIZACION POR FISCALIA</td> <td>BASE</td> </tr> <tr> <td>A. GASTOS MÉDICOS SUBSIDIADOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>B. INCAPACIDAD PERMANENTE</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>C. ALERTE Y GASTOS FUNERARIOS</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS</td> <td>10</td> </tr> </table>			AMORTIZACION POR FISCALIA	BASE	A. GASTOS MÉDICOS SUBSIDIADOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	C. ALERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	10
AMORTIZACION POR FISCALIA	BASE															
A. GASTOS MÉDICOS SUBSIDIADOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800															
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180															
C. ALERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750															
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	10															
TOTAL A PAGAR \$ 1.337.000				SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES												
PRIMA AUTORIZADA																

CLUB TU BENEFICIO MUNDIAL

¡Ahora que estás a salvo ingresa al Club Tu Beneficio Mundial y disfruta descuentos y promociones de manera ilimitada en diferentes establecimientos de comercio a Nivel Nacional: registro.tubeneficiomundial.com Cuando te registres en el enlace recibirás un correo electrónico de forma automática, ábrelo y haz clic en el botón UNIRTE, crea tu contraseña y ya disfrutarás por montón en www.tubeneficiomundial.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde verificar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expediendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Notas de datos

Dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario, sus datos serán tratados de conformidad con la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en <http://www.segurosmondial.com.co/media/PoliticaProteccionDatosV2enero2019.pdf> para las finalidades y bajo los procedimientos que allí se señalan; usted podrá ejercer su derecho de conocer, actualizar, y rectificar sus datos a través de nuestros canales disponibles en www.segurosmondial.com.co o enviando al correo atencion@segurosmondial.com


Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2022.07.10 21:08:42 -05:00



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRANSITO



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 160509401

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA INTECO S.A.S

NIT: 900117522

No. de Certificado de
Acreditación: 11-OIN-050-001

Fecha de expedición: 2022/07/26

Fecha de vencimiento: 2023/07/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TTQ425

CLASE: CAMION

MARCA: HYUNDAI

MODELO: 2013

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 12920

NRO. MOTOR: D6CAC228874

NRO. CHASIS: KMCDH18SPDC066415

VIN: KMCDH18SPDC066415

LÍNEA: HD 270

COLOR: BLANCO VAINILLA

NOMBRE PROPIETARIO: PINK EMPRESA DE DISEÑO S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE
NUNO ANDRE PINTO HENRIQUES

Concesión RUNT S.A. / Nit 900.153.453-4 / Colombia / Atención al usuario Línea Nacional 018000930060 / www.runt.com.co



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10007213057

PLACA
TTQ425

MARCA
HYUNDAI

LÍNEA
HD 270

MODELO
2013

CILINDRADA CC
12.920

CCLCR
BLANCO VAINILLA

SERVICIO
PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO
CAMION

TIPO CARROCERÍA
MEZCLADOR

COMBUSTIBLE
DIESEL

CAPACIDAD Kg/PSJ
16300

NÚMERO DE MOTOR
D6CAC228874

REG
N

VIN
KMCDH18SPDC066415

NÚMERO DE SERIE
KMCDH18SPDC066415

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
KMCDH18SPDC066415

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

CARDENAS UTRERAS JOHN PEDRO

IDENTIFICACIÓN

C. 79654944

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 11.276.597

GUANEME AREVALO

APELLIDOS

JOHAN IGNACIO

NOMBRES

Johan Guaneme Arevalo

FIRMA



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 11276597

NOMBRE

JOHAN IGNACIO GUANEME AREVALO

FECHA DE NACIMIENTO

11-07-1985

FECHA DE EXPEDICIÓN

20-08-2020

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

SANGRE-RH

O+



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE ZIPAQUIRA

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

VE

FECHA IMPORT.

PUERTAS

882013000172421

1

16/12/2013

2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA

FECHA EXP. LIC. TTO.


FECHA VENCIMIENTO

15/04/2014

15/04/2014

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUND/LA CALERA



LT01004808777



FECHA DE NACIMIENTO 11-JUL-1985

CAJICA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO


14-JUL-2003 CAJICA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

[Signature]

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

ÍNDICE DERECHO




A-1503100-01122244-M-0011276597-20191226

0069478305A 1

1905798653

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	10-01-2022	PARTICULAR
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	20-08-2030	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	20-08-2023	PUBLICO



IC01008681491



CONSORCIO ESTADIO MUNICIPAL ZIPA 2022

9. PERMISOS DE TRABAJO

		PERMISO DE TRABAJO SEGURO PARA EXCAVACIONES		<small>SG-SST-FOR-18</small> <small>Versión: 1</small> <small>Fecha: 23-01-2022</small>
1 Generalidades				
FECHA DE INICIO:		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DÍA (dd)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MES (mm)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AÑO (aa)</div> </div>	PERMISO VÁLIDO HASTA:	
EMPRESA EJECUTORA: <u>Consorcio Estadio Municipal 2do 202</u>		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DÍA (dd)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MES (mm)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AÑO (aa)</div> </div>	N° PERSONAS EJECUTORAS: <u>5</u>	
ÁREA O LUGAR: <u>Edificio principal</u>				
ACTIVIDAD A REALIZAR: <u>Excavación muro de contención</u>				
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: <u>Retroexcavadora / Volquete</u>				
<small>Los ejecutantes han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas, medidas de emergencia, equipos de medida necesarios para realizar el trabajo (gases tóxicos, explosivos y nivel de oxígeno), equipos de rescate, equipos de respiración y equipos de protección individual requeridos durante la ejecución de la tarea.</small>				SI ☒ NO ☐
2 Dimensiones		Modo de Excavación		
Ancho: <u>90</u> mts Largo: <u>90</u> mts Profundidad: <u>3.20</u> mts	Manual ☐ Mecánica ☒ <u>Retroexcavadora oruga 320-6</u> Equipo a utilizar			
3 Requerimientos adicionales				
Se debe contar con los planos de la cimentación		SI ☒ NO ☐		
Se debe elaborar un diagrama de estructura de protección (entibado, escalonado inclinación 45°)		☒		
Por la condición de la excavación se considera espacio confinado		☒		
Por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 1.50 metros)		☒		
Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo?		☒		
¿Cuáles?				
4 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo				
Antes de iniciar la excavación se hicieron estudios de todas las estructuras adyacentes para poder determinar los posibles riesgos que ofrezcan los trabajos		☒		
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas y son aptas para la ejecución y continuación del trabajo.		☒		
El personal conoce los procedimientos requeridos y métodos empleados para trabajar en excavaciones (zanjas, hoyos, pilas, entre otros)		☒		
Se cuenta con la debida delimitación y separación del área de trabajo.		☒		
Se encuentran los accesos y salidas en buenas condiciones de uso y ubicación.		☒		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP requeridos para la tarea (Casco, Botas, Lentes de seguridad, Guantes, Detención).		☒		
Se ha verificado la competencia física y técnica de la (s) persona (s) que desarrolla la tarea.		☒		
Se ha verificado la manera en que el personal hace uso de los elementos de protección personal.		☒		
Si se usan productos químicos se tiene conocimiento de la hoja de seguridad MSDS.		☒		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia.		☒		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado.		☒		
Se cuenta con los elementos y materiales necesarios para realizar entibados o apuntalamientos donde sea requerido.		☒		
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, hoyo o pila (1 metro de distancia del borde de la excavación).		☒		
5 Cierre del anexo de excavación				
El Líder ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza				
¿Se terminó el trabajo? SI ☐ NO ☒ <u>Cancelado</u> ☐				
El trabajo está incompleto y en el siguiente estado: <u>Pendiente continuidad de excavación Norte Sur</u>				
El trabajo fue cancelado debido a:				
6 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)				
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas (Anexar Evidencias)		☒		
Se han revisado los Certificados de aptitud médica ocupacional de cada trabajador.		☒		
Se ha verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)		☒		
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - CALIENTE - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS		☒		
7 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante)		Marque con "X" según aplique		
¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes?		SI ☐ NO ☒		
¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo?		SI ☐ NO ☒		
¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique)				
8. Firmas Emisión y Revalidaciones				
FECHA (dd-mm-aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	TRABAJADOR FIRMA	PROFESIONAL SST FIRMA	
12-12-2022	7:00 am / 15:00 pm	José Y. M. M.		
12-12-2022	7:00 am / 15:00 pm	Gustavo González		
12-12-2022	7:00 am / 15:00 pm	José Y. M. M.		
12-12-2022	7:00 am / 15:00 pm	José Y. M. M.		
12-12-2022	7:00 am / 15:00 pm	José Y. M. M.		
FECHA (dd-mm-aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	COORD. ESPACIOS CONFINADOS FIRMA Y # C.C.	PROFESIONAL SG-SST FIRMA	



PERMISO DE TRABAJO SEGURO PARA EXCAVACIONES

SG-SST-FOR-18

Versión: 1

Fecha: 23-07-2022

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: 19 12 22 PERMISO VÁLIDO HASTA: 24 12 22
EMPRESA EJECUTORA: Gestarcio estético municipal Zipa 2022
ÁREA O LUGAR: Edificio principal N° PERSONAS EJECUTORAS: 5
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación para de construcción
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Retractora cargo / Volquete

Los ejecutantes han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas, medidas de emergencia, equipos de medida necesarios para realizar el trabajo (gases tóxicos, explosivos y nivel de oxígeno), equipos de rescate, equipos de respiración y equipos de protección individual requeridos durante la ejecución de la tarea.

SI ☒ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho 9 mts
Largo 90 mts
Profundidad 3.20 mts

Modo de Excavación

Manual ☐
Mecánica ☒
Equipo a utilizar: Retractora cargo 20.0

3 Requerimientos adicionales

Se debe contar con los planos de la cimentación. SI ☒ NO ☐
Se debe elaborar un diagrama de estructura de protección (entibado, escalonado inclinación 45°). SI ☒ NO ☐
Por la condición de la excavación se considera espacio confinado. SI ☒ NO ☐
Por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 1.50 metros). SI ☒ NO ☐
Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI ☒ NO ☐
¿Cuáles?

4 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo

Antes de iniciar la excavación se hicieron estudios de todas las estructuras adyacentes para poder determinar los posibles riesgos que ofrezcan los trabajos. SI ☒ NO ☐
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas y son aptas para la ejecución y continuación del trabajo. SI ☒ NO ☐
El personal conoce los procedimientos requeridos y métodos empleados para trabajar en excavaciones (zanjas, hoyos, pilas, entre otros). SI ☒ NO ☐
Se cuenta con la debida delimitación y separación del área de trabajo. SI ☒ NO ☐
Se encuentran los accesos y salidas en buenas condiciones de uso y ubicación. SI ☒ NO ☐
Se cuentan con elementos de protección personal EPP requeridos para la tarea (Casco, Botas, Lentes de seguridad, Guantes, Dotación). SI ☒ NO ☐
Se ha verificado la competencia física y técnica de la (s) persona (s) que desarrolla la tarea. SI ☒ NO ☐
Se ha verificado la manera en que el personal hace uso de los elementos de protección personal. SI ☒ NO ☐
Si se usan productos químicos se tiene conocimiento de la hoja de seguridad MSDS. SI ☒ NO ☐
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia. SI ☒ NO ☐
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado. SI ☒ NO ☐
Se cuenta con los elementos y materiales necesarios para realizar entibados o apuntalamientos donde sea requerido. SI ☒ NO ☐
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, hoyo o pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación). SI ☒ NO ☐

5 Cierre del anexo de excavación

El Líder ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza.

¿Se terminó el trabajo? SI ☒ NO ☐ Cancelado ☐

El trabajo está incompleto y en el siguiente estado:

El trabajo fue cancelado debido a:

6 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)

Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias). SI ☒ NO ☐
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador. SI ☒ NO ☐
Se ha verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección). SI ☒ NO ☐
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - CALIENTE - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS. SI ☒ NO ☐

7 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante)

Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI ☐ NO ☒
¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI ☐ NO ☒
¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique):

8. Firmas Emisión y Revalidaciones

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	TRABAJADOR FIRMA	PROFESIONAL SST FIRMA
19-12-22	7:00 am / 5:00 pm	José Y. Martí	
19-12-22	7:00 am / 5:00 pm	Gustavo González	
19-12-22	7:00 am / 5:00 pm		
19-12-22	7:00 am / 5:00 pm		
19-12-22	7:00 am / 5:00 pm		
FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	COORD. ESPACIOS CONFINADOS FIRMA Y # C.C.	PROFESIONAL SG-SST FIRMA



PERMISO DE TRABAJO SEGURO PARA EXCAVACIONES

SG-SST-FOR-18

Versión: 1

Fecha: 23-01-2022

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: 26 12 22 PERMISO VÁLIDO HASTA: 31 12 22
EMPRESA EJECUTORA: Consorcio Estudio Municipal Ziga 2022
ÁREA O LUGAR: Edificio Alajamiento N° PERSONAS EJECUTORAS: 6
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación para alajamiento
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Retroexcavadora - Volquete - Palos - Corretillas

Los ejecutantes han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas, medidas de emergencia, equipos de medida necesarios para realizar el trabajo (gases tóxicos, explosivos y nivel de voltaje), equipos de rescate, equipos de respiración y equipos de protección individual requeridos durante la ejecución de la tarea.

SI ☒ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho: 15 mts
Largo: 35 mts
Profundidad: 1.00 mts

Modo de Excavación

Manual ☒
Mecánica ☒
Equipo a utilizar

3 Requerimientos adicionales

Se debe contar con los planos de la cimentación SI ☒ NO ☐
Se debe elaborar un diagrama de estructura de protección (entibado, escalonado inclinación 45°) SI ☒ NO ☐
Por la condición de la excavación se considera espacio confinado SI ☒ NO ☐
Por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 1.50 metros) SI ☒ NO ☐
Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI ☒ NO ☐
¿Cuales?

4 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo

Antes de iniciar la excavación se hicieron estudios de todas las estructuras adyacentes para poder determinar los posibles riesgos que ofrezcan los trabajos. SI ☒ NO ☐
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas y son aptas para la ejecución y continuación del trabajo. SI ☒ NO ☐
El personal conoce los procedimientos requeridos y métodos empleados para trabajar en excavaciones (zanjas, hoyos, pilas, entre otros). SI ☒ NO ☐
Se cuenta con la debida delimitación y separación del área de trabajo. SI ☒ NO ☐
Se encuentran los accesos y salidas en buenas condiciones de uso y ubicación. SI ☒ NO ☐
Se cuentan con elementos de protección personal EPP requeridos para la tarea (Casco, Botas, Lentes de seguridad, Guantes, Dotación). SI ☒ NO ☐
Se ha verificado la competencia física y técnica de la (s) persona (s) que desarrolla la tarea. SI ☒ NO ☐
Se ha verificado la manera en que el personal hace uso de los elementos de protección personal. SI ☒ NO ☐
Si se usan productos químicos se tiene conocimiento de la hoja de seguridad MSDS. SI ☒ NO ☐
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia. SI ☒ NO ☐
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado. SI ☒ NO ☐
Se cuenta con los elementos y materiales necesarios para realizar entibados o apuntalamientos donde sea requerido. SI ☒ NO ☐
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, hoyo o pila (1 metro de distancia del borde de la excavación). SI ☒ NO ☐

5 Cierre del anexo de excavación

El líder ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza.

¿Se terminó el trabajo? SI ☒ NO ☐ Cancelado ☐

El trabajo está incompleto y en el siguiente estado:

El trabajo fue cancelado debido a:

6 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)

Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias) SI ☒ NO ☐
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador. SI ☒ NO ☐
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección) SI ☒ NO ☐
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - CALIENTE - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS SI ☒ NO ☐

7 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante)

Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI ☐ NO ☒
¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI ☐ NO ☒
¿Cuales son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique)

8. Firmas Emisión y Revalidaciones

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	TRABAJADOR FIRMA	PROFESIONAL SST FIRMA
26-12-22	7:00 am / 5:00 pm	José C. Días	
26-12-22	7:00 am / 5:00 pm	José Y. Martínez	
26-12-22	7:00 am / 5:00 pm	Gustavo Cortés	
26-12-22	7:00 am / 5:00 pm		
26-12-22	7:00 am / 5:00 pm		
FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	POR ESPACIOS CONFINADOS FIRMA Y # C.C.	PROFESIONAL SG-SST FIRMA



CONSORCIO ESTADIO MUNICIPAL ZIPA 2022

10. HOJAS DE SEGURIDAD