Consorcio Estadio Municipal Zipa 2022	CONTROL DE ASISTENCIA						SG-SST-FOR-01 Versión: 1
FECHA:	24/01/2023	**HORA:**	7:00	**DURACIÓN:**	10 minutos	**LUGAR:**	Estadio Zipaquirá
NOMBRE CAPACITADOR:	Juan Diego Ahumada Nova			**CARGO:**	Inspector SST	**FIRMA:**	
TEMA:	Manejo de heridas abiertas						
TIPO DE EVENTO:	**Charla:**		**Inducción:**		**Capacitación:**		**Otro:**		**Cual:** _____

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DE ASISTENTE	CÉDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Hernan Augusto Agudelo Sotova	79829392	Andenes	
2	Jorge Castiblanco Bernal	1070952386	Andenes	
3	Ramiro Duarte Martinez	11435714	Ranco!	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

	CONTROL DE ASISTENCIA							SG-SST-FOR-01 Versión: 1
FECHA:	25/01/2023	**HORA:**	7:00	**DURACIÓN:**	10 minutos	**LUGAR:**	Estadio Zipaquirá	
NOMBRE CAPACITADOR:	Juan Diego Ahumada Nova			**CARGO:**	Inspector SST	**FIRMA:**		
TEMA:	Pre-operacionales							
TIPO DE EVENTO:	**Charla:**		**Inducción:**		**Capacitación:**		**Otro:**	**Cual:** _____

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DE ASISTENTE	CÉDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Julio Cesar Rios Payares	9096191	SYS	
2	José Ramiro Duarte Martinez	1143574	SyS	
3	Gustavo Gonzalez	1669434658	SBS	
4	Jorge Castblanco Bernal	1070952366	Andenes	
5	Hernan Duarte Acosta D	79829392.	Andenes	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Consorcio Estadio Municipal Zipa 2022	CONTROL DE ASISTENCIA						SG-SST-FOR-01 Version: 1
FECHA:	26/01/2023	HORA:	7:00	DURACIÓN:	10 minutos	LUGAR:	Estadio Zipaquirá
NOMBRE CAPACITADOR:	Juan Diego Ahumada Nova			CARGO:	Inspector SST	FIRMA:	
TEMA:	Manejo de extintor en caso de emergencia						
TIPO DE EVENTO:	Charla:		Inducción:		Capacitación:		Otro: Cual:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DE ASISTENTE	CÉDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Julio Cesar Diaz P	9096191	S y S	
2	Pedro Rincon	2964880	Consorcio	
3	Jose Ramiro Duarte Martinez	11435714	S y S	
4	Hernan Augusto Acosta Sateva	79'829'392	Ambero	
5	Gustavo Gonzalez	1069132165B	S y S	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

	CONTROL DE ASISTENCIA						SG-SST-FOR-01 Versión: 1
FECHA:	27/01/2023	HORA:	7:00	DURACIÓN:	10 minutos	LUGAR:	Estadio Zipaquirá
NOMBRE CAPACITADOR:	Juan Diego Ahumada Nova			CARGO:	Inspector SST	FIRMA:	
TEMA:	Manejo deDesechos						
TIPO DE EVENTO:	Charla:		Inducción:		Capacitación:		Otro: Cual: _____

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DE ASISTENTE	CÉDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Hernan Dejuade Agudelo Sotaqua	79492392	Andenes	
2	Jorge Castiblanco Bernal	1070952386	Andenes	
3	Jose Ferney Ducuara Martinez	1143574	SyS	
4	Julio cesar Diaz P	9096191	Sy S	
5	Gustavo Gonzalez	1069326508	SYS	Gustavo Gonzalez
6	Tosa yimi	1151015 9	SYS	Jose Yimi
7	Jostin Dora Sota	1072998857	Andenes	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	SGSST-FO-010
	PÓRTICOS C Y C CONTRUCCIONES S.A.S	VERSIÓN 1
	REGISTRO DE ASISTENCIA	28/07/2019

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Estadio Municipal Zipaquirá.

INDUCCION | CAPACITACION | CHARLA

TEMAS: Armado correcto de Andamios.

Capacitador: DIANA CARDENAS

Fecha: 27/01/23

Tiempo: 15 min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Rafael Camargo G.	Encargado	1002 423 105	
2	Juan Daniel Cod	C. Maestro	1005681446	
3	Duran J.	A1	1094661654	
4	Jaime Perez	OF	1051740955	
5	Eder Jose Perez	Ay	1193551429	
6	Anvar Jose Perez Perez	Oficial	1233492018	
7	Wilson Wilen Perez	Oficial.	1005175346	
8	MOISES CORREA	Ay	7793742652	
9	Deyder Barguth Soñe	Ayudante	1001546665	
10	Daniel Jimenez Sonell	Oficial.	1.087.845.429.	
11	Cristian Mena	Ay	1024474363	
12	Elias David Vido Mora	Ay	1051746662	
13	MOISES DAVID CORREA	Ay	7793742652	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE:

Powered by CamScanner

FECHA:	28/01/2023	HORA:	7:00	DURACIÓN:	10 minutos	LUGAR:	Estadio Zipaquirá
NOMBRE CAPACITADOR:	Juan Diego Ahumada Nova			CARGO:	Inspector SST	FIRMA:	
TEMA:	Cortesía Común al Conducir						
TIPO DE EVENTO:	Charla:		Inducción:		Capacitación:		Otro:	Cual:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DE ASISTENTE	CÉDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Julio cesar Diaz	909691	S y S	
2	Diego Rosada	1031569168	S y S	
3	Pedro Rincon	2964880	CONDUCTO	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	SGSST-FO-010
	PÓRTICOS C Y C CONTRUCCIONES S.A.S	VERSIÓN 1
	REGISTRO DE ASISTENCIA	28/07/2019

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Estadio Monigal / Zipaquira.

INDUCCION	CAPACITACION	CHARLA

TEMAS: Uso adecuado de EPP. / EPCC.

Capacitador: DIANA CARDENAS | Fecha: 28/07/23 | Tiempo: 35 min.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	# CEDULA	FIRMA
1	Julian Yamid Gil M	C. Maestro	1006681495	
2	James Perez	OF	1051740955	
3	Daniel Jimenez	OF	1067845421	
4	Cristian Mora	M	1024474347	
5	Oscar F. Mora C	OF	1096246357	
6	Leyder Barquett Soto	AY	1001846668	
7	Moises david correa	AY	1193742652	
8	Diego Herrera.	AY	1116806056	
9	Wilson Lleras Perez	OF	1085517554/6	
10	Eder Jose Cantillo	AY	1143551479	
11	Rafa Barquet G	Enlargado	1002423105	
12	Oscar Jose Perez	AY	1193492018	
13	Daren Smith Sanchez	OF	1006070171	
14	Roman Chacón Vasquez	OF	1051736676	
15	Elros David Arteto	OF	1051745862	
16	David Carvajal		1022830930	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE:

Powered by CamScanner

	CONTROL DE ASISTENCIA						SG-SST-FOR-01 Versión. 1
FECHA:	30/01/2023	HORA:	7:00	DURACIÓN:	10 minutos	LUGAR:	Estadio Zipaquirá
NOMBRE CAPACITADOR:	Juan Diego Ahumada Nova			CARGO:	Inspector SST	FIRMA:	
TEMA:	Comunicación dePeligros						
TIPO DE EVENTO:	Charla:		Inducción:		Capacitación:	X	Otro: Cual:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DE ASISTENTE	CÉDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Julio Cesar Dias	90961 91	S y S	
2	Diego Rosado	1073166 980	S y S	
3	Pedro Rincon	7'964880	consorcio	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	SGSST-FO-010
	PÓRTICOS C Y C CONTRUCCIONES S.A.S	VERSIÓN 1
	REGISTRO DE ASISTENCIA	28/07/2019

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Estadio Municipal Zipaquira

INDUCCION | CAPACITACION | CHARLA

TEMAS: Uso Adecuado de EPCC

Capacitador: DIANA CARDENAS | Fecha: 30-01-23 | Tiempo: 15 MIN

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Raul Ramirez G	Enlongado	1002423105	
2	MOISES CORREA	HERRERO	77937426 52	
3	CRISTIAN MORA	AYUDANTE	1026434367	
4	Raul CHAVARRO	OF	1026330930	
5	Leyding Barguetti S	Ay	1001896665	
6	Ivan Gil M	C.MAESTRO	1006681495	
7	Nilson Lozano Perez	Of	1085125546	
8	wilson pardo	Tec elec	1018444263	
9	Kevy GARCIA	Tec elec	1306911S	
10	Juan carlos Rincon	Tec elec	80064391	
11	Daniel Jimenez	Of	1067845429	
12	MOISES CORREA	HERRERO	77937426 52	
13	ANUAR Jose Perez Perez	OF	1233492018	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE:

Powered by CamScanner

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	SGSST-FO-010
	PÓRTICOS C Y C CONTRUCCIONES S.A.S	VERSIÓN 1
	REGISTRO DE ASISTENCIA	28/07/2019

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Estadio Municipal / Zipaquira.

INDUCCION | CAPACITACION | CHARLA

TEMAS: Aseo personal / Aseo obra.

Capacitador: DIANA CARDENAS | Fecha: 30-01-2023 | Tiempo: 15min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Jaime Perez	OF	1051740955	
2	Edwar J Perez P	AY	1143531469	
3	Anwar Jose Perez Pen	OF	1233492016	
4	Elias David Marlo M	AY	1051745562	
5	Leyder Barguntte SOFC	AY	1001596665	
6	David Jimenez Sonetle	OF	1069845421	
7	CRISTIAN HOA	AY	1021697 3463	
8	Diego A. Moño2	AY	1069637	
9	Juan Daniel del M	C Maestro	1003681490	
10	Karen Smith Sanchez C	AK	1006070171	
11	Rafael CHEVES AC	OF	1022370930	
12	Rafael Pangue G	Enlargado	1001423105	
13	MOISES CORREA	AY	7953742652	
14	DIEGO HERRERA	AX	1116806055	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE:

Powered by CamScanner

	CONTROL DE ASISTENCIA						SG-SST-FOR-01 Versión: 1
FECHA:	31/01/2023	HORA:	7:00	DURACIÓN:	10 minutos	LUGAR:	Estadio Zipaquirá
NOMBRE CAPACITADOR:	Juan Diego Ahumada Nova			CARGO:	Inspector SST	FIRMA:	
TEMA:	Inspección Antes de viajar						
TIPO DE EVENTO:	Charla: X	Inducción:		Capacitación:		Otro:	Cual:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DE ASISTENTE	CÉDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Jose Yuny Rodriguez	1151618	SYS	
2	Julio Cesar Dias	9096191	S y S	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Consorcio Estadio Municipal Zipa 2022	**CONSORCIO ESTADIO MUNICIPAL ZIPA 2022**

CAPACITACION

Consorcio Estadio Municipal Zipa 2022	CONTROL DE ASISTENCIA	SG-SST-FOR-01
		Versión: 1

FECHA:	12/01/2023	HORA:	7:00	DURACIÓN:	10 minutos	LUGAR:	Estadio Zipaquirá
NOMBRE CAPACITADOR:	Juan Diego Ahumada Nova			CARGO:	Inspector SST	FIRMA:	
TEMA:	Uso y cuidado de elementos de protección personal a funcionarios y contratistas						
TIPO DE EVENTO:	Charla:		Inducción:		Capacitación:	X	Otro:		Cual: _____

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DE ASISTENTE	CÉDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Pedro Rincon	2964880	consorcio	
2	Julio cesar Diaz P	9096191	SyS	
3	Oscar Duarte	2975099	SYS	
4	Jose yimmi	11510159	SYS	Jose yimmi
5	Gustavo Gonzalez	1069434658	SYS	Gustavo Gonzalez
6	Miguel Angel Saenz	6772757	Prestacion Servic	
7	Diego Posada	1073156918	SyS	
8	Andres Olaya	1016068805	SyS	
9	Carlos Felipe Rubio	1073176023	SyS	Carlos Felipe
10	Oscar Daniel Baron	1073166074	SyS	
11	Andres Felipe Saenz	1020762056	SyS	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Consorcio Estadio Municipal Zipa 2022	**CONSORCIO ESTADIO MUNICIPAL ZIPA 2022**

ANEXO9. INSPECCIONES

	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA	SST-FOR-007
S S		Version: 1
		Fecha: 05/12/2022

SEMANA DEL 10 enero AL 14 enero MODELO 1982 SOAT 28-06-23 TECNOMECANICA 21-02-24

OPERADOR Jose Hotgiver PLACA DQA-914

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	X		X		X		X		X		X			
	Traseras de trabajo (Reflector)	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras de parqueo	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras de parqueo	X		X		X		X		X		X			
	De stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
	Pito	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X			
	* Dirección/suspensión (Terminales)	X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal (en buen estado)	X		X		X		X		X		X			
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	X		X		X		X		X		X			
	Silleteria y tapiceria	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidráulico, voltimetro, motor, refrigerante, horometro, aire) .	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X			
	Pasadores, suspensión	X		X		X		X		X		X			
	Control fugas de aire	X		X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis	X		X		X		X		X		X			
	Cadena del cardan	X		X		X		X		X		X			
	Acoples rapidos	X		X		X		X		X		X			
	Mangueras	X		X		X		X		X		X			
	Estado general del volco	X		X		X		X		X		X			
	* Soporte del volco (gato hidráulico)	X		X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)	X		X		X		X		X		X			
	Motor	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de carpado	X		X		X		X		X		X			
	* Ganchos compuerta volco	X		X		X		X		X		X			
	* Soportes y Bujes del Volco	X		X		X		X		X		X			
	Documentos del conductor y del vehiculo	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA	SST-FOR-007
		Version: 1
		Fecha: 05/12/2022

SEMANA DEL 2 enero AL 07 enero MODELO 1981 SOAT 08-06-23 TECNOMECANICA 10-06-23

OPERADOR Jose Rodriguez PLACA ZGA-102

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)			X		X		X		X					
	Traseras de trabajo (Reflector)			X		X		X		X					
	Direccionales delanteras de parqueo			X		X		X		X					
	Direccionales traseras de parqueo			X		X		X		X					
	De stop y señal trasera			X		X		X		X					
CABINA	Espejos laterales			X		X		X		X					
	Alarma de retroceso			X		X		X		X					
	Pito			X		X		X		X					
	* Freno de servicio			X		X		X		X					
	* Freno de emergencia			X		X		X		X					
	* Dirección/suspensión (Terminales)			X		X		X		X					
	Cinturón de seguridad			X		X		X		X					
	Vidrio frontal (en buen estado)			X		X		X		X					
	Limpia brisas			X		X		X		X					
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS			X		X		X		X					
	Silleteria y tapiceria			X		X		X		X					
	Indicadores (hidráulico, voltimetro, motor, refrigerante, horometro, aire)			X		X		X		X					
	Bateria y cables			X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			X		X		X		X					
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X					
	Pasadores, suspensión			X		X		X		X					
	Control fugas de aire			X		X		X		X					
	Grapas y anclaje de chasis			X		X		X		X					
	Cadena del cardam			X		X		X		X					
	Acoples rapidos			X		X		X		X					
	Mangueras			X		X		X		X					
	Estado general del volco			X		X		X		X					
	* Soporte del volco (gato hidráulico)			X		X		X		X					
	Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)			X		X		X		X					
	Motor			X		X		X		X					
	Sistema de carpado			X		X		X		X					
	* Ganchos compuerta volco			X		X		X		X					
	* Soportes y Bujes del Volco			X		X		X		X					
	Documentos del conductor y del vehiculo			X		X		X		X					
	Kit ambiental			X		X		X		X					
FIRMA	FIRMA OPERADOR			Jose		Jose		Jose		Jose					
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

S&S
INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S

INSPECCIÓN PREOPREACIONAL
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA

SST-FOR-004
Versión: 1
Fecha: 05/12/2022

MARCA	CAT	320 - D	TIPO:	Oruga	PROYECTO:	Estadio
NOMBRE DE OPERARIO		Gustavo Gonzalez	SEMANA DEL :	01 enero	HASTA:	07 enero
ESTADO	C=CUMPLE		NC= NO CUMPLE		N/A= NO APLICA	

ITEM	DESCRIPCION	LUN			MAR			MIER			JUEV			VIER			SAB		
0	LUCES	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	Luces de Trabajo delanteras (NOCTURNAS)	X			X			X			X			X					
2	Luces de Trabajo traseras (NOCTURNAS)	X			X			X			X			X					
	CABINA																		
3	Espejos laterales	X			X			X			X			X					
4	Cinturón de seguridad	X			X			X			X			X					
5	Extintor multipropósito	X			X			X			X			X					
6	Asiento en buen estado	X			X			X			X			X					
7	Botiquín de emergencias	X			X			X			X			X					
8	Vidrio panorámico	X			X			X			X			X					
9	Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, aceite, corriente)	X			X			X			X			X					
10	Control de ingreso humo (Tubo de escape)	X			X			X			X			X					
11	Alarma de retroceso (pito)	X			X			X			X			X					
12	Escaleras o apoyos de acceso	X			X			X			X			X					
13	Batería y cableado	X			X			X			X			X					
	ESTADO MECANICO																		
14	Control de fugas hidráulicas	X			X			X			X			X					
15	Estado de pasadores	X			X			X			X			X					
16	Orugas tensionadas/vena 1/2"	X			X			X			X			X					
17	Mecanismo de giro (Tornamesa)	X			X			X			X			X					
18	Corona de tornamesa	X			X			X			X			X					
19	Mandos de avance	X			X			X			X			X					
20	Mando de estacionamiento	X			X			X			X			X					
21	Estado general de desgarrador (Balde)	X			X			X			X			X					
22	Mando final	X			X			X			X			X					
23	Mando de levante de brazo	X			X			X			X			X					
24	Cilindros	X			X			X			X			X					
25	Compartimento del motor aseado	X			X			X			X			X					
26	Manguera de agua y de alta presión	X			X			X			X			X					
27	Zapatas	X			X			X			X			X					
28	Rodillos superiores - inferiores	X			X			X			X			X					
29	Kit para derrames	X			X			X			X			X					
30	Certificación de operario	X			X			X			X			X					
31	Certificación de maquina	X			X			X			X			X					
	FIRMA TRABAJADOR	Gustavo			Gustavo			Gustavo			Gustavo			Gustavo					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES:

Juan Alhumeda
FIRMA Y NOMBRE DEL INSPECTOR SEGURIDAD
C.C. 1007752894

Gustavo Gonzalez
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERARIO
C.C. 1064463458

INSPECCIÓN VIBRO COMPACTADOR

SST-FOR-001
Versión: 1
Fecha: 05/12/2022

EMPRESA: SYS CIUDAD: Zipaquira

PARÁMETROS A EVALUAR EN LA INPECCIÓN:
El estado del elemento a inspeccionar es. B= Buen estado M= Para mantenimiento

SEMANA DEL	02 enero	AL	07 enero	MARCA	CAT CB22B	MODELO	2015
OPERADOR	Gustavo Gonzalez					AREA	Estadio

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		←		
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		←		
CABINA	*Cabina antivuelo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		←		
	* Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—		
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—		
	Asiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—		
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—		
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor, combustible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—		
	Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—		
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—		
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—		
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—		
	Espejo retrovisor central (convexo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—		
	Estado de pedales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—		
	Estado de mandos manuales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—		
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—		
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—		
	Llantas y cilindro en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—		
	Puntos de lubricación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—		
	Mecanismo de viraje	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—		
	* Dirección (terminales, bomba hidraulica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—		
	* Mando de estacionamiento (emergencia)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—		
	* Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—		
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—		
	Batería y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—		
	*Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—		
	* Resguardos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—		
	Anclajes de contrapeso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—		
	Guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—		
	Estado del bastidor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—		
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Gostavo		Gostavo		Gostavo		Gostavo		Gostavo		Gostavo		—		
	FIRMA RESPONSABLE SST													—		

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

S&S Ingenieros Civiles Constructores S.A.S NIT. 900.909.611	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL CAMIONETA	SST-FOR-006 Version: 1 Fecha: 05/12/2022

SEMANA DEL 02 enero AL 07 enero MODELO 2007 SOAT 21-07-2023 TECNOMECANICA 20-07-2023

CONDUCTOR: Pedro Rincon PLACA: UEQ-859

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
LLANTAS	Presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Labrado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tuercas completas y aseguradas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FRENOS	Freno de parqueo funciona	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Liquido de frenos dentro de los limites	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Enciende la luz de reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encienden luces bajas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encienden luces bajas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encienden cocuyos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encienden luces de freno	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encienden direccionales (adelante y atrás)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
INDICADORES DEL TABLERO	Nivel de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de presión de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador nivel de bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Espejos retrovisores funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las puertas cierran y ajustan	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de la dirección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del agua del limpiabrisas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpiabrisas funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Radiador con tapa ajustada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Correa del ventilador tensionada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria sin residuos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SILLETERIA	Ajuste horizontal sillas delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajuste vertical sillas delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tapizado sin roturas o manchas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA SUPERVISOR SST	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST - FO- 041
	PÓRTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	VERSIÓN 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	18/06/2019

FECHA INICIO:	02/01/23	FECHA FINAL:	08/01/23	OBRA Y/O LUGAR:	Stadio ZIPA.
MARCA:	DEWALT.	SERIAL:	230-12B-H01	HORA:	7:00 AM.



1. Mango Auxiliar.
2. Guarda Seguridad.
3. Motor

DESCRIPCION: Equipo de trabajo que se utiliza para pulir superficies de diferentes materiales mediante el movimiento rotatorio de un material abrasivo.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Gafas, guantes, proteccion respiratoria,proteccion auditiva, ropa de trabajo, calzado

CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA: Heridas, Golpes, Laceraciones, Amputaciones, Hipoacusia, Quemaduras, esórdenes musculoesqueleticos Trastornos por vibración Patologías pulmonares

MEDIDAS PREVENTIVAS:

* Antes De Utilizar La Pulidora Retire Anillos, Pulseras, Reloj, Entre Otros.
*Antes De Utilizar La Pulidora Póngase Los Elementos De Protección Personal.
*Siga Las Instrucciones Del Fabricante.
*Capacite Al Trabajador Antes De Operar La Herramienta, Preferiblemente El Entrenamiento Debe Hacerse Basado En Estándares O Procedimientos Seguros Que Haya Diseñado La Empresa O El Fabricante.
*Mantenga Las Zonas De Trabajo Limpias Y Ordenadas.
*Deben Evitarse O Minimizarse Las Posturas Forzadas Y Los Sobreesfuerzos Durante El Trabajo.
*Evite Exponer La Herramienta Eléctrica A La Lluvia Y Que Penetren Líquidos En Su Interior.
*Retire O Inutilice Los Dispositivos De Protección De La Máquina, El No Hacerlo Podría Generar Accidentes Graves A Quien Opera La Pulidora.

VERIFICAR	PARÁMETRO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas, En Buenas Condiciones, (Que No Estén Rotas, Sin Fisuras) Y En La Posición Correcta.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Disco	Correctamente Ajustado, Sin Fragmentaciones, Sin Fisuras Y Sin Desgaste Acentuado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangos o puntos de apoyo	Que Estén En Perfecto Estado, (Que No Estén Rotos Y Sin Fisuras), Aislados Y Fijos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuerpo de la pulidora	Que Este Ensamblado, Completo, Debidamente Aislado Y Sin Fisuras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores O Pulsadores Fijos, De Fácil Acceso, En Buenas Condiciones De (Encendido Y Apagado), Sin Cables Eléctricos Expuestos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensión Eléctrica	Extensiones Con Longitud Suficiente De Alcance De La Toma Al Área De Trabajo, Debidamente Aisladas , Conectadas Y Sin Empalmes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Utilice siempre los elementos de protección personal al operar	Mascarilla, Gafas, Casco, Protección Auditiva, Guantes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin Vibraciones Movimientos O Ruidos Anormales Y Escobillas En Buen Estado (Verifique Que No Emitan Chispas).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

COMO TRABAJADOR HE VERIFICADO QUE LA HERRAMIENTA ESTA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA USO.

NOMBRE OPERADOR	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Deyder Banguera Daniel Jimenez	Ayudante Oficial	✓	✓	✓	✓			
Raul Chicuasuque	OF.	✓	✓	✓				
Cristian Rojas	AY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

RESPONSABLE SST

INSPECTOR SST:	DIANA CARDENAS							

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:

A. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN.

B. VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR.

C. INFORME CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO .

Powered by CamScanner

Consorcio Estadio Municipal Zipa 2022	INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES		
	Código: CEMZ-Fr-015	Versión: 1	Fecha: 5-12-2022

Fecha de: 2-01/23 Hasta 7/01/23 20_____

Responable: John Diaz

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORresponda B(BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO) N/A (NO APLICA)

ITEM	HERRAMIENTA	DIAS					
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	ALICATES						
2	BICHIROQUE						
3	CARRETILLA O BUGGI						
4	CALIBRADOR DE LLANTAS						
5	CINCELES						
6	CINTA METRICA						
7	CORTAFRÍO						
8	CUCHILLO O BISTURÍ CON FUNDA						
9	DESTORNILLADORES - PALA Y ESTRELLA						
10	FLEXÓMETRO						
11	GATO HIDRÁULICO						
12	HOMBRE SOLO						
13	JUEGO DE BROCAS						
14	JUEGO DE COPAS - VOLVEDOR Y RACHE						
15	JUEGO DE LLAVES - FIJA Y ESTRÍA						
16	LLAVE DE TUBO						
17	LLAVE INGLESA						
18	LLAVE PARA FILTRO						
19	LLAVES BRISTOL						
20	LLAVES DE PERNO						
21	MACHO DE ROSCAR - TARRAJA						
22	MACETA						
23	MACHETE						
24	MARTILLO						
25	NIVEL						
26	PALA						
27	PATA DE CABRA						
28	PINZA PARA PINES						
29	PINZA PELA CABLES						
30	PUNZON						
31	PRENSA DE BANCO						
32	SACA BOCADOS						
33	SEGUETA						
34	SERRUCHO						
35	MULTÍMETRO O PINZA MULTIAMPERIMÉTRICA						
36	OTROS Pica, Cizalla,						

Marque B (bueno) o M (malo) de acuerdo al estado de la herramienta inspeccionada

PLAN DE ACCION

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	ACCIÓN A SEGUIR	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

Consorcio Estadio Municipal Zipa 2022	**CONSORCIO ESTADIO MUNICIPAL ZIPA 2022**		
	FORMATO INSPECCIÓN VIBRADOR DEL CONCRETO		
	Codigo: CEMZ- Fr-013	Versión: 1	Fecha: 5/12/2022

FECHA: DEL 2 AL 7 DEL MES DE Enero DEL AÑO 23

MARCA Makita.

OPERADOR: Julio Prada

DESCRIPCIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Botella vibradora en buenas condiciones					✓				✓			
Flexible en buen estado					✓				✓			
cuerpo de acople en buenas condiciones					✓				✓			
Estado de conexiones electricas					✓				✓			
Rodamiento de giro (acople) en buen estado					✓				✓			
Motor en buen estado de funcionamiento					✓				✓			
Estructura metálica en buen estado					✓				✓			
Estado físico general del equipo (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Condiciones de Aseo).					✓				✓			

Marque con una X si el item esta B (bueno) y/o M (malo) según el estado en que se encuentre el item inspeccionado}

PLAN DE ACCIÓN

FECHA	NO CONFORMIDAD ENCONTRADA	ACCION DE MEJORA	FECHA REALIZACIÓN

Consorcio Estadio Municipal Zipa 2022	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS		
	Código: CEMZ-Ft-013	Versión: 1	Fecha:

FECHA: 4 de Enero /23

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Juan Diego Ahumada

DATOS DEL VEHÍCULO

Nombre del conductor: Dolbey Yesid Poveda	Cédula No. 1076649071
Marca Vehículo: Hyundai	Modelo Vehículo: 2012
Licencia de conducción No. 1076649071	Fecha de vencimiento: 2032-22-04

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
	DOCUMENTOS VEHICULO				
1	Licencia de tránsito vehículo	✓			10013977653
2	Tarjeta de operación			✓	
3	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			2023-08-23
4	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			2023-10-22
5	Certificado revisión preventiva			✓	
6	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual			✓	
	LUCES				
7	De trabajo delanteras	✓			
8	De trabakp traseras	✓			
9	Direccionales delanteras y traserras	✓			
10	Stop traseros y de parqueo	✓			
	CABINA				
11	Escaleras y pasamanos	✓			
12	Espejoslaterales	✓			
13	Alarma o pito de retroceso	✓			
14	Pito normal	✓			
15	Swich encendido	✓			
16	Freno de mano o emergencia	✓			
17	Freno de servicio	✓			
18	Espejo retrovisor	✓			
19	Dirección y terminales	✓			
20	Cinturon de seguridad	✓			
21	Estado de las puertas	✓			
22	Cinturon de seguridad	✓			
23	Vidrio frontal	✓			
24	Pedales y mandos manuales	✓			
25	Estado de los vidrios	✓			
26	Espejos laterales	✓			
27	Limpiabrisas	✓			
28	Extintor de incendios de 20 lbs	✓			
28	Estado de la silleteria	✓			
30	Tablero de indicadores	✓			
31	Botiquin de primeros auxilios	✓			
32	Bateria y cables	✓			
	LLANTAS				
33	sin costuras profundas y sin abultamientos	✓			
34	Estado físico (no lisas)	✓			

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	
FIRMA DEL CONDUCTOR	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 162778119

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA PAZ

NIT: 900085136

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-073-001

Fecha de expedición: 2022/11/23

Fecha de vencimiento: 2023/11/23

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TLZ384

CLASE: VOLQUETA

MARCA: KENWORTH

MODELO: 2015

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10800

NRO. MOTOR: 35327190

NRO. CHASIS: 721828

VIN: 3BKDL00X0FF721828

LÍNEA: T800

COLOR: NARANJA

NOMBRE PROPIETARIO: INVERSIONES & CONSTRUCCIONES MAS SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

JUANITA FAJARDO COLMENARES

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 2359 HORAS DEL
2022-11-25	2022-11-30	2023-11-29

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KW TON	MODELO
15681400023850	TLZ384	CARGA O MIXTO	PUBLICO	10800	2015

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	KENWORTH	PLATON

LINEA VEHICULO
T800

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
35327190	721828	3BKDL00X0FF721828	14.80

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL	No. DE DOCUMENTO DEL	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MAS SAS	3124484494	NIT	9016048440	FUNZA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLASE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	10	401314	0	BOGOTA D.C

TARIF	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN (FOSYGA)	TASA RUNT
320	$ 694500	$ 361100	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1057700

AMPAROS POR	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS	800	SALARIO
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	S
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	MÍNIMOS LEGALES
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	10	DIARIOS

FIRMA AUTORIZADA

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, los autoridades de tránsito no le pueden exigir en cualquier momento.

•Recuerde validar que su póliza esta registrada en el RUNT.

•Este seguro le protegerá en que deba acudir su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el costo por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

•El asegurado, víctima fatal, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente, siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.

•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas en accidentes de tránsito (artículo 168 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.

•Para los gastos médicos, el cobro entre la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Protección de datos personales.

Como consumidor financiero autorizo a terceros propios o de la terceros estrictamente facultado para ello, suscritos de manera previa, expresa e informada a SEGUROS DEL ESTADO S.A. Y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. (las Aseguradoras) para que mis datos personales y sensibles sean tratados con las siguientes finalidades:

a) La gestión y ejecución integral del contrato de seguros en circulación como cheque, hacer transferencia nacional o internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio.

b) Realizar, procesar y compartir mi información con su grupo empresarial, filiales o subsidiarias, comercializadoras de seguros, intermediarios de seguros cambio de comercialización y otras encargadas del tratamiento que resulten necesarios para la celebración, ejecución o extinción de seguros, estadísticas, y la solicitud o reporte del cumplimiento de mis obligaciones comerciales, financieras o crediticias a centrales de información y de riesgos.

c) Para las demás contempladas en las disposiciones legales vigentes y en la política de Tratamiento de Datos de las Aseguradoras.

d) Para el envío de información, beneficios, ofertas de productos, noticias de interés, recordar el vencimiento de la póliza, renovación o modificación, fines comerciales y para las contactarme directamente o a través de sus canales de comercialización.

Será facultativo la autorización de las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles o de menores de edad. Como Titular de mis datos personales tengo derecho a conocerlos, actualizarlos, rectificarlos, y solicitar la supresión cuando proceda, de conformidad con las Políticas de Tratamiento de Datos publicadas en las páginas www.segurosdelestado.com y www.segurosdevidadelestado.com Los responsables del tratamiento de sus datos son las ASEGURADORAS.

El Titular podrá ejercer sus derechos a través de cualquiera de los canales establecidos para tal fin, como lo son:

- Oficinas de SEGUROS DEL ESTADO a nivel nacional.
- Sitio web: A través de las páginas www.segurosdelestado.com y www.segurosdevidadelestado.com
- Contáctenos. Correo electrónico: info@segurosdelestado.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027677507

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TLZ384	KENWORTH	T800	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.800	NARANJA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	14800

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
35327190	N	3BKDL00X0FF721828

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
721828	N	721828	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

INVERSIONES & CONSTRUCCIONES MAS S

IDENTIFICACIÓN

NIT 901604844

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
192014000095263	I	03/09/2014	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
06/11/2014	10/11/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DPTAL TTEYTTO CUND/CAJICA



LT07002051181

Consorcio Estadio Municipal Zipa 2022

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS

Código: CEMZ-Ft-013	Versión: 1	Fecha:

FECHA: 4 ENERO 2024

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Juan Diego Ahumada

DATOS DEL VEHÍCULO

Nombre del conductor: Juan Ignacio Guanumi	Cédula No. 1127659??
Marca Vehículo: Shacman	Modelo Vehículo: 2011
Licencia de conducción No. 1127659??	Fecha de vencimiento: 2030-20-09

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
	DOCUMENTOS VEHICULO				
1	Licencia de tránsito vehículo	✓			10020243023
2	Tarjeta de operación			✓	
3	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			
4	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			2028/12/??
5	Certificado revisión preventiva			✓	
6	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual			✓	
	LUCES				
7	De trabajo delanteras	✓			
8	De trabakp traseras	✓			
9	Direccionales delanteras y traserras	✓			
10	Stop traseros y de parqueo	✓			
	CABINA				
11	Escaleras y pasamanos	✓			
12	Espejoslaterales	✓			
13	Alarma o pito de retroceso	✓			
14	Pito normal	✓			
15	Swich encendido	✓			
16	Freno de mano o emergencia	✓			
17	Freno de servicio	✓			
18	Espejo retrovisor	✓			
19	Dirección y terminales	✓			
20	Cinturon de seguridad	✓			
21	Estado de las puertas	✓			
22	Cinturon de seguridad	✓			
23	Vidrio frontal	✓			
24	Pedales y mandos manuales	✓			
25	Estado de los vidrios	✓			
26	Espejos laterales	✓			
27	Limpiabrisas	✓			
28	Extintor de incendios de 20 lbs	✓			
28	Estado de la silleteria	✓			
30	Tablero de indicadores	✓			
31	Botiquin de primeros auxilios	✓			
32	Bateria y cables	✓			
	LLANTAS				
33	sin costuras profundas y sin abultamientos	✓			
34	Estado físico (no lisas)	✓			

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	
FIRMA DEL CONDUCTOR	

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027456228

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
ZGA102	CHEVROLET	C 70	1981

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
7.600	ROJO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	12000

NÚMERO DE MOTOR
468GM2U604750

REG N

VIN ******

NÚMERO DE SERIE
1GBL7D1G5BV102741

REG N

NÚMERO DE CHASIS
1GBL7D1G5BV102741

REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
INVERSIONES & CONSTRUCCIONES MAS S

IDENTIFICACIÓN
NIT 901604844

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE ******

POTENCIA HP 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
21

VE I

FECHA IMPORT. 10/09/1990

PUERTAS 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
24/10/1990	13/10/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUND/EL ROSAL

LT07002043783

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 159516163

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CONTROL AUTOS LAS ACACIAS

NIT: 900554151

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-097-001

Fecha de expedición: 2022/06/09

Fecha de vencimiento: 2023/06/09

DATOS VEHÍCULO

PLACA: ZGA102

CLASE: VOLQUETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 1981

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 7600

NRO. MOTOR: 468GM2U604750

NRO. CHASIS: 1GBL7D1G5BV102741

VIN:

LÍNEA: C 70

COLOR: ROJO

NOMBRE PROPIETARIO: S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

WILFREDO POSADA MELO

Escaneado con CamScanner

SOAT

MAPFRE

PÓLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2022/FEB/25	2022/MAR/12	2023/MAR/11

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
2114122003246	ZGA102	VEHICULOS DE CARGA O MIXTO	PARTICULAR	7600	1981

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: C 70

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
468GM2U604750	1GBL7D1G5BV102741	1GBL7D1G5BV102741	12

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
SS INGENIEROS CIVILES	3124484494	NT	9009289611	FUNZA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1326	2114	5399	2114122003246	BOGOTA D.C.

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$694500	$361100	$1900

TOTAL A PAGAR

$1057500

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningun prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Escaneado con CamScanner

Consorcio Estadio Municipal Zipa 2022	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS		
	Código: CEMZ-Ft-013	Versión: 1	Fecha:

FECHA: 4 ENERO 2023

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: JUAN DIEGO AHUMADA

DATOS DEL VEHÍCULO			
Nombre del conductor:	Hector Julio Garavito	Cédula No.	19363733
Marca Vehículo:	Ford	Modelo Vehículo:	1994
Licencia de conducción No.	19363733	Fecha de vencimiento:	2030-10-10

VEHÍCULO						
No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES	
DOCUMENTOS VEHICULO						
1	Licencia de tránsito vehículo	✓			10016744393	
2	Tarjeta de operación			✓		
3	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			2023-08-18	
4	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			2023-09-12	
5	Certificado revisión preventiva			✓		
6	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual			✓		
LUCES						
7	De trabajo delanteras	✓				
8	De trabakp traseras	✓				
9	Direccionales delanteras y traserras	✓				
10	Stop traseros y de parqueo	✓				
CABINA						
11	Escaleras y pasamanos	✓				
12	Espejoslaterales	✓				
13	Alarma o pito de retroceso	✓				
14	Pito normal	✓				
15	Swich encendido	✓				
16	Freno de mano o emergencia	✓				
17	Freno de servicio	✓				
18	Espejo retrovisor	✓				
19	Dirección y terminales	✓				
20	Cinturon de seguridad	✓				
21	Estado de las puertas	✓				
22	Cinturon de seguridad	✓				
23	Vidrio frontal	✓				
24	Pedales y mandos manuales	✓				
25	Estado de los vidrios	✓				
26	Espejos laterales	✓				
27	Limpiabrisas					
28	Extintor de incendios de 20 lbs	✓				
28	Estado de la silleteria	✓				
30	Tablero de indicadores	✓				
31	Botiquin de primeros auxilios	✓				
32	Bateria y cables	✓				
LLANTAS						
33	sin costuras profundas y sin abultamientos	✓				
34	Estado físico (no lisas)	✓				

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	
FIRMA DEL CONDUCTOR	Hector Garavito



Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 19363733

NOMBRES

HECTOR JULIO GARAVITO

FECHA DE NACIMIENTO
10-06-1956

GRUPO SANGUÍNEO
B+

FECHA DE EXPEDICION
29-10-2022

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
CONDUCIR CON LENTES



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
SECRETARIA DE MOVILIDAD MUNICIPAL DE CHIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10016744393

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TMP358	FORD	9000	1994

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
8.700	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	MEZCLADOR	DIESEL	18000

NÚMERO DE MOTOR
03391269

REG N

VIN ******

NUMERO DE SERIE
******

REG N

NÚMERO DE CHASIS
03391269DIAN


REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
MESA GOMEZ MIGUEL ANGEL

IDENTIFICACIÓN
C.C. 80066158



Powered by CamScanner



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE ****** POTENCIA HP 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 192012000060724

I/E I FECHA IMPORT. 31/07/2012 PUERTAS 2

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA 24/10/2013 FECHA EXP. LIC. TTO. 30/08/2018 FECHA VENCIMIENTO ******

ORGANISMO DE TRANSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL JAMUNDI

LT03003119729

INVERSIONES MEGA GROUP

Nit: 901521873-7

Este documento es de uso estrictamente personal e intransferible, la identifica como funcionario de la empresa.

En caso de encontrar este documento por favor de informarnos a la mayor brevedad posible.

Oficina: Cra. 80A No. 17 21
Teléfono: 601-3906012
Bogotá, D.C.

Powered by CamScanner

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DIA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DIA	HASTA LAS 23:59:59 HORAS DEL AÑO	MES	DIA
2022	08	18	2022	08	19	2023	08	18

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4245248500	TMP358	CARGA O MIXTOS	Público	8700	1994

PASAJEROS	MARCA		CARROCERÍA
2	LÍNEA VEHÍCULO	9000	MEZCLADOR

No MOTOR	No CHASIS o No SERIE	No VIN	CAPACIDAD TON.
03391269	03391269DIAN	03391269DIAN	18

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MIGUEL ANGEL MESA GOMEZ	3132780420	CC	80066158	JAMUNDI

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	54360	4245248500	PEREIRA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$878.400,00	$456.700,00	$1.900,00

TOTAL A PAGAR

$1.337.000,00

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	10	

FIRMA AUTORIZADA

CLAUSULA:Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

El dausulado que aplica a esta póliza es el código 01/11/2021–1306-P-04-P0001/NOVBRE2021-D001 el cual puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

Si tu póliza fue emitida después del 31/12/2021 con descuento, y cumples con lo exigido en el art. 2 de la Ley 2161 de 2021 para acceder al beneficio por buen comportamiento, solo tendrás derecho a devolución del monto adicional si la suma descontada en esta póliza es inferior al 10% de la prima emitida del SOAT

Señor usuario, tenga en cuenta las siguientes

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: ? Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.? Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT. ? Está atento al momento en que debas renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente. ? Adquiere su SOAT en lugares autorizados. Descargue su factura electrónica ingresando usuario y contraseña igual al número de documento del tomador en: https://www.facturatransfiriendo.transfiriendo.com/FacturaAxaColpatriaFasasII/portaladquiriente/appe/portal_cliente/menu/index

En caso de accidente de tránsito:

En caso de accidente de tránsito? Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas. ? Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud. ? Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o al Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.? Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a tercero.

HABEAS DATA

Autorizo a la compañía de seguros AXA COLPATRIA SEGUROS GENERALES S.A identificada con NIT 8 9 0 0 2 1 8 4 -5, el tratamiento de mis datos personales para que consulte, almacene, administre, realice tratamiento presente, transfiera, transmita y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y cumplimiento legal, la información derivada del contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, al cual estoy y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información, las cuales puedo conocer y consultar en la Política de Tratamiento de Datos personales de AXA COLPATRIA en www.axacolpatria.co. Si usted realizó la adquisición del SOAT por nuestros canales digitales, tenga en cuenta que su información será utilizada para fines comerciales, venta cruzada, publicidad y marketing, teniendo lo autorizado por usted y que previamente leyó, comprendió y autorizó en el texto expuesto.

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 161425696

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA AVENIDA SEXTA SAS

NIT: 900135773

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-011-001

Fecha de expedición: 2022/09/12

Fecha de vencimiento: 2023/09/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TMP358

CLASE: CAMION

MARCA: FORD

MODELO: 1994

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 8700

NRO. MOTOR: 03391269

NRO. CHASIS: 03391269DIAN

VIN:

LÍNEA: 9000

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: MIGUEL A. MESA G.

FIRMA DEL RESPONSABLE

EDITH RANGEL ARIZA

Concesión RUNT S.A. / Nit 900.153.453-4 / Colombia / Atención al Usuario Línea Nacional [illegible] / www.runt.com.co

Powered by CamScanner

Consorcio Estadio Municipal Zipa 2022	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS		
	Código: CEMZ-Ft-013	Versión: 1	Fecha:

FECHA: 4 13-01-2023

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Juan Diego Ahumada

DATOS DEL VEHÍCULO

Nombre del conductor:	Angel Eudoro Machaw	Cédula No.	7120806
Marca Vehículo:	Foton	Modelo Vehículo:	2021
Licencia de conducción No.	7120806	Fecha de vencimiento:	2030 12-10

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
	DOCUMENTOS VEHICULO				
1	Licencia de tránsito vehículo	✓			10022236312
2	Tarjeta de operación			✓	
3	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			2024-03-28
4	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			2024-04-24
5	Certificado revisión preventiva			✓	
6	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual			✓	
	LUCES				
7	De trabajo delanteras	✓			
8	De trabakp traseras	✓			
9	Direccionales delanteras y traserras	✓			
10	Stop traseros y de parqueo	✓			
	CABINA				
11	Escaleras y pasamanos	✓			
12	Espejoslaterales	✓			
13	Alarma o pito de retroceso	✓			
14	Pito normal	✓			
15	Swich encendido	✓			
16	Freno de mano o emergencia	✓			
17	Freno de servicio	✓			
18	Espejo retrovisor	✓			
19	Dirección y terminales	✓			
20	Cinturon de seguridad	✓			
21	Estado de las puertas	✓			
22	Cinturon de seguridad	✓			
23	Vidrio frontal	✓			
24	Pedales y mandos manuales	✓			
25	Estado de los vidrios	✓			
26	Espejos laterales	✓			
27	Limpiabrisas	✓			
28	Extintor de incendios de 20 lbs	✓			
28	Estado de la silleteria	✓			
30	Tablero de indicadores	✓			
31	Botiquin de primeros auxilios	✓			
32	Bateria y cables	✓			
	LLANTAS				
33	sin costuras profundas y sin abultamientos	✓			
34	Estado físico (no lisas)	✓			

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	
FIRMA DEL CONDUCTOR	Angel Eudoro

Consorcio Estadio Municipal Zipa 2022	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS		
	Código: CEMZ-Ft-013	Versión: 1	Fecha:

FECHA: 4 ENERO 2023

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: JUAN DIEGO AHUMADA

DATOS DEL VEHÍCULO

Nombre del conductor:	Angel Eudoro Merchan	Cédula No.	7120806
Marca Vehículo:	FOTON	Modelo Vehículo:	2021
Licencia de conducción No.	7120806	Fecha de vencimiento:	2038 - 10 - 10

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
	DOCUMENTOS VEHICULO				
1	Licencia de tránsito vehículo	✓			10022236312
2	Tarjeta de operación			✓	
3	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			2024-03-28
4	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			2024-04-04
5	Certificado revisión preventiva			✓	
6	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual			✓	
	LUCES				
7	De trabajo delanteras	✓			
8	De trabakp traseras	✓			
9	Direccionales delanteras y traserras	✓			
10	Stop traseros y de parqueo	✓			
	CABINA				
11	Escaleras y pasamanos	✓			
12	Espejoslaterales	✓			
13	Alarma o pito de retroceso	✓			
14	Pito normal	✓			
15	Swich encendido	✓			
16	Freno de mano o emergencia	✓			
17	Freno de servicio	✓			
18	Espejo retrovisor	✓			
19	Dirección y terminales	✓			
20	Cinturon de seguridad	✓			
21	Estado de las puertas	✓			
22	Cinturon de seguridad	✓			
23	Vidrio frontal	✓			
24	Pedales y mandos manuales	✓			
25	Estado de los vidrios	✓			
26	Espejos laterales	✓			
27	Limpiabrisas	✓			
28	Extintor de incendios de 20 lbs	✓			
28	Estado de la silleteria	✓			
30	Tablero de indicadores	✓			
31	Botiquin de primeros auxilios	✓			
32	Bateria y cables	✓			
	LLANTAS				
33	sin costuras profundas y sin abultamientos	✓			
34	Estado fisico (no lisas)	✓			

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	
FIRMA DEL CONDUCTOR	Angel Eudoro



Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022236312

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
JTY511	FOTON	BJ5259	2021

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.500	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	MEZCLADOR	DIESEL	14200

NÚMERO DE MOTOR
76655116

REG
N

VIN
LVBV6PEB3MT500040

NÚMERO DE SERIE
LVBV6PEB3MT500040

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
LVBV6PEB3MT500040

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
BANCO DE OCCIDENTE

IDENTIFICACIÓN
NIT 890300279

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 7120806

NOMBRE
ANGEL EUDORO MERCHAN FAJARDO



FECHA DE NACIMIENTO
26-09-1974

SANGRE-RH
O+

FECHA DE EXPEDICION
10-10-2020

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
CONDUCIR CON LENTES

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
SDM - BOGOTA D.C.

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
344

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352020000393315

I/E
I

FECHA IMPORT.
09/11/2020

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
11/02/2021

FECHA EXP. LIC. TTO.
11/02/2021

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA



COSMO

LT07000578018

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
B3	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA, BUS Y ARTICULADO	10-10-2030	PARTICULAR
C3	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA, BUS Y ARTICULADO	10-10-2023	PUBLICO



VALID 136360 01/20

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC06001848075

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 165592828

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CAJICA S.A.S. SIGLA: CDA CAJICA S.A.S.

NIT: 900113654

No. de Certificado de Acreditación: 16-OIN-018-001

Fecha de expedición: 2023/04/04

Fecha de vencimiento: 2024/04/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	JTY511	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	FOTON	**MODELO:**	2021
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	10500	**NRO. MOTOR:**	76655116
NRO. CHASIS:	LVBV6PEB3MT500040	**VIN:**	LVBV6PEB3MT500040
LÍNEA:	BJ5259		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: BANCO DE OCCIDENTE

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR ALFONSO HUERTAS FORERO

Powered by CamScanner

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA	HASTA LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA
2023/MAR/28	2023/MAR/29	2024/MAR/28

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS
9201123135977	JTY511	VEHICULOS DE CARGA O MIXTO	PUBLICO	10500

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	MEZCLADOR
	LÍNEA VEHÍCULO: BJ5259	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN
76655116	LVBV6PEB3MT500040	LVBV6PEB3MT500040

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR
BANCO DE OCCIDENTE	3133493933	NIT	8903002794

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD
1326	9201	9355	9201123135977	BOGO

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$776000	$403500	$2100

TOTAL A PAGAR

$1181600

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	10

* Hasta 300 SMLDV, para las siguientes tarifas: 100,110,120,140,150,711,712,721,722,731,732,810, Decreto 2497-2022.

Powered by CamScanner

Consorcio Estadio Municipal Zipa 2022	FORMATO INSPECCION APISONADOR O COMPACTADOR TIPO CANGURO		
	Código: CEMZ-Ft-019	Versión: 1	Fecha: 3/12/2022

Fecha: 2 enero/23 Marca: Dea 5.

Operador: Jose Rodriguez

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMING	
	B	N	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Tanque y tapa de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
Palanca de acelerador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Varilla de nivel de aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tapón del baño de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Válvula de drenaje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapata	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Silenciador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aire del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palanca de descompresión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manula de arranque por retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manilar	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuellle	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Consorcio Estadio Municipal Zipa 2022	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS		
	Código: CEMZ-Ft-013	Versión: 1	Fecha:

FECHA: 4 ENERO 2023

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: JUAN DIEGO AHUMADA

DATOS DEL VEHÍCULO

Nombre del conductor: AGUSTIN GARZON ALBA	Cédula No. 11204711
Marca Vehículo: FOTON	Modelo Vehículo: 2021
Licencia de conducción No. 11204711	Fecha de vencimiento: 2031-01-01

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
	DOCUMENTOS VEHICULO				
1	Licencia de tránsito vehículo	✓			10027927800
2	Tarjeta de operación			✓	
3	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			2023-05-13
4	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			
5	Certificado revisión preventiva			✓	
6	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual			✓	
	LUCES				
7	De trabajo delanteras	✓			
8	De trabakp traseras	✓			
9	Direccionales delanteras y traserras	✓			
10	Stop traseros y de parqueo	✓			
	CABINA				
11	Escaleras y pasamanos	✓			
12	Espejoslaterales	✓			
13	Alarma o pito de retroceso	✓			
14	Pito normal	✓			
15	Swich encendido	✓			
16	Freno de mano o emergencia	✓			
17	Freno de servicio	✓			
18	Espejo retrovisor	✓			
19	Dirección y terminales	✓			
20	Cinturon de seguridad	✓			
21	Estado de las puertas	✓			
22	Cinturon de seguridad	✓			
23	Vidrio frontal	✓			
24	Pedales y mandos manuales	✓			
25	Estado de los vidrios	✓			
26	Espejos laterales	✓			
27	Limpiabrisas	✓			
28	Extintor de incendios de 20 lbs	✓			
28	Estado de la silleteria	✓			
30	Tablero de indicadores	✓			
31	Botiquin de primeros auxilios	✓			
32	Bateria y cables	✓			
	LLANTAS				
33	sin costuras profundas y sin abultamientos	✓			
34	Estado fisico (no lisas)	✓			
FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN					
FIRMA DEL CONDUCTOR					

	CONSORCIO ESTADIO MUNICIPAL ZIPA 2022		
	FORMATO INSPECCIÓN VIBRADOR DEL CONCRETO		
	Codigo: CEMZ- Fr-013	Versión: 1	Fecha: 5/12/2022

FECHA: DEL 10 AL 14 DEL MES DE Enero DEL AÑO 2023

MARCA Makita

OPERADOR: Julio Diaz

DESCRIPCIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Botella vibradora en buenas condiciones			✓						✓			
Flexible en buen estado			✓						✓			
cuerpo de acople en buenas condiciones			✓						✓			
Estado de conexiones electricas			✓						✓			
Rodamiento de giro (acople) en buen estado			✓						✓			
Motor en buen estado de funcionamiento			✓						✓			
Estructura metálica en buen estado			✓						✓			
Estado físico general del equipo (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Condiciones de Aseo).			✓						✓			

Marque con una X si el item esta B (bueno) y/o M (malo) según el estado en que se encuentre el item inspeccionado}

PLAN DE ACCIÓN

FECHA	NO CONFORMIDAD ENCONTRADA	ACCION DE MEJORA	FECHA REALIZACIÓN

Consorcio Estadio Municipal Zipa 2022	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS		
	Código: CEMZ-Ft-013	Versión: 1	Fecha:

FECHA: 10-1-2023

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Juan Diego Ahumada

DATOS DEL VEHÍCULO

Nombre del conductor: Agustin Garzon	Cédula No. 11204711
Marca Vehículo: Foton	Modelo Vehículo: 2021
Licencia de conducción No. 11204711	Fecha de vencimiento: 2081-07-01

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
	DOCUMENTOS VEHICULO				
1	Licencia de tránsito vehículo	✓			10022927800
2	Tarjeta de operación			✓	
3	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			2023-05-13
4	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			
5	Certificado revisión preventiva			✓	
6	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual			✓	
	LUCES				
7	De trabajo delanteras	✓			
8	De trabakp traseras	✓			
9	Direccionales delanteras y traserras	✓			
10	Stop traseros y de parqueo	✓			
	CABINA				
11	Escaleras y pasamanos	✓			
12	Espejoslaterales	✓			
13	Alarma o pito de retroceso	✓			
14	Pito normal	✓			
15	Swich encendido	✓			
16	Freno de mano o emergencia	✓			
17	Freno de servicio	✓			
18	Espejo retrovisor	✓			
19	Dirección y terminales	✓			
20	Cinturon de seguridad	✓			
21	Estado de las puertas	✓			
22	Cinturon de seguridad	✓			
23	Vidrio frontal	✓			
24	Pedales y mandos manuales	✓			
25	Estado de los vidrios	✓			
26	Espejos laterales	✓			
27	Limpiabrisas	✓			
28	Extintor de incendios de 20 lbs	✓			
28	Estado de la silleteria	✓			
30	Tablero de indicadores	✓			
31	Botiquin de primeros auxilios	✓			
32	Bateria y cables	✓			
	LLANTAS				
33	sin costuras profundas y sin abultamientos	✓			
34	Estado físico (no lisas)	✓			

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	
FIRMA DEL CONDUCTOR	agustin



Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

11204711


NUMERO

GARZON HERRERA

APELLIDOS

AGUSTIN

NOMBRES



Agustin Garzon Herrera

FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 11204711

NOMBRE

AGUSTIN GARZON HERRERA

FECHA DE NACIMIENTO

03-03-1982

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

07-01-2021

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

CONDUCIR CON LENTES



ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR

SECRETARIA DE MOVILIDAD MUNICIPAL DE CHIA

Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-MAR-1982**

GACHETA
(CUNDINAMARCA)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

12-ABR-2000 CHIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR




P-1505500-70085143-M-0011204711-20001023 12429 00297A 02 084485914

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B3	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA, BUS Y ARTICULADO	07-01-2031	PARTICULAR
C3	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA, BUS Y ARTICULADO	07-01-2024	PUBLICO





ESTA LICENCIA ES VÁLIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC02004519557

HOGIER GARTNER 200625/0920

Powered by CamScanner