REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022927800

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
KNZ173	FOTON	BJ5259	2021

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.500	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	MEZCLADOR	DIESEL	14200

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
76655121	N	LVBV6PEB0MT500027

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LVBV6PEB0MT500027	N	LVBV6PEB0MT500027	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
BANCO DE OCCIDENTE	NIT 890300279

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
****

POTENCIA HP
344

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352020000232146

I/E
I

FECHA IMPORT.
15/07/2020

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
13/05/2021

FECHA EXP. LIC. TTO.
13/05/2021

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA





COSMOCOLOR-LT-20

LT07000076575S

Powered by CamScanner

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICION AÑO	MES	DIA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DIA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DIA
2022	05	13	2022	05	14	2023	05	13

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1505113049601	KNZ173	CAMION	PÚBLICO	10500	2021

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	119 - MEZCLADOR
	LINEA VEHICULO: BJ5259	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
76655121	LVBV6PEB0MT500027	LVBV6PEB0MT500027	14.2

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
BANCO DE OCCIDENTE	3173644090	NT	890300279	BOGOTA D.C.

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICION
64275	1505	64275	1505113049601	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$694,500.00	$361,100.00	$1,900.00

TOTAL A PAGAR

$1,057,500.00

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

FIRMA AUTORIZADA

El SOAT digital, además de brindarle una fácil portabilidad y usabilidad, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general para todas las personas.

Si quiere conocer estos beneficios y despejar algunas dudas, *lo invitamos a ingresar aquí.*

El SOAT es transferible, no puede ser revocado ni por el Tomador ni por la Aseguradora. Numeral 5 del Artículo 41 del Decreto 056 de 2015



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.


En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Powered by CamScanner



MAPFRE | COLOMBIA

POLIZA DE AUTOMOVILES
COLECTIVA PESADOS-SEMIPESADOS

INFORMACION
ORIGINAL

Poliza Grupo 3416139300118 COTRANSCOPETROL

Ref. de Pago: 31533478871

INFORMACION GENERAL

RAMO / PRODUCTO 532 161	POLIZA 3416139300711	CERTIFICADO 0	FACTURA	OPERACION	OFICINA MAPFRE AUTOPISTA NORTE	DIRECCION OF. MAPFRE AUTOPISTA NORTE KL 100 34 OFC 403
TOMADOR	COTRANSCOPETROL SAS			CIUDAD BOGOTA D.C	NIT / C.C. 830017521	
DIRECCION	AV KR 45 104 37 3 2 OF 501				TELEFONO 4214027	
ASEGURADO	COTRANSCOPETROL SAS			CIUDAD BOGOTA D.C	NIT / C.C. 830017521	PEC. MACHEMEYO
DIRECCION	AV KR 45 104 37 3 2 OF 501				TELEFONO 4214027	CHEMO
ASEGURADO	BANCO DE OCCIDENTE SA			CIUDAD BOGOTA D.C	NIT / C.E. 8903022794	
DIRECCION	AV CRA 4 100 M18 DE LA VIA 40				TELEFONO 3664600	
BENEFICIARIO	BANCO DE OCCIDENTE SA			CIUDAD BOGOTA D.C	NIT / C.E. 8903022794	
DIRECCION	AV CRA 4 100 M18 DE LA VIA 40				TELEFONO 3664600	
BENEFICIARIO	N D			CIUDAD N D	NIT / C.E.	
DIRECCION	N D				TELEFONO	

NOMBRE DEL CONDUCTOR: COTRANSCOPETROL SAS | No. IDENTIFICACION | EDAD

PARTICIPACION DE INTERMEDIARIOS

NOMBRE DEL PRODUCTOR	CLASE	CLAVE	TELEFONO	% PARTICIPACION
INTEGRAL ASESORES DE SEGUROS LTDA.	AGENCIA COLOCADORA	3537	3464140	100

INFORMACION DE LA POLIZA

FECHA DE EXPEDICION DIA	MES	AÑO
08	09	2022

VIGENCIA POLIZA	HORA	DIA	MES	AÑO	No. DIAS
EXPEDICION	00	00	09	09	2022	365
TERMINACION	24	00	08	08	2023	

VIGENCIA CERTIFICADO	HORA	DIA	MES	AÑO	No. DIAS
EXPEDICION	00	00	09	09	2022	365
TERMINACION	24	00	08	08	2023	

INFORMACION DEL VEHICULO ASEGURADO

				RIESGOS EXCLUIDOS	
CODIGO FASECOLDA	19811044	PLACA	XMZ173	RIESGOS NO CUBIERTOS	VALOR
MARCA	FOTON	MOTOR	N4B8126	NO AMPARADO	
LINEA	AUMAN EST36	CHASIS	LVSHPEBCOM7000027		
TIPO	VEHICULO DE MAS DE 3 5 TON	COLOR	BLANCO		
MODELO	2021				
CIUDAD DE CIRCULACION	BOGOTA D.C Pais COLOMBIA				
USO	CONVENCIONAL				
SERVICIO	PUBLICO URBANO				
VALOR ASEGURADO	356 400 000				
VALOR A NUEVO	227 900 000				


COBERTURAS	VALOR ASEGURADO	AMPARO	DEDUCIBLE
1. CONSTITUYE AL ASEGURADO			
1.1 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
RETROACTIVIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL LUC	3 000 000 000 00		3% Min 1 SMMLV
2. CONSTITUYE AL VEHICULO			
PERDIDA TOTAL POR DAÑOS Y TERRORISMO	356 400 000 00		NO APLICA
PERDIDA TOTAL HURTO	356 400 000 00		NO APLICA
PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS Y TERRORISMO	356 400 000 00		10% Min 2 SMMLV
PERDIDA PARCIAL POR HURTO	356 400 000 00		10 % Min 2 SMMLV
TERREMOTO, TEMBLOR Y ERUPCION VOLCANICA			
3. CONSTITUYE ADICIONALES			
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL Y CIVIL		31 AMPARA	NO APLICA
PROTECCION PATRIMONIAL		31 AMPARA	NO APLICA
ASISTENCIA MAPFRE		31 AMPARA	NO APLICA
ACCIDENTES PERSONALES AL CONDUCTOR Hasta $30 000 000		31 AMPARA	NO APLICA
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL		31 AMPARA	NO APLICA
AUXILIO INMOVILIZACION VEHICULO Hasta 8 SMDLV por 15 dias		31 AMPARA	NO APLICA

VALOR DEL SEGURO	DESCUENTO POR SINIESTRALIDAD	VALOR A PAGAR	TOTAL A PAGAR
9.833.800	0	9.833.800	11.734.032

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL TOMADOR PAGARA LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA, A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA VIGENCIA DE LA MISMA. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DE LA POLIZA Y DARA DERECHO A MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. A EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DEL CONTRATO Y SUS CERTIFICADOS Y ANEXOS

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA | TOMADOR

VTE-005-ABV03



MAPFRE | COLOMBIA

POLIZA DE AUTOMOVILES
COLECTIVA PESADOS-SEMIPESADOS

INFORMACION
ORIGINAL

Poliza Grupo 3416139300118 COTRANSCOPETROL

Ref. de Pago: 31533478871

INFORMACION GENERAL

RAMO / PRODUCTO 532 161	POLIZA 3416139300711	CERTIFICADO 0	FACTURA	OPERACION	OFICINA MAPFRE AUTOPISTA NORTE	DIRECCION OF. MAPFRE AUTOPISTA NORTE KL 100 34 OFC 403
TOMADOR	COTRANSCOPETROL SAS			CIUDAD BOGOTA D.C	NIT / C.C. 830017521	
DIRECCION	AV KR 45 104 37 3 2 OF 501				TELEFONO 4214027	
ASEGURADO	COTRANSCOPETROL SAS			CIUDAD BOGOTA D.C	NIT / C.C. 830017521	PEC. MACHEMEYO
DIRECCION	AV KR 45 104 37 3 2 OF 501				TELEFONO 4214027	CHEMO
ASEGURADO	BANCO DE OCCIDENTE SA			CIUDAD BOGOTA D.C	NIT / C.E. 8903022794	
DIRECCION	AV CRA 4 100 M18 DE LA VIA 40				TELEFONO 3664600	
BENEFICIARIO	BANCO DE OCCIDENTE SA			CIUDAD BOGOTA D.C	NIT / C.E. 8903022794	
DIRECCION	AV CRA 4 100 M18 DE LA VIA 40				TELEFONO 3664600	
BENEFICIARIO	N D			CIUDAD N D	NIT / C.E.	
DIRECCION	N D				TELEFONO	

NOMBRE DEL CONDUCTOR: COTRANSCOPETROL SAS | No. IDENTIFICACION | EDAD

PARTICIPACION DE INTERMEDIARIOS

NOMBRE DEL PRODUCTOR	CLASE	CLAVE	TELEFONO	% PARTICIPACION
INTEGRAL ASESORES DE SEGUROS LTDA.	AGENCIA COLOCADORA	3537	3464140	100

INFORMACION DE LA POLIZA

FECHA DE EXPEDICION DIA	MES	AÑO
08	09	2022

VIGENCIA POLIZA	HORA	DIA	MES	AÑO	No. DIAS
EXPEDICION	00	00	09	09	2022	365
TERMINACION	24	00	08	08	2023	

VIGENCIA CERTIFICADO	HORA	DIA	MES	AÑO	No. DIAS
EXPEDICION	00	00	09	09	2022	365
TERMINACION	24	00	08	08	2023	

ACCIDENTES PERSONALES AL CONDUCTOR

Mediante este amparo se cubre la muerte o invalidez total y permanente que sufra el conductor en el vehículo asegurado, ocurrida como consecuencia única y exclusiva de un accidente de tránsito, es decir un acontecimiento súbito, accidental, e independiente de su voluntad

Definiciones:

- Muerte Accidental: Si como consecuencia de un accidente de tránsito en el vehículo asegurado, el conductor fallece dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la ocurrencia del mismo, la Compañía pagará a los Beneficiarios de Ley indicados en el artículo 1142 del Código Civil, la suma asegurada para este Amparo indicada en la carátula de la póliza.
- Invalidez Total y Permanente: Si como consecuencia de un accidente de tránsito en el vehículo asegurado, el conductor sufre una lesión o lesiones que le causen una invalidez total y permanente, diagnosticada dentro de los 180 días siguientes a la ocurrencia del mismo, la Compañía pagará el valor indicado en la carátula de la póliza

Para efectos de este seguro se entenderá por invalidez total y permanente, las lesiones orgánicas o alteraciones funcionales incurables que de por vida impidan al asegurado desempeñar cualquier ocupacion o empleo remunerado

Edades de Ingreso y Permanencia para conductor: La edad mínima de ingreso a esta cobertura es dieciocho años ((18), la máxima de setenta y cinco años (65) y la permanencia hasta los (70) setenta años.

Si el conductor no cumple las edades mínimas de ingreso o de permanencia, la presente cobertura no producirá efecto alguno.

Exclusiones

- Muerte del conductor cuando sea menor de 18 años o mayor de 70 años.
- El Homicidio, salvo el ocurrido en accidente de tránsito.
- Suicidio voluntario o involuntario.
- Cuando siendo conductor, se encuentre en forma voluntaria bajo la influencias de bebidas embriagantes o de alucinogenos.
- Enfermedad mental y fisiologica preexistente que impida la conducción de vehículos.
- En ejercicio de funciones de tipo militar, policivo, seguridad o vigilancia pública o privada.
- El fallecimiento ocurrido después de los ciento ochenta (180) días siguientes a la ocurrencia del accidente.

Prestaciones y Deducciones

- Las coberturas operan en exceso de lo reconocido legalmente por el Seguro obligatorio de Daños Corporales causados a las personas en accidentes de tránsito.
- La suma que la Compañía hubiera pagado a un asegurado o beneficiario por el Amparo de Invalidez total y permanente, excluirá de la indemnización que pueda corresponder a ese conductor por el amparo de Muerte Accidental o Incapacidad.

Suma Asegurada

El valor asegurado para el conductor será el indicado en la carátula de la poliza.

Para que la presente cobertura sea efectiva debe estar expresamente consignada en la carátula de la poliza.

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA | TOMADOR

VTE-005-ABV03

Powered by CamScanner

S&S	**FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA**	**SST-FOR-007** **Version: 1** **Fecha: 05/12/2022**

SEMANA DEL 10 enero AL 14 enero MODELO 1981 SOAT 08-06-23 TECNOMECANICA 10-06-23

OPERADOR Jose Rodriguez PLACA ZGA-102

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)														
	Traseras de trabajo (Reflector)														
	Direccionales delanteras de parqueo														
	Direccionales traseras de parqueo														
	De stop y señal trasera														
CABINA	Espejos laterales														
	Alarma de retroceso														
	Pito														
	* Freno de servicio														
	* Freno de emergencia														
	* Dirección/suspensión (Terminales)														
	Cinturón de seguridad														
	Vidrio frontal (en buen estado)														
	Limpia brisas														
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS														
	Silleteria y tapiceria														
	Indicadores (hidráulico, voltimetro, motor, refrigerante, horometro, aire)														
	Bateria y cables														
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)														
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas														
	Pasadores, suspensión														
	Control fugas de aire														
	Grapas y anclaje de chasis														
	Cadena del cardam														
	Acoples rapidos														
	Mangueras														
	Estado general del volco														
	* Soporte del volco (gato hidráulico)														
	Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)														
	Motor														
	Sistema de carpado														
	* Ganchos compuerta volco														
	* Soportes y Bujes del Volco														
	Documentos del conductor y del vehiculo														
	Kit ambiental														
FIRMA	**FIRMA OPERADOR**	Jose		Jose		Jose		Jose		Jose		Jose			
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS

SST-FOR-003
Versión: 1
Fecha: 05/12/2022

EMPRESA: | CIUDAD:

PARÁMETROS A EVALUAR EN LA INPECCIÓN: El estado del elemento a inspeccionar es. B= Buen estado M= Para Cambio

SEMANA DEL 10 enero AL 14 enero MARCA DEERE MODELO 2009 LINEA 710-G

OPERADOR: Angel Rodriguez UBICACIÓN Envigado PROYECTO Estadio

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	Direccionales delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	Direccionales traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	De Stop y señal trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
CABINA	Protección antivuelco (ROPS) certificada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	Extintor de incendio 10 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	Espejos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	Palancas y pedales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	Batería y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	Estado pasadores (bastidor, desgarrador)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	Estado pasadores (brazo, balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	* Gatos estabilizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	* Función Hidráulica en buen estado (mangueras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	* Mando de estacionamiento (freno de emergencia)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	* Cilindros en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	Huellas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		—	
	FIRMA SST	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

S&S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S. NIT 900396611

INSPECCIÓN PREOPREACIONAL
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA

SST-FOR-004
Versión: 1
Fecha: 05/12/2022

MARCA	Hitachi	TIPO:	Oruga	PROYECTO:	Estadio
NOMBRE DE OPERARIO	Omar Duarte	SEMANA DEL :	10 enero	HASTA:	14 enero

ESTADO — C=CUMPLE — NC= NO CUMPLE — N/A= NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	LUN			MAR			MIER			JUEV			VIER			SAB		
0	LUCES	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	Luces de Trabajo delanteras (NOCTURNAS)				X														
2	Luces de Trabajo traseras (NOCTURNAS)				X														
	CABINA																		
3	Espejos laterales				X														
4	Cinturón de seguridad				X														
5	Extintor multipropósito				X														
6	Asiento en buen estado				X														
7	Botiquín de emergencias				X														
8	Vidrio panorámico				X														
9	Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, aceite, corriente)				X														
10	Control de ingreso humo (Tubo de escape)				X														
11	Alarma de retroceso (pito)				X														
12	Escaleras o apoyos de acceso				X														
13	Batería y cableado				X														
	ESTADO MECANICO																		
14	Control de fugas hidráulicas				X														
15	Estado de pasadores				X														
16	Orugas tensionadas/vena 1/2"				X														
17	Mecanismo de giro (Tornamesa)				X														
18	Corona de tornamesa				X														
19	Mandos de avance				X														
20	Mando de estacionamiento				X														
21	Estado general de desgarrador (Balde)				X														
22	Mando final				X														
23	Mando de levante de brazo				X														
24	Cilindros				X														
25	Compartimento del motor aseado				X														
26	Manguera de agua y de alta presión				X														
27	Zapatas				X														
28	Rodillos superiores - inferiores				X														
29	Kit para derrames				X														
30	Certificación de operario				X														
31	Certificación de maquina				X														
	FIRMA TRABAJADOR				Dul														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES:

Juan Hernandez
FIRMA Y NOMBRE DEL INSPECTOR SEGURIDAD
C.C. 1007357899

OMAR DUARTE
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERARIO
C.C. 2975699

S&S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S NIT: 900928961-1

INSPECCIÓN PREOPREACIONAL
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA

SST-FOR-004
Versión: 1
Fecha: 05/12/2022

MARCA	CAT	320D	TIPO:	Oruga	PROYECTO:	Estadio
NOMBRE DE OPERARIO		Gustavo Gonzalez	SEMANA DEL :	10 enero	HASTA:	14 enero
ESTADO	C=CUMPLE		NC= NO CUMPLE		N/A= NO APLICA	

ITEM	DESCRIPCION	LUN			MAR			MIER			JUEV			VIER			SAB		
0	LUCES	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	Luces de Trabajo delanteras (NOCTURNAS)				X			X			X			X					
2	Luces de Trabajo traseras (NOCTURNAS)				X			X			X			X					
	CABINA																		
3	Espejos laterales				X			X			X			X					
4	Cinturón de seguridad				X			X			X			X					
5	Extintor multipropósito				X			X			X			X					
6	Asiento en buen estado				X			X			X			X					
7	Botiquín de emergencias				X			X			X			X					
8	Vidrio panorámico				X			X			X			X					
9	Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, aceite, corriente)				X			X			X			X					
10	Control de ingreso humo (Tubo de escape)				X			X			X			X					
11	Alarma de retroceso (pito)				X			X			X			X					
12	Escaleras o apoyos de acceso				X			X			X			X					
13	Batería y cableado				X			X			X			X					
	ESTADO MECANICO																		
14	Control de fugas hidráulicas				X			X			X			X					
15	Estado de pasadores				X			X			X			X					
16	Orugas tensionadas/vena 1/2"				X			X			X			X					
17	Mecanismo de giro (Tornamesa)				X			X			X			X					
18	Corona de tornamesa				X			X			X			X					
19	Mandos de avance				X			X			X			X					
20	Mando de estacionamiento				X			X			X			X					
21	Estado general de desgarrador (Balde)				X			X			X			X					
22	Mando final				X			X			X			X					
23	Mando de levante de brazo				X			X			X			X					
24	Cilindros				X			X			X			X					
25	Compartimento del motor aseado				X			X			X			X					
26	Manguera de agua y de alta presión				X			X			X			X					
27	Zapatas				X			X			X			X					
28	Rodillos superiores - inferiores				X			X			X			X					
29	Kit para derrames				X			X			X			X					
30	Certificación de operario				X			X			X			X					
31	Certificación de maquina				X			X			X			X					
	FIRMA TRABAJADOR				Gustavo			Gustavo			Gustavo			Gustavo					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES:

Jeison Mercado
FIRMA Y NOMBRE DEL INSPECTOR SEGURIDAD
C.C. 1007752899

Gustavo Gonzalez
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERARIO
C.C. 1069434658

INSPECCIÓN VIBRO COMPACTADOR

SST-FOR-001
Versión: 1
Fecha: 05/12/2022

EMPRESA: S Y S | CIUDAD: Zipaquira

PARÁMETROS A EVALUAR EN LA INPECCIÓN:
El estado del elemento a inspeccionar es: B= Buen estado M= Para mantenimiento

SEMANA DEL	13 enero	AL	14 [illegible]	MARCA	CAT CB2B	MODELO	2015

OPERADOR	Gustavo Gonzalez	AREA	Estadio

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)															
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)															
CABINA	*Cabina antivuelo															
	* Cinturón de seguridad															
	Extintor de incendios 10 lbs PQS															
	Asiento															
	Mandos de avance															
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor, combustible)															
	Control ingreso humo (tubo de escape)															
	Alarma de retroceso															
	Pito															
	Escaleras y apoyos de acceso															
	Espejo retrovisor central (convexo)															
	Estado de pedales															
	Estado de mandos manuales															
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas															
	* Estado de cilindro (amortiguadores)															
	Llantas y cilindro en buen estado															
	Puntos de lubricación															
	Mecanismo de viraje															
	* Dirección (terminales, bomba hidraulica)															
	* Mando de estacionamiento (emergencia)															
	* Motor															
	Pasadores y tornillos en buen estado															
	Bateria y cables															
	* Freno de servicio															
	* Resguardos															
	Anclajes de contrapeso															
	Guardas															
	Estado del bastidor															
FIRMA	FIRMA OPERADOR			Gustavo								Gustavo				
	FIRMA RESPONSABLE SST															

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

S&S Ingenieros Civiles Constructores S.A.S NIT 900859641	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL CAMIONETA	SST-FOR-006 Version: 1 Fecha: 05/12/2022

SEMANA DEL 10 enero AL 14 enero MODELO 2007 SOAT 07-21-2023 TECNOMECANICA 07-20-2023

CONDUCTOR: Pedro Rincon PLACA: UEQ-859

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
LLANTAS	Presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Labrado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tuercas completas y aseguradas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FRENOS	Freno de parqueo funciona	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Liquido de frenos dentro de los limites	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Enciende la luz de reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encienden luces bajas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encienden luces bajas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encienden cocuyos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encienden luces de freno	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encienden direccionales (adelante y atrás)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
INDICADORES DEL TABLERO	Nivel de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de presión de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador nivel de bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Espejos retrovisores funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las puertas cierran y ajustan	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de la dirección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del agua del limpiabrisas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpiabrisas funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Radiador con tapa ajustada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Correa del ventilador tensionada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria sin residuos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SILLETERIA	Ajuste horizontal sillas delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajuste vertical sillas delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tapizado sin roturas o manchas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														


HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST - FO- 041
	PÓRTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	VERSIÓN 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	18/06/2019

FECHA INICIO:	09/01/23	FECHA FINAL:	15/01/23	OBRA Y/O LUGAR:	Estado 2100
MARCA:	DEWALT.	SERIAL:	#01	HORA:	7:00 AM.



1. Mango Auxiliar.
2. Guarda Seguridad.
3. Motor

DESCRIPCION: Equipo de trabajo que se utiliza para pulir superficies de diferentes materiales mediante el movimiento rotatorio de un material abrasivo.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Gafas, guantes, proteccion respiratoria,proteccion auditiva, ropa de trabajo, calzado

CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA: Heridas, Golpes, Laceraciones, Amputaciones, Hipoacusia, Quemaduras, esórdenes musculoesqueleticos Trastornos por vibración Patologías pulmonares

MEDIDAS PREVENTIVAS:

* Antes De Utilizar La Pulidora Retire Anillos, Pulseras, Reloj, Entre Otros.
*Antes De Utilizar La Pulidora Póngase Los Elementos De Protección Personal.
*Siga Las Instrucciones Del Fabricante.
*Capacite Al Trabajador Antes De Operar La Herramienta. Preferiblemente El Entrenamiento Debe Hacerse Basado En Estándares O Procedimientos Seguros Que Haya Diseñado La Empresa O El Fabricante.
*Mantenga Las Zonas De Trabajo Limpias Y Ordenadas.
*Deben Evitarse O Minimizarse Las Posturas Forzadas Y Los Sobreesfuerzos Durante El Trabajo.
*Evite Exponer La Herramienta Eléctrica A La Lluvia Y Que Penetren Líquidos En Su Interior.
*Retire O Inutilice Los Dispositivos De Protección De La Máquina, El No Hacerlo Podría Generar Accidentes Graves A Quien Opera La Pulidora.

VERIFICAR	PARÁMETRO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas, En Buenas Condiciones, (Que No Estén Rotas, Sin Fisuras) Y En La Posición Correcta.			✓		✓		✓		✓		✓			
Disco ,	Correctamente Ajustado, Sin Fragmentaciones, Sin Fisuras Y Sin Desgaste Acentuado.			✓		✓		✓		✓		✓			
Mangos o puntos de apoyo	Que Estén En Perfecto Estado, (Que No Estén Rotos Y Sin Fisuras). Aislados Y Fijos.			✓		✓		✓		✓		✓			
Cuerpo de la pulidora	Que Este Ensamblado, Completo, Debidamente Aislado Y Sin Fisuras			✓		✓		✓		✓		✓			
Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado	Interruptores O Pulsadores Fijos, De Fácil Acceso, En Buenas Condiciones De (Encendido Y Apagado), Sin Cables Eléctricos Expuestos.			✓		✓		✓		✓		✓			
Extensión Eléctrica	Extensiones Con Longitud Suficiente De Alcance De La Toma Al Área De Trabajo, Debidamente Aisladas , Conectadas Y Sin Empalmes.			✓		✓		✓		✓		✓			
Utilice siempre los elementos de protección personal al operar	Mascarilla, Gafas, Casco, Protección Auditiva, Guantes.			✓		✓		✓		✓		✓			
Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin Vibraciones Movimientos O Ruidos Anormales Y Escobillas En Buen Estado (Verifique Que No Emitan Chispas).			✓		✓		✓		✓		✓			

COMO TRABAJADOR HE VERIFICADO QUE LA HERRAMIENTA ESTA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA USO.

NOMBRE OPERADOR	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	OF		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	OF		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
MOISES CORREA	HERRERO		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ANUAR [illegible]	OF		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

RESPONSABLE SST

INSPECTOR SST:	DIANA CARDENAS	

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:

A. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN.
B. VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR.
C. INFORME CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO .

Powered by CamScanner

Consorcio Estadio Municipal Zipa 2022	INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES		
	Código: CEMZ-Fr-015	Versión: 1	Fecha: 5-12-2022

Fecha de: 10 enero Hasta 16 enero 20 23

Responsable: Julio Diaz

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA B(BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO) N/A (NO APLICA)

ITEM	HERRAMIENTA	DIAS					
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	ALICATES	B	B	B	B	B	B
2	BICHIROQUE	B	B	B	B	B	B
3	CARRETILLA O BUGGI	B	B	B	B	B	B
4	CALIBRADOR DE LLANTAS	B	B	B	B	B	B
5	CINCELES	B	B	B	B	B	B
6	CINTA METRICA	B	B	B	B	B	B
7	CORTAFRÍO	B	B	B	B	B	B
8	CUCHILLO O BISTURÍ CON FUNDA	B	B	B	B	B	B
9	DESTORNILLADORES - PALA Y ESTRELLA	B	B	B	B	B	B
10	FLEXÓMETRO	B	B	B	B	B	B
11	GATO HIDRÁULICO	B	B	B	B	B	B
12	HOMBRE SOLO	B	B	B	B	B	B
13	JUEGO DE BROCAS	B	B	B	B	B	B
14	JUEGO DE COPAS - VOLVEDOR Y RACHE	B	B	B	B	B	B
15	JUEGO DE LLAVES - FIJA Y ESTRÍA	B	B	B	B	B	B
16	LLAVE DE TUBO	B	B	B	B	B	B
17	LLAVE INGLESA	B	B	B	B	B	B
18	LLAVE PARA FILTRO	B	B	B	B	B	B
19	LLAVES BRISTOL	B	B	B	B	B	B
20	LLAVES DE PERNO	B	B	B	B	B	B
21	MACHO DE ROSCAR - TARRAJA	B	B	B	B	B	B
22	MACETA	B	B	B	B	B	B
23	MACHETE	B	B	B	B	B	B
24	MARTILLO	B	B	B	B	B	B
25	NIVEL	B	B	B	B	B	B
26	PALA	B	B	B	B	B	B
27	PATA DE CABRA	B	B	B	B	B	B
28	PINZA PARA PINES	B	B	B	B	B	B
29	PINZA PELA CABLES	B	B	B	B	B	B
30	PUNZON	B	B	B	B	B	B
31	PRENSA DE BANCO	B	B	B	B	B	B
32	SACA BOCADOS	B	B	B	B	B	B
33	SEGUETA	B	B	B	B	B	B
34	SERRUCHO	B	B	B	B	B	B
35	MULTÍMETRO O PINZA MULTIAMPERIMÉTRICA	B	B	B	B	B	B
36	OTROS Pala Cubeta	B	B	B	B	B	B

Marque B (bueno) o M (malo) de acuerdo al estado de la herramienta inspeccionada

PLAN DE ACCION

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	ACCIÓN A SEGUIR	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

Consorcio Estadio Municipal Zipa 2022	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS		
	Código: CEMZ-Ft-013	Versión: 1	Fecha:

FECHA: 10-1-2023

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Juan Diego Ahumada

DATOS DEL VEHÍCULO

Nombre del conductor: Hector Julio Corauto	Cédula No. 19363733
Marca Vehículo: Ford	Modelo Vehículo: 1994
Licencia de conducción No. 19363733	Fecha de vencimiento: 2030-10-10

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
	DOCUMENTOS VEHICULO				
1	Licencia de tránsito vehículo	✓			10016-744393
2	Tarjeta de operación			✓	
3	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			2023-08-18
4	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			2023-09-12
5	Certificado revisión preventiva			✓	
6	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual			✓	
	LUCES				
7	De trabajo delanteras	✓			
8	De trabakp traseras	✓			
9	Direccionales delanteras y traserras	✓			
10	Stop traseros y de parqueo	✓			
	CABINA				
11	Escaleras y pasamanos	✓			
12	Espejoslaterales	✓			
13	Alarma o pito de retroceso	✓			
14	Pito normal	✓			
15	Swich encendido	✓			
16	Freno de mano o emergencia	✓			
17	Freno de servicio	✓			
18	Espejo retrovisor	✓			
19	Dirección y terminales	✓			
20	Cinturon de seguridad	✓			
21	Estado de las puertas	✓			
22	Cinturon de seguridad	✓			
23	Vidrio frontal	✓			
24	Pedales y mandos manuales	✓			
25	Estado de los vidrios	✓			
26	Espejos laterales	✓			
27	Limpiabrisas	✓			
28	Extintor de incendios de 20 lbs	✓			
28	Estado de la silleteria	✓			
30	Tablero de indicadores	✓			
31	Botiquin de primeros auxilios	✓			
32	Bateria y cables	✓			
	LLANTAS				
33	sin costuras profundas y sin abultamientos	✓			
34	Estado físico (no lisas)	✓			

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	
FIRMA DEL CONDUCTOR	

Consorcio Estadio Municipal Zipa 2022	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS		
	Código: CEMZ-Ft-013	Versión: 1	Fecha:

FECHA: 10-1-2023

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Juan Diego Ahumada


DATOS DEL VEHÍCULO

Nombre del conductor: Jolber Yesid Poveda	Cédula No. 1077649041
Marca Vehículo: Hyundai	Modelo Vehículo: 2012
Licencia de conducción No. 1076649071	Fecha de vencimiento: 2032-12-04

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
	DOCUMENTOS VEHICULO				
1	Licencia de tránsito vehículo	✓			10073977657
2	Tarjeta de operación			✓	
3	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			2022-08-23
4	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			2023-10-22
5	Certificado revisión preventiva			✓	
6	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual			✓	
	LUCES				
7	De trabajo delanteras	✓			
8	De trabakp traseras	✓			
9	Direccionales delanteras y traserras	✓			
10	Stop traseros y de parqueo	✓			
	CABINA				
11	Escaleras y pasamanos	✓			
12	Espejoslaterales	✓			
13	Alarma o pito de retroceso	✓			
14	Pito normal	✓			
15	Swich encendido	✓			
16	Freno de mano o emergencia	✓			
17	Freno de servicio	✓			
18	Espejo retrovisor	✓			
19	Dirección y terminales	✓			
20	Cinturon de seguridad	✓			
21	Estado de las puertas	✓			
22	Cinturon de seguridad	✓			
23	Vidrio frontal	✓			
24	Pedales y mandos manuales	✓			
25	Estado de los vidrios	✓			
26	Espejos laterales	✓			
27	Limpiabrisas	✓			
28	Extintor de incendios de 20 lbs	✓			
28	Estado de la silleteria	✓			
30	Tablero de indicadores	✓			
31	Botiquin de primeros auxilios	✓			
32	Bateria y cables	✓			
	LLANTAS				
33	sin costuras profundas y sin abultamientos	✓			
34	Estado fisico (no lisas)	✓			

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	
FIRMA DEL CONDUCTOR	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10013977657

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TTO298	HYUNDAI	HD 270	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
12.920	BLANCO VAINILLA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	MEZCLADOR	DIESEL	10000

NÚMERO DE MOTOR: D6CAB221327 — REG: N — VIN: KMCDH18SPCC063079

NÚMERO DE SERIE: KMCDH18SPCC063079 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: KMCDH18SPCC063079 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): TECNIELECTRICOS DIESEL SAS
IDENTIFICACIÓN: NIT 900407881

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 1076649071

NOMBRE: JOLBERT YESID POVEDA CORTES

FECHA DE NACIMIENTO: 01-08-1987
GRUPO RH: O+
FECHA DE EXPEDICION: 22-04-2022
RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR:



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR: STRIA TTOYTTE MCPAL DE MADRID

ARL

SEGUROS BOLÍVAR

Nombre: JOLBERT YESID POVEDA CORTES
Cédula: 1,076,649,071
Empresa: MEGACONCRETOS SAS
NIT de la Empresa: 900,974,337
No. de Contrato: 1305-668725-01
Inicio Vigencia: 01/01/2023

4

Powered by CamScanner

MEGA
concretos
Nit: 900.974.337-0

Este documento es de uso estrictamente personal e intransferible, lo identifica como funcionario de la empresa.

En caso de encontrar este documento por favor de informarnos a la mayor brevedad posible.

Oficina: Cra. 80A No. 17 21
Teléfono: +571 · 390 6012
Bogotá, D.C.
www.megaconcretos.com.co

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 882012000031168
I/E: I
FECHA IMPORT.: 31/03/2012
PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA: 28/11/2012
FECHA EXP. LIC. TTO.: 19/05/2017
FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUND/LA CALERA

LT01007238040

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	10-01-2024	PARTICULAR
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	22-04-2032	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	22-04-2025	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC07000728964

ARL

SEGUROS BOLÍVAR

Nombre: JOLBERT YESID PINEDA CORTES
Cédula: 1,076,649,071
Empresa: MEGACONCRETOS SAS
NIT de la Empresa: 900,974,337
No. de Contrato: 1505-6669725-01
Inicio Vigencia: 01/02/2023

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 162223573

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CAJICA S.A.S. SIGLA: CDA CAJICA S.A.S.		
NIT:	900113654	No. de Certificado de Acreditación:	16-OIN-018-001
Fecha de expedición:	2022/10/22	Fecha de vencimiento:	2023/10/22

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TTO298	CLASE:	CAMION
MARCA:	HYUNDAI	MODELO:	2012
SERVICIO:	Público	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	12920	NRO. MOTOR:	D6CAB221327
NRO. CHASIS:	KMCDH18SPCC063079	VIN:	KMCDH18SPCC063079
LÍNEA:	HD 270		
COLOR:	BLANCO VAINILLA		

NOMBRE PROPIETARIO: BANCO DE BOGOTA

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR ALFONSO HUERTAS FORERO

Powered by CamScanner

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDIC	VIGENCIA HORAS DEL		HORAS DEL	
2022-08-23	2022-08-24		2023-08-23	

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VA	MODELO
15497700134060	TTO298	CARGA O MIXTO	PUBLICO	12920	2012

PASAJER	MARCA	CARROCERIA
2	HYUNDAI	MEZCLADOR

LÍNEA VEHICUL	No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD
HD 270	D6CAB221327	KMCDH18SPCC063079	KMCDH18SPCC063079	10.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL	No. DE DOCUMENTO DEL	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MEGACONCRETOS SAS,	3105779020	NIT	9009743370	BOGOTA D.C

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICION
AT1329	107	10002412679	0	PEREIRA

TARIF	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONDO	TASA RUNT	AMPAROS POR
320	$ 694500	$ 361100	$ 1900	A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS
				B. INCAPACIDAD PERMANENTE
				C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS
				D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS

HASTA	
800	SALARIO
180	S
750	MÍNIMOS
10	LEGALES DIARIOS

TOTAL A PAGAR

$ 1057500

FIRMA AUTORIZADA

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.

•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.

•Recuerde que su póliza debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.

•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.

•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Protección de datos personales

Como consumidor financiero obrando a nombre propio o de un tercero debidamente facultado para ello, autorizo de manera previa, expresa e informada a SEGUROS DEL ESTADO S.A Y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. (las Aseguradoras) para que mis datos personales y sensibles sean tratados con las siguientes finalidades

a) La gestión y ejecución integral del contrato de seguros al vincularme como cliente, hacer transferencia nacional o internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio.

b) Recibir, procesar y compartir mi información con su grupo empresarial, filiales o subsidiarias, centrales de riesgo, proveedores, intermediarios de Seguros, canales de comercialización y otros encargados del tratamiento que resulten necesarios para la celebración, ejecución o extinción de seguros, estadísticas y/o solicitud o reporte del cumplimiento de las obligaciones contractuales, financieras o crediticias a centrales de información y de riesgos.

c) Para las demás contempladas en las disposiciones legales vigentes y en la política de Tratamiento de Datos de las Aseguradoras.

d) Para el envío de información, beneficios, ofertas de productos, incluida su promoción, recordar el vencimiento de la póliza, renovación o modificación, líneas comerciales y para ser contactado directamente o a través de sus canales de comercialización.

Será facultativa la autorización de las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles o de menores de edad. Como Titular de mis datos personales tengo derecho a conocerlos, actualizarlos, rectificarlos, y solicitar la supresión cuando proceda, de conformidad con las Políticas de Tratamiento de Datos publicadas en sus páginas web www.segurosdelestado.com y www.segurosdevidadelestado.com. Los responsables del tratamiento de sus datos son las ASEGURADORAS.

El Titular podrá ejercer sus derechos a través de cualquiera de los canales establecidos para tal fin, como lo son:

- Oficinas de SEGUROS DEL ESTADO a nivel nacional
- Sitio web: A través de las páginas www.segurosdelestado.com y www.segurosdevidadelestado.com
- Contáctenos: Correo electrónico: info@segurosdelestado.com

Powered by CamScanner

Consorcio Estadio Municipal Zipa 2022	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS		
	Código: CEMZ-Ft-013	Versión: 1	Fecha:

FECHA: 10-1-2023

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: JUAN DIEGO AHUMADA

DATOS DEL VEHÍCULO

Nombre del conductor: JUAN IGNACIO GUARIN	Cédula No. 11 276597
Marca Vehículo: SHANGAN	Modelo Vehículo: 2015
Licencia de conducción No. 11 276 597	Fecha de vencimiento: 2030-09-20

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
	DOCUMENTOS VEHICULO				
1	Licencia de tránsito vehículo	✓			10020230123
2	Tarjeta de operación			✓	
3	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			
4	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			2023-12-11
5	Certificado revisión preventiva			✓	
6	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual			✓	
	LUCES				
7	De trabajo delanteras	✓			
8	De trabakp traseras	✓			
9	Direccionales delanteras y traserras	✓			
10	Stop traseros y de parqueo	✓			
	CABINA				
11	Escaleras y pasamanos	✓			
12	Espejoslaterales	✓			
13	Alarma o pito de retroceso	✓			
14	Pito normal	✓			
15	Swich encendido	✓			
16	Freno de mano o emergencia	✓			
17	Freno de servicio	✓			
18	Espejo retrovisor	✓			
19	Dirección y terminales	✓			
20	Cinturon de seguridad	✓			
21	Estado de las puertas	✓			
22	Cinturon de seguridad	✓			
23	Vidrio frontal	✓			
24	Pedales y mandos manuales	✓			
25	Estado de los vidrios	✓			
26	Espejos laterales	✓			
27	Limpiabrisas	✓			
28	Extintor de incendios de 20 lbs	✓			
28	Estado de la silleteria	✓			
30	Tablero de indicadores	✓			
31	Botiquin de primeros auxilios	✓			
32	Bateria y cables	✓			
	LLANTAS				
33	sin costuras profundas y sin abultamientos	✓			
34	Estado físico (no lisas)	✓			
FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN					
FIRMA DEL CONDUCTOR					

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024243023

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WNM216	SHACMAN	SX3255DR384C	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
9.726	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	MEZCLADOR	DIESEL	12800

NÚMERO DE MOTOR
1614J150100

REG N

VIN
LZGCL2R45FX000025

NÚMERO DE SERIE
******

REG N

NÚMERO DE CHASIS
LZGCL2R45FX000025

REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
INVERSIONES MEGA GROUP SOCIEDAD PO

IDENTIFICACIÓN
NIT 901521873

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 11.276.597
GUANEME AREVALO

APELLIDOS
JOHAN IGNACIO

NOMBRES



FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 11276597

NOMBRE
JOHAN IGNACIO GUANEME AREVALO

FECHA DE NACIMIENTO
11-07-1985

SANGRE-RH
O+

FECHA DE EXPEDICION
20-08-2020

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE ZIPAQUIRA

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
872015000080857

I/E
I

FECHA IMPORT.
06/05/2015

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
07/09/2015

FECHA EXP. LIC. TTO.
14/10/2021

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA



LT07001110428



FECHA DE NACIMIENTO 11-JUL-1985

CAJICA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

14-JUL-2003 CAJICA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN


REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

ÍNDICE DERECHO

A-1503100-01122244-M-0011276597-20191226 0069478305A 1 1905798653

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	10-01-2022	PARTICULAR
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	20-08-2030	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	20-08-2023	PUBLICO



IDEMIA | 05/02/1971 2019-05-30

LC01008681491

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 163218802

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CAJICA S.A.S. SIGLA: CDA CAJICA S.A.S.

NIT: 900113654

No. de Certificado de Acreditación: 16-OIN-018-001

Fecha de expedición: 2022/12/15

Fecha de vencimiento: 2023/12/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WNM216	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	SHACMAN	**MODELO:**	2015
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	9726	**NRO. MOTOR:**	1614J150100
NRO. CHASIS:	LZGCL2R45FX000025	**VIN:**	LZGCL2R45FX000025
LÍNEA:	SX3255DR384C		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: INVERSIONES MEGA GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR ALFONSO HUERTAS FORERO

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 107614

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC002381	CATERPILLAR	320D2GC	2013

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	CAT0320DEJFM00330

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	D7A03627	ORUGAS


PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
20368 Kg	3030 mm	2990 mm	9460 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
INVERSIONES & CONSTRUCCIONES MAS S	NIT 901.604.844

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
14-03-2016	29-11-2022	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482014000100054	14/03/2014

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM07000031535

COSMOCOLOR-TM-22

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 107772

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC046684	JOHN DEERE	710C	2007

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	T0710GX953188

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	PE6068TZ12901	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
12020 Kg	2970 mm	2410 mm	8150 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
INVERSIONES & CONSTRUCCIONES MAS S	NIT 901.604.844


LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
12-09-2016	02-12-2022	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482010000313800	19/10/2010



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM07000031550

COSMOCOLOR-TM-22

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 107774

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC053402	CATERPILLAR	420E	2009

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	CAT0420EJKMW03290

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	G4D10341	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
11000 Kg	2819 mm	2438 mm	7343 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
INVERSIONES & CONSTRUCCIONES MAS S	NIT 901.604.844

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)


IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
03-02-2017	02-12-2022	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482010000179929	02/07/2010



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM07000031600

COSMOCOLOR-TM-22

Consorcio Estadio Municipal Zipa 2022	FORMATO INSPECCION APISONADOR O COMPACTADOR TIPO CANGURO		
	Código: CEMZ-Ft-019	Versión: 1	Fecha: 3/12/2022

Fecha: 10 Enero/23 Marca: Deep

Operador: José Rodriguez

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMING	
	B	N	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Tanque y tapa de combustible			✓		✓		✓		✓		✓			
Palanca de acelerador			✓		✓		✓		✓		✓			
Varilla de nivel de aceite del motor			✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aceite			✓		✓		✓		✓		✓			
Tapón del baño de aceite			✓		✓		✓		✓		✓			
Válvula de drenaje			✓		✓		✓		✓		✓			
Zapata			✓		✓		✓		✓		✓			
Silenciador			✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aire del motor			✓		✓		✓		✓		✓			
Palanca de descompresión			✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de combustible			✓		✓		✓		✓		✓			
Manula de arranque por retroceso			✓		✓		✓		✓		✓			
Manillar			✓		✓		✓		✓		✓			
Fuellle			✓		✓		✓		✓		✓			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Pórticos C&C CONSTRUCCIONES	SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST-FO-043
	PÓRTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	1/09/2021
	LSITA DE CHEQUEO PARA LA INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	VERSION 2

FECHA DE INSPECCION 16/01/23

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	**ARNES DE CUERPO ENTERO:** **SERIE:** 413 **LOTE:** 4295 **FABRICACIÓN:**															
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1.4	Partes plásticas (rotura, desgaste)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1.5	Etiqueta legible	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2	**ESLINGA CON ABSORBEDOR:** **SERIE:** 54 **LOTE:** 13096 **FABRICACIÓN:**															
2.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2.3	Absorbedor de energía sin impactar	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2.5	Etiqueta legible	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3	**ESLINGA POSICIONAMIENTO:** **SERIE:** **LOTE:** **FABRICACIÓN:**															
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
3.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros															
3.4	Etiqueta legible															
4	**ADAPTADOR DE ANCLAJE:** **SERIE:** **LOTE:** **FABRICACIÓN:**															
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros															
4.4	Etiqueta legible															
5	**MOSQUETON DE SEGURIDAD:** **SERIE:** **LOTE:** **FABRICACIÓN:**															
5.1	Desgaste excesivo o deformación															
5.2	Picaduras, grietas															
5.3	Tambor de seguridad															
5.4	Corrosión															
5.5	Otros															
6	**ARRESTADOR DE CAIDAS:** **SERIE:** **LOTE:** **FABRICACIÓN:**															
6.1	Desgaste excesivo o deformación															
6.2	Picaduras, grietas															
6.3	Seguros y partes móviles															
6.4	Corrosión															
6.5	Otros															

NA: No Aplica

PROYECTO		**FECHA TERMINACION DE SEMANA**	21/01/23
Nombre del Inspector	Digna Cardenas	**Firma**	
Cargo	SST.		
Nombre del Trabajador	Elias Nieto.	**Firma**	
Cargo	Ayudante.		

Powered by CamScanner

Pórticos C&C CONSTRUCCIONES	SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PÓRTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S LSITA DE CHEQUEO PARA LA INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS	SGSST-FO-043 1/09/2021 VERSION 2

FECHA DE INSPECCION 16/01/23

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	**ARNES DE CUERPO ENTERO:** **SERIE:** 266 **LOTE:** 1325 **FABRICACIÓN:**															
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1.4	Partes plásticas (rotura, desgaste)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1.5	Etiqueta legible	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2	**ESLINGA CON ABSORBEDOR:** **SERIE:** 89 **LOTE:** 17490 **FABRICACIÓN:**															
2.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2.3	Absorbedor de energía sin impactar	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2.5	Etiqueta legible	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3	**ESLINGA POSICIONAMIENTO:** **SERIE:** **LOTE:** **FABRICACIÓN:**															
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
3.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros															
3.4	Etiqueta legible															
4	**ADAPTADOR DE ANCLAJE:** **SERIE:** **LOTE:** **FABRICACIÓN:**															
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros															
4.4	Etiqueta legible															
5	**MOSQUETON DE SEGURIDAD:** **SERIE:** **LOTE:** **FABRICACIÓN:**															
5.1	Desgaste excesivo o deformación															
5.2	Picaduras, grietas															
5.3	Tambor de seguridad															
5.4	Corrosión															
5.5	Otros															
6	**ARRESTADOR DE CAIDAS:** **SERIE:** **LOTE:** **FABRICACIÓN:**															
6.1	Desgaste excesivo o deformación															
6.2	Picaduras, grietas															
6.3	Seguros y partes móviles															
6.4	Corrosión															
6.5	Otros															

NA: No Aplica

PROYECTO	Diana Cardenas	**FECHA TERMINACION DE SEMANA**	21/01/23
Nombre del Inspector	SST.	**Firma**	
Cargo			
Nombre del Trabajador	Oscar Andres Muñoz Roldan	**Firma**	
Cargo	Auxiliar		

Powered by CamScanner

	SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST-FO-043
pórticos C & C CONSTRUCCIONES	PÓRTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	1/09/2021
	LSITA DE CHEQUEO PARA LA INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	VERSION 2

FECHA DE INSPECCION 16/01/23

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	**ARNES DE CUERPO ENTERO:** **SERIE:** 058 **LOTE:** 2301 **FABRICACIÓN:**															
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1.4	Partes plásticas (rotura, desgaste)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1.5	Etiqueta legible	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2	**ESLINGA CON ABSORBEDOR:** **SERIE:** 0027 **LOTE:** 2301 **FABRICACIÓN:**															
2.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2.3	Absorbedor de energía sin impactar	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2.5	Etiqueta legible	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3	**ESLINGA POSICIONAMIENTO:** **SERIE:** **LOTE:** **FABRICACIÓN:**															
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
3.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros															
3.4	Etiqueta legible															
4	**ADAPTADOR DE ANCLAJE:** **SERIE:** **LOTE:** **FABRICACIÓN:**															
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros															
4.4	Etiqueta legible															
5	**MOSQUETON DE SEGURIDAD:** **SERIE:** **LOTE:** **FABRICACIÓN:**															
5.1	Desgaste excesivo o deformación															
5.2	Picaduras, grietas															
5.3	Tambor de seguridad															
5.4	Corrosión															
5.5	Otros															
6	**ARRESTADOR DE CAÍDAS:** **SERIE:** **LOTE:** **FABRICACIÓN:**															
6.1	Desgaste excesivo o deformación															
6.2	Picaduras, gnetas															
6.3	Seguros y partes móviles															
6.4	Corrosión															
6.5	Otros															

NA: No Aplica

PROYECTO		**FECHA TERMINACION DE SEMANA**	21/01/23
Nombre del Inspector	Diana Cardenas	**Firma**	
Cargo	SST.		
Nombre del Trabajador	Daniel Jimenez	**Firma**	
Cargo	Oficial		

Powered by CamScanner

Pórticos C&C CONSTRUCCIONES	SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PÓRTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S LSITA DE CHEQUEO PARA LA INSPECCION DE LOS SISTEMAS PROTECCION CONTRA CAIDAS	SGSST-FO-043 1/09/2021 VERSION 2

FECHA DE INSPECCION 16/01/23

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	**ARNES DE CUERPO ENTERO:** **SERIE:** 16 **LOTE:** 18144 **FABRICACIÓN:**															
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1.4	Partes plásticas (rotura, desgaste)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1.5	Etiqueta legible	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2	**ESLINGA CON ABSORBEDOR:** **SERIE:** 89 **LOTE:** 12490 **FABRICACIÓN:**															
2.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2.3	Absorbedor de energía sin impactar	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2.5	Etiqueta legible	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3	**ESLINGA POSICIONAMIENTO:** **SERIE:** **LOTE:** **FABRICACIÓN:**															
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
3.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros															
3.4	Etiqueta legible															
4	**ADAPTADOR DE ANCLAJE:** **SERIE:** **LOTE:** **FABRICACIÓN:**															
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros															
4.4	Etiqueta legible															
5	**MOSQUETON DE SEGURIDAD:** **SERIE:** **LOTE:** **FABRICACIÓN:**															
5.1	Desgaste excesivo o deformación															
5.2	Picaduras, grietas															
5.3	Tambor de seguridad															
5.4	Corrosión															
5.5	Otros															
6	**ARRESTADOR DE CAIDAS:** **SERIE:** **LOTE:** **FABRICACIÓN:**															
6.1	Desgaste excesivo o deformación															
6.2	Picaduras, grietas															
6.3	Seguros y partes móviles															
6.4	Corrosión															
6.5	Otros															

NA: No Aplica

PROYECTO		**FECHA TERMINACION DE SEMANA**	21/01/23
Nombre del Inspector	Diana Caicedo	**Firma**	
Cargo	SST		
Nombre del Trabajador	[illegible] CARVAJAL	**Firma**	
Cargo	[illegible]		

Powered by CamScanner

Consorcio Estadio Municipal Zipa 2022	**CONSORCIO ESTADIO MUNICIPAL ZIPA 2022**		
	FORMATO INSPECCIÓN VIBRADOR DEL CONCRETO		
	Codigo: CEMZ- Fr-013	Versión: 1	Fecha: 5/12/2022

FECHA: DEL 16 AL 21 DEL MES DE Enero DEL AÑO 2023

MARCA Makita

OPERADOR: Roman Chacon

DESCRIPCIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Botella vibradora en buenas condiciones					✓				✓			
Flexible en buen estado					✓				✓			
cuerpo de acople en buenas condiciones					✓				✓			
Estado de conexiones electricas					✓				✓			
Rodamiento de giro (acople) en buen estado					✓				✓			
Motor en buen estado de funcionamiento					✓				✓			
Estructura metálica en buen estado					✓				✓			
Estado físico general del equipo (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Condiciones de Aseo).					✓				✓			

Marque con una X si el item esta B (bueno) y/o M (malo) según el estado en que se encuentre el item inspeccionado}

PLAN DE ACCIÓN

FECHA	NO CONFORMIDAD ENCONTRADA	ACCION DE MEJORA	FECHA REALIZACIÓN

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS

SST-FOR-003
Versión: 1
Fecha: 05/12/2022

EMPRESA: | CIUDAD:

PARÁMETROS A EVALUAR EN LA INPECCIÓN: El estado del elemento a inspeccionar es B= Buen estado M= Para Cambio

SEMANA DEL 16 enero AL 21 enero MARCA DEERE MODELO 2009 LINEA 710-G

OPERADOR: Diego Tesod UBICACIÓN Zaragoza PROYECTO Efecho

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)														
	De trabajo traseras														
	Direccionales delanteras														
	Direccionales traseras														
	De Stop y señal trasera														
CABINA	Protección antivuelco (ROPS) certificada														
	Cinturón de seguridad														
	Extintor de incendio 10 PQS														
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)														
	Vidrio panoramico en buen estado														
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)														
	Tubo de escape (Exhosto)														
	Alarma de retroceso-Pito														
	Espejos														
	Escaleras y apoyos de acceso														
	Palancas y pedales en buen estado														
	Bateria y cables														
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas														
	Kit ambiental														
	Estado pasadores (bastidor, desgarrador)														
	Estado pasadores (brazo, balde)														
	* Gatos estabilizadores														
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)														
	* Función Hidráulica en buen estado (mangueras)														
	* Freno de servicio														
	* Mando de estacionamiento (freno de emergencia)														
	Estado general desgarrador (balde)														
	Mandos de levante del brazo														
	* Cilindros en buen estado														
	Compartimiento del motor aseado														
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)														
	Huellas en buen estado														
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

INSPECCIÓN PREOPREACIONAL
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA

SST-FOR-004
Versión: 1
Fecha: 05/12/2022

MARCA	Hitachi	TIPO: oruga	PROYECTO: Estadio
NOMBRE DE OPERARIO	Diego Posada	SEMANA DEL: 16 enero	HASTA: 21 enero
ESTADO	C=CUMPLE	NC= NO CUMPLE	N/A= NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	LUN			MAR			MIER			JUEV			VIER			SAB		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
0	LUCES																		
1	Luces de Trabajo delanteras (NOCTURNAS)																		
2	Luces de Trabajo traseras (NOCTURNAS)																		
	CABINA																		
3	Espejos laterales																		
4	Cinturón de seguridad																		
5	Extintor multipropósito																		
6	Asiento en buen estado																		
7	Botiquín de emergencias																		
8	Vidrio panorámico																		
9	Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, aceite, corriente)																		
10	Control de ingreso humo (Tubo de escape)																		
11	Alarma de retroceso (pito)																		
12	Escaleras o apoyos de acceso																		
13	Batería y cableado																		
	ESTADO MECANICO																		
14	Control de fugas hidráulicas																		
15	Estado de pasadores																		
16	Orugas tensionadas/vena 1/2																		
17	Mecanismo de giro (Tornamesa)																		
18	Corona de tornamesa																		
19	Mandos de avance																		
20	Mando de estacionamiento																		
21	Estado general de desgarrador (Balde)																		
22	Mando final																		
23	Mando de levante de brazo																		
24	Cilindros																		
25	Compartimento del motor aseado																		
26	Manguera de agua y de alta presión																		
27	Zapatas																		
28	Rodillos superiores - inferiores																		
29	Kit para derrames																		
30	Certificación de operario																		
31	Certificación de maquina																		
	FIRMA TRABAJADOR																		

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES:

Jean Alexander
FIRMA Y NOMBRE DEL INSPECTOR SEGURIDAD
C.C. 1.037.357.699

Diego Posada
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERARIO
C.C. 1073156918

S&S	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA	SST-FOR-007
		Version: 1
		Fecha: 05/12/2022

SEMANA DEL 16 enero AL 21 enero MODELO 1982 SOAT 28-10-23 TEC NOMECANICA 21-02-24

OPERADOR DIEGO POSADA PLACA DQA-914

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	X		X		X		X		X		X			
	Traseras de trabajo (Reflector)	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras de parqueo	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras de parqueo	X		X		X		X		X		X			
	De stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
	Pito	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X			
	* Dirección/suspensión (Terminales)	X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal (en buen estado)	X		X		X		X		X		X			
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	X		X		X		X		X		X			
	Silletería y tapicería	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidráulico, voltimetro, motor, refrigerante, horometro, aire)	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X			
	Pasadores, suspensión	X		X		X		X		X		X			
	Control fugas de aire	X		X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis	X		X		X		X		X		X			
	Cadena del cardam	X		X		X		X		X		X			
	Acoples rapidos	X		X		X		X		X		X			
	Mangueras	X		X		X		X		X		X			
	Estado general del volco	X		X		X		X		X		X			
	* Soporte del volco (gato hidráulico)	X		X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)	X		X		X		X		X		X			
	Motor	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de carpado	X		X		X		X		X		X			
	* Ganchos compuerta volco	X		X		X		X		X		X			
	* Soportes y Bujes del Volco	X		X		X		X		X		X			
	Documentos del conductor y del vehículo	X		✓		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

S&S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S

INSPECCIÓN PREOPREACIONAL
RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA

SST-FOR-004
Versión: 1
Fecha: 05/12/2022

MARCA	CAT	320-D	TIPO:	Oruga	PROYECTO:	Zaragoza
NOMBRE DE OPERARIO		Gustavo Gonzalez	SEMANA DEL:	16 enero	HASTA:	21 enero
ESTADO	C=CUMPLE		NC= NO CUMPLE		N/A= NO APLICA	

ITEM	DESCRIPCION	LUN			MAR			MIER			JUEV			VIER			SAB		
0	LUCES	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	Luces de Trabajo delanteras (NOCTURNAS)	X			X			X			X			X					
2	Luces de Trabajo traseras (NOCTURNAS)	X			X			X			X			X					
	CABINA																		
3	Espejos laterales	X			X			X			X			X					
4	Cinturón de seguridad	X			X			X			X			X					
5	Extintor multipropósito	X			X			X			X			X					
6	Asiento en buen estado	X			X			X			X			X					
7	Botiquín de emergencias	X			X			X			X			X					
8	Vidrio panorámico	X			X			X			X			X					
9	Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, aceite, corriente)	X			X			X			X			X					
10	Control de ingreso humo (Tubo de escape)	X			X			X			X			X					
11	Alarma de retroceso (pito)	X			X			X			X			X					
12	Escaleras o apoyos de acceso	X			X			X			X			X					
13	Batería y cableado	X			X			X			X			X					
	ESTADO MECANICO																		
14	Control de fugas hidráulicas	X			X			X			X			X					
15	Estado de pasadores	X			X			X			X			X					
16	Orugas tensionadas/vena 1/2"	X			X			X			X			X					
17	Mecanismo de giro (Tornamesa)	X			X			X			X			X					
18	Corona de tornamesa	X			X			X			X			X					
19	Mandos de avance	X			X			X			X			X					
20	Mando de estacionamiento	X			X			X			X			X					
21	Estado general de desgarrador (Balde)	X			X			X			X			X					
22	Mando final	X			X			X			X			X					
23	Mando de levante de brazo	X			X			X			X			X					
24	Cilindros	X			X			X			X			X					
25	Compartimento del motor aseado	X			X			X			X			X					
26	Manguera de agua y de alta presión	X			X			X			X			X					
27	Zapatas	X			X			X			X			X					
28	Rodillos superiores - inferiores	X			X			X			X			X					
29	Kit para derrames	X			X			X			X			X					
30	Certificación de operario	X			X			X			X			X					
31	Certificación de maquina	X			X			X			X			X					
	FIRMA TRABAJADOR	Gustavo			Gustavo			Gustavo			Gustavo			Gustavo					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES:

Jeison Alexander

FIRMA Y NOMBRE DEL INSPECTOR SEGURIDAD

C.C. 1007357899

Gustavo Gonzalez

FIRMA Y NOMBRE DEL OPERARIO

C.C. 1066943465

S&S

FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA

SST-FOR-007
Version: 1
Fecha: 05/12/2022

SEMANA DEL 16 enero AL 21 enero MODELO 1981 SOAT 08-06-23 TECNOMECANICA 10-06-23

OPERADOR Jose Rodriguez PLACA ZGA-162

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	X		X		X		X		X		X			
	Traseras de trabajo (Reflector)	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras de parqueo	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras de parqueo	X		X		X		X		X		X			
	De stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
	Pito	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X			
	* Dirección/suspensión (Terminales)	X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal (en buen estado)	X		X		X		X		X		X			
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	X		X		X		X		X		X			
	Silletería y tapicería	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidráulico, voltimetro, motor, refrigerante, horometro, aire)	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X			
	Pasadores, suspensión	X		X		X		X		X		X			
	Control fugas de aire	X		X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis	X		X		X		X		X		X			
	Cadena del cardam	X		X		X		X		X		X			
	Acoples rapidos	X		X		X		X		X		X			
	Mangueras	X		X		X		X		X		X			
	Estado general del volco	X		X		X		X		X		X			
	* Soporte del volco (gato hidráulico)	X		X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)	X		X		X		X		X		X			
	Motor	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de carpado	X		X		X		X		X		X			
	* Ganchos compuerta volco	X		X		X		X		X		X			
	* Soportes y Bujes del Volco	X		X		X		X		X		X			
	Documentos del conductor y del vehículo	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Jose		Jose		Jose		Jose		Jose		Jose			
	FIRMA SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

INSPECCIÓN VIBRO COMPACTADOR

SST-FOR-001
Versión: 1
Fecha: 05/12/2022

EMPRESA: S Y S | CIUDAD: Zipaquira

PARÁMETROS A EVALUAR EN LA INPECCIÓN:
El estado del elemento a inspeccionar es: B= Buen estado M= Para mantenimiento

SEMANA DEL	17 enero	AL	21 enero	MARCA	CAT CB22B	MODELO	2015

OPERADOR	Gustavo Gonzalez	AREA	Estadio

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)															
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)															
CABINA	*Cabina antivuelco															
	* Cinturón de seguridad															
	Extintor de incendios 10 lbs PQS															
	Asiento															
	Mandos de avance															
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor, combustible)															
	Control ingreso humo (tubo de escape)															
	Alarma de retroceso															
	Pito															
	Escaleras y apoyos de acceso															
	Espejo retrovisor central (convexo)															
	Estado de pedales															
	Estado de mandos manuales															
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas															
	* Estado de cilindro (amortiguadores)															
	Llantas y cilindro en buen estado															
	Puntos de lubricación															
	Mecanismo de viraje															
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)															
	* Mando de estacionamiento (emergencia)															
	* Motor															
	Pasadores y tornillos en buen estado															
	Batería y cables															
	* Freno de servicio															
	* Resguardos															
	Anclajes de contrapeso															
	Guardas															
	Estado del bastidor															
FIRMA	FIRMA OPERADOR			Gustavo		Gustavo		Gustavo		Gustavo		Gustavo				
	FIRMA RESPONSABLE SST															

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

S&S Ingenieros Civiles Constructores S.A.S. NIT. 900930961-1	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL CAMIONETA	SST-FOR-006 Version: 1 Fecha: 05/12/2022

SEMANA DEL 16 enero AL 21 enero MODELO 2007 SOAT 07-21-2023 TECNOMECANICA 07-20-2023

CONDUCTOR: Pedro Rincon PLACA: UGQ - 859

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
LLANTAS	Presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
	Labrado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
	Tuercas completas y aseguradas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
FRENOS	Freno de parqueo funciona	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
	Frenos funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
	Liquido de frenos dentro de los limites	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
LUCES	Enciende la luz de reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
	Encienden luces bajas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
	Encienden luces bajas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
	Encienden cocuyos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
	Encienden luces de freno	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
	Encienden direccionales (adelante y atrás)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
INDICADORES DEL TABLERO	Nivel de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
	Indicador de presión de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
	Indicador nivel de bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Espejos retrovisores funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
	Las puertas cierran y ajustan	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
	Nivel de aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
	Nivel del liquido de la direccion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
	Nivel del liquido refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
	Nivel del agua del limpiabrisas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
	Limpiabrisas funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
	Radiador con tapa ajustada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
	Correa del ventilador tensionada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
	Bateria sin residuos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
SILLETERIA	Ajuste horizontal sillas delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
	Ajuste vertical sillas delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
	Tapizado sin roturas o manchas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
	Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
	Extintor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	—
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	FIRMA SUPERVISOR SST	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Pórticos C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST-FO-043
	PÓRTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	1/09/2021
	LSITA DE CHEQUEO PARA LA INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS	VERSION 2

	FECHA DE INSPECCION 16/01/23	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	ARNES DE CUERPO ENTERO: SERIE: 13251 LOTE: 285 FABRICACIÓN:															
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1.4	Partes plásticas (rotura, desgaste)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1.5	Etiqueta legible	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2	ESLINGA CON ABSORBEDOR: SERIE: LOTE: FABRICACIÓN:															OBSERVACIONES
2.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
2.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
2.3	Absorbedor de energía sin impactar															
2.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros															
2.5	Etiqueta legible															
3	ESLINGA POSICIONAMIENTO: SERIE: 22940 LOTE: 484 FABRICACIÓN:															OBSERVACIONES
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3.4	Etiqueta legible	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4	ADAPTADOR DE ANCLAJE: SERIE: LOTE: FABRICACIÓN:															OBSERVACIONES
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)															
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros															
4.4	Etiqueta legible															
5	MOSQUETON DE SEGURIDAD: SERIE: LOTE: FABRICACIÓN:															OBSERVACIONES
5.1	Desgaste excesivo o deformación															
5.2	Picaduras, gnetas															
5.3	Tambor de seguridad															
5.4	Corrosión															
5.5	Otros															
6	ARRESTADOR DE CAÍDAS: SERIE: LOTE: FABRICACIÓN:															OBSERVACIONES
6.1	Desgaste excesivo o deformación															
6.2	Picaduras, gnetas															
6.3	Seguros y partes móviles															
6.4	Corrosión															
6.5	Otros															

NA: No Aplica

PROYECTO		FECHA TERMINACION DE SEMANA	21/01/23.
Nombre del Inspector	Diana Cardenas	Firma	
Cargo	SST.		
Nombre del Trabajador	Juan Daniel Gil Montoya	Firma	
Cargo	Oficial		

Powered by CamScanner

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST - FO- 041
	PÓRTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	VERSIÓN 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	18/06/2019

FECHA INICIO:	16/01/23	FECHA FINAL:	22/01/23	OBRA Y/O LUGAR:	Globo 2 IPA.
MARCA:	BOSCH.	SERIAL:	#01	HORA:	7:00 AM.



1. Mango Auxiliar.
2. Guarda Seguridad.
3. Motor

DESCRIPCION: Equipo de trabajo que se utiliza para pulir superficies de diferentes materiales mediante el movimiento rotatorio de un material abrasivo.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Gafas, guantes, proteccion respiratoria,proteccion auditiva, ropa de trabajo, calzado

CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA: Heridas, Golpes, Laceraciones, Amputaciones, Hipoacusia, Quemaduras, esórdenes musculoesqueleticos Trastornos por vibración Patologías pulmonares

MEDIDAS PREVENTIVAS:

* Antes De Utilizar La Pulidora Retire Anillos, Pulseras, Reloj, Entre Otros.
*Antes De Utilizar La Pulidora Póngase Los Elementos De Protección Personal.
*Siga Las Instrucciones Del Fabricante.
*Capacite Al Trabajador Antes De Operar La Herramienta, Preferiblemente El Entrenamiento Debe Hacerse Basado En Estándares O Procedimientos Seguros Que Haya Diseñado La Empresa O El Fabricante.
*Mantenga Las Zonas De Trabajo Limpias Y Ordenadas.
*Deben Evitarse O Minimizarse Las Posturas Forzadas Y Los Sobreesfuerzos Durante El Trabajo.
*Evite Exponer La Herramienta Eléctrica A La Lluvia Y Que Penetren Líquidos En Su Interior.
*Retire O Inutilice Los Dispositivos De Protección De La Máquina, El No Hacerlo Podría Generar Accidentes Graves A Quien Opera La Pulidora.

VERIFICAR	PARÁMETRO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas, En Buenas Condiciones, (Que No Estén Rotas, Sin Fisuras) Y En La Posición Correcta.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Disco	Correctamente Ajustado, Sin Fragmentaciones, Sin Fisuras Y Sin Desgaste Acentuado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangos o puntos de apoyo	Que Estén En Perfecto Estado. (Que No Estén Rotos Y Sin Fisuras), Aislados Y Fijos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuerpo de la pulidora	Que Este Ensamblado, Completo, Debidamente Aislado Y Sin Fisuras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores O Pulsadores Fijos, De Fácil Acceso, En Buenas Condiciones De (Encendido Y Apagado), Sin Cables Eléctricos Expuestos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensión Eléctrica	Extensiones Con Longitud Suficiente De Alcance De La Toma Al Área De Trabajo, Debidamente Aisladas , Conectadas Y Sin Empalmes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Utilice siempre los elementos de protección personal al operar	Mascarilla, Gafas, Casco, Protección Auditiva, Guantes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin Vibraciones Movimientos O Ruidos Anormales Y Escobillas En Buen Estado (Verifique Que No Emitan Chispas).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

COMO TRABAJADOR HE VERIFICADO QUE LA HERRAMIENTA ESTA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA USO.

NOMBRE OPERADOR	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Anuar Perez P.	OF							
Diego Hernandez	AY							
Darwin Sanchez	AX							
Cristian Mora	AU							
Raul Carvajal	OT							
Lyder Benjumea S.	AY							
Daniel Jimenez	OF							

RESPONSABLE SST

INSPECTOR SST:	DIANA CARDENAS

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:

A. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN.
B. VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR.
C. INFORME CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO .

Powered by CamScanner

Consorcio Estadio Municipal Zipa 2022	INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES		
	Código: CEMZ-Fr-015	Versión: 1	Fecha: 5-12-2022

Fecha de: 16 Enero Hasta 21 enero 20 23

Responsable: [illegible]

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA B(BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO) N/A (NO APLICA)

ITEM	HERRAMIENTA	DIAS					
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	ALICATES	[illegible]					
2	BICHIROQUE						
3	CARRETILLA O BUGGI						
4	CALIBRADOR DE LLANTAS						
5	CINCELES						
6	CINTA METRICA						
7	CORTAFRÍO						
8	CUCHILLO O BISTURÍ CON FUNDA						
9	DESTORNILLADORES - PALA Y ESTRELLA						
10	FLEXÓMETRO						
11	GATO HIDRÁULICO						
12	HOMBRE SOLO						
13	JUEGO DE BROCAS						
14	JUEGO DE COPAS - VOLVEDOR Y RACHE						
15	JUEGO DE LLAVES - FIJA Y ESTRÍA						
16	LLAVE DE TUBO						
17	LLAVE INGLESA						
18	LLAVE PARA FILTRO						
19	LLAVES BRISTOL						
20	LLAVES DE PERNO						
21	MACHO DE ROSCAR - TARRAJA						
22	MACETA						
23	MACHETE						
24	MARTILLO						
25	NIVEL						
26	PALA						
27	PATA DE CABRA						
28	PINZA PARA PINES						
29	PINZA PELA CABLES						
30	PUNZON						
31	PRENSA DE BANCO						
32	SACA BOCADOS						
33	SEGUETA						
34	SERRUCHO						
35	MULTÍMETRO O PINZA MULTIAMPERIMÉTRICA						
36	OTROS Pala Cimbra						

Marque B (bueno) o M (malo) de acuerdo al estado de la herramienta inspeccionada

PLAN DE ACCION

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	ACCIÓN A SEGUIR	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

Consorcio Estadio Municipal Zipa 2022	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS		
	Código: CEMZ-Ft-013	Versión: 1	Fecha:

FECHA: 18-1-2023

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Juan Diego Ahumada

DATOS DEL VEHÍCULO

Nombre del conductor: Jose Noiberto Romero	Cédula No. 1070004818
Marca Vehículo: MACK	Modelo Vehículo: 1991
Licencia de conducción No. 1070004815	Fecha de vencimiento: 2031-19-06

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
	DOCUMENTOS VEHICULO				
1	Licencia de tránsito vehículo	✓			10019593179
2	Tarjeta de operación			✓	
3	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			2023-06-10
4	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			2023-11-08
5	Certificado revisión preventiva			✓	
6	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual			✓	
	LUCES				
7	De trabajo delanteras	✓			
8	De trabakp traseras	✓			
9	Direccionales delanteras y traserras	✓			
10	Stop traseros y de parqueo	✓			
	CABINA				
11	Escaleras y pasamanos	✓			
12	Espejoslaterales	✓			
13	Alarma o pito de retroceso	✓			
14	Pito normal	✓			
15	Swich encendido	✓			
16	Freno de mano o emergencia	✓			
17	Freno de servicio	✓			
18	Espejo retrovisor	✓			
19	Dirección y terminales	✓			
20	Cinturon de seguridad	✓			
21	Estado de las puertas	✓			
22	Cinturon de seguridad	✓			
23	Vidrio frontal	✓			
24	Pedales y mandos manuales	✓			
25	Estado de los vidrios	✓			
26	Espejos laterales	✓			
27	Limpiabrisas	✓			
28	Extintor de incendios de 20 lbs	✓			
28	Estado de la silleteria	✓			
30	Tablero de indicadores	✓			
31	Botiquin de primeros auxilios	✓			
32	Bateria y cables	✓			
	LLANTAS				
33	sin costuras profundas y sin abultamientos	✓			
34	Estado físico (no lisas)	✓			

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	
FIRMA DEL CONDUCTOR	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 162526343

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA 13 SAS

NIT: 901417787 — No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-026

Fecha de expedición: 2022/11/08 — Fecha de vencimiento: 2023/11/08

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	FST016	CLASE:	CAMION
MARCA:	MACK	MODELO:	1991
SERVICIO:	Público	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	12000	NRO. MOTOR:	OT0830
NRO. CHASIS:	2M2AM20C1MC001828	VIN:	
LÍNEA:	R 600		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: TECNIELECTRICOS DIESEL SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE
GERARDO MIGUEL VERGARA HERNANDEZ

SOAT

ASEGURADORA
seguros mundial
tu compañía siempre

2022 6 10	2022 6 11	2023 6 10			
833**899 - 8046660828	FST016	CARGA O MIXTOS	PÚBLICO	12000	1991
2	MACK R 600			MEZCLADOR	
OT0830	2M2AM20C1MC001828	NA			13,72
TECNIELECTRICOS DIESEL SAS	3133493933	NIT	900407881	GUAMAL	
1317	14	13158	83397899	11001	
32	$ 694.600	$ 361.100	$ 1.900		
$ 1.057.600					

A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. INDEMNIZACIÓN POR VICTIMAS	10	

CLUB TU BENEFICIO MUNDIAL

¡Ahora que estás a salvo inscribete al Club Tu Beneficio Mundial y disfruta descuentos y promociones de manera ilimitada en diferentes establecimientos de comercio a nivel nacional: registrotubeneficiomundial.com Cuando te registres en el enlace recibirás un correo electrónico de forma automática. Síguelo y haz clic en el botón LISTO, crea tu contraseña y ¡a disfrutar! Por montón en www.tubeneficiomundial.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Verifique antes de comprar su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde que el SOAT no cubre daños a vehículos.
- Este seguro no cubre daños a terceros en accidentes de tránsito.
- Conozca las tarifas de servicios de salud del SOAT antes de acudir a cualquier IPS.
- Para mayor información sobre el SOAT consulte la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia.

En caso de accidente de tránsito:
- Solicite la atención de urgencias a cualquier IPS.
- Diligencie el formato único de reclamación de accidentes de tránsito.
- Radique la reclamación ante la compañía aseguradora.


Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.070.004.815

APELLIDOS ROMERO BALLEN

NOMBRES JOSE NORBERTO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 1070004815

Libertad y Orden

NOMBRE
JOSE NORBERTO ROMERO BALLEN

FECHA DE NACIMIENTO
21-06-1986

GRUPO SANGUÍNEO RH
O+

FECHA DE EXPEDICION
18-05-2021

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
STRIA DPTAL TTEyTTO CUNDICAJICA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019593579

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
FST016	MACK	R 600	1991

CILINDRADA	COLOR	SERVICIO
12.000	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	MEZCLADOR	DIESEL	13725

NÚMERO DE MOTOR: OT0830 — REG: N — VIN: ******

NÚMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 2M2AM20C1MC001828 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE: TECNIELECTRICOS DIESEL SAS

IDENTIFICACIÓN: NIT 900407881

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT.860.009.578-6

Item No.1

Póliza No. 101000185 Vigencia: Desde: 5 / 5 / 2017
Hasta: 5 / 5 / 2018

Tomador: MEGACONCRETOS SAS CC: 900,974,337
Asegurado: TECNIELECTRICOS DIESEL S A S CC: 900,407,881


Clase: CAMION Marca: MACK

Placa: T2359 Modelo: 1991 Producto: R.C.E. PARA VEHÍCULOS DE CARGA (B)

Sucursal Expedidora: NORTE Tel. Sucursal: 2121608

Ramo: AUTOMÓVILES PESADOS COLECTIVO

Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-JUN-1986

CHIA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

05-OCT-2004 CAJICA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1503100-39132574-M-1070004815-20041217 0394604351A 02 157826605

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	10-01-2022	PARTICULAR
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	19-05-2021	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	19-05-2024	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC07000386457

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE ****** | POTENCIA HP 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482019M00000870

VE I | FECHA IMPORT. 22/05/2019 | PUERTAS 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA 08/11/2019 | FECHA EXP. LIC TTO 15/11/2019 | FECHA VENCIMIENTO ******

ORGANISMO DE TRANSITO
INST DPTAL TTOYTTE META/GUAMAL



LT03003710595

IMPORTANTE
PROCEDIMIENTOS BÁSICOS QUE SE DEBEN
SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE

1-. No asuma ninguna responsabilidad, no realice transacciones sin la orden de Seguros del Estado S.A.
2-. Si hay lesiones personales obtenga, inmediata atención médica.
3-. Obtenga información completa sobre el otro vehículo y su conductor.
4-. Solicite la intervención de las autoridades competentes.
5-. De Aviso en Bogotá a la Unidad de Servicio al Cliente y fuera de Bogotá en cualquiera de nuestras sucursales dentro de las 24 horas siguientes a la ocurrencia del accidente.
6-. Presente la reclamación directamente a la Unidad de Servicio al Cliente o en las oficinas de Seguros del Estado S.A.
7-. No de orden de reparación sin consentimiento de Seguros del Estado S. A.
8-. En caso de Hurto, Presente la denuncia ante las autoridades competentes.

Atención de Siniestros
Bogotá: U.S.C. Calle 99A No. 55-30 PBX: 6139600 / 01
Fuera de Bogotá: Sucursales de Seguros del Estado.

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

Consorcio Estadio Municipal Zipa 2022	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS		
	Código: CEMZ-Ft-013	Versión: 1	Fecha:

FECHA: 18-01-2023

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: JUAN DIEGO AHUMADA

DATOS DEL VEHÍCULO

Nombre del conductor: JORGE IVAN SANCHEZ	Cédula No. 80538548
Marca Vehículo: TUTERNATIONAL	Modelo Vehículo: 1997
Licencia de conducción No. 80538548	Fecha de vencimiento: 2031-09-06

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
	DOCUMENTOS VEHICULO				
1	Licencia de tránsito vehículo	✓			10021522800
2	Tarjeta de operación			✓	
3	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			2023-10-25
4	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			
5	Certificado revisión preventiva			✓	
6	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual			✓	
	LUCES				
7	De trabajo delanteras	✓			
8	De trabakp traseras	✓			
9	Direccionales delanteras y traserras	✓			
10	Stop traseros y de parqueo	✓			
	CABINA				
11	Escaleras y pasamanos	✓			
12	Espejoslaterales	✓			
13	Alarma o pito de retroceso	✓			
14	Pito normal	✓			
15	Swich encendido	✓			
16	Freno de mano o emergencia	✓			
17	Freno de servicio	✓			
18	Espejo retrovisor	✓			
19	Dirección y terminales	✓			
20	Cinturon de seguridad	✓			
21	Estado de las puertas	✓			
22	Cinturon de seguridad	✓			
23	Vidrio frontal	✓			
24	Pedales y mandos manuales	✓			
25	Estado de los vidrios	✓			
26	Espejos laterales	✓			
27	Limpiabrisas	✓			
28	Extintor de incendios de 20 lbs	✓			
28	Estado de la silleteria	✓			
30	Tablero de indicadores	✓			
31	Botiquin de primeros auxilios	✓			
32	Bateria y cables	✓			
	LLANTAS				
33	sin costuras profundas y sin abultamientos	✓			
34	Estado físico (no lisas)	✓			


FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	
FIRMA DEL CONDUCTOR	

SOAT

sura
830 903 407 - 9

30352861	UFQ159	CAMION	PUBLICO URBANO	7638	1997
2	INTERNATIONAL 4900 6X4				
34890159	VH475157				15888 0
MEGACONCRETOS SAS		3105779020	NIT	9009743370	
AT1319	2425	13625			
330	$ 878.400	$ 456.700	$ 2.100	$ 1.337.200	

800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
180	
750	
10	



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Renueve oportunamente su SOAT, las autoridades lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Conserve siempre que tenga la tarjeta de propiedad del vehículo y el SOAT vigente.
- Este seguro es obligatorio y no cubre daños causados a bienes de terceros, lesiones o muerte de personas que se encuentren dentro del vehículo y no cubre daños causados al vehículo asegurado.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidentes de tránsito:
- Si alguien resulta herido, llame un vehículo del prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para hacerlo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 2.6.1.4.2.1 del Decreto 780 de 2016.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso de ser necesario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, en caso de muerte, denuncie ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la compañía y el Fonyat lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para ejercer la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Libertad y Orden

RUNT
EL CATALOGO NACIONAL DE TRANSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 164387248

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA AVENIDA SEXTA SAS

NIT: 900135773 **No. de Certificado de Acreditación:** 09-CIN-011-001

Fecha de expedición: 2023/01/31 **Fecha de vencimiento:** 2024/01/31

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	UFQ159	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	INTERNATIONAL	**MODELO:**	1997
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	7638	**NRO. MOTOR:**	34890159
NRO. CHASIS:	VH475157	**VIN:**	
LÍNEA:	4900 6X4		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: MEGACONCRETOS S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE
EDITH RANGEL ARIZA

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021522800

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
UFQ159	INTERNATIONAL	4900 6X4	1997

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
7.638	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	BOMBA DE	DIESEL	15888

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
34890159	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
VH475157	N	VH475157	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
MEGACONCRETOS S.A.S.	NIT 900974337

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No.

NOMBRE
JORGE IVAN SANCHEZ

FECHA DE NACIMIENTO
16-11-1982

SANGRE-RH
O+

FECHA DE EXPEDICION
09-06-2021

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
SDM - BOGOTA D.C.



REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **80.538.548**

SANCHEZ


APELLIDOS

JORGE IVAN

NOMBRES

Jorge Ivan Sanchez

FIRMA



Powered by CamScanner

ESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

ECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
3004020028323

I/E
I

FECHA IMPORT.
21/02/1997

PUERTAS
2

IMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
12/09/1997

FECHA EXP. LIC. TTO.
05/11/2020

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUND/LA CALERA



LT07000394437

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	16-05-2023	PARTICULAR
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	09-06-2031	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	09-06-2024	PUBLICO



VALIC 138360 01/20

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC06002142947



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-NOV-1982

SUBACHOQUE
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

27-JUL-2001 SUBACHOQUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1525600-00970612-M-0080538548-20180119 0059192126A 1 9902813837

Powered by CamScanner