Contrato / Convenio No. **340-2023**	
Tipo de Contrato / Convenio: **Prestación de Servicios** ☐ **Compraventa** ☐ **Suministro** ☐ **Obra** ☐ **Otro** ☒ **Cuál? Mantenimientos de equipos**	
Nombre del Contratista o Entidad: **Importadora y Comercializadora HYLA COLOMBIA S.A.S.**	No. de Identificación: C.C. Haga clic o pulse aquí para escribir texto. NIT. **901.320.735-6**
Informe de Supervisión No. **1**	Lugar de Prestación del Servicio: **Bogotá** ☒ **Funza** ☐ **Otros** ☐ **Cuál?** Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Periodo de Reporte **7 septiembre – 7 octubre 2023**	
Valor por Pagar **$ 6.920.500**	Fuente de Financiación: Nación ☐ Propios ☒
Cuenta Bancaria 00130141000100037382 Banco **BBVA Colombia**	Corriente ☒ Ahorros ☐
Objeto del Contrato:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de accesorios e insumos para aspiradoras HYLA.
Fecha de Acta de Inicio o Perfeccionamiento:	**07 de septiembre 2023**
Valor Inicial Contrato **$ 6.920.500**	Adiciones (si Aplica) **$**
Fecha Adición:	Prorrogas (si Aplica):
Valor Final Contrato: **$ 6.920.500**	Plazo de Ejecución: un (1) mes
Nombre del Supervisor: ELIANA ROCIO PACHÓN BELTRÁN	Cargo: **Profesional especializado 2028 -Grado 13** Grupo: **Grupo de Conservación y Restauración**

La suscrita Eliana Rocio Pachón Beltrán en calidad de supervisora del contrato No. 340 – 2023 suscrito con Importadora y Comercializadora HYLA COLOMBIA S.A.S.; certifica el cumplimiento a satisfacción de las actividades realizadas en el periodo SEPTIEMBRE- OCTUBRE, y realiza las siguientes observaciones conforme a lo estipulado por la Ley 1474 de 2011 en su Capítulo VII, Artículos 83 y 84:

Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo con suministro de accesorios e insumos para aspiradoras HYLA.

El proceso de mantenimiento preventivo con cambio de algunas piezas o repuestos, de los 20 hidrofiltros marca HYLA, se llevó a cabo en su totalidad y a satisfacción.

Correo de recepción factura electrónica FE9431:

Bogotá, 10/13/2023 03:19 PM

Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del aliado estratégico, portal de Factura Electrónica de Olimpia IT ha recibido el documento **FE9431** generada por usted.

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

Pantallazo enviado por HYLA, repuesta OLIMPIA.



Fecha de expedición del informe: octubre 2023




ELIANA ROCIO PACHÓN BELTRÁN
Profesional especializado 2028 -Grado 13

Proyectó: Eliana R. Pachón Beltrán– GCR
Archivado: Serie documental. Oficina asesora jurídica-serie contratos

REPORTE DE SERVICIO

1. DATOS DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO	
Nombre de la Empresa: **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA**	Responsable: **ALEJANDRA BUITRAGO**
Dirección: CR 48 # 91-76	Teléfono: 3016414808
2. DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CONTRATO CONVENIO 340-2023	
Dependencia: **Grupo de Conservación y Restauración** SEDE **BOGOTA CENTRO**	
Responsable: **Eliana Pachón Beltrán**	
Fecha de servicio: 13 SEPTIEMBRE 2023	
Fecha del próximo servicio: 30 AGOSTO 2024	
3. DATOS DEL EQUIPO	
Tipo de equipo: HIDROASPIRADORA	
Modelo: NST	Marca: HYLA
Serie: 698716	Número de placa: 2080247-07977
Tipo de Servicio: mantenimiento preventivo y correctivo	
4. ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	
Se encontraba con rayones profundos normales de uso, el cepillo con rayones normales del uso.	
Puntas de la manguera normal desgastadas, placa metálica y cerdas cepillo todo propósito	
Desgastadas.	
5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	
limpieza interna y externa del motor, desarmado y armado entre lo que se le hace la revisión	
Completa de partes eléctricas, nivel de ruido, succión lavado en general, no se cambia la placa y las	
Cerdas del cepillo al no haber existencias en bodega, se recomienda cambiar cepillo completo en	
Noviembre que llegan importaciones.	
5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS	
Se recomienda tener en cuenta siempre el nivel del agua, no utilizar ningún producto diferente a los	
Autorizados por la marca, en caso de presentar alguna anomalía notificar inmediatamente a Hyla, se	
Recomienda el próximo mantenimiento para septiembre del 2024.	
5. GARANTIA	
Al realizar el mantenimiento con Hyla se extiende por un año más sobre el motor.	
Esta incluye mano de obra y repuestos que se cambien en la revisión o por defectos de fabrica y 6	
Meses en componentes electrónicos. La garantía no incluye daños por mal uso, desgaste, cambios de	
Voltaje o daño en partes que no se hayan cambiado en la revisión o mantenimiento.	




RESPONSABLE DEL SERVICIO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

REPORTE DE SERVICIO

1. DATOS DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO	
Nombre de la Empresa: **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA**	Responsable: **ALEJANDRA BUITRAGO**
Dirección: CR 48 # 91-76	Teléfono: 3016414808
2. DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CONTRATO CONVENIO 340-2023	
Dependencia: **Grupo de Conservación y Restauración** SEDE **BOGOTA CENTRO**	
Responsable: **Eliana Pachón Beltrán**	
Fecha de servicio: 13 SEPTIEMBRE 2023	
Fecha del próximo servicio: 30 AGOSTO 2024	
3. DATOS DEL EQUIPO	
Tipo de equipo: HIDROASPIRADORA	
Modelo: NST	Marca: HYLA
Serie: 692709	Número de placa: 2080247-07975
Tipo de Servicio: mantenimiento preventivo y correctivo	
4. ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	
Se encontraba con rayones profundos normales de uso, el cepillo con rayones normales del uso.	
Puntas de la manguera normal desgastadas, placa metálica cepillo todo propósito desgastada	
Cuello giratorio cepillo todo propósito desgastado.	
5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	
limpieza interna y externa del motor, desarmado y armado entre lo que se le hace la revisión	
Completa de partes eléctricas, nivel de ruido, succión lavado en general, no se cambia la placa del	
Cepillo y cuello giratorio al no haber existencias en bodega, se recomienda cambiar en noviembre que	
Llegan importaciones, se cambia conector de manguera y conector insertado.	
5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS	
Se recomienda tener en cuenta siempre el nivel del agua, no utilizar ningún producto diferente a los	
Autorizados por la marca, en caso de presentar alguna anomalía notificar inmediatamente a Hyla, se	
Recomienda el próximo mantenimiento para septiembre del 2024.	
5. GARANTIA	
Al realizar el mantenimiento con Hyla se extiende por un año más sobre el motor.	
Esta incluye mano de obra y repuestos que se cambien en la revisión o por defectos de fabrica y 6	
Meses en componentes electrónicos. La garantía no incluye daños por mal uso, desgaste, cambios de	
Voltaje o daño en partes que no se hayan cambiado en la revisión o mantenimiento.	




RESPONSABLE DEL SERVICIO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

REPORTE DE SERVICIO

1. DATOS DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO	
Nombre de la Empresa: **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA**	Responsable: **ALEJANDRA BUITRAGO**
Dirección: CR 48 # 91-76	Teléfono: 3016414808
2. DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CONTRATO CONVENIO 340-2023	
Dependencia: **Grupo de Conservación y Restauración** SEDE **BOGOTA CENTRO**	
Responsable: **Eliana Pachón Beltrán**	
Fecha de servicio: 13 SEPTIEMBRE 2023	
Fecha del próximo servicio: 30 AGOSTO 2024	
3. DATOS DEL EQUIPO	
Tipo de equipo: HIDROASPIRADORA	
Modelo: NST	Marca: HYLA
Serie: 691850	Número de placa: 2080245-07160
Tipo de Servicio: mantenimiento preventivo y correctivo	
4. ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	
Se encontraba con rayones profundos normales de uso, el cepillo con rayones normales del uso.	
Puntas de la manguera normal desgastada.	
5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	
Limpieza interna y externa del motor, desarmado y armado entre lo que se le hace la revisión	
Completa de partes eléctricas, nivel de ruido, succión lavado en general, se recomienda adquirir el	
Cepillo todo propósito en noviembre cuando nos llegan las importaciones, se cambia conector de	
Manguera y conector insertado.	
5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS	
Se recomienda tener en cuenta siempre el nivel del agua, no utilizar ningún producto diferente a los	
Autorizados por la marca, en caso de presentar alguna anomalía notificar inmediatamente a Hyla, se	
Recomienda el próximo mantenimiento para septiembre del 2024.	
5. GARANTIA	
Al realizar el mantenimiento con Hyla se extiende por un año más sobre el motor.	
Esta incluye mano de obra y repuestos que se cambien en la revisión o por defectos de fabrica y 6	
Meses en componentes electrónicos. La garantía no incluye daños por mal uso, desgaste, cambios de	
Voltaje o daño en partes que no se hayan cambiado en la revisión o mantenimiento.	




RESPONSABLE DEL SERVICIO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

REPORTE DE SERVICIO

1. DATOS DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO	
Nombre de la Empresa: **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA**	Responsable: **ALEJANDRA BUITRAGO**
Dirección: CR 48 # 91-76	Teléfono: 3016414808
2. DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CONTRATO CONVENIO 340-2023	
Dependencia: **Grupo de Conservación y Restauración** SEDE **BOGOTA CENTRO**	
Responsable: **Eliana Pachón Beltrán**	
Fecha de servicio: 13 SEPTIEMBRE 2023	
Fecha del próximo servicio: 30 AGOSTO 2024	
3. DATOS DEL EQUIPO	
Tipo de equipo: HIDROASPIRADORA	
Modelo: NST	Marca: HYLA
Serie: 691758	Número de placa: 2080245-07161
Tipo de Servicio: mantenimiento preventivo y correctivo	
4. ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	
Se encontraba con rayones profundos normales de uso, el cepillo con rayones normales del uso.	
Puntas de la manguera normal desgastadas, placa metálica gastada y manguera sin manija	
5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	
Limpieza interna y externa del motor, desarmado y armado entre lo que se le hace la revisión	
Completa de partes eléctricas, nivel de ruido, succión lavado en general, no se cambia la placa del	
Cepillo al no haber existencias en bodega, se cambia la manguera normal, el cepillo todo propósito se	
Recomienda cambiar en noviembre cuando lleguen importaciones.	
5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS	
Se recomienda tener en cuenta siempre el nivel del agua, no utilizar ningún producto diferente a los	
Autorizados por la marca, en caso de presentar alguna anomalía notificar inmediatamente a Hyla, se	
Recomienda el próximo mantenimiento para septiembre del 2024.	
5. GARANTIA	
Al realizar el mantenimiento con Hyla se extiende por un año más sobre el motor.	
Esta incluye mano de obra y repuestos que se cambien en la revisión o por defectos de fabrica y 6	
Meses en componentes electrónicos. La garantía no incluye daños por mal uso, desgaste, cambios de	
Voltaje o daño en partes que no se hayan cambiado en la revisión o mantenimiento.	




RESPONSABLE DEL SERVICIO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

REPORTE DE SERVICIO

1. DATOS DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO	
Nombre de la Empresa: **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA**	Responsable: **ALEJANDRA BUITRAGO**
Dirección: CR 48 # 91-76	Teléfono: 3016414808
2. DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CONTRATO CONVENIO 340-2023	
Dependencia: **Grupo de Conservación y Restauración** SEDE **BOGOTA CENTRO**	
Responsable: **Eliana Pachón Beltrán**	
Fecha de servicio: 13 SEPTIEMBRE 2023	
Fecha del próximo servicio: 30 AGOSTO 2024	
3. DATOS DEL EQUIPO	
Tipo de equipo: HIDROASPIRADORA	
Modelo: NST	Marca: HYLA
Serie: 692714	Número de placa: 2080247-07976
Tipo de Servicio: mantenimiento preventivo y correctivo	
4. ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	
Se encontraba con rayones profundos normales de uso, placa metálica dañada y oxidada, cerdas	
Desgastadas, conector de manguera y conector insertado degastados, puntas de la manguera	
normal desgastada, carro deslizador partido.	
5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	
Limpieza interna y externa del motor, desarmado y armado entre lo que se le hace la revisión	
Completa de partes eléctricas, nivel de ruido, succión lavado en general,	
Se cambia carro deslizador completo, se recomienda cambiar cepillo todo	
Propósito en noviembre cuando lleguen importaciones.	
5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS	
Se recomienda tener en cuenta siempre el nivel del agua, no utilizar ningún producto diferente a los	
Autorizados por la marca, en caso de presentar alguna anomalía notificar inmediatamente a Hyla, se	
Recomienda el próximo mantenimiento para septiembre del 2024.	
5. GARANTIA	
Al realizar el mantenimiento con Hyla se extiende por un año más sobre el motor.	
Esta incluye mano de obra y repuestos que se cambien en la revisión o por defectos de fabrica y 6	
Meses en componentes electrónicos. La garantía no incluye daños por mal uso, desgaste, cambios de	
Voltaje o daño en partes que no se hayan cambiado en la revisión o mantenimiento.	




RESPONSABLE DEL SERVICIO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

REPORTE DE SERVICIO

1. DATOS DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO	
Nombre de la Empresa: **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA**	Responsable: **ALEJANDRA BUITRAGO**
Dirección: CR 48 # 91-76	Teléfono: 3016414808
2. DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CONTRATO CONVENIO 340-2023	
Dependencia: **Grupo de Conservación y Restauración** SEDE **BOGOTA CENTRO**	
Responsable: **Eliana Pachón Beltrán**	
Fecha de servicio: 13 SEPTIEMBRE 2023	
Fecha del próximo servicio: 30 AGOSTO 2024	
3. DATOS DEL EQUIPO	
Tipo de equipo: HIDROASPIRADORA	
Modelo: NST	Marca: HYLA
Serie: NO SE VE	Número de placa: 2080245-07159
Tipo de Servicio: mantenimiento preventivo y correctivo	
4. ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	
Se encontraba con rayones profundos normales de uso,	
Puntas de la manguera normal desgastadas. Caucho de hidro filtro desgastado, tubo normal no tiene.	
5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	
Limpieza interna y externa del motor, desarmado y armado entre lo que se le hace la revisión	
Completa de partes eléctricas, nivel de ruido, succión lavado en general, se cambian caucho de hidro	
Filtro, el tubo normal y cepillo todo propósito se recomienda cambiar en noviembre cuando lleguen	
Importaciones.	
5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS	
Se recomienda tener en cuenta siempre el nivel del agua, no utilizar ningún producto diferente a los	
Autorizados por la marca, en caso de presentar alguna anomalía notificar inmediatamente a Hyla, se	
Recomienda el próximo mantenimiento para septiembre del 2024.	
5. GARANTIA	
Al realizar el mantenimiento con Hyla se extiende por un año más sobre el motor.	
Esta incluye mano de obra y repuestos que se cambien en la revisión o por defectos de fabrica y 6	
Meses en componentes electrónicos. La garantía no incluye daños por mal uso, desgaste, cambios de	
Voltaje o daño en partes que no se hayan cambiado en la revisión o mantenimiento.	




RESPONSABLE DEL SERVICIO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

REPORTE DE SERVICIO

1. DATOS DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO	
Nombre de la Empresa: **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA**	Responsable: **ALEJANDRA BUITRAGO**
Dirección: CR 48 # 91-76	Teléfono: 3016414808
2. DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CONTRATO CONVENIO 340-2023	
Dependencia: **Grupo de Conservación y Restauración** SEDE **BOGOTA CENTRO**	
Responsable: **Eliana Pachón Beltrán**	
Fecha de servicio: 13 SEPTIEMBRE 2023	
Fecha del próximo servicio: 30 AGOSTO 2024	
3. DATOS DEL EQUIPO	
Tipo de equipo: HIDROASPIRADORA	
Modelo: NST	Marca: HYLA
Serie: NO SE VE	Número de placa: 2080247-07974
Tipo de Servicio: mantenimiento preventivo y correctivo	
4. ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	
Se encontraba con rayones profundos normales de uso,	
Conector de manguera y conector insertado desgastados	
5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	
Limpieza interna y externa del motor, desarmado y armado entre lo que se le hace la revisión	
Completa de partes eléctricas, nivel de ruido, succión lavado en general,	
5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS	
Se recomienda tener en cuenta siempre el nivel del agua, no utilizar ningún producto diferente a los	
Autorizados por la marca, en caso de presentar alguna anomalía notificar inmediatamente a Hyla, se	
Recomienda el próximo mantenimiento para septiembre del 2024.	
5. GARANTIA	
Al realizar el mantenimiento con Hyla se extiende por un año más sobre el motor.	
Esta incluye mano de obra y repuestos que se cambien en la revisión o por defectos de fabrica y 6	
Meses en componentes electrónicos. La garantía no incluye daños por mal uso, desgaste, cambios de	
Voltaje o daño en partes que no se hayan cambiado en la revisión o mantenimiento.	




RESPONSABLE DEL SERVICIO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

REPORTE DE SERVICIO

1. DATOS DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO	
Nombre de la Empresa: **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA**	Responsable: **ALEJANDRA BUITRAGO**
Dirección: CR 48 # 91-76	Teléfono: 3016414808
2. DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CONTRATO CONVENIO 340-2023	
Dependencia: **Grupo de Conservación y Restauración** SEDE **FUNZA**	
Responsable: **Derly Isaac Cañaveral**	
Fecha de servicio: 13 SEPTIEMBRE 2023	
Fecha del próximo servicio: 30 AGOSTO 2024	
3. DATOS DEL EQUIPO	
Tipo de equipo: HIDROASPIRADORA	
Modelo: NST	Marca: HYLA
Serie: NO TIENE	Número de placa: 2080247-07804
Tipo de Servicio: mantenimiento preventivo y correctivo	
4. ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	
Se encontraba con rayones profundos normales de uso, cepillo con rayones normales de uso.	
Suspensión rota, manguera sin punta.	
5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	
Limpieza interna y externa del motor, desarmado y armado entre lo que se le hace la revisión	
Completa de partes eléctricas, nivel de ruido, succión lavado en general, se realiza arreglo provisional	
Se remacha la manguera, se cambia conector insertado.	
5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS	
Se recomienda tener en cuenta siempre el nivel del agua, no utilizar ningún producto diferente a los	
Autorizados por la marca, en caso de presentar alguna anomalía notificar inmediatamente a Hyla, se	
Recomienda el próximo mantenimiento para septiembre del 2024.	
5. GARANTIA	
Al realizar el mantenimiento con Hyla se extiende por un año más sobre el motor.	
Esta incluye mano de obra y repuestos que se cambien en la revisión o por defectos de fabrica y 6	
Meses en componentes electrónicos. La garantía no incluye daños por mal uso, desgaste, cambios de	
Voltaje o daño en partes que no se hayan cambiado en la revisión o mantenimiento.	




RESPONSABLE DEL SERVICIO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

REPORTE DE SERVICIO

1. DATOS DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO	
Nombre de la Empresa: **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA**	Responsable: **ALEJANDRA BUITRAGO**
Dirección: CR 48 # 91-76	Teléfono: 3016414808
2. DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CONTRATO CONVENIO 340-2023	
Dependencia: **Grupo de Conservación y Restauración** SEDE **FUNZA**	
Responsable: **Yizeth Garcia**	
Fecha de servicio: 13 SEPTIEMBRE 2023	
Fecha del próximo servicio: 30 AGOSTO 2024	
3. DATOS DEL EQUIPO	
Tipo de equipo: HIDROASPIRADORA	
Modelo: NST	Marca: HYLA
Serie: 692855	Número de placa: 2080247-10930
Tipo de Servicio: mantenimiento preventivo y correctivo	
4. ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	
Se encontraba con rayones profundos normales de uso, cepillo con rayones normales de uso.	
Manguera rota con cinta, puntas manguera normal desgastada.	
5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	
Limpieza interna y externa del motor, desarmado y armado entre lo que se le hace la revisión	
Completa de partes eléctricas, nivel de ruido, succión lavado en general, se arregla encendido y se	
Remacha la manguera, se cambia conector insertado y conector de manguera.	
5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS	
Se recomienda tener en cuenta siempre el nivel del agua, no utilizar ningún producto diferente a los	
Autorizados por la marca, en caso de presentar alguna anomalía notificar inmediatamente a Hyla, se	
Recomienda el próximo mantenimiento para septiembre del 2024.	
5. GARANTIA	
Al realizar el mantenimiento con Hyla se extiende por un año más sobre el motor.	
Esta incluye mano de obra y repuestos que se cambien en la revisión o por defectos de fabrica y 6	
Meses en componentes electrónicos. La garantía no incluye daños por mal uso, desgaste, cambios de	
Voltaje o daño en partes que no se hayan cambiado en la revisión o mantenimiento.	




RESPONSABLE DEL SERVICIO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

REPORTE DE SERVICIO

1. DATOS DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO	
Nombre de la Empresa: **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA**	Responsable: **ALEJANDRA BUITRAGO**
Dirección: CR 48 # 91-76	Teléfono: 3016414808
2. DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CONTRATO CONVENIO 340-2023	
Dependencia: **Grupo de Conservación y Restauración** SEDE **FUNZA**	
Responsable: **Paula Andrea Ruiz Vento**	
Fecha de servicio: 13 SEPTIEMBRE 2023	
Fecha del próximo servicio: 30 AGOSTO 2024	
3. DATOS DEL EQUIPO	
Tipo de equipo: HIDROASPIRADORA	
Modelo: NST	Marca: HYLA
Serie: 692827	Número de placa: 2080247-09669
Tipo de Servicio: mantenimiento preventivo y correctivo	
4. ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	
Se encontraba con rayones profundos normales de uso,	
Puntas manguera normal desgastadas y suelta.	
5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	
Limpieza interna y externa del motor, desarmado y armado entre lo que se le hace la revisión	
Completa de partes eléctricas, nivel de ruido, succión lavado en general.	
Se cambia punta insertada, se cambia conector insertado.	
5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS	
Se recomienda tener en cuenta siempre el nivel del agua, no utilizar ningún producto diferente a los	
Autorizados por la marca, en caso de presentar alguna anomalía notificar inmediatamente a Hyla, se	
Recomienda el próximo mantenimiento para septiembre del 2024.	
5. GARANTIA	
Al realizar el mantenimiento con Hyla se extiende por un año más sobre el motor.	
Esta incluye mano de obra y repuestos que se cambien en la revisión o por defectos de fabrica y 6	
Meses en componentes electrónicos. La garantía no incluye daños por mal uso, desgaste, cambios de	
Voltaje o daño en partes que no se hayan cambiado en la revisión o mantenimiento.	




RESPONSABLE DEL SERVICIO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

REPORTE DE SERVICIO

1. DATOS DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO	
Nombre de la Empresa: **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA**	Responsable: **ALEJANDRA BUITRAGO**
Dirección: CR 48 # 91-76	Teléfono: 3016414808
2. DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CONTRATO CONVENIO 340-2023	
Dependencia: **Grupo de Conservación y Restauración** SEDE **FUNZA**	
Responsable: **Yizeth Garcia**	
Fecha de servicio: 13 SEPTIEMBRE 2023	
Fecha del próximo servicio: 30 AGOSTO 2024	
3. DATOS DEL EQUIPO	
Tipo de equipo: HIDROASPIRADORA	
Modelo: NST	Marca: HYLA
Serie: 692723	Número de placa: 2080247-10926
Tipo de Servicio: mantenimiento preventivo y correctivo	
4. ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	
Se encontraba con rayones profundos normales de uso, base del motor partida.	
Manguera rota con cinta, puntas de la manguera normal desgastadas.	
5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	
Limpieza interna y externa del motor, desarmado y armado entre lo que se le hace la revisión	
Completa de partes eléctricas, nivel de ruido, succión lavado en general.	
Se cambia la cubierta superior del hidro filtro, se remacha la manguera	
Se cambia conector insertado.	
5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS	
Se recomienda tener en cuenta siempre el nivel del agua, no utilizar ningún producto diferente a los	
Autorizados por la marca, en caso de presentar alguna anomalía notificar inmediatamente a Hyla, se	
Recomienda el próximo mantenimiento para septiembre del 2024.	
5. GARANTIA	
Al realizar el mantenimiento con Hyla se extiende por un año más sobre el motor.	
Esta incluye mano de obra y repuestos que se cambien en la revisión o por defectos de fabrica y 6	
Meses en componentes electrónicos. La garantía no incluye daños por mal uso, desgaste, cambios de	
Voltaje o daño en partes que no se hayan cambiado en la revisión o mantenimiento.	




RESPONSABLE DEL SERVICIO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

REPORTE DE SERVICIO

1. DATOS DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO	
Nombre de la Empresa: **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA**	Responsable: **ALEJANDRA BUITRAGO**
Dirección: CR 48 # 91-76	Teléfono: 3016414808
2. DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CONTRATO CONVENIO 340-2023	
Dependencia: **Grupo de Conservación y Restauración** SEDE **FUNZA**	
Responsable: **Derly Isaac Cañaveral**	
Fecha de servicio: 13 SEPTIEMBRE 2023	
Fecha del próximo servicio: 30 AGOSTO 2024	
3. DATOS DEL EQUIPO	
Tipo de equipo: HIDROASPIRADORA	
Modelo: NST	Marca: HYLA
Serie: 692710	Número de placa: 2080247-07979
Tipo de Servicio: mantenimiento preventivo y correctivo	
4. ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	
Se encontraba con rayones profundos normales de uso, manija hidro filtro rota	
Manguera rota sin punta.	
5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	
Limpieza interna y externa del motor, desarmado y armado entre lo que se le hace la revisión	
Completa de partes eléctricas, nivel de ruido, succión lavado en general.	
Se cambia manija del hidro filtro completa con sticker y logo, se cambia rodamientos del motor.	
Se cambia conector insertado.	
5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS	
Se recomienda tener en cuenta siempre el nivel del agua, no utilizar ningún producto diferente a los	
Autorizados por la marca, en caso de presentar alguna anomalía notificar inmediatamente a Hyla, se	
Recomienda el próximo mantenimiento para septiembre del 2024.	
5. GARANTIA	
Al realizar el mantenimiento con Hyla se extiende por un año más sobre el motor.	
Esta incluye mano de obra y repuestos que se cambien en la revisión o por defectos de fabrica y 6	
Meses en componentes electrónicos. La garantía no incluye daños por mal uso, desgaste, cambios de	
Voltaje o daño en partes que no se hayan cambiado en la revisión o mantenimiento.	




RESPONSABLE DEL SERVICIO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

REPORTE DE SERVICIO

1. DATOS DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO	
Nombre de la Empresa: **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA**	Responsable: **ALEJANDRA BUITRAGO**
Dirección: CR 48 # 91-76	Teléfono: 3016414808
2. DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CONTRATO CONVENIO 340-2023	
Dependencia: **Grupo de Conservación y Restauración** SEDE **FUNZA**	
Responsable: **Derly Isaac Cañaveral**	
Fecha de servicio: 13 SEPTIEMBRE 2023	
Fecha del próximo servicio: 30 AGOSTO 2024	
3. DATOS DEL EQUIPO	
Tipo de equipo: HIDROASPIRADORA	
Modelo: NST	Marca: HYLA
Serie: 692691	Número de placa: 2080247-07805
Tipo de Servicio: mantenimiento preventivo y correctivo	
4. ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	
Se encontraba con rayones profundos normales de uso, rejilla salida de aire pestaña partida	
Puntas de la manguera normal desgastadas, suspensión rota	
5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	
Limpieza interna y externa del motor, desarmado y armado entre lo que se le hace la revisión	
Completa de partes eléctricas, nivel de ruido, succión lavado en general.	
Se remacha manguera normal, la rejilla y la espuma de la salida de aire se recomienda cambiar para	
Noviembre que nos llegan importaciones, cabe aclarar que la falta de estos repuestos no interfieren	
Con el buen funcionamiento del equipo.	
Se cambia conector insertado.	
5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS	
Se recomienda tener en cuenta siempre el nivel del agua, no utilizar ningún producto diferente a los	
Autorizados por la marca, en caso de presentar alguna anomalía notificar inmediatamente a Hyla, se	
Recomienda el próximo mantenimiento para septiembre del 2024.	
5. GARANTIA	
Al realizar el mantenimiento con Hyla se extiende por un año más sobre el motor.	
Esta incluye mano de obra y repuestos que se cambien en la revisión o por defectos de fabrica y 6	
Meses en componentes electrónicos. La garantía no incluye daños por mal uso, desgaste, cambios de	
Voltaje o daño en partes que no se hayan cambiado en la revisión o mantenimiento.	




RESPONSABLE DEL SERVICIO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

REPORTE DE SERVICIO

1. DATOS DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO	
Nombre de la Empresa: **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA**	Responsable: **ALEJANDRA BUITRAGO**
Dirección: CR 48 # 91-76	Teléfono: 3016414808
2. DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CONTRATO CONVENIO 340-2023	
Dependencia: **Grupo de Conservación y Restauración** SEDE **FUNZA**	
Responsable: **Derly Isaac Cañaveral**	
Fecha de servicio: 13 SEPTIEMBRE 2023	
Fecha del próximo servicio: 30 AGOSTO 2024	
3. DATOS DEL EQUIPO	
Tipo de equipo: HIDROASPIRADORA	
Modelo: NST	Marca: HYLA
Serie: BORRADO	Número de placa: 2080247-09300
Tipo de Servicio: mantenimiento preventivo y correctivo	
4. ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	
Se encontraba con rayones profundos normales de uso, cepillo rayones normales de uso.	
No trae carro deslizador, no tiene manguera normal, conector de manguera y conector insertado	
Desgastados.	
5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	
Limpieza interna y externa del motor, desarmado y armado entre lo que se le hace la revisión	
Completa de partes eléctricas, nivel de ruido, succión lavado en general.	
Se cambia carro deslizador completo, manguera normal y conector insertado.	
5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS	
Se recomienda tener en cuenta siempre el nivel del agua, no utilizar ningún producto diferente a los	
Autorizados por la marca, en caso de presentar alguna anomalía notificar inmediatamente a Hyla, se	
Recomienda el próximo mantenimiento para septiembre del 2024.	
5. GARANTIA	
Al realizar el mantenimiento con Hyla se extiende por un año más sobre el motor.	
Esta incluye mano de obra y repuestos que se cambien en la revisión o por defectos de fabrica y 6	
Meses en componentes electrónicos. La garantía no incluye daños por mal uso, desgaste, cambios de	
Voltaje o daño en partes que no se hayan cambiado en la revisión o mantenimiento.	




RESPONSABLE DEL SERVICIO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

REPORTE DE SERVICIO

1. DATOS DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO	
Nombre de la Empresa: **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA**	Responsable: **ALEJANDRA BUITRAGO**
Dirección: CR 48 # 91-76	Teléfono: 3016414808
2. DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CONTRATO CONVENIO 340-2023	
Dependencia: **Grupo de Conservación y Restauración** SEDE **FUNZA**	
Responsable: **Derly Isaac Cañaveral**	
Fecha de servicio: 13 SEPTIEMBRE 2023	
Fecha del próximo servicio: 30 AGOSTO 2024	
3. DATOS DEL EQUIPO	
Tipo de equipo: HIDROASPIRADORA	
Modelo: NST	Marca: HYLA
Serie: 692829	Número de placa: 2080247-09668
Tipo de Servicio: mantenimiento preventivo y correctivo	
4. ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	
Se encontraba con rayones profundos normales de uso, cepillo rayones normales de uso.	
Alambrado quemado y interruptor de encendido quemado.	
5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	
Limpieza interna y externa del motor, desarmado y armado entre lo que se le hace la revisión	
Completa de partes eléctricas, nivel de ruido, succión lavado en general.	
Se cambia interruptor de encendido y alambrado, conector insertado.	
5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS	
Se recomienda tener en cuenta siempre el nivel del agua, no utilizar ningún producto diferente a los	
Autorizados por la marca, en caso de presentar alguna anomalía notificar inmediatamente a Hyla, se	
Recomienda el próximo mantenimiento para septiembre del 2024.	
5. GARANTIA	
Al realizar el mantenimiento con Hyla se extiende por un año más sobre el motor.	
Esta incluye mano de obra y repuestos que se cambien en la revisión o por defectos de fabrica y 6	
Meses en componentes electrónicos. La garantía no incluye daños por mal uso, desgaste, cambios de	
Voltaje o daño en partes que no se hayan cambiado en la revisión o mantenimiento.	




RESPONSABLE DEL SERVICIO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

REPORTE DE SERVICIO

1. DATOS DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO	
Nombre de la Empresa: **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA**	Responsable: **ALEJANDRA BUITRAGO**
Dirección: CR 48 # 91-76	Teléfono: 3016414808
2. DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CONTRATO CONVENIO 340-2023	
Dependencia: **Grupo de Conservación y Restauración** SEDE **FUNZA**	
Responsable: **Derly Isaac Cañaveral**	
Fecha de servicio: 13 SEPTIEMBRE 2023	
Fecha del próximo servicio: 30 AGOSTO 2024	
3. DATOS DEL EQUIPO	
Tipo de equipo: HIDROASPIRADORA	
Modelo: NST	Marca: HYLA
Serie: 692705	Número de placa: 2080247-07978
Tipo de Servicio: mantenimiento preventivo y correctivo	
4. ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	
Se encontraba con rayones profundos normales de uso,	
Manguera normal rota con cinta, puntas desgastadas y suelta	
5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	
Limpieza interna y externa del motor, desarmado y armado entre lo que se le hace la revisión	
Completa de partes eléctricas, nivel de ruido, succión lavado en general.	
Se remacha manguera. Se recomienda cambiar manguera normal en noviembre cuando nos lleguen	
Importaciones, se cambia conector insertado.	
5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS	
Se recomienda tener en cuenta siempre el nivel del agua, no utilizar ningún producto diferente a los	
Autorizados por la marca, en caso de presentar alguna anomalía notificar inmediatamente a Hyla, se	
Recomienda el próximo mantenimiento para septiembre del 2024.	
5. GARANTIA	
Al realizar el mantenimiento con Hyla se extiende por un año más sobre el motor.	
Esta incluye mano de obra y repuestos que se cambien en la revisión o por defectos de fabrica y 6	
Meses en componentes electrónicos. La garantía no incluye daños por mal uso, desgaste, cambios de	
Voltaje o daño en partes que no se hayan cambiado en la revisión o mantenimiento.	




RESPONSABLE DEL SERVICIO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

REPORTE DE SERVICIO

1. DATOS DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO	
Nombre de la Empresa: **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA**	Responsable: **ALEJANDRA BUITRAGO**
Dirección: CR 48 # 91-76	Teléfono: 3016414808
2. DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CONTRATO CONVENIO 340-2023	
Dependencia: **Grupo de Conservación y Restauración** SEDE **FUNZA**	
Responsable: **Derly Isaac Cañaveral**	
Fecha de servicio: 13 SEPTIEMBRE 2023	
Fecha del próximo servicio: 30 AGOSTO 2024	
3. DATOS DEL EQUIPO	
Tipo de equipo: HIDROASPIRADORA	
Modelo: NST	Marca: HYLA
Serie: BORRADO	Número de placa: 2080247-07803
Tipo de Servicio: mantenimiento preventivo y correctivo	
4. ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	
Se encontraba con rayones profundos normales de uso, cepillo rayones normales de uso, placa	
Metálica rota, manguera normal rota con cinta, puntas desgastadas.	
5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	
Limpieza interna y externa del motor, desarmado y armado entre lo que se le hace la revisión	
Completa de partes eléctricas, nivel de ruido, succión lavado en general.	
Se recomienda cambiar manguera normal para noviembre que recibimos importaciones y placa	
Metálica, se cambia conector insertado.	
5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS	
Se recomienda tener en cuenta siempre el nivel del agua, no utilizar ningún producto diferente a los	
Autorizados por la marca, en caso de presentar alguna anomalía notificar inmediatamente a Hyla, se	
Recomienda el próximo mantenimiento para septiembre del 2024.	
5. GARANTIA	
Al realizar el mantenimiento con Hyla se extiende por un año más sobre el motor.	
Esta incluye mano de obra y repuestos que se cambien en la revisión o por defectos de fabrica y 6	
Meses en componentes electrónicos. La garantía no incluye daños por mal uso, desgaste, cambios de	
Voltaje o daño en partes que no se hayan cambiado en la revisión o mantenimiento.	




RESPONSABLE DEL SERVICIO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

REPORTE DE SERVICIO

1. DATOS DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO	
Nombre de la Empresa: **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA**	Responsable: **ALEJANDRA BUITRAGO**
Dirección: CR 48 # 91-76	Teléfono: 3016414808
2. DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CONTRATO CONVENIO 340-2023	
Dependencia: **Grupo de Conservación y Restauración** SEDE **FUNZA**	
Responsable: **Yizeth Garcia**	
Fecha de servicio: 13 SEPTIEMBRE 2023	
Fecha del próximo servicio: 30 AGOSTO 2024	
3. DATOS DEL EQUIPO	
Tipo de equipo: HIDROASPIRADORA	
Modelo: NST	Marca: HYLA
Serie: 692850	Número de placa: 2080247-10928
Tipo de Servicio: mantenimiento preventivo y correctivo	
4. ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	
Se encontraba con rayones profundos normales de uso,	
.Manguera normal punta rota y suelta, puntas desgastadas	
5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	
Limpieza interna y externa del motor, desarmado y armado entre lo que se le hace la revisión	
Completa de partes eléctricas, nivel de ruido, succión lavado en general.	
Se recomienda cambiar manguera normal para noviembre que recibimos importaciones.	
Se cambia conector de manguera y conector insertado.	
5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS	
Se recomienda tener en cuenta siempre el nivel del agua, no utilizar ningún producto diferente a los	
Autorizados por la marca, en caso de presentar alguna anomalía notificar inmediatamente a Hyla, se	
Recomienda el próximo mantenimiento para septiembre del 2024.	
5. GARANTIA	
Al realizar el mantenimiento con Hyla se extiende por un año más sobre el motor.	
Esta incluye mano de obra y repuestos que se cambien en la revisión o por defectos de fabrica y 6	
Meses en componentes electrónicos. La garantía no incluye daños por mal uso, desgaste, cambios de	
Voltaje o daño en partes que no se hayan cambiado en la revisión o mantenimiento.	




RESPONSABLE DEL SERVICIO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

REPORTE DE SERVICIO

1. DATOS DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO	
Nombre de la Empresa: **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA**	Responsable: **ALEJANDRA BUITRAGO**
Dirección: CR 48 # 91-76	Teléfono: 3016414808
2. DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CONTRATO CONVENIO 340-2023	
Dependencia: **Grupo de Conservación y Restauración** SEDE **FUNZA**	
Responsable: **Subdirección de Mercadeo y Operación de Servicios Archivísticos**	
Fecha de servicio: 13 SEPTIEMBRE 2023	
Fecha del próximo servicio: 30 AGOSTO 2024	
3. DATOS DEL EQUIPO	
Tipo de equipo: HIDROASPIRADORA	
Modelo: NST	Marca: HYLA
Serie: 692848	Número de placa: 2080247-10927
Tipo de Servicio: mantenimiento preventivo y correctivo	
4. ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	
Se encontraba con rayones profundos normales de uso,	
5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	
Limpieza interna y externa del motor, desarmado y armado entre lo que se le hace la revisión	
Completa de partes eléctricas, nivel de ruido, succión lavado en general.	
Se cambia conector conector insertado.	
5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS	
Se recomienda tener en cuenta siempre el nivel del agua, no utilizar ningún producto diferente a los	
Autorizados por la marca, en caso de presentar alguna anomalía notificar inmediatamente a Hyla, se	
Recomienda el próximo mantenimiento para septiembre del 2024.	
5. GARANTIA	
Al realizar el mantenimiento con Hyla se extiende por un año más sobre el motor.	
Esta incluye mano de obra y repuestos que se cambien en la revisión o por defectos de fabrica y 6	
Meses en componentes electrónicos. La garantía no incluye daños por mal uso, desgaste, cambios de	
Voltaje o daño en partes que no se hayan cambiado en la revisión o mantenimiento.	




RESPONSABLE DEL SERVICIO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

REPORTE DE SERVICIO

1. DATOS DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO	
Nombre de la Empresa: **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA**	Responsable: **ALEJANDRA BUITRAGO**
Dirección: CR 48 # 91-76	Teléfono: 3016414808
2. DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CONTRATO CONVENIO 340-2023	
Dependencia: **Grupo de Conservación y Restauración** SEDE **FUNZA**	
Responsable: **Yizeth Garcia**	
Fecha de servicio: 13 SEPTIEMBRE 2023	
Fecha del próximo servicio: 30 AGOSTO 2024	
3. DATOS DEL EQUIPO	
Tipo de equipo: HIDROASPIRADORA	
Modelo: NST	Marca: HYLA
Serie: 692851	Número de placa: 2080247-10929
Tipo de Servicio: mantenimiento preventivo y correctivo	
4. ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	
Se encontraba con rayones profundos normales de uso,	
Puntas de la manguera normal desgastadas y suelta, rejilla y espuma salida aire no trae.	
5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	
Limpieza interna y externa del motor, desarmado y armado entre lo que se le hace la revisión	
Completa de partes eléctricas, nivel de ruido, succión lavado en general.	
Se remacha la manguera, la rejilla y la espuma de la salida de aire se recomienda cambiar para	
Noviembre que nos llegan importaciones, cabe aclarar que la falta de estos repuestos no interfieren	
Con el buen funcionamiento del equipo.	
Se cambia conector de manguera y conector insertado.	
5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS	
Se recomienda tener en cuenta siempre el nivel del agua, no utilizar ningún producto diferente a los	
Autorizados por la marca, en caso de presentar alguna anomalía notificar inmediatamente a Hyla, se	
Recomienda el próximo mantenimiento para septiembre del 2024.	
5. GARANTIA	
Al realizar el mantenimiento con Hyla se extiende por un año más sobre el motor.	
Esta incluye mano de obra y repuestos que se cambien en la revisión o por defectos de fabrica y 6	
Meses en componentes electrónicos. La garantía no incluye daños por mal uso, desgaste, cambios de	
Voltaje o daño en partes que no se hayan cambiado en la revisión o mantenimiento.	



RESPONSABLE DEL SERVICIO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.988.284**

SUAREZ CARDOZO

APELLIDOS

NESTOR LEONEL

NOMBRES



FIRMA



INDICE IZQUIERDO

FECHA DE NACIMIENTO **04-MAY-1979**

BOGOTA D.C
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

19-MAY-1997 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00202905-M-0079988284-20091211 **0018920544A** 1 1300117443

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

137250-T



NESTOR LEONEL
SUAREZ CARDOZO
C.C. 79988284
RESOLUCION INSCRIPCION 250 FECHA 25/09/2008
UNIVERSIDAD F. U. AUTONOMA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 147289

FIRMA DEL TITULAR 60333

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 21.114.265
APELLIDOS GONGORA RODRIGUEZ
NOMBRES MERLY
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 08-DIC-1973
VILLETA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
22-FEB-1993 VILLETA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

R-1532800-70138055-F-0021114265-20050622 00151 05173H 02 158462592

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

119510-T



MERLY
GONGORA RODRIGUEZ
C.C. 21114285
RES. INSCRIPCION 158 DEL 06/07/2006
FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

280183 129323

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Escaneado con CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901320735-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA SAS	CRA 48 No. 91-76	6216110	a.buitrago@hylaoclombia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E		71567235	$4.032.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	375.500	0		0		0	0	0	0	375.500	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	58.600	0		0		0	0	0	0	58.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	2.024.700	0	0	27.000	27.000	0	0		2.078.700	7
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	453.700	0	0	0	0	0	0		453.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	75.200				75.200	0	0	75.200			752	75.200	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	573.300	0	0	573.300	10

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901320735-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA SAS	CRA 48 No. 91-76	6216110	a.buitrago@hylaoclombia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E		71567235	$4.032.600	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	666.100	666.100
Pensión	3	2.718.000	2.718.000
Riesgos Laborales	1	75.200	75.200
CCF	1	573.300	573.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	4.032.600	4.032.600

PAGADO 20927162

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901320735-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA SAS		CRA 48 No. 91-76	6216110	a.buitrago@hylaoclombia.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E		71567235	$4.032.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000019314	PINZON PAREDES JESSICA JULIANA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1000858553	ROJAS GARZON EDWIN ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.464.000	234.300	0	0	0	0	EPS017	1.464.000	58.600	14-4	1.464.000	1	7.700	CCF24	1.464.000	58.600	0	0	0	0	0
3	CC	1030642338	CORREDOR CRUZ KEVIN DAVID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	1032474278	MORENO ZAMUDIO JAIME ESTIVEN	1	0			S										X							230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	1	0	CCF24	1.160.000	0	0	0	0	0	0
5	CC	1152438713	BUITRAGO CABALLERO MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	5.390.000	862.400	0	0	27.000	27.000	EPS005	5.390.000	215.600	14-4	5.390.000	1	28.200	CCF24	5.390.000	215.600	0	0	0	0	0
6	CC	40041460	HILLON CAMARGO ZANDRA MILENA	1	0			S	X																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
7	CC	51665396	DUARTE PINZON LUZ MARINA	1	0			S										X							25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	1	0	CCF24	1.160.000	0	0	0	0	0	0
8	CC	52234975	PAREDES ESTUPIÑAN YEIMI	1	0			S																	25-14	1.675.118	268.100	0	0	0	0	EPS005	1.675.118	67.100	14-4	1.675.118	1	8.800	CCF24	1.675.118	67.100	0	0	0	0	0
9	CC	1073681391	HERRERA AGUDELO EDISON LIBARDO	1	0			S		X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
10	CC	53083607	ALVAREZ GARAY LADY JULIETH	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA SAS

Nit: 901320735

CRA. 48 No. 91-76 Teléfono(s): 6216110

Email:hyla@hylacolombia.com Bogotá - Colombia

Doc Oficial Aut Numeración de Fact No.18764048473074 04/05/2023 Vig.12 meses Habilita del FE 8001 hasta el FE 12000 Factura Electrónica IVA-Reg Común Act. Económica 4644 ICA 11.04x1000 No Somos Grandes Contribuyentes ni Autorretenedores

Factura Electrónica De Venta No

FE 9431

CLIENTE	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION			**FECHA FACTURA**	**F. VENCIMIENTO**
NIT	800128835 6			11-10-2023	10-11-2023
DIRECCION	CR 6 6 91			**VENDEDOR**	**Orden C. No.** **Forma de Pago**
TELEFONO	3282822	**CIUDAD**	Bogota D.C.	ADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOM	Credito
				Observ.: #$33-04-00;340-2023;eliana.pachon@archivogeneral.gov.co#$	

Item	Descripción	Seriales	BD	Cantidad	UM	Valor Unitario	IVA	Total
1	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		13	20,00	Und.	168.908	19%	3.378.151
2	MANGUERA NORMAL 1.8 M HYLA		13	3,00	Und.	129.412	19%	388.235
3	CONECTOR DE MANGUERA NST		13	5,00	Und.	46.218	19%	231.092
4	CONECTOR INSERTADO		13	15,00	Und.	30.252	19%	453.782
5	CARRO DESLIZADOR HYLA (SIN RUEDAS)		13	2,00	Und.	156.303	19%	312.605
6	RUEDAS DE CARRO NST		13	8,00	Und.	53.782	19%	430.252
7	CAUCHO HIDROFILTRO		13	1,00	Und.	36.134	19%	36.134
8	PUNTA INSERTADA MANGUERA NORMAL		13	1,00	Und.	27.731	19%	27.731
9	CUBIERTA SUPERIOR HIDROFILTRO (GRIS) NST		13	1,00	Und.	173.109	19%	173.109
10	MANIJA SUPERIOR HYLA (SIN STICKER)		13	1,00	Und.	115.546	19%	115.546
11	STICKER DE MANIJA		13	1,00	Und.	36.975	19%	36.975
12	LOGO DE MANIJA		13	1,00	Und.	52.101	19%	52.101
13	RODAMIENTO HIDROFLITRO		13	1,00	Und.	76.471	19%	76.471
14	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO HYLA		13	1,00	Und.	68.067	19%	68.067
15	ALAMBRADO NST		13	1,00	Und.	35.294	19%	35.294


Valor en Letras

SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Para pago por Transferencia Banco BBVA Cta. Cte. # 141037382 Favor Girar Cheques Cruzados a nombre de Importadora y Comercializadora Hyla Colombia SAS. Esta Factura se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio Art. 774 del C.C. A partir del Vencim

Total Items: 15

SUBTOTAL	**5.815.546**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.104.954**
RETEFUENTE	**197.208**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**6.920.500**



Fecha y Hora de Generación: 11/10/2023 12:15:04

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

OBSERVACIONES #$33-04-00;340-2023;eliana.pachon@archivogeneral.gov.co#$

CUFE: d8239dc69daaebefa8d9de889a5bf8433aa2b7ae7e891f6b77510a3042150438b7ecad285188eb243cfdacb25a80b117--Expedición:11/10/2023 04:48 PM

FE9431	11/10/2023 12:15:04 p. m.	13/10/2023 3:19:39 p. m.	20/10/2023 9:34:33 a. m.	20/10/2023 9:34:33 a. m.			901320735		IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA SAS	AceptadaTacitamente	5815546,12000

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0B05E68523918BAB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NESTOR LEONEL SUAREZ CARDOZO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79988284 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 137250-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Colombia

Importadora y Comercializadora
HYLA COLOMBIA SAS
Cra. 48 No. 91-76 - Castellana
T: (57)(1) 6 216110

adminhyla@hylacolombia.com
www.hylacolombia.com
www.hyla.com
HylaColombia

PERSONA JURÍDICA
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Representante Legal de la empresa Importadora y Comercializadora Hyla Colombia SAS, identificada con Nit 901.320.735-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio me permito certificar que la compañía ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. a los (19) diecinueve días del mes de septiembre de 2023.

FIRMA Alejandra Buitrago
ALEJANDRA BUITRAGO
Representante Legal

Colombia

Importadora y Comercializadora
HYLA COLOMBIA SAS
Cra. 48 No. 91-76 - Castellana
T: (57)(1) 6 216110

adminhyla@hylacolombia.com
www.hylacolombia.com
www.hyla.com
HylaColombia

PERSONA JURÍDICA
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de contador de la empresa Importadora y Comercializadora Hyla Colombia SAS, identificada con Nit 901.320.735-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio me permito certificar que la compañía ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. a los (06) seis días del mes de octubre de 2023.

FIRMA _____
NESTOR L. SUAREZ C.
C.C. 79.988.284
T.P 137250-T
Contador















DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14928026971

(415)7707212489984(8020) 000001492802697 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 2 0 7 3 5	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 48 91 76

42. Correo electrónico a.buitrago@hylacolombia.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 2 1 6 1 1 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 4 4	2 0 1 9 0 9 1 0	8 1 2 1	2 0 1 9 0 9 1 0	4 7 5 9				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	0	1	4	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 20 / 18 : 19: 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BUITRAGO CABALLERO MARIA ALEJANDRA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14928026971

(415)7707212489984(8020) **000001492802697 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 2 0 7 3 5	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 9 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 9 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 1 6 5 0 4 8	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 9 1 0	
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 9 0 9 1 0		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14928026971

(415)7707212489984(8020) **000001492802697 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 2 0 7 3 5	6	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 9 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 5 2 4 3 8 7 1 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BUITRAGO	CABALLERO	MARIA	ALEJANDRA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 1 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 0 0 4 9 8 9 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HAMON	VIASUS	MERY	LUZ

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14928026971

(415)7707212489984(8020) **000001492802697 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 2 0 7 3 5	6	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 9 8 8 2 8 4		1 3 7 2 5 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SUAREZ	CARDOZO	NESTOR	LEONEL

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA SAS** identificado(a) con **número 901.320.735** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130141000100037382** aperturada el **23 de septiembre de 2019**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.


El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **141037382**
10 dígitos: **0141037382**
16 dígitos: **0141000100037382**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **12** de **septiembre** de **2023** a las **15:01**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO