ANEXO 13

AYM CONSULTORÍA S.A.S
Nit: 901410673 - 4

INSPECCIONES

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMPAMENTOS, BAÑOS, ALMACEN EN OBRA		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST- HOP-PG01-FO03	Versión: 03	Fecha: 11-08-2023

FECHA DE INSPECCIÓN	26/09/2023	LUGAR	Campamento Remanso
CONTRATO No.	336 de 2022	CONTRATISTA	Andes Matriet.

CAMPAMENTOS

ITEM	BIEN	REGULAR	MAL	NO APLICA	OBSERVACIONES
CONDICIONES DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA	X				
PUNTO ECOLÓGICO EXISTENTE, SEÑALIZADO Y ROTULADO	X				
ESTADO DE LAMPARAS O BOMBILLOS	X				
ESTADO DE BALASTROS O ROSETAS	X				
ESTADO DE INTERRUPTORES	X				
ESTADO DE TOMACORRIENTES	X				
ESTADO DE CABLEADO ELÉCTRICO	X				
ESTANTES ASEGURADOS	X				
PLANO CON RUTAS DE EVACUACIÓN			X		
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES		X			
EXISTENCIA DE ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS CON SEÑALIZACIÓN REQUERIDA	X				
EXISTENCIA DE PUNTO DE HIDRATACIÓN	X				
ZONA DESTINADA PARA CAMBIO DE ROPA DE TRABAJADORES	X				
SEÑALIZACIÓN EN SST	X				

BATERIAS SANITARIAS (BAÑOS)

ITEM	BIEN	REGULAR	MAL	NO APLICA	OBSERVACIONES
CONDICIONES DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA	X				
LAVAMANOS	X				
INODOROS	X				
CONTENEDORES DE RESIDUOS	X				
ESTADO DE LAMPARAS O BOMBILLOS	X				
ESTADO DE INTERRUPTORES	X				
DISPONIBILIDAD AGUA	X				
DISPONIBILIDAD DE JABÓN ANTIBACTERIAL	X				
DISPONIBILIDAD DE PAPEL	X				

ALMACEN

ITEM	BIEN	REGULAR	MAL	NO APLICA	OBSERVACIONES
CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO	X				
PUNTO ECOLÓGICO EXISTENTE, SEÑALIZADO Y ROTULADO	X				
EXISTENCIA DE ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS CON SEÑALIZACIÓN REQUERIDA	X				
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS	X				
ESTADO DE LAMPARAS O BOMBILLOS	X				
ESTADO DE BALASTROS O ROSETAS	X				
ESTADO DE INTERRUPTORES	X				
ESTADO DE TOMACORRIENTES	X				
ESTADO DE CABLEADO ELÉCTRICO	X				
ESTANTES ASEGURADOS	X				
LISTADO PRODUCTOS PELIGROSOS	X				
HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS	X				
ALTURA ACOPIO MATERIAL	X				
EXISTENCIA DE SEÑALIZACIÓN EN SST	X				
AREA DE CIRCULACION	X				

RECOMENDACIONES	RESPONSABLE
Realizar reposicion de Botellon o Bolsa de agua tan pronto se acaba, cuter que el personal no se pueda hidratar	Contratistas Andes Matriet

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

NOMBRE:	Catalina Quevedo	CARGO	Personal SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMPAMENTOS, BAÑOS, ALMACEN EN OBRA		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO03	Versión: 03	Fecha: 11-08-2023

FECHA DE INSPECCIÓN	Porvenir /26/09/23	LUGAR	Campamento Porvenir
CONTRATO No.	336 de 2022	CONTRATISTA	Jhoncastro

CAMPAMENTOS

ITEM	BIEN	REGULAR	MAL	NO APLICA	OBSERVACIONES
CONDICIONES DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA		X			
PUNTO ECOLÓGICO EXISTENTE, SEÑALIZADO Y ROTULADO	X				
ESTADO DE LAMPARAS O BOMBILLOS	X				
ESTADO DE BALASTROS O ROSETAS	X				
ESTADO DE INTERRUPTORES	X				
ESTADO DE TOMACORRIENTES	X				
ESTADO DE CABLEADO ELÉCTRICO	X				
ESTANTES ASEGURADOS	X				
PLANO CON RUTAS DE EVACUACIÓN			X		
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES		X			
EXISTENCIA DE ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS CON SEÑÑALIZACIÓN REQUERIDA	X				
EXISTENCIA DE PUNTO DE HIDRATACIÓN			X		
ZONA DESTINADA PARA CAMBIO DE ROPA DE TRABAJADORES	X				
SEÑALIZACIÓN EN SST	X				

BATERIAS SANITARIAS (BAÑOS)

ITEM	BIEN	REGULAR	MAL	NO APLICA	OBSERVACIONES
CONDICIONES DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA	X				
LAVAMANOS			X		
INODOROS	X				
CONTENEDORES DE RESIDUOS	X				
ESTADO DE LAMPARAS O BOMBILLOS	X				
ESTADO DE INTERRUPTORES	X				
DISPONIBILIDAD AGUA	X				
DISPONIBILIDAD DE JABÓN ANTIBACTERIAL			X		
DISPONIBILIDAD DE PAPEL	X				

ALMACEN

ITEM	BIEN	REGULAR	MAL	NO APLICA	OBSERVACIONES
CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO	X				
PUNTO ECOLÓGICO EXISTENTE, SEÑALIZADO Y ROTULADO	X				
EXISTENCIA DE ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS CON SEÑÑALIZACIÓN REQUERIDA	X				
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS		X			
ESTADO DE LAMPARAS O BOMBILLOS	X				
ESTADO DE BALASTROS O ROSETAS	X				
ESTADO DE INTERRUPTORES	X				
ESTADO DE TOMACORRIENTES	X				
ESTADO DE CABLEADO ELÉCTRICO	X				
ESTANTES ASEGURADOS	X				
LISTADO PRODUCTOS PELIGROSOS	X				
HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS	X				
ALTURA ACOPIO MATERIAL	X				
EXISTENCIA DE SEÑALIZACIÓN EN SST	X				
AREA DE CIRCULACION	X				

RECOMENDACIONES	RESPONSABLE
-Adecua Rutas de evacuacion (plano) -Adecuar Espacio para lavamanos	Catellina Carreño Contratista Jhoncastro

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

NOMBRE:	Catellina Carreño	CARGO	Profesional SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

CAMACON CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN OBRA		
Pagina 1 de 2	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO02	Versión: 01	Fecha: 11-08-2023

FECHA DE INSPECCIÓN	26/09/2023	LUGAR	Bolu - Porvenir.
CONTRATO No.	336 de 2022	CONTRATISTA	Jhan Castro JMC.

No.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	OPCIONES			OBSERVACIONES
PELIGROS BIOLÓGICOS		**SI**	**NO**	**N/A**	
1	Se evidencian actividades en las cuales el trabajador pueda entrar en contacto con virus, hongos, bacterias? De ser asi, cuentan con los EPPs e indumentria adecuada?	✓			
PELIGROS FÍSICOS		**SI**	**NO**	**N/A**	
1	La iluminación en general es adecuada	✓			
2	La ventilación es adecuada	✓			
2	Se evidencian actividades que generen ruido? De ser asi, el trabajador cuenta con EPPs adecuados?	✓			
PELIGROS QUÍMICOS		**SI**	**NO**	**N/A**	
1	Se evidencia exposición a polvos, material particulado, gases, vopores, humos? De ser, asi el trabajador cuenta con EPPs adecuados?	✓			
2	Se evidencia presencia de productos quimicos? De ser, asi los productos se encuentran rotulados y almacenados correctamente?	✓			
3	Se evidencia manipulación de sustancias o productos quimicos? De ser asi, los trabajadores cuentan con EPPs adecuados?	✓			
PELIGROS ERGONÓMICOS		**SI**	**NO**	**N/A**	
1	Se evidencian trabajos que requieran manipulación y movimiento de cargas? De ser asi, se establecen mecanismos para garantizar la actividad de forma segura?		✓		
PELIGROS DE SEGURIDAD MECÁNICOS		**SI**	**NO**	**N/A**	
1	Se evidencian actividades de Izaje y cargas suspendidas? De ser asi, se cuenta con delimitación, señalización y cumplimiento de procedimientos seguros de trabajo?			✓	
2	Los colaboradores cumplen las normas generales de seguridad para trabajo con equipo en movimiento (cabello largo recogido, ropa ajustada, cuerpo libre de accesorios)	✓			
3	Se evidencian objetos que puedan caer/rodar en la zona	✓			
4	Se evidencian superficies calientes en la zona, de ser asi se encuentran señalizadas			✓	
5	Se evidencian superficies o herramientas cortantes en espacios no delimitados y señalizados			✓	
6	Se evidencian actividades que generen proyección de partículas, de ser asi, los trabajadores cuentan con los EPPs adecuados?	✓			
7	La maquinaria y equipos de transmisión tienen guardas que protegen al trabajador de atrapamiento por partes en movimiento		✓		
8	Los elementos existentes en obra, se encuentran libres de puntillas salientes, huecos, astillas, bordes sueltos u otros factores que causen riesgos	✓			
9	Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados	✓			
CONDICIONES ELÉCTRICAS		**SI**	**NO**	**N/A**	
1	Los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, temperatura, se encuentran señalizados	✓			
2	Las conexiones no pasan por vías de circulación		✓		
3	Las conexiones no pasan por zonas expuestas a chispas u otras fuentes de calor		✓		
4	Las conexiones no tienen contacto con agua		✓		
5	Los enchufes y tomacorrientes están en buenas condiciones	✓			
6	Los tomacorrientes expuestos a la intemperie o humedad cuentan con la protección para posibles salpicaduras de agua		✓		
7	Los equipos eléctricos cuentan con conexión a tierra		✓		
8	Las extensiones o enchufes se encuentran en buen estado y sin sobrecargas	✓			
9	Se encuentran señalizadas y demarcadas las áreas de subestaciones y tableros eléctricos			✓	
10	Subestaciones y tableros eléctricos están encerrados o con acceso restringido para personal no autorizado			✓	
CONDICIONES LOCATIVAS		**SI**	**NO**	**N/A**	
1	Los senderos y vías se mantienen limpias y en buen estado	✓			
2	Los senderos y vías están libres de obstrucciones que puedan causar caidas		✓		
3	Los senderos están delimitados y señalizados, sin desniveles o con rampas apropiadas		✓		
4	El frente de obra cuenta con cerramientos del perimetro de la obra, y se encuentran en buen estado	✓			
5	Se cuenta con señalización informativa clara y con los colores adecuados	✓			
6	Se cuenta con señalización instalada Planes de Manejo de Tránsito- PMT	✓			
7	Se evidencia delimitación y señalización de áreas internas que puedan representar peligro a los trabajadores o personal externo	✓			
8	Se evidencian pozos, cajas o sumideros en construcción? de ser asi se cuenta con plafón de madera (Madera tabla burra) que tape completamente el hueco existente, asi como delimitción y señalización de la zona	✓			
9	Las áreas de almacenamiento se encuentra delimitadas y señalizadas y no generan obstrucción de paso peatonal o vehicular?	✓			
10	Los materiales son almacenados en lugares especificos para ello	✓			
11	Los materiales están bien ubicados y sin riesgo de caer	✓			
12	Se cuenta con medios seguros para acceder a las zonas de altura o zonas con profundidad			✓	
13	Se evidencia maquinaria fuera de obra? De ser asi, las zona de parqueo están debidamente delimitda y señalizada?		✓		
14	Las diferentes áreas y espacios están identificados	✓			
15	Desde cualquier sitio donde se ubique, identifica una señal que indique la ruta de evacuación, salida de emergencia y punto de encuentro		✓		
16	Los residuos generados se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas		✓		

Powered by CamScanner

CMACON Construcstora Canabon S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN SEGURIDAD EN OBRA		
Pagina 2 de 2	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO02	Versión: 01	Fecha: 11-08-2023

	PELIGROS DE SEGURIDAD PÚBLICOS	SI	NO	N/A	
1	Al visitar la zona, se evidencia algun tipo de situación de orden público?	✓			
	PELIGROS POR TAREAS DE ALTO RIESGO	**SI**	**NO**	**N/A**	
1	Se evidencian actividades o trabajos que sean considerados de alto riesgo? De ser asi, se cuenta con ejecución de procedimientos seguros de trabajo?		✓		
2	De ejecutr tareas de alto riesgo, se evidencia delimitación y señalización en la zona en la cual se ejecuta la actividad?	✓			
	PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES	**SI**	**NO**	**N/A**	
1	Al visitar la zona, se evidencia algun tipo de situación de tipo natural que pueda afectar el desarrollo seguro de la actividad y el bienestar de los trabajadores?	✓			

RECOMENDACIONES GENERADAS	FECHA DE SEGUIMIENTO
uso de elementos de Proteccion Pesaul	octubre 2023
Procurar el cuidado dela Herramientas	octubre 2023

INSPECCIÓN REALIZADA POR					
NOMBRE	Catalina Carreño	CARGO	Practicante SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN OBRA		
Pagina 1 de 2	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO02	Versión: 01	Fecha: 11-08-2023

FECHA DE INSPECCIÓN	26/09/2023	LUGAR	Bosa - Remanso
CONTRATO No.	336 de 2022	CONTRATISTA	Andres Martinez

No.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	OPCIONES SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
PELIGROS BIOLÓGICOS					
1	Se evidencian actividades en las cuales el trabajador pueda entrar en contacto con virus, hongos, bacterias? De ser asi, cuentan con los EPPs e indumentria adecuada?	✓			
PELIGROS FÍSICOS					
1	La iluminación en general es adecuada	✓			
2	La ventilación es adecuada	✓			
2	Se evidencian actividades que generen ruido? De ser asi, el trabajador cuenta con EPPs adecuados?	✓			
PELIGROS QUÍMICOS					
1	Se evidencia exposición a polvos, material particulado, gases, vopores, humos? De ser, asi el trabajador cuenta con EPPs adecuados?	✓			
2	Se evidencia presencia de productos quimicos? De ser, asi los productos se encuentran rotulados y almacenados correctamente?	✓			
3	Se evidencia manipulación de sustancias o productos quimicos? De ser asi, los trabajadores cuentan con EPPs adecuados?	✓			
PELIGROS ERGONÓMICOS					
1	Se evidencian trabajos que requieran manipulación y movimiento de cargas? De ser asi, se establecen mecanismos para garantizar la actividad de forma segura?		✓		
PELIGROS DE SEGURIDAD MECÁNICOS					
1	Se evidencian actividades de Izaje y cargas suspendidas? De ser asi, se cuenta con delimitación, señalización y cumplimiento de procedimientos seguros de trabajo?			✓	
2	Los colaboradores cumplen las normas generales de seguridad para trabajo con equipo en movimiento (cabello largo recogido, ropa ajustada, cuerpo libre de accesorios)	✓			
3	Se evidencian objetos que puedan caer/rodar en la zona	✓			
4	Se evidencian superficies calientes en la zona, de ser asi se encuentran señalizadas			✓	
5	Se evidencian superficies o herramientas cortantes en espacios no delimitados y señalizados			✓	
6	Se evidencian actividades que generen proyección de partículas, de ser asi, los trabajadores cuentan con los EPPs adecuados?	✓			
7	La maquinaria y equipos de transmisión tienen guardas que protegen al trabajador de atrapamiento por partes en movimiento		✓		
8	Los elementos existentes en obra, se encuentran libres de puntillas salientes, huecos, astillas, bordes sueltos u otros factores que causen riesgos	✓			
9	Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados	✓			
CONDICIONES ELÉCTRICAS					
1	Los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, temperatura, se encuentran señalizados	✓			
2	Las conexiones no pasan por vías de circulación		✓		
3	Las conexiones no pasan por zonas expuestas a chispas u otras fuentes de calor		✓		
4	Las conexiones no tienen contacto con agua		✓		
5	Los enchufes y tomacorrientes están en buenas condiciones	✓			
6	Los tomacorrientes expuestos a la intemperie o humedad cuentan con la protección para posibles salpicaduras de agua		✓		
7	Los equipos eléctricos cuentan con conexión a tierra		✓		
8	Las extensiones o enchufes se encuentran en buen estado y sin sobrecargas	✓			
9	Se encuentran señalizadas y demarcadas las áreas de subestaciones y tableros eléctricos			✓	
10	Subestaciones y tableros eléctricos están encerrados o con acceso restringido para personal no autorizado			✓	
CONDICIONES LOCATIVAS					
1	Los senderos y vías se mantienen limpias y en buen estado	✓			
2	Los senderos y vías están libres de obstrucciones que puedan causar caidas		✓		
3	Los senderos están delimitados y señalizados, sin desniveles o con rampas apropiadas		✓		
4	El frente de obra cuenta con cerramientos del perimetro de la obra, y se encuentran en buen estado	✓			
5	Se cuenta con señalización informativa clara y con los colores adecuados	✓			
6	Se cuenta con señalización instalada Planes de Manejo de Tránsito- PMT	✓			
7	Se evidencia delimitación y señalización de áreas internas que puedan representar peligro a los trabajadores o personal externo	✓			
8	Se evidencian pozos, cajas o sumideros en construcción? de ser asi se cuenta con plafón de madera (Madera tabla burra) que tape completamente el hueco existente, asi como delimitción y señalización de la zona	✓			
9	Las áreas de almacenamiento se encuentra delimitadas y señalizadas y no generan obstrucción de paso peatonal o vehicular?	✓			
10	Los materiales son almacenados en lugares específicos para ello	✓			
11	Los materiales están bien ubicados y sin riesgo de caer	✓			
12	Se cuenta con medios seguros para acceder a las zonas de altura o zonas con profundidad			✓	
13	Se evidencia maquinaria fuera de obra? De ser asi, las zona de parqueo están debidamente delimitda y señalizada?		✓		
14	Las diferentes áreas y espacios están identificados	✓			
15	Desde cualquier sitio donde se ubique, identifica una señal que indique la ruta de evacuación, salida de emergencia y punto de encuentro		✓		
16	Los residuos generados se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.		✓		

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN SEGURIDAD EN OBRA		
Pagina 2 de 2	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO02	Versión: 01	Fecha: 11-08-2023

	PELIGROS DE SEGURIDAD PÚBLICOS	SI	NO	N/A	
1	Al visitar la zona, se evidencia algun tipo de situación de orden público?	✓			
	PELIGROS POR TAREAS DE ALTO RIESGO	**SI**	**NO**	**N/A**	
1	Se evidencian actividades o trabajos que sean considerados de alto riesgo? De ser asi, se cuenta con ejecución de procedimientos seguros de trabajo?		✓		
2	De ejecutr tareas de alto riesgo, se evidencia delimitación y señalización en la zona en la cual se ejecuta la actividad?	✓			
	PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES	**SI**	**NO**	**N/A**	
1	Al visitar la zona, se evidencia algun tipo de situación de tipo natural que pueda afectar el desarrollo seguro de la actividad y el bienestar de los trabajadores?	✓			

RECOMENDACIONES GENERADAS	FECHA DE SEGUIMIENTO
Uso de elementes de Proteccion Personal	octubre 2023
Plafonar todas aquellas excavaciones que generan Riesgo	octubre 2023

INSPECCIÓN REALIZADA POR					
NOMBRE	Catalina Carreño	CARGO	Profesional SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA CANACON S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN OBRA		
Pagina 1 de 2	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO02	Versión: 01	Fecha: 11-08-2023

FECHA DE INSPECCIÓN	26/09/2023	LUGAR	Boja - manzana 7
CONTRATO No.	336 de 2022	CONTRATISTA	Fano Ismael

No.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	OPCIONES			OBSERVACIONES
PELIGROS BIOLÓGICOS		SI	NO	N/A	
1	Se evidencian actividades en las cuales el trabajador pueda entrar en contacto con virus, hongos, bacterias? De ser asi, cuentan con los EPPs e indumentria adecuada?	✓			
PELIGROS FÍSICOS		SI	NO	N/A	
1	La iluminación en general es adecuada	✓			
2	La ventilación es adecuada	✓			
2	Se evidencian actividades que generen ruido? De ser asi, el trabajador cuenta con EPPs adecuados?	✓			
PELIGROS QUÍMICOS		SI	NO	N/A	
1	Se evidencia exposición a polvos, material particulado, gases, vopores, humos? De ser, asi el trabajador cuenta con EPPs adecuados?	✓			
2	Se evidencia presencia de productos quimicos? De ser, asi los productos se encuentran rotulados y almacenados correctamente?	✓			
3	Se evidencia manipulación de sustancias o productos quimicos? De ser asi, los trabajadores cuentan con EPPs adecuados?	✓			
PELIGROS ERGONÓMICOS		SI	NO	N/A	
1	Se evidencian trabajos que requieran manipulación y movimiento de cargas? De ser asi, se establecen mecanismos para garantizar la actividad de forma segura?		✓		
PELIGROS DE SEGURIDAD MECÁNICOS		SI	NO	N/A	
1	Se evidencian actividades de Izaje y cargas suspendidas? De ser asi, se cuenta con delimitación, señalización y cumplimiento de procedimientos seguros de trabajo?			✓	
2	Los colaboradores cumplen las normas generales de seguridad para trabajo con equipo en movimiento (cabello largo recogido, ropa ajustada, cuerpo libre de accesorios)	✓			
3	Se evidencian objetos que puedan caer/rodar en la zona	✓			
4	Se evidencian superficies calientes en la zona, de ser asi se encuentran señalizadas			✓	
5	Se evidencian superficies o herramientas cortantes en espacios no delimitados y señalizados			✓	
6	Se evidencian actividades que generen proyección de particulas, de ser asi, los trabajadores cuentan con los EPPs adecuados?	✓			
7	La maquinaria y equipos de transmisión tienen guardas que protegen al trabajador de atrapamiento por partes en movimiento		✓		
8	Los elementos existentes en obra, se encuentran libres de puntillas salientes, huecos, astillas, bordes sueltos u otros factores que causen riesgos	✓			
9	Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados	✓			
CONDICIONES ELÉCTRICAS		SI	NO	N/A	
1	Los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, temperatura, se encuentran señalizados	✓			
2	Las conexiones no pasan por vias de circulación		✓		
3	Las conexiones no pasan por zonas expuestas a chispas u otras fuentes de calor		✓		
4	Las conexiones no tienen contacto con agua		✓		
5	Los enchufes y tomacorrientes están en buenas condiciones	✓			
6	Los tomacorrientes expuestos a la intemperie o humedad cuentan con la protección para posibles salpicaduras de agua		✓		
7	Los equipos eléctricos cuentan con conexión a tierra		✓		
8	Las extensiones o enchufes se encuentran en buen estado y sin sobrecargas	✓			
9	Se encuentran señalizadas y demarcadas las áreas de subestaciones y tableros eléctricos			✓	
10	Subestaciones y tableros eléctricos están encerrados o con acceso restringido para personal no autorizado			✓	
CONDICIONES LOCATIVAS		SI	NO	N/A	
1	Los senderos y vias se mantienen limpias y en buen estado	✓			
2	Los senderos y vías están libres de obstrucciones que puedan causar caidas		✓		
3	Los senderos están delimitados y señalizados, sin desniveles o con rampas apropiadas		✓		
4	El frente de obra cuenta con cerramientos del perimetro de la obra, y se encuentran en buen estado	✓			
5	Se cuenta con señalización informativa clara y con los colores adecuados	✓			
6	Se cuenta con señalización instalada Planes de Manejo de Tránsito- PMT	✓			
7	Se evidencia delimitación y señalización de áreas internas que puedan representar peligro a los trabajadores o personal externo				
8	Se evidencian pozos, cajas o sumideros en construcción? de ser asi se cuenta con plafón de madera (Madera tabla burra) que tape completamente el hueco existente, asi como delimitción y señalización de la zona	✓			
9	Las áreas de almacenamiento se encuentra delimitadas y señalizadas y no generan obstrucción de paso peatonal o vehicular?	✓			
10	Los materiales son almacenados en lugares especificos para ello	✓			
11	Los materiales están bien ubicados y sin riesgo de caer	✓			
12	Se cuenta con medios seguros para acceder a las zonas de altura o zonas con profundidad			✓	
13	Se evidencia maquinaria fuera de obra? De ser asi, las zona de parqueo están debidamente delimitda y señalizada?		✓		
14	Las diferentes áreas y espacios están identificados	✓			
15	Desde cualquier sitio donde se ubique, identifica una señal que indique la ruta de evacuación, salida de emergencia y punto de encuentro		✓		
16	Los residuos generados se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas		✓		

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN SEGURIDAD EN OBRA		
Pagina 2 de 2	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO02	Versión: 01	Fecha: 11-08-2023

PELIGROS DE SEGURIDAD PÚBLICOS		SI	NO	N/A	
1	Al visitar la zona, se evidencia algun tipo de situación de orden público?	✓			
PELIGROS POR TAREAS DE ALTO RIESGO		**SI**	**NO**	**N/A**	
1	Se evidencian actividades o trabajos que sean considerados de alto riesgo? De ser asi, se cuenta con ejecución de procedimientos seguros de trabajo?		✓		
2	De ejecutr tareas de alto riesgo, se evidencia delimitación y señalización en la zona en la cual se ejecuta la actividad?	✓			
PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES		**SI**	**NO**	**N/A**	
1	Al visitar la zona, se evidencia algun tipo de situación de tipo natural que pueda afectar el desarrollo seguro de la actividad y el bienestar de los trabajadores?	✓			

RECOMENDACIONES GENERADAS	FECHA DE SEGUIMIENTO
Uso de elementos de Proteccion Personal obligatorios	Octubre 2023

INSPECCIÓN REALIZADA POR					
NOMBRE	Catalina Carreño	CARGO	Profesional SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO04	Versión: 06	Fecha: 11-08-2023

UBICACIÓN	Punto Crea.	CONTRATO/PROYECTO		336/022.	CALIFICACIÓN	CUMPLE	C
LUGAR	Bodega.	FECHA		26 | 09 | 2023		NO CUMPLE	NC
PISO	2 PISO.	HORA	DESDE	7:00 am		CUMPLE PARCIALMENTE	CP
ÁREA	Punto Crea		HASTA	12:00 am.		NO APLICA	CA

BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS

TIPO DE BOTIQUIN	TIPO A	UBICACIÓN	Remanso	MATERIAL (MARQUE CON X)	LONA	X	METALICO	

No.	ASPECTO A EVALUAR	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	FECHA DE VENCIMIENTO (Si aplica)	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Gasas limpias paquete	Paquete X 20	1	1	2013	C	
2	Esparadrapo de tela rollo de 4"	Unidad	1	1	2023	C	
3	Bajalenguas	Paquete por 20	1	1	2023	C	
4	Guantes de látex para examen	Caja por 100	1	1	2023	C	
5	Venda elástica 2 x 5 yardas	Unidad	1	1	2023	C	
6	Venda elástica 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	2023	C	
7	Venda elástica 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	2023	C	
8	Venda de algodón 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	2023	C	
9	Venda de algodón 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	2023	C	
11	Solución salina 250 cc ó 500 cc	Unidad	2	1	2023	C P.	
12	Termómetro digital	Unidad	1	0	~~2023~~	NC	
13	Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	Unidad	1	1	2023	C	

ELEMENTOS ADICIONALES: Pito, curitas, (sobres), algodon, Botella agua.

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Esta ubicado en un sitio adecuado, protegido del sol, el agua u otros elementos que lo deterioren?	C	
2	El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	C	
3	El botiquín se encuentra localizado en un lugar visible?	C	
4	El botiquín se encuentra señalizado?	C	
5	El botiquín se encuentra en perfectas condiciones de limpieza?	C	
6	Todo el personal esta informado de la ubicación del Botiquín y de la persona a quien puede acudir en caso de requerir la prestación de los primeros auxilios	C	

EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS (SE CONTEMPLA INSPECCIÓN PARA MÁXIMO 2 EXTINTORES PORTATILES)

EXTINTOR PORTATIL No. 1				EXTINTO PORTATIL No. 2			
TIPO DE EXTINTOR	multiproposito			TIPO DE EXTINTOR			
CAPACIDAD	10 lbs			CAPACIDAD			
UBICACIÓN	octubre 2023 Punto Crea			UBICACIÓN			
INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO	10	2023 AA	INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO	MM	AA
	FIN	10	2023 AA		FIN	MM	AA

No	ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?	C		1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?		
2	El botiquín se encuentra señalizado?	C		2	El botiquín se encuentra señalizado?		
3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	C		3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?		
4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?	C		4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?		
5	El extintor está completamente cargado y operable?	C		5	El extintor está completamente cargado y op		
6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable	C		6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable		
7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	C		7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?		
8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)	C		8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)		
9	El extintor tiene el sello de seguridad?	C		9	El extintor tiene el sello de seguridad?		
10	El extintor tiene el pasador (pin) de seguridad?	C		10	El extintor tiene el sello de seguridad?		
11	La pintura está en buen estado?	C		11	La pintura está en buen estado?		
12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	C		12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).		
13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento)	C		13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento)		

CAMILLA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS

UBICACIÓN: Campamento - Punto Crea

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	La camilla esta instalada en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de eme	C	-No deben ocalentarse dotadas
2	La camilla se encuentra libre de obstáculos?	C	Frente a los elementos de emergencias.
3	La camilla se encuentra señalizada?		
4	El soporte se encuentra en buenas condiciones?	C	-Recargas extintor en octubre
5	Cuenta con correas de seguridad?	C	
6	Cuenta con sugetadores para agarre?	C	-Cambia elementa proximos a vencerce
7	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior?	C	
8	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro superior?	C	
9	Cuenta con su respectivo inmovilizador cervical?	C	
10	La camilla no presenta desgaste o deterioro en alguna de sus partes?	C	

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE:	Catalina Carreño	CARGO	prof-ocupal SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

CAMACON Constructora Camacon S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO04	Versión: 06	Fecha: 11-08-2023

UBICACIÓN	Remanso	CONTRATO/PROYECTO	336 | 2022.	CALIFICACIÓN	CUMPLE	C
LUGAR	Campamento	FECHA	26 | 09 | 2023		NO CUMPLE	NC
PISO	Bodega	HORA DESDE	7:00am		CUMPLE PARCIALMENTE	CP
ÁREA	Obra	HORA HASTA	12:00pm		NO APLICA	CA

BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS

TIPO DE BOTIQUIN	Tipo A	UBICACIÓN	Remanso	MATERIAL (MARQUE CON X)	LONA .	X	METALICO

No.	ASPECTO A EVALUAR	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	FECHA DE VENCIMIENTO (SI aplica)	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Gasas limpias paquete	Paquete X 20	1	1	2023	Cumple	
2	Esparadrapo de tela rollo de 4"	Unidad	1	1	2023	Cumple	
3	Bajalenguas	Paquete por 20	1	1	2023	Cumple	
4	Guantes de látex para examen	Caja por 100	1	1	2023	Cumple.	
5	Venda elástica 2 x 5 yardas	Unidad	1	1	2023	Cumple	
6	Venda elástica 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	2023	Cumple	
7	Venda elástica 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	2023.	Cumple	
8	Venda de algodón 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	2023	Cumple	
9	Venda de algodón 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	2023	Cumple	
11	Solución salina 250 cc ó 500 cc	Unidad	2	1	Cumple parcial	NO	
12	Termómetro digital	Unidad	1	0	NO cumple	NO	
13	Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	Unidad	1	1	2023	Cumple.	

ELEMENTOS ADICIONALES: Pito, cordon, Agua, Algodon

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Esta ubicado en un sitio adecuado, protegido del sol, el agua u otros elementos que lo deterioren?	C	
2	El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	C	
3	El botiquín se encuentra localizado en un lugar visible?	C	
4	El botiquín se encuentra señalizado?	C	
5	El botiquin se encuentra en perfectas condiciones de limpieza?	C	
6	Todo el personal esta informado de la ubicación del Botiquín y de la persona a quien puede acudir en caso de requerir la prestación de los primeros auxilios	C	

EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS (SE CONTEMPLA INSPECCIÓN PARA MÁXIMO 2 EXTINTORES PORTATILES)

EXTINTOR PORTATIL No. 1				EXTINTO PORTATIL No. 2			
TIPO DE EXTINTOR	multiproposito			TIPO DE EXTINTOR			
CAPACIDAD	10lbs			CAPACIDAD	NA		
UBICACIÓN	Campamento			UBICACIÓN			
INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO	11 | 2023	AA	INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO	MM	AA
	FIN	11 | 2023	AA		FIN	MM	AA

No	ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?	C		1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?		
2	El botiquín se encuentra señalizado?	C		2	El botiquín se encuentra señalizado?		
3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	C		3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?		
4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?	C		4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?		
5	El extintor está completamente cargado y operable?	C		5	El extintor está completamente cargado y op		
6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable	C		6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable		
7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	C		7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?		
8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)	C		8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)		
9	El extintor tiene el sello de seguridad?	C		9	El extintor tiene el sello de seguridad?		
10	El extintor tiene el pasador (pin) de seguridad?	C		10	El extintor tiene el sello de seguridad?		
11	La pintura está en buen estado?	C		11	La pintura está en buen estado?		
12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	C		12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).		
13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento)	C		13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento)		

CAMILLA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS

UBICACIÓN: Campamento

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	La camilla esta instalada en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de eme	C	
2	La camilla se encuentra libre de obstáculos?	C	
3	La camilla se encuentra señalizada?	C	
4	El soporte se encuentra en buenas condiciones?	C	
5	Cuenta con correas de seguridad?	C	
6	Cuenta con sugetadores para agarre?	C	
7	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior?	C	
8	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro superior?	C	
9	Cuenta con su respectivo inmovilizador cervical?	C	
10	La camilla no presenta desgaste o deterioro en alguna de sus partes?	C	

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE:	Catalina Carreño	CARGO	Profesional SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

CAMACON Constructora Camacon S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO04	Versión: 06	Fecha: 11-08-2023

UBICACIÓN	Manzanaret	CONTRATO/PROYECTO	336 de 2022			CALIFICACIÓN	CUMPLE	C
LUGAR	OBRA	FECHA	26	09	2023		NO CUMPLE	NC
PISO	OBRA	HORA DESDE	7:00 am				CUMPLE PARCIALMENTE	CP
ÁREA	Bodega	HORA HASTA	12:00 pm				NO APLICA	CA

BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS

TIPO DE BOTIQUIN	Tipo A	UBICACIÓN	manzanares	MATERIAL (MARQUE CON X)	LONA	X	METALICO	

No.	ASPECTO A EVALUAR	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	FECHA DE VENCIMIENTO (SI aplica)	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Gasas limpias paquete	Paquete X 20	1	1	Cumple	2025	
2	Esparadrapo de tela rollo de 4"	Unidad	1	1	Cumple	2025	
3	Bajalenguas	Paquete por 20	1	1	Cumple	2025	
4	Guantes de látex para examen	Caja por 100	1	1	Cumple	2025	
5	Venda elástica 2 x 5 yardas	Unidad	1	1	Cumple	2025	
6	Venda elástica 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	Cumple	2025	
7	Venda elástica 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	Cumple	2025	
8	Venda de algodón 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	Cumple	2025	
9	Venda de algodón 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	Cumple	2025	
11	Solución salina 250 cc ó 500 cc	Unidad	2	1	Cumple parcial	NIR	
12	Termómetro digital	Unidad	1	0	No cumple	NIR	
13	Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	Unidad	1	1	Cumple	2025	

ELEMENTOS ADICIONALES: Curitas, Isopos, Bajalenguas

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Esta ubicado en un sitio adecuado, protegido del sol, el agua u otros elementos que lo deterioren?	C	
2	El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	C	
3	El botiquín se encuentra localizado en un lugar visible?	C	
4	El botiquín se encuentra señalizado?	C	
5	El botiquin se encuentra en perfectas condiciones de limpieza?	C	
6	Todo el personal esta informado de la ubicación del Botiquín y de la persona a quien puede acudir en caso de requerir la prestación de los primeros auxilios	C	

EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS (SE CONTEMPLA INSPECCIÓN PARA MÁXIMO 2 EXTINTORES PORTATILES)

EXTINTOR PORTATIL No. 1

TIPO DE EXTINTOR	multiproposito			
CAPACIDAD	10lbs			
UBICACIÓN	Manzanarez			
INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO	03	2023	AA
	FIN	03	2024	AA

No	ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?	C	
2	El botiquín se encuentra señalizado?	C	
3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	C	
4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?	C	
5	El extintor está completamente cargado y operable?	C	
6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable	C	
7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	C	
8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)	C	
9	El extintor tiene el sello de seguridad?	C	
10	El extintor tiene el pasador (pin) de seguridad?	C	
11	La pintura está en buen estado?	C	
12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	C	
13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).	C	

EXTINTO PORTATIL No. 2

TIPO DE EXTINTOR	N/A.		
CAPACIDAD			
UBICACIÓN			
INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO	MM	AA
	FIN	MM	AA

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?		
2	El botiquín se encuentra señalizado?		
3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?		
4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?		
5	El extintor está completamente cargado y op		
6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable		
7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?		
8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)		
9	El extintor tiene el sello de seguridad?		
10	El extintor tiene el sello de seguridad?		
11	La pintura está en buen estado?		
12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).		
13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).		

CAMILLA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS

UBICACIÓN Campamento manzanares

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	La camilla esta instalada en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de eme	C	los elementos no deben tener
2	La camilla se encuentra libre de obstáculos?	C	ningun obstaculo.
3	La camilla se encuentra señalizada?	C	
4	El soporte se encuentra en buenas condiciones?	C	
5	Cuenta con correas de seguridad?	C	
6	Cuenta con sugetadores para agarre?	C	
7	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior?	C	
8	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro superior?	C	
9	Cuenta con su respectivo inmovilizador cervical?	C	
10	La camilla no presenta desgaste o deterioro en alguna de sus partes?	C	

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE:	Catalina Carrero	CARGO	Profesional SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

CAMACON Constructora Camacon S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO04	Versión: 06	Fecha: 11-08-2023

UBICACIÓN	Bodega	CONTRATO/PROYECTO	336 de 2022.	CALIFICACIÓN	CUMPLE	C
LUGAR	General	FECHA	26 / 09 / 2023.		NO CUMPLE	NC
PISO	obra	HORA DESDE	7:00 am.		CUMPLE PARCIALMENTE	CP
ÁREA	Camioneta.	HORA HASTA	12:00 pm.		NO APLICA	CA

BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS

TIPO DE BOTIQUIN	vehiculo	UBICACIÓN	Camioneta.	MATERIAL (MARQUE CON X)	LONA	X	METALICO	

No.	ASPECTO A EVALUAR	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	FECHA DE VENCIMIENTO (SI aplica)	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Gasas limpias paquete	Paquete X 20	1	1	Cumple	2023	
2	Esparadrapo de tela rollo de 4"	Unidad	1	1	Cumple	2023	
3	Bajalenguas	Paquete por 20	1	1	Cumple	2023	
4	Guantes de látex para examen	Caja por 100	1	1	Cumple	2023	
5	Venda elástica 2 x 5 yardas	Unidad	1	1	Cumple	2023	
6	Venda elástica 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	Cumple	2023	
7	Venda elástica 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	Cumple	2023	
8	Venda de algodón 3 x 5 yardas	Unidad	1	1	Cumple	2023	
9	Venda de algodón 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	Cumple	2023	
11	Solución salina 250 cc ó 500 cc	Unidad	2	1	Cumple	2023	
12	Termómetro digital	Unidad	1	0	No cumple	N/A	
13	Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	Unidad	1	1	Cumple.	N/A.	
ELEMENTOS ADICIONALES:		Cintas, vendas					

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Esta ubicado en un sitio adecuado, protegido del sol, el agua u otros elementos que lo deterioren?	C	
2	El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	C	
3	El botiquín se encuentra localizado en un lugar visible?	C	
4	El botiquín se encuentra señalizado?	C	
5	El botiquin se encuentra en perfectas condiciones de limpieza?	C	
6	Todo el personal esta informado de la ubicación del Botiquín y de la persona a quien puede acudir en caso de requerir la prestación de los primeros auxilios	C	

EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS (SE CONTEMPLA INSPECCIÓN PARA MÁXIMO 2 EXTINTORES PORTATILES)

EXTINTOR PORTATIL No. 1				EXTINTO PORTATIL No. 2			
TIPO DE EXTINTOR	multiproposito.			TIPO DE EXTINTOR			
CAPACIDAD	5 lbs			CAPACIDAD	N/A.		
UBICACIÓN	Camioneta			UBICACIÓN			
INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO 10 MM	2022 AA		INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO MM	AA	
	FIN 10 MM	2023 AA			FIN MM	AA	

No	ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?	C		1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?		
2	El botiquín se encuentra señalizado?	C		2	El botiquín se encuentra señalizado?		
3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	C		3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?		
4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?	C		4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?		
5	El extintor está completamente cargado y operable?	C		5	El extintor está completamente cargado y op		
6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable	C		6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable		
7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	C		7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?		
8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)	C		8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)		
9	El extintor tiene el sello de seguridad?	C		9	El extintor tiene el sello de seguridad?		
10	El extintor tiene el pasador (pin) de seguridad?	C		10	El extintor tiene el sello de seguridad?		
11	La pintura está en buen estado?	C		11	La pintura está en buen estado?		
12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	C		12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).		
13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).	C		13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).		

CAMILLA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS

UBICACIÓN	N/A

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	La camilla esta instalada en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de eme		
2	La camilla se encuentra libre de obstáculos?		
3	La camilla se encuentra señalizada?		
4	El soporte se encuentra en buenas condiciones?		
5	Cuenta con correas de seguridad?		
6	Cuenta con sugetadores para agarre?		
7	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior?		
8	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro superior?		
9	Cuenta con su respectivo inmovilizador cervical?		
10	La camilla no presenta desgaste o deterioro en alguna de sus partes?		

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE:	Catalina Carreño	CARGO	Profesional SST	FIRMA	



Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN HERRAMIENTAS		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO07	Versión: 07	Fecha: 11-08-2023

FECHA DE LA INSPECCIÓN	26/09/2023.	LUGAR/ FRENTE DE OBRA	Pericos.
CONTRATO No.	336/2022.	CONTRATISTA ENCARGADO	Juan Castro.
ACTIVIDAD REALIZADA	Construccion de Maltual		

Condiciones de evaluación
B = Bueno El dispositivo está en buena condiciones y que cumple con la especificaciones de seguridad
R= Regular El dispositivo no está en la mejores condiciones para ser operado se debe revisar
M= Malo El dispositivos no está acto para ser operado debe ser sacado de servicio

1. DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS DE MANO (MARQUE CON UNA X)

CONDICIÓN A VERIFICAR			CANTIDAD	LUNES B	LUNES R	LUNES M	MARTES B	MARTES R	MARTES M	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES R	MIÉRCOLES M	JUEVES B	JUEVES R	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES R	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO R	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO R	DOMINGO M	OBSERVACIONES
Martillos, macetas, combos, hazuelas.			4																						
	1	Mangos no sueltos o poco seguros		X			X			X			X			X									
	2	Mangos no astillados o ásperos.		X			X			X			X			X									
	3	Cabezas no saltadas o rotas, aseguradas al mango		X			X			X			X			X									
	4	Ganchos no abiertos o rotos.		X			X			X			X			X									
Alicate, tenaza,caimán			2																						
	1	No deformados, mangos de forma adecuada.		X			X			X			X			X									
	2	Mandibulas no gastadas o sueltas		X			X			X			X			X									
	3	Filo de la parte cortante no mellado		X			X			X			X			X									
	4	Hojas bien colocadas y no torcidas		X			X			X			X			X									
Sierras, serruchos			2																						
	1	Mangos no sueltos, astillados o ásperos		X			X			X			X			X									
	2	Dientes no desafilados o maltratados		X			X			X			X			X									
Pica, pala			5																						
	1	Mangos no sueltos, astillados o ásperos		X			X			X			X			X									
	2	No desafilados o mal afilados		X			X			X			X			X									
Barras			2																						
	1	Mango limpio sin astillas		X			X			X			X			X									
	2	Punta lisa y afilada		X			X			X			X			X									
Llaves, dados			2																						
	1	Bocas o dientes no gastados, deformados o con grietas		X			X			X			X			X									
	2	Sin fin no desgastado sin hilo quebrado.		X			X			X			X			X									
Destornilladores			3																						
	1	Mangos no sueltos o partidos		X			X			X			X			X									
	2	Hojas bien afiladas, no melladas o torcidas		X			X			X			X			X									
	3	Vástagos no torcidos		X			X			X			X			X									
Puntos, cinceles			3																						
	1	Cabezas no astilladas, saltadas o con rebordes		X			X			X			X			X									
	2	Vástago adecuados para un manejo seguro.		X			X			X			X			X									
	3	Filos no rotos o saltados		X			X			X			X			X									
Limas, escofinas			2																						
	1	Mangos adecuados		X			X			X			X			X									
	2	Puntas no quebradas., gastadas o engrasadas.		X			X			X			X			X									
Planas, llanas,espátulas			3																						
	1	Mangos no desastillados, rotos o mal soldados		X			X			X			X			X									
	2	Hojas en optimo estado, no curvadas, agrietadas o rotas.		X			X			X			X			X									
Carretillas			3.																						
	1	Armanzon fuerte y recto		X			X			X			X			X									
	2	Ruedas en buen estado y bien aseguradas		X			X			X			X			X									
	3	Caja limpia y con las orillas sin rasgaduras		X			X			X			X			X									
	4	Mando limpio y sin astillas		X			X			X			X			X									

2. SEGURIDAD

CONDICIÓN A VERIFICAR	LUNES SI	LUNES NO	LUNES N/A	MARTES SI	MARTES NO	MARTES N/A	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES NO	MIÉRCOLES N/A	JUEVES SI	JUEVES NO	JUEVES N/A	VIERNES SI	VIERNES NO	VIERNES N/A	SÁBADO SI	SÁBADO NO	SÁBADO N/A	DOMINGO SI	DOMINGO NO	DOMINGO N/A	OBSERVACIONES
Las herramientas se encuentran limpias y libre de grasa.	X			X			X			X			X									Verificar herramientas Teniendo en cuenta que deben utilizarce
Se selecciona la herramienta adecuada para cada una de las tareas a realizar.	X			X			X			X			X									
Existe buena sujeción del mango a la herramienta.	X			X			X			X			X									
Las herramientas poseen cabos adecuados que se adaptan a la mano (buen agarre).	X			X			X			X			X									
Se cuenta con un sitio adecuado para el almacenaje y ubicación en orden.	X			X			X			X			X									
Los trabajadores tienen la capacitación necesaria para la manipulación de las herramientas.	X			X			X			X			X									
Al momento de transportar las herramientas, se hace en cajas, bolsas o cinturones diseñados para tal.	X			X			X			X			X									
Las herramientas son devueltas a su sitio de almacenaje limpias.	X			X			X			X			X									
Las herramientas deterioradas se llevan a mantenimiento y reparación o elimincación definitiva.	X			X			X			X			X									
Se utilizan los EPPs requeridos para el manejo de las herramientas	X			X			X			X			X									

3. OBSERVACIONES

Uso de elementos de proteccion Personal

4. RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN

DÍA INSPECCIÓN	TRABAJADOR ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	ENCARGADO SST NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
LUNES	Eduard Barbosa	Encargado	Edbr	Catalina Carreño	Cat
MARTES	Eduard Barbosa	Encargado	Edbr	Catalina Carreño	Cat
MIERCOLES	Eduard Barbosa	Encargado	Edbr	Catalina Carreño	Cat
JUEVES	Eduard Barbosa	Encargado	Edbr	Catalina Carreño	Cat
VIERNES	Eduard Barbosa	Encargado	Edbr	Catalina Carreño	Cat
SÁBADO					
DOMINGO					








Powered by CamScanner

CAMACON Constructora Camacon S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN HERRAMIENTAS		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO07	Versión: 07	Fecha: 11-08-2023

FECHA DE LA INSPECCIÓN	26/09/2023	LUGAR/ FRENTE DE OBRA	Brayll
CONTRATO No.	336 de 2022.	CONTRATISTA ENCARGADO	Jose Argeon Mora.
ACTIVIDAD REALIZADA	construccion malla ovoi		

Condiciones de evaluación
B = Bueno El dispositivo está en buena condiciones y que cumple con la especificaciones de seguridad
R= Regular El dispositivo no está en la mejores condiciones para ser operado se debe revisar
M= Malo El dispositivos no está acto para ser operado debe ser sacado de servicio

1. DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS DE MANO (MARQUE CON UNA X)

CONDICIÓN A VERIFICAR			CANTIDAD	LUNES B	LUNES R	LUNES M	MARTES B	MARTES R	MARTES M	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES R	MIÉRCOLES M	JUEVES B	JUEVES R	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES R	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO R	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO R	DOMINGO M	OBSERVACIONES
Martillos, macetas, combos, hazuelas.																									
	1	Mangos no sueltos o poco seguros	3	X			X			X			X			X									
	2	Mangos no astillados o ásperos.		X			X			X			X			X									
	3	Cabezas no saltadas o rotas, aseguradas al mango		X			X			X			X			X									
	4	Ganchos no abiertos o rotos.		X			X			X			X			X									
Alicate, tenaza,caimán																									
	1	No deformados, mangos de forma adecuada.	3	X			X			X			X			X									
	2	Mandíbulas no gastadas o sueltas		X			X			X			X			X									
	3	Filo de la parte cortante no mellado		X			X			X			X			X									
	4	Hojas bien colocadas y no torcidas		X			X			X			X			X									
Sierras, serruchos																									
	1	Mangos no sueltos, astillados o ásperos	4	X			X			X			X			X									
	2	Dientes no desafilados o maltratados		X			X			X			X			X									
Pica, pala																									
	1	Mangos no sueltos, astillados o ásperos	3	X			X			X			X			X									
	2	No desafilados o mal afilados		X			X			X			X			X									
Barras																									
	1	Mango limpio sin astillas	2	X			X			X			X			X									
	2	Punta lisa y afilada		X			X			X			X			X									
Llaves, dados																									
	1	Bocas o dientes no gastados, deformados o con grietas	1	X			X			X			X			X									
	2	Sin fin no desgastado sin hilo quebrado.		X			X			X			X			X									
Destornilladores																									
	1	Mangos no sueltos o partidos	3	X			X			X			X			X									
	2	Hojas bien afiladas, no melladas o torcidas		X			X			X			X			X									
	3	Vástagos no torcidos		X			X			X			X			X									
Puntos, cinceles																									
	1	Cabezas no astilladas, saltadas o con rebordes	4	X			X			X			X			X									
	2	Vástago adecuados para un manejo seguro.		X			X			X			X			X									
	3	Filos no rotos o saltados		X			X			X			X			X									
Limas, escofinas																									
	1	Mangos adecuados	2	X			X			X			X			X									
	2	Puntas no quebradas., gastadas o engrasadas.		X			X			X			X			X									
Planas, llanas,espátulas																									
	1	Mangos no desastillados, rotos o mal soldados	3	X			X			X			X			X									
	2	Hojas en optimo estado, no curvadas, agrietadas o rotas.		X			X			X			X			X									
Carretillas																									
	1	Armanzon fuerte y recto	4	X			X			X			X			X									
	2	Ruedas en buen estado y bien aseguradas		X			X			X			X			X									
	3	Caja limpia y con las orillas sin rasgaduras		X			X			X			X			X									
	4	Mando limpio y sin astillas		X			X			X			X			X									

2. SEGURIDAD

CONDICIÓN A VERIFICAR	LUNES SI	LUNES NO	LUNES N/A	MARTES SI	MARTES NO	MARTES N/A	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES NO	MIÉRCOLES N/A	JUEVES SI	JUEVES NO	JUEVES N/A	VIERNES SI	VIERNES NO	VIERNES N/A	SÁBADO SI	SÁBADO NO	SÁBADO N/A	DOMINGO SI	DOMINGO NO	DOMINGO N/A	OBSERVACIONES
Las herramientas se encuentran limpias y libre de grasa.	X			X			X			X			X									usar la herramienta
Se selecciona la herramienta adecuada para cada una de las tareas a realizar.	X			X			X			X			X									Para el Fin para el
Existe buena sujeción del mango a la herramienta.	X			X			X			X			X									Cual Fueron creadas
Las herramientas poseen cabos adecuados que se adaptan a la mano (buen agarre).	X			X			X			X			X									
Se cuenta con un sitio adecuado para el almacenaje y ubicación en orden.	X			X			X			X			X									
Los trabajadores tienen la capacitación necesaria para la manipulación de las herramientas.	X			X			X			X			X									
Al momento de transportar las herramientas, se hace en cajas, bolsas o cinturones diseñados para tal.	X			X			X			X			X									
Las herramientas son devueltas a su sitio de almacenaje limpias.	X			X			X			X			X									
Las herramientas deterioradas se llevan a mantenimiento y reparación o eliminación definitiva.	X			X			X			X			X									
Se utilizan los EPPs requeridos para el manejo de las herramientas	X			X			X			X			X									

3. OBSERVACIONES

Uso de elementos de proteccion personal

4. RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN

DÍA INSPECCIÓN	TRABAJADOR ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	ENCARGADO SST NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
LUNES	Walter Berrodo Rojas	OFI		Catalina Carreño	
MARTES	Walter Berrodo Rojas	OFI		Catalina Carreño	
MIERCOLES	Walter Berrodo Rojas	OFI		Catalina Carreño	
JUEVES	Walter Berrodo Rojas	OFI		Catalina Carreño	
VIERNES					
SÁBADO					
DOMINGO					



Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN HERRAMIENTAS		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO07	Versión: 07	Fecha: 11-08-2023

FECHA DE LA INSPECCIÓN	26/09/2023.	LUGAR/ FRENTE DE OBRA	mantenimiento
CONTRATO No.	336/2023	CONTRATISTA ENCARGADO	Fanolelmar
ACTIVIDAD REALIZADA	Construccion malbival		

Condiciones de evaluación
- B = Bueno — El dispositivo está en buena condiciones y que cumple con la especificaciones de seguridad
- R= Regular — El dispositivo no está en la mejores condiciones para ser operado se debe revisar
- M= Malo — El dispositivos no está acto para ser operado debe ser sacado de servicio

1. DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS DE MANO (MARQUE CON UNA X)

CONDICIÓN A VERIFICAR			CANTIDAD	LUNES B	LUNES R	LUNES M	MARTES B	MARTES R	MARTES M	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES R	MIÉRCOLES M	JUEVES B	JUEVES R	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES R	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO R	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO R	DOMINGO M	OBSERVACIONES
Martillos, macetas, combos, hazuelas.																									
	1	Mangos no sueltos o poco seguros	4	✓			✓			✓			✓			✓									
	2	Mangos no astillados o ásperos.		✓			✓			✓			✓			✓									
	3	Cabezas no saltadas o rotas, aseguradas al mango		✓			✓			✓			✓			✓									
	4	Ganchos no abiertos o rotos.		✓			✓			✓			✓												
Alicate, tenaza,caimán			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	No deformados, mangos de forma adecuada.	2	✓			✓			✓			✓			✓									
	2	Mandíbulas no gastadas o sueltas		✓			✓			✓			✓			✓									
	3	Filo de la parte cortante no mellado		✓			✓			✓			✓			✓									
	4	Hojas bien colocadas y no torcidas		✓			✓			✓			✓			✓									
Sierras, serruchos			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	Mangos no sueltos, astillados o ásperos	1	✓			✓			✓			✓			✓									
	2	Dientes no desafilados o maltratados		✓			✓			✓			✓			✓									
Pica, pala			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	Mangos no sueltos, astillados o ásperos	6	✓			✓			✓			✓			✓									
	2	No desafilados o mal afilados		✓			✓			✓			✓			✓									
Barras			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	Mango limpio sin astillas	4	✓			✓			✓			✓			✓									
	2	Punta lisa y afilada		✓			✓			✓			✓			✓									
Llaves, dados			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	Bocas o dientes no gastados, deformados o con grietas	2	✓			✓			✓			✓			✓									
	2	Sin fin no desgastado sin hilo quebrado.		✓			✓			✓			✓			✓									
Destornilladores			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	Mangos no sueltos o partidos	2	✓			✓			✓			✓			✓									
	2	Hojas bien afiladas, no melladas o torcidas		✓			✓			✓			✓			✓									
	3	Vástagos no torcidos		✓			✓			✓			✓			✓									
Puntos, cinceles			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	Cabezas no astilladas, saltadas o con rebordes	2	✓			✓			✓			✓			✓									
	2	Vástago adecuados para un manejo seguro.		✓			✓			✓			✓			✓									
	3	Filos no rotos o saltados		✓			✓			✓			✓			✓									
Limas, escofinas			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	Mangos adecuados	3	✓			✓			✓			✓			✓									
	2	Puntas no quebradas., gastadas o engrasadas.		✓			✓			✓			✓			✓									
Planas, llanas,espátulas			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	Mangos no desastillados, rotos o mal soldados	2	✓			✓			✓			✓			✓									
	2	Hojas en optimo estado, no curvadas, agrietadas o rotas.		✓			✓			✓			✓			✓									
Carretillas			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	Armanzon fuerte y recto	5.	✓			✓			✓			✓			✓									
	2	Ruedas en buen estado y bien aseguradas		✓			✓			✓			✓			✓									
	3	Caja limpia y con las orillas sin rasgaduras		✓			✓			✓			✓			✓									
	4	Mando limpio y sin astillas		✓			✓			✓			✓			✓									

2. SEGURIDAD

CONDICIÓN A VERIFICAR	LUNES SI	LUNES NO	LUNES N/A	MARTES SI	MARTES NO	MARTES N/A	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES NO	MIÉRCOLES N/A	JUEVES SI	JUEVES NO	JUEVES N/A	VIERNES SI	VIERNES NO	VIERNES N/A	SÁBADO SI	SÁBADO NO	SÁBADO N/A	DOMINGO SI	DOMINGO NO	DOMINGO N/A	OBSERVACIONES
Las herramientas se encuentran limpias y libre de grasa.	✓			✓			✓			✓			✓									Usar las herramientas para el fin para el cual fueron diseñadas
Se selecciona la herramienta adecuada para cada una de las tareas a realizar.	✓			✓			✓			✓			✓									
Existe buena sujeción del mango a la herramienta.	✓			✓			✓			✓			✓									
Las herramientas poseen cabos adecuados que se adaptan a la mano (buen agarre).	✓			✓			✓			✓			✓									
Se cuenta con un sitio adecuado para el almacenaje y ubicación en orden.	✓			✓			✓			✓			✓									
Los trabajadores tienen la capacitación necesaria para la manipulación de las herramientas.	✓			✓			✓			✓			✓									
Al momento de transportar las herramientas, se hace en cajas, bolsas o cinturones diseñados para tal.	✓			✓			✓			✓			✓									
Las herramientas son devueltas a su sitio de almacenaje limpias.	✓			✓			✓			✓			✓									
Las herramientas deterioradas se llevan a mantenimiento y reparación o elimincación definitiva.	✓			✓			✓			✓			✓									
Se utilizan los EPPs requeridos para el manejo de las herramientas	✓			✓			✓			✓			✓									

3. OBSERVACIONES

uso de EPP.

4. RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN

DÍA INSPECCIÓN	TRABAJADOR ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS	TRABAJADOR ENCARGADO CARGO	TRABAJADOR ENCARGADO FIRMA	ENCARGADO SST NOMBRES Y APELLIDOS	ENCARGADO SST FIRMA
LUNES	Cesary Aponte	OFI		Catalina Carreño	
MARTES	Cesary Aponte	OFI		Catalina Carreño	
MIERCOLES	Cesary Aponte	OFI		Catalina Carreño	
JUEVES	Cesary Aponte	OFI		Catalina Carreño	
VIERNES					
SÁBADO					
DOMINGO					



Powered by CamScanner

CAMACON Constructora Camacon S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO INSPECCIÓN HERRAMIENTAS		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO07	Versión: 07	Fecha: 11-08-2023

FECHA DE LA INSPECCIÓN	26/09/2023.	LUGAR/ FRENTE DE OBRA	Remanso Tesse 342.
CONTRATO No.	336/2022.	CONTRATISTA ENCARGADO	Antonio Bueno.
ACTIVIDAD REALIZADA	Construccion de malla ud		

Condiciones de evaluación
- B = Bueno — El dispositivo está en buena condiciones y que cumple con la especificaciones de seguridad
- R= Regular — El dispositivo no está en la mejores condiciones para ser operado se debe revisar
- M= Malo — El dispositivos no está acto para ser operado debe ser sacado de servicio

1. DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS DE MANO (MARQUE CON UNA X)

CONDICIÓN A VERIFICAR			CANTIDAD	LUNES B	LUNES R	LUNES M	MARTES B	MARTES R	MARTES M	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES R	MIÉRCOLES M	JUEVES B	JUEVES R	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES R	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO R	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO R	DOMINGO M	OBSERVACIONES
Martillos, macetas, combos, hazuelas.																									
	1	Mangos no sueltos o poco seguros	3	/			/			/			/			/									
	2	Mangos no astillados o ásperos.		/			/			/			/			/									
	3	Cabezas no saltadas o rotas, aseguradas al mango		/			/			/			/			/									
	4	Ganchos no abiertos o rotos.		/						/			/			/									
Alicate, tenaza,caimán			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	No deformados, mangos de forma adecuada.	2	/			/			/			/			/									
	2	Mandíbulas no gastadas o sueltas		/			/			/			/			/									
	3	Filo de la parte cortante no mellado		/			/			/			/			/									
	4	Hojas bien colocadas y no torcidas		/			/			/			/			/									
Sierras, serruchos			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	Mangos no sueltos, astillados o ásperos	1	/			/			/			/			/									
	2	Dientes no desafilados o maltratados		/			/			/			/			/									
Pica, pala			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	Mangos no sueltos, astillados o ásperos	5	/			/			/			/			/									
	2	No desafilados o mal afilados		/			/			/			/			/									
Barras			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	Mango limpio sin astillas	3	/			/			/			/			/									
	2	Punta lisa y afilada		/			/			/			/			/									
Llaves, dados			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	Bocas o dientes no gastados, deformados o con grietas	2	/			/			/			/			/									
	2	Sin fin no desgastado sin hilo quebrado.		/			/			/			/			/									
Destornilladores			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	Mangos no sueltos o partidos	1	/			/			/			/			/									
	2	Hojas bien afiladas, no melladas o torcidas		/			/			/			/			/									
	3	Vástagos no torcidos		/			/			/			/			/									
Puntos, cinceles			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	Cabezas no astilladas, saltadas o con rebordes	3	/			/			/			/			/									
	2	Vástago adecuados para un manejo seguro.		/			/			/			/			/									
	3	Filos no rotos o saltados		/			/			/			/			/									
Limas, escofinas			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	Mangos adecuados	3	/			/			/			/			/									
	2	Puntas no quebradas., gastadas o engrasadas.		/			/			/			/			/									
Planas, llanas,espátulas			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	Mangos no desastillados, rotos o mal soldados	3	/			/			/			/			/									
	2	Hojas en optimo estado, no curvadas, agrietadas o rotas.		/			/			/			/			/									
Carretillas			CANTIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	OBSERVACIONES
	1	Armanzon fuerte y recto	4	/			/			/			/			/									
	2	Ruedas en buen estado y bien aseguradas		/			/			/			/			/									
	3	Caja limpia y con las orillas sin rasgaduras		/			/			/			/			/									
	4	Mando limpio y sin astillas		/			/			/			/			/									

2. SEGURIDAD

CONDICIÓN A VERIFICAR	LUNES SI	LUNES NO	LUNES N/A	MARTES SI	MARTES NO	MARTES N/A	MIÉRCOLES SI	MIÉRCOLES NO	MIÉRCOLES N/A	JUEVES SI	JUEVES NO	JUEVES N/A	VIERNES SI	VIERNES NO	VIERNES N/A	SÁBADO SI	SÁBADO NO	SÁBADO N/A	DOMINGO SI	DOMINGO NO	DOMINGO N/A	OBSERVACIONES
Las herramientas se encuentran limpias y libre de grasa.	/			/			/			/			/									oscar la herramienta para el fin para el cual fueron creadas
Se selecciona la herramienta adecuada para cada una de las tareas a realizar.	/			/			/			/			/									
Existe buena sujeción del mango a la herramienta.	/			/			/			/			/									
Las herramientas poseen cabos adecuados que se adaptan a la mano (buen agarre).	/			/			/			/			/									
Se cuenta con un sitio adecuado para el almacenaje y ubicación en orden.	/			/			/			/			/									
Los trabajadores tienen la capacitación necesaria para la manipulación de las herramientas.	/			/			/			/			/									
Al momento de transportar las herramientas, se hace en cajas, bolsas o cinturones diseñados para tal.	/			/			/			/			/									
Las herramientas son devueltas a su sitio de almacenaje limpias.	/			/			/			/			/									
Las herramientas deterioradas se llevan a mantenimiento y reparación o elimincación definitiva.	/			/			/			/			/									
Se utilizan los EPPs requeridos para el manejo de las herramientas	/			/			/			/			/									

3. OBSERVACIONES

uso de EPP para cada herramienta

4. RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN

DÍA INSPECCIÓN	TRABAJADOR ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS	TRABAJADOR ENCARGADO CARGO	TRABAJADOR ENCARGADO FIRMA	ENCARGADO SST NOMBRES Y APELLIDOS	ENCARGADO SST FIRMA
LUNES	Oscar Antonio Bueno	Encargado		Catalina Carreño	
MARTES	Oscar Antonio Bueno	Encargado		Catalina Carreño	
MIERCOLES	Oscar Antonio Bueno	Encargado		Catalina Carreño	
JUEVES	Oscar Antonio Bueno	Encargado		Catalina Carreño	
VIERNES	Oscar Antonio Bueno	Encargado		Catalina Carreño	
SÁBADO					
DOMINGO					

Powered by CamScanner

CMICON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-F002-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	Boda.	PERIODO	Del día 24 al 09 del mes 09 del año 23		
NOMBRE CONDUCTOR	Andres. Solandia	DOCUMENTO	79382732 Bta		
ARL:	Positiva	EPS:	Sanitas.		
PLACA	SQW 708	MARCA	Mako	MODELO	2013
No SOAT:	60582 7111	F. INICIO	2022 08	F. VENCIMIENTO	20-23-08
No. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA:	4797427	F. INICIO	2022-10	F. VENCIMIENTO	20-23-10
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	27-02-2023	KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO			

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco	X			X			X				X		X			X					
	Velocidad Máxima	X			X			X				X		X			X					
	Placas Techo	X			X			X				X		X			X					
	Placas Puerta	X			X			X				X		X			X					
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo	X			X			X				X		X			X					
	Estado interno	X			X			X				X		X			X					
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros	X			X			X				X		X			X					
	Testigos indicadores	X			X			X				X		X			X					
	Pito	X			X			X				X		X			X					
	Alarma de reversa	X			X			X				X		X			X					
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas	X			X			X				X		X			X					
	Espejos laterales	X			X			X				X		X			X					
	Panorámico delantero	X			X			X				X		X			X					
	Chapas	X			X			X				X		X			X					
SISTEMA ELÉCTRICO	Bateria	X			X			X				X		X			X					
	Luces	X			X			X				X		X			X					
	Alternador	X			X			X				X		X			X					
	Arranque	X			X			X				X		X			X					
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico	X			X			X				X		X			X					
	Aceite del motor	X			X			X				X		X			X					
	Aceite de caja	X			X			X				X		X			X					
	Refrigerante	X			X			X				X		X			X					
	Agua plumillas	X			X			X				X		X			X					
	Agua motor	X			X			X				X		X			X					
MOTOR	Mangueras	X			X			X				X		X			X					
	Tapas	X			X			X				X		X			X					
	Depósitos	X			X			X				X		X			X					
	Batería	X			X			X				X		X			X					
MÉCANICA	Frenos	X			X			X				X		X			X					
	Caja de cambios y embrague	X			X			X				X		X			X					
	Rodamientos	X			X			X				X		X			X					
	Muelles	X			X			X				X		X			X					
	Bujes	X			X			X				X		X			X					
	Suspensión	X			X			X				X		X			X					

Powered by CamScanner

CONCON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			SABADO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
ESTADO GENERAL	Guardabarros izquierdo	X			X			X			X			X								
	Guardabarros derecho	X			X			X			X			X								
	Cabinas	X			X			X			X			X								
	Puertas	X			X			X			X			X								
	Defensa	X			X			X			X			X								
	Volco	X			X			X			X			X								
	Autocapardo	X			X			X			X			X								
	Tapicería	X			X			X			X			X								
	Aire acondicionado	X			X			X			X			X								
EQUIPO DE CARRETERA	Señales de carretera	X			X			X			X			X								
	Tacos	X			X			X			X			X								
	Herramientas (Alicate, destornilladores, llave de expansion y llaves fijas)	X			X			X			X			X								
	Gato			X			X			X			X			X						
	Extintor minimo de 20L con recarga vigente y operable	X			X			X			X			X								
	Manguera del aire	X			X			X			X			X								
	Botiquin de primeros auxilios	X			X			X			X			X								
	Linterna	X			X			X			X			X								
	Cruceta			X			X			X			X			X						
LLANTAS	Llantas delanteras y traseras	X			X			X			X			X								
	Llanta de repuesto													X								
OTROS	Kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso).			X			X			X			X			X						
KILOMETRAJE INICIAL DEL DÍA					199492			199548			199613			199653			199600					
KILOMETRAJE FINAL DEL DÍA		199492			199548			199613			199653			199600								

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO	FECHA DE CORRECCIÓN
1.	
2. Pendiente Arreglo toma Fuerza ya esta en mal	
3. estado pendiente Filtro del Aire	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Powered by CamScanner

16: viajes

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehiculo.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE ENTRADA							
HORA DE SALIDA							

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR				2000006			
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO				199500			

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
040923	VIAJE 1	ORIGEN	Bosa remanso x	Escabacion	CAMACON		Jhon Torres
		DESTINO	Paisajo		PROVEEDOR		
040923	VIAJE 2	ORIGEN	Reciclados x	Subbase	CAMACON		Jhon Torres
040923		DESTINO	Bosa remanso		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	Bosa remanso x	Escabación	CAMACON		Ernesto Joya
040923		DESTINO	Paisajo		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	Reciclados x	Base	CAMACON		Jupe Velandia
040923		DESTINO	Bosa Brasil		PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN	Caracoli x	Piedra	CAMACON		Ernesto Joya
		DESTINO	Bosa remanso		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
050923	VIAJE 3	ORIGEN	Caracoli x	Piedra	CAMACON		Ernesto Joya
		DESTINO	Bosa Remanso		PROVEEDOR		
050923	VIAJE 4	ORIGEN	Caracoli x	Piedra	CAMACON		Ernesto Joya
Taller		DESTINO	Remanso		PROVEEDOR		
060923	VIAJE 1	ORIGEN	Bosa Remanso x	Escabacion	CAMACON		Ernesto Joya
		DESTINO	Paisajo		PROVEEDOR		
060923	VIAJE 2	ORIGEN	Paisajo x	Subbase	CAMACON		Jhon Torres
060923		DESTINO	Remanso x		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	Bosa Remanso	Escabación	CAMACON		Ernesto Joya
060923		DESTINO	Paisajo		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	Caracoli x	B200	CAMACON		Jhon Torres
060923		DESTINO	Bosa Remanso		PROVEEDOR		
			Bosa Remanso x	Escabación			Ernesto Joya

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 4 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
07.09.23	VIAJE 1 ORIGEN	Caracoli x	B200	CAMACON		Jhon Torres
	VIAJE 1 DESTINO	Bosa Remanso		PROVEEDOR		
	VIAJE 2 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR		
05-09-23	VIAJE 1 ORIGEN	Bosa Remanso x	Excabado	CAMACON		~~Luis~~ Ernesto Joya
	VIAJE 1 DESTINO	paisaje		PROVEEDOR		
08-09-23	VIAJE 2 ORIGEN	Reciclado x	BACE	CAMACON		Lupe Yelandis
08-09-23	VIAJE 2 DESTINO	Bosa Brasil.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3 ORIGEN	Caracoli x	BACE 200	CAMACON		Ernesto Joya
	VIAJE 3 DESTINO	Bosa Remanso		PROVEEDOR		
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR		
09.09.23	VIAJE 1 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 1 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3 ORIGEN	Disponible		CAMACON		
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR		
Disponible	VIAJE 1 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 1 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR		

NOMBRE	Rodes Yolanda	NOMBRE	Catalina Cano	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	49384782	DOCUMENTO	1071669940	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CONDUCTOR DE VOLQUETA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	OBRAS BASA	PERIODO	Del día 4 al 9 del mes 09 del año 2023		
NOMBRE CONDUCTOR	CARLOS TRIVIÑO	DOCUMENTO	7938936		
ARL:	OK	EPS:	COMPENSAR		
PLACA	DWR-285	MARCA	KODIA	MODELO	99
No SOAT:	VENCE 05 JULIO 2024	F. INICIO	02/08/2023	F. VENCIMIENTO	02/08/2024
No. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA:	VENCE 29 JUNIO 2024	F. INICIO	27/06/2023	F. VENCIMIENTO	27/06/2024
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO		KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO			

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Velocidad Máxima	50			50			50			50			50			50					
	Placas Techo		X			X			X			X			X			X				
	Placas Puerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros	✓			✓			✓			✓			✓			✓	X				
	Testigos indicadores		X		✓	X			X		✓	X			X		✓					
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas		X			X		✓	X		✓	X		✓	X		✓	X				
	Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Panorámico delantero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Chapas		X			X			X			X			X			X				
SISTEMA ELÉCTRICO	Batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Luces	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alternador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Aceite del motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Agua plumillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Agua motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MOTOR	Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Depósitos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MÉCANICA	Frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Caja de cambios y embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Rodamientos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Muelles	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Bujes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Suspensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			SABADO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
ESTADO GENERAL	Guardabarros izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Guardabarros derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cabinas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Puertas		X			X			X			X			X							
	Defensa	✓			✓			✓			✓			✓			✓	X				
	Volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Autocapardo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapiceria	✓			✓			✓	X		✓											
	Aire acondicionado		X			X		✓	X			X			X			X				
EQUIPO DE CARRETERA	Señales de carretera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tacos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Herramientas (Alicate, destornilladores, llave de expansion y llaves fijas)	✓	X		✓	X		✓	X		✓	X		✓	X		✓	X				
	Gato	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor minimo de 20L con recarga vigente y operable	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Manguera del aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Botiquin de primeros auxilios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Linterna	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cruceta	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	Llantas delanteras y traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Llanta de repuesto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	Kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
KILOMETRAJE INICIAL DEL DÍA		NO			NO			NO			NO			NO			NO					
KILOMETRAJE FINAL DEL DÍA		NO			NO			NO			NO			NO			NO					

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO	FECHA DE CORRECCIÓN
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehiculo.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE ENTRADA	630pm.	6 PM	630	6pm	630 PM	7 PM	
HORA DE SALIDA	5 pM	530 pM.	5pM.	530pM.	530 PM.	2 PM.	

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR	300000			300000			
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO	CAMACON			CAMACON			

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
			INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS				
4/09/2023	VIAJE 1	ORIGEN	2 VIAJES DE LAMD. A	SUBASE	CAMACON	359	FAVO
		DESTINO	OBRA MANZANARES		PROVEEDOR	354	
	VIAJE 2	ORIGEN	2 VIAJE DE OBRA MANZANARES	tierra	CAMACON	351	FAVO
		DESTINO	A BOTADERO		PROVEEDOR	353	
	VIAJE 3	ORIGEN	-		CAMACON		
		DESTINO	-		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	-		CAMACON		
		DESTINO	-		PROVEEDOR	356	
5/09/2023	VIAJE 1	ORIGEN	2 VIAJES DE LAMD. A	BASE	CAMACON	356	FAVO Lorenzo
		DESTINO	obra MANZANARES		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	2 VIAJES DE OBRA MANZANARES	tierra	CAMACON	355	FAVO Lorenzo
		DESTINO	A BOTADERO PASO	tierra	PROVEEDOR	357	
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
6/09/2023	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE LAMD A	SUBASE	CAMACON	360	FAVO
		DESTINO	obra MANZANARES		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE OBRA MANZANARES	tierra	CAMACON	359	
		DESTINO	A BOTADERO PASO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	1 VIAJE DE tierra obra	tierra	CAMACON		xontorres
		DESTINO	REMANZO A BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	1 VIAJE DE obra REMANZO	tierra	CAMACON		xontorre
		DESTINO	A BOTADERO REMANZO		PROVEEDOR		

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 4 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
07/09/2023	VIAJE 1 ORIGEN	1 VIAJE DE LAMA	SUBASE	CAMACON	366	FAVIO
	VIAJE 1 DESTINO	OBRA MANZANARES		PROVEEDOR		
	VIAJE 2 ORIGEN	1 VIAJE DE LAMA	SUBASE	CAMACON	367	FAVIO
	VIAJE 2 DESTINO	OBRA MANZANARES		PROVEEDOR		
	VIAJE 3 ORIGEN	1 VIAJE DE OBRA REMANZO	tierra	CAMACON		xon torres
	VIAJE 3 DESTINO	ABOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 4 ORIGEN	2 VIAJES DE OBRA REMANZO	tierra	CAMACON		xon torres
	VIAJE 4 DESTINO	ABOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
08/09/2023	VIAJE 1 ORIGEN	1 VIAJE DE OBRA REMANZO	tierra	CAMACON		
	VIAJE 1 DESTINO	ABOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2 ORIGEN	1 VIAJE DE OBRA REMANZO	tierra	CAMACON		
	VIAJE 2 DESTINO	ABOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3 ORIGEN	1 VIAJE DE OBRA REMANZO	tierra	CAMACON		
	VIAJE 3 DESTINO	ABOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR		
09/09/2023	VIAJE 1 ORIGEN	1 VIAJE DE OBRA Recidos Lima	SUBASE	CAMACON		FAVIO Torres
	VIAJE 1 DESTINO	A obra manzanares		PROVEEDOR		
	VIAJE 2 ORIGEN	1 VIAJE DE OBRA Recidos Lima	SUBASE	CAMACON		FAVIO Torres
	VIAJE 2 DESTINO	A obra manzanares		PROVEEDOR		
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 1 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR		

NOMBRE	CARLOS TIVIVO	NOMBRE	Catalina Cuervo	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO		DOCUMENTO	1072666856	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CONDUCTOR DE VOLQUETA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	BOSA OBRAS.	PERIODO	Del dia 11 al 16 del mes 09 del año 2023		
NOMBRE CONDUCTOR	CARLOS TRIVIÑO	DOCUMENTO	79389366		
ARL:	OK	EPS:	COMPENSAR		
PLACA	OWR 285	MARCA	HOOD. A	MODELO	99
No SOAT:	VENCE JULIO 2024	F. INICIO		F. VENCIMIENTO	
No. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA:	VENCE JUNIO 2024	F. INICIO		F. VENCIMIENTO	
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	VENCE OCTUBRE 17. 2023	KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO			

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Velocidad Máxima	50			50			50			50			50			50					
	Placas Techo		X			X			X			X						X				
	Placas Puerta	✓			✓			✓			✓				X		✓	X				
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Testigos indicadores		X			X			X			X			X		✓	X				
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Panorámico delantero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Chapas		X			X			X			✓			X		✓					
SISTEMA ELÉCTRICO	Batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Luces	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alternador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Aceite del motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Agua plumillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Agua motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MOTOR	Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Depósitos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MÉCANICA	Frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Caja de cambios y embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Rodamientos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Muelles	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Bujes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Suspensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			SABADO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
ESTADO GENERAL	Guardabarros izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Guardabarros derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cabinas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Puertas	✓		X		X			X			X			X			X				
	Defensa	✓			✓	X		✓			✓			✓			✓					
	Volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Autocapardo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapiceria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Aire acondicionado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EQUIPO DE CARRETERA	Señales de carretera		X		✓	X			X			X			X			X				
	Tacos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Herramientas (Alicate, destornilladores, llave de expansion y llaves fijas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Gato	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor minimo de 20L con recarga vigente y operable	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Manguera del aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Botiquin de primeros auxilios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Linterna	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cruceta	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	Llantas delanteras y traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Llanta de repuesto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	Kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
KILOMETRAJE INICIAL DEL DÍA		NO			NO			NO			NO			NO			NO					
KILOMETRAJE FINAL DEL DÍA		NO			NO			NO			NO			NO			NO					

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO	FECHA DE CORRECCIÓN
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Powered by CamScanner

CONCON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 3 de 4	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehiculo.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE ENTRADA	630	630	640 pm	640	6 pm	7 am	
HORA DE SALIDA	530	530	5 PM	530	5 PM.	3 PM.	

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR				137000			
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO				CAMACON			

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE: INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
11/09/2023	VIAJE 1	ORIGEN	LLENADO DE TIERRA OBRA RAMIRO	TIERRA	CAMACON	1068	CONCASTRO
		DESTINO	BOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
12/09/2023	VIAJE 1	ORIGEN	VIAJE DE BOSA A		CAMACON		
		DESTINO	SUBACHA LLEVAR BASTON PUDIENDO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
13/09/202	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO	TODO EL DIA PARQUEADO EN EL PATIO A LA		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO	POR COMBUSTIBLE		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 4 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE	CONTRATISTA
14/09/2023	VIAJE 1 ORIGEN	LUIAS C DC LAMD	BASC	CAMACON	yon Torres
	VIAJE 1 DESTINO	Obra Ramirez		PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN	LUIAS C DC Obra Ramirez	tierra	CAMACON	Yon Torres
	VIAJE 2 DESTINO	ABASTADORO PAISAJO		PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN	LUIAS C DC Obra Ramirez	tierra	CAMACON	Yon Torres
	VIAJE 3 DESTINO	ABASTADORO PAISAJO		PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN	LUIAS C DC Reciclados lamd	triturado	CAMACON	Yon Torres
	VIAJE 4 DESTINO	Obra Ramirez		PROVEEDOR	
15/09/2023	VIAJE 1 ORIGEN		tierra	CAMACON	Yon Torres
	VIAJE 1 DESTINO	LUIAS C DC (LAMD) obra Ramirez		PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN	ABASTADORO PAISAJO		CAMACON	
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	
16/09/2023	VIAJE 1 ORIGEN	1/2 DIA BARRIDO PARQUEADERO		CAMACON	CAMACON
	VIAJE 1 DESTINO	POR LLUVIA		PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 1 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 1 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	

NOMBRE	Jaime Emilio Trivino	NOMBRE	Yolditza Carreño Manzanares	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	79587346	DOCUMENTO		DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CONDUCTOR DE VOLQUETA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	Basa. Obras.	PERIODO	Del dia 18 al 23 del mes 09 del año 2023		
NOMBRE CONDUCTOR	CARLOS TRIVIÑO	DOCUMENTO	79389366		
ARL:	OK	EPS:	COMPENSAR.		
PLACA	OWR 265	MARCA	KO DIA.	MODELO	99
No SOAT:	VENCE JUL. 2 2024	F. INICIO	02/08/2023	F. VENCIMIENTO	02/08/2024
No. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA:	VENCE JUNIO. 2 2024	F. INICIO	27/06/2023	F. VENCIMIENTO	27/06/2024
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO		KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO			

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Velocidad Máxima	50			50			50			60			50			50					
	Placas Techo		X			X			✓			X			X			X				
	Placas Puerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Testigos indicadores		X			X			X			X			X			X				
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Panorámico delantero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Chapas		X			X			X			X			X			X				
SISTEMA ELÉCTRICO	Bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Luces	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alternador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Aceite del motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Agua plumillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Agua motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MOTOR	Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Depósitos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MÉCANICA	Frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Caja de cambios y embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Rodamientos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Muelles	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Bujes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Suspensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Powered by CamScanner

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 2 de 4	Código: ESSOI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			SABADO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
ESTADO GENERAL	Guardabarros izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Guardabarros derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cabinas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Puertas		X			X				X			X			X			X			
	Defensa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Vidrio	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Autocapardo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapicería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Aire acondicionado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EQUIPO DE CARRETERA	Señales de carretera		X			✓				X			X			X			X			
	Tacos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Herramientas (Alicate, destornilladores, llave de expansion y llaves fijas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Gato	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor mínimo de 20L con recarga vigente y operable	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Manguera del aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Botiquín de primeros auxilios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Linterna	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cruceta	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	Llantas delanteras y traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Llanta de repuesto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	Kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
KILOMETRAJE INICIAL DEL DÍA																						
KILOMETRAJE FINAL DEL DÍA																						

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO	FECHA DE CORRECCIÓN
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS			
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021	

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehiculo.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE ENTRADA	7 am	630 am	630 am	630 am	630	7 m	
HORA DE SALIDA	530	5 pm	530	530 PM	530	12 m.	

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR							
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO							

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
18/09 2023	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE TRITURADO DE lamD.	triturado	CAMACON		XONCASTRO
		DESTINO	ARENAZO OBRA.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	RECOGER. SEÑA LUIS. REMISIÓN	SEÑA LUIS	CAMACON		CAMACON
		DESTINO	OBRA SANTA FE.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
19/09/2023	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE RECICLADOS LAMD	TRITURADO	CAMACON		XON CASTRO
		DESTINO	OBRA SANTA FE		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE CANOAS A	B200	CAMACON		XON TORRES
		DESTINO	OBRA RAMMZO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	1 VIAJE DE RECICLADO LAMD.	SUBASE	CAMACON		XON TORRES
		DESTINO	OBRA RAMMZO		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
20/09/2023	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE RECICLADOS LAMD	SUBASE	CAMACON		XON CASTRO
		DESTINO	OBRA RAMMZO.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE RECICLADOS LAMDE	SUBASE	CAMACON		XON CASTRO
		DESTINO	OBRA RAMMZO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	2 VIAJES DE OBRA RAMMZO	ARENA	CAMACON		XON TORRES
		DESTINO	ABOTADE PINSAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 4 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE				
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE	CONTRATISTA
21/09/2023	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIASC DC obra Rommzo	tierra	CAMACON	yon Torres
		DESTINO	BOTADC PAISAJO		PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIASC DC Reciclados lamDc	SUBASC	CAMACON	yon castro
		DESTINO	Obra Rommzo		PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN	1 VIASC DC Reciclados lamDc	SUBASC	CAMACON	yon castro
		DESTINO	Obra Rommzo		PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN	1 VIASC obra rommzo A	tierra	CAMACON	yon Torres
		DESTINO	BOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR	
22/09/2023	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO	3 VIAJES DC obra Rommzo		PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN	A BOTADERO PAISAJO	tierra	CAMACON	yon Torres
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
23/09/2023	VIAJE 1	ORIGEN	1/2 DIA DISPONIBLE		CAMACON	
		DESTINO	PARQUEADERO		PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	

NOMBRE	CARLOS FIGUEROA	NOMBRE	Catalina Carreño	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	74389366	DOCUMENTO	1076669456	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CONDUCTOR DE VOLQUETA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	OBRAS BOSA.	PERIODO	Del día 25 al 30 del mes 09 del año 2023		
NOMBRE CONDUCTOR	CARLOS TRIVIÑO	DOCUMENTO	79384366		
ARL:	SX.	EPS:	COMPENSAR		
PLACA	SWR 285	MARCA	KODIAK	MODELO	99
No SOAT:	VENCE JULIO 05 2024	F. INICIO	02/08/2023	F. VENCIMIENTO	02/08/2024
No. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA:	VENCE JUNIO 02 2024	F. INICIO	27/06/2023	F. VENCIMIENTO	27/06/2021
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	OCTUBRE 17 2023	KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO			

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Velocidad Máxima	50			50			50			50			50			50					
	Placas Techo		X			X			X			X			X			X				
	Placas Puerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Testigos indicadores		X			X			X			X			X			X				
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Panorámico delantero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Chapas		X		✓	X			X			X			X			X				
SISTEMA ELÉCTRICO	Bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Luces	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alternador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Aceite del motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Agua plumillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Agua motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MOTOR	Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Depósitos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MÉCANICA	Frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Caja de cambios y embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Rodamientos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Muelles	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Bujes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Suspensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			SABADO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
ESTADO GENERAL	Guardabarros izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓								
	Guardabarros derecho	✓			✓			✓			✓			✓								
	Cabinas	✓			✓			✓			✓			✓								
	Puertas		X			X			X			X			✓							
	Defensa	✓			✓			✓			✓			✓								
	Volco	✓			✓			✓			✓			✓								
	Autocapardo	✓			✓			✓			✓			✓								
	Tapicería	✓			✓			✓			✓			✓								
	Aire acondicionado	✓			✓			✓			✓			✓								
EQUIPO DE CARRETERA	Señales de carretera		X			X			X			X			X							
	Tacos	✓			✓			✓			✓			✓								
	Herramientas (Alicate, destornilladores, llave de expansion y llaves fijas)	✓			✓			✓			✓			✓								
	Gato	✓			✓			✓						✓								
	Extintor minimo de 20L con recarga vigente y operable	✓			✓			✓			✓			✓								
	Manguera del aire	✓			✓			✓			✓			✓								
	Botiquin de primeros auxilios	✓			✓			✓			✓			✓								
	Linterna	✓			✓			✓			✓			✓								
	Cruceta	✓			✓			✓			✓			✓								
LLANTAS	Llantas delanteras y traseras	✓			✓			✓			✓			✓								
	Llanta de repuesto	✓			✓			✓			✓			✓								
OTROS	Kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso)	✓			✓			✓			✓			✓								
KILOMETRAJE INICIAL DEL DÍA																						
KILOMETRAJE FINAL DEL DÍA																						

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO	FECHA DE CORRECCIÓN
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. SI al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehiculo.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE ENTRADA	6 AM.	630					
HORA DE SALIDA	5PM.	5PM.					

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR		22 Galones			50000 Efectivo		
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO		CIMACON			Planilla Jon Torres		

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE: INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISION/ VALE		CONTRATISTA
25/9/2023	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE CANOAS A	B200	CIMACON		Jon Torres
		DESTINO	OBRA ROMMZO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE CANOAS A	B200	CIMACON		Jon Torres
		DESTINO	OBRA ROMMZO.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CIMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CIMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
26/9/2023	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE RECICLADOS LAND	TRITURADO	CIMACON		Jon CASTRO
		DESTINO	# OBRA POR VENIR		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE OBRA POR VENIR.	TIERRA	CIMACON		Jon CASTRO
		DESTINO	ABOTADO PASAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CIMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CIMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
27/9/2023	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE OBRA ROMMZO	TIERRA	CIMACON		Jon Torres
		DESTINO	ABOTADORO PASAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE RECICLADOS	BASC	CIMACON		Jon Torres
		DESTINO	A OBRA ROMMZO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	1 VIAJE DE OBRA POR VENIR.	TIERRA	CIMACON		Jon CASTRO
		DESTINO	ABOTADORO PASAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	1 VIAJE DE RECICLADOS OBRA	TRITURADO	CIMACON		Jon CASTRO
		DESTINO	A OBRA POR VENIR.		PROVEEDOR		

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 4 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS					
28/09/2023	VIAJE 1	ORIGEN	VIAJE DE OBRA ROMPIZO A	TIERRA	CAMACON		JON TORRES
		DESTINO	BOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	VIAJE DE OBRA ROMPIZO A	TIERRA	CAMACON		JON TORRES
		DESTINO	BOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	VIAJE DE INCOMINERIA	B200	CAMACON		ERNESTO
		DESTINO	OBRA ROMPIZO.		PROVEEDOR		SOTO
	VIAJE 4	ORIGEN	VIAJE DE INCOMINERIA	B200	CAMACON		ERNESTO
		DESTINO			PROVEEDOR		SOTO
29/09/2023	VIAJE 1	ORIGEN	VIAJE DE OBRA ROMPIZO	TIERRA	CAMACON		JON TORRES
		DESTINO	ABOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	VIAJE DE OBRA ROMPIZO	TIERRA	CAMACON		JON TORRES
		DESTINO	ABOTADERO PAISAJO.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	VIAJE DE INCOMINERIA	B200	CAMACON		ERNESTO
		DESTINO	(ABOTADERO) OBRA ROMPIZO		PROVEEDOR		SOTO
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
30/09/2023	VIAJE 1	ORIGEN	VIAJE DE OBRA ROMPIZO	TIERRA	CAMACON		JON TORRES
		DESTINO	ABOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	VIAJE DE OBRA ROMPIZO	TIERRA	CAMACON		JON TORRES
		DESTINO	ABOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

NOMBRE		NOMBRE	Catalina Carero	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	1[illegible]366	DOCUMENTO	1070629360	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA	Carlos Trivino	FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CONDUCTOR DE VOLQUETA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

Powered by CamScanner

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- MINICARGADOR

Página 1 de 3	Código: ESSGI.ST.HSP.FO03.01-04-01	Versión: 04	Fecha: 09/07/2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	Bosa tramo 4	PERIODO	Del día 11 al 16 del mes 09 del año 23
NOMBRE OPERADOR	Andres camilo lugo roimire?	DOCUMENTO	Preoperacional
ARL	Positiva	EPS	Famisanar
TIPO DE MAQUINA	minicargador	MARCA DE LA MAQUINA	CAT
REFERENCIA DE LA MAQUINA	CAT	MODELO DE LA MAQUINA	2014
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	22/08/23	HOROMETRO PROXIMO MANTENIMIENTO	10744

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA



La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** de la maquina. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decision más segura.
Para el diligenciamiento de la **Inspección de Seguridad y Mantenimiento**, se solicita que se lea cada pregunta y se marque según el día correspondiente y las indicaciones dadas a continuación:
Marque (**X**) en **SI** para los casos en el que se presente óptimo estado del elemento inspeccionado y cumpla con los parametros establecidos en la pregunta.
Marque (**X**) en **NO** para los casos en los cuales no se presente óptimo estado del elementos inspeccionado y/o el elemento inspeccionado no se encuentre en la maquina.
Marque (**X**) en **N/A** si el elemento inspeccionado no aplica para la maquina.

Se notifica que si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, será devuelto y se entenderá como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes diarios requeridos dentro de la operación de la Maquinaria.

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR

ILUSTRACIÓN	ELEMENTOS DE OPERACIÓN /DÍA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
	Máquina en general (Tuercas y pernos faltantes o flojos, protectores flojos)	X			X			X			X			X			X					
	Luces en óptimo estado (Traseras, delanteras, luz de techo)	X			X			X			X			X			X					
	Asideros, peldaños, agarraderas en óptimo estado	X			X			X			X			X			X					
	Neumáticos (Inflado, sin fugas, daños, desgaste, tuercas de ruedas ajustadas/faltantes	X			X			X			X			X			X					
	Neumáticos delanteros (Labrado, sin cortaduras o abultamientos)	X			X			X			X			X			X					
	Neumáticos traseros (Labrado, sin cortaduras o abultamientos)	X			X			X			X	X		X			X					
	Cadenas y tacos de tracción (cargador todoterreno) sin daños, cortes profundos, abrasiones, materias extrañas incrustadas		X			X			X			X			X			X				
	Anillos y manguitos de la rueda motriz (cargador todoterreno)		X			X			X		X				X			X				
	Tren de rodaje y ruedas del tren de rodaje (Cargador todoterreno) en óptimo estado	X			X			X			X			X			X					
	Sistema eléctrico y tuberías hidráulicas (Sin daños, fugas)	X			X			X			X			X			X					
	Nivel de aceite hidráulico (Nivel de fluido en óptimo estado)	X			X			X			X			X			X					
	Conexiones de engrase (Engrase correcto)	X			X			X			X			X			X					
	Caja (Sin daños estructurales, fisuras, soldaduras)	X			X			X			X			X			X					
	CABINA Y MALLAS LATERALES																					
	Marco en óptimo estado	X			X			X			X			X			X					
	Mallas laterales apropiadas	X			X			X			X			X			X					
	Mallas laterales sin daños	X			X			X			X			X			X					
	Puertas (Abren apropiadamente)	X			X			X			X			X			X					
	COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																					
	Aceite del motor (Nivel de fluido en óptimo estado)	X			X			X			X			X			X					
	Refrigerante del motor (Nivel De fluido en óptimo estado)	X			X			X			X			X			X					
	Todas las mangueras (Sin fisuras, marcas de desgaste, fugas)	X			X			X			X			X			X					
	Filtro de aire en óptimo estado	X			X			X			X			X			X					
	Bateria en óptimo estado	X			X			X			X			X			X					
	Todas las correas (Tensión, sin desgaste, fisuras)	X			X			X			X			X			X					
	Protectores (Se encuentran en su lugar y no se evidencian faltantes)	X			X			X			X			X			X					
	Compartimiento del motor en general (Sin acumulación de residuos o tierra, fugas)	X			X			X			X			X			X					
	CABINA INTERNA																					
	Medidores (Hórometro), luces, interruptores (Sin daños y operables)	X			X			X			X			X			X					
	(Indicadores (hidráulico-combustible-refrigerante-bateria-aceite) en ótimo estado	X			X			X			X			X			X					
	Controles óptimos (Control piloto del implemento, control piloto de la transmisión hidróstatica, acelerador de mano y pedal)	X			X			X			X			X			X					
	Asiento ajustable	X			X			X			X			X			X					
	Cinturón de seguridad, hebilla y montaje (Sin Daños, desgaste y con optimo ajuste)	X			X			X			X			X			X					
	Bocina, alarma de retroceso, pito en correcto funcionamiento	X			X			X			X			X			X					
	Ventanas y espejos (Retrovisor interno) en óptimo estado	X			X			X			X			X			X					
	ROPS en óptimo estado	X			X			X			X			X			X					
	Estado óptimo de limpieza interior de la cabina en general																					
	OTROS																					
	Cuenta con extintor mínimo de 10L con recarga vigente y operable		X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con botiquin tipo A de primeros auxilios (Elementos no vencidos y completos)	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso)	X			X			X			X			X			X					

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- MINICARGADOR		
Pagina 2 de 3	Código: SSGSI-ST-HOP-F083-01-04-01	Versión: 04	Fecha: 09/07/2021

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Equipo Para Visibilidad acrilico del techo	
2. equipo sin extintor, 4 Sin inyector de grasa	
3. Brazo izquierdo golpeado, equipo Presenta consumo hacerte motor	
4. Swich encendido Presenta fallas en ocaciones, llamatercera	
5. derecha baja de aire	
6.	

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE LA MAQUINA

Señor OPERADOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario: se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, será devuelto y se entenderá como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Operador de Maquinaria.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA ENTRADA	07:00 AM	07:00 AM	07:00 AM	07: AM	07: AM	07: AM	
HORA SALIDA	06 PM	07:00 PM	06:00 PM	05: PM	5:30 PM	12: PM	

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR		100.000	100.000	50.000			
HORÓMETRO EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO		105521	105571	105621			

INFORMACIÓN DE HÓROMETRO

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORÓMETRO INICIAL DEL DÍA	10547.5	10561.9	10553.3	10558.1	10561.1	10567.4	
HORÓMETRO FINAL DEL DÍA	10551.9	10553.3	10558.1	10561.1	10567.4	10569.8	

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE INICIO LA ACTIVIDAD	HORA EN LA QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD
11/09/23	1	Bocatoma Tramo 4	Traslado de herramienta y acopio de escombro	07: AM	10547.5	10:20 AM	10548.9	
	2		Traslado de ladrillo y Traslado de cemento					
	3		acopio de escombro y llenado de costales	11:30 AM	10548.9	01:50 PM	10550.7	
	4		acomode tapas alcantarilla	03: PM	10550.7	05: PM	10551.9	
12/09/23	1		Traslado de herramienta	07: AM	10551.9	08: AM	10552.1	
	2		Traslado de herramienta	06: PM	10551.9	07: PM	10553.3	
	3							
	4							

Powered by CamScanner

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA - MINICARGADOR							
Pagina 3 de 3	Código: ESSOI-ST-HGF-F002-01-04-41		Version: 04		Fecha: 09/07/2021			

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE INICIO LA ACTIVIDAD	HORA EN LA QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD
13/09/23	1	Bosa Tramo 4	Traslado de herramienta y llenado de anden	07: AM	10553.3	08:50 AM	10554.5	
	2	Bosa Tramo 5	Traslado de Material llenado de lubrina	11:30AM	10554.5	01: PM	10556.9	
	3							
	4							
14/09/23	1	Bosa Tramo 5	acopio de excavacion	07: AM	10559.0	08: AM	10559.3	
	2	Bosa Tramo 4	Traslado de compactador y llenado de anden	09: AM	10559.3	11: AM	10560.0	
	3		Traslado herramienta Bodega	4:30 PM	10560.0	05: PM	10560.1	
	4							
15/09/23	1	Bosa Tramo 4	Traslado de herramienta y gas de bolqueta	07: AM	10561.1	08: AM	10561.8	
	2		Traslado de bordillo	08: AM	10561.8	08:30 AM	10562.1	
	3		Cargue de bolqueto escalla Escombro	08:35AM	10562.1	09:10 AM	10562.4	
	4	Bosa Tramo 5	Traslado escombro del Tramo 4 al 5 y tapado tubería	09:30 AM	10562.4	10:10 AM	10563.0	
16/09/23	1	Bosa Tramo 4	Traslado de escombro	07: AM	10563.4	09: AM	10565.2	
	2							
	3							
	4							
17/09/23	1	Bosa	Traslado de herramienta y acopio de retro	07: AM	10565.2	09:10 AM	10567.5	
	2							
	3							
	4							

NOMBRE	Andres Camilo Lugo	NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO		DOCUMENTO		DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA	Preoperacional	FIRMA		FIRMA		FIRMA	
OPERADOR DE MAQUINA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

Powered by CamScanner

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- MINICARGADOR		
Pagina 1 de 3	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-04-01	Versión: 04	Fecha: 09/07/2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	Bon Jamo II	PERIODO	Del día 04 al 09 del mes 09 del año 2023
NOMBRE OPERADOR	Andres Camilo Lugo Ramirez	DOCUMENTO	Ciudadania
ARL	Positiva	EPS	Famisanar
TIPO DE MAQUINA	Minicargador CAT	MARCA DE LA MAQUINA	CAT
REFERENCIA DE LA MAQUINA	CAT	MODELO DE LA MAQUINA	2014
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	22/03/23	HOROMETRO PROXIMO MANTENIMIENTO	10744

CRITERIOS DE INSPECCION (MARQUE CON UNA X EN LA OPCION QUE CORRESPONDA



La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** de la maquina. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.
Para el diligenciamiento de la **Inspeción de Seguridad y Mantenimiento**, se solicita que se lea cada pregunta y se marque según el día correspondiente y las indicaciones dadas a continuación:
Marque **(X)** en **SI** para los casos en el que se presente óptimo estado del elemento inspeccionado y cumpla con los parametros establecidos en la pregunta
Marque **(X)** en **NO** para los casos en los cuales no se presente óptimo estado del elementos inspeccionado y/o el elemento inspeccionado no se encuentre en la maquina
Marque **(X)** en **N/A** si el elemento inspeccionado no aplica para la maquina.

Se notifica que si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes diarios requeridos dentro de la operación de la Maquinaria.

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR

ILUSTRACIÓN	ELEMENTOS DE OPERACIÓN /DÍA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
	Maquina en general (Tuercas y pernos faltantes o flojos, protectores flojos)	X			X			X			X			X			X					
	Luces en óptimo estado (Traseras, delanteras, luz de techo)	X			X			X			X			X			X					
	Asideros, peldaños, agarraderas en óptimo estado	X			X			X			X			X			X					
	Neumáticos (Inflado, sin fugas, daños, desgaste, tuercas de ruedas ajustadas/faltantes	X			X			X			X			X			X					
	Neumáticos delanteros (Labrado, sin cortaduras o abultamientos)	X			X			X			X			X			X					
	Neumáticos traseros (Labrado, sin cortaduras o abultamientos)			/		X			X			X			X			X					
	Cadenas y tacos de tracción (cargador todoterreno) sin daños, cortes profundos, abrasiones, materias extrañas incrustadas			X		X			X			X			X			X					
	Anillos y manguitos de la rueda motriz (cargador todoterreno)	X			X			X			X			X			X					
	Tren de rodaje y ruedas del tren de rodaje (Cargador todoterreno) en óptimo estado	X			X			X			X			X			X					
	Sistema eléctrico y tuberías hidráulicas (Sin daños, fugas)	X			X			X			X			X			X					
	Nivel de aceite hidráulico (Nivel de fluido en óptimo estado)	X			X			X			X			X			X					
	Conexiones de engrase (Engrase correcto)	X			X			X			X			X			X					
	Caja (Sin daños estructurales, fisuras, soldaduras)	X			X			X			X			X			X					
	CABINA Y MALLAS LATERALES																					
	Marco en óptimo estado	X			X			X			X			X			X					
	Mallas laterales apropiadas	X			X			X			X			X			X					
	Mallas laterales sin daños	X			X			X			X			X			X					
	Puertas (Abren apropiadamente)	X			X			X			X			X			X					
	COMPARTIMIENTO DEL MOTOR	X																				
	Aceite del motor (Nivel de fluido en óptimo estado)	X			X			X			X			X			X					
	Refrigerante del motor (Nivel De fluido en óptimo estado)	X			X			X			X			X			X					
	Todas las mangueras (Sin fisuras, marcas de desgaste, fugas)	X			X			X			X			X			X					
	Filtro de aire en óptimo estado	X			X			X			X			X			X					
	Bateria en óptimo estado	X			X			X			X			X			X					
	Todas las correas (Tensión, sin desgaste, fisuras)	X			X			X			X			X			X					
	Protectores (Se encuentran en su lugar y no se evidencian faltantes)	X			X			X			X			X			X					
	Compartimiento del motor en general (Sin acumulación de residuos o tierra, fugas)	X			X			X			X			X			X					
	CABINA INTERNA	X																				
	Medidores (Hórometro), luces, interruptores (Sin daños y operables)	X			X			X			X			X			X					
	(Indicadores (hidráulico-combustiblerefrigerante-bateria-aceite) en ótimo estado	X			X			X			X			X			X					
	Controles óptimos (Control piloto del implemento, control piloto de la transmisión hidróstatica, acelerador de mano y pedal)	X			X			X			X			X			X					
	Asiento ajustable	X			X			X			X			X			X					
	Cinturón de seguridad, hebilla y montaje (Sin Daños, desgaste y con optimo ajuste)	X			X			X			X			X			X					
	Bocina, alarma de retroceso, pito en correcto funcionamiento	X			X			X			X			X			X					
	Ventanas y espejos (Retrovisor interno) en óptimo estado	X			X			X			X			X			X					
	ROPS en óptimo estado	X			X			X			X			X			X					
	Estado óptimo de limpieza interior de la cabina en general	X			X			X			X			X			X					
	OTROS	X																				
	Cuenta con extintor minimo de 10L con recarga vigente y operable	X	/		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X					
	Cuenta con botiquin tipo A de primeros auxilios (Elementos no vencidos y completos)	X			X	X		X	X		X	X		X	X		X	X					
	Cuenta con kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso)		X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X					

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- MINICARGADOR		
Pagina 2 de 3	Código: ESSGI-ST-HGP-F002-01-04-01	Versión: 04	Fecha: 09/07/2021

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Eb equipo cuenta con el extintor, y el inyector de grasa	
2. Rin derecho golpeado bota el aire	
3. brazo del equipo izquierdo golpeado	
4. Equipo Presenta minimo consumo de hacelte Motor	
5. ovich encendido en ocasiones molesta para conducir.	
6. Equipo para movilidad por acrilico techo y sin pito de reversa	

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE LA MAQUINA

Señor OPERADOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Operador de Maquinaria.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA ENTRADA	03: AM	07: AM	07: AM	07: AM	07: AM	07: AM	
HORA SALIDA	05: PM	05: PM	05: PM	05: PM	05: PM	12: AM	

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR		50.000	50.000	50.000		50.000	
HORÓMETRO EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO		10532.7	10535.8	10540.1		10546.1	

INFORMACIÓN DE HÓROMETRO

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORÓMETRO INICIAL DEL DÍA	10530.7	10532.7	10534.7	10538.0	10540.1	10544.1	
HORÓMETRO FINAL DEL DÍA	10532.7	10534.7	10538.0	10540.1	10544.1	10547.5	

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE INICIO LA ACTIVIDAD	HORA EN LA QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD
04/09/2023	1	Boca - 3hont Tramo 4	Relleno material de anden	1: PM	10530.7	02: PM	10531.7	
	2		Tapado de tobera	3: PM	10531.7	05: PM	10532.7	
	3							
	4							
05/09/23	1	Boca - 3hont Tramo 4	descargue de volquillo y Relleno de anden	03: PM	10532.7	05: PM	10534.7	
	2							
	3							
	4							

Powered by CamScanner

MICON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- MINICARGADOR		
Pagina 3 de 3	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-04-01	Versión: 04	Fecha: 09/07/2021

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE INICIO LA ACTIVIDAD	HORA EN LA QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD
06/09/23	1	Bosa Shon T Tramo 4	Relleno de anden y cuneo	10: AM	10534.7	10535.8	11: 30 AM	
	2	Bosa - Shon T Tramo 4	Traslado de bordillo	11:30 AM	10533.8	12: AM	10535.8	
	3	Bosa Shon T Tramo 4	Traslado de compactadora a mantenimiento	01: PM	10537.6	03: PM	10537.6	
	4	bosa - Shon T Tramo 4	Traslado de herramienta bodega	4: PM	10537.6	05: PM	1539.0	
07/09/23	1	Bosa - Shon T Tramo 4	Traslado de herramienta y maquinaria	07: AM	10538.0	730 AM	10538.1	
	2		acopio de cuneta y sub base	01: PM	10538.1	03: PM	10540.1	
	3		Cargar bolqueta canasilla	03: PM	3:25 PM	10540.1	10540.7	
	4		Traslado de herramienta bod.	4:20 PM	10540.7	5:00 PM	10540.1	
08/09/23	1	Bosa Shon T	Traslado de herramienta	07: AM	10540.1	9:30 AM	10541.1	
	2		Descargue y colocacion de tapa alcantarilla	1:30 PM	10541.1	03: PM	10544.0	
	3							
	4							
09/09/23	1	Bosa - Shon T Tramo 4	Traslado de bordillo y arena	07: AM	10544.0	10: 40 AM	10546.8	
	2		y relleno de anden					
	3		y traslado de herramientas					
	4							
	1							
	2							
	3							
	4							

NOMBRE	Andres Camilo Lugo	NOMBRE	Catalina Cifuentes	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	1123088426	DOCUMENTO	1071669676	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
OPERADOR DE MAQUINA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

Powered by CamScanner

DMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	Bosa	PERIODO	Del dia 11 al 16 del mes Septiembre del año 2023		
NOMBRE CONDUCTOR	Oscar Barrera Ocalora	DOCUMENTO	79597584		
ARL:	Positiva	EPS:	Sanitas		
PLACA	Vigente DOQ189	MARCA	Mitsubishi	MODELO	2017
No SOAT:	Vigente	F. INICIO	28/09/22	F. VENCIMIENTO	28/09/23
No. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA:	Vigente	F. INICIO	28/03/23	F. VENCIMIENTO	28/03/24
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	24/06/23 - 79315	KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO		84315	

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco	X			X			X			X			X			X					
	Velocidad Máxima	X			X			X			X			X			X					
	Placas Techo	X			X			X			X			X			X					
	Placas Puerta	X			X			X			X			X			X					
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo	X			X			X			X			X			X					
	Estado interno	X			X			X			X			X			X					
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros	X			X			X			X			X			X					
	Testigos indicadores	X			X			X			X			X			X					
	Pito	X			X			X			X			X			X					
	Alarma de reversa	X			X			X			X			X			X					
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas	X			X			X			X			X			X					
	Espejos laterales	X			X			X			X			X			X					
	Panorámico delantero	X			X			X			X			X			X					
	Chapas	X			X			X			X			X			X					
SISTEMA ELÉCTRICO	Bateria	X			X			X			X			X			X					
	Luces	X			X			X			X			X			X					
	Alternador	X			X			X			X			X			X					
	Arranque	X			X			X			X			X			X					
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico	X			X			X			X			X			X					
	Aceite del motor	X			X			X			X			X			X					
	Aceite de caja	X			X			X			X			X			X					
	Refrigerante	X			X			X			X			X			X					
	Agua plumillas	X			X			X			X			X			X					
	Agua motor	X			X			X			X			X			X					
MOTOR	Mangueras	X			X			X			X			X			X					
	Tapas	X			X			X			X			X			X					
	Depósitos	X			X			X			X			X			X					
	Batería	X			X			X			X			X			X					
MÉCANICA	Frenos	X			X			X			X			X			X					
	Caja de cambios y embrague	X			X			X			X			X			X					
	Rodamientos	X			X			X			X			X			X					
	Muelles	X			X			X			X			X			X					
	Pujos	X			X			X			X			X			X					
	Suspensión	X			X			X			X			X			X					

Powered by CamScanner

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, será devuelto y se entenderá como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehículo

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE ENTRADA	7:00 AM	7:30 AM	6:30 Am	6:30Am	6:30AM	7:30AM	
HORA DE SALIDA	10:30 pm	5:00 pm	6:00Pm	5:00PM	5:00PM	3:00Pm	

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR				100.000			
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO							

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS					
11/09/23	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger los topografos llevarlos a Angelica, ir		CAMACON		
		DESTINO	a remanso por Juan Q llevarlo a comprar unos materiales para la		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Instalación del acueducto en remanso, ir al punto crea por Juan Q		CAMACON		
		DESTINO	llevarlo a Gran batalla, llevar unos tubos en el punto crea y despues		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	a remanso, Almuerzo, ir por el Ing fabio llevarlo a remanso		CAMACON		
		DESTINO	a una reunión con el acueducto, llevarlo a la oficina, volver a remanso por		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	Juan, venir a la oficina por un tubo llevarlo a remanso ir a Sacha		CAMACON		
		DESTINO	por una valvula, traerlo hasta remanso el trabajo que se esta haciendo, esperar a		PROVEEDOR	Juan Q hasta las 10:30pm	
12/09/23	VIAJE 1	ORIGEN	punto crea a recoger a Juan y los topografos para llevar a		CAMACON		
		DESTINO	Juan a remanso y los topografos a potrerritos, llevar a Gineth		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	a el punto crea a recoger el Ing fabio para ir a Brasil, ir a		CAMACON		
		DESTINO	los tramos de remanso, luego llevarlos a el punto crea,		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	Almuerzo, recoger a faiber para ir a sierra Morena a		CAMACON		
		DESTINO	hacer una actividad de unos arboles, traerlo de nuevo		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	a el punto crea.		CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
13/09/23	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger a Juan Q y luis topografo para llevarlos		CAMACON		
		DESTINO	a remanso, ir a el acueducto por unos materiales "tubos", luego		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	traerlos a el punto crea, ir a recoger unos materiales en Manzanares		CAMACON		
		DESTINO	ir a San Diego, remanso y Gran batalla a descargar materiales,		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	Almuerzo, recoger a Juan Q en el punto crea llevarlo a Islandia a		CAMACON		
		DESTINO	una reunión con la interventoria, ir por catalina a remanso		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	llevarla a la oficina, ir a Islandia a recoger a Juan Q y		CAMACON		
		DESTINO	David para llevarlos a el punto crea		PROVEEDOR		

Powered by CamScanner

PARRON Página 4 de 4	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
14/09/23	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger a Juan P y los topografos, además unos bolardos para Gran Britalia, luego ir a remanso, manzanares, San Diego y volver a Remanso. luego ir a Brasil, Tambien ir a llevar unas colombinas y materiales por los tramos con Angela. llevarlos a el punto crea. Almuerzo, recoger a los ingenieros para hacer un recorrido por los tramos de brasil, remanso todos los tramos con el Ing nueva. luego dejarlo en el punto crea.		CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
15/09/23	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger a Juan, David y luis topografo para llevarlos a remanso, luego volver al punto crea por el Ing Fabio para hacer un recorrido por unos tramos nuevas, llevarlos a el punto crea, ir a Gran britalia por unos materiales para llevar a manzanares, Almuerzo, recoger a Catalina para llevarlo a remanso a dictar unas capacitaciones, llevar a Juan y luis a Angelia, ir por David y Catalina para llevarlos a el punto crea.		CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
16/09/23	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger a Juan P, David y luis topografo para hacer recorido por Remanso, ir a manzanares, luego ir a Gran britalia a hacer un recorrido, volver a remanso por David y luis topografo con los equipos, volver a Gran britalia a recoger unos materiales y unas Señales, llevar los ingenieros a el punto crea, despues mandar a lavar la camioneta.		CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

NOMBRE	Oscar Barrera	NOMBRE	Catalina Carreño	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	79581584	DOCUMENTO	1026604510	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA	Oscar Barrera	FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CONDUCTOR DE VOLQUETA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

Powered by CamScanner

FALCON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	Bosa	PERIODO	Del día 18 al 23 del mes Sep del año 2023		
NOMBRE CONDUCTOR	Oscar Barrera O	DOCUMENTO	79597594		
ARL:	Positiva	EPS:	Sanitas		
PLACA	DOD199	MARCA	Mitsubishi	MODELO	2012
No SOAT:	vigente	F. INICIO	28/09/22	F. VENCIMIENTO	28/09/23
No. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA:	Vigente	F. INICIO	28/03/23	F. VENCIMIENTO	28/03/24
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	24/06/23 – 79315	KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO		84315	

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco	X			X			X			X			X			X					
	Velocidad Máxima	X			X			X			X			X			X					
	Placas Techo	X			X			X			X			X			X					
	Placas Puerta	X			X			X			X			X			X					
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo	X			X			X			X			X			X					
	Estado interno	X			X			X			X			X			X					
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros	X			X			X			X			X			X					
	Testigos indicadores	X			X			X			X			X			X					
	Pito	X			X			X			X			X			X					
	Alarma de reversa	X			X			X			X			X			X					
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas	X			X			X			X			X			X					
	Espejos laterales	X			X			X			X			X			X					
	Panorámico delantero	X			X			X			X			X			X					
	Chapas	X			X			X			X			X			X					
SISTEMA ELÉCTRICO	Batería	X			X			X			X			X			X					
	Luces	X			X			X			X			X			X					
	Alternador	X			X			X			X			X			X					
	Arranque	X			X			X			X			X			X					
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico	X			X			X			X			X			X					
	Aceite del motor	X			X			X			X			X			X					
	Aceite de caja	X			X			X			X			X			X					
	Refrigerante	X			X			X			X			X			X					
	Agua plumillas	X			X			X			X			X			X					
	Agua motor	X			X			X			X			X			X					
MOTOR	Mangueras	X			X			X			X			X			X					
	Tapas	X			X			X			X			X			X					
	Depósitos	X			X			X			X			X			X					
	Batería	X			X			X			X			X			X					
MECANICA	Frenos	X			X			X			X			X			X					
	Caja de cambios y embrague	X			X			X			X			X			X					
	Rodamientos	X			X			X			X			X			X					
	Muelles	X			X			X			X			X			X					
	Bujes	X			X			X			X			X			X					
	Suspensión	X			X			X			X			X			X					

Powered by CamScanner

FALCON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehiculo.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE ENTRADA	6:30 Am	7:00 AM	7:00 Am	7:00 AM	6:30 Am	6:30am	
HORA DE SALIDA	6:00 Pm	6:00 Pm	6:30 pm	5:00 pm	6:00 pm		

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR					100.000		
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO							

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE	INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
18/09/23	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger los ingenieros y topografos		CAMACON		
		DESTINO	Para llevarlos a Argelia, despues ir a Gran britalia		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	a recoger unos materiales para el encerramiento de		CAMACON		
		DESTINO	Argelia, ir al punto crea por Daniel para llevarlos		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	Sierra Morena, volver a Bosa a Remanso a recoger a Juan		CAMACON		
		DESTINO	Q, llevarlos brasil, volver a argelia por el topografo y		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	llevarlo a el punto crea, volver a sierra morena a llevar		CAMACON		
		DESTINO	unos documentos, Almuerzo, volver a sierra M, recoger a Oscar y el Boal, Traerlos a el punto crea, ir a porvenir por Angela,		PROVEEDOR		
19/09/23	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger a Ginet, David, Angela y luis		CAMACON		Juan, David y luis y traerlos a el punto crea.
		DESTINO	topografo para llevarlos a Gran britalia, remanso,		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Islandia, volver a Gran britalia por unos materiales		CAMACON		
		DESTINO	para el encerramiento en porvenir, volver al punto crea		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	por Juan Q para hacer un recorrido en Gran britalia		CAMACON		
		DESTINO	con la interventoria, luego ir a manzanares, Almuerzo		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	ir con Juan Q a hacer un recorrido y recoger un sitial llevarlo		CAMACON		
		DESTINO	a porvenir, brasil y remanso, llevarlos a el punto crea.		PROVEEDOR		
20/09/23	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger a Juan, David, luis para llevarlos		CAMACON		
		DESTINO	a porvenir, remanso, luego ir a San Diego cita con el		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Vactor, ir a manzanares por Giovany y llevarlos Islandia		CAMACON		
		DESTINO	para instalar unos bolardos, subir a sierra M, asunto a		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	recibir la cancha, bajar a Bosa para recoger un		CAMACON		
		DESTINO	Boal y una polisombra para encerrar la cancha, espero		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	para recibirla hasta las 6:00pm, despues traer el Jeep		CAMACON		
		DESTINO	Juan y el boal al punto crea PE No tome hora de Almuerzo??		PROVEEDOR		

Powered by CamScanner

CONCON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS	
Página 4 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03 Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/VALE		CONTRATISTA
21/09/23	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger a Juan y un bool para llevarlo		CAMACOM		
		DESTINO	a hacer una actividad en Gran britalia, luego ir a		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Brasil para reunión con el contratista, ir a San Diego,		CAMACOM		
		DESTINO	volver al punto crea por el Ing fredy y Catalina		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	para hacer un recorrido por los tramos remanso, San Diego		CAMACOM		
		DESTINO	y porvenir, Almuerzo, recoger a Catalina ir a Gran Britalia por		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	una cinta unas colombinas llevar a remanso, ir a porvenir		CAMACOM		
		DESTINO	por los ingenieros para brasil, y llevarlos a el punto crea.		PROVEEDOR		
22/09/23	VIAJE 1	ORIGEN	punto crea a recoger el Ing Juan para llevarlo a		CAMACOM		
		DESTINO	Gran britalia a recoger unas muestras para llevarlas a		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Brasil porque hoy concreto, ir al punto crea a recoger		CAMACOM		
		DESTINO	unos bolardos para llevarlos e instalarlos en Islandia		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	recoger a los trabajadores de Fabio lesmes para ir a		CAMACOM		
		DESTINO	instalarlos, ir al punto crea por el Ing Fabio a una reunion		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	Con la contraloría en manzanares y Angela, llevarlos al punto crea		CAMACOM		
		DESTINO	recoger a Catalina, Daka, Carolina llevarlos a Camacom en la oficina recoger la		PROVEEDOR	Greca para	repitución, ir al centro y volver a Bosa.
23/09/23	VIAJE 1	ORIGEN	punto crea a recoger a Juan para llevarlo a		CAMACOM		
		DESTINO	Brasil luego ir a San Diego porque están instalando		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Concreto, luego ir a Manzanares a recoger los		CAMACOM		
		DESTINO	trabajadores de Fabio para ir a hacer unos remates		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	en Gran britalia. ir a Brasil a recoger unas colombinas		CAMACOM		
		DESTINO	para llevar a remanso, ir por Juan en San Diego		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	Despues ir a Brasil a recoger unos platones para		CAMACOM		
		DESTINO	llevarlos a Remanso y recoger a Catalina, despues		PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN	hacer un recorrido en Brasil, luego llevarlos a el		CAMACOM		
		DESTINO	punto crea.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACOM		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACOM		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACOM		
		DESTINO			PROVEEDOR		

NOMBRE	Oscar Barrera	NOMBRE	Catalina Garcia	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	79 597 587	DOCUMENTO	1070966996	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA	Oscar Barrera	FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CONDUCTOR DE VOLQUETA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

Powered by CamScanner

CONCON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	Bosa	PERIODO	Del día 25 al 30 del mes Sept del año 2023		
NOMBRE CONDUCTOR	Oscar Barrera O	DOCUMENTO	79597594		
ARL:	Positiva	EPS:	Sanitas		
PLACA	DOP 199	MARCA	Mitsubishi	MODELO	2012
No SOAT:	Vigente	F. INICIO	26/09/22	F. VENCIMIENTO	26/09/23
No. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA:	Vigente	F. INICIO	28/03/23	F. VENCIMIENTO	28/03/24
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	24/06/23 * 79315,	KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO		84315	

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B; BUENO- M; MALO- F;FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco	X			X			X			X			X			X					
	Velocidad Máxima	X			X			X			X			X			X					
	Placas Techo	X			X			X			X			X			X					
	Placas Puerta	X			X			X			X			X			X					
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo	X			X			X			X			X			X					
	Estado interno	X			X			X			X			X			X					
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros	X			X			X			X			X			X					
	Testigos indicadores	X			X			X			X			X			X					
	Pito	X			X			X			X			X			X					
	Alarma de reversa	X			X			X			X			X			X					
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas	X			X			X			X			X			X					
	Espejos laterales	X			X			X			X			X			X					
	Panorámico delantero	X			X			X			X			X			X					
	Chapas	X			X			X			X			X			X					
SISTEMA ELÉCTRICO	Bateria	X			X			X			X			X			X					
	Luces	X			X			X			X			X			X					
	Alternador	X			X			X			X			X			X					
	Arranque	X			X			X			X			X			X					
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico	X			X			X			X			X			X					
	Aceite del motor	X			X			X			X			X			X					
	Aceite de caja	X			X			X			X			X			X					
	Refrigerante	X			X			X			X			X			X					
	Agua plumillas	X			X			X			X			X			X					
	Agua motor	X			X			X			X			X			X					
MOTOR	Mangueras	X			X			X			X			X			X					
	Tapas	X			X			X			X			X			X					
	Depósitos	X			X			X			X			X			X					
	Batería	X			X			X			X			X			X					
MÉCANICA	Frenos	X			X			X			X			X			X					
	Caja de cambios y embrague	X			X			X			X			X			X					
	Rodamientos	X			X			X			X			X			X					
	Muelles	X			X			X			X			X			X					
	Bujes	X			X			X			X			X			X					
	Suspensión	X			X			X			X			X			X					

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehiculo.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE ENTRADA	6:00 Am	7:00 Am	6:30 Am	7:00 Am	7:30 Am	7:30 Am	8:00 Am
HORA DE SALIDA	5:00 Pm	6:40 Pm	5:00 Pm	5:00 Pm	5:00 Pm	5:30 Pm	2:00 Pm

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR				Tanqueo con una			
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO				Pimpina de 5 Galones			

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE	INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
25/09/23	VIAJE 1	ORIGEN	Ir a recoger a Faiber y un Boal para llevarlos		CAMACON		
		DESTINO	a hacer una actividad en Sierra M, luego volver		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	a el punto crea a recoger unos tubos y Juan		CAMACON		
		DESTINO	para llevarlos a Brasil para unos empates mañana.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	Hacer un recorrido por los tramos a porvenir,		CAMACON		
		DESTINO	remanso y punto crea, Almuerzo, recoger a Juan y		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	unos materiales para llevar a Brasil, hacer un		CAMACON		
		DESTINO	recorrido en San Diego, Manzares y punto crea.		PROVEEDOR		
26/09/23	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger a Juan y un Boal para ir		CAMACON		
		DESTINO	a Remanso, luego ir a comprar los anclajes para Brasil		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	porque hay empates, ir al punto crea por catalina,		CAMACON		
		DESTINO	Julian y Angela hacer un recorrido por los tramos		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	de brasil, remanso, porvenir, ir a san Diego por unos		CAMACON		
		DESTINO	plafones para llevar a porvenir, Almuerzo, ir a		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	Brasil por Juan y unos materiales llevar al punto crea		CAMACON		
		DESTINO	volver a brasil y estar pte de los empates y llevar a Juan al punto crea		PROVEEDOR		
27/09/23	VIAJE 1	ORIGEN	punto crea a recoger el Ing fabio y Juan hacer		CAMACON		
		DESTINO	recorrido en porvenir, brasil, remanso. luego llevarlos al		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	punto crea, recoger a Gineth y Juan y hacer entrabajo		CAMACON		
		DESTINO	de topografia en porvenir, llevarlos al punto crea,		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	Almuerzo, recoger a Juan y Gineth para		CAMACON		
		DESTINO	llevarlos a San Diego, remanso, porvenir		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	despues llevarlos a el punto crea.		CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 4 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS					
28/09/23	VIAJE 1	ORIGEN	Punto Crea a recoger a Juan para ir a porvenir		CAMACON		
		DESTINO	Despues volver al punto crea a recoger la		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Plata del arriendo de la bodega de remanso, ir a		CAMACON		
		DESTINO	pagarlo y hacer recorrido por los tramos de remanso.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	ir a Manzanares, luego llevar a Juan al punto crea.		CAMACON		
		DESTINO	Almuerzo, recoger a Juan y Gineth para hacer un		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	recorrido con la interventoria en Islandia, llevar a Gineth		CAMACON		
		DESTINO	a porvenir a hacer una actividad, volver por Juan y llevarlos al punto crea.		PROVEEDOR		
29/09/23	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger a Juan y Gineth llevarlos a Brasil		CAMACON		
		DESTINO	y porvenir, volver al punto crea a recoger a Dala y		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	el Ing Fredy para llevarlos a Brasil a una reunion con		CAMACON		
		DESTINO	la alcaldia y la comunidad, despues llevarlos a el punto		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	crea, Almuerzo, recoger a Juan y un oficio para ir a		CAMACON		
		DESTINO	radicar, ir a comprar unos materiales, ir a Gran bretaña		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	por una madera, ir a Brasil por unos platones para		CAMACON		
		DESTINO	llevar a remanso despues llevarlos al punto crea.		PROVEEDOR		
30/09/23	VIAJE 1	ORIGEN	punto crea a recoger los del area Social y Juan para		CAMACON		
		DESTINO	llevarlos a potrerritos despues llevar a Juan a Remanso		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Despues llevarlos a Islandia y a Juan a porvenir, recoger a		CAMACON		
		DESTINO	los del area social y llevarlos a Gran bretaña, recoger		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	a Juan y llevarlo a remanso y recoger a robert y		CAMACON		
		DESTINO	llevarlo al punto crea, ir con Juan a recoger un tapo de		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	pozo para mandarlo a subir desde el punto crea a la 1:30pm		CAMACON		
		DESTINO	mandar a despinchar la camioneta y mandar a lavarla.		PROVEEDOR		
01/10/23	VIAJE 1	ORIGEN	punto crea a recoger los del area social para		CAMACON		
		DESTINO	llevarlos a potrerritos, luego llevarlos a remanso		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Despues llevarlos a segur haciendo la		CAMACON		
		DESTINO	actividad a Islandia, esperarlos y		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	llevarlos a Gran Bretaña, esperarlos y		CAMACON		
		DESTINO	llevarlos al punto crea.		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

NOMBRE	Oscar Barrera	NOMBRE	Catalina Cifuentes	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	79 597 584	DOCUMENTO	1032669956	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA	Oscar Barrera	FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CONDUCTOR DE VOLQUETA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	


Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA - EXCAVADORAS		
Pagina 1 de 3	Codigo: ESSGI-ST-HGP-FO03-01-04-02	Version: 04	Fecha: 05/07/2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	Boca.	PERIODO	Del dia 11 al 16 del mes 09 del año 2023.
NOMBRE OPERADOR	Luis E Silva.	DOCUMENTO	Preoperacional
ARL	Positiva.	EPS	Sura.
TIPO DE MAQUINA	Retro Hidraulica.	MARCA DE LA MAQUINA	Waker
REFERENCIA DE LA MAQUINA	Waker	MODELO DE LA MAQUINA	2016
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO		HOROMETRO PROXIMO MANTENIMIENTO	

CRITERIOS DE INSPECCION (MARQUE CON UNA X EN LA OPCION QUE CORRESPONDA



La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR de la maquina. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.
Para el diligenciamiento de la Inspeción de Seguridad y Mantenimiento, se solicita que se lea cada pregunta y se marque según el dia correspondiente y las indicaciones dadas a continuación:
Marque (X) en SI para los casos en el que se presente óptimo estaco del elemento inspeccionado y cumpla con los parametros establecidos en la pregunta
Marque (X) en NO para los casos en los cuales no se presente óptimo estado del elementos inspeccionado y/o el elemento inspeccionado no se encuentre en la maquina
Marque (X) en N/A si el elemento inspeccionado no aplica para la maquina.

Se notifica que si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes diarios requeridos dentro de la operación de la Maquinaria.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR

ELEMENTOS DE OPERACION /DIA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cucharón, herramientas de ataque (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)	/			/			/			/			/			/					
Cilindro y vanillaje del cucharón (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)	/			/			/			/			/			/					
Brazo (Sin daños, sin fisuras)	/			/			/			/			/			/					
Pluma, cilindros (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)	/			/			/			/			/			/					
Deblo de la máquina (Sin fugas y daños en los mandos finales)	/			/			/			/			/			/					
Bastidor principal (Sin fisuras, sin daños)	/			/			/			/			/			/					
Tren de rodaje (Sin desgaste, daños, óptima tensión)	/			/			/			/			/			/					
Orugas tensionadas / Vena 1/2"	/			/			/			/			/			/					
Mecanismo de giro (Tornameza) en óptimo estado	/			/			/			/			/			/					
Corona de tornameza en buen estado	/			/			/			/			/			/					
Peldaños y agarraderas (Óptimas condiciones y limpieza)	/			/			/			/			/			/					
Baterías y sujetadores (Optima limpieza, pernos y tuercas no flojos)	/			/			/			/			/			/					
Separador de agua y combustible (Drenaje)	/			/			/			/			/			/					
Estado general de la máquina (Sin Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza)	/			/			/			/			/			/					
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado (Sin Desgaste, daño, nivel de liquico)	/			/			/			/			/			/					
Refrigerante del motor (Es optimo el nivel de fluido)	/			/			/			/			/			/					
Radiador (Obstrucción de aletas, sin fugas)	/			/			/			/			/			/					
Refrigerante del aceite hidráulico (Sin residuos, sin fugas)	/			/			/			/			/			/					
Tanque de aceite hidráulico (Nivel de fluido óptimo, sin daños, sin fugas)	/			/			/			/			/			/					
Tanque de combustible (Nivel de combustible óptimo, sin daños, sin fugas	/			/			/			/			/			/					
Espejos (Sin daños, limpieza y óptima visibilidad)	/			/			/			/			/			/					
Luces en optimo estado (Traseras, celarteras)	/			/			/			/			/			/					
Puertas (Abren apropiadamente, sin vidrios rotos)	/			/			/			/			/			/					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																					
Nivel de aceite del engranaje de rotación (Nivel de fluido óptimo)	/			/			/			/			/			/					
Aceite del motor (Nivel de fluido óptimo)	/			/			/			/			/			/					
Todas las mangueras (Fisuras, marcas de desgaste, fugas)	/			/			/			/			/			/					
Todas las correas (Tension, desgaste, fisuras)	/			/			/			/			/			/					
Baterías y sujeciones (Limpieza, tuercas y pernos flojos)	/			/			/			/			/			/					
Filtro de aire (Indicador de restricción)	/			/			/			/			/			/					
Estado general del compartimento del motor (Sin Residuos o acumulación de suciedad, fugas)	/			/			/			/			/			/					
CABINA INTERNA																					
Medidores (Horometro), luces, interruptores (Sin daños y operables)	/			/			/			/			/			/					
(Indicadores (hidraulico-combustible-refrigerante-bateria-aceite) en ótimo estado	/			/			/			/			/			/					
Asiento en óptimo estado	/			/			/			/			/			/					
Cinturón de seguridad y montaje (Sin Daños, desgaste y con optimo ajuste)	/			/			/			/			/			/					
Bocina, alarma de retroceso, pito en correcto funcionamiento	/			/			/			/			/			/					
Ventanas y espejos laterales	/			/			/			/			/			/					
Vidrio panoramico en buen estado	/			/			/			/			/			/					
Estado de limpieza interior de la cabina en general	/			/			/			/			/			/					
OTROS																					
Cuenta con extintor mínimo de 10L con recarga vigente y operable	/			/			/			/			/			/					
Cuenta con botiquin tipo A de primeros auxilios (Elementos no vencidos y completos)	/			/			/			/			/			/					
Cuenta con kit de cerrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso)		X			X			X			X			X			X				

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- EXCAVADORAS		
Pagina 2 de 3	Codigo: ESSOI-ST-HQP-FO02-01-04-02	Version: 04	Fecha: 03/07/2021

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO	FECHA DE CORRECCIÓN
1. → Alarma de Reversa, dañada.	
2. → Se Solicita Mantenimiento Preventivo	
3. → Se Solicita. Kit de Herramientas Urgente.	
4.	
5. → El equipo Se Varo a Maquera estallado el 11/09/23. 03:00 PM.	
6.	

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor OPERADOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Operador de Maquinaria.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA ENTRADA	6:30 A	6:30 A	6:30 A	6:60 A	6:30 A	6:30	
HORA SALIDA	6:00 P	6:00 P	4:00 P	4:00 P	4:00 P	12:00 P	

INFORMACION COMBUSTIBLE

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR		100.000	60.000	100.000			
HOROMETRO EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO		6603	6605	6612			

INFORMACIÓN DE HÓROMETRO

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HOROMETRO INICIAL DEL DÍA	6594	6600	6605	6610	6612	6615	
HORÓMETRO FINAL DEL DÍA	6600	6605	6610	6612	6615	6619	

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE INICIO LA ACTIVIDAD	HORA EN LA QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD
11/09/23	1	T4 Bosq. Horizonte	Excabacion y Acopio	7:00 A	6594	9:00 A	6596	
	2		Excabacion y Acopio	11:00 A	6596	12:00 P	6597	
	3		Excabacion y Acopio	01:00 P	6597	03:00 P	6600	
	4							
12/09/23	1	T4 / Bosq. Horizonte	Excabacion y Limpieza	7:00 A	6606	9:00 A	6602	
	2		Excabacion y Acopio	09:00	6602	12:00 P	6603.	
	3		Excabacion y Acopio	01:00 P	6603	03:30 P	6605	
	4							

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
	FORMATO DE INSPECCION PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- EXCAVADORAS							
Pagina 3 de 3	Codigo: ESSGI-ST-HGP-FD02-01-04-02			Version: 04		Fecha: 05/07/2021		
FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE INICIO LA ACTIVIDAD	HORA EN LA QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD
13/09/2023	1	Bosa Nuevo Tramo 4	Excabacion y Acopio	7:00A	6605	09:00	6606	
	2		Excabacion Faberia.	10:00A	6606	12:06	6608	
	3		Excabacion y Carque	1:00P	6608	03:30	6610	
	4							
14/09/2023	1	Bosa. T4 Heredia	Excabacion y Acopio	7:00A	6610	09:00A	6612	Se daña el Tablero mostrando Varias Testigos
	2		Excabacion y Acopio	10:00	DAÑADO	12:00P	DAÑADO	
	3		Excabacion y acopio	01:00	6612	03:30P	6612	
	4							
15/09/2023	1	Bosa. T4 Heredia.	Excabacion y Acopio	7:00A	6612	09:00A	6613	
	2		Excabacion y de Faberia	01:00P	6613	03:30P	6615	
	3							
	4							
16/09/2023	1	Bosa T4 Heredia	Excabacion y entivado	7:00A	6615	02:00P	6619.	
	2							
	3							
	4							
	1							
	2							
	3							
	4							

NOMBRE	Juan C Silva.	NOMBRE	Cristhian Cerquera	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	1018436684	DOCUMENTO	1072660456	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
OPERADOR DE MAQUINA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

Powered by CamScanner


Powered by CamScanner

CONMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA - EXCAVADORAS		
Pagina 1 de 3	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-04-02	Versión: 04	Fecha: 03/07/2021

INFORMACION GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	Bosa.	PERIODO	Del día 18 al 23 del mes 09 del año 2023.
NOMBRE OPERADOR	Jugo G. Silva.	DOCUMENTO	Preoperacional
ARL	Positiva	EPS	Sura.
TIPO DE MAQUINA	Retro Excavadora.	MARCA DE LA MAQUINA	WACKER.
REFERENCIA DE LA MAQUINA	Wacker	MODELO DE LA MAQUINA	2016
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO		HOROMETRO PROXIMO MANTENIMIENTO	

CRITERIOS DE INSPECCION (MARQUE CON UNA X EN LA OPCION QUE CORRESPONDA



La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR de la maquina. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.
Para el diligenciamiento de la Inspección de Seguridad y Mantenimiento, se solicita que se lea cada pregunta y se marque según el día correspondiente y las indicaciones dadas a continuación:
Marque (X) en SI para los casos en el que se presente óptimo estado del elemento inspeccionado y cumpla con los parametros establecidos en la pregunta
Marque (X) en NO para los casos en los cuales no se presente óptimo estado del elementos inspeccionado y/o el elemento inspeccionado no se encuentre en la maquina
Marque (X) en N/A si el elemento inspeccionado no aplica para la maquina.

Se notifica que si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes diarios requeridos dentro de la operación de la Maquinaria.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR

ELEMENTOS DE OPERACIÓN/DÍA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cucharón, herramientas de ataque (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)	/			/			/			/			/			/					
Cilindro y varillaje del cucharón (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)	/			/			/			/			/			/					
Brazo (Sin daños, sin fisuras)	/			/			/			/			/			/					
Pluma, cilindros (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)	/			/			/			/			/			/					
Debajo de la máquina (Sin fugas y daños en los mandos finales)	/			/			/			/			/			/					
Bastidor principal (Sin fisuras, sin daños)	/			/			/			/			/			/					
Tren de rodaje (Sin desgaste, daños, óptima tensión)	/			/			/			/			/			/					
Orugas tensionadas / Vena 1/2"	/			/			/			/			/			/					
Mecanismo de giro (Tornameza) en óptimo estado	/			/			/			/			/			/					
Corona de tornameza en buen estado	/			/			/			/			/			/					
Peldaños y agarraderas (Optimas condiciones y limpieza)	/			/			/			/			/			/					
Baterías y sujetadores (Óptima limpieza, pernos y tuercas no flojos)	/			/			/			/			/			/					
Separador de agua y combustible (Drenaje)	/			/			/			/			/			/					
Estado general de la máquina (Sin Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza)	/			/			/			/			/			/					
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado (Sin Desgaste, daño, nivel de liquido)	/			/			/			/			/			/					
Refrigerante del motor (Es óptimo el nivel de fluido)	/			/			/			/			/			/					
Radiador (Obstrucción de aletas, sin fugas)	/			/			/			/			/			/					
Refrigerante del aceite hidráulico (Sin residuos, sin fugas)	/			/			/			/			/			/					
Tanque de aceite hidráulico (Nivel de fluido óptimo, sin daños, sin fugas)	/			/			/			/			/			/					
Tanque de combustible (Nivel de combustible óptimo, sin daños, sin fugas	/			/			/			/			/			/					
Espejos (Sin daños, limpieza y óptima visibilidad)	/			/			/			/			/			/					
Luces en óptimo estado (Traseras, delanteras)	/			/			/			/			/			/					
Puertas (Abren apropiadamente, sin vidrios rotos)	/			/			/			/			/			/					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																					
Nivel de aceite del engranaje de rotación (Nivel de fluido óptimo)	/			/			/			/			/			/					
Aceite del motor (Nivel de fluido óptimo)	/			/			/			/			/			/					
Todas las mangueras (Fisuras, marcas de desgaste, fugas)	/			/			/			/			/			/					
Todas las correas (Tensión, desgaste, fisuras)	/			/			/			/			/			/					
Baterias y sujeciones (Limpieza, tuercas y pernos flojos)	/			/			/			/			/			/					
Filtro de aire (Indicador de restricción)	/			/			/			/			/			/					
Estado general del compartimiento del motor (Sin Residuos o acumulación de suciedad. fugas)	/			/			/			/			/			/					
CABINA INTERNA																					
Medidores (Hórometro), luces, interruptores (Sin daños y operables)	/			/			/			/			/			/					
(Indicadores (hidráulico-combustiblerefrigerante-bateria-aceite) en ótimo estado	/			/			/			/			/			/					
Asiento en óptimo estado	/			/			/			/			/			/					
Cinturón de seguridad y montaje (Sin Daños, desgaste y con optimo ajuste)	/			/			/			/			/			/					
Bocina, alarma de retroceso, pito en correcto funcionamiento	/			/			/			/			/			/					
Ventanas y espejos laterales	/			/			/			/			/			/					
Vidrio panoramico en buen estado	/			/			/			/			/			/					
Estado de limpieza interior de la cabina en general	/			/			/			/			/			/					
OTROS																					
Cuenta con extintor minimo de 10L con recarga vigente y operable	/			/			/			/			/			/					
Cuenta con botiquin tipo A de primeros auxilios (Elementos no vencidos y completos)		X			X			X			X			X			X				
Cuenta con kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso)																					

Powered by CamScanner

CMCON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- EXCAVADORAS		
Pagina 2 de 3	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-04-02	Versión: 04	Fecha: 09/07/2021

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO	FECHA DE CORRECCIÓN
1. ⇒ Alarma de Retroceso esta Mala.	
2. ⇒ Tablero esta Fallando.	
3. ⇒ Cambiar Exploradoras estan muy opacas.	
4.	
5.	
6.	

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor OPERADOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Operador de Maquinaria.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA ENTRADA	6:30 A	6:30 A	6:30	07:00 A	7:00 A	7:00	
HORA SALIDA	4:00 P	4:00 P	04:30	04:30 P	4:30 P	12:00	

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR	50.000						
HOROMETRO EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO	6621						

INFORMACIÓN DE HÓROMETRO

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORÓMETRO INICIAL DEL DÍA	6619	6624	6626	6627	6627	6627	
HORÓMETRO FINAL DEL DÍA	6624	6626	6627	6627	6627	6627	

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE INICIO LA ACTIVIDAD	HORA EN LA QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD
18/09/23.	1	Bosa TV Heraldo.	Excabacion y Limpieza	7:00A	6619	9:00A	6621	
	2		Trasiego de Material	10:00	6621	12:00P	6622	
	3		Excabacion y Acopio	01:00P	6622	3:30P	6624	
	4							
19/09/23	1	Bosa Heraldo	Trasiego de Materiales	04:00	6624	03:30	6626	
	2							
	3							
	4							

Powered by CamScanner

CONMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- EXCAVADORAS							
Pagina 3 de 3	Código: ESSGI-ST-HOP-F002-01-04-02			Versión: 04		Fecha: 03/07/2021		
FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE INICIO LA ACTIVIDAD	HORA EN LA QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD
20/09/23	1	Bosa. Ernesto	Disponible	06:30	6624	04:00	6624	
	2							
	3							
	4							
21/09/23	1	Bosa.	Disponible.	06:30	6624	04:00	6627	
	2							
	3							
	4							
22/09/23	1	Bosa.	Disponible	06:30	6627	04:30 P	6627	
	2							
	3							
	4							
22/09/23	1	Bosa.	Disponible	07:00	6627	12:00	6627	
	2							
	3							
	4							
	1							
	2							
	3							
	4							

NOMBRE	Juan C. Silva.	NOMBRE	Catalina Carreño	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	1018435684	DOCUMENTO	1070600406	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
OPERADOR DE MAQUINA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

Powered by CamScanner