
## INFORME DETALLADO DE LOS INSTRUMENTOS INTERVENIDOS

## PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

| No. | INSTRUMENTO | MARCA | SERIE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAUTA TRAVERSA | JÚPITER | 445368 | Realicé nivelación y ajuste general del instrumento. Reposición de los topes de los trinos. Cambio de tres (3) zapatillas. |
| 2 | CLARINETE SOPRANO | BUFFET | 1381568 | Realicé nivelación y ajuste general del instrumento. Ajuste de la tensión de las agujas. |
| 3 | CLARINETE SOPRANO | YAMAHA | 028410 | Realicé nivelación y ajuste general del instrumento. Reposición de los tornillos del apoyo de la mano derecha. Cambio de dos (2) zapatillas. |
| 4 | SAXOFÓN BARÍTONO | JÚPITER | H30848 | Realicé nivelación y ajuste general del instrumento. Soldadura del empate del puntillo. Sacar abolladuras en el tudel. |
| 5 | TROMBÓN TENOR BAJO | YAMAHA | 015491 | Realicé mantenimiento y limpieza general del instrumento. Nivelación de la vara. Sacar abolladuras en la campana y bomba principal. Soldadura en el puente interno de la maquinaria y en el empate del rotor. Cambio del cordel del rotor. Cambio de las chapas y arreglo de la manija del estuche. |



**PATRICIA SÁNCHEZ JURADO**
**C.C. 52.113.729 Bogotá**