	FORMATO	CÓDIGO	PR-GP-03-F1
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN	3

INFORME DE SUPERVISIÓN	x	INFORME DE VISITA	

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO	X	CONVENIO	

FECHA DE INSPECCION	8 de Octubre de 2019	MUNICIPIO:	SIBATÉ-FUSAGASUGA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	SIBATÉ- FUSAGASUGA CUNDINAMARCA	COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas	4°32'22,22" N ; 74°14'48,08"O ELEVACION PUNTO INICIAL 2571 MSNM

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	694-2019	FECHA SUSCRIPCIÓN	15 DE JULIO DE 2019
		FECHA INCIO	01 DE AGOSTO DE 2019
NOMBRE CONTRATISTA	PROJEKTA LIMITADA INGENIEROS CONSULTORES		
NIT	860.531.577-6		
OBJETO DEL CONTRATO	*EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO DE LA VÍA CHUSACÁ - SIBATÉ - FUSAGASUGA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS.*		
PLAZO EJECUCIÓN	3 MESES		
MODIFICACIONES AL CONTRATO	N.A		
PRORROGAS 1	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019		
PRORROGAS 2	N.A		
FECHA DE TERMINACIÓN INICAL	31 DE OCTUBRE DE 2019		
SUSPENSION No 1	N.A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A		
ADICIONES	ADICION N° 1 por valor de $46,786,558,00		
FORMA DE PAGO	MEDIANTE ACTAS PARCIALES HASTA COMPLETAR EL 90% Y EL 10% RESTANTE PARA LA FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACION FINAL	VALOR DEL CONTRATO	$ 144.917.116,00
HONORARIOS MES		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	01 de Agosto al 31 de Octubre de 2019

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Se continua con las actividades de Roceria, Limpieza de la berma y recogida de material, limpieza de los bordes externos de la via, La actividad de la demarcación vial presenta avance en los sectores donde ya se a realizado la limpieza. Se realizo el proceso de rehabilitación, limpieza y pintura de las defensas en concreto tipo rueda, Se realizo la instalación de las defensas metalicas que se encontraban en estado critico y se realizo el lavado y la instalacion de captafaros en las defensas metalicas que estan en buen estado. Se instalaron los estoperoles Viales correspondientes.Se han realizado los ensayos de laboratorio correspondientes para garantizar la reflectividad y el buen estado de la pintura.

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN	
5. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	
Valor Total de Contrato/convenio	144.917.116.00
Valor Honorarios Mes	N.A
N° de Pagos Realizados	1
Pago No. 1	$ 20.489.661,00
Pago No. 2	$ 42.412.027,00
Pago No. 3	N.A
Porcentaje de pago incluye esta acta	63%
Porcentaje de ejecución real de obra	75%

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO













2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN









7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SE HACE UN RECUENTO FOTOGRAFICO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO REALIZADO EN EL PROYECTO, CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
- DEMARCACION EN SECTORES LIMPIOS APTOS LA PINTURA,SE HAN REALIZADO LOS ENSAYOS CORRESPONDIENTES EXIGIDOS.
- ROCERIA
- LIMPIEZA Y RECOGIDA DE MATERIAL
- INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES
- LIMPIEZA Y PINTURA DE LAS DEFENSAS EN CONCRETO TIPO RUEDA.INSTALACION DE LAS DEFENSAS METALICAS QUE ESTABAN EN MAL ESTADO Y LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE LAS DEFENSAS METALICAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO OPTIMO.

8- ANEXOS

N.A.

FUNCIONARIO COMISIONADO

NOMBRE	**DEPENDENCIA**	**FIRMA**
NESTOR ANDRES GUERRERO PEÑA	**SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	**OCTUBRE 11 DE 2019**	