	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Código:** OL-SGSST- F029.1
		Versión 1
	REGISTRO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	**Fecha:** 19-02-2022

NOMBRE DE LA EMPRESA	**FECHA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**PROYECTO**
OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S	18-04-2023	OBRA GOBERNACIÓN (PISOS)

NOMBRE DEL EQUIPO	**REFERENCIA DEL EQUIPO**
CONCRETADORA	Baucher Ref #1.

CLASE DE SERVICIO: **PREVENTIVO** [ ] **CORRECTIVO** [X]

MARRQUE CON UNA X EL MANTENIMIENTO REALIZADO

LIMPIEZA GENERAL:		**EVIDENCIA FOTOGRAFICA**
ENGRASE:		**ANTES:** / **DESPUES:**
AJUSTES ELECTRICOS:		 
REVISIÓN:		
AJUSTES MECÁNICOS:		

OTROS:

Se realiza soldadura a la manila por presentar desprendimiento del equipo.

OBSERVACIONES:

El mantenimiento correctivo se realiza con el fin de mejorar las condiciones que presenta el equipo "concretadora" y lograr continuar con el proceso de producción en obra.

FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE: Santiago M.

FIRMA DEL ENCARGADO DEL PROYECTO Santiago M.

FIRMA DEL RESIDENTE SST:

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Código:** OL-SGSST- F029
		Versión 1
	FORMATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	**Fecha:** 21-01-2021

FECHA DEL REPORTE	RESPONSABLE	MODELO	SERIE	FALLA	FECHA DE REPARACIÓN	OBSERVACIONES
18-04-2023	Victor Nacab	Bucket	Ref. 1.	Desprendimiento manivela	18-04-2023	Se realiza Soldadura a la manigueta de la canastilla