	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	CODIGO:ING-SGSST-ATS001 VERSIÓN:01 FECHA: 30/12/2020

OBRA: Fiscalia CONTRATISTA: dl Ingeniería

PROCESO CONSTRUCTIVO: Corramiento en drywall

TRABAJO A REALIZAR: (portafino)

GRUPO DE ANÁLISIS: Ingeniero, RSST, colaboradores

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS REQUERIDOS: taladro, destornillador, EPP

APLICACIÓN
DESDE
29/05/2023
HASTA
03/06/2023

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
Inspección EPP	Caidas, golpes resbalones	hematomas, heridas	-charlas -capacitaciones -EPCC -EPP -pausas activas	-Ingenieros -R. SST. -Colaboradores
Inspección area	Caidas, golpes resbalones	Hematomas, heridas		
Inspección Herramienta	Caidas, golpes resbalones	Hematomas, heridas		
Montaje de Estructura	Caidas a nivel de 3mt. golpes, heridas	Fracturas graves hematomas Muerte, heridas		
Montaje de Drywall	Caidas a nivel de 3mt, golpes, heridas	Fracturas graves, hematomas craneales muerte.		
Orden y aseo	Caidas, golpes resbalones	Fracturas graves hematomas craneales muerte.		

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR

(NO OLVIDE DILIGENCIAR EL PERMISO DE TRABAJO)

- [X] TRABAJO EN ALTURAS
- [ ] TRABAJO EN CALIENTE
- [ ] TRABAJO EN EXCAVACIONES
- [ ] IZAJE DE CARGAS
- [ ] TRABAJO EN LÍNEA VIVA
- [ ] TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
- [ ] OTRO
- [ ] CUAL: _____

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS:

Nº. CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1082968664	NILTON GONZALEZ	adelantado	
1121862581	RICARDO MERCADO	AX	RICARDO
1102883506	Yuby mendoza	of.	
1083089494	Jeimmy Cuarte	oficial	
1065816540	Ruben Rumma.	Ayt SST	

Powered by CamScanner