Ingelosa	**ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	CODIGO:ING-SGSST-ATS001 VERSIÓN:01 FECHA: 30/12/2020

OBRA: Tivalia **CONTRATISTA:** CI Ingenieria

PROCESO CONSTRUCTIVO: Cerramiento en drywall

TRABAJO A REALIZAR: Operativo

GRUPO DE ANÁLISIS: Ingenieros, R.SST, colaboradores

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS REQUERIDOS: taladro, destornillador, EPP

APLICACIÓN
DESDE 05/06/2023
HASTA 10/06/2023

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
Inspección EPP	Caídas, golpes, resbalones	Hematomas. Herida Leve.	- charlas - capacitaciones - pausas activas - EPP.	- Ingenieros - Residente SST - Colaboradores.
Inspección área de trabajo	Caídas, golpes, resbalones	Hematomas Heridas leves		
Inspección de herramienta	Caídas, golpes, resbalones	Hematomas Herida leve.		
Montaje de estructura	Caída diferente altura, Heridas, hematomas	Hematomas. Herida, Leve		
Montaje de drywall en estructura	Caída diferente altura, Herida, hematomas	Hematomas. Heridas leve		
Orden y aseo	Caída diferente altura Herida, hematomas	Hematomas Herida, leve.		

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR

(NO OLVIDE DILIGENCIAR EL PERMISO DE TRABAJO)

- ☐ TRABAJO EN ALTURAS
- ☐ TRABAJO EN CALIENTE
- ☐ TRABAJO EN EXCAVACIONES
- ☐ IZAJE DE CARGAS
- ☐ TRABAJO EN LÍNEA VIVA
- ☐ TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
- ☐ OTRO — CUAL: /

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS:

Nº. CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1102883506	Moises Mercado	Oficial AY	
1011462581	RICARDO MERCADO	Oficial SST	RICARDO
1083029194	Jurgen Ciodaro		
1064866870	Nathaly Ramirez C.		

Powered by CamScanner