| | ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) | CODIGO:ING-SGSST-ATS001<br>VERSION:01<br>FECHA: 30/12/2020 |
|---|---|---|

OBRA: FISCALIA

CONTRATISTA: OL Ingenieria

PROCESO CONSTRUCTIVO: Cerramient en drywall

TRABAJO A REALIZAR: Operativo

GRUPO DE ANÁLISIS: Ingenieros, R.SST, Colaboradores

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS REQUERIDOS: Taladro,destornillador

EPP.

| APLICACIÓN |
|---|
| DESDE |
| 27/06/2023 |
| HASTA |
| 01/07/2023 |

| SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento) | PELIGRO (Fuente o situación) | CONSECUENCIAS | CONTROLES REQUERIDOS | CARGO RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|
| Inspección de EPP | Caídas, golpes, resbalones | Hematomas, heridas leves | Orden y aseo, uso de EPP, socialización de riesgos, capacitación. | Residente SST, residente de obra, colaboradores |
| Inspección del área de trabajo | Caídas, golpes, resbalones,laceraciones | Hematomas, heridas leves | | |
| Inspección de herramienta | Caídas, golpes, laceraciones | Hematomas, heridas leves | | |
| Montaje de estructura para drywall | Caida altura 1m, golpes, heridas | Heridas, fractura leve, hematomas | | |
| Motaje de drwall | Caida altura 1m, golpes, heridas | Heridas, fractura leve, hematomas | | |
| Orden y aseo | Caídas, golpes, laceraciones | Hematomas, heridas leves | | |

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR

(NO OLVIDE DILIGENCIAR EL PERMISO DE TRABAJO)

- ☐ TRABAJO EN ALTURAS
- ☐ TRABAJO EN CALIENTE
- ☐ TRABAJO EN EXCAVACIONES
- ☐ IZAJE DE CARGAS
- ☐ TRABAJO EN LÍNEA VIVA
- ☐ TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
- ☐ OTRO
- ☐ CUAL: /

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS:

| Nº. CEDULA DE CIUDADANÍA | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1085039194 | Jeancarlos Cifuentes | AX | |
| 1014651391 | Ricardo Mercado | | |
| 1082967564 | Wilton Gonzalez | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Powered by CamScanner