	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	CODIGO:OL-SGSST-ATS001
		VERSIÓN:01
		FECHA: 30/12/2020

OBRA: FISCALIA **CONTRATISTA:** INGELOSA S.A.S

PROCESO CONSTRUCTIVO: CONSTRUCCIÓN DE ACOPIO MATERIAL CON TECHO EN ZINC

TRABAJO A REALIZAR: OPERATIVO

GRUPO DE ANÁLISIS: Ingeniero, RSST, colaboradores

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS REQUERIDOS: Martillo, Madera, Zinc,

APLICACIÓN
DESDE
20/06/2023
HASTA
24/06/2023

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
Inspeccion EPP.	Caidas, Golpes	Heridas	Charlas Capacitaciones Pausas activas EPP.	Ingenieros RSST. Colaboradores
Inspección área de trabajo	Caidas, Golpes	Heridas, heridas		
Inspección de Herramientas	Caidas, Golpes.	Heridas, heridas		
Construccion Campamento	Caidas, Golpes, Contusion muscular.	Heridas leves, dolor muscular.		
Orden y Aseo	Caida, Golpes	Heridas Golpes.		

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR

(NO OLVIDE DILIGENCIAR EL PERMISO DE TRABAJO)

- ☐ TRABAJO EN ALTURAS
- ☐ TRABAJO EN CALIENTE
- ☐ TRABAJO EN EXCAVACIONES
- ☐ IZAJE DE CARGAS
- ☐ TRABAJO EN LÍNEA VIVA
- ☐ TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
- ☐ OTRO
- ☐ CUAL: ____________

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS:

Nº. CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1039597832	Yeison Galeano	AY OF	[signature]
93 606 782	German Ortiz		