	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	CODIGO:ING-SGSST-ATS001 VERSIÓN:01 FECHA: 30/12/2020

OBRA: Fiscalia

CONTRATISTA: OL Ingenieria

PROCESO CONSTRUCTIVO: Demolicion de muros

TRABAJO A REALIZAR: operativo.

GRUPO DE ANÁLISIS: Ingeniero, RSST, (colaboradores)

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS REQUERIDOS: martillo demoledor, barra

EPP.

APLICACIÓN	
DESDE	05/06/2023
HASTA	10/06/2023

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
Inspeccion EPP.	Caidas, golpes, desbalances	Hematomas, golpes	- charlas - capacitaciones - pausas activas - EPP - EPCC	- Ingeniero - RSST - colaboradores
Inspeccion área de trabajo	Caidas, golpes, desbalances	Hematomas, heridas, cortes		
Montaje de cadamio	caida a altura hasta de 2mm, hematomas	Fracturas graves, hematomas graves		
Demolicion de muros	caida altura hasta de 2m, hematomas.	Hematoma graves, heridas graves fracturas		
Orden y aseo	Caida, golpes.	Hematomas, heridas		

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR

(NO OLVIDE DILIGENCIAR EL PERMISO DE TRABAJO)

- [x] TRABAJO EN ALTURAS
- [ ] TRABAJO EN CALIENTE
- [ ] TRABAJO EN EXCAVACIONES
- [ ] IZAJE DE CARGAS
- [ ] TRABAJO EN LÍNEA VIVA
- [ ] TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
- [ ] OTRO
- CUAL: _____

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS:

Nº. CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1143462647	Ricardo Antonio Bustamante	HSE	
1039597832	Yeison Alejandro Galeano	Ay	
1014363915	Luis Javier Julio M	OF	
1037614679	Luis emilio Ortiz	Of	
1076327814	Edwin Orlando Moreno	Ay	
1063021102	Carmelo Javier Conde P.	Ay	
1003886	Nathalia Ramirez	RSST	

Powered by CamScanner