	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	CODIGO:ING-SGSST-ATS001 VERSION:01 FECHA: 30/12/2020

OBRA: Escuela CONTRATISTA: OL INGENIEROS

PROCESO CONSTRUCTIVO: Demolicion de Muros

TRABAJO A REALIZAR: Operativo

GRUPO DE ANÁLISIS: INGENIERO, R.SST, colaboradores

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS REQUERIDOS: MARTILLO DEMOLEDOR, BARRA, MARRANA. EPP.

APLICACIÓN
DESDE
13/05/2023
HASTA
17/05/2023

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
Inspeccion EPP	Caidas, Golpes, resbalones	Heridas Golpes	Charla Capacitacion Pausas Activas EPP. EPCC.	Ingenieros R.SST. colaboradores
Inspeccion area trabajo	Caidas, Golpes resbalones	Heridas Golpes.		
Montaje de andamio	Caida de alturas hasta 2metros, heridas graves	Fracturas graves Heridas graves		
Demolicion de Muros	caida de alturas hasta 2m, Heridas	Heridas graves Golpes fuerte		
Orden y aseo	Caidas, golpes, resbalones	Heridas leves		

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR

(NO OLVIDE DILIGENCIAR EL PERMISO DE TRABAJO)

- [x] TRABAJO EN ALTURAS
- [ ] TRABAJO EN CALIENTE
- [ ] TRABAJO EN EXCAVACIONES
- [ ] IZAJE DE CARGAS
- [ ] TRABAJO EN LÍNEA VIVA
- [ ] TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
- [ ] OTRO — CUAL: _____

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS:

Nº. CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1039597832	Yeison Alejandro Galeano	AY	
79.079576	Jagoberto Rojas Muñoz	AX	
11165767	Pedro ortiz	OF	
43 606 782	Jose montoiz	OF	
1019313915	Elkin Johan Julio M	OF	
1014625521	RICARDO MERCADO	AX	
1072883506	Norbey Morales	Oficial	
1083039494	Junior Suarez	Oficial	

Powered by CamScanner