Ingelosa	**ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	CODIGO:ING-SGSST-ATS001 VERSIÓN:01 FECHA: 30/12/2020

OBRA: _____ **CONTRATISTA:** _____

PROCESO CONSTRUCTIVO: Demolición de muro

TRABAJO A REALIZAR: operativo.

GRUPO DE ANÁLISIS: Ingeniero, SST, colaboradores

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS REQUERIDOS: Taladro demoledor, Baro EPP.

APLICACIÓN	
DESDE	29/05/2023
HASTA	08/06/2023

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
Inspección EPP	Caídas, golpes, rebalanes	Hematomas, heridas	- charlas - capacitaciones - EPCC - EPP - pausas activas	- Ingeniero - SST, - Colaboradores
Inspección de área	Caídas, golpes, rebalanes	Hematomas, heridas		
Inspección herramienta	Caídas, golpes, rebalanes	Fracturas, Esguinces, hematoma craneal		
Demolición de muros	Caída altura, golpes, rebalanes	Hematomas, Esguinces, heridas, Esguinces		
Orden y aseo	Caídas, golpes, rebalanes.	Hematomas, heridas		

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR

(NO OLVIDE DILIGENCIAR EL PERMISO DE TRABAJO)

- ☐ TRABAJO EN ALTURAS
- ☐ TRABAJO EN CALIENTE
- ☐ TRABAJO EN EXCAVACIONES
- ☐ IZAJE DE CARGAS
- ☐ TRABAJO EN LÍNEA VIVA
- ☐ TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
- ☐ OTRO
- ☐ CUAL: _____

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS:

Nº. CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1.003021607	Carmelo Javier Cuneta P.	AYU	
78.079536	Osvaldo Segundo	AY	
1014313915	Edwin Julián M	AY	
1076327814	Edwin Orellana Moreno	AYU entendid	

Powered by CamScanner