Ingelosa Construcciones	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	CODIGO:ING-SGSST-ATS001 VERSION:01 FECHA: 30/12/2020

OBRA: Fiscalía **CONTRATISTA:**

PROCESO CONSTRUCTIVO: Desmonte RCI piso3 oel.

TRABAJO A REALIZAR: Operativo.

GRUPO DE ANÁLISIS: Ingeniero, R SST, colaboradores

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS REQUERIDOS: llaves,

APLICACIÓN
DESDE
20/06/2023
HASTA
24/06/2023

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
Inspección EPP	Caídas, Golpes resbalones.	Heridas Golpes	Charlas Capacitaciones Pausas Activas EPP.	Ingenieros R. SST. Colaboradores.
Inspección área trabajo	Caídas, Golpes resbalones.	Fracturas Golpes.		
Montaje andamio.	Caída de alturas golpes.	Heridas, golpes fracturas.		
Desmonte RCI.	Caídas, Golpes. caída alturas.	Heridas, golpes, hombros fracturas		
orden y Aseo	Caídas, Golpes resbalones	Heridas Golpes		
/	/	/		/

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR

(NO OLVIDE DILIGENCIAR EL PERMISO DE TRABAJO)

- [x] TRABAJO EN ALTURAS
- [ ] TRABAJO EN CALIENTE
- [ ] TRABAJO EN EXCAVACIONES
- [ ] IZAJE DE CARGAS
- [ ] TRABAJO EN LÍNEA VIVA
- [ ] TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
- [ ] OTRO
- [ ] CUAL:

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS:

Nº. CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1116 57767	Hernan Ortiz	OF	[signature]
1014313415	Elio Julian Julio	OF	[signature]

Powered by CamScanner