Ingelosa CONSTRUCCIONES	**ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	CODIGO:ING-SGSST-ATS001 VERSION:01 FECHA: 30/12/2020

OBRA:

CONTRATISTA:

PROCESO CONSTRUCTIVO: Desmonte de estructura

TRABAJO A REALIZAR: Objetivo

GRUPO DE ANÁLISIS: Ingeniero, R.SST, Colaboradores

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS REQUERIDOS: Desmontadas

EPP

APLICACIÓN	
DESDE	29/05/2023
HASTA	03/06/2023

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
Inspección EPP	Caídas, golpes	Hematomas, heridas	- Charlas - Capacitación - Pausas activas - EPP - EPCC - Per.	- Ingenieros. - RSST. - Colaboradores.
Inspección de área	Caídas, golpes	Hematomas heridas		
Inspección de herram.	Caídas, golpes	Hematomas heridas		
Desmonte de estructura	Caída altura 1.50 golpes.	Fracturas, hematomas.		
Orden y aseo	Caídas, golpes.	Hematomas heridas		
—	—	—		—
—	—	—		—

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR

(NO OLVIDE DILIGENCIAR EL PERMISO DE TRABAJO)

- ☐ TRABAJO EN ALTURAS
- ☐ TRABAJO EN CALIENTE
- ☐ TRABAJO EN EXCAVACIONES
- ☐ IZAJE DE CARGAS
- ☐ TRABAJO EN LÍNEA VIVA
- ☐ TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
- ☐ OTRO
- ☐ CUAL: _____

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS:

Nº. CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1193462647	ELKIN EMILIO MUÑOZ	ING	
73 506 792	GERMAN ORTIZ	OF	
1065767	PEDRO ORTIZ	OF	Pedro
1037614678	LUIS EMILIO VERGARA CALDERA	OF	Luis Emilio
1039597832	YEISON GALEANO	AY	Yeison Galeano
1.002031107	REINALDO JAIRO LINDO P.	CV	Reinaldo Cont.
1194011	ALY NEPTALY	AY.	Neptaly

Powered by CamScanner