ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CODIGO: ING-SGSST-ATS001
VERSION: 01
FECHA: 30/12/2020

OBRA: FISCALIA. CONTRATISTA: OLTINGENIERIA

PROCESO CONSTRUCTIVO: Desmonte Piso en PVC.

TRABAJO A REALIZAR: Operativo

GRUPO DE ANÁLISIS: Ingeniero, Res. SST, Colaboradores

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS REQUERIDOS: Barra

APLICACIÓN	
DESDE	20/06/2023
HASTA	24/06/2023

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
Inspección EPP.	Caidas, Golpes. Resbalones	Heridas Golpes.	Charlas Capacitaciones Pausas activas EPP	Ingenieros R SST. Colaboradores
Inspección area trabajo	Caidas, Golpes, resbalones.	Heridas Heridas.		
Inspección Herramienta	Caidas, Golpes	Heridas Heridas.		
Desmonte Piso	Caidas Golpes	Heridas Heridas.		
Orden y Aseo	Caidas, Golpes	Heridas Golpes		
/	/	/		/

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR

(NO OLVIDE DILIGENCIAR EL PERMISO DE TRABAJO)

- ☐ TRABAJO EN ALTURAS
- ☐ TRABAJO EN CALIENTE
- ☐ TRABAJO EN EXCAVACIONES
- ☐ IZAJE DE CARGAS
- ☐ TRABAJO EN LÍNEA VIVA
- ☐ TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
- ☐ OTRO — CUAL: _____

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS:

Nº. CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1.82.079.536	Oscar Hector Espinosa	AX	
1042065361	Johnny Mateus	AX	
1.003.071.107	Carmelo Javier Conde Palencia	AY	
6463038	Rony Torres	AY	
1101456220	Jose E. Contreras Vega	AS	

Powered by CamScanner