ACTA DE LIQUIDACIÓN

MANIZALES

Con el fin de liquidar el Contrato y/o Orden de Trabajo y/o Orden de Servicio No. ***CONTRATO DE SUMINISTRO FONAM DTAO-012-2023*** *de ANTIOQUIA URRAO, celebrado entre el* ***PARQUE NACIONAL NATURAL LAS ORQUÍDEAS****.y* ***FULL COLOR*** *con Nit: 1121930776-3 El Jefe de la Unidad Ejecutora del* ***PARQUE NACIONAL NATURAL LAS ORQUÍDEAS***

OBJETO DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO*.*

Contrato de Suministro de Mantenimiento Preventivo y Correctivo que incluya mano de obra y repuestos para los Equipos de Cómputo e Impresoras del Parque Nacional Natural Las Orquídeas.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Y ADICIONALES INCLUIDO EL IVA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON IVA *$ 1.820.000*

Continuación Acta de Liquidación Final del Contrato y/o Orden de Trabajo y/o Orden de Servicio No. de

FECHA DE INICIACION: 13/09/2023
VALOR TOTAL EJECUTADO; *$ 1.820.000*
FECHA DE VENCIMIENTO : *UN MES*

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA O A LA SOCIEDAD CONTRATISTA.
VALOR TOTAL PAGADO *$ 1.820.000*

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACION:

FULL COLOR MANIZALES
CALLE 20A 21-30 EDIFICIO PINZON LOCAL 2 PASAJE LA BENEFICIENCIA

ORDEN DE SERVICIO

MARCA	MODELO	SERIAL
DELL	3470.	FH6KDL3.

EMPRESA: Ferr Orquideas. SUCURSAL:

DIRECCIÓN: Planta 73935

DATOS DE SERVICIO

UBICACIÓN	CONTACTO	CONTADOR
Area: URDA.	Nombre:	INICIAL
	Telefono:	FINAL

MANTENIMIENTO

TIPO: Preventivo: ——— Correctivo: ———

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

FECHA			HORA	
30	10	2023.	INGRESO	SALIDA

FALLA REPORTADA: No Reconece controlador Video.

LABOR REALIZADA: No Se puede Actualizar. debio aque Esta actualizado en windows 11. pero arroja Error de Proyector de video. Se Recomendo Formatear de debe/ver a windows 10.1.

OBSERVACIÓNES:

SELLO

Técnico: Andres Herrero

Firma: Firma:

Recibió conforme el quipo:

Nombre:

Powered by

FULL COLOR MANIZALES
CALLE 20A 21-30 EDIFICIO PINZON LOCAL 2 PASAJE LA BENEFICIENCIA

ORDEN DE SERVICIO

MARCA	MODELO	SERIAL
HP	P1102 W.	VND3W8092.

EMPRESA: PNN. Orquideas. SUCURSAL:

DIRECCIÓN:

DATOS DE SERVICIO

UBICACIÓN	CONTACTO	CONTADOR
Area: URBANO.	Nombre:	INICIAL
	Telefono:	FINAL

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO

TIPO : Preventivo: ——

Correctivo: ——

FECHA			HORA	
			INGRESO	SALIDA
30	10	2023.		

FALLA REPORTADA: Mantenimiento Preventivo

LABOR REALIZADA:

Se Realiza Mantenimiento General, Preventivo.
Lubricacion Cambio Grasa Termica.
Rodillos Cambio de Tonus.
Instalacion Pruebas de Funcionalidad. Queda en Normal Funcionamiento

OBSERVACIÓNES:

SELLO

Técnico: Andres Herrera

Firma: Firma:

Recibió conforme el quipo:

Nombre:

Powered by

FULL COLOR MANIZALES
CALLE 20A 21-30 EDIFICIO PINZON LOCAL 2 PASAJE LA BENEFICIENCIA

ORDEN DE SERVICIO

MARCA	MODELO	SERIAL
Hp	N/127-128.	CNB9H416WB

EMPRESA: U.N. Orquideas SUCURSAL:

DIRECCIÓN:

DATOS DE SERVICIO

UBICACIÓN	CONTACTO	CONTADOR
Area: Urrao Sede	Nombre:	INICIAL
	Telefono:	FINAL

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

TIPO : Preventivo: ——— Correctivo: ———

FECHA			HORA	
			INGRESO	SALIDA
30	10	2023.		

FALLA REPORTADA: Impresora Borroso.

LABOR REALIZADA: Se Realiza mantenimiento General. Recarga toner. lubricación Cambio Grasa termica. limpieza Rodillos Calibracion Prueba y Instalación por Red. en Equipo de computo.

OBSERVACIÓNES:

SELLO

Técnico: Andres Herrera

Firma: Firma:

Recibió conforme el quipo:

Nombre:

FULL COLOR MANIZALES
CALLE 20A 21-30 EDIFICIO PINZON LOCAL 2 PASAJE LA BENEFICIENCIA

ORDEN DE SERVICIO

MARCA	MODELO	SERIAL
Lanus.	IS Core.	

EMPRESA: _____

SUCURSAL: _____

DIRECCIÓN: _____

DATOS DE SERVICIO

UBICACIÓN	CONTACTO	CONTADOR
Area: Urrao Antioquia	Nombre:	INICIAL
	Telefono:	FINAL

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO

TIPO : Preventivo: ——— Correctivo: ———

FECHA			HORA	
30	10	2023	INGRESO	SALIDA

FALLA REPORTADA: Preventivo.

LABOR REALIZADA: Se Realiza Mantenimiento Equipo Preventivo. Limpieza General. Cambio Pasta Termica. Desfragmentacion Disco local C. Temporales Archivos. Virus.

OBSERVACIÓNES:

SELLO

Técnico: Andres Herrera.

Firma: Firma:

Recibió conforme el quipo:

Nombre:

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA POR ÍTEMS :

ITEM	*DESCRIPCION*	*CANTIDAD*	*VALOR BASICO*
1	*Computador Portátil TOSHIBA Satellite A665- S6089, Mantenimiento correctivo de la batería del equipo para su correcto funcionamiento. De no ser posible su reparación, cambiar e instalar batería original modelo PA3817U1BRS / 10,8V Mantenimiento correctivo consistente en cambio e instalación de display original u homologado para el equipo. Mantenimiento preventivo consistente en limpieza interna del teclado. Mantenimiento correctivo de la unidad de DVD por atasco y despegue de la tapa de la misma. Suministro de mouse inalámbrico, tamaño estándar, compatible con sistema operativo del equipo*	*1*	*$630.000*
2	*Computador DELL INTEL CORE 13, Mantenimiento correctivo de la batería del equipo para su correcto funcionamiento. De no ser posible su reparación, cambiar e instalar batería original modelo. Mantenimiento correctivo consistente en cambio e instalación de display original u homologado para el equipo. Mantenimiento preventivo consistente en limpieza interna del teclado. Suministro de mouse*	*1*	*$500.000*
3	*Computador Portátil LENOVO Thinkpad Edge, Mantenimiento preventivo consistente en limpieza interna del teclado y general Mantenimiento preventivo consistente en reparación del puerto USB del lado derecho de la base del equipo. Mantenimiento correctivo consistente en activación del driver de la tarjeta SD. Mantenimiento correctivo consistente en revisión general del teclado y activación de los comandos de las teclas de la F1 hasta la F12*	*1*	*$410.000*
4	*Computador de escritorio JANUS CORE I5 RAN 8, Mantenimiento preventivo y/o correctivo de conformidad con las indicaciones del Estudio Previo y Anexo 1*	*1*	*$60.000*
5	*Multifuncional HP LaserJet Pro MFP M127- M128 PCLmS, Mantenimiento preventivo consistente en limpieza interna del equipo. Mantenimiento preventivo consistente en limpieza de lente escáner alimentador de Bandeja superior y lente escáner cristal.*	*1*	*$60.000*
6	*Multifuncional HP LaserJet Pro MFP M127- M128 PCLmS, Mantenimiento preventivo consistente en limpieza interna del equipo. Mantenimiento preventivo consistente en limpieza de lente escáner alimentador de Bandeja superior y lente escáner crista*	*1*	*$60.000*
7	*BOLSA DE REPUESTOS*	*1*	*$100.000*
8	*IVA*		*0*
VALOR TOTAL			*$1.820.000*

SUPERVISOR DEL CONTRATO	*REPRESENTANTE LEGAL*
_____	

Firma	
Entidad	*FULL COLOR MANIZALES*
Nit	*1.121.930.766*
Representante legal	*YURANY BAUTISTA RODRIGUEZ*
Identificación representante del	*1121930766*
Dirección	*CALLE 20 A 21- 30 EDIFICIO PINZON LOCAL 2 FULL COLOR*
Teléfono	*3138405445*
Ciudad	*MANIZALES*
Correo electrónico	*manizalesfullcolor@gmail.com*