ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Pantalón largo de dril												B	B	B	B			B	B	B	B	B	B		B						
Botas de Seguridad												B	B	B	B			B	B	B	B	B	B		B						
Botiquín de primeros auxilios												B	B	B	B			B	B	B	B	B	B		B						
Extintor												B	B	B	B			B	B	B	B	B	B		B						
Demarcación perimetral												B	B	B	B			B	B	B	B	B	B		B						
Firma operador → Nombre: Juan Daniel Lopez C.C 71274286																															
Firma encargado/SST → Nombre: C.C 1035971918																															

PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA



Si al realizar la inspección del equipo, este presenta daños, enmendaduras o fallas mecánicas NO lo utilice, hasta tanto no esté reparado.

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-068
		Versión: 002
	PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Fecha: 14/08/2023
		Página 1 de 1

Obra /Proyecto: Alcantarillado florida tramo #3 pra 7.

Marca: NEW-HOLLAND Modelo: 2010.

Mes inspeccionado: Septiembre Año: 2023

CONVENCIONES: Diligenciar dentro de cada casilla según aplique Bueno (B) Malo (M) No Aplica (NA)

ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de llantas												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Comandos de operación												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Mando de Velocidad												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Escape												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Tanque de combustible												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Filtro de aire												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Nivel de aceite Hidraulico												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Nivel de aceite de motor												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Nivel de Refrigerante (agua)												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Lamparas												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Comando de seguridad												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Brazos hidraulicos												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Palanca de guia												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Poleas												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Alarma de retroceso												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Guardas												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
retrovisores												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Tablero indicador de niveles												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Frenos de parqueo												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
la persona que va a utilizar el equipo recibió la debida inducción.												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Elementos de protección personal: Casco contra impactos												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Protección auditiva												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Gafas de seguridad												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Mascarilla desechable												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Camisa de manga larga												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Bloqueador solar												B	B	B	R			B	B	B	B	B								

Powered by CamScanner

ASPECTOS A VERIFICAR	DÍA																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Pantalón largo de dril												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Botas de Seguridad												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Botiquín de primeros auxilios												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Extintor												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Demarcación perimetral												B	B	B	B			B	B	B	B	B								
Firma operador → Nombre: Ronaldo Vergara Avila C.C 1064317237												Ronaldo	Ronaldo	Ronaldo				Ronaldo	Ronaldo	Ronaldo	Ronaldo	Ronaldo								
Firma encargado SST → Nombre: C.C 1036927...																															

PLAN DE ACCIÓN		
PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA



Si al realizar la inspección del equipo, este presenta daños, enmendaduras o fallas mecánicas NO lo utilice, hasta tanto no esté reparado.

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-061
		Versión: 002
	PREOPERACIONAL MARTILLO DEMOLEDOR - ROTOMARTILLO	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 1

Proyecto: Florida piso 7

Marca: Fren | Modelo: mac 3mf05122 | N° equipo: 3 Neumatico

Mes: Septiembre | Año: 2023

CONVENCIONES: Diligenciar dentro de cada casilla según aplique C: Cumple. CP: Cumple parcialmente NC: No cumple. NA: No aplica.

N°	ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	¿Se cuenta con los elementos de protección personal adecuados para la manipulación del equipo (Gafas, Guantes, Protección respiratoria con filtro, protección auditiva tipo copa)?.	C	C		C	C										C						C									
2	¿El operador es competente para operar el martillo demoledor?	C	C		C	C										C						C									
3	¿Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y controles?	C	C		C	C										C						C									
4	¿Se verifica el voltaje del tomacorriente sea el indicado para el martillo de moledor?	C	C		C	C										C						C									
5	¿El cable del rotomartillo se encuentra sin piques, deformaciones, transmisión de temperaruta?	C	C		C	C										C						C									
6	¿La empuñadora está sin fracturas permite el agarre firme por el operador?	C	C		C	C										C						C									
7	¿Se hace verificación de funcionamiento previa a labor?	C	C		C	C										C						C									
8	¿La carcaza esta completa, ajustada y sin golpes?	C	C		C	C										C						C									
9	¿El interruptor de velocidad variable esta en buen estado?	C	C		C	C										C						C									
10	¿El boton de control avance/reversa esta en buen estado y es funcional?	C	C		C	C										C						C									
11	¿El martillo demoledor se transporta con ayuda mecánica o entre varios trabajadores	C	C		C	C										C						C									
12	¿Se verificó la broca no este fisurada roma (punta redonda)?	C	C		C	C										C						C									
13	¿Antes de la incio se verificó la ausencia de redes de energía, gases o comustibles?	C	C		C	C										C						C									
14	¿El boton de bloqueo esta en buen estado y es funcional?	C	C		C	C										C						C									
15	¿El portabrocas esta en buen estado?	C	C		C	C										C						C									
16	¿El operador hace preparación fisica del cuerpo y pausa activa en la operación del martillo demoledor?	C	C		C	C										C						C									
17	¿ Se asegura el martillo demoledor en caso de trabajo en alturas para evitar su caida descontrolada a nivel inferior?	C	C		C	C										C						C									
18	¿ El operador se posiciona en terreno firme por debajo del nivel de terreno objeto de la máquina?	C	C		C	C										C						C									

Powered by CamScanner

N°	ASPECTOS A VERIFICAR	DI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
19	¿Cuenta con mango lateral multiposicion y esta en buen estado?		C	C		C	C										C						C										

Firma operador # 1 →
Nombre: Naper lopez
C.C 78586591

Firma operador # 2 →
Nombre: NAFERY LÓPEZ GUZMAN
C.C 1003083463

Firma supervisor →
Nombre:
C.C

Firma encargado SST →
Nombre:
C.C

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO OPERAR EL EQUIPO

Me comprometo a utilizar adecuadamente el equipo y los elementos de protección personal que se necesitan para la manipulación de este equipo, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido el equipo en buen estado y he recibido la información sobre el uso adecuado de la misma además debo informar cualquier anomalía que presente el equipo.

OBSERVACIONES

Nota: cualquier inconsistencia o anomalía que se evidencie dentro de la inspeccion del equipo debe ser reportado inmediatamente al residente o director de obra para que se realicen las respectivas correcciones y se pueda dar funcionamiento al equipo.

PLAN DE ACCIÓN		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-061
		Versión: 002
	PREOPERACIONAL MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO Y NEUMATICO	Fecha: 14/06/2023
		Pagina 1 de 1

Obra /Proyecto: Florida

Marca: Fren | Modelo: mac 3mf05122 | Nº equipo: JAPY Electrico

Mes: Septiembre | Año: 2023

CONVENCIONES: Diligenciar dentro de cada casilla según aplique C. Cumple. CP: Cumple parcialmente NC: No cumple. NA: No aplica.


Nº	ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	¿Se cuenta con los elementos de protección personal adecuados para la manipulación del equipo (Gafas, Guantes, Protección respiratoria con filtro, protección auditiva tipo copa)?.	C			C	C	C										C														
2	¿El operador es competente para operar el martillo demoledor?	C			C	C	C										C														
3	¿Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y controles?	C		/	C	C	C										C														
4	¿Se verifica el voltaje del tomacorriente sea el indicado para el martillo de moledor?	C		/	C	C	C										C														
5	¿El cable del martillo se encuentra sin piques, deformaciones, transmisión de temperaruta?	C			C	C	C										C														
6	¿La empuñadora está sin fracturas permite el agarre firme por el operador?	C			C	C	C										C														
7	¿Se hace verificación de funcionamiento previa a labor?	C			C	C	C										C														
8	¿La carcaza esta completa, ajustada y sin golpes?	C		/	C	C	C										C														
9	¿El interruptor de velocidad variable esta en buen estado?	C		/	C	C	C										C														
10	¿El boton de control avance/reversa esta en buen estado y es funcional?	C		/	C	C	C										C														
11	¿El martillo demoledor se transporta con ayuda mecánica o entre varios trabejadores	C			C	C	C										C														
12	¿Se verificó la broca no este fisurada roma (punta redonda)?	C			C	C	C										C														
13	¿Antes de la incio se verificó la ausencia de redes de energía, gases o comustibles?	C			C	C	C										C														
14	¿El boton de bloqueo esta en buen estado y es funcional?	C			C	C	C										C														
15	¿El portabrocas esta en buen estado?	C			C	C	C										C														
16	¿El operador hace preparación física del cuerpo y pausa activa en la operación del martillo demoledor?	C			C	C	C										C														
17	¿ Se asegura el martillo demoledor en caso de trabajo en alturas para evitar su caída descontrolada a nivel inferior?	C			C	C	C										C														
18	¿ El operador se posiciona en terreno firme por debajo del nivel de terreno objeto de la máquina?	C			C	C	C										C														

Powered by CamScanner

N°	ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
19	¿Cuenta con mango lateral multiposicion y esta en buen estado?																														
	Firma operador # 1 → Nombre: Ariel chaverra C.C 1180698S																														
	Firma operador # 2 → Nombre: Nafer lopez C.C 1003083463																														
	Firma supervisor → Nombre: C.C																														
	Firma encargado SST → Nombre: C.C																														

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO OPERAR EL EQUIPO

Me comprometo a utilizar adecuadamente el equipo y los elementos de protección personal que se necesitan para la manipulación de este equipo, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido el equipo en buen estado y he recibido la información sobre el uso adecuado de la misma. además debo informar cualquier anomalía que presente el equipo.

OBSERVACIONES	
	

Nota: cualquier inconsistencia o anomalía que se evidencie dentro de la inspeccion del equipo debe ser reportado inmediatamente al residente o director de obra para que se realicen las respectivas correcciones y se pueda dar funcionamiento al equipo.

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

GUINCO S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-061
		Versión: 002
	PREOPERACIONAL MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO Y NEUMATICO	Fecha: 14/08/2023
		Pagina 1 de 1

Obra /Proyecto: Florida pita 7.
Marca: POGSAN Modelo: JAK-31 N° equipo: Neumatico
Mes: Septiembre. Año: 2023

CONVENCIONES: Diligenciar dentro de cada casilla según aplique C: Cumple, CP: Cumple parcialmente NC: No cumple. NA: No aplica.


N°	ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	¿Se cuenta con los elementos de protección personal adecuados para la manipulación del equipo (Gafas, Guantes, Protección respiratoria con filtro, protección auditiva tipo copa)?.	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C							C										
2	¿El operador es competente para operar el martillo demoledor?	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C							C										
3	¿Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y controles?	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C							C										
4	¿Se verifica el voltaje del tomacorriente sea el indicado para el martillo de moledor?	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C							C										
5	¿El cable del martillo se encuentra sin piques, deformaciones, transmisión de temperaruta?	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C							C										
6	¿La empuñadora está sin fracturas permite el agarre firme por el operador?	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C							C										
7	¿Se hace verificación de funcionamiento previa a labor?	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C							C										
8	¿La carcaza esta completa, ajustada y sin golpes?	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C							C										
9	¿El interruptor de velocidad variable esta en buen estado?	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C							C										
10	¿El boton de control avance/reversa esta en buen estado y es funcional?	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C							C										
11	¿El martillo demoledor se transporta con ayuda mecánica o entre varios trabajadores	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C							C										
12	¿Se verificó la broca no este fisurada roma (punta redonda)?	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C							C										
13	¿Antes de la incio se verificó la ausencia de redes de energía, gases o comustibles?	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C							C										
14	¿El boton de bloqueo esta en buen estado y es funcional?	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C							C										
15	¿El portabrocas esta en buen estado?	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C							C										
16	¿El operador hace preparación fisica del cuerpo y pausa activa en la operación del martillo demoledor?	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C							C										
17	¿ Se asegura el martillo demoledor en caso de trabajo en alturas para evitar su caida descontrolada a nivel inferior?	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C							C										
18	¿ El operador se posiciona en terreno firme por debajo del nivel de terreno objeto de la máquina?	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C							C										

Powered by CamScanner

N°	ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
19	¿Cuenta con mango lateral multiposicion y esta en buen estado?	C			C	C	C	C	C	C																				
	Firma operador # 1 → Nombre: Jhonfer Sanchez C.C 6565116																													
	Firma operador # 2 → Nombre: Javier villegas C.C 71353261																													
	Firma supervisor → Nombre: Camilo Soto C.C 1037469306																													
	Firma encargado SST → Nombre: C.C																													

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO OPERAR EL EQUIPO

Me comprometo a utilizar adecuadamente el equipo y los elementos de protección personal que se necesitan para la manipulación de este equipo, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido el equipo en buen estado y he recibido la información sobre el uso adecuado de la misma, además debo informar cualquier anomalía que presente el equipo.

OBSERVACIONES	
	

Nota: cualquier inconsistencia o anomalía que se evidencie dentro de la inspeccion del equipo debe ser reportado inmediatamente al residente o director de obra para que se realicen las respectivas correcciones y se pueda dar funcionamiento al equipo.

PLAN DE ACCIÓN		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-033
CONSORCIO PITA 7		Versión: 002
	INSPECCIÓN DE ESCALERA DE EXTENSIÓN O DE TIJERA	Fecha: 02/03/2023
		Página 1 de 2

Proyecto: Alcantarillado Florida (Tramo 3)

Encargado SST: Kelly Mora

Mes inspeccionado: Septiembre

Tipo de escalera: Escalera de extensión X Escalera de tijera _____ Tesla Verde

CONVENCIONES: Diligenciar dentro de cada casilla según aplique C: Cumple NC: No cumple NA: No aplica

ITEM	DIA																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.Las escaleras cumple con las condiciones mínimas de aseo													C	C	C			C	C	C	C	C									
2. Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes													C	C	C			C	C	C	C	C									
3.El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras o en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre													C	C	C			C	C	C	C	C									
4.La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos de 1,0 metro.													C	C	C			C	C	C	C	C									
5.El apoyo de la escalera portátil es firme y segura en el suelo													C	C	C			C	C	C	C	C									
6. La escalera cuenta con zapatas o un sistema de sujeción apropiado													C	C	C			C	C	C	C	C									
7. El punto de apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera más la carga que se aplica, se utilizan amarres en la parte superior de la escalera.													C	C	C			C	C	C	C	C									
8.La parte superior está atada a elementos estructurales.													C	C	C			C	C	C	C	C									
9.Cada uno de los peldaños y barandas se encuentren en perfecto estado, libres de fisuras o deformidades													C	C	C			C	C	C	C	C									
10.Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra.													C	C	C			C	C	C	C	C									
11. Todos los pernos y remaches estan seguros													C	C	C			C	C	C	C	C									
12. La distancia entre peldañao y peldaño no es mayor a 35 cm													C	C	C			C	C	C	C	C									
13. La barra de tensión se encuentra debidamente ajustada													NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA									
FIRMA ENCARGADO SST																																

ITEM INCUMPLIDO	PLAN DE ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO PTAR 3	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-033
		Versión: 002
	INSPECCIÓN DE ESCALERA DE EXTENSIÓN O DE TIJERA	Fecha: 03/03/2023
		Página 1 de 2

Proyecto: Alcantarillado Florida (Tramo 2)
Encargado SST: Kelly Pola
Mes inspeccionado: Septiembre
Tipo de escalera: Escalera de extensión X Escalera de tijera _____ Jose Cigarro

CONVENCIONES: Diligenciar dentro de cada casilla según aplique C: Cumple NC: No cumple NA: No aplica

ITEM	DIA																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 Las escaleras cumple con las condiciones mínimas de aseo					C						C	C	C		C			C	C	C	C	C	C								
2. Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes											C	C	C		C			C	C	C	C	C	C								
3 El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras o en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre											C	C	C		C			C	C	C	C	C	C								
4 La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos de 1,0 metro											C	C	C		C			C	C	C	C	C	C								
5.El apoyo de la escalera portátil es firme y segura en el suelo.											C	C	C		C			C	C	C	C	C	C								
6. La escalera cuenta con zapatas o un sistema de sujeción apropiado											C	C	C		C			C	C	C	C	C	C								
7. El punto de apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera más la carga que se aplica, se utilizan amarres en la parte superior de la escalera											C	C	C		C			C	C	C	C	C	C								
8.La parte superior está atada a elementos estructurales.											C	C	C		C			C	C	C	C	C	C								
9.Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras o deformidades											C	C	C		C			C	C	C	C	C	C								
10.Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra.											C	C	C		C			C	C	C	C	C	C								
11. Todos los pernos y remaches estan seguros											C	C	C		C			C	C	C	C	C	C								
12. La distancia entre peldaño y peldaño no es mayor a 35 cm											C	C	C		C			C	C	C	C	C	C								
13. La barra de tensión se encuentra debidamente ajustada											NA	NA	NA		NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA								
FIRMA ENCARGADO SST																																

PLAN DE ACCIÓN

ITEM INCUMPLIDO	PLAN DE ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-056
		Versión:002
	PREOPERACIONAL CONCRETADORA	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 1

Proyecto: Alcantarillado la florida pita 7.

Marca: Bauker | Modelo: XHPCM 210 | Nº equipo: #2

Mes: Septiembre | Año: 2023

CONVENCIONES: Diligenciar dentro de cada casilla según aplique C: Cumple. CP: Cumple parcialmente NC: No cumple. NA: No aplica.

Nº	ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	¿Se cuenta con los elementos de protección personal adecuados para la manipulación del equipo (Gafas, Guantes, protección respiratoria, auditiva, casco, botas con platina delantal camaza)?	C			C	C		C	C			C			C	C	C		C	C	C	C	C								
2	¿El operador fue capacitado y autorizado en el uso de la concretadora?	C			C	C		C	C			C			C	C	C		C	C	C	C	C								
3	¿Se divulgó al personal del cargue, los riesgos de la actividad, sus consecuencias y controles?	C			C	C		C	C			C			C	C	C		C	C	C	C	C								
4	¿El operador se retiro los aretes, cadenas, pulseras, manillas, reloj, anillos, antes de iniciar su trabajo?	C			C	C		C	C			C			C	C	C		C	C	C	C	C								
5	¿El operador de la concretadora asegura la compuerta del motor al levantarla, se hace despacio y manteniendo las manos alejadas de los puntos de atrapamiento?	C			C	C		C	C			C			C	C	C		C	C	C	C	C								
6	¿El operador de la concretadora realiza revisión del equipo: nivel de aceite, nivel de gasolina, estado de las poleas, bandas, ruedas, tambor, catalina, tiro, cabrilla o dirección, piñonería y funcionamiento del motor, este acorde con las indicaciones del fabricante?.	C			C	C		C	C			C			C	C	C		C	C	C	C	C								
7	¿El tambor de la concretadora está sin deformaciones, roturas, carcaza sin salientes que puedan atrapar a personas buen estado?	C			C	C		C	C			C			C	C	C		C	C	C	C	C								
8	¿La concretadora es transportada con ayuda mecánica o varias personas acorde a las condiciones del terreno?	C			C	C		C	C			C			C	C	C		C	C	C	C	C								
9	¿La tapa del motor de la concretadora durante su operación cubre los sistemas de transmisión de fuerza del motor?	C			C	C		C	C			C			C	C	C		C	C	C	C	C								
10	¿Se conforma el terreno de alimentación de material para reducir obstáculos, grasas o material deslizantes? ¿Utilizan botas de caucho?	C			C	C		C	C			C			C	C	C		C	C	C	C	C								
11	¿Se cuenta con extintor multipropósito operable, que la fecha de vencimiento este vigente? ¿Personal sabe usar extintor?	C			C	C		C	C			C			C	C	C		C	C	C	C	C								
12	¿Se realizan las labores de mantenimiento, aseo y limpieza con la maquina apagada y desconectada?	C			C	C		C	C			C			C	C	C		C	C	C	C	C								
13	¿La zona donde se encuentra la concretadora cuenta con buena iluminación y ventilación?	C			C	C		C	C			C			C	C	C		C	C	C	C	C								
14	¿La concretadora cuenta con guardas de seguridad en piñones, poleas y engranajes ?	C			C	C		C	C			C			C	C	C		C	C	C	C	C								

Powered by CamScanner

N°	ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
15	¿Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se tienen registros?	C			C	C		C	C			O			C	C	C		C	C	C	C	C								
16	¿Los mantenimientos son realizados por personal especializado?	C			C	C		C	C			O			C	C	C		C	C	C	C	C								
17	¿El sistema eléctrico cuenta con protección a tierra, sin piques o roturas?	C			C	C		C	C			O			C	C	C		C	C	C	C	C								
18	¿La concretadora se encuentra limpia, libre de residuos de mezcla, antes de iniciar el trabajo?	C			C	C		C	C			C			C	C	C		C	C	C	C	C								
	Firma operador # 1 Nombre: Andres ceballos C.C 1038567056	Andres C.			Andres C.	Andres C.		Andres C.	Andres C.			Andres C.			Andres C.	Andres C.	Andres C.		Andres C.	Andres C.											
	Firma operador # 2 Nombre: Jhon Andy Sanchez C.C 1005033S						SST	SST													SST										
	Firma operador # 3 Nombre: _____ C.C																														
	Firma encargado SST Nombre: Kelly V. C.C 1033107917																														

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO OPERAR EL EQUIPO

Me comprometo a utilizar adecuadamente el equipo y los elementos de protección personal que se necesitan para la manipulación de este equipo, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido el equipo en buen estado y he recibido la información sobre el uso adecuado de la misma, además debo informar cualquier anomalía que presente el equipo.

OBSERVACIONES	
	

Nota: cualquier inconsistencia o anomalía que se evidencie dentro de la inspección del equipo debe ser reportado inmediatamente al residente o director de obra para que se realicen las respectivas correcciones y se pueda dar funcionamiento al equipo.

PLAN DE ACCIÓN		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-072
		Versión:002
	PREOPERACIONAL COMPRESOR	Fecha: 03/03/2023
		Página 1 de 1

Proyecto: Florida pita 7

Marca: Fossan | Modelo: JAK 31 | Nº equipo: 18

Mes inspecionado: Septiembre | Año: 2023

CONVENCIONES: B: Bueno. M: Malo. NA: No aplica.

N.	Condiciones de seguridad	DÍA																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Estructura general						C	C	C	C		C	C								C										
2	Unidad compresora						C	C	C	C		C	C								C										
3	Válvulas						C	C	C	C		C	C								C										
4	Motor Mangueras						C	C	C	C		C	C								C										
5	Correas						C	C	C	C		C	C								C										
6	Barra de tiro						C	C	C	C		C	C								C										
7	Estado de llantas						C	C	C	C		C	C								C										
8	Batería						C	C	C	C		C	C								C										
9	Agua de batería y cables						C	C	C	C		C	C								C										
10	Cables de batería						C	C	C	C		C	C								C										
11	Radiador						C	C	C	C		C	C								C										
12	Nivel de agua						C	C	C	C		C	C								C										
13	Nivel aceite de motory de unidad compresora						C	C	C	C		C	C								C										
14	Tablero						C	C	C	C		C	C								C										
15	Marcador de presión de aceite						C	C	C	C		C	C								C										
16	Marcador de combustible						C	C	C	C		C	C								C										
17	Horómetro						C	C	C	C		C	C								C										
18	Extintor						C	C	C	C		C	C								C										
19	Sistema de Partida						C	C	C	C		C	C								C										
20	Puertas						C	C	C	C		C	C								C										
21	Protección auditiva tipo inserción y tipo copa						C	C	C	C		C	C								C										
22	Casco de seguridad, botas de seguridad						C	C	C	C		C	C								C										
23	Monogafas						C	C	C	C		C	C								C										
24	Mascarilla o respirador						C	C	C	C		C	C								C										
	Firma operador / Nombre: Jaider Villegas C.C 71353852						Jaider	Jaider	Jaider	Jaider		Jaider	Jaider								Jaider										

Powered by CamScanner

N.	Condiciones de seguridad	DIA																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Firma encargado SST ⇒																															
	Nombre: C.C																															

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA DATA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO OPERAR EL EQUIPO

Me comprometo a utilizar adecuadamente el equipo y los elementos de protección personal que se necesitan para la manipulación de este equipo, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido el equipo en buen estado y he recibido la información sobre el uso adecuado de la misma, además debo informar cualquier anomalía que presente el equipo.

OBSERVACIONES	
	

Nota: cualquier inconsistencia o anomalia que se evidencie dentro de la inspeccion del equipo debe ser reportado inmediatamente al SUPERVISOR Y/O ENCARGADO SST para que se realicen las respectivas correcciones y se pueda dar funcionamiento al equipo.

PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: FAR-SST-012
	PREOPERACIONAL COMPRESOR	Versión: 002
		Fecha: 31/07/2023
		Página 1 de 1

Proyecto: Ituango PAR-7

Marca: POSSAN Modelo: JAK 31 N° motor: 1B

Mes inspeccionado: SEPTIEMBRE Año: 2023

CONVENCIONES: B: Bueno. M: Malo. NA: No aplica.

N.	Condiciones de seguridad	DÍA																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Estructura general														C	C	C				C										
2	Unidad compresora														C	C	C				C										
3	Válvulas														C	C	C				C										
4	Motor Mangueras														C	C	C				C										
5	Correas														C	C	C				C										
6	Barra de tiro														C	C	C				C										
7	Estado de llantas														C	C	C				C										
8	Batería														C	C	C				C										
9	Agua de batería y cables														C	C	C				C										
10	Cables de batería														C	C	C				C										
11	Radiador														C	C	C				C										
12	Nivel de agua														C	C	C				C										
13	Nivel aceite de motory de unidad compresora														C	C	C				C										
14	Tablero														C	C	C				C										
15	Marcador de presión de aceite														C	C	C				C										
16	Marcador de combustible														C	C	C				C										
17	Horómetro														C	C	C				C										
18	Extintor														C	C	C				C										
19	Sistema de Partida														C	C	C				C										
20	Puertas														C	C	C				C										
21	Protección auditiva tipo inserción y tipo copa														C	C	C				C										
22	Casco de seguridad, botas de seguridad														C	C	C				C										
23	Monogafas														C	C	C				C										
24	Mascarilla o respirador														C	C	C				C										

Firma operador

Nombre: Yeiper Lopez G. C.C 1003083463

Powered by CamScanner

N.	Condiciones de seguridad	DIA 11.5																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Firma operador → Nombre: PAG Nates lopez C.C 1003[illegible]3																															
	Firma encargado SST → Nombre: C.C [illegible]																															

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO OPERAR EL EQUIPO

Me comprometo a utilizar adecuadamente el equipo y los elementos de protección personal que se necesitan para la manipulación de este equipo, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido el equipo en buen estado y he recibido la información sobre el uso adecuado de la misma, además debo informar cualquier anomalía que presente el equipo.

OBSERVACIONES	
	

Nota: cualquier inconsistencia o anomalía que se evidencie dentro de la inspeccion del equipo debe ser reportado inmediatamente al SUPERVISOR Y/O ENCARGADO SST para que se realicen las respectivas correcciones y se pueda dar funcionamiento al equipo.

PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-072
CONSORCIO PTA7		Versión:002
	PREOPERACIONAL COMPRESOR	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 1

Proyecto: Florida pta 7

Marca: POGSAN | Modelo: SAK 31 | Nº equipo: 18

Mes inspecionado: SEPTIEMBRE | Año: 2023

CONVENCIONES: B: Bueno. M: Malo. NA: No aplica.

N.	Condiciones de seguridad	DIA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Estructura general	B	B		B	B																C									
2	Unidad compresora	B	B		B	B																C									
3	Válvulas	B	B		B	B																C									
4	Motor Mangueras	B	B		B	B																C									
5	Correas	B	B		B	B																C									
6	Barra de tiro	B	B		B	B																C									
7	Estado de llantas	B	B		B	B																C									
8	Batería	B	B		B	B																C									
9	Agua de batería y cables	B	B		B	B																C									
10	Cables de batería	B	B		B	B																C									
11	Radiador	B	B		B	B																C									
12	Nivel de agua	B	B		B	B																C									
13	Nivel aceite de motory de unidad compresora	B	B		B	B																C									
14	Tablero	B	B		B	B																C									
15	Marcador de presión de aceite	B	B		B	B																C									
16	Marcador de combustible	B	B		B	B																C									
17	Horómetro	B	B		B	B																C									
18	Extintor	B	B		B	B																C									
19	Sistema de Partida	B	B		B	B																C									
20	Puertas	B	B		B	B																C									
21	Protección auditiva tipo inserción y tipo copa	B	B		B	B																C									
22	Casco de seguridad, botas de seguridad	B	B		B	B																C									
23	Monogafas	B	B		B	B																C									
24	Mascarilla o respirador	B	B		B	B																C									
	Firma operador	Oscar	Oscar		Oscar	Oscar																Oscar									
	Nombre: Nafer lopez c.c 78586591																															

Powered by CamScanner

N.	Condiciones de seguridad	DIA																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Firma operador Nombre: C.C																															
	Firma encargado SST Nombre: C.C																															

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO OPERAR EL EQUIPO

Me comprometo a utilizar adecuadamente el equipo y los elementos de protección personal que se necesitan para la manipulación de este equipo, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido el equipo en buen estado y he recibido la información sobre el uso adecuado de la misma. además debo informar cualquier anomalía que presente el equipo.

OBSERVACIONES	
	

Nota: cualquier inconsistencia o anomalía que se evidencie dentro de la inspeccion del equipo debe ser reportado inmediatamente al SUPERVISOR Y/O ENCARGADO SST para que se realicen las respectivas correcciones y se pueda dar funcionamiento al equipo.

PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-008
		Versión: 002
	PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO	Fecha: 14/06/2023
		Página 1 de 2

Obra / Proyecto: Alcantarillado Ayapel

Marca: Modelo: Nº equipo: #2

Mes: Septiembre Año: 2023

CONVENCIONES: Diligenciar dentro de cada casilla según aplique C. Cumple. CP. Cumple parcialmente NC. No cumple. NA. No aplica

Nº	ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	¿El trabajador cuenta con espacio Libre de obstáculos para el encendido del equipo?.													C	C	C			C	C	C	C	C									
2	¿El personal utiliza el EPP: Casco, botas con puntera de acero, guantes, protector respiratorio y auditivo tipo copa e inserción?.													C	C	C			C	C	C	C	C									
3	Está señalizada el área de trabajo con señal vertical, conos barricadas de cierre de vía, si hay circulación de vehículos, se tiene cerrada con barricadas y el área de trabajo se tiene cerrada y demarcada con balizas y cintas													C	C	C			C	C	C	C	C									
4	El equipo cuenta con los mecanismos de aseguramiento y de paro de emergencia.													C	C	C			C	C	C	C	C									
5	El avance del apisonador es frontal, se establece el avance para evitar retroceso por choque con obstáculos?													C	C	C			C	C	C	C	C									
6	El operador es competente para la tarea.													C	C	C			C	C	C	C	C									
7	¿El trabajador hace preparación física del cuerpo y hace pausa activa?													C	C	C			C	C	C	C	C									
8	¿Los manifares de sujeción están anclados firmemente, sin deformaciones o fracturas?.													C	C	C			C	C	C	C	C									
9	¿En compactación cercana a taludes se protege el talud se le hace tratamiento para evitar colapso por transmisión de vibración de la máquina?													C	C	C			C	C	C	C	C									
10	¿La máquina cuenta con mantenimiento preventivo y correctivo?														C	C			C	C	C	C	C									
11	En el tanqueo con combustible el motor permanece apagado y frio? ¿Se hace con embudo?													C	C	C			C	C	C	C	C									
12	El transporte del equipo se hace con ayuda mecánica o entre varias personas de manera que el peso quede distribuido y que cada persona cargue máximo 25 kilogramos.													C	C	C			C	C	C	C	C									
13	¿Se cuenta con área de trabajo señalizada y delimitada?													C	C	C			C	C	C	C	C									
	Nombre: Firma operador # 1 C.C																															

Powered by CamScanner

Nº	ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Firma operador # 2 Nombre: Elkin Mendoza C.C 1007297311																													
	Firma operador # 3 Nombre: Sebastian Lopez C.C 1003954959																													
	Firma encargado SST Nombre: Nasser Lopez C.C 1031801813																													

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO OPERAR EL EQUIPO

Me comprometo a utilizar adecuadamente el equipo y los elementos de protección personal que se necesitan para la manipulación de este equipo, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido el equipo en buen estado y he recibido la información sobre el uso adecuado de la misma, además debo informar cualquier anomalía que presente el equipo.

OBSERVACIONES	
	

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

GUINCO S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-089
		Versión: 002
	PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO	Fecha: 14/08/2023
		Página 1 de 2

Obra / Proyecto: Florida pista

Marca: Toyota | Modelo: | Nº equipo: Can 12

Mes: Septiembre | Año: 2023

CONVENCIONES: Diligenciar dentro de cada casilla según aplique C: Cumple. CP: Cumple parcialmente NC: No cumple. NA: No aplica.

Nº	ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	¿El trabajador cuenta con espacio Libre de obstáculos para el encendido del equipo?.	C			C	C	C	C	C			C		C	C	C			C		C	C	C								
2	¿El personal utiliza el EPP: Casco, botas con puntera de acero, guantes, protector respiratorio y auditivo tipo copa e inserción?.	C			C	C	C	C	C			C				C			C		C	C	C								
3	Está señalizada el área de trabajo con señal vertical, conos barricadas de cierre de vía, si hay circulación de vehículos, se tiene cerrada con barricadas y el área de trabajo se tiene cerrada y demarcada con balizas y cintas.	C			C	C	C	C	C			C				C			C		C	C	C								
4	El equipo cuenta con los mecanismos de aseguramiento y de paro de emergencia.	C			C	C	C	C	C			C				C			C		C	C	C								
5	El avance del apisonador es frontal, se establece el avance para evitar retroceso por choque con obstáculos?	C			C	C	C	C	C			C				C			C		C	C	C								
6	El operador es competente para la tarea.	C			C	C	C	C	C			C				C			C		C	C	C								
7	¿El trabajador hace preparación física del cuerpo y hace pausa activa?	C			C	C	C	C	C			C				C			C		C	C	C								
8	¿Los manillares de sujeción están anclados firmemente, sin deformaciones o fracturas?.	C			C	C	C	C	C			C				C			C		C	C	C								
9	¿En compactación cercana a taludes se protege el talud se le hace tratamiento para evitar colapso por transmisión de vibración de la máquina?	C			C	C	C	C	C			C				C			C		C	C	C								
10	¿La máquina cuenta con mantenimiento preventivo y correctivo?	C			C	C	C	C	C			C				C			C		C	C	C								
11	En el tanqueo con combustible el motor permanece apagado y frio? ¿Se hace con embudo?	C			C	C	C	C	C			C				C			C		C	C	C								
12	El transporte del equipo se hace con ayuda mecánica o entre varias personas de manera que el peso quede distribuido y que cada persona cargue máximo 25 kilogramos.	C			C	C	C	C	C			C				C			C		C	C	C								
13	¿Se cuenta con área de trabajo señalizada y delimitada?	C			C	C	C	C	C			C				C			C		C	C	C								
	Firma operador # 1																															
	Nombre: Jhonfer Sanchez C.C 30826952																															

Powered by CamScanner

N°	ASPECTOS A VERIFICAR	DIA																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Firma operador # 2 Nombre: Alis Chavella (N/A) CC 1180698																													
	Firma operador # 3 Nombre _____ CC																													
	Firma encargado SST Nombre: _____ CC 1035[illegible]2013																													

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO OPERAR EL EQUIPO

Me comprometo a utilizar adecuadamente el equipo y los elementos de protección personal que se necesitan para la manipulación de este equipo, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido el equipo en buen estado y he recibido la información sobre el uso adecuado de la misma; además debo informar cualquier anomalía que presente el equipo.

OBSERVACIONES	

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

421

Anexo 3.3.1-9: Anexo 10 inspecciones de seguridad.

Anexos 10. Inspecciones de Seguridad

	SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-023
		Versión: 001
	CRONOGRAMA DE INSPECCIONES	Fecha: 03/03/2023
		Página 1 de 4

Estructura	Clasificación	Accion proveniente de matriz IPVR (Marcar con x)	Actividad	Responsable	Recursos (Marcar con x)			Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic	
					Humanos	Financieros	Técnicos o tecnológicos	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Inspeccion de seguridad	Residente SST - COPASST	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Inspeccion de botiquin	Residente SST - COPASST	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Inspeccion de extintor	Residente SST - COPASST	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Inspeccion de camilla	Residente SST - COPASST	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Inspeccion de oficinas	Residente SST - COPASST	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Inspeccion de EPI	Residente SST - COPASST	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Inspeccion de sustancias quimicas	Residente SST - COPASST	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Inspeccion de herramientas manuales	Residente SST - COPASST	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Inspeccion de extensiones electricas	Residente SST - COPASST	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Inspeccion de equipos de protección contra caida	Residente SST - COPASST	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Inspeccion de sistemas de acceso	Residente SST - COPASST	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Preoperacional de vehiculo (camion, camioneta, vehiculo particular)	Conductor	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Preoperacional de motocicleta	Conductor	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Preoperacional de retroexcavadora	Residente SST - COPASST	X		X																				
Gestión de los peligros y riesgos Pg de inspecciones	Plan de trabajo	X	Preoperacional de bobcat	Residente SST - COPASST	X		X																				

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-038
CONSORCIO PITA 7		Versión: 002
	INSPECCIÓN DE OFICINA	Fecha: 14/08/2023
		Página 1 de 2

Nombre del inspector: Kelly Doral	Firma:
Cargo: SST	Fecha de inspección: 20/09/23

SI NO NA: No aplica

SI	NO	NA	ASPECTOS GENERALES	OBSERVACIONES
✓			Existen fuentes de ruido que perturben la concentracion del personal	Se realizan trabajos de adaptacion caseta, el resto se le dan mto. Adtivo.
	✓		Existen tomas corrientes sobrecargados	
		✓	Se tienen instalaciones electricas provisionales	
	✓		Hay cables en el piso	
	✓		Existen irregularidades en el piso	
✓			Se cuenta con areas de circulacion amplias	
	✓		Se tienen obstaculos en las zonas de circulacion y salidas	
✓			La iluminacion del area es adecuada al tipo de trabajo	
✓			La ventilacion es adecuada	
✓			Existen rutas de evacuacion definidas y señalizadas	
✓			Se cuenta con extitnores (minino tipo ABC) en las diferentes areas	
✓			Se cuenta con botiquin de primeros auxilios dotado para la atencion de una emergencia	
✓			Se cuenta con señalizacion de botiquines y extintores	
		✓	Se cuenta con alarmas, avisos, sirenas para dar alerta en caso de una emergencia	
✓			Se tiene publica ala lista de organisos de socorrro en caso de emergencia	
✓			Se tiene una persona entrenada en la atencion de emergencias y manejo del botiquin	
SI	**NO**	**NA**	**ASPECTOS DEL PUESTO DE TRABAJO**	**OBSERVACIONES**
✓			Se cuenta con estanterias o archivador para el almacenamiento de los documentos	
✓			Las herramientas de trabajo se encuentran en areas de alcance del usuario según su necesidad	
✓			Se tiene espacio suficiente para la movilizacion de las piernas en el area de escritorio	
✓			La silla es ajustable (en altura, profundiad, espaldar, etc)	
✓			La silla es estable y se encuentra en buen estado	
✓			El teclado permite inlcinacion o ajuste	
✓			El monitor permite ajuste acorde a las necesidades del usuario	
✓			El puesto de trabajo se encuentra de frente o espaldas a una fuente directa de iluminacion (natural o artificial)	
✓			Se cuenta con canecas para la disposicion de los diferentes desechos	
		✓	Se cuenta con un area de fumadores	
SI	**NO**	**NA**	**BAÑOS/COMEDORES**	**OBSERVACIONES**

Powered by CamScanner

/			Se cuenta con servicios sanitarios sufientes, en buen estado y limpios	
/			Se cuenta con lava manos suficientes, en buen estado y limpios	
/			Los comedores estan provistos de mesas y sillas suficentes.	
/			Los comedores (sillas y mesas) se encuentran limpios.	
SI	**NO**	**NA**	**OTROS ASPECTOS**	**OBSERVACIONES**

PLAN DE ACCIÓN

ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA	RESPONSABLE (S)	FECHA EJECUCIÓN

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-038
CONSORCIO PITA 7		Versión: 002
	INSPECCIÓN DE OFICINA	Fecha: 14/08/2023
		Página 1 de 2

Nombre del inspector: Kelly Doral — Firma: [signature]

Cargo: SST — Fecha de inspección: 20/09/23

SI NO NA: No aplica

SI	NO	NA	ASPECTOS GENERALES	OBSERVACIONES
✓			Existen fuentes de ruido que perturben la concentracion del personal	Se realizan talleres de capacitacion cada, el fastal se le dan pausas activas.
	✓		Existen tomas corrientes sobrecargados	
		✓	Se tienen instalaciones electricas provisionales	
	✓		Hay cables en el piso	
	✓		Existen irregularidades en el piso	
✓			Se cuenta con areas de circulacion amplias	
	✓		Se tienen obstaculos en las zonas de circulacion y salidas	
✓			La iluminacion del area es adecuada al tipo de trabajo	
✓			La ventilacion es adecuada	
✓			Existen rutas de evacuacion definidas y señalizadas	
✓			Se cuenta con extitnores (minino tipo ABC) en las diferentes areas	
✓			Se cuenta con botiquin de primeros auxilios dotado para la atencion de una emergencia	
✓			Se cuenta con señalizacion de botiquines y extintores	
		✓	Se cuenta con alarmas, avisos, sirenas para dar alerta en caso de una emergencia	
✓			Se tiene publica ala lista de organisos de socorrro en caso de emergencia	
✓			Se tiene una persona entrenada en la atencion de emergencias y manejo del botiquin	
SI	**NO**	**NA**	**ASPECTOS DEL PUESTO DE TRABAJO**	**OBSERVACIONES**
✓			Se cuenta con estanterias o archivador para el almacenamiento de los documentos	
✓			Las herramientas de trabajo se encuentran en areas de alcance del usuario según su necesidad	
✓			Se tiene espacio suficiente para la movilizacion de las piernas en el area de escritorio	
✓			La silla es ajustable (en altura, profundiad, espaldar, etc)	
✓			La silla es estable y se encuentra en buen estado	
✓			El teclado permite inlcinacion o ajuste	
✓			El monitor permite ajuste acorde a las necesidades del usuario	
✓			El puesto de trabajo se encuentra de frente o espaldas a una fuente directa de iluminacion (natural o artificial)	
✓			Se cuenta con canecas para la disposicion de los diferentes desechos	
		✓	Se cuenta con un area de fumadores	
SI	**NO**	**NA**	**BAÑOS/COMEDORES**	**OBSERVACIONES**

Powered by CamScanner

/			Se cuenta con servicios sanitarios sufientes, en buen estado y limpios	
/			Se cuenta con lava manos suficientes, en buen estado y limpios	
/			Los comedores estan provistos de mesas y sillas suficentes.	
/			Los comedores (sillas y mesas) se encuentran limpios.	
SI	**NO**	**NA**	**OTROS ASPECTOS**	**OBSERVACIONES**

PLAN DE ACCIÓN

ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA	RESPONSABLE (S)	FECHA EJECUCIÓN

Powered by

426

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-030
		Versión: 002
	INSPECCIÓN DE EXTENSIONES ELECTRICAS	Fecha: 14/08/2023
		Pagina 1 de 1

Obra /Proyecto: Alcantarillado Florida

Lugar: Tramo # 2

Nombre de quien realiza la inspección: JASBLEIDY E. Firma: JASBLEIDY E.

Cargo de quien realiza la inspección: VIGIA DE SEGURIDAD

Convenciones: C: Cumple NC: No cumple CP: Cumple Parcialmente NA: No aplica

Mes inspeccionado: Septiembre Año:

	Fecha de la semana inspeccionada:	21 - 9				11 - 16				18 - 23				25 - 30			
N.	Condiciones de seguridad - EPP	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
1	¿El cable de la extension se encuentra en buen estado?	✓				✓				✓							
2	¿La extension cuenta con polo a tierra?	✓				✓				✓							
3	¿El cable de la extension se encuentra sin quemaduras en los extremos?	✓				✓				✓							
4	¿Los conectores sufren recalentamiento?				✓				✓				✓				
5	¿Los conectores se encuentran en buen estado (sin quemaduras ni quebrados)?	✓				✓				✓							
6	¿Los conectores se encuentran empalmados adecuadamente con el cable de la extension?	✓				✓				✓							
7	¿La capacidad electrica (voltaje) del cable de la extension es la requerida por el equipo utilizado?	✓				✓				✓							
8	¿Los conectores se encuentran protegidos del agua?	✓				✓				✓							
9	¿El cable de la extension presenta añadiduras?				✓				✓				✓				
10	¿La extension se mantiene en un lugar seco aislado del agua y de la humedad?	✓				✓				✓							
11	¿Al energizarse la extension presenta fallas o provoca corto circuito?				✓				✓				✓				
12	¿Los enchufes que tiene la extensión son los adecuados para realizar el trabajo?	✓				✓				✓							

PLAN DE ACCIÓN

ITEM INCUMPLIDO	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-030
		Versión:002
	INSPECCIÓN DE EXTENSIONES ELECTRICAS	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 1

Proyecto: Alcantarillado Florida

Lugar: Tramo 3

Nombre de quien realiza la Inspección: ~~Kelly~~ Daza

Cargo de quien realiza la Inspección: SST

Convenciones: C: Cumple, NC: No cumple, CP: Cumple Parcialmente, NA: No aplica

Mes Inspeccionado: Septiembre Año: 2023

	Fecha de la semana Inspecionada:	4-9				11-16				18-23				25-30			
N.	Condiciones de seguridad - EPP	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
1	¿El cable de la extension se encuentra en buen estado?	✓				✓				✓							
2	¿La extension cuenta con polo a tierra?	✓				✓				✓							
3	¿El cable de la extension se encuentra sin quemaduras en los extremos?	✓				✓				✓							
4	¿Los conectores sufren recalentamiento?				✓				✓				✓				
5	¿Los conectores se encuentran en buen estado (sin quemaduras ni quebrados)?	✓				✓				✓							
6	¿Los conectores se encuentran empalmados adecuadamente con el cable de la extension?	✓				✓				✓							
7	¿La capacidad electrica (voltaje) del cable de la extension es la requerida por el equipo utilizado?	✓				✓				✓							
8	¿Los conectores se encuentran protegidos del agua?	✓				✓				✓							
9	¿El cable de la extension presenta añadiduras?				✓				✓				✓				
10	¿La extension se mantiene en un lugar seco aislado del agua y de la humedad?	✓				✓				✓							
11	¿Al energizarse la extension presenta fallas o provoca corto circuito?				✓				✓					✓			
12	¿Los enchufes que tiene la extensión son los adecuados para realizar el trabajo?	✓				✓				✓							

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-042
CONSORCIO PITA 7		Versión: 001
	INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 1

INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN

Lugar de excavación: Trabajo en patio para

Encargado SST:

Mes inspeccionado: septiembre **Año:** 2023

Diligenciar dentro de las casillas según aplique: C: Cumple, CP: Cumple parcialmente , NC: No cumple, NA: No aplica

ITEMS A EVALUAR	DIA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EXCAVACIONES																															
Se tienen identificadas las redes (electricas gas, entre otras) en el área donde se realiza la excavación													C	C	C			C	C	C	C	C									
El personal que labora en excavaciones cuenta con el permiso de trabajo para tareas de alto riesgo (alturas, excavaciones, caliente, entre otros)													C	C	C			C		C	C	C									
Los bordes de la excavación se encuentran delimitados y señalizados y estos se encuentran ubicados a 1,80 metros del borde de la excavación.													C	C	C			C	C	C	C	C									
Se utilizan sistemas de extracción de aguas subterráneas.													C	C	C			C	C	C	C	C									
El material de excavación, equipos y herramientas se encuentran retiradas como mínimo 1 metro del borde de la excavación													C	C	C			C	C	C	C	C									
El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada													C	C	C			C	C	C	C	C									
EXCAVACIONES MANUALES																															
Las excavaciones con profundidades mayores a 1metro cuentan con sistema de entibado o perfilado													C	C	C			C	C	C	C	C									
Las excavaciones con profundidades mayores a 1,50 metros cuenta con dos personas													C	C	C			C		C	C	C									
Se cuenta con plataformas con barandas que resistan dos veces el peso de las personas con materiales y contra caídas en alturas													NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA									
En excavaciones con profundidades superiores a 1,20 metros se cuenta con escalera debidamente asegurada, que sobresalga 1 metro de la superficie													C	C	C			C	C	C	C	C									

Powered by CamScanner

ITEMS A EVALUAR	DIA																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Se realiza carpado de las volquetas implementando medidas para mitigar el riesgo de trabajos en alturas					C							C	C		C			C	C	C	C	C								
FIRMA ENCARGADO SST																															

OBSERVACIONES

PLAN DE ACCIÓN			
ITEM INCUMPLIDO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN

Si se encuentran respuestas negativas deberan tomarse medidas correctivas para la ejecucion de la tarea

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-042
		Versión: 001
	INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 1

INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN

Lugar de excavación: Tuno 2

Encargado SST: Kelly Daniel

Mes inspeccionado: Septiembre Año: 2023

Diligenciar dentro de las casillas según aplique: C: Cumple, CP: Cumple parcialmente , NC: No cumple, NA: No aplica

ITEMS A EVALUAR	DIA																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EXCAVACIONES																															
Se tienen identificadas las redes (eléctricas, gas, entre otras) en el área donde se realiza la excavación					C						C	C			C	CP		C	C	C	C	C									
El personal que labora en excavaciones, cuenta con el permiso de trabajo para tareas de alto riesgo (alturas, excavaciones, caliente, entre otros.					C						C	C			C	CP		C	C	C	C	C									
Los bordes de la excavación se encuentran delimitados y señalizados y estos se encuentran ubicados a 1,50 metros del borde de la excavación					C						C	C	C		C	CP		C	C	C	C	C									
Se utilizan sistemas de extracción de aguas subterráneas					C						C	C	C		C			C	C	C	C	C									
El material de excavación, equipos y herramientas se encuentran retirados como mínimo 1 metro del borde de la excavación					C						C	C	C		C			C	C	C	C	C									
El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada					C						C	C	C		C			C	C	C	C	C									
EXCAVACIONES MANUALES																															
Las excavaciones con profundidades mayores a 1metro cuentan con sistema de entibado o perfilado					C						C	C	C		C			C	C	C	C	C									
Las excavaciones con profundidades mayores a 1,50 metros cuenta con dos personas					C						C	C	C		C			C	C	C	C	C									
Se cuenta con plataformas con barandas que resistan dos veces el peso de las personas con materiales y contra caídas en alturas					NA						NA	NA	NA		NA			NA	NA	NA	NA	NA									
En excavaciones con profundidades superiores a 1,25 metros se cuenta con escalera debidamente asegurada, que sobresalga 1 metro de la superficie					C						C	C	C		C			C	C	C	C	C									

Powered by CamScanner

ITEMS A EVALUAR	DIA																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Se cuentan con escaleras para el ingreso y salida del personal de la excavación					C						C	C			C			C	C	C	C	C									
Las excavaciones se realizan en forma metódica de arriba hacia abajo					C							C	C		C			C	C	C	C	C									
las pequeñas excavaciones están tapadas con materiales resistentes					C							C	C		C			C	C	C	C	C									
Se cuenta con áreas de circulación para el paso de personas y vehículos retirados del borde de la excavación					C							C	C		C			C	C	C	C	C									
En las excavaciones no se realizan trabajos simultáneos que potencialicen eventos por caída de objetos					C							C	C		C			C	C	C	C	C									
En las excavaciones circulares se realizan anillados cada 1,50 metros					NA							NA	NA		NA			NA	NA	NA	NA	NA									
Se realizan mediciones atmosféricas en excavaciones superen 1,20 metros de profundidad					C							C	C		C			C	C	C	C	C									
Cuando existen redes en la zona de excavación no se utiliza el equipo mecánico					C							C	C		C			C	C	C	C	C									
EXCAVACIONES MECANICAS																															
El personal evita ubicarse en el radio de acción de las máquinas y de ser percibido por el operador del equipo, este detiene la actividad hasta no ser despejada el área.					C							C	C		C			C	C	C	C	C									
al momento de operar el equipo mecánico excavador, en las cercanías de conductores de energía eléctrica, o de líneas de gas u otro combustible, se ha garantizado que fuente de suministro haya sido desconectada, o se respetan las distancias mínimas pertinentes. La operación se ha autorizado por la empresa prestadora del servicio.					C							C	C		C			C	C	C	C	C									
Mientras son cargadas las volquetas, el personal evita permanecer sobre la volqueta o en el perímetro de la misma.					C							C	C		C			C	C	C	C	C									
Las maquinas y equipos utilizados para la excavación mecánica cuentan con la inspección diaria pre operacional diligenciada por el operador.					C							C	C		C			C	C	C	C	C									

Powered by CamScanner

ITEMS A EVALUAR	DIA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Se cuentan con escaleras para el ingreso y salida del personal de la excavación													C	C	C			C	C		C	C								
Las excavaciones se realizan en forma metódica de arriba hacia abajo													C	C	C			C	C		C	C								
las pequeñas excavaciones están tapadas con materiales resistentes													C	C	C			C	C		C	C								
Se cuenta con áreas de circulación para el paso de personas y vehículos retirados del borde de la excavación													C	C	C			C	C		C	C								
En las excavaciones no se realizan trabajos simultáneos que potencialicen eventos por caída de objetos													C	C	C			C	C		C	C								
En las excavaciones circulares se realizan anillados cada 1,50 metros													NA	NA	NA			NA	NA		NA	NA								
Se realizan mediciones atmosféricas en excavaciones superen 1,20 metros de profundidad													C	C	C			C	C		C	C								
Cuando existen redes en la zona de excavación no se utiliza el equipo mecánico													C	C	C			C	C		C	C								
EXCAVACIONES MECANICAS																															
El personal evita ubicarse en el radio de acción de las máquinas y de ser percibido por el operador del equipo, este detiene la actividad hasta no ser despejada el área.													C	C	C			C	C		C	C								
al momento de operar el equipo mecánico excavador, en las cercanías de conductores de energía eléctrica, o de líneas de gas u otro combustible, se ha garantizado que fuente de suministro haya sido desconectada, o se respetan las distancias mínimas pertinentes. La operación se ha autorizado por la empresa prestadora del servicio.													C	C	C			C	C		C	C								
Mientras son cargadas las volquetas, el personal evita permanecer sobre la volqueta o en el perímetro de la misma.													C	C	C			C	C		C	C								
Las maquinas y equipos utilizados para la excavación mecánica cuentan con la inspección diaria pre operacional diligenciada por el operador.													C	C	C			C	C		C	C								

Powered by CamScanner

ITEMS A EVALUAR	DIA																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Se realiza carpado de las volquetas implementando medidas para mitigar el riesgo de trabajos en alturas																															
FIRMA ENCARGADO SST																															

OBSERVACIONES

PLAN DE ACCIÓN

ITEM INCUMPLIDO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN

Si se encuentran respuestas negativas deberan tomarse medidas correctivas para la ejecucion de la tarea

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-035
CONSORCIO PITAY		Versión: 002
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN	Fecha: 03/03/2023
		Página 2 de 2

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

Nombre de quien inspecciona:	Yelly Yoral
Cargo:	SST. **Firma:**
Fecha de inspección:	25/04/23
Ubicación del botiquín:	OFICINA

ELEMENTO DEL BOTIQUÍN	Cantidad (Unidad)	Estado del elemento			Fecha vencimiento				Requiere Reposición	
		B	M	No Tiene	Fecha	Vencido SI	Vencido NO	Vencido N/A	SI	NO
Guantes quirúrgicos	2	✓			—			✓		✓
Tapabocas	2	✓			2024/10/10		✓			✓
Copitos de algodón	10	✓			—			✓		
Curas	6	✓			—			✓		
Esparadrapo	0									
Gasa	0									
Bajalenguas	10	✓			—			✓		✓
Vendas elásticas	1	✓			04/27		✓			
Vendas de algodón	0									
Venda triangular	0									
Micropore	1				—			✓		✓
Tijeras cortatodo	1				—			✓		✓
Termómetro digital	1									
Pinzas	0									
Jeringa	0									
Inmovilizadores	1									
Solución salina	1				Sep/2025		✓			✓
Linterna	1				—			✓		✓
Libreta	1				—			✓		✓
Lapicero	1				—			✓		✓
Parche ocular	0									

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se tiene Botiquín.		

Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera).

Powered by CamScanner

CONSORCIO PITA 7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-035
		Versión: 002
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN	Fecha: 03/03/2023
		Página 1 de 2

INSPECCIÓN DE BOTIQUIN

Nombre de quien inspecciona:	Kelly Diaz		
Cargo:	SST	**Firma:**	Kelly D.
Fecha de inspección:	20/04/23		
Ubicación del botiquín:	Torre 2		

ELEMENTO DEL BOTIQUÍN	Cantidad (Unidad)	Estado del elemento			Fecha vencimiento				Requiere Reposición	
		B	M	No Tiene	Fecha	Vencido SI	Vencido NO	Vencido N/A	SI	NO
Guantes quirúrgicos	2			—				—		—
Tapabocas	2	—			23/07/20		—			—
Copitos de algodón	10	—			—			—		—
Curas	2	—			—			—		
Esparadrapo	0									
Gasa	4	—			27/06/20		—			—
Bajalenguas	10	—			—			—		—
Vendas elásticas	0									
Vendas de algodón	0									
Venda triangular	0									
Micropore	0									
Tijeras cortatodo	1	—			—			—		—
Termómetro digital	0									
Pinzas	0									
Jeringa	0									
Inmovilizadores	1	—						—		—
Solución salina	1				10v/2025		—			—
Linterna	0									
Libreta	1	—			—			—		—
Lapicero	1	/			—			—		—
Parche ocular	0									

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se tiene ethu alcohol, Antiseptico y Algodon		
Le faltan 30/04/23.		

Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera).

Powered by CamScanner

CONSORCIO PITA 7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-035
		Versión: 002
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN	Fecha: 03/03/2023
		Página 2 de 2

INSPECCIÓN DE BOTIQUIN

Nombre de quien inspecciona:	Kelly Dora		
Cargo:	SST	**Firma:**	Kelly D.
Fecha de inspección:	20/09/23		
Ubicación del botiquín:	Tramo 3		

ELEMENTO DEL BOTIQUÍN	Cantidad (Unidad)	Estado del elemento			Fecha vencimiento				Requiere Reposición	
		B	M	No Tiene	Fecha	Vencido SI	Vencido NO	Vencido N/A	SI	NO
Guantes quirúrgicos	5	✓			—			✓		✓
Tapabocas	2	✓			2024/09/20		✓			✓
Copitos de algodón	6	✓			—			✓		✓
Curas	0									
Esparadrapo	0									
Gasa	4	✓			2024/12/09		✓			✓
Bajalenguas	10	✓			—			✓		✓
Vendas elásticas	1	✓			—			✓		✓
Vendas de algodón	0									
Venda triangular	0									
Micropore	0									
Tijeras cortatodo	0									
Termómetro digital	0									
Pinzas	0									
Jeringa	1				2027/09/09		✓			✓
Inmovilizadores	1				—			✓		✓
Solución salina	2				06/2024		✓			✓
Linterna	0									
Libreta	1				—			✓		✓
Lapicero	1				—			✓		✓
Parche ocular	0									

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se cuenta con todos los elementos faltantes. (Sep 30).	Se completara	

Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera).

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-040
CONSORCIO PITA 7		Versión: 002
	INSPECCIÓN DE CAMILLA	Fecha: 14/08/2023
		Pagina 1 de 1

INSPECCIÓN DE CAMILLA

Nombre de quien hace la inspección: [illegible] Firma: [illegible]

Fecha: 20/09/23 Cargo de quien hace la inspección: SST

Ubicación camilla: Oficina

CONVENCIONES: C: Cumple - CP: cumple parcialmente - NC: No cumple - NA: No aplica

ITEM	C	CP	NC	NA	OBSERVACIONES
1. ¿La camilla se encuentra visible?	✓				
2. ¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	✓				
3. ¿Se encuentra señalizada?	✓				
4. ¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	✓				
5. ¿Cuenta con correas de seguridad?	✓				
6. ¿Cuenta con sugetadores para agarre?	✓				
7. ¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior?	✓				

ITEM INCUMPLIDO	PLAN DE ACCIÓN	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-040
		Versión: 002
	INSPECCIÓN DE CAMILLA	Fecha: 14/08/2023
		Pagina 1 de 1

INSPECCIÓN DE CAMILLA

Nombre de quien hace la Inspección: Kelly Dora **Firma:** Kelly D.

Fecha: 20/09/23 **Cargo de quien hace la inspección:** SST

Ubicación camilla: Torre 2

CONVENCIONES: C: Cumple - **CP:** cumple parcialmente - **NC:** No cumple - **NA:** No aplica

ITEM	C	CP	NC	NA	OBSERVACIONES
1. ¿La camilla se encuentra visible?	✓				
2. ¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	✓				
3. ¿Se encuentra señalizada?	✓				
4. ¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	✓				
5. ¿Cuenta con correas de seguridad?	✓				
6. ¿Cuenta con sugetadores para agarre?	✓				
7. ¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior?	✓				

ITEM INCUMPLIDO	PLAN DE ACCIÓN	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-040
		Versión: 002
	INSPECCIÓN DE CAMILLA	Fecha: 14/08/2023
		Pagina 1 de 1

INSPECCIÓN DE CAMILLA

Nombre de quien hace la Inspección: [illegible] Doval **Firma:** [signature]

Fecha: 20/09/23 **Cargo de quien hace la inspección:** SST

Ubicación camilla: Tramo 3

CONVENCIONES: C: Cumple - **CP:** cumple parcialmente - **NC:** No cumple - **NA:** No aplica

ITEM	C	CP	NC	NA	OBSERVACIONES
1. ¿La camilla se encuentra visible?	✓				
2. ¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	✓				
3. ¿Se encuentra señalizada?	✓				
4. ¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	✓				
5. ¿Cuenta con correas de seguridad?	✓				
6. ¿Cuenta con sugetadores para agarre?	✓				
7. ¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior?	✓				

ITEM INCUMPLIDO	PLAN DE ACCIÓN	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-033
comercializadora INTAT		Versión: 002
	INSPECCIÓN DE ESCALERA DE EXTENSIÓN O DE TIJERA	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 2

Proyecto: Alcantarillado Florida (Tramo 2)
Encargado SST: Kelly Pola
Mes Inspeccionado: Septiembre
Tipo de escalera: Escalera de extensión X Escalera de tijera ___ Tipo Cigarro

CONVENCIONES: Diligenciar dentro de cada casilla según aplique C: Cumple NC: No cumple NA: No aplica

ITEM	DIA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
1.Las escaleras cumple con las condiciones mínimas de aseo					C						C	C	C		C			C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
2. Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes											C	C	C		C			C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
3.El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras o en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre											C	C	C		C			C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
4.La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos de 1,0 metro.											C	C	C		C			C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
5.El apoyo de la escalera portátil es firme y segura en el suelo.											C	C	C		C			C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
6. La escalera cuenta con zapatas o un sistema de sujeción apropiado											C	C	C		C			C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
7. El punto de apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera más la carga que se aplica, se utilizan amarres en la parte superior de la escalera.											C	C	C		C			C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
8.La parte superior está atada a elementos estructurales.											C	C	C		C			C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
9.Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras o deformidades											C	C	C		C			C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
10.Cuando el piso este liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra.											C	C	C		C			C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
11. Todos los pernos y remaches estan seguros											C	C	C		C			C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
12. La distancia entre peldaño y peldaño no es mayor a 35 cm											C	C	C		C			C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
13. La barra de tensión se encuentra debidamente ajustada											NA	NA	NA		NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA			
FIRMA ENCARGADO SST											Kelly	Kelly	Kelly		Kelly			Kelly	Kelly	Kelly	Kelly	Kelly	Kelly		Kelly	Kelly	Kelly	Kelly	Kelly			

PLAN DE ACCIÓN			
ITEM INCUMPLIDO	PLAN DE ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: F-SST-833
CONSORCIO PITA 7		Versión: 002
	INSPECCIÓN DE ESCALERA DE EXTENSIÓN O DE TIJERA	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 2

Proyecto: Alcantarillado Floresta (Tramo 3)

Encargado SST: Kelly Díaz

Mes Inspeccionado: Septiembre

Tipo de escalera: Escalera de extensión X Escalera de tijera _____ Estado Regular

CONVENCIONES: Diligenciar dentro de cada casilla según aplique C: Cumple NC: No cumple NA: No aplica

ITEM	DIA																											OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 Las escaleras cumple con las condiciones mínimas de aseo													C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			
2. Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes													C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			
3 El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta escaleras o en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre													C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			
4 La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos de 1.0 metro													C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			
5 El apoyo de la escalera portátil es firme y seguro en el suelo													C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			
6 La escalera cuenta con zapatas o un sistema de sujeción apropiado													C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			
7. El punto de apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera más la carga que se aplica, se utilizan amarres en la parte superior de la escalera													C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			
8 La parte superior está atada a elementos estructurales													C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			
9 Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras o deformidades													C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			
10 Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra													C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			
11. Todos los pernos y remaches estan seguros													C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			
12. La distancia entre peldaño y peldaño no es mayor a 35 cm													C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			
13. La barra de tensión se encuentra debidamente ajustada													C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			
FIRMA ENCARGADO SST													Kelly	Kelly	Kelly			Kelly	Kelly	Kelly	Kelly	Kelly			Cristian Yara	Cristian Yara	Cristian Yara	Cristian Yara	Cristian Yara			

ITEM INCUMPLIDO	PLAN DE ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SA——— EL TRABAJO	Codigo: F-SST-039
		Version: 001
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Fecha: 02/03/2023
		Pagina 1 de 1

Proyecto/ obra: Alcantarillado la florida — Kelly Dora
Responsable de la inspeccion: Diana Higuita — Kelly Dora — Firma: Diana H. Kelly D
Encargado de la obra: Daniela. — Firma:

FECHA	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CILINDRO		PASADOR		SELLO DE SEGURIDAD		MANOMETRO		MANGUERA, BOQUILLA		ACCESIBILIDAD		FECHA PROXIMA RECARGA	OBSERVACION PUNTUAL
			BIEN	MAL	SI	NO	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL		
30/23	Oficina pita.	Mult.pos.	✓		✓		✓		✓		N/A		✓		07-2024	
14-01-23	Tramo #1	Mult.propos.	✓			✓	✓			✓	N/A		✓		12-2023	manometro malo
14-07-23	Tramo #2	Multipropos	✓		✓		✓		✓		N/A		✓		12-2024	
14-07-23	Almacen	Mult.propos.	✓		✓		✓		✓		N/A		✓		07-2024	
14/05/23	Tramo #1	ABC(Multip)	✓		-	-	✓		✓		N/A		✓		07/2024	OK
18/8/23	Tramo #2.	ABC (Multip)	✓		-	✓	✓		-		N/A		-		12/2024	OK.
20/09/23	Tramo #2	ABC (Multip)	✓		-	✓	-		-		N/A		✓		12/2024	OK.
22/09/23	Oficina Pita	ABC-Multip	✓		✓		✓		✓		N/A		✓		Enero/2024	OK

METODOS DE CONTROL: 1. Recargar. 2. Señalizar y demarcar. 3. Limpiar. 4 Mantener despejado. 5. Cambiar

OBSERVACIONES GENERALES

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
Enviar extintor de tramo #1 a la oficina para cambio ya que tiene el manometro malo	20-07-23	Mensajero SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo SST-036
CONSORCIO PITA 7		Versión: 002
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA	Fecha: 14/08/2023
		Pagina: 1 de 1

Proyecto / Obra: Alcantarillado Florida Pita 7.

Nombre de quien realiza la Inspección: JASBLEIDY E. Firma: JASBLEIDY E.

Cargo de quien realiza la Inspección: VIGIA DE SEGURIDAD.

Fecha: 20/sep/2023

HERRAMIENTA	CAN.	INSPECCIONAR	Bueno	Malo	No aplica	OBSERVACIONES
ALICATES Y/O PINZAS	1	Forma y aislamiento del mango, tornillo de sujecion, filo de la parte cortante	✓			
BALDE	3	Estado del balde y la manija	✓			
BARRAS	7	Estado general	✓			
PISON		Estado general				
CARRETILLAS	1	Llantas y pasador en buen estado		✓		
		Mangos y platon		✓		
CINCELES	2	Los cinceles presentan su cabeza tipo hongo, en buen estado sin desgaste o deformación	✓			
FLEXOMETRO	1	Estado del dispositivo de enrollar/desenrrolar	✓			
		Visibilidad de la escala de medicion				
CIZALLA MANUAL	1	Estado general	✓			
DESTORNILLADOR	0	Estado del mango, vastago, cuadrante				
EXTENSIONES ELECTRICAS	1	Estado del aislamiento del cable	✓			
		Estado del enchufe				
LLAVES FIJAS, EXPANSIVAS, MIXTAS	1	Estado del cuadrante y tornillo sinfin				
	0	Estado de muescas de la estrella				
LLANA	1	Estado general	✓			
LIMAS	1	Estado de la superficie estriada y del mango	✓			
MACHETE	2	Estado del mango y la funda	R	✓		
SEGUETA	2	Mango, hoja tensada, dientes		✓		
MARTILLO	2	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	R	✓		
SERRUCHOS	0	Mango, revisar dientes trabados				
PALUSTRE	0	Estado general				

Powered by CamScanner

PALA Palines	,11	Ajuste del mango, astillas	✓			
PALADRAGAS	·	Mangos, resorte, ejes				
PICAS	2	Mango, punta	✓	✓		
PRENSA	0	Estado general				
OTRO, CUAL?	2	Almadana	✓			
OTRO, CUAL?						

PLAN DE ACCIÓN		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-037
CONSORCIO PITAY		Versión: 002
	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD	Fecha: 14/08/2023
		Pagina 1 de 3

Obra /proyecto: Alcantarillado Agua Y ALO

Nombre encargado SST: Yelly Diaz Firma:

Convenciones: C: Cumple NC: No cumple CP: Cumple Parcialmente NA: No aplica

Mes inspeccionado: Septiembre Año: 2023

Fecha/ semana inspeccionada: 4-9 | 11-16 | 18-23 | 25-30

SEGURIDAD																
Equipos de Protección Personal	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
1. Son los adecuados para la labor	✓				✓				✓							
2. Son utilizados correctamente	✓				✓				✓							
3. Se encuentran en buenas condiciones	✓				✓				✓							
4. Existe un almacenamiento adecuado de los EPP que no se utilizan	✓				✓				✓							
5. Existe buena Señalización de la protección personal a utilizar en cada área (Letreros Obligatorios)	✓				✓				✓							
6. La reposicion se realiza oportunamente		✓				✓				✓						
7. Los arneses completos, líneas de vida, líneas de anclaje y absorbedor están en buen estado de conservación y bien almacenados.	✓				✓				✓							
Instalaciones Eléctricas	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
8. Los cables, enchufes, tomacorrientes, accesorios y tableros eléctricos están en buen estado.	✓				✓				✓							
9. Todas las cajas de breakers o interruptores tienen puertas o se encuentran cubiertas y señalizadas	✓				✓				✓							
10. Existe correcta señalización	✓				✓				✓							
11. No existen cables deteriorados, sueltos o desordenados en el piso	✓				✓				✓							
12. Todos los equipos eléctricos cuentan con conexión a tierra	✓				✓				✓							
Gases Comprimidos, Productos Químicos, Combustibles y tóxicos	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
13. Los materiales peligrosos y/o químicos son almacenadas de forma ordenada e identificados con etiquetas	✓				✓				✓							
14. Los Balones con Gases comprimidos, están almacenados verticalmente, asegurados con cadenas, clasificados de acuerdo al producto, aislados de fuente de calor, con guardas y tienen su MSDS.				✓				✓				✓				
15. Están las fichas de seguridad a disposición del personal del área y saben como utilizarlas	✓				✓				✓							
16. Los materiales almacenados están estables, asegurados y/o bien apilados	✓				✓				✓							
17. Conocen el Instructivo o Procedimiento para afrontar derrames y conocen donde esta el Kit anti derrames, etc.	✓				✓				✓							
18. El Kit contra derrames esta completo	✓				✓				✓							
Herramientas Manuales	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
19. Están almacenadas adecuadamente	✓				✓				✓							
20. Se almacenan limpias	✓				✓				✓							
21. Están en condiciones seguras para el trabajo, no defectuosas u oxidadas.	✓				✓				✓							
22. Las herramientas son utilizadas de acuerdo al uso destinado	✓				✓				✓							
Maquinas y equipos	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
23. Se encuentran en buen estado para su operación	✓				✓				✓							
24. Se realizan los preoperacionales antes de iniciar la labor	✓				✓				✓							
25. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se cuenta con los registros	✓				✓				✓							
26. Los mantenimientos preventivos y correctivos los realiza personal especializado	✓				✓				✓							

Powered by CamScanner

27. El personal responsable de operar las herramientas y equipos ha sido capacitado para tal fin	✓				✓				✓							
Residuos Solidos	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
28. Se cuenta con puntos de acopio que tienen recipientes para residuos identificados, ordenados y rotulados	✓				✓				✓							
29. Se realiza una correcta separacion y disposición de residuos	✓				✓				✓							
30. Se evitan reboses de los recipientes	✓				✓				✓							
31. La zona alrededor de los contenedores de residuos esta limpia	✓				✓				✓							
Respuesta ante Emergencia y Señalización de Seguridad	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
32. Hay carteles de seguridad en el área y los conocen (zona segura, ruta de evacuación, proh. ingreso, etc.)	✓				✓				✓							
33. Los extintores están vigentes, señalizados y libres de obstrucción	✓				✓				✓							
34. El personal conoce la ubicación de los extintores	✓				✓				✓							
35. Los botiquines están en buen estado, limpios, ordenados y completos	✓				✓				✓							
36. Se cuenta con camilla rigida en buen estado	✓				✓				✓							
37. Las áreas de circulación y evacuación están demarcadas correctamente y libres de obstrucción	✓				✓				✓							
38. Se cuenta con el listado de entidades de socorro publicada y el personal la conoce	✓				✓				✓	✓						
39. Se cuenta con brigada de emergencia capacitada	✓	✓				✓				✓						
Actividades y Actitudes Preventivas	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
40. El personal identifica condiciones y actos inseguros y los informa	✓				✓				✓							
41. El personal puede identificar a los brigadistas de emergencia	✓				✓				✓							
42. El personal ha participado en simulacros de evacuación (sismo, incendio y Primeros Auxilios)	✓				✓				✓							
43. El personal conoce la ubicación del pulsador manual de la alarma de emergencia mas cercano.	✓				✓				✓							
Ambiente de trabajo	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
44. Existen las herramientas adecuadas para desarrollar las tareas asignadas	✓				✓				✓							
45. Existe ayudas mecanicas para mover material en forma manual de más de 25 Kg.	✓				✓				✓							
46. Existen puntos de hidratación para el personal, están limpios y en buenas condiciones	✓				✓				✓							
47. El sitio de trabajo cuenta con instalaciones sanitarias limpias y suficientes	✓				✓				✓							
48. La Iluminación es suficiente y adecuada para el trabajo.	✓				✓				✓							
49. Existe exposición al ruido constante, no mayores a 85 dB por 8 horas continuas de trabajo, existe medios de atenuación.	✓				✓				✓							
ORDEN (SEIRI /Clasificar, Separar, Despejar)																
Instalaciones	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
50. Paredes, ventanas y pisos en buenas condiciones de mantenimiento y señalizados	✓				✓				✓							
51. Las materiales se encuentran ordenados, cada uno en una zona designada	✓				✓				✓							
52. El almacen se encuentra señalizado, limpio y ordenado.	✓				✓				✓							
LIMPIEZA																
Limpieza de Áreas	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
53. Existe responsabilidad asignada para la limpieza de las áreas	✓				✓				✓							
54. En el campamento,comedor y oficinas se aprecia orden y limpieza	✓				✓				✓							
55.Se realiza mantenimiento periodico de las unidades sanitarias	✓				✓				✓							
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:	Kelly				Kelly				Kelly							

Powered by CamScanner

PLAN DE ACCIÓN			
ITEM INCUMPLIDO	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO PITA 7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-078
		Versión: 002
	INSPECCIÓN EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 1

	ELEMENTO	ARNES	ESLINGA	CASCO	FRENO	DESCENDEDOR	LINEA DE VIDA
Etiqueta	Marca del Equipo:	ARMADA		ARMADA			
	Certificación:	11-2014		289-1(2014)			
	Fecha de fabricación:			06/12/20			
	Lote:						
	Serial:	297					
	Numero de Identificacion:						

ARNES CUERPO COMPLETO

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
CINTA (REATA-CUERDA	Cintas deshilachadas		/																
	Hay torsión (fibras deformadas)		/																
	Contaminación excesiva por suciedad	/																	
	Quemaduras por soldadura		/																
	Salpicadura de pintura y rigidez en reata.		/																
	Degradación x UV descolorida quebradiza		/																
	Contacto con sustancias químicas		/																
	Cabos sueltos y/o reventados.		/																
	Rigidez en cuerda. (no abren los cabos)		/																
	Costuras deshilachadas		/																
COSTURAS	Abiertas		/																
	Hebras sueltas		/																
	Reventadas		/																
Partes Metálicas Herrajes, hebillas y argollas en "D"	Desgaste en los extremos		/																
	Corrosión y/o oxidación		/																
	Deformación con respecto a su forma original		/																
	Fisuras, golpes, hundimientos		/																
	Aristas, bordes filosos o arrugados		/																
	Numero de argollas (4)	/																	
	Argollas contramarcadas (5M o 5000 lbs)	/																	
	Hebillas contramarcadas (4M o 4000 Lbs)	/																	

ESLINGA CON O SIN AMORTIGUADOR

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
CINTA (TIPO REATA-CUERDA	Cintas deshilachadas ó Desgastadas																		
	Hay torsión (fibras deformadas)																		
	Contaminación excesiva por suciedad																		
	Quemaduras por soldadura																		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta																		
	Degradación x UV descolorida quebradiza																		
	Contacto con sustancias químicas																		
	Cabos sueltos y/o reventados																		
	Ojetes deformados y/o reventados																		
	Rigidez en reata																		
GANCHOS	Desgaste en los extremos																		
	Óxido y Corrosión																		
	Deformación en base a su forma inicial																		
	Fisuras, golpes, hundimientos, despuntes																		
	Aristas, bordes filosos o arrugados																		
	Abren y cierran correctamente																		
	Compuertas contramarcadas																		
	El cierre automático funciona correctamente																		
	Están contramarcados con 5M																		
ABSORBEDOR	Se evidencia Agujeros, rasgaduras o deterioro																		
	Se evidencia costuras o hebras sueltas o reventadas																		
	Contaminación por suciedad																		
	Quemaduras por soldadura																		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cintas																		
	Absorbedor abierto, desgarrado o descosido																		
	Los forros protectores estan en buen estado y bien puestos																		
	Esta doblado, limpio y libre de elementos extraños.																		

Powered by CamScanner

CASCO CON BARBUQUEJO

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
IDENTIFICACION DEL CASCO	Se encuentra marcado con la certificacion de calidad	✓																	
	Tiene la identificación del fabricante	✓																	
	Se visualiza el modelo y tipo de casco	✓																	
	Se visualizan Indicaciones complementarias	✓																	
ESTADO FISICO DEL CASCO	El casquete presenta fisuras y/o abollonaduras		✓																
	La visera esta presente sin fisuras	✓																	
	Presenta escamaciones del material		✓																
	Presenta decoloraciones		✓																
	Contaminacion por pintura		✓																
	Presenta grietas u orificios		✓																
BARBUQUEJO	Se tiene Barboquejo (3 ptos) con buen amarre	✓																	

CONECTORES / SISTEMAS DE FRENO MECÁNICO

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
Puntos de Carga	Los mosquetones, ganchos y sistemas de freno mecánico, se encuentran libres de fisuras, bordes afilados, deformaciones y puntos de soldadura.	✓																	
	Presentan un ajuste adecuado de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)	✓																	
	Los sistemas de freno mecánico y conectores son compatibles entre sí, en diámetro y materiales.	✓																	
Apariencia	Los mosquetones, ganchos y sistemas de freno mecánico, están libres de señales de corrosión que comprometan la resistencia del equipo.	✓																	

DESCENDEDOR

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
Partes fijas	La estructura se encuentra sin fisuras ni deformaciones, libres de bordes afilados y de corrosión.																		
Puntos de fricción	Se encuentra libres de bordes filosos, fisuras y corrosión.																		
Partes Moviles	Se mueven libremente y cierran correctamente																		
Sistema de [illegible]TA-idad	(Antipanico, Autofrenado) En la verificacion operativa con la cuerda, el sistema funciona correctamente (Frena).																		

LINEA DE VIDA

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
Apariencia	Se evidencia fibras cortadas y/o desgastadas		✓																
	Se evidencia hilos sueltos, rotos, deshilachados, con señales de abrasión o descoloridos.		✓																
	Se evidencia quemaduras		✓																
Estructura Interna-Externa	Se evidencia rupturas del alma interna		✓																
	Se evidencia estiramiento y elongacion excesiva.		✓																
	El mosqueton se encuentra en buen estado operativamente y sin corrosion.	✓																	

Realizar inspección a cada equipo mensualmente

Convenciones: S = SI - N = No - NA = No Aplica

Insp.	Mes	Inspector	Cargo	Fecha	Observación	Firma
1	Sep	Kelly Ardila	SST	15/Sep/2023		
2						
3						
4						
5						
6						

Powered by CamScanner

CONSORCIO PITA 7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-078
		Versión: 002
	INSPECCIÓN EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 1

	ELEMENTO	ARNES	ESLINGA	CASCO	FRENO	DESCENDEDOR	LINEA DE VIDA
Etiqueta	Marca del Equipo:	INSAFE		Promaxtec			
	Certificación:	11-2014		289-7(2014)			
	Fecha de fabricación:	09/2018		08/02/23			
	Lote:						
	Serial:						
	Numero de Identificacion:	32					

ARNES CUERPO COMPLETO

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
CINTA-REATA-CUERDA	Cintes deshilachadas		/																
	Hay torsión (fibras deformadas)		/																
	Contaminación excesiva por suciedad	/																	
	Quemaduras por soldadura		/																
	Salpicadura de pintura y rigidez en reata.		/																
	Degradación x UV descolorida quebradiza		/																
	Contacto con sustancias químicas		/																
	Cabos sueltos y/o reventados.		/																
	Rigidez en cuerda. (no abren los cabos)		/																
	Costuras deshilachadas		/																
COSTURAS	Abiertas		/																
	Hebras sueltas		/																
	Reventadas		/																
Partes Metálicas Herrajes, hebillas y argollas en "D"	Desgaste en los extremos		/																
	Corrosión y/o oxidación		/																
	Deformación con respecto a su forma original		/																
	Fisuras, golpes, hundimientos.		/																
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		/																
	Numero de argollas (4)	/																	
	Argollas contramarcadas (5M o 5000 lbs)	/																	
	Hebillas contramarcadas (4M o 4000 Lbs)	/																	

ESLINGA CON O SIN AMORTIGUADOR

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
CINTA-REATA-CUERDA	Cintas deshilachadas ó Desgastadas		/																
	Hay torsión (fibras deformadas)		/																
	Contaminación excesiva por suciedad	/																	
	Quemaduras por soldadura		/																
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta		/																
	Degradación x UV descolorida quebradiza		/																
	Contacto con sustancias químicas		/																
	Cabos sueltos y/o reventados		/																
	Ojetes deformados y/o reventados		/																
	Rigidez en reata		/																
GANCHOS	Desgaste en los extremos		/																
	Óxido y Corrosión	/																	
	Deformación en base a su forma inicial		/																
	Fisuras, golpes, hundimientos, despuntes		/																
	Aristas, bordes filosos o arrugados		/																
	Abren y cierran correctamente	/																	
	Compuertas contramarcadas	/																	
	El cierre automático funciona correctamente	/																	
	Están contramarcados con 5M	/																	
ABSORBEDOR	Se evidencia Agujeros, rasgaduras o deterioro																		
	Se evidencia costuras o hebras sueltas o reventadas																		
	Contaminación por suciedad																		
	Quemaduras por soldadura																		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cintas																		
	Absorbedor abierto, desgarrado o descosido																		
	Los forros protectores estan en buen estado y bien puestos																		
	Esta doblado, limpio y libre de elementos extraños.																		

Powered by CamScanner

CASCO CON BARBUQUEJO

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
IDENTIFICACION DEL CASCO	Se encuentra marcado con la certificacion de calidad	✓																	
	Tiene la identificación del fabricante	✓																	
	Se visualiza el modelo y tipo de casco	✓																	
	Se visualizan Indicaciones complementarias	✓																	
ESTADO FISICO DEL CASCO	El casquete presenta fisuras y/o abollonaduras		✓																
	La visera esta presente sin fisuras	✓																	
	Presenta escamaciones del material		✓																
	Presenta decoloraciones		✓																
	Contaminacion por pintura		✓																
	Presenta grietas u orificios		✓																
BARBUQUEJO	Se tiene Barboquejo (3 ptos) con buen amarre	✓																	

CONECTORES / SISTEMAS DE FRENO MECÁNICO

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
Puntos de Carga	Los mosquetones, ganchos y sistemas de freno mecánico, se encuentran libres de fisuras, bordes afilados, deformaciones y puntos de soldadura.	✓																	
	Presentan un ajuste adecuado de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)	✓																	
	Los sistemas de freno mecánico y conectores son compatibles entre sí, en diámetro y materiales.	✓																	
Apariencia	Los mosquetones, ganchos y sistemas de freno mecánico, están libres de señales de corrosión que comprometan la resistencia del equipo.	✓																	

DESCENDEDOR

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
Partes fijas	La estructura se encuentra sin fisuras ni deformaciones, libres de bordes afilados y de corrosión.																		
Puntos de fricción	Se encuentra libres de bordes filosos, fisuras y corrosión.																		
Partes Moviles	Se mueven libremente y cierran correctamente																		
Sistema de seguridad	(Antipanico, Autofrenado) En la verificacion operativa con la cuerda, el sistema funciona correctamente (Frena).																		

LINEA DE VIDA

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
Apariencia	Se evidencia fibras cortadas y/o desgastadas		✓																
	Se evidencia hilos suellos, rotos, deshilachados, con señales de abrasión o descoloridos.		✓																
	Se evidencia quemaduras		✓																
Estructura Interna-Externa	Se evidencia rupturas del alma interna		✓																
	Se evidencia estiramiento y elongacion excesiva.		✓																
	El mosqueton se encuentra en buen estado operativamente y sin corrosion.	✓																	

Realizar Inspección a cada equipo mensualmente

Convenciones: S = SI - N = No - NA = No Aplica

Insp.	Mes	Inspector	Cargo	Fecha	Observación	Firma
1	Sep	Kelly Ovalle	SST	15/Sep/23		
2						
3						
4						
5						
6						

Powered by CamScanner

CONSORCIO PITA 7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-078
		Versión: 002
	INSPECCIÓN EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 1

ELEMENTO		ARNES	ESLINGA	CASCO	FRENO	DESCENDEDOR	LINEA DE VIDA
Etiqueta	Marca del Equipo:	BUSSE		ARMADURA			
	Certificación:	11-2021		NSZ89.1-2014			
	Fecha de fabricación:	24/03/23		02/08/22			
	Lote:						
	Serial:	2023-4981007					
	Numero de Identificacion:						

ARNES CUERPO COMPLETO

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
CINTA-REATA-CUERDA	Cintas deshilachadas		/																
	Hay torsión (fibras deformadas)		/																
	Contaminación excesiva por suciedad		/																
	Quemaduras por soldadura		/																
	Salpicadura de pintura y rigidez en reata.		/																
	Degradación x UV descolorida quebradiza		/																
	Contacto con sustancias químicas		/																
	Cabos sueltos y/o reventados.		/																
	Rigidez en cuerda. (no abren los cabos)		/																
	Costuras deshilachadas		/																
COSTURAS	Abiertas		/																
	Hebras sueltas		/																
	Reventadas		/																
Partes Metálicas Herrajes, hebillas y argollas en "D"	Desgaste en los extremos		/																
	Corrosión y/o oxidación		/																
	Deformación con respecto a su forma original		/																
	Fisuras, golpes, hundimientos.		/																
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		/																
	Numero de argollas (4)	/																	
	Argollas contramarcadas (5M o 5000 lbs)	/																	
	Hebillas contramarcadas (4M o 4000 Lbs)	/																	

ESLINGA CON O SIN AMORTIGUADOR

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
CINTA-REATA-CUERDA	Cintas deshilachadas ó Desgastadas																		
	Hay torsión (fibras deformadas)																		
	Contaminación excesiva por suciedad																		
	Quemaduras por soldadura																		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta																		
	Degradación x UV descolorida quebradiza																		
	Contacto con sustancias químicas																		
	Cabos sueltos y/o reventados																		
	Ojetes deformados y/o reventados																		
	Rigidez en reata																		
GANCHOS	Desgaste en los extremos																		
	Óxido y Corrosión																		
	Deformación en base a su forma inicial																		
	Fisuras, golpes, hundimientos, despuntes																		
	Aristas, bordes filosos o arrugados																		
	Abren y cierran correctamente																		
	Compuertas contramarcadas																		
	El cierre automático funciona correctamente																		
	Están contramarcados con 5M																		
ABSORBEDOR	Se evidencia Agujeros, rasgaduras o deterioro																		
	Se evidencia costuras o hebras sueltas o reventadas																		
	Contaminación por suciedad																		
	Quemaduras por soldadura																		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cintas																		
	Absorbedor abierto, desgarrado o descosido																		
	Los forros protectores estan en buen estado y bien puestos																		
	Esta doblado, limpio y libre de elementos extraños.																		

Powered by CamScanner

CASCO CON BARBUQUEJO

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
IDENTIFICACION DEL CASCO	Se encuentra marcado con la certificacion de calidad	✓																	
	Tiene la identificación del fabricante	✓																	
	Se visualiza el modelo y tipo de casco	✓																	
	Se visualizan Indicaciones complementarias	✓																	
ESTADO FISICO DEL CASCO	El casquete presenta fisuras y/o abollonaduras		✓																
	La visera esta presente sin fisuras		✓																
	Presenta escamaciones del material		✓																
	Presenta decoloraciones		✓																
	Contaminacion por pintura		✓																
	Presenta grietas u orificios		✓																
BARBUQUEJO	Se tiene Barboquejo (3 ptos) con buen amarre	✓																	

CONECTORES / SISTEMAS DE FRENO MECÁNICO

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
Puntos de Carga	Los mosquetones, ganchos y sistemas de freno mecánico, se encuentran libres de fisuras, bordes afilados, deformaciones y puntos de soldadura.																		
	Presentan un ajuste adecuado de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																		
	Los sistemas de freno mecánico y conectores son compatibles entre sí, en diámetro y materiales.																		
Apariencia	Los mosquetones, ganchos y sistemas de freno mecánico, están libres de señales de corrosión que comprometan la resistencia del equipo.																		

DESCENDEDOR

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
Partes fijas	La estructura se encuentra sin fisuras ni deformaciones, libres de bordes afilados y de corrosión.																		
Puntos de fricción	Se encuentra libres de bordes filosos, fisuras y corrosión.																		
Partes Moviles	Se mueven libremente y cierran correctamente																		
Sistema de [illegible]ridad	(Antipanico, Autofrenado) En la verificacion operativa con la cuerda, el sistema funciona correctamente (Frena).																		

LINEA DE VIDA

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
Apariencia	Se evidencia fibras cortadas y/o desgastadas		/																
	Se evidencia hilos sueltos, rotos, deshilachados, con señales de abrasión o descoloridos.		/																
	Se evidencia quemaduras		/																
Estructura Interna-Externa	Se evidencia rupturas del alma interna		/																
	Se evidencia estiramiento y elongacion excesiva.		/																
	El mosqueton se encuentra en buen estado operativamente y sin corrosion.	/																	

Realizar inspección a cada equipo mensualmente

Convenciones: S = Si - N = No - NA = No Aplica

Insp.	Mes	Inspector	Cargo	Fecha	Observación	Firma
1	Sep	Kelly David	SST	15/sep/23	OK	
2						
3						
4						
5						
6						

Powered by CamScanner

CONSORCIO PITA 7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-078
		Versión: 002
	INSPECCIÓN EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 1

	ELEMENTO	ARNES	ESLINGA	CASCO	FRENO	DESCENDEDOR	LINEA DE VIDA
Etiqueta	Marca del Equipo:	Armaoua		Armaoua			
	Certificación:	11-2021		N2894-1-2014			
	Fecha de fabricación:	ENE2023		22/08/22			
	Lote:	11032026					
	Serial:	18					
	Numero de Identificacion:						

ARNES CUERPO COMPLETO

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
CINTA-REATA-CUERDA	Cintas deshilachadas		✓																
	Hay torsión (fibras deformadas)		✓																
	Contaminación excesiva por suciedad	✓																	
	Quemaduras por soldadura		✓																
	Salpicadura de pintura y rigidez en reata.		✓																
	Degradación x UV descolorida quebradiza		✓																
	Contacto con sustancias químicas		✓																
	Cabos sueltos y/o reventados.		✓																
	Rigidez en cuerda. (no abren los cabos)		✓																
	Costuras deshilachadas		✓																
COSTURAS	Abiertas		✓																
	Hebras sueltas		✓																
	Reventadas		✓																
Partes Metálicas Herrajes, hebillas y argollas en "D"	Desgaste en los extremos	✓																	
	Corrosión y/o oxidación		✓																
	Deformación con respecto a su forma original		✓																
	Fisuras, golpes, hundimientos.		✓																
	Aristas, bordes filosos o arrugados.																		
	Numero de argollas (4)	✓																	
	Argollas contramarcadas (5M o 5000 lbs)	✓																	
	Hebillas contramarcadas (4M o 4000 Lbs)	✓																	

ESLINGA CON O SIN AMORTIGUADOR

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
CINTA-REATA-CUERDA	Cintas deshilachadas ó Desgastadas																		
	Hay torsión (fibras deformadas)																		
	Contaminación excesiva por suciedad																		
	Quemaduras por soldadura																		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta																		
	Degradación x UV descolorida quebradiza																		
	Contacto con sustancias químicas																		
	Cabos sueltos y/o reventados																		
	Ojetes deformados y/o reventados																		
	Rigidez en reata																		
GANCHOS	Desgaste en los extremos																		
	Óxido y Corrosión																		
	Deformación en base a su forma inicial																		
	Fisuras, golpes, hundimientos, despuntes																		
	Aristas, bordes filosos o arrugados																		
	Abren y cierran correctamente																		
	Compuertas contramarcadas																		
	El cierre automático funciona correctamente																		
	Están contramarcados con 5M																		
ABSORBEDOR	Se evidencia Agujeros, rasgaduras o deterioro																		
	Se evidencia costuras o hebras sueltas o reventadas																		
	Contaminación por suciedad																		
	Quemaduras por soldadura																		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cintas																		
	Absorbedor abierto, desgarrado o descosido																		
	Los forros protectores estan en buen estado y bien puestos																		
	Esta doblado, limpio y libre de elementos extraños.																		

Powered by CamScanner

CASCO CON BARBUQUEJO

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
IDENTIFICACION DEL CASCO	Se encuentra marcado con la certificacion de calidad	✓																	
	Tiene la identificación del fabricante	✓																	
	Se visualiza el modelo y tipo de casco	✓																	
	Se visualizan Indicaciones complementarias	✓																	
ESTADO FISICO DEL CASCO	El casquete presenta fisuras y/o abollonaduras		✓																
	La visera esta presente sin fisuras		✓																
	Presenta escamaciones del material		✓																
	Presenta decoloraciones		✓																
	Contaminacion por pintura		✓																
	Presenta grietas u orificios		✓																
BARBUQUEJO	Se tiene Barboquejo (3 ptos) con buen amarre	✓																	

CONECTORES / SISTEMAS DE FRENO MECÁNICO

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
Puntos de Carga	Los mosquetones, ganchos y sistemas de freno mecánico, se encuentran libres de fisuras, bordes afilados, deformaciones y puntos de soldadura.																		
	Presentan un ajuste adecuado de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																		
	Los sistemas de freno mecánico y conectores son compatibles entre sí, en diámetro y materiales.																		
Apariencia	Los mosquetones, ganchos y sistemas de freno mecánico, están libres de señales de corrosión que comprometan la resistencia del equipo.																		

DESCENDEDOR

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
Partes fijas	La estructura se encuentra sin fisuras ni deformaciones, libres de bordes afilados y de corrosión.																		
Puntos de fricción	Se encuentra libres de bordes filosos, fisuras y corrosión.																		
Partes Moviles	Se mueven libremente y cierran correctamente																		
Sistema de seguridad	(Antipanico, Autofrenado) En la verificacion operativa con la cuerda, el sistema funciona correctamente (Frena).																		

LINEA DE VIDA

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
Apariencia	Se evidencia fibras cortadas y/o desgastadas		✓																
	Se evidencia hilos sueltos, rotos, deshilachados, con señales de abrasión o descoloridos.		✓																
	Se evidencia quemaduras		✓																
Estructura Interna-Externa	Se evidencia rupturas del alma interna		✓																
	Se evidencia estiramiento y elongacion excesiva.		✓																
	El mosqueton se encuentra en buen estado operativamente y sin corrosion.	✓																	

Realizar inspección a cada equipo mensualmente

Convenciones: S = Si - N = No - NA = No Aplica

Insp.	Mes	Inspector	Cargo	Fecha	Observación	Firma
1	Sep	Kelly Ruval	SST	15/Sept/23		
2						
3						
4						
5						
6						

Powered by CamScanner

RIGO AZUL 43

CONSORCIO PITA 7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-078
		Versión: 002
	INSPECCIÓN EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 1

	ELEMENTO	ARNES	ESLINGA	CASCO	FRENO	DESCENDEDOR	LINEA DE VIDA
Etiqueta	Marca del Equipo:	Armadura		Armadura			
	Certificación:	II 2014		2014-1-2014			
	Fecha de fabricación:	DIC 22		02/08/22			
	Lote:	11031415					
	Serial:	08					
	Numero de Identificacion:						

ARNES CUERPO COMPLETO

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
CINTA-REATA-CUERDA	Cintas deshilachadas		✓																
	Hay torsión (fibras deformadas)		✓																
	Contaminación excesiva por suciedad	✓																	
	Quemaduras por soldadura		✓																
	Salpicadura de pintura y rigidez en reata.		✓																
	Degradación x UV descolorida quebradiza		✓																
	Contacto con sustancias químicas		✓																
	Cabos sueltos y/o reventados.		✓																
	Rigidez en cuerda. (no abren los cabos)		✓																
	Costuras deshilachadas		✓																
COSTURAS	Abiertas		✓																
	Hebras sueltas		✓																
	Reventadas		✓																
Partes Metálicas Herrajes, hebillas y argollas en "D"	Desgaste en los extremos		✓																
	Corrosión y/o oxidación		✓																
	Deformación con respecto a su forma original		✓																
	Fisuras, golpes, hundimientos.		✓																
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		✓																
	Numero de argollas (4) 6	✓																	
	Argollas contramarcadas (5M o 5000 lbs)	✓																	
	Hebillas contramarcadas (4M o 4000 Lbs)	✓																	

ESLINGA CON O SIN AMORTIGUADOR

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
CINTA-REATA-CUERDA	Cintas deshilachadas ó Desgastadas																		
	Hay torsión (fibras deformadas)																		
	Contaminación excesiva por suciedad																		
	Quemaduras por soldadura																		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta																		
	Degradación x UV descolorida quebradiza																		
	Contacto con sustancias químicas																		
	Cabos sueltos y/o reventados																		
	Ojetes deformados y/o reventados																		
	Rigidez en reata																		
GANCHOS	Desgaste en los extremos																		
	Óxido y Corrosión																		
	Deformación en base a su forma inicial																		
	Fisuras, golpes, hundimientos, despuntes																		
	Aristas, bordes filosos o arrugados																		
	Abren y cierran correctamente																		
	Compuertas contramarcadas																		
	El cierre automático funciona correctamente																		
	Están contramarcados con 5M																		
ABSORBEDOR	Se evidencia Agujeros, rasgaduras o deterioro																		
	Se evidencia costuras o hebras sueltas o reventadas																		
	Contaminación por suciedad																		
	Quemaduras por soldadura																		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cintas																		
	Absorbedor abierto, desgarrado o descosido																		
	Los forros protectores estan en buen estado y bien puestos																		
	Esta doblado, limpio y libre de elementos extraños.																		

Powered by CamScanner

CASCO CON BARBUQUEJO

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
IDENTIFICACIÓN DEL CASCO	Se encuentra marcado con la certificacion de calidad	✓																	
	Tiene la identificación del fabricante	✓																	
	Se visualiza el modelo y tipo de casco	✓																	
	Se visualizan Indicaciones complementarias	✓																	
ESTADO FISICO DEL CASCO	El casquete presenta fisuras y/o abollonaduras		✓																
	La visera esta presente sin fisuras		✓																
	Presenta escamaciones del material		✓																
	Presenta decoloraciones		✓																
	Contaminacion por pintura		✓																
	Presenta grietas u orificios		✓																
BARBUQUEJO	Se tiene Barboquejo (3 ptos) con buen amarre	✓																	

CONECTORES / SISTEMAS DE FRENO MECÁNICO

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
Puntos de Carga	Los mosquetones, ganchos y sistemas de freno mecánico, se encuentran libres de fisuras, bordes afilados, deformaciones y puntos de soldadura.																		
	Presentan un ajuste adecuado de los cierres de resortes o de seguridad (enganches)																		
	Los sistemas de freno mecánico y conectores son compatibles entre si, en diámetro y materiales																		
Apariencia	Los mosquetones, ganchos y sistemas de freno mecánico, están libres de señales de corrosión que comprometan la resistencia del equipo.																		

DESCENDEDOR

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
Partes fijas	La estructura se encuentra sin fisuras ni deformaciones, libres de bordes afilados y de corrosión.																		
Puntos de fricción	Se encuentra libres de bordes filosos, fisuras y corrosión.																		
Partes Moviles	Se mueven libremente y cierran correctamente																		
Sistema de seguridad	(Antipanico, Autofrenado) En la verificacion operativa con la cuerda, el sistema funciona correctamente (Frena).																		

LINEA DE VIDA

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
Apariencia	Se evidencia fibras cortadas y/o desgastadas		✓																
	Se evidencia hilos sueltos, rotos, deshilachados, con señales de abrasión o descoloridos.		✓																
	Se evidencia quemaduras		✓																
Estructura interna-Externa	Se evidencia rupturas del alma interna		✓																
	Se evidencia estiramiento y elongacion excesiva.		✓																
	El mosqueton se encuentra en buen estado operativamente y sin corrosion.	✓																	

Roalizar Inspección a cada equipo mensualmonto

Convenciones: S = Si - N = No - NA = No Aplica

Insp.	Mes	Inspector	Cargo	Fecha	Observación	Firma
1	Sep	Kelly Duval	SST	15/sep/23	-	
2						
3						
4						
5						
6						

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-086
CONSORCIO PITALY		Versión: 002
	INSPECCIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS	Fecha: 03/03/2023
		Pagina 1 de 3

INSPECCIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS

Obra /proyecto: Contenedor Tolva

Inspector SST: Kelly Diaz **Firma:**

Fecha: 26/09/23

Convenciones: C: Cumple, NC: No cumple, CP: Cumple Parcialmente, NA: No aplica

SEGURIDAD

Infraestructura del acopio de químicos y almacenamiento	C	CP	NC	NA	Observación
1. En el sitio de acopio de químicos se presentan buenas condiciones de ventilación y se hace control de acceso?	X				
2. El sitio de almacenamiento de químicos está hecho en material no cumburente	A				
3.El piso del almacén es impermeable?	A				
4. El acopio de combustibles cuenta con sistema de diques o contención para un volumén de 1.10 veces la cantidad almacenada	A				
5.El trasvase de sustancias químicas en estado líquido se realiza haciendo uso de sistemas mecánicos u otros diferentes a succión por parte de las personas?		A			
6. El acopio cuenta con kit de emergencia (extintor , material absorbente, pala o recogedor antichispa, caneca o bolsas de color rojo) y el extintor está separado al menos 15 metros lineales respecto al acopio?	A				
7. El kit de derrames y atención de emergencias se encuentra en un lugar visible de fácil acceso (no dentro del acopio)	A				
8. El acopio de material combustible y/o inflamable se encuentra lejos de fuentes generadoras de calor?	A				
9. Se encuentran organizados los productos químicos de acuerdo con su compatibilidad	A				
10. En la manipulación de productos químicos se hace uso de los elementos de protección personal recomendados en la hoja de seguridad del producto y estos EPP se encuentran almacenados de manera segura?	A				
11. Esta anclado firmemente el estante a las paredes o el piso?	A				
12. La capacidad del almacén o cuerto es suficiente	A				
13. Se cuenta con un acopio específico para gases comprimidos donde se diferencien pipetas llenas de las vacías (a un lado unas y al otro lado otras) y estas se almacenan cumpliendo criterios de compatibilidad química, señalización, ventilación y control de acceso?				A	
14. Las pipetas están almacenadas en posición vertical y aseguradas y asi mismo son transportadas?				A	
15. Las pipetas de oxígeno se almacenan a una distancia mayor de 6 metros respecto a otros gases?				A	
16. Se ha revisado que no existan fuentes de ignición en un radio menor a 6 metros del sitio de almacenamiento de gases?				A	
17. Las pipetas cuentan con la guarda de seguridad al nivel de la válvula?				A	
18. Los tanques de almacenamiento están correctamente señalizados?				A	
19. Los tanques de almacenamiento cuentan con diques en caso de derrame?				A	
Transporte de químicos	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**Observación**
20. Se verifica que los vehículos que ingresan a la obra a abastecer los productos químicos esten rotulados con el producto y el codigo UN	A				
21. El transporte interno de químicos se hace con ayudas mecánicas o de otra persona cuando la carga supera los 25 kg o cuando el recipiente es de un volumen que dificulte ver y caminar?	A				
Capacitación y entrenamiento	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**Observación**
22. Las personas que manipulan productos químicos han sido capacitadas y entrenadas				A	
23. Se han realizado o se tiene planeado (evidenciable) la realización de simulacros que involucren riesgo químico?				A	

Powered by CamScanner

Señalización y rotulación	C	CP	NC	NA	Observación
24. El acopio cuenta con las señales de acopio de combustibles o acopio de químicos según corresponda, prohibido fumar, solo personal autorizado y matriz de compatibilidad?		X			
25. Los productos químicos son almacenados según matriz de compatibilidad?	X				
26. Se cuenta con la hoja de seguridad de todos los productos químicos allí almacenados? Las hojas de seguridad deben estar disponibles, bien sea en el acopio y/o en el almacén de obra o cualquier otro sitio de obra que permita consultar rápidamente en caso de emergencia.	X				
27. Los productos químicos que se tienen dentro del acopio y en obra están debidamente rotulados?	X				
28. Están demarcadas las áreas de almacenamiento?	X				
Manipulación y generalidades	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**Observación**
29. El personal cuenta con elementos de protección personal para manipulación de sustancias químicas?	X				
30. Cerca del almacén existe un botiquín y fuente de agua como lavamanos o ducha para emergencia?			X		
31. En la manipulación de sustancias peligrosas (asbestos, sílice, xileno, formaldehidos) se establece plan de seguridad para el control en la fuente, medio, trabajador.				X	
32. En el plan de emergencias se contempla el plan operativo normalizado (PON) en caso de derrame de productos químicos	X				
Disposición	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**Observación**
33. La disposición de los residuos contaminados con productos químicos se realiza en la caneca de color rojo, se rotulan y se almacenan según compatibilidad?				X	

PLAN DE ACCIÓN

ITEM INCUMPLIDO	ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE

Powered by CamScanner

445

Anexo 3.3.1-10: Anexo 12 Ausentismo Laboral.

Anexos 12. Ausentismo

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL AUSENTISMO LABORAL POR CAUSA MÉDICA
CONSORCIO PITA 7
2023

MES DEL EVENTO	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA TRABAJADOR	CARGO	ÁREA	TIPO DE EVENTO (A.T., E.L., E.G.)	PERIODO DE INCAPACIDAD		DÍAS DE INCAPACIDAD	PERIODO DE INCAPACIDAD POR PRORROGA		PRORROGA	TOTAL DIAS DE INCAPACIDAD	DÍAS CARGADOS	DIAS DE INCAPACIDAD O DÍAS CARGADOS	CÓDIGO DIAGNOSTICO
						INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL					
JULIO	MARIA SOTO	43993098	AUX VIAL	OPERATIVA	A.C. - E.G.	17/07/2023	18/07/2023	2	0	0	0	2	0	2	K580
JULIO	MARIA SOTO	43993098	AUX VIAL	OPERATIVA	A.C. - E.G.	22/07/2023	29/07/2023	8	0	0	0	8	1	8	N291
JULIO	MARIA SOTO	43993098	AUX VIAL	OPERATIVA	A.C. - E.G.	29/07/2023	4/08/2023	7	0	0	0	8	1	8	N201
AGOSTO	GABRIEL HERNANDEZ	71875898	AUX VIAL	OPERATIVA	A.C. - E.G.	10/08/2023	11/08/2023	2	0	0	0	2	0	2	M751
AGOSTO	GABRIEL HERNANDEZ	71875898	AUX VIAL	OPERATIVA	A.C. - E.G.	18/08/2023	20/08/2023	3	0	0	0	2	0	2	M255
SEPTIEMBRE	YELITZA CONTRERAS	1232589188	AUX VIAL	OPERATIVA	A.C. - E.G.	13/09/2023	13/09/2023	2	0	0	0	2	0	2	M542

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA DE LA CONDICIÓN DE SALUD	GRUPO RELACIONADO DE DIAGNOSTICO	SVE DE INTERES	OBSERVACIONES	SALARIO BASE	SALARIO BASE DÍA	DÍAS ASEGURADOS A.T.	DÍAS ASEGURADOS E.G. - A.C. (1)	DÍAS ASEGURADOS E.G. - A.C. (2)	DÍAS ASEGURADOS E.G. - A.C. (3)	COSTOS ASEGURADOS A.T.	COSTOS ASEGURADOS A.C. - E.G.	DÍAS ASUMIDOS A.T.	DÍAS ASUMIDOS E.G. - A.C.	COSTOS ASUMIDOS A.T.	COSTOS ASUMIDOS A.C. - E.G.
SINDROME DEL COLON IRRITABLE CON DIARREA	SISTEMA DIGESTIVO	PSICOSOCIAL		$ 1.160.000	$ 38.667	3	2	0	0	$ 116.000	$ 0	3	2	$ 116.000	$ 51.040
OTROS TRASTORNOS DEL RINON Y DEL URETER EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	SISTEMA GENITORINARIO	N/A		$ 1.160.000	$ 38.667	4	8	8	5	$ 154.667	$ 127.600	4	3	$ 154.667	$ 76.560
CALCULO DEL URETER	SISTEMA GENITORINARIO	N/A		$ 1.160.000	$ 38.667	4	8	8	5	$ 154.667	$ 127.600	4	3	$ 154.667	$ 76.560
SINDROME DE MANGUITO ROTATORIO	ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONECTIVO	N/A		$ 1.160.000	$ 38.667	4	8	8	5	$ 154.667	$ 127.600	4	3	$ 154.667	$ 76.560
DOLOR EN ARTICULACION	TRANSTORNOS ARTICULARES	N/A		$ 1.160.000	$ 38.667	4	8	8	5	$ 154.667	$ 127.600	4	3	$ 154.667	$ 76.560
CERVICALGIA	OSTEOMUSCULAR (COLUMNA)	N/A		$ 1.160.000	$ 38.667	4	8	8	5	$ 154.667	$ 127.600	4	3	$ 154.667	$ 76.560
#N/A	#N/A	#N/A													
#N/A	#N/A	#N/A													
#N/A	#N/A	#N/A													
#N/A	#N/A	#N/A													
#N/A	#N/A	#N/A													
#N/A	#N/A	#N/A													
#N/A	#N/A	#N/A													
#N/A	#N/A	#N/A													
#N/A	#N/A	#N/A													
#N/A	#N/A	#N/A													

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL AUSENTISMO LABORAL POR CAUSA MÉDICA
GUINCO S.A.S
2023

MES DEL EVENTO	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA TRABAJADOR	CARGO	ÁREA	TIPO DE EVENTO (A.T., E.L.,	PERIODO DE INCAPACIDAD		DIAS DE INCAPACIDAD	PERIODO DE INCAPACIDAD POR		PRORROGA	TOTAL DÍAS DE INCAPACI	DIAS CARGADOS	DIAS DE INCAPACIDAD O	CÓDIGO DIAGNOSTICO	DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA DE LA CONDICIÓN DE SALUD
						INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL						
AGOSTO	JONFER SANCHEZ	6565116	AYUDANTE	OPERATIVA	A.C. - E.G.	9/08/2023	10/08/2023	2	0	0	0	2	0	2	L509	URTICARIA, NO ESPECIFICADA
AGOSTO	JASBLEIDY ECHAVARRIA CORREA	1000643733	AUX VIAL	OPERATIVA	A.C. - E.G.	13/08/2023	15/08/2023	3	0	0	0	3	1	3	L510	ERITEMA MULTIFORME NO FLICTENULAR

GRUPO RELACIONADO DE DIAGNOSTICO	SVE DE INTERES	OBSERVACIONES	SALARIO BASE	SALARIO BASE DÍA	DIAS ASEGURADOS A.T.	DIAS ASEGURADOS E.G. -	DIAS ASEGURADOS E.G. -	DIAS ASEGURADOS E.G. -	COSTOS ASEGURADOS A.T.	COSTOS ASEGURADOS A.C. -	DIAS ASUMIDOS A.T.	DIAS ASUMIDOS E.G. - A.C.	COSTOS ASUMIDOS A.T.	COSTOS ASUMIDOS A.C. -
PIEL	N/A		$ 1.160.000	$ 38.667	3	2	0	0	$ 116.000	$ 0	3	2	$ 116.000	$ 51.040
PIEL	N/A		$ 1.160.000	$ 38.667	4	3	0	0	$ 154.667	$ 0	4	3	$ 154.667	$ 76.560

Prémedan
Nit: 900038926-4
Dirección:
Teléfono: 4441117

Certificado de Incapacidad

Id Incapacidad: 148968
Fecha: 2023/09/13

449

Datos Generales del Paciente

Paciente:	YELITZA JOSEFINA CONTRERAS MADRIZ		
Tipo Id:	CC	Número:	1232589188
Empresa:	CONSORCIO PITA 7	EPS	NUEVA EPS
Tipo Id Empresa:	NI Número: 901646363		
ARL:	Sin ARL	Codigo Habilitación:	050010909925

Datos de la Incapacidad o Licencia

Dias Solicitados :	2	Dias Autorizados:	2
Diagnóstico:	CERVICALGIA	Código:	M542
Prorroga:	NO Enfermedad Profesional:	NO	Accidente Laboral: NO
Fecha Inicial:	2023/09/13	Fecha Final:	2023/09/14
Observaciones:	incapacidad por 2 dias		
Grupo de Servicio:	Consulta Externa	Modalidad de Prestación:	Intramural
Incapacidad Retroactiva:	NO	Ciudad de Expedición:	

Datos del Profesional

Nombre:	CC: 1046668203-MANUELA PEREZ GARCIA	Registro:	
Especialidad:	Medico General		

MANUELA PEREZ GARCIA | RM:

Manuela Perez Garcia
Médico General
RM 1046668203

PROmedan IPS
Transformamos vidas
Nit: 900038926-4
Dirección:
Teléfono: 4441117

N° Autorización:	3957873
Estado Orden:	Autorizado
Fecha Expedición:	2023-09-13

FORMULA MEDICA

DATOS DEL PACIENTE

Paciente:	CC-1232589188, YELITZA JOSEFINA CONTRERAS MADRIZ		
Fecha de Nacimiento:	1969/11/21	Teléfono:	3135645520 Cel:3135645520
Dirección:	CL 49 NRO 79 34	Email:	yelitzacontrerasmadriz@gmail.com#Autorizacion :
Tipo Afiliado:	Cotizante	Rango:	Rango1
EPS:	NUEVA EPS	Sede:	PROMEDAN IPS CENTRO (EL PALO)
IPS Población:	PROMEDAN IPS CENTRO		
Contrato:			
ARL:			

DATOS DE LA ATENCIÓN

Profesional:	1046668203, MANUELA PEREZ GARCIA		
Registro Médico:		Tipo Servicio:	Medicamentos
Diagnóstico 1:	M542: CERVICALGIA		

Código	Servicio	Indica.	Cantidad.	Dias.	V.Unitario	V.Cobrar
9101010	DEXAMETASONA SOLUCION INYECTABLE 8 MG /2 ML Nivel:,Finalidad: Enfermedad General	aplicar 1 dosis unica IM	1	1	0	0
MD000401	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML (SOLUCION INYECTABLE) Nivel: 1,Finalidad: Enfermedad General	aplicar 1 dosis unica IM	1	1	0	0
MD002014	TIZANIDINA+IBUPROFENO 400/2MG (CAPSULA) Nivel: 1,Finalidad: Enfermedad General	tomar 1 tab via oral cada 12 horas	20	10	0	0

Observaciones: (Prioridad: Electivo)

Manuela Perez Garcia
Médico General
RM 1046668203

Valor de la Orden:	$0
Valor a Cobrar:	$ 0

⚠ ESTA AUTORIZACIÓN ES VALIDA HASTA: 2023/10/13

SIN FIRMA

1046668203, MANUELA PEREZ GARCIA | RM:
Firma Electrónica

450

Anexo 3.3.1-11: Anexo 8 Perfil sociodemográfico.

Anexos 8.

Perfil Sociodemográfico

PERFIL SOCIODEMOGRAFICO

NOMBRE	CEDULA	FECHA NACIMIENTO	EDAD	TIPO DE SANGRE	MANO DE OBRA CALIFICADA	AREA DE INFLUENCIA SI/NO	TIENE ALGUNA DISCAPACID	RAZA	ESTADO CIVIL	GÉNERO	NUMERO DE PERSONAS A CARGO	COMPOSICIÓN FAMILIAR	NUMERO DE HIJOS	NIVEL DE ESCOLARIDAD	TENENCIA DE VIVIENDA	BARRIO	ESTRATO SOCIO ECONOMICO	DIRECCIÓN	TELEFONO	AREA DE TRABAJO EN LA EMPRESA	TURNO DE TRABAJO	CARGO	PROMEDIO DE INGRESOS	ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA	ANTIGÜEDAD EN EL CARGO	TIPO DE CONTRATACIÓN
YEIDIS PAOLA CASTRO RAMIREZ	1143378249	7/08/1994	29	A+	SI	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Femenino	Ninguna	Padres - hermano	Ninguno	Tecnologo	Familiar	Hagüe Asturias	3	Cra. 44 # 46-44 /	3213884975	Administrativa	Diurno	Residente SST	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	De 5 a 10 años	Obra o Labor
SARA HERNANDEZ PINEDA	1036476749	17/01/1998	26	AB+	SI	NO	NO	Blanco	Soltero (a)	Femenino	Ninguna	Padres - hermano	Ninguno	Universitario	Arrendada	Belen	2	Calle 30 AC #80C	3205402685	Administrativa	Diurno	Auxiliar Ingenier	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	De 5 a 10 años	Obra o Labor
BIBIANA RUIZ	31353442	7/06/1982	41	O+	NO	SI	NO	Blanco	Soltero (a)	Femenino	1-3 Personas	Hijos	1	Secundaria comp	Propia	Los Vargas	2	Calle 56 sur #75-	3128065518	Operativa	Diurno	Auxiliar vial	Mínimo legal ISA	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor
LUISA FERNANDA RUIZ	1007055222	4/02/2000	24	O+	NO	SI	NO	Mestizo	Soltero (a)	Femenino	Ninguna	Padres - hermano	Ninguno	Secundaria comp	Propia	Los Vargas	2	Calle 56 sur #75-	3104217800	Operativa	Diurno	Auxiliar vial	Mínimo legal ISA	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor
ALEJANDRA GIRALDO ALZATE	1017199849	20/01/1992	32	O+	SI	NO	NO	Blanco	Soltero (a)	Femenino	Ninguna	Padres - hermano	Ninguno	Especialista/Ma	Familiar	Santa Ana - Bello	2	Cra. 59A #43-21	3206489589	Administrativa	Diurno	Residente Ambie	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor
DIANA MILENA HERNANDEZ BERRIO	1017169820	25/05/1989	34	O-	SI	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Femenino	Ninguna	Padres - hermano	Ninguno	Especialista/Ma	Familiar	La Floresta	3	Cra. 81 #46-24	3017593031	Administrativa	Diurno	Residente social	Entre 1 y 3 SML	De 1 a 5 años	De 1 a 5 años	Obra o Labor
CARLOS HUMBERTO ROJERA	7019588	18/04/1974	49	A+	NO	SI	NO	Blanco	Soltero (a)	Masculino	1-3 Personas	Hijos	3	Secundaria comp	Arrendada	Santa Cruz	2	Cra 50 A cll 102	3043794836	Operativa	Diurno	Ayudante de obr	Mínimo legal ISA	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor
ANGEL DAVID AGRESOTH CONTRERAS	1037482285	22/03/1994	30	A+	NO	SI	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	1-3 Personas	Padres - hermano	Ninguno	Tecnico	Arrendada	Nilovia	1	Diagonal 55 #35-	3124100425	Operativa	Diurno	Oficial de obra	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor
JONFER JOSE SANCHEZ GARCIA	30826957	24/12/2001	22	A+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	Ninguna	Padres - hermano	Ninguno	Primaria comple	Arrendada	Manrique Orient	1	Cra. 28 calle 298	3025343196	Operativa	Diurno	Ayudante de obr	Mínimo legal ISA	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor
JAIVER OVEB VILLEGAS DUARTE	71353261	24/01/1983	41	B+	NO	SI	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 Personas	otros	Ninguno	Primaria comple	Arrendada	La Florida	2	calle 56 sur # 75	3001538320	Operativa	Diurno	Oficial de obra	Entre 1 y 3 SML	De 5 a 10 años	De 5 a 10 años	Obra o Labor
JUAN CARLOS MONTOYA GOMEZ	8434499	5/02/1981	43	O+	SI	NO	NO	Blanco	Casado (a)	Masculino	1-3 Personas	Conyugue - hijos	2	Universitario	Propia	Hagul	3	Cra. 68- No.58-2	3002670332	Administrativa	Diurno	Residente de Ob	Entre 4 y 5 SML	Más de 10 años	Más de 10 años	Obra o Labor
RICARDO GUERRA BARRIENTOS	71337270	3/01/1979	45	O+	SI	NO	NO	Mestizo		Masculino				Especialista/Ma	Propia	Las Palmas		Calle 49 AA #77 (	3006198701	Administrativa	Diurno	Director de obra			Más de 10 años	Obra o Labor
YEISON DAVID RUIZ	1193232351	7/09/1991	32	O+	NO	SI	NO	Blanco	Soltero (a)	Masculino	Ninguna	Padres - hermano	Ninguno	Primaria Incomp	Propia	Los Vargas	2	Calle 56 sur #75-	3116943698	Operativa	Diurno	Ayudante de obr	Mínimo legal ISA	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor
JORGE HERNAN TORO	94526438	8/07/1972	51	O+	NO	SI	NO	Mestizo	Casado (a)	Masculino	1-3 Personas	Conyugue	Ninguno	Secundaria comp	Propia	Los Vargas	2	Calle 56 sur #75-	3105222336	Operativa	Diurno	Ayudante de obr	Mínimo legal ISA	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor
JUAN FERNANDO LAMPION CAÑAS	1017214741	18/12/1993	30	O+	SI	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	1-3 Personas	Hijos	1	Tecnologo	Familiar	Santa Cruz	3	Cra. 44 A #105-7	3146321321	Operativa	Diurno	Topografo	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Prestación de se
YEISON LEXANDER LOBATO FLOREZ	1000535757	23/04/2002	21	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	Ninguna	Padres - hermano	Ninguno	Secundaria comp	Arrendada	Buenos Aires	2	Calle 49 A # 68-1	3156543809	Operativa	Diurno	Auxiliar de Topo	Entre 1 y 3 SML	De 1 a 5 años	De 1 a 5 años	Prestación de se
YAIRO LUIS YANCE SEÑA	1063724803	26/04/1993	30	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 Personas	Conviuevue - hijos	3	Secundaria Incor	Propia	Avenida Brasil	1	Mz#7ra Condub Carrera 58 LIC	3206522258	Operativa	Diurno	Ayudante de obr	Mínimo legal ISA	Menos de 1 año	Más de 10 años	Obra o Labor
DAVINSON ARLEY TORRES CASTIBLANCO	1002778537	4/01/1999	25	A+	SI	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 Personas	Conyugue - hijos		Secundaria comp	Arrendada	Morabia	2	83EE 75 INT107	3207029695	Operativa	Diurno	Operador	Entre 1 y 3 SML	De 1 a 5 años	De 1 a 5 años	Obra o Labor
JHON FREDY RESTREPO SEPULVEDA	98601585	20/04/1977	46	A+	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 Personas	Conyugue - hijos		Secundaria comp	Arrendada				3113086715	Operativa	Diurno	Operador	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	De 1 a 5 años	Obra o Labor
JOBANY PULGARIN GONZALES	71175266	7/09/1985	39	O+	NO	SI	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 Personas	Conviuevue	Ninguno	Primaria comple	Arrendada	Los Vargas	2	Calle 56 sur #75-	2214429191	Operativa	Diurno	Ayudante de obr	Mínimo legal ISA	Menos de 1 año	De 5 a 10 años	Obra o Labor
JEFERSSON VALLEJO LOPEZ	1128457328	29/05/1993	30	O+	NO	SI	NO	Blanco	Soltero (a)	Masculino	1-3 Personas	Hijos	2	Secundaria comp	Arrendada	Palo Blanco	2	Calle 45 B Sur # 8	3017728021	Operativa	Diurno	Ayudante de obr	Mínimo legal ISA	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor
CAMILO ANDRES SOTO LOPEZ	1037469366	18/02/2005	19	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	Ninguna	Padres	Ninguno	Secundaria comp	Arrendada	Robledo Palarito	2	Robledo Palarito	3145504460	Operativa	Diurno	Ayudante de obr	Mínimo legal ISA	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor
NELI ANTONIO PERALTA SOTO	78298471	24/12/1974	49	B+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	1-3 Personas	Conyugue - hijos		Secundaria comp	Arrendada	San Cristobal	2			Operativa	Diurno	Operador	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	De 5 a 10 años	Obra o Labor
JONNY ALEXANDER MORENO VALENCIA	94635694	13/06/1979	44	A+	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 Personas	Conviuevue - hijos	2	Secundaria comp	Arrendada	Itagui- San Flo	2	Calle 31 47 A 81 cra 58 # 7 -41	3016604266	Operativa	Diurno	Conductor	Mínimo legal (SMLI	Menos de 1 año	Más de 10 años	Obra o Labor
DANIELA OCHOA TORRES	1152210236	29/09/1995	28	AB+	SI	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Femenino	Ninguna	Conyugue	Ninguno	Tecnologo	Arrendada	San Pablo	2	Apto 343	3008334344	Administrativa	Diurno	Auxiliar de Ingeniería	Entre 1 y 3 SML	De 1 a 5 años	De 1 a 5 años	Obra o Labor
NORMAN ANDRES PAZ COUTIN	98668454	2/08/1982	41	B+	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 Personas	Conviuevue - hijos	1	Tecnico	Familiar	Nuevo Belén	2	Calle 22 #59-23 /	3137705685	Operativa	Diurno	Conductor	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor
HUGO ARMANDO OQUENDO DAVID	1039287910	13/11/1990	33	O+	SI	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 personas	Conviuevue - hijos	1	Tecnico	Arrendada	Villa del socorro	2	Cra 48 Calle 103	3503320038	Operativa	Diurno	Topografo	Entre 1 y 3 SML	De 1 a 5 años	De 1 a 5 años	Obra o Labor
RAFAEL SANTOS MORELO FUENTES	1063719627	15/02/2000	24	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 personas	Conviuevue - hijos	1	Secundaria comp	Arrendada	Manrique Jardin	2	Cl 81B Cra 31A -	3148958618	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Mínimo legal (SMLI	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor
JOHN DEIBT MEDINA ROMAN	1036453951	22/07/1994	29	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	1-3 personas	Padres-hermanos	Ninguno	Secundaria comp	Arrendada	San Antonio de Prado	2	Cra 1 B 19 A 27	3007257725	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Mínimo legal (SMLI	Menos de 1 año	De 1 a 5 años	Obra o Labor
SEBASTIAN ANDRES LOPEZ ESPINOSA	1003084359	10/06/2003	20	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 personas	Padres-hermanos	Ninguno	Secundaria incompleta	Arrendada	Santo Domingo Sabio	2	Lote 102 A Nro 232	3028307445	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Mínimo legal (SMLI	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor
RIGOBERTO ANTONIO VALENCIA OSPINA	15536261	30/01/1965	59	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 personas	Conviuevue - hijos	Ninguno	Primaria completa	Arrendada	Los Vargas	2	33 cl 56 sur	3016692734	Operativa	Diurno	Oficial de obra	Mínimo legal (SMLI	Más de 10 años	Más de 10 años	Obra o Labor
EDUARDO ENRIQUE PARRA LEIVA	6173221	5/07/1968	35	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 personas	Padres-hermanos	Ninguno	Primaria completa	Arrendada	NA	2	NA	3046129612	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Mínimo legal (SMLI	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor

LIZANDRO DE JESUS OSPINA OSORIO	1194874507	21/01/1999	25	O+	NO	NO	NO	Blanco	Unión libre	Masculino	1-3 personas	Convuevue - hijos	Ninguno	Secundaria completa	Arrendada	Los Vargas	2	33 cl 36 sur	3128018228	Operativa	Diurno	Conductor	Mismo legal (SML)	Menos de 1 año	De 1 a 5 años	Obra o Labor			
LEONARDY LOPEZ CARVAJAL	1068660100	9/06/1988	33	A+	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1-3 personas	Convuevue - hijos	Ninguno	Primaria completa	Arrendada	Bello-Antioquia	2	47 inerbior 203	3013318911	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Mismo legal (SML)	De 1 a 5 años	De 5 a 10 años	Obra o Labor			
JORGE RAMIREZ GUTIERREZ	1045248030	16/11/1995	28	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	1-3 personas	Padres-hermanos	Ninguno	Primaria completa	Arrendada				3207742429	Operativa	Diurno	Operador	Mismo legal (SML)	Menos de 1 año	Menos de 1 año	Obra o Labor			
ARIS ARIEL CHAVERRA VALORES	11800585	21/03/1971	53	A+	NO	NO	NO	Afrodescendiente	Unión libre	Masculino	Mas de 6 personas	Convuevue - hijos	9	Secundaria completa	Arrendada	Caicedo	2	Call 53A	31054421110	Operativa	Diurno	Oficial de obra	Entre 1 y 3 SML	De 1 a 5 años		Obra o Labor			
CAMILO ADOLFO MARIN MEDINA	1128458651	18/10/1994	29	O+	NO	SI	NO	Blanco	Soltero (a)	Masculino	1-3 personas	Padres-hermanos	1	Secundaria completa	Familiar	La Laguna-San Antonio	2	Cra 83 #45 sur	3027568170	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Mismo legal (SML)	Menos de 1 año	Menos de 1 año	obra o Labor			
EVERING JOHANA PIDRAHITA ZAPATA	43252447	20/01/1982	42	O+	NO	NO	NO	Blanco	Unión libre	Femenino	1-3 personas	Convuevue - hijos	2	Universitario incompleta	Arrendada	Hobledo-Kennedy	2	Cra 70 # 91 A 14	3042008934	Administrativa	Diurno	Residente social	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	De 1 a 5 años	obra o Labor			
JEISON GUILLERMO GONZALES TANGARIFE	1041230354	12/09/1990	33	O-	NO	SI	NO	Blanco	Soltero (a)	Masculino	1-3 personas	Padres-hermanos	Ninguno	Secundaria incompleta	Arrendada	Barichara	2	Call 50Sur#67-171	3225160467	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Mismo legal (SML)	Menos de 1 año	Menos de 1 año	obra o Labor			
MANUEL SALVADOR MENESES ALVAREZ	3126118208	20/08/1963	54	B+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	1-3 personas	Convuevue - hijos	Ninguno	Secundaria incompleta	Arrendada	Acevedo	2	Cl 52 no 122 - 135	3016283776	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Mismo legal (SML)	De 5 a 10 años	De 5 a 10 años	obra o Labor			
ALEJANDRO ORTEGA CORREA	71330983	23/11/1977	46	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Casado (a)	Masculino	1-3 personas	Convuevue - hijos	Ninguno	Secundaria completa	Arrendada			Calle 42 Ave 17	3188611369	Operativa	Diurno	Operador	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	Mas de 10 años	Obra o Labor			
JULIAN DAVID VILLA AGUDELO	1128446119	8/03/1988	36	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Casado (a)	Masculino	1-3 personas	Convuevue - hijos	2	Universitario incompleta	Familiar	Hondueno-Bello	2	Cra 24 17 #68 A 99	3117011328	Administrativa	Diurno	Residente Ambiental	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	De 1 a 10 años	Obra o Labor			
PLINIO ARETSO ZAPATA TUBERQUIA	1038117365	10/06/1991	32	B+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	Ninguna	Padres-hermano	Ninguno	Secundaria completa	Arrendada	La Milagrosa	2		3113492135	Operativa	Diurno	Operador	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	De 1 a 5 años	Obra o Labor			
STEVEN CORREA ROMERO	1036678547	6/03/1998	26	O+	NO	NO	NO	Blanco	Soltero (a)	Masculino	Ninguna	Hijos	1	Secundaria comp	Familiar	Montañita	2	NA	3174253639	Operativa	Diurno	Operador	Entre 1 y 3 SML	De 5 a 10 años	De 1 a 5 años	A termino indefinido			
NUBIA YULIES SERNA FLOREZ	43718157	13/04/1977	47	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Femenino	4-6 Personas	Hijos	7	Primaria comple	Propia	Santo Domingo carolleros	2		3012711078	Operativa	Diurno	Auxiliar vial	Mismo legal (SML)	Menos de 1 año	De 1 a 5 años	Obra o Labor			
JASBLEIDY ECHAVARRIA	1000643733	29/10/1995	28	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Femenino	1	Padres-Hijos	1	Técnico	Familiar	San Antonio de Prado	1	V. El salado	3044375927	Operativa	Diurno	Auxiliar vial	Mismo legal (SML)	Menos de 1 año	De 1 a 5 años	Obra o Labor			
MARIA DEL CARMEN LOPEZ CANO	43693098	29/10/1985	38	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Femenino	4	Convuevue-Hijos		Secundaria comp	Propia	La loma	2	Calle 37 sur # 85	3117879064	Operativa	Diurno	Auxiliar vial	Mismo legal (SML)	Menos de 1 año	De 1 a 5 años	Obra o Labor			
Sebastian Rodriguez Gonzalez	1152714135	31/10/1998	25	O-	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	2	Convuevue-Hijos	1	Grado 8°	Arrendada	Popular 2	1	cr 110 n 72aa-01	3174468730	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Mismo legal (SML)	Menos de 1 año	De 1 a 5 años	Obra o Labor			
Diana Cristina Higuita Higuita	1020397421	31/05/1986	37	O+	SI	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Femenino	2	Hija, hermana,	1	Tecnologo	Arrendada	Pedregal	3	Cll 104h n° 74e-1	3006631994	Operativa	Diurno	Residente SST	Entre 1 y 3 SML	De 5 a 10 años	De 5 a 10 años	Obra o Labor			
Yeltza Josefina Contreras	1192538980	21/11/1969	54	O+	NO	NO	NO	Blanca	Soltero (a)	Femenino	0	Sola	1	Tecnico	Arrendada	Candelaria	3	cl 53 cra 51-28 ir	3135645520	Operativa	Diurno	Auxiliar vial	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	De 1 a 5 años	Obra o Labor			
Elsin Dario Mendoza	1007298311	12/09/1988	35	A+	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	5	Esposa, hijos	3	Primaria	Arrendada	Marque las aranias	2	Cr 39 n° 84-39	3207155837	Operativa	Diurno	Oficial de obra	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	De 5 a 10 años	Obra o Labor			
Juan Esteban Londoño Roman	1063161295	3/08/1992	31	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	3	Conyugue	2	9° bachiller	Arrendada	San Javier El salado	1	Cl 39a # 115-31	3137460526	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	Mas de 10 años	Obra o Labor			
Cristian Duvan Fuerta Arango	1152198163	13/10/1992	31	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	3	Padres - herman	1	Primaria Incomp	Familiar	belencito	3	cl 12 # 34b58	3218377071	Operativa	Diurno	Oficial de obra	Entre 1 y 3 SML	De 1 a 5 años	De 5 a 10 años	Obra o Labor			
Jhon Fredy Sanchez Mosquera	10050335	8/02/1981	43	A+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	0	SOLO	0	Primaria Incomp	Arrendada	San Javier El salado	1	cll 39d # 117-25	3202755343	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Mismo legal (SML)	De 1 a 5 años	De 5 a 10 años	Obra o Labor			
Rufino Manuel Varilla Diaz	78697143	8/02/1968	56	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	3	SOLO +	3	Secundaria comp	Arrendada	belencito corazon	2	coracon	3147901715	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Mismo legal (SML)	De 1 a 5 años	De 5 a 10 años	Obra o Labor			
Manuel Antonio Mendoza Asamez	1063716137	17/11/1981	42	A+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	0	SOLO	0	Seeundaria comp	Arrendada	Bello-Antioquia	3	cl 59b #88-67	3127242826	Operativa	Diurno	Oficial de obra	Entre 1 y 3 SML	De 1 a 5 años	De 5 a 10 años	Obra o Labor			
Francisco Fernez Cano Arango	71396421	10/08/1976	47	O+	NO	SI	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	2	Conyugue e hijo	1	Primaria comple	Arrendada	villa anael	3	cl 38 sur n 73-50	3007808953	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	Mas de 10 años	Obra o Labor			
Martin Cantillo Perez	1066744230	12/05/1994	29	O+	NO		NO	Mestizo	Unión libre	Masculino		Conyugue e hijo		Secundaria completa	Arrendada	Varichara			3152667364	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año			Obra o Labor		
Kelly Johana Doval Alarcon	1038120718	24/01/1993	30	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero (a)	Masculino	0	Padres	0	Universitario incompleta	Arrendada	San German	4	cll 60 # 75-150	3175766633	Administrativa	Diurno	SST	Entre 1 y 3 SML	6 AÑOS	Mas de 10 años	Obra o Labor			
Mario Antonio Motato Guapacha	91131594	13/02/1965	58	O+	NO	SI	NO	Mestizo	Casado (a)	Masculino	2	Conyugue e hijo	2	Primaria incompleta	Arrendada	Virgen arta san Antonio	3	Cll 76 #45 sur 78	3135937454	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	Mas de 10 años	Obra o Labor			
Gabriel Antonio Hernandez del Rio	71875808	22/01/1964	59	O+	NO	SI	NO	Mestizo	Separado	Masculino		Padres	3	Incompleta Secundaria	Arrendada	Florida San Anto	3	Cr 85 # 84 sur Casa 101 A K 40	3024782869	Operativa	Diurno	Ayudante de obra	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	Mas de 10 años	Obra o Labor			
Carlos Mario Vitola Romero	1007671437	2/03/1994	29	O+	SI	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	3	Conyugue e hijo	2	Incompleta Primaria	Propia	Santa Cruz	1	32	3008740426	Operativa	Diurno	Operador Bobcat	Entre 1 y 3 SML	17 mese	De 1 a 5 años	Obra o Labor			
Carlos Mario Higarraga Cano	71384292	3/01/1962	41	O+	SI	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	4	Conyugue e hijo	2	Incompleta	Arrendada	Tablaza Ila Estre	2	Cll 39d UO # 46B-90	3115199440	Operativa	Diurno	Operador Bobcat	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	Mas de 10 años	Obra o Labor			
Andres Stiven Ceballos	1038567056	18/12/2004	18	A+	NO	SI	NO	Mestizo	Soltero	Masculino	0	Tia y primos	0	Bachillerato	Familiar	Barichara			3122093381	Operativo	Diurno	Ayudante	Entre 1 y 3 SML	Menos de 1 año	De 1 a 5 años	Obra o Labor			
Rene Octavio Vazquez Salazar	70555636	3/09/1961	61	A-	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	1	Convugue e hijo	1	Bachillerato	Arrendada	Suramericana	5	Cr 68 #48a-16	3135361016	Operativo	Diurno	Aux vial	Entre 1 y 3 SML	De 1 a 5 años	De 1 a 5 años	Obra o Labor			
Nafer Manuel Lopez	78586591	15/02/1971	52	B+	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	6	Convugue e hijo	7	Primaria	Propia	La Avanzada	1		3003143867	Operativo	Diurno	Oficial de obra	Entre 1 y 3 SML	De 1 a 5 años	Mas de 10 años	Obra o Labor			
Victor Alfonso Galvis Hincapie	98709867	2/05/1984	39	A-	SI	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	4	Hermana	4	Primaria	Arrendada	Chaparral	1		3215032718	Operativo	Diurno	Operador Bobcat	Entre 1 y 3 SML	De 1 a 5 años	De 1 a 5 años	Obra o Labor			
Juan Daniel Lopez Marin	71274286	3/09/1982	41	A+	SI	NO	NO	Mestizo	Soltero	Masculino	3	Solo	0	Bachillerato	Propia	Las vegas	1	Avenida 37B # 44-104	3012235221	Operativo	Diurno	Operador Minicarador	Entre 1 y 3 SML	De 1 a 5 años	De 1 a 5 años	Prestación de servicios			
Jorge Antonio Klinger Castillo	16698579	13/06/1964	58	O+	SI	NO	NO		Separado	Masculino	4	Hijos	3	Bachillerato	Arrendada	Señorial	3	Calle 48 a sur # 42bb-50	3147924209	Operativo	Diurno	Operador de Minitrebo	Entre 1 y 3 SML	De 1 a 5 años	Mas de 10 años	Prestación de servicios			
Nafer Manuel Lopez Guzman	1003082463	6/10/1997	26	B+	NO	NO	NO	Mestizo	Soltero	Masculino	3	Solo	0	primaria	Arrendada	Carpinelo	1		3225706698	Operativo	Diurno	Filero	Entre 1 y 3 SML	De 1 a 5 años	Mas de 10 años	Obra o Labor			
Yunier Enrique Beneria Cordoba	1010332779	2/05/1993	24	O+	NO	NO	NO	Mestizo	Unión libre	Masculino	2	Esposa	0	Bachillerato	Arrendada	San Javier El salado	1		3124968238	Operativo	Diurno	Filero	Entre 1 y 3 SML	De 1 a 5 años	Mas de 10 años	Obra o Labor			
Ronaldo Luis Llorente Avila	1064317237	13/07/1997	26	O+	SI	NO	NO	Mestizo	Casado (a)	Masculino	4	Madre	1	Bachillerato	Arrendada	(El pinar)	1		3044473688	Operativo	Diurno	Op. Minicarador	Entre 1 y 3 SML	De 1 a 5 años	De 1 a 5 años	Termino indefini			
Luis Amado Sanchez Mosquera	10050536	8/06/1981	42	O+	NO	NO	NO		Unión libre	Masculino	3	Esposa e hijo	1	Secundaria incompleta	Arrendada	Buenos Aires	2		3116602361	Operativo	Diurno	Filero -		Entre 1 y 3 SML	De 1 a 5 años	Obra o Labor			

MAYO

Codigo: F-SST-044
Version: 001
Fecha: 03/05/2023
Pagina 1 de 1

HA PARTICIPADO EN	LE HAN DIAGNOSTICADO	FUMA	CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS	CON QUE FRECUENCIA REALIZA EJERCICIO	USO DEL TIEMPO LIBRE	EPS	CCF	AFP	ARL	FECHA EN QUE REALIZO EL CURSO TRABAJOS DISTINTOS A ESPACIOS CONFINADOS	CURSO ALTURAS VIGENTE	TIPO CURSO	FECHA EN QUE REALIZO EL CURSO O EL REENTRENAMIENTO	ENTIDAD CON QUIEN SE REALIZO EL CURSO O EL REENTRENAMIENTO	FECHA EN QUE DEBE REALIZAR EL PROXIMO REENTRENAMIENTO	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL		APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS		POSEE ALGUN TIPO DE RESTRICCIÓN		CUAL?	SEGUIMIENTO A LA RESTRICCIÓN	PERSONAL PROPIO O CONTRATISTA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA
																(SI/NO)	FECHA	SI	NO	SI	NO						
Examenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Ocasional	Estudio	Sanitas	Comfama	Porvenir	Sura	NA	SI	Coordinador	4/03/2023	SPP Seguridad Industrial S.A.S	4/09/2024	SI	28/02/2023	SI	NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	4/03/2023	10/06/2023	Hernan Castro- Padre- 3022407671
Examenes de Ingreso	No	Nunca	Nunca	Ocasional	Estudio	Sura	Comfama	Porvenir	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	6/02/2023	28/04/2023	Nelcon Hernandez- 3133001202
Examenes de Ingreso	NO	Nunca	Ocasional	Diario	Recreación y dep	Sura	Comfama	Porvenir	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NO	NA	NA	Propio	CONSORCIO PITA 7	6/03/2023	3/06/2023	Maria Grisales- 3012103649
Examenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Diario	Recreación y dep	Savia salud	Comfama	Porvenir	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NO	NA	NA	Propio	CONSORCIO PITA 7	6/03/2023	10/06/2023	Manuela Ruiz- 3113399453
Examenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Semanal	Recreación y dep	Sura	Comfama	Porvenir	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NO	NA	NA	Propio	CONSORCIO PITA 7	7/03/2023	17/05/2023	Idalia Acuña- 3137712510
Examenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Nunca	Otro	Sura	Comfama	Proteccion	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	21/08/2020	28/04/2023	Jose Hernandez - 3016976506
Examenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Ocasional	Labores domesti	Sura	Comfama	Porvenir	Sura	28/01/2023	SI	Avanzado	24/01/2023	SPP Seguridad Industrial S.A.S	24/06/2024	SI	17/01/2023	SI	NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	8/02/2023	4/07/2023	Arcadio Rafael Cuentaro- Hermano- 3206574314
Examenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Ocasional	Labores domesti	Savia salud	Comfama	Porvenir	Sura	28/01/2023	SI	Avanzado	17/01/2023	SPP Seguridad Industrial S.A.S	17/06/2024	SI	24/01/2023	SI	NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	6/03/2023	15/07/2023	Cristina- Amiga - 3013687716
Examenes de Ingreso	No	Nunca	Nunca	Ocasional	Otro	Savia salud	Comfama	Porvenir	Sura	28/01/2023	SI	Avanzado	18/02/2023	SPP Seguridad Industrial S.A.S	18/07/2024	SI	11/02/2023	SI	NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	6/03/2023		Kerwin- 3014359942
Examenes de Ingreso	No	Nunca	Mensual	Nunca	Labores domesti	Nueva EPS	Comfama	Porvenir	Sura	22/02/2023	SI	Avanzado	27/01/2023	SPP Seguridad Industrial S.A.S	27/06/2024	SI	24/01/2023	SI	NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	5/02/2023		Miguel Diaz- 3012245263
Examenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Ocasional	Otro	Nueva EPS	Comfama	Porvenir	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	SI		NA	NA		NO	NA	NA	Propio	NOTARCO SAS	25/05/2011		3007298148- Viviana
Examenes de Ingreso	No	Nunca	Nunca	Ocasional	Otro		Comfama		Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	SI		NA	NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS			
Examenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Ocasional	Labores domesti	SURA	Comfama	Colpensiones	Sura	NA	No		NA	NA	NA	SI	8/03/2023	NA	NA		NO	NA	NA	Propio	CONSORCIO PITA 7	13/03/2023		Manuela Ruiz- 3113399453
Examenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Semanal	Labores domesti	SURA	Comfama	Proteccion	Sura	NA	SI	Avanzado	11/03/2023	SPP Seguridad Industrial S.A.S	11/11/2024	SI	8/03/2023	NA	NA		NO	NA	NA	Propio	CONSORCIO PITA 7	13/03/2023	20/06/2023	Sandra Ruiz- 3136582430
Examenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Ocasional	Estudio	Salud total	NA	Proteccion	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	SI	13/03/2023	NA	NA		NO	NA	NA	Contratista	EZEQUIEL LOBATO	15/03/2023	15/04/2023	Luz Amparo Canas- 3147792914
Examenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Diario	Otro	Sanitas	NA	Proteccion	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	SI	16/03/2022	NA	NA		NO	NA	NA	Contratista	EZEQUIEL LOBATO	15/03/2023		Adriana Cadavid- 3147645596
Examenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Ocasional	Otro	Cousalud	Comfama	Porvenir	Sura	NA	No		NA	NA	NA	SI	1/03/2023	NA	NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	17/03/2023	21/09/2023	Maicol Clemente- 3184165851
Examenes de Ingreso	No	Nunca	Nunca	Ocasional	Labores domesti	Nueva EPS	Comfama	Porvenir	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	SI	19/10/2022	NA	NA		NO	NA	NA	Propio	CONSORCIO PITA 7	15/03/2023		Yesas castro- 3213864975
Examenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Ocasional	Labores domesti	SURA	Comfama	Proteccion	Colpensia	NA	No requiere		NA	NA	NA	SI	5/11/2022	NA	NA		NO	NA	NA	Contratista		15/03/2023	24/09/2023	Carlos Bohorquez- 3148930425
Examenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Ocasional	Recreación y dep	Salud total	Comfama	Colpensiones	Sura	NA	No		NA	NA	NA	SI	15/03/2023	NA	NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	21/03/2023	17/07/2023	Cecilia- 3023994289
Examenes de Ingreso	NO	Ocasional	Nunca	Ocasional	Labores domesti	Savia salud	Comfama	Proteccion	Sura	NA	No		NA	NA	NA	SI	15/03/2023	NA	NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	21/03/2023	5/04/2023	Luz Marina- 3205091806
Examenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Ocasional	Recreación y dep	Savia salud	Comfama	Porvenir	Sura	NA	No		NA	NA	NA	SI	15/03/2023	NA	NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	21/03/2023		Nancy Lopez- 3106617121
Examenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Ocasional	Labores domesti	Sura	Comfama	Porvenir	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	SI	23/04/2023	NA	NA		NO	NA	NA	Contratista	RENTALMAQ	23/03/2023	16/05/2023	Jaiver Nieto- 3147259243
Examenes de Ingreso	No	Ocasional	Ocasional	Ocasional	Otro	Sura	Comfama	Porvenir	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	SI	13/08/2022	NA	NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	14/09/2022	11/04/2023	Yineth Garcia- 3016603912
Examenes de Ingreso	No	Ocasional	Ocasional	Ocasional	Otro	Nueva EPS	Comfama	Colpensiones	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	SI	3/08/2022	NA	NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	6/03/2023		Darlenis Mejia- 3013036227
Examenes de Ingreso	NO	Ocasional	Ocasional	Ocasional	Recreación y dep	Sura	Comfama	Porvenir	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	SI	16/03/2023	NA	NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	12/04/2023	28/04/2023	Sandra Grisales- 3105070290
Examenes de Ingreso	NO	Nunca	Ocasional	Ocasional	Estudio	Sura	NA	Colpensiones	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	SI	18/04/2023	NA	NA		NO	NA	NA	Propio	EZEQUIEL LOBATO	17/04/2023	11/09/2023	Yhuly Sosa- 3216991167
Examenes de Ingreso	NO	Nunca	Mensual	Semanal	Labores domesti	Nueva EPS	Comfama	Porvenir	Positiva	NA	NA		NA	NA	NA	SI	13/01/2023	SI	NA		NO	NA	NA	Contratista	CARLOS RAMOS	26/04/2023	18/07/2023	Aura Ladino- 3104199371
Examenes de Ingreso	NO	Ocasional	Nunca	Nunca	Actividad y recreación y deporte	Sura	Comfama	Proteccion	Positiva	NA	NA		NA	NA	NA	SI	20/01/2023	SI	NA		NO	NA	NA	Contratista	CARLOS RAMOS	26/04/2023	16/05/2023	Hor Roman- 3008054081
Examenes de Ingreso	NO	Nunca	Nunca	Ocasional	Labores domesticas	Savia salud	Comfama	Porvenir	Positiva	NO	SI	Avanzado	NA	COOAPPYME	24/10/2024	SI	6/10/2022	NO	NA		NO	NA	NA	Contratista	CARLOS RAMOS	26/04/2023		Nayeli Giraldo- 3137544806
Examenes de Ingreso	NO	Nunca	Mensual	Ocasional	Otro	Sura	Comfama	Porvenir	Positiva	NA	NA		NA	NA	NA	SI	25/08/2022	SI	NA		NO	NA	NA	Contratista	CARLOS RAMOS	26/04/2023		Luz Nina Ospina Mann- 3145882267
Examenes de Ingreso	NO	Nunca	Nunca	Ocasional	Labores domesticas	Salud total	Comfama	Porvenir	Positiva	NO	SI	Avanzado	NA	COOAPPYME	24/10/2024	SI	7/01/2023	SI	NA		NO	NA	NA	Contratista	CARLOS RAMOS	26/04/2023	28/08/2023	Yisel- 3045790643

Exámenes de Ingreso	NO	Nunca	Nunca	Ocasional	Otro	Cocsalud	Comfama	Porvenir	Sura	NA	No requiere		NA	NA	NA	SI	18/04/2023	NA	NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	29/04/2023	30/07/2023	Heidy Andrea - 3178644862
Exámenes de Ingreso	NO	Nunca	Ocasional	Ocasional	Recreacion y deporte	Sevia salud	Comfama	Proteccion	Positiva	29/04/2023	SI	Avanzado	NA	COOAPPYME	7/10/2024	SI	12/04/2023	SI	NA		NO	NA	NA	Contratista	CARLOS RAMOS	3/05/2023	6/08/2023	Luz Mery Londoño - 3016377875
Exámenes de Ingreso	NO	Nunca	Ocasional	Ocasional	Estudio	Nueva EPS	Comfama	Colfondos	Sura	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA		NO	NA	NA	Contratista	JORGE ARROYAVE	4/05/2023	4/08/2023	Jayson Llano - 3014329149
Exámenes de Ingreso	NO	Nunca	Ocasional	Ocasional	Labores domesticas	Nueva EPS	Comfama	Colpensiones	Sura	6/05/2023	SI	Reentrenamiento	2/05/2023	EPP Seguridad	2/11/2024	SI	20/04/2023	SI	NA		NO	NA	NA	Propio	CONSORCIO PITA 7	8/05/2023		Melisa Palacio - 3207784492
Exámenes de Ingreso	NO	Nunca	Ocasional	Ocasional	Recreacion y deporte	Sura	Comfama	Porvenir	Sura	3/05/2023	SI	Avanzado	27/04/2023	EPP Seguridad	27/10/2023	SI	19/04/2023	SI	NA		NO	NA	NA	Propio	CONSORCIO PITA 7	8/05/2023	21/06/2023	Jacobo Hoyos - 1146517800
Exámenes de Ingreso	NO	Nunca	Ocasional	Semanal	Recreacion y deporte	Sura	Comfama	Proteccion	Sura	NA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	20/04/2023	NA	NA		NO	NA	NA	Propio	CONSORCIO PITA 7	8/05/2023		Clara Zapata - 3012149425
Exámenes de Ingreso	NO	Nunca	Ocasional	Ocasional	Recreacion y deporte	Salud total	Comfama	Proteccion	Sura	Programado	SI	Avanzado	2/05/2023	EPP Seguridad	2/11/2024	SI	19/04/2023	SI	NA		NO	NA	NA	Propio	GUINCO SAS	10/05/2023	17/05/2023	Guillermo Leon - 3235164487
Exámenes de Ingreso	NO	Nunca	Ocasional	Nunca	Labores domesticas	Salud total	Comfama	Colfondos	Positiva	NO	NO	NA	NA	NA	NA	SI	2/11/2022		NO		SI	VIGIAUDITIVA Y AUDIOMETRIA	NO	Contratista	CARLOS RAMOS	9/05/2023	11/07/2023	Maylin y Landaeta - 3227734342
Exámenes de Ingreso	NO	Nunca	Ocasional	Nunca	Otro	Nueva EPS	Comfama	Colfondos	Sura	NO	NO	NA	NA	NA	NA	SI	10/05/2023		NO		NO	NA	NO	Contratista	TCA CORREA SAS	11/05/2023	18/05/2023	Juan Ortega - 3104680893
Exámenes de Ingreso	NO	Nunca	Ocasional	Semanal	Recreación y dep	Sura	Comfama	Proteccion	Sura	NO	NO	NA	NA	NA	NA	SI	28/04/2023		NO		NO	NA	NO	Propio	CONSORCIO PITA 7	17/05/2023		Carolina Velasquez - 3137909997
Exámenes de Ingreso	NO	Nunca	Nunca	Semanal	Estudio	Sura		Porvenir	Sura	NO	NO	NA	NA	NA	NA	SI	4/05/2023		NO		NO	NA	NO	Contratista	RENTALMAQ	16/05/2023	16/08/2023	Yenir Zapata - 3216346515
Exámenes de Ingreso	NO	Nunca	Ocasional	Semanal	Otro	Sura	Comfama	Colpensiones	Sura	NO	NO	NA	NA	NA	NA	SI	28/05/2022		NO		NO	NA	NO	Contratista	TCA CORREA SAS	18/05/2023	30/05/2023	Lorena 3125103429
Exámenes de Ingreso	NO	Nunca	Ocasional	Diario	Labores domesticas	Salud total	Comfama	Porvenir	Sura	NO	NO	NA	NA	NA	NA	SI	1/06/2023		NO		NO	NA	NO	Propio	GUINCO SAS	6/06/2023		Leidy Perdigon - 3023146059
Exámenes de Ingreso	NO	Nunca	Ocasional	Diario	Labores domesti	Salud total	Comfama	Porvenir	Sura	NO	NO	NA	NA	NA	NA	SI	4/11/2022		NO		NO	NA	NO	Propio	GUINCO SAS	6/06/2023		Gladys Correa - 3217542716
Exámenes de Ingreso	NO	Nunca	Ocasional	Diario	Labores domesti	Nueva EPS	Comfama	Porvenir	Sura	NO	NO	NA	NA	NA	NA	SI	1/06/2023		NO		NO	NA	NO	Propio	CONSORCIO PITA 7	8/06/2023		Sol Varela - 3016578213
Exámenes de Ingreso	No	SI	Ocasional	Semanal	Recreación y dep	Salud total	Comfama	Prytection	Positiva	NO	NO	NA	NA	NA	NA	SI	6/06/2023		NO		NO	NA	NO	Contratista	CARLOS RAMOS	16/06/2023	23/06/2023	Marcela Lopez - 3205725940
Exámenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Ocasional	Recreación y dep	Sura	Comfama	Porvenir	Sura	NO	NO	Coordinador	NA	NA	NA	SI	16/06/2023	SI			NO	NA	NO	Propio	CONSORCIO PITA 7	20/06/2023	17/07/2023	Veronica Figueroa - 3135580620
Exámenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Ocasional	Otro	Nueva EPS	Comfama	Colpensiones	Sura	NO	NO	Auxiliar vial	12/07/2019	secretaria de movilidad	NA	SI	17/06/2023		NO		NO	NO	NO	Propio	CONSORCIO PITA 7	26/06/2023	19/09/2023	David Contreras - 3123562089
Exámenes de Ingreso	No	SI	Ocasional	Ocasional	Labores domesti	Salud total	Comfama	Porvenir	Positiva	6/11/2022	SI	TRABAJADOR AL	7/07/2023	COOAPPYME	2/01/2025	SI	24/06/2023		NO		SI	N/A	N/A	Contratista	CARLOS RAMOS	29/06/2023		Javainy Lopez - 3105167922
Exámenes de Ingreso	No	SI	Ocasional	Ocasional	Recreación y dep	Salud total	Comfama	Proteccion	Positiva	25/06/2022	SI	TRABAJADOR AL	3/07/2023	COOAPPYME	2/01/2025	SI	24/06/2023		SI		NO	N/A	N/A	Contratista	CARLOS RAMOS	30/06/2023 Se re integra el 28 de agosto del 2023	19/08/2023	Beatriz Grajales - 3114359428
Exámenes de Ingreso	No	SI	Ocasional	Semanal	Recreación y dep	Nueva EPS	Comfama	Colpensiones	Positiva	NO	SI	TRABAJADOR AL	22/09/2021	COOAPPYME	22/01/2024	SI	2/09/2022		SI		NO	N/A	N/A	Contratista	CARLOS RAMOS	10/07/2023	16/07/2023	Paula Fuerte - 3127231998
Exámenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Nunca	Recreación y dep	Sura	Comfama	Proteccion	Positiva	NO	NO	NA	N/A	N/A	N/A	SI	10/07/2023		NO		NO	N/A	N/A	Contratista	CARLOS RAMOS	10/07/2023		Maria Sanchez - 3117878326
Exámenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Ocasional	Labores domesti	Nueva EPS	Comfama	Colpensiones	Positiva	NO	NO	NA	N/A	N/A	N/A	SI	10/07/2023		NO		NO	N/A	N/A	Contratista	CARLOS RAMOS	10/07/2023	12/09/2023	
Exámenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Ocasional	Recreación y dep	Salud total	Comfama	Colpensiones	Positiva	NO	NO	NA	N/A	N/A	N/A	SI	11/07/2023		NO		NO	N/A	N/A	Contratista	CARLOS RAMOS	11/07/2023	5/08/2023	Luis Mendoza - 3226755345
Exámenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Ocasional	Recreación y dep	Sura	Comfama	Colpensiones	Sura	NO	NO	NA	N/A	N/A	N/A	SI	14/07/2023		NO		NO	N/A	N/A	Propio	GUINCO SAS	17/07/2023	9/09/2023	Liliana Maria Arbola - 3013936223
Exámenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Ocasional	Recreación y deporte	Salud total	Comfama	Porvenir	Sura	NO	NO	Avanzado	N/A	N/A	N/A	SI	13/07/2023		NO		NO	N/A	N/A	Propio	GUINCO SAS	17/07/2023		Irma 3234902584
Exámenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Diario	Estudio	Sura	Comfama	Porvenir	Sura	18 may	SI	COORDINADOR	PDTE	SENA	PDTE	SI		SI			NO	N/A	N/A	Propio	GUINCO SAS	18/07/2023		Juan Brian 3157566633 Estella 3216737989
Exámenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Ocasional	Recreacion y deporte	Sura	Comfama	Colpensiones	Sura	NO	NO	NA	N/A	N/A	N/A	SI	17/07/2023		NO		NO	N/A	N/A	Propio	PITA 7	22/07/2023		
Exámenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Ocasional	Recreacion y deporte	Sevia salud	Comfama	Colpensiones	Sura	NO	NO	NA	N/A	N/A	N/A	SI	17/07/2023		NO		NO	N/A	N/A	Propio	PITA 7	22/07/2023	9/09/2023	31092143
Exámenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Ocasional	Recreacion y deporte	SURA	Comfama	Porvenir	Sura	NO	NO	NA	N/A	N/A	N/A	SI	13/07/2023	SI			NO	N/A	N/A	Propio	ALKYNCON	14/07/2023	19/08/2023	3024400589 Maria Teresa Acosta Lopera
Exámenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Ocasional	Recreacion y deporte	SURA	Comfama	Proteccion	Sura	NO	NO	NA	N/A	N/A	N/A	SI			NO		NO	N/A	N/A	Contratista	ALKYNCON	26/07/2023	11/09/2023	313515186
Exámenes de Ingreso	No	Nunca	Ocasional	Nunca	Recreacion y deporte	Sevia Salud	Comfama	Porvenir	Sura	NO	NO	NA	N/A	N/A	N/A	SI			NO		NO	N/A	N/A	Propio	PITA 7 (MDC)	31/07/2023		Maria Isabel Caballos - 3215143056
Exámenes de Ingreso	No	SI	Ocasional	Nunca	Recreacion y deporte	Nueva EPS	Comfama	Colpensiones	Sura	NO	NO	NA	N/A	N/A	N/A	SI			NO		NO	N/A	N/A	Propio	GUINCO SAS	2/08/2023		Beatriz Rodriguez - 31135621
Exámenes de Ingreso	NO	No	Ocasional	Nunca	Recreacion y deporte	Sura	Comfama	Colpensiones	Sura															Subcontratista	CARLOS RAMOS	1/08/2023		Lina 3205775960
Exámenes de Ingreso	NO	No	Ocasional	Nunca	Recreacion y deporte	Sura	Comfama	Porvenir	Sura	29/07/2023														Subcontratista	Alkyncon	1/08/2023	9/09/2023	Maria Lopez - 3117224002
Exámenes de Ingreso	NO	SI	Ocasional	Ocasional	Recreacion y deporte	Sura	Comfama	Colpensiones	Sura	N/A	SI	Autorizado	18/05/2023	SEPTY	18/05/2024	SI	7/09/2023	SI			NO	N/A	N/A	Contratista	Carlos Alvarez	12/09/2023		Juliana Lopez - 3157604057
Exámenes de Ingreso	NO	NO	Ocasional	Semanal	Recreacion y deporte	Sura	Comfama	Colpensiones	Sura	N/A	SI	Autorizado	7/07/2023	MEDIOS Y ALTUR	7/07/2024	SI	8/07/2023	SI			NO	N/A	N/A	Contratista	Carlos Alvarez	12/09/2023		Kelner Klinger - 3127825356
Exámenes de Ingreso	NO	NO	Ocasional	Ocasional	Recreacion y deporte	Salud total	Comfama	Proteccion	Sura	10/07/2022	SI	Reentrenamiento	7/11/2022	COOAPPYME	7/04/2023	SI	13/09/2023	SI			NO			CONTRATISTA	CARLOS RAMOS	14/09/2023		3225706698
Exámenes de Ingreso	NO	NO	Ocasional	Ocasional	Recreacion y deporte	Salud total	Comfama	Proteccion	Sura	30/04/2023	SI	D	4/02/2023	COOAPPYME	4/06/2023	SI	1/10/2022	SI			NO			CONTRATISTA	CARLOS RAMOS	14/09/2023		3147566646 y Heidy
Exámenes de Ingreso	NO	NO	Nunca	Ocasional	Recreacion y deporte	SURA	Comfama	Porvenir	Sura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	14/09/2023		N/A		NO			CONTRATISTA	ALKYNCON	15/09/2023		Jasmin 3234845428
Exámenes de Ingreso	NO	SI	Ocasional	Ocasional	Recreacion y deporte	Sura	Comfama	Proteccion	Sura	18/09/2022	SI	Reentrenamiento	9/03/2023	COOAPPYME	9/07/2024	SI	9/09/2023	SI			NO			CONTRATISTA	CARLOS RAMOS	22/09/2023		Carmenza Mosquera 3214568186

454

Anexo 3.3.1-13: Anexo 11 Seguridad Social.

Anexos 11. Seguridad Social

456

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **EQUIPOS ALKYCON SAS**, identificada con **NI** número **900956301**, aportó por el empleado **Carlos Mario Idarraga Cano**, identificado(a) con **CC** número **71384292** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **70600908** para el periodo de salud **2023-09** y pensiones **2023-08** de la siguiente forma.

CARGO	NOMBRE	COTIZANTE	CARGUE	INT	RET	TDP	TAP	TDP	TAP	UPC	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	COPRECION	DIAS	IBC	INDICA TARIFA PENSION	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PAGADO (S/N)
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0								X							0		30	$1.496.808		$239.500	$0	$0	Agosto - 2023	70600908	04/09/2023	S
14-11	ARL SURA	1	0								X							0		30	$1.496.808		$104.200	$0	$0	Agosto - 2023	70600908	04/09/2023	S
CCF04	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1	0								X							0		30	$1.496.808		$59.900	$0	$0	Agosto - 2023	70600908	04/09/2023	S
EPS010	EPS Sura	1	0								X							0		30	$1.496.808		$59.900	$0	$0	Septiembre - 2023	70600908	04/09/2023	S

El presente certificado se expide a los 4 días del mes Septiembre de 2023

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **EQUIPOS ALKYCON SAS**, identificada con **NI** número **900956301**, aportó por el empleado **Carlos Mario Vitola Romero.** identificado(a) con **CC** número **1007671437** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **70600908** para el periodo de salud **2023-09** y pensiones **2023-08** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	AFP	IVM	AFC	FVP	FVS	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VSP	IRL	CORRECCION	DIAS	IBC	INDICA TARIFA PENSION	COTIZACION TIPO APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PLANILLA
14-11	ARL SURA	1	0													0		13	$502.667		$35.000	$0	$0	Agosto - 2023	70600908	04/09/2023	S
14-11	ARL SURA	1	0									X				0		17	$657.334		$0	$0	$0	Agosto - 2023	70600908	04/09/2023	S
CCF04	Comfama Caja de Compensacio n Fiar	1	0													0		13	$502.667		$20.200	$0	$0	Agosto - 2023	70600908	04/09/2023	S
CCF04	Comfama Caja de Compensacio n Fiar	1	0									X				0		17	$0		$0	$0	$0	Agosto - 2023	70600908	04/09/2023	S
EPS010	EPS Sura	1	0													0		13	$502.667		$20.200	$0	$0	Septiembre - 2023	70600908	04/09/2023	S
EPS010	EPS Sura	1	0									X				0		17	$657.334		$26.300	$0	$0	Septiembre - 2023	70600908	04/09/2023	S
230301	Porvenir	1	0													0		13	$502.667		$80.500	$0	$0	Agosto - 2023	70600908	04/09/2023	S
230301	Porvenir	1	0									X				0		17	$657.334		$105.200	$0	$0	Agosto - 2023	70600908	04/09/2023	S

El presente certificado se expide a los 4 días del mes Septiembre de 2023

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-04, 09:06:02 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 65552081

Periodo Cotización: agosto de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023

PAGADO 04/09/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS CARLOS RAMOS SOTO		
Documento	NI8674012	**Dirección**	cl59b no 68-67 int 202
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4665716
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	RAMOS SOTO LUIS CARLOS	**Identificación**	CC 8674012
Total Afiliados	23	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET A	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1003083463	NAFER MANUEL LOPEZ GUZMAN	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(ESS037) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1003094358	SEBASTIAN ANDRES LOPEZ ESPINOZA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 10050335	JHON FREDY SANCHEZ MOSQUERA	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 10052538	LUIS AMADO SANCHEZ MOSQUERA	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1007298311	ELKIN DARIO MENDOZA GOMEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500
CC 1010132779	YUNIER ENRIQUE RENTERIA CORDOBA	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1043852390	MARLIN ERNESTO LASTRA ALTAMIRANDA	01	00	X																	0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 193.334	$ 31.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 193.334	$ 7.800	6,960	$ 193.334	$ 13.500	(CCF04) COMFAMA	$ 193.334	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.100
CC 1063161295	JUAN ESTEBAN LONDOÑO ROMAN	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1063718537	MANUEL ANTONIO MENDOZA AGAMEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500
CC 1066900100	LEONARDY ANTONIO LOPEZ CARVAJAL	01	00	X																	0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 46.667	$ 7.500	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 46.667	$ 1.800	6,960	$ 46.667	$ 3.300	(CCF04) COMFAMA	$ 46.667	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.500
CC 1146454871	WESTON JOINER JAIMES ACUÑA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 11637048	HIPOLITO MOSQUERA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 15530261	RIGOBERTO ANTONIO VALENCIA OSPINA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500
CC 18533186	FABIO HERNAN MOSQUERA MOSQUERA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 71261106	CARLOS ARIEL PALACIOS HURTADO	01	00	X																	0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 71290001	CARLOS ARTURO RAMOS ALVAREZ	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 78294679	GABRIEL LEOVEN RODRIGUEZ CONTRERAS	01	00																		0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 78590591	NAFER MANUEL LOPEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 78697143	RUFINO MANUEL VARILLA DIAZ	01	00	X																	0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 464.000	$ 74.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 464.000	$ 18.600	6,960	$ 464.000	$ 32.300	(CCF04) COMFAMA	$ 464.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 04/09/2023 | Empresa NI8674012 LUIS CARLOS RAMOS SOTO | Planilla Nro: 65552081 | Periodo Cotización: agosto de 2023 | Periodo Servicio: septiembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades															Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PENS	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 78751829	JOSE GREGORIO VARILLA DIAZ	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 46.667	$ 7.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 46.667	$ 1.900	6,960	$ 46.667	$ 3.300	(CCF04) COMFAMA	$ 46.667	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.600
PT 21223852	EDUARDO ENRIQUE PARRA LEIVA	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 464.000	$ 74.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 464.000	$ 18.500	6,960	$ 464.000	$ 32.300	(CCF04) COMFAMA	$ 464.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.900
PT 5801212	JOSE DANIEL UZCATEGUI QUINTERO	01	00	X																0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 38.667	$ 6.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
PT 6621630	EDGAR ALEXANDER LANDAETA MARTINEZ	01	00	X																0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 193.334	$ 31.000	(EPS010) EPS SURA	$ 193.334	$ 7.800	6,960	$ 193.334	$ 13.500	(CCF04) COMFAMA	$ 193.334	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 19.605.336	$ 19.605.336	$ 19.605.336	$ 19.605.336	$ 3.137.200	$ 784.600	$ 1.365.700	$ 784.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.072.100	$ 0	$ 6.072.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901646363	1	CONSORCIO PITA 7	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMA	Carrera 76 N 3-36 Belen Rincon	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444017	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	157509473	9456233709	E	2023/09/14	2023/09/13	BANCOLOMBIA	0	$5,455,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	71396421	CANO DURANGO FRANCISCO FERNEY											X							25-14	25	$966,667	$154,700	EPS010	25	$966,667	$38,700	CCF04	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	$67,300	25	$0	$0	SI	$299,400
2	CC	71396421	CANO DURANGO FRANCISCO FERNEY											X							25-14	3	$116,000	$18,600	EPS010	3	$116,000	$4,700	CCF04	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	$0	3	$0	$0	SI	$28,000
3	CC	71396421	CANO DURANGO FRANCISCO FERNEY										X								25-14	2	$77,334	$9,300	EPS010	2	$77,334	$0	CCF04	2	$77,334	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0	SI	$9,300
4	CC	1038567056	CEBALLOS ANDRES ESTIBEN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
5	CC	11806985	CHAVERRA VALOYES ARIS ARIEL																		25-14	30	$1,328,250	$212,600	EPS037	30	$1,328,250	$53,200	CCF04	30	$1,328,250	$53,200	14-11	30	$1,328,250	$92,500	30	$0	$0	SI	$411,500
6	CC	1232589188	CONTRERAS MADRIZ YELITZA JOSEFINA																		25-14	29	$1,121,334	$179,500	EPS037	29	$1,121,334	$44,900	CCF04	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	$78,100	29	$0	$0	SI	$347,400
7	CC	1232589188	CONTRERAS MADRIZ YELITZA JOSEFINA													L					25-14	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF04	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0	SI	$9,400
8	CC	71875898	HERNANDEZ DEL RIO GABRIEL ANTONIO																		25-14	27	$1,044,000	$167,100	EPS040	27	$1,044,000	$41,800	CCF04	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	$72,700	27	$0	$0	SI	$323,400
9	CC	71875898	HERNANDEZ DEL RIO GABRIEL ANTONIO											X							25-14	3	$116,000	$18,600	EPS040	3	$116,000	$4,700	CCF04	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	$0	3	$0	$0	SI	$28,000
10	CC	43993098	LOPEZ CANO MARIA DEL CARMEN																		230301	25	$966,667	$154,700	EPS037	25	$966,667	$38,700	CCF04	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	$67,300	25	$0	$0	SI	$299,400
11	CC	43993098	LOPEZ CANO MARIA DEL CARMEN											X							230301	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF04	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$0	5	$0	$0	SI	$46,600
12	CC	91131594	MOTATO GUAPACHA MARIO ANTONIO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
13	CC	43252447	PIEDRAHITA ZAPATA EVERYNG JOHANNA																		230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF04	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
14	CC	1193232351	RUIZ YEISON DAVID																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
15	CC	1002278537	TORRES CASTIBLANCO DAVINSON ARLEY																		230301	22	$1,026,667	$164,300	EPS037	22	$1,026,667	$41,100	CCF04	22	$1,026,667	$41,100	14-11	22	$1,026,667	$71,500	22	$0	$0	SI	$318,000
16	CC	1002278537	TORRES CASTIBLANCO DAVINSON ARLEY													L					230301	2	$93,334	$15,000	EPS037	2	$93,334	$3,800	CCF04	2	$93,334	$3,800	14-11	2	$93,334	$0	2	$0	$0	SI	$22,600
17	CC	1002278537	TORRES CASTIBLANCO DAVINSON ARLEY													X					230301	6	$280,000	$44,800	EPS037	6	$280,000	$11,200	CCF04	6	$280,000	$11,200	14-11	6	$280,000	$0	6	$0	$0	SI	$67,200
18	CC	1128446119	VILLA AGUDELO JULIAN DAVID																		230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF04	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
Total			Afiliados(11)																				$17,848,254	$2,853,200			$17,848,254	$711,400			$17,848,254	$711,400			$17,848,254	$1,179,000		$0	$0		$5,455,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901646363	1	CONSORCIO PITA 7	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMA	Carrera 76 N 3-36 Belen Rincon	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444017	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	157509473	9456233709	E	2023/09/14	2023/09/13	BANCOLOMBIA	0	$5,455,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$2,853,200	$0	$0	$2,853,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,137,800	$0	$0	$1,137,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$595,400	$0	$0	$595,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,120,000	$0	$0	$1,120,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,179,000	$0	$0	$1,179,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$1,179,000	$0	$0	$1,179,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$711,400	$0	$0	$711,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	11	$711,400	$0	$0	$711,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$711,400	$0	$0	$711,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$416,200	$0	$0	$416,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$202,300	$0	$0	$202,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	$92,900	$0	$0	$92,900
TOTAL				11	$5,455,000	$0	$0	$5,455,000

2023/09/13 08:45 AM

459

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JASBLEIDY ECHAVARRIA CORREA identificado(a) con CC 1000643733 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S NI 900336649

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-08	2023-09	157505623	9456233568	E	2023-09-13									X		X						

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	3	16%	$116,000	$18,600
AFP	PORVENIR	27	16%	$1,087,191	$174,000
ARL	ARL SURA	3	0%	$116,000	$0
ARL	ARL SURA	27	6.96%	$1,087,191	$75,700
CCF	COMFAMA	0	4%	$0	$0
CCF	COMFAMA	27	4%	$1,087,191	$43,500
EPS	SALUD TOTAL	3	4%	$116,000	$4,700
EPS	SALUD TOTAL	27	4%	$1,087,191	$43,500

Este certificado se expide el día 2023-09-13 a las 09:34.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900336649	7	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFAMA	CARRERA 76 #3 - 36	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444017	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	168989497	9456336097	E	2023/09/12	2023/09/19	BANCOLOMBIA	7	$480,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingvrtdeslabtpdaplmpcorsinlmavacincvctirl irp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMA (1 Afiliados)						$1,538,239	$246,200			$1,538,239	$61,600			$1,538,239	$61,600			$1,538,239		$107,100		$0	$0		$476,500
Centro de Trabajo: CONDUCTORES - AYUDANTES (1 Afiliados)						$1,538,239	$246,200			$1,538,239	$61,600			$1,538,239	$61,600			$1,538,239		$107,100		$0	$0		$476,500
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,538,239	$246,200			$1,538,239	$61,600			$1,538,239	$61,600			$1,538,239		$107,100		$0	$0		$476,500
1	CC 6706798	SEPULVEDA MARIN HORTIGO	X	23020 1	30	$1,538,239	$246,200	EPS010	30	$1,538,239	$61,600	CCF04	30	$1,538,239	$61,600	14-11	30	$1,538,239	6.960%	$107,100	30	$0	$0	SI	$476,500
Total	**Afiliados(1)**					$1,538,239	$246,200			$1,538,239	$61,600			$1,538,239	$61,600			$1,538,239		$107,100		$0	$0		$476,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900336649	7	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFAMA	CARRERA 76 #3 - 36	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444017	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	168989497	9456336097	E	2023/09/12	2023/09/19	BANCOLOMBIA	7	$480,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$246,200	$1,900	$0	$248,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$246,200	$1,900	$0	$248,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$107,100	$900	$0	$108,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$107,100	$900	$0	$108,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,600	$500	$0	$62,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$61,600	$500	$0	$62,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,600	$500	$0	$62,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$61,600	$500	$0	$62,100
TOTAL				1	$476,500	$3,800	$0	$480,300

460

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900336649	7	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFAMA	CARRERA 76 #3 - 36	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444017	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	157505623	9456233568	E	2023/09/12	2023/09/13	BANCOLOMBIA		$84,281,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación		Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMA (7 Afiliados)							$10,905,534	$1,742,000			$10,905,534	$433,400			$10,828,200	$430,300			$10,905,534		$748,600		$0	$0		$3,354,300
Centro de Trabajo: CONSORCIO PITA 7 (7 Afiliados)							$10,905,534	$1,742,000			$10,905,534	$433,400			$10,828,200	$430,300			$10,905,534		$748,600		$0	$0		$3,354,300
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)							$10,905,534	$1,742,000			$10,905,534	$433,400			$10,828,200	$430,300			$10,905,534		$748,600		$0	$0		$3,354,300
1	CC	1066744230	CANTILLO PEREZ MARTIN ANDRES	X	23030 1	2	$77,334	$9,300	EPS002	2	$77,334	$0	CCF04	2	$77,334	$0	14-11	2	$77,334	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$9,300
2	CC	1066744230	CANTILLO PEREZ MARTIN ANDRES		23030 1	28	$1,082,667	$173,300	EPS002	28	$1,082,667	$43,400	CCF04	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	6.960%	$75,400	28	$0	$0	SI	$335,500
3	CC	1038120718	DOVAL ALARCON KELLY JOHANA		23030 1	30	$3,550,000	$568,000	EPS010	30	$3,550,000	$142,000	CCF04	30	$3,550,000	$142,000	14-11	30	$3,550,000	6.960%	$247,100	30	$0	$0	SI	$1,099,100
4	PT	6565116	SANCHEZ GARCIA JONFER JOSE	X	23030 1	2	$77,334	$12,400	EPS040	2	$77,334	$3,100	CCF04	0	$0	$0	14-11	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$15,500
5	PT	6565116	SANCHEZ GARCIA JONFER JOSE		23030 1	28	$1,082,667	$173,300	EPS040	28	$1,082,667	$43,400	CCF04	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	6.960%	$75,400	28	$0	$0	SI	$335,500
6	CC	43718157	SERNA FLOREZ HUBIA YULIES	X	23030 1	30	$1,215,532	$194,500	EPS002	30	$1,215,532	$48,700	CCF04	30	$1,215,532	$48,700	14-11	30	$1,215,532	6.960%	$84,700	30	$0	$0	SI	$376,600
7	CC	1037469366	SOTO LOPEZ CAMILO ANDRES		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
8	CC	70555636	VASQUEZ SALAZAR RENE OCTAVIO		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
9	CC	71353261	VILLEGAS DUARTE JAIVER OVED		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF04	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
Total			Afiliados(7)				$10,905,534	$1,742,000			$10,905,534	$433,400			$10,828,200	$430,300			$10,905,534		$748,600		$0	$0		$3,354,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,742,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,556,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$748,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$748,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$430,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	7	$430,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$433,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$142,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$106,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$138,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$46,500
TOTAL				7	$3,354,300

2023/09/13 08:43 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que RICARDO GUERRA BARRIENTOS identificado(a) con CC 71337270 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S NI 900336649

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-08	2023-09	157505623	9456233568	E	2023-09-13																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$8,000,000	$1,280,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$8,000,000	$40,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$8,000,000	$40,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$8,000,000	$556,800
CCF	COMFAMA	30	4%	$8,000,000	$320,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$8,000,000	$320,000

Este certificado se expide el día 2023-09-14 a las 03:40.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900336649	7	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFAMA	CARRERA 76 #3 - 36	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444017	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	157505623	9456233568	E	2023/09/12	2023/09/13	BANCOLOMBIA		$84,281,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																							PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMA (7 Afiliados)																						$10,905,534	$1,742,000			$10,905,534	$433,400			$10,828,200	$430,300			$10,905,534		$748,600			$0	$0		$3,354,300
Centro de Trabajo: CONSORCIO PITA 7 (7 Afiliados)																						$10,905,534	$1,742,000			$10,905,534	$433,400			$10,828,200	$430,300			$10,905,534		$748,600			$0	$0		$3,354,300
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)																						$10,905,534	$1,742,000			$10,905,534	$433,400			$10,828,200	$430,300			$10,905,534		$748,600			$0	$0		$3,354,300
1	CC	1066744230	CANTILLO PEREZ MARTIN ANDRES												x					230301	2	$77,334	$9,300	EPS002	2	$77,334	$0	CCF04	2	$77,334	$0	14-11	2	$77,334	0.0001	$0	2	$0	$0	SI	$9,300
2	CC	1066744230	CANTILLO PEREZ MARTIN ANDRES																	230301	28	$1,082,667	$173,300	EPS002	28	$1,082,667	$43,400	CCF04	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	6.960%	$75,400	28	$0	$0	SI	$335,500
3	CC	1038120718	DOVAL ALARCON KELLY JOHANA																	230301	30	$3,550,000	$568,000	EPS010	30	$3,550,000	$142,000	CCF04	30	$3,550,000	$142,000	14-11	30	$3,550,000	6.960%	$247,100	30	$0	$0	SI	$1,099,100
4	PT	6565116	SANCHEZ GARCIA JONFER JOSE													x				230301	2	$77,334	$12,400	EPS040	2	$77,334	$3,100	CCF04	0	$0	$0	14-11	2	$77,334	0.0001	$0	0	$0	$0	SI	$15,500
5	PT	6565116	SANCHEZ GARCIA JONFER JOSE																	230301	28	$1,082,667	$173,300	EPS040	28	$1,082,667	$43,400	CCF04	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	6.960%	$75,400	28	$0	$0	SI	$335,500
6	CC	43718157	DERNA FLOREZ MUBIA YULIES														x			230301	30	$1,215,532	$194,500	EPS002	30	$1,215,532	$48,700	CCF04	30	$1,215,532	$48,700	14-11	30	$1,215,532	6.960%	$84,700	30	$0	$0	SI	$376,600
7	CC	1037469366	SOTO LOPEZ CAMILO ANDRES																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
8	CC	70553636	VASQUEZ SALAZAR RENE OCTAVIO																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
9	CC	71353261	VILLEGAS DUARTE JAIVER OVED																	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF04	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
Total		Afiliados(7)																				$10,905,534	$1,742,000			$10,905,534	$433,400			$10,828,200	$430,300			$10,905,534		$748,600			$0	$0		$3,354,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,742,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,556,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$748,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$748,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$430,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	7	$430,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$433,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$142,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$106,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$138,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$46,500
TOTAL				7	$3,354,300

2023/09/13 08:43 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que RICARDO GUERRA BARRIENTOS identificado(a) con CC 71337270 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S NI 900336649

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-08	2023-09	157505623	9456233568	E	2023-09-13																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$8,000,000	$1,280,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$8,000,000	$40,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$8,000,000	$40,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$8,000,000	$556,800
CCF	COMFAMA	30	4%	$8,000,000	$320,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$8,000,000	$320,000

Este certificado se expide el día 2023-09-14 a las 03:40.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900336649	7	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFAMA	CARRERA 76 #3 - 36	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444017	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	168989497	9456336097	E	2023/09/12	2023/09/19	BANCOLOMBIA	7	$480,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																									PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	lpe	pro	ct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMA (1 Afiliados)																							$1,538,239	$246,200			$1,538,239	$61,600			$1,538,239	$61,600			$1,538,239		$107,100			$0	$0		$476,500
Centro de Trabajo: CONDUCTORES - AYUDANTES (1 Afiliados)																							$1,538,239	$246,200			$1,538,239	$61,600			$1,538,239	$61,600			$1,538,239		$107,100			$0	$0		$476,500
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$1,538,239	$246,200			$1,538,239	$61,600			$1,538,239	$61,600			$1,538,239		$107,100			$0	$0		$476,500
1	CC	4706798	SEPULVEDA MARIN HORTIGO							X											23020 1	30	$1,538,239	$246,200	EPS010	30	$1,538,239	$61,600	CCF04	30	$1,538,239	$61,600	14-11	30	$1,538,239	6.960%	$107,100	30	$0	$0	SI	$476,500
Total		**Afiliados(1)**																					$1,538,239	$246,200			$1,538,239	$61,600			$1,538,239	$61,600			$1,538,239		$107,100			$0	$0		$476,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900336649	7	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFAMA	CARRERA 76 #3 - 36	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444017	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	168989497	9456336097	E	2023/09/12	2023/09/19	BANCOLOMBIA	7	$480,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$246,200	$1,900	$0	$248,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$246,200	$1,900	$0	$248,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$107,100	$900	$0	$108,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$107,100	$900	$0	$108,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,600	$500	$0	$62,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$61,600	$500	$0	$62,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,600	$500	$0	$62,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$61,600	$500	$0	$62,100
TOTAL				1	$476,500	$3,800	$0	$480,300

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JASBLEIDY ECHAVARRIA CORREA identificado(a) con CC 1000643733 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S NI 900336649

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-08	2023-09	157505623	9456233568	E	2023-09-13									X		X						

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	3	16%	$116,000	$18,600
AFP	PORVENIR	27	16%	$1,087,191	$174,000
ARL	ARL SURA	3	0%	$116,000	$0
ARL	ARL SURA	27	6.96%	$1,087,191	$75,700
CCF	COMFAMA	0	4%	$0	$0
CCF	COMFAMA	27	4%	$1,087,191	$43,500
EPS	SALUD TOTAL	3	4%	$116,000	$4,700
EPS	SALUD TOTAL	27	4%	$1,087,191	$43,500

Este certificado se expide el día 2023-09-13 a las 09:34.

1/63

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-12, 04:13:27 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 65670223

Periodo Cotización: agosto de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023

PAGADO 12/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EZEQUIEL ENRIQUE LOBATO PEREZ				
Documento	CC77172942	**Dirección**	CALLE 25--69-25		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2216618		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	6
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CUN	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PEN	Días FSP	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 73193808	PEDRO BURGOS CLAUDIO ANDRES	01	00	X	X														0	2	2	2	2	PORVENIR	$ 77.334	$ 12.400	NUEVA EPS	$ 77.334	$ 3.100	ARL SURA	$ 77.334	$ 5.400	COMFAMA	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 98612752	CHAVEZ PASTRANA NEIL	01	00	X	X														0	2	2	2	2	PORVENIR	$ 77.334	$ 12.400	SALUD TOTAL EPS	$ 77.334	$ 3.100	ARL SURA	$ 77.334	$ 5.400	COMFAMA	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 1000535757	LOBATO FLOREZ YULISON ALEJANDRA	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 80.800	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1011390431	RENDON GIL JOHAN ALDOB	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 80.800	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1017131873	QUESADA CARDONA DUBIER ARLEY	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 80.800	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1039287310	COQUENDO DAVID HUGO ARMANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 80.800	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 4.794.668	$ 4.794.668	$ 4.794.668	$ 4.794.668	$ 767.200	$ 0	$ 0	$ 191.800	$ 334.000	$ 191.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.484.800	$ 2.300	$ 1.487.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-12, 04:18:13 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 65692336

Periodo Cotización: agosto de 2023 **Periodo Servicio:** agosto de 2023

PAGADO 12/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EZEQUIEL ENRIQUE LOBATO PEREZ		
Documento	CC77172942	**Dirección**	CALLE 25--69-25
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2216618
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET IS	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 77172942	EZEQUIEL ENRIQUE LOBATO PEREZ	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 145.000	6.960	$ 1.160.000	$ 80.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	- $ 0	$ 0	$ 0	- $ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400	$ 600	$ 412.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

464

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DANIELA OCHOA TORRES identificado(a) con CC 1152210236 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SOTARCO SAS NI 800129071

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-08	2023-09	155194273	9456186870	E	2023-09-12																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$2,621,000	$419,400
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$2,621,000	$182,500
CCF	COMFAMA	30	4%	$2,621,000	$104,900
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,621,000	$104,900

Este certificado se expide el día 2023-09-13 a las 09:39.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN CARLOS MONTOYA GOMEZ identificado(a) con CC 8434499 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SOTARCO SAS NI 800129071

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-08	2023-09	155194273	9456186870	E	2023-09-12																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$5,500,000	$880,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$5,500,000	$27,500
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$5,500,000	$27,500
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$5,500,000	$382,800
CCF	COMFAMA	30	4%	$5,500,000	$220,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$5,500,000	$220,000

Este certificado se expide el día 2023-09-13 a las 09:38.

BASE DE DATOS - SEGURIDAD SOCIAL											
Período de pago / Mes	Días pagados	Nombre completo del trabajador	Número de cédula	Salario mensual devengado	Cargo	Porcentaje de dedicación	Nombre del contratista	Nivel de riesgo de afiliación	Valor pago de ARL	Valor pago de EPS	Valor pago de Pensión
Ago - Sep 2023	30	KELLY JOHANA DOVAL	1038120718	$3.471.112	Residente SST	100%	GUINCO SAS	5	$ 230.700	$ 139.000	$ 555.500
Ago - Sep 2023	30	JULIAN VILLA	1128446119	$3.500.000	Residente ambiental	100%	CONSORCIO PITA 7	5	$ 140.000	$ 243.600	$ 560.000
Ago - Sep 2023	30	GUERRA BARRIENTOS RICARDO	71337270	$8.000.000	Director de obra	20%	GUINCO SAS	5	$ 556.800	$ 320.000	$ 1.280.000
Ago - Sep 2023	30	OCHOA TORRES DANIELA	1152210236	$2.621.000	Auxiliar Ingeniería	100%	SOTARCO SAS	5	$ 182.500	$ 104.900	$ 419.400
Ago - Sep 2023	30	RUIZ YEISON DAVID	1193232351	$1.160.001	Ayudante	100%	CONSORCIO PITA 7	5	$ 80.800	$ 46.400	$ 185.600
Ago - Sep 2023	30	SANCHEZ GARCIA JONFER JOSE	6565116	$1.160.000	Ayudante	100%	GUINCO SAS	5	$ 80.800	$ 46.400	$ 185.600
Ago - Sep 2023	30	SOTO LOPEZ CAMILO ANDRES	1037469366	$1.160.000	Ayudante	100%	GUINCO SAS	5	$ 80.800	$ 46.400	$ 185.600
Ago - Sep 2023	30	TORRES CASTIBLANCO DAVINSON ARLEY	1002278537	$1.400.000	Operador	100%	CONSORCIO PITA 7	5	$ 97.500	$ 56.000	$ 224.000
Ago - Sep 2023	30	VILLEGAS DUARTE JAIVER OVED	71353261	$1.500.000	Oficial	100%	GUINCO SAS	5	$ 104.400	$ 60.000	$ 240.000
Ago - Sep 2023	30	MARIA DEL CARMEN LOPEZ	43993098	$1.082.667	Aux Vial	100%	CONSORCIO PITA 7	5	$ 67.300	$ 46.500	$ 185.700
Ago - Sep 2023	30	YELITZA CONTRERAS	1232589188	$386.668	Aux Vial	100%	CONSORCIO PITA 7		$ 80.800	$ 46.400	$ 185.600
Ago - Sep 2023	30	NUBIA SERNA	43718157	$1.005.334	Aux Vial	100%	GUINCO SAS	5	$ 70.100	$ 49.600	$ 198.300
Ago - Sep 2023	30	JASBLEYDI ECHAVARRIA	1000643733	$1.371.458	Aux Vial	100%	GUINCO SAS	5	$ 89.200	$ 51.300	$ 205.000
Ago - Sep 2023	30	FRANCISCO FERNEY CANO	71396421	$ 1.160.000	Ayudante	100%	CONSORCIO PITA 7	5	$ 67.300	$ 43.400	$ 182.600
Ago - Sep 2023	30	MARTIN ANDRES CANTILLO PEREZ	1066744230	$ 1.160.000	Ayudante	100%	GUINCO SAS	5	$ 67.300	$ 43.400	$ 182.600
Ago - Sep 2023	30	GABRIEL ANTONIO HERNANDEZ	71875898	$ 1.160.000	Ayudante	100%	CONSORCIO PITA 7	5	$ 72.700	$ 46.500	$ 185.700
Ago - Sep 2023	30	MARIO MOTATO	91131594	$ 1.160.000	Ayudante	100%	CONSORCIO PITA 7	5	$ 80.800	$ 46.400	$ 185.600
Ago - Sep 2023	30	ANDRES ESTIBEN CEBALLOS	1038567056	$ 1.160.000	Ayudante	100%	CONSORCIO PITA 7	5	$ 80.800	$ 46.400	$ 185.600
Ago - Sep 2023	30	MONTOYA GOMEZ JUAN CARLOS	8434499	$ 5.500.000	Ingeniero Residente	100%	SOTARCO SAS	5	$ 382.800	$ 220.000	$ 935.000
Ago - Sep 2023	30	YEISON ALEXANDER LOBATO FLOREZ	1000535757	$ 1.160.000	Auxiliar Topógrafo	100%	EZEQUIEL ENRIQUE LOBATO PEREZ	5	$ 80.800	$ 46.400	$ 185.600
Ago - Sep 2023	30	HUGO ARMANDO OQUENDO DAVID	1039287310	$ 1.160.000	Topografo	100%	EZEQUIEL ENRIQUE LOBATO PEREZ	5	$ 80.800	$ 46.400	$ 185.000

Ago - Sep 2023	30	SEBASTIAN ANDRES LOPEZ ESPINOSA	1003084359	$ 1.160.000	Ayudante	100%	CARLOS RAMOS	5	$ 80.800	$ 46.400	$ 185.600
Ago - Sep 2023	30	RIGOBERTO ANTONIO VALENCIA OSPINA	15536261	$ 1.400.000	Oficial	100%	CARLOS RAMOS	5	$ 97.500	$ 56.000	$ 224.000
Ago - Sep 2023	12	EDUARDO ENRIQUE PARRA LEIVA	6123221	$ 1.160.000	Ayudante	100%	CARLOS RAMOS	5	$ 32.300	$ 18.600	$ 74.600
Ago - Sep 2023	30	HORTIGO SEPULVEDA MARIN	6706798	$ 1.345.274	Conductor	100%	GUINCO SAS	5	$ 90.100	$ 53.900	$ 215.300
Ago - Sep 2023	30	ELKIN DARIO MENDOZA GOMEZ	1007298311	$ 186.667	Oficial	100%	CARLOS RAMOS	5	$ 97.500	$ 56.000	$ 224.000
Ago - Sep 2023	30	JUAN ESTEBAN LONDOÑO ROMAN	1063161295	$ 116.000	Ayudante	100%	CARLOS RAMOS	5	$ 80.800	$ 46.400	$ 185.600
Ago - Sep 2023	1	LEONARDY LOPEZ CARVAJAL	1068660100	$ 1.400.000	Oficial	100%	CARLOS RAMOS	5	$ 3.300	$ 1.900	$ 7.500
Ago - Sep 2023	30	JHON FREDY SANCHEZ MOSQUERA	10050335	$ 1.160.000	Ayudante	100%	CARLOS RAMOS	5	$ 80.800	$ 46.400	$ 185.600
Ago - Sep 2023	30	MANUE ANTONIO MENDOZA	1063718537	$ 1.400.000	Oficial	100%	CARLOS RAMOS	5	$ 97.500	$ 56.000	$ 224.000
Ago - Sep 2023	30	EVERYNG JOHANNA PIEDRAHITA ZAPATA	43252447	$ 3.500.000	Residente Social	100%	CONSORCIO PITA 7	5	$ 243.600	$ 140.000	$ 560.000
Ago - Sep 2023	30	ARIS ARIEL CHAVERRA VALOYES	11806985	$ 1.328.250	Oficial	100%	CONSORCIO PITA 7	5	$ 92.500	$ 53.200	$ 212.600
Ago - Sep 2023	30	CARLOS VITOLA	1007671437	$ 1.383.000	Operador	100%	ALKYNCON	5	$ 35.000	$ 46.500	$ 185.700
Ago - Sep 2023	30	CARLOS MARIO IDARRAGA	71384292	$ 1.422.340	Operador	100%	ALKYNCON	5	$ 104.200	$ 59.900	$ 239.500
Ago - Sep 2023	12	RUFINO MANUEL VARILLA	78697143	$ 1.160.000	Ayudante	100%	CARLOS RAMOS	5	$ 32.300	$ 18.600	$ 74.300
Ago - Sep 2023	12	RUFINO MANUEL VARILLA	78697143	$ 1.160.000	Ayudante	100%	CARLOS RAMOS	5	$ 32.300	$ 18.600	$ 74.300
Ago - Sep 2023	30	RENE VASQUEZ	70555636	$ 1.160.000	Ayudante	100%	GUINCO SAS	5	$ 80.800	$ 46.400	$ 185.600

	ARL	EPS	PENSION	TOTAL
GUINCO	$ 1.451.000	$ 856.400	$ 3.433.500	$ 5.740.900
PITA 7	$ 1.104.100	$ 814.800	$ 3.051.300	$ 4.970.200
LOBATO	$ 161.600	$ 92.800	$ 370.600	$ 625.000
CARLOS	$ 602.800	$ 346.300	$ 1.385.200	$ 2.334.300
SOTARCO	$ 565.300	$ 324.900	$ 1.354.400	$ 2.244.600
ALKYNCON	$ 139.200	$ 106.400	$ 425.200	$ 670.800
				$ 16.585.800

466

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
AGO-SEP GUINCO	9454888303	$ 856.400	$ 3.433.500	$ 1.451.000	$ 5.740.900
AGO- SEP CARLOS RAMOS	64953820	$ 346.300	$ 1.385.200	$ 602.800	$ 2.334.300
AGO - SEP EZEQUIEL ENRIQUE LOBATO PEREZ	64444777	$ 92.800	$ 370.600	$ 161.600	$ 625.000
AGO - SEP CONSORCIO PITA 7	9454883328	$ 814.800	$ 3.051.300	$ 1.104.100	$ 4.970.200
AGO - SEP SOTARCO	9454883294	$ 324.900	$ 1.354.400	$ 565.300	$ 2.244.600
AGO - SEP ALKYNCON	69812370	$ 106.400	$ 425.200	$ 139.200	$ 670.800
				TOTAL	16.585.800