7-08-23 Observaciones SST / Ambiental.
1- Se Solicita Enlonar o Cubrir Escombros Mientras Se Retira Residuos Segun cronograma.
2- Se Solicita Señalizar Riesgo locativo. tablita Distinto nivel
3- Se Solicita Arreglar laminas del Cerramiento.
4- Se solicita uso de EPP.
5- Se solicita organizar Equipo de Emergencia.
6- Se solicita publicar Nuevamente. cartelera SST 7- En general se Evidencia orden y aseo. en obra
8- Se solicita Mejorar acceso
Agradecemos su pronta gestión.
Atti Yisela Arias - Inspectora SST Sed Distrital

18-08-23 Se evidencia se continua con pérdida de pozo remontes estuco en muros de salones bloque de 1 piso, se evidencian 3 aulas con iluminación y tomas del bloque de 1 piso, se realiza mampostería para bodega superior placa bloque 1 piso
Se solicita al Contratista de obra entregar las memorias correspondientes al ppto de obras adicionales de este frente de obra, con el fin de poderlo estudiar.

Consorcio Sed Distrital

Colegio Manuela Beltrán sede B

13-07-23 Clima: Seco.
Personal en obra 2 oficiales - 2 ayudantes - 1 plomero
Herramienta en obra Andamio, escaleras, pulidora, herramienta menor.
Actividades: Se realiza retiro de ventanas de sala de profesores, se realiza arreglo de vanos sala de profesores y baño de profesores, continúa instalación de redes hidráulicas en baño niños, se realiza excavación de caja salida baño niños se evidencia caja activa con recibimiento de agua de bajantes y aguas negras, se realiza limpieza de caja.
Jorena Bonilla
Residente obras MG.
Conversed Potential

14-07-23 Clima: Lluvioso
Personal en obra: 2 oficiales - 2 ayudantes - 1 plomero
Herramienta en obra: Andamio, escaleras, pulidora, herramienta menor.
Actividades: Continúa instalación de redes hidráulicas en baño niños, se realiza revisión de caja de inspección salida baño niños, se realizan remates de regatas con pañete, continúa demolición de caja salida baño niños.
Jorena Bonilla.
Consorcio obras MG.
Conversed Potential

15-07-23 Clima: seco
Personal en obra: 1 oficial - 3 ayudantes - 2 ventaneros - pu
Herramienta en obra: Andamio escaleras, herramienta menor, pulidora, taladro.
Actividades: Se realiza instalación de ventanas en baño profesores, baño niños, sala de profesores, cubierta (rejilla), se recibe viaje de recebo, se realiza extendida de recebo en baño profesores.
Jorena Bonilla.
Consorcio obras MG
Conversed Potential

Powered by CamScanner

1-07-23 Clima: Seco

personal en obra: 1 oficial - 3 ayudantes - 1 plomero - 1 Estucador

Herramienta en obra: Andamio, escaleras, herramientas menor, Pulidora

Actividades: Se reciben baños portátiles (2) Se realiza instalación de flanches sobre cubierta sala de profesores, continúa instalación de redes hidráulicas en baños niños, se realiza peñete y piso caja insp. baño niños, inicia estuco sobre muros bala de profesores, se realizan pruebas de presión de tubería agua potable en baño de profesores, inicia extendido de recebo baño niños, se realiza compactación recebo baño profesores.

Jorena Bonilla
Consorcio obras MG

Consorcio Sed Distrital

18-07-23 Clima: Soleado

Se evidencia personal realizando relleno en baños de profesores y baños niños, para lo cual se le reitera al Contratista de obra que para los planes a fundarse deberán tomarse cilindros de concreto que soporten la resistencia del mismo.

Se solicita también implementar personal para instalación de cerámica en pared que ya puede adelantarse por el estado de los baños.

Consorcio Sed Distrital

19-07-23 Clima: seco

Personal en obra: 1 oficial - 3 ayudantes - 1 Estucador - 1 plomero

Herramienta en obra: Herramienta menor, Pulidora, taladro, Andamio.

Actividades: Resane de regatas tubería baño niños, inicia pelada de fachada, finaliza instalación de flanches cubierta perímetro tanques, se realizan vanos de puertas peñete - baño profesores - baño niños, continúa estuco sobre muros de sala profesores, inicia pa estuco baño profesores

Jorena Bonilla
Consorcio obras MG

Consorcio Sed Distrital

Powered by CamScanner

20-07-23 Clima: lluvioso, nublado.
Personal en obra: 1 oficial - 3 ayudantes - 1 estucador
Actividades: Se realiza retiro de pañete suelto en fachada baño profesores y pared lateral, continúa aplicación de estuco sobre muros sala de profesores, se inicia zafarrec de vidrios sobre fachada baño profesores, se realiza aplicación de sellante y pintura en estructura baño niños, continúa pelado y picado de fachada, se realiza toma de densidades en baño niños.
Jorena Bonilla
Consorcio obras MG.
Consorcio Sed Dos-Ital

21-07-23 Clima: seco
personal en obra: 2 oficiales 3 ayudantes.
se realiza estuco en baño profesores, se inicia pintura baño profesores, continúa aplicación de pañete sobre fachada, se realiza instalación de malla en piso baño profesores.
Jorena Bonilla.
Residente consorcio MG.
Consorcio Sed Dos-Ital

24-07-23 Clima: lluvioso.
Personal en obra: 1 Oficial, 3 ayudantes - 1 estucador.
Herramienta en obra: Andamio, escaleras, pulidora, taladro,
Se realiza aplicación de estuco sobre muros sala profesores
Continúa pañete sobre muros de fachada, continúa armado de caja salida baño niños, se realiza fundida de placa baño profesores.
Jorena Bonilla.
Consorcio obras MG.

25-07-23 Clima: lluvioso
Personal en obra: 1 oficial, 3 ayudantes, 2 enchapadores
Herramienta en obra: Andamio, escalera, pulidora, taladro, herramienta menor.
Actividades: Continúa aplicación de estuco sobre fachada, se realiza

Powered by CamScanner

fundida de Placa baño de niños, se realiza pintura sobre estuco baños Profesores.

Jorena Bonilla - C.O.HG.

26-07-23 Clima: Lluvioso.

Personal en obra: 1 oficial - 3 ayudantes - 2 enchapadores.

Actividad: Se inicia instalación de enchape en muros baño profesores, Continúa pintura muros Sala de profesores, Continúa remates en cajas, Veno puerta baño profesores, instalación de adaptadores Salidas baño profesores.

Jorena Bonilla.
Consorcio obras HG.

27-07-23 Clima: Lluvioso.

Continúa pintura muros Cocina y Sala de profesores, se aplica segunda mano sobre fachada (estuco), se realiza fundida de media caña perimetral de baño profesores, se instalan dilataciones en P.F profesores.

Jorena Bonilla.
Consorcio obras HG.

28-07-23 Clima: Seco

Personal en obra: 1 oficial - 3 ayudantes - 1 estucador - 2 enchapo.

Herramienta en obra: Herramienta menor, Andamio.

Se inicia instalación de enchape sobre muros en baño niños, se realiza poceta en baño de niños, se realiza Pulida media caña baño profesores.

Jorena Bonilla.
Consorcio obras HG.

29-07-23 Clima: Seco.

Personal en obra: 1 oficial - 3 ayudantes - 1 estucador - 2 enchapadores, 2 eléctricas

Se realiza instalación de Salidas de iluminación en baño de profesores, instalación de interruptores, Cableado de salidas de iluminación en baño de profesores y niños, Continúa instalación de enchape en muros baño niños.

Jorena Bonilla.
Consorcio obras HG.

Powered by CamScanner

31-07-23 Clima: Lluvioso.
Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante - 1 Estucador - 2 Enchapadores
Herramienta en obra: Andamio, escalera, pulidora, taladro.
Actividades: continúa estuco sobre fachada, continúa enchape sobre muros baño niños, se realiza instalación de bajas para conexión sanitaria en baño niños.
Jorena Bonilla.
Consorcio obras MG.
Convenio Seed Distrital

01-08-23 Clima: lluvias
Se observa personal realizando instalación remates y cielo raso puc en el baño de profesores, se observa instalación de enchape de piso en baño de niños, estuco exterior y estuco interior de muros en baño de niños. Se solicita alegar a obra cuanto antes para su instalación lo correspondiente a mesones en policarbonato y divisiones en acero inoxidable, con el fin de realizar remates en las lavaderas sanitarias.
Convenio Seed Distrital

02-08-23 Clima: Seco.
Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante - 1 Estucador - 2 piso - 2 - Drywall
Herramienta en obra: Andamio, escalera, Pulidora, taladro, Herramienta menor.
Actividades: finaliza instalación de enchape en piso de baño niños, inicia instalación de divisiones de baño Profesores, se realiza instalación de tapa registros baño Profesores, se realiza instalación de Cieloraso en PUC baño niños, se realizan Divisiones de baño y puertas de baño Profesores y sala de Profesores, finaliza aplicación de estuco sobre fachada
Jorena Bonilla.
Consorcio obras MG.

03-08-23 Clima: lluvioso
Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante - 2 Divisiones - 2 pisos
Herramienta en obra: Andamio, escalera, Pulidora, taladro

Actividades: se realiza instalación de divisiones de baño en baño de profesores, se realiza instalación de Sanitarios baño profesores, se realiza instalación de luminarias baño profesores, Continua instalación de enchape piso baño niños, se realiza instalación de dilataciones en piso.

Lorena Bonilla
Consorcio obras MG.

04-08-23 Clima: seco.
Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante - 2 eléctricos - 2 pisos.
Herramienta en obra: Andamio, escaleras, pulidora, taladro herramienta menor.
Actividades: finaliza instalación de enchape en muros de baños de niños, instalación de win, finaliza instalación de media caña en perímetro de baño de niños, se realiza instalación de luminarias en baño de niños, se realiza Fundida de placa salida de baño niños, instalación de tapa caja de inspección salida baño niños.

Lorena Bonilla.
Consorcio Obras MG.

Consorcio Real Patrimonial

05-08-23 Clima: seco.
Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante - 2 eléctricos.
Herramienta en obra: Andamio, escaleras, pulidora, taladro, herramienta menor.
Actividades: inicia instalación de Red eléctrica en sala de profesores, instalación de tomas, instalación de interruptores, se realiza instalación de acoples para lavamanos y ormales en baño niños.

Lorena Bonilla.
Consorcio obras MG.

Consorcio Real Patrimonial

Powered by CamScanner

08-08-23 Clima: Seco.
Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante, 2 eléctricos. Lavamanos
Herramienta menor, Pulidora, Andamio, taladro.
Actividades: finaliza instalación de luminarias, red eléctrica en sala de profesores, se realiza instalación de lavamanos en baño de profesores, exterior y baño niños, se realiza sello perimetral contra cielo raso, se realiza instalación de griferías en baño niños, instalación de sifones en lavamanos baño profesores; baño niños.
Jorena Bonilla.
Consorcio obras MG.
Consorcio Sed Dorantal

10/08/23 Se realiza visita de interventoria evidenciando 2 trabajadores 1 Oficial 1 ayudante; se evidencia Personal con elementos de Protección incompletos; no señalación de Areas de trabajo; areas con falta de Orden y aseo; MAGDA SUAREZ interventoria ec

09-08-23 Clima: seco.
Personal en obra: 1 Oficial - 1 ayudante.
Herramienta menor. pulidora, herramienta menor, taladro
actividades: Se realiza instalación de griferías lavamanos baño profesores, se inicia instalación de orinales baño niños.
Jorena Bonilla.
Consorcio obras MG.
Consorcio Sed Dorantal

10/08/23 Clima: seco
Personal en obra: 1 oficial
Herramienta en obra: taladro, herramienta menor.
Actividades: Continúa instalación de orinales, en baño de niños, se realiza instalación de sifones y griferías en lavamanos exterior.
Jorena Bonilla.
Consorcio obras MG.
Consorcio Sed Dorantal

Powered by CamScanner

11-08-23 Clima: Lluvioso
Personal en obra: 1 oficial.
Herramienta en obra. herramienta menor, Taladro
Se realiza instalación de sanitarios en baño de niños.
Se realiza instalación de espejos en baño niños y baño profesores.

Lorena Bonilla.
Consorcio Obras MG.

15/AGO/2023 Se realiza visita de interventoria evidenciando falta de señalización en áreas de trabajo ——— Falta de orden y aseo; Botiquin incompleto se Sugiere realizar inspeccion y verificar elementos, NO SE EVIDENCIA CAMILLA NI EXTINTOR; Personal con dotacion incompleto NO Elementos de Protección Personal: se evidencia herramientas manuales en diferentes sitios del frente de trabajo —— MAGDA SUAREZ interventoria de

16-08-23 Clima: Seco.
Personal en obra: 1 oficial - (2) ayudantes
Herramienta en obra: Roladora.
se realiza corte en vano de puerta de Sala profesores,
Se realiza retiro de escombros para disposicion final,

Lorena Bonilla
Consorcio Obras MG.

19-08-23 Clima: Seco.
personal en obra: 1 oficial - 2 Divisiones,
Herramienta en obra: taladro, 1 roladora, herramienta menor
continúa afinado de vano, Puerta vano Sala Profesores,
Se inicia instalacion de divisiones de baño niños, se
realiza Aseo y limpieza en obra en gral

Lorena Bonilla.
Consorcio obras MG.

15-08-23 Clima: Seco
Personal en obra: 1 oficial - 2 Divisiones.
Herramienta en obra: pulidora - taladro, herramienta menor.
Actividades: Se finaliza instalación de sifones de lavamanos exterior, se realiza sello con silicona en orinales y dobles, Finaliza instalación de divisiones de baño niños.

Jorena Bonilla.
Consorcio obras MG.

16-08-23 Clima: Seco.
Personal en obra: 1 oficial - 2 Divisiones
Herramienta en obra: pulidora, taladro, herramienta menor.
Actividades: Se realiza aplicación de estuco en vano puerta sala de profesores, se realiza instalación de puerta baño profesores, puerta sala de profesores, se realizan remates en sala de profesores.

Jorena Bonilla.
Consorcio obras MG.

17-08-23 Clima: Seco.
Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante.
Herramienta en obra: herramienta menor.
Actividades: Se inicia pintura sobre fachada, Se realiza encintado de ventanería para inicio de pintura, Se realiza retiro de protección divisiones de baño. Jorena Bonilla
Consorcio obras MG.

18-08-23 Clima: Seco.
Personal en obra: 1 oficial
Herramienta en obra: herramienta menor.
Actividades: Continúa pintura sobre fachada terraza.

Jorena Bonilla.
Consorcio obras MG.

Powered by CamScanner

Colegio Usaquén Sede A

15/06/2023. Clima: Nublado

Actividades:

- Se continua excavando en senderos Cancha Multiple-Modulo Colina
- Se continua Realizando Desmonte de Piso en madera de Modulo de grado 11 y se inicia demolicion de columnetas en ladrillo soporte Piso en Madera.

Personal

Residente obra. Residente Interventoria.

Maestro de obra

Inspector SST- Inspector obra

Ayudantes (4)

Oficiales (3)

CSED Distrital. Consorcio Obras M.G.

16/06/2023 DIA CON LLUVIAS

✓ ACTIVIDADES

- Relleno de subbase con material seleccionado de aulas modulo de 11
- Excavacion para conformar sendero - cancha multiple
- Desmonte de piso de madera en rack - modulo 11

✓ PERSONAL

1 Residente de obra 1 Insp. de obra 1 Maestro

1 Insp. SST 4 Ayudantes 3 Ayudantes

Consorcio Obras M.G. CSED Distrital.

17/06/2023

✓ ACTIVIDADES

- Llega teja tipo sandwich para modulo

ADMINISTRATIVO Y BAÑO DE NIÑAS
- CONTINÚA EXCAVACION PARA SENDERO - CANCHA MULTIPLE
- CONTINÚA RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO AULAS DEL MODULO DE II

CONSORCIO OBRAS M.C.

20/06/2023 DIA SOLEADO

✓ PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA 1 INSPECTOR DE OBRA 1 MAESTRO 1 INSP. SST 3 OFICIALES 4 AYUDANTES 2 INSTALADORES DE CUBIERTA

✓ ACTIVIDADES
- RECTIFICACION DE NIVELES EN CORREAS DE LA CUBIERTA DEL MODULO ADMINISTRATIVO
- CORTE AL CONCRETO DEL ANDEN PRIMERA INFANCIA.
- CONTINÚA EXCAVACION PARA SENDERO CANCHA MULTIPLE
- RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO AULAS MODULO DE II

CONSORCIO OBRAS M.C.

21/06/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
1 INSPECTOR DE OBRA 1 INSP SST 1 MAESTRO 3 OFICIALES 4 AYUDANTES

✓ ACTIVIDADES
- RELLENO CON RECEBO B200 AULA 112 DEL MODULO DE II
- LIMPIEZA DE SALPICADURAS EN PISO GRANITO DEL MODULO ADMINISTRATIVO
- EXCAVACION DEL SENDERO - CANCHA MULTIPLE

- INICIA INSTALACION DE CUBIERTA TIPO SANDWICH EN MODULO ADMINISTRATIVO

Consorcio Obras M-G.

CSED DISTRITAL.

22/06/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA 1 INSP. DE OBRA 1 INSP SST 1 MAESTRO 3 OFICIALES 2 INSTALADORES

✓ ACTIVIDADES
- LLEGAN CANALES AGUAS LLUVIAS DEL MODULO ADMINISTRATIVO Y BAJO DE AGUAS.
- CONTINUA RELLENO CON RECEBO BLOQUE MODULO DE 11 - AULAS
- INICIA INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CORREAS DE CUBIERTA DEL MODULO ADMINISTRATIVO.

Consorcio Obras M-G.

CSED DISTRITAL.

23/06/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA 1 INSP. DE OBRA 1 INSP SST 1 MAESTRO 3 OFICIALES 5 AYUDANTES 2 INSTALADORES

✓ ACTIVIDADES
- INICIA INSTALACION DE CANALES PARA AGUAS LLUVIAS MODULO ADMINISTRATIVO
- CONTINUA RELLENO CON BLOQUE DE AULAS DEL MODULO DE 11
- CONTINUA NIVELACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA NIVELACION DE CORREAS DE CUBIERTA DEL MODULO ADMINISTRATIVO
- EMBOQUILLADO DEL POZO CONTIGUO DEL MODULO ADMINISTRATIVO

Consorcio Obras M-G.

CSED DISTRITAL

Powered by CamScanner

24/04/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA 1 INSP DE OBRAS
1 INSP SST 1 MAESTRO 3 OFICIALES 5 AYUDANTES
2 INSTALADORES

✓ ACTIVIDADES
- CONTINÚA INSTALACION DE CANAL AGUAS LLUVIAS DEL MODULO ADMINISTRATIVO
- CONTINÚA INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA NIVELACION
- CONTINUA RELLENOS CON RECEBO MODULO DE 11 - AULAS
- CONTINUÍA INSTALACION DE CUBIERTA TIPO SANDWICH 1ra CAPA MODULO ADMINISTRATIVO.

CONSORCIO OBRAS M.C. CESAR DISTRITAL

26/06/2023
- CONTINUÍA INSTACION DE CANALES AGUAS LLUVIAS DEL MODULO ADMINISTRATIVO
- CONTINUO INSTALACION DE CUBIERTA 1ra CAPA DEL MODULO ADMINISTRATIVO
- CONTINÚA INSTALACION DE CORREAS PARA NIVELACION DE CUBIERTA
- RELLENO CON RECEBO B600 AULAS DEL MODULO DE 11
- RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SEGUNDO - CANCHA MULTIPLE

✓ PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA 1 INSP. DE OBRAS
1 INSP SST 1 MAESTRO 3 OFICIALES 5 AYUDANTES
2 INSTALADORES

CONSORCIO OBRAS M.C. CESAR DISTRITAL.

27/06/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA 1 INSP DE OBRA
1 INSP SST 1 MAESTRO 3 OFICIALES 5
AYUDANTES 3 INSTALADORES

✓ ACTIVIDADES
- CONTINUA INSTALACION DE CANALES AGUAS LLUVIAS MODULO ADMINISTRATIVO
- CONTINÚA INSTALACION DE 1RA CAPA CUBIERTA MODULO ADMINISTRATIVO
- DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE DEL BAÑO DE NIÑAS
- APLICACION MERULEX A LA ESTRUCTURA DE MADERA DE LA CUBIERTA DEL BAÑO DE NIÑAS.
- RELLENO CON BOJO SENDERO - CANCHA MULTIPLE

Consorcio Obras M.G. CSED Distrital.

28/06/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE 1 INSP DE OBRA 1 INSP. SST
1 MAESTRO 4 OFICIALES 6 AYUDANTES 2
INSTALADORES

✓ ACTIVIDADES
- INSTALACION DE CANALES DEL MODULO ADMINISTRATIVO
- INSTALACION DE 1RA CAPA DE CUBIERTA DEL MODULO ADMINISTRATIVO
- CONTINUA NIVELACION DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA DEL MODULO ADMINISTRATIVO
- CONTINUA RELLENO Y COMPACTACION DE RECEBO EN AULA DEL MODULO DE 11
- LLEGA CUBIERTA 2DA CAPA PARA EL MODULO ADMINISTRATIVO Y BAÑO DE NIÑAS

CSED Distrital

Consorcio Obras M.G.

Powered by CamScanner

29/06/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA 1 INSP. DE OBRA 1 INSP SST
1 MAESTRO 3 OFICIALES 5 AYUDANTES
2 INSTALADORES

✓ ACTIVIDADES
- INICIA INSTALACION DE BODILLO A-80 PARA SENDERO - CANCHA MULTIPLE
- INICIA DESTRONCADO DE PISO GRANITO DEL MODULO ADMINISTRATIVO
- CONTINUA INSTALACION 1RA CAPA DE CUBIERTA AL MODULO ADMINISTRATIVO
- INICIA DESMONTE DE CUBIERTA MODULO DE 11
- VACIADO DE CONCRETO AULAS MODULO DE 11

CONSORCIO OLIVAS M.C ESED DESTRITAL.

30/06/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA 1 INSP DE OBRA 1 INSP SST
2 MAESTROS 4 OFICIALES 11 AYUDANTES 2 INSTALADORES

✓ ACTIVIDADES
- VACIADO DE CONCRETO EN AULAS DEL MODULO DE 11
- CONTINUA INSTALACION DE 1RA CAPA DE CUBIERTA DEL MODULO ADMINISTRATIVO
- CONTINUA INSTALACION DE CANALES MODULO ADMINISTRATIVO
- INICIA EXCAVACION MANUAL SENDERO PRIMARIA

CONSORCIO OLIVAS M.C ESED DESTRITAL.

Powered by CamScanner

03/07/2023

✓ PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA 1 INSP. DE OBRA 1 INSP SST
2 MAESTROS 3 OFICIALES 10 AYUDANTES 2 INSTALADORES

✓ ACTIVIDADES
- CONTINÚA INSTALACION DE BORDILLO A-80 SENDERO CANCHA MULTIPLE
- CONTINUA INSTALACION DE CUBIERTA TIPO SANDWICH DE 1RA CAPA DEL MODULO ADMINISTRATIVO.
- CONTINÚA INSTALACION DE CANAL AGUAS LLUVIAS DEL MODULO BAÑO DE NIÑAS.
- CONTINÚA EXCAVACIÓN SENDERO PRIMARIA
- DEMOLICION DE CAPILLA (MUROS)

CONSORCIO OBRAS M.G. CSED DISTRITAL

04/07/2023
✓ PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA 1 INSP. SST 1 INSP DE OBRA
2 MAESTROS 3 OFICIALES 12 AYUDANTES 2 INSTALADORES

✓ ACTIVIDADES

- CONTINÚA INSTALACION DE CUBIERTA 2ZA CAPA TIPO SANDWICH AL MODULO ADMINISTRATIVO.
- INSTALACION DE CANAL AGUAS LLUVIAS MODULO BAÑO DE NIÑAS.
- DESMONTE DE TEJA EXISTENTE DEL MODULO BAÑO DE NIÑAS.
- RELLENO CON RECEBO B200 SENDERO PRIMARIA

CONSORCIO OBRAS M.G. CSED DISTRITAL

Norma

Powered by CamScanner

05/07/2023
CLIMA: NUBLADO
ACTIVIDADES.
SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION DE ADOQUIN EN AREA DE SENDERO DE SECTOR CANCHA MULTIPLE MODULO COCINA.

PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR DE OBRA, 2 MAESTROS, 3 OFICIALES, 12 AYUDANTES, 2 INSTALADORES DE CUBIERTA.

CONSORCIO OBRAS M-6

06/07/2023
CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDADES.
SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION DE ADOQUIN SENDERO CANCHA MULTIPLE.
SE REALIZA RETIRO DE PARTE DE TEJAS DE FIBROCEMENTO RETIRADAS DE CUBIERTA.

PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR DE OBRA, 2 MAESTROS DE OBRA, 4 OFICIALES, 10 AYUDANTES, 2 INSTALADORES DE CUBIERTA.

CONSORCIO OBRAS M-6

Powered by CamScanner

07/08/2023
CLIMA: LLUVIOSO
ACTIVIDADES: SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION DE ADOQUIN DE SENDERO CANCHA MULTIPE, SE AVANZA EN INSTALACION DE COBIERTA MODULO ADMINISTRATIVO, SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE ASEO Y ORDEN.
PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR SST, 1 INDECTOR DE OBRA, 1 MAESTRO 3 OFICIALES, 10 AYUDANTES, 2 INSTALADORES DE COBIERTA.

CSED Digital.

Consorcio obras M.G.

08/07/2023
CLIMA: NUBIADO
ACTIVIDADES: SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION DE BORDILLOS Y RELLENO DE SENDERO EN ZONA DE PRIMARIA.
SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION DE COBIERTA EN MODULO GRADO 11, SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE PINTURA Y ESTUCO EN MODULO GRADO 11. SE AVANZA EN PISOS DE GRANITO MÓDULO GRADO 11.
PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR DE OBRA, 2 MAESTROS DE OBRA, OFICIALES, 10 AYUDANTES, 2 INSTALADORES DE COBIERTA, 1 INSTALADOR DE PISO.

CSED Digital.

consorcio obras M.G

Norma

Powered by CamScanner

10/07/2023
CLIMA: NUBIADO
ACTIVIDADES:
SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL DE MÓDULO ADMINISTRATIVO
SE AVANZA EN INSTALACION DE CUBIERTA DE MODULO GRADO 11
PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR DE OBRA, 2 MAESTROS, 8 AYUDANTES, 2 INSTALADORES DE CUBIERTA.

CSED Distrital.

CONSORCIO OBRAS M.G.

11/07/2023
CLIMA: NUBIADO
ACTIVIDADES:
SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE REMATES DE INSTALACION DE CIELO RASO DRYWALL MODULO ADMINISTRATIVO, SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE ESTUCO Y PINTURA DE MODULO GRADO 11.
SE AVANZA EN INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE MODULO GRADO 11. SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION DE ADOQUIN EN SENDERO DE ZONA DE PRIMARIA
PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR DE OBRA, 1 INSPECTOR SST, 2 MAESTROS DE OBRA, 10 AYUDANTES DE OBRA, 2 INSTALADORES DE CUBIERTA.

CSED Distrital

CONSORCIO OBRAS M.G.

Powered by CamScanner

12/07/2023
CLIMA: SOLEADO
ACTIVIDADES:
SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE REMATES DE CIELO RASO DRYWALL EN MODULO ADMINISTRATIVO - SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE PINTURA MODULO ADMINISTRATIVO - SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION DE CUBIERTA MODULO GRADO 11. INSTALACION DE PISO GRANITO EN MODULO GRADO 11 OFICINA COORDINACIÓN.
PERSONAL DE OBRA: 2 MAESTROS DE OBRA, 3 OFICIALES, 11 AYUDANTES, 3 INSTALADORES DE CUBIERTA - 2 INSTALADORES DE PISO GRANITO, 1 RESIDENTE DE OBRA

CSED DRYWALL
CONSORCIO OBRAS M.G.

13/07/2023.
CLIMA: NUBIADO.
ACTIVIDADES:
SE AVANZA EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
PINTURA MODULO GRADO 11 - CUBIERTA MODULO GRADO 11 - SENDERO DE ZONA DE PRIMARIA - REMATES DE MURO DE ZONA SENDERO MODULO COCINA.
PERSONAL DE OBRA: 2 MAESTROS DE OBRA, 3 OFICIALES, 11 AYUDANTES, 3 INSTALADORES DE CUBIERTA, 1 INSPECTOR DE OBRA.

CSED DRYWALL
CONSORCIO OBRAS M.G

Powered by CamScanner

14/07/2023
CLIMA: LLUVIOSO:
ACTIVIDADES: SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION BORDILLOS Y CONFORMACION SENDERO DE ZONA DE PRIMARIA, SE AVANZA EN REMATES DE CIELO RASO DRYWALL MODULO ADMINISTRATIVO (BAJERIA DE BAÑOS), PINTURA Y ESTUCO EXTERIOR DE MODULO ADMINISTRATIVO.
PERSONAL DE OBRA: 2 MAESTROS DE OBRA, 3 OFICIALES, 11 AYUDANTES, 2 INSTALADORES DE PISO GRANITO.

CONSORCIO Obras M.G

CSED Distrital.

15/07/2023
CIMA: NUBLADO.
ACTIVIDADES: SE REALIZA RETIRO DE CERRAMIENTO DE PROTECCION EN ZONA DE SENDERO CANCHA MULTIPLE MODULO COCINA, SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE PINTURA CIELO RASO MODULO ADMINISTRATIVO, SE AVANZA EN ESTUCO EXTERIOR MODULO ADMINISTRATIVO, SE REALIZA ACTIVIDADES DE ORDEN Y ASEO EN TODA LA OBRA, SE AVANZA EN CONFORMACION DE SENDERO SECTOR PRIMARIA.
PERSONAL DE OBRA. 2 MAESTROS DE OBRA, 3 OFICIALES. 10 AYUDANTES, 2 INSTALADORES DE COBIERTA

CONSORCIO Obras M.G

CSED Distrital

17/07/2023
CLIMA: SOLEADO
ACTIVIDADES: SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION ADOQUIN EN EL SECTOR DE PRIMARIA - SE AVANZA EN REMATES DE CUBIERTA MODULO GRADO II - SE AVANZA EN PULIDA DE PISO GRANITO MODULO GRADO II.
PERSONAL DE OBRA: 2 MAESTROS DE OBRA, 3 OFICIALES 10 AYUDANTES, 1 PULIDOR DE PISO, 2 INSTALADORES DE CUBIERTA.

CONSORCIO Obras M.G

18/07/2023
CLIMA: LLUVIOSO.
ACTIVIDADES: SE REALIZA ACTIVIDAD DE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE - SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION DE LOSETA - ADOQUIN EN SENDERO DE MODULO PRIMARIA - SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION CUBIERTA MODULO ADMINISTRATIVO - SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE PINTURA MODULO GRADO II - SE REALIZAN DETALLES DE PINTURA EN MODULO ADMINISTRATIVO.
PERSONAL DE OBRA: 2 MAESTROS DE OBRA, 3 OFICIALES 12 AYUDANTES, 2 INSTALADORES CUBIERTA.

CONSORCIO Obras M.G

19/07/2023
CLIMA: NUBLADO - PRESENCIA LLUVIAS
ACTIVIDADES: SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LLEGA A OBRA LAS DIVISIONES DE ACERO INOXIDABLE PARA BATERIA DE BAÑOS EN MÓDULO ADMINISTRATIVO, SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE PINTURA MODULO GRADO II, SE AVANZA EN SELLADO DE PRIMARIA.
PERSONAL DE OBRA: 2 MAESTROS DE OBRA, 3 OFICIALES 10 AYUDANTES, 1 INSPECTOR SST, 1 RESIDENTE DE OBRA.

CONSORCIO OBRAS M.G.

20/07/2023
CLIMA: LLUVIOSO
ACTIVIDADES: SE AVANZA EN INSTALACION DE ADOQUIN EN PATIO ZONA DE PRIMARIA, SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE ESTUCO Y PINTURA DE MODULO GRADO II,

PERSONAL DE OBRA:
2 MAESTROS DE OBRA, 3 OFICIALES, 8 AYUDANTES 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA.

CONSORCIO OBRAS M.G.

Powered by CamScanner

21/07/2023
CLIMA: SOLEADO.
ACTIVIDADES: SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION DE DIVISIONES DE BAÑO EN MELO INOXIDABLE EN BAÑO MODULO ADMINISTRATIVO, SE AVANZA EN CONFORMACION E INSTALACION DE ADOQUIN SENTIDO ZONA DE PRIMARIA - SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE ESTUCO Y PINTURA DE MODULO GRADO 11.
PERSONAL DE OBRA:
2 MAESTROS DE OBRA, 3 OFICIALES, 10 AYUDANTES 1 INSPECTOR SST, 1 RESIDENTE DE OBRA.

CONSORCIO OBRAS M.6

22/07/2023.
CLIMA: NUBLADO
ACTIVIDADES: SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION DE ADOQUIN EN SENTIDOS DE ZONA DE PRIMARIA - Y CONFORMACION DE ESTRUCTURA DE TERRENO DE SENTIDO - SE TOMAN OBSERVACIONES EN RECIBO COLINDANTADO DE SENDEROS PRIMARIA.

PERSONA DE OBRA:
2 MAESTROS, 2 OFICIALES, 10 AYUDANTES, 1 INSPECTOR SST, 1 RESIDENTE DE OBRA.

CONSORCIO OBRAS M.6

23/07/2023
CLIMA: SOLEADO.
ACTIVIDADES:
SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION ADOQUIN DE SENDERO EN ZONA DE PRIMARIA.
SE AVANZA EN ESTUCO Y PINTURA DE MODULO GRADO II
SE TOMAN MUESTRAS DE % COMPACTACION DE RECTROS SENDEROS GRADO PRIMARIA.
SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE REMATES CUBIERTA GRADO II
PERSONAL DE OBRA.
2 MAESTROS, 3 OFICIALES, 11 AYUDANTES DE OBRA, 3 INSTALADORES CUBIERTA, 1 PULIDOR PISO ALTA, 4 OPERARIOS DEMOLICIONES, 1 OPERADOR DE MINICARGADOR

consorcio Chaves M.C

CSED Distrital.

24/07/2023
CLIMA: NUBLADO.
ACTIVIDADES: SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION ADOQUIN GRADO PRIMARIA, ESTUCO Y PINTURA EN MODULO GRADO II, REMATES CUBIERTA GRADO II, PISO (REMATES) ALTA GRANITO MODULO GRADO II.

PERSONAL DE OBRA:
2 MAESTROS DE OBRA, 3 OFICIALES, 11 AYUDANTES, 3 INSTALADORES CUBIERTA, 1 PULIDOR PISO GRANITO, 4 OPERARIOS DEMOLICIONES.

CSED Distrital

consorcio Chaves M.C.

25/07/2023
CLIMA: NUBLADO - PRESENCIA HUVIAS -
ACTIVIDADES
SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION DE DIVISORES ACERO INOXIDABLE EN BAÑO DE MODULO ADMINISTRATIVO, SE AVANZA EN ESTUCO Y PINTURA DE MODULO GRADO II, SE AVANZA EN REMATES DE CUBIERTA, SE AVANZA EN REMATES DE PISO GRANITO EN MODULO GRADO II
PERSONAL DE OBRA
2 MAESTROS, 3 OFICIALES, 11 AYUDANTES DE OBRA, 3 INSTALADORES CUBIERTA, 1 PULIDOR PISO GRANITO, 3 OPERARIO DEMOLICIONES.

CONSORCIO Obras M-G

26/07/2023
CLIMA: SOLEADO
ACTIVIDADES:
SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION Y REMATES DE ADOQUIN SENDEROS PRIMARIA - SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE ESTUCO Y PINTURA DE MODULO GRADO II - REMATES PISO GRANITO GRADO II - REMATES CUBIERTA GRADO II.
PERSONAL DE OBRA: 2 MAESTROS, 3 OFICIALES, 10 AYUDANTES, 3 INSTALADORES CUBIERTA.

CONSORCIO Obras M-G.

68

27/07/2023.
CLIMA: NUBLADO - PRESENCIA LLUVIAS.
ACTIVIDADES:
SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE DESISTALACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ILUMINACION DE MODULO GRADO II, SE REALIZAN RETIROS DE ESCOMBRO Y MATERIAL SOBRANTE DE OBRA, SE AVANZA EN REMATES CUBIERTA MODULO ADMINISTRATIVO Y MODULO DE GRADO II, SE AVANZAN ACTIVIDADES DE REMATES DE ESTUCO Y PINTURA DE MUROS EXISTENTES DE MODULO GRADO II, SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE CONFORMACION E INSTALACION DE ADOQUIN EN SENDERO DE ZONA DE PRIMARIA, SE REALIZA CERRAMIENTO DE MODULO DE COCINA PARA INTERVENCIÓN,

PERSONAL DE OBRA: 2 MAESTROS, 3 OFICIALES, 10 AYUDANTES, 3 INSTALADORES DE CUBIERTA, 1 INSPECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA.

CONSORCIO OBRAS M.G.

28/07/2023.
CLIMA: NUBLADO
ACTIVIDADES:
SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE ESTUCO Y PINTURA (REMATES) DE MODULO GRADO II, SE AVANZAN REMATES DE CUBIERTA DE MODULO GRADO II
SE AVANZA EN INSTALACION Y REMATES DE ADOQUIN SENDERO ZONA DE PRIMARIA
SE INICIA ACTIVIDAD DE DESMONTE DE CUBIERTA

Powered by CamScanner

EXISTANTE MODULO COCINA.
PERSONAL DE OBRA:
2 MAESTROS DE OBRA, 1 INSPECTOR DE OBRA
1 INSPECTOR SST, 1 RESIDENTE DE OBRA.
3 OFICIALES, 10 AYUDANTES, 3 INSTALADORES DE CUBIERTA,

CONSORCIO OBRAS M.C

29/07/2023.
CLIMA: SOLEADO
ACTIVIDADES:
SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE REMATES DE ESTUCO Y PINTURA DE MODULO GRADO 11,
SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION MODULO ADMINISTRATIVO, SE AVANZA EN ACTIVIDADES DE REMATES E INSTALACION DE ADOQUIN EN LA ZONA DE SENDEROS DE AREA DE PRIMARIA.
SE AVANZA EN ACTIVIDADES DE ORDEN Y ASEO GENERAL DE OBRA.
SE AVANZA EN LA ACTIVIDAD REMATES DE CUBIERTA MODULO ADMINISTRATIVO.

CONSORCIO Obras M.C

31/07/2023
CLIMA: NUBIADO.
ACTIVIDADES: SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE REMATES ESTUCO Y PINTURA MODULO ADMINISTRATIVO, SE AVANZA EN INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO GRADO II
PERSONAL DE OBRA: 2 MAESTROS, 3 OFICIALES, 11 AYUDANTES, 3 INSTALADORES DE CUBIERTA.

Consorcio Obras M.G

CSED Distrital.

01/08/2023
CLIMA: LLUVIOSO.
ACTIVIDADES: SE AVANZA EN REMATES DE PINTURA EN MODULO GRADO II, SE INSTALAN LAS PUERTAS METÁLICAS DE MODULO GRADO II
PERSONAL DE OBRA: 2 MAESTROS, 3 OFICIALES, 11 AYUDANTES, 3 INSTALADORES DE CUBIERTA.

Consorcio Obras M.G

CSED Distrital.

02/08/2023.
CLIMA: SOLEADO.
ACTIVIDADES: SE AVANZA EN PINTURA DE FACHADA DE MODULO ADMINISTRATIVO, SE REALIZA RETIRO DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO DE CUBIERTAS EXISTENTE SE AVANZA EN INSTALACIONES ELECTRICAS DE MODULO GRADO II.
PERSONAL EN OBRA: 2 MAESTROS, 3 OFICIALES, 10 AYUDANTES, 3 INSTALADORES DE CUBIERTA.

Consorcio Obras M.G.

CSED Distrital.

Norma

Powered by CamScanner

03.08.23 Observaciones SST / Ambientales.
1- Se solicita, Inspecciones de Herramientas, Permiso TS4. Ats. 2- Se Solicita Mejorar ubicación Equipo de Emergencia, Suministrar Equipos faltante botiquin de Primeros Auxilios. y Retirar Elementos Mal Estado.
3- Se Solicita Entrega de Epp y Dotación.
4- Se solicita Mejorar y Señalizar sustancias Quimicas. 5- Se Solicita Retirar Residuos Sugh Cronograma. 6- Se Solicita Mejorar Cerramiento.
7- Se Solicita Mejorar. y Asegurar Andamio. y Escalera
8- Se Evidencia orden y aseo.
Agradecemos su Pronta gestión.
Att: Yisel Arias - Inspectora SST Sed Distrital

ACTIVIDADES.
SE AVANZA EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.
- APERTURA HUECOS LAMPARAS MODULO ADMINISTRATIVO.
- RETIRO DE MATERIAL DESECHOSO.
- PINTURA Y REMATES MODULO GRADO 11.
- INSTALACIONES MODULO GRADO 11 (ELECTRICAS)

PERSONAL DE OBRA:
1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 6 AYUDANTES, 1 INSPECTOR DE SST, 1 RESIDENTE DE OBRA.

CONSORCIO OBRAS M.G

SED Distrital.

04/08/2023
CLIMA: NUBLADO
ACTIVIDADES.
SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.
- INSTALACION PUERTAS METÁLICAS GRADO 11
- REMATES DE PINTURA MODULO GRADO 11

Powered by CamScanner

-REMATES ESTUCOS Y PINTURA MODULO BATERIA DE BAÑOS NIÑAS.
- INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO GRADO 11
- RETIRO DE ESCOMBRO - MICRO - DE AULA MULTIPLE.

PERSONAL DE OBRA:
1 MAESTRO DE OBRA, 6 OFICIALES, 8 AYUDANTES
2 CUADRILLAS ELECTRICAS.

CONSORCIO OBRAS M.G

CSED DESPACHO

05/08/2023
CLIMA: SOLEADO.
ACTIVIDADES: SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
- REFORZAMIENTO APERTURA HUECOS EN CIELO RASO DEL MODULO ADMINISTRATIVO.
- ESTUCO Y PINTURA DE MODULO BATERIA BAÑOS NIÑAS.
- INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACION Y TOMAS EN MODULO GRADO 11.
- DETALLES PINTURA MODULO - GRADO 11.
- SE TERMINAN REMATES DE SENDERO DE ZONA DE PRIMARIA.

PERSONAL DE OBRA:
2 MAESTROS, 4 OFICIALES, 8 AYUDANTES, 1 OPERARIO DE MONTACARGADOR, 2 OFICIALES DE PINTURA, 3 OPERARIOS ELECTRICOS, 1 INSPECTOR DE OBRA, 2 INSPECTORES SST, 1 RESIDENTE DE OBRA.

CONSORCIO OBRAS M.G.

CSED DESPACHO

07/08/2023
CLIMA: LLUVIOSO
ACTIVIDADES:
SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.
- AVANCE PINTURA MODULO GRADO 11
- ORDEN Y ASEO
PERSONAL DE OBRA:
1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 3 AYUDANTES.

CONSORCIO OBRAS M.G.

CSED Distrital.

08/08/2023.
CLIMA: LLUVIOSO
ACTIVIDADES:
SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
- INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO GRADO 11
- DETALLES PINTURA MODULO ADMINISTRATIVO.
- INICIO ACTIVIDAD DEMOLICION ENCHAPE BAÑO OFICINA ORIENTACION MÓDULO GRADO 11
PERSONAL DE OBRA:
1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 6 AYUDANTES, 2 ELECTRICO
1 RESIDENTE OBRA, 1 RESIDENTE SST.

CONSORCIO Obras M.G.

CSED Distrital.

09/08/2023.
CLIMA: MAÑANA LLUVIOSA - TARDE SOLEADA.
ACTIVIDADES:
SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
- SE AVANZA EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN MODULO GRADO 11
- REMATES PINTURA MODULO GRADO 11
- REMATES PINTURA MODULO ADMINISTRATIVO

Powered by CamScanner

- PANETE BAÑO OFICINA ORIENTACIÓN DE MODULO GRADO 11.

PERSONAL DE OBRA:

- 1 MAESTRO DE OBRA, 2 OFICIALES, 6 AYUDANTES 3 ELECTRICOS, 1 OPERARIO MINICARGADOR, 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR DE OBRA.

CSED DSSL.

CONSORCIO OBRAS M6.

Nota: SE ADELANTA ACTIVIDAD DE TRASIEGO DE ESCOMBROS CON MINICARGADOR DE AULA MULTIPLE.

10/08/2023.

CLIMA: LLUVIOSO

ACTIVIDADES.

SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN LA JORNADA:

- INSTALACION APARATOS ELECTRICOS EN AULAS DE MODULO GRADO 11.
- REMATES DE PINTURA SALONES MODULO GRADO 11 (1 MEDIO)
- ENCHAPE DE MUROS BAÑO OFICINA COORDINACION MODULO GRADO 11.
- ESTUCO EXTERIOR MODULO BAÑOS MUJERES.

PERSONAL DE OBRA.

1 MAESTRO DE OBRA, 3 OFICIALES, 6 AYUDANTES, 2 OPERARIOS ELECTRICOS, 1 INSPECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA.

CSED DSSL.

CONSORCIO OBRAS M.6.

11/08/2023.
CLIMA: LLUVIOSO.
ACTIVIDADES
SE REALIZARON EN LA JORNADA DE TRABAJO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.
- TERMINACION DE INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS E ILUMINACION EN MODULO DE GRADO 11.
- REMATES DE ENCHAPE EN BAÑO DE OFICINA COORDINACION MÓDULO GRADO 11.
- ESTUCO EXTERIOR MODULO MUROS - REMATES -
- REMATES DE FACHADA Y PINTURA DE MODULO ADMINISTRATIVO.
PERSONAL DE OBRA:
1 MAESTRO DE OBRA, 3 OFICIALES, 6 AYUDANTES
2 OPERARIOS ELECTRICOS, 1 INSPECTOR DE OBRA,
1 RESIDENTE OBRA, 1 RESIDENTE SST.

CONSORCIO OBRAS M.G. CSGD

12/08/2023.
CLIMA: NUBLADO.
ACTIVIDADES.
EN LA JORNADA DE TRABAJO DE ESTE DIA, SE EJECUTARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.
- SE AVANZA EN DEMOLICION DE ENCHAPE DE MUROS DE BATERIA DE BAÑOS DE MODULO GRADO 11
- SE DEMUELEN MUROS EN MAMPOSTERIA DE BATERIA DE BAÑOS MUROS MODULO GRADO 11.
- REMATES DE PINTURA FACHADA MÓDULO ADMINISTRATIVO.
PERSONAL DE OBRA:
1 MAESTRO DE OBRA.
3 OFICIALES
5 AYUDANTES

Powered by CamScanner