PERÍODO: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

INFORME NO 004

COMPONENTE SST

NÚMERO DE CONTRATO OBRA 917/2023

NÚMERO DE CONTRATO INTERVENTORÍA 984/2023



OBJETO CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 4 – 2023

INFORME SST 4

Powered by CamScanner

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 2
2. OBJETIVOS 3
2.1 Objetivo general 3
2.2 Objetivos específicos 3
3. INFORMACIÓN CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS EGR 4
4. UBICACIÓN GEOGRAFICA – MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 6
5. RELACIÓN DE PERSONAL APROBADO – RETIRADO 6
6. SEGURIDAD SOCIAL 7
7. INDUCCIONES AL CARGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, NOTIFICACIÓN DE RIESGOS y evaluación 7
8. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – (EPP) 8
9. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 9
10. INDICADORES SST 9
11. CRONOGRAMA DE TRABAJO Y CAPACITACIONES 9
12. PLAN DE EMERGENCIAS 10
13. INSPECCIONES 11
14. REGISTRO DE REUNIONES 12
14.1 Registro De Reunión Vigía De Seguridad Y Salud En El Trabajo 12
16. VEHICULOS APROBADOS PARA EL MES DE OCTUBRE DEL 2023 14
17. visitas de VALIDACIÓN A LAS VIVIENDAS DEL MES DE OCTUBRE 14
18. APERTURAS DEL MES DE OCTUBRE 2023 14
19. Cierres de obra DEL MES DE OCTUBRE 2023 15
20. REGISTRO FOTOGRAFICO 15

Powered by CamScanner

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe resalta las actividades realizadas en el área (Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), durante el periodo comprendido del mes de octubre 2023.

Este documento es presentado por **EL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS EGR,** se elabora teniendo en cuenta el pliego de condiciones y los parámetros del contrato 917 del 2023, que contiene el INFORME MENSUAL No 4 cuyo objeto es:

"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT - GRUPO 4.

El periodo del presente informe está comprendido entre el 01 al 31 de octubre 2023, a continuación, se relacionan las actividades realizadas por parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, desarrollas por el contratista CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS EGR.

Dentro de las actividades realizadas se encuentran: Inducciones de ingreso a obra que contempla, las notificaciones de riesgo, evaluaciones al personal que ingresa nuevo al proyecto, entrega de dotación y elementos de protección personal – (EPP), dentro de las actividades de seguimiento se encuentra, los recorridos de campo donde en donde se realizan inspecciones, charlas de seguridad, acompañamiento en las viviendas en las actividades diarias, señalización de emergencias en las viviendas, entrega de protección respiratoria al beneficiario, socialización del plano de evacuación, dejando registro en bitácora de los recorridos.

Powered by CamScanner

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

En todas las áreas del consorcio, Ambiental, Social y Técnico se ha establecido y publicado para el CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS EGR, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, para involucrar al personal administrativo en las medidas preventivas y de mejora continua en cada una de las viviendas en ejecución para el contrato de Obra No. 917 de 2023.

2.2 Objetivos específicos

- Prevenir accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales con base en la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos.

- Desarrollar actividades de prevención y promoción en seguridad y salud en el trabajo para controlar y mitigar la ocurrencia de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

- Determinar e implementar las medidas necesarias para el control de riesgos.

- Delegar de acuerdo a la experiencia, competencia y aptitudes físicas ocupaciones de colaboradores operativos y administrativos las actividades que puedan desempeñar eficientemente sin poner en peligro su salud o la de sus compañeros.

- Fortalecer la cultura de la Seguridad y Salud en el Trabajo promoviendo el compromiso, liderazgo de todos los trabajadores y contratistas por medio de charlas y capacitaciones diarias, socialización e identificación de riesgos en cada vivienda.

Powered by CamScanner

3. INFORMACIÓN CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS EGR


Nº CONTRATO	917 DEL 2023
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 4 – 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREL 2023 No 984/2023
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO DE OBRA	06/07/2023
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA	06/02/2024
CONTRATISTA	CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS EGR
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO DE OBRA	06/07/2023
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA	06/02/2024

Powered by CamScanner

CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS EGR	
NIT	901721094-4
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
CONTRATO	917-2023
ENTIDAD CONTRATANTE	Secretaría Distrital del Hábitat
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 4 – 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	Siete (7) meses.
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ 5.762.880.000.00)
CORREO ELECTRONICO	consorciobuenavivienda@gmail.com
INTERVENTORIA	Consorcio INTEREL 2023
FECHA DE INFORME	1 al 31 de octubre de 2023
ACTIVIDAD ECONOMICA	5411101

Powered by CamScanner

4. UBICACIÓN GEOGRAFICA – MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS



5. RELACIÓN DE PERSONAL APROBADO – RETIRADO

Para el mes de octubre 2023 se relacionan 41 inducciones ingreso de personal, 25 paz y salvos de retiro de personal operativo, 02 retiros administrativos, a la fecha se cuenta con 123 colaboradores activos.

A la fecha de cierre del informe mensual No. 04, que comprende el periodo del 1 al 31 de octubre de 2023, relacionamos en el formato (INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO), el personal que se encuentra aprobado y activo en el

Powered by CamScanner

consorcio. Las celdas que se encuentran en color rojo indican el personal que se ha retirado y el color negro es el personal activo a la fecha.

(Ver Adjunto relación de personal – Paz y salvos personal retirado).

En el siguiente cuadro, se hace un consolidado del personal vinculado y retirado en el CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS EGR.

CONSOLIDADO INGRESOS Y RETIROS DE PERSONAL OCTUBRE 2023	
Profesionales (Retiro)	2
Ingresos Personal de Obra	41
Retiros operativos	25
Total, Colaboradores activos	123

Tabla 1 - Consolidado de personal

Fuente: Consorcio Buenas Viviendas EGR

6. SEGURIDAD SOCIAL

Se incluyen los soportes de pago a la Seguridad Social del personal que realizó labores durante el periodo del 1 al 31 de octubre de 2023, se encuentran ajustadas con el IBC según lo solicitado por la norma y la interventoría.

Estas planillas corresponden al mes de septiembre y octubre de 2023, debido a que algunos profesionales pagan mes vencido y otro mes vigente.

(Ver Adjunto 2 – Seguridad social).

7. INDUCCIONES AL CARGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, NOTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN

Durante el periodo del 1 al 31 de octubre de 2023, se realizó proceso de inducción a 41 trabajadores operativos, en la cual se dio a conocer el reglamento de higiene y seguridad, como también las políticas, obligaciones, responsabilidades y derechos de los

Powered by CamScanner

colaboradores, riesgos asociados a la labor, deberes de la empresa, clasificación y disposición de residuos, entre otros.

Se registra asistencia, se evalúa la inducción y se notifican los riesgos a los cuales van a estar expuestos los colaboradores durante la ejecución de la actividad para la cual fueron contratados.

(Ver Adjunto 2 – Documentos de personal).

8. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – (EPP)

De acuerdo a los ingresos del mes de octubre 2023, que fueron 41 colaboradores operativos, se atendió las observaciones de la interventoría ya que por la alta rotación de ingresos había personal sin dotación completa, por lo cual se inicio la entrega de los mismos subsanando el hallazgo evidenciado por la interventoría y a la fecha se tiene un Stock de dotación para la reposición y entrega para nuevos ingresos.

Elementos de Protección Personal – (EPP)	CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS EGR
Casco de Seguridad	1
Overol - Pantalón y Camisa	2
Guantes de Vaqueta	3
Gafas de seguridad	3
Tapa iodos de Copa e Inserción, según la necesidad de la actividad	2
Botas de caucho – puntera	1
Tapabocas	**3**
Guantes de nitrilo	2

Tabla 2 – Entrega de EPP y dotación

Fuente: Consorcio Buenas viviendas EGR

Powered by CamScanner

Se adjunta formato de entrega de elementos de protección personal – (EPP) firmado por los colaboradores y matriz de elementos de protección personal – (EPP). ***(Ver adjunto 2 – Documentos de personal).***

9. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

El personal operativo y administrativo que ingresó durante el periodo del 1 al 31 de octubre de 2023, se realizó exámenes médicos ocupacionales de ingreso en la IPS CLINISUR la cual cuenta con médicos especialistas en medicina del trabajo y salud ocupacional, con licencia vigente en salud ocupacional, quienes valoraron a los colaboradores acorde con los requerimientos de la tarea y certificaron que son aptos para realizar la labor.

Se adjuntan certificados de aptitud. ***(Ver Adjunto 2 - Documentos de personal).***

10. INDICADORES SST

Se adjunta indicadores según resolución 0312 del 2019, actualizados al mes de octubre de 2023.

Durante este periodo el personal contratado no reporta accidentes y/o enfermedades laborales, por lo tanto, no se presenta ninguna novedad para los indicadores de severidad de accidentalidad, frecuencia de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral e incidencia de la enfermedad laboral.

Se adjunta ficha de indicadores. ***(Ver adjunto 3 - Documentos de personal).***

11. CRONOGRAMA DE TRABAJO Y CAPACITACIONES

Se menciona las capacitaciones que se llevaron a cabo para dar cumplimiento al cronograma de actividades, a continuación, se presenta tabla con la relación de las capacitaciones realizadas.

Powered by CamScanner

Capacitaciones octubre 2023

TEMA (S)	FECHA	# PARTICIPANTES	TOTAL, DE HORAS CAPACITADAS	TIPO DE FORMACIÓN
Accidentes de trabajo y notificación	02/10/2023	15	30min	CAPACITACIÓN
Uso de equipos eléctricos	15/10/2023	15	30min	CAPACITACIÓN
Uso de herramientas de mano y de corte	16/10/2023	15	30min	CAPACITACIÓN
Trabajo seguro en alturas	23/10/2023	14	30min	CAPACITACIÓN
Riesgo biomecánico y manejo de cargas	27/10/2023	13	30min	CAPACITACIÓN
TOTAL, HORAS DE CAPACITACIÓN OCTUBRE			**5 horas**	

(Ver adjunto 4-Cronograma de trabajo y capacitaciones).

12. PLAN DE EMERGENCIAS

En el periodo del 1 al 31 de octubre de 2023, no se presentó ningún suceso que activara el plan de emergencias.

Para este mes se realizaron las siguientes actividades relacionadas con el plan de emergencias:

- Se llevo a cabo el ejercicio de simulacro distrital el 4 de octubre de 2023, con la participación del personal operativo, administrativo y acompañamiento de la interventoría, con el fin de incrementar las capacidades de los trabajadores para responder ante una emergencia, se realizó de forma calmada y organizada demostrando el interés por conocer sobre cómo se pueden mitigar los riesgos.

Powered by CamScanner

- Se socializó el aprendizaje del simulacro para enfrentar una emergencia, evacuación y como debemos actuar en el antes, durante y después de la misma.
- Se implementó la señalización de emergencias en las viviendas donde se están realizando actividades (rutas de evacuación, salidas de emergencias) y se socializó a los beneficiarios y colaborares.

Se adjunta registro fotográfico del ejercicio de simulacro realizado.

(VER ADJUNTO 5 – PLAN DE EMERGENCIAS).

13. INSPECCIONES

Durante el periodo del 1 al 31 de octubre de 2023 se realizó inspecciones preoperacionales a las herramientas utilizadas para realizar las actividades y dar cumplimiento al objeto del contrato.

ACTIVIDADES RUTINARIAS Y/O GENERALES	DESCRIPCIÓN/DETALLE	CANT	RESPONSABLE REALIZACIÓN
Inspección preoperacional taladro manual	Verificación del estado y condiciones del equipo	4	Luz H. Herrera
Inspección de herramientas	Verificación del estado y condiciones de la herramienta utilizada	4	Luz H. Herrera
Inspección de andamios	Verificación del estado y condiciones de los andamios	4	Luz H. Herrera

Powered by CamScanner

Inspección de cortadora de cerámica	Verificación del estado y condiciones de la cortadora	4	Luz H. Herrera
Inspección de extintor	Verificación del estado	2	Luz H. Herrera
Inspección de botiquín y camilla	Verificación del estado	2	Luz H. Herrera
Inspección de pulidora eléctrica	Estado y funcionamiento de la maquina con la guarda de seguridad	4	Luz H. Herrera
Inspección del uso y de los elementos de protección personal –(EPP)	El uso adecuado de los elementos como las gafas al usar la pulidora	2	Luz H. Herrera

Se adjuntan formatos de inspecciones ejecutadas. ***(Ver adjunto 6 - Inspecciones).***

14. REGISTRO DE REUNIONES

14.1 Registro De Reunión Vigía De Seguridad Y Salud En El Trabajo

- Se realizó reunión el 25 de octubre 2023, con el vigía de seguridad donde los temas tratados fueron:
- Socialización del simulacro distrital de evacuación realizado el 4 de octubre de 2023.
- Revisión de las inspecciones realizadas durante el mes.
- Programación con la ARL para la capacitación de trabajo seguro en alturas el día 30 de octubre de 2023.

Powered by CamScanner

- Socialización de los elementos de protección de personal que se le debe asignar al personal de acuerdo a las actividades a realizar y según la matriz de elementos de protección personal-EPP.
- Cierre de la reunión

Se adjunta registro de reunión mensual vigía. ***(ver adjunto 7 – Registro de reunión vigía octubre).***

15. TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

El 30 de octubre de 2023 se ejecutó actividad de formación en protección colectiva individual/trabajo seguro en alturas por parte de la ARL, con el fin de concientizar a los colabores en la autoprotección al momento de realizar actividades críticas, como lo es el cambio de cubierta y la aplicación de las medidas de seguridad preventiva antes, durante y después de la actividad.

Para el mes de octubre de 2023. la profesional SST continúa con el seguimiento y acompañamiento de las actividades en cubierta, verificando las medidas de seguridad, enfatizando y concientizando al personal en el armado y uso seguro de los andamios de cruceta y de las escaleras por medio de charlas, también se verifica si en la vivienda hay puntos de conexión como bases en concreto, columnas, vigas; se verifica e inspeccionan el correcto uso de los elementos de protección contra caídas – (EPPC), estos donde las condiciones del entorno lo permitan, se tiene en cuenta la altura de la vivienda y su entorno.

Se adjunta el formato de registro de intervención a cubierta entregado por la secretaria y el registro de asistencia a la capacitación de alturas por parte de la ARL POSITIVA. ***(Ver adjunto 8 – Trabajo en alturas).***

Se adjunta certificados de alturas con su respectiva constancia expedida por el ministerio de trabajo. ***(Ver adjunto 8 – Trabajo en alturas – certificados de curso de alturas).***

Powered by CamScanner

16. VEHICULOS APROBADOS PARA EL MES DE OCTUBRE DEL 2023

Se verifica la documentación de maquinaria utilizada para transportar el material de residuos de escombro (RCD) de las viviendas intervenidas.

Placa	PIN	Modelo
Volqueta UUJ 669	17357	1969
Volqueta AJB 574	1945	1952

17. VISITAS DE VALIDACIÓN A LAS VIVIENDAS DEL MES DE OCTUBRE

Durante el presente mes se recibió por parte de la secretaría del HABITAT, nuevos expedientes de los cuales: 51 fueron del barrio Curubo, 118 del barrio Villa Hermosa, se poseen 03 renuncias de beneficiarios; Este mes se finaliza con 62 validaciones, 55 aperturas y 75 entregas realizadas a las viviendas de los beneficiarios.

Se realiza acompañamiento SST en validaciones, donde se acompaña el personal administrativo técnicos. Sociales y ambientales. En esta visita por el área SST tiene el primer acercamiento a los beneficiarios se pueden evidenciar las condiciones de seguridad de la vivienda para tenerlas presente en el momento de la apertura.

18. APERTURAS DEL MES DE OCTUBRE 2023

Se programa visita por parte del personal social a las viviendas que se da apertura, con el acompañamiento de los profesionales del área técnica, ambiental y SST.

Powered by CamScanner

En esta visita se hace entrega de la bitácora de obra, se explica por parte del área técnica el presupuesto de las actividades que se van a intervenir, se presenta el maestro de obra, se realiza socializa plan de emergencias y se coloca la señalización, se explican los lineamientos que se deben tener en cuenta durante la ejecución de obra con el propósito de mantener la armonía, se ejecute la intervención de mejora de la vivienda a cada propietario en los tiempos estipulados.

19. CIERRES DE OBRA DEL MES DE OCTUBRE 2023

Se realiza entrega oficial al beneficiario de las actividades terminadas por los profesionales involucrados. Encabezados por el área social, técnica, SST y ambiental quien se encarga de dejar libre de Residuos de Construcción y Demolición, al interior y en la fachada de la vivienda. Se realiza entrega de un kit de Punto Ecológico al beneficiario. como parte de la educación ambiental para incentivar con los beneficiarios en la cultura ambiental.

Se adjunta relación de viviendas en validación, apertura y entregadas.

(*Ver adjunto 9* – Validación, Apertura y Entregadas*).*

20. REGISTRO FOTOGRAFICO

Se adjunta registro fotográfico de las actividades realizadas en seguridad y salud en el trabajo del 1 al 31 de octubre de 2023. ***(Ver adjunto 10 – Registro fotográfico).***



Elaborado por:
LUZ H. HERRERA- Residente SST
Consorcio Buenas Viviendas EGR

Powered by CamScanner