Mosquera, 20 de noviembre de 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN

PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CONSISTE EN REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS UBICADOS EN ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO, EL DRAGADO DE LOS ESPECÍFICOS QUE INCLUYA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS

REQUISITO DE LEGALIZACIÓN	FECHA	NUMERO	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	03/05/2023	2023001609	$314.999.009,50
POLIZA	08/05/2023 08/05/2023 08/05/2023 08/05/2023	15-44-101279261 15-44-101279261 15-44-101279261 15-40-101086867	$47.249.851,43 $47.249.851,43 $15.749.950,48 $232.000.000,00
ESTAMPILLA	09/05/2023	52944	$2.647.000,00
FECHA DE SUSCRIPCION	28/04/2023		
FECHA DE INICIO	09/05/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2023		
VALOR CONTRATO	$314.999.009,50		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$314.999.009,50		
VALOR A PAGAR	$ 53.225.368		

El Secretario de Ambiente y Desarrollo Agropecuario HENRY FABIAN CASTILLO SARMIENTO, en su facultad de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. 743 de 2023, procede a verificar la ejecución, desarrollándose a partir del día 24 de septiembre al 21 de octubre de 2023, cumpliendo con las siguientes especificaciones técnicas:

VEINTIOCHO (28) VALLADOS Y DOS (2) PONDAJES AREA URBANA 2023			
ITEM	VALLADO	UNIDAD	CANTIDAD
1	CANAL FRENTE AL COLEGIO SALESIANO	ML	460
2	CANAL LATERAL COLEGIO SALESIANO	ML	120
3	CANAL ALCALA	ML	300
4	CANAL DIAMANTE CURVA	ML	188
5	CANAL DIAMANTE VILLA CETTY	ML	978
6	CANAL DIAMANTE FRENTE VIRGEN	ML	330
7	CANAL DIAMANTE KRA 2º LATERAL IZQ	ML	365
8	CANAL DIAMANTE KRA 2º LATERAL DER	ML	300
9	CANAL DIAMANTE COLEGIO PIO XII	ML	433
10	CANAL VIA CERRITO PLANADAS - MANAGUA	ML	712
11	CANAL SABANA	ML	681
12	CANAL LUCERO-CERRITO	ML	406
13	CANAL PLANADAS	ML	712
14	CANAL COLEGIO LA ARMONIA	ML	86
15	CANAL TORCAZA	ML	104
16	CANAL SIETE TROJES SALON COMUNAL	ML	203
17	CANAL DIAMANTE ORIENTAL PEGANTES URANO	ML	79
18	CANAL DIAMANTE CAMPOBELLO	ML	819
19	CANAL CIUDAD SABANA SIETE TROJES IZQUIERDA	ML	152
20	CANAL CIUDAD SABANA SIETE TROJES DERECHA	ML	19
21	CANAL TORCAZA 2	ML	109
22	NUEVO TINGUA - PORVENIR	ML	91
23	CANAL LUCERO POLIDEPORTIVO	ML	319
24	CANAL COLEMPAQUES	ML	316
25	CANAL HALCONES-TURPIAL CIUDAD SABANA	ML	154
26	CANAL PETREL CIUDAD SABANA	ML	153
27	CANAL SENDEROS DE SIETE TROJES	ML	140
28	CAMPOS DE PLATA	ML	125
29	PONDAJE CENTRO CULTURAL	ML	90
30	PONDAJE CIUDAD SABANA	ML	184

1. CANAL FRENTE AL COLEGIO SALESIANO







2. CANAL LATERAL COLEGIO SALESIANO



3. CANAL ALCALA

ANTES



DURANTE



DESPUÉS



4. CANAL DIAMANTE CURVA







5. CANAL DIAMANTE VILLA CETTY





6. CANAL DIAMANTE FRENTE VIRGEN







7. CANAL DIAMANTE KRA 2º LATERAL IZQ







8. CANAL DIAMANTE KRA 2º LATERAL DER







9. CANAL DIAMANTE COLEGIO PIO XII

ANTES



DURANTE



DESPUÉS



10. CANAL VIA CERRITO PLANADAS – MANAGUA





11. CANAL SABANA

ANTES



DURANTE



DESPUÉS



12. CANAL LUCERO-CERRITO





13. CANAL PLANADAS

ANTES



DURANTE



DESPUÉS



14. CANAL COLEGIO LA ARMONIA







ITEM	VALLADO	(M) LINEALES	OBSERVACIONES
1	CANAL FRENTE AL COLEGIO SALESIANO	460	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto kikuyo, pasto gusanito, residuos sólidos en suspensión (basuras) y sedimentos en las tuberias que llegan al canal.
2	CANAL LATERAL COLEGIO SALESIANO	120	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto kikuyo, pasto gusanito, residuos sólidos en suspensión (basuras).
3	CANAL ALCALA	300	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto kikuyo, pasto gusanito, residuos sólidos en suspensión (basuras) y sedimentos en las tuberias que llegan al canal.
4	CANAL DIAMANTE CURVA	188	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto gusanito y suspensión de materiales solidos tales vegetaciones.
5	CANAL DIAMANTE VILLA CETTY	978	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto kikuyo, pasto gusanito y presencia de empalizadas asociadas a ramas y vegetación pequeña.
6	CANAL DIAMANTE FRENTE VIRGEN	330	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto kikuyo, pasto gusanito y presencia de empalizadas asociadas a ramas y vegetación pequeña.
7	CANAL DIAMANTE KRA 2ª LATERAL IZQ	365	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto kikuyo, pasto gusanito y presencia de empalizadas asociadas a ramas y vegetación pequeña.
8	CANAL DIAMANTE KRA 2ª LATERAL DER	300	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto kikuyo, pasto gusanito y presencia de empalizadas asociadas a ramas y vegetación pequeña.
9	CANAL DIAMANTE COLEGIO PIO XII	433	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto kikuyo, pasto gusanito y presencia de empalizadas asociadas a ramas y vegetación pequeña.
10	CANAL VIA CERRITO PLANADAS - MANAGUA	712	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto gusanito y suspensión de materiales solidos tales vegetaciones.
11	CANAL SABANA	681	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto gusanito, residuos sólidos en suspensión (basuras) tales como muebles, botellas de plástico y alto grado de sedimentación.
12	CANAL LUCERO-CERRITO	406	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto gusanito, residuos sólidos en suspensión (basuras) tales botellas de plastico y alto grado de sedimentación.
13	CANAL PLANADAS	712	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto gusanito, residuos sólidos en suspensión (basuras) tales como muebles, botellas de plastico y alto grado de sedimentación.
14	CANAL COLEGIO LA ARMONIA	86	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto kikuyo, pasto gusanito y presencia de empalizadas asociadas a ramas y vegetación pequeña.
15	CANAL TORCAZA	104	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto gusanito y suspensión de materiales solidos tales vegetaciones.
16	CANAL SIETE TROJES SALON COMUNAL	203	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto kikuyo, pasto gusanito y presencia de empalizadas asociadas a ramas y vegetación pequeña.
17	CANAL DIAMANTE ORIENTAL PEGANTES URANO	79	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto kikuyo, pasto gusanito y presencia de empalizadas asociadas a ramas y vegetación pequeña.
18	CANAL DIAMANTE CAMPOBELLO	819	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto kikuyo, pasto gusanito y presencia de empalizadas asociadas a ramas y vegetación pequeña.
19	CANAL CIUDAD SABANA SIETE TROJES IZQUIERDA	152	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto kikuyo, pasto gusanito, residuos sólidos en suspensión (basuras).

20	CANAL CIUDAD SABANA SIETE TROJES DERECHA	19	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto kikuyo, pasto gusanito, residuos sólidos en suspensión (basuras).
21	CANAL TORCAZA 2	109	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto kikuyo, pasto gusanito y presencia de empalizadas asociadas a ramas y vegetación pequeña.
22	NUEVO TINGUA - PORVENIR	91	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto kikuyo, pasto gusanito, residuos sólidos en suspensión (basuras).
23	CANAL LUCERO POLIDEPORTIVO	319	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto kikuyo, pasto gusanito y presencia de empalizadas asociadas a ramas y vegetación pequeña.
24	CANAL COLEMPAQUES	316	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto kikuyo, pasto gusanito y presencia de empalizadas asociadas a ramas y vegetación pequeña.
25	CANAL HALCONES-TURPIAL CIUDAD SABANA	154	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto kikuyo, pasto gusanito y presencia de empalizadas asociadas a ramas y vegetación pequeña.
26	CANAL PETREL CIUDAD SABANA	153	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto kikuyo, pasto gusanito y presencia de empalizadas asociadas a ramas y vegetación pequeña.
27	CANAL SENDEROS DE SIETE TROJES	140	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto kikuyo, pasto gusanito y presencia de empalizadas asociadas a ramas y vegetación pequeña.
28	CAMPOS DE PLATA	125	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto gusanito, residuos sólidos en suspensión (basuras) tales como muebles, botellas de plastico.
29	PONDAJE CENTRO CULTURAL	90	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto kikuyo, pasto gusanito y presencia de empalizadas asociadas a ramas y vegetación pequeña.
30	PONDAJE CIUDAD SABANA	184	Se presentan material vegetal tales como macrofitas, pasto kikuyo, pasto gusanito y presencia de empalizadas asoci+B11:E32adas a ramas y vegetación pequeña.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- **Canal Campos de Plata:** Canal que presenta un impacto negativo de la comunidad, debido a la cantidad de basuras que son arrojadas dentro del canal. Al realizar el mantenimiento del canal se dificulta mantenerlo el espejo de agua en buen estado, debido a que en pocas horas se pueden observar diferentes tipos de basuras.

- **Canal Sabana:** Otro canal que presenta impactos negativos de la comunidad, donde constantemente se evidencia la acumulación de residuos sólidos arrojados por parte de la comunidad. Al realizar el mantenimiento del canal se dificulta mantenerlo el espejo de agua en buen estado, debido a que en pocas horas se pueden observar diferentes tipos de basuras.

- **Canal Planadas:** Canal que presenta impactos negativos de la comunidad, donde constantemente se evidencia la acumulación de residuos sólidos arrojados por parte de la comunidad. Al realizar el mantenimiento del canal se dificulta mantenerlo el espejo de agua en buen estado, debido a que en pocas horas se pueden observar diferentes tipos de basuras.

Durante la prestación del servicio no existió la necesidad de generar entradas al almacén municipal derivados del contrato de prestación de servicios No. 743 de 2023
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

HENRY FABIAN CASTILLO SARMIENTO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO

Elaborado por Ricardo Pérez Coronell