

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION VEHÍCULO

Bogotá, D.C. 04 / 02 / 2023
DÍA MES AÑO

Km
126799

Recibí:

Ricardo Andrade
De **MULTISERVICIO TÉCNICOS ASOCIADOS S.A.S.** el **VEHICULO**
PLACAS: MRB 477

Propiedad de

SUNEX

DESCRIPCION DE LAS REPARACIONES REALIZADAS:

Oil Puntos Reapuntamiento

Nuevo Aceite Motor.

Revisión General de Luces

DESCRIPCION DE LOS REPUESTOS CAMBIADOS:

Quien Recibe:

Nombre

C.C. N°

Quien Entrega:

Proveedor-Contratista

Av Carrera 68 N° 12ª 17
4434780-3158627985
multitecnicarsprincipal@gmail.com



**RECEPCIÓN DE VEHICULOS
ORDEN DE TRABAJO.**

54672

SUCURSAL
CARRERA 47 No. 128 - 40
BOGOTÁ, D.C.
PRINCIPAL
AV. CARRERA 89 No. 12 A 17 • CEL: 3158827985 • TEL: 4434790
Email: multiservicioprincipal@gmail.com
BOGOTÁ, D.C.

PROPIETARIO	JUNYX	C.C.	3142247221	FECHA DE INGRESO	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN	N/A	MIT		HORA	8:30		
E-MAIL	N/A	TELÉFONO		FECHA ESTIMADA DE ENTREGA			
MARCA	HYUNDAI	CELULAR		HORA			
VIN N°	HT	COLOR	GRANDE	CILINDRAJE	2.500		
	2013	KILOMETRAJE	120799	PIR N°			
	PLACA 497	ASESOR	EDWIN				

DESCRIPCION DE OPERACIONES	OPERARIO	VALOR
1. VANDAS MUJERAS 0/4 Y GARANTAMIENTO XY		
2. NISSAN APETIT MOTOR		
3. MIT OTRAS		
4.		
5. PUESTO DE TRABAJO EN EL MOTOR		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		

RAYADO

MANCHADO

SUMIDO

ESMALTADO

CORRIDO

OTROS: _____

NIVEL GASOLINA (TANQUE)

INVENTARIO	C	B	M	ESTIMADO CLIENTE: ROSARIO TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
1. BRAZOS LIMPASABIASAS				1. Los materiales y piezas de repuesto serán suministrados por el cliente. Se debe tener en cuenta la fecha de vencimiento de los materiales y piezas de repuesto.
2. EXPLOCAUDAS				2. El cliente debe tener en cuenta la fecha de vencimiento de los materiales y piezas de repuesto.
3. TAPA TANQUE COMBUSTIBLE				3. El cliente debe tener en cuenta la fecha de vencimiento de los materiales y piezas de repuesto.
4. LLAVES DE REPUESTO				4. El cliente debe tener en cuenta la fecha de vencimiento de los materiales y piezas de repuesto.
5. GATO				5. El cliente debe tener en cuenta la fecha de vencimiento de los materiales y piezas de repuesto.
6. CRUCELA				6. El cliente debe tener en cuenta la fecha de vencimiento de los materiales y piezas de repuesto.
7. HERRAMIENTAS				7. El cliente debe tener en cuenta la fecha de vencimiento de los materiales y piezas de repuesto.
8. EQUIPO DE CARPINTERIA				8. El cliente debe tener en cuenta la fecha de vencimiento de los materiales y piezas de repuesto.
9. CORTES DE RUEDAS				9. El cliente debe tener en cuenta la fecha de vencimiento de los materiales y piezas de repuesto.
10. CUBRILES				10. El cliente debe tener en cuenta la fecha de vencimiento de los materiales y piezas de repuesto.
11. CERRAJES				11. El cliente debe tener en cuenta la fecha de vencimiento de los materiales y piezas de repuesto.
12. TAPETES PISO				12. El cliente debe tener en cuenta la fecha de vencimiento de los materiales y piezas de repuesto.
13. RELOJ				13. El cliente debe tener en cuenta la fecha de vencimiento de los materiales y piezas de repuesto.
14. EMPUJADOR				14. El cliente debe tener en cuenta la fecha de vencimiento de los materiales y piezas de repuesto.
15. RADIO, RADIO EXTRAIBLE				15. El cliente debe tener en cuenta la fecha de vencimiento de los materiales y piezas de repuesto.
16. LLAVES				16. El cliente debe tener en cuenta la fecha de vencimiento de los materiales y piezas de repuesto.
17. ESPEJOS				17. El cliente debe tener en cuenta la fecha de vencimiento de los materiales y piezas de repuesto.
18. ANTENA				18. El cliente debe tener en cuenta la fecha de vencimiento de los materiales y piezas de repuesto.
19. PALANQUES				19. El cliente debe tener en cuenta la fecha de vencimiento de los materiales y piezas de repuesto.
20.				20. El cliente debe tener en cuenta la fecha de vencimiento de los materiales y piezas de repuesto.

AUTORIZADO A: _____

FIRMA DEL PROPIETARIO: _____

C.C. N° _____


C.C.N° _____

GRACIAS POR CONFIARNOS EL CUIDADO DE SU AUTO



CARRERA 47 No. 129 40
POB: (5) 815 8910
BOGOTÁ, D.C.

AV. CARRERA 63 Nº 12 A 17 - CEL: 3150377885 • TEL: 4424780
Email: multitecnica@pro.net.ec
BOGOTÁ, D.C.



54665

PROPIETARIO <i>VIVERA</i>	CC NIT	FECHA DE INGRESO <i>08/02/23</i>
DIRECCIÓN	TELÉFONO CELULAR	HORA <i>13:00</i>
E-MAIL	COLOR <i>Blanco</i>	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA DÍA MES AÑO
MARCA <i>HONDA H7</i>	MODELO <i>2013</i>	HORA
VIN N°	KILOMETRAJE <i>126 783</i>	CILINDRAJE <i>2476</i>
	PLACA <i>089 473</i>	ASESOR <i>EDWIN</i>
		FIRM

DESCRIPCION DE OPERACIONES		OPERARIO	VALOR
1.			
2.	MOLLETA FI SUFENDIDO EN FRIJO		
3.	BREV. FUGA ANTE MOTOR		
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
<p>RAYADO MANCHADO SUMIDO ESMALTADO CORRIDO OTROS:</p>		MANO DE OBRA	
		REPUESTOS	
		LATONERIA	
		PINTURA	
		MATERIALES	
		TRAB. A TERCEROS	
		SUB-TOTAL	
		DESCUENTO	
		IVA	
		TOTAL	

INVENTARIO			C	B	M	ESTIMADO CLIENTE: ROGANOS TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONDICIONES:	
1	BOZOS LIMPANARRABRAS	✓				1. Los datos deben ser dados de acuerdo con la información dada por el propietario del vehículo. 2. Los datos deben ser dados de acuerdo con la información dada por el propietario del vehículo. 3. Los datos deben ser dados de acuerdo con la información dada por el propietario del vehículo.	
2	EXPL. DESAJUNAS						
3	TAPA TANQUE COMBUSTIBLE	✓					
4	PLANTA DE NEBLASTO	✓					
5	SWTO						
6	GRANCHA						
7	NEBRAMIENTA						
8	BOHIO DE CARPETERA						
9	CONOS DE PUERTAS						
10	COJINES						
11	CENCEROS						
12	TAPETES PISO						
13	RELOJ						
14	EXTERMINADOR	✓					
15	BAJO, BASTO EXTENSIBLE						
16	CLAFERO						
17	ESPEJOS						
18	ANTENA						
19	PARANTES						
20							
G. CANTIDAD						B. BUENO	M. MALO
GRACIAS POR CONFIRARNOS EL CUIDADO DE SU AUTO							

- CLIENTE .

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Bogota, 17 de febrero de 2023

Señores

YUNEX S.A.S.

Atn:

CL 127A 12 P 6 ED BMW PLAZA

2942400

Bogota . Colombia

Ref : Cotización V - 016 - 20037

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0500090000001	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INYECTORES	UN	1.00	340,000.00	340,000.00
0050001000019	ACEITE CAJA Y/O TRANSMISION *EXCENTO IVA	/4	2.00	24,000.00	48,000.00
0040009000051	TORNILLO MARCO BATERIA	UN	1.00	5,800.00	5,800.00
0080008009997	LIMPIADOR INYECTORES	UN	1.00	42,000.00	42,000.00

Total Bruto	435,800.00
IVA	73,682.00
Total a Pagar	\$509,482.00

MPR 477 MD 2013 KM 126.799 HYUNDAI STARIA
OT 54672 PIR 85626

Entrega: días después de recibir su orden de compra o pedido

Forma de Pago :

Validez de la oferta: 30 días a partir de la fecha, febrero 17 2023

Cordialmente,

Multiservicio

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S