

Placa del Vehículo: FON 468		Fecha	
		16	8 2022

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			

2. DATOS GENERALES			
Marca	Volkswagen	Licencia de Tránsito	10023669566
Línea	Saveiro Plus	N° Chasis	9BWJB45U7KP005777
Modelo	2019	N° Motor	CFZT65400
Color	Blanco	N° VIN	9BWJB45U7KP005777
Combustible	Gasolina	GPS	Satrack
Cilindraje CC	1598	Propietario	Yunex
Clase de Vehículo	Camioneta	NIT	901191622
Tipo de Carrocería	Pick Up	Seguro (Póliza todo riesgo)	Liberty - 347025
SOAT	30/10/2022	Certificado	4770014
Revisión Técnico-mecánica	No Aplica		

3. SEGURIDAD ACTIVA				4. SEGURIDAD PASIVA			
Son elementos encargados de mantener el control del vehículo y realizar adecuadamente las acciones que el conductor ejecute con el fin de evitar siniestros viales	Criterios de Verificación			Son un conjunto de acciones y elementos de seguridad de los vehículos que intervienen durante y después de un siniestro con el objetivo de minimizar sus consecuencias	Criterios de Verificación		
	Cumple	No Cumple	No Aplica		Cumple	No Cumple	No Aplica
Sistema de Frenado	X			Cinturones de Seguridad	X		
Sistema de Dirección	X			Airbags	X		
Sistema de Suspensión	X			Chasis y Carrocería	X		
Neumáticos	X			Cristales parabrisas	X		
Iluminación	X			Reposacabezas	X		
Sistema Eléctrico	X			Kit de Carretera	X		
Climatización	X						
Espejos	X						
Sistema control estabilidad	X						

5. MANTENIMIENTOS					
Fecha del Mantenimiento	Descripción del Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento		Kilometraje	Empresa que realiza el mantenimiento
		Correctivo	Preventivo		
15/06/2022	Cambio filtros y aceite, cambio instalación alta		X	52806	Tecnicars
7/05/2022	Cambio 4 llantas y sus válvulas, alineación y balanceo		X	52020	Lubrillantas el Dorado
29/04/2022	Cambio flotador combustible, cambio 3 bombillos		X	51816	Tecnicars
15/12/2021	Cambio luna de espejo		X	48813	Tecnicars

6. OBSERVACIONES	