

Placa del Vehículo: GLW 771		Fecha	
		12	8 2022

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			

2. DATOS GENERALES			
Marca	Chevrolet	Licencia de Tránsito	10023782058
Línea	FRR	N° Chasis	9GDFRR908LB003628
Modelo	2020	N° Motor	4HK1-791810
Color	Blanco	N° VIN	9GDFRR908LB003628
Combustible	Diesel	GPS	Satrack
Cilindraje CC	5193	Propietario	Yunex
Clase de Vehículo	Camión	NIT	901191622
Tipo de Carrocería	Plataforma	Seguro (Póliza todo riesgo)	Liberty - 347025
SOAT	2/08/2023	Certificado	4769996
Revisión Técnico-mecánica	No Aplica		

3. SEGURIDAD ACTIVA				4. SEGURIDAD PASIVA			
Son elementos encargados de mantener el control del vehículo y realizar adecuadamente las acciones que el conductor ejecute con el fin de evitar siniestros viales	Criterios de Verificación			Son un conjunto de acciones y elementos de seguridad de los vehículos que intervienen durante y después de un siniestro con el objetivo de minimizar sus consecuencias	Criterios de Verificación		
	Cumple	No Cumple	No Aplica		Cumple	No Cumple	No Aplica
Sistema de Frenado	X			Cinturones de Seguridad	X		
Sistema de Dirección	X			Airbags			X
Sistema de Suspensión	X			Chasis y Carrocería	X		
Neumáticos	X			Cristales parabrisas	X		
Iluminación	X			Reposacabezas	X		
Sistema Eléctrico	X			Kit de Carretera	X		
Climatización	X						
Espejos	X						
Sistema control estabilidad	X						

5. MANTENIMIENTOS					
Fecha del Mantenimiento	Descripción del Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento		Kilometraje	Empresa que realiza el mantenimiento
		Correctivo	Preventivo		
11/06/2022	Cambio de filtros y aceite, bombillo 24V ámbar		X	43066	Centro Diesel
19/03/2022	Cambio de filtros, aceite, bombillo direccional		X	39813	Tecnicars
17/12/2021	Instalación direccional izquierda	X		36770	Tecnicars
28/06/2021	Cambio vidrio puerta delantera derecha, soporte vidrio		X	29671	Centro Diesel

6. OBSERVACIONES	