

Placa del Vehículo: GLW 773		Fecha	
		12	8 2022

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			

2. DATOS GENERALES			
Marca	Chevrolet	Licencia de Tránsito	10023668959
Línea	NQR	N° Chasis	9GDN1R750LB003821
Modelo	2020	N° Motor	4HK1-788422
Color	Blanco	N° VIN	9GDN1R750LB003821
Combustible	Diesel	GPS	Satrack
Cilindraje CC	5193	Propietario	Yunex
Clase de Vehículo	Camión	NIT	901191622
Tipo de Carrocería	Plataforma	Seguro (Póliza todo riesgo)	Liberty - 347025
SOAT	20/08/2023	Certificado	7976132
Revisión Técnico-mecánica	No Aplica		

3. SEGURIDAD ACTIVA				4. SEGURIDAD PASIVA			
Son elementos encargados de mantener el control del vehículo y realizar adecuadamente las acciones que el conductor ejecute con el fin de evitar siniestros viales	Criterios de Verificación			Son un conjunto de acciones y elementos de seguridad de los vehículos que intervienen durante y después de un siniestro con el objetivo de minimizar sus consecuencias	Criterios de Verificación		
	Cumple	No Cumple	No Aplica		Cumple	No Cumple	No Aplica
Sistema de Frenado	X			Cinturones de Seguridad	X		
Sistema de Dirección	X			Airbags			X
Sistema de Suspensión	X			Chasis y Carrocería	X		
Neumáticos	X			Cristales parabrisas	X		
Iluminación	X			Reposacabezas	X		
Sistema Eléctrico	X			Kit de Carretera	X		
Climatización	X						
Espejos	X						
Sistema control estabilidad	X						

5. MANTENIMIENTOS					
Fecha del Mantenimiento	Descripción del Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento		Kilometraje	Empresa que realiza el mantenimiento
		Correctivo	Preventivo		
9/06/2022	Cambio de filtros, aceite, embrague, limpieza de frenos, interruptor medidor baja	X		48360	Centro Diesel
29/03/2022	Cambio de 2 baterías	X		45820	Tecnicars
3/02/2022	Cambio de filtros y aceite		X	43407	Centro Diesel
8/06/2021	Cambio de filtros, aceite y plumillas		X	31940	Centro Diesel

6. OBSERVACIONES	