Placa del Vehículo:	GLW 769	Fecha		
		11	8	2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO

2. DATOS GENERALES

Marca	Chevrolet	Licencia de Tránsito	10023668802
Línea	NQR	N° Chasis	9GDN1R758LB002173
Modelo	2020	N° Motor	4HK1-777452
Color	Blanco	N° VIN	9GDN1R758LB002173
Combustible	Diesel	GPS	Satrack
Cilindraje CC	5193	Propietario	Yunex
Clase de Vehículo	Camión	NIT	901191622
Tipo de Carrocería	Plataforma	Seguro (Póliza todo riesgo)	Liberty - 347025
SOAT	20/08/2023	Certificado	7976003
Revisión Técnico-mecánica	No Aplica		

3. SEGURIDAD ACTIVA

Son elementos encargados de mantener el control del vehículo y realizar adecuadamente las acciones que el conductor ejecute con el fin de evitar siniestros viales	Criterios de Verificación		
	Cumple	No Cumple	No Aplica
Sistema de Frenado	X		
Sistema de Dirección	X		
Sistema de Suspensión	X		
Neumáticos	X		
Iluminación	X		
Sistema Eléctrico	X		
Climatización	X		
Espejos	X		
Sistema control estabilidad	X		

4. SEGURIDAD PASIVA

Son un conjunto de acciones y elementos de seguridad de los vehículos que intervienen durante y después de un siniestro con el objetivo de minimizar sus consecuencias	Criterios de Verificación		
	Cumple	No Cumple	No Aplica
Cinturones de Seguridad	X		
Airbags			X
Chasis y Carrocería	X		
Cristales parabrisas	X		
Reposacabezas	X		
Kit de Carretera	X		

5. MANTENIMIENTOS

Fecha del Mantenimiento	Descripción del Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento		Kilometraje	Empresa que realiza el mantenimiento
		Correctivo	Preventivo		
28/05/2022	Cambio de filtros y aceite		X	44021	Centro Diesel
15/02/2022	Cambio de filtros y aceite		X		Centro Diesel
13/08/2021	Cambio de filtros, aceite, bisagra puerta delantera, cocuyo led, bombillo 24V/21W		X		Centro Diesel
6/04/2021	Cambio de filtros, aceite, difusor de agua, 3 bombillos 24V, cocuyo led, tuerca boquilla, insumo trapos		X	24937	Centro Diesel

6. OBSERVACIONES

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved