

Placa del Vehículo: GPM 347		Fecha					
		12	8 2022				
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
2. DATOS GENERALES							
Marca	Chevrolet	Licencia de Tránsito	10023669489				
Línea	NQR	N° Chasis	9GDN1R751LB019414				
Modelo	2020	N° Motor	4HK1-0BR004				
Color	Blanco	N° VIN	9GDN1R751LB019414				
Combustible	Diesel	GPS	Satrack				
Cilindraje CC	5193	Propietario	Yunex				
Clase de Vehículo	Camión	NIT	901191622				
Tipo de Carrocería	Plataforma	Seguro (Póliza todo riesgo)	Liberty - 347025				
SOAT	3/12/2022	Certificado	4770008				
Revisión Técnico-mecánica	No Aplica						
3. SEGURIDAD ACTIVA		4. SEGURIDAD PASIVA					
Son elementos encargados de mantener el control del vehículo y realizar adecuadamente las acciones que el conductor ejecute con el fin de evitar siniestros viales	Criterios de Verificación			Son un conjunto de acciones y elementos de seguridad de los vehículos que intervienen durante y después de un siniestro con el objetivo de minimizar sus consecuencias	Criterios de Verificación		
	Cumple	No Cumple	No Aplica		Cumple	No Cumple	No Aplica
Sistema de Frenado	X			Cinturones de Seguridad	X		
Sistema de Dirección	X			Airbags			X
Sistema de Suspensión	X			Chasis y Carrocería	X		
Neumáticos	X			Cristales parabrisas	X		
Iluminación	X			Reposacabezas	X		
Sistema Eléctrico	X			Kit de Carretera	X		
Climatización	X						
Espejos	X						
Sistema control estabilidad	X						
5. MANTENIMIENTOS							
Fecha del Mantenimiento	Descripción del Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento		Kilometraje	Empresa que realiza el mantenimiento		
		Correctivo	Preventivo				
14/05/2022	Cambio de filtros y aceite		X	42233	Centro Diesel		
12/01/2022	Instalación pito de reversa, bombillo techo		X	37531	Tecnicars		
10/12/2021	Revisión luces y frenos, licuadora		X	36119	Tecnicars		
2/07/2021	Cambio de filtros y aceite		X	27740	Centro Diesel		
6. OBSERVACIONES							