

Placa del Vehículo:		GPM 353		Fecha			
				12	8 2022		
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
2. DATOS GENERALES							
Marca	Chevrolet	Licencia de Tránsito	10023668784				
Línea	NQR	N° Chasis	9GDN1R753LB019415				
Modelo	2020	N° Motor	4HK1-0BP841				
Color	Blanco	N° VIN	9GDN1R753LB019415				
Combustible	Diesel	GPS	Satrack				
Cilindraje CC	5193	Propietario	Yunex				
Clase de Vehículo	Camión	NIT	901191622				
Tipo de Carrocería	Plataforma	Seguro (Póliza todo riesgo)	Liberty - 347025				
SOAT	3/12/2022	Certificado	4769999				
Revisión Técnico-mecánica	No Aplica						
3. SEGURIDAD ACTIVA			4. SEGURIDAD PASIVA				
Son elementos encargados de mantener el control del vehículo y realizar adecuadamente las acciones que el conductor ejecute con el fin de evitar siniestros viales	Criterios de Verificación			Son un conjunto de acciones y elementos de seguridad de los vehículos que intervienen durante y después de un siniestro con el objetivo de minimizar sus consecuencias	Criterios de Verificación		
	Cumple	No Cumple	No Aplica		Cumple	No Cumple	No Aplica
Sistema de Frenado	X			Cinturones de Seguridad	X		
Sistema de Dirección	X			Airbags			X
Sistema de Suspensión	X			Chasis y Carrocería	X		
Neumáticos	X			Cristales parabrisas	X		
Iluminación	X			Reposacabezas	X		
Sistema Eléctrico	X			Kit de Carretera	X		
Climatización	X						
Espejos	X						
Sistema control estabilidad	X						
5. MANTENIMIENTOS							
Fecha del Mantenimiento	Descripción del Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento		Kilometraje	Empresa que realiza el mantenimiento		
		Correctivo	Preventivo				
30/04/2022	Cambio de filtros y aceite		X	40074	Centro Diesel		
15/02/2022	Cambio de filtros, aceite y bombillo h4		X		Centro Diesel		
21/06/2021	Cambio de filtros, aceite, bombillo 24V/70W, bombillo 24V/21W		X	26041	Centro Diesel		
14/04/2021	Instalación pito de reversa, unidad flasher, amarre plástico, bombillo 24V/21W		X	22579	Centro Diesel		
6. OBSERVACIONES							