Realizó: C. Martinez (YU COL CS)
Revisó: D. Herrera (YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (YU COL BE)

Placa del Vehículo:	**MPR 459**		**Fecha**		
			16	8	2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO

2. DATOS GENERALES

Marca	Hyundai	Licencia de Tránsito	10023697078
Línea	H1	N° Chasis	KMFWBX7HADU462866
Modelo	2013	N° Motor	D4BHC008580
Color	Blanco	N° VIN	KMFWBX7HADU462866
Combustible	Diesel	GPS	Satrack
Cilindraje CC	2476	Propietario	Yunex
Clase de Vehículo	Camioneta	NIT	901191622
Tipo de Carrocería	Panel	Seguro (Póliza todo riesgo)	Liberty - 347025
SOAT	8/09/2022	Certificado	4770019
Revisión Técnico-mecánica	6/12/2022		

3. SEGURIDAD ACTIVA

Son elementos encargados de mantener el control del vehículo y realizar adecuadamente las acciones que el conductor ejecute con el fin de evitar siniestros viales	Criterios de Verificación		
	Cumple	**No Cumple**	**No Aplica**
Sistema de Frenado	X		
Sistema de Dirección	X		
Sistema de Suspensión	X		
Neumáticos	X		
Iluminación	X		
Sistema Eléctrico	X		
Climatización	X		
Espejos	X		
Sistema control estabilidad	X		

4. SEGURIDAD PASIVA

Son un conjunto de acciones y elementos de seguridad de los vehículos que intervienen durante y después de un siniestro con el objetivo de minimizar sus consecuencias	Criterios de Verificación		
	Cumple	**No Cumple**	**No Aplica**
Cinturones de Seguridad	X		
Airbags			X
Chasis y Carrocería	X		
Cristales parabrisas	X		
Reposacabezas	X		
Kit de Carretera	X		

5. MANTENIMIENTOS

Fecha del Mantenimiento	Descripción del Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento		Kilometraje	Empresa que realiza el mantenimiento
		Correctivo	**Preventivo**		
15/03/2022	Cambio filtros, aceite, plumillas, revisión de frenos y suspensión		X	126.080	Tecnicars
18/11/2021	Cambio de Stop posterior izquierdo, tapetes, latonería, instalación pito de reversa		X	123.188	Tecnicars
19/04/2021	Cambio filtros y aceite, revisión de luces		X	120.682	Tecnicars
28/05/2020	Reparación latonería parte baja bocel izquierdo	X		116.372	Tecnicars

6. OBSERVACIONES

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved