

Placa del Vehículo: MPR 463		Fecha	
		16	8 2022

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			

2. DATOS GENERALES			
Marca	Hyundai	Licencia de Tránsito	10023668759
Línea	H1	N° Chasis	KMFWBX7HADU471729
Modelo	2013	N° Motor	D4BHC012142
Color	Blanco	N° VIN	KMFWBX7HADU471729
Combustible	Diesel	GPS	Satrack
Cilindraje CC	2476	Propietario	Yunex
Clase de Vehículo	Camioneta	NIT	901191622
Tipo de Carrocería	Panel	Seguro (Póliza todo riesgo)	Liberty - 347025
SOAT	8/09/2022	Certificado	4770007
Revisión Técnico-mecánica	20/08/2022		

3. SEGURIDAD ACTIVA				4. SEGURIDAD PASIVA			
Son elementos encargados de mantener el control del vehículo y realizar adecuadamente las acciones que el conductor ejecute con el fin de evitar siniestros viales	Criterios de Verificación			Son un conjunto de acciones y elementos de seguridad de los vehículos que intervienen durante y después de un siniestro con el objetivo de minimizar sus consecuencias	Criterios de Verificación		
	Cumple	No Cumple	No Aplica		Cumple	No Cumple	No Aplica
Sistema de Frenado	X			Cinturones de Seguridad	X		
Sistema de Dirección	X			Airbags			X
Sistema de Suspensión	X			Chasis y Carrocería	X		
Neumáticos	X			Cristales parabrisas	X		
Iluminación	X			Reposacabezas	X		
Sistema Eléctrico	X			Kit de Carretera	X		
Climatización	X						
Espejos	X						
Sistema control estabilidad	X						

5. MANTENIMIENTOS					
Fecha del Mantenimiento	Descripción del Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento		Kilometraje	Empresa que realiza el mantenimiento
		Correctivo	Preventivo		
17/03/2022	Cambio filtros y aceite, reparación bloqueo (garantía)		X	138.009	Tecnicars
15/02/2022	Cambio de manija puerta lateral derecha	X		136.915	Tecnicars
11/12/2021	Instalación alarma y salpicaderas		X	134.374	Tecnicars
2/12/2021	Cambio 4 llantas y sus válvulas, alienación y balanceo		X	134.138	Lubrillantas el Dorado

6. OBSERVACIONES	