

Placa del Vehículo: MPR 465		Fecha	
		17	8 2022

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			

2. DATOS GENERALES			
Marca	Hyundai	Licencia de Tránsito	10023783004
Línea	H1	N° Chasis	KMFWBX7HADU470016
Modelo	2013	N° Motor	D4BHC011736
Color	Blanco	N° VIN	KMFWBX7HADU470016
Combustible	Diesel	GPS	Satrack
Cilindraje CC	2476	Propietario	Yunex
Clase de Vehículo	Camioneta	NIT	901191622
Tipo de Carrocería	Panel	Seguro (Póliza todo riesgo)	Liberty - 347025
SOAT	8/09/2023	Certificado	7976378
Revisión Técnico-mecánica	31/08/2022		

3. SEGURIDAD ACTIVA				4. SEGURIDAD PASIVA			
Son elementos encargados de mantener el control del vehículo y realizar adecuadamente las acciones que el conductor ejecute con el fin de evitar siniestros viales	Criterios de Verificación			Son un conjunto de acciones y elementos de seguridad de los vehículos que intervienen durante y después de un siniestro con el objetivo de minimizar sus consecuencias	Criterios de Verificación		
	Cumple	No Cumple	No Aplica		Cumple	No Cumple	No Aplica
Sistema de Frenado	X			Cinturones de Seguridad	X		
Sistema de Dirección	X			Airbags			X
Sistema de Suspensión	X			Chasis y Carrocería	X		
Neumáticos	X			Cristales parabrisas	X		
Iluminación	X			Reposacabezas	X		
Sistema Eléctrico	X			Kit de Carretera	X		
Climatización	X						
Espejos	X						
Sistema control estabilidad	X						

5. MANTENIMIENTOS					
Fecha del Mantenimiento	Descripción del Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento		Kilometraje	Empresa que realiza el mantenimiento
		Correctivo	Preventivo		
27/07/2022	Cambio filtros y aceite		X	142.415	Tecnicars
27/12/2021	Cambio filtros, aceite y plumillas		X	138.549	Tecnicars
31/08/2021	Alineación y balanceo		X	137.521	Tecnicars
18/06/2021	Cambio alternador		X	136.537	Tecnicars

6. OBSERVACIONES	