



	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORIA MOVILIDAD - OTTO 1709 2023	Código: GOT-IPR-002 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11/07/2023	
	Sistema de Gestión de la Calidad		

CONTRATO: TPD 1356	FECHA: 23-08-2023
CONTRATISTA: SE 192	UBICACIÓN: KI 22 x CI 17
INSPECCIONADO A: Steven Durán	INSPECCIONADO POR: Andrea Vargas solar
TIPO DE ACTIVIDAD: MTTO PREVENTIVO: ☒ MTTO CORRECTIVO: ☐ OTRO CUAL: ☐	

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARÁ LOS DOCUMENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó chequeo pre operacional diario	Si			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	Si			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	Si			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	Si			
Los vehículos cuentan con el medidor de la empresa y los trabajadores lo conocen	Si			
Se cuentan con inspección preoperacional de los equipos para trabajos en altura (si aplica)	Si			
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en altura en el lugar de trabajo. (si aplica)	Si			
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	Si			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoría	Si			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barridos)	Si			
Las herramientas se encuentran en buen estado	Si			
Las escaleras se encuentran en buen estado	Si			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	Si			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			N/A	
Los senderos peatonales se encuentran despejados	Si			
El lugar de trabajo y los vehículos se encuentran en buen estado de orden y aseo	Si			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, altura, eléctrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades dadas.	Si			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	Si			
Los vehículos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquín y extintor)	Si			
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo			N/A	

PLAN DE ACCIÓN		Fecha de Monitoreo	Responsable
Hallazgo	Recomendación/Compromiso		
 FIRMA INTERVENTORIA		 FIRMA INSPECCIONADO	