



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE
EVALUACIÓN EDUCATIVA

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPD - PROYECTO INTERVENTORIA MOVILIDAD - OTTO 1788 3823

Sistema de Gestión de la Calidad

Código: GETH-PR-001

Versión: 1

Fecha de aprobación: 11/07/2023



CONTRATO:	FECHA:
CONTRATISTA: TPD	FECHA: 31-02-2023
INSPECCIONADO A: Juan Cordeiro	UBICACIÓN: C-19
INSPECCIONADO POR: [Signature]	
TIPO DE ACTIVIDAD:	OTRO CUAL: [Signature]
MITO PREVENTIVO: ☐	MITO CORRECTIVO: ☐

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, ERP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES. TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARÁ LOS DOCUMENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los ERP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehículos cuentan con el medidor de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspección preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	SI			
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)	SI			
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas.	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoría.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barreras)		NO		
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado				no cuenta con inspección preoperacional
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			N/A	
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehículos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, eléctrico, ATS, y otros.) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			
Los vehículos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquín y extintor)	SI			
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO		

PLAN DE ACCIÓN		Fecha de Mejora	Responsable
Hallazgo	Recomendación/Compromiso		
vallas a mal estado PMT	cambio de valla (carné derecho)		
Escalera sin inspección pre-	carné requerido y obra en altura		
operacional	Obligación de inspección		
trabaja en altura sin barreras	y extintor de emergencia		
brindando globo de reversa	y luces de guerra no funcionan		
	(existen procedimientos de cambio para el funcionamiento de estos)		
FIRMA INTERVENTORIA		FIRMA INSPECCIONADO	