FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE
COMEDOR COMUNITARO COCINA POPULAR
MARTIRES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

INFORMACION DE ADQUISICION

EMPRESA DONDE SE ADQUIRIO	DIRECCION	TELEFONOS	FECHA DE ADQUISICION	TIEMPO DE GARANTIA	FACTURA NUMERO	VENDEDOR
			N/A			

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DE EQUIPO: NEVERA CONVENCIONAL SAMSUNG
ESPECIFICACIONES TECNICAS: VOLUMEN NOMINAL BRUTO SIN ESCARCHA
CAPACIDAD: 304 LITROS
COLOR: GRIS
CAPACIDAD: REFRIGERACIÓN Y CONGELACION DOBLE PUERTA

CODIGO	ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	MODELO	MARCA	SERIAL	LOCALIZACION	CANTIDAD
CLASE T	REFRIGERANTE GAS R-134A:125G		CENTRALES	CONGELADOR: 81 L REFRIGERADOR: 214 L	BODEGA	1

REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NECESITA MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DE LA REPARACION	FECHA DE PARADA	FECHA DE ARRANQUE	PIEZAS CAMBIADAS	REVISADO POR	COSTO DE MANTENIMIENTO
SI	Mant Preventivo	24-09-21	24-09-21	Ninguna	Fernando Mora	$70.000
SI	Mant Preventivo	20-01-22	20-01-22	Ninguna	Fernando Mora	$ 70.000
SI	Mant Preventivo	14-05-22.	14-05-22.	Ninguna	Fernando Mora	$70.000.
SI	Mant Preventivo	15-10-22.	15.00-22.	Ninguna.	Efrain Forero	$125.000.

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLE: ALEJANDRA ALONSO VILLALBA

Powered by CamScanner

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE
COMEDOR COMUNITARO COCINA POPULAR
MARTIRES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

INFORMACION DE ADQUISICION

EMPRESA DONDE SE ADQUIRIO	DIRECCION	TELEFONOS	FECHA DE ADQUISICION	TIEMPO DE GARANTIA	FACTURA NUMERO	VENDEDOR
FRIO MARCA SAS	CALLE 20 · 15-15	2839181 3204497208	10/06/2016	1 AÑO		FRIO MARCAS SAS

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DE EQUIPO: NEVERA VERTICAL 3 PUERTAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS: CONGELADOR - REFRIGERADOR DE 60 PIES - INTERIOR ACERO

CAPACIDAD: 387 LTS

COLOR: GRIS HUMO

CAPACIDAD: CONGELACION 1 PUERTA

CODIGO	ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	MODELO	MARCA	SERIAL	LOCALIZACION	CANTIDAD
CH387	CONGELADOR REFRIGERADOR		COLD		BODEGA	1

REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NECESITA MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DE LA REPARACION	FECHA DE PARADA	FECHA DE ARRANQUE	PIEZAS CAMBIADAS	REVISADO POR	COSTO DE MANTENIMIENTO
SI	Mant Preventivo.	24-09-21	24-09-21	Ninguna.	Fernando Murcia	$ 70.000
SI	Mant. Preventivo	20-01-22	20-01-22	Ninguna.	Fernando Murcia	$ 70.000.
SI	Mant. Preventivo	14-05-22	14-05-22	Ninguna	Fernando Murcia	$ 70.000.
SI	Mant. Preventivo	15-10-22	15-10-22	Ninguna	Edwin Forero	$ 25.000.

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLE: ALEJANDRA ALONSO VILLALBA

Powered by CamScanner

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE
COMEDOR COMUNITARO COCINA POPULAR
MARTIRES
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

INFORMACION DE ADQUISICION

EMPRESA DONDE SE ADQUIRIO	DIRECCION	TELEFONOS	FECHA DE ADQUISICION	TIEMPO DE GARANTIA	FACTURA NUMERO	VENDEDOR
			N/A			

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DE EQUIPO: ESTUFAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ESTUFA 1: ESTUFA INDUSTRIAL DE 3 PUESTOS
ESTUFA 2: ESTUFA INDUSTRIAL (TAMALERA) DE 1 PUESTO

DIMENSIONES: 0,65 de ancho x 2,05 de largo

COLOR: GRIS

CAPACIDAD: Capacidad calórica 88.000 BTU/h aproximadamente de 4 quemadores grandes en fundición de hierro

CODIGO	ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	MODELO	MARCA	SERIAL	LOCALIZACION	CANTIDAD
N/A	No Aplica	NO ESPECIFICA	N/A	N/A	COCINA	2

REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NECESITA MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DE LA REPARACION	FECHA DE PARADA	FECHA DE ARRANQUE	PIEZAS CAMBIADAS	REVISADO POR	COSTO DE MANTENIMIENTO
SI	Mantenimiento Preventivo.	12/09/2022	12/09/2022.	Ninguno.	Jose Beltran.	$250.000.

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLE: ALEJANDRA ALONSO VILLALBA

Powered by CamScanner